



Reporte de hallazgos inspecciones SSTMA al contratista
F-176-GP V:0
01-08-2023




PROYECTO	**CENTRO INDUSTRIAL Y DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE SOACHA (CIDE)**	**CÓDIGO PROYECTO**		**183**
CONTRATISTA	**CONSORCIO ANDINO**	**INTERVENTORÍA**		**ARS SAS**
PERIODO	**DICIEMBRE**			



CONDICCION DEL HALLAZGO	
ABIERTO	2
EN PROCESO	3
CERRADO	9



REGISTRO DE HALLAZGOS

ITEM	FECHA DEL HALLAZGO	CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	EVIDENCIA FOTOGRAFICA DEL HALLAZGO	PRIORIDAD	EVIDENCIA FOTOGRAFICA DEL CIERRE DEL HAL		PLAN DE ACCION IMPLEMENTADO	ESTADO
1	4/12/2023	CONSORCIO ANDINO	Condicion insegura	 	CORTO PLAZO (4 - 15 DIAS)				EN PROCESO
2	4/12/2023	CONSORCIO ANDINO Y MAMPOSTERIA	Falta despejar el area de residuos de materiales e instalar señalizacion informativa y preventiva del area	 	CORTO PLAZO (4 - 15 DIAS)				EN PROCESO
3	4/12/2023	CONSORCIO ANDINO Y MAMPOSTERIA	Condiciones locativas inadecuadas	     	CORTO PLAZO (4 - 15 DIAS)				CERRADO
4	4/12/2023	CONSORCIO ANDINO	Cambiar la señalizacion deteriorada y mitigar riesgos en la cancha	 	INMEDIATO (0 - 3 DIAS)				CERRADO

6	4/12/2023	CONSORCIO ANDINO Y MAMPOSTERIA	Falta proteccion de vacios y control de riesgos								INMEDIATO (0 - 3 DIAS)				CERRADO
																			
7	4/12/2023	CONSORCIO ANDINO Y MAMPOSTERIA	Falta instalar señalizacion preventiva e informativa del muro y despejar el sendero vehicular de residuos de materiales								INMEDIATO (0 - 3 DIAS)				EN PROCESO
8	4/12/2023	CONSORCIO ANDINO Y TECNICOS HIDRAULICOS	Se solicita inspeccion continua y la instalacion de señalizacion colectiva de cajas porterior a la ejecucion de actividades								INMEDIATO (0 - 3 DIAS)				CERRADO
																	
9	4/12/2023	CONSORCIO ANDINO Y MAMPOSTERIA	Se solicita seguimiento continuo a la ejecucion de actividades , exijiendo el uso obligatorio de Epps y dotacion								INMEDIATO (0 - 3 DIAS)				CERRADO
10	4/12/2023	CONSORCIO ANDINO	Se solicita inspeccion ,control y seguimeinto a la disposicion final de residuos,instalacion de señalizacion correspondiente a las areas ,se evidencian vectores ,falta de extintor ,separacion de residuos y materiales.								INMEDIATO (0 - 3 DIAS)				CERRADO

11	4/12/2023	CONSORCIO ANDINO Y MAMPOSTERIA	No se evidencian etiquetas correspondientes al uso de los andamios ,por lo que se solicita inspeccion continua y la aprobacion SST antes de la ejecucion de las actividaees.	    	INMEDIATO (0 - 3 DIAS)	  	CERRADO
12	4/12/2023	CONSORCIO ANDINO Y MAMPOSTERIA	Se solicita barrer las escaleras e inspeccion al uso adecuado de dotacion para la ejecucion de actividades	 	INMEDIATO (0 - 3 DIAS)				ABIERTO
13	4/12/2023	CONSORCIO ANDINO Y MAMPOSTERIA	Se solicita orden y reubicacion de materiales en los acopios o areas establecidas para mejorar las condiciones de orden y aseo en las diferentes areas.	      	INMEDIATO (0 - 3 DIAS)	  		CERRADO
14	4/12/2023	CONSORCIO ANDINO	Falta señalizacion correspondiente a acopios de materiales fijos y provisionales	   	INMEDIATO (0 - 3 DIAS)				ABIERTO