

Reporte de hallazgos inspecciones SSTMA al contratista
F-176-GP V:0
01-08-2023

PROYECTO	**CENTRO INDUSTRIAL Y DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE SOACHA (CIDE)**	**CÓDIGO PROYECTO**	**183**
CONTRATISTA	**CONSORCIO ANDINO**	**INTERVENTORÍA**	**ARS SAS**
PERIODO	**DICIEMBRE**		

CONDICCION DEL HALLAZGO	
ABIERTO	18
EN PROCESO	0
CERRADO	0



REGISTRO DE HALLAZGOS

ITEM	FECHA DEL HALLAZGO	CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	EVIDENCIA FOTOGRAFICA DEL HALLAZGO	PRIORIDAD	NCIA FOTOGRAFICA DEL CIERRE DEL HALL	PLAN DE ACCION IMPLEMENTADO	ESTADO
1	4/12/2023	CONSORCIO ANDINO	Condicion insegura		CORTO PLAZO (4 - 15 DIAS)			ABIERTO
2	4/12/2023	CONSORCIO ANDINO Y MAMPOSTERIA	Falta despejar el area de residuos de materiales e instalar señalizacion informativa y preventiva del area		CORTO PLAZO (4 - 15 DIAS)			ABIERTO
3	4/12/2023	CONSORCIO ANDINO Y MAMPOSTERIA	Condiciones locativas inadecuadas		CORTO PLAZO (4 - 15 DIAS)			ABIERTO

7	4/12/2023	CONSORCIO ANDINO	Cambiar la señalizacion deteriorada y mitigar riesgos en la cancha	 	INMEDIATO (0 - 3 DIAS)			ABIERTO
9	4/12/2023	CONSORCIO ANDINO Y MAMPOSTERIA	Falta proteccion de vacios y control de riesgos	   @Alexandra Mamposteria @Jaime Alcendra favor entregar las áreas organizadas con la señalización colectiva correspondiente 12:08 p. m.  @Alexandra Mamposteria favor retirar el andamio e instalar señalización colectiva del vacío  Favor proteger el vacio con malla o señalización colectiva que garantice restricción de caida 12:08 p. m.  Favor inhabilitar acceso  Favor proteger los accesos	INMEDIATO (0 - 3 DIAS)			ABIERTO
10	4/12/2023	CONSORCIO ANDINO Y MAMPOSTERIA	Falta instalar señalizacion preventiva e informativa del muro y despejar el sendero vehicular de residuos de materiales	  Falta la instalación de señalización informativa del muro para la identificación de riesgos 12:08 p. m.  Favor retirar residuos y dejar las áreas organizadas	INMEDIATO (0 - 3 DIAS)			ABIERTO
12	4/12/2023	CONSORCIO ANDINO Y TECNICOS HIDRAULICOS	Se solicita inspeccion continua y la instalacion de señalizacion colectiva de cajas porterior a la ejecucion de actividades	 Favor proteger las cajas 12:08 p. m.  Laura favor inspecciónar continuamente las cajas 12:08 p. m.  @Laura Chacón Inspector Hidráulico favor inspecciónar las cajas o ductos y señalizar 12:08 p. m.  roteger las cajas 12:08 p. m.	INMEDIATO (0 - 3 DIAS)			ABIERTO
13	4/12/2023	CONSORCIO ANDINO Y MAMPOSTERIA	Se solicita seguimiento continuo a la ejecucion de actividades , exijiendo el uso obligatorio de Epps y dotacion	 Omision al uso de dotación y Epps para la ejecución de la actividad... 12:07 p. m.  Omision al uso de epps 12:08 p. m.	INMEDIATO (0 - 3 DIAS)			ABIERTO

14	4/12/2023	CONSORCIO ANDINO	Se solicita inspeccion ,control y seguimeinto a la disposicion final de residuos,instalacion de señalizacion correspondiente a las areas ,se evidencian vectores ,falta de extintor ,separacion de residuos y materiales.	 Favor inspeccionar acopios  Favor separar los residuos y organizar acopios  Vectores , favor inspecciónar  Favor retirar la malla del área  Favor organizar y separar materiales de los acopios	INMEDIATO (0 - 3 DIAS)			ABIERTO
15	4/12/2023	CONSORCIO ANDINO Y MAMPOSTERIA	No se evidencian etiquetas correspondientes al uso de los andamios ,por lo que se solicita inspeccioon continua y la aprobacion SST antes de la ejecucion de las actividaees.	 Falta instalar las etiquetas correspondientes  Andamio inadecuado, falta etiqueta  Favor actualizar etiquetas  Falta etiqueta de uso  @Laura Chacón Inspector Hidráulico Un solo trabajador ejecutando actividades en alturas	INMEDIATO (0 - 3 DIAS)			ABIERTO
16	4/12/2023	CONSORCIO ANDINO Y MAMPOSTERIA	Se solicita barrer las escaleras e inspeccion al uso adecuado de dotacion para la ejecucion de actividades	 Buen día .... favor barrer escaleras  Favor inspecciónar dotación rota y dar cumplimiento a la dotación para la ejecución de la actividad con frescasa	INMEDIATO (0 - 3 DIAS)			ABIERTO
17	4/12/2023	CONSORCIO ANDINO Y MAMPOSTERIA	Se solicita orden y reubicacion de materiales en los acopios o areas establecidas para mejorar las condiciones de orden y aseo en las diferentes areas.	 Favor adecuar un acopio y retirar  @Alexandra Mamposteria favor retirar  @Alexandra Mamposteria @Jaime Alcendra favor entregar el área organizanda  Favor retirar y ubicar en los acopios establecidos  Favor retirar y organizar el area  @Alexandra Mamposteria favor retirar y organizar el área 	INMEDIATO (0 - 3 DIAS)			ABIERTO
18	4/12/2023	CONSORCIO ANDINO	Falta señalizacion correspondiente a acopios de materiales fijos y provisionales	  @Diana Camacho @Alexandra Mamposteria @Jaime Alcendra favor organizar el área y disponer adecuadamente de los residuos,obstruyeron el acceso  Mucho materia petreo por varias áreas sin señalización ni protección  El acopio tiene materiales revueltos. favor organizar y separar	INMEDIATO (0 - 3 DIAS)			ABIERTO