ACTA DE RECIBO DE AMBIENTE FÍSICO
CONTRATO No. 310-13-05.285 DE 2024

DATOS ADMINISTRATIVOS.

Objeto del Contrato		Nombre y Documento de Identidad del Contratista	
ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN.		ORLANDO ANTONIO JIMENEZ PALECHOR c.c. 76.304.490	
Fecha de Firma del Contrato	Valor de Contrato	Fecha de perfeccionamiento	
01-NOVIEMBRE-2024	$165.410.577,29	01-NOVIEMBRE-2024	
Periodo ejecutado	Duración del contrato	Nombre del Supervisor	Cargo
NOVIEMBRE 08 A DICIEMBRE 23 DE 2024	45 días Calendario	LUIS ALBERTO ROMERO CANO	SECRETARIO OBRAS PÚBLICAS

1. OBJETO DEL PRESENTE ACTO.

En virtud del contrato de obra pública **No. 310-13-05-285 DE 2024**, suscrito el 01 de noviembre de 2024 entre La Alcaldía Municipal de Calima El Darién y ORLANDO ANTONIO JIMENEZ PALECHOR, se procede a la recepción del ambiente físico de la obra desarrollada en la Casa de la Cultura del Municipio de Calima el Darién, con el propósito de verificar el cumplimiento de los estándares establecidos en el proyecto y las condiciones físicas adecuadas.

2. ESTADO DE LAS INTALACIONES EN VIRTUD DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

(Descripción de las obligaciones contractuales)	Porcentaje de cumplimiento de cada una de las actividades de lo programado en el periodo	Descripción de lo ejecutado en cada actividad y verificado por el supervisor
1. ADECUACIONES CENTRO ADMINISTRATIVO Y BAÑOS	100%	Se recibe a satisfacción las obras finalizadas y con un acabado agradable tanto en adecuaciones como en pintura.

2. PINTURA SALA DE JUNTAS Y SALÓN DE PINTURA	100%	Se recibe a satisfacción las obras finalizadas y con un buen acabado en pintura.
3. ADECUACIONES PINTURA SALÓN DE BAILE	100%	Se recibe a satisfacción las obras finalizadas y con un acabado agradable tanto en adecuaciones como en pintura.
4. ADECUACION CUBIERTA EN PATIO TRASERO DE SALÓN DE BAILE Y SALÓN DE MUSICA Y PINTURA	100%	Se recibe a satisfacción las obras finalizadas y con un acabado agradable tanto en las cubiertas en Policarbonato como la pintura en el salón de baile, música y pintura,
5. PINTURA SALÓN DE MÚSICA.	100%	Se recibe a satisfacción las obras finalizadas y con un buen acabado en pintura.
6. PINTURA Y ADECUACIONES DEL AUDITORIO.	100%	Se recibe a satisfacción las obras finalizadas y con un buen acabado en pintura.
7. PINTURA Y ADECUACIONES FACHADA.	100%	Se recibe a satisfacción las obras finalizadas y con un buen acabado texturizado
8. REPARACIÓN FILTRACIONES DE CUBIERTA EN GENERAL Y PINTURA.	100%	Se recibe una cubierta impermeabilizada y con adecuaciones de pintura y alfajías

3. OBSERVACIONES O RECOMENDACIONES:

Durante la inspección, no se han identificado fallas estructurales ni defectos importantes en el ambiente físico de la obra.

4. CONCLUSIÓN:

Con base en la inspección realizada, y tras revisar el cumplimiento de las especificaciones del contrato por parte del supervisor del contrato, se procede a recibir a satisfacción el ambiente físico de la obra.

Por lo tanto, se certifica que el ambiente físico de la obra está en condiciones satisfactorias para ser recibido por parte de la Secretaría de Fomento al Turismo, La Cultura y el Deporte, con el fin de hacer uso de las instalaciones con el objeto para el cual fueron construidas.

Se firma a los tres (03) de enero del 2025

MARIA FERNANDA ANGARITA
Secretaria de Fomento al Turismo, La Cultura y el Deporte
Firma de Quien Recibe Las Instalaciones

LUIS ALBERTO ROMERO CANO
Secretaría de Obras Públicas.
Firma del Supervisor

700-340-31-04- 08- 03 de enero del 2024
Elaboró: Luis Alberto Romero Cano -Secretario de Obras Públicas
Reviso y aprobó: Luis Alberto Romero Cano- Secretario de Obras Públicas