BOGOTÁ

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal #2 Interventor: CONSORCIO SANTA TERESA 28

noviembre 25, 2024 al diciembre 1, 2024

1.	Datos Generales	PARQUE	VARIOS	Localidad:	VARIOS
				Barrio:	VARIOS

2.	Contrato de Obra	COP No.	4060-2024
	Objeto:	"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2 - "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".	
	Contratista:	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S. #02	F.R.#2	F.T.
20-nov-24	8 MESES	19-jul-25	0	19-jul-25				

	Valores Iniciales	Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo Directo	9.383.224.371,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
A.I.U. (36,49%)	3.423.938.573,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Sub Total	12.807.162.944,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
GASTOS REEMBOLSABLES/ COMPLEMENTARIOS	93.186.863,00						
Total Inicial	12.900.349.807,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Adición No. 1	-						
Total Final	12.900.349.807,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Anticipo: (40% Sobre costo directo)	3.753.289.748,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Total	3.753.289.748,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Acumulado		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

		Acta 7	Acta 8	Acta 9	Acta 10		
		$ 0,00	$ 0,00				
		$ 0,00	$ 0,00				
		$ 0,00	$ 0,00				
		$ 0,00	$ 0,00				
		$ 0,00	0,00				
		$ 0,00	$ 0,00				
		$ 0,00	$ 0,00				
		$ 0,00	$ 0,00				

3. **Contrato de Interventoría** — CI No. **4080-2024**

Objeto: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2

Contratista: **CONSORCIO SANTA TERESA 28**

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
20-nov-24	9 MESES	19-ago-25	0	19-ago-25				

	Valores Iniciales	Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:	2.107.109.833,00	$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Iva (19%)	-	$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Sub Total	2.107.109.833,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Adición:	-						
Total Final	2.107.109.833,00	$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Retegarantía:	210.710.983,00	$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
TOTAL	1.896.398.850,00	$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Acumulado		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

		Acta 7	Acta 8	Acta 9	Acta 10		
		$ 0,00	$ 0,00				
		$ 0,00	$ 0,00				
		$ 0,00	$ 0,00				
		$ 0,00	$ 0,00				
		$ 0,00	$ 0,00				
		$ 0,00	$ 0,00				
		$ 0,00	$ 0,00				

#2	Fecha de corte:	diciembre 1, 2024

4.

Datos Generales Parques Contractuales	PARQUE	VALOR	% Ejecución Acumulado		Código:	Localidad:	OBSERVACIONES
			Prog.	Real			
	PARQUE NACIONAL	$ 618.480.937,28	6,40%	3,71%	03-035	SANTAFE	el contratista entrega una segunda version del presupuesto del parque nacional por un valor $618,480,937,28, donde se observa que el presupuesto fue discriminado por frentes tal como se requirio en mesa de trabajo
			$ 39.597.211,42	$ 22.929.154,92			
	TOTAL		0,00%	0,00%			

5			6. OBSERVACIONES:
	Fecha Inicial:	20-nov-24	La interventoría en bitacora requiere y recomienda suministrar de manera idonea y oportuna material de obra tal como recebo, malla electrosoldada y demas matriales necesarios para fundir las placas de concreto de la plazoleta mapa de las americas.
	Fecha de Terminación Inicial:	19-jul-25	
	Adición de tiempo en (meses):	0-ene-00	
	Fecha de Terminación Final:	19-jul-25	

7. **Licencias:**

Construcción:		Ambiental:	N/A	Intervensión del Espacio Público	N/A

8. **Servicios Públicos:**

TELEFONOS		CODENSA		EAAB		OTROS	
DAMA		N/A	Informe 50%		Informe 75%		Informe 100%

9.	PAC 2024		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	
			JUN	JUL	AGOS			

10. **Observaciones por parques:**

- PARQUE NACIONAL: segun lo requerido por la supervision del IDRD se inicia con las siguientes actividades:
- Se avanza con la excavación manual de las placas que se encuentran en mal estado en la rotonda mapa de las Américas
- Se avanza con la instalación de canecas en acero inoxidable en los lugares aprobados por la administración del parque
- Se avanza con el estampado en la zona donde se encuentra las tabletas de colores amarillo, azul y rojo en la rotonda mapa de las Américas
- se avanza con el suministro e instalación de bancas M50 en la rotonda mapa de las Américas
- Se avanza con el mantenimiento y pintura de las columnas
- Se avanza con el corte y desmonte de cinta en gravilla en la rotonda mapa de las Américas
- Se avanza en la excavación e instalación de tubería sanitaria de 6" para drenaje de aguas lluvias en la rotonda mapa de las Américas
- Se inicia con el mantenimiento de los nichos en la rotonda mapa de las Américas
- Se realiza la demolición y mampostería de antepecho en glorieta
- Se avanza con la demolición de los nichos de los asadores
- El contratista suministra e inicia con la instalación de la baranda M83 en media luna parte superior
- Se demuele muro e inicia con la instalación de mampostería en bodega bajo puente

- VISITAS PARQUES PRIORIZADOS
Se realiza visita entre contratista e interventoria de los parques nueva urbanizacion el cedrito, urbanizacion toberin, alameda 170, verbenal, Ptar salitre y alcazares. Se anexa acta de visita, igualmente se realiza visita para revisar las emergencias de gilma jimenez y sauzalito, se anexa acta

- REQUERIMIENTOS DE LA ENTIDAD
Mediante comunicado IDRD-4080-G2-2024-014 se traslada la solicitud d el IDRD al contratista CONSORCIO BELZCON IDRD 1 frente al mantenimiento rutinario de los ascensores CEFE TUNAL - CEFE SAN CRISTOBAL - CEFE FONTANAR - CEFE COMETAS

COMPONENTE CALIDAD

Actividades de interventoría: Por medio del comunicado IDRD-4080-G2-2024-003 la interventoria realiza la SOLICITUD REPORTE DE MATERIALES, Teniendo en cuenta que se realiza el inicio de actividades en el párque nacional, se requiere se realice reporte semanal de los materiales ingresados a obra, en el cual se describa claramente el tipo de material o insumo, cantidad recibida, unidad de medida y proveedor, esto se requiere sea soportado con los certificados de calidad que demuestren el cumplimiento de las especificaciones aplicables.

COMPONENTE AMBIENTAL
- Se remiten observaciones al PMA-RCD versión 1.
- Se recibe informe ambiental N1 para revisión de interventoria.
- Se recibió V2 ajustada de PMA-RCD.
- Se remitieron observaciones V2 PMA-RCD el dia 4/12/2024.

COMPONENTE SOCIAL
Revisión de plan de gestión social el cual presento observaciones por la entidad contratante, se remiten a profesional social para proceso de subsanación.

COMPONENTE SST

Actividades de interventoría: se envia comunicado IDRD-4080-G2-2024-005 y IDRD-4080-G2-2024-010 al IDRD donde la interventoría remite las hojas de vida de los profesionales propuestos por esta interventoría conforme a lo establecido en el anexo técnico, para el contrato descrito en la referencia.
Mediante comunicado IDRD-4080-G2-2024-017 del 28 de noviembre de 2024 se remite el plan de gestión SST de la interventoría

COMPONENTE LEGAL

Mediante comunicado IDRD-4080-G2-2024-009 se solicita al CONSORCIO BELZCON IDRD 1 la actualización de las garantías del contrato acorde con el acta de inicio
Mediante comunicado IDRD-4080-G1-2024-014 se remiten las garantías actualizadas del contrato de interventoría para aval de la entidad

COMPONENTE FINANCIERO

El 25 de noviembre de 2024, mediante comunicado IDRD-4080-G2-2024-004 se remite las observaciones correspondientes a los documentos preliminares allegados para el trámite del desembolso del anticipo, posterior a ello, se remite el comunicado IDRD-4080-G2-2024-006 en el cual se da alcance a las observaciones presentadas mediante el comunicado IDRD-4080-G2-2024-004
Mediante comunicado IDRD-4080-G2-2024-012 Se remite respuesta comunicado BEL-MPI-ADM-012-24, el cual se emiten observaciones al plan de inversión del anticipo propuesto por el contratista de obra, asi mismo, en el comunicado IDRD-4080-G1-2024-013 del 27 de noviembre de 2024 se remite listado de los documentos requeridos para el trámite de desembolso del anticipo

COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Mediante comunicados IDRD-4080-G2-2024-005 del 25 de noviembre de 2024 e IDRD-4080-G2-2024-010 del 26 de noviembre de 2024, se remiten las hojas de vida del personal mínimo requerido del contrato de interventoría, para revisión y aval del IDRD.
Mediante comunicado IDRD-4080-G2-2024-008 del 26 de noviembre de 2024, se solicita al CONSORCIO BELZCON IDRD 1 la remisión de los documentos requeridos a partir de la firma del acta de inicio, acorde con lo descrito en el anexo técnico del contrato, a saber:
1. Hojas de vida del personal mínimo requerido
2. Análisis de precios unitarios contractuales
3. Cronograma de seguimiento
4. Planes y programas:
- Plan de construcción y coordinación logística (incluye plan de gerencia de obra)
- PMA - RCD
- Plan SG-SST
- Plan de gestión social
- Plan de calidad
- Plan de Manejo de trafico
- Plan de geotecnia
- Plan estructural y elementos no estructurales
- Plan topografía
- Plan hidrosanitario
- Plan de servicio publicos y energía
- Plan de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible SUDS
Mediante comunicado IDRD-4080-G2-2024-016 con asunto: Respuesta comunicado BEL-MPI-ADM-014-24 Remisión Hojas de Vida del personal profesional, se remiten observaciones a las hojas de vida del personal mínimo requerido propuesto por el contratista de obra.

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN:	DD	MM	AA
ACTA No.		29	11	2024

LUGAR: cedrito, HORA DE INICIO: 8:00 a. HORA FIN:

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Ronald Lozano	Residente	Interventoría.
ENRIQUE GOZMAN	R-Obra.	Consorcio Beltzcon

ORDEN DEL DIA

1. Realiza recorrido a varios	4.
2. parques para priorizar otros	5.
3. a ejecutar.	6.

TEMAS TRATADOS

(1) Parque Nueva Urbanizacion el cedrito: cód 01-031
- Construccion de placa en Concreto 6000psi Control electrico. (100x7.50)
- S.I. de poste informativo, IDRD.
- Mantenimiento de modulos baranda. cerramiento 2.50 de concha PB, damante de la malla. y soldadora.
- Mantenimiento modulos de malla en baranda Enfrentamiento costado norte Parte superior
- Revisar luminarias torre costado nor-occidental concha PB, las luminarias no encienden.
- Implementar modulo parte interior malla Enfrentamiento concha PB costado nor occidental (2.50 x0.30) aprox. porque se ingresa el personal.

(2) Urbanizacion Tobarin, cód: 01-079
- D.S.I. de Señal informativa de la concha PM.
- Mantenimiento general y pintura del cerramiento

TEMAS TRATADOS

Concha #11.

- Corte de pasos en los mastil de ilaminación de concha #11, "revisar cuantos pasos" hay 22 pasos por mastil. ¿6 mastil en total.
- Mantenimiento de ciclo pasquecedero "se encuentra suelto"
- Mantenimiento modulo ( ) herramienta concha #11 estan rotas (15) y cordones de soldadura (100).
- S.I. de conexas en concha multiple
- S.I. de lamina semal 0.40 x 1.20 (2) laminas.
- Construccion placa gabinete electrico 2.50 x 2.50.
- instalar modulo de malla en las puertas del gabinete electrico
- S.I. de modulo cerramiento malla costado cur concha #11, no tiene cuerda.
- Mantenimiento de modulo cerramiento, concha (#11) (4) modulos costado sur (5) costado norte.
- S.I. de 2 laminas semal 1065 en concha #1 costado sur oriental.
- Cerramiento parcial cerramiento concha #11 costado sur oriental y
- Mantenimiento de cuerda y postes en 1 modulo costado oriental concha #11.
- Cambiar parcial cerramiento concha #11 costado nor-oriental.
- (28 modulos) sol-nortes (78 modulos) (illegible - acordeon

(3) Alameda 170 cód: 01:540

- D.S.I. de lamina in bimotriz Concha #5 y mantenimiento a estructura de la semal (1.17 x 1.81)
- Construccion placa cerco o gabinete electrico. (2.00 x 4.60) m^2 (8.60) m^2 aprox.
- S.I. de 2 dictiteros. (1100)

(4) Parque Verbenal: cód: 01-313

- S.I. de lamina in bimotriz. Concha #5 y mantenimiento de estructura (1.06 x 1.81)
- Mantenimiento de pintura en general del cerramiento concha #5

(12 modelos X 8 modelos)

- Suministro e instalacion de 2 bombillas ahorradoras concha E5
- Pintura cerramiento, gaviones electrico, (7,50 ml)
- Placa en concreto gaviones electrico (6 m2) aprox.
- Puntos de soldadura cerramiento (50 und) aprox.

(5) Parque PTAR Salitre cód: b531

- Realizar mantenimiento y construccion de concreto desde ingreso portería occidental. 90 mt lineales aproximadamente. x 4mt de ancho.

(6) Parque Alcazares cod: 12-015

- Excavacion, suministro e instalacion de tuberia hidraulica de ½". 70 ml aprox. para dimentar modulo de administracion y baños y adicionalmente modulo de vendas.

COMPROMISOS

TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Entrego presupuestos	Contratista	

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN

¿Se logró el objetivo?	SI		NO		

Observaciones

Siendo las 3:15 se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA		
NOMBRE	Ronald Bravo	NOMBRE		
CARGO	Presidente	CARGO		

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	

REUNIÓN No.

FECHA

25	11	2024.
DD	MM	AAAA

LUGAR DE REUNION

(Indique el lugar o medio virtual por el que se lleva a cabo el contrato suscrito)

I. PROPÓSITO DE LA REUNIÓN - LECTURA ACTA ANTERIOR - VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS

Visita de emergencia Parque Soacolito y Gilma Jimenez. / INTERVENTORIA / CONTRATISTA.

II. TEMAS TRATADOS

El dia de hoy 25 de Noviembre hace recorrido de obra en compañia del arq ronald bolaño por la interventoria y el Arq Jhon Cotes con el fin de revisar y analizar el estado o circunstancias de las emergencias del parque Soacolito y Gilma Jimenez.

1- En el parque Soacolito se observa hoyamiento debido de la tuberia de bombeo sobre la zona de grama se observa que es necesario realizar visita con especialista hidraulico para saber o diagnosticar el sitio o lugar donde puede presentarse la fuga ya que la tuberia de bombeo en placa base enchape en su parte superior della tuberia y concreto bajo parte interior, el contratista manifiesto que Coordinara visita con el especialista para venir y realizar las actividades pertinentes.

2.- Parque Gilma Jimenez: se observa que la motobomba que esta en uso presenta perdida de hundimiento y se debe programar visita con el especialista electrico e hidraulico para analizar y verificar cual es el daño, el contratista manifiesto que Coordinara visita con el especialista para dar diagnostico.

REUNIÓN No.

FECHA

25	11	2024
DD	MM	AAAA

IV. LISTADO DE ASISTENCIA

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
Ronald Bravo	Residente	Interventoría	
John L. Cuellar	D. Obra Contratista	Convivel Bravo	

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	25-1 DICIEMBRE

FOTOGRAFÍA (1)

	
PARQUE NACIONAL: CONSTRUCCION CINTA EN GRANITO	PARQUE NACIONAL: CONSTRUCCION CINTA EN GRANITO

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	25-1 DICIEMBRE

FOTOGRAFÍA (2)

	
PARQUE NACIONAL: MANTENIMIENTO NICHOS EN ROTONDA MAPA DE LAS AMERICAS	PARQUE NACIONAL: MANTENIMIENTO NICHOS EN ROTONDA MAPA DE LAS AMERICAS

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	25-1 DICIEMBRE

FOTOGRAFÍA (3)

	
PARQUE NACIONAL: SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA M83	PARQUE NACIONAL: SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA M83

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	25-1 DICIEMBRE

FOTOGRAFÍA (4)

	
PARQUE NACIONAL: SUMINISTRO DE SEÑALES INFORMATIVAS	PARQUE NACIONAL: SUMINISTRO DE SEÑALES INFORMATIVAS

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	25-1 DICIEMBRE

FOTOGRAFÍA (5)

	
PARQUE NACIONAL: CONSTRUCCION ANTEPECHO EN ROTONDA	PARQUE NACIONAL: CONSTRUCCION DE MURO BAJO PUENTE

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	25-1 DICIEMBRE


FOTOGRAFÍA (6)

	
PARQUE NACIONAL: SE INICIA CON LA DEMOLICION DE NICHOS ASADORES	PARQUE NACIONAL: SE INICIA CON LA DEMOLICION DE NICHOS ASADORES

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	25-1 DICIEMBRE

FOTOGRAFÍA (7)

	
PARQUE NACIONAL: SE AVANZA CON ESTAMPADO EN MAPA DE LAS AMERICAS	PARQUE NACIONAL: SE AVANZA CON ESTAMPADO EN MAPA DE LAS AMERICAS

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	25-1 DICIEMBRE


FOTOGRAFÍA (8)

	
PARQUE NACIONAL: SE AVANZA CON MANTENIMIENTO DE COLUMNAS	PARQUE NACIONAL: SE AVANZA CON MANTENIMIENTO DE COLUMNAS

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	25-1 DICIEMBRE

FOTOGRAFÍA (9)

	
PARQUE CEDRITOS: SE REALIZA VISITA DE DIAGNOSTICO	PARQUE CEDRITOS: SE REALIZA VISITA DE DIAGNOSTICO

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	25-1 DICIEMBRE

FOTOGRAFÍA (10)

	
PARQUE TOBERIN: SE REALIZA VISITA DE DIAGNOSTICO	PARQUE TOBERIN: SE REALIZA VISITA DE DIAGNOSTICO

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	25-1 DICIEMBRE

FOTOGRAFÍA (11)

	
PARQUE ALAMEDA 170: SE REALIZA VISITA DE DIAGNOSTICO	PARQUE ALAMEDA 170: SE REALIZA VISITA DE DIAGNOSTICO

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	25-1 DICIEMBRE

FOTOGRAFÍA (12)

	
PARQUE VERBENAL: SE REALIZA VISITA DE DIAGNOSTICO	PARQUE VERBENAL: SE REALIZA VISITA DE DIAGNOSTICO

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	25-1 DICIEMBRE

FOTOGRAFÍA (13)

	
PARQUE PTAR SALITRE: SE REALIZA VISITA DE DIAGNOSTICO	PARQUE PTAR SALITRE: SE REALIZA VISITA DE DIAGNOSTICO

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	25-1 DICIEMBRE

FOTOGRAFÍA (14)

	
PARQUE ALCAZARES: SE REALIZA VISITA DE DIAGNOSTICO	PARQUE ALCAZARES: SE REALIZA VISITA DE DIAGNOSTICO

CONSORCIO
SANTA TERESA 28

NIT. 901.888.461-1

IDRD-4080-G2-2024-047

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD
No. 20242100425372 Código Web V4cJA=
FECHA:12-12-2024 16:37:16 FOLIOS: 26
RADICADOR: DOLLY ALEJANDRA MESA MORENO
DESTINO: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
REMITENTE: CONSORCIO SANTA TERESA 28 RAUL ORLANDO
ASUNTO REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍ
Seguimiento de trámite consulte www.idrd.gov.co
Calle 63 No. 59A - 06 PBX. 660 5400

Bogotá D. C., 12 de diciembre de 2024

Señores:
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
Atn. RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
Subdirector técnico de parques
La ciudad

Referencia: Contrato de interventoría No. IDRD-SG-4080-2024, cuyo objeto es **"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD."**

Asunto: REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 2
INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA 4060 DE 2024

Cordial Saludo,

Por medio de la presente nos permitimos remitir el informe semanal de interventoría No. 2 correspondiente al periodo comprendido entre el 25 de noviembre de 2024 y el 1 de diciembre de 2024, para el contrato de interventoría que se describe en la referencia.

El informe corresponde a las actividades ejecutadas en el marco del contrato de interventoría 4080 de 2024, referente al seguimiento y control del contrato de obra 4060 de 2024 (parques).

Lo anterior para su revisión y aprobación,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos: Lo referido en (24) folios
Con copia: N/A
Elaboró: KA
Revisó: N/A