
YUNEX TRAFFIC

Elaboró: L. Rincón (SMO YU COL BE)
Revisó: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprobó: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Inspección de Motosoldador

Código del Documento: FR-BE2.34

Marca	ECOMAX	**Fecha / Hora**	14:00 pm	**FECHA DE INICIO**	02	07	24	**FECHA DE CIERRE**	31	07	24	**Ubicación:**	
Modelo	GE8000E-DO11	**Nombre de quien realiza la inspección:**	Cesar Leonardo Valerio					**Cargo:**			Conductor D.6		
Serie	190192F-2308060	**Actividad a realizar:**	Correctivo Electrico										
Voltaje	120/240 VAC	**Proyecto:**	mantenimiento integral Semaforico.										

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	DÍA																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
																															
Estado de la pintura		✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								✓	✓	✓
Limpieza del equipo		✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								✓	✓	✓
Estado de carcaza		✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								✓	✓	✓
Chasis		✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								✓	✓	✓
Tanque de combustible		✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								✓	✓	✓
Agarraderas		✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								✓	✓	✓
Medidor de horas de trabajo		✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								✓	✓	✓
Boton de encendido		✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								✓	✓	✓
Perno de tierra		✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								✓	✓	✓
Perno de salida		✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								✓	✓	✓
Verificar que la maquina no posee daños estructurales evidentes, ni presente fugas de liquidos		✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								✓	✓	✓
Comprobar que se mantiene la estanqueidad en el alternador y en las bases de salida		✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								✓	✓	✓
Comprobar que todos los dispositivos de seguridad y protección están en buen estado y se encuentran colocados correctamente (Tapón del combustible de ACPM)		✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								✓	✓	✓
Comprobar que los niveles de combustible y aceite motor sean los adecuados.		✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								✓	✓	✓
Verificar que las aberturas de ventilación del motor permanecen limpias y que el filtro de admisión de aire no está obstruido.		✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								✓	✓	✓
Comprobar que los cables eléctricos y las clavijas de conexión se encuentran en buen estado.		✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								✓	✓	✓
Verificar que los cables del circuito de la soldadura poseen una sección adecuada para soportar la corriente necesaria		✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								✓	✓	✓

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

Clasificación:
Restringido

YUNEX
TRAFFIC

Elaboró: L. Rincón (SMO YU COL BE)
Revisó: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprobó: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Inspección de Motosoldador

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	DÍA																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Verificar que la maquina se encuentra conectada a tierra		✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								✓	✓	✓
Verificar que las pinzas mantienen su aislamiento en perfecto estado y que amordazan correctamente		✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								✓	✓	✓
Comprobar que la maquina no está sucia con materiales aceitosos o inflamables		✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								✓	✓	✓
Evitar que las polaridades del circuito de soldadura puedan entran en contacto.		✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								✓	✓	✓
Se cuenta con extintor ABC en sitio disponible		✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								✓	✓	✓
EPP´S - Protección visual		✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								✓	✓	✓
EPP´S - Botas de seguridad, camisa manga larga, jean.		✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								✓	✓	✓
EPP´S - Protección respiratoria		✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								✓	✓	✓
EPP´S - Guantes de seguridad		✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								✓	✓	✓
EPP´S - Tapaoídos de copa o inserción según corresponda		✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								✓	✓	✓

FIRMA:

Crieterio de Inspección: √ : Bueno y Completo **X :** Dañado o Incompleto **N/A :** No aplica

OBSERVACIONES:

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved


YUNEX TRAFFIC

Código del Documento: FR-BE2.34

Inspección de Motosoldador

Elaboró: L. Rincón (SMO YU COL BE)
Revisó: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprobó: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Marca		**Fecha / Hora**	**FECHA DE INICIO**	Día	Mes	Año	**FECHA DE CIERRE**	Día 31	Mes 07	Año 24	**Ubicación:** Grua
Modelo		**Nombre de quien realiza la inspección:**	Jean Parra					**Cargo:**		49	
Serie		**Actividad a realizar:**	Mant. Correctivo - Preventivo								
Voltaje	12v	**Proyecto:**	UTM1 Bogota								

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	DÍA																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
 Estado de la pintura	✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
Limpieza del equipo	✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Estado de carcaza	✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Chasis	✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Tanque de combustible	✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Agarraderas	✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Medidor de horas de trabajo	✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Boton de encendido	✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Perno de tierra	✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Perno de salida	✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Verificar que la maquina no posee daños estructurales evidentes, ni presente fugas de liquidos	✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Comprobar que se mantiene la estanqueidad en el alternador y en las bases de salida	✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Comprobar que todos los dispositivos de seguridad y protección están en buen estado y se encuentran colocados correctamente (Tapón del combustible de ACPM)	✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Comprobar que los niveles de combustible y aceite motor sean los adecuados.	✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Verificar que las aberturas de ventilación del motor permanecen limpias y que el filtro de admisión de aire no está obstruido.	✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Comprobar que los cables eléctricos y las clavijas de conexión se encuentran en buen estado.	✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Verificar que los cables del circuito de la soldadura poseen una sección adecuada para soportar la corriente necesaria	✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

Clasificación:
Restringido

YUNEX
TRAFFIC

Elaboró: L. Rincón (SMO YU COL BE)
Revisó: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprobó: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Código del Documento: FR-BE2.34

Inspección de Motosoldador

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	DÍA																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Verificar que la maquina se encuentra conectada a tierra	√																														
Verificar que las pinzas mantienen su aislamiento en perfecto estado y que amordazan correctamente	√																														
Comprobar que la maquina no está sucia con materiales aceitosos o inflamables	√																														
Evitar que las polaridades del circuito de soldadura puedan entran en contacto.	√																														
Se cuenta con extintor ABC en sitio disponible	√																														
EPP´S - Protección visual	√																														
EPP´S - Botas de seguridad, camisa manga larga, jean.	√																														
EPP´S - Protección respiratoria	√																														
EPP´S - Guantes de seguridad	√																														
EPP´S - Tapaoídos de copa o inserción según corresponda	√																														

FIRMA:

Crieterio de Inspección: √ : Bueno y Completo **X** : Dañado o Incompleto **N/A** : No aplica

OBSERVACIONES:

GPM 353C 2-7-4-5

Wom 029 (22-23-24-25-26-27-28

Gcw 765 CE - 9 - 10 -

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved


Clasificación:
Restringido

YUNEX TRAFFIC

Elaboró: L. Rincón (SMO YU COL BE)
Revisó: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprobó: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Inspección de Motosoldador

Marca		**Fecha / Hora**	**FECHA DE INICIO**	02	JULIO	24	**FECHA DE CIERRE**	31	JULIO	24	**Ubicación:**	
Modelo		**Nombre de quien realiza la inspección:**	JAVIER GONGORA					**Cargo:**		DRIVER		
Serie		**Actividad a realizar:**										
Voltaje		**Proyecto:**										



CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	DÍA 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Estado de la pintura								NA						NA	✓	✓	✓	✓	✓			NA	✓	✓	✓	✓	✓		NA	NA	NA
Limpieza del equipo								NA						NA	✓	✓	✓	✓	✓			NA	✓	✓	✓	✓	✓		NA	NA	NA
Estado de carcaza								NA						NA	✓	✓	✓	✓	✓			NA	✓	✓	✓	✓	✓		NA	NA	NA
Chasis	N	A						NA						NA	✓	✓	✓	✓	✓			NA	✓	✓	✓	✓	✓		NA	NA	NA
Tanque de combustible								NA		N				NA	✓	✓	✓	✓	✓			NA	✓	✓	✓	✓	✓		NA	NA	NA
Agarraderas								NA						NA	✓	✓	✓	✓	✓			NA	✓	✓	✓	✓	✓		NA	NA	NA
Medidor de horas de trabajo								NA						NA	✓	✓	✓	✓	✓			NA	✓	✓	✓	✓	✓		NA	NA	NA
Boton de encendido				N	A			NA				A		NA	✓	✓	✓	✓	✓			NA	✓	✓	✓	✓	✓		NA	NA	NA
Perno de tierra								NA						NA	✓	✓	✓	✓	✓			NA	✓	✓	✓	✓	✓		NA	NA	NA
Perno de salida								NA						NA	✓	✓	✓	✓	✓			NA	✓	✓	✓	✓	✓		NA	NA	NA
Verificar que la maquina no posee daños estructurales evidentes, ni presente fugas de liquidos								NA						NA	✓	✓	✓	✓	✓			NA	✓	✓	✓	✓	✓		NA	NA	NA
Comprobar que se mantiene la estanqueidad en el alternador y en las bases de salida								NA						NA	✓	✓	✓	✓	✓			NA	✓	✓	✓	✓	✓		NA	NA	NA
Comprobar que todos los dispositivos de seguridad y protección están en buen estado y se encuentran colocados correctamente (Tapón del combustible de ACPM)								NA						NA	✓	✓	✓	✓	✓			NA	✓	✓	✓	✓	✓		NA	NA	NA
Comprobar que los niveles de combustible y aceite motor sean los adecuados.								NA						NA	✓	✓	✓	✓	✓			NA	✓	✓	✓	✓	✓		NA	NA	NA
Verificar que las aberturas de ventilación del motor permanecen limpias y que el filtro de admisión de aire no está obstruido.								NA						NA	✓	✓	✓	✓	✓			NA	✓	✓	✓	✓	✓		NA	NA	NA
Comprobar que los cables eléctricos y las clavijas de conexión se encuentran en buen estado.								NA						NA	✓	✓	✓	✓	✓			NA	✓	✓	✓	✓	✓		NA	NA	NA
Verificar que los cables del circuito de la soldadura poseen una sección adecuada para soportar la corriente necesaria								NA						NA	✓	✓	✓	✓	✓			NA	✓	✓	✓	✓	✓		NA	NA	NA

GLW 769 WOM 738 WOM 079

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

Clasificación:
Restringido

YUNEX TRAFFIC

Elaboró: L. Rincón (SMO YU COL BE)
Revisó: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprobó: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Inspección de Motosoldador

Código del Documento: FR-BE2.34

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	DÍA																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Verificar que la maquina se encuentra conectada a tierra															NA	NA	NA	NA						NA							
Verificar que las pinzas mantienen su aislamiento en perfecto estado y que amordazan correctamente															✓	✓	✓	✓						✓							
Comprobar que la maquina no está sucia con materiales aceitosos o inflamables															✓	✓	✓	✓						✓							
Evitar que las polaridades del circuito de soldadura puedan entran en contacto															✓	✓	—	✓						✓							
Se cuenta con extintor ABC en sitio disponible															✓	✓	✓	✓						✓							
EPP´S - Protección visual															✓	✓	✓	✓						✓							
EPP´S - Botas de seguridad, camisa manga larga, jean															✓	✓	✓	✓						✓							
EPP´S - Protección respiratoria															✓	✓	✓	✓						✓							
EPP´S - Guantes de seguridad															✓	✓	✓	✓						✓							
EPP´S - Tapaoídos de copa o inserción según corresponda															✓	✓	✓	✓						✓							

FIRMA:

Crieterio de Inspección: √ : Bueno y Completo **X** : Dañado o Incompleto **N/A** : No aplica

OBSERVACIONES:

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved


YUNEX
TRAFFIC

Elaboró: L. Rincón (SMO YU COL BE)
Revisó: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprobó: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Inspección de Motosoldador

Código del Documento: FR-BE2.34

Marca	ECOMAX	**Fecha / Hora**	**FECHA DE INICIO**	02 Día	07 Mes	2 Año	**FECHA DE CIERRE**	31 Día	07 Mes	2024 Año	**Ubicación:**	WOM 624		
Modelo	GE 8000 E	**Nombre de quien realiza la inspección:**	William Fernando Morales					**Cargo:**		Driver.				
Serie	PD192F-230806009	**Actividad a realizar:**	Soldadura de tapas.											
Voltaje	120/240 VAC	**Proyecto:**	Mto Bogota.											

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	DÍA																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
																															
Estado de la pintura		✓	✓	✓	✓	✓	✓															✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Limpieza del equipo		✓	✓	✓	✓	✓	✓															✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Estado de carcaza		✓	✓	✓	✓	✓	✓															✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Chasis		✓	✓	✓	✓	✓	✓															✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Tanque de combustible		✓	✓	✓	✓	✓	✓															✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Agarraderas		✓	✓	✓	✓	✓	✓															✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Medidor de horas de trabajo		✓	✓	✓	✓	✓	✓															✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Boton de encendido		✓	✓	✓	✓	✓	✓															✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Perno de tierra		✓	✓	✓	✓	✓	✓															✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Perno de salida		✓	✓	✓	✓	✓	✓															✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Verificar que la maquina no posee daños estructurales evidentes, ni presente fugas de líquidos		✓	✓	✓	✓	✓	✓															✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Comprobar que se mantiene la estanqueidad en el alternador y en las bases de salida		✓	✓	✓	✓	✓	✓															✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Comprobar que todos los dispositivos de seguridad y protección están en buen estado y se encuentran colocados correctamente (Tapón del combustible de ACPM)		✓	✓	✓	✓	✓	✓															✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Comprobar que los niveles de combustible y aceite motor sean los adecuados.		✓	✓	✓	✓	✓	✓															✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Verificar que las aberturas de ventilación del motor permanecen limpias y que el filtro de admisión de aire no está obstruido.		✓	✓	✓	✓	✓	✓															✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Comprobar que los cables eléctricos y las clavijas de conexión se encuentran en buen estado.		✓	✓	✓	✓	✓	✓															✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Verificar que los cables del circuito de la soldadura poseen una sección adecuada para soportar la corriente necesaria		✓	✓	✓	✓	✓	✓															✓	✓	✓	✓	✓	✓				

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

Clasificación:
Restringido

YUNEX TRAFFIC

Código del Documento: FR-BE2.34

Inspección de Motosoldador

Elaboró: L. Rincon (SMO YU COL BE)
Revisó: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprobó: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	DÍA																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Verificar que la maquina se encuentra conectada a tierra		√	√	√	√	√	√															√	√	√	√	√	√				
Verificar que las pinzas mantienen su aislamiento en perfecto estado y que amordazan correctamente		√	√	√	√	√	√															√	√	√	√	√	√				
Comprobar que la maquina no está sucia con materiales aceitosos o inflamables		√	√	√	√	√	√															√	√	√	√	√	√				
Evitar que las polaridades del circuito de soldadura puedan entran en contacto.		√	√	√	√	√	√															√	√	√	√	√	√				
Se cuenta con extintor ABC en sitio disponible		√	√	√	√	√	√															√	√	√	√	√	√				
EPP´S - Protección visual		√	√	√	√	√	√															√	√	√	√	√	√				
EPP´S - Botas de seguridad, camisa manga larga, jean.		√	√	√	√	√	√															√	√	√	√	√	√				
EPP´S - Protección respiratoria		√	√	√	√	√	√															√	√	√	√	√	√				
EPP´S - Guantes de seguridad		√	√	√	√	√	√															√	√	√	√	√	√				
EPP´S - Tapaoídos de copa o inserción según corresponda		√	√	√	√	√	√															√	√	√	√	√	√				

FIRMA:

Crieterio de Inspección: √ : Bueno y Completo **X** : Dañado o Incompleto **N/A** : No aplica

OBSERVACIONES: Generador con Golpe en el tanque de Combustible / semana del 22/7/24 se realizan Actividades en La Sra. GLM 857

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved