YUNEX
TRAFFIC

Elaboró: L. Rincón (SMO YU COL BE)
Revisó: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprobó: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Código del Documento: FR-BE2.34

Inspección de Pulidora

Marca	Hilwaukee	**Fecha / Hora**	**Fecha de Inicio**	02	07	24	**Fecha de Cierre**	31	07	24	**Ubicación:**	WOH 029															
Modelo	inalambrico	**Nombre completo de quien realiza la inspección:**	William Fernando Morales					**Cargo:**	D	R	I	U	E	R													
Serie	F3300 1927-11173	**Actividad a realizar:**	Correctivos electricos a la Red Semaforica																								
Voltaje	18 Volt.	**Proyecto**	Mto integral Bogota.																								

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO		DÍA																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Estado de la pintura		✓	✓	✓	✓	✓	✓															✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	Limpieza del equipo		✓	✓	✓	✓	✓	✓															✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	Estado de carcaza		✓	✓	✓	✓	✓	✓															✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	Estructura en general		✓	✓	✓	✓	✓	✓															✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	Estado del disco		✓	✓	✓	✓	✓	✓															✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	Agarraderas		✓	✓	✓	✓	✓	✓															✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	Guarda de seguridad		✓	✓	✓	✓	✓	✓															✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	Botón de encendido / Apagado		✓	✓	✓	✓	✓	✓															✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del cargador			✓	✓	✓	✓	✓	✓															✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Estado de instalación del disco (insertación)			✓	✓	✓	✓	✓	✓															✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios			✓	✓	✓	✓	✓	✓															✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Estado e instalación del mango			✓	✓	✓	✓	✓	✓															✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Estado del interruptor de encendido y su seguro			✓	✓	✓	✓	✓	✓															✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Estado de la guía de la guarda			✓	✓	✓	✓	✓	✓															✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Accesorios apropiados			✓	✓	✓	✓	✓	✓															✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Estado general de la pulidora (fisuras, rupturas, aseo, etc.)			✓	✓	✓	✓	✓	✓															✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Disco (adecuado para la tarea y en buen estado)			✓	✓	✓	✓	✓	✓															✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Epp´s - overol de carnaza			✓	✓	✓	✓	✓	✓															✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓

Formato Base:FR-BE1.2
Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

Clasificación:
Restringido

YUNEX TRAFFIC

Elaboró: L. Rincón (SMO YU COL BE)
Revisó: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprobó: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Inspección de Pulidora

Código del Documento: FR-BE2.34

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	DÍA																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Epp´s - careta para pulir		√	√	√	√	√	√															√	√	√	√	√	√		√	√	√
Epp´s - guantes de carnaza		√	√	√	√	√	√															√	√	√	√	√	√		√	√	√
Epp´s - Tapaoidos de copa		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A															N/A	N/A	N/A	U/A	U/A	N/A		U/A	U/A	U/A
Epp´s - botas de seguridad, camisa manga larga, jean,		√	√	√	√	√	√															√	√	√	√	√	√		√	√	√

FIRMA:

Crieterio de Inspección: √ : Bueno y Completo X : Dañado o Incompleto N/A : No aplica

OBSERVACIONES:

Equipo con Rayones y desgaste por uso / Serial

Clasificación:
Restringido

Formato Base:FR-BE1.2
Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC

Elaboró: L. Rincón (SMO YU COL BE)
Revisó: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprobó: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Código del Documento: FR-BE2.34

Inspección de Pulidora

		Fecha / Hora	Fecha de Inicio	02	07	24	Fecha de Cierre	31	07	24	Ubicación:
Modelo	20-SI.	Nombre completo de quien realiza la inspección:	Cesar Leonardo Valencia				Cargo:				
Serie	F33W19271117	Actividad a realizar:	Levantamiento de Canalización								
Voltaje	18 Vm	Proyecto	mantenimiento integral Semaforico								

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO		DÍA																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Estado de la pintura		✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓
	Limpieza del equipo		✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓
	Estado de carcaza		✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓
	Estructura en general		✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓
	Estado del disco		✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓
	Agarraderas		✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓
	Guarda de seguridad		✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓
	Botón de encendido / Apagado		✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del cargador			✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓
Estado de instalación del disco (insertación)			✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios			✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓
Estado e instalación del mango			✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓
Estado del interruptor de encendido y su seguro			✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓
Estado de la guia de la guarda			✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓
Accesorios apropiados			✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓
Estado general de la pulidora (fisuras, rupturas, aseo, etc.)			✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓
Disco (adecuado para la tarea y en buen estado)			✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓
Epp's - overol de carnaza			✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓
Epp's - careta para pulir			✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓
Epp's - guantes de carnaza			✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓
Epp's - Tapaoidos de copa			✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓
Epp's - botas de seguridad, camisa manga larga, jean,			✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓

FIRMA:

Crieterio de Inspección: √ : Bueno y Completo X : Dañado o Incompleto N/A : No aplica

OBSERVACIONES:

Formato Base:FR-BE1.2
Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

Clasificacion:
Restringido

YUNEX
TRAFFIC

Elaboró: L. Rincón (SMO YU COL BE)
Revisó: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprobó: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Código del Documento: FR-BE2.34

Inspección de Pulidora

	milwaukee	Fecha / Hora	Fecha de Inicio	2	7	2024	Fecha de Cierre	31	7	2024	Ubicación:	WOM-738	
Modelo	F3300 B1773	Nombre completo de quien realiza la inspección:	Jeison Esteban gallardo					Cargo:	AL	X	T		
Serie		Actividad a realizar:	MTO correctivo										
Voltaje	18V	Proyecto	UTMI Bogotá										

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	DÍA																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
 Estado de la pintura		√	√	√	√	√				√	√				√	√	√	√	√	√	√	√							√	√	√
Limpieza del equipo		X	X	X	X	X				X	X				X	X	X	X	X	X	X	X							X	X	X
Estado de carcaza		√	√	√	√	√				√	√				√	√	√	√	√	√	√	√							√	√	√
Estructura en general		√	√	√	√	√				√	√				√	√	√	√	√	√	√	√							√	√	√
Estado del disco		√	√	√	√	√				√	√				√	√	√	√	√	√	√	√							√	√	√
Agarraderas		√	√	√	√	√				√	√				√	√	√	√	√	√	√	√							√	√	√
Guarda de seguridad		√	√	√	√	√				√	√				√	√	√	√	√	√	√	√							√	√	√
Botón de encendido / Apagado		√	√	√	√	√				√	√				√	√	√	√	√	√	√	√							√	√	√
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del cargador		√	√	√	√	√				√	√				√	√	√	√	√	√	√	√							√	√	√
Estado de instalación del disco (insertación)		√	√	√	√	√				√	√				√	√	√	√	√	√	√	√							√	√	√
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios		√	√	√	√	√				√	√				√	√	√	√	√	√	√	√							√	√	√
Estado e instalación del mango		√	√	√	√	√				√	√				√	√	√	√	√	√	√	√							√	√	√
Estado del interruptor de encendido y su seguro		√	√	√	√	√				√	√				√	√	√	√	√	√	√	√							√	√	√
Estado de la guia de la guarda		√	√	√	√	√				√	√				√	√	√	√	√	√	√	√							√	√	√
Accesorios apropiados		√	√	√	√	√				√	√				√	√	√	√	√	√	√	√							√	√	√
Estado general de la pulidora (fisuras, rupturas, aseo, etc.)		√	√	√	√	√				√	√				√	√	√	√	√	√	√	√							√	√	√
Disco (adecuado para la tarea y en buen estado)		√	√	√	√	√				√	√				√	√	√	√	√	√	√	√							√	√	√
Epp's - overol de carnaza		X	X	X	X	X				X	X				X	X	X	X	X	X	X	X							X	X	X
Epp's - careta para pulir		√	√	√	√	√				√	√				√	√	√	√	√	√	√	√							√	√	√
Epp's - guantes de carnaza		X	X	X	X	X				X	X				X	X	X	X	X	X	X	X							X	X	X
Epp's - Tapaoidos de copa		√	√	√	√	√				√	√				√	√	√	√	√	√	√	√							√	√	√
Epp's - botas de seguridad, camisa manga larga, jean.		√	√	√	√	√				√	√				√	√	√	√	√	√	√	√							√	√	√

FIRMA:

Crieterio de Inspección: √ : Bueno y Completo X : Dañado o Incompleto **N/A** : No aplica

OBSERVACIONES:

F3300 1927-11237 semana del 15 al 21 con grua WOL-454

Clasificación: Restringido

Versión: 01
Página 1 de 1

Formato Base:FR-BE1.2
Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC

Elaboró: L. Rincón (SMO YU COL BE)
Revisó: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprobó: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Inspección de Pulidora

Código del Documento: FR-BE2.34

Marca		**Fecha / Hora**	**Fecha de Inicio**	01	07	24	**Fecha de Cierre**	31	07	24	**Ubicación:**	Gne	
Modelo		**Nombre completo de quien realiza la inspección:**	Jean Parra					**Cargo:**	T				
Serie		**Actividad a realizar:**	Mant. Preventivo - Correctivo										
Voltaje	120	**Proyecto**	UTM1 Bogota										

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO		DÍA																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Estado de la pintura																														
	Limpieza del equipo																														
	Estado de carcaza																														
	Estructura en general																														
	Estado del disco																														
	Agarraderas																														
	Guarda de seguridad																														
	Botón de encendido / Apagado																														
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del cargador																															
Estado de instalación del disco (insertación)																															
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios																															
Estado e instalación del mango																															
Estado del interruptor de encendido y su seguro																															
Estado de la guía de la guarda																															
Accesorios apropiados																															
Estado general de la pulidora (fisuras, rupturas, aseo, etc.)																															
Disco (adecuado para la tarea y en buen estado)																															
Epp´s - overol de carnaza																															

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

Clasificación:
Restringido

YUNEX
TRAFFIC

Código del Documento: FR-BE2.34

Inspección de Pulidora

Elaboró: L. Rincón (SMO YU COL BE)
Revisó: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprobó: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	DÍA																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Epp´s - careta para pulir	√				√			√		√		√	√	√		√	√	√				√	√	√	√	√	√	√	X		√
Epp´s - guantes de carnaza	√				√			√		√		√	√	√		√	√	√				√	√	√	√	√	√	√	X		√
Epp´s - Tapaoidos de copa	√				√			√		√		√	√	√		√	√	√				√	√	√	√	√	√	√	X		√
Epp´s - botas de seguridad, camisa manga larga, jean,	√				√			√		√		√	√	√		√	√	√				√	√	√	√	√	√	√	√		√

FIRMA:

Crieterio de Inspección: √ : Bueno y Completo X : Dañado o Incompleto N/A : No aplica

OBSERVACIONES:

GPM 353 (2-3-4-5 WGM 029 (22-23-24-25-26-27-28-29

GLW 765 (8-9-10-11

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

Clasificación:
Restringido

Inspección de Pulidora

		Fecha / Hora	Fecha de Inicio	15	07	24	Fecha de Cierre	31	07	24	Ubicación:		
Modelo		Nombre completo de quien realiza la inspección:	Andres Reyna				Cargo:	T	E	C	N	I	C	O
Serie		Actividad a realizar:	Mto correctivo										
Voltaje		Proyecto	Mto 1303 Fc										

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	DÍA																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
																															
Estado de la pintura															✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Limpieza del equipo															✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estado de carcaza															✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estructura en general															✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estado del disco															✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Agarraderas															✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Guarda de seguridad															✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Botón de encendido / Apagado															✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del cargador															✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estado de instalación del disco (insertación)															✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios															✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estado e instalación del mango															✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estado del interruptor de encendido y su seguro															✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estado de la guia de la guarda															✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Accesorios apropiados															✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estado general de la pulidora (fisuras, rupturas, aseo, etc.)															✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Disco (adecuado para la tarea y en buen estado)															✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Epp´s - overol de carnaza															NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Epp´s - careta para pulir															✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Epp´s - guantes de carnaza															✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Epp´s - Tapaoidos de copa															NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Epp´s - botas de seguridad, camisa manga larga, jean,															✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

FIRMA:

Crieterio de Inspección: √ : Bueno y Completo X : Dañado o Incompleto N/A : No aplica

OBSERVACIONES:

Formato Base FR-BE1.2
Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC

Elaboró: L. Rincón (SMO YU COL BE)
Revisó: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprobó: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Código del Documento: FR-BE2.34

Inspección de Pulidora

Marca	MILWAUKE	**Fecha / Hora**	**Fecha de Inicio**	02	JULIO	24	**Fecha de Cierre**	31	JULIO	24	**Ubicación:**	
Modelo		**Nombre completo de quien realiza la inspección:**	JAVIER GONGORA					**Cargo:**				
Serie		**Actividad a realizar:**										
Voltaje		**Proyecto**										

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO



	DÍA																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Estado de la pintura								✓	✓	✓	✓	✓	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓			NA	✓	✓	✓	✓	✓		NA	NA	NA
Limpieza del equipo								✓	✓	✓	✓	✓	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓			NA	✓	✓	✓	✓	✓		NA	NA	NA
Estado de carcaza								✓	✓	✓	✓	✓	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓			NA	✓	✓	✓	✓	✓		NA	NA	NA
Estructura en general								✓	✓	✓	✓	✓	/	✓	✓	✓	✓	/	✓			NA	✓	✓	✓	✓	/		NA	NA	NA
Estado del disco								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			NA	✓	✓	✓	/	✓		NA	NA	NA
Agarraderas								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			NA	✓	✓	✓	/	/		NA	NA	NA
Guarda de seguridad		NA						✓	✓	✓	✓	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓			NA	✓	✓	✓	✓	✓		NA	NA	NA
Botón de encendido / Apagado								✓	✓	✓	✓	✓	✓	/	✓	✓	✓	✓	✓			NA	✓	✓	/	✓	/		NA	NA	NA
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del cargador								NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			NA	✓	✓	-	✓	✓		NA	NA	NA
Estado de instalación del disco (insertación)				NA				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			NA	✓	✓	✓	✓	/		NA	NA	NA
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			NA	✓	✓	✓	✓	/		NA	NA	NA
Estado e instalación del mango								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			NA	✓	✓	✓	✓	✓		NA	NA	NA
Estado del interruptor de encendido y su seguro								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			NA	✓	✓	✓	✓	✓		NA	NA	NA
Estado de la guía de la guarda								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			NA	✓	✓	✓	✓	/		NA	NA	NA
Accesorios apropiados								✓	✓	✓	✓	✓	✓	/	✓	✓	✓	✓	✓			NA	✓	✓	✓	-	/		NA	NA	NA
Estado general de la pulidora (fisuras, rupturas, aseo, etc.)								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	/	✓			NA	✓	✓	✓	/	/		NA	NA	NA
Disco (adecuado para la tarea y en buen estado)								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			NA	✓	✓	/	✓	✓		NA	NA	NA
Epp´s - overol de carnaza								✓	✓	✓	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			NA	✓	/	/	✓	✓		NA	NA	NA

WOM 138 WOM 079

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

Clasificación: Restringido

YUNEX
TRAFFIC

Elaboró: L. Rincón (SMO YU COL BE)
Revisó: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprobó: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Inspección de Pulidora

Código del Documento: FR-BE2.34

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	DÍA																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Epp´s - careta para pulir								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓							
Epp´s - guantes de carnaza								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓							
Epp´s - Tapaoidos de copa								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓							
Epp´s - botas de seguridad, camisa manga larga, jean,								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓							

FIRMA:

Crieterio de Inspección: √ : Bueno y Completo X : Dañado o Incompleto N/A : No aplica

OBSERVACIONES:

Formato Base:FR-BE1.2
Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved