YUNEX TRAFFIC

Elaboró: L. Rincon (SMO YU COL BE)
Revisó: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprobó: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Código del Documento: FR-BE2.34

Inspección de Taladro

Marca	Milwaukee	**Fecha / Hora**	**Fecha de Inicio**	02	Julio	2024	**Fecha de Cierre**	31	Julio	2024	**Ubicación:**		
Modelo		**Nombre de quien realiza la inspección:**	JAVIER GONGORA					**Cargo:**					
Serie		**Actividad a realizar:**											
Voltaje		**Proyecto**											

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	DÍA																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
 Estado de la pintura								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			NA	✓	✓	✓	✓	✓	NA	NA	NA	NA
Limpieza del equipo								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			NA	✓	✓	✓	✓	✓	NA	NA	NA	NA
Estado de carcaza								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			NA	✓	✓	✓	✓	✓	NA	NA	NA	NA
Estructura en general								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			NA	✓	✓	✓	✓	✓	NA	NA	NA	NA
Estado mandril	NA							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			NA	✓	✓	✓	✓	✓	NA	NA	NA	NA
Botón de encendido / Apagado								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			NA	✓	✓	✓	✓	✓	NA	NA	NA	NA
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del cargador								NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			NA	✓	✓	✓	✓	✓	NA	NA	NA	NA
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			NA	✓	✓	✓	✓	✓	NA	NA	NA	NA
Estado mango				NA				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			NA	✓	✓	✓	✓	✓	NA	NA	NA	NA
Estado del interruptor de encendio y su seguro								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			NA	✓	✓	✓	✓	✓	NA	NA	NA	NA
Accesorios apropiados								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			NA	✓	✓	✓	✓	✓	NA	NA	NA	NA
Epp´s - Protección facial								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			NA	✓	✓	✓	✓	✓	NA	NA	NA	NA
Epp´s - guantes de seguridad								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			NA	✓	✓	✓	✓	✓	NA	NA	NA	NA
Epp´s - botas de seguridad, camisa manga larga, jean,								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			NA	✓	✓	✓	✓	✓	NA	NA	NA	NA

GLW769

FIRMA:

Crieterio de Inspección: √ : Bueno y Completo **X** : Dañado o Incompleto **N/A** : No aplica

OBSERVACIONES:

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

Clasificación: Restringido

YUNEX TRAFFIC

Elaboró: L. Rincón (SMO YU COL BE)
Revisó: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprobó: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Código del Documento: FR-BE2.34

Inspección de Taladro

Marca	Milwaukee.	**Fecha / Hora**	**Fecha de Inicio**	02	07	24	**Fecha de Cierre**	31	07	24	**Ubicación:**	Dom 069						
Modelo	inalambrico	**Nombre de quien realiza la inspección:**	William Morales					**Cargo:**	D	R	I	V	E	R				
Serie	F2GCD 182-03772.	**Actividad a realizar:**	Mtos correctivos A LA Red Semaforica.															
Voltaje	18 Volt	**Proyecto**	M4O Bogota.															

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO		DÍA																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Estado de la pintura		✓	✓	✓	✓	✓	✓																						✓	✓	✓
	Limpieza del equipo		✓	✓	✓	✓	✓	✓																						✓	✓	✓
	Estado de carcaza		✓	✓	✓	✓	✓	✓																						✓	✓	✓
	Estructura en general		✓	✓	✓	✓	✓	✓																						✓	✓	✓
	Estado mandril		✓	✓	✓	✓	✓	✓																						✓	✓	✓
	Botón de encendido / Apagado		✓	✓	✓	✓	✓	✓																						✓	✓	✓
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del cargador			✓	✓	✓	✓	✓	✓																						✓	✓	✓
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios			✓	✓	✓	✓	✓	✓																						✓	✓	✓
Estado mango			✓	✓	✓	✓	✓	✓																						✓	✓	✓
Estado del interruptor de encendio y su seguro			✓	✓	✓	✓	✓	✓																						✓	✓	✓
Accesorios apropiados			✓	✓	✓	✓	✓	✓																						✓	✓	✓
Epp´s - Protección facial			✓	✓	✓	✓	✓	✓																						✓	✓	✓
Epp´s - guantes de seguridad			✓	✓	✓	✓	✓	✓																						✓	✓	✓
Epp´s - botas de seguridad, camisa manga larga, jean,			✓	✓	✓	✓	✓	✓																						✓	✓	✓

FIRMA:

Crieterio de Inspección: √ : Bueno y Completo **X** : Dañado o Incompleto **N/A** : No aplica

OBSERVACIONES: equipo con Rayones y uso

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC

Elaboró: L. Rincón (SMO YU COL BE)
Revisó: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprobó: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Código del Documento: FR-BE2.34

Inspección de Taladro

Marca	HILWUK	Fecha / Hora	Fecha de Inicio	02	07	2024	Fecha de Cierre	31	07	2024	Ubicación:		
Modelo	208-20	Nombre de quien realiza la inspección:	Cesar Leonardo Valencia				Cargo:						
Serie	F33DD1927 112.	Actividad a realizar:	levantamiento de Canalización										
Voltaje	18 V.T..	Proyecto	mantenimiento Integral Semaforico										

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO		DÍA																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Estado de la pintura		✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓
	Limpieza del equipo		✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓
	Estado de carcaza		✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓
	Estructura en general		✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓
	Estado mandril		✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓
	Botón de encendido / Apagado		✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del cargador			✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios			✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓
Estado mango			✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓
Estado del interruptor de encendio y su seguro			✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓
Accesorios apropiados			✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓
Epp´s - Protección facial			✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓
Epp´s - guantes de seguridad			✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓
Epp´s - botas de seguridad, camisa manga larga, jean,			✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓

FIRMA:

Crieterio de Inspección: √ : Bueno y Completo X : Dañado o Incompleto N/A : No aplica

OBSERVACIONES:

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

Clasificación: Restringido

YUNEX TRAFFIC

Elaboró: L. Rincón (SMO YU COL BE)
Revisó: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprobó: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Inspección de Taladro

Código del Documento: FR-BE2.34

Marca	Milwaukee	Fecha / Hora	Fecha de Inicio	2	07	2024	Fecha de Cierre				Ubicación:	WOM738
Modelo	Drill/Driver	Nombre de quien realiza la inspección:	Jaison Galindo									
Serie	G72AD1737 004176	Actividad a realizar:	Mto Correctivo						Cargo:	AUX. T		
Voltaje	18V	Proyecto	UTMI Bogotá									

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO



DÍA

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Estado de la pintura		√	√	√	√	√					√				√	√	√	√	√	√	√	√							√	√	√
Limpieza del equipo		X	X	X	X	X					X				X	X	X	X	X	X	X	X							X	X	X
Estado de carcaza		√	√	√	√	√					√				√	√	√	√	√	√	√	√							√	√	√
Estructura en general		√	√	√	√	√					√				√	√	√	√	√	√	√	√							√	√	√
Estado mandril		√	√	√	√	√					√				√	√	√	√	√	√	√	√							√	√	√
Botón de encendido / Apagado		√	√	√	√	√					√				√	√	√	√	√	√	√	√							√	√	√
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del cargador		√	√	√	√	√					√				√	√	√	√	√	√	√	√							√	√	√
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios		√	√	√	√	√					√				√	√	√	√	√	√	√	√							√	√	√
Estado mango		√	√	√	√	√					√				√	√	√	√	√	√	√	√							√	√	√
Estado del interruptor de encendio y su seguro		√	√	√	√	√					√				√	√	√	√	√	√	√	√							√	√	√
Accesorios apropiados		√	√	√	√	√					√				√	√	√	√	√	√	√	√							√	√	√
Epp´s - Protección facial		√	√	√	√	√					√				√	√	√	√	√	√	√	√							√	√	√
Epp´s - guantes de seguridad		√	√	√	√	√					√				√	√	√	√	√	√	√	√							√	√	√
Epp´s - botas de seguridad, camisa manga larga, jean,		√	√	√	√	√					√				√	√	√	√	√	√	√	√							√	√	√

FIRMA: GALINDO

Crieterio de Inspección: √ : Bueno y Completo X : Dañado o Incompleto N/A : No aplica

OBSERVACIONES: Semana del 15 al 21 con grua WOL-969 → C5GAD1706 00582

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

Clasificación: Restringido

YUNEX TRAFFIC

Elaboró: L. Rincón (SMO YU COL BE)
Revisó: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprobó: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Inspección de Taladro

Marca		Fecha / Hora	Fecha de Inicio	01	07	24	Fecha de Cierre	31	07	24	Ubicación:	Grua	
Modelo		Nombre de quien realiza la inspección:	Juan Parra					Cargo:	T	T			
Serie		Actividad a realizar:	Mant. Preventivo - Correctivo										
Voltaje	12V	Proyecto	UTM1 Bogota										

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO		DÍA																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Estado de la pintura	√							√	√	√	√	√	√	√		√	√	√				√	√	√	√	√	√	√	√		√
	Limpieza del equipo	√							√	√	√	√	√	√	√		√	√	√				√	√	√	√	√	√	√	√		√
	Estado de carcaza	√							√	√	√	√	√	√	√		√	√	√				√	√	√	√	√	√	√	√		√
	Estructura en general	√							√	√	√	√	√	√	√		√	√	√				√	√	√	√	√	√	√	√		√
	Estado mandril	√							√	√	√	√	√	√	√		√	√	√				√	√	√	√	√	√	√	√		√
	Botón de encendido / Apagado	√							√	√	√	√	√	√	√		√	√	√				√	√	√	√	√	√	√	√		√
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del cargador		√							√	√	√	√	√	√	√		√	√	√					√	√	√	√	√	√		√
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios		√							√	√	√	√	√	√	√		√	√	√				√	√	√	√	√	√	√	√		√
Estado mango		√							√	√	√	√	√	√	√		√	√	√				√	√	√	√	√	√	√	√		√
Estado del interruptor de encendio y su seguro		√							√	√	√	√	√	√	√		√	√	√				√	√	√	√	√	√	√	√		√
Accesorios apropiados		√							√	√	√	√	√	√	√		√	√	√				√	√	√	√	√	√	√	√		√
Epp´s - Protección facial		√							√	√	√	√	√	√	√		√	√	√				√	√	√	√	√	√	√	√		√
Epp´s - guantes de seguridad		√							√	√	√	√	√	√	√		√	√	√				√	√	√	√	√	√	√	√		√
Epp´s - botas de seguridad, camisa manga larga, jean,		√							√	√	√	√	√	√	√		√	√	√				√	√	√	√	√	√	√	√		√

FIRMA:

Crieterio de Inspección: √ : Bueno y Completo **X** : Dañado o Incompleto **N/A** : No aplica

OBSERVACIONES:

OBM 353 (1-2-3-4-5 6cw 765 CE -8-9-10-11

wam 029 (22-23-24-25-26-27-28

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

Clasificación: Restringido

YUNEX TRAFFIC

Elaboró: L. Rincon (SIMO YU COL BE)
Revisó: D. Herrera (SIMO YU COL BE)
Aprobó: A. Avendaño (SIMO YU COL BE)

Inspección de Taladro

Código del Documento: FR-BE2.34

Marca		Fecha / Hora	Fecha de Inicio	15	07	24	Fecha de Cierre	31	07	24	Ubicación:							
Modelo		Nombre de quien realiza la inspección:	Andres Ramirez Gonzalez															
Serie		Actividad a realizar:	Mto								Cargo:	T	e	c	n	i	c	o
Voltaje		Proyecto	Mto Bogotá															

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO



DÍA

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Estado de la pintura															✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Limpieza del equipo															✓	✓	/	✓	✓	✓	✓	✓	(	/	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Estado de carcaza															✓	✓	✓	✓	✓	✓	/	✓	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estructura en general															✓	✓	✓	✓	✓	/	/	✓	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estado mandril															✓	✓	/	✓	✓	✓	✓	✓	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Botón de encendido / Apagado															✓	✓	/	✓	/	✓	✓	✓	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del cargador															✓	✓	/	✓	/	✓	✓	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios															✓	✓	/	✓	/	✓	✓	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
Estado mango															✓	/	/	✓	✓	✓	✓	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estado del interruptor de encendio y su seguro															✓	/	/	✓	✓	✓	✓	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Accesorios apropiados															✓	/	/	✓	✓	✓	✓	/	/	/	✓	/	/	/	✓	✓	✓
Epp´s - Protección facial															✓	/	/	✓	✓	✓	/	✓	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	/
Epp´s - guantes de seguridad															✓	/	/	✓	✓	✓	/	/	/	/	✓	✓	✓	/	/	✓	✓
Epp´s - botas de seguridad, camisa manga larga, jean,															✓	/	/	/	✓	✓	/	✓	/	(	✓	/	/	/	✓	✓	✓

FIRMA:

Crieterio de Inspección: √ : Bueno y Completo X : Dañado o Incompleto N/A : No aplica

OBSERVACIONES:

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

Clasificación: Restringido