| UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO<br>INSPECCIÓN EN CAMPO UT Y TPD - PROYECTO INTERVENTORÍA MOVILIDAD - CTTO 1769 2023 | Código: GDTH-FR-003 | Con Calidad Social |
|---|---|---|---|
| | | Versión: 1 | |
| | Sistema de Gestión de la Calidad | Fecha de aprobación: 11/07/2023 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO:** 2023-1356 | | **FECHA:** 18-07-2024 | |
| **CONTRATISTA:** TPD SE 191 | | **UBICACIÓN:** Kr 50 x Cll 16 | |
| **INSPECCIONADO A:** Braby Mendez | | **INSPECCIONADO POR:** Andrea Vargas | |
| **TIPO DE ACTIVIDAD:** | **MTTO PREVENTIVO:** [X] | **MTTO CORRECTIVO:** [ ] | **OTRO CUAL:** |

LA INSPECCIÓN TIENE COMO OBJETIVO VERIFICAR LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES EN CUANTO A DOTACIÓN, EPP, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES, TAMBIÉN VERIFICAR QUE LAS ACTIVIDADES SE REALICEN DE FORMA SEGURA EN FUNCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LAS BUENAS PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURO, SE VERIFICARA LOS DOCUMENTO LEGALES Y CONTRACTUALES, (PMT, INSPECCIONES, PERMISOS, ATS, ETC)

| Guía para la Inspección | Condiciones Encontradas | | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| | Cumple | No Cumple | No Aplica | |
| Se realizó charla pre operacional diaria | X | | | |
| Los trabajadores cuentan con la dotación y el carné estipulados para el contrato. | X | | | |
| Los trabajadores cuentan con los EPP según las labores diarias | X | | | |
| Cuentan con inspección pre operacional de los equipos y herramientas | X | | | |
| Los vehiculos cuentan con el medevac de la empresa y los trabajadores la conocen | X | | | |
| Se cuentan con inspeccion preoperacional de los equipos para trabajos en alturas (si aplica) | X | | | |
| Los trabajadores cuentan con certificado de trabajo en alturas en el lugar de trabajo. (si aplica) | X | | | Coordinador Braby Mendez |
| Las áreas de trabajo se encuentran señalizadas y demarcadas | X | | | |
| El PMT se encuentra implementado según la aprobación por la interventoria. | X | | | |
| El PMT se encuentra en buen estado como: (conos, vallas, barricadas) | X | | | |
| Las herramientas se encuentran en buen estado | X | | | |
| Las escaleras se encuentran en buen estado | X | | | |
| Los productos químicos se encuentran rotulados y tienen ficha de seguridad | X | | | |
| Los equipos eléctricos se encuentran debidamente aislados (si aplica) | X | | | |
| Los senderos peatonales se encuentran despejados | X | | | |
| El lugar de trabajo y los vehiculos se encuentran en buen estado de orden y aseo | X | | | |
| Se cuenta con los permisos de trabajo (caliente, alturas, electrico, ATS, y otros,) que se encuentren designados para las actividades diarias. | X | | | |
| Los vehículos cuentan con los documentos al día | X | | | Soat 11-02-25<br>Tecnomecanica 16-02-25 WPN 498 |
| Los vehiculos cuentan con equipo de carretera y cuentan con equipos de emergencia como: (botiquin y extintor) | X | | | Extintor Ene 2025 Vence |
| Se han presentado accidentes e incidentes de trabajo | | | X | No se han presentado accidentes |

| PLAN DE ACCIÓN | | | |
|---|---|---|---|
| Hallazgo | Recomendación/Compromiso | Fecha de Mejora | Responsable |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | |
|---|---|
| FIRMA INTERVENTORIA | FIRMA INSPECCIONADO |

Powered by CamScanner