UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO INSPECCIÓN EN CAMPO UT Y TPD - PROYECTO INTERVENTORÍA MOVILIDAD - CTTO 1769 2023	Código: GDTH-FR-003	Con Calidad Social
		Versión: 1	
	Sistema de Gestión de la Calidad	Fecha de aprobación: 11/07/2023	

CONTRATO: 2023-1350		**FECHA:** 18-07-2024	
CONTRATISTA: TPD SE 192		**UBICACIÓN:** Kr 13 x cll 142	
INSPECCIONADO A: Steven Dueñas		**INSPECCIONADO POR:** Andrea Vargas	
TIPO DE ACTIVIDAD:	**MTTO PREVENTIVO:** [ ]	**MTTO CORRECTIVO:** [X]	**OTRO CUAL:**

LA INSPECCIÓN TIENE COMO OBJETIVO VERIFICAR LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES EN CUANTO A DOTACIÓN, EPP, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES, TAMBIÉN VERIFICAR QUE LAS ACTIVIDADES SE REALICEN DE FORMA SEGURA EN FUNCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LAS BUENAS PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURO, SE VERIFICARA LOS DOCUMENTO LEGALES Y CONTRACTUALES, (PMT, INSPECCIONES, PERMISOS, ATS, ETC)

Guía para la Inspección	Condiciones Encontradas			Observaciones
	Cumple	No Cumple	No Aplica	
Se realizó charla pre operacional diaria	X			
Los trabajadores cuentan con la dotación y el carné estipulados para el contrato.	X			
Los trabajadores cuentan con los EPP según las labores diarias	X			
Cuentan con inspección pre operacional de los equipos y herramientas	X			
Los vehiculos cuentan con el medevac de la empresa y los trabajadores la conocen	X			
Se cuentan con inspeccion preoperacional de los equipos para trabajos en alturas (si aplica)			X	No utilizaron equipos para trabajo en alturas
Los trabajadores cuentan con certificado de trabajo en alturas en el lugar de trabajo. (si aplica)	X			Coordinador alturas Steven Dueñas
Las áreas de trabajo se encuentran señalizadas y demarcadas	X			
El PMT se encuentra implementado según la aprobación por la interventoria.	X			
El PMT se encuentra en buen estado como: (conos, vallas, barricadas)	X			
Las herramientas se encuentran en buen estado	X			
Las escaleras se encuentran en buen estado	X			
Los productos químicos se encuentran rotulados y tienen ficha de seguridad	X			
Los equipos eléctricos se encuentran debidamente aislados (si aplica)	X			
Los senderos peatonales se encuentran despejados	X			
El lugar de trabajo y los vehiculos se encuentran en buen estado de orden y aseo	X			
Se cuenta con los permisos de trabajo (caliente, alturas, electrico, ATS, y otros,) que se encuentren designados para las actividades diarias.	X			
Los vehiculos cuentan con los documentos al día	X			Soat 20-12-24 Tecnomecanica 19-12-24 WFR538
Los vehiculos cuentan con equipo de carretera y cuentan con equipos de emergencia como: (botiquin y extintor)	X			Extintor vence Mayo 2025
Se han presentado accidentes e incidentes de trabajo			X	No se presento accidente

PLAN DE ACCIÓN			
Hallazgo	**Recomendación/Compromiso**	**Fecha de Mejora**	**Responsable**

	STEVEN DUEÑAS
FIRMA INTERVENTORIA	**FIRMA INSPECCIONADO**

Powered by CamScanner