	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO INSPECCIÓN EN CAMPO UT Y TPD - PROYECTO INTERVENTORÍA MOVILIDAD - CTTO 1781 2023	Código: GDTH-FR-003	Con Calidad Social
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS		Versión: 1	
	Sistema de Gestión de la Calidad	Fecha de aprobación: 11/07/2023	

CONTRATO: 1013-1356		**FECHA:** 22-07-2024. 10:00 PM.	
CONTRATISTA: TPD Ingeniería. SE: 198		**UBICACIÓN:** Ak WPN 4478	
INSPECCIONADO A: Brahy Mendez		**INSPECCIONADO POR:** Katalina Motoi	
TIPO DE ACTIVIDAD:	**MTTO PREVENTIVO:** [X]	**MTTO CORRECTIVO:** [ ]	**OTRO CUAL:** Instalación Postes 85

LA INSPECCIÓN TIENE COMO OBJETIVO VERIFICAR LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES EN CUANTO A DOTACIÓN, EPP, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES, TAMBIÉN VERIFICAR QUE LAS ACTIVIDADES SE REALICEN DE FORMA SEGURA EN FUNCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LAS BUENAS PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURO, SE VERIFICARA LOS DOCUMENTO LEGALES Y CONTRACTUALES, (PMT, INSPECCIONES, PERMISOS ATS, ETC)

Guía para la Inspección	Condiciones Encontradas			Observaciones
	Cumple	No Cumple	No Aplica	
Se realizó charla pre operacional diaria	SI			
Los trabajadores cuentan con la dotación y el carné estipulados para el contrato.	SI			
Los trabajadores cuentan con los EPP según las labores diarias	SI			
Cuentan con inspección pre operacional de los equipos y herramientas	SI			
Los vehículos cuentan con el medevac de la empresa y los trabajadores la conocen	SI			
Se cuentan con inspeccion preoperacional de los equipos para trabajos en alturas (si aplica)	SI			
Los trabajadores cuentan con certificado de trabajo en alturas en el lugar de trabajo. (si aplica)	SI			Coordinadora alturas Yohana florez
Las áreas de trabajo se encuentran señalizadas y demarcadas	SI			
El PMT se encuentra implementado según la aprobación por la interventoria.	SI			
El PMT se encuentra en buen estado como: (conos, vallas, barricadas)	SI			
Las herramientas se encuentran en buen estado	SI			
Las escaleras se encuentran en buen estado	SI			
Los productos químicos se encuentran rotulados y tienen ficha de seguridad	SI			
Los equipos eléctricos se encuentran debidamente aislados (si aplica)	SI			
Los senderos peatonales se encuentran despejados			VIA	
El lugar de trabajo y los vehiculos se encuentran en buen estado de orden y aseo	SI			
Se cuenta con los permisos de trabajo (caliente, alturas, electrico, ATS, y otros,) que se encuentren designados para las actividades diarias.	SI			Permiso en caliente y alturas
Los vehículos cuentan con los documentos al día	SI			Soat tecnomecanico licencia conducir C2 07-07-25 Cesar Augusto
Los vehiculos cuentan con equipo de carretera y cuentan con equipos de emergencia como: (botiquin y extintor)	SI.			extintor vence enero - 2025.
Se han presentado accidentes e incidentes de trabajo				

PLAN DE ACCIÓN			
Hallazgo	Recomendación/Compromiso	Fecha de Mejora	Responsable

Katalina Motoi Profesional SST U.D.
FIRMA INTERVENTORIA

FIRMA INSPECCIONADO

Powered by CamScanner