	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO INSPECCIÓN EN CAMPO UT YTPD - PROYECTO INTERVENTORÍA MOVILIDAD - CTTO 1761 2023	Código: GDTH-FR-003	Con Calidad Social
	Sistema de Gestión de la Calidad	Versión: 1 Fecha de aprobación: 11/07/2023	

CONTRATO: 2023-1356		FECHA: 22-07-2024	
CONTRATISTA: TPD- Ingeniería. SE: 142		UBICACIÓN: Ak 50 x Cl 33 Sur. WFR 538.	
INSPECCIONADO A: Stiven Dueñas		INSPECCIONADO POR: Katalina Mora	
TIPO DE ACTIVIDAD: X	MTTO PREVENTIVO: ☐	MTTO CORRECTIVO: ☐	OTRO CUAL: instalacion postes

LA INSPECCIÓN TIENE COMO OBJETIVO VERIFICAR LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES EN CUANTO A DOTACIÓN, EPP, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES, TAMBIÉN VERIFICAR QUE LAS ACTIVIDADES SE REALICEN DE FORMA SEGURA EN FUNCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LAS BUENAS PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURO, SE VERIFICARA LOS DOCUMENTO LEGALES Y CONTRACTUALES, (PMT, INSPECCIONES, PERMISOS ATS, ETC)

Guia para la Inspección	Condiciones Encontradas			Observaciones
	Cumple	No Cumple	No Aplica	
Se realizó charla pre operacional diaria	SI			
Los trabajadores cuentan con la dotación y el carné estipulados para el contrato.	SI			
Los trabajadores cuentan con los EPP según las labores diarias	SI			
Cuentan con inspección pre operacional de los equipos y herramientas	SI			Inspeccion herramienta menor y
Los vehiculos cuentan con el medevac de la empresa y los trabajadores la conocen	SI			electiva + hojas de mantenimiento
Se cuentan con inspeccion preoperacional de los equipos para trabajos en alturas (si aplica)	SI			
Los trabajadores cuentan con certificado de trabajo en alturas en el lugar de trabajo. (si aplica)	SI			Coordinador a Horas Stiven Dueñas
Las áreas de trabajo se encuentran señalizadas y demarcadas	SI			
El PMT se encuentra implementado según la aprobación por la interventoria.	SI			
El PMT se encuentra en buen estado como: (conos, vallas, barricadas)	SI			
Las herramientas se encuentran en buen estado	SI			
Las escaleras se encuentran en buen estado	SI			
Los productos químicos se encuentran rotulados y tienen ficha de seguridad	SI			
Los equipos eléctricos se encuentran debidamente aislados (si aplica)	SI			
Los senderos peatonales se encuentran despejados			N/A	
El lugar de trabajo y los vehiculos se encuentran en buen estado de orden y aseo	SI			
Se cuenta con los permisos de trabajo (caliente, alturas, electrico, ATS, y otros,) que se encuentren designados para las actividades diarias.	SI			
Los vehículos cuentan con los documentos al día	SI			Tecnico Conductor (2 Tarjeta 19/12/24-SOAT20-12-24. Arley Zamorano 06-07-2027
Los vehiculos cuentan con equipo de carretera y cuentan con equipos de emergencia como: (botiquin y extintor)	SI			Mayo 1/2025.
Se han presentado accidentes e incidentes de trabajo		NO.		

PLAN DE ACCIÓN			
Hallazgo	Recomendación/Compromiso	Fecha de Mejora	Responsable

Katalina Mora Profesional SST. UD. — FIRMA INTERVENTORIA

SIGUEN 22.07.24 — FIRMA INSPECCIONADO

Powered by CamScanner