	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO INSPECCIÓN EN CAMPO UT Y TPD - PROYECTO INTERVENTORÍA MOVILIDAD - CTTO 1761 2023	Código: GDTH-FR-003 Versión: 1	Con Calidad Social
	Sistema de Gestión de la Calidad	Fecha de aprobación: 11/07/2023	

CONTRATO: 2023-1356		**FECHA:** 10-07-2024	
CONTRATISTA: TPD ingeniería SE: 192.		**UBICACIÓN:** AC 72 x C111096 WFE 538	
INSPECCIONADO A: Steven Bueños.		**INSPECCIONADO POR:** Katalina Mayo	
TIPO DE ACTIVIDAD:	**MTTO PREVENTIVO:** [X]	**MTTO CORRECTIVO:** [ ]	**OTRO CUAL:** Soldadora Tapes

LA INSPECCIÓN TIENE COMO OBJETIVO VERIFICAR LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES EN CUANTO A DOTACIÓN, EPP, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES, TAMBIÉN VERIFICAR QUE LAS ACTIVIDADES SE REALICEN DE FORMA SEGURA EN FUNCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LAS BUENAS PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURO, SE VERIFICARA LOS DOCUMENTO LEGALES Y CONTRACTUALES, (PMT, INSPECCIONES, PERMISOS, ATS, ETC)

Guía para la Inspección	Condiciones Encontradas			Observaciones
	Cumple	No Cumple	No Aplica	
Se realizó charla pre operacional diaria	SI			
Los trabajadores cuentan con la dotación y el carné estipulados para el contrato.	SI			
Los trabajadores cuentan con los EPP según las labores diarias	SI			
Cuentan con inspección pre operacional de los equipos y herramientas	SI			
Los vehículos cuentan con el medevac de la empresa y los trabajadores lo conocen	SI			
Se cuentan con inspeccion preoperacional de los equipos para trabajos en alturas (si aplica)			N/A	
Los trabajadores cuentan con certificado de trabajo en alturas en el lugar de trabajo. (si aplica)	SI			
Las áreas de trabajo se encuentran señalizadas y demarcadas	SI			
El PMT se encuentra implementado según la aprobación por la interventoria.	SI			
El PMT se encuentra en buen estado como: (conos, vallas, barricadas)	SI			
Las herramientas se encuentran en buen estado	SI			
Las escaleras se encuentran en buen estado			N/A	
Los productos químicos se encuentran rotulados y tienen ficha de seguridad			N/A	
Los equipos eléctricos se encuentran debidamente aislados (si aplica)	SI			
Los senderos peatonales se encuentran despejados			N/A	
El lugar de trabajo y los vehículos se encuentran en buen estado de orden y aseo	SI			
Se cuenta con los permisos de trabajo (caliente, alturas, electrico, ATS, y otros,) que se encuentren designados para las actividades diarias.	SI			Permiso en caliente, ATS. < Soldadura.
Los vehículos cuentan con los documentos al día	SI			Tecno Licencia conductor-C2 Soat 2017-24 14-11-2024 / Aibi Zambrano. 0601-2027
Los vehiculos cuentan con equipo de carretera y cuentan con equipos de emergencia como: (botiquin y extintor)	SI			Verce Mayo / 2025.
Se han presentado accidentes e incidentes de trabajo	—			Sin Accidentes de trabajo.

PLAN DE ACCIÓN

Hallazgo	Recomendación/Compromiso	Fecha de Mejora	Responsable

Katalina Mayo Profesional SST. U.D	Steven Bueños
FIRMA INTERVENTORIA	FIRMA INSPECCIONADO

Powered by CamScanner