UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO INSPECCIÓN EN CAMPO UT Y TPD - PROYECTO INTERVENTORÍA MOVILIDAD - CTTO 1761 2023 Sistema de Gestión de la Calidad	Código: GDTH-FR-003 Versión: 1 Fecha de aprobación: 11/07/2023	Con Calidad Social

CONTRATO: 2023-1356		**FECHA:** 10-07-2024	
CONTRATISTA: TPD Ingeniería SE		**UBICACIÓN:** Kr 68B x AC 24. WPD 498.	
INSPECCIONADO A: Braby Mendez		**INSPECCIONADO POR:**	
TIPO DE ACTIVIDAD:	**MTTO PREVENTIVO:** X	**MTTO CORRECTIVO:**	**OTRO CUAL:** Instalación Postes

LA INSPECCIÓN TIENE COMO OBJETIVO VERIFICAR LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES EN CUANTO A DOTACIÓN, EPP, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES, TAMBIÉN VERIFICAR QUE LAS ACTIVIDADES SE REALICEN DE FORMA SEGURA EN FUNCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LAS BUENAS PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURO, SE VERIFICARA LOS DOCUMENTO LEGALES Y CONTRACTUALES, (PMT, INSPECCIONES, PERMISOS ATS, ETC)

Guía para la Inspección	Condiciones Encontradas			Observaciones
	Cumple	No Cumple	No Aplica	
Se realizó charla pre operacional diaria	SI			
Los trabajadores cuentan con la dotación y el carné estipulados para el contrato.	SI			
Los trabajadores cuentan con los EPP según las labores diarias	SI			
Cuentan con inspección pre operacional de los equipos y herramientas	SI			
Los vehículos cuentan con el medevac de la empresa y los trabajadores la conocen	SI			
Se cuentan con inspección preoperacional de los equipos para trabajos en alturas (si aplica)	SI			
Los trabajadores cuentan con certificado de trabajo en alturas en el lugar de trabajo. (si aplica)	SI			Coordinador Braby Mendez
Las áreas de trabajo se encuentran señalizadas y demarcadas	SI			
El PMT se encuentra implementado según la aprobación por la interventoria.	SI			
El PMT se encuentra en buen estado como: (conos, vallas, barricadas)	SI			
Las herramientas se encuentran en buen estado	SI			
Las escaleras se encuentran en buen estado	SI			
Los productos químicos se encuentran rotulados y tienen ficha de seguridad	SI			
Los equipos eléctricos se encuentran debidamente aislados (si aplica)	SI			No se evidencia hoja de mantenimiento
Los senderos peatonales se encuentran despejados	SI			
El lugar de trabajo y los vehículos se encuentran en buen estado de orden y aseo	SI			
Se cuenta con los permisos de trabajo (caliente, alturas, electrico, ATS, y otros,) que se encuentren designados para las actividades diarias.	SI			
Los vehículos cuentan con los documentos al día	SI			Soat 25-02-24 / Tecno 25-02-25 / licencia conductor C1 09-09-2025
Los vehículos cuentan con equipo de carretera y cuentan con equipos de emergencia como: (botiquin y extintor)	SI			Vence enero 2025
Se han presentado accidentes e incidentes de trabajo				Sin accidentes de trabajo.

PLAN DE ACCIÓN

Hallazgo	Recomendación/Compromiso	Fecha de Mejora	Responsable
No se evidencia hoja de mantenimientos de motosoldador, Polidora, taladro	Se deben Colocar las hojas de vida de los herramientos en los vehiculos	11-07-2024	Braby Mendez

Katalina Motta Profesional SST
FIRMA INTERVENTORIA

FIRMA INSPECCIONADO

Powered by CamScanner