TPD INGENIERIA	INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS	PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	TPD-F-SST-PR11-1
			V.1
			Emisión: Enero 2024

Fecha de diligenciamiento:	05.09.24 / 10.09.24
Fecha de fabricación:	12. 12. 2023
Marca:	Line
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	Eslinga
Lote-referencia:	23.06.123232
Certificado:	123232 Equipos nuevos
Ubicación del equipo:	WPN 498

ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas								
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras								
3	Grietas, ranuras, picaduras								
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras								
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos								
6	Quemaduras								
7	Ficha técnica visible								
8	Testigo de impacto activado								
9	Deterioro general								

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas								
2	Picaduras, grietas								
3	Defectos de funcionamiento								
4	Corrosión								
5	Deterioro general								

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras								
2	Picaduras, grietas								
3	Torsiones								
4	Corrosión, oxido								
5	Bordes afilados, irregulares								

OBSERVACIONES:

Inspección realizada por:

Nombre: William ospina
CC: 1031142266
Cargo: Aydante

TPD INGENIERIA	INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS	PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	TPD-F-SST-PR11-1
			V.1
			Emisión: Enero 2024

Fecha de diligenciamiento:	05.08.24 / 10.08.24
Fecha de fabricación:	12.12.2023
Marca:	INSAF
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	Arnes
Lote-referencia:	135720 1
Certificado:	35720 Equipos nuevos
Ubicación del equipo:	WPN 498

ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas		✓	✓	✓		✓	✓	✓
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras		✓	✓	✓		✓	✓	✓
3	Grietas, ranuras, picaduras		✓	✓	✓		✓	✓	✓
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras		✓	✓	✓		✓	✓	✓
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos		✓	✓	✓		✓	✓	✓
6	Quemaduras		✓	✓	✓		✓	✓	✓
7	Ficha técnica visible		✓	✓	✓		✓	✓	✓
8	Testigo de impacto activado		✓	✓	✓		✓	✓	✓
9	Deterioro general		✓	✓	✓		✓	✓	✓

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas		✓	✓	✓		✓	✓	✓
2	Picaduras, grietas		✓	✓	✓		✓	✓	✓
3	Defectos de funcionamiento		✓	✓	✓		✓	✓	✓
4	Corrosión		✓	✓	✓		✓	✓	✓
5	Deterioro general		✓	✓	✓		✓		✓

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras		✓	✓	✓		✓	✓	✓
2	Picaduras, grietas		✓	✓	✓		✓		✓
3	Torsiones		✓	✓	✓		✓		✓
4	Corrosión, oxido		✓	✓	✓		✓	✓	✓
5	Bordes afilados, irregulares		✓	✓	✓		✓	✓	✓

OBSERVACIONES:

Inspección realizada por:

Nombre: William
CC: 1031142244
Cargo: Auxiliar

TPD INGENIERIA	INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS	PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	TPD-F-SST-PR11-1
			V.1
			Emisión: Enero 2024

Fecha de diligenciamiento:	12.08-24 / 12.08.24
Fecha de fabricación:	12.12.2023
Marca:	Line
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	Eslinga
Lote-referencia:	23.06.123232
Certificado:	123232 Equipos nuevos
Ubicación del equipo:	WPN 498

ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas		/	/	/				
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras		/	/	/				
3	Grietas, ranuras, picaduras		/	/	/				
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras		/	/	/				
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos		/	/	/				
6	Quemaduras		/	/	/				
7	Ficha técnica visible		/	/	/				
8	Testigo de impacto activado		/	/	/				
9	Deterioro general		/	/	/				

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas		/	/	/				
2	Picaduras, grietas		/	/	/				
3	Defectos de funcionamiento		/	/	/				
4	Corrosión		/	/	/				
5	Deterioro general		/	/	/				

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras		/	/	/				
2	Picaduras, grietas		/	/	/				
3	Torsiones		/	/	/				
4	Corrosión, oxido		/	/	/				
5	Bordes afilados, irregulares		/	/	/				

OBSERVACIONES:

Inspección realizada por:

Nombre: William Cerina
CC: 7631427100
Cargo: Ayudante

TPD INGENIERIA	INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS	PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	TPD-F-SST-PR11-1
			V.1
			Emisión: Enero 2024

Fecha de diligenciamiento:	12.08.24 / 12.08.24
Fecha de fabricación:	12.12.2023
Marca:	INSAF
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	Arnes
Lote-referencia:	135720
Certificado:	357201 Equipos nuevos
Ubicación del equipo:	WPN 498

ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas		/	/	/				
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras		/	/	/				
3	Grietas, ranuras, picaduras		/	/	/				
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras		/	/	/				
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos		/	/	/				
6	Quemaduras		/	/	/				
7	Ficha técnica visible		/	/	/				
8	Testigo de impacto activado		/	/	/				
9	Deterioro general		/	/	/				

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas		/	/	/				
2	Picaduras, grietas		/	/	/				
3	Defectos de funcionamiento		/	/	/				
4	Corrosión		/	/	/				
5	Deterioro general		/	/	/				

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras		/	/	/				
2	Picaduras, grietas		/	/	/				
3	Torsiones		/	/	/				
4	Corrosión, oxido		/	/	/				
5	Bordes afilados, irregulares		/	/	/				

OBSERVACIONES:

Inspección realizada por:

Nombre: William Oppa
CC: 1031162744
Cargo: Ayudante

TPD INGENIERIA	INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS	PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	TPD-F-SST-PR11-1
			V.1
			Emisión: Enero 2024

Fecha de diligenciamiento:	05.08.2024 al 10.08.2024
Fecha de fabricación:	SEPTIEMBRE 2023
Marca:	IN SAFE
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO
Lote-referencia:	IN 8041-K -LOTE 34199
Certificado:	N.A
Ubicación del equipo:	EN CAMPO

ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas		✓	✓	✓		✓		✓
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras		✓	✓	✓		✓		✓
3	Grietas, ranuras, picaduras		✓	✓	✓		✓		✓
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras		✓	✓	✓		✓		✓
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos		✓	✓	✓		✓		✓
6	Quemaduras		✓	✓	✓		✓		✓
7	Ficha técnica visible		✓	✓	✓		✓		✓
8	Testigo de impacto activado		✓	✓			✓		✓
9	Deterioro general		✓	✓	✓		✓		✓

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas		✓	✓	✓		✓		✓
2	Picaduras, grietas		✓	✓	✓		✓		✓
3	Defectos de funcionamiento		✓	✓	✓		✓		✓
4	Corrosión		✓	✓	✓		✓		✓
5	Deterioro general		✓	✓	✓		✓		✓

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras		✓	✓	✓		✓		✓
2	Picaduras, grietas		✓	✓	✓		✓		✓
3	Torsiones		✓	✓	✓		✓		✓
4	Corrosión, oxido		✓	✓	✓		✓		✓
5	Bordes afilados, irregulares		✓	✓	✓		✓		✓

OBSERVACIONES:

Inspección realizada por:

Nombre:	JAIRO OSPINA	JAIDER ROMERO
CC:	16112934	1107007205
Cargo:	AUXILIAR	AUXILIAR

TPD INGENIERIA	INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS	PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	TPD-F-SST-PR11-1
			V.1
			Emisión: Enero 2024

Fecha de diligenciamiento:	05.08.2021 al 10.08.2024
Fecha de fabricación:	NOVIEMBRE 2023
Marca:	IN SAFE
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	ARNES DE SEGURIDAD
Lote-referencia:	IN 8004 - LOTE 35186
Certificado:	N.A
Ubicación del equipo:	EN CAMPO

ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas		/	/	/		/		/
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras		/	/	/		/		/
3	Grietas, ranuras, picaduras		/	/	/		/		/
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras		/	/	/		/		/
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos		/	/	/		/		/
6	Quemaduras		/	/	/		/		/
7	Ficha técnica visible		/	/	/		/		/
8	Testigo de impacto activado		/	/	/		/		/
9	Deterioro general		/	/	/		/		/

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas		/	/	/		/		/
2	Picaduras, grietas		/	/	/		/		/
3	Defectos de funcionamiento		/	/	/		/		/
4	Corrosión		/	/	/		/		/
5	Deterioro general		/	/	/		/		/

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras		/	/	/		/		/
2	Picaduras, grietas		/	/	/		/		/
3	Torsiones		/	/	/		/		/
4	Corrosión, oxido		/	/	/		/		/
5	Bordes afilados, irregulares		/	/	/		/		/

OBSERVACIONES:

Inspección realizada por:

Nombre: JAIRO OSPINA — JAIDER ROMERO
CC: 16112934 — 1107808205
Cargo: AUXILIAR — AUXILIAR

TPD INGENIERIA	INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS	PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	TPD-F-SST-PR11-1
			V.1
			Emisión: Enero 2024

Fecha de diligenciamiento:	06-08-2024
Fecha de fabricación:	12- 2023
Marca:	Inafer
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	Eslinga de aposicionamiento
Lote-referencia:	34.199 - iN-8041-R
Certificado:	
Ubicación del equipo:	Kra 9 - x CLLE 72

ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas	✓	/	✓					
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras		/	✓	/	/	/	/	/
3	Grietas, ranuras, picaduras		/	✓	/	/	/	/	/
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras		/	✓	/	/	/	/	/
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos		/	✓	/	/	/	/	/
6	Quemaduras		/	✓	/	/	/	/	/
7	Ficha técnica visible		/	/	/	/	/	/	/
8	Testigo de impacto activado		/		/	/	/	/	/
9	Deterioro general		/	/	/	/	/	/	/

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas	✓	/	✓	/	/	/	/	/
2	Picaduras, grietas		/	/	/	/	/	/	/
3	Defectos de funcionamiento		/	/	/	/	/	/	/
4	Corrosión		/	/	/	/	/	/	/
5	Deterioro general		/	/	/	/	/	/	/

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras	/	/	/	/	/	/	/	/
2	Picaduras, grietas	/	/	/	/	/	/	/	/
3	Torsiones	/	/	/	/	/	/	/	/
4	Corrosión, oxido	/	/	/	/	/	/	/	/
5	Bordes afilados, irregulares	/	/	/	/	/	/	/	/

OBSERVACIONES:

Inspección realizada por:

Nombre: Alberto Anzac
CC: 93470821
Cargo: oficial

TPD INGENIERIA	INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS	PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	TPD-F-SST-PR11-1
			V.1
			Emisión: Enero 2024

Fecha de diligenciamiento:	06-08-2024
Fecha de fabricación:	12-2023
Marca:	Insafe
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	Arnes
Lote-referencia:	35-720 iN 8004
Certificado:	SI
Ubicación del equipo:	Krce 9 + CLLE 72

ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas		/	/	/	/	/	/	/
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras		/	/	/	/	/	/	/
3	Grietas, ranuras, picaduras		/	/	/	/	/	/	/
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras		/	/	/	/	/	/	/
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos		/	/	/	/	/	/	/
6	Quemaduras		/	/	/	/	/	/	/
7	Ficha técnica visible		/	/	/	/	/	/	/
8	Testigo de impacto activado		/	/	/	/	/	/	/
9	Deterioro general		/	/	/	/	/	/	/

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas		/	/	/	/	/		/
2	Picaduras, grietas		/	/	/	/	/		/
3	Defectos de funcionamiento		/	/	/	/	/		/
4	Corrosión		/	/	/	/	/		/
5	Deterioro general		/	/	/	/	/		/

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras		/	/	/	/	/	/	/
2	Picaduras, grietas		/	/	/	/	/	/	/
3	Torsiones		/	/	/	/	/	/	/
4	Corrosión, oxido		/	/	/	/	/	/	/
5	Bordes afilados, irregulares		/	/	/	/	/	/	/

OBSERVACIONES:

Inspección realizada por:

Nombre: Alberto Duque
CC: 9347 0821
Cargo: oficial

ESLINGA

TPD INGENIERIA	INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS	PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	TPD-F-SST-PR11-1
			V.1
			Emisión: Enero 2024

Fecha de diligenciamiento:	30/07/2024 AL 4-08/2024
Fecha de fabricación:	12 del 2023
Marca:	Inafer
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	eslinga de posicionamiento
Lote-referencia:	84199 - IN8041 - D
Certificado:	Equipos nuevos
Ubicación del equipo:	

ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Grietas, ranuras, picaduras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Quemaduras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	Ficha técnica visible		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	Testigo de impacto activado		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	Deterioro general		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Picaduras, grietas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Defectos de funcionamiento		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Corrosión		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Deterioro general		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Picaduras, grietas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Torsiones		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Corrosión, oxido		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Bordes afilados, irregulares		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OBSERVACIONES:

Inspección realizada por:

Nombre: Alberto Duran
CC: 93470821
Cargo: Oficial

ARNES

TPD INGENIERIA	INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS	PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	TPD-F-SST-PR11-1
			V.1
			Emisión: Enero 2024

Fecha de diligenciamiento:	30/07/2024 - AL-4-08/2024
Fecha de fabricación:	12 - 2023
Marca:	iNsafe
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	ARNES
Lote-referencia:	35720 iN 8004
Certificado:	Si Equipos nuevos Si
Ubicación del equipo:	AK.10 X CLLE 34 Sur

ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas		/	/	/	/	/	/	/
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras		/	/	/	/	/	/	/
3	Grietas, ranuras, picaduras		/	/	/	/	/	/	/
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras		/	/	/	/	/	/	/
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos		/	/	/	/	/	/	/
6	Quemaduras		/	/	/	/	/	/	/
7	Ficha técnica visible		/	/	/	/	/	/	/
8	Testigo de impacto activado		/	/	/	/	/	/	/
9	Deterioro general		/	/	/	/	/	/	/

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas		/	/	/	/	/	/	/
2	Picaduras, grietas		/	/	/	/	/	/	/
3	Defectos de funcionamiento		/	/	/	/	/	/	/
4	Corrosión		/	/	/	/	/	/	/
5	Deterioro general		/	/	/	/	/	/	/

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras		/	/	/	/	/	/	/
2	Picaduras, grietas		/	/	/	/	/	/	/
3	Torsiones		/	/	/	/	/	/	/
4	Corrosión, oxido		/	/	/	/	/	/	/
5	Bordes afilados, irregulares		/	/	/	/	/	/	/

OBSERVACIONES:

Inspección realizada por:

Nombre: Alberto Garzon
CC: 93420821
Cargo: Oficial

TPD INGENIERIA	INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS	PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	TPD-F-SST-PR11-1
			V.1
			Emisión: Enero 2024

Fecha de diligenciamiento:	29.07.24 / 06.08.24
Fecha de fabricación:	12.12.2023
Marca:	INSAF
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	ARNES
Lote-referencia:	1357201
Certificado:	357 20 Equipos nuevos
Ubicación del equipo:	WPN 498

ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas								
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras								
3	Grietas, ranuras, picaduras								
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras								
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos								
6	Quemaduras								
7	Ficha técnica visible								
8	Testigo de impacto activado								
9	Deterioro general								

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas								
2	Picaduras, grietas								
3	Defectos de funcionamiento								
4	Corrosión								
5	Deterioro general								

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras								
2	Picaduras, grietas								
3	Torsiones								
4	Corrosión, oxido								
5	Bordes afilados, irregulares								

OBSERVACIONES:

Inspección realizada por:

Nombre: william ospina
CC: 1031142144
Cargo: Aydante

TPD INGENIERIA	INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS	PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	TPD-F-SST-PR11-1
			V.1
			Emisión: Enero 2024

Fecha de diligenciamiento:	29.07.24 / 06.08.24
Fecha de fabricación:	1.12.2023
Marca:	Inc
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	Eslinga
Lote-referencia:	23.06 123232
Certificado:	123232 Equipos nuevos
Ubicación del equipo:	WPN 498

ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas								
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras								
3	Grietas, ranuras, picaduras								
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras								
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos								
6	Quemaduras								
7	Ficha técnica visible								
8	Testigo de impacto activado								
9	Deterioro general								

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas								
2	Picaduras, grietas								
3	Defectos de funcionamiento								
4	Corrosión								
5	Deterioro general								

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras								
2	Picaduras, grietas								
3	Torsiones								
4	Corrosión, oxido								
5	Bordes afilados, irregulares								

OBSERVACIONES:

Inspección realizada por:

Nombre: William ospina
CC: 1073142714
Cargo: Ayudante