TPD INGENIERIA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	TPD-F-SST1356-12	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 1	
		FECHA: 02/02/2024	

FECHA: DEL 05 AL 10 DEL 08-2024

PULIDORA No 03

MARCA Mackita



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo.	X		X				X		X		X			
Estado del interruptor o Switche de encendió y su seguro.	X		X				X		X		X			
Estado físico general del Taladro (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aseo).	X		X				X		X		X			
Estado del mango auxiliar (rosca robada o dañada).	X		X				X		X		X			
Estado de la guía de la guarda (abrazadera dañada, pulidora sin guarda).	X		X				X		X		X			
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco)	X		X				X		X		X			
Ajusta adecuadamente del disco.	X		X				X		X		X			
Se utiliza accesorios apropiados para las rpm (8500 - 15000) (discos, gratas, piedras).	X		X				X		X		X			
Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura).	X		X				X		X		X			
El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, lijar).	X		X				X		X		X			
Estado de la llave de fijación.	X		X				X		X		X			
Equipo de proteccion personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes)	X		X				X		X		X			

Nota: Marque con una X si el ítem si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador Osmel Torres Echeverri

FIRMA DEL OPERADOR

05/08/24	06/08/24		08/08/24	09/08/24	10/08/24	

VoBo HSE

OBSERVACIONES:

TPD INGENIERIA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	TPD-F-SST1356-12	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 1	
		FECHA: 02/02/2024	

FECHA: DEL 05 AL 10 DEL 08.24

PULIDORA No 1

MARCA Bosch



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo.	/		/				/		/		/			
Estado del interruptor o Switche de encendió y su seguro.	/		/				/		/		/			
Estado físico general del Taladro (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aseo).	/		/				/		/		/			
Estado del mango auxiliar (rosca robada o dañada).	/		/				/		/		/			
Estado de la guía de la guarda (abrazadera dañada, pulidora sin guarda).	/		/				/		/		/			
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco)	/		/				/		/		/			
Ajusta adecuadamente del disco.	/		/				/		/		/			
Se utiliza accesorios apropiados para las rpm.(8500 - 15000) (discos, gratas, piedras).	/		/				/		/		/			
Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura).	/		/				/		/		/			
El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, lijar).	/		/				/		/		/			
Estado de la llave de fijación.	/		/				/		/		/			
Equipo de proteccion personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes)	/		/				/		/		/			

Nota: Marque con una X si el ítem si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador Brayan Mendez

FIRMA DEL OPERADOR 1110515766

	B													

VoBo HSE

OBSERVACIONES:

TPD INGENIERIA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	TPD-F-SST1356-12	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 1	
		FECHA: 02/02/2024	

FECHA: DEL 12 AL 12 DEL 08. 24

PULIDORA No 1

MARCA BOSCH



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo.	X		X											
Estado del interruptor o Switche de encendió y su seguro.	X		X											
Estado físico general del Taladro (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aseo).	X		X											
Estado del mango auxiliar (rosca robada o dañada).	X		X											
Estado de la guía de la guarda (abrazadera dañada, pulidora sin guarda).	X		X											
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco)	X		X											
Ajusta adecuadamente del disco.	X		X											
Se utiliza accesorios apropiados para las rpm.(8500 - 15000) (discos, gratas, piedras).	X		X											
Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura).	X		X											
El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, lijar).	X		X											
Estado de la llave de fijación.	X		X											
Equipo de proteccion personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes)	X		X											

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador Brubss Mendez

FIRMA DEL OPERADOR 1110515766

	X	X					

VoBo HSE

OBSERVACIONES:

TPD INGENIERIA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	TPD-F-SST1356-12	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 0	
		FECHA: 08/03/23	

FECHA: DEL 12 AL 15 DEL AGOSTO

PULIDORA No 1

MARCA BOSCH



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo.	✓		✓		✓		✓							
Estado del interruptor o Switche de encendió y su seguro.	✓		✓		✓		✓							
Estado físico general del Taladro (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aseo).	✓		✓		✓		✓							
Estado del mango auxiliar (rosca robada o dañada).	✓		✓		✓		✓							
Estado de la guía de la guarda (abrazadera dañada, pulidora sin guarda).	✓		✓		✓		✓							
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco)	✓		✓		✓		✓							
Ajusta adecuadamente del disco.	✓		✓		✓		✓							
Se utiliza accesorios apropiados para las rpm (8500 - 15000) (discos, gratas, piedras).	✓		✓		✓		✓							
Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura).	✓		✓		✓		✓							
El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, lijar).	✓		✓		✓		✓							
Estado de la llave de fijación.	✓		✓		✓		✓							
Equipo de proteccion personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes)	✓		✓				✓							

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador STEVEN USUARI

FIRMA DEL OPERADOR

	STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN			
VoBo HSE	✓	✓	✓	✓			

OBSERVACIONES:

TPD INGENIERIA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	TPD-F-SST1356-12	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 1	
		FECHA: 02/02/2024	

FECHA: DEL 05 AL 10 DEL AGOSTO

PULIDORA No 1

MARCA BOSCH



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo.	✓		✓				✓		✓		✓			
Estado del interruptor o Switche de encendió y su seguro.	✓		✓				✓		✓		✓			
Estado físico general del Taladro (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aseo).	✓		✓				✓		✓		✓			
Estado del mango auxiliar (rosca robada o dañada).	✓		✓				✓		✓		✓			
Estado de la guía de la guarda (abrazadera dañada, pulidora sin guarda).	✓		✓				✓		✓		✓			
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco)	✓		✓				✓		✓		✓			
Ajusta adecuadamente del disco.	✓		✓				✓		✓		✓			
Se utiliza accesorios apropiados para las rpm (8500 - 15000) (discos, gratas, piedras).	✓		✓				✓		✓		✓			
Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura).	✓		✓				✓		✓		✓			
El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, lijar).	✓		✓				✓		✓		✓			
Estado de la llave de fijación.	✓		✓				✓		✓		✓			
Equipo de proteccion personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes)	✓		✓				✓		✓		✓			

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador STEVEN OCHOA

FIRMA DEL OPERADOR

STEVEN	STEVEN		STEVEN	STEVEN	STEVEN		

VoBo HSE

OBSERVACIONES:

TPD INGENIERIA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	TPD-F-SST1356-12	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 1	
		FECHA: 02/02/2024	

FECHA: DEL 29 AL 02 DEL AGOSTO

PULIDORA No 1

MARCA BOSCH



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo.							✓		✓					
Estado del interruptor o Switche de encendió y su seguro.							✓		✓					
Estado físico general del Taladro (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aseo).							✓		✓					
Estado del mango auxiliar (rosca robada o dañada).							✓		✓					
Estado de la guía de la guarda (abrazadera dañada, pulidora sin guarda).							✓		✓					
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco)							✓		✓					
Ajusta adecuadamente del disco.							✓		✓					
Se utiliza accesorios apropiados para las rpm (8500 - 15000) (discos, gratas, piedras).							✓		✓					
Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura).							✓		✓					
El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte. desbaste, pulir, lijar).							✓		✓					
Estado de la llave de fijación.							✓		✓					
Equipo de proteccion personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes)							✓		✓					

Nota: Marque con una X si el ítem si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador STEVEN DUEÑAS

FIRMA DEL OPERADOR

			STEVEN	STEVEN		

VoBo HSE

OBSERVACIONES:

TPD INGENIERIA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	TPD-F-SST1356-12	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 1	
		FECHA: 02/02/2024	

FECHA: DEL 29 AL 03 DEL Julio a Agosto 2024.

PULIDORA No 2

MARCA Bosch.



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del interruptor o Switche de encendió y su seguro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado físico general del Taladro (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aseo).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del mango auxiliar (rosca robada o dañada).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de la guía de la guarda (abrazadera dañada, pulidora sin guarda).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Ajusta adecuadamente del disco.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Se utiliza accesorios apropiados para las rpm (8500 - 15000) (discos, gratas, piedras).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, lijar).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de la llave de fijación.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Equipo de proteccion personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador Miguel Modesto

FIRMA DEL OPERADOR

VoBo HSE

OBSERVACIONES:

TPD INGENIERIA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	TPD-F-SST1356-12	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 1	
		FECHA: 02/02/2024	

FECHA: DEL 5 AL 10 DEL Agosto 2024

PULIDORA No 1

MARCA Bosch



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo.	X		X				X		X		X			
Estado del interruptor o Switche de encendió y su seguro.	X		X				X		X		X			
Estado físico general del Taladro (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aseo).	X		X				X		X		X			
Estado del mango auxiliar (rosca robada o dañada).	X		X				X		X		X			
Estado de la guía de la guarda (abrazadera dañada, pulidora sin guarda).	X		X				X		X		X			
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco)	X		X				X		X		X			
Ajusta adecuadamente del disco.	X		X				X		X		X			
Se utiliza accesorios apropiados para las rpm.(8500 - 15000) (discos, gratas, piedras).	X		X				X		X		X			
Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura).	X		X				X		X		X			
El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, lijar).	X		X				X		X		X			
Estado de la llave de fijación.	X		X				X		X		X			
Equipo de proteccion personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes)	X		X				X		X		X			

Nota: Marque con una X si el ítem si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador Miguel Modesto.

FIRMA DEL OPERADOR

VoBo HSE

OBSERVACIONES:

TPD INGENIERIA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	TPD-F-SST1356-12	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 1	
		FECHA: 02/02/2024	

FECHA: DEL 8 AL 13 DEL 08/2024.

PULIDORA No _____

MARCA Makita



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del interruptor o Switche de encendió y su seguro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado físico general del Taladro (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aseo).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del mango auxiliar (rosca robada o dañada).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de la guía de la guarda (abrazadera dañada, pulidora sin guarda).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Ajusta adecuadamente del disco.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Se utiliza accesorios apropiados para las rpm (8500 - 15000) (discos, gratas, piedras).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, lijar).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de la llave de fijación.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Equipo de proteccion personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador Lewis Peña Vásquez

FIRMA DEL OPERADOR

VoBo HSE

OBSERVACIONES:

TPD INGENIERIA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	TPD-F-SST1356-12	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 1	
		FECHA: 02/02/2024	

FECHA: DEL 28 AL 03 DEL 07-08-2024

PULIDORA No 03

MARCA makita



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo.	X		X		X		X		X		X			
Estado del interruptor o Switche de encendió y su seguro.	X		X		X		X		X		X			
Estado físico general del Taladro (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aseo).	X		X		X		X		X		X			
Estado del mango auxiliar (rosca robada o dañada).	X		X		X		X		X		X			
Estado de la guía de la guarda (abrazadera dañada, pulidora sin guarda).	X		X		X		X		X		X			
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco)	X		X		X		X		X		X			
Ajusta adecuadamente del disco.	X		X		X		X		X		X			
Se utiliza accesorios apropiados para las rpm (8500 - 15000) (discos, gratas, piedras).	X		X		X		X		X		X			
Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura).	X		X		X		X		X		X			
El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, lijar).	X		X		X		X		X		X			
Estado de la llave de fijación.	X		X		X		X		X		X			
Equipo de proteccion personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes)	X		X		X		X		X		X			

Nota: Marque con una X si el ítem si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador Osmel Lopez

FIRMA DEL OPERADOR

Osmel	Osmel	Osmel	Osmel	Osmel	Osmel	

VoBo HSE

OBSERVACIONES: