Interventoría SDM - UD
Bogotá. D. C, 9 de agosto de 2024 **Consecutivo CI – 1769-300-24**

Señores

Secretaria Distrital de Movilidad
Supervisor del Contrato 2023-1355
Ing. Ricardo Patiño Franco
E-mail: rpatiño@movilidadbogota.gov.co
Dirección: CL 13 # 37-55

ASUNTO: Aprobación cierre del plan de acción Accidente de Trabajo del día 28 de junio Contrato 2023-1355 UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO INTEGRAL

REFERENCIA: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C

Cordial saludo.

Después de revisar la documentación enviada por el contratista UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO INTEGRAL, referente al incidente de trabajo ocurrido el 28 de junio, la interventoría SST determina la aprobación del cierre del plan de acción evidenciando la implementación de medidas preventivas para evitar futuros accidentes o incidentes.

Documentación recibida: - Reporte ARL
-Investigación AT
-Soporte de medidas preventivas implementadas
-Otros soportes relevantes

Conclusión: -La investigación del accidente se realizo de manera oportuna y completa
-Los planes de acción propuestos abordan adecuadamente las causas raíz del accidente
-Se evidencia la implementación de medidas preventivas para evitar futuros accidentes

Folios 21

Cordialmente,

John Ervin Moreno Segura
Director interventoría
Interventoría Semaforización – Contrato Interadministrativo 2023 1769 (SDM – UD)

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó	Lady Dayanna Zamora	Profesional HSEQ	
Revisó	Pablo Contreras	Profesional Jurídico	
Aprobó	José Misael Angarita	Coordinador interventoría	

Yunex S.A.S.
Bogotá, Colombia

Señores:
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
Interventoría Cto SDM 2023 1355
Director de Interventoría
Atn: John Ervin Moreno Segura
Carrera 7 #35-21 Edificio CAXDAC Piso 13
Bogotá

Nombre:	Carlos Alberto Pérez F.
Proceso:	**EHS**
Celular:	3102945450
E-Mail	Carlos.perez.ext@yunextraffic.com
Su Referencia	
Nuestra Ref.	UTMI-2023-SDM-1355-C-S-181
Fecha:	02 agosto de 2024

Referencia: CONTRATO SDM 2023-1355 EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C. LOTE: 2

Asunto: CIERRE PLANES DE ACCIÓN ACCIDENTE DE TRABAJO 28-06-2024

Estimados Señores:

Por medio de la presente, la Unión Temporal MANTENIMIENTO INTEGRAL 2023 hace él envió de los cierres del accidente de trabajo que se presentó el día 28 de junio de 2024.

Anexo: 17 folios.

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
INTERVENTORÍA SDM CONTRATO 2023-1769
FECHA: 02 AGOSTO 2024 HORA: 5:47
FOLIOS: 18 CONSECUTIVO: CDO-079-24
RECIBE: Valentina Saavedra

Cordialmente,

Carlos Alberto Pérez F.
EHS Professional
Unión Temporal Mantenimiento Integral 2023

Fidel Leonardo Bautista
Director del Contrato
Unión Temporal Mantenimiento Integral 2023

Copia: Secretaría Distrital de Movilidad – Subdirección de semaforización – Ing. Ricardo Patiño.

1.INVESTIGACIÓN ACCIDENTE DE TRABAJO

Proceso:	Proyecto Mantenimiento Bogota D.C. - SDM Mantenimiento Correctivo
Cuidad / País:	Bogotá D.C. – Colombia
Fecha investigación:	10 de julio de 2024

1. CATEGORIA DEL INCIDENTE									
☒ **Incidente con lesión**	☐ **Cuasi-accidente**	☐ **Incidente Ambiental**	☐ **Daños materiales**						
2. TIPO DE INCIDENTE									
☒ **Propio del trabajo**	☐ **Tránsito**	☐ **Deportivo**	☐ **Violencia**	☐ **Recreativo**					
3. INFORMACIÓN GENERAL DE LA PERSONA LESIONADA									
Nombres y Apellidos: Geoffre Leonardo Timón Ruiz									
Género ☒ **M** ☐ **F**	**Fecha de Nacimiento:**	20	05	1991	**Edad:** 33 años				
Tipo de identificación:	☐ **Pasaporte**	☒ **Cedula de ciudadanía:**	☐ **Cedula Extranjera:**						
Número de identidad: 1026567141		**Teléfono fijo:**	**Celular:** 3502121613						
Dirección de residencia: Carrera 26 a # 02 c 37 Vergel									
ARL: Colmena	**EPS:** Famisanar	**AFP:** Protección							
4. INFORMACIÓN LABORAL DE LA PERSONA LESIONADA									
Vinculación:	☒ **Directa**	☐ **Temporal**	☐ **Visitante**	☐ **Contratista**					
Empresa: Yunex S.A.S			**Cargo:** Técnico de Servicios						
Área/Sección: Operativo CTO MTTO 2023-1355			**Jefe inmediato:** Oscar Díaz Perez						
Fecha de ingreso a la empresa:	10.02.2021		**Experiencia en el oficio:**	3 años					
Jornada de trabajo:	☐ **Diurno**	☐ **Nocturno**	☒ **Mixto**	☐ **Turnos**	**Salarios: $**				
5. INFORMACIÓN DEL INCIDENTE									
Fecha de ocurrencia:	28.06.2024	**Día:**	☐ **L**	☐ **Ma**	☐ **Mi**	☐ **J**	☒ **V**	☐ **S**	☐ **D**
Hora de ocurrencia: 3:20 am	**Lugar de ocurrencia**	☐ **Dentro de la empresa**	☒ **Fuera de la empresa**						
Lugar específico donde ocurrió el incidente: Avenida caracas por calle 30 – caja de paso semaforización									
Jornada en la que ocurrió	☒ **NORMAL**	☐ **EXTRA**	**Horas laboradas previo al incidente: 6 horas**						
Estaba cumpliendo la labor para la que fue contratado: Si									

© Yunex Traffic 2023 All Rights Reserved

6. INFORMACIÓN DE LA LESION, DAÑO O IMPACTO AMBIENTAL			
Tipo de la lesión	Conjuntivitis traumática	**Agente de la lesión**	Cable semaforización
Parte del cuerpo afectada: Ojo izquierdo			
Tipo de daño materiales: NA			
Tipo de impacto ambiental: NA			

7. SEVERIDAD DEL INCIDENTE		
☐ **Incidente con Primer Auxilio**		☐ **Incidente con Tratamiento medico**
☐ **Incidente con restricción laboral**	☒ **Incidente con tiempo perdido**	☐ **Incidente fatal**
Días de incapacidad: 1	**Días laborales perdidos: 1**	**Días con restricción: 0**

8. DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE (quién, qué, cuándo, dónde, y cómo ocurrió)

El colaborador se encontraba realizando la identificación de un cableado que habían hurtado, dentro de una caja de paso de semaforización, al momento de sacar las puntas de los cables cortados y dejarlos por fuera, uno de los cables se devolvió y le golpeo el ojo izquierdo a un lado, el colaborador se encontraba con todos sus EPP´s al momento del incidente.

9. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Se anexa 1 registro fotográfico y observaciones del accidente.

10. PERSONAS ENTREVISTADAS (Accidentado y Testigos del incidente)

Nombre	Cargo	Identificación	Firma
Timón Ruiz Geoffre Leonardo	Técnico	1026567141	
Góngora Ramirez Edwin Javier	Driver	79816117	

** Registrar las versiones en el # 16*

11. COSTOS DEL INCIDENTE.

Costos	Aplica	No Aplica	Valor
Costo de atención de salud:		X	
Costos del incidente (horas perdidas X valor hora colaborador)	X		$ 63.000
Costo daño materiales, herramienta, etc		X	
Otros		X	
Costo del incidente:	X		$63.000

© Yunex Traffic 2023 All Rights Reserved

12. ANÁLISIS DEL INCIDENTE		
Enfoque:		
Causas Raíz (¿5 por qué?): *(por cada hallazgo encontrado analice la causa raíz)*		
Persona (comportamientos)	**Normas / procedimientos**	**Herramientas / Maquina**
1.	1.	**1. Iluminación deficiente (usan linterna de cebra)**
¿Por Qué?	¿Por Qué?	**¿Por Qué?** La zona de trabajo no contaba con buena iluminación y las linternas tipo minero no funcionaban bien.
¿Por Qué?	¿Por Qué?	**¿Por Qué?** Las linternas tipo minero se descargan muy rápido y no emiten un radio de iluminación amplio.
¿Por Qué?	¿Por Qué?	¿Por Qué?
¿Por Qué?	¿Por Qué?	¿Por Qué?
Materiales	**Entorno**	**Elementos de protección personal**
1. Cable eléctrico se devuelve y genera el golpe en el ojo.	**1. Espacio de trabajo incomodo y reducido.**	**1. Gafas de seguridad mal colocadas.**
¿Por Qué? No anticipo que por el material y espacio donde hacia la actividad se podía devolver el cable.	**¿Por Qué?** El cable estaba en una cámara de paso de semaforización y debía sacarlo para repararlo	**¿Por Qué?** Las gafas de seguridad se empañaron
¿Por Qué? El arreglo lo estaba haciendo dentro de la cámara de paso, lo que dificultaba ubicarse en una posición más segura.	**¿Por Qué?** La cámara de paso tenía un tamaño de 60*45 cm y 1.50 de profundidad	**¿Por Qué?** Al tener puesto la capota y casco, generan que al respirar el vapor nuble las gafas
¿Por Qué? Si no hay necesidad de retirar y cambiar todo el cable, solamente hacen un empalme en la parte dañada (dentro de las cajas).	**¿Por Qué?** Las cámaras ya tienen una medida especifica.	**¿Por Qué?** Las gafas no cuentan con anti empañante
¿Por Qué?	¿Por Qué?	¿Por Qué?
Gerencia / Supervisión		
1.		
¿Por Qué?		
¿Por Qué?		
¿Por Qué?		
¿Por Qué?		

© Yunex Traffic 2023 All Rights Reserved



13. CONCLUSIÓN

1. Las gafas de protección que usaba el colaborador no cuentan con antiempañante, lo que género que no las tuviera bien puestas al momento del incidente.
2. La zona de trabajo no contaba con buena iluminación y el compañero tenía que usar la linterna del celular corporativo, si se contara con otro sistema de iluminación el compañero podía haber sostenido los cables y ayudar en la actividad.

14. PLAN DE ACCIÓN – MEDIDAS DE INTERVENCIÓN

Actividades Por Desarrollar (orientadas al control de las causas)	Intervención			Responsable Acción		Fecha Propuesta
	Fuente	Medio	Trabajador	Nombres y Apellidos	Cargo	
Revisar la matriz de EPP´s y evaluar la entrega de gafas de seguridad que cuenten con antiempañante.	X			C. Pérez	EHSMiP	15.07.24
Realizar la solicitud de compra de sistemas de iluminación alternos para las actividades nocturnas.		X		C. Pérez	EHSMiP	20.07.24
Socializar lección aprendida.			X	M. Castro	EHS Operator	30.07.24

15. Equipo Investigador

Nombre y Apellido	Número identificación	Cargo	Firma
Geoffre Leonardo Timón Ruiz	1.026.567.141	Service Technician	
Edwin Javier Gongora R.	79.816.117	Service Technician	
Juan Alberto Alvis	79.347.146	Integrante COPASST	
Edna Mireya Castro Ramos	52.742.929	EHS Operator	
Diego Andres Rodriguez R.	80.182.603	Coordinador	

© Yunex Traffic 2023 All Rights Reserved

16. Versión del evento relatada por los testigos
Se anexa versión del colaborador accidentado y testigo.

Cargo	Nombres y Apellidos	Firma
Jefe Inmediato	Fidel Leonardo Bautista	
Responsable de EHS	Diana María Herrera Pazos	
Representante legal o delegado	Juan Camilo Blanco Cruz	

© Yunex Traffic 2023 All Rights Reserved

2.FURAT

Zona	Cargo	
Urbana	Service Technician	
Ocupación Habitual	**Tiempo de Ocupación Habitual al Momento del Accidente**	
Técnicos y postsecundarios no universitarios en electrónica y telecomunicaciones	40 Meses, 18 Dias	
Fecha de Ingreso a la Empresa	**Salario u Honorarios (mensual)**	**Jornada de Trabajo Habitual**
10/02/2021	1960399	Mixto

III. INFORMACIÓN SOBRE EL ACCIDENTE

Departamento de Ocurrencia	Municipio de Ocurrencia	Zona
Bogota D. C.	BOGOTA, D.C.	Urbana
Fecha y Hora del Accidente		
28/06/2024 3:20:00 AM		
Tiempo Laborado Antes del Accidente	**Jornada en la que Sucede**	
6 Horas, 20 Minutos	Normal	
¿Estaba Realizando su Labor Habitual?	**Labor realizada**	
SI		
Tipo de Accidente		
Propios del trabajo		
El Accidente genero Muerte		
NO		
Lugar donde Ocurrio el accidente		
Fuera de la Empresa		
Sitio de Ocurrencia		
AREAS DE PRODUCCION		
Tipo de Lesión		
GOLPE O CONTUSION O APLASTAMIENTO		
Parte del Cuerpo Aparentemente Afectada		
OJO		
Agente del Accidente		
MATERIALES O SUSTANCIAS		
Mecanismo o Forma del Accidente		
PISADAS, CHOQUES O GOLPES		

IV. DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE

Observaciones		
Siendo las 3:20 am del 28 de junio de 2024, el colaborador se encontraba realizando la identificación de un cableado que habían hurtado, el colaborador se encontraba dentro de una caja de paso, al momento de sacar las puntas de los cables cortados y dejarlos por fuera, uno de los cables se devolvió y le golpeo el ojo izquierdo a un lado.		
Personas que Presenciaron el Accidente		
Nombre	**Identificación**	**Cargo**
Edwin Javier Góngora	79816117	Driver
Persona Responsable del Informe		
Nombre	**Identificación**	**Cargo**
EDNA CASTRO	52742929	EHS Operator
Fecha de Diligenciamiento del Informe del Accidente		
29/06/2024 2:16:32 PM		

Todos los Derechos Reservados **Colmena Seguros**

3.LECCIONES APRENDIDAS Y SOCIALIZACIÓN

Lecciones Aprendidas EHS

YUNEX TRAFFIC



¿Qué pasó?

Siendo las 3:20 am del 28 de junio de 2024, el colaborador se encontraba realizando la identificación de un cableado que habían hurtado, el colaborador se encontraba dentro de una caja de paso de semaforización, al momento de sacar las puntas de los cables cortados y dejarlos por fuera, uno de los cables se devolvió y le golpeo el ojo izquierdo a un lado, el colaborador se encontraba con todos sus EPPs al momento del incidente.

¿Por qué pasó?

Las gafas de protección que usaba el colaborador no cuentan con antiempañante, lo que género que no las tuviera bien puestas al momento del incidente.

La zona de trabajo no contaba con buena iluminación y el compañero tenía que usar la linterna del celular corporativo, si se contara con otro sistema de iluminación el compañero podía haber sostenido los cables y ayudar en la actividad.

Acción correctiva

- Revisar la matriz de EPPs y evaluar la entrega de gafas de seguridad que cuenten con antiempañante.
- Realizar la solicitud de compra de sistemas de iluminación alternos para las actividades nocturnas.

Impactos



- Irritación por golpe en ojo izquierdo
- 1 día de incapacidad

LECCIÓN APRENDIDA

Tenemos que poner un poco de todos para crear un espacio de seguridad, cuidarnos entre todos, cuidarse a uno mismo, **QUEREMOS UN LUGAR CON CERO ACCIDENTES**. Y que eventos como estos no sigan ocurriendo. ¡Su familia los espera!

Es de suma importancia que todos reportemos las condiciones inseguras que puedan afectarnos y afectar a nuestros compañeros de trabajo.

TRABAJA SIEMPRE SEGURO

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC

Elaboró: L. Nieto
Revisó: D. Herrera
Aprobó: D. Herrera

REGISTRO DE ASISTENCIA Y EVALUACIÓN

Código del documento: FR-BE1.10

ID	Hora de inicio	Total de puntos	Apellidos y nombre completos	Numero de identificación	Cargo	Compañía a la que pertenece	Si nos ocurriese un incidente o accidente de trabajo, en qué momento debemos reportarlo	Puntos	Porque es importante usar los EPP´s	Puntos
1	29/07/2024	1	Oscar Eduardo Torres Maldonado	1013633665	Tecnico	Yunex S.A.S	Inmediatamente	1	Para mitigar o evitar los daños corporales en caso de un incidente o accidente	1
2	29/07/2024	1	Mauricio Pinzón	1070329108	Drives	Yunex S.A.S	Inmediatamente	1	Nos e ita daños físicos	1
3	29/07/2024	1	Ivan Rippe	1030549581	Tecnico	Yunex S.A.S	Inmediatamente	1	Por qué mitiga la probabilidad de daño en caso de algún accidente laboral	1
4	29/07/2024	1	Duvan Andres Contreras Rivera	1090496004	Técnico de servicios	Yunex S.A.S	Inmediatamente	1	Por seguridad del trabajador	1
5	29/07/2024	1	Corrales lestter Alexander	1013578933	Técnico eléctrico	Yunex S.A.S	Inmediatamente	1	Para mitigar lecciones	1
6	29/07/2024	1	Jasonpadilla	1055551692	Conductor	Yunex S.A.S	Inmediatamente	1	Para prevenir un accidente	1
7	29/07/2024	1	Romero Camilo	1032391242	Tecnico	Manpower	Inmediatamente	1	Proteje tu integridad	1
8	29/07/2024	1	Christian Daniel Vela Espejo	1020729992	Tecnico Electricista	Manpower	Inmediatamente	1	Para mitigar los daños causado en caso de un accidente	1
9	29/07/2024	1	Calixto Rodriguez jhon alexander	80747611	Técnico	Yunex S.A.S	Inmediatamente	1	Para minimizar los accidentes	1
10	29/07/2024	1	Misael Casallas pinzón	79572271	Operador de grua	Yunex S.A.S	Inmediatamente	1	Para mitigar los daños causados en caso de un incidente u accidente	1
11	29/07/2024	1	Juan Carlos González González.	79470097	Conductor operador.	Manpower	Inmediatamente	1	Porque nos protegen y ayudan a minimizar o evitar heridas en un accidente lat	1
12	29/07/2024	1	Leguizamo Duvan	1030619218	Technician service	Yunex S.A.S	Inmediatamente	1	Para protección personal de todas la extremidades y de tensiones que puedan	1
13	29/07/2024	1	Barragan gonzalez John Vicente	80187394	Auxiliar	Manpower	Inmediatamente	1	Se deben usar siempre para la protección y la seguridad personal de uno mism	1
14	29/07/2024	1	Edixon David Castro melo	80819611	Técnico de servicios	Yunex S.A.S	Inmediatamente	1	Por protección y mitigar los golpes y cortadas.	1
15	29/07/2024	1	Alarcón Gómez Maicol Javier	80721763	Driver	Yunex S.A.S	Inmediatamente	1	Para evitar accidentes	1
16	29/07/2024	1	Rincon Páez Edward Elias	79853258	Técnico	Yunex S.A.S	Inmediatamente	1	Nos proteja y ayuda a mitigar un accidente en el lugar de trabajo	1
17	29/07/2024	1	Patricia Díaz Pineda	52157699	Conductora de grúa	Manpower	Inmediatamente	1	Por la seguridad personal y de los q estamos trabajando	1
18	29/07/2024	1	Guillermo matoma parada	11309296	Conductor	Yunex S.A.S	Inmediatamente	1	Protección Personal.	1
19	29/07/2024	1	CHINGATE Nicolás	1033777160	Técnico	Yunex S.A.S	Inmediatamente	1	Para minimizar los riesgos de un accidente	1
20	29/07/2024	1	Perea Ceballos Jhoel Sebastian	1030657685	Auxiliar Tecnico	Yunex S.A.S	Inmediatamente	1	Para mitigar alguna lesion.	1
21	29/07/2024	1	Chaparro Rodrigo	1058460057	Técnico	Manpower	Inmediatamente	1	Para evitar accidentes	1
22	29/07/2024	1	Garcia gustavo	5950878	Operario conductor	Yunex S.A.S	Inmediatamente	1	Para protegernos y evitar accidentes	1
23	29/07/2024	1	César Camacho	19476101	ST	Yunex S.A.S	Inmediatamente	1	Nos protegen si tenemos un accidente	1
24	29/07/2024	1	Saavedra, Alvaro	13249539-4	Project Manager	Yunex S.A.S	Inmediatamente	1	Para prevenir cualquier tipo de cuasi accidente o accidente y evitar posibles le	1
25	29/07/2024	1	Alan López Figueroa	18782684-5	Ingeniero de Servicio	Yunex S.A.S	Inmediatamente	1	Para evitar o disminuir la gravedad de accidentes	1
26	29/07/2024	1	Julio Morales	1013641766	Service Engineer	Yunex S.A.S	Inmediatamente	1	Los elementos de protección personal son importantes para mitigar un poco ri	1
27	29/07/2024	1	Jhonatan Estiven Rodríguez roncancio	1070307502	Servicio técnico	Yunex S.A.S	Inmediatamente	1	Minimiza los accidentes de trabajo.	1
28	29/07/2024	1	Juan Esteban Parra	1003660068	Ts	Yunex S.A.S	Inmediatamente	1	Protección personal	1
29	29/07/2024	1	Hugo Cárdenas	79623879	Técnico servicio	Yunex S.A.S	Inmediatamente	1	Para evitar incidentes y accidentes de trabajo.	1
30	29/07/2024	1	Jeison Galindo	1000033762	Auxiliar técnico	Yunex S.A.S	Inmediatamente	1	Para evitar un accidente	1
31	29/07/2024	1	Wilson Alonso Celis	80170760	Conductor	Manpower	Inmediatamente	1	Para cuidar la integridad personal, y a las familias, no tener secuelas más adel	1
32	29/07/2024	1	Ovalle Jesus	9406228	Confuctor	Manpower	Inmediatamente	1	Para protegernos de cualquier accidente	1
33	29/07/2024	1	Garavito torres sebastian felipe	1233696629	Auxiliar electrico	Manpower	Inmediatamente	1	Porque ayudan a la disminucion de accidente o incidente	1
34	29/07/2024	1	Cárdenas Guerrero Diego Alejandro	1020822324	Técnico	Yunex S.A.S	Inmediatamente	1	Protección personal para mitigar los daños a causa de accidentes o incidentes	1
35	29/07/2024	1	Valeriano Cesar	79530477	Driver	Yunex S.A.S	Inmediatamente	1	Para protegerme de posibles golpes que pueden ocasionar heridas	1
36	29/07/2024	1	Angarita Guerrero Luis Alejandro	91262275	Tecnico	Yunex S.A.S	Inmediatamente	1	Es necesario y obligatorio el uso de dotación, gafas, botas dielectricas, guante	1
37	29/07/2024	1	PEDRO ALEJANDRO MONTOYA VELANDIA	79951030	Service Engineer	Yunex S.A.S	Inmediatamente	1	Para protejer nuestra salud y bienestar físico y evitar complicaciones durante j	1
38	29/07/2024	1	Victor Cañete pastorelli	15960227-3	Site manager	Yunex S.A.S	Inmediatamente	1	Son las medidas mínimas que debemos ocupar al realizar trabajos.	1
39	29/07/2024	1	Wilmer Gomez	1030579590	Técnico de servicios	Yunex S.A.S	Inmediatamente	1	Para mitigar el impacto ante una situación de peligro	1
40	29/07/2024	1	Ahumada Valenzuela Pamela	128802266	Direct profesional sales	Yunex S.A.S	Inmediatamente	1	Por seguridad personal del trabajador	1
41	29/07/2024	1	Mónica Alejandra Abarzúa Cornejo	18.336.076-0	Administrativa	Yunex S.A.S	Inmediatamente	1	para estar protegidos en caso de un accidente o imprevisto.	1
42	29/07/2024	1	Fernando Jiménez Cabrera	6597789	Conductor	Yunex S.A.S	Inmediatamente	1	Para minimizar los riesgos en las actividades	1
43	29/07/2024	1	Bayona rondon Wilson	1090471487	Técnico auxiliar	Yunex S.A.S	Inmediatamente	1	Para minimizar lecciones en un incidente o accidente	1
44	29/07/2024	1	David Rodas Santiago Fernando	71193986	Auxiliar de fibra	Yunex S.A.S	Inmediatamente	1	Para la vida y la proteccion de uno y los compañeros	1
45	29/07/2024	1	Oscar David Bohórquez Solano	1067904965	Auxiliar ARM	Manpower	Inmediatamente	1	Por nuestra seguridad e integralidad personal	1
46	29/07/2024	1	Cruz rosales Henry	79701528	Tecnico	Yunex S.A.S	Inmediatamente	1	Por la seguridad mia y los demas	1
47	29/07/2024	1	Benavides Castillo Angie Katherin	1073693929	EHS	Yunex S.A.S	Inmediatamente	1	como su palabra lo indica son elemento que nos protegen o minimizan el impa	1
48	29/07/2024	1	Graffe leguizamo charles	1084925512	Técnico instalador	Manpower	Inmediatamente	1	Para el cuidado y protección de nosotros mismos	1
49	29/07/2024	1	Chaverra palacio Juan Guillermo	1036589729	Técnico	Yunex S.A.S	Inmediatamente	1	Para evitar o minimizar un accidente o incidente	1
50	29/07/2024	1	Edgar Orlando Peña Ibáñez	79500131	Site Installation Engineer	Yunex S.A.S	Inmediatamente	1	Para evitar un riesgo, acto o condición insegura.	1
51	29/07/2024	1	Rodriguez Ramirez Esneider	1002700940	Auxiliar	Manpower	Inmediatamente	1	Para mitigar los riesgos de fracturas o accidentes laborales	1
52	29/07/2024	1	Neiva Bautista Alexander	79646602	Drivers	Yunex S.A.S	Inmediatamente	1	Para prevenir cualquier riesgo o accidente	1
53	29/07/2024	1	William Fernando Morales	93153471	Conductor	Yunex S.A.S	Inmediatamente	1	Son elementos que nos brinda la compañía para mitigar incidentes de trabajo.	1
54	29/07/2024	1	Jhon Walter blanco Jiménez	1106891944	Auxiliar técnico	Manpower	Inmediatamente	1	Para mitigar los accidentes de trabajo.	1
55	29/07/2024	1	Byroon lopez	1022988069	Tecnico	Yunex S.A.S	Inmediatamente	1	Para proteger nuestra integridad fisica	1
56	29/07/2024	1	Luis fernando Daza	79968568	Operador grua	Yunex S.A.S	Inmediatamente	1	Para mitigar los insistentes y accidentes	1
57	29/07/2024	1	Andrade Ricardo	80363064	Coordinador flota de vehículos YUNEX	Yunex S.A.S	Inmediatamente	1	Para prevenir cualquier cualquier consecuencia	1
58	29/07/2024	1	Javier Alfonso Carrillo Rolón	88215370	Técnico	Yunex S.A.S	Inmediatamente	1	Para prevenir lesiones graves en el momento del realizar nuestras labores.	1
59	29/07/2024	1	BUITRAGO CEPEDA PAULA ANDREA	1023940272	TRAINER ADMINISTRATIVE	Yunex S.A.S	Inmediatamente	1	PARA PREVENIR Y PROTEGER	1
60	29/07/2024	1	Javier cortés	79135764	Técnico	Yunex S.A.S	Inmediatamente	1	Para minimizar los riegos de una lesión	1
61	29/07/2024	1	Chia Ricardo	80122914	Técnico	Yunex S.A.S	Inmediatamente	1	Es importante el uso ya que estos elementos nos ayudan a nuestra protección	1
62	29/07/2024	1	Góngora Ramirez Edwin Javier	79816117	Driver	Yunex S.A.S	Inmediatamente	1	Garantizan al trabajador una seguridad en todo momento de la labor a realizar	1
63	29/07/2024	1	Jose Ever Peña	93392771	Técnico	Yunex S.A.S	Inmediatamente	1	Para protegernos de accidentes por ocasión del trabajo y minimizar el impacto	1
64	29/07/2024	1	Carlos Andres Payares	1114208467	Técnico	Yunex S.A.S	Inmediatamente	1	Para prevenir accidentes	1
65	29/07/2024	1	Geoffre Leonardo Timón Ruiz	1026567141	Técnico	Yunex S.A.S	Inmediatamente	1	Para minimizar o prevenir los impactos causados por un accidente laboral.	1
66	29/07/2024	1	Garzón pirajan Félix	1018446346	Auxiliar	Manpower	Inmediatamente	1	Por protección	1
67	29/07/2024	1	López García Jairo Gustavo	79647193	Técnico de servicios	Yunex S.A.S	Inmediatamente	1	Para evitar los accidentes ya sea en el trabajo como en nuestras casas	1
68	29/07/2024	1	William niño	80206691	Conductor	Yunex S.A.S	Inmediatamente	1	Para proteger nuestro cuerpo	1
69	29/07/2024	1	Puentes Rosero Manuel Ricardo	80283059	Accounting Professional	Yunex S.A.S	Inmediatamente	1	Estos nos ayudan mitigar las posibles lesiones que puedan suceder durante la	1
70	29/07/2024	1	Luis portilla	79244030	Operador grua	Yunex S.A.S	Inmediatamente	1	Seguridad personal	1
71	29/07/2024	1	Jairo castro	79922733	Técnico	Manpower	Inmediatamente	1	Para minimizar los accidentes	1
72	29/07/2024	1	Anaya tami Alvaro	91515047	Técnico	Yunex S.A.S	Inmediatamente	1	Por la salud del trabajador	1
73	29/07/2024	1	Quintero Peña Diana Karina	1030659668	Accounting Operator	Yunex S.A.S	Inmediatamente	1	Son importantes ya que ayudan a prevenir el riesgo de sufrir un accidente labo	1
74	29/07/2024	1	Herrera Molina Andrés Mauricio	80795783	Tecnico	Yunex S.A.S	Inmediatamente	1	Para evitar accidentes, lesiones o daños en nuestro cuerpo	1
75	29/07/2024	1	Jhonatan Bautista	1022369179	Tecnico	Yunex S.A.S	Inmediatamente	1	Para evitar daños lecciones en nuestro cuerpo	1
76	29/07/2024	1	Jeisson Steven Reyes Becerra	1013584848	Técnico	Yunex S.A.S	Inmediatamente	1	Para minimizar los impactos que pueda ocasionar un accidente y proteger cad	1
77	29/07/2024	1	Espindola Vladimir	79829665	Técnico servicios	Yunex S.A.S	Inmediatamente	1	Son una forma de protección corporal, al momento de hacer actividades labor	1
78	30/07/2024	1	Javier Alexander González Bustos	1014249944	Service technician	Yunex S.A.S	Inmediatamente	1	Porque asegura la integridad de cada colaborador	1
79	30/07/2024	1	César Alonso Ruiz Tolosa	79317957	Tecnico	Yunex S.A.S	Inmediatamente	1	Para minimizar el impacto y Proteccion en caso de accidente	1
80	30/07/2024	1	Romero Pizo Darío	79756537	Técnico	Yunex S.A.S	Inmediatamente	1	Para evitar accidentes que nos generan lesiones.	1
81	30/07/2024	1	Restrepo Delgado Freddy Alexander	80185408	Tecnico aux	Manpower	Inmediatamente	1	Para evitar incidentes , lesiones y accidentes	1
82	30/07/2024	1	García peña Jimmys Arturo	1033768939	Tc aux	Manpower	Inmediatamente	1	Nos ayuda a proteger nuestra integridad y a minimizar daños al cuerpo en cas	1
83	30/07/2024	1	Lina Isabel Vargas Perez	43916207	Sales Professional	Yunex S.A.S	Inmediatamente	1	Por protección y cuidado.	1
84	30/07/2024	1	Fernando Jiménez Cabrera	7597789	Conductor	Yunex S.A.S	Inmediatamente	1	Para nuestra seguridad	1
85	30/07/2024	1	Cristian Andrés Camargo	1019058389	Técnico	Yunex S.A.S	Inmediatamente	1	Por protección para nosotros mismos	1
86	30/07/2024	1	Ruben Ocoro	76339779	Tecnico	Yunex S.A.S	Inmediatamente	1	Para minimizar un posible accidente	1
87	30/07/2024	1	Escobar aldana wilmar	1024518438	Tecnico	Yunex S.A.S	Inmediatamente	1	Prevenir accidentes y daño en nuestro cuerpo	1
88	31/07/2024	1	Lorena Diaz salamanca	1013579725	Conductora	Yunex S.A.S	Inmediatamente	1	Para protección personal	1
89	31/07/2024	1	Garzón Giovanni	79826184	Técnico	Yunex S.A.S	Inmediatamente	1	Por que estos nos protejen y nos ayudan a evitar accidentes con lecciones, y s	1
90	31/07/2024	1	Nomesqui Julio Cesar	79590937	Conductor	Yunex S.A.S	Inmediatamente	1	Porq'protegen mi integridad personal.	1
91	31/07/2024	1	PACHON VARGAS JEIMY JHOBANA	1019021537	EHS	Manpower	Inmediatamente	1	Minimiza el impacto de la lesión que podamos presentar	1
92	31/07/2024	1	Solange Vargas Saavedra	30205207	Sales Support Team Leader	Yunex S.A.S	Inmediatamente	1	Disminuye la gravedad de las lesiones en caso de un accidente	1

4.INCAPACIDAD

OJOS LÁSER CENTER
Soluciones a la vista

OJOS LÁSER CENTER
SOLUCIONES A LA VISTA

BOGOTA - COLOMBIA
Centro Oftalmológico OLSABE S.A

HISTORIA: 480666
PACIENTE: TIMON RUIZ GEOFFRE LEONARDO
FECHA NACIO: 20/05/1991 EDAD: 33A SEXO: M
DOCUMENTO: CC No 1026567141
OCUPACION: EMPLEADO
Expedida Por
ESPECIALIDAD: OFTALMOLOGIA

NOM.PROFESIONAL: Dr FORERO MO
REG. PROFESIONAL: 80074669
ENTIDAD: COMPAÑIA DE SEGUR
FECHA IMPRESION: 28/06/2024 - 9:29
Nº. Consulta : 1 Fecha / Hora : 28/06/2024 9

INCAPACIDAD

CLASE ATENCION: AMBULATORIO

Procedimiento Realizado

CONSULTA DE URGENCIAS OFTALMOLOGIA — CODIGO

Diagnostico de la Incapacidad

CONJUNTIVITIS TRAUMATICA — CODIGO

Datos de la Incapacidad

CONTINGENCIA: ENFERMEDAD GENERAL — **JUSTIFICACION :** EXPEDIC

Incapacidad

FECHA CONTINGENCIA : 28/06/2024 **DIAS INCAPACIDAD:** 1 (Un)

FECHA INICIACION: 28/06/2024 **FECHA FINALIZACION:** 28/06/2024

LUGAR CONVALECENCIA: CASA **DIRECCION:** T

OBSERVACIONES: OJO IZQUIERDO

Dr. FORERO MONCALEANO OSCAR EDUARDO
CC 80,074,669
Nombre Profesional y No. Documento

Dr. Oscar Forero Monc
Médico Cirujano Oftal
C.C. 80074669 RM 2
Firma Profesional y No.

5. VERSIÓN LIBRE TRABAJADOR

3/07/2024

Geoffre Leonardo Timón Ruiz

cc. 1026567141

Siendo las 3:30 AM aproximadamente, nos encontrabamos trabajando en la avenida caracas con calle 30 debido a que habian hurtado cables, yo estaba identificando un cableado y me encontraba metido en una camara de paso de semaforizacion sencilla la cual tenia una profundidad aproximada de 1.40 Mts, me encontraba con la cofia puesta y las gafas un poco sueltas debido aque se estaban empañando, el compañero Javier gongora me estaba alumbrando debido a la mala iluminación por el sitio y la hora, saque unas puntas de cable para revisar continuidad y poder identificar el cable correcto y al momento de agacharme para sacar otros cables de la camara de paso, se devolvio una de las puntas que ya habia sacado y habia quitado el encauchetado y me golpeo en el ojo izquierdo al lado izquierdo del ojo

Geoffrey Timón

6.PLANES DE ACCIÓN

Perez Firacative, Carlos Alberto (EXT) (YU COL CS)

De: Perez Firacative, Carlos Alberto (EXT) (YU COL CS)
Enviado el: viernes, 12 de julio de 2024 11:35 a. m.
Para: Herrera Pazos, Diana Maria (YU COL BE)
CC: CASTRO RAMOS, EDNA MIREYA (EXT) (YU COL BE); Rincon Medina Rincon Medina, Liliana (EXT) (YU COL BE)
Asunto: RE: Matriz elementos de protección personal

Buenos días estimada Diana,

Hemos realizado la verificación de la matriz de EPP´s y en el documento se anexa en la columna "I" los comentarios y observaciones de cada elemento, las convenciones que relacionamos son:

FILA ROJA: Elementos que consideramos retirar de la matriz.
FILA VERDE: Elementos que se deben incluir de la matriz se deben incluir.
Texto en verde: Información a incluir
Texto en rojo: Información a retirar

IT-BE2.3_Matriz de EPP.xlsx

Quedamos atentos a tus comentarios.

With best regards,

Carlos Alberto Pérez Firacative

EHS Professional

YUNEX TRAFFIC

Yunex Traffic | Business Excellence

Transversal 93 No.51-98
111071 Bogotá, Colombia

Mobile: +57 3102945450
carlos.perez.ext@yunextraffic.com

www.yunextraffic.com | LinkedIn | Twitter

Perez Firacative, Carlos Alberto (EXT) (YU COL CS)

De: Perez Firacative, Carlos Alberto (EXT) (YU COL CS)
Enviado el: miércoles, 31 de julio de 2024 11:45 a. m.
Para: Bautista Leon, Fidel Leonardo (YU COL CS); Nuñez Parada, Mauricio (YU COL CS)
CC: Orjuela Espejo, Cristian Camilo (YU COL CS); Ospina Martinez, Cesar Augusto (YU COL CS); Herrera Pazos, Diana Maria (YU COL BE); Ardila Betancurth, Carolina (YU COL PE)
Asunto: QE&HS || Mejora Continua || Plan de Acción Accidentes de Trabajo
Datos adjuntos: RE: Visita proveedor sistemas de iluminación

Importancia: Alta

Buenos días estimados,

En la investigación del accidente de trabajo del colaborador Geoffre Leonardo Timón, una de las causas que se identificaron fue la poca iluminación que había en el lugar de trabajo, considero oportuno retomar la compra de luminarias externas que se solicitaron para los grupos nocturnos, que fue uno de los planes de acción del accidente de trabajo ocurrido en el mes de octubre de 2023 ***"Implementación de linternas o iluminación externa para los trabajos nocturnos"***, teniendo en cuenta que se les asignaron linternas tipo minero a los colaboradores y estas no han sido efectivas por su poca duración e incomodidad que generan al tenerlas puestas en el casco por su peso.

Adjunto correo con las cotizaciones que se recibieron en su momento y la propuesta para la asignación de este elemento seria la siguiente:

- Entrega de luminarias a líderes de grupos (eléctricos y equipos) que inician jornada nocturna (sábado), debe realizar inspección de luminaria y se encargara de su cuidado y almacenamiento durante la semana de trabajo. Cuando finalice su turno nocturno (siguiente sábado) el líder realizara entrega de la luminaria al guarda de seguridad en la recepción y diligenciara formulario de entrega de luminaria, el EHS que tenga turno el día sábado recogerá la luminaria, se encargara de verificar su estado y de dejarla totalmente cargada para el grupo que inicia turno en la noche.
  En caso de que el grupo de la noche deba cambiar, el coordinador debe notificar para realizar el proceso anteriormente descrito.

Las dos luminarias que se requieren según demostración que realizó el proveedor Ferricentro y que nos parecieron mejor con Camilo Orjuela, son:

GRUPO ELÉCTRICOS (Cantidad 1)



Torre de iluminación/cargador M18™ ROCKET™
2136-20

GRUPO EQUIPOS (Cantidad 2)



Reflector de montaje M18™ ROVER™ 2365-20

Quedo atento a su colaboración y cometarios.

With best regards,

Carlos Alberto Pérez Firacative

EHS Professional

YUNEX
TRAFFIC

Yunex Traffic | Business Excellence

Transversal 93 No.51-98
111071 Bogotá, Colombia

Mobile: +57 3102945450
carlos.perez.ext@yunextraffic.com

www.yunextraffic.com | LinkedIn | Twitter



Yunex GmbH: Chair of the Supervisory Board: Susanna Schneeberger; Management Board: Markus Schlitt, Jan Villwock, *Tiziano Ceccarani*; Registered office: Munich, Germany; Commercial registry Munich, HRB 250768; WEEE-Reg.-Nr. DE 16050050

Important notice: This e-mail and any attachment thereof contain corporate proprietary information. If you have received it by mistake, please notify us immediately by reply e-mail and delete this e-mail and its attachments from your system. Thank yo