UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO INSPECCIÓN EN CAMPO UT YTPD - PROYECTO INTERVENTORÍA MOVILIDAD - CTTO 1761 2023 Sistema de Gestión de la Calidad	Código: GDTH-FR-003 Versión: 1 Fecha de aprobación: 11/07/2023	Con Calidad Social

CONTRATO: 2023-1356		FECHA: 13-08-2024	SG:191
CONTRATISTA: TPD Ingeniería WIN 498		UBICACIÓN: Kr 62A x Cll 45AS	
INSPECCIONADO A: Brayan Mendez		INSPECCIONADO POR: Katalina Hoyos	
TIPO DE ACTIVIDAD:	MTTO PREVENTIVO: X	MTTO CORRECTIVO:	OTRO CUAL: Instalacion Poste T285

LA INSPECCIÓN TIENE COMO OBJETIVO VERIFICAR LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES EN CUANTO A DOTACIÓN, EPP, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES, TAMBIÉN VERIFICAR QUE LAS ACTIVIDADES SE REALICEN DE FORMA SEGURA EN FUNCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LAS BUENAS PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURO, SE VERIFICARA LOS DOCUMENTO LEGALES Y CONTRACTUALES, (PMT, INSPECCIONES, PERMISOS, ATS, ETC)

Guía para la Inspección	Condiciones Encontradas			Observaciones
	Cumple	No Cumple	No Aplica	
Se realizó charla pre operacional diaria	SI			
Los trabajadores cuentan con la dotación y el carné estipulados para el contrato.	SI			
Los trabajadores cuentan con los EPP según las labores diarias	SI			Trabajo con Soldadura uso Antiparras con filtro.
Cuentan con inspección pre operacional de los equipos y herramientas	SI			
Los vehículos cuentan con el medevac de la empresa y los trabajadores la conocen	SI			
Se cuentan con inspeccion preoperacional de los equipos para trabajos en alturas (si aplica)	SI			
Los trabajadores cuentan con certificado de trabajo en alturas en el lugar de trabajo. (si aplica)	SI			Coordinadora Yocora Florez
Las áreas de trabajo se encuentran señalizadas y demarcadas	SI			
El PMT se encuentra implementado según la aprobación por la interventoria.	SI			
El PMT se encuentra en buen estado como: (conos, vallas, barricadas)	SI			
Las herramientas se encuentran en buen estado	SI			
Las escaleras se encuentran en buen estado	SI			Tescalera de 10 pasos
Los productos químicos se encuentran rotulados y tienen ficha de seguridad	SI			
Los equipos eléctricos se encuentran debidamente aislados (si aplica)	SI			
Los senderos peatonales se encuentran despejados			NA	
El lugar de trabajo y los vehículos se encuentran en buen estado de orden y aseo	SI			
Se cuenta con los permisos de trabajo (caliente, alturas, electrico, ATS, y otros,) que se encuentren designados para las actividades diarias.	SI			Permiso en caliente, ATS, Soldadura
Los vehículos cuentan con los documentos al día	SI			Soat 14-01-25 Tecno 16-02-25 / licencia conductor C2 Oscar agudelo 09-07-25
Los vehiculos cuentan con equipo de carretera y cuentan con equipos de emergencia como: (botiquin y extintor)	SI			
Se han presentado accidentes e incidentes de trabajo		NO		

PLAN DE ACCIÓN			
Hallazgo	Recomendación/Compromiso	Fecha de Mejora	Responsable

Katalina Hoyos Practicante SST	
FIRMA INTERVENTORIA	FIRMA INSPECCIONADO

Scanned with CamScanner