	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO INSPECCIÓN EN CUADRILLAS Y OTROS PROYECTOS INTERVENTORÍA MOVILIDAD - OTTO WEB 2021	Código: GETH-FR-033 Versión: 1	
	Sistema de Gestión de la Calidad	Fecha de aprobación: 11/07/2023	

CONTRATO: 2023-1356 FECHA: 02-08-2024 9:55

CONTRATISTA: TTP SE: 197 UBICACIÓN: Cra 5L x Cll 48J S WPN 498

INSPECCIONADO A: Biabi Mendez INSPECCIONADO POR: Katalina Mota

TIPO DE ACTIVIDAD: MTTO PREVENTIVO: ☐ MTTO CORRECTIVO: ☒ OTRO CUAL: Apoyo a postes

LA INSPECCIÓN TIENE COMO OBJETIVO VERIFICAR LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES EN CUANTO A DOTACIÓN, EPP, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES, TAMBIÉN VERIFICAR QUE LAS ACTIVIDADES SE REALICEN DE FORMA SEGURA EN FUNCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LAS BUENAS PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURO, SE VERIFICARA LOS DOCUMENTO LEGALES Y CONTRACTUALES, (PMT, INSPECCIONES, PERMISOS, ATS, ETC)

Guía para la Inspección	Condiciones Encontradas			Observaciones
	Cumple	No Cumple	No Aplica	
se realizó charla pre operacional diaria	SI			
os trabajadores cuentan con la dotación y el carné estipulados para el cargo	SI			
os trabajadores cuentan con los EPP según las labores diarias	SI			
uentan con inspección pre operacional de los equipos y herramientas	SI			
os vehículos cuentan con el medevac de la empresa y los trabajadores conocen	SI			
s cuentan con inspección preoperacional de los equipos para trabajos alturas (si aplica)	SI			
os trabajadores cuentan con certificado de trabajo en alturas en el gar de trabajo. (si aplica)	SI			Coordinador alturas Biabi Mendez
s áreas de trabajo se encuentran señalizadas y demarcadas	SI			
PMT se encuentra implementado según la aprobación por la erventoría	SI			
PMT se encuentra en buen estado como: (conos, vallas, barricadas)	SI			
herramientas se encuentran en buen estado	SI			Inspección herramienta eléctrico.
escaleras se encuentran en buen estado	SI			
productos químicos se encuentran rotulados y tienen ficha de uridad	SI			
equipos eléctricos se encuentran debidamente aislados (si aplica)	SI			
senderos peatonales se encuentran despejados			N/A	
gar de trabajo y los vehículos se encuentran en buen estado de en y aseo	SI			
uenta con los permisos de trabajo (caliente, alturas, electrico, ATS, ros,) que se encuentren designados para las actividades diarias.	SI			
vehículos cuentan con los documentos al día	SI			Soat 24-02-25 / Tecnomecanica 25-02-16. / licencia conductor C2 vigente 07-07-2025
vehículos cuentan con equipo de carretera y cuentan con equipos mergencia como: (botiquin y extintor)	SI			extintor vence en 2025
an presentado accidentes e incidentes de trabajo		NO.		

PLAN DE ACCIÓN

Hallazgo	Recomendación/Compromiso	Fecha de Mejora	Responsable

Katalina Mota Profesional SST U.D.
FIRMA INTERVENTORIA

FIRMA INSPECCIONADO

Powered by CamScanner