	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO INSPECCIÓN EN CAMPO UT Y TPD - PROYECTO INTERVENTORÍA MOVILIDAD - CTTO 1756 2023	Código: GOTH-FR-003	Con Calidad Social
	Sistema de Gestión de la Calidad	Versión: 1 Fecha de aprobación: 11/07/2023	

CONTRATO: 2023-1356		FECHA: 05-08-2024	SUD 574-WEB538.
CONTRATISTA: TPB Ingeniería	SE: 192.	UBICACIÓN: AV Cll 45 A Sur X G2 A	
INSPECCIONADO A: Steven Dueñas		INSPECCIONADO POR: Katalina Moya	
TIPO DE ACTIVIDAD:	MTTO PREVENTIVO: ☐	MTTO CORRECTIVO: ☐	OTRO CUAL: Apoyo postes

LA INSPECCIÓN TIENE COMO OBJETIVO VERIFICAR LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES EN CUANTO A DOTACIÓN, EPP, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES, TAMBIÉN VERIFICAR QUE LAS ACTIVIDADES SE REALICEN DE FORMA SEGURA EN FUNCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LAS BUENAS PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURO, SE VERIFICARA LOS DOCUMENTO LEGALES Y CONTRACTUALES, (PMT, INSPECCIONES, PERMISOS. ATS, ETC)

Guía para la Inspección	Condiciones Encontradas			Observaciones
	Cumple	No Cumple	No Aplica	
ie realizó charla pre operacional diaria	SI			
os trabajadores cuentan con la dotación y el carné estipulados para el ontrato.	SI			
os trabajadores cuentan con los EPP según las labores diarias	SI			
uentan con inspección pre operacional de los equipos y herramientas	SI			
os vehículos cuentan con el medevac de la empresa y los trabajadores conocen	SI			
cuentan con inspeccion preoperacional de los equipos para trabajos alturas (si aplica)	SI			
os trabajadores cuentan con certificado de trabajo en alturas en el gar de trabajo. (si aplica)	SI			Coordinador alturas Yeamna Florez
s áreas de trabajo se encuentran señalizadas y demarcadas	SI			
PMT se encuentra implementado según la aprobación por la erventoria.	SI			
PMT se encuentra en buen estado como: (conos, vallas, barricadas)	SI			
herramientas se encuentran en buen estado	SI			
escaleras se encuentran en buen estado	SI			
productos químicos se encuentran rotulados y tienen ficha de uridad	SI			
equipos eléctricos se encuentran debidamente aislados (si aplica)	SI			
senderos peatonales se encuentran despejados			N/A	
ugar de trabajo y los vehículos se encuentran en buen estado de en y aseo	SI			
cuenta con los permisos de trabajo (caliente, alturas, electrico, ATS, ros,) que se encuentren designados para las actividades diarias.	SI			Permiso en caliente, ATS, Permiso en alturos
vehículos cuentan con los documentos al día	SI			Soat 20-12-24 / tecno 14-12-24 / Licencia conductor C2 Arley Zambrano - 06-01-27.
vehículos cuentan con equipo de carretera y cuentan con equipos mergencia como: (botiquín y extintor)	SI			Extintor Vence Mayo 2025
an presentado accidentes e incidentes de trabajo				

PLAN DE ACCIÓN			
Hallazgo	Recomendación/Compromiso	Fecha de Mejora	Responsable

Katalina Moya Profesional SST T.O.	
FIRMA INTERVENTORIA	FIRMA INSPECCIONADO

Powered by CamScanner