Francy Leonor Chitiva Quintero
Ingeniera Catastral y Geodesta
Perito Avaluador

Villavicencio, diciembre 02 de 2024

Doctor
GERMAN JARA FIGUEREDO
Subgerente Administrativo y Logístico
Empresa Social del Estado E.S.E. Solución Salud
Supervisor Contrato 1832 de 2024
Gobernación del Meta

ASUNTO: Presentación Informe Ejecutivo de conformidad del contrato cuyo objeto es "PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA EMISION DE AVALUOS DE LOS HOSPITALES LOCALES EN LOS CUALES LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META E.S.E. "SOLUCION SALUD" HACE PRESENCIA Y PERITAJE DE LOS BIENES INSERVIBLES PARA LA BAJA DE LOS VEHICULOS EN DESUSO DE LA ENTIDAD".

Cordial saludo, respetado doctor por la presente, entrego el informe ejecutivo del contrato 1832 de 2024 en cuanto a la ejecución adelantada en el periodo comprendido entre el 02 de octubre de 2024 al 01 de diciembre de 2024.

AVALUOS AMBULANCIAS

Actividades adelantada y resumen de resultado de inspección, compra de documentos jurídicos e investigación de mercados para determinación de precios de las ambulancias y vehículos inspeccionados.

1. Se realizaron las visitas técnicas a 27 ambulancias de la siguiente forma: Se visitaron 21 ambulancias ubicadas en el Jardín Botánico y 6 ambulancias ubicadas en el Taller Clean Car Tecnifrenos, ubicado en el Bario Camino Real.
2. Se realizo la compra de 27 certificados de tradición de las ambulancias y vehículos inspeccionados.
3. Se realizo la compra de 27 históricos vehiculares Runt, para verificar las acciones adelantadas en estos vehículos a lo largo de su vida útil.
4. Se realizo la consulta ciudadana de 27 Runt ante la respectiva plataforma oficial.
5. Se realizo la inspección a todos los vehículos para obtener las respectivas improntas en todas las ambulancias.
6. Se elaboraron 27 informes técnicos resultado de la inspección de las ambulancias y vehículos inspeccionados.
7. Se elaboraron 27 informes de avalúos, resultados de las visitas de inspección y determinación de valores de las ambulancias y vehículos respectivos.

francychitiva@gmail.com
Celular 300 4015865

Francy Leonor Chitiva Quintero
Ingeniera Catastral y Geodesta
Perito Avaluador

UBICACIÓN	ITEM	DESCRIPCION ACTIVO	PLACA DEL VEHICULO	FICHA TECNICA	INFORME AVALUO	DOCUMENTOS JURIDICOS	OBSERVACIONES
TALLER	1	AMBULANCIA CHEVROLET LUV D-MAX MODELO 2010 OCE023	OCE023	✓	✓	✓	VEHICULO CON PLACA OFICIAL
TALLER	2	AMBULANCIA CHEVROLET LUV D-MAX DIESEL MODELO 2015 OJT201	OJT201	✓	✓	✓	VEHICULO CON PLACA OFICIAL
TALLER	3	AMBULANCIA CHEVROLET LUV D-MAX MODELO 2010 OCE026	OCE026	✓	✓	✓	VEHICULO CON PLACA OFICIAL
TALLER	4	AMBULANCIA TOYOTA LAND CRUISER 4.5 MODELO 2004 OJT057	OJT057	✓	✓	✓	VEHICULO CON PLACA OFICIAL
TALLER	5	AMBULANCIA TAB TOYOTA LAND CRUISER 4X4 MODELO 2008 OCE007	OCE007	✓	✓	✓	VEHICULO CON PLACA OFICIAL
TALLER	6	AMBULANCIA TAB TOYOTA LAND CRUISER 4X4 MODELO 2008 OCE009	OCE009	✓	✓	✓	VEHICULO CON PLACA OFICIAL
JARDIN BOTANICO	7	AMBULANCIA CHEVROLET LUV D-MAX DIESEL MODELO 2015 OJT189	OJT189	✓	✓	✓	VEHICULO CON PLACA OFICIAL
JARDIN BOTANICO	8	AMBULANCIA CHEVROLET LUV D-MAX DIESEL MODELO 2015 OJT198	OJT198	✓	✓	✓	VEHICULO CON PLACA OFICIAL
JARDIN BOTANICO	9	AMBULANCIA CHEVROLET LUV D-MAX DIESEL MODELO 2015 OJT187	OJT187	✓	✓	✓	VEHICULO CON PLACA OFICIAL
JARDIN BOTANICO	10	AMBULANCIA CHEVROLET LUV D-MAX DIESEL MODELO 2015 OJT196	OJT196	✓	✓	✓	VEHICULO CON PLACA OFICIAL
JARDIN BOTANICO	11	AMBULANCIA CHEVROLET LUV D-MAX DIESEL MODELO 2015 OJT191	OJT191	✓	✓	✓	VEHICULO CON PLACA OFICIAL
JARDIN BOTANICO	12	AMBULANCIA RENAULT TRAFIC L2H2 FJT 219	FJT 219	✓	✓	✓	VEHICULO CON PLACA PARTICULAR - DEBE IMPUESTOS TIENE PROCESO JURIDICO INICIADO
JARDIN BOTANICO	13	AMBULANCIA CHEVROLET LUV D-MAX MODELO 2009 OCE014	OCE014	✓	✓	✓	VEHICULO CON PLACA OFICIAL
JARDIN BOTANICO	14	AMBULANCIA CHEVROLET LUV 4X2 MODELO 2006 OIX139	OIX139	✓	✓	✓	VEHICULO CON PLACA OFICIAL
JARDIN BOTANICO	15	AMBULANCIA CHEVROLET LUV 4X4 MODELO 2005 OIX142	OIX142	✓	✓	✓	VEHICULO CON PLACA OFICIAL
JARDIN BOTANICO	16	AMBULANCIA CHEVROLET LUV 4X2 MODELO 2005 OIX135	OIX135	✓	✓	✓	VEHICULO CON PLACA OFICIAL
JARDIN BOTANICO	17	AMBULANCIA TOYOTA LAND CRUISER 4.5 MODELO 2004 OJT056	OJT056	✓	✓	✓	VEHICULO CON PLACA OFICIAL
JARDIN BOTANICO	18	CAMIONETA TOYOTA LAND CRUISER MODELO 1999 OIX069	OIX069	✓	✓	✓	VEHICULO CON PLACA OFICIAL
JARDIN BOTANICO	19	AMBULANCIA TOYOTA LAND CRUISER 4.5 MODELO 2004 OJT055	OJT055	✓	✓	✓	VEHICULO CON PLACA OFICIAL
JARDIN BOTANICO	20	AMBULANCIA CHEVROLET LUV D-MAX MODELO 2009 OCE012	OCE012	✓	✓	✓	VEHICULO CON PLACA OFICIAL
JARDIN BOTANICO	21	AMBULANCIA TAB HYUNDAI H1 MODELO 2009 OCE015	OCE015	✓	✓	✓	VEHICULO CON PLACA OFICIAL
JARDIN BOTANICO	22	AMBULANCIA TAB TOYOTA LAND CRUISER 4X4 MODELO 2008 OCE008	OCE008	✓	✓	✓	VEHICULO CON PLACA OFICIAL
JARDIN BOTANICO	23	AMBULANCIA TAB HYUNDAI H1 MODELO 2009 OCE016	OCE016	✓	✓	✓	VEHICULO CON PLACA OFICIAL
JARDIN BOTANICO	24	AMBULANCIA CHEVROLET LUV D-MAX MODELO 2009 OCE013	OCE013	✓	✓	✓	VEHICULO CON PLACA OFICIAL
JARDIN BOTANICO	25	AMBULANCIA TAB TOYOTA LAND CRUISER 4X4 MODELO 2008 OCE006	OCE006	✓	✓	✓	VEHICULO CON PLACA OFICIAL
JARDIN BOTANICO	26	AMBULANCIA SPRINTER 48 CDITOYOTA MODELO 2003 OJT 058	OJT058	✓	✓	✓	VEHICULO CON PLACA OFICIAL
JARDIN BOTANICO	27	CAMIONETA AZUL QFX537	QFX537	✓	✓	✓	VEHICULO CON PLACA PARTICULAR - DEBE IMPUESTOS TIENE PROCESO JURIDICO INICIADO

francychitiva@gmail.com
Celular 300 4015865

Francy Leonor Chitiva Quintero
Ingeniera Catastral y Geodesta
Perito Avaluador

Información resultante por cada avalúo de las ambulancias

1. PLACA OCE 006

Estado del vehículo

- El vehículo se encuentra fuera de servicio,
- Del motor solo tiene el bloque. (esta desvalijado)
- No tiene batería, ni radiador, ni repuesto,
- El sistema eléctrico se encuentra averiado.
- La pintura y latonería se encuentran en mal estado.
- La caja de cambios mecánica se encuentra desmontada y esta ubicada en la parte trasera del habitáculo.
- El habitáculo se encuentra en mal estado.
- El chasis se encuentra en regular estado y deteriorado por la humedad y el sol
- Sistema de suspensión, dirección, frenos, transmisión, lubricación y electricidad se encuentra averiados y en mal estado
- A nivel general del vehículo se presenta alto grado de corrosión y oxidación en latonería y partes mecánicas.
- Presenta cuatro llantas en mal estado, con desgaste por uso.
- Se realiza adquisición del certificado de tradición donde se descartan multas, embargos, sin medidas cautelares y sin prendas ni pignoraciones, ni reclamaciones por siniestro.
- En la consulta del RUNT, no presenta pólizas vigentes y revisión tecno mecánica vigente.

Fecha de Matricula	29/12/2008
Valor de compra del vehículo	$122.966.000
Vida Útil probable	120 meses – 10 años
Vida Usada	156 meses – 13 años
Depreciación de 2024	$122.966.000
Valor actual 2024	$0

francychitiva@gmail.com
Celular 300 4015865

ITEM	VALOR
Valor Comercial	**$ 41.410.000,00**
Valor Reparaciones	$ 36.325.940,00
Valor Llantas	$ 2.000.000,00
Valor pintura	$ 1.000.000,00
Total Valor Reparaciones	**$ 39.325.940,00**
Índice de reparabilidad mínimo	95%
Valor residual final	$ 2.084.060,00

2. PLACA OCE 007

Estado del Vehículo

- Presenta falla en el motor, perdió totalmente la compresión en los cuatro pistones y merece ser destapado, para reparación general de motor.
- El sistema de inyección presenta fallas, sistema de bombas de inyección, inyectores, todo el sistema de alimentación, .
- Reparación total de frenos y suspensión.
- Se realiza adquisición del certificado de tradición donde se descartan multas, embargos, sin medidas cautelares y sin prendas ni pignoraciones, ni reclamaciones por siniestro.
- En la consulta del RUNT, no presenta pólizas vigentes y revisión tecno mecánica vigente.
-

Fecha de compra	29/12/2008
Valor de compra del vehículo	$122.966.000
Vida Útil probable	120 meses – 10 años
Vida Usada	156 meses – 13 años
Depreciación sept de 2024	$122.966.000
Valor actual sept 2024	$0

ITEM	VALOR
Valor Comercial Razonable	**41.410.000**
Valor Reparaciones	25.105.430
Valor Llantas	1.500.000
Valor pintura	2.500.000
Total Valor Reparaciones	**29.105.430**
Índice de reparabilidad mínimo	70%
Valor residual final	**12.304.570**

3. PLACA 008

Estado del vehículo

- El vehículo se encuentra fuera de servicio, presenta motor pero requiere reparación o reemplazo de motor, no presenta batería.
- Sistema de suspensión, dirección, frenos, transmisión, lubricación y electricidad se encuentra en mal estado.
- A nivel general del vehículo se presenta alto grado de corrosión y oxidación en latonería y partes mecánicas.
- Presenta cuatro llantas en mal estado, con desgaste por uso.
- Se realiza adquisición del certificado de tradición donde se descartan multas, embargos, sin medidas cautelares y sin prendas ni pignoraciones, ni reclamaciones por siniestro.
- En el histórico vehicular relaciona accidente en la fecha 07/04/2021 con gravedad media.
- En la consulta del RUNT, no presenta pólizas vigentes y revisión tecno mecánica vigente.

Fecha de compra	29/12/2008
Valor de compra del vehículo	$122.966.000
Vida Útil probable	120 meses – 10 años
Vida Usada	156 meses – 13 años
Depreciación sept de 2024	$122.966.000
Valor actual sept 2024	$-

ITEM	VALOR
Valor Comercial	**$ 41.410.000,00**
Valor Reparaciones	$ 34.902.700,00
Valor Llantas	$ 2.000.000,00
Valor pintura	$ 1.000.000,00
Total Valor Reparaciones	**$ 37.902.700,00**
Índice de reparabilidad mínimo	92%
Valor residual final	$ 3.507.300,00

4. PLACA OCE 009

- El vehículo se encuentra fuera de servicio, el sistema de suspensión, frenos, se encuentran para revisión y mantenimiento.
- Se deben cambiar los 4 amortiguadores, crucetas del cardan, rodamientos.
- Ajuste de transmisión delantera y transmisión trasera, bomba de freno, bomba

auxiliar y principal de freno, cambiar el kit de embrague.

- Cambio del vidrio panorámico.
- Latonería y pintura deterioradas, presenta fallas en el chasis, el habitáculo esta suelto, se debe cambiar mogolleria y tornillería.
- Presenta cuatro llantas, con desgaste por uso.
- Se realiza adquisición del certificado de tradición donde se descartan multas, embargos, sin medidas cautelares y sin prendas ni pignoraciones, ni reclamaciones por siniestro.
- En la consulta del RUNT, no presenta pólizas vigentes y revisión tecno mecánica vigente.

Fecha de compra	29/12/2008
Valor de compra del vehículo	$122.966.000
Vida Útil probable	120 meses – 10 años
Vida Usada	156 meses – 13 años
Depreciación sept de 2024	$122.966.000
Valor actual sept 2024	$0

ITEM	VALOR
Valor Comercial Razonable	$41.410.000
Valor Reparaciones	$26.390.630
Valor Llantas	$4.000.000
Valor pintura	$3.000.000
Total Valor Reparaciones	$33.390.630
Indice de reparabilidad minimo	80,63%
Valor residual	**$8.019.370**

5. PLACA OCE 012

Estado del vehículo

- El vehículo se encuentra fuera de servicio, tiene motor, no presenta batería, el sistema eléctrico se encuentra dañado, chasis en mal estado, pintura en mal estado.
- Sistema de suspensión, dirección, frenos, transmisión, lubricación y electricidad se encuentra en mal estado.
- A nivel general del vehículo se presenta alto grado de corrosión y oxidación en latonería y partes mecánicas.

- Presenta cuatro llantas en mal estado, con desgaste por uso.
- Se realiza adquisición del certificado de tradición donde se descartan multan, embargos, sin medidas cautelares y sin prendas ni pignoraciones, ni reclamaciones por siniestro.
- En la consulta del RUNT, no presenta pólizas vigentes y revisión tecno mecánica vigente.
- De acuerdo con la consulta en la plataforma SIMIT, este vehículo presenta tres comparendos y tres multas, por valor de $4.838.651.

Fecha de Matricula	29/12/2008
Valor de compra del vehículo	$122.966.000
Vida Útil probable	120 meses – 10 años
Vida Usada	156 meses – 13 años
Depreciación sept de 2024	$122.966.000
Valor actual sept 2024	$-

ITEM	VALOR
Valor Comercial Razonable	**26.540.000**
Valor Reparaciones	21.386.680
Valor Llantas	1.200.000
Valor pintura	900.000
Total Valor Reparaciones	**23.486.680**
Índice de reparabilidad mínimo	88%
Valor residual final	**3.053.320**

6. PLACA OCE 013

Estado del vehículo

- El vehículo se encuentra fuera de servicio, tiene partes del motor, no presenta batería, el sistema eléctrico se encuentra dañado, chasis en mal estado, pintura en mal estado, latonería en mal estado, la carrocería fue adaptada para ambulancia.
- Sistema de suspensión, dirección, frenos, transmisión, lubricación y electricidad se encuentra en mal estado.
- A nivel general del vehículo se presenta alto grado de corrosión y oxidación en latonería y partes mecánicas.
- Presenta tres llantas en mal estado, con desgaste por uso.
- Se realiza adquisición del certificado de tradición donde se descartan multan, embargos, sin medidas cautelares y sin prendas ni pignoraciones, ni reclamaciones por siniestro.

- En la consulta del RUNT, no presenta pólizas vigentes y revisión tecno mecánica vigente.
- De conformidad con el histórico vehicular se registra un accidente de tránsito el 20/10/2016, con gravedad media.

Fecha de Matricula	29/12/2008
Valor de compra del vehículo	$122.966.000
Vida Útil probable	120 meses – 10 años
Vida Usada	156 meses – 13 años
Depreciación sept de 2024	$122.966.000
Valor actual sept 2024	$-

ITEM	VALOR
Valor Comercial Razonable	**26.540.000**
Valor Reparaciones	21.386.680
Valor Llantas	1.200.000
Valor pintura	900.000
Total Valor Reparaciones	**23.486.680**
Índice de reparabilidad mínimo	88%
Valor residual final	**3.053.320**

7. PLACA OCE 014

Estado del vehículo

- El vehículo se encuentra fuera de servicio, tiene motor, presenta batería, el sistema eléctrico se encuentra averiado, chasis en mal estado, pintura en mal estado.
- Sistema de suspensión, dirección, frenos, transmisión, lubricación y electricidad se encuentra en mal estado.
- A nivel general del vehículo se presenta grados de corrosión y oxidación en latonería y partes mecánicas.
- Al vehículo le hace falta la placa trasera.
- Presenta cuatro llantas en mal estado, con desgaste por uso y la de repuesto.
- Se realiza adquisición del certificado de tradición donde se descartan multan, embargos, sin medidas cautelares y sin prendas ni pignoraciones, ni reclamaciones por siniestro.
- En la consulta del RUNT, no presenta pólizas vigentes y revisión tecno mecánica vigente.

Fecha de Matricula	29/12/2008
Valor de compra del vehículo	$122.966.000
Vida Útil probable	120 meses – 10 años
Vida Usada	156 meses – 13 años
Depreciación sept de 2024	$122.966.000
Valor actual sept 2024	$-

ITEM	VALOR
Valor Comercial Razonable	**26.540.000**
Valor Reparaciones	22.160.180
Valor Llantas	2.000.000
Valor pintura	1.000.000
Total Valor Reparaciones	**25.160.180**
Índice de reparabilidad mínimo	95%
Valor residual final	**1.379.820**

8. PLACA OCE 015

Estado del vehículo

- El vehículo se encuentra fuera de servicio, no tiene motor, no presenta batería, el sistema eléctrico se encuentra dañado, tiene radiador desgastado por el uso y la intemperie, chasis en mal estado, pintura en mal estado, latonería en mal estado.
- Sistema de suspensión, dirección, frenos, transmisión, lubricación y electricidad se encuentra desgastado por el uso.
- A nivel general del vehículo se presenta alto grado de corrosión y oxidación en latonería y partes mecánicas.
- Presenta cuatro llantas en mal estado, con desgaste por uso.
- Se realiza adquisición del certificado de tradición donde se descartan multan, embargos, sin medidas cautelares y sin prendas ni pignoraciones, ni reclamaciones por siniestro.
- En la consulta del RUNT, no presenta pólizas vigentes y revisión tecno mecánica vigente.
- En el histórico vehicular registra un accidente de transito en la fecha 15703/2013, con gravedad media.

Fecha de Matricula	29/12/2008
Valor de compra del vehículo	$122.966.000
Vida Útil probable	120 meses – 10 años
Vida Usada	156 meses – 13 años
Depreciación sept de 2024	$122.966.000
Valor actual sept 2024	$-

ITEM	VALOR
Valor Comercial Razonable	17.300,000
Valor Reparaciones	13.849.700
Valor Llantas	1.200.000
Valor pintura	1.000.000
Total Valor Reparaciones	**16.049.700**
Índice de reparabilidad mínimo	93%
Valor residual final	**1.250.300**

9. PLACA OCE 016

Estado del vehículo

- El vehículo se encuentra fuera de servicio, tiene motor por partes, presenta batería, no obstante el vehiculo se encuentra parado hace mas de tres meses, el sistema eléctrico se encuentra dañado, chasis en mal estado, pintura en mal estado.
- Sistema de suspensión, dirección, frenos, transmisión, lubricación y electricidad se encuentra en mal estado.
- A nivel general del vehículo se presenta alto grado de corrosión y oxidación en latonería y partes mecánicas.
- Presenta cuatro llantas en mal estado, con desgaste por uso.
- Se realiza adquisición del certificado de tradición donde se descartan multan, embargos, sin medidas cautelares y sin prendas ni pignoraciones, ni reclamaciones por siniestro.
- En la consulta del RUNT, no presenta pólizas vigentes y revisión tecno mecánica vigente.
- De acuerdo a la plataforma SIMIT, el vehículo registra un comparendo por valor de $515.000.

Fecha de Matricula	29/12/2008
Valor de compra del vehículo	$122.966.000
Vida Útil probable	120 meses – 10 años
Vida Usada	156 meses – 13 años
Depreciación sept de 2024	$122.966.000
Valor actual sept 2024	$-

ITEM	VALOR
Valor Comercial Razonable	17.300,000
Valor Reparaciones	15.949.400
Valor Llantas	0,000
Valor pintura	0,000
Total Valor Reparaciones	**15.949.400**
Índice de reparabilidad mínimo	87%
Valor residual final	**1.350.600**

10. PLACA OCE 023

- Presenta problemas en la bomba de inyección.
- Presenta fallas en general en todo el sistema de inyección.
- El vehiculó no enciende, se debe revisar y reparar motor.
- Reparar el sistema de alimentación de combustible.
- Presenta cuatro llantas en buen estado.
- Se realiza adquisición del certificado de tradición donde se descartan multas, embargos, sin medidas cautelares y sin prendas ni pignoraciones, ni reclamaciones por siniestro.
- En la consulta del RUNT, no presenta pólizas vigentes y revisión tecno mecánica vigente.

Fecha de compra	02/08/2010
Valor de compra del vehículo	$135.000.000
Vida Útil probable	120 meses – 10 años
Vida Usada	156 meses – 13 años
Depreciación sept de 2024	$122.966.000
Valor actual sept 2024	$0

ITEM	VALOR
Valor Comercial Razonable	$28.050.000
Valor Reparaciones	$ 20.000.000
Valor Llantas	0
Valor pintura	0
Total Valor Reparaciones	20.000.000
Indice de reparabilidad minimo	71%
Valor residual	8.050.000

11. PLACA OCE 026

- El vehículo se encuentra parqueado hace aproximadamente 6 meses,
- Revisión del sistema de inyección.
- Lavar el tanque, regulación, revisar la bomba de inyección,
- Revisar batería, recargarla porque lleva más de 3 meses parqueado y revisar sistema eléctrico.
- Se realiza adquisición del certificado de tradición donde se descartan multas, embargos, sin medidas cautelares y sin prendas ni pignoraciones, ni reclamaciones por siniestro.
- En la consulta del RUNT, no presenta pólizas vigentes y revisión tecno mecánica vigente.
- De acuerdo al histórico vehiculas, registra un accidente de transito en la fecha 30/05/2018, con gravedad media.

Fecha de compra	22/08/2010
Valor de compra del vehículo	$135.000.000
Vida Útil probable	120 meses – 10 años
Vida Usada	156 meses – 13 años
Depreciación sept de 2024	$135.000.000
Valor actual sept 2024	$0

ITEM	VALOR
Valor Comercial Razonable	**$17.880.000**
Valor Reparaciones	2.002.960
Valor Llantas	0
Valor pintura	0
Total Valor Reparaciones	**2.002.960**
Índice de reparabilidad mínimo	11,20%
Valor residual final	**15.877.040**

12. PLACA OIX 135

- El vehículo se encuentra fuera de servicio, tiene motor averiado, no presenta batería, el sistema eléctrico se encuentra dañado, chasis en mal estado, pintura en mal estado.
- Sistema de suspensión, dirección, frenos, transmisión, lubricación y electricidad se encuentra en mal estado.
- A nivel general del vehículo se presenta alto grado de corrosión y oxidación en latonería y partes mecánicas.
- Presenta cuatro llantas en mal estado, con desgaste por uso.
- Se realiza adquisición del certificado de tradición donde se descartan multan, embargos, sin medidas cautelares y sin prendas ni pignoraciones, ni reclamaciones por siniestro.
- En la consulta del RUNT, no presenta pólizas vigentes y revisión tecno mecánica vigente.

Fecha de Matricula	04/11/2005
Valor de compra del vehículo	$93.233.000
Vida Útil probable	120 meses – 10 años
Vida Usada	156 meses – 13 años
Depreciación sept de 2024	$93.233.000
Valor actual sept 2024	$0

ITEM	VALOR
Valor Comercial Razonable	34.730.000
Valor Reparaciones	29.839.650
Valor Llantas	0
Valor pintura	1.000.000
Total Valor Reparaciones	**30.839.650**
Índice de reparabilidad mínimo	87%
Valor residual final	**3.890.350**

13. PLACA FJT 219

- El vehículo se encuentra fuera de servicio,
- Del motor se encuentra en mal estado
- No tiene batería.
- El sistema eléctrico se encuentra averiado.
- La pintura y latonería se encuentran en mal estado.
- La caja de cambios mecánica se encuentra desmontada.
- El chasis se encuentra en regular estado y deteriorado por la humedad y el sol
- Sistema de suspensión, dirección, frenos, transmisión, lubricación y electricidad se encuentra averiados y en mal estado
- A nivel general del vehículo se presenta alto grado de corrosión y oxidación en latonería y partes mecánicas.
- Presenta cuatro llantas en mal estado, con desgaste por uso.
- Se realiza adquisición del certificado de tradición donde se descartan multas, embargos, sin medidas cautelares y sin prendas ni pignoraciones, ni reclamaciones por siniestro.
- En la consulta del RUNT, no presenta pólizas vigentes y revisión tecno mecánica vigente.
- En la consulta de la Secretaría de Tránsito y Transporte del Departamento del Meta, el vehículo presenta proceso fiscal por deuda.

Fecha de Matricula	16/04/2019
Valor de compra del vehículo	$119.644.500
Vida Útil probable	120 meses – 10 años
Vida Usada	12 meses – 1 año
Depreciación sept de 2024	$30.308.163
Valor actual sept 2024	$88.736.338

ITEM	VALOR
Valor Comercial Razonable	**108.934.000**
Valor Reparaciones	95.270.000
Valor Llantas	2.000.000
Valor pintura	1.500.000
Total Valor Reparaciones	**98.770.000**
Índice de reparabilidad mínimo	87%
Valor residual final	**10.164.000**

14. PLACA OIX 069

- El vehículo se encuentra fuera de servicio, presenta partes del motor, tiene batería en mal estado ya que el vehículo se encuentra sin uso hace mas de tres meses
- El sistema eléctrico se encuentra dañado, el radiador se encuentra sin tapa, chasis en mal estado, pintura en mal estado, latonería en mal estado, la carrocería es de estacas-
- Sistema de suspensión, dirección, frenos, transmisión, lubricación y electricidad se encuentra en mal estado.
- A nivel general del vehículo presenta alto grado de corrosión y oxidación en latonería y partes mecánicas.
- Presenta cuatro llantas en mal estado, con desgaste por uso y encontrarse a la intemperie.
- Se realiza adquisición del certificado de tradición donde se descartan multan, embargos, sin medidas cautelares y sin prendas ni pignoraciones, ni reclamaciones por siniestro.
- En la consulta del RUNT, no presenta pólizas vigentes y revisión tecno mecánica vigente.

Fecha de Matricula	01/01/2000
Valor de compra del vehículo	$26.680.000
Vida Útil probable	120 meses – 10 años
Vida Usada	156 meses – 13 años
Depreciación sept de 2024	$26.680.000
Valor actual sept 2024	$-

ITEM	VALOR
Valor Comercial Razonable	**132.416.000**
Valor Reparaciones	123.220.930
Valor Llantas	-
Valor pintura	-
Total Valor Reparaciones	**123.220.930**
Índice de reparabilidad mínimo	93%
Valor residual final	**$9.195.070**

15. PLACA OIX 139

- El vehículo se encuentra fuera de servicio, presenta partes del motor, no presenta batería, el sistema eléctrico se encuentra dañado, chasis en mal estado, pintura en mal estado, latonería en mal estado.
- Sistema de suspensión, dirección, frenos, transmisión, lubricación y electricidad se encuentra en mal estado.
- A nivel general del vehículo se presenta alto grado de corrosión y oxidación en latonería y partes mecánicas.
- Presenta cuatro llantas en mal estado, con desgaste por uso, igualmente los rines se encuentran en mal estado.
- Se realiza adquisición del certificado de tradición donde se descartan multan, embargos, sin medidas cautelares y sin prendas ni pignoraciones, ni reclamaciones por siniestro.
- En la consulta del RUNT, no presenta pólizas vigentes y revisión tecno mecánica vigente.
- De acuerdo a la consulta del histórico vehicular el vehículo presenta registrado un accidente en la fecha 12/07/2013 con gravedad media.

Fecha de Matricula	04/11/2005
Valor de compra del vehículo	$93.233.000
Vida Útil probable	120 meses – 10 años
Vida Usada	156 meses – 13 años
Depreciación sept de 2024	$93.233.000
Valor actual sept 2024	$-

ITEM	VALOR
Valor Comercial Razonable	**13.900.000**
Valor Reparaciones	11.176.000
Valor Llantas	1.200.000
Valor pintura	800.000
Total Valor Reparaciones	**13.176.000**
Índice de reparabilidad mínimo	80%
Valor residual final	**724.000**

16. PLACA OIX 142

- El vehículo se encuentra fuera de servicio, tiene motor en mal estado, no presenta batería, el sistema eléctrico se encuentra averiado, chasis en mal estado, pintura en mal estado.
- Sistema de suspensión, dirección, frenos, transmisión, lubricación y electricidad se encuentra averiados.
- A nivel general del vehículo se presenta alto grado de corrosión y oxidación en latonería y partes mecánicas por encontrarse a la interperie.
- Presenta cuatro llantas en mal estado, con desgaste por uso.
- Se realiza adquisición del certificado de tradición donde se descartan multan, embargos, sin medidas cautelares y sin prendas ni pignoraciones, ni reclamaciones por siniestro.
- En la consulta del RUNT, no presenta pólizas vigentes y revisión tecno mecánica vigente.
- De acuerdo al histórico vehicular, presenta un accidente registrado en la fecha 21/11/2012 con gravedad media.

Fecha de Matricula	04/11/2005
Valor de compra del vehículo	$93.233.000
Vida Útil probable	120 meses – 10 años
Vida Usada	156 meses – 13 años
Depreciación sept de 2024	$108.603.000
Valor actual sept 2024	$-

ITEM	VALOR
Valor Comercial Razonable	**$ 20.270.000**
Valor Reparaciones	**$ 15.045.000**
Valor Llantas	2.000.000
Valor pintura	1.000.000
Total Valor Reparaciones	**$ 18.045.000**
Índice de reparabilidad mínimo	74%
Valor residual final	**2.225.000**

17. PLACA OJT 055

- El vehículo se encuentra fuera de servicio, tiene motor pero faltan partes, presenta batería pero descargada por que el vehículo tiene más de 6 meses sin uso a la intemperie, el sistema eléctrico se encuentra dañado.
- El vehículo tiene tres llantas en mal estado por degaste o uso.
- Pintura en mal estado por encontrarse a la intemperie.
- Sistema de suspensión, dirección, frenos, transmisión, lubricación y electricidad se encuentra en mal estado.
- Se realiza adquisición del certificado de tradición donde se descartan multan, embargos, sin medidas cautelares y sin prendas ni pignoraciones, ni reclamaciones por siniestro.
- En la consulta del RUNT, no presenta pólizas vigentes y revisión tecno mecánica vigente.
- De acuerdo al histórico vehicular, presenta un accidente registrado en la fecha 16/01/2008 con gravedad media.

Fecha de Matricula	01/01/2005
Valor de compra del vehículo	$106.666.667
Vida Útil probable	120 meses – 10 años
Vida Usada	156 meses – 13 años
Depreciación sept de 2024	$106.666.667
Valor actual sept 2024	$0

ITEM	VALOR
Valor Comercial Razonable	**149.000.000**
Valor Reparaciones	130.360.930
Valor Llantas	2.000.000
Valor pintura	1.500.000
Total Valor Reparaciones	**133.860.930**
Índice de reparabilidad mínimo	87%
Valor residual final	**15.139.070**

18. PLACA OJT 056

- El vehículo se encuentra fuera de servicio, no tiene motor, no presenta batería, el sistema eléctrico se encuentra dañado.
- Sistema de suspensión, dirección, frenos, transmisión, lubricación y electricidad se encuentra en mal estado.
- A nivel general del vehículo se presenta con grados importantes de corrosión y oxidación en latonería y partes mecánicas.
- Presenta tres llantas en mal estado, con desgaste por uso.
- Se realiza adquisición del certificado de tradición donde se descartan multan, embargos, sin medidas cautelares y sin prendas ni pignoraciones, ni reclamaciones por siniestro.
- En la consulta del RUNT, no presenta pólizas vigentes y revisión tecno mecánica vigente.

Fecha de Matricula	01/01/2005
Valor de compra del vehículo	$106.666.667
Vida Útil probable	120 meses – 10 años
Vida Usada	156 meses – 13 años
Depreciación sept de 2024	$106.666.667
Valor actual sept 2024	$-

ITEM	VALOR
Valor Comercial Razonable	**32.840.000**
Valor Reparaciones	29.232.350
Valor Llantas	1.200.000
Valor pintura	1.000.000
Total Valor Reparaciones	**31.432.350**
Índice de reparabilidad mínimo	89%
Valor residual final	**1.407.650**

19. PLACA OJT 057

- El vehículo se encuentra fuera de servicio, presenta motor pero requiere matenimiento, la batería no funciona.
- Sistema de suspensión, dirección, frenos, transmisión, lubricación y electricidad se encuentra en mal estado.
- El habitáculo y parte externa se encuentra deteriorados por uso, se requiere reparación de latonería y pintura.
- Se debe repara la compresión de los pistones
- Presenta cuatro llantas en regular estado, con desgaste por uso.
- Se realiza adquisición del certificado de tradición donde se descartan multas, embargos, sin medidas cautelares y sin prendas ni pignoraciones, ni reclamaciones por siniestro.
- En la consulta del RUNT, no presenta pólizas vigentes y revisión tecno mecánica vigente.

Fecha de compra	01/01/2004
Valor de compra del vehículo	$106.666.667
Vida Útil probable	120 meses – 10 años
Vida Usada	240 meses – 20 años
Depreciación sept de 2024	$106.666.667
Valor actual sept 2024	$0

ITEM	VALOR
Valor Comercial Razonable	$32.840.000
Valor Reparaciones	$15.079.680
Valor Llantas	0
Valor pintura	$12.000.000
Total Valor Reparaciones	$27.079.680
Indice de reparabilidad minimo	82,46%

Valor residual	$5.760.320

20. PLACA OJT 058

- El vehículo se encuentra fuera de servicio, presenta motor pero requiere reparación total, no tiene batería, el sistema eléctrico no funciona.
- Sistema de suspensión, dirección, frenos, transmisión, lubricación y electricidad no funciona.
- A nivel general del vehículo presenta alto grado de corrosión y oxidación en latonería y partes mecánicas.
- Presenta seis llantas en regular estado, con desgaste por uso.
- Se realiza adquisición del certificado de tradición donde se descartan multas, embargos, sin medidas cautelares y sin prendas ni pignoraciones, ni reclamaciones por siniestro.
- En la consulta del RUNT, no presenta pólizas vigentes y revisión tecno mecánica vigente.
- En el histórico vehicular se registra un accidente en la fecha 19/01/2008 con gravedad media.

Fecha de compra	03/10/2003
Valor de compra del vehículo	$178.000.000
Vida Útil probable	120 meses – 10 años
Vida Usada	156 meses – 13 años
Depreciación sept de 2024	$178.000.000
Valor actual sept 2024	$-

ITEM	VALOR
Valor Comercial Razonable	**22.120.000**
Valor Reparaciones	17.377.570
Valor Llantas	1.000.000
Valor pintura	900.000
Total Valor Reparaciones	**19.277.570**
Índice de reparabilidad mínimo	87%
Valor residual final	**2.842.430**

21. PLACA OJT 187

- El vehículo se encuentra fuera de servicio, si presenta motor, no tiene la batería, el sistema eléctrico se debe revisar.
- El vehículo no presenta placa trasera.

- Sistema de suspensión, dirección, frenos, transmisión, lubricación y electricidad se encuentra en mal estado.
- A nivel general del vehículo presenta alto grado de corrosión y oxidación en latonería y partes mecánicas.
- Presenta tres llantas en mal estado, con desgaste por uso.
- Se realiza adquisición del certificado de tradición donde se descartan multas, embargos, sin medidas cautelares y sin prendas ni pignoraciones, ni reclamaciones por siniestro.
- En la consulta del RUNT, no presenta pólizas vigentes y revisión tecno mecánica vigente.

Fecha de compra	09/12/2014
Valor de compra del vehículo	$179.501.241
Vida Útil probable	120 meses – 10 años
Vida Usada	156 meses – 13 años
Depreciación sept de 2024	$133.130.087
Valor actual sept 2024	$46.371.153

ITEM	VALOR
Valor Comercial Razonable	**39.650.000**
Valor Reparaciones	34.282.710
Valor Llantas	1.200.000
Valor pintura	900.000
Total Valor Reparaciones	**36.382.710**
Índice de reparabilidad mínimo	92%
Valor residual final	**3.267.290**

22. PLACA OJT 189

- El vehículo se encuentra fuera de servicio, no presenta motor, no tiene batería, el sistema eléctrico no funciona.
- Sistema de suspensión, dirección, frenos, transmisión, lubricación y electricidad no funciona.
- A nivel general del vehículo presenta alto grado de corrosión y oxidación en latonería y partes mecánicas.
- No presenta placa trasera ni placa delantera.
- Presenta cuatro llantas en regular estado, con desgaste por uso.
- Se realiza adquisición del certificado de tradición donde se descartan multas, embargos, sin medidas cautelares y sin prendas ni pignoraciones, ni

reclamaciones por siniestro.

- En la consulta del RUNT, no presenta pólizas vigentes y revisión tecno mecánica vigente.

Fecha de compra	09/12/2014
Valor de compra del vehículo	$179.501.241
Vida Útil probable	120 meses – 10 años
Vida Usada	156 meses – 13 años
Depreciación sept de 2024	$ 133.130.087
Valor actual sept 2024	$ 46.371.154

ITEM	VALOR
Valor Comercial Razonable	**39.650.000**
Valor Reparaciones	34.483.000
Valor Llantas	1.200.000
Valor pintura	900.000
Total Valor Reparaciones	**36.583.000**
Índice de reparabilidad mínimo	92%
Valor residual final	**3.067.000**

23. PLACA OJT 191

- El vehículo se encuentra fuera de servicio, presenta motor pero faltan piezas, no tiene batería, el sistema eléctrico no funciona.
- Sistema de suspensión, dirección, frenos, transmisión, lubricación y electricidad no funciona.
- Presenta cuatro llantas en regular estado, con desgaste por uso.
- No presenta la placa trasera.
- Se realiza adquisición del certificado de tradición donde se descartan multas, embargos, sin medidas cautelares y sin prendas ni pignoraciones, ni reclamaciones por siniestro.
- En la consulta del RUNT, no presenta pólizas vigentes y revisión tecno mecánica vigente.
- En el histórico vehicular, registra dos accidentes en las fechas 03/03/2018 con gravedad media y 03/03/2018 con gravedad media.

Fecha de compra	09/12/2014
Valor de compra del vehículo	$179.501.241
Vida Útil probable	120 meses – 10 años
Vida Usada	156 meses – 13 años

Depreciación sept de 2024	$ 133.130.087
Valor actual sept 2024	$ 46.371.154

ITEM	VALOR
Valor Comercial Razonable	**39.650.000**
Valor Reparaciones	28.532.630
Valor Llantas	1.200.000
Valor pintura	900.000
Total Valor Reparaciones	**30.632.630**
Índice de reparabilidad mínimo	77%
Valor residual final	**9.017.370**

24.PLACA OJT 196

- El vehículo se encuentra fuera de servicio, presenta motor pero requiere reparación total, no tiene batería, el sistema eléctrico no funciona.
- Sistema de suspensión, dirección, frenos, transmisión, lubricación y electricidad no funciona.
- A nivel general del vehículo presenta alto grado de corrosión y oxidación en latonería y partes mecánicas.
- Presenta tres llantas en regular estado, con desgaste por uso.
- Se realiza adquisición del certificado de tradición donde se descartan multas, embargos, sin medidas cautelares y sin prendas ni pignoraciones, ni reclamaciones por siniestro.
- En la consulta del RUNT, no presenta pólizas vigentes y revisión tecno mecánica vigente.

Fecha de compra	09/12/2014
Valor de compra del vehículo	$179.501.241
Vida Útil probable	120 meses – 10 años
Vida Usada	156 meses – 13 años
Depreciación sept de 2024	$ 133.130.087
Valor actual sept 2024	$ 46.371.154

ITEM	VALOR
Valor Comercial Razonable	**39.650.000**
Valor Reparaciones	27.154.610
Valor [illegible]tas	1.200.000
Valor pintura	900.000
Total Valor Reparaciones	**29.254.610**
Índice de reparabilidad mínimo	74%
Valor residual final	**10.395.390**

25.PLACA OJT 198

- El vehículo se encuentra fuera de servicio, no presenta motor, no tiene batería, el sistema eléctrico no funciona.
- Sistema de suspensión, dirección, frenos, transmisión, lubricación y electricidad no funciona.
- A nivel general del vehículo presenta alto grado de corrosión y oxidación en latonería y partes mecánicas.
- Presenta cuatro llantas en regular estado, con desgaste por uso.
- Se realiza adquisición del certificado de tradición donde se descartan multas, embargos, sin medidas cautelares y sin prendas ni pignoraciones, ni reclamaciones por siniestro.
- En la consulta del RUNT, no presenta pólizas vigentes y revisión tecno mecánica vigente.

Fecha de compra	09/12/2014
Valor de compra del vehículo	$179.501.241
Vida Útil probable	120 meses – 10 años
Vida Usada	156 meses – 13 años
Depreciación sept de 2024	$ 133.130.087
Valor actual sept 2024	$ 46.371.154

ITEM	VALOR
Valor Comercial Razonable	**39.650.000**
Valor Reparaciones	34.483.000
Valor Llantas	1.200.000
Valor pintura	900.000
Total Valor Reparaciones	**36.583.000**
Índice de reparabilidad mínimo	92%
Valor residual final	**3.067.000**

26.PLACA OJT 201

- El vehículo se encuentra fuera de servicio, presenta motor pero requiere reparación.
- Cambio de la bomba de inyección, inyectores, mantenimiento general del sistema de alimentación de combustible . a batería no funciona, el sistema eléctrico se debe revisar, la carrocería fue adaptada para ambulancia, pero al momento de inspección no presenta equipo médico.
- Presenta cuatro llantas en regular estado, con desgaste por uso.
- Se realiza adquisición del certificado de tradición donde se descartan multas, embargos, sin medidas cautelares y sin prendas ni pignoraciones, ni reclamaciones por siniestro.
- En la consulta del RUNT, no presenta pólizas vigentes y revisión tecno mecánica vigente.

Fecha de compra	09/12/2014
Valor de compra del vehículo	$179.501.241
Vida Útil probable	120 meses – 10 años
Vida Usada	156 meses – 13 años
Depreciación sept de 2024	$133.130.087
Valor actual sept 2024	$46.371.153

ITEM	VALOR
Valor Comercial Razonable	$39.650.000
Valor Reparaciones	$35.209.720
Valor Llantas	$0
Valor pintura	$0
Total Valor Reparaciones	$35.209.720
Indice de reparabilidad minimo	88,80%
Valor residual	$4.440.280

27.PLACA QFX 537

- El vehículo se encuentra fuera de servicio, no presenta batería, el sistema eléctrico se encuentra dañado.
- Sistema de suspensión, dirección, frenos, transmisión, lubricación y electricidad se encuentra en mal estado.
- Presenta cuatro llantas en mal estado, con desgaste por uso.
- La caja de cambios de la doble se encuentra fuera de la posición dentro del bómper, se encuentra al interior del vehículo desvalijada.

- Se realiza adquisición del certificado de tradición donde se descartan multan, embargos, sin medidas cautelares y sin prendas ni pignoraciones, ni reclamaciones por siniestro.
- En la consulta del RUNT, no presenta pólizas vigentes y revisión tecno mecánica vigente.

Fecha de Matricula	09/01/1999
Valor de compra del vehículo	$-
Vida Útil probable	120 meses – 10 años
Vida Usada	240 meses – 20 años
Depreciación por año	
Depreciación sept de 2024	$0
Valor actual sept 2024	$0

ITEM	VALOR
Valor Comercial Razonable	**$ 28.167.000**
Valor Reparaciones	**$ 22.871.800**
Valor Llantas	1.000.000
Valor pintura	800.000
Total Valor Reparaciones	**$ 24.671.800**
Índice de reparabilidad mínimo	81%
Valor residual final	**3.495.200**

Cordialmente,

Ing. FRANCY LEONOR CHITIVA QUINTERO
Ingeniera Catastral y Geodesta
M.P. 25222098744CND
Registro Nacional de Avaluadores 0366 de Asolonjas
Registro Abierto de Avaluadores AVAL_40399802