ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

**PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO**

**FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES**

| | |
|---|---|
| Código: FOR-TH-006 | |
| Versión: 0 | |
| Fecha: Memo INT 80853 - 25/11/2016 | |
| Página 1 de 1 | |

Fecha de Inspección: 30/06/2022 | Hora: 3:50 pm | Área/Unidad operativa: JI Pelo Parado | Localidad: Ciudad Bolivar

Inspección realizada por: Sandra Ortiz Gonzalez | Nombre responsable unidad: Yudid Colombia Romero

| No | Area donde esta ubicado el equipo | ESTADO DEL EXTINTOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AGENTE EXTINTOR | | | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha Vencimiento recarga | | Manometro | | Pasador de seguridad | | Boquilla | | Manija | | Cilindro | | Pintura | | Señalización | | Ubicación | | Visibilidad | | Acceso al extintor | | | | | | |
| | | Mes | Año | Buena | Mala | Buena | Mala | Buena | Mala | Buena | Mala | Buena | Mala | Buena | Mala | Buena | Mala | Buena | Mala | Buena | Mala | Buena | Mala | ABC Multiproposito | CO2 | Solkaflam | Agua presurizada | |
| 1 | Segundo piso | 08 | 22 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | | |
| 2 | Tercer Piso | 08 | 22 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | | |
| 3 | Tercer Piso | 08 | 22 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | X | X | | X | | | | la caja de ubicacion no cierra completamente |
| 4 | Cuarto Piso | 08 | 22 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | | |
| 5 | Cuarto Piso | 08 | 22 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | | |
| 6 | Quinto Piso | 08 | 22 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Sandra Ortiz Gonzalez.
Firma responsable Inspección

Firma responsable unidad operativa

Escaneado con CamScanner