ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FORMATO INSPECCIÓN Y SUMINISTRO DE BOTIQUINES	Código: FOR-TH-0 Versión: 0 Fecha: Memo INT- 25/11/2016 Página 1 de 1

Fecha de Inspección: 19-09-2022	Hora: 3:00pm	Área / Unidad operativa: JI Paraiso	Localidad: Ciudad Bolívar
Inspección realizada por: Zandra Ortiz		Nombre responsable unidad: Ciudad Bonanza	

FORMATO DE INSPECCIÓN SUMINISTRO "BOTIQUIN TIPO A"

Elementos	Unidades	Cantidad	Cantidad Faltante	Fecha de Vencimiento (DD/MM/AA)	Cumple SI	Cumple NO	Observacio
Gasas limpias paquete	Paquete X 20	1		20/08/2026	✓		
Esparadrapo de tela rollo de 4"	Unidad	1		03./26	✓		
Bajalenguas	Paquete por 20	2		08./24	✓		
Guantes de látex para examen	Caja por 100	1		N/A			
Venda elástica 2 x 5 yardas	Unidad	2		11./26	✓		
Venda elástica 3 x 5 yardas	Unidad	2		01./27	✓		
Venda elástica 5 x 5 yardas	Unidad	2		01./27	✓		
Venda de algodón 3 x 5 yardas	Unidad	1		01./27	✓		
Venda de algodón 5 x 5 yardas	Unidad	2		12./26	✓		
Yodopovidona (jabón quirúrgico)	Frasco x 120 ml	1		28/01/24	✓		
Solución salina 250 cc ó 500 cc	Unidad	8		18/04/2023	✓		
Termómetro de mercurio ó digital	Unidad	1		N/A			
Inmovilizador de extremidad	Unidad	1		N/A			
Venda Elástica 6x5 yardas	Unidad	1		01./27	✓		
Solución Yodada	Unidad	2		28/01/24	✓		
Alcohol antiséptico frasco por 275 ml	Unidad	2		19/01/24	✓		
TOTAL		30					

CONDICIONES GENERALES	SI	NO	OBSERVACIONES
¿El estuche o caja de Botiquín y la camilla se encuentra en buen estado de orden y limpieza?		X	No se cuenta con camilla en estuche para botiquin portatil.

Escaneado con CamScanner

¿El botiquín y la camilla están de fácil acceso sin elementos que lo obstruyan?			No se cuenta con camilla.

Firma responsable inspección

Firma responsable unidad operativ

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Código: FOF-TH-006 Versión: 0 Fecha: Memo INT 10653 - 25/11/2016 Página 1 de 1

Fecha de Inspección: 16-09-2022 | Hora: 4:00 pm | Área/Unidad operativa: J.I. Paraiso | Localidad: Ciudad Bolivar.

Inspección realizada por: Sandra Ortiz González | Nombre responsable unidad: Yudid Romero

No	Area donde esta ubicado el equipo	ESTADO DEL EXTINTOR																				AGENTE EXTINTOR				Observaciones
		Fecha Vencimiento recarga		Manometro		Pasador de seguridad	Boquilla		Manija		Cilindro		Pintura		Señalización		Ubicación		Visibilidad		Acceso al extintor					
		Mes	Año	Buena	Mala	Buena	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	ABC Multiproposito	CO 2	Solkaflam	Agua presurizada	
1	Segundo Piso			✓		✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
2	Tercer piso			✓		✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				El lugar de ubicación no se ajusta por completo por tanto el extintor se ubica sobre el suelo.
3	Tercer piso			✓		✓	✓		✓		✓		✓		✓			X		X	✓		✓				
4	Cuarto piso			✓		✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
5	Cuarto piso			✓		✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
6	Quinto piso			✓		✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
7																											
8																											
9																											
10																											
11																											

Firma responsable inspección

Firma responsable unidad operativa

Escaneado con CamScanner