ACTA N° 1

FECHA: 10 febrero de 2022

HORA: 9:00 a.m.

LUGAR: Jardín Infantil SDIS Reso paraíso

TEMA: Elemento de Baja del jardín

ASISTENTES: Componente ambientes adecuados y seguros

DESARROLLO: Se realiza verificación por todo el jardín infantil por parte de la docente de la jornada diurna y nocturna con el fin de garantizar el cuidado y el bienestar de los niños, niñas y el talento humano. Por lo anterior, se observa que, si se encuentran elementos en mal estado y no son funcionales para la prestación del servicio, de esta forma se hará el debido proceso de baja, durante el recorrido no se evidenciaron más elementos en mal estado, sin embargo, en cuanto las colchonetas del nivel de sala materna se evidencian que no están en buenas condiciones para su uso, pero no se cuenta con más colchonetas; ahora frente a la infraestructura existen varios fallas en cuanto a una fuga de la red del gas en el área de cocina, no funcionan los calentadores, varias tomas eléctricas están sin funcionamiento, se encuentran varias fugas y daños en los baños tanto de los niños /as como los adultos, existen presencia de palomas en las instalaciones.

Así, se determina con la responsable de servicio realizar las solicitudes pertinentes y hacer seguimiento de estos aspectos Entre estos elementos se encuentra las 15 cunas las cuales se relaciona a continuación la placa.

2099649 CUNA DE MADERA 0.75 X 1.36 MTS

2099650 CUNA DE MADERA 0.75 X 1.36 MTS

2099651 CUNA DE MADERA 0.75 X 1.36 MTS

2099653 CUNA DE MADERA 0.75 X 1.36 MTS

2099655 CUNA DE MADERA 0.75 X 1.36 MTS

2099656 CUNA DE MADERA 0.75 X 1.36 MTS

2099657 CUNA DE MADERA 0.75 X 1.36 MTS

2099658 CUNA DE MADERA 0.75 X 1.36 MTS

2099659 CUNA DE MADERA 0.75 X 1.36 MTS

2099661 CUNA DE MADERA 0.75 X 1.36 MTS

2099663 CUNA DE MADERA 0.75 X 1.36 MTS

2099664 CUNA DE MADERA 0.75 X 1.36 MTS

2099665 CUNA DE MADERA 0.75 X 1.36 MTS

2099666 CUNA DE MADERA 0.75 X 1.36 MTS

2099669 CUNA DE MADERA 0.75 X 1.36 MTS

se realizará cada mes la verificación en toda la infraestructura y se dará a conocer la identificación del elemento que se llegase a presentar de baja o malas condiciones de los espacios. En constancia firmas:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Jenny Marcela Molina P	Maestra Profesional	J.I Paraiso	
Maria Isabel Ochoa	Maestra Profesional	J.I Paraiso	
Sandra Ortiz Gonzalez	Maestra profesional	J.I. Paraiso	
Yamile Moreno Mendoza	Maestra Profesional	J.I Paraiso	
Yomara Gamarra	Ed. Especial	J.I Paraiso	
Diana Guzman	Maestra	J.I Paraiso	

Anexos:

Elaboró: Maria Fernanda Beltrago.