ANEXO VISITA TECNICA

1. OFERENTE: HERNAN MORA DIAZ CC. 3236171 PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL SERVICENTRO MORAUTOS CON NIT 3236171-6





PROPUESTA 22

Km 1 vía al Retorno- San José del Guaviare. - Guaviare.
contratacionbaspc22@gmail.com - www.ejercito.mil.co -


ALINEACION Y BALANCEO
MAC
MORAUTOS
MAX


HUNTER


EUROGAS Module


ACDelco
OE Maintenance Free


Duncan


MAC
MORAUTOS
LLANTAS-RINES
BATERIAS-ACEITES
GOODYEAR




APO-7020






BATERÍA
DURAN














OFICINA
OFICCE


HYUNDAI

















CONCEPTO DEL COMITÉ TECNICO

Al realizar la visita al oferente se realiza la verificación de la herramienta, de las instalaciones y los repuestos, el cual cuenta con la herramienta necesaria para el mantenimiento e instalación de los vehículos, con espacio suficiente para el mantenimiento y con un almacén de los repuestos necesarios.

2. OFERENTE: NELSON QUERUBIN MARTIN DIAZ CC. 79158316 PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL COMERCIALIZADORA NELMAR CON NIT 79158316-9


































CONCEPTO DEL COMITÉ TECNICO

Al realizar la visita al oferente se evidencia que la dirección suministrada en la cámara de comercio no corresponde y no se evidencia que sean instalaciones del oferente, no cuenta con la estructura de elementos básicos para mantenimiento e instalaciones de los vehículos del BASPC22, (evidenciado en las fotos anexadas), las instalaciones del taller corresponden a una estructura de un taller de latonería y pintura de vehículos, y no cuenta con el espacio suficiente para los vehículos como KODIAK, FTR que son los carros que necesitan el servicio.

Por otra parte, al preguntar sobre el suministro de los repuestos parte del proceso, nos direccionaron a un establecimiento que nos manifiesta tener un convenio verbal con el oferente, este almacén tampoco corresponde a propiedad del oferente.

(ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO)
SV. ORTIZ TORREGROZA ADANES
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR