ACABADOS	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	FT-SST-015 Fecha: 31/05/2024

EMPRESA:	ACABADOS ARIZA	SUBCONTRATISTA	
TURNO:	DIURNO ☑	NOCTURNO ☐	APLICACIÓN
TRABAJO A REALIZAR:	Pegado de baldosa, bloque		DESDE: 01/12/2024
Equipos y/o herramientas necesarios para realizar la actividad	Pala, plomada, Carretilla, taladro, martillo		HASTA: 31/12/2024

SECUENCIA ORDENADA DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO (Fuente o situación)	CONSECUENCIAS DE LA EXPOSICION AL PELIGRO	CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Protectivos y Reactivos)	CARGO RESPONSABLE
Revisar area de trabajo orden y aseo	locativo	caida a distinto nivel	Jornada orden y aseo	Ayudante
Señalización área de trabajo	mecanico locativo	tropezones, Golpes, Contusiones por elementos.	Uso obligatorio de EPP	Ayudante
Charla pre Trabajo	locativo Biomecanico	lumbalgia, caida, resbalones Dolor muscular	Uso EPP pausas activas	Ayudante
Pañetepara muros	mecanico FISICO locativo	Condiciones orden y aseo temperaturas extremas	Hidratación continua Pausas activas	Ayudante
Encofrado Fundida de viga, dinteles	Biomecanico locativo FISICO	Temperaturas extremas. postura, Prolongada Caida de Objetos	Uso EPP, Hidratacion continua	Ayudante
Finalizacion de la actividad Limpieza	condiciones de seguridad	Apuntamiento, resbalones tropezones	Jornada orden y aseo	Ayudante

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS

Nombre	Documento de Identidad	Cargo	Firma
Jhonnar Mendoza	1046696632	ayudante	
Jimmy contreras	1143125209	oficial	
Yeiner Gomez	1027492220	oficial	

Scanned with CamScanner

ACABADOS	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	FT-SST-015 Fecha: 31/05/2024

EMPRESA:	ACABADOS ARIZA	SUBCONTRATISTA	
TURNO:	DIURNO ☑	NOCTURNO ☐	APLICACIÓN
TRABAJO A REALIZAR:	Pegado de ladrillo, fragüe.		DESDE: 01/12/2024
Equipos y/o herramientas necesarios para realizar la actividad	Pala, plomada, cortafrio, pisete, nivel		HASTA: 10/12/2024

SECUENCIA ORDENADA DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO (Fuente o situación)	CONSECUENCIAS DE LA EXPOSICION AL PELIGRO	CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Protectivos y Reactivos)	CARGO RESPONSABLE
Revisar area de trabajo orden y aseo	locativo	Caida a distinto nivel	Jornada orden y aseo	Victor Jimenez
Señalizacion area de trabajo	mecanico locativo	tropezones, Golpes, Contusiones por elementos.	uso obligatorio de EPP	Victor Jimenez
Charla de trabajo	locativo Biomecanico	lumbalgia, Caida, resbalones Dolor muscular	pausas activas Hidratacion Continua	Victor Jimenez
Retiro de Pan omos	mecanico Fisico locativo	Condicion orden y aseo temperaturas Extremas.	uso EPP, Hidratacion continua	Victor Jimenez
Encofrado Fundida de viguetas	Fisico locativo Biomecanico	postura prolongada. Caida de objetos. Temperaturas extremas.	Hidratacion continua uso EPP	Victor Jimenez
Finalizacion de actividades modulos	Condicion de seguridad	Aplastamiento, resbalones tropezones	Jornada de orden y aseo	Victor Jimenez

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS

Nombre	Documento de identidad	Cargo	Firma
Yhesmar mendoza	1045696632	ayudante	YESMAR
Jimmy Contreras	1143125209	oficial	Jimmy
Victor Gomez	1023024942240	oficial	Victor

Scanned with CamScanner

ACABADOS	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	FT-SST- 015 Fecha: 31/05/2024

EMPRESA :	ACABADOS ARIZA	SUBCONTRATISTA	
TURNO:	DIURNO ☑	NOCTURNO ☐	APLICACIÓN
TRABAJO A REALIZAR :	mamposteria, Pegado de ladrillo, bloque.		DESDE: 10/07/2024
Equipos y/o herramientas necesarios para realizar la actividad	Pala, Palustre, Carretilla, plomada, nivel		HASTA: 7/07/2024

SECUENCIA ORDENADA DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO (Fuente o situación)	CONSECUENCIAS DE LA EXPOSICION AL PELIGRO	CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Protectivos y Reactivos)	CARGO RESPONSABLE
Revisar area de trabajo orden y aseo	locativo	Caida a distinto nivel	Jornada orden y aseo	Ninguno
Señalizar area de trabajo	mecanico locativo	Tropezones, Golpes, Contusiones o por elementos	Uso obligatorio de EPP.	Ninguno.
charla de trabajo	locativo Biomecanico	lumbalgias, Caida y resbalones, Dolores musculares	Uso EPP Pausas activas	Ninguno
Protección personal	ambiental fisico locativo	condiciones orden y aseo temperaturas extremas.	Pausas activas Hidratacion uso EPP	Ninguno
encofrado, Fundida de vigas, dintel	Biomecanico locativo fisico	Temperaturas extremas fatiga.. Golpes Caida de objetos	Uso EPP Hidratacion Orden	Ninguno
Finalización de la actividad demolidos	Condiciones de seguridad	atrapamiento, resbalones Tropezones.	Jornada orden y aseo	Ninguno.

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS

Nombre	Documento de Identidad	Cargo	Firma
Yesmar Mendoza	1046896636	cargo	YESMAR
Jimmy Contreras	1143125209	oficial	Jimmy