TECNICONSTRUCCIÓN	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	FT-SST-015 Fecha: 31/05/2024

EMPRESA:	TECNICONSTRUCCIÓN	SUBCONTRATISTA	
TURNO:	DIURNO ☑	NOCTURNO ☐	APLICACIÓN
TRABAJO A REALIZAR:	Demoliciones de anclajes		DESDE: 04/12/2024
Equipos y/o herramientas necesarios para realizar la actividad	Pala, Pica, Barra, Barra.		HASTA: 07/12/2024

SECUENCIA ORDENADA DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO (Fuente o situación)	CONSECUENCIAS DE LA EXPOSICION AL PELIGRO	CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Protectivos y Reactivos)	CARGO RESPONSABLE
Ruteo del área de trabajo y orden y aseo	Locativo Biologico	Caida a distinto nivel Irritación, Quemazón y enrojecimiento	Jornada de orden y aseo	Vigia
Señalización del área de trabajo	mecanico Locativo	Rebotes, Proyecciones, Golpes Contra o Por elementos.	Uso de EPP Inspección del área Interna	Vigia
Pausas activas Inicio Trabajo	Biomecanico Locativo	Dolores musculares, lumbalgia Caidas y resbalones.	Pausas activas Uso EPP	Vigia
Inspección de equipos y Herramientas	Mecanico	Golpes, Contra o Por elementos, Laceraciones.	Capacitaciones charlas en riesgo mecanico	Vigia
Ejecución de la actividad Demoliciones anclajes	Condiciones de seguridad Mecanico	abrasiones, Corte, aplastamiento rebotes y Inspectores	Jornada de orden y aseo, Inspección Preoperacional de Herramientas	Vigia

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS

Nombre	Documento de identidad	Cargo	Firma
Albeiro Parra	7222167	OF	Albeiro
Leonardo Yepes	1007772619	OF	
Cristian Cabrera	72.009 634	Maestro	
Alvaro Duarte	1042429549	OFI	Alvaro
Luis Soto	72228773	OF	Luis

Scanned with CamScanner

TECNICONSTRUCCIÓN	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	FT-SST-015 Fecha: 31/05/2024

EMPRESA:	TECNICONSTRUCCIÓN	SUBCONTRATISTA	
TURNO:	DIURNO ☑	NOCTURNO ☐	APLICACIÓN
TRABAJO A REALIZAR:	Demolicion de anden		DESDE: 04/12/2024
Equipos y/o herramientas necesarios para realizar la actividad	Pala, pico, mona, barra.		HASTA: 14/12/2024

SECUENCIA ORDENADA DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO (Fuente o situación)	CONSECUENCIAS DE LA EXPOSICION AL PELIGRO	CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Protectivos y Reactivos)	CARGO RESPONSABLE
Revisión del área de trabajo, orden y aseo	Locativo Biologico	Caidas a diferente nivel Irritaciones Contusión/corrugación Golpe	Jornadas orden y aseo	Ut/auxiliar
Señalización del area de trabajo	Mecanico Locativo	Resbalones tropezones Golpes Contra o por elementos	Uso de EPP Inspección del área Intervenir	Ut/auxiliar
Charla de trabajo	Biomecanico locativo	Dolores musculares lumbagias Caidas y resbalones	pausas activas USO EPP	Ut/auxiliar
Inspección de equipo y herramientas	Mecanico	Golpes Contra o por elementos de Cortaciones	Charla en riesgo mecanico Capacitaciones	Ut/auxiliar
Ejecución de la actividad Demolición de anden	Condiciones de seguridad Mecanico	Abrasiones, Cortes, golpes, caidas resbalones y tropezones	Formulación y aseo, Inspección preparación de U	Ut/auxiliar

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS

Nombre	Documento de Identidad	Cargo	Firma
Albeiro Torres R	72231639	OF	Albeiro
RONALDO V.C	1007372619	OF	
Gilberto Cabarcas	92.009.654	electricista	Gilberto
OLIVALDO DUARTE	1047124514	OFI	OLIVALDO
Luis Bolo M	72228773	OF	Luis Bolo

Scanned with CamScanner

TECNICONSTRUCCIÓN	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	FT-SST- 015 Fecha: 31/05/2024

EMPRESA:	TECNICONSTRUCCIÓN	SUBCONTRATISTA	
TURNO:	DIURNO ☒	NOCTURNO ☐	APLICACIÓN
TRABAJO A REALIZAR:	Demoliciones de cambres		DESDE: 16/12/2024
Equipos y/o herramientas necesarios para realizar la actividad	Pala, picomax, Barra.		HASTA: 21/12/2024

SECUENCIA ORDENADA DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO (Fuente o situación)	CONSECUENCIAS DE LA EXPOSICION AL PELIGRO	CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Protectivos y Reactivos)	CARGO RESPONSABLE
Revisión del área de trabajo orden y aseo.	Locativo Biológico	Caida a distinto nivel, fricciones, Cemento, golpes	Jornada orden y aseo!	Ulliengeniero
Señalización del área de trabajo	Mecanico Locativo	Resbalones, tropezones, Golpes Contra o por elementos.	Uso de EPP Inspección del área interior	Ulliengeniero
Charla de Trabajo.	Biomecanico, locativo	Dolores musculares, lumbalgia, Caidas y resbalones	Pausas activas Uso EPP.	Ulliengeniero
Inspección de equipos y herramientas	mecanico	Golpes, Contra o por elementos, lacraciones	Capacitaciones Charla en riesgo mecanico	Ulliengeniero.
Ejecución de la actividad a. Demoler cambres	Condiciones de seguridad mecanico	abresiones, Corte, aplastamiento, resbalones y tropezones	Jornada orden y aseo, Inspección Preoperacional	Ulliengeniero.

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS

Nombre	Documento de identidad	Cargo	Firma
Albeiro Correa	72221654	OF	Albeiro C
Nombre o. Vc	1007372649	OF	
Cristian cabrera	72009654	Maestro	Cristian
alvaro DUARTE	1042429547	ofi	alvaro
Luis Soto M	72278773	OF	Luis Soto

Scanned with CamScanner