Clinisur IPS Ltda
Salud Ocupacional

Régimen : REGIMEN

Nit. 900.148264-9 Código del Prestador S.D.S. 110011738901

CLINISUR IPS 1 LTDA

900148264

NÚMERO
0000518660

CERTIFICADO LABORAL

EMPRESA: OSSA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS FECHA 25/11/2024 07:05:21

PREOCUPACIONAL O INGRESO ☑ POS-OCUPACIONAL O EGRESO ☐ PERIÓDICO ☐

NOMBRE Y APELLIDO: JOSE HELMER MACIAS RUBIO **C.C** 79518373

EDAD 54 Años **SEXO** M **CARGO A DESEMPEÑAR** PULIDOR DE PISOS



EXÁMENES PRACTICADOS

Evaluación médico ocupacional	☑	Exámenes de laboratorio	SI ☐ NO ☑
Visiometría	☐	Glic ☐ Col ☐ Trigli ☐ Otros ☐	
Optometría	☐	**¿Cuáles?**	
Audiometría	☐		
Espirometría	☐	Énfasis Osteomuscular	☑
		Otros	☐

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS

El suscrito médico hace constar que el (la) señor(a) se presentó a valoración médica el dia de hoy expidiendo el siguiente

CONCEPTO

LABORAR SIN RESTRICCIÓN PARA EL CARGO ☑

LABORAR CON RESTRICCIÓN PARA EL CARGO ☐

	SI	NO	NA
RESTRICCIÓN PARA TRABAJO EN ALTURAS	☐	☐	☑
RESTRICCIÓN PARA TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS	☐	☐	☑

RESTRICCIONES

NINGUNA

RECOMENDACIONES

CONTROL MEDICO DE RUTINA EPS/ CONTROL ADECUADO DEL PESO CORPORAL - NUTRICION EPS/ HIGIENE POSTURAL / USO DE MEDIAS ANTIVARICE PREVENTIVO
MANTENER ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y BALANCEADA/SE ACONSEJA MANTENER ESTILOS DE VIDA SALUDABLES/ REALIZAR PAUSAS ACTIVAS / USO DE LOS EPP EN FUNCION DEL PELIGRO PARA EL TRABAJADOR
SE SUGIERE REALIZAR AUDIOMETRIA Y VISIOMETRIA OCUPACIONAL

EXÁMENES DE EGRESO

Sospecha de enfermedad laboral SI ☐ NO ☐ ¿Cuál?

FIRMA DEL PACIENTE

Pablo E. Salinas
Médico Especialista
Salud Laboral
C.C 1073.677.274
I.S.O 3395-2020

FIRMA DEL ESPECIALISTA

Clinisur IPS Ltda
Salud Ocupacional

Régimen: RÉGIMEN

Nit. 900.148264-9 Código del Prestador S.D.S. 110011738901

CLINISUR IPS 1 LTDA

900148264

NÚMERO
0000518809

CERTIFICADO LABORAL

EMPRESA: OSSA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS FECHA 26/11/2024 08:19:36

PREOCUPACIONAL O INGRESO ☑ POS-OCUPACIONAL O EGRESO ☐ PERIÓDICO ☐

NOMBRE Y APELLIDO: JOSE MIGUEL ANZOLA PEÑA C.C 1055551295

EDAD 38 Años **SEXO** M **CARGO A DESEMPEÑAR** PULIDOR



EXÁMENES PRACTICADOS

Evaluación médico ocupacional	☑	Exámenes de laboratorio	SI ☐	NO ☑	
Visiometria	☐	Glic ☐	Col ☐	Trigli ☐	Otros ☐
Optometria	☐	**¿Cuáles?**			
Audiometria	☐				
Espirometria	☐	Énfasis Osteomuscular	☑		
		Otros	☐		

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS

El suscrito médico hace constar que el (la) señor(a) se presentó a valoración médica el día de hoy expidiendo el siguiente

CONCEPTO

LABORAR SIN RESTRICCIÓN PARA EL CARGO ☑

LABORAR CON RESTRICCIÓN PARA EL CARGO ☐

	SI	NO	NA
RESTRICCIÓN PARA TRABAJO EN ALTURAS	☐	☐	☑
RESTRICCIÓN PARA TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS	☐	☐	☑

RESTRICCIONES

NINGUNO

RECOMENDACIONES

CONTROL MEDICO DE RUTINA EPS

REALIZAR PAUSAS ACTIVAS / USO DE LOS EPP EN FUNCION DEL PELIGRO PARA EL TRABAJADOR

SE SUGIERE REALIZAR AUDIOMETRIA Y VISIOMETRIA OCUPACIONAL

EXÁMENES DE EGRESO

Sospecha de enfermedad laboral SI ☐ NO ☐ ¿Cuál?

FIRMA DEL PACIENTE

Captura Biométrica

Fabian S. Ramirez T.
Medico y Cirujano
Especialista en Salud Ocupacional y Riesgos Laborales

FIRMA DEL ESPECIALISTA

CLINISUR IPS 1 LTDA

900148264

NÚMERO
0000521174

Régimen : RÉGIMEN

CERTIFICADO LABORAL

EMPRESA: CARLOS ANDRES PEREZ SALCEDO FECHA 09/12/2024 14:12:25

PREOCUPACIONAL O INGRESO ☑ POS-OCUPACIONAL O EGRESO ☐ PERIÓDICO ☐

NOMBRE Y APELLIDO: BANNER ALEXIS GONZALEZ CARDONA **C.C** 1005091028

EDAD 29 Años **SEXO** M **CARGO A DESEMPEÑAR** SOLDADOR ARMADOR



EXÁMENES PRACTICADOS

Evaluación médico ocupacional	☑	Exámenes de laboratorio	SI ☑ NO ☐
Visiometría	☑	Glic ☑ Col ☑ Trigli ☑ Otros ☐	
Optometría	☐	**¿Cuáles?**	
Audiometría	☑		
Espirometría	☐	Énfasis Osteomuscular	☑
		Otros	☐

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS

El suscrito médico hace constar que el (la) señor(a) se presentó a valoración médica el día de hoy expidiendo el siguiente

CONCEPTO

LABORAR SIN RESTRICCIÓN PARA EL CARGO ☑
LABORAR CON RESTRICCIÓN PARA EL CARGO ☐

	SI	NO	NA
RESTRICCIÓN PARA TRABAJO EN ALTURAS	☐	☑	☐
RESTRICCIÓN PARA TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS	☐	☐	☑

RESTRICCIONES
NINGUNA

RECOMENDACIONES
PUEDE REALIZAR LABORES EN ALTURAS
CONTROL OPTOMETRIA EPS /
CONTROL MEDICO DE RUTINA EPS/
REALIZAR PAUSAS ACTIVAS / USO DE LOS EPP EN FUNCION DEL PELIGRO PARA EL TRABAJADOR.

EXÁMENES DE EGRESO

Sospecha de enfermedad laboral SI ☐ NO ☐ ¿Cuál?

FIRMA DEL PACIENTE

Captura Biométrica

Fabian S. Ramirez T.
Medico y Cirujano
Especialista en Salud Ocupacional y Riesgos Laborales

FIRMA DEL ESPECIALISTA

COE OCUPACIONAL
Prestador: 0500105568
No. Identificación 9008245990
Dirección: CRA 25 No 52-42
Telefono: 3147471871
Email: IPSCOEOCUPACIONAL@GMAIL.COM

CERTIFICADO MÉDICO DE APTITUD LABORAL con enfasis en OSTEOMUSCULAR

Información General

Fecha Impresión:	BOGOTA D.C. - 2024/10/18	Nro Ingreso:	20241018020126
Paciente:	YOMAR ANTONIO DIAZ ELJACHE	CC:	1001401275
Edad:	25 años	Nombre Cliente:	COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA SIMON BOLIVAR LTDA EN REORGANIZACIÓN
Género:	Masculino	Tipo Evaluación:	INGRESO
Cargo:	GUARDA DE SEGURIDAD	Convenio:	COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA SIMON BOLIVAR LTDA EN REORGANIZACIÓN
Origen:	0	Destino:	0
Fecha Salida:	2024-10-18 13:31:58	Fecha Atención:	2024-10-18 13:25:19
Sede:	SEDE BOGOTA		



Pruebas de Apoyo Diagnóstico

PARACLINICOS	LABORATORIO CLINICO	COMPLEMENTARIOS	VACUNAS
AUDIOMETRIA			
VISIOMETRIA			

Certificacion de Aptitud

CONCEPTO - EXAMEN INGRESO	APTO PARA EL CARGO
OBSERVACIONES AL CONCEPTO:	EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL CON ÉNFASIS OSTEOMUSCULAR : PTERIGION OCULAR IZQUIERDO(ASINTOMATICO) VISIOMETRIA : VISION CERCANA Y LEJANA CON AGUDEZA VISUAL NORMAL AUDIOMETRIA : AUDICION NORMAL EXAMENES DE LABORATORIO:TOXICOLOGIA NEGATIVO SEGUIMIENTO POR EPS

Recomendaciones Generales

☐ Examen Periodico Ocupacional	☐ Realizacion Pruebas Complementarias	☐ Continuar Manejo Medico
☐ Pausas Activas	☐ Uso de E.P.I.	
☐ Higiene Postural	☐ Remitir a EPS	

Recomendaciones Ocupacionales Preventivas

Osteomuscular:	Acondicionamiento fisico segun requerimientos del cargo. Adecuacion ergonomica de puestos de trabajo segun disposicion de la empresa. Capacitacion para manejo de cargas segun criterio del cargo
Visual:	Educación en higiene visual. Uso de protección visual según tipo de exposición. Adecuada iluminación del puesto de trabajo. Pausa activa visual.

Limitaciones o Restricciones

Tipo Limitación: ninguna

Observación: NINGUNA

Autorizo al médico ocupacional quien firma abajo a realizar los exámenes médicos y pruebas complementarias sugeridas por la empresa. Certifico que he sido informado (a) acerca de la naturaleza y propósito de estos exámenes. Entiendo que la realización de estos exámenes es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Certifico además que las respuestas que doy son completas y veridicas. Se me informo también que este documento es estrictamente confidencial y de reserva profesional. No puede comunicarse o darse a conocer, salvo a las personas o entidades previstas en la legislación vigente. La firma del paciente referida en este documento es imagen extraida del consentimiento informado y politica de protección de datos diligenciada y firmada por cada paciente antes de ingresar a la atención donde nos autoriza a practicarle los exámenes médicos y paraclínicos correspondientes. La imagen de firma del paciente certifica que se presento y diligencio el documento de consentimiento informado el cual reposa en los archivos de COE OCUPACIONAL. Comprendi las explicaciones y recomendaciones suministradas por el médico sobre aspectos de mi estado de salud y se me informo que puedo obtener copia de las valoraciones realizadas en el momento que lo requiera.

Profesional Ocupacional: JEISSON ALEXANDER PULIDO MONCADA
Registro M.D:

Firma del Paciente: YOMAR ANTONIO DIAZ ELJACHE
Identificacion: CC. - 1001401275

COE OCUPACIONAL
Prestador: 0500105568
No. Identificación 9008245990
Dirección: CRA 25 No 52-42
Telefono: 3147471871
Email: IPSCOEOCUPACIONAL@GMAIL.COM

CERTIFICADO MÉDICO DE APTITUD LABORAL con enfasis en OSTEOMUSCULAR

Información General



Fecha impresión:	BOGOTA D.C. - 2024/12/13	Nro Ingreso:	20241212020115
Paciente:	JUAN CARLOS CASALLAS MARROQUIN	CC:	79499041
Edad:	54 años	Nombre Cliente:	COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA SIMON BOLIVAR LTDA EN REORGANIZACIÓN
Género:	Masculino	Tipo Evaluación:	INGRESO
Cargo:	GUARDA DE SEGURIDAD	Convenio:	COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA SIMON BOLIVAR LTDA EN REORGANIZACIÓN
Orígen:	0	Destino:	0
Fecha Salida:	2024-12-12 15:50:22	Fecha Atención:	2024-12-12 15:43:35
Sede:	SEDE BOGOTA		

Pruebas de Apoyo Diagnóstico

PARACLINICOS	LABORATORIO CLINICO	COMPLEMENTARIOS	VACUNAS
AUDIOMETRIA			
VISIOMETRIA			

Certificacion de Aptitud

CONCEPTO - EXAMEN INGRESO:	APTO PARA EL CARGO CON RECOMENDACIONES
OBSERVACIONES AL CONCEPTO:	EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL CON ÉNFASIS OSTEOMUSCULAR : OBESIDAD GRADO I /VARICES GRADO I EN AMBOS MIEMBROS INFERIORES(ASINTOMATICO) VISIOMETRIA : VISION CERCANA Y LEJANA CON AGUDEZA VISUAL NORMAL AUDIOMETRIA : AUDICION NORMAL RECOMENDACIONES:CONTROL POR EPS:NUTRICION PARA DIETA Y EDUCACION ALIMENTARIA /ADOPTAR ADECUADOS HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE /USO DE MEDIAS DE COMPRESION DE COMPRESION EXAMEN DE LABORATORIO:TOXICOLOGIA:NEGATIVO

Recomendaciones Generales

- [x] Examen Periodico Ocupacional
- [ ] Realizacion Pruebas Complementarias
- [ ] Continuar Manejo Medico
- [ ] Pausas Activas
- [x] Uso de E.P.I.
- [x] Higiene Postural
- [x] Remitir a EPS

Recomendaciones Ocupacionales Preventivas

Osteomuscular:	Acondicionamiento fisico segun requerimientos del cargo. Adecuacion ergonomica de puestos de trabajo segun disposicion de la empresa. Capacitacion para manejo de cargas segun criterio del cargo
Cardiovascular:	Reducir el consumo de azucares, harinas, sal, grasas y fritos; asistir a programas periodicos de promoción y prevención de riesgo cardiovascular en su EPS. Control periodico de peso, control de tensión arterial preventiva.

Limitaciones o Restricciones

Tipo Limitación: ninguna

Observación: NINGUNA

Autorizo al médico ocupacional quien firma abajo a realizar los exámenes médicos y pruebas complementarias sugeridas por la empresa. Certifico que he sido informado (a) acerca de la naturaleza y propósito de estos exámenes. Entiendo que la realización de estos exámenes es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Certifico además que las respuestas que doy son completas y verídicas. Se me informo también que este documento es estrictamente confidencial y de reserva profesional. No puede comunicarse o darse a conocer, salvo a las personas o entidades previstas en la legislación vigente. La firma del paciente referida en este documento es imagen extraída del consentimiento informado y política de protección de datos diligenciada y firmada por cada paciente antes de ingresar a la atención donde nos autoriza a practicarle los exámenes médicos y paraclínicos correspondientes. La imagen de firma del paciente certifica que se presento y diligencio el documento de consentimiento informado el cual reposa en los archivos de COE OCUPACIONAL. Comprendí las explicaciones y recomendaciones suministradas por el médico sobre aspectos de mi estado de salud y se me informo que puedo obtener copia de las valoraciones realizadas en el momento que lo requiera.





Profesional Ocupacional: JEISSON ALEXANDER PULIDO MONCADA

Registro M.D:

Licencia S.O: 12289

Firma del Paciente: JUAN CARLOS CASALLAS MARROQUIN

Identificacion: CC. - 79499041

Todos los derechos reservados - www.innovasoftcol.com

COE OCUPACIONAL I.P.S

COE OCUPACIONAL
Prestador: 0500105568
No. Identificación 9008245990
Dirección: CRA 25 No 52-42
Telefono: 3147471871
Email: IPSCOEOCUPACIONAL@GMAIL.COM

CERTIFICADO MÉDICO DE APTITUD LABORAL con enfasis en OSTEOMUSCULAR

Información General

Fecha impresión:	BOGOTA D.C. - 2024/12/11	Nro Ingreso:	20241211020112
Paciente:	MIGUEL ANGEL BECERRA FAJARDO	CC:	1033814115
Edad:	25 años	Nombre Cliente:	COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA SIMON BOLIVAR LTDA EN REORGANIZACIÓN
Género:	Masculino	Tipo Evaluación:	INGRESO
Cargo:	GUARDA DE SEGURIDAD	Convenio:	COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA SIMON BOLIVAR LTDA EN REORGANIZACIÓN
Origen:	0	Destino:	0
Fecha Salida:	2024-12-11 12:01:31	Fecha Atención:	2024-12-11 11:52:13
Sede:	SEDE BOGOTA		



Pruebas de Apoyo Diagnóstico

PARACLINICOS	LABORATORIO CLINICO	COMPLEMENTARIOS	VACUNAS
AUDIOMETRIA			
VISIOMETRIA			

Certificacion de Aptitud

CONCEPTO - EXAMEN INGRESO:	APTO PARA EL CARGO
OBSERVACIONES AL CONCEPTO:	EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL CON ÉNFASIS OSTEOMUSCULAR : ADULTO APARENTEMENTE SANO VISIOMETRIA : VISION CERCANA Y LEJANA CON AGUDEZA VISUAL NORMAL AUDIOMETRIA : AUDICION NORMAL EXAMEN DE LABORATORIO :TOXICOLOGIA :NEGATIVO

Recomendaciones Generales

- ☐ Examen Periodico Ocupacional
- ☐ Pausas Activas
- ☐ Higiene Postural
- ☐ Realizacion Pruebas Complementarias
- ☐ Uso de E.P.I.
- ☐ Remitir a EPS
- ☐ Continuar Manejo Medico

Recomendaciones Ocupacionales Preventivas

Osteomuscular: Acondicionamiento fisico segun requerimientos del cargo. Adecuacion ergonomica de puestos de trabajo segun disposicion de la empresa. Capacitacion para manejo de cargas segun criterio del cargo

Limitaciones o Restricciones

Tipo Limitación: ninguna

Observación: NINGUNA

Autorizo al médico ocupacional quien firma abajo a realizar los exámenes médicos y pruebas complementarias sugeridas por la empresa. Certifico que he sido informado (a) acerca de la naturaleza y propósito de estos exámenes. Entiendo que la realización de estos exámenes es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Certifico además que las respuestas que doy son completas y verídicas. Se me informo también que este documento es estrictamente confidencial y de reserva profesional. No puede comunicarse o darse a conocer, salvo a las personas o entidades previstas en la legislación vigente. La firma del paciente referida en este documento es imagen extraída del consentimiento informado y política de protección de datos diligenciada y firmada por cada paciente antes de ingresar a la atención donde nos autoriza a practicarle los exámenes médicos y paraclínicos correspondientes. La imagen de firma del paciente certifica que se presento y diligencio el documento de consentimiento informado el cual reposa en los archivos de COE OCUPACIONAL. Comprendí las explicaciones y recomendaciones suministradas por el médico sobre aspectos de mi estado de salud y se me informo que puedo obtener copia de las valoraciones realizadas en el momento que lo requiera.

Dr. Alexander Pulido M.

Profesional Ocupacional: JEISSON ALEXANDER PULIDO MONCADA

Registro M.D:
Licencia S.O: 12289

Firma del Paciente: MIGUEL ANGEL BECERRA FAJARDO
Identificacion: CC. - 1033814115

Todos los derechos reservados - www.innovasoftcol.com

COE OCUPACIONAL
S.A.S.

Prestador: 0000135568
No. Identificación: 9000245990
Dirección: CRA 25 No 52-42
Teléfono: 3147471871
Email: IPSCOEOCUPACIONAL@GMAIL.COM

CERTIFICADO MÉDICO DE APTITUD LABORAL con enfasis en OSTEOMUSCULAR

Información General



Fecha Impresión	BOGOTA D.C. - 2024/12/18	Nro Ingreso	20241217010111
Paciente	JOSE JAVIER CAMARGO VENTURA	CC	6853013
Edad	52 años	Nombre Cliente	COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA SIMON BOLIVAR LTDA EN REORGANIZACION
Genero	Masculino	Tipo Evaluación	INGRESO
Cargo	VIGILANTE	Convenio	COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA SIMON BOLIVAR LTDA EN REORGANIZACION
Origen	0	Destino	0
Fecha Solicitud	2024-12-17 14:12:43	Fecha Atención	2024-12-17 13:45:58
Sede	SEDE BOGOTA		

Pruebas de Apoyo Diagnóstico

PARACLINICOS	LABORATORIO CLINICO	COMPLEMENTARIOS	VACUNAS
AUDIOMETRIA VISIOMETRIA			

Certificacion de Aptitud

CONCEPTO - EXAMEN INGRESO	APTO PARA EL CARGO CON RECOMENDACIONES
OBSERVACIONES AL CONCEPTO	EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR :VARICES GRADO I EN AMBOS MIEMBROS INFERIORES/LIPOMA LOCALIZADO EN HIPOCONDRIO DERECHO Y REGION POSTERIOR DEL CUELLO/ASINTOMATICO/SIN COMPLICACIONES) VISIOMETRIA : VISION CERCANA PRESBICIA/ LEJANA :ASTIGMATISMO CORREGIDOS AUDIOMETRIA : AUDICION NORMAL EXAMEN DE LABORATORIO TOXICOLOGIA(NEGATIVO) NOTA:EVITAR DESARROLLAR ACTIVIDAD DONDE IMPLIQUE MANEJO DE ARMAS PORQUE DEBE REALIZAR EL CAMBIO DE LENTES POR LA DISMINUCION DE AGUDEZA VISUAL CERCANA Y LEJANA QUE PRESENTA EL CUAL EN ESTOS MOMENTOS LA QUE POSEE NO CORRESPONDE CON LA QUE DEBE UTILIZAR SEGUN DEFECTO OCULAR RECOMENDACIONES CONTROL-CIRUGIA GENERAL :REMISION EPS POR OPTOMETRIA PARA ACTUALIZAR FORMULA/USAR LENTES PERMANENTES /MEDIAS DE COMPRESION

Recomendaciones Generales

Examen Periódico Ocupacional	Realizacion Pruebas Complementarias	Continuar Manejo Medico
Pausas Activas	Uso de E.P.I	
Higiene Postural	Remitir a EPS	

Recomendaciones Ocupacionales Preventivas

Osteomuscular:	Acondicionamiento fisico segun resuerimientos del cargo. Adecuacion ergonomica de puestos de trabajo segun disposicion de la empresa. Capacitacion para manejo de cargas segun criterio del cargo
Visual:	Educación en higiene visual. Uso de protección visual según tipo de exposición. Adecuada iluminación del puesto de trabajo. Pausa activa visual.

Limitaciones o Restricciones

Tipo Limitación: ninguna

Observación: NINGUNA

Autorize al médico ocupacional quien firma abajo a realizar los exámenes médicos y pruebas complementarias sugeridas por la empresa. Certifico que he sido informado (a) acerca de la naturaleza y propósito de estos exámenes. Entiendo que la realización de estos exámenes es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Certifico además que las respuestas que doy son completas y verídicas. Se me informo también que este documento es estrictamente confidencial y de reserva profesional. No puede comunicarse o darse a conocer, salvo a las personas o entidades previstas en la legislación vigente. La firma del paciente reflejada en este documento es imagen extraída del consentimiento informado y política de protección de datos diligenciada y firmada por cada paciente antes de ingresar a la atención donde nos autoriza a practicarle los exámenes médicos y paraclínicos correspondientes. La imagen de firma del paciente certifica que se presento y diligencio el documento de consentimiento informado el cual reposa en los archivos de COE OCUPACIONAL. Comprendí las explicaciones y recomendaciones suministradas por el médico sobre aspectos de mi estado de salud y se me informa que puedo obtener copia de las valoraciones realizadas en el momento que lo requiera.

CLINISUR IPS 1 LTDA

900148264

NÚMERO
0000522121

Régimen : RÉGIMEN

CERTIFICADO LABORAL

EMPRESA: CARLOS ANDRES PEREZ SALCEDO FECHA 16/12/2024 12:30:24

PREOCUPACIONAL O INGRESO ☑ POS-OCUPACIONAL O EGRESO ☐ PERIÓDICO ☐

NOMBRE Y APELLIDO: EDISSON JAVIER RODRIGUEZ SOLANO **C.C** 1118571853

EDAD 26 Años **SEXO** M **CARGO A DESEMPEÑAR** AYUDANTE DE OBRA



EXÁMENES PRACTICADOS

Evaluación médico ocupacional	☑	Exámenes de laboratorio	SI ☑ NO ☐
Visiometría	☑	Glic ☑ Col ☑ Trigli ☑ Otros ☐	
Optometría	☐	**¿Cuáles?**	
Audiometría	☑		
Espirometría	☐	Énfasis Osteomuscular	☑
		Otros	☐

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS

NINGUNO

El suscrito médico hace constar que el (la) señor(a) se presentó a valoración médica el día de hoy expidiendo el siguiente

CONCEPTO

LABORAR SIN RESTRICCIÓN PARA EL CARGO ☑
LABORAR CON RESTRICCIÓN PARA EL CARGO ☐

	SI	NO	NA
RESTRICCIÓN PARA TRABAJO EN ALTURAS	☐	☑	☐
RESTRICCIÓN PARA TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS	☐	☐	☑

RESTRICCIONES
NINGUNA

RECOMENDACIONES
PUEDE REALIZAR LABORES EN ALTURAS
CONTROL OPTOMETRIA EPS / CONTROL MEDICO DE RUTINA EPS/ CONTROL ADECUADO DEL PESO CORPORAL - NUTRICION Y CIRUGIA GENERAL EPS /
REALIZAR PAUSAS ACTIVAS / USO DE LOS EPP EN FUNCION DEL PELIGRO PARA EL TRABAJADOR.

EXÁMENES DE EGRESO

Sospecha de enfermedad laboral SI ☐ NO ☐ ¿Cuál?

Edisson Rodriguez

FIRMA DEL PACIENTE



Captura Biométrica

Vladimir A. Vega R.
Especialista Salud Ocupacional y Riesgos Laborales
Resolución 5614 / 2018

FIRMA DEL ESPECIALISTA

Clinisur IPS Ltda Salud Ocupacional

CLINISUR IPS 1 LTDA

900148264

NÚMERO
0000522102

Régimen : RÉGIMEN

CERTIFICADO LABORAL

EMPRESA: CARLOS ANDRES PEREZ SALCEDO FECHA 16/12/2024 11:27:33

PREOCUPACIONAL O INGRESO ☑ POS-OCUPACIONAL O EGRESO ☐ PERIÓDICO ☐

NOMBRE Y APELLIDO: MANUEL DAVID CAÑAVERAL MOSQUERA **C.C** 1111478921

EDAD 19 Años **SEXO** M **CARGO A DESEMPEÑAR** AYUDANTE DE MONTAJE



EXÁMENES PRACTICADOS

Evaluación médico ocupacional	☑	Exámenes de laboratorio	SI ☑	NO ☐			
Visiometría	☑	Glic ☑	Col ☑	Trigli ☑	Otros ☐		
Optometría	☐	**¿Cuáles?**					
Audiometría	☑						
Espirometría	☐	Énfasis Osteomuscular	☑				
		Otros	☐				

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS

NINGUNO

El suscrito médico hace constar que el (la) señor(a) se presentó a valoración médica el día de hoy expidiendo el siguiente

CONCEPTO

LABORAR SIN RESTRICCIÓN PARA EL CARGO ☑

LABORAR CON RESTRICCIÓN PARA EL CARGO ☐

	SI	NO	NA
RESTRICCIÓN PARA TRABAJO EN ALTURAS	☐	☑	☐
RESTRICCIÓN PARA TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS	☐	☐	☑

RESTRICCIONES

NINGUNA

RECOMENDACIONES

PUEDE REALIZAR LABORES EN ALTURAS
CONTROL OPTOMETRIA EPS /
CONTROL MEDICO DE RUTINA EPS/
REALIZAR PAUSAS ACTIVAS / USO DE LOS EPP EN FUNCION DEL PELIGRO PARA EL TRABAJADOR

EXÁMENES DE EGRESO

Sospecha de enfermedad laboral SI ☐ NO ☐ ¿Cuál?

Manuel C.

FIRMA DEL PACIENTE



Captura Biométrica

Vladimir A. Vega R.
Especialista Salud Ocupacional y Riesgos Laborales
Resolución 5614 / 2018

FIRMA DEL ESPECIALISTA

EFI CIENCIA OCUPACIONAL Ltda.
LSO: 8361 de 25/09/2023
Calle 71 #29-30 Barrio La Merced, Norte
Teléfonos: 5266010-3112281777
Email: eficiencia.ocupacional@gmail.com



Hoja# de

CERTIFICADO MÉDICO-LABORAL

CERTIFICACIÓN PARA TRABAJO EN ALTURAS Y ESPACIOS CONFINADOS

Resoluciones: 2346 de 2007, 0312 de 2019, 0491 de 2020 y 4272 de 2021

1-DATOS IDENTIFICACIÓN:

EMPRESA CONTRATANTE:	**CRISSTAL S.A.S.**												
Empresa Usuaria:	**CRISSTAL S.A.S.**			**Ciudad**	**BOGOTÁ**	**Departamento**	**BOGOTÁ D.C.**						
Actividad Económica:	**INSTALACIÓN DE VENTANERÍA**	**Fecha**	**Día**	**23**	**Mes**	**FEBRERO**	**Año**	**2024**					
APELLIDOS Y NOMBRES USUARIO:	**QUINTERO MONROY JOSÉ ANIBAL**								**HEMOCLASIFICACIÓN**	**A+**			
DOCUMENTO:	**C.C.**	**79.473.319**	**Género**	**MASCULINO**	**X**	**FEMENINO**		**INDETERMINADO**		**Edad (años)**	**55**		
CARGO A DESEMPEÑAR:	**INSTALADOR**								**NIVEL DE ESTUDIOS**	**5**			
SEGURIDAD SOCIAL	**E.P.S.**	**FAMISANAR**	**A.R.L.**	**POSITIVA**			**A.F.P.**	**COLPENSIONES**					
TIPO EXAMEN:	**PRE-OCUPACIONAL**	**X**	**PERIODICO**		**ESPECIAL (¿Cuál?)**		**CERTIFICACIÓN ALTURAS**	**X**					
FINALIDAD:	**DETERMINAR EL ESTADO DE SALUD DEL TRABAJADOR (RESOLUCIÓN 2346 de 2007) Y CERTIFICAR APTITUD FÍSICA Y MENTAL PARA REALIZAR TRABAJO EN ALTURAS Y/O ESPACIOS CONFINADOS.**												

2-RESULTADOS PARA-CLÍNICOS Y EXAMEN MÉDICO-LABORAL:

EXAMEN REALIZADO:	**RESUMEN DE LOS HALLAZGOS:**														
AUDIOMETRÍA OCUPACIONAL	NORMAL		ALTERACIÓN LEVE	X	COMPROMISO DE BANDAS DEL LENGUAJE					NO	X	SI			
VISIOMETRÍA OCUPACIONAL	NORMAL		ALTERACIÓN LEVE	X	ALTERACIÓN DE LA ESTEREOPSIS					NO	X	SI			
ESPIROMETRÍA OCUPACIONAL	NORMAL	X	ALTERACIÓN LEVE		OBSTRUCTIVA		PATRÓN RESTRICTVO			PATRÓN MIXTO					
GLICEMIA BASAL	NORMAL		X	LIGERAMENTE ALTERADA			MUY ALTERADA								
PERFIL LIPÍDICO	DENTRO DE VALORES NORMALES			LIGERAMENTE ALTERADO		X	MUY ALTERADO								
PRUEBAS NEUROLÓGICAS CLÍNICAS	SIN ALTERACIONES		X	LEVEMENTE ALTERADAS			MUY ALTERADAS								
PSICOTEST DE ALTURAS Y ESPACIOS CONFINADOS	SIN ALTERACIONES		X	LEVEMENTE ALTERADO			MUY ALTERADO								
EXAMEN MÉDICO-LABORAL	**DETECTADAS ALTERACIONES A NIVEL:**	Dental		Cardiovascular		Osteoarticular	X	Visual		Otro					
EVALUACIÓN OSTEO-MUSCULAR Y ARTICULAR	SIN ALTERACIONES QUE CONTRAINDIQUEN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD LABORAL		X	CON ALTERACIONES QUE CONTRAINDICAN LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD LABORAL											

3-CONCEPTO MÉDICO-LABORAL:

SIN ALTERACIONES DETECTABLES		**SE AUTORIZA AL TRABAJADOR PARA DESEMPEÑAR EL CARGO, SEGÚN RESULTADOS DEL CUESTIONARIO, VALORACIÓN MÉDICO-LABORAL Y PARA-CLÍNICOS:** **SI** **APTO PARA DESARROLAR TRABAJOS EN ALTURAS Y ESPACIOS CONFINADOS:** **SI**
CON RECOMENDACIONES: (ALTERACIONES QUE NO INTERFIEREN CON EL TRABAJO)	**X**	
DEBE USAR LENTES CORRECTIVOS PERMANENTES PARA DESEMPEÑAR LA ACTIVIDA LABORAL		
RESTRINGIDO (ALTERACIONES QUE INTERFIEREN CON EL TRABAJO)		
APLAZADO		

4-ACCIONES EN SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DEL RIESGO:

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DEL RIESGO	**NO**	**SI**	**CONDICIONES O INTERVENCIONES PROPUESTAS PARA LIMITAR EL DAÑO**													
TRABAJO SEGURO EN ALTURAS O ESPACIOS CONFINADOS		X	**CAPACITAR EN EL USO, DOTAR Y USAR ELEMENTOS E IMPLEMENTOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS y ESPACIOS CONFINADOS.**													
VISUAL		X	**USAR PROTECTOR VISUAL**	NO		SI	X	**DEBE USAR LENTES CORRECTIVOS**	NO	X	SI		
CARDIOVASCULAR	X		**RECOMENDACIONES DIETARIAS**	NO	X	SI		**MEDIDAS ADICIONALES: REMISIÓN**	NO	X	SI		
AUDITIVO		X	**PROTECTOR AUDITIVO PERMANENTE**	NO		SI	X	**LIMITAR EXPOSICIÓN A RUIDOS**	NO	X	SI		
ERGONÓMICO		X	**HACER PAUSAS ACTIVAS DURANTE LA JORNADA**	NO		SI	X	**LIMITAR MOVIMIENTOS REPETITIVOS**	NO	X	SI		
RESPIRATORIO		X	**USAR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA**	NO		SI	X	**MEDIDAS ADICIONALES: SEGUIMIENTO O REMISIÓN**	NO	X	SI		
HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES		X	**CAPACITAR EN MEDIDAS DE AUTOCUIDADO**	NO		SI	X	**MEDIDAS ADICIONALES: REMISIÓN**	NO	X	SI		
RIESGO PSICO-SOCIAL		X	**HACER SEGUIMIENTO ESPECIAL**	NO	X	SI		**MEDIDAS ADICIONALES**	NO	X	SI		
RIESGO BIOLÓGICO		X	**VERIFICAR INMUNIZACIÓN ANTI-TETÁNICA**	NO		SI	X	**INMUNIZACIONES ADICIONALES**	NO	X	SI		

5-RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS PARA EL ASPIRANTE O TRABAJADOR:

USAR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DURANTE LA JORNADA LABORAL. CAPACITAR EN TRABAJO SEGURO EN ALTURAS y/o ESPACIOS CONFINADOS. REALIZAR MICRO-PAUSAS ACTIVAS CADA HORA.

6-FIRMAS:

JUAN DANTE NEIRA A. Medico Especialista S.S. Licencia. SDS Res 9615 [illegible]	
FIRMA Y SELLO MÉDICO OCUPACIONAL	Firma y Cédula de Ciudadanía del Aspirante o Trabajador

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD: EFI CIENCIA OCUPACIONAL LTDA., IPS DE EFICIENCIA OCUPACIONAL, IDENTIFICADA CON NIT: 900380757-0, REPRESENTADA LEGALMENTE POR JUAN DANTE NEIRA ACEVEDO, IDENTIFICADO CON CC: 5.581.915, DECLARA QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO, EN LA HISTORIA CLÍNICA OCUPACIONAL, Y EN TODOS LOS DOCUMENTOS ANEXOS A LA MISMA, SERÁN MANEJADOS CON ABSOLUTA Y TOTAL CONFIDENCIALIDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN DICHOS DOCUMENTOS Y LAS BASES DE DATOS DERIVADAS, QUE CON FINES LEGALES Y DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS SE DEBEN REALIZAR, SERÁN DEBIDAMENTE CUSTODIADOS Y MANTENIDOS EN ARCHIVOS FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS DEBIDAMENTE PROTEGIDOS, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR LA LEY ESTATURIA 1581 DE 2012, REGLAMENTADA PARCIALMENTE POR EL DECRETO NACIONAL 1377 DE 2013. AL FIRMAR EL PRESENTE DOCUMENTO MANIFIESTO HABER SIDO INFORMADO Y AUTORIZO A EFI CIENCIA OCUPACIONAL LTDA. PARA MANENTER LA INFORMACIÓN EN SUS BASES DE DATOS. El presente CERTIFICADO se expide con fines exclusivos del Programa de Salud Ocupacional de la Empresa contratante del servicio. En concordancia con la RESOLUCIÓN 2346 de Julio de 2007, se respeta la Confidencialidad de la Historia Clínica, y no se emiten diagnósticos clínicos en este documento.

CLINISUR IPS 1 LTDA

900148264

NÚMERO
0000492929

Régimen : RÉGIMEN

CERTIFICADO LABORAL

EMPRESA: CARLOS ANDRES PEREZ SALCEDO FECHA 17/06/2024 09:55:50

PREOCUPACIONAL O INGRESO ☑ POS-OCUPACIONAL O EGRESO ☐ PERIÓDICO ☐

NOMBRE Y APELLIDO: HERBIN DE JESUS GUILLIN MONTES **C.C** 18859252

EDAD 41 Años **SEXO** M **CARGO A DESEMPEÑAR** SOLDADOR



EXÁMENES PRACTICADOS

Evaluación médico ocupacional	☑	Exámenes de laboratorio	SI ☑	NO ☐			
Visiometría	☑	Glic ☑	Col ☑	Trigli ☑	Otros ☐		
Optometría	☐	**¿Cuáles?**					
Audiometría	☑						
Espirometría	☐	Énfasis Osteomuscular	☑				
		Otros	☐				

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS

NINGUNO

El suscrito médico hace constar que el (la) señor(a) se presentó a valoración médica el día de hoy expidiendo el siguiente

CONCEPTO

LABORAR SIN RESTRICCIÓN PARA EL CARGO ☑
LABORAR CON RESTRICCIÓN PARA EL CARGO ☐

	SI	NO	NA
RESTRICCIÓN PARA TRABAJO EN ALTURAS	☐	☑	☐
RESTRICCIÓN PARA TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS	☐	☐	☑

RESTRICCIONES
NINGUNO

RECOMENDACIONES
PUEDE REALIZAR LABORES EN ALTURAS
CONTROL MÉDICO DE RUTINA EPS / CONTROL ADECUADO DEL PESO CORPORAL / DIETA HIPOCALÓRICA / BAJAR DE PESO
USO DE LOS EPP EN FUNCIÓN DEL PELIGRO PARA EL TRABAJADOR / REALIZAR PAUSAS ACTIVAS / HIGIENE POSTURAL.

EXÁMENES DE EGRESO

Sospecha de enfermedad laboral SI ☐ NO ☐ ¿Cuál?

FIRMA DEL PACIENTE


Captura Biométrica

Dra. María L. Perez P.
Médico
Esp. Gerencia en SST
Res 8731-22/12/22
CC. 1.034.320.081

FIRMA DEL ESPECIALISTA

Clinisur IPS Ltda
Salud Ocupacional

Régimen : REGIMEN

Nit. 900.148264-9 Código del Prestador S.D.S. 110011738901

CLINISUR IPS 1 LTDA

900148264

NÚMERO
0000519398

CERTIFICADO LABORAL

EMPRESA: OSSA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS FECHA 29/11/2024 07:57:30

PREOCUPACIONAL O INGRESO ☑ POS-OCUPACIONAL O EGRESO ☐ PERIÓDICO ☐

NOMBRE Y APELLIDO: DIEGO FERNANDO GUTIERREZ DIMAS **C.C** 80721590

EDAD 42 Años **SEXO** M **CARGO A DESEMPEÑAR** OFICIAL DE OBRA



EXÁMENES PRACTICADOS

Evaluación médico ocupacional	☑	Exámenes de laboratorio	SI ☐	NO ☑			
Visiometría	☐	Glic ☐	Col ☐	Trigli ☐	Otros ☐		
Optometría	☐	**¿Cuáles?**					
Audiometría	☐						
Espirometría	☐	Énfasis Osteomuscular	☑				
		Otros	☐				

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS

El suscrito médico hace constar que el (la) señor(a) se presentó a valoración médica el día de hoy expidiendo el siguiente

CONCEPTO

LABORAR SIN RESTRICCIÓN PARA EL CARGO ☑

LABORAR CON RESTRICCIÓN PARA EL CARGO ☐

	SI	NO	NA
RESTRICCIÓN PARA TRABAJO EN ALTURAS	☐	☐	☑
RESTRICCIÓN PARA TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS	☐	☐	☑

RESTRICCIONES

NINGUNA

RECOMENDACIONES

CONTROL MEDICO DE RUTINA EPS/ CONTROL ADECUADO DEL PESO CORPORAL HIGIENE POSTURAL
REALIZAR PAUSAS ACTIVAS / USO DE LOS EPP EN FUNCION DEL PELIGRO PARA EL TRABAJADOR
SE SUGIERE REALIZAR AUDIOMETRIA Y VISIOMETRIA OCUPACIONAL

EXÁMENES DE EGRESO

Sospecha de enfermedad laboral SI ☐ NO ☐ ¿Cuál?

Diego Gutierrez

FIRMA DEL PACIENTE

Captura Biométrica

Fabian S. Ramirez T.
Medico y Cirujano
Especialista en Salud Ocupacional
y Riesgos Laborales

FIRMA DEL ESPECIALISTA

EBISU

CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS

NIT 807.008.957-7

CRONOGRAMA DE INSPECCIONES

	CRONOGRAMA DE INSPECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	**Codigo:OST.CR-00** **Versión:00** **Fecha:15/03/2022**

JUSTIFICACIÓN	Por medio del presente programa de inspecciones se permite hacer un seguimiento a la conformidad de los controles operacionales, programa de mantenimiento y aspectos del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, identificando comportamientos inseguros y condiciones subéstandar en los lugares de trabajo.
ALCANCE	El presente Programa aplica para los procesos administrativos y operativos desarrollados por **EBISU S.A.S.**

OBJETIVO	METAS	INDICADORES
Garantizar las condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución de los procesos administrativos y operativos donde labora personal de EBISU S.A.S	**M_1:** Realizar el 100% de las actividades del Programa de inspecciones durante el año 2022.	**M1: Cobertura:** (Nº de actividades ejecutadas / Nº de actividades programadas en el año *100
	M2: Cerrar el 90% de las actividades de los planes de acción durante el año 2022	**M2 Eficacia:** (Nº de acciones cerradas / Nº de acciones propuestas en el año *100

CONVENCIONES		
	PROGRAMADAS	P
	EJECUTADAS	E

DICIEMBRE

ACTIVIDAD O TAREAS	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
Registro de asistencia			P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P				P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E			P	E
Inspección de elementos de protección personal (EPP)			P	E																												
Inspeccion de botiquin																					P	E										
Inspección de extintores-Riesgo eléctrico																					P	E										
Inspeccion de equipos contra caidas			P	E													P	E													P	E
Inspeccion de andamios			P	E													P	E													P	E
Inspección de condiciones de seguridad			P	E			P	E			P	E					P	E			P	E			P	E					P	E
Inspeccion ambiental			P	E													P	E													P	E

ACTIVIDAD O TAREAS	17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		RESPONSABLE	RECURSOS
	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E		
Registro de asistencia	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E			P	E					P	E	P	E	P	E			P	E			Director HSEQ - Inspector SST	Locativos Tecnológicos Humanos
Inspección de elementos de protección personal (EPP)																															Director HSEQ - Inspector SST	Locativos Tecnológicos Humanos
Inspeccion de botiquin																															Director HSEQ - Inspector SST	Locativos Tecnológicos Humanos
Inspección de extintores-Riesgo eléctrico																															Director HSEQ - Inspector SST	Locativos Tecnológicos Humanos
Inspeccion de equipos contra caidas													P	E													P	E			Director HSEQ - Inspector SST	Locativos Tecnológicos Humanos
Inspeccion de andamios													P	E													P	E			Director HSEQ - Inspector SST	Locativos Tecnológicos Humanos
Inspección de condiciones de seguridad			P	E			P	E					P	E							P	E					P	E			Director HSEQ - Inspector SST	Locativos Tecnológicos Humanos
Inspeccion ambiental													P	E													P	E			Director HSEQ - Inspector SST	Locativos Tecnológicos Humanos

P: Programado **E:** Ejecutado

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
PROGRAMADAS	0	6	1	2	1	2	1	0	5	1	4	1	2	1	0	5	1	2	1	2	1	0	5	0	0	1	2	1	0	5	0
EJECUTADAS	0	6	1	2	1	2	0	0	5	1	4	1	2	1	0	5	1	2	1	2	1	0	5	0	0	1	2	1	0	0	0
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	#¡DIV/0!	100	100	100	100	100	0	#¡DIV/0!	100	100	100	100	100	100	#¡DIV/0!	100	100	100	100	100	100	#¡DIV/0!	100	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	100	100	100	#¡DIV/0!	0	#¡DIV/0!

EBISU

CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS

NIT 807.008.957-7

REGISTRO DE INSPECCIONES EBISU SAS

EBISU	INSPECCIÓN AMBIENTAL - LOCATIVA	Versión: FGA.IN-01 Fecha: 01 Aprobó: 15/03/2022

Lugar y fecha: Colegio Boita Torre A. 23 12 24

Nombre de quien realiza la inspección: Angie Sanabria M.

1. GESTION DE RESIDUOS

CLASE DE RESIDUO	DESCRIPCION DEL RESIDUO	CLASIFICACION O SEPARACION EN LA FUENTE		ALMACENAMIENTO TEMPORAL		OBSERVACIONES
		Correcta	Incorrecta	Correcta	Incorrecta	
RECICLABLES	Papel (Limpio de cualquier tipo de sustancia)	✓		✓		✓
	Carton (Limpio de cualquier tipo de sustancia)	✓		✓		
	Plastico (Limpio de cualquier tipo de sustancia)	✓		✓		
	Chatarra	✓		✓		
	Madera (Libres de sustancias quimicas y lubricantes)	✓		✓		
ORDINARIOS	Cascara de frutas	✓		✓		✓
	Vasos desechable utilizados	✓		✓		
	Papel envoltura de alimentos	✓		✓		
	Residuos de comida	✓		✓		
	Papel, Cartón, Vidrio, Plástico ó Latas de Aluminios que esten impregnados con liquidos o residuos	✓		✓		
PELIGROSOS - ESPECIALES	Icopor	✓		✓		→ No se generan dichos residuos
	Residuos pintura, thinner y demás sustancias químicas.	✓		✓		
	Cartuchos de Impresora	N	A	N	A	
	Luminarias	N	A	N	A	
	Papel, Cartón, Plasticos, Vidrio ó Aluminio Contaminados con Sustancias Químicas	✓		✓		
	Residuos electrónicos (tarjetas de computadores, cableado, monitores, etc).	N	A	N	A	→ No se generan dichos residuos

Este documento impreso se considera copia no contr

EBISU	INSPECCIÓN AMBIENTAL - LOCATIVA	Versión: FGA.IN-01
		Fecha: 01
		Aprobó: 15/03/2022

2. INSPECCIÓN LOCATIVA (Áreas circulación-almacenes)

REQUERIMIENTO	SI	NO	OBSERVACIONES
Areas ciculacion			
¿Las áreas de circulación peatonal y vehicular se encuentran demarcadas y libres de obstáculos?			
¿Las rutas de evacuación del proyecto definidas en el plan de emergencias se encuentran despejadas?			
¿El espacio donde se ejecutan actividades se encuentra libre de obstáculos y permite la libre circulación del personal?			
¿La señalización de seguridad está visible y correctamente distribuida en las instalaciones de la obra ?			
¿Las escaleras se encuentran señalizadas?			
¿Los bordes de placa se encuentran señalizados y debidamente acordonados?			
¿Las barandas de seguridad y sistemas de acordonamiento de espacios se encuentran en buen estado?			
¿Se cuenta con vestier por cada equipo de trabajo y este se encuentra ordenado?			
¿Se cuenta con servicios sanitarios en la obra y estos son acordes al número de personas que intervienen en el proyecto?			
¿Las extensiones eléctricas se recogen y almacenan después de ser usadas?			
¿Las extensiones eléctricas en uso no representan un factor de riesgo de caidas del personal?			
¿La madera u otros materiales sobrantes están libres de objetos cortopunzantes(Puntillas, clavos, etc)?			
¿Se ha definido una vía de circulación peatonal cuando se ejecutan trabajos en altura?			
¿Hay rincones con acumulación de basuras?			
¿Los equipos utilizados para el izaje de cargas/personas se encuentran en buenas condiciones?			
¿Las fuentes de agua son aptas para el consumo humano?			
¿Las canecas empleadas para la disposición de residuos no obstruyen el paso peatonal y no generan malos olores?			
Almacenes			
¿Los lugares de almacenamiento son limpios?			
¿El apilamiento de los materiales es apropiado?			
¿Los estantes están sobrecargados?			
¿Los materiales que se pueden oxidar están en buen estado?			
¿Las estibas se encuentran en buen estado(En caso que se usen)?			
TOTALES DE DATOS	0	0	

PLAN DE ACCIÓN

ITEM	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE CIERRE	REGISTRO
1				
2				
3				

EBISU	INSPECCIÓN AMBIENTAL - LOCATIVA	Versión: FGA.IN-01 Fecha: 01 Aprobó: 15/03/2022

Lugar y fecha: Colegio Bonita / Torre A45 — 30 | 12 | 24

Nombre de quien realiza la inspección:

1. GESTION DE RESIDUOS

CLASE DE RESIDUO	DESCRIPCION DEL RESIDUO	CLASIFICACION O SEPARACION EN LA FUENTE		ALMACENAMIENTO TEMPORAL		OBSERVACIONES
		Correcta	Incorrecta	Correcta	Incorrecta	
RECICLABLES	Papel (Limpio de cualquier tipo de sustancia)	✓		✓		
	Carton (Limpio de cualquier tipo de sustancia)	✓		✓		
	Plastico (Limpio de cualquier tipo de sustancia)	✓		✓		
	Chatarra	✓		✓		
	Madera (Libres de sustancias quimicas y lubricantes)	✓		✓		
ORDINARIOS	Cascara de frutas	✓		✓		
	Vasos desechable utilizados	✓		✓		
	Papel envoltura de alimentos	✓		✓		
	Residuos de comida	✓		✓		
	Papel, Cartón, Vidrio, Plástico ó Latas de Aluminios que esten impregnados con liquidos o residuos	✓		✓		
PELIGROSOS - ESPECIALES	Icopor	✓		✓		
	Residuos pintura, thinner y demás sustancias quimicas.	✓		✓		
	Cartuchos de impresora	N	A	N	A	No se genera estos residuos
	Luminarias	N	A	N	A	
	Papel, Cartón, Plasticos, Vidrio ó Aluminio Contaminados con Sustancias Quimicas.	✓		✓		
	Residuos electrónicos (tarjetas de computadores, cableado, monitores, etc).	N	A	N	A	No se generan estos residuos

Este documento impreso se considera copia no controlada
1 de 2

EBISU	INSPECCIÓN AMBIENTAL - LOCATIVA	Versión: FGA.IN-01
		Fecha: 01
		Aprobó: 15/03/2022

2. INSPECCIÓN LOCATIVA (Áreas circulación-almacenes)

REQUERIMIENTO	SI	NO	OBSERVACIONES
Areas circulación			
¿Las áreas de circulación peatonal y vehicular se encuentran demarcadas y libres de obstáculos?			
¿Las rutas de evacuación del proyecto definidas en el plan de emergencias se encuentran despejadas?			
¿El espacio donde se ejecutan actividades se encuentra libre de obstáculos y permite la libre circulación del personal?			
¿La señalización de seguridad está visible y correctamente distribuida en las instalaciones de la obra ?			
¿Las escaleras se encuentran señalizadas?			
¿Los bordes de placa se encuentran señalizados y debidamente acordonados?			
¿Las barandas de seguridad y sistemas de acordonamiento de espacios se encuentran en buen estado?			
¿Se cuenta con vestier por cada equipo de trabajo y este se encuentra ordenado?			
¿Se cuenta con servicios sanitarios en la obra y estos son acordes al número de personas que intervienen en el proyecto?			
¿Las extensiones eléctricas se recogen y almacenan después de ser usadas?			
¿Las extensiones eléctricas en uso no representan un factor de riesgo de caídas del personal?			
¿La madera u otros materiales sobrantes están libres de objetos cortopunzantes(Puntillas, clavos, etc)?			
¿Se ha definido una vía de circulación peatonal cuando se ejecutan trabajos en altura?			
¿Hay rincones con acumulación de basuras?			
¿Los equipos utilizados para el izaje de cargas/personas se encuentran en buenas condiciones?			
¿Las fuentes de agua son aptas para el consumo humano?			
¿Las canecas empleadas para la disposición de residuos no obstruyen el paso peatonal y no generan malos olores?			
Almacenes			
¿Los lugares de almacenamiento son limpios?			
¿El apilamiento de los materiales es apropiado?			
¿Los estantes están sobrecargados?			
¿Los materiales que se pueden oxidar están en buen estado?			
¿Las estibas se encuentran en buen estado(En caso que se usen)?			
TOTALES DE DATOS	0	0	

PLAN DE ACCIÓN

ITEM	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE CIERRE	REGISTRO
1				
2				
3				

EBISU	INSPECCIÓN SISTEMAS DE EMERGENCIA, ÁREAS Y RIESGO ELÉCTRICO	Código: FST.IN-16 Versión: 01 Fecha: 15/03/2022

Lugar y fecha: Colegio Boito / TORRE A y B — 11/12/24

Nombre de quien realiza la inspección: Angie Jano HB

1. INSPECCION DE EXTINTORES

No.	CAPACIDAD	CLASE	UBICACIÓN	FECHA RECARGA	Pintura	Corrosión	Señalización	Acceso	Visibilidad	Mangueras	Presión	Pasadores	Manguera	Boquilla	Envase	Manija	Tarjeta	OBSERVACIONES
1	20 lbs	Multiproposito	TORRE B	2025	B	B	B	B	B	B	B	B	NA	B	B	B	B	
2	20 lbs	Multiproposito	PISO 2 TORRE A	2025	B	B	B	B	B	B	B	B	NA	NA	B	B	B	
3	20 lbs	Multiproposito	PISO 3 TORRE B	2025	B	B	B	B	B	B	B	B	NA	NA	B	B	B	
4	20 lbs	Multiproposito	PISO 4 TORRE A	2025	B	B	B	B	B	B	B	B	NA	B	B	B	B	
5	20 lb	Multiproposito	PISO 5 TORRE A	2025	B	B	B	B	B	B	B	B	NA	B	B	B	B	
6	20 lb	Multiproposito	Almacen	2025	B	B	B	B	B	B	B	B	NA	B	B	B	B	

CONVENCIONES: B= BUENO A= ACEPTABLE M= MALO

2. INSPECCIÓN RIESGOS ELÉCTRICO, ÁREA Y SISTEMAS DE EMERGENCIAS

No.	ELEMENTOS A INSPECCIONAR	ESTADO			OBSERVACIONES
		BUENO	REGULAR	MALO	
1	TOMA CORRIENTES E INTERRUPTORES				
2	CONEXIONES ELECTRICAS				
3	CABLEADO COMPUTADORES E ILUMINACION				
4	TABLERO DE TACOS				
5	BOMBILLOS				
6	PAREDES				
7	PUERTAS				
8	CHAPAS				
9	VENTANAS				
10	PISO				
11	SUPERFICIES DE LOS PISOS				
12	TECHO				
13	SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA SIN GONTEOS				
14	SEÑALIZACION			S	
15	CAMILLA				
16	PLANOS DE EVACUACIÓN				
17	SEÑALES DE RUTA DE EVACUACIÓN				
18	PUNTOS DE ENCUENTRO				

EBISU	INSPECCIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD	Código: FST.IN-17
		Versión: 01
		Fecha: 15/03/2022

Lugar y Fecha: 18/12/24

Nombre de quien realiza la inspección: Angie Jarrin / Torre B

1. INSPECCIÓN GENERAL DE OBRA

PREGUNTA	Revisión 1		Revisión 2		Revisión 3		Observaciones / Comentarios
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
¿Todos los trabajadores usan los EPP necesarios de acuerdo a la labor realizada?	✓		✓		✓		
¿Las areas que representan peligro cuentan con la señalización o demarcación necesaria?	✓		✓		✓		
¿Los pasillos y demás áreas donde se ejecutan actividades se encuentran despejadas y libres de obstaculos?	✓		✓		✓		
¿Las condiciones locativas (pisos, paredes, techos) de la obra en general estan en buen estado?	✓		✓		✓		
¿Existe riesgo de caida de objetos en las areas que se ejectuan labores? ¿Se cuentan con las medidas de protección necesarias?	✓		✓		✓		
¿Los equipos de protección contra caidas usados se encuentran en perfecto estado? (arnés, eslingas, andamios, lineas de vida)	✓		✓		✓		
¿La obra cuenta con los servicios basicos requeridos para el bienestar de los trabajadores?	✓		✓		✓		
¿Se esta realizando correctamente la disposición de los residuos, de acuerdo a su origen?	✓		✓		✓		
¿ Las herramientas o equipos electricos cumplen con las medidas necesarias de proteccion y prevencion para su manipulación?	✓		✓		✓		
¿Las herramientas y/o equipos electricos se encuentran en buen estado? No generan ningun riesgo	✓		✓		✓		
¿Los trabajadores han acatado correctamente las recomendaciones y/o sugerencias emitidas por el vigia HSE?	✓		✓		✓		

2. ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS ENCONTRADAS

Hora	Descripción	Recomendación	Firma Responsable

3. PLAN DE ACCION

ITEM	Compromisos	Responsable	Fecha de Cierre	Registro
1				
2				
3				
4				
5				

EBISU	INSPECCIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD	Código: FST.IN-17
		Versión: 01
		Fecha: 15/03/2022

Lugar y Fecha: 20/12/24

Nombre de quien realiza la inspección: Angie Jaimes P / TOMA

1. INSPECCIÓN GENERAL DE OBRA

PREGUNTA	Revisión 1		Revisión 2		Revisión 3		Observaciones / Comentarios
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
¿Todos los trabajadores usan los EPP necesarios de acuerdo a la labor realizada?	✓		✓		✓		
¿Las areas que representan peligro cuentan con la señalización o demarcación necesaria?	✓		✓		✓		
¿Los pasillos y demás áreas donde se ejecutan actividades se encuentran despejadas y libres de obstaculos?	✓		✓		✓		
¿Las condiciones locativas (pisos, paredes, techos) de la obra en general estan en buen estado?	✓		✓		✓		
¿Existe riesgo de caida de objetos en las areas que se ejectuan labores? ¿Se cuentan con las medidas de protección necesarias?	✓		✓		✓		
¿Los equipos de protección contra caidas usados se encuentran en perfecto estado? (arnés, eslingas, andamios, lineas de vida)	✓		✓		✓		
¿La obra cuenta con los servicios basicos requeridos para el bienestar de los trabajadores?	✓		✓		✓		
¿Se esta realizando correctamente la disposición de los residuos, de acuerdo a su origen?	✓		✓		✓		
¿ Las herramientas o equipos electricos cumplen con las medidas necesarias de proteccion y prevencion para su manipulación?	✓		✓		✓		
¿Las herramientas y/o equipos electricos se encuentran en buen estado? No generan ningun riesgo	✓		✓		✓		
¿Los trabajadores han acatado correctamente las recomendaciones y/o sugerencias emitidas por el vigia HSE?	✓		✓		✓		

2. ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS ENCONTRADAS

Hora	Descripción	Recomendación	Firma Responsable

3. PLAN DE ACCION

ITEM	Compromisos	Responsable	Fecha de Cierre	Registro
1				
2				
3				
4				
5				

EBISU	INSPECCIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD	Código: FST.IN-17
		Versión: 01
		Fecha: 15/03/2022

Lugar y Fecha: 23/12/24

Nombre de quien realiza la inspección: Angie Juma P / Tome Ayo

1. INSPECCIÓN GENERAL DE OBRA

PREGUNTA	Revisión 1		Revisión 2		Revisión 3		Observaciones / Comentarios
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
¿Todos los trabajadores usan los EPP necesarios de acuerdo a la labor realizada?	✓		✓		✓		
¿Las areas que representan peligro cuentan con la señalización o demarcación necesaria?	✓		✓		✓		
¿Los pasillos y demás áreas donde se ejecutan actividades se encuentran despejadas y libres de obstaculos?	✓		✓		✓		
¿Las condiciones locativas (pisos, paredes, techos) de la obra en general estan en buen estado?	✓		✓		✓		
¿Existe riesgo de caida de objetos en las areas que se ejecutan labores? ¿Se cuentan con las medidas de protección necesarias?	✓		✓		✓		
¿Los equipos de protección contra caidas usados se encuentran en perfecto estado? (arnés, eslingas, andamios, lineas de vida)	✓		✓		✓		
¿La obra cuenta con los servicios basicos requeridos para el bienestar de los trabajadores?	✓		✓		✓		
¿Se esta realizando correctamente la disposición de los residuos, de acuerdo a su origen?	✓		✓		✓		
¿ Las herramientas o equipos electricos cumplen con las medidas necesarias de proteccion y prevencion para su manipulación?	✓		✓		✓		
¿Las herramientas y/o equipos electricos se encuentran en buen estado? No generan ningun riesgo	✓		✓		✓		
¿Los trabajadores han acatado correctamente las recomendaciones y/o sugerencias emitidas por el vigia HSE?	✓		✓		✓		

2. ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS ENCONTRADAS

Hora	Descripción	Recomendación	Firma Responsable

3. PLAN DE ACCION

ITEM	Compromisos	Responsable	Fecha de Cierre	Registro
1				
2				
3				
4				
5				

EBISU	INSPECCIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD	Código: FST.IN-17
		Versión: 01
		Fecha: 15/03/2022

Lugar y Fecha: 27/12/24

Nombre de quien realiza la inspección: Angie Jaramillo / Tome A

1. INSPECCION GENERAL DE OBRA

PREGUNTA	Revisión 1		Revisión 2		Revisión 3		Observaciones / Comentarios
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
¿Todos los trabajadores usan los EPP necesarios de acuerdo a la labor realizada?	✓		✓		✓		
¿Las areas que representan peligro cuentan con la señalización o demarcación necesaria?	✓		✓		✓		
¿Los pasillos y demás áreas donde se ejecutan actividades se encuentran despejadas y libres de obstaculos?	✓		✓		✓		
¿Las condiciones locativas (pisos, paredes, techos) de la obra en general estan en buen estado?	✓		✓		✓		
¿Existe riesgo de caida de objetos en las areas que se ejectuan labores? ¿Se cuentan con las medidas de protección necesarias?	✓		✓		✓		
¿Los equipos de protección contra caidas usados se encuentran en perfecto estado? (arnés, eslingas, andamios, lineas de vida)	✓		✓		✓		
¿La obra cuenta con los servicios basicos requeridos para el bienestar de los trabajadores?	✓		✓		✓		
¿Se esta realizando correctamente la disposición de los residuos, de acuerdo a su origen?	✓		✓		✓		
¿ Las herramientas o equipos electricos cumplen con las medidas necesarias de proteccion y prevencion para su manipulación?	✓		✓		✓		
¿Las herramientas y/o equipos electricos se encuentran en buen estado? No generan ningun riesgo	✓		✓		✓		
¿Los trabajadores han acatado correctamente las recomendaciones y/o sugerencias emitidas por el vigia HSE?	✓		✓		✓		

2. ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS ENCONTRADAS

Hora	Descripción	Recomendación	Firma Responsable

3. PLAN DE ACCION

ITEM	Compromisos	Responsable	Fecha de Cierre	Registro
1				
2				
3				
4				
5				

EBISU	INSPECCIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD	Código: FST.IN-17
		Versión: 01
		Fecha: 15/03/2022

Lugar y Fecha: 30/12/24

Nombre de quien realiza la inspección: Angie Lara M / Tame B

1. INSPECCIÓN GENERAL DE OBRA

PREGUNTA	Revisión 1		Revisión 2		Revisión 3		Observaciones / Comentarios
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
¿Todos los trabajadores usan los EPP necesarios de acuerdo a la labor realizada?	✓		✓		✓		
¿Las areas que representan peligro cuentan con la señalización o demarcación necesaria?	✓		✓		✓		
¿Los pasillos y demás áreas donde se ejecutan actividades se encuentran despejadas y libres de obstaculos?	✓		✓		✓		
¿Las condiciones locativas (pisos, paredes, techos) de la obra en general estan en buen estado?	✓		✓		✓		
¿Existe riesgo de caida de objetos en las areas que se ejectuan labores? ¿Se cuentan con las medidas de protección necesarias?	✓		✓		✓		
¿Los equipos de protección contra caidas usados se encuentran en perfecto estado? (arnés, eslingas, andamios, lineas de vida)	✓		✓		✓		
¿La obra cuenta con los servicios basicos requeridos para el bienestar de los trabajadores?	✓		✓		✓		
¿Se esta realizando correctamente la disposición de los residuos, de acuerdo a su origen?	✓		✓		✓		
¿ Las herramientas o equipos electricos cumplen con las medidas necesarias de proteccion y prevencion para su manipulación?	✓		✓		✓		
¿Las herramientas y/o equipos electricos se encuentran en buen estado? No generan ningun riesgo	✓		✓		✓		
¿Los trabajadores han acatado correctamente las recomendaciones y/o sugerencias emitidas por el vigia HSE?	✓		✓		✓		

2. ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS ENCONTRADAS

Hora	Descripción	Recomendación	Firma Responsable

3. PLAN DE ACCION

ITEM	Compromisos	Responsable	Fecha de Cierre	Registro
1				
2				
3				
4				
5				

EBISU	INSPECCIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD	Código: FST.IN-17
		Versión: 01
		Fecha: 15/03/2022

Lugar y Fecha: 09/12/24

Nombre de quien realiza la inspección: Angie Jaime M Tomo A4B

1. INSPECCIÓN GENERAL DE OBRA

PREGUNTA	Revisión 1		Revisión 2		Revisión 3		Observaciones / Comentarios
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
¿Todos los trabajadores usan los EPP necesarios de acuerdo a la labor realizada?	✓		✓		✓		
¿Las areas que representan peligro cuentan con la señalización o demarcación necesaria?	✓		✓		✓		
¿Los pasillos y demás áreas donde se ejecutan actividades se encuentran despejadas y libres de obstaculos?	✓		✓		✓		
¿Las condiciones locativas (pisos, paredes, techos) de la obra en general estan en buen estado?	✓		✓		✓		
¿Existe riesgo de caida de objetos en las areas que se ejectuan labores? ¿Se cuentan con las medidas de protección necesarias?	✓		✓		✓		
¿Los equipos de protección contra caidas usados se encuentran en perfecto estado? (arnés, eslingas, andamios, lineas de vida)	✓		✓		✓		
¿La obra cuenta con los servicios basicos requeridos para el bienestar de los trabajadores?	✓		✓		✓		
¿Se esta realizando correctamente la disposición de los residuos, de acuerdo a su origen?	✓		✓		✓		
¿ Las herramientas o equipos electricos cumplen con las medidas necesarias de proteccion y prevencion para su manipulación?	✓		✓		✓		
¿Las herramientas y/o equipos electricos se encuentran en buen estado? No generan ningun riesgo	✓		✓		✓		
¿Los trabajadores han acatado correctamente las recomendaciones y/o sugerencias emitidas por el vigia HSE?	✓		✓		✓		

2. ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS ENCONTRADAS

Hora	Descripción	Recomendación	Firma Responsable

3. PLAN DE ACCION

ITEM	Compromisos	Responsable	Fecha de Cierre	Registro
1				
2				
3				
4				
5				

EBISU	INSPECCIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD	Código: FST.IN-17
		Versión: 01
		Fecha: 15/03/2022

Lugar y Fecha: 11/12/24

Nombre de quien realiza la inspección: Angie Jaramillo / Torre A

1. INSPECCIÓN GENERAL DE OBRA

PREGUNTA	Revisión 1		Revisión 2		Revisión 3		Observaciones / Comentarios
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
¿Todos los trabajadores usan los EPP necesarios de acuerdo a la labor realizada?	✓		✓		✓		
¿Las areas que representan peligro cuentan con la señalización o demarcación necesaria?	✓		✓		✓		
¿Los pasillos y demás áreas donde se ejecutan actividades se encuentran despejadas y libres de obstaculos?	✓		✓		✓		
¿Las condiciones locativas (pisos, paredes, techos) de la obra en general estan en buen estado?	✓		✓		✓		
¿Existe riesgo de caida de objetos en las areas que se ejechuan labores? ¿Se cuentan con las medidas de protección necesarias?	✓		✓		✓		
¿Los equipos de protección contra caidas usados se encuentran en perfecto estado? (arnés, eslingas, andamios, lineas de vida)	✓		✓		✓		
¿La obra cuenta con los servicios basicos requeridos para el bienestar de los trabajadores?	✓		✓		✓		
¿Se esta realizando correctamente la disposición de los residuos, de acuerdo a su origen?	✓		✓		✓		
¿ Las herramientas o equipos electricos cumplen con las medidas necesarias de proteccion y prevencion para su manipulación?	✓		✓		✓		
¿Las herramientas y/o equipos electricos se encuentran en buen estado? No generan ningun riesgo	✓		✓		✓		
¿Los trabajadores han acatado correctamente las recomendaciones y/o sugerencias emitidas por el vigia HSE?	✓		✓		✓		

2. ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS ENCONTRADAS

Hora	Descripción	Recomendación	Firma Responsable

3. PLAN DE ACCION

ITEM	Compromisos	Responsable	Fecha de Cierre	Registro
1				
2				
3				
4				
5				

EBISU	INSPECCIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD	Código: FST.IN-17
		Versión: 01
		Fecha: 15/03/2022

Lugar y Fecha: 13 / 12 / 24

Nombre de quien realiza la inspección: Angie Parra Torre B

1. INSPECCION GENERAL DE OBRA

PREGUNTA	Revisión 1		Revisión 2		Revisión 3		Observaciones / Comentarios
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
¿Todos los trabajadores usan los EPP necesarios de acuerdo a la labor realizada?	✓		✓		✓		
¿Las areas que representan peligro cuentan con la señalización o demarcación necesaria?	✓		✓		✓		
¿Los pasillos y demás áreas donde se ejecutan actividades se encuentran despejadas y libres de obstaculos?	✓		✓		✓		
¿Las condiciones locativas (pisos, paredes, techos) de la obra en general estan en buen estado?	✓		✓		✓		
¿Existe riesgo de caida de objetos en las areas que se ejectuan labores? ¿Se cuentan con las medidas de protección necesarias?	✓		✓		✓		
¿Los equipos de protección contra caidas usados se encuentran en perfecto estado? (arnés, eslingas, andamios, lineas de vida)	✓		✓		✓		
¿La obra cuenta con los servicios basicos requeridos para el bienestar de los trabajadores?	✓		✓		✓		
¿Se esta realizando correctamente la disposición de los residuos, de acuerdo a su origen?	✓		✓		✓		
¿ Las herramientas o equipos electricos cumplen con las medidas necesarias de proteccion y prevencion para su manipulación?	✓		✓		✓		
¿Las herramientas y/o equipos electricos se encuentran en buen estado? No generan ningun riesgo	✓		✓		✓		
¿Los trabajadores han acatado correctamente las recomendaciones y/o sugerencias emitidas por el vigia HSE?	✓		✓		✓		

2. ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS ENCONTRADAS

Hora	Descripción	Recomendación	Firma Responsable

3. PLAN DE ACCION

ITEM	Compromisos	Responsable	Fecha de Cierre	Registro
1				
2				
3				
4				
5				

EBISU	INSPECCIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD	Código: FST.IN-17
		Versión: 01
		Fecha: 15/03/2022

Lugar y Fecha: 16/12/24

Nombre de quien realiza la inspección: Angie Lima C.T / Tomé B. Soriano

1. INSPECCION GENERAL DE OBRA

PREGUNTA	Revisión 1		Revisión 2		Revisión 3		Observaciones / Comentarios
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
¿Todos los trabajadores usan los EPP necesarios de acuerdo a la labor realizada?	✓		✓		✓		
¿Las areas que representan peligro cuentan con la señalización o demarcación necesaria?	✓		✓		✓		
¿Los pasillos y demás áreas donde se ejecutan actividades se encuentran despejadas y libres de obstaculos?	✓		✓		✓		
¿Las condiciones locativas (pisos, paredes, techos) de la obra en general estan en buen estado?	✓		✓		✓		
¿Existe riesgo de caida de objetos en las areas que se ejectuan labores? ¿Se cuentan con las medidas de protección necesarias?	✓		✓		✓		
¿Los equipos de protección contra caidas usados se encuentran en perfecto estado? (arnés, eslingas, andamios, lineas de vida)	✓		✓		✓		
¿La obra cuenta con los servicios basicos requeridos para el bienestar de los trabajadores?	✓		✓		✓		
¿Se esta realizando correctamente la disposición de los residuos, de acuerdo a su origen?	✓		✓		✓		
¿ Las herramientas o equipos electricos cumplen con las medidas necesarias de proteccion y prevencion para su manipulación?	✓		✓		✓		
¿Las herramientas y/o equipos electricos se encuentran en buen estado? No generan ningun riesgo	✓		✓		✓		
¿Los trabajadores han acatado correctamente las recomendaciones y/o sugerencias emitidas por el vigia HSE?	✓		✓		✓		

2. ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS ENCONTRADAS

Hora	Descripción	Recomendación	Firma Responsable

3. PLAN DE ACCION

ITEM	Compromisos	Responsable	Fecha de Cierre	Registro
1				
2				
3				
4				
5				

EBISU	INSPECCIÓN AMBIENTAL - LOCATIVA	Versión: FGA.IN-01 Fecha: 01 Aprobó: 15/03/2022

Lugar y fecha: Colegio Bota Torre A — 16 | 12 | 24

Nombre de quien realiza la inspección: Angel Lara M

1. GESTIÓN DE RESIDUOS

CLASE DE RESIDUO	DESCRIPCION DEL RESIDUO	CLASIFICACION O SEPARACION EN LA FUENTE		ALMACENAMIENTO TEMPORAL		OBSERVACIONES
		Correcta	Incorrecta	Correcta	Incorrecta	
RECICLABLES	Papel (Limpio de cualquier tipo de sustancia)	✓		✓		✓
	Carton (Limpio de cualquier tipo de sustancia)	✓		✓		
	Plastico (Limpio de cualquier tipo de sustancia)	✓		✓		
	Chatarra	✓		✓		
	Madera (Libres de sustancias quimicas y lubricantes)	✓		✓		
ORDINARIOS	Cascara de frutas	✓		✓		✓
	Vasos desechable utilizados	✓		✓		
	Papel envoltura de alimentos	✓		✓		
	Residuos de comida	✓		✓		
	Papel, Cartón, Vidrio, Plástico ó Latas de Aluminios que esten impregnados con liquidos o residuos	✓		✓		
PELIGROSOS - ESPECIALES	Icopor	N	A	N	A	→ No se generan estos residuos
	Residuos pintura, thinner y demás sustancias químicas.	✓		✓		
	Cartuchos de Impresora	N/A	A	N	A	
	Luminarias	N	A	N	A	→ No se generan estos residuos
	Papel, Cartón, Plasticos, Vidrio ó Aluminio Contaminados con Sustancias Químicas	✓		✓		
	Residuos electrónicos (tarjetas de computadores, cableado, monitores, etc)	N	A	N	A	→ No se generan estos residuos.

Este documento impreso se considera copia no controlada

EBISU	INSPECCIÓN AMBIENTAL - LOCATIVA	Versión: FGA.IN-01
		Fecha: 01
		Aprobó: 15/03/2022

2. INSPECCIÓN LOCATIVA (Áreas circulación-almacenes)			
REQUERIMIENTO	SI	NO	OBSERVACIONES
Areas circulacion			
¿Las áreas de circulación peatonal y vehicular se encuentran demarcadas y libres de obstáculos?	✓		
¿Las rdas de evacuación del proyecto definidas en el plan de emergencias se encuentran despejadas?	✓		
¿El espacio donde se ejecutan actividades se encuentra libre de obstáculos y permite la libre circulación del personal?	✓		
¿La señalización de seguridad está visible y correctamente distribuida en las instalaciones de la obra ?	✓		
¿Las escaleras se encuentran señalizadas?	✓		
¿Los bordes de placa se encuentran señalizados y debidamente acordonados?	✓		
¿Las barandas de seguridad y sistemas de acordonamiento de espacios se encuentran en buen estado?	✓		
¿Se cuenta con vestier por cada equipo de trabajo y este se encuentre ordenado?	✓		
¿Se cuenta con servicios sanitarios en la obra y estos son acordes al número de personas que intervienen en el proyecto?	✓		
¿Las extensiones eléctricas se recogen y almacenan después de ser usadas?	✓		
¿Las extensiones eléctricas en uso no representan un factor de riesgo de caídas del personal?	✓		
¿La madera u otros materiales sobrantes están libres de objetos corlopunzantes(Puntillas, clavos, etc)?	✓		
¿Se ha definido una vía de circulación peatonal cuando se ejecutan trabajos en altura?	✓		
¿Hay rincones con acumulación de basuras?	✓		
¿Los equipos utilizados para el izaje de cargas/personas se encuentran en buenas condiciones?	✓		
¿Las fuentes de agua son aptas para el consumo humano?	✓		
¿Las canecas empleadas para la disposición de residuos no obstruyen el paso peatonal y no generan malos olores?	✓		
Almacenes			
¿Los lugares de almacenamiento son limpios?	✓		
¿El apilamiento de los materiales es apropiado?	✓		
¿Los estantes están sobrecargados?	✓		
¿Los materiales que se pueden oxidar están en buen estado?	✓		
¿Las estibas se encuentran en buen estado(En caso que se usen)?	✓		
TOTALES DE DATOS	0	0	

PLAN DE ACCIÓN				
ITEM	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE CIERRE	REGISTRO
1				
2				
3				

Este documento impreso se considera copia no controlada

EBISU	INSPECCIÓN AMBIENTAL - LOCATIVA	Versión: FGA.IN-01 Fecha: 01 Aprobó: 15/03/2022

Lugar y fecha: Colegio Bosta / Torre A y B — 09 | 12 | 24

Nombre de quien realiza la inspección: Angie Parra M

1. GESTIÓN DE RESIDUOS

CLASE DE RESIDUO	DESCRIPCION DEL RESIDUO	CLASIFICACIÓN O SEPARACION EN LA FUENTE		ALMACENAMIENTO TEMPORAL		OBSERVACIONES
		Correcta	Incorrecta	Correcta	Incorrecta	
RECICLABLES	Papel (Limpio de cualquier tipo de sustancia)	✓		✓		✓ ✓
	Carton (Limpio de cualquier tipo de sustancia)	✓		✓		
	Plastico (Limpio de cualquier tipo de sustancia)	✓		✓		
	Chatarra	✓		✓		
	Madera (Libres de sustancias quimicas y lubricantes)	✓		✓		
ORDINARIOS	Cascara de frutas	✓		✓		✓ ✓
	Vasos desechable utilizados	✓		✓		
	Papel envoltura de alimentos	✓		✓		
	Residuos de comida	✓		✓		
	Papel, Cartón, Vidrio, Plástico ó Latas de Aluminios que esten impregnados con liquidos o residuos	✓		✓		
PELIGROSOS - ESPECIALES	Icopor	N	A	N	A	
	Residuos pintura, thinner y demás sustancias quimicas.	✓		✓		
	Cartuchos de Impresora	N	A	N	A	→ No se generan estos residuos
	Luminarias	N	A	N	A	
	Papel, Cartón, Plasticos, Vidrio ó Aluminio Contaminados con Sustancias Quimicas	✓		✓		
	Residuos electrónicos (tarjetas de computadores, cableado, monitores, etc)	N	A	N	A	→ No se generan estos residuos

EBISU	INSPECCIÓN AMBIENTAL - LOCATIVA	Versión: FGA.IN-01
		Fecha: 01
		Aprobó: 15/03/2022

2. INSPECCIÓN LOCATIVA (Áreas circulación-almacenes)			
REQUERIMIENTO	SI	NO	OBSERVACIONES
Areas circulacion			
¿Las áreas de circulación peatonal y vehicular se encuentran demarcadas y libres de obstáculos?	✓		
¿Las rutas de evacuación del proyecto definidas en el plan de emergencias se encuentran despejadas?	✓		
¿El espacio donde se ejecutan actividades se encuentra libre de obstáculos y permite la libre circulación del personal?	✓		
¿La señalización de seguridad está visible y correctamente distribuida en las instalaciones de la obra ?	✓		
¿Las escaleras se encuentran señalizadas?	✓		
¿Los bordes de placa se encuentran señalizados y debidamente acordonados?	✓		
¿Las barandas de seguridad y sistemas de acordonamiento de espacios se encuentran en buen estado?	✓		
¿Se cuenta con vestier por cada equipo de trabajo y este se encuentra ordenado?	✓		
¿Se cuenta con servicios sanitarios en la obra y estos son acordes al número de personas que intervienen en el proyecto?	✓		
¿Las extensiones eléctricas se recogen y almacenan después de ser usadas?	✓		
¿Las extensiones eléctricas en uso no representan un factor de riesgo de caídas del personal?	✓		
¿La madera u otros materiales sobrantes están libres de objetos cortopunzantes(Puntillas, clavos, etc)?	✓		
¿Se ha definido una vía de circulación peatonal cuando se ejecutan trabajos en altura?	✓		
¿Hay rincones con acumulación de basuras?	✓		
¿Los equipos utilizados para el izaje de cargas/personas se encuentran en buenas condiciones?	✓		
¿Las fuentes de agua son aptas para el consumo humano?	✓		
¿Las canecas empleadas para la disposición de residuos no obstruyen el paso peatonal y no generan malos olores?	✓		
Almacenes			
¿Los lugares de almacenamiento son limpios?	✓		
¿El apilamiento de los materiales es apropiado?	✓		
¿Los estantes están sobrecargados?	✓		
¿Los materiales que se pueden oxidar están en buen estado?	✓		
¿Las estibas se encuentran en buen estado(En caso que se usen)?	✓		
TOTALES DE DATOS	0	0	

PLAN DE ACCIÓN

ITEM	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE CIERRE	REGISTRO
1				
2				
3				

EBISU

INSPECCIÓN EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS

Codigo: FST TA-01
Version: 01
Fecha: 15/01/2022

FECHA DE INSPECCIÓN: DD MM AA — 23 12 24

INSPECCIÓN REALIZADA POR: Angie Parra M

LUGAR INSPECCIÓN: Torre A

LINEA DE VIDA

		LINEA DE VIDA N° 1		LINEA DE VIDA N°2		LINEA DE VIDA N° 3		OBSERVACIONES
		SERIE: 5380220400G		SERIE:		SERIE:		
		MARCA Inkatech		MARCA		MARCA		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	
ETIQUETA	Cuenta con la etiqueta de certificación	✓						
	La fecha de fabricacion es menor a (5) cinco años	✓						
COSTURAS	Cortaduras		Y					
	Deshilachamiento		Y					
	Quemaduras		Y					
	Hilos Faltantes		Y					
	Exposicion a productos quimicos		Y					
GANCHOS	Deformaciones (dobladuras, etc)		Y					
	Picaduras, grietas		Y					
	Presenta desgaste		Y					
	Corrosión u oxidacion		Y					
	Cuenta con la etiqueta de certificación		Y					

MOSQUETONES Y FRENOS

		MOSQUETON Y FRENO N° 1		MOSQUETON Y FRENO N° 2		MOSQUETON Y FRENO N° 3		OBSERVACIONES
		SERIE:		SERIE:		SERIE:		
		MARCA		MARCA		MARCA		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	
GENERAL	Deformaciones (dobladuras, etc)							
	Bloqueo (ajuste excesivo) de los mosquetones en cierres de seguridad	✓		✓		✓		
	Grietas o picaduras							
	Resortes (detectar fallas)							
	Dientes del freno							
	Deterioro general			✓				
	Corrosión u oxidacion							

ARNES

		ARNES N° 1		ARNES N° 2		ARNES N° 3		OBSERVACIONES
		SERIE: 4702307907		SERIE:		SERIE:		
		MARCA Inkatech		MARCA		MARCA		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	
ETIQUETA	Cuenta con la etiqueta de certificación	✓						
	La fecha de fabricacion es menor a (5) cinco años	✓						
COSTURAS	Cortaduras		Y					
	Hoyos o agujeros		Y					
	Fibras duras o deformadas		Y					
	Deshilachamiento		Y					
	Contaminación excesivas (suciedad)		Y					
PARTES PLASTICAS	Deformidad		Y					
	Desgaste		Y					
	Hoyos o agujeros		Y					
	Decoloración excesiva		Y					
	Torción y rigidez		Y					
PARTES METALICAS	Corrosión u oxidacion		Y					
	Deformidad		Y					
	Desgaste en los extremos		Y					
	Fisuras,golpes,hundiduras		Y					

ESLINGA			ESLINGA N° 1		ESLINGA N° 2		ESLINGA N° 3		OBSERVACIONES
			SERIE:		SERIE:		SERIE:		
			MARCA		MARCA		MARCA		
			SI	NO	SI	NO	SI	NO	
	TEJIDO	Corte							
		Deshilachamiento							
		Hoyos o agujeros							
		Contaminación excesivas (suciedad)							
		Humedad y deterioro							
	ABSORBEDOR	Absorbedor de choque con deformidades							
		Costuras sueltas o desgastadas							
		Absorbedor de choque con deformidades							
		Contaminación excesivas (suciedad)							
	PARTES METALICAS	Corrosión u oxidacion							
		Deformidad							
		Desgaste en los extremos							
		Fisuras,golpes,hundiduras							

PLAN DE ACCION				
ITEM	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE CIERRE	REGISTRO
1				
2				
3				
4				
5				
6				

EBISU	INSPECCIÓN BOTIQUÍN	Código: FST.IN-15
		Versión: 01
		Fecha: 15/03/2022

Lugar y fecha: Colegio Bosta 11/12/2024

Nombre de quien realiza la inspección: Angie Parra

No.	ELEMENTOS	UNIDADES	CANTIDAD	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Vendas Elasticas 5" X 5 yardas	Unidad	1	N/A	
2	Vendas Elasticas 3" X 5 yardas	Unidad	1	N/A	
3	Vendas Elasticas 2" X 5 yardas	Unidad	2	N/A	
4	Curitas	Unidad	30	N/A	
5	Parche Ocular	Unidad	4	2027	
6	Gasas Estériles	Unidad	40	N/A	
7	Guantes Quirúrjicos	Par	100	2026	
8	Baja Lenguas	Unidad	30	2025	
9	Gel Antibacterial	mL	11	4	4
10	Jeringa	Unidad	3	N/A	
11	Tijeras de trauma	Unidad	2	N/A	
12	Bolsas Rojas	Unidad	2	N/A	
13	Linterna con baterias	Unidad	4	4	4
14	Termómetro	Unidad	2	N/A	
15	Tapabocas	Unidad	4	4	4
16	Suero fisiológico	mL	3	N/A	
17	Alcohol	mL	1	N/A	
18	Algodón	Unidad	2	N/A	
19	Aplicadores/Copitos	Unidad	15	N/A	
20	Cinta Micropore	Unidad	4	4	4
21	Cinta Esparadrapo	Unidad	4	4	4
22	Compresas o Apositos	Unidad			
23	Mascarilla Facial para RCCP	Unidad	5	2027	
24	Guia primero auxilios, telefonos de emergencia	Unidad	4	4	4
25	Jabon de Tocador	Unidad	4	4	4
27	Suero Oral	Unidad	5	2026	
28	Lapiz y Libreta	Unidad	4	4	4
29	Inmovilizadores de Mienbros Inferiores y Superiores	Unidad	3	N/A	
30	Inmovilizador cervical	Unidad	2	N/A	
31	Ganchos nodriza	Unidad	4	4	4

4 4

PLAN DE ACCIÓN

N°	COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE CIERRE	REGISTRO QUE SE GENERA
1				
2				
3				
4				

EBISU	INSPECCIÓN AMBIENTAL - LOCATIVA	Versión: FGA.IN-01 Fecha: 01 Aprobó: 15/03/2022

Lugar y fecha: Bodega Bosta - Torre A. 02 12 24

Nombre de quien realiza la inspección: Angie Parra M

1. GESTIÓN DE RESIDUOS

CLASE DE RESIDUO	DESCRIPCION DEL RESIDUO	CLASIFICACIÓN O SEPARACION EN LA FUENTE		ALMACENAMIENTO TEMPORAL		OBSERVACIONES
		Correcta	Incorrecta	Correcta	Incorrecta	
RECICLABLES	Papel (Limpio de cualquier tipo de sustancia)	✓		✓		
	Carton (Limpio de cualquier tipo de sustancia)	✓		✓		
	Plastico (Limpio de cualquier tipo de sustancia)	✓		✓		
	Chatarra	✓		✓		
	Madera (Libres de sustancias quimicas y lubricantes)	✓		✓		
ORDINARIOS	Cascara de frutas	✓		✓		
	Vasos desechable utilizados	✓		✓		
	Papel envoltura de alimentos	✓		✓		
	Residuos de comida	✓		✓		
	Papel, Cartón, Vidrio, Plástico ó Latas de Aluminios que esten impregnados con liquidos o residuos	✓		✓		
PELIGROSOS - ESPECIALES	Icopor	✓		✓		
	Residuos pintura, thinner y demás sustancias quimicas.	✓		✓		
	Cartuchos de Impresora	N	A	N	A	- No se generan estos residuos
	Luminarias	N	A	N	A	
	Papel, Cartón, Plasticos, Vidrio ó Aluminio Contaminados con Sustancias Quimicas	✓		✓		
	Residuos electrónicos (tarjetas de computadores, cableado, monitores, etc).	N	A	N	A	- No se generan estos residuos

EBISU	INSPECCIÓN AMBIENTAL - LOCATIVA	Versión: FGA.IN-01
		Fecha: 01
		Aprobó: 15/03/2022

2. INSPECCIÓN LOCATIVA (Areas circulación-almacenes)

REQUERIMIENTO	SI	NO	OBSERVACIONES
Areas circulación			
¿Las áreas de circulación peatonal y vehicular se encuentran demarcadas y libres de obstáculos?	✓		
¿Las rutas de evacuación del proyecto definidas en el plan de emergencias se encuentran despejadas?	✓		
¿El espacio donde se ejecutan actividades se encuentra libre de obstáculos y permite la libre circulación del personal?	✓		
¿La señalización de seguridad está visible y correctamente distribuida en las instalaciones de la obra ?	✓		
¿Las escaleras se encuentran señalizadas?	✓		
¿Los bordes de placa se encuentran señalizados y debidamente acordonados?	✓		
¿Las barandas de seguridad y sistemas de acordonamiento de espacios se encuentran en buen estado?	✓		
¿Se cuenta con vestier por cada equipo de trabajo y este se encuentra ordenado?	✓		
¿Se cuenta con servicios sanitarios en la obra y estos son acordes al número de personas que intervienen en el proyecto?	✓		
¿Las extensiones eléctricas se recogen y almacenan después de ser usadas?	✓		
¿Las extensiones eléctricas en uso no representan un factor de riesgo de caídas del personal?	✓		
¿La madera u otros materiales sobrantes están libres de objetos cortopunzantes(Puntillas, clavos, etc)?	✓		
¿Se ha definido una vía de circulación peatonal cuando se ejecutan trabajos en altura?	✓		
¿Hay rincones con acumulación de basuras?	✓		
¿Los equipos utilizados para el izaje de cargas/personas se encuentran en buenas condiciones?	✓		
¿Las fuentes de agua son aptas para el consumo humano?	✓		
¿Las canecas empleadas para la disposición de residuos no obstruyen el paso peatonal y no generan malos olores?	✓		
Almacenes			
¿Los lugares de almacenamiento son limpios?	✓		
¿El apilamiento de los materiales es apropiado?	✓		
¿Los estantes están sobrecargados?	✓		
¿Los materiales que se pueden oxidar están en buen estado?	✓		
¿Las estibas se encuentran en buen estado(En caso que se usen)?	✓		
TOTALES DE DATOS	0	0	

PLAN DE ACCIÓN

ITEM	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE CIERRE	REGISTRO
1				
2				
3				

EBISU

INSPECCIÓN EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

FECHA DE INSPECCIÓN: 02 / 12 / 24

INSPECCIÓN REALIZADA POR: Angie Pena M

LUGAR INSPECCIÓN: Torre A4B

LINEA DE VIDA

		LINEA DE VIDA N° 1		LINEA DE VIDA N° 2		LINEA DE VIDA N° 3		OBSERVACIONES
		SERIE: 4100230211094		SERIE:		SERIE:		
		MARCA: Ink Tech		MARCA		MARCA		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	
ETIQUETA	Cuenta con la etiqueta de certificación	✓						
	La fecha de fabricacion es menor a (5) cinco años	✓						
COSTURAS	Cortaduras		Y					
	deshilachamiento		Y					
	Quemaduras		Y					
	Hilos Faltantes		Y					
	Exposicion a productos quimicos		Y					
GANCHOS	Deformaciones (dobladuras, etc)		Y					
	Picaduras, grietas		Y					
	Presenta desgaste		Y					
	Corrosión u oxidacion		Y					
	Cuenta con la etiqueta de certificación		Y					

MOSQUETONES Y FRENOS

		MOSQUETON Y FRENO N° 1		MOSQUETON Y FRENO N° 2		MOSQUETON Y FRENO N° 3		OBSERVACIONES
		SERIE:		SERIE:		SERIE:		
		MARCA		MARCA		MARCA		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	
GENERAL	Deformaciones (dobladuras, etc)							
	Bloqueo (ajuste excesivo) de los mosquetones en cierres de seguridad							
	Grietas o picaduras							
	Resortes (detectar fallas)							
	Dientes del freno							
	Deterioro general							
	Corrosion u oxidacion							

ARNES

		ARNES N° 1		ARNES N° 2		ARNES N° 3		OBSERVACIONES
		SERIE: 4100730211096		SERIE:		SERIE:		
		MARCA: Ink Tech		MARCA		MARCA		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	
ETIQUETA	Cuenta con la etiqueta de certificación	✓						
	La fecha de fabricacion es menor a (5) cinco años	✓						
COSTURAS	Cortaduras		Y					
	Hoyos o agueros		Y					
	Fibras duras o deformadas		Y					
	Deshilachamiento		X					
	Contaminación excesivas (suciedad)		Y					
PARTES PLASTICAS	Deformidad		Y					
	Desgaste		Y					
	Hoyos o agueros		Y					
	Decoloración excesiva		Y					
	Torción y rigidez		Y					
PARTES METALICAS	Corrosión u oxidacion		Y					
	Deformidad		Y					
	Desgaste en los extremos		Y					
	Fisuras, golpes, hundiduras		X					

		ESLINGA N° 1		ESLINGA N° 2		ESLINGA N° 3		OBSERVACIONES
		SERIE: [illegible]		SERIE		SERIE		
		MARCA: [illegible]		MARCA		MARCA		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	
ESLINGA	[illegible]		X					
	[illegible]		X					
	[illegible]		X					
	[illegible]		X					
	[illegible]		X					
	[illegible]		X					
	[illegible]		X					
	[illegible]		X					
	[illegible]		X					
	[illegible]		X					
	[illegible]		X					
	[illegible]		X					
	[illegible]		X					

PLAN DE ACCION

EBISU	INSPECCIÓN DE ANDAMIOS	Código: FST.TA-02 Versión: 02 Fecha: 15/03/2022

Tipo de andamio: MULTIDIRECCIONAL **Proveedor andamio** global neg

Fecha 02 | 12 | 24 **Proyecto y ubicación exacta del andamio :** Colegio Bosita

Andamio autorizado para : Remates en obra **Persona que realiza inspección:** Angie Dayana M

Carga máxima autorizada (Kg/m2) Liviana (120) ☐ Mediana (240) ☐ Pesada (360) ☒

Instrucciones: En la columna de **CALIFICACIÓN** coloque:
Uno(1): Respuesta afirmativa (SI)
Cero (0): Respuesta negativa (NO), así cumpla parcialmente
En caso que no aplique el criterio evaluado, marque una x en la columna **N/A**

Criterios a evaluar REQUISITOS GENERAL -PLANEACIÓN DE LA ACTIVIDAD	Calificación	N/A	Observaciones
Se realizó el Análisis de Trabajo Seguro para la actividad que se va a ejecutar.	1		
Se diligenció el respectivo permiso de trabajo para ejecutar la actividad.	1		
Los elementos y equipos a utilizar están certificados por el fabricante (andamios-arneses-etc)	1		
Las condiciones de orden y aseo son las adecuadas para ejecutar la actividad	1		
El personal conoce y entiede los peligros presentes y a su vez, los controles establecidos	1		
Si existe riesgo eléctrico este fue identificado y controlado(Se ha verificado que la distancia del extremo más cercano del andamio a la línea eléctrica sea de 3 m)	1		
Se realiza prueba durante el montaje para verificar coeficiente de seguridad (4:1)	1		
La carga a aplicar corresponde al tipo de andamio a usar en la actividad (De acuerdo a la carga máxima autorizada)	1		
Se delimitó y señalizó el área de trabajo	1		
MONTAJE			
Se verifica que la base de apoyo es lo suficientemente resistente	1		
Los andamios Multidireccionales con altura superior a 7 m son levantados bajo la supervisión del jefe inmediato.		0	
Los andamios son construidos de tal forma que impiden el paso por debajo del mismo.		0	
Se instalan mallas, con el fin de evitar la caída de personas u objetos que puedan causar accidentes.	0		
No se utiliza como apoyo de andamios o plataforma, objetos inestables (Cajas, barriles y/ó bloques)	0		
Se utilizan utencilios de nivelación (Cuando es necesario)	1		
Los andamios poseen un polo a tierra	0		
Los soportes no están curvados o torcidos respecto a su posición original.	1		
Las crucetas a cada lado son fijadas con pernos resistentes y no son alambres o sogas.	1		
El andamio se encuentra vertical, nivelado, a escuadra o rígido.	1		
No se inicia la ejecución de un nuevo nivel sin haber concluido el anterior con todos los arriostramientos colocados	1		
Arriostramientos a fachadas: Cuando el andamio no es autoestable, se asegura a puntos fuertes de la estructura	1		

EBISU	INSPECCIÓN DE ANDAMIOS	Código: FST.TA-02
		Versión: 02
		Fecha: 15/03/2022

Las planchas metálicas son de acero estriadas con agujeros(Cuando aplique)	1		
Cuando se utilizan 2 o más andamios, todas las plataformas son ancladas en su recorrido continuo.	1		
Las uniones de los traslapos se encuentran asegurdas y se apoyan sobre travesaños fijos.	1		
Todos los planchones se encuentran amarrados con alambre n° 9 como mínimo	1		
Los lados abiertos y extremos de las plataformas que se encuentren a una altura superior a 1.20 m sobre el nivel del piso, poseen barandas y/ó rodapiés.	1		
En las plataformas no existen elementos que puedan provocar tropezones, engarces y/ó accidentes de cualquier naturaleza	1		
En las plataformas permanecen herramientas y materiales estrictamente necesarios para la ejecución de los trabajos.	1		
Nunca se utilizan para incrementar la altura de un andamio, escaleras de mano ni dispositivos temporales.	1		
Los andamios se empujan o arrastran desde la base, no se remolcan con un vehículo	1		
Las ruedas del andamio permanecen trabadas y frenadas cuando la torre está en uso.	1		
DESMONTAJE			
Las secciones se desacoplan en el orden contrario al seguido en el armado.	1		
Se retiraron todos los objetos, herramientas y materiales sobrantes antes de iniciar el desarme.	1		
Los elementos del anadmio se bajan utilizando ayudas mecánicas adecuadas.	1		
La delimitación y señalización del área es suficiente	1		
Se dispone de un punto de acopio temporal para el almacenamiento del material de andamio.	1		
El material almacenado está protegido contra la intemperie, es revisado y libre de elementos contaminantes.	1		

TOTAL CRITERIOS EVALUADOS	37
CUMPLE (1)	32
NO CUMPLE(0)	3
NO APLICA	2



Traslape de planchones

EBISU

INSPECCIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD

Versión: 01
Fecha: 15/03/2022

Lugar y Fecha: 02-12-24 | Colegio Boita Tomea
Nombre de quien realiza la inspección: Angie Parra

1. INSPECCION GENERAL DE OBRA

PREGUNTA	Revisión 1		Revisión 2		Revisión 3		Observaciones / Comentarios
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
¿Todos los trabajadores usan los EPP necesarios de acuerdo a la labor realizada?	✓		✓		✓		
¿Las areas que representan peligro cuentan con la señalización o demarcación necesaria?	✓		✓		✓		
¿Los pasillos y demás áreas donde se ejecutan actividades se encuentran despejadas y libres de obstaculos?	✓		✓		✓		
¿Las condiciones locativas (pisos, paredes, techos) de la obra en general estan en buen estado?	✓		✓		✓		
¿Existe riesgo de caida de objetos en las areas que se ejecluan labores? ¿Se cuentan con las medidas de protección necesarias?	✓		✓		✓		
¿Los equipos de protección contra caidas usados se encuentran en perfecto estado? (arnés, eslingas, andamios, lineas de vida)	✓		✓		✓		
¿La obra cuenta con los servicios basicos requeridos para el bienestar de los trabajadores?	✓		✓		✓		
¿Se esta realizando correctamente la disposición de los residuos, de acuerdo a su origen?	✓		✓		✓		
¿ Las herramientas o equipos electricos cumplen con las medidas necesarias de proteccion y prevencion para su manipulación?	✓		✓		✓		
¿Las herramientas y/o equipos electricos se encuentran en buen estado? No generan ningun riesgo	✓		✓		✓		
¿Los trabajadores han acatado correctamente las recomendaciones y/o sugerencias emitidas por el vigia HSE?	✓		✓		✓		

2. ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS ENCONTRADAS

Hora	Descripción	Recomendación	Firma Responsable

3. PLAN DE ACCION

ITEM	Compromisos	Responsable	Fecha de Cierre	Registro
1				
2				
3				
4				
5				

Este documento impreso se considera copia no controlada

EBISU	INSPECCIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD	Código: FST.IN-17
		Versión: 01
		Fecha: 15/03/2022

Lugar y Fecha: Colegio Bolta - Torre B 04-12-24
Nombre de quien realiza la inspección: Angie Pinto

1. INSPECCION GENERAL DE OBRA

PREGUNTA	Revisión 1		Revisión 2		Revisión 3		Observaciones / Comentarios
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
¿Todos los trabajadores usan los EPP necesarios de acuerdo a la labor realizada?	✓		✓		✓		
¿Las areas que representan peligro cuentan con la señalización o demarcación necesaria?	✓		✓		✓		
¿Los pasillos y demás áreas donde se ejecutan actividades se encuentran despejadas y libres de obstaculos?	✓		✓		✓		
¿Las condiciones locativas (pisos, paredes, techos) de la obra en general estan en buen estado?	✓		✓		✓		
¿Existe riesgo de caida de objetos en las areas que se ejectuan labores? ¿Se cuentan con las medidas de protección necesarias?	✓		✓		✓		
¿Los equipos de protección contra caidas usados se encuentran en perfecto estado? (arnés, eslingas, andamios, lineas de vida)	✓		✓		✓		
¿La obra cuenta con los servicios basicos requeridos para el bienestar de los trabajadores?	✓		✓		✓		
¿Se esta realizando correctamente la disposición de los residuos, de acuerdo a su origen?	✓		✓		✓		
¿ Las herramientas o equipos electricos cumplen con las medidas necesarias de proteccion y prevencion para su manipulación?	✓		✓		✓		
¿Las herramientas y/o equipos electricos se encuentran en buen estado? No generan ningun riesgo	✓		✓		✓		
¿Los trabajadores han acatado correctamente las recomendaciones y/o sugerencias emitidas por el vigia HSE?	✓		✓		✓		

2. ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS ENCONTRADAS

Hora	Descripción	Recomendación	Firma Responsable

3. PLAN DE ACCION

ITEM	Compromisos	Responsable	Fecha de Cierre	Registro
1				
2				
3				
4				
5				

EBISU	INSPECCIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD	Código: FST.IN-17
		Versión: 01
		Fecha: 15/03/2022

Lugar y Fecha: Colegio Boro Torre B cubierta / 06-12-24

Nombre de quien realiza la inspección: Angie Lama

1. INSPECCION GENERAL DE OBRA

PREGUNTA	Revisión 1		Revisión 2		Revisión 3		Observaciones / Comentarios
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
¿Todos los trabajadores usan los EPP necesarios de acuerdo a la labor realizada?	✓		✓		✓		
¿Las areas que representan peligro cuentan con la señalización o demarcación necesaria?	✓		✓		✓		
¿Los pasillos y demás áreas donde se ejecutan actividades se encuentran despejadas y libres de obstaculos?	✓		✓		✓		N/A
¿Las condiciones locativas (pisos, paredes, techos) de la obra en general estan en buen estado?	✓		✓		✓		
¿Existe riesgo de caida de objetos en las areas que se ejectuan labores? ¿Se cuentan con las medidas de protección necesarias?	✓		✓		✓		
¿Los equipos de protección contra caidas usados se encuentran en perfecto estado? (arnés, eslingas, andamios, lineas de vida)	✓		✓		✓		
¿La obra cuenta con los servicios basicos requeridos para el bienestar de los trabajadores?	✓		✓		✓		
¿Se esta realizando correctamente la disposición de los residuos, de acuerdo a su origen?	✓		✓		✓		N/A
¿ Las herramientas o equipos electricos cumplen con las medidas necesarias de proteccion y prevencion para su manipulación?	✓		✓		✓		
¿Las herramientas y/o equipos electricos se encuentran en buen estado? No generan ningun riesgo	✓		✓		✓		
¿Los trabajadores han acatado correctamente las recomendaciones y/o sugerencias emitidas por el vigia HSE?	✓		✓		✓		

2. ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS ENCONTRADAS

Hora	Descripción	Recomendación	Firma Responsable
N/A	N/A	N/A	N/A

3. PLAN DE ACCION

ITEM	Compromisos	Responsable	Fecha de Cierre	Registro
1				
2				
3				
4	N/A			
5				

EBISU

INSPECCIÓN AMBIENTAL - LOCATIVA

Versión: FGA.IN-01
Fecha: 01
Aprobó: 15/03/2022

Lugar y fecha: Colegio Bosta - Torre A 4B — 25 | 11 | 24

Nombre de quien realiza la inspección: Angie Parra

1. GESTION DE RESIDUOS

CLASE DE RESIDUO	DESCRIPCION DEL RESIDUO	CLASIFICACION O SEPARACION EN LA FUENTE		ALMACENAMIENTO TEMPORAL		OBSERVACIONES
		Correcta	Incorrecta	Correcta	Incorrecta	
RECICLABLES	Papel (Limpio de cualquier tipo de sustancia)	✓		✓		//
	Carton (Limpio de cualquier tipo de sustancia)	✓		✓		
	Plastico (Limpio de cualquier tipo de sustancia)	✓		✓		
	Chatarra	✓		✓		
	Madera (Libres de sustancias quimicas y lubricantes)	✓		✓		
ORDINARIOS	Cascara de frutas	✓		✓		//
	Vasos desechable utilizados	✓		✓		
	Papel envoltura de alimentos	✓		✓		
	Residuos de comida	✓		✓		
	Papel, Cartón, Vidrio, Plástico ó Latas de Aluminios que esten impregnados con liquidos o residuos	✓		✓		
PELIGROSOS - ESPECIALES	Icopor	✓		✓		
	Residuos pintura, thinner y demás sustancias quimicas.	✓		✓		
	Cartuchos de Impresora	N	A	N	A	→ No se generan estos residuos.
	Luminarias	N	A	N	A	
	Papel, Cartón, Plasticos, Vidrio ó Aluminio Contaminados con Sustancias Quimicas.	✓		✓		
	Residuos electrónicos (tarjetas de computadores, cableado, monitores, etc).	N	A	N	A	→ No se generan estos residuos.

EBISU	INSPECCIÓN AMBIENTAL - LOCATIVA	Versión: FGA.IN-01
		Fecha: 01
		Aprobó: 15/03/2022

2. INSPECCIÓN LOCATIVA (Áreas circulación-almacenes)

REQUERIMIENTO	SI	NO	OBSERVACIONES
Areas circulación			
¿Las áreas de circulación peatonal y vehicular se encuentran demarcadas y libres de obstáculos?	X		
¿Las rutas de evacuación del proyecto definidas en el plan de emergencias se encuentran despejadas?	X		
¿El espacio donde se ejecutan actividades se encuentra libre de obstáculos y permite la libre circulación del personal?	X		
¿La señalización de seguridad está visible y correctamente distribuida en las instalaciones de la obra ?	X		
¿Las escaleras se encuentran señalizadas?	X		
¿Los bordes de placa se encuentran señalizados y debidamente acordonados?	X		
¿Las barandas de seguridad y sistemas de acordonamiento de espacios se encuentran en buen estado?	X		
¿Se cuenta con vestier por cada equipo de trabajo y este se encuentra ordenado?	X		
¿Se cuenta con servicios sanitarios en la obra y estos son acordes al número de personas que intervienen en el proyecto?	X		
¿Las extensiones eléctricas se recogen y almacenan después de ser usadas?	X		
¿Las extensiones eléctricas en uso no representan un factor de riesgo de caidas del personal?	X		
¿La madera u otros materiales sobrantes están libres de objetos cortopunzantes(Puntillas, clavos, etc)?	X		
¿Se ha definido una vía de circulación peatonal cuando se ejecutan trabajos en altura?	X		
¿Hay rincones con acumulación de basuras?	X		
¿Los equipos utilizados para el izaje de cargas/personas se encuentran en buenas condiciones?	X		
¿Las fuentes de agua son aptas para el consumo humano?	X		
¿Las canecas empleadas para la disposición de residuos no obstruyen el paso peatonal y no generan malos olores?	X		
Almacenes			
¿Los lugares de almacenamiento son limpios?	X		
¿El apilamiento de los materiales es apropiado?	X		
¿Los estantes están sobrecargados?	X		
¿Los materiales que se pueden oxidar están en buen estado?	X		
¿Las estibas se encuentran en buen estado(En caso que se usen)?	X		
TOTALES DE DATOS	0	0	

PLAN DE ACCIÓN

ITEM	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE CIERRE	REGISTRO
1				
2				
3				

EBISU	INSPECCIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD	Código: FST.IN-17
		Versión: 01
		Fecha: 15/03/2022

Lugar y Fecha: Colegio Bosa - 22-11-24
Nombre de quien realiza la inspección: Angie Sara M

1. INSPECCION GENERAL DE OBRA

PREGUNTA	Revisión 1		Revisión 2		Revisión 3		Observaciones / Comentarios
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
¿Todos los trabajadores usan los EPP necesarios de acuerdo a la labor realizada?	✓		✓		✓		
¿Las areas que representan peligro cuentan con la señalización o demarcación necesaria?	✓		✓		✓		
¿Los pasillos y demás áreas donde se ejecutan actividades se encuentran despejadas y libres de obstaculos?	✓		✓		✓		
¿Las condiciones locativas (pisos, paredes, techos) de la obra en general estan en buen estado?	✓		✓		✓		
¿Existe riesgo de caida de objetos en las areas que se ejectuan labores? ¿Se cuentan con las medidas de protección necesarias?	✓		✓		✓		
¿Los equipos de protección contra caidas usados se encuentran en perfecto estado? (arnés, eslingas, andamios, lineas de vida)	✓		✓		✓		
¿La obra cuenta con los servicios basicos requeridos para el bienestar de los trabajadores?	✓		✓		✓		
¿Se esta realizando correctamente la disposición de los residuos, de acuerdo a su origen?	✓		✓		✓		
¿ Las herramientas o equipos electricos cumplen con las medidas necesarias de proteccion y prevencion para su manipulación?	✓		✓		✓		
¿Las herramientas y/o equipos electricos se encuentran en buen estado? No generan ningun riesgo	✓		✓		✓		
¿Los trabajadores han acatado correctamente las recomendaciones y/o sugerencias emitidas por el vigia HSE?	✓		✓		✓		

2. ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS ENCONTRADAS

Hora	Descripción	Recomendación	Firma Responsable

3. PLAN DE ACCION

ITEM	Compromisos	Responsable	Fecha de Cierre	Registro
1				
2				
3				
4				
5				

EBISU	INSPECCIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD	Código: FST.IN-17
		Versión: 01
		Fecha: 15/03/2022

Lugar y Fecha: Colegio Boita - Torre A - 25-11-24

Nombre de quien realiza la inspección: Argiro Daniel P

1. INSPECCION GENERAL DE OBRA

PREGUNTA	Revisión 1		Revisión 2		Revisión 3		Observaciones / Comentarios
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
¿Todos los trabajadores usan los EPP necesarios de acuerdo a la labor realizada?	✓		✓		✓		
¿Las areas que representan peligro cuentan con la señalización o demarcación necesaria?	✓		✓		✓		
¿Los pasillos y demás áreas donde se ejecutan actividades se encuentran despejadas y libres de obstaculos?	✓		✓		✓		
¿Las condiciones locativas (pisos, paredes, techos) de la obra en general estan en buen estado?	✓		✓		✓		
¿Existe riesgo de caida de objetos en las areas que se ejectuan labores? ¿Se cuentan con las medidas de protección necesarias?	✓		✓		✓		
¿Los equipos de protección contra caidas usados se encuentran en perfecto estado? (arnés, eslingas, andamios, lineas de vida)	✓		✓		✓		
¿La obra cuenta con los servicios basicos requeridos para el bienestar de los trabajadores?	✓		✓		✓		
¿Se esta realizando correctamente la disposición de los residuos, de acuerdo a su origen?	✓		✓		✓		
¿ Las herramientas o equipos electricos cumplen con las medidas necesarias de proteccion y prevencion para su manipulación?	✓		✓		✓		
¿Las herramientas y/o equipos electricos se encuentran en buen estado? No generan ningun riesgo	✓		✓		✓		
¿Los trabajadores han acatado correctamente las recomendaciones y/o sugerencias emitidas por el vigia HSE?	✓		✓		✓		

2. ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS ENCONTRADAS

Hora	Descripción	Recomendación	Firma Responsable

3. PLAN DE ACCION

ITEM	Compromisos	Responsable	Fecha de Cierre	Registro
1				
2				
3				
4				
5				

EBISU	INSPECCIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD	Código: FST.IN-17
		Versión: 01
		Fecha: 15/03/2022

Lugar y Fecha: Colegio Bolta - Torre A 27-11-24
Nombre de quien realiza la inspección: Angie Pena M

1. INSPECCION GENERAL DE OBRA

PREGUNTA	Revisión 1		Revisión 2		Revisión 3		Observaciones / Comentarios
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
¿Todos los trabajadores usan los EPP necesarios de acuerdo a la labor realizada?	✓		✓		✓		
¿Las areas que representan peligro cuentan con la señalización o demarcación necesaria?	✓		✓		✓		
¿Los pasillos y demás áreas donde se ejecutan actividades se encuentran despejades y libres de obstaculos?	✓		✓		✓		
¿Las condiciones locativas (pisos, paredes, techos) de la obra en general estan en buen estado?	✓		✓		✓		
¿Existe riesgo de caida de objetos en las areas que se ejecuan labores? ¿Se cuentan con las medidas de protección necesarias?	✓		✓		✓		
¿Los equipos de protección contra caidas usados se encuentran en perfecto estado? (arnés, eslingas, andamios, lineas de vida)	✓		✓		✓		
¿La obra cuenta con los servicios basicos requeridos para el bienestar de los trabajadores?	✓		✓		✓		
¿Se esta realizando correctamente la disposición de los residuos, de acuerdo a su origen?	✓		✓		✓		
¿ Las herramientas o equipos electricos cumplen con las medidas necesarias de proteccion y prevencion para su manipulación?	✓		✓		✓		
¿Las herramientas y/o equipos electricos se encuentran en buen estado? No generan ningun riesgo	✓		✓		✓		
¿Los trabajadores han acatado correctamente las recomendaciones y/o sugerencias emitidas por el vigia HSE?	✓		✓		✓		

2. ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS ENCONTRADAS

Hora	Descripción	Recomendación	Firma Responsable

3. PLAN DE ACCION

ITEM	Compromisos	Responsable	Fecha de Cierre	Registro
1				
2				
3				
4				
5				

EBISU	INSPECCIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD	Código: FST.IN-17
		Versión: 01
		Fecha: 15/03/2022

Lugar y Fecha: Colegio Boita - Jome A4B 29-11-24

Nombre de quien realiza la inspección: Angie Lorena M

1. INSPECCION GENERAL DE OBRA

PREGUNTA	Revisión 1		Revisión 2		Revisión 3		Observaciones / Comentarios
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
¿Todos los trabajadores usan los EPP necesarios de acuerdo a la labor realizada?	✓		✓		✓		
¿Las areas que representan peligro cuentan con la señalización o demarcación necesaria?	✓		✓		✓		
¿Los pasillos y demás áreas donde se ejecutan actividades se encuentran despejadas y libres de obstaculos?	✓		✓		✓		
¿Las condiciones locativas (pisos, paredes, techos) de la obra en general estan en buen estado?	✓		✓		✓		
¿Existe riesgo de caida de objetos en las areas que se ejectuan labores? ¿Se cuentan con las medidas de protección necesarias?	✓		✓		✓		
¿Los equipos de protección contra caidas usados se encuentran en perfecto estado? (arnés, eslingas, andamios, lineas de vida)	✓		✓		✓		
¿La obra cuenta con los servicios basicos requeridos para el bienestar de los trabajadores?	✓		✓		✓		
¿Se esta realizando correctamente la disposición de los residuos, de acuerdo a su origen?	✓		✓		✓		
¿ Las herramientas o equipos electricos cumplen con las medidas necesarias de proteccion y prevencion para su manipulación?	✓		✓		✓		
¿Las herramientas y/o equipos electricos se encuentran en buen estado? No generan ningun riesgo	✓		✓		✓		
¿Los trabajadores han acatado correctamente las recomendaciones y/o sugerencias emitidas por el vigia HSE?	✓		✓		✓		

2. ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS ENCONTRADAS

Hora	Descripción	Recomendación	Firma Responsable

3. PLAN DE ACCION

ITEM	Compromisos	Responsable	Fecha de Cierre	Registro
1				
2				
3				
4				
5				

EBISU	INSPECCIÓN DE ANDAMIOS	Código: FST.TA-02
		Versión: 02
		Fecha: 15/03/2022

Tipo de andamio: MULTIDIRECCIONAL Proveedor andamio

Fecha 25 11 24

Proyecto y ubicación exacta del andamio: Torre A.

Andamio autorizado para: Pruebas en Obra

Persona que realiza inspección: Angie Lizeth M

Carga máxima autorizada (Kg/m2) Liviana (120) ☐ Mediana (240) ☐ Pesada (360) ☒

Instrucciones: En la columna de **CALIFICACIÓN** coloque:
Uno(1): Respuesta afirmativa (SI)
Cero (0): Respuesta negativa (NO), así cumpla parcialmente
En caso que no aplique el criterio evaluado, marque una x en la columna **N/A**

Criterios a evaluar REQUISITOS GENERAL -PLANEACIÓN DE LA ACTIVIDAD	Calificación	N/A	Observaciones
Se realizó el Análisis de Trabajo Seguro para la actividad que se va a ejecutar	1		
Se diligenció el respectivo permiso de trabajo para ejecutar la actividad	1		
Los elementos y equipos a utilizar están certificados por el fabricante (andamios-arneses-etc)	1		
Las condiciones de orden y aseo son las adecuadas para ejecutar la actividad	1		
El personal conoce y entiede los peligros presentes y a su vez, los controles establecidos	1		
Si existe riesgo eléctrico este fue identificado y controlado(Se ha verificado que la distancia del extremo más cercano del andamio a la línea eléctrica sea de 3 m)	1		
Se realiza prueba durante el montaje para verificar coeficiente de seguridad (4:1)	1		
La carga a aplicar corresponde al tipo de andamio a usar en la actividad (De acuerdo a la carga máxima autorizada)	1		
Se delimitó y señalizó el área de trabajo	1		
MONTAJE			
Se verifica que la base de apoyo es lo suficientemente resistente	1		
Los andamios Multidireccionales con altura superior a 7 m son levantados bajo la supervisión del jefe inmediato.	1		
Los andamios son construidos de tal forma que impiden el paso por debajo del mismo.		0	
Se instalan mallas, con el fin de evitar la caída de personas u objetos que puedan causar accidentes.		0	
No se utiliza como apoyo de andamios o plataforma, objetos inestables (Cajas, barriles y/ó bloques)	0		
Se utilizan utencilios de nivelación (Cuando es necesario)	1		
Los andamios poseen un polo a tierra		0	
Los soportes no están curvados o torcidos respecto a su posición original.	0		
Las crucetas a cada lado son fijadas con pernos resistentes y no son alambres o sogas.		0	
El andamio se encuentra vertical, nivelado, a escuadra o rígido.	1		
No se inicia la ejecución de un nuevo nivel sin haber concluido el anterior con todos los arriostramientos colocados	1		
Arriostramientos a fachadas. Cuando el andamio no es autoestable, se asegura a puntos fuertes de la estructura	1		

Este documento impreso

EBISU	INSPECCIÓN DE ANDAMIOS	Código: FST.TA-02 Versión: 02 Fecha: 15/03/2022

Las planchas metálicas son de acero estriadas con agujeros(Cuando aplique)	1		
Cuando se utilizan 2 o más andamios, todas las plataformas son ancladas en su recorrido continuo.	1		
Las uniones de los traslapos se encuentran asegurdas y se apoyan sobre travesaños fijos.	1		
Todos los planchones se encuentran amarrados con alambre n° 9 como mínimo	0		
Los lados abiertos y extremos de las plataformas que se encuentren a una altura superior a 1.20 m sobre el nivel del piso, poseen barandas y/ó rodapiés.	1		
En las plataformas no existen elementos que puedan provocar tropezones, engarces y/ó accidentes de cualquier naturaleza.	0		
En las plataformas permanecen herramientas y materiales estrictamente necesarios para la ejecución de los trabajos.	1		
Nunca se utilizan para incrementar la altura de un andamio, escaleras de mano ni dispositivos temporales.	1		
Los andamios se empujan o arrastran desde la base, no se remolcan con un vehículo.	1		
Las ruedas del andamio permanecen trabadas y frenadas cuando la torre está en uso.	1		
DESMONTAJE			
Las secciones se desacoplan en el orden contrario al seguido en el armado.	1		
Se retiraron todos los objetos, herramientas y materiales sobrantes antes de iniciar el desarme.	1		
Los elementos del anadmio se bajan utilizando ayudas mecánicas adecuadas.	1		
La delimitación y señalización del área es suficiente	1		
Se dispone de un punto de acopio temporal para el almacenamiento del material de andamio.	1		
El material almacenado está protegido contra la intemperie, es revisado y libre de elementos contaminantes.	1		

TOTAL CRITERIOS EVALUADOS	37
CUMPLE (1)	30
NO CUMPLE(0)	4
NO APLICA	4



Traslape de planchones

EBISU

INSPECCIÓN EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

Codigo: FST.TA-01
Versión :01
Fecha: 15/03/2022

FECHA DE INSPECCIÓN: DIA 28 MES 11 AÑO 24

INSPECCIÓN REALIZADA POR: Angie Lanao P.

LUGAR INSPECCIÓN: Tom Ayb

LINEA DE VIDA

		LINEA DE VIDA N° 1		LINEA DE VIDA N° 2		LINEA DE VIDA N° 3		OBSERVACIONES
		SERIE: 230302204008		SERIE: 230302204009		SERIE:		
		MARCA Link Tech		MARCA Link Tech		MARCA		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	
ETIQUETA	Cuenta con la etiqueta de certificación	✓		✓				
	La fecha de fabricacion es menor a (5) cinco años	✓		✓				
COSTURAS	Cortaduras		Y		Y			
	Desholachamiento		Y		Y			
	Quemaduras		Y		Y			
	Hilos Faltantes		Y		Y			
	Expresion a produtos quimicos		Y		Y			
GANCHOS	Deformaciones (dobladuras, etc)		X		Y			
	Picaduras, grietas		Y		Y			
	Presenta desgaste		Y		Y			
	Corrosión u oxidacion		Y		Y			
	Cuenta con la etiqueta de certificación		Y		Y			

MOSQUETONES Y FRENOS

		MOSQUETON Y FRENO N° 1		MOSQUETON Y FRENO N° 2		MOSQUETON Y FRENO N° 3		OBSERVACIONES
		SERIE:		SERIE:		SERIE:		
		MARCA		MARCA		MARCA		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	
GENERAL	Deformaciones (dobladuras, etc)		Y					
	Bloqueo (ajuste excesivo) de los mosquetones en cierres de seguridad		Y					
	Grietas o picaduras		X					
	Resortes (detectar fallas)		✓					
	Dientes del freno		X					
	Deterioro general		Y					
	Corrosión u oxidacion		Y					

ARNES

		ARNES N° 1		ARNES N° 2		ARNES N° 3		OBSERVACIONES
		SERIE: 410230310407		SERIE: 3EGH02884		SERIE:		
		MARCA Link Tech		MARCA Equinox		MARCA		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	
ETIQUETA	Cuenta con la etiqueta de certificación	✓		✓				
	La fecha de fabricacion es menor a (5) cinco años	✓		✓				
COSTURAS	Cortaduras		Y		Y			
	Hoyos o aguerros		✓		Y			
	Fibras duras o deformadas		X		Y			
	Deshilachamiento		X		Y			
	Contaminación excesivas (suciedad)		X		Y			
PARTES PLASTICAS	Deformidad		Y		Y			
	Desgaste		X		Y			
	Hoyos o aguerros		✓		Y			
	Decoloración excesiva		Y		Y			
	Torsión y rigidez		Y		Y			
PARTES METALICAS	Corrosión u oxidacion		Y		Y			
	Deformidad		Y		Y			
	Desgaste en los extremos		X		X			
	Fisuras (grietas hundidas)				Y			

			ESLINGA N° 1		ESLINGA N° 2		ESLINGA N° 3		OBSERVACIONES
			SERIE: 32023070336		SERIE: 32023050735		SERIE:		
			MARCA Ink tech		MARCA Ink tech		MARCA		
			SI	NO	SI	NO	SI	NO	
ESLINGA	TEJIDO	Corte		✓		✓			
		Desmallechamiento		✓		✓			
		Hoyos o agujeros		✓		✓			
		Contaminación excesivas (suciedad)		✓		✓			
		Humedad y deterioro		✓		✓			
	ABSORBEDOR	Absorbedor de choque con deformidades		✓		✓			
		Costuras sueltas o desgastadas		✓		✓			
		Absorbedor de choque con deformidades		✓		✓			
		Contaminación excesivas (suciedad)		✓		✓			
	PARTES METALICAS	Corrosión u oxidacion		✓		✓			
		Deformidad		✓		✓			
		Desgaste en los extremos		✓		✓			
		Fisuras,golpes,hundiduras		✓		✓			

PLAN DE ACCION				
ITEM	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE CIERRE	REGISTRO
1				
2				
3				
4				
5				
6				

EBISU

CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS

NIT 807.008.957-7

REGISTRO DE INSPECCIONES SUBCONTRATISTAS

FORMATO DE INSPECCION DE EPP DE LOS TRABAJADORES

COD: SST-CAP-018
FECHA: 18/10/2024
VERSION: 02

PROYECTO: Colegio Bairo
FECHA Y HORA DE LA INSPECCIÓN: 23/12/2024
NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN: Cesar Herrera
TURNO/AREA: Metalmecanica - Soldadura
INSPECCION DE CONTROL
FIRMA:

LISTA DE VERIFICACIÓN — ESTADO (D, R, B)

No.	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CASCO	RESPIRADOR	BOTA CUERO	BOTA PANTANERAS	GAFAS DE SEG.	PROT. AUDITIVO INSERTABLE	PROT. AUDITIVO DE COPA	MASCARILLA DE POLVO	IMPERMEABLE	CAMISA MANGA LARGA	JEAN / PANTALON	ARNES	ESLINGA EN Y	ESLINGA ABS. ENERGIA	ESLINGA DE POSICIONAMIEN	GUANTES DE CARNAZA	GUANTES PLASTICOS	CHALECOS REFLECTIVO	CHALECOS SALVAVIDAS	PETO	GUANTES SOLDADOR	BOTAS DE SOLDADOR	TYVEK	OTROS	FIRMA DEL TRABAJADOR	OBSERVACIONES
1	Cesar Herrera	B	N.A	B	N.A	B	N.A	B	N.A	N.A	B	B	N.A	N.A	N.A	N.A	B	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A			
2	Sebastian Arague	B	N.A	R	N.A	B	B	B	N.A	N.A	B	B	N.A	N.A	N.A	N.A	B	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A			Mancha en pies
3	Manuel Castellanos	B	N.A	B	N.A	B	B	N.A	B	N.A	B	B	N.A	N.A	N.A	N.A	B	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A			
4																											
5																											
6																											
7																											
8																											
9																											
10																											
11																											
12																											
13																											
14																											
15																											
16																											
17																											
18																											
19																											
20																											
21																											
22																											
23																											
24																											
25																											

CLASIFICACION DE LOS RIESGOS ENCONTRADOS

R: mayoria, algunos trabajadores NO USan EPP's hasta que el lo indica

D = DEFICIENTE (CONDICION O ACTO DESTRUCTIVO QUE DA COMO RESULTADOS LESIONES GRAVES INCAPACITANTES PERMANENTEMENTE POR PERDIDA DE ALGUNA PARTE DEL CUERPO)
[illegible] NCIO PRODUCIR LESIONES SERIAS CON INCAPACIDAD TEMPORAL, DAÑOS A LA PROPIEDAD Y AL MEDIO AMBIENTE)
[illegible] DAÑO A LA PROPIEDAD)

Escaneado con CamScanner

FIBROTANK			
Código: SIG-SST-FO-02	**Versión:** 06	**Página:** 1 de 1	**Vigente desde:** 02-07-2024
SST - INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN Y CAMILLA			

Lugar de inspección: Obra Ebisu — **Fecha: 16/12/2024**

CONTENIDO DEL BOTIQUIN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	SI	NO	CANT	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Alcohol 120ml a 275 ml	x		1	**may-26**	
2	Algodón laminado 4x5	x		2	**oct-24**	
3	Venda Elastivas 3x5	x		2	**mar-29**	
4	Baja lenguas 6"	x		20	**may-27**	
5	Bolsas rojas	x		1	**N/A**	
6	Curas	x		11	**N/A**	
7	Esparadrapo Microporoso 1x5	x		1	**may-27**	
8	Gafas	x		1	**N/A**	
	Esparadrapo en tela 4x5	x		1	**feb-28**	
9	Gasa estéril 3x3	x		5	**ene-25**	
10	Guantes desechables	x		3	**N/A**	
11	Jeringa 10 ml	x		1		
12	Linterna	x			**N/A**	
13	Maletín	x		1	**N/A**	
14	Esparadrapo en tela 1/2x5	x		1	**abr-25**	
15	Parche ocular	x		4		
16	Suero Fisiologico 500 ml	x		1	**ago-25**	
17	Tapabocas	x		2	**N/A**	
18	Termómetro	x				
19	Tijeras	x		1	**N/A**	
20	Vendas elásticas 5X5	x		1	**feb-25**	
21	Vendas triangular	x		1	**N/A**	
22	Yodopovidona 60 cc	x		1	**ago-25**	
23	Otros: Pito, Libreta y Esfero					
24	Se encuentra despejada el área	**SI**		x	**NO**	

Nombre quien realizó la Inspección: Camilo rodriguez

Firma y Cargo: Camilo Rodriguez **Analista HSEQ**

Responsable SST

Camilo Rodriguez

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL BRILLADORA INDUSTRIAL	Codigo:FMT-OSSA-006
		Versión: 1
		Fecha: 11/12/2024

PROYECTO	Colegio Boita
FECHA INSPECCIÓN	16/12/2024
MARCA	Electrotolo80
SERIAL	10049

No	ASPECTOS A INSPECCIONAR	B	M	N/A	OBSERVACIONES
1	Estado de los Mangos de agarre	✓			
2	La maquina esta conectada a 110 voltios	✓			
3	Estado de los Interruptores de encendido y apagado	✓			
4	Estado general del cuerpo de la brilladora	✓			
5	Estado de la piedra diamantada	✓			
6	Estado del Cable Electrico o de Potencia. (no deben estar pelados, ni deben presentar empalmes peligrosos)	✓			
7	Estado de la tuerca de ajuste del disco	✓			
8	Estado de los cepillos o accesorios de brillo	✓			
9	El operario cuenta con los elementos de protección personal adecuados para ejecutar la actividad	✓			
10	Condiciones de aseo y limpieza	✓			
11	Otros:	✓			

Fuera de servicio: SI NO

DATOS DEL OPERARIO	
NOMBRE	ALEXANDER GARCIA
NUMERO DE DOCUMENTO	80750047
FIRMA	ALEXANDER

DATOS INSPECTOR SST	
NOMBRE	Katherine Barreto
NUMERO DE DOCUMENTO	1000320177
FIRMA	

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.

Escaneado con CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL BRILLADORA INDUSTRIAL	Codigo:FMT-OSSA-006
		Versión: 1
		Fecha: 11/12/2024

PROYECTO	Colegio Baita
FECHA INSPECCIÓN	16/12/2024
MARCA	Electrotolasa
SERIAL	10049

No	ASPECTOS A INSPECCIONAR	B	M	N/A	OBSERVACIONES
1	Estado de los Mangos de agarre	✓			
2	La maquina esta conectada a 110 voltios	✓			
3	Estado de los Interruptores de encendido y apagado	✓			
4	Estado general del cuerpo de la brilladora	✓			
5	Estado de la piedra diamantada	✓			
6	Estado del Cable Electrico o de Potencia. (no deben estar pelados, ni deben presentar empalmes peligrosos)	✓			
7	Estado de la tuerca de ajuste del disco	✓			
8	Estado de los cepillos o accesorios de brillo	✓			
9	El operario cuenta con los elementos de protección personal adecuados para ejecutar la actividad	✓			
10	Condiciones de aseo y limpieza	✓			
11	Otros:	✓			

Fuera de servicio: SI NO

DATOS DEL OPERARIO	
NOMBRE	Helmer Macias Rubio
NUMERO DE DOCUMENTO	79518373
FIRMA	Helmer

DATOS INSPECTOR SST	
NOMBRE	Katherine Barreto
NUMERO DE DOCUMENTO	1000806477
FIRMA	

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.

Escaneado con CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL BRILLADORA INDUSTRIAL	Codigo:FMT-OSSA-006
		Versión: 1
		Fecha: 11/12/2024

PROYECTO	Colegio Bata
FECHA INSPECCIÓN	23/12/2024
MARCA	Electrotulosa
SERIAL	16009

No	ASPECTOS A INSPECCIONAR	B	M	N/A	OBSERVACIONES
1	Estado de los Mangos de agarre	✓			
2	La maquina esta conectada a 110 voltios	✓			
3	Estado de los Interruptores de encendido y apagado	✓			
4	Estado general del cuerpo de la brilladora	✓			
5	Estado de la piedra diamantada	✓			
6	Estado del Cable Electrico o de Potencia. (no deben estar pelados, ni deben presentar empalmes peligrosos)	✓			
7	Estado de la tuerca de ajuste del disco	✓			
8	Estado de los cepillos o accesorios de brillo	✓			
9	El operario cuenta con los elementos de protección personal adecuados para ejecutar la actividad	✓			
10	Condiciones de aseo y limpieza	✓			
11	Otros:	✓			

Fuera de servicio: SI NO

DATOS DEL OPERARIO	
NOMBRE	ALEXANDER GARCÍA
NUMERO DE DOCUMENTO	80150047
FIRMA	ALEXANDER

DATOS INSPECTOR SST	
NOMBRE	Katherine Barreto
NUMERO DE DOCUMENTO	1000806477
FIRMA	

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.

Escaneado con CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL BRILLADORA INDUSTRIAL	Codigo:FMT-OSSA-006
		Versión: 1
		Fecha: 11/12/2024

PROYECTO	Colegio Bata
FECHA INSPECCIÓN	23/12/2024
MARCA	Electrotdosu
SERIAL	10049

No	ASPECTOS A INSPECCIONAR	B	M	N/A	OBSERVACIONES
1	Estado de los Mangos de agarre	✓			
2	La maquina esta conectada a 110 voltios	✓			
3	Estado de los Interruptores de encendido y apagado	✓			
4	Estado general del cuerpo de la brilladora	✓			
5	Estado de la piedra diamantada	✓			
6	Estado del Cable Electrico o de Potencia, (no deben estar pelados, ni deben presentar empalmes peligrosos)	✓			
7	Estado de la tuerca de ajuste del disco	✓			
8	Estado de los cepillos o accesorios de brillo	✓			
9	El operario cuenta con los elementos de protección personal adecuados para ejecutar la actividad	✓			
10	Condiciones de aseo y limpieza	✓			
11	Otros:	✓			

Fuera de servicio: SI NO

DATOS DEL OPERARIO	
NOMBRE	Helmer Matías Rubio
NUMERO DE DOCUMENTO	7451837 3
FIRMA	Helmer

DATOS INSPECTOR SST	
NOMBRE	Katherine Barreto
NUMERO DE DOCUMENTO	1000806477
FIRMA	Sedd

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.

Escaneado con CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
CORTADORA DE LADRILLO

Obra Proyecto: Colegio Borja
Semana del: 25/11/2024 - 30/11/2024
Cortadora N°: 1
Año: 2024

ITEM	CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIERC.			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
OPERACIÓN	El equipo cuenta con el guarda polea y el protector o guarda del disco	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Las fajas en las guardas cubren completamente las partes en movimiento del motor, poleas y el disco	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	El uso de las guardas permite un buen funcionamiento del equipo	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	El suministro de agua es circular (recibe el agua reciclada)	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Las conexiones eléctricas de la Cortadora están completamente protegidas de la humedad	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	La conexión eléctrica cuenta con polo a tierra	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	El cableado de las conexiones eléctricas es revestido en caucho y libre de empalmes, cuenta con las clavijas de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Las conexiones eléctricas están en cable encauchetado	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	La conexión de la Cortadora se hace a un tablero que posee la capacidad de amperaje para el funcionamiento del equipo	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Se cuenta con sistema de humectación y/o irrigación para el disco y para el material	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	La ubicación de la cortadora esta fuera del área de izaje de cargas y/o de otras actividades	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Se conservan la distancias de seguridad respecto a las fuentes de energía (líneas eléctricas...)	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Se realiza y se mantiene el orden y aseo en el área de acción de la cortadora.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Esta la zona delimitada, aislada y señalizada y solo se permite el acceso de el personal involucrado en la maniobra	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
TRABAJOS CERCANOS	Estado General del Cable Electrico o de Potencia	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Estado General de la Carcasa	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Estado General del Mango de Agarre	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Estado General del Interruptor	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Estado General del Disco	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Estado General de la Guarda	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Estado de la Prensa	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Estado del carro de corte	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
FIRMA	FIRMA OPERADOR	[illegible]			[illegible]			[illegible]			[illegible]			[illegible]			[illegible]		
	FIRMA SST	[illegible]			[illegible]			[illegible]			[illegible]			[illegible]			[illegible]		

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES MANDATORIAS

Escaneado con CamScanner

	INSPECCION PREOPERACIONAL CORTADORA DE LADRILLO	SST-FO-60 Versión: 06 Fecha: Diciembre 2023

Obra /Proyecto: Colegio Borda — Cortadora N°: 1

Semana del: 2-12-2024 al 07-12-2024 — Mes: 2024 — APM: —

ITEM	CONCEPTO	LUNES B	LUNES M	LUNES NA	MARTES B	MARTES M	MARTES NA	MIERC. B	MIERC. M	MIERC. NA	JUEVES B	JUEVES M	JUEVES NA	VIERNES B	VIERNES M	VIERNES NA	SABADO B	SABADO M	SABADO NA
OPERACIÓN	El equipo cuenta con el guarda polea y el protector o guarda del disco.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Las tapas y/o las guardas cubren completamente las partes en movimiento del motor, poleas, y el disco.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	El uso de las guardas permite un buen funcionamiento del equipo.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	el suministro de agua es circular (reutiliza el agua reciclada)	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Las conexiones eléctricas de la Cortadora están completamente protegidas de la humedad.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	La conexión eléctrica cuenta con polo a tierra.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	El cableado de las conexiones eléctricas es neutberto en caucho y libre de abrasiones, cuenta con las clavijas de seguridad.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Las conexiones eléctricas están en cable encauchetado.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	La conexión de la Cortadora se hace a un tablero que resista la capacidad de voltaje para el funcionamiento del equipo.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Se cuenta con sistema de humectación y/o irrigación para el disco y para el material.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	La ubicación de la cortadora esta fuera del área de izaje de cargas y/o de otras actividades.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Se conservan la distancia de seguridad respecto a las fuentes de energía (líneas eléctricas)	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Se realiza y se mantiene el orden y aseo en el área de acción de la cortadora.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Esta la zona despejada, aislada y señalizada y solo se permite el acceso de el personal involucrado en la maniobra.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
ESTADO GENERAL	Estado General del Cable Electrico o de Potencia.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Estado General de la Carcasa	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Estado General del Mango de Agarre	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Estado General del interruptor.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Estado General del Disco.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Estado General de la Guarda.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Estado de la Prensa.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	estado del carro de corte	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
FIRMA	FIRMA OPERADOR	GUMERC.			GUMERC.			GUMERC.			GUMERC.			GUMERC.			GUMERC.		
	FIRMA SST																		

*MARTO CORTES CON DISPONIBILIDAD DE TIEMPO PARA OPERAR

HALLAZGOS:

ACCIONES INMEDIATAS:

Escaneado con CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL CORTADORA DE LADRILLO	SST-FO-03 Versión: 00 Fecha: Diciembre 2023

Obra /Proyecto: Colegio Boita — Cortadora N°: 1

Semana del: 9/12/2024 - 14/12/2024 — Año: 2024 — HPM:

ITEM	CONCEPTO	LUNES B	LUNES M	LUNES NA	MARTES B	MARTES M	MARTES NA	MIERC. B	MIERC. M	MIERC. NA	JUEVES B	JUEVES M	JUEVES NA	VIERNES B	VIERNES M	VIERNES NA	SÁBADO B	SÁBADO M	SÁBADO NA
OPERACIÓN	El equipo cuenta con el guarda polea y el protector o guarda del disco.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Las tapas y/o las guardas cubren completamente las partes en movimiento del motor, poleas, y el disco.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	El uso de las guardas permite un buen funcionamiento del equipo.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	el suministro de agua es circular (reutiliza el agua reciclada)	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Las conexiones eléctricas de la Cortadora están completamente protegidas de la humedad.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	La conexión eléctrica cuenta con polo a tierra.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	El cableado de las conexiones eléctricas es resistente en caucho y libre de abrasivos, cuenta con las clavijas de seguridad.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Las conexiones eléctricas están en cable encauchetado.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	La conexión de la Cortadora se hace a un tablero que resista la capacidad de voltaje para el funcionamiento del equipo.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Se cuenta con sistema de humectación y/o irrigación para el disco y para el material.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	La ubicación de la cortadora esta fuera del área de izaje de cargas y/o de otras actividades.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Se conservan la distancia de seguridad respecto a las fuentes de energía (líneas eléctricas)	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Se realiza y se mantiene el orden y aseo en el área de acción de la cortadora.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Esta la zona despejada, aislada y señalizada y solo se permite el acceso de el personal involucrado en la maniobra.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
ESTADO GENERAL	Estado General del Cable Eléctrico o de Potencia.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Estado General de la Carcasa	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Estado General del Mango de Agarre	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Estado General del Interruptor.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Estado General del Disco.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Estado General de la Guarda.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Estado de la Prensa.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	estado del carro de corte	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
FIRMA	FIRMA OPERADOR	[signature]			[signature]			[signature]			[signature]			[signature]			[signature]		
	FIRMA SST	[signature]			[signature]			[signature]			[signature]			[signature]			[signature]		

*PUNTO CRÍTICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

HALLAZGOS:

ACCIONES INMEDIATAS:

Escaneado con CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
CORTADORA DE LADRILLO

SST-FO-63
Versión: 00
Fecha: Diciembre 2023

Obra Proyecto: Arreglo Bonito
Cortadora Nº: 1
Semana del: 16/12/2024 - 21/12/2024
Año: 2024
RPM: —

ITEM	CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIERC.			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
OPERACIÓN	El equipo cuenta con el guarda polea y el protector o guarda del disco.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Las tapas y/o las guardas cubren completamente las partes en movimiento del motor, poleas, y el disco.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	El uso de las guardas permite un buen funcionamiento del equipo.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	el suministro de agua es circular. (reutiliza el agua reciclada.)	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Las conexiones eléctricas de la Cortadora están completamente protegidas de la humedad.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	La conexión eléctrica cuenta con polo a tierra.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	El cableado de las conexiones eléctricas es recubierto en caucho y libre de abrasiones, cuenta con las clavijas de seguridad.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Las conexiones eléctricas están en cable encauchetado.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	La conexión de la Cortadora se hace a un tablero que resista la capacidad de voltaje para el funcionamiento del equipo.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Se cuenta con sistema de humectación y/o irrigación para el disco y para el material.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	La ubicación de la cortadora esta fuera del área de izaje de cargas y/o de otras actividades.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Se conservan la distancia de seguridad respecto a las fuentes de energía (líneas eléctricas.)	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Se realiza y se mantiene el orden y aseo en el área de acción de la cortadora.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Esta la zona despejada, aislada y señalizada y solo se permite el acceso de el personal involucrado en la maniobra.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
ESTADO GENERAL	Estado General del Cable Electrico o de Potencia.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Estado General de la Carcasa	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Estado General del Mango de Agarre	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Estado General del interruptor.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Estado General del Disco.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Estado General de la Guarda.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Estado de la Prensa.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	estado del carro de corte	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
FIRMA	FIRMA OPERADOR	OMAR C.			OMAR C.			OMAR C.			OMAR C.			OMAR C.			OMAR C.		
	FIRMA SST	Sadi			Sadi			Sadi			Sadi			Sadi			Sadi		

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

HALLAZGOS:

ACCIONES INMEDIATAS:

Escaneado con CamScanner

PREOPERACIONAL CORTADORA DE LADRILLO

Responsable de la inspección: Yimer Camacho	Cargo: Operario
Ubicación (zona o lugar): torre A	Proyecto: Colegio Borta
Equipo N°: 1	Marca/Referencia:
	El equipo es: Propio X Alquilado ____

VALORACION SI (√) NO(X) NO APLICA (N/A)

LISTA DE VERIFICACIÓN	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
LUGAR DE TRABAJO																					
¿El área de trabajo se encuentra en orden y/o aseo?	√									√			√			√					
¿El área se encuentra señalizada?	√									√			√			√					
¿El área de trabajo es suficientemente amplia para realizar la tarea?	√									√			√			√					
OPERARIO																					
¿Tiene puesto el casco con barbuquejo?	√									√			√			√					
¿Está utilizando careta de seguridad?	√									√			√			√					
¿Está utilizando los guantes y protectores auditivos?	√									√			√			√					
¿Utiliza Botas de seguridad?	√									√			√			√					
¿Usa overol e impermeable si se requiere?	√									√			/			√					
¿El trabajador se encuentra en buen estado para realizar la tarea?	√									√			/			√					
¿El trabajador es calificado para la tarea?	√									√			/			/					
CORTADORA DE LADRILLO																					
¿ El boton de encendido se encuentra en buen estado?	√									√			√			√					
¿La tuerca de sujeción se encuentra en optimas condiciones?	√									√			/			√					
¿La carcasa se encuentra en buen estado?	√									√			√			√					
¿El disco no presenta fisura, esta en buenas condiciones y es el adecuado?	√									√			√			√					
¿Se encuentra en buen estado la guarda protectora del disco?	√									/			√			/					
¿El botón de bloqueo para cambio de disco esta en buen estado?	√									/			/			/					



Escaneado con CamScanner

LISTA DE VERIFICACIÓN	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
¿La llave de sujeción de fuerza para el disco esta en optimas condiciones?	✓									✓			✓			✓					
¿El cable de corriente esta protegido y es el adecuado?	✓									✓			✓			✓					
¿Los accesorios estan en buen estado, no presentan fisuras?	✓									✓			✓			✓					
¿La mesa de trabajo es la adecuada y esta en buenas condiciones?	✓									✓			✓			✓					
¿El sistema de agua es el adecuado?	✓									✓			✓			✓					
¿El soporte y guia para rodar material esta en buen estado?	✓									✓			✓			✓					
¿La prensa para sujeción de material esta en optimas condiciones?	✓									✓			✓			✓					
¿El equipo se encuentra limpio en todas sus partes?	✓									✓			✓			✓					
¿El trabajador conoce el manual del equipo?	✓									✓			✓			✓					
¿Se realiza limpieza de los residuos generados por el corte?	✓									✓			✓			✓					
¿Se conoce los riesgos asociados en el trabajo que va a realizar con el equipo?	✓									✓			✓			✓					
¿Se encuentra una persona constante mientras la maquina esta en operación?	✓									✓			✓			✓					

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución y solicitar evidencia del mantenimiento en caso de ser necesario

OPERARIO

NOMBRE	CEDULA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
YIMER CAMACHO U.	1033729293	YIMER C.	—	—	YIMER C.	YIMER C	YIMER C	—

NOTA: La empresa OSSA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S certifica que el colaborador esta en toda su capacidad de manejar la CORTADORA DE LADRILLO teniendo en cuenta que el colaborador da fe de haber manejado dicha Herramienta Electrica, recibiendo capacitación y entrenamiento para el correcto manejo del mismo.

INSPECTOR SST

NOMBRE	CEDULA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Katherine Barreto	1000806497	[signature]	—	—	[signature]	[signature]	[signature]	—

Escaneado con CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DESTRONCADORA DE PISOS	CÓDIGO: FMT-OSSA-001
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 27/11/2024

PROYECTO:	Colegio Borda			
FECHA:	02-12-2024			
MARCA	Siemens	**SERIAL**	113-44860	

ÍTEM	B	M	OBSERVACIONES
Estado del motor	✓		
Estado de los soportes del motor	✓		
Estado de las partes que lo componen	✓		
Estado del Sistema eléctrico	✓		
Estado del switch de encendido y apagado	✓		
Estado de conexiones electricas	✓		
Estado tomas de salidas de 110 y 220 V.	✓		

Personal	SI	NO	OBSERVACIONES
El operador reconoce el funcionamiento del equipo y posee entrenamiento y capacitación en los riesgos	✓		
Se poseen los EPP necesarios para el funcionamiento y manejo del equipo	✓		
El operador reconoce los riesgos asociados a su actividad laboral	✓		
B: BUENO M: MALO	✓		

DATOS DEL OPERARIO	
NOMBRE	DIEGO FERNANDO GUTIERREZ DIMAS
CEDULA	80721590
FIRMA	

Al firmar doy fe de que la maquina se encuentra en optimas condiciones para su uso y que se realizo la verificación preoperacional correspondiente.

DATOS INSPECTOR SST	
NOMBRE	Katherine Barreto
CEDULA	1000806477
FIRMA	
OBSERVACIONES:	

Fuera de servicio: SI ☐ NO ☒

Escaneado con CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DESTRONCADORA DE PISOS	CÓDIGO: FMT-OSSA-001
		VERSIÓN: 01
		FECHA:27/11/2024

PROYECTO:	Colegio Borda		
FECHA:	02-12-2024		
MARCA	Famaceps	**SERIAL**	120260

ÍTEM	B	M	OBSERVACIONES
Estado del motor	✓		
Estado de los soportes del motor	✓		
Estado de las partes que lo componen	✓		
Estado del Sistema eléctrico	✓		
Estado del switch de encendido y apagado	✓		
Estado de conexiones electricas	✓		
Estado tomas de salidas de 110 y 220 V.	✓		

Personal	SI	NO	OBSERVACIONES
El operador reconoce el funcionamiento del equipo y posee entrenamiento y capacitación en los riesgos	✓		
Se poseen los EPP necesarios para el funcionamiento y manejo del equipo	✓		
El operador reconoce los riesgos asociados a su actividad laboral	✓		
B: BUENO M: MALO	✓		

DATOS DEL OPERARIO	
NOMBRE	Helmer Macias Rubio
CEDULA	79518373
FIRMA	Helmer Macias

Al firmar doy fe de que la maquina se encuentra en optimas condiciones para su uso y que se realizo la verificación preoperacional correspondiente.

DATOS INSPECTOR SST	
NOMBRE	Katherine Barreto
CEDULA	1000806477
FIRMA	
OBSERVACIONES:	
Fuera de servicio: SI ☐ NO ☒	

Escaneado con CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DESTRONCADORA DE PISOS	CODIGO: FMT-GSSA-001
		VERSIÓN: 01
		FECHA:27/11/2024

PROYECTO:	Colegio Boita			
FECHA:	9/12/2024			
MARCA	Siemens	**SERIAL**	113-44B60	

ÍTEM	B	M	OBSERVACIONES
Estado del motor	✓		
Estado de los soportes del motor	✓		
Estado de las partes que lo componen	✓		
Estado del Sistema eléctrico	✓		
Estado del switch de encendido y apagado	✓		
Estado de conexiones electricas	✓		
Estado tomas de salidas de 110 y 220 V.	/		

Personal	SI	NO	OBSERVACIONES
El operador reconoce el funcionamiento del equipo y posee entrenamiento y capacitación en los riesgos	✓		
Se poseen los EPP necesarios para el funcionamiento y manejo del equipo	✓		
El operador reconoce los riesgos asociados a su actividad laboral	✓		
B. BUENO M. MALO	/		

DATOS DEL OPERARIO	
NOMBRE	ALEXANDER GARCIA
CEDULA	80150047
FIRMA	ALEXANDER

Al firmar doy fe de que la maquina se encuentra en optimas condiciones para su uso y que se realizo la verificación preoperacional correspondiente.

DATOS INSPECTOR SST	
NOMBRE	Katherine Barreto
CEDULA	1000806477
FIRMA	
OBSERVACIONES:	
Fuera de servicio: SI ☐ NO ☒	

Escaneado con CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DESTRONCADORA DE PISOS	CÓDIGO: FMT-OISSA-001
		VERSIÓN: 01
		FECHA:27/11/2024

PROYECTO:	Colegio Borto			
FECHA:	9/12/2024			
MARCA	Foimaco	**SERIAL**	120260	

ÍTEM	B	M	OBSERVACIONES
Estado del motor	✓		
Estado de los soportes del motor	✓		
Estado de las partes que lo componen	✓		
Estado del Sistema eléctrico	✓		
Estado del switch de encendido y apagado	✓		
Estado de conexiones electricas	✓		
Estado tomas de salidas de 110 y 220 V.	✓		

Personal	SI	NO	OBSERVACIONES
El operador reconoce el funcionamiento del equipo y posee entrenamiento y capacitación en los riesgos	✓		
Se poseen los EPP necesarios para el funcionamiento y manejo del equipo	✓		
El operador reconoce los riesgos asociados a su actividad laboral	✓		
B: BUENO M: MALO	✓		

DATOS DEL OPERARIO	
NOMBRE	Helmer Maria Rubio
CEDULA	7451837 3
FIRMA	Helmer.

Al firmar doy fe de que la maquina se encuentra en optimas condiciones para su uso y que se realizo la verificación preoperacional correspondiente.

DATOS INSPECTOR SST	
NOMBRE	Katherine Barreto
CEDULA	1000826177
FIRMA	
OBSERVACIONES:	
Fuera de servicio: SI ☐ NO ☒	

Escaneado con CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DESTRONCADORA DE PISOS	CÓDIGO: FMT-OSSA-001
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 27/11/2024

PROYECTO:	Colegio Boita			
FECHA:	16/12/2024			
MARCA	Siemens	**SERIAL**	113-44860	

ÍTEM	B	M	OBSERVACIONES
Estado del motor	✓		
Estado de los soportes del motor	✓		
Estado de las partes que lo componen	✓		
Estado del Sistema eléctrico	✓		
Estado del switch de encendido y apagado	✓		
Estado de conexiones electricas	✓		
Estado tomas de salidas de 110 y 220 V.	✓		

Personal	SI	NO	OBSERVACIONES
El operador reconoce el funcionamiento del equipo y posee entrenamiento y capacitación en los riesgos	✓		
Se poseen los EPP necesarios para el funcionamiento y manejo del equipo	✓		
El operador reconoce los riesgos asociados a su actividad laboral	✓		
B. BUENO M. MALO	✓		

DATOS DEL OPERARIO	
NOMBRE	ALEXANDER GARCÍA
CEDULA	80150047
FIRMA	ALEXANDER

Al firmar doy fe de que la maquina se encuentra en optimas condiciones para su uso y que se realizo la verificación preoperacional correspondiente.

DATOS INSPECTOR SST	
NOMBRE	Katherine Barreto
CEDULA	1000806477
FIRMA	
OBSERVACIONES:	
Fuera de servicio: SI ☐ NO ☒	

Escaneado con CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DESTRONCADORA DE PISOS	CODIGO: FMT-OSSA-031
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 27/11/2024

PROYECTO:	Colegio Bata			
FECHA:	16/12/2024			
MARCA	Farmacero	**SERIAL**	120260	

ÍTEM	B	M	OBSERVACIONES
Estado del motor	✓		
Estado de los soportes del motor	✓		
Estado de las partes que lo componen	✓		
Estado del Sistema eléctrico	✓		
Estado del switch de encendido y apagado	✓		
Estado de conexiones electricas	✓		
Estado tomas de salidas de 110 y 220 V.	✓		

Personal	SI	NO	OBSERVACIONES
El operador reconoce el funcionamiento del equipo y posee entrenamiento y capacitación en los riesgos	✓		
Se poseen los EPP necesarios para el funcionamiento y manejo del equipo	✓		
El operador reconoce los riesgos asociados a su actividad laboral	✓		
B. BUENO M. MALO	✓		

DATOS DEL OPERARIO	
NOMBRE	Helmer Mauricio Rubio
CEDULA	79518373
FIRMA	Helmer

Al firmar doy fe de que la maquina se encuentra en optimas condiciones para su uso y que se realizo la verificación preoperacional correspondiente.

DATOS INSPECTOR SST	
NOMBRE	Katherine Barreto
CEDULA	1000306497
FIRMA	
OBSERVACIONES:	
Fuera de servicio: SI ☐ NO ☐	

Escaneado con CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DESTRONCADORA DE PISOS	CÓDIGO: FMT-OSSA-001
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 27/11/2024

PROYECTO:	Colegio Barbo			
FECHA:	23/12/2024			
MARCA	Fulmaco	**SERIAL**	120260	

ÍTEM	B	M	OBSERVACIONES
Estado del motor	✓		
Estado de los soportes del motor	✓		
Estado de las partes que lo componen	✓		
Estado del Sistema eléctrico	✓		
Estado del switch de encendido y apagado	✓		
Estado de conexiones electricas	✓		
Estado tomas de salidas de 110 y 220 V.			

Personal	SI	NO	OBSERVACIONES
El operador reconoce el funcionamiento del equipo y posee entrenamiento y capacitación en los riesgos	✓		
Se poseen los EPP necesarios para el funcionamiento y manejo del equipo	✓		
El operador reconoce los riesgos asociados a su actividad laboral	✓		
B: BUENO M: MALO			

DATOS DEL OPERARIO	
NOMBRE	Helmer Mauricio Rubio
CEDULA	79518373
FIRMA	Helmer

Al firmar doy fe de que la maquina se encuentra en optimas condiciones para su uso y que se realizo la verificación preoperacional correspondiente.

DATOS INSPECTOR SST	
NOMBRE	Katherine Barreto
CEDULA	1000306477
FIRMA	

OBSERVACIONES:

Fuera de servicio: SI ☐ NO ☒

Escaneado con CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DESTRONCADORA DE PISOS	CÓDIGO: FMI-GSSA-003 VERSIÓN: 01 FECHA: 27/11/2024

PROYECTO:	Colegio Bata		
FECHA:	23/12/2024		
MARCA	Siemens	**SERIAL**	113-44B66

ÍTEM	B	M	OBSERVACIONES
Estado del motor	✓		
Estado de los soportes del motor	✓		
Estado de las partes que lo componen	✓		
Estado del Sistema eléctrico	✓		
Estado del switch de encendido y apagado	✓		
Estado de conexiones electricas	✓		
Estado tomas de salidas de 110 y 220 V.	✓		

Personal	SI	NO	OBSERVACIONES
El operador reconoce el funcionamiento del equipo y posee entrenamiento y capacitación en los riesgos	✓		
Se poseen los EPP necesarios para el funcionamiento y manejo del equipo	✓		
El operador reconoce los riesgos asociados a su actividad laboral	✓		
B. BUENO M. MALO	✓		

DATOS DEL OPERARIO	
NOMBRE	ALEXANDER GARCÍA
CEDULA	80150047
FIRMA	ALEXANDER

Al firmar doy fe de que la maquina se encuentra en optimas condiciones para su uso y que se realizo la verificación preoperacional correspondiente.

DATOS INSPECTOR SST	
NOMBRE	Katherine Barreto
CEDULA	1000606477
FIRMA	
OBSERVACIONES:	
Fuera de servicio: SI ☐ **NO** ☒	

Escaneado con CamScanner

INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL, TALADRO DE MANO Y PULIDORA

FECHA DE INSPECCIÓN: Semana Del 25 al 30 Mes 11 Año 2024

PROYECTO: Colegio Borda

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA

MARCA: DeWalt | MODELO: D020

	LUN			MAR			MIER			JUE			VIER			SAB			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)										✓			✓			✓					
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)										✓			✓			✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS										✓			✓			✓					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO										✓			✓			✓					
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO										✓			✓			✓					
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA										✓			✓			✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM										✓			✓			✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA										✓			✓			✓					
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)										✓			✓			✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA TAREA										✓			✓			✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS										✓			✓			✓					
ESTADO DEL DISCO										✓			✓			✓					

NOMBRE Y APELLIDO TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA INSPECCION A DIARIO Y CERTIFICA QUE CUENTA CON LA PERICIA PARA MANEJAR LA HERRAMIENTA
Ivan Cifuentes	1000722787	Ivan Ivan Ivan
NOMBRE Y APELLIDO INSPECTOR SST	CEDULA	FIRMA INSPECTOR SST
Katherine Barreto	1000806497	

DESCRIPCIÓN DE TALADRO

MARCA: BOSCH | MODELO: 2024

	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)										✓			✓			✓					
ESTADO DE INSTALACIÓN DE LA BROCA (INSERTACIÓN)										✓			✓			✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS										✓			✓			✓					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO										✓			✓			✓					
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO										✓			✓			✓					
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN										✓			✓			✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA										✓			✓			✓					
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)										✓			✓			✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR										✓			✓			✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS										✓			✓			✓					
ESTADO DE LAS BROCAS										✓			✓			✓					

NOMBRE Y APELLIDO TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA INSPECCION A DIARIO Y CERTIFICA QUE CUENTA CON LA PERICIA PARA MANEJAR LA HERRAMIENTA
Ivan Cifuentes	1000722787	Ivan Ivan Ivan
NOMBRE Y APELLIDO INSPECTOR SST	CEDULA	FIRMA INSPECTOR SST
Katherine Barreto	1000806497	

OBSERVACIONES

Escaneado con CamScanner

INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL, TALADRO DE MANO Y PULIDORA

FECHA DE INSPECCIÓN: Semana Del 25 al 30 Mes 11 Año 2024

PROYECTO: Colegio Borla

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA

MARCA: Bosch | MODELO: 2020

	LUN			MAR			MIER			JUE			VIER			SAB			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)				✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE INSTALACION DEL DISCO (INSERTACION)				✓			✓			✓			✓			✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS				✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO				✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO				✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA				✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM				✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA				✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)				✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA TAREA				✓			✓			✓			✓			✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS				✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL DISCO				✓			✓			✓			✓			✓					

NOMBRE Y APELLIDO TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA INSPECCION A DIARIO Y CERTIFICA QUE CUENTA CON LA PERICIA PARA MANEJAR LA HERRAMIENTA
Jhon Cifuentes	1010029137	Jhon Jhon Jhon Jhon Jhon
NOMBRE Y APELLIDO INSPECTOR SST	**CEDULA**	**FIRMA INSPECTOR SST**
Katherine Barreto	1000866477	Bodl Bodl Bodl Bodl Bodl

DESCRIPCIÓN DE TALADRO

MARCA: Dewalt | MODELO: 2021

	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)				✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE INSTALACIÓN DE LA BROCA (INSERTACIÓN)				✓			✓			✓			✓			✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS				✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO E INSTALACIÓN DEL MANGO				✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO				✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN				✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA				✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)				✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR				✓			✓			✓			✓			✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS				✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LAS BROCAS				✓			✓			✓			✓			✓					

NOMBRE Y APELLIDO TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA INSPECCION A DIARIO Y CERTIFICA QUE CUENTA CON LA PERICIA PARA MANEJAR LA HERRAMIENTA
Jhon Cifuentes	1010029137	Jhon Jhon Jhon Jhon Jhon
NOMBRE Y APELLIDO INSPECTOR SST	**CEDULA**	**FIRMA INSPECTOR SST**
Katherine Barreto	1000866477	Bodl Bodl Bodl Bodl Bodl

OBSERVACIONES

Escaneado con CamScanner

INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL, TALADRO DE MANO Y PULIDORA

FECHA DE INSPECCIÓN: Semana Del 25 al 30 Mes 11 Año 2024

PROYECTO: Colegio Borda

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA

MARCA: Bosch | MODELO: 2020

	LUN B	LUN M	LUN NA	MAR B	MAR M	MAR NA	MIER B	MIER M	MIER NA	JUE B	JUE M	JUE NA	VIER B	VIER M	VIER NA	SAB B	SAB M	SAB NA	DOMINGO B	DOMINGO M	DOMINGO NA
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE INSTALACION DEL DISCO (INSERTACION)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA TAREA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓			✓			✓			✓			✓			-					
ESTADO DEL DISCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

NOMBRE Y APELLIDO TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA INSPECCION A DIARIO Y CERTIFICA QUE CUENTA CON LA PERICIA PARA MANEJAR LA HERRAMIENTA
Ferney Cifuentes	1024468602	Ferney Ferney Ferney Ferney Ferney Ferney
NOMBRE Y APELLIDO INSPECTOR SST	**CEDULA**	**FIRMA INSPECTOR SST**
Katherine Barreto	1000806877	Sadl Sadl Sadl Sadl Sadl Sadl

DESCRIPCIÓN DE TALADRO

MARCA: Dewalt | MODELO: 2024

	LUN B	LUN M	LUN NA	MAR B	MAR M	MAR NA	MIER B	MIER M	MIER NA	JUE B	JUE M	JUE NA	VIER B	VIER M	VIER NA	SAB B	SAB M	SAB NA	DOMINGO B	DOMINGO M	DOMINGO NA
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE INSTALACIÓN DE LA BROCA (INSERTACION)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LAS BROCAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

NOMBRE Y APELLIDO TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA INSPECCION A DIARIO Y CERTIFICA QUE CUENTA CON LA PERICIA PARA MANEJAR LA HERRAMIENTA
Ferney Cifuentes	1024468602	Ferney Ferney Ferney Ferney Ferney Ferney
NOMBRE Y APELLIDO INSPECTOR SST	**CEDULA**	**FIRMA INSPECTOR SST**
Katherine Barreto	1000806877	Sadl Sadl Sadl Sadl Sadl Sadl

OBSERVACIONES

Escaneado con CamScanner

INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL, TALADRO DE MANO Y PULIDORA

FECHA DE INSPECCIÓN: Semana Del 25 al 30 Mes 11 Año 2024

PROYECTO: Colegio Berta

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA

MARCA		MODELO	

	LUN			MAR			MIER			JUE			VIER			SAB			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)																					
ESTADO DE INSTALACION DEL DISCO (INSERTACION)																					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS																					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO																					
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO																					
ESTADO DE LA UÑA DE LA GUARDA																					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM																					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA																					
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)																					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA TAREA																					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS																					
ESTADO DEL DISCO																					

NOMBRE Y APELLIDO TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA INSPECCION A DIARIO Y CERTIFICA QUE CUENTA CON LA PERICIA PARA MANEJAR LA HERRAMIENTA
NOMBRE Y APELLIDO INSPECTOR SST	CEDULA	FIRMA INSPECTOR SST

DESCRIPCIÓN DE TALADRO

MARCA	Dewalt	MODELO	7070

	LUN			MAR			MIER			JUE			VIER			SAB			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE INSTALACIÓN DE LA BROCA (INSERTACIÓN)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LAS BROCAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

NOMBRE Y APELLIDO TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA INSPECCION A DIARIO Y CERTIFICA QUE CUENTA CON LA PERICIA PARA MANEJAR LA HERRAMIENTA
Jeferson Vega Soto	1000930664	Jeferson Jeferson Jeferson Jeferson Jeferson Jeferson
NOMBRE Y APELLIDO INSPECTOR SST	CEDULA	FIRMA INSPECTOR SST
Katherine Barreto	1000806977	

OBSERVACIONES

Escaneado con CamScanner

INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL, TALADRO DE MANO Y PULIDORA

FECHA DE INSPECCIÓN — Semana Del 25 al 30 Mes 4 Año 2024

PROYECTO: Colegio Borla

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA

MARCA		MODELO	

	L	M	MA	J	V	S
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)						
ESTADO DE INSTALACION DEL DISCO (INSERTACION)						
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS						
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO						
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO						
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA						
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM						
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA						
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)						
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA TAREA						
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS						
ESTADO DEL DISCO						

NOMBRE Y APELLIDO TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA INSPECCION A DIARIO Y CERTIFICA QUE CUENTA CON LA PERICIA PARA MANEJAR LA HERRAMIENTA
NOMBRE Y APELLIDO INSPECTOR SST	CEDULA	FIRMA INSPECTOR SST

DESCRIPCIÓN DE TALADRO

MARCA	Dewalt	MODELO	7020

	L	M	MA	J	V	S
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ESTADO DE INSTALACIÓN DE LA BROCA (INSERTACIÓN)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓	✓	✓	✓	✓	✓
STADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓
STADO DE LAS BROCAS	✓	✓	✓	✓	✓	✓

NOMBRE Y APELLIDO TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA INSPECCION A DIARIO Y CERTIFICA QUE CUENTA CON LA PERICIA PARA MANEJAR LA HERRAMIENTA
JEFFERSON	1020793855	Jefferson Jefferson Jefferson
NOMBRE Y APELLIDO INSPECTOR SST	CEDULA	FIRMA INSPECTOR SST
Katherine Barreto	1000804497	

OBSERVACIONES

Escaneado con CamScanner

INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL, TALADRO DE MANO Y PULIDORA

FECHA DE INSPECCIÓN — Semana Del 25 al 30 Mes 11 Año 2024

PROYECTO: Colegio Bolta

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA

MARCA		MODELO	

	LUN			MAR			MIER			JUE			VIER			SAB			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)																					
ESTADO DE INSTALACION DEL DISCO (INSERTACION)																					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS																					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO																					
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO																					
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA																					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM																					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA																					
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)																					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA TAREA																					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS																					
ESTADO DEL DISCO																					

NOMBRE Y APELLIDO TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA INSPECCION A DIARIO Y CERTIFICA QUE CUENTA CON LA PERICIA PARA MANEJAR LA HERRAMIENTA
NOMBRE Y APELLIDO INSPECTOR SST	CEDULA	FIRMA INSPECTOR SST

DESCRIPCIÓN DE TALADRO

MARCA	Dewalt	MODELO	2020

	LUN			MAR			MIER			JUE			VIER			SAB			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE INSTALACIÓN DE LA BROCA (INSERTACION)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LAS BROCAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

NOMBRE Y APELLIDO TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA INSPECCION A DIARIO Y CERTIFICA QUE CUENTA CON LA PERICIA PARA MANEJAR LA HERRAMIENTA
gustavo ostos	1024524913	
NOMBRE Y APELLIDO INSPECTOR SST	CEDULA	FIRMA INSPECTOR SST
Katherine Barreto	1000000697	

OBSERVACIONES

Escaneado con CamScanner

INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL, TALADRO DE MANO Y PULIDORA

FECHA DE INSPECCIÓN: Semana Del 25 al 30 Mes 11 Año 2024

PROYECTO: Colegio Borlo

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA

MARCA: Bosch | MODELO: 2024

	LUN B	LUN M	LUN NA	MAR B	MAR M	MAR NA	MIER B	MIER M	MIER NA	JUE B	JUE M	JUE NA	VIER B	VIER M	VIER NA	SAB B	SAB M	SAB NA	DOMINGOS B	DOMINGOS M	DOMINGOS NA
¿E VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE INSTALACION DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
¿E UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
¿E UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
¿E UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA TAREA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
¿E HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL DISCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

NOMBRE Y APELLIDO TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA INSPECCION A DIARIO Y CERTIFICA QUE CUENTA CON LA PERICIA PARA MANEJAR LA HERRAMIENTA
segundocardozo	80365579	
NOMBRE Y APELLIDO INSPECTOR SST	**CEDULA**	**FIRMA INSPECTOR SST**
Katherine Barreto	1000806977	

DESCRIPCIÓN DE TALADRO

MARCA: truper | MODELO: 2020

	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
¿E VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE INSTALACIÓN DE LA BROCA (INSERTACION)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
¿E UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
¿E UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
¿E HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LAS BROCAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

NOMBRE Y APELLIDO TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA INSPECCION A DIARIO Y CERTIFICA QUE CUENTA CON LA PERICIA PARA MANEJAR LA HERRAMIENTA
segundocardozo	80365579	
NOMBRE Y APELLIDO INSPECTOR SST	**CEDULA**	**FIRMA INSPECTOR SST**
Katherine Barreto	1000806977	

OBSERVACIONES

Escaneado con CamScanner

INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL, TALADRO DE MANO Y PULIDORA

FECHA DE INSPECCIÓN — Semana Del 25 al 30 Mes 11 Año 2024

PROYECTO: Colegio Berta

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA

MARCA: Bosch | MODELO: 7010

	LUN			MAR			MIER			JUE			VIER			SAB			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	N
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE INSTALACION DEL DISCO (INSERTACION)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LA CRUZ DE LA GUARDA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA TAREA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL DISCO	✓			✓			✓			✓			✓			/					

NOMBRE Y APELLIDO TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA INSPECCION A DIARIO Y CERTIFICA QUE CUENTA CON LA PERICIA PARA MANEJAR LA HERRAMIENTA
[illegible]	7988748	
NOMBRE Y APELLIDO INSPECTOR SST	CEDULA	FIRMA INSPECTOR SST
Katherine Barreto	1000806477	

DESCRIPCIÓN DE TALADRO

MARCA: Troper | MODELO: 2521

	LUN			MAR			MIER			JUE			VIER			SAB			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	N
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE INSTALACIÓN DE LA BROCA (INSERTACION)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN	✓			/			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LAS BROCAS	/			✓			✓			✓			✓			✓					

NOMBRE Y APELLIDO TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA INSPECCION A DIARIO Y CERTIFICA QUE CUENTA CON LA PERICIA PARA MANEJAR LA HERRAMIENTA
[illegible]	7988748	
NOMBRE Y APELLIDO INSPECTOR SST	CEDULA	FIRMA INSPECTOR SST
Katherine Barreto	1000806477	

OBSERVACIONES

Escaneado con CamScanner

INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL, TALADRO DE MANO Y PULIDORA

FECHA DE INSPECCIÓN: Semana Del 25 al 30 Mes 11 Año 2024

PROYECTO: Colegio Bolla

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA

MARCA: Vulpe | MODELO: 7026

	LUN B	LUN M	LUN NA	MAR B	MAR M	MAR NA	MIER B	MIER M	MIER NA	JUE B	JUE M	JUE NA	VIER B	VIER M	VIER NA	SAB B	SAB M	SAB NA	DOMINGO B	DOMINGO M	DOMINGO NA
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE INSTALACION DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA TAREA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL DISCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

NOMBRE Y APELLIDO TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA INSPECCION A DIARIO Y CERTIFICA QUE CUENTA CON LA PERICIA PARA MANEJAR LA HERRAMIENTA						
Fabian Cardozo	1077709947	W	W	W	W	W	W	
NOMBRE Y APELLIDO INSPECTOR SST	**CEDULA**	**FIRMA INSPECTOR SST**						
Katherine Barreto	1008864947	Bodl	Bodl	Bodl	Bodl	Bodl	Bodl	

DESCRIPCIÓN DE TALADRO

MARCA: BOSCH | MODELO: 2025

	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE INSTALACIÓN DE LA BROCA (INSERTACIÓN)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LAS BROCAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

NOMBRE Y APELLIDO TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA INSPECCION A DIARIO Y CERTIFICA QUE CUENTA CON LA PERICIA PARA MANEJAR LA HERRAMIENTA						
Fabian Cardozo	1077709947	W	W	W	W	W	W	
NOMBRE Y APELLIDO INSPECTOR SST	**CEDULA**	**FIRMA INSPECTOR SST**						
Katherine Barreto	1008864947	Bodl	Bodl	Bodl	Bodl	Bodl	Bodl	

Escaneado con CamScanner

INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL, TALADRO DE MANO Y PULIDORA

FECHA DE INSPECCIÓN — Semana Del 25 al 30 Mes 11 Año 2021

PROYECTO: Colegio Barta

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA

MARCA: Bosch | MODELO: 2020

	LUN			MAR			MIE			JUE			VIE			SAB			OBSERVACIONES		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	N
¿SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE INSTALACION DEL DISCO (INSERTACION)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUAYDA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
¿SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
¿SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
¿SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA TAREA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
¿SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL DISCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

NOMBRE Y APELLIDO TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA INSPECCION A DIARIO Y CERTIFICA QUE CUENTA CON LA PERICIA PARA MANEJAR LA HERRAMIENTA
[illegible]	1478[illegible]87	[signature]
NOMBRE Y APELLIDO INSPECTOR SST	CEDULA	FIRMA INSPECTOR SST
Katherine Barreto	1000[illegible]477	[signature]

DESCRIPCIÓN DE TALADRO

MARCA: Truper | MODELO: 2021

	LUN			MAR			MIE			JUE			VIE			SAB			OBSERVACIONES		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	N
¿SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE INSTALACIÓN DE LA BROCA (INSERTACIÓN)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
¿SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
¿SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
¿SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LAS BROCAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

NOMBRE Y APELLIDO TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA INSPECCION A DIARIO Y CERTIFICA QUE CUENTA CON LA PERICIA PARA MANEJAR LA HERRAMIENTA
[illegible]	1478[illegible]87	[signature]
NOMBRE Y APELLIDO INSPECTOR SST	CEDULA	FIRMA INSPECTOR SST
Katherine Barreto	1000[illegible]477	[signature]

OBSERVACIONES

Escaneado con CamScanner

INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL, TALADRO DE MANO Y PULIDORA

FECHA DE INSPECCIÓN: Semana Del 25 al 30 Mes 11 Año 2024

PROYECTO: Colegio Borla

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA

MARCA	truper	MODELO	2021

	LUN			MAR			MIER			JUE			VIER			SAB			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE INSTALACION DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA TAREA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL DISCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

NOMBRE Y APELLIDO TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA INSPECCION A DIARIO Y CERTIFICA QUE CUENTA CON LA PERICIA PARA MANEJAR LA HERRAMIENTA
Jonathan Hurtado V	1841054B	Jon H
NOMBRE Y APELLIDO INSPECTOR SST	**CEDULA**	**FIRMA INSPECTOR SST**
Katherine Barreto	1000506477	Sadl

DESCRIPCIÓN DE TALADRO

MARCA	BOSCH	MODELO	2020

	LUN			MAR			MIER			JUE			VIER			SAB			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE INSTALACIÓN DE LA BROCA (INSERTACIÓN)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LAS BROCAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

NOMBRE Y APELLIDO TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA INSPECCION A DIARIO Y CERTIFICA QUE CUENTA CON LA PERICIA PARA MANEJAR LA HERRAMIENTA
Jonathan Hurtado	1841054B	Jon H
NOMBRE Y APELLIDO INSPECTOR SST	**CEDULA**	**FIRMA INSPECTOR SST**
Katherine Barreto	1000506477	Sadl

Escaneado con CamScanner

INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL, TALADRO DE MANO Y PULIDORA

FECHA DE INSPECCIÓN — Semana Del 2 al 7 Mes 12 Año 2024

PROYECTO — Colegio Borda

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA

MARCA	Truper	MODELO	2016

	LUN			MAR			MIE			JUE			VIE			SAB			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)				✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE INSTALACION DEL DISCO (INSERTACION)				✓			✓			✓			✓			✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS				✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO				✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO				✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA				✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM				✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA				✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)				✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA TAREA				✓			✓			✓			✓			✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS				✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL DISCO				✓			✓			✓			✓			✓					

NOMBRE Y APELLIDO TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA INSPECCION A DIARIO Y CERTIFICA QUE CUENTA CON LA PERICIA PARA MANEJAR LA HERRAMIENTA
Fabian Cardozo	1033709472	
NOMBRE Y APELLIDO INSPECTOR SST	**CEDULA**	**FIRMA INSPECTOR SST**
Katherine Barreto	1000806477	

DESCRIPCIÓN DE TALADRO

MARCA	Bosch	MODELO	2214

	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)				✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE INSTALACIÓN DE LA BROCA (INSERTACION)				✓			✓			✓			✓			✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS				✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO				✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO				✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN				✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA				✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)				✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR				✓			✓			✓			✓			✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS				✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LAS BROCAS				✓			✓			✓			✓			✓					

NOMBRE Y APELLIDO TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA INSPECCION A DIARIO Y CERTIFICA QUE CUENTA CON LA PERICIA PARA MANEJAR LA HERRAMIENTA
Fabian Cardozo	1033709472	
NOMBRE Y APELLIDO INSPECTOR SST	**CEDULA**	**FIRMA INSPECTOR SST**
Katherine Barreto	1000806477	

OBSERVACIONES

Escaneado con CamScanner

INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL, TALADRO DE MANO Y PULIDORA

FECHA DE INSPECCIÓN: Semana Del 2 al 7 Mes 12 Año 2024

PROYECTO: Colegio Borja

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA

MARCA		MODELO	

	LUN			MAR			MIER			JUE			VIER			SAB			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)																					
ESTADO DE INSTALACION DEL DISCO (INSERTACION)																					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS																					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO																					
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO																					
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA																					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM																					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA																					
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)																					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA TAREA																					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS																					
ESTADO DEL DISCO																					

NOMBRE Y APELLIDO TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA INSPECCION A DIARIO Y CERTIFICA QUE CUENTA CON LA PERICIA PARA MANEJAR LA HERRAMIENTA
NOMBRE Y APELLIDO INSPECTOR SST	**CEDULA**	**FIRMA INSPECTOR SST**

DESCRIPCIÓN DE TALADRO

MARCA	Dewalt	MODELO	2020

	LUN			MAR			MIER			JUE			VIER			SAB			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE INSTALACIÓN DE LA BROCA (INSERTACION)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACION	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LAS BROCAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

NOMBRE Y APELLIDO TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA INSPECCION A DIARIO Y CERTIFICA QUE CUENTA CON LA PERICIA PARA MANEJAR LA HERRAMIENTA						
Jeferson Vega	1000930664	Jeferson	Jeferson	Jeferson	Jeferson	Jeferson	Jeferson	
NOMBRE Y APELLIDO INSPECTOR SST	**CEDULA**	**FIRMA INSPECTOR SST**						
Katherine Barrio	1000806473	Barrio	Barrio	Barrio	Barrio	Barrio	Barrio	

OBSERVACIONES

Escaneado con CamScanner

INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL, TALADRO DE MANO Y PULIDORA

FECHA DE INSPECCIÓN: Semana Del 2 al 7 Mes 12 Año 2024

PROYECTO: Colegio Barla

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA

MARCA: ——— MODELO: ———

	LUN B	LUN M	LUN NA	MAR B	MAR M	MAR NA	MIE B	MIE M	MIE NA	JUE B	JUE M	JUE NA	VIE B	VIE M	VIE NA	SAB B	SAB M	SAB NA	DOMINGO B	DOMINGO M	DOMINGO NA
E VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)																					
STADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)																					
UENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS																					
STADO E INSTALACION DEL MANGO																					
STADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO																					
STADO DE LA GUIA DE LA GUARDA																					
E UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM																					
E UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA																					
STADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)																					
E UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA TAREA																					
E HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS																					
STADO DEL DISCO																					

NOMBRE Y APELLIDO TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA INSPECCION A DIARIO Y CERTIFICA QUE CUENTA CON LA PERICIA PARA MANEJAR LA HERRAMIENTA
———	———	
NOMBRE Y APELLIDO INSPECTOR SST	**CEDULA**	**FIRMA INSPECTOR SST**
———	———	

DESCRIPCIÓN DE TALADRO

MARCA: Dewalt MODELO: 2020

	LUN B	LUN M	LUN NA	MAR B	MAR M	MAR NA	MIE B	MIE M	MIE NA	JUE B	JUE M	JUE NA	VIE B	VIE M	VIE NA	SAB B	SAB M	SAB NA	DOMINGO B	DOMINGO M	DOMINGO NA
E VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)				✓			✓			✓			✓			✓					
STADO DE INSTALACIÓN DE LA BROCA (INSERTACIÓN)				✓			✓			✓			✓			✓					
UENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS				✓			✓			✓			✓			✓					
STADO E INSTALACION DEL MANGO				✓			✓			✓			✓			✓					
STADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO				✓			✓			✓			✓			✓					
STADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN				✓			✓			✓			✓			✓					
E UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA				✓			✓			✓			✓			✓					
STADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)				✓			✓			✓			✓			✓					
E UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR				✓			✓			✓			✓			✓					
E HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS				✓			✓			✓			✓			✓					
STADO DE LAS BROCAS																					

NOMBRE Y APELLIDO TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA INSPECCION A DIARIO Y CERTIFICA QUE CUENTA CON LA PERICIA PARA MANEJAR LA HERRAMIENTA
Jefferson	1026293855	Jefferson Jefferson Jefferson
NOMBRE Y APELLIDO INSPECTOR SST	**CEDULA**	**FIRMA INSPECTOR SST**
Katherine Barreto	1000806477	

OBSERVACIONES

Escaneado con CamScanner

INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL, TALADRO DE MANO Y PULIDORA

FECHA DE INSPECCIÓN — Semana Del 2 al 7 Mes 12 Año 2021

PROYECTO: Colegio Barla

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA

MARCA: ——— MODELO: ———

	LUN			MAR			MIER			JUE			VIER			SAB			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)																					
ESTADO DE INSTALACION DEL DISCO (INSERTACION)																					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS																					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO																					
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO																					
ESTADO DE LA CUBA DE LA GUAYADA																					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM																					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA																					
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)																					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA TAREA																					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS																					
ESTADO DEL DISCO																					

NOMBRE Y APELLIDO TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA INSPECCION A DIARIO Y CERTIFICA QUE CUENTA CON LA PERICIA PARA MANEJAR LA HERRAMIENTA
———	———	
NOMBRE Y APELLIDO INSPECTOR SST	CEDULA	FIRMA INSPECTOR SST
———	———	

DESCRIPCIÓN DE TALADRO

MARCA: ——— MODELO: ———

	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE INSTALACIÓN DE LA BROCA (INSERTACION)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LAS BROCAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

NOMBRE Y APELLIDO TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA INSPECCION A DIARIO Y CERTIFICA QUE CUENTA CON LA PERICIA PARA MANEJAR LA HERRAMIENTA
gustavo ostos	1024524913	
NOMBRE Y APELLIDO INSPECTOR SST	CEDULA	FIRMA INSPECTOR SST
Katherine Barreto	1000806477	

OBSERVACIONES

Escaneado con CamScanner

INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL, TALADRO DE MANO Y PULIDORA

FECHA DE INSPECCIÓN: Semana Del 2 al 7 Mes 12 Año 2024

PROYECTO: Colegio Borto

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA

MARCA: Bosch | MODELO: 2020

	LUN B	LUN M	LUN NA	MAR B	MAR M	MAR NA	MIE B	MIE M	MIE NA	JUE B	JUE M	JUE NA	VIE B	VIE M	VIE NA	SAB B	SAB M	SAB NA	DOMINGO B	DOMINGO M	DOMINGO NA
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)				✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE INSTALACION DEL DISCO (INSERTACION)				✓			✓			✓			✓			✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS				✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO				✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO				✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LA CUBA DE LA GUARDA				✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM				✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA				✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)				✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA TAREA				✓			✓			✓			✓			✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS				✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL DISCO				✓			✓			✓			✓			✓					

NOMBRE Y APELLIDO TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA INSPECCION A DIARIO Y CERTIFICA QUE CUENTA CON LA PERICIA PARA MANEJAR LA HERRAMIENTA
Ramos Cifuentes	1121686027	
NOMBRE Y APELLIDO INSPECTOR SST	**CEDULA**	**FIRMA INSPECTOR SST**
Katherine Barreto	1006604477	

DESCRIPCIÓN DE TALADRO

MARCA: Dewalt | MODELO: 2021

	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)				✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE INSTALACION DE LA BROCA (INSERTACION)				✓			✓			✓			✓			✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS				✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO				✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO				✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACION				✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA				✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)				✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR				✓			✓			✓			✓			✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS				✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LAS BROCAS				✓			✓			✓			✓			✓					

NOMBRE Y APELLIDO TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA INSPECCION A DIARIO Y CERTIFICA QUE CUENTA CON LA PERICIA PARA MANEJAR LA HERRAMIENTA
Ramos Cifuentes	1121686027	
NOMBRE Y APELLIDO INSPECTOR SST	**CEDULA**	**FIRMA INSPECTOR SST**
Katherine Barreto	1006604477	

OBSERVACIONES

Escaneado con CamScanner

INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL, TALADRO DE MANO Y PULIDORA

FECHA DE INSPECCIÓN: Semana Del 2 al 7 Mes 12 Año 2024

PROYECTO: Colegio Bonta

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA

MARCA	Bosch	MODELO	2020

	LUN B	LUN M	LUN NA	MAR B	MAR M	MAR NA	MIER B	MIER M	MIER NA	JUE B	JUE M	JUE NA	VIER B	VIER M	VIER NA	SAB B	SAB M	SAB NA	DOMINGO B	DOMINGO M	DOMINGO NA
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA TAREA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL DISCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

NOMBRE Y APELLIDO TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA INSPECCION A DIARIO Y CERTIFICA QUE CUENTA CON LA PERICIA PARA MANEJAR LA HERRAMIENTA						
Jhon cifuentes	1010029132	Jhon	Jhon	Jhon	Jhon	Jhon	Jhon	
NOMBRE Y APELLIDO INSPECTOR SST	CEDULA	FIRMA INSPECTOR SST						
Katherine Barreto	1000806477							

DESCRIPCIÓN DE TALADRO

MARCA	DeWalt	MODELO	2021

	LUN B	LUN M	LUN NA	MAR B	MAR M	MAR NA	MIER B	MIER M	MIER NA	JUE B	JUE M	JUE NA	VIER B	VIER M	VIER NA	SAB B	SAB M	SAB NA	DOMINGO B	DOMINGO M	DOMINGO NA
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE INSTALACION DE LA BROCA (INSERTACIÓN)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LAS BROCAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

NOMBRE Y APELLIDO TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA INSPECCION A DIARIO Y CERTIFICA QUE CUENTA CON LA PERICIA PARA MANEJAR LA HERRAMIENTA						
Jhon cifuentes	1010029132	Jhon	Jhon	Jhon	Jhon	Jhon	Jhon	
NOMBRE Y APELLIDO INSPECTOR SST	CEDULA	FIRMA INSPECTOR SST						
Katherine Barreto	1000806477							

OBSERVACIONES

Escaneado con CamScanner

INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL, TALADRO DE MANO Y PULIDORA

Semana Del 2 al 7 Mes 12 Año 2024

FECHA DE INSPECCIÓN

PROYECTO: Colegio Borla

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA

MARCA: Bosch | MODELO: 2020

	LUN			MAR			MIER			JUE			VIER			SAB			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE INSTALACION DEL DISCO (ASENTACION)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS BROCAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA TAREA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL DISCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

NOMBRE Y APELLIDO TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA INSPECCION A DIARIO Y CERTIFICA QUE CUENTA CON LA PERICIA PARA MANEJAR LA HERRAMIENTA	LUN	MAR	MIER	JUE	VIER	SAB
Ivan Cifuentes	1020722797		Ivan	Ivan	Ivan	Ivan	Ivan	Ivan
NOMBRE Y APELLIDO INSPECTOR SST	CEDULA	FIRMA INSPECTOR SST						
Katherine Barrero	1000804497		Bardl	Bardl	Bardl	Bardl	Bardl	Bardl

DESCRIPCIÓN DE TALADRO

MARCA: Dewalt | MODELO: 2021

	LUN			MAR			MIER			JUE			VIER			SAB			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE INSTALACION DE LA BROCA (INSERTACION)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO E INSTALACIÓN DEL MANGO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LAS BROCAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

NOMBRE Y APELLIDO TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA INSPECCION A DIARIO Y CERTIFICA QUE CUENTA CON LA PERICIA PARA MANEJAR LA HERRAMIENTA	LUN	MAR	MIER	JUE	VIER	SAB
Ivan Cifuentes	1020722797		Ivan	Ivan	Ivan	Ivan	Ivan	Ivan
NOMBRE Y APELLIDO INSPECTOR SST	CEDULA	FIRMA INSPECTOR SST						
Katherine Barrero	1000804497		Bardl	Bardl	Bardl	Bardl	Bardl	Bardl

OBSERVACIONES

Escaneado con CamScanner

INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL, TALADRO DE MANO Y PULIDORA

FECHA DE INSPECCIÓN — Semana Del 2 al 7 Mes 12 Año 2021

PROYECTO: Colegio Boda

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA

MARCA	BOSCH	MODELO	2020

DESCRIPCIÓN DE TALADRO

MARCA	Truper	MODELO	2021

NOMBRE Y APELLIDO TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA INSPECCIÓN A DIARIO Y CERTIFICA QUE CUENTA CON LA PERICIA PARA MANEJAR LA HERRAMIENTA
[illegible]	79760385	
NOMBRE Y APELLIDO INSPECTOR SST	**CEDULA**	**FIRMA INSPECTOR SST**
Katherine Barreto Borda	1077	SST

NOMBRE Y APELLIDO TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA INSPECCIÓN A DIARIO Y CERTIFICA QUE CUENTA CON LA PERICIA PARA MANEJAR LA HERRAMIENTA
[illegible]	79760385	
NOMBRE Y APELLIDO INSPECTOR SST	**CEDULA**	**FIRMA INSPECTOR SST**
Katherine Barreto Borda	1077	SST

OBSERVACIONES

Escaneado con CamScanner

INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL, TALADRO DE MANO Y PULIDORA

FECHA DE INSPECCIÓN: Semana Del 2 al 7 Mes 12 Año 2024

PROYECTO: Colegio Borta

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA

MARCA: Truper | MODELO: 2020

	LUN B	LUN M	LUN NA	MAR B	MAR M	MAR NA	MIER B	MIER M	MIER NA	JUE B	JUE M	JUE NA	VIER B	VIER M	VIER NA	SAB B	SAB M	SAB NA	DOMINGO B	DOMINGO M	DOMINGO NA
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE INSTALACION DEL DISCO (INSERTACION)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA TAREA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL DISCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

NOMBRE Y APELLIDO TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA INSPECCION A DIARIO Y CERTIFICA QUE CUENTA CON LA PERICIA PARA MANEJAR LA HERRAMIENTA
Freddy Herrera	7-709-1487	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
NOMBRE Y APELLIDO INSPECTOR SST	**CEDULA**	**FIRMA INSPECTOR SST**
Katherine Barreto	1000000497	Bodk Bodk Bodk Bodk Bodk Bodk

DESCRIPCIÓN DE TALADRO

MARCA: Bosch | MODELO: 2021

	LUN B	LUN M	LUN NA	MAR B	MAR M	MAR NA	MIER B	MIER M	MIER NA	JUE B	JUE M	JUE NA	VIER B	VIER M	VIER NA	SAB B	SAB M	SAB NA	DOMINGO B	DOMINGO M	DOMINGO NA
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE INSTALACION DE LA BROCA (INSERTACION)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACION	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LAS BROCAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

NOMBRE Y APELLIDO TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA INSPECCION A DIARIO Y CERTIFICA QUE CUENTA CON LA PERICIA PARA MANEJAR LA HERRAMIENTA
Freddy	7-709-1487	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
NOMBRE Y APELLIDO INSPECTOR SST	**CEDULA**	**FIRMA INSPECTOR SST**
Katherine Barreto	1000000497	Bodk Bodk Bodk Bodk Bodk Bodk

Escaneado con CamScanner

INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL, TALADRO DE MANO Y PULIDORA

FECHA DE INSPECCIÓN: Semana Del 2 al 7 Mes D Año 2024

PROYECTO: Colegio Boita

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA

MARCA: Bosch MODELO: 2020

	LUN			MAR			MIER			JUE			VIER			SAB			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL INTERUPTON DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA TAREA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL DISCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

NOMBRE Y APELLIDO TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA INSPECCION A DIARIO Y CERTIFICA QUE CUENTA CON LA PERICIA PARA MANEJAR LA HERRAMIENTA	LUN	MAR	MIER	JUE	VIER	SAB	DOMINGO
José Isidro Herrera	18410548		JOH	JOH	JOH	JOH	JOH	JOH	
NOMBRE Y APELLIDO INSPECTOR SST	CEDULA	FIRMA INSPECTOR SST							
Katherine Barreto	1000806477		Bad	Bad	Bad	Bad	Bad	Bad	

DESCRIPCIÓN DE TALADRO

MARCA: Dewalt MODELO: 2014

	LUN			MAR			MIER			JUE			VIER			SAB			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE INSTALACIÓN DE LA BROCA (INSERTACIÓN)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LAS BROCAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

NOMBRE Y APELLIDO TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA INSPECCION A DIARIO Y CERTIFICA QUE CUENTA CON LA PERICIA PARA MANEJAR LA HERRAMIENTA	LUN	MAR	MIER	JUE	VIER	SAB	DOMINGO
José Isidro Herrera	18410548		JOH	JOH	JOH	JOH	JOH	JOH	
NOMBRE Y APELLIDO INSPECTOR SST	CEDULA	FIRMA INSPECTOR SST							
Katherine Barreto	1000806477		Bad	Bad	Bad	Bad	Bad	Bad	

Escaneado con CamScanner

INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL, TALADRO DE MANO Y PULIDORA

FECHA DE INSPECCIÓN Semana Del 9 al 14 Mes 12 Año 2020

PROYECTO Colegio Barlo

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA

MARCA	Bosch	MODELO	2020

	LUN B	LUN M	LUN NA	MAR B	MAR M	MAR NA	MIE B	MIE M	MIE NA	JUE B	JUE M	JUE NA	VIER B	VIER M	VIER NA	SAB B	SAB M	SAB NA	DOMINGO B	DOMINGO M	DOMINGO NA
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE INSTALACION DEL DISCO (INSERTACION)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LA HOJA DE LA GUARDA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZA ACCESORIO APROPIADO PARA LA TAREA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA TAREA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL DISCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

NOMBRE Y APELLIDO TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA INSPECCION A DIARIO Y CERTIFICA QUE CUENTA CON LA PERICIA PARA MANEJAR LA HERRAMIENTA	LUN	MAR	MIE	JUE	VIER	SAB	DOMINGO
Jonisidro Herrera	18410548		Jose	Jose	Jose	Jose	Jose	Jose	
NOMBRE Y APELLIDO INSPECTOR SST	CEDULA	FIRMA INSPECTOR SST							
Katherine Barrios	1000806477								

DESCRIPCIÓN DE TALADRO

MARCA	Stupel	MODELO	2020

	LUN B	LUN M	LUN NA	MAR B	MAR M	MAR NA	MIE B	MIE M	MIE NA	JUE B	JUE M	JUE NA	VIER B	VIER M	VIER NA	SAB B	SAB M	SAB NA	DOMINGO B	DOMINGO M	DOMINGO NA
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENDIONES, CABLES, TOMA)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE INSTALACIÓN DE LA BROCA (INSERTACION)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LAS BROCAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

NOMBRE Y APELLIDO TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA INSPECCION A DIARIO Y CERTIFICA QUE CUENTA CON LA PERICIA PARA MANEJAR LA HERRAMIENTA	LUN	MAR	MIE	JUE	VIER	SAB	DOMINGO
Jonisidro Herrera	18410548		Jose	Jose	Jose	Jose	Jose	Jose	
NOMBRE Y APELLIDO INSPECTOR SST	CEDULA	FIRMA INSPECTOR SST							
Katherine Barrios	1000806477								

OBSERVACIONES

Escaneado con CamScanner

INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL, TALADRO DE MANO Y PULIDORA

FECHA DE INSPECCIÓN: Semana Del 9 al 14 Mes 12 Año 2024

PROYECTO: Colegio Bolta

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA

MARCA: Bosch | MODELO: 2000

	LUN			MAR			MIER			JUE			VIER			SAB			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE INSTALACION DEL DISCO (INSERTACION)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LA CUMA DE LA GUARDA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA TAREA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL DISCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

NOMBRE Y APELLIDO TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA INSPECCION A DIARIO Y CERTIFICA QUE CUENTA CON LA PERICIA PARA MANEJAR LA HERRAMIENTA
Jhonny Fabian	7988497	J J J J J J
NOMBRE Y APELLIDO INSPECTOR SST	CEDULA	FIRMA INSPECTOR SST
Katherine Barreto	1006806477	Sadl Sadl Sadl Sadl Sadl Sadl

DESCRIPCIÓN DE TALADRO

MARCA: Truper | MODELO: 2020

	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE INSTALACIÓN DE LA BROCA (INSERTACION)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LAS BROCAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

NOMBRE Y APELLIDO TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA INSPECCION A DIARIO Y CERTIFICA QUE CUENTA CON LA PERICIA PARA MANEJAR LA HERRAMIENTA
Jhonny Fabian	7988497	J J J J J J
NOMBRE Y APELLIDO INSPECTOR SST	CEDULA	FIRMA INSPECTOR SST
Katherine Barreto	1006806477	Sadl Sadl Sadl Sadl Sadl Sadl

OBSERVACIONES

Escaneado con CamScanner

INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL, TALADRO DE MANO Y PULIDORA

FECHA DE INSPECCIÓN: Semana Del 9 al 14 Mes 12 Año 2024

PROYECTO: Colegio Bata

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA

MARCA: Bosch | MODELO: 2020

	LUN			MAR			MIER			JUE			VIER			SAB			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	N
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE INSTALACION DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA TAREA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL DISCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

NOMBRE Y APELLIDO TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA INSPECCION A DIARIO Y CERTIFICA QUE CUENTA CON LA PERICIA PARA MANEJAR LA HERRAMIENTA						
[illegible]	7478058		✓	✓	✓	✓	✓	✓
NOMBRE Y APELLIDO INSPECTOR SST	CEDULA	FIRMA INSPECTOR SST						
Katherine Barreto	1000806477		✓	✓	✓	✓	✓	✓

DESCRIPCIÓN DE TALADRO

MARCA: truper | MODELO: 2020

	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	N
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE INSTALACIÓN DE LA BROCA (INSERTACIÓN)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LAS BROCAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

NOMBRE Y APELLIDO TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA INSPECCION A DIARIO Y CERTIFICA QUE CUENTA CON LA PERICIA PARA MANEJAR LA HERRAMIENTA						
[illegible]	7478058		✓	✓	✓	✓	✓	✓
NOMBRE Y APELLIDO INSPECTOR SST	CEDULA	FIRMA INSPECTOR SST						
Katherine Barreto	1000806477		✓	✓	✓	✓	✓	✓

OBSERVACIONES

1 2 1 1

Escaneado con CamScanner

INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL, TALADRO DE MANO Y PULIDORA

FECHA DE INSPECCIÓN: Semana Del 9 al 13 Mes 12 Año 2024

PROYECTO: Colegio Barla

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA

MARCA: ——— MODELO: ———

	LUN			MAR			MIER			JUE			VIER			SAB			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	N
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)																					
ESTADO DE INSTALACION DEL DISCO (INSERTACION)																					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS																					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO																					
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO																					
ESTADO DE LA SUBA DE LA GUARDA																					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM																					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA																					
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)																					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA TAREA																					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS																					
ESTADO DEL DISCO																					

NOMBRE Y APELLIDO TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA INSPECCION A DIARIO Y CERTIFICA QUE CUENTA CON LA PERICIA PARA MANEJAR LA HERRAMIENTA
———	———	
NOMBRE Y APELLIDO INSPECTOR SST	CEDULA	FIRMA INSPECTOR SST
———	———	

DESCRIPCIÓN DE TALADRO

MARCA: Dewalt MODELO: 2060

	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	N
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE INSTALACIÓN DE LA BROCA (INSERTACION)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACION	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LAS BROCAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

NOMBRE Y APELLIDO TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA INSPECCION A DIARIO Y CERTIFICA QUE CUENTA CON LA PERICIA PARA MANEJAR LA HERRAMIENTA
gustavo ostos	1024514913	
NOMBRE Y APELLIDO INSPECTOR SST	CEDULA	FIRMA INSPECTOR SST
Katherine Barreto	1000804477	

OBSERVACIONES

Escaneado con CamScanner

INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL, TALADRO DE MANO Y PULIDORA

FECHA DE INSPECCIÓN: Semana Del 9 al 14 Mes 12 Año 2024

PROYECTO: Colegio Borla

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA

MARCA	Bosch	MODELO	2020

	LUN			MAR			MIE			JUE			VIE			SAB			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	N
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓			✓			✓			✓			✓								
ESTADO DE INSTALACION DEL DISCO (INSERTACION)	✓			✓			✓			✓			✓								
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓			✓			✓			✓			✓								
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓			✓			✓			✓			✓								
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓			✓			✓			✓			✓								
ESTADO DE LA DISA DE LA GUARDA	✓			✓			✓			✓			✓								
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM	✓			✓			✓			✓			✓								
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓			✓			✓			✓			✓								
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓			✓			✓			✓			✓								
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA TAREA	✓			✓			✓			✓			✓								
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓			✓			✓			✓			✓								
ESTADO DEL DISCO	✓			✓			✓			✓			✓								

NOMBRE Y APELLIDO TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA INSPECCION A DIARIO Y CERTIFICA QUE CUENTA CON LA PERICIA PARA MANEJAR LA HERRAMIENTA
Ferney Cifuentes	1024486602	Ferney
NOMBRE Y APELLIDO INSPECTOR SST	**CEDULA**	**FIRMA INSPECTOR SST**
Katherine Barreto	1000806477	Katherine

DESCRIPCIÓN DE TALADRO

MARCA	Stanley	MODELO	2020

	LUN			MAR			MIE			JUE			VIE			SAB			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	N
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)																					
ESTADO DE INSTALACIÓN DE LA BROCA (INSERTACIÓN)																					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS																					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO																					
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO																					
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN																					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA																					
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)																					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR																					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS																					
ESTADO DE LAS BROCAS																					

NOMBRE Y APELLIDO TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA INSPECCION A DIARIO Y CERTIFICA QUE CUENTA CON LA PERICIA PARA MANEJAR LA HERRAMIENTA
Ferney Cifuentes	1024486602	Ferney
NOMBRE Y APELLIDO INSPECTOR SST	**CEDULA**	**FIRMA INSPECTOR SST**
Katherine Barreto	1000806477	Katherine

OBSERVACIONES

Escaneado con CamScanner

INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL, TALADRO DE MANO Y PULIDORA

FECHA DE INSPECCIÓN — Semana Del 9 al 14 Mes 12 Año 2021

PROYECTO — Colegio Barla

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA

MARCA	Bosch	MODELO	2020

	LUN B	LUN M	LUN NA	MAR B	MAR M	MAR NA	MIE B	MIE M	MIE NA	JUE B	JUE M	JUE NA	VIER B	VIER M	VIER NA	SAB B	SAB M	SAB NA	B	M	NA
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)				✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)				✓			✓			✓			✓			✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS				✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO E INSTALACIÓN DEL MANGO				✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO				✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA				✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM				✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA				✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)				✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA TAREA				✓			✓			✓			✓			✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS				✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL DISCO				✓			✓			✓			✓			✓					
NOMBRE Y APELLIDO TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA INSPECCION A DIARIO Y CERTIFICA QUE CUENTA CON LA PERICIA PARA MANEJAR LA HERRAMIENTA																			
Fabian Cardozo	1033709942			Ucfa			Ucfa			Ucfa			Ucfa			Ucfa					
NOMBRE Y APELLIDO INSPECTOR SST	CEDULA	FIRMA INSPECTOR SST																			
Katherine Barrero	1000804497			Sadl			Sadl			Sadl			Sadl			Sadl					

DESCRIPCIÓN DE TALADRO

MARCA	Hyper	MODELO	2020

	LUN B	LUN M	LUN NA	MAR B	MAR M	MAR NA	MIE B	MIE M	MIE NA	JUE B	JUE M	JUE NA	VIER B	VIER M	VIER NA	SAB B	SAB M	SAB NA	B	M	NA
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)				✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE INSTALACIÓN DE LA BROCA (INSERTACIÓN)				✓			✓			✓			✓			✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS				✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO				✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO				✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN				✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA				✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)				✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR				✓			✓			✓			✓			✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS				✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LAS BROCAS				✓			✓			✓			✓			✓					
NOMBRE Y APELLIDO TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA INSPECCION A DIARIO Y CERTIFICA QUE CUENTA CON LA PERICIA PARA MANEJAR LA HERRAMIENTA																			
Fabian Cardozo	1033709942			Ucfa			Ucfa			Ucfa			Ucfa			Ucfa					
NOMBRE Y APELLIDO INSPECTOR SST	CEDULA	FIRMA INSPECTOR SST																			
Katherine Barrero	1000804497			Sadl			Sadl			Sadl			Sadl			Sadl					

OBSERVACIONES

Escaneado con CamScanner

INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL, TALADRO DE MANO Y PULIDORA

FECHA DE INSPECCIÓN — Semana Del 9 al 14 Mes 12 Año 2024

PROYECTO — Colegio Borla

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA

MARCA	Bosch	MODELO	2020

	LUN B	LUN M	LUN NA	MAR B	MAR M	MAR NA	MIER B	MIER M	MIER NA	JUE B	JUE M	JUE NA	VIER B	VIER M	VIER NA	SAB B	SAB M	SAB NA	DOMINGO B	DOMINGO M	DOMINGO NA
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)				✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE INSTALACION DEL DISCO (INSERTACION)				✓			✓			✓			✓			✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS				✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO				✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO				✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LA UNIA DE LA GUARDA				✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS HPM				✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA				✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)				✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA TAREA				✓			✓			✓			✓			✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS				✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL DISCO				✓			✓			✓			✓			✓					

NOMBRE Y APELLIDO TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA INSPECCION A DIARIO Y CERTIFICA QUE CUENTA CON LA PERICIA PARA MANEJAR LA HERRAMIENTA	LUN	MAR	MIER	JUE	VIER	SAB	DOMINGO
Ivan Cifuentes	1002772784		Ivan	Ivan	Ivan	Ivan	Ivan		
NOMBRE Y APELLIDO INSPECTOR SST	CEDULA	FIRMA INSPECTOR SST							
Katherine Barreto	1000866497								

DESCRIPCIÓN DE TALADRO

MARCA	DeWalt	MODELO	2019

	LUN B	LUN M	LUN NA	MAR B	MAR M	MAR NA	MIER B	MIER M	MIER NA	JUE B	JUE M	JUE NA	VIER B	VIER M	VIER NA	SAB B	SAB M	SAB NA	DOMINGO B	DOMINGO M	DOMINGO NA
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)				✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE INSTALACION DE LA BROCA (INSERTACION)				✓			✓			✓			✓			✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS				✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO				✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO				✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN				✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA				✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)				✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR				✓			✓			✓			✓			✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS				✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LAS BROCAS				✓			✓			✓			✓			✓					

NOMBRE Y APELLIDO TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA INSPECCION A DIARIO Y CERTIFICA QUE CUENTA CON LA PERICIA PARA MANEJAR LA HERRAMIENTA	LUN	MAR	MIER	JUE	VIER	SAB	DOMINGO
Ivan Cifuentes	1002772784		Ivan	Ivan	Ivan	Ivan	Ivan		
NOMBRE Y APELLIDO INSPECTOR SST	CEDULA	FIRMA INSPECTOR SST							
Katherine Barreto	1000866497								

OBSERVACIONES

Escaneado con CamScanner

INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL, TALADRO DE MANO Y PULIDORA

FECHA DE INSPECCIÓN — Semana Del 9 al 14 Mes 12 Año 2024

PROYECTO — Colegio Borja

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA

MARCA	Bosch	MODELO	2020

SE VERIFICA EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)
ESTADO DE INSTALACION DEL DISCO (INSERTACION)
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO
ESTADO DE LA CUBIERTA DE LA GUNIDA
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LA TAREA
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA TAREA
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS
ESTADO DEL DISCO

NOMBRE Y APELLIDO TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA INSPECCIÓN A DIARIO Y CERTIFICA QUE CUENTA CON LA PERICIA PARA MANEJAR LA HERRAMIENTA
Jhon Cl Fuentes	1010029153	
NOMBRE Y APELLIDO INSPECTOR SST	**CEDULA**	**FIRMA INSPECTOR SST**
Katherine Barreto	1006806497	

L	M	MA	J	V	S	D
			✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	
			Jhon	Jhon	Jhon	
			Sadf	Sadf	Sadf	

DESCRIPCIÓN DE TALADRO

MARCA	Dewalt	MODELO	2019

SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)
ESTADO DE INSTALACIÓN DE LA BRUCA (INSERTACIÓN)
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS
ESTADO DE LAS BROCAS

NOMBRE Y APELLIDO TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA INSPECCIÓN A DIARIO Y CERTIFICA QUE CUENTA CON LA PERICIA PARA MANEJAR LA HERRAMIENTA
Jhon Cl Fuentes	1010029153	
NOMBRE Y APELLIDO INSPECTOR SST	**CEDULA**	**FIRMA INSPECTOR SST**
Katherine Barreto	1006806497	

L	M	MA	J	V	S	D
			✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	
			Jhon	Jhon	Jhon	
			Sadf	Sadf	Sadf	

OBSERVACIONES

Escaneado con CamScanner

INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL, TALADRO DE MANO Y PULIDORA

FECHA DE INSPECCIÓN — Semana Del 9 al 14 Mes 12 Año 2024

PROYECTO — Colegio Bolo

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA

MARCA		MODELO	

	LUN			MAR			MIE			JUE			VIE			SAB			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)																					
ESTADO DE INSTALACION DEL DISCO (INSERTACION)																					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS																					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO																					
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO																					
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA																					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM																					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA																					
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)																					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA TAREA																					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS																					
ESTADO DEL DISCO																					

NOMBRE Y APELLIDO TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA INSPECCION A DIARIO Y CERTIFICA QUE CUENTA CON LA PERICIA PARA MANEJAR LA HERRAMIENTA
NOMBRE Y APELLIDO INSPECTOR SST	**CEDULA**	**FIRMA INSPECTOR SST**

DESCRIPCIÓN DE TALADRO

MARCA	Dewalt	MODELO	2080

	LUN			MAR			MIE			JUE			VIE			SAB			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)				✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE INSTALACIÓN DE LA BROCA (INSERTACION)				✓			✓			✓			✓			✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS				✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO				✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO				✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACION				✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA				✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)				✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR				✓			✓			✓			✓			✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS				✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LAS BROCAS				✓			✓			✓			✓			✓					

NOMBRE Y APELLIDO TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA INSPECCION A DIARIO Y CERTIFICA QUE CUENTA CON LA PERICIA PARA MANEJAR LA HERRAMIENTA
Jefferson angulo	1076093855	Jefferson Jefferson Jefferson
NOMBRE Y APELLIDO INSPECTOR SST	**CEDULA**	**FIRMA INSPECTOR SST**
Katherine Banol	1006006497	

OBSERVACIONES

Escaneado con CamScanner

INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL, TALADRO DE MANO Y PULIDORA

FECHA DE INSPECCIÓN: Semana Del 16 al 21 Mes 12 Año 2024

PROYECTO: Colegio Bosa

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA

MARCA: Bosch | MODELO: 2020

	LUN B	LUN M	LUN NA	MAR B	MAR M	MAR NA	MIER B	MIER M	MIER NA	JUE B	JUE M	JUE NA	VIER B	VIER M	VIER NA	SAB B	SAB M	SAB NA	DOMINGO B	DOMINGO M	DOMINGO NA
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE INSTALACION DEL DISCO (INSERTACION)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA TAREA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL DISCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

NOMBRE Y APELLIDO TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA INSPECCION A DIARIO Y CERTIFICA QUE CUENTA CON LA PERICIA PARA MANEJAR LA HERRAMIENTA	LUN	MAR	MIER	JUE	VIER	SAB
Jon Isidro Huitron	18410 548		Jon	Jon	Jon	Jon	Jon	Jon
NOMBRE Y APELLIDO INSPECTOR SST	CEDULA	FIRMA INSPECTOR SST						
Katherine Barreto	1000806477		SST	SST	SST	SST	SST	SST

DESCRIPCIÓN DE TALADRO

MARCA: DeWalt | MODELO: 2020

	LUN B	LUN M	LUN NA	MAR B	MAR M	MAR NA	MIER B	MIER M	MIER NA	JUE B	JUE M	JUE NA	VIER B	VIER M	VIER NA	SAB B	SAB M	SAB NA	DOMINGO B	DOMINGO M	DOMINGO NA
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE INSTALACIÓN DE LA BROCA (INSERTACIÓN)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACION	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LAS BROCAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

NOMBRE Y APELLIDO TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA INSPECCION A DIARIO Y CERTIFICA QUE CUENTA CON LA PERICIA PARA MANEJAR LA HERRAMIENTA	LUN	MAR	MIER	JUE	VIER	SAB
Jon Isidro Huitron	18410 548		Jon	Jon	Jon	Jon	Jon	Jon
NOMBRE Y APELLIDO INSPECTOR SST	CEDULA	FIRMA INSPECTOR SST						
Katherine Barreto	1000806477		SST	SST	SST	SST	SST	SST

OBSERVACIONES

Escaneado con CamScanner

INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL, TALADRO DE MANO Y PULIDORA

FECHA DE INSPECCIÓN — Semana Del 16 al 21 Mes 12 Año 2024

PROYECTO: Colegio Borta

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA

MARCA	MODELO
Bosch	2020

	LUN			MAR			MIER			JUE			VIER			SAB			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
SE VERIFICA EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACION)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LA CUIA DE LA GUARDA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS MINI	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA TAREA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL DISCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

NOMBRE Y APELLIDO TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA INSPECCION A DIARIO Y CERTIFICA QUE CUENTA CON LA PERICIA PARA MANEJAR LA HERRAMIENTA
Ivney Cifuentes	1024466862	
NOMBRE Y APELLIDO INSPECTOR SST	CEDULA	FIRMA INSPECTOR SST
Katherine Barreto	1000806497	

DESCRIPCIÓN DE TALADRO

MARCA	MODELO
truper	2021

	LUN			MAR			MIER			JUE			VIER			SAB			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
SE VERIFICA EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE INSTALACIÓN DE LA BROCA (INSERTACION)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACION	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LAS BROCAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

NOMBRE Y APELLIDO TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA INSPECCION A DIARIO Y CERTIFICA QUE CUENTA CON LA PERICIA PARA MANEJAR LA HERRAMIENTA
Ivney Cifuentes	1024466862	
NOMBRE Y APELLIDO INSPECTOR SST	CEDULA	FIRMA INSPECTOR SST
Katherine Barreto	1000806497	

OBSERVACIONES

Escaneado con CamScanner

INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL, TALADRO DE MANO Y PULIDORA

FECHA DE INSPECCIÓN: Semana Del 16 al 21 Mes 12 Año 2024

PROYECTO: Colegio Boita

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA

MARCA: Bosch | MODELO: 2020

	LUN			MAR			MIER			JUE			VIER			SAB			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA TAREA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL DISCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

NOMBRE Y APELLIDO TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA INSPECCION A DIARIO Y CERTIFICA QUE CUENTA CON LA PERICIA PARA MANEJAR LA HERRAMIENTA
[illegible]	74780385	[signature]
NOMBRE Y APELLIDO INSPECTOR SST	CEDULA	FIRMA INSPECTOR SST
Katherine Barreto	1006806477	[signature]

DESCRIPCIÓN DE TALADRO

MARCA: Truper | MODELO: 2020

	LUN			MAR			MIER			JUE			VIER			SAB			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE INSTALACIÓN DE LA BROCA (INSERTACIÓN)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LAS BROCAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

NOMBRE Y APELLIDO TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA INSPECCION A DIARIO Y CERTIFICA QUE CUENTA CON LA PERICIA PARA MANEJAR LA HERRAMIENTA
[illegible]	74780385	[signature]
NOMBRE Y APELLIDO INSPECTOR SST	CEDULA	FIRMA INSPECTOR SST
Katherine Barreto	1006806477	[signature]

OBSERVACIONES

Escaneado con CamScanner

INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL, TALADRO DE MANO Y PULIDORA

FECHA DE INSPECCIÓN: Semana Del 16 al 21 Mes 12 Año 2024

PROYECTO: Colegio Baita

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA

MARCA: Bosch | MODELO: 2020

	LUN B	LUN M	LUN NA	MAR B	MAR M	MAR NA	MIER B	MIER M	MIER NA	JUE B	JUE M	JUE NA	VIER B	VIER M	VIER NA	SAB B	SAB M	SAB NA	DOMINGO B	DOMINGO M	DOMINGO NA
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LA CUBA DE LA GUARDA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA TAREA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL DISCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

NOMBRE Y APELLIDO TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA INSPECCION A DIARIO Y CERTIFICA QUE CUENTA CON LA PERICIA PARA MANEJAR LA HERRAMIENTA
Jhon Cifuentes	1010029157	Jhon
NOMBRE Y APELLIDO INSPECTOR SST	**CEDULA**	**FIRMA INSPECTOR SST**
Katherine Barrera	1000806497	

DESCRIPCIÓN DE TALADRO

MARCA: truper | MODELO: 2020

	LUN B	LUN M	LUN NA	MAR B	MAR M	MAR NA	MIER B	MIER M	MIER NA	JUE B	JUE M	JUE NA	VIER B	VIER M	VIER NA	SAB B	SAB M	SAB NA	DOMINGO B	DOMINGO M	DOMINGO NA
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE INSTALACIÓN DE LA BROCA (INSERTACIÓN)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LAS BROCAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

NOMBRE Y APELLIDO TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA INSPECCION A DIARIO Y CERTIFICA QUE CUENTA CON LA PERICIA PARA MANEJAR LA HERRAMIENTA
Jhon Cifuentes	1010029157	Jhon
NOMBRE Y APELLIDO INSPECTOR SST	**CEDULA**	**FIRMA INSPECTOR SST**
Katherine Barrera	1000806497	

Escaneado con CamScanner

INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL, TALADRO DE MANO Y PULIDORA

FECHA DE INSPECCIÓN: Semana Del 16 al 21 Mes 12 Año 2024

PROYECTO: Colegio Barto

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA

MARCA: Bosch | MODELO: 2020

	LUN			MAR			MIER			JUE			VIER			SAB			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE INSTALACION DEL DISCO (INSERTACION)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LA CASA DE LA GUAYDA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA TAREA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL DISCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

NOMBRE Y APELLIDO TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA INSPECCIÓN A DIARIO Y CERTIFICA QUE CUENTA CON LA PERICIA PARA MANEJAR LA HERRAMIENTA						
[illegible]	7 [illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
NOMBRE Y APELLIDO INSPECTOR SST	CEDULA	FIRMA INSPECTOR SST						
Katherine Barreto	1000[illegible]077	Barreto	Barreto	Barreto	Barreto	Barreto	Barreto	

DESCRIPCIÓN DE TALADRO

MARCA: DEWALT | MODELO: 2020

	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE INSTALACIÓN DE LA BROCA (INSERTACIÓN)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LAS BROCAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

NOMBRE Y APELLIDO TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA INSPECCION A DIARIO Y CERTIFICA QUE CUENTA CON LA PERICIA PARA MANEJAR LA HERRAMIENTA						
[illegible]	7 [illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
NOMBRE Y APELLIDO INSPECTOR SST	CEDULA	FIRMA INSPECTOR SST						
Katherine Barreto	1000[illegible]077	Barreto	Barreto	Barreto	Barreto	Barreto	Barreto	

OBSERVACIONES

Escaneado con CamScanner

INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL, TALADRO DE MANO Y PULIDORA

FECHA DE INSPECCIÓN: Semana Del 16 al 21 Mes 12 Año 2024

PROYECTO: Colegio Bata

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA

MARCA: — MODELO: —

	LUN B	LUN M	LUN NA	MAR B	MAR M	MAR NA	MIE B	MIE M	MIE NA	JUE B	JUE M	JUE NA	VIE B	VIE M	VIE NA	SAB B	SAB M	SAB NA	DOMINGO B	DOMINGO M	DOMINGO NA
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS EXTENSIONES CABLES TOMA																					
ESTADO DE INSTALACION DEL DISCO (INSERTACION)																					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS																					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO																					
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO																					
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA																					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM																					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA																					
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)																					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA TAREA																					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS																					
ESTADO DEL DISCO																					

NOMBRE Y APELLIDO TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA INSPECCION A DIARIO Y CERTIFICA QUE CUENTA CON LA PERICIA PARA MANEJAR LA HERRAMIENTA
—	—	
NOMBRE Y APELLIDO INSPECTOR SST	CEDULA	FIRMA INSPECTOR SST
—	—	

DESCRIPCIÓN DE TALADRO

MARCA: Dewalt MODELO: 2010

	LUN B	LUN M	LUN NA	MAR B	MAR M	MAR NA	MIE B	MIE M	MIE NA	JUE B	JUE M	JUE NA	VIE B	VIE M	VIE NA	SAB B	SAB M	SAB NA	DOMINGO B	DOMINGO M	DOMINGO NA
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS EXTENSIONES CABLES TOMA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE INSTALACION DE LA BROCA (INSERTACION)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACION	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LAS BROCAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

NOMBRE Y APELLIDO TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA INSPECCION A DIARIO Y CERTIFICA QUE CUENTA CON LA PERICIA PARA MANEJAR LA HERRAMIENTA
gustavo Ostos	1024521913	
NOMBRE Y APELLIDO INSPECTOR SST	CEDULA	FIRMA INSPECTOR SST
Katherine Barreto	1000806497	

Escaneado con CamScanner

INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL, TALADRO DE MANO Y PULIDORA

FECHA DE INSPECCIÓN: Semana Del 23 al 28 Mes 12 Año 2024

PROYECTO: Colegio Bavila

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA

MARCA		MODELO	

	LUN			MAR			MIER			JUE			VIER			SAB			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)																					
ESTADO DE INSTALACION DEL DISCO (INSERTACION)																					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS																					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO																					
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO																					
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA																					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM																					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA																					
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)																					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA TAREA																					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS																					
ESTADO DEL DISCO																					

NOMBRE Y APELLIDO TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA INSPECCION A DIARIO Y CERTIFICA QUE CUENTA CON LA PERICIA PARA MANEJAR LA HERRAMIENTA
NOMBRE Y APELLIDO INSPECTOR SST	CEDULA	FIRMA INSPECTOR SST

DESCRIPCIÓN DE TALADRO

MARCA		MODELO	

	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)				✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE INSTALACIÓN DE LA BROCA (INSERTACIÓN)				✓			✓			✓			✓			✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS				✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO				✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO				✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN				✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA				✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)				✓			✓			✓			✓			✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR				✓			✓			✓			✓			✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS				✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LAS BROCAS				✓			✓			✓			✓			✓					

NOMBRE Y APELLIDO TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA INSPECCION A DIARIO Y CERTIFICA QUE CUENTA CON LA PERICIA PARA MANEJAR LA HERRAMIENTA
Jefferson Angulo	1026294355	Jefferson Angulo Jefferson
NOMBRE Y APELLIDO INSPECTOR SST	CEDULA	FIRMA INSPECTOR SST
Katherine Barrero	1000866097	

OBSERVACIONES

Escaneado con CamScanner

INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL, TALADRO DE MANO Y PULIDORA

FECHA DE INSPECCIÓN: Semana Del 23 al 28 Mes 12 Año 2024

PROYECTO: Colegio Boito

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA

MARCA: BOSCH | MODELO: 2020

	LUN			MAR			MIER			JUE			VIER			SAB			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
¿SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)													✓			✓					
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACION)													✓			✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS													✓			✓					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO													✓			✓					
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO													✓			✓					
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA													✓			✓					
¿SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM													✓			✓					
¿SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA													✓			✓					
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)													✓			✓					
¿SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA TAREA													✓			✓					
¿SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS													✓			✓					
ESTADO DEL DISCO													✓			✓					

NOMBRE Y APELLIDO TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA INSPECCION A DIARIO Y CERTIFICA QUE CUENTA CON LA PERICIA PARA MANEJAR LA HERRAMIENTA
Ivan Cifuentes	1000782787	Ivan / Ivan
NOMBRE Y APELLIDO INSPECTOR SST	**CEDULA**	**FIRMA INSPECTOR SST**
Katherine Barrio	1006804927	

DESCRIPCIÓN DE TALADRO

MARCA: Truper | MODELO: 2019

	LUN			MAR			MIER			JUE			VIER			SAB			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
¿SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)													✓			✓					
ESTADO DE INSTALACIÓN DE LA BROCA (INSERTACIÓN)													✓			✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS													✓			✓					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO													✓			✓					
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO													✓			✓					
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN													✓			✓					
¿SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA													✓			✓					
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)													✓			✓					
¿SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR													✓			✓					
¿SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS													✓			✓					
ESTADO DE LAS BROCAS													✓			✓					

NOMBRE Y APELLIDO TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA INSPECCION A DIARIO Y CERTIFICA QUE CUENTA CON LA PERICIA PARA MANEJAR LA HERRAMIENTA
Ivan Cifuentes	1000782787	Ivan / Ivan
NOMBRE Y APELLIDO INSPECTOR SST	**CEDULA**	**FIRMA INSPECTOR SST**
Katherine Barrio	1006804927	

OBSERVACIONES

Escaneado con CamScanner

INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL, TALADRO DE MANO Y PULIDORA

FECHA DE INSPECCIÓN: Semana Del 23 al 28 Mes 12 Año 2024

PROYECTO: Colegio Borla

	LUN			MAR			MIE			JUE			VIE			SAB			DOMINGO		
DESCRIPCIÓN DE PULIDORA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	N
MARCA			**MODELO**																		
IE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)																					
STADO DE INSTALACION DEL DISCO (INSERTACION)																					
UENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS																					
STADO E INSTALACION DEL MANGO																					
STADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO																					
STADO DE LA GUIA DE LA GUARDA																					
IE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM																					
IE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA																					
STADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)																					
IE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA TAREA																					
IE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS																					
STADO DEL DISCO																					

NOMBRE Y APELLIDO TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA INSPECCION A DIARIO Y CERTIFICA QUE CUENTA CON LA PERICIA PARA MANEJAR LA HERRAMIENTA
NOMBRE Y APELLIDO INSPECTOR SST	**CEDULA**	**FIRMA INSPECTOR SST**

DESCRIPCIÓN DE TALADRO	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	N
MARCA Dewalt **MODELO** 2021																					
IE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)																					
STADO DE INSTALACIÓN DE LA BROCA (INSERTACIÓN)																					
UENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS																					
STADO E INSTALACION DEL MANGO																					
STADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO																					
STADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN																					
IE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA																					
STADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)																					
E UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR																					
E HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS																					
STADO DE LAS BROCAS																					

NOMBRE Y APELLIDO TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA INSPECCION A DIARIO Y CERTIFICA QUE CUENTA CON LA PERICIA PARA MANEJAR LA HERRAMIENTA
Jefferson Angulo	1026243[illegible]	Jefferson Jefferson Jefferson
NOMBRE Y APELLIDO INSPECTOR SST	**CEDULA**	**FIRMA INSPECTOR SST**
Katherine Barrio	1000806477	

OBSERVACIONES

Escaneado con CamScanner

INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL, TALADRO DE MANO Y PULIDORA

FECHA DE INSPECCIÓN: Semana Del 23 al 28 Mes 12 Año 2024

PROYECTO: Colegio Boita

LUN			MAR			MIER			JUE			VIER			SAB			DOMINGO		
B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA

MARCA		MODELO	

SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	
ESTADO DE INSTALACION DEL DISCO (INSERTACIÓN)	
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM	
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA TAREA	
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	
ESTADO DEL DISCO	

NOMBRE Y APELLIDO TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA INSPECCION A DIARIO Y CERTIFICA QUE CUENTA CON LA PERICIA PARA MANEJAR LA HERRAMIENTA
NOMBRE Y APELLIDO INSPECTOR SST	CEDULA	FIRMA INSPECTOR SST

DESCRIPCIÓN DE TALADRO

MARCA	Dewalt	MODELO	2020

SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	
ESTADO DE INSTALACIÓN DE LA BROCA (INSERTACIÓN)	
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN	
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	
ESTADO DE LAS BROCAS	

NOMBRE Y APELLIDO TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA INSPECCION A DIARIO Y CERTIFICA QUE CUENTA CON LA PERICIA PARA MANEJAR LA HERRAMIENTA
gustavo Ostos	1024524913	
NOMBRE Y APELLIDO INSPECTOR SST	CEDULA	FIRMA INSPECTOR SST
Katherine Barreto	1000206477	

OBSERVACIONES

Escaneado con CamScanner

INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL, TALADRO DE MANO Y PULIDORA

FECHA DE INSPECCIÓN: Semana Del 23 al 28 Mes 12 Año 2024

PROYECTO: Colegio Borta

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA

MARCA: BOSCH | MODELO: 2020

	LUN B	LUN M	LUN NA	MAR B	MAR M	MAR NA	MIER B	MIER M	MIER NA	JUE B	JUE M	JUE NA	VIER B	VIER M	VIER NA	SAB B	SAB M	SAB NA	DOMINGO B	DOMINGO M	DOMINGO NA
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓									✓			✓			✓					
ESTADO DE INSTALACION DEL DISCO (INSERTACION)	✓									✓			✓			✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓									✓			✓			✓					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓									✓			✓			✓					
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓									✓			✓			✓					
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓									✓			✓			✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM	✓									✓			✓			✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓									✓			✓			✓					
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓									✓			✓			✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA TAREA	✓									✓			✓			✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓									✓			✓			✓					
ESTADO DEL DISCO	✓									✓			✓			✓					

NOMBRE Y APELLIDO TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA INSPECCION A DIARIO Y CERTIFICA QUE CUENTA CON LA PERICIA PARA MANEJAR LA HERRAMIENTA
	79780385	
NOMBRE Y APELLIDO INSPECTOR SST	**CEDULA**	**FIRMA INSPECTOR SST**
Katherine Barreto	1000866497	

DESCRIPCIÓN DE TALADRO

MARCA: truper | MODELO: 2020

	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓									✓			✓			✓					
ESTADO DE INSTALACIÓN DE LA BROCA (INSERTACION)	✓									✓			✓			✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓									✓			✓			✓					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓									✓			✓			✓					
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓									✓			✓			✓					
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN	✓									✓			✓			✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓									✓			✓			✓					
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓									✓			✓			✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓									✓			✓			✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓									✓			✓			✓					
ESTADO DE LAS BROCAS	✓									✓			✓			✓					

NOMBRE Y APELLIDO TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA INSPECCION A DIARIO Y CERTIFICA QUE CUENTA CON LA PERICIA PARA MANEJAR LA HERRAMIENTA
	79780385	
NOMBRE Y APELLIDO INSPECTOR SST	**CEDULA**	**FIRMA INSPECTOR SST**
Katherine Barreto	1000866497	

OBSERVACIONES

Escaneado con CamScanner

INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL, TALADRO DE MANO Y PULIDORA

FECHA DE INSPECCIÓN: Semana Del 23 al 28 Mes 12 Año 2024

PROYECTO: Colegio Bonta

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA

MARCA	Kruper	MODELO	2020

	LUN D	LUN M	LUN NA	MAR D	MAR M	MAR NA	MIER D	MIER M	MIER NA	JUE D	JUE M	JUE NA	VIER D	VIER M	VIER NA	SAB D	SAB M	SAB NA	DOMINGO D	DOMINGO M	DOMINGO NA
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓									✓			✓			✓					
ESTADO DE INSTALACION DEL DISCO (INSERTACION)	✓									✓			✓			✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓									✓			✓			✓					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓									✓			✓			✓					
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓									✓			✓			✓					
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓									✓			✓			✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM	✓									✓			✓			✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓									✓			✓			✓					
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓									✓			✓			✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA TAREA	✓									✓			✓			✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓									✓			✓			✓					
ESTADO DEL DISCO	✓									✓			✓			✓					

NOMBRE Y APELLIDO TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA INSPECCION A DIARIO Y CERTIFICA QUE CUENTA CON LA PERICIA PARA MANEJAR LA HERRAMIENTA
[illegible]	79887180	J
NOMBRE Y APELLIDO INSPECTOR SST	**CEDULA**	**FIRMA INSPECTOR SST**
Katherine Barreto	1000800177	Bodk

DESCRIPCIÓN DE TALADRO

MARCA	Bosch	MODELO	2020

	LUN D	LUN M	LUN NA	MAR D	MAR M	MAR NA	MIER D	MIER M	MIER NA	JUE D	JUE M	JUE NA	VIER D	VIER M	VIER NA	SAB D	SAB M	SAB NA	DOMINGO D	DOMINGO M	DOMINGO NA
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓									✓			✓			✓					
ESTADO DE INSTALACIÓN DE LA BROCA (INSERTACIÓN)	✓									✓			✓			✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓									✓			✓			✓					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓									✓			✓			✓					
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓									✓			✓			✓					
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN	✓									✓			✓			✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓									✓			✓			✓					
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓									✓			✓			✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓									✓			✓			✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓									✓			✓			✓					
ESTADO DE LAS BROCAS	✓									✓			✓			✓					

NOMBRE Y APELLIDO TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA INSPECCION A DIARIO Y CERTIFICA QUE CUENTA CON LA PERICIA PARA MANEJAR LA HERRAMIENTA
[illegible]	79887180	J
NOMBRE Y APELLIDO INSPECTOR SST	**CEDULA**	**FIRMA INSPECTOR SST**
Katherine Barreto	1000800177	Bodk

OBSERVACIONES

Escaneado con CamScanner

INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL, TALADRO DE MANO Y PULIDORA

FECHA DE INSPECCIÓN: Semana Del 23 al 28 Mes 12 Año 2019

PROYECTO: Colegio Bosko

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA

MARCA	Bosch	MODELO	2020

	LUN			MAR			MIER			JUE			VIER			SAB			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	N
¿SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)										✓			✓			✓					
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)										✓			✓			✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS										✓			✓			✓					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO										✓			✓			✓					
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO										✓			✓			✓					
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA										✓			✓			✓					
¿SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM										✓			✓			✓					
¿SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA										✓			✓			✓					
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)										✓			✓			✓					
¿SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA TAREA										✓			✓			✓					
¿SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS										✓			✓			✓					
ESTADO DEL DISCO										✓			✓			✓					

NOMBRE Y APELLIDO TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA INSPECCION A DIARIO Y CERTIFICA QUE CUENTA CON LA PERICIA PARA MANEJAR LA HERRAMIENTA
Jhon Cifuentes	1010029117	Jhon Jhon Jhon
NOMBRE Y APELLIDO INSPECTOR SST	**CEDULA**	**FIRMA INSPECTOR SST**
Katherine Barreto	1000866477	

DESCRIPCIÓN DE TALADRO

MARCA	Truper	MODELO	2020

	D	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	N
¿SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)										✓			✓			✓					
ESTADO DE INSTALACIÓN DE LA BROCA (INSERTACIÓN)										✓			✓			✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS										✓			✓			✓					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO										✓			✓			✓					
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO										✓			✓			✓					
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN										✓			✓			✓					
¿SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA										✓			✓			✓					
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)										✓			✓			✓					
¿SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR										✓			✓			✓					
¿SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS										✓			✓			✓					
ESTADO DE LAS BROCAS										✓			✓			✓					

NOMBRE Y APELLIDO TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA INSPECCION A DIARIO Y CERTIFICA QUE CUENTA CON LA PERICIA PARA MANEJAR LA HERRAMIENTA
Jhon Cifuentes	1010029117	Jhon Jhon Jhon
NOMBRE Y APELLIDO INSPECTOR SST	**CEDULA**	**FIRMA INSPECTOR SST**
Katherine Barreto	1000866477	

OBSERVACIONES

Escaneado con CamScanner

INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL, TALADRO DE MANO Y PULIDORA

FECHA DE INSPECCIÓN — Semana Del 23 al 29 Mes 12 Año 2024

PROYECTO: Colegio Borda

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA

MARCA: Bosch | MODELO: 2020

	LUN			MAR			MIER			JUE			VIER			SAB			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)										✓			✓			✓					
ESTADO DE INSTALACION DEL DISCO (INSERTACION)										✓			✓			✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS										✓			✓			✓					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO										✓			✓			✓					
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO										✓			✓			✓					
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA										✓			✓			✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM										✓			✓			✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA										✓			✓			✓					
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)										✓			✓			✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA TAREA										✓			✓			✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS										✓			✓			✓					
ESTADO DEL DISCO										✓			✓			✓					

NOMBRE Y APELLIDO TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA INSPECCION A DIARIO Y CERTIFICA QUE CUENTA CON LA PERICIA PARA MANEJAR LA HERRAMIENTA
Jimmy Cifuentes	1020460602	Jimmy Jimmy Jimmy
NOMBRE Y APELLIDO INSPECTOR SST	**CEDULA**	**FIRMA INSPECTOR SST**
Katherine Barreto	1000806477	

DESCRIPCIÓN DE TALADRO

MARCA: truper | MODELO: 2020

	LUN			MAR			MIER			JUE			VIER			SAB			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)										✓			✓			✓					
ESTADO DE INSTALACIÓN DE LA BROCA (INSERTACIÓN)										✓			✓			✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS										✓			✓			✓					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO										✓			✓			✓					
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO										✓			✓			✓					
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACION										✓			✓			✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA										✓			✓			✓					
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)										✓			✓			✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR										✓			✓			✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS										✓			✓			✓					
ESTADO DE LAS BROCAS										✓			✓			✓					

NOMBRE Y APELLIDO TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA INSPECCION A DIARIO Y CERTIFICA QUE CUENTA CON LA PERICIA PARA MANEJAR LA HERRAMIENTA
Jimmy Cifuentes	1020460602	Jimmy Jimmy Jimmy
NOMBRE Y APELLIDO INSPECTOR SST	**CEDULA**	**FIRMA INSPECTOR SST**
Katherine Barreto	1000806477	

OBSERVACIONES

Escaneado con CamScanner

EBISU

CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS

NIT 807.008.957-7

RESGISTRO DE ASISTENCIA

EBISU

REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS

Versión: 2

Fecha: 04-Mar-16

GHF- EBISU

Aprobó: Director Administrativo y Financiero

02 Dic 2024

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
	29	RAY RODRIGO REYES	1,003,656,243	EBISU	6:50			
	30	ISIDRO VELASCO	79,482,565	EBISU	6:00			
	31	JOSE BERNANDO HERRERA LEMUS	1,001,297,434	EBISU	7:25			
	32	JOSE BERRIO	1,003,045,086	EBISU	6:50			
	33	EDILBERTO AMADO	80,362,362	EBISU	6:40			
	34	RAFAEL RINCONES	1,127,394,477	EBISU	6:50			
	35	ENDERSON DE LA HOZ	1,102,896,714	EBISU	7:00			
	36	HERNAN YANCUATIN	87,572,106	EBISU	6:50			
	37	JOSE ISIDRO SANTIAGO	7,636,590	EBISU	6:50			
	38	MAICOL RODRIGUEZ	1,001,275,418	EBISU	6:50			
	39	MARVIN OLAYA	87,946,129	EBISU	6:45			
	40	[illegible]	[illegible]	EBISU	6:40			
	41	JONATHAN [illegible]	[illegible]	EBISU	6:40			

EBISU

REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS

GHF- EBISU

Versión: 2

Fecha: 04-Mar-16

Aprobó: Director Administrativo y Financiero

02-Dic-2024

No	NOMBRE TRABAJADOR	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
14	LEIDIS CAICEDO JULIO	1,044,914,028	EBISU	6:30			
15	FAUSTO SANCHEZ ROMERO	5,122,996	EBISU	6:15			
16	ZORAIDA VILLAREAL	1.193.081451	EBISU	6:59			
17	JUAN CARLOS AMADO	1,033,694,813	EBISU	6.20			
18	DAVID SANTIAGO TORRES	1,000,129,491	EBISU	7:00			
19	ARISMENDI TORRES	79,829,346	EBISU				¡COMPLIO
20	ANDRES FELIPE RODRIGUEZ	1,216,976,666	EBISU	6:50			
21	ELIEZER OSORIO	1,063,164,092	EBISU	6:30			
22	FRANK ALEJANDRO AREVALO	1,001,045,259	EBISU	6:50			
23	FRANEISON RODRIGUEZ CAMARGO	1,216,968,625	EBISU	7:00			
24	GREIDIS DE JESUS AGUAS	92,551,355	EBISU	610			
25	DARWIN MARTINEZ PAEZ	1,026,585,125	EBISU	6:30			
26	DINO JHON MENDOZA	1,097,775	EBISU	6:40			
27	CHRISTIAN ALBERTO GONZALEZ	1,106,890,780	EBISU	6:20			
28	BENJAMIN ANTOLINEZ QUINTERO	1,129,593	EBISU	650			

Responsable del Documento: _____

EBISU

REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS

GHF- EBISU

Versión: 2

Fecha: 04-Mar-16

Aprobó: Director Administrativo y Financiero

HA	No	NOMBRE TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
	1	MARINO ARCE TRIJULLO	13,840,356	EBISU	7:35		
	2	BRIGITTE NATALIA ARIAS PULIDO	1,026,297,800	EBISU	7 45		
	3	CESAR IVAN CARREÑO ACEVEDO	1,020,751,157	EBISU	7:29		
	4	JHON ALEXANDER ZAMORA	1,233,691,250	EBISU	7.15		
	5	ANGIE ESTEFANIA PARRA	1,030,700,290	EBISU	6:55		
	6	HERNAN PAMPLONA	70,466,659	EBISU	655		
	7	JOHANS DE JESUS BORJA	11,802,823	EBISU	7:00		
	8	CARLOS MAURICIO HERRERA HERRERA	79,895,630	EBISU	7:30		
	9	MARIO MONCADA	82,392,781	EBISU	07:00		
	10	IRINA ALTAMIRANDA	50,989,201	EBISU	6:15		
	11	LUIS FRENANDO GIRON	80,728,996	EBISU			
	12	ALEXANDER LOPEZ MEDINA	13,563,241	EBISU	630		

02 Dic 2024

onsable del Documento: _____

EBISU	REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS	Versión: 2
		Fecha: 04-Mar-16
	GHF- EBISU	Aprobó: Director Administrativo y Financiero

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
03-12-24	1	MARINO ARCE TRIJULLO	13.840.356	EBISU	7:10		
	2	BRIGITTE NATALIA ARIAS PULIDO	1.026.297.800	EBISU			
	3	CESAR IVAN CARREÑO ACEVEDO	1.020.761.157	EBISU	7:00	Ivan	
	4	JHON ALEXANDER ZAMORA	1.233.691.250	EBISU	7:15		
	5	ANGIE ESTEFANIA PARRA	1.030.700.290	EBISU	6:55	Angie Parra M.	
	6	HERNAN PAMPLONA	70.466.659	EBISU	650	Hernan P.	
	7	JOHANS DE JESUS BORJA	11.802.823	EBISU	7:00		
	8	CARLOS MAURICIO HERRERA HERRERA	79.895.630	EBISU	7:00		
	9	MARIO MONCADA	82.392.781	EBISU			Mantenimiento Ing Monroy.
	10	IRINA ALTAMIRANDA	50.989.201	EBISU	5:30	Irina A.	
	11	LUIS FRENANDO GIRON	80.728.996	EBISU			
	12	ALEXANDER LOPEZ MEDINA	13.563.241	EBISU	630		

Responsable del Documento: _____

Escaneado con CamScanner

EBISU

REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS	Versión: 2
	Fecha: 04-Mar-16
GHF- EBISU	Aprobó: Director Administrativo y Financiero

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
03-12	14	LEIDIS CAICEDO JULIO	1.044.914.028	EBISU	6:50			
	15	FAUSTO SANCHEZ ROMERO	5.122.996	EBISU	5:30			
	16	ZORAIDA VILLAREAL	1.193.081451	EBISU	7:00			
	17	JUAN CARLOS AMADO	1.033.694.813	EBISU	6:40			
	18	DAVID SANTIAGO TORRES	1.000.128.491	EBISU	7:00			
	19	ARISMENDI TORRES	79.829.346	EBISU	7:00			
	20	ANDRES FELIPE RODRIGUEZ	1.216.976.666	EBISU	6:55			
	21	ELIEZER OSORIO	1.063.164.092	EBISU	6:40			
	22	FRANK ALEJANDRO AREVALO	1.001.045.259	EBISU	6:30			
	23	FRANEISON RODRIGUEZ CAMARGO	1.216.968.625	EBISU	7:00			
	24	GREIDIS DE JESUS AGUAS	92.551.355	EBISU	6:10			
	25	DARWIN MARTINEZ PAEZ	1.026.585.125	EBISU	6:30			
	26	DINO JHON MENDOZA	1.097.775	EBISU	6:50			
	27	CHRISTIAN ALBERTO GONZALEZ	1.106.890.780	EBISU	6:00			
	28	BENJAMIN ANTOLINEZ QUINTERO	1.129.593	EBISU	6:50			

Responsable del Documento: _____

Escaneado con CamScanner

EBISU

REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS	Versión: 2
	Fecha: 04-Mar-16
GHF- EBISU	Aprobó: Director Administrativo y Financiero

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
03-12	29	RAY RODRIGO REYES	1.003.656.243	EBISU	5:49			
	30	ISIDRO VELASCO	79.482.565	EBISU	600			
	31	JOSE BERNANDO HERRERA LEMUS	1.001.297.434	EBISU	7:15			
	32	JOSE BERRIO	1.003.045.086	EBISU	6:00			
	33	EDILBERTO AMADO	80.362.362	EBISU				PERMISO POR Jog MEDIO:
	34	RAFAEL RINCONES	1.127.394.477	EBISU	6:50			
	35	ENDERSON DE LA HOZ	1.102.896.714	EBISU	6:50			
	36	HERNAN YANCUATIN	87.572.106	EBISU	650			
	37	JOSE ISIDRO SANTIAGO	7.636.590	EBISU	6:30			
	38	MAICOL RODRIGUEZ	1.001.275.418	EBISU	6:50			
	39	MARVIN OLAYA	87.91/6129	EBISU	6:50			
		WILIAN ALEXANDER YAGUE	1022937921	EBISU	640			
		Jonathan MONTE GOMEZ	1023893213	EBSU	640			

Escaneado con CamScanner

EBISU	REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS	Versión: 2
		Fecha: 04-Mar-16
	GHF- EBISU	Aprobó: Director Administrativo y Financiero

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
	29	RAY RODRIGO REYES	1,003,656,243	EBISU	6:57			
	30	ISIDRO VELASCO	79,482,565	EBISU	600			
	31	JOSE BERNANDO HERRERA LEMUS	1,001,297,434	EBISU	7:20			
	32	JOSE BERRIO	1,003,045,086	EBISU	7:00			
	33	EDILBERTO AMADO	80,362,362	EBISU	//	//		Helros
	34	RAFAEL RINCONES	1,127,394,477	EBISU	6:40			
	35	ENDERSON DE LA HOZ	1,102,896,714	EBISU	7:00			
	36	HERNAN YANCUATIN	87,572,106	EBISU	650			
	37	JOSE ISIDRO SANTIAGO	7,636,590	EBISU	6:50			
	38	JONATHAN AQUITE	1.023.893.213	EBISU				firmon adelante
	39	WILLIAN YAQUE	1.022.937.991.	EBISU				firmon adelante.
	40	MAICOL RODRIGUEZ	1,001,275,418	EBISU	6:55			
	41	MARVIN OLAYA	87,946,129	EBISU	6:50			

Escaneado con CamScanner

EBISU

REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS	Versión: 2
GHF - EBISU	Fecha: 04-Mar-16
	Aprobó: Director Administrativo y Financiero

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
	14	LEIDIS CAICEDO JULIO	1,044,914,028	EBISU	6:40			
	15	FAUSTO SANCHEZ ROMERO	5,122,996	EBISU	6:10			
	16	ZORAIDA VILLAREAL	1.193.081451	EBISU	7:00			
	17	JUAN CARLOS AMADO	1,033,694,813	EBISU	6:40			
	18	DAVID SANTIAGO TORRES	1,000,128,491	EBISU	7:00			
	19	ARISMENDI TORRES	79,829,346	EBISU	7:00			
	20	ANDRES FELIPE RODRIGUEZ	1,216,976,566	EBISU	6:50			
	21	ELIEZER OSORIO	1,063,164,092	EBISU	6:30			
	22	FRANK ALEJANDRO AREVALO	1,001,045,259	EBISU	6:40			
	23	FRANEISON RODRIGUEZ CAMARGO	1,216,968,625	EBISU	7:00			
	24	GREIDIS DE JESUS AGUAS	92,551,355	EBISU	6:10			
	25	DARWIN MARTINEZ PAEZ	1,026,585,125	EBISU	6:30			
	26	DINO JHON MENDOZA	1,097,775	EBISU	6:40			
	27	CHRISTIAN ALBERTO GONZALEZ	1,106,890,760	EBISU	6:15			
	28	BENJAMIN ANTOLINEZ QUINTERO	1,129,593	EBISU	6:30			

Responsable del Documento: _____

Escaneado con CamScanner

EBISU

REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS

GHF- EBISU

Versión: 2

Fecha: 04-Mar-16

Aprobo: Director Administrativo y Financiero

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
	1	MARINO ARCE TRIJULLO	13,840,356	EBISU	7:10		
	2	BRIGITTE NATALIA ARIAS PULIDO	1,026,297,800	EBISU	7:10		
	3	CESAR IVAN CARREÑO ACEVEDO	1,020,761,157	EBISU	7:00		
	4	JHON ALEXANDER ZAMORA	1,233,691,250	EBISU	7:15		
	5	ANGIE ESTEFANIA PARRA	1,030,700,290	EBISU	7:20		
	6	HERNAN PAMPLONA	70,466,659	EBISU	6:56		
	7	JOHANS DE JESUS BORJA	11,802,823	EBISU	7:00		
	8	CARLOS MAURICIO HERRERA HERRERA	79,895,630	EBISU			
	9	MARIO MONCADA	82,392,781	EBISU	07:00		
	10	IRINA ALTAMIRANDA	50,989,201	EBISU	6:20		
	11	LUIS FRENANDO GIRON	80,728,996	EBISU			
	12	ALEXANDER LOPEZ MEDINA	13,563,241	EBISU	630		

Responsable del Documento: _____

WILIAN YAGUE 1022937998 EBISU 650

Jaiston Ayute 1023813713 EBISU 650

Escaneado con CamScanner

EBISU

REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS

GHF- EBISU

Versión: 2

Fecha: 04-Mar-16

Aprobó: Director Administrativo y Financiero

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
04-12-24	1	MARINO ARCE TRIJULLO	13,840,356	EBISU	7:10		
	2	BRIGITTE NATALIA ARIAS PULIDO	1,026,297,800	EBISU	"		Oficina
	3	CESAR IVAN CARREÑO ACEVEDO	1,020,761,157	EBISU	7:00	Ivan.	
	4	JHON ALEXANDER ZAMORA	1,233,691,250	EBISU	7:00		
	5	ANGIE ESTEFANIA PARRA	1,030,700,290	EBISU	7:00		
	6	HERNAN PAMPLONA	70,466,659	EBISU	6:50	Hernan PC	
	7	JOHANS DE JESUS BORJA	11,802,823	EBISU	7:00		
	8	CARLOS MAURICIO HERRERA HERRERA	79,895,630	EBISU	7:00		
	9	MARIO MONCADA	82,392,781	EBISU			dectio equipos
	10	IRINA ALTAMIRANDA	50,989,201	EBISU			Retirada ::
	11	LUIS FRENANDO GIRON	80,728,996	EBISU			
	12	ALEXANDER LOPEZ MEDINA	13,563,241	EBISU	630		

Responsable del Documento: _____

Escaneado con CamScanner

EBISU

REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS

GHF- EBISU

Versión: 2

Fecha: 04-Mar-16

Aprobó: Director Administrativo y Financiero

05 - 12 - 24

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
	14	LEIDIS CAICEDO JULIO	1,044,914,028	EBISU	6:00			
	15	FAUSTO SANCHEZ ROMERO	5,122.996	EBISU	6:00			
	16	ZORAIDA VILLAREAL	1.193.081451	EBISU	7:00			
	17	JUAN CARLOS AMADO	1,033,694,813	EBISU	6:40			
	18	DAVID SANTIAGO TORRES	1,000,128,491	EBISU				Retirado
	19	ARISMENDI TORRES	79,829,346	EBISU	7:00			
	20	ANDRES FELIPE RODRIGUEZ	1,216,976,666	EBISU	6:55			
	21	ELIEZER OSORIO	1,063,164,092	EBISU	6:40			
	22	FRANK ALEJANDRO AREVALO	1,001,045,259	EBISU	6:50			
	23	FRANEISON RODRIGUEZ CAMARGO	1,216,968,625	EBISU	7:00			
	24	GREIDIS DE JESUS AGUAS	92,551,355	EBISU	6:10			
	25	DARWIN MARTINEZ PAEZ	1,026,585,125	EBISU	7:00			
	26	DINO JHON MENDOZA	1,097,775	EBISU	6:05			
	27	CHRISTIAN ALBERTO GONZALEZ	1,106,890,780	EBISU	6:15			
	28	BENJAMIN ANTOLINEZ QUINTERO	1.129.593	EBISU	6:30			

Responsable del Documento: _____

Escaneado con CamScanner

EBISU

REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS

GHF- EBISU

Versión: 2

Fecha: 04-Mar-16

Aprobó: Director Administrativo y Financiero

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
05-12-24	29	RAY RODRIGO REYES	1,003,656,243	EBISU	6:50			
	30	ISIDRO VELASCO	79,482,565	EBISU	600			
	31	JOSE BERNANDO HERRERA LEMUS	1,001,297,434	EBISU	7:15			
	32	JOSE BERRIO	1,003,045,086	EBISU	6:20			
	33	EDILBERTO AMADO	80,362,362	EBISU				
	34	RAFAEL RINCONES	1,127,394,477	EBISU	6:55			
	35	ENDERSON DE LA HOZ	1,102,896,714	EBISU	7:00			
	36	HERNAN YANCUATIN	87,572,106	EBISU	650			
	37	JOSE ISIDRO SANTIAGO	7,636,590	EBISU	6:50			
	38	JONATHAN AQUITE	1.023.893.213.	EBISU	6:50			
	39	WILLIAN YAQUE	1.022.937.991.	EBISU	650			
	40	MAICOL RODRIGUEZ	1,001,275,418	EBISU	655			
	41	MARVIN OLAYA	87,946,129	EBISU	6:50			

Escaneado con CamScanner

EBISU	REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS	Versión: 2
		Fecha: 04-Mar-16
	GHF- EBISU	Aprobó: Director Administrativo y Financiero

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
06- Dic - 2024	29	RAY RODRIGO REYES	1,003,656,243	EBISU	6:55			
	30	ISIDRO VELASCO	79.482.565	EBISU	6:40			
	31	JOSE BERNANDO HERRERA LEMUS	1,001,297,434	EBISU	7:20			
	32	JOSE BERRIO	1.003.045.086	EBISU	6:50			
	33	EDILBERTO AMADO	80.362.362	EBISU				Adios
	34	RAFAEL RINCONES	1.127.394.477	EBISU	6:50			
	35	ENDERSON DE LA HOZ	1,102,896,714	EBISU	7:00			
	36	HERNAN YANCUATIN	87.572.106	EBISU	655			
	37	JOSE ISIDRO SANTIAGO	7.636.590	EBISU	//	//	//	Retirado
	38	JONATHAN AQUITE	1.023.893.213	EBISU	6:50			
	39	WILLIAN YAQUE	1.022.937.991	EBISU	656			
	40	MAICOL RODRIGUEZ	1.001.275.418	EBISU	//	//	//	Retirado
	41	MARVIN OLAYA	87.946.129	EBISU	6:45			

Escaneado con CamScanner

EBISU

REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS

GHF- EBISU

Versión: 2
Fecha: 04-Mar-16
Aprobó: Director Administrativo y Financiero

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
06- DIC- 2024	14	LEIDIS CAICEDO JULIO	1,044,914,028	EBISU	6:00		Leidis C.	
	15	FAUSTO SANCHEZ ROMERO	5,122,996	EBISU				
	16	ZORAIDA VILLAREAL	1.193.081451	EBISU	〃	〃	〃	Retirado
	17	JUAN CARLOS AMADO	1,033,694,813	EBISU	6:40		Juan Pablo	
	18	DAVID SANTIAGO TORRES	1,000,128,491	EBISU	〃	〃	〃	Retirado
	19	ARISMENDI TORRES	79,829,346	EBISU	7:00			
	20	ANDRES FELIPE RODRIGUEZ	1,216,976,666	EBISU	6:55			
	21	ELIEZER OSORIO	1,063,164,092	EBISU	6:40			
	22	FRANK ALEJANDRO AREVALO	1,001,045,259	EBISU	6:50			
	23	FRANEISON RODRIGUEZ CAMARGO	1,216,968,625	EBISU	7:00			
	24	GREIDIS DE JESUS AGUAS	92,551,355	EBISU	6:40			
	25	DARWIN MARTINEZ PAEZ	1,026,585,125	EBISU	6:00			
	26	DINO JHON MENDOZA	1,097,775	EBISU	6:55			
	27	CHRISTIAN ALBERTO GONZALEZ	1,106,890,780	EBISU	6:15			
	28	BENJAMIN ANTOLINEZ QUINTERO	1,129,593	EBISU	6:50			

Responsable del Documento: _____

Escaneado con CamScanner

EBISU	REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS	Versión: 2
		Fecha: 04-Mar-16
	GHF- EBISU	Aprobó: Director Administrativo y Financiero

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
06 - Dic - 2024	1	MARINO ARCE TRIJULLO	13,840,356	EBISU	7:15		
	2	BRIGITTE NATALIA ARIAS PULIDO	1,026,297,800	EBISU			OFICINA
	3	CESAR IVAN CARREÑO ACEVEDO	1,020,761,157	EBISU			
	4	JHON ALEXANDER ZAMORA	1,233,691,250	EBISU	7:00		
	5	ANGIE ESTEFANIA PARRA	1,030,700,290	EBISU	6:50		
	6	HERNAN PAMPLONA	70,466,659	EBISU	650	Hernan PL.	
	7	JOHANS DE JESUS BORJA	11,802,823	EBISU	7:00		
	8	CARLOS MAURICIO HERRERA HERRERA	79,895,630	EBISU			
	9	MARIO MONCADA	82,392,781	EBISU			Helios
	10	IRINA ALTAMIRANDA	50,989,201	EBISU			Retirada
	11	LUIS FRENANDO GIRON	80,728,996	EBISU			
	12	ALEXANDER LOPEZ MEDINA	13,563,241	EBISU	630		

Responsable del Documento: _____

Escaneado con CamScanner

EBISU

REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS	Versión: 2
	Fecha: 04-Mar-16
GHF- EBISU	Aprobó: Director Administrativo y Financiero

FECHA: 20-Dic-2024

No	NOMBRE TRABAJADOR	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
25	ISIDRO VELASCO	79.482.565	EBISU	600			
26	JOSE BERNANDO HERRERA LEMUS	1.001.297.434	EBISU	7:15		Jose H	
27	JOSE BERRIO	1.003.045.086	EBISU	7:00			
28	EDILBERTO AMADO	80.362.362	EBISU	"	"		Caso Polo.
29	RAFAEL RINCONES	1.127.394.477	EBISU	6:30			
30	JONATHAN AQUITE	1.023.893.213.	EBISU	"	"	"	No vienen
31	WILLIAN YAQUE	1.022.937.991.	EBISU	"	"	"	No vienen.
32	MARVIN OLAYA	87.946.129	EBISU	6:30		Marvin	
33							
34							

Escaneado con CamScanner

EBISU	REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS	Versión: 2
		Fecha: 04-Mar-16
	GHF- EBISU	Aprobo: Director Administrativo y Financiero

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
20-Dic-2024	1	MARINO ARCE TRIJULLO	13,840,356	EBISU	7:15		
	2	BRIGITTE NATALIA ARIAS PULIDO	1,026,297,800	EBISU	7:10		
	3	CESAR IVAN CARREÑO ACEVEDO	1,020,761,157	EBISU	"	"	Vacaciones.
	4	JHON ALEXANDER ZAMORA	1,233,691,250	EBISU	7.40		
	5	ANGIE ESTEFANIA PARRA	1,030,700,290	EBISU	7:10		
	6	HERNAN PAMPLONA	70,466,659	EBISU			
	7	JOHANS DE JESUS BORJA	11,802,823	EBISU	"	"	Retirado.
	8	CARLOS MAURICIO HERRERA HERRERA	79,895,630	EBISU			
	9	MARIO MONCADA	82,392,781	EBISU	07:00		
	10	LUIS FRENANDO GIRON	80,728,996	EBISU	8:00		
	11	ALEXANDER LOPEZ MEDINA	13,563,241	EBISU	630		

Responsable del Documento: _____

Escaneado con CamScanner

EBISU	REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS	Versión: 2
		Fecha: 04-Mar-16
	GHF- EBISU	Aprobó: Director Administrativo y Financiero

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
20-Dic-2024	12	LEIDIS CAICEDO JULIO	1,044,914,028	EBISU	6:00			
	13	FAUSTO SANCHEZ ROMERO	5,122,996	EBISU	6:00			
	14	JUAN CARLOS AMADO	1,033,694,813	EBISU	//	//	//	Casa Polo.
	15	ARISMENDI TORRES	79,829,346	EBISU	7:00			
	16	DAVID SANTIAGO TORRES	1,000,128,491	EBISU	7:00			
	17	ANDRES FELIPE RODRIGUEZ	1,216,976,666	EBISU	6:55			
	18	ELIEZER OSORIO	1,063,164,092	EBISU	6:40			
	19	FRANK ALEJANDRO AREVALO	1,001,045,259	EBISU	6:50			
	20	GREIDIS DE JESUS AGUAS	92,551,355	EBISU	6:10			
	21	DARWIN MARTINEZ PAEZ	1,026,585,125	EBISU	6:55			
	22	DINO JHON MENDOZA	1,097,775	EBISU	6:45			
	23	CHRISTIAN ALBERTO GONZALEZ	1,106,890,780	EBISU	6:30			
	24	BENJAMIN ANTOLINEZ QUINTERO	1,129,593	EBISU	6:50			

Responsable del Documento: _____

Escaneado con CamScanner

EBISU	REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS	Versión: 2
		Fecha: 04-Mar-16
	GHF- EBISU	Aprobó: Director Administrativo y Financiero

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
07-Dic-24	25	RAY RODRIGO REYES	1,003,656,243	EBISU	6:58			
	26	ISIDRO VELASCO	79,462,565	EBISU	600			
	27	JOSE BERNANDO HERRERA LEMUS	1,001,297,434	EBISU	7:25			
	28	JOSE BERRIO	1,003,045,086	EBISU	6:20			
	29	EDILBERTO AMADO	80,362,362	EBISU				Folios.
	30	RAFAEL RINCONES	1,127,394,477	EBISU	7:08			
	31	ENDERSON DE LA HOZ	1,102,896,714	EBISU	7:00			
	32	HERNAN YANCUATIN	87,572,106	EBISU	655			
	33	JONATHAN AQUITE	1.023.893.213	EBISU	6:40			
	34	WILLIAN YAQUE	1.022.937.991.	EBISU	850			
	35	MARVIN OLAYA	87,946,129	EBISU	0:50			

Escaneado con CamScanner

EBISU

REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS

GHF- EBISU

Versión: 2

Fecha: 04-Mar-16

Aprobó: Director Administrativo y Financiero

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
07-Dic-2024	12	LEIDIS CAICEDO JULIO	1,044,914,028	EBISU	6:00		Leidis	
	13	FAUSTO SANCHEZ ROMERO	5,122,996	EBISU	6:00			
	14	JUAN CARLOS AMADO	1,033,694,813	EBISU				Permiso
	15	ARISMENDI TORRES	79,829,346	EBISU	7:00			
	16	ANDRES FELIPE RODRIGUEZ	1,216,976,666	EBISU	6:52			
	17	ELIEZER OSORIO	1,063,164,092	EBISU	6:30			
	18	FRANK ALEJANDRO AREVALO	1,001,045,259	EBISU	6:20			
	19	FRANEISON RODRIGUEZ CAMARGO	1,216,968,625	EBISU	7:00		Franeison R C	
	20	GREIDIS DE JESUS AGUAS	92,551,355	EBISU	6:10			
	21	DARWIN MARTINEZ PAEZ	1,026,585,125	EBISU	7:00			
	22	DINO JHON MENDOZA	1,097,775	EBISU				
	23	CHRISTIAN ALBERTO GONZALEZ	1,106,890,780	EBISU	6:15			
	24	BENJAMIN ANTOLINEZ QUINTERO	1,129,593	EBISU	6:50			

Responsable del Documento: _____

Escaneado con CamScanner

EBISU	REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS	Versión: 2
		Fecha: 04-Mar-16
	GHF- EBISU	Aprobó: Director Administrativo y Financiero

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
07- DIC- 2024	1	MARINO ARCE TRIJULLO	13,840,356	EBISU	7.15		
	2	BRIGITTE NATALIA ARIAS PULIDO	1,026,297,800	EBISU	〃	〃	OFICINA
	3	CESAR IVAN CARREÑO ACEVEDO	1,020,761,157	EBISU	7.05		JVG
	4	JHON ALEXANDER ZAMORA	1,233,691,250	EBISU	7.00		
	5	ANGIE ESTEFANIA PARRA	1,030,700,290	EBISU	7:15		
	6	HERNAN PAMPLONA	70,466,659	EBISU	650	Hernan PC.	
	7	JOHANS DE JESUS BORJA	11,802,823	EBISU	〃	〃	Remoto
	8	CARLOS MAURICIO HERRERA HERRERA	79,895,630	EBISU	〃	〃	Remoto
	9	MARIO MONCADA	82,392,781	EBISU			
	10	LUIS FRENANDO GIRON	80,728,996	EBISU			
	11	ALEXANDER LOPEZ MEDINA	13,563,241	EBISU	630		

Responsable del Documento: _____

Escaneado con CamScanner

EBISU

REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS

GHF - EBISU

Versión: 2

Fecha: 04-Mar-16

Aprobó: Director Administrativo y Financiero

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
08-12-24	1	MARINO ARCE TRIJULLO	13,840,356	EBISU	7:10		
	2	BRIGITTE NATALIA ARIAS PULIDO	1,026,297,800	EBISU			OFICINA
	3	CESAR IVAN CARREÑO ACEVEDO	1,020,761,157	EBISU			
	4	JHON ALEXANDER ZAMORA	1,233,691,250	EBISU	7:00		
	5	ANGIE ESTEFANIA PARRA	1,030,700,290	EBISU	6:55		
	6	HERNAN PAMPLONA	70,466,659	EBISU	7:00		
	7	JOHANS DE JESUS BORJA	11,802,823	EBISU	7:00		
	8	CARLOS MAURICIO HERRERA HERRERA	79,895,630	EBISU			
	9	MARIO MONCADA	82,392,781	EBISU	07:00		
	10	LUIS FRENANDO GIRON	80,728,996	EBISU			
	11	ALEXANDER LOPEZ MEDINA	13,563,241	EBISU	630		

Responsable del Documento: _____

Escaneado con CamScanner

EBISU

REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS

GHF - EBISU

Versión: 3

Fecha: 04-Mar-16

Agrupa: Gerencia Administrativa y Financiera

FECHA	No.	NOMBRE TRABAJADOR	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
09-12-24	12	LEIDIS CARCEDO BAJO	1.044.914.028	EBISU	6:00			
	13	FAUSTO SANCHEZ ROMERO	9.122.996	EBISU	6:00			
	14	JUAN CARLOS AMADO	1.003.694.813	EBISU	6:40			
	15	ARISMENDI TORRES	79.829.346	EBISU	7:00			
	16	ANDRES FELIPE RODRIGUEZ	1.216.976.866	EBISU	6:50			
	17	EUEZER OSORIO	1.063.164.562	EBISU	6:40			
	18	FRANK ALEJANDRO AREVALO	1.001.045.259	EBISU	6:50			
	19	FRANEISON RODRIGUEZ CAMARGO	1.216.968.825	EBISU	7:02		FRANEISON RC	
	20	GREIDIS DE JESUS AGUAS	92.551.355	EBISU	6:10			
	21	DARWIN MARTINEZ PAEZ	1.026.585.125	EBISU				No se presento
	22	DINO JHON MENDOZA	1.097.775	EBISU	6:40			
	23	CHRISTIAN ALBERTO GONZALEZ	1.106.890.780	EBISU	6:30			
	24	BENJAMIN ANTOLINEZ QUINTERO	1.129.593	EBISU	6:50			

Responsable del Documento: _____

Escaneado con CamScanner

EBISU

REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS

GHF- EBISU

Versión: 2

Fecha: 04-Mar-16

Aprobó: Director Administrativo y Financiero

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
09-12-24	25	RAY RODRIGO REYES	1,003,656,243	EBISU	6:30			
	26	ISIDRO VELASCO	79,482,565	EBISU	6:00			
	27	JOSE BERNANDO HERRERA LEMUS	1,001,297,434	EBISU	7:30		Jose H	
	28	JOSE BERRIO	1,003,045,086	EBISU				se repite en mismo caso polo
	29	EDILBERTO AMADO	80,362,362	EBISU				
	30	RAFAEL RINCONES	1,127,394,477	EBISU	6:30			
	31	ENDERSON DE LA HOZ	1,102,896,714	EBISU	7:00		Enderson	
	32	HERNAN YANCUATIN	87,572,106	EBISU	6:40			
	33	JONATHAN AQUITE	1.023.893.213	EBISU	"	"	"	retirado
	34	WILLIAN YAQUE	1.022.937.991	EBISU	"	"	"	retirado
	35	MARVIN OLAYA	87.946.129	EBISU	6:50			

Escaneado con CamScanner

EBISU

REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS

GHF- EBISU

Versión: 2

Fecha: 04-Mar-16

Aprobó: Director Administrativo y Financiero

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
10-12-2024	1	MARINO ARCE TRIJULLO	13,840,356	EBISU	7:10		
	2	BRIGITTE NATALIA ARIAS PULIDO	1,026,297,800	EBISU			OFICINA
	3	CESAR IVAN CARREÑO ACEVEDO	1,020,761,157	EBISU			OFICINA
	4	JHON ALEXANDER ZAMORA	1,233,691,250	EBISU	6:30		
	5	ANGIE ESTEFANIA PARRA	1,030,700,290	EBISU	7:15		
	6	HERNAN PAMPLONA	70,466,659	EBISU	650		
	7	JOHANS DE JESUS BORJA	11,802,823	EBISU			OFICINA
	8	CARLOS MAURICIO HERRERA HERRERA	79,895,630	EBISU			
	9	MARIO MONCADA	82,392,781	EBISU	07:00		
	10	LUIS FRENANDO GIRON	80,728,996	EBISU			
	11	ALEXANDER LOPEZ MEDINA	13,563,241	EBISU	630		

Responsable del Documento: _____

Escaneado con CamScanner

EBISU	REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS	Versión: 2
		Fecha: 04-Mar-16
	GHF- EBISU	Aprobó: Director Administrativo y Financiero

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
10-12-24	25	RAY RODRIGO REYES	1,003,656,243	EBISU	6 00			
	26	ISIDRO VELASCO	79,482,565	EBISU	690			
	27	JOSE BERNANDO HERRERA LEMUS	1,001,297,434	EBISU	7:20		Jose H	
	28	JOSE BERRIO	1,003,045,086	EBISU	6:40			
	29	EDILBERTO AMADO	80,362,362	EBISU				Cobo polo
	30	RAFAEL RINCONES	1,127,394,477	EBISU	6:30			
	31	ENDERSON DE LA HOZ	1,102,896,714	EBISU	7:00		Enderson	
	32	HERNAN YANCUATIN	87,572,106	EBISU	643			
	35	MARVIN OLAYA	87,946,129	EBISU				
		Jonathan AGUITE	102 3893213	EBISU	6:50			
		William YAGUE	1.022 937 991	EBISU	6 50			

Escaneado con CamScanner

EBISU

REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS

GHF- EBISU

Versión: 2

Fecha: 04-Mar-16

Aprobó: Director Administrativo y Financiero

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
10-12-2024	12	LEIDIS CAICEDO JULIO	1,044,914,028	EBISU	6:00			
	13	FAUSTO SANCHEZ ROMERO	5,122,996	EBISU	6:00			
	14	JUAN CARLOS AMADO	1,033,694,813	EBISU				
	15	ARISMENDI TORRES	79,829,346	EBISU	7:00			casa polo
	16	ANDRES FELIPE RODRIGUEZ	1,216,976,666	EBISU				
	17	ELIEZER OSORIO	1,063,164,092	EBISU	7:00			permiso
	18	FRANK ALEJANDRO AREVALO	1,001,045,259	EBISU	6:50			
	19	FRANEISON RODRIGUEZ CAMARGO	1,216,968,625	EBISU				
	20	GREIDIS DE JESUS AGUAS	92,551,355	EBISU	6:10			OFICINA
	21	DARWIN MARTINEZ PAEZ	1,026,585,125	EBISU	6:35			
	22	DINO JHON MENDOZA	1,097,775	EBISU	6:50			
	23	CHRISTIAN ALBERTO GONZALEZ	1,106,890,780	EBISU	6:00			
	24	BENJAMIN ANTOLINEZ QUINTERO	1,129,593	EBISU	6:51			

Responsable del Documento: _____

Escaneado con CamScanner

EBISU	REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS	Versión: 2
		Fecha: 04-Mar-16
	GHF- EBISU	Aprobó: Director Administrativo y Financiero

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
11- Dic- 2024	25	RAY RODRIGO REYES	1.003.656.243	EBISU	6:38			
	26	ISIDRO VELASCO	79.482.565	EBISU	600			
	27	JOSE BERNANDO HERRERA LEMUS	1.001.297.434	EBISU				
	28	JOSE BERRIO	1.003.045.086	EBISU	6:40			
	29	EDILBERTO AMADO	80.362.362	EBISU				Helios
	30	RAFAEL RINCONES	1.127.394.477	EBISU	6:40			
	31	ENDERSON DE LA HOZ	1.102.896.714	EBISU	7:00		Enderson	
	32	HERNAN YANCUATIN	87.572.106	EBISU				
	33	JONATHAN AQUITE	1.023.893.213.	EBISU	6:50			
	34	WILLIAN YAQUE	1.022.937.991.	EBISU	6:50			
	35	MARVIN OLAYA	87.946.129	EBISU	6:45			

Escaneado con CamScanner

EBISU	REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS	Versión: 2
		Fecha: 04-Mar-16
	GHF- EBISU	Aprobó: Director Administrativo y Financiero

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
11-DIC-2024	12	LEIDIS CAICEDO JULIO	1,044,914,028	EBISU	6:00			
	13	FAUSTO SANCHEZ ROMERO	5,122,996	EBISU	6:00			
	14	JUAN CARLOS AMADO	1,033,694,813	EBISU				INcapacitado
	15	ARISMENDI TORRES	79,829,346	EBISU	7:00			
	16	ANDRES FELIPE RODRIGUEZ	1,216,976,666	EBISU	6:55			
	17	ELIEZER OSORIO	1,063,164,092	EBISU	6,43			
	18	FRANK ALEJANDRO AREVALO	1,001,045,259	EBISU	6:50			
	19	FRANEISON RODRIGUEZ CAMARGO	1,216,968,625	EBISU				OFICINA
	20	GREIDIS DE JESUS AGUAS	92,551,355	EBISU	610			
	21	DARWIN MARTINEZ PAEZ	1,026,585,125	EBISU	6:30			
	22	DINO JHON MENDOZA	1,097,775	EBISU	6:50			
	23	CHRISTIAN ALBERTO GONZALEZ	1,106,890,780	EBISU	6:15			
	24	BENJAMIN ANTOLINEZ QUINTERO	1,129,593	EBISU	6 50			

Responsable del Documento: _____

Escaneado con CamScanner

EBISU

REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS	Versión: 2
	Fecha: 04-Mar-16
GHF- EBISU	Aprobó: Director Administrativo y Financiero

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
11-Dic-2024	1	MARINO ARCE TRUJULLO	13,840,356	EBISU			
	2	BRIGITTE NATALIA ARIAS PULIDO	1,026,297,800	EBISU	〃	〃	OFICINA
	3	CESAR IVAN CARREÑO ACEVEDO	1,020,761,157	EBISU	〃	〃	OFICINA
	4	JHON ALEXANDER ZAMORA	1,233,691,250	EBISU	6:50		
	5	ANGIE ESTEFANIA PARRA	1,030,700,290	EBISU	7:00	Angie Parra	
	6	HERNAN PAMPLONA	70,466,659	EBISU	650	Hernan PC.	
	7	JOHANS DE JESUS BORJA	11,802,823	EBISU	〃	〃	OFICINA
	8	CARLOS MAURICIO HERRERA HERRERA	79,895,630	EBISU			
	9	MARIO MONCADA	82,392,781	EBISU	〃	〃	Helios
	10	LUIS FRENANDO GIRON	80,728,996	EBISU			
	11	ALEXANDER LOPEZ MEDINA	13,563,241	EBISU	630		

Responsable del Documento: _____

Escaneado con CamScanner

EBISU

REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS	Versión: 2
	Fecha: 04-Mar-16
GHF- EBISU	Aprobó: Director Administrativo y Financiero

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
12-12-2024	25	RAY RODRIGO REYES	1,003,656,243	EBISU	7:00			
	26	ISIDRO VELASCO	79,482,565	EBISU	7:00			
	27	JOSE BERNANDO HERRERA LEMUS	1,001,297,434	EBISU	7:25		Jose H	
	28	JOSE BERRIO	1,003,045,086	EBISU	6:50			
	29	EDILBERTO AMADO	80.362.362	EBISU	"	"		Helias.
	30	RAFAEL RINCONES	1,127,394,477	EBISU	6:59			
	31	ENDERSON DE LA HOZ	1,102,896,714	EBISU	"	"	"	Retirado.
	32	HERNAN YANCUATIN	87,572,106	EBISU	"	"	"	No se presento
	33	JONATHAN AQUITE	1.023.893.213.	EBISU	6:50			
	34	WILLIAN YAQUE	1.022.937.991.	EBISU	6 50			
	35	MARVIN OLAYA	87.946.129	EBISU	6:50		Marvin Olaya	

Escaneado con CamScanner

EBISU

REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS	Versión: 2
	Fecha: 04-Mar-16
OHF- EBISU	Aprobó: Director Administrativo y Financiero

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
12-12-2024	12	LEIDIS CAICEDO JULIO	1,044,914,028	EBISU	6:00			
	13	FAUSTO SANCHEZ ROMERO	5,122,996	EBISU	6:00			
	14	JUAN CARLOS AMADO	1,033,694,813	EBISU	6:40			
	15	ARISMENDI TORRES	79,829,346	EBISU	7:00			
	16	ANDRES FELIPE RODRIGUEZ	1,216,976,666	EBISU				
	17	ELIEZER OSORIO	1,063,164,092	EBISU	6:40			
	18	FRANK ALEJANDRO AREVALO	1,001,045,259	EBISU	6:50			
	19	FRANEISON RODRIGUEZ CAMARGO	1,216,968,625	EBISU	=	=	=	OFICINA
	20	GREIDIS DE JESUS AGUAS	92,551,355	EBISU	6:10			
	21	DARWIN MARTINEZ PAEZ	1,026,585,125	EBISU	6:50			DARWIN
	22	DINO JHON MENDOZA	1,097,775	EBISU	6:50			
	23	CHRISTIAN ALBERTO GONZALEZ	1,106,890,780	EBISU	6:30			
	24	BENJAMIN ANTOLINEZ QUINTERO	1,129,593	EBISU	6:50			

Responsable del Documento: _____

Escaneado con CamScanner

EBISU	REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS	Versión: 2
		Fecha: 04-Mar-16
	GHF- EBISU	Aprobó: Director Administrativo y Financiero

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
12-12-24	1	MARINO ARCE TRIJULLO	13,840,356	EBISU			
	2	BRIGITTE NATALIA ARIAS PULIDO	1,026,297,800	EBISU	〃	〃	Oficina
	3	CESAR IVAN CARREÑO ACEVEDO	1,020,761,157	EBISU			
	4	JHON ALEXANDER ZAMORA	1,233,691,250	EBISU			Problemas de movilidad
	5	ANGIE ESTEFANIA PARRA	1,030,700,290	EBISU	6:30	Angie Parra M.	
	6	HERNAN PAMPLONA	70,466,659	EBISU	650	Hernan PC.	
	7	JOHANS DE JESUS BORJA	11,802,823	EBISU	〃	〃	Oficina
	8	CARLOS MAURICIO HERRERA HERRERA	79,895,630	EBISU			
	9	MARIO MONCADA	82,392,781	EBISU			
	10	LUIS FRENANDO GIRON	80,728,996	EBISU			
	11	ALEXANDER LOPEZ MEDINA	13,563,241	EBISU	630		

Responsable del Documento: _____

Escaneado con CamScanner

EBISU

REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS	Versión: 2
	Fecha: 04-Mar-16
GHF- EBISU	Aprobó: Director Administrativo y Financiero

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
13-12-2024	1	MARINO ARCE TRIJULLO	13,840,356	EBISU			Visita de obra
	2	BRIGITTE NATALIA ARIAS PULIDO	1,026,297,800	EBISU			OFICINA
	3	CESAR IVAN CARREÑO ACEVEDO	1,020,761,157	EBISU			OFICINA
	4	JHON ALEXANDER ZAMORA	1,233,691,250	EBISU	7:00		
	5	ANGIE ESTEFANIA PARRA	1,030,700,290	EBISU	7:00	Angie Parra M	
	6	HERNAN PAMPLONA	70,466,659	EBISU	650	Hernan PC	
	7	JOHANS DE JESUS BORJA	11,802,823	EBISU			OFICINA
	8	CARLOS MAURICIO HERRERA HERRERA	79,895,630	EBISU			compicos de obra
	9	MARIO MONCADA	82,392,781	EBISU			Helios.
	10	LUIS FRENANDO GIRON	80,728,996	EBISU	8:00		
	11	ALEXANDER LOPEZ MEDINA	13,563,241	EBISU	630		

Responsable del Documento: _____

Escaneado con CamScanner

EBISU	REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS	Versión: 2
		Fecha: 04-Mar-16
	GHF- EBISU	Aprobó: Director Administrativo y Financiero

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
	12	LEIDIS CAICEDO JULIO	1,044,914,028	EBISU	6:00			
	13	FAUSTO SANCHEZ ROMERO	5,122,996	EBISU	6:00			
	14	JUAN CARLOS AMADO	1,033,694,813	EBISU	6:40			
	15	ARISMENDI TORRES	79,829,346	EBISU	7:00			
	16	ANDRES FELIPE RODRIGUEZ	1,216,976,666	EBISU	6:50			
	17	ELIEZER OSORIO	1,063,164,092	EBISU	6:50			
	18	FRANK ALEJANDRO AREVALO	1,001,045,259	EBISU	6:50			
	19	FRANEISON RODRIGUEZ CAMARGO	1,216,968,625	EBISU				OFICINA
	20	GREIDIS DE JESUS AGUAS	92,551,355	EBISU	6:10			
	21	DARWIN MARTINEZ PAEZ	1,026,585,125	EBISU	6:50			
	22	DINO JHON MENDOZA	1,097,775	EBISU	6:50			
	23	CHRISTIAN ALBERTO GONZALEZ	1,106,890,780	EBISU	6:10			
	24	BENJAMIN ANTOLINEZ QUINTERO	1,129,593	EBISU	6:30			

Responsable del Documento: _____

Escaneado con CamScanner

EBISU	REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS	Versión: 2
		Fecha: 04-Mar-16
	GHF- EBISU	Aprobó: Director Administrativo y Financiero

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
	25	RAY RODRIGO REYES	1,003,656,243	EBISU				calamidad
	26	ISIDRO VELASCO	79,462,565	EBISU	600			
	27	JOSE BERNANDO HERRERA LEMUS	1,001,297,434	EBISU	7:20			
	28	JOSE BERRIO	1,003,045,086	EBISU	6:50			
	29	EDILBERTO AMADO	80,362,362	EBISU				
	30	RAFAEL RINCONES	1,127,394,477	EBISU	6:50			
	31	ENDERSON DE LA HOZ	1,102,896,714	EBISU				retirado
	32	HERNAN YANCUATIN	87,572,106	EBISU				retirado
	33	JONATHAN AQUITE	1.023.893.213.	EBISU	6:50			
	34	WILLIAN YAQUE	1.022.937.991.	EBISU	650			
	35	MARVIN OLAYA	87,946,129	EBISU	6:50			

Escaneado con CamScanner

EBISU	REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS	Versión: 2
		Fecha: 04-Mar-16
	GHF- EBISU	Aprobo: Director Administrativo y Financiero

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
14-12-24	1	MARINO ARCE TRIJULLO	13.840.356	EBISU			
	2	BRIGITTE NATALIA ARIAS PULIDO	1.026.297.800	EBISU			OFICINA
	3	CESAR IVAN CARREÑO ACEVEDO	1.020.761.157	EBISU			OFICINA
	4	JHON ALEXANDER ZAMORA	1.233.691.250	EBISU	7:00		
	5	ANGIE ESTEFANIA PARRA	1.030.700.290	EBISU	7:15	Angie Parra	
	6	HERNAN PAMPLONA	70.466.659	EBISU	6 56	Hernan PC.	
	7	JOHANS DE JESUS BORJA	11.802.823	EBISU			OFICINA
	8	CARLOS MAURICIO HERRERA HERRERA	79.895.630	EBISU			visita obra
	9	MARIO MONCADA	82.392.781	EBISU			Helios
	10	IRINA ALTAMIRANDA	50.989.201	EBISU			Retirada
	11	LUIS FRENANDO GIRON	80.728.996	EBISU	8100		
	12	ALEXANDER LOPEZ MEDINA	13.563.241	EBISU	630		

Responsable del Documento: _____

Escaneado con CamScanner

EBISU	REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS	Versión: 2
		Fecha: 04-Mar-16
	GHF- EBISU	Aprobó: Director Administrativo y Financiero

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
19-12-24	14	LEIDIS CAICEDO JULIO	1.044.914.028	EBISU	6:00			
	15	FAUSTO SANCHEZ ROMERO	5.122.996	EBISU	6:00			
	17	JUAN CARLOS AMADO	1.033.694.813	EBISU	6:10			
	18	DAVID SANTIAGO TORRES	1.000.128.491	EBISU				Retirado
	19	ARISMENDI TORRES	79.829.346	EBISU	7:00			
	20	ANDRES FELIPE RODRIGUEZ	1.216.976.666	EBISU	7:00			
	21	ELIEZER OSORIO	1.063.164.092	EBISU	7:10			
	22	FRANK ALEJANDRO AREVALO	1.001.045.259	EBISU	7:00			
	24	GREIDIS DE JESUS AGUAS	92.551.355	EBISU	6:10			
	25	DARWIN MARTINEZ PAEZ	1.026.585.125	EBISU	6:30			
	26	DINO JHON MENDOZA	1.097.775	EBISU	6:50			
	27	CHRISTIAN ALBERTO GONZALEZ	1.106.890.780	EBISU	6:30			
	28	BENJAMIN ANTOLINEZ QUINTERO	1.129.593	EBISU	6:30			

Responsable del Documento: _____

Escaneado con CamScanner

EBISU

REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS	Versión: 2
	Fecha: 04-Mar-16
GHF- EBISU	Aprobó: Director Administrativo y Financiero

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
19-12-24.	29	RAY RODRIGO REYES	1.003.656.243	EBISU				calamidad
	30	ISIDRO VELASCO	79.482.565	EBISU	600			
	31	JOSE BERNANDO HERRERA LEMUS	1.001.297.434	EBISU	7:20			
	32	JOSE BERRIO	1.003.045.086	EBISU	6:50			
	33	EDILBERTO AMADO	80.362.362	EBISU				Helios
	34	RAFAEL RINCONES	1.127.394.477	EBISU	7:00			
	35	ENDERSON DE LA HOZ	1.102.896.714	EBISU				Retirado
	36	HERNAN YANCUATIN	87.572.106	EBISU				Retirado
	37	JOSE ISIDRO SANTIAGO	7.636.590	EBISU				Retirado
	38	MAICOL RODRIGUEZ	1.001.275.418	EBISU				Retirado
	39	MARVIN OLAYA		EBISU	6:50			
		WILIAN YAGA	1022959995	EBISU	6 50			
		Jonathan AGUITE	1023893213	EBISU	6:20	6:80		

Escaneado con CamScanner

EBISU

REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS	Versión: 2
GHF- EBISU	Fecha: 04-Mar-16
	Aprobó: Director Administrativo y Financiero

17-12-24

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
	25	RAY RODRIGO REYES	1,003,656,243	EBISU				Retirado
	26	ISIDRO VELASCO	79,482.565	EBISU	6:00			
	27	JOSE BERNANDO HERRERA LEMUS	1,001,297,434	EBISU	7:20			
	28	JOSE BERRIO	1,003,045,086	EBISU	7:00			
	29	EDILBERTO AMADO	80,362,362	EBISU	6:40			
	30	RAFAEL RINCONES	1,127,394,477	EBISU	7:00			
	31	JONATHAN AQUITE	1.023.893.213	EBISU	6:50			
	32	WILLIAN YAQUE	1.022.937.991	EBISU	6:50			
	33	MARVIN OLAYA	87.946.129	EBISU	6:50			
	34							
	35							

Escaneado con CamScanner

EBISU

REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS	Versión: 2
	Fecha: 04-Ene-16
GHF- EBISU	Aprobó: Director Administrativo y Financiero

17-12-2024

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
	12	LEIDIS CAICEDO JULIO	1,044,914,028	EBISU	6:00			
	13	FAUSTO SANCHEZ ROMERO	5,122,996	EBISU	6:00			
	14	JUAN CARLOS AMADO	1,033,694,813	EBISU	6:16			
	15	ARISMENDI TORRES	79.829.346	EBISU	7:00			
	16	DAVID SANTIAGO TORRES	1,000,128,491	EBISU	7:00			
	17	ANDRES FELIPE RODRIGUEZ	1,216,976,666	EBISU	6:55			
	18	ELIEZER OSORIO	1,063,164,092	EBISU	6:36			
	19	FRANK ALEJANDRO AREVALO	1,001,045,259	EBISU	6:40			
	20	GREIDIS DE JESUS AGUAS	92.551,355	EBISU	6:10			
	21	DARWIN MARTINEZ PAEZ	1,026,585,125	EBISU	7:15			
	22	DINO JHON MENDOZA	1,097,775	EBISU	6:38			
	23	CHRISTIAN ALBERTO GONZALEZ	1,106,890,780	EBISU	6:20			
	24	BENJAMIN ANTOLINEZ QUINTERO	1,129,593	EBISU	6:50			

Responsable del Documento: _____

Escaneado con CamScanner

EBISU

REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS	Versión: 2
	Fecha: 04-Mar-16
GHF- EBISU	Aprobó: Director Administrativo y Financiero

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
17-12-2024	1	MARINO ARCE TRIJULLO	13,840,356	EBISU	7:10		
	2	BRIGITTE NATALIA ARIAS PULIDO	1,026,297,800	EBISU			
	3	CESAR IVAN CARREÑO ACEVEDO	1,020,761,157	EBISU	7:00		
	4	JHON ALEXANDER ZAMORA	1,233,691,250	EBISU	6:50		
	5	ANGIE ESTEFANIA PARRA	1,030,700,290	EBISU	7:00		
	6	HERNAN PAMPLONA	70,466,659	EBISU			VACACIONES
	7	JOHANS DE JESUS BORJA	11,802,823	EBISU	7:00		
	8	CARLOS MAURICIO HERRERA HERRERA	79,895,630	EBISU			
	9	MARIO MONCADA	82,392,781	EBISU	07:00		
	10	LUIS FRENANDO GIRON	80,728,996	EBISU			
	11	ALEXANDER LOPEZ MEDINA	13,563,241	EBISU	630		

Responsable del Documento: _____

Escaneado con CamScanner

EBISU

REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS	Versión: 2
	Fecha: 04-Mar-16
GHF- EBISU	Aprobó: Director Administrativo y Financiero

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
18- Dic- 2024	25	RAY RODRIGO REYES	1,003,656,243	EBISU				Retirado
	26	ISIDRO VELASCO	79,482,565	EBISU	6 06			
	27	JOSE BERNANDO HERRERA LEMUS	1,001,297,434	EBISU	7:20			
	28	JOSE BERRIO	1,003,045,086	EBISU	6:40			
	29	EDILBERTO AMADO	80,362,362	EBISU	6:46			
	30	RAFAEL RINCONES	1,127,394,477	EBISU	6:40			
	31	JONATHAN AQUITE	1.023.893.213.	EBISU	6 50			
	32	WILLIAN YAQUE	1.022.937.991.	EBISU	650			
	33	MARVIN OLAYA	87,946,129	EBISU	6:50			
	34							
	35							

Escaneado con CamScanner

EBISU

REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS	Versión: 2
	Fecha: 04-Mar-16
GHF - EBISU	Agrupa: Gerencia Administrativa y Financiera

18- Dic- 2024

FECHA	No.	NOMBRE TRABAJADOR	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
	12	LEIDIS CAICEDO JULIO	1,044,914,028	EBISU	6:00			
	13	FAUSTO SANCHEZ ROMERO	5,122,996	EBISU	6:00			
	14	JUAN CARLOS AMADO	1,033,694,813	EBISU	6:40			
	15	ARISMENDI TORRES	79,829,346	EBISU	7:00			
	16	DAVID SANTIAGO TORRES	1,000,128,491	EBISU	7:00			
	17	ANDRES FELIPE RODRIGUEZ	1,216,976,666	EBISU	7:00			
	18	ELIEZER OSORIO	1,063,164,092	EBISU	6:40			
	19	FRANK ALEJANDRO AREVALO	1,001,045,259	EBISU	6:40			
	20	GREIDIS DE JESUS AGUAS	92,551,355	EBISU	6:40			
	21	DARWIN MARTINEZ PAEZ	1,026,585,125	EBISU	6:40			
	22	DINO JHON MENDOZA	1,097,775	EBISU	6:40			
	23	CHRISTIAN ALBERTO GONZALEZ	1,106,890,780	EBISU	6:20			
	24	BENJAMIN ANTOLINEZ QUINTERO	1,129,593	EBISU	6:50			

Responsable del Documento: _____

Escaneado con CamScanner

EBISU

REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS	Versión: 2
	Fecha: 04-Mar-16
GHF- EBISU	Aprobo: Director Administrativo y Financiero

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
18 · DIC · 2024	1	MARINO ARCE TRIJULLO	13,840,356	EBISU	7:05		
	2	BRIGITTE NATALIA ARIAS PULIDO	1,026,297,800	EBISU	"		Optima
	3	CESAR IVAN CARREÑO ACEVEDO	1,020,761,157	EBISU	7:00		
	4	JHON ALEXANDER ZAMORA	1,233,691,250	EBISU	8:00		Problemas de movilidad
	5	ANGIE ESTEFANIA PARRA	1,030,700,290	EBISU	7:00	Angie Parra M.	
	6	HERNAN PAMPLONA	70,466,659	EBISU	"		Vacaciones
	7	JOHANS DE JESUS BORJA	11,802,823	EBISU	7:00		
	8	CARLOS MAURICIO HERRERA HERRERA	79,895,630	EBISU	7:00		
	9	MARIO MONCADA	82,392,781	EBISU	07:00		
	10	LUIS FRENANDO GIRON	80,728,996	EBISU	7:30		
	11	ALEXANDER LOPEZ MEDINA	13,563,241	EBISU	630		

Responsable del Documento: _____

Escaneado con CamScanner

EBISU

REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS

GHF- EBISU

Versión: 2

Fecha: 04-Mar-16

Aprobó: Director Administrativo y Financiero

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
19-12-2024	25	RAY RODRIGO REYES	1,003,656,243	EBISU	//	//	//	Retirado
	26	ISIDRO VELASCO	79,482,565	EBISU	600			
	27	JOSE BERNANDO HERRERA LEMUS	1,001,297,434	EBISU	7:20			
	28	JOSE BERRIO	1,003,045,086	EBISU	7:00			
	29	EDILBERTO AMADO	80,362,362	EBISU	6:40			
	30	RAFAEL RINCONES	1,127,394,477	EBISU	6:40			
	31	JONATHAN AQUITE	1.023.893.213	EBISU	6:50			
	32	WILLIAN YAQUE	1.022.937.991	EBISU	6:50			
	33	MARVIN OLAYA	87.946.129	EBISU	6:50			
	34							
	35							

Escaneado con CamScanner

EBISU

REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS	Versión: 2
	Fecha: 04-Mar-16
GHF- EBISU	Aprobó: Director Administrativo y Financiero

19-12-2024

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
	12	LEIDIS CAICEDO JULIO	1,044,914,028	EBISU	6:00		Leidis C.	
	13	FAUSTO SANCHEZ ROMERO	5,122.996	EBISU	6:00			
	14	JUAN CARLOS AMADO	1,033,694,813	EBISU	6:46			
	15	ARISMENDI TORRES	79.829,346	EBISU	7:00			
	16	DAVID SANTIAGO TORRES	1,000,128,491	EBISU	7:00			
	17	ANDRES FELIPE RODRIGUEZ	1,216,976,666	EBISU	6:55			
	18	ELIEZER OSORIO	1,063,164,092	EBISU		6:44		
	19	FRANK ALEJANDRO AREVALO	1,001,045,259	EBISU	6:50			
	20	GREIDIS DE JESUS AGUAS	92,551,355	EBISU	6:10			
	21	DARWIN MARTINEZ PAEZ	1,026,585,125	EBISU	6:40			
	22	DINO JHON MENDOZA	1,097,775	EBISU	6:55			
	23	CHRISTIAN ALBERTO GONZALEZ	1,106,890,780	EBISU	6:48			
	24	BENJAMIN ANTOLINEZ QUINTERO	1,129,593	EBISU	6:50			

Responsable del Documento: _____

Escaneado con CamScanner

EBISU	REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS	Versión: 2
		Fecha: 04-Mar-16
	GHF- EBISU	Aprobó: Director Administrativo y Financiero

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
19-12-2024	12	LEIDIS CAICEDO JULIO	1,044,914,028	EBISU	6:00		Leidis C.	
	13	FAUSTO SANCHEZ ROMERO	5,122,996	EBISU	6:00			
	14	JUAN CARLOS AMADO	1,033,694,813	EBISU	6:40			
	15	ARISMENDI TORRES	79,829,346	EBISU	7:00			
	16	DAVID SANTIAGO TORRES	1,000,128,491	EBISU	7:00			
	17	ANDRES FELIPE RODRIGUEZ	1,216,976,666	EBISU	6:55			
	18	ELIEZER OSORIO	1,063,164,092	EBISU		6:44		
	19	FRANK ALEJANDRO AREVALO	1,001,045,259	EBISU	6:50			
	20	GREIDIS DE JESUS AGUAS	92,551,355	EBISU	6:10			
	21	DARWIN MARTINEZ PAEZ	1,026,585,125	EBISU	6:40			
	22	DINO JHON MENDOZA	1,097,775	EBISU	6:55			
	23	CHRISTIAN ALBERTO GONZALEZ	1,106,890,780	EBISU	6:46			
	24	BENJAMIN ANTOLINEZ QUINTERO	1,129,593	EBISU	6:50			

Responsable del Documento: _____

Escaneado con CamScanner

EBISU

REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS	Versión: 2
	Fecha: 04-Mar-16
GHF - EBISU	Aprobó: Director Administrativo y Financiero

19-12-2024

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
	1	MARINO ARCE TRUJILLO	13,840,356	EBISU	7:10		
	2	BRIGITTE NATALIA ARIAS PULIDO	1,026,297,800	EBISU	"		Ofício
	3	CESAR IVAN CARREÑO ACEVEDO	1,020,761,157	EBISU	"		Vacaciones
	4	JHON ALEXANDER ZAMORA	1,233,691,250	EBISU	7:00		
	5	ANGIE ESTEFANIA PARRA	1,030,700,290	EBISU	7:00		
	6	HERNAN PAMPLONA	70,466,659	EBISU	"		Vacaciones.
	7	JOHANS DE JESUS BORJA	11,802,823	EBISU	"		Retirado.
	8	CARLOS MAURICIO HERRERA HERRERA	79,895,630	EBISU	7:00		
	9	MARIO MONCADA	82,392,781	EBISU	07:00		
	10	LUIS FRENANDO GIRON	80,728,996	EBISU	7:00		
	11	ALEXANDER LOPEZ MEDINA	13,563,241	EBISU	630		

Responsable del Documento: _____

Escaneado con CamScanner

EBISU

REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS	Versión: 2
	Fecha: 04-Mar-16
GHF- EBISU	Aprobó: Director Administrativo y Financiero

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
	25	ISIDRO VELASCO	79,482.565	EBISU	6 70			
	26	JOSE BERNANDO HERRERA LEMUS	1,001,297,434	EBISU	7:25		Jose H	
	27	JOSE BERRIO	1,003,045,086	EBISU	7:00			
	28	EDILBERTO AMADO	80.362.362	EBISU				casa fdo.
	29	RAFAEL RINCONES	1,127,394,477	EBISU	7:00			
	30	JONATHAN AQUITE	1.023.893.213.	EBISU	650			
	31	WILLIAN YAQUE	1.022.937.991.	EBISU	650			
	32	MARVIN OLAYA	87.946.129	EBISU	6:50			
	33							
	34							

Escaneado con CamScanner

EBISU

REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS

GHF- EBISU

Versión: 2

Fecha: 04-Mar-16

Aprobó: Director Administrativo y Financiero

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
	1	MARINO ARCE TRIJULLO	13,840,356	EBISU	7:10		
	2	BRIGITTE NATALIA ARIAS PULIDO	1,026,297,800	EBISU	"		"
	3	CESAR IVAN CARREÑO ACEVEDO	1,020,761,157	EBISU	"	"	"
	4	JHON ALEXANDER ZAMORA	1,233,691,250	EBISU	7:20		
	5	ANGIE ESTEFANIA PARRA	1,030,700,290	EBISU	7:15	Angie Parra M	
	6	HERNAN PAMPLONA	70,466,659	EBISU	"	"	"
	7	JOHANS DE JESUS BORJA	11,802,823	EBISU	"	"	"
	8	CARLOS MAURICIO HERRERA HERRERA	79,895,630	EBISU	"	"	Remoto
	9	MARIO MONCADA	82,392,781	EBISU	"	"	Casa polo
	10	LUIS FRENANDO GIRON	80,728,996	EBISU	7:30		
	11	ALEXANDER LOPEZ MEDINA	13,563,241	EBISU	630		

Responsable del Documento: _____

Escaneado con CamScanner

EBISU	REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS	Versión: 2
		Fecha: 04-Mar-16
	GHF- EBISU	Aprobó: Director Administrativo y Financiero

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
	12	LEIDIS CAICEDO JULIO	1,044,914,026	EBISU	6:00			
	13	FAUSTO SANCHEZ ROMERO	5,122,996	EBISU	6:00			
	14	JUAN CARLOS AMADO	1,033,694,813	EBISU	6:00			
	15	ARISMENDI TORRES	79.829.346	EBISU	"	"		Compras Hidráulicos
	16	DAVID SANTIAGO TORRES	1,000,128,491	EBISU	7:00			
	17	ANDRES FELIPE RODRIGUEZ	1,216,976,666	EBISU	6:55			
	18	ELIEZER OSORIO	1,063,164,092	EBISU	"	"		Vacaciones
	19	FRANK ALEJANDRO AREVALO	1,001,045,259	EBISU	6:40			
	20	GREIDIS DE JESUS AGUAS	92,551,355	EBISU	6:10			
	21	DARWIN MARTINEZ PAEZ	1,026,585,125	EBISU	"	"	"	
	22	DINO JHON MENDOZA	1.097.775	EBISU	6:50			
	23	CHRISTIAN ALBERTO GONZALEZ	1,106,890,780	EBISU	6:40			
	24	BENJAMIN ANTOLINEZ QUINTERO	1.129.593	EBISU	650			

Responsable del Documento: _____

Escaneado con CamScanner

EBISU

REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS	Versión: 2
	Fecha: 04-Mar-15
GHF - EBISU	Aprobó: Director Administrativo y Financiero

FECHA: 23-12-2024

No	NOMBRE TRABAJADOR	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
25	ISIDRO VELASCO	79.482.565	EBISU	6:00			
26	JOSE BERNANDO HERRERA LEMUS	1.001.297.434	EBISU	7:25			
27	JOSE BERRIO	1.003.045.086	EBISU	6:50			
28	EDILBERTO AMADO	80.362.362	EBISU	6:50			
29	RAFAEL RINCONES	1.127.394.477	EBISU	6:30			
30	JONATHAN AGUITE	1.023.893.213	EBISU	6:50			
31	WILLIAN YAQUE	1.022.937.991	EBISU	650			
32	MARVIN OLAYA	87.946.129	EBISU	6:50			
33							
34							

Escaneado con CamScanner

EBISU

REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS

GHF- EBISU

Versión: 2

Fecha: 04-Mar-16

Aprobó: Director Administrativo y Financiero

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
23-12-2024	12	LEIDIS CAICEDO JULIO	1,044,914,028	EBISU	6:00			
	13	FAUSTO SANCHEZ ROMERO	5,122,996	EBISU	6:00			
	14	JUAN CARLOS AMADO	1,033,694,813	EBISU	6:40			
	15	ARISMENDI TORRES	79,829,346	EBISU	7:00			
	16	DAVID SANTIAGO TORRES	1,000,128,491	EBISU	7:00			
	17	ANDRES FELIPE RODRIGUEZ	1,216,976,666	EBISU	6:55			
	18	ELIEZER OSORIO	1,063,164,092	EBISU	"	"	"	Vacaciones
	19	FRANK ALEJANDRO AREVALO	1,001,045,259	EBISU	"	"	"	Retirado
	20	GREIDIS DE JESUS AGUAS	92,551,355	EBISU	6:10			
	21	DARWIN MARTINEZ PAEZ	1,026,585,125	EBISU	6:45			
	22	DINO JHON MENDOZA	1,097,775	EBISU	6:45			
	23	CHRISTIAN ALBERTO GONZALEZ	1,106,890,780	EBISU	6:40			
	24	BENJAMIN ANTOLINEZ QUINTERO	1,129,593	EBISU	6:50			

Responsable del Documento: _____

Escaneado con CamScanner

EBISU	REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS	Versión: 2
		Fecha: 04-Mar-16
	GHF- EBISU	Aprobo: Director Administrativo y Financiero

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
23-12-2024	1	MARINO ARCE TRIJULLO	13,840,356	EBISU	7:10		
	2	BRIGITTE NATALIA ARIAS PULIDO	1,026,297,800	EBISU	"		"
	3	CESAR IVAN CARREÑO ACEVEDO	1,020,761,157	EBISU	"	"	"
	4	JHON ALEXANDER ZAMORA	1,233,691,250	EBISU			
	5	ANGIE ESTEFANIA PARRA	1,030,700,290	EBISU	7:00	Angie Parra P.	
	6	HERNAN PAMPLONA	70,466,659	EBISU	"	"	"
	7	JOHANS DE JESUS BORJA	11,802,823	EBISU	"	"	"
	8	CARLOS MAURICIO HERRERA HERRERA	79,895,630	EBISU	"	"	"
	9	MARIO MONCADA	82,392,781	EBISU	"		Vacaciones
	10	LUIS FRENANDO GIRON	80,728,996	EBISU	8:00		
	11	ALEXANDER LOPEZ MEDINA	13,563,241	EBISU	"	"	Vacaciones

Responsable del Documento: _____

Escaneado con CamScanner

EBISU	REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS	Versión: 2
		Fecha: 04-Mar-16
	GHF- EBISU	Aprobó: Director Administrativo y Financiero

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
26-12-24	1	MARINO ARCE TRIJULLO	13.840.356	EBISU	7:10		
	2	BRIGITTE NATALIA ARIAS PULIDO	1.026.297.800	EBISU			OFICINA
	3	CESAR IVAN CARREÑO ACEVEDO	1.020.761.157	EBISU			VACACIONES
	4	JHON ALEXANDER ZAMORA	1.233.691.250	EBISU	7:00		
	5	ANGIE ESTEFANIA PARRA	1.030.700.290	EBISU	7:00		
	6	HERNAN PAMPLONA	70.466.659	EBISU			VACACIONES
	7	JOHANS DE JESUS BORJA	11.802.823	EBISU			VACACIONES
	8	CARLOS MAURICIO HERRERA HERRERA	79.895.630	EBISU			VACACIONES
	9	MARIO MONCADA	82.392.781	EBISU			VACACIONES
	10	IRINA ALTAMIRANDA	50.989.201	EBISU			VACACIONES
	11	LUIS FRENANDO GIRON	80.728.996	EBISU			
	12	ALEXANDER LOPEZ MEDINA	13.563.241	EBISU			VACACIONES

Responsable del Documento: _____

Escaneado con CamScanner

EBISU

REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS

GHF- EBISU

Versión: 2

Fecha: 04-Mar-16

Aprobó: Director Administrativo y Financiero

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
26-12-24	14	LEIDIS CAICEDO JULIO	1.044.914.028	EBISU	6:00			
	15	FAUSTO SANCHEZ ROMERO	5.122.996	EBISU	6:00			
	17	JUAN CARLOS AMADO	1.033.694.813	EBISU	6:40			
	18	DAVID SANTIAGO TORRES	1.000.128.491	EBISU	7:00			
	19	ARISMENDI TORRES	79.829.346	EBISU	7:00			
	20	ANDRES FELIPE RODRIGUEZ	1.216.976.666	EBISU	6:55			
	21	ELIEZER OSORIO	1.063.164.092	EBISU				Vacaciones
	22	FRANK ALEJANDRO AREVALO	1.001.045.259	EBISU				Retirado
	24	GREIDIS DE JESUS AGUAS	92.551.355	EBISU	610			
	25	DARWIN MARTINEZ PAEZ	1.026.585.125	EBISU				problemas de movilidad
	26	DINO JHON MENDOZA	1.097.775	EBISU	6:50			
	27	CHRISTIAN ALBERTO GONZALEZ	1.106.890.780	EBISU	6:20			
	28	BENJAMIN ANTOLINEZ QUINTERO	1.129.593	EBISU				Retirado

Responsable del Documento: _____

Escaneado con CamScanner

EBISU

REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS

GHF- EBISU

Versión: 2

Fecha: 04-Mar-16

Aprobó: Director Administrativo y Financiero

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
26-12-24	29	RAY RODRIGO REYES	1.003.656.243	EBISU				Retirado
	30	ISIDRO VELASCO	79.482.565	EBISU	6:20			
	31	JOSE BERNANDO HERRERA LEMUS	1.001.297.434	EBISU	7:20		Josel H	
	32	JOSE BERRIO	1.003.045.086	EBISU	7:00			
	33	EDILBERTO AMADO	80.362.362	EBISU	7.00			
	34	RAFAEL RINCONES	1.127.394.477	EBISU	7:00			
	35	ENDERSON DE LA HOZ	1.102.896.714	EBISU				Retirado
	36	HERNAN YANCUATIN	87.572.106	EBISU				Retirado
	37	JOSE ISIDRO SANTIAGO	7.636.590	EBISU				Retirado
	38	MAICOL RODRIGUEZ	1.001.275.418	EBISU				Retirado
	39	MARVIN OLAYA	87.94C129	EBISU	7000			
		Jonathan Agudelo G.	1023893213	EBISU	6:50			
		WILLIAN ALEXANDER YAGUE	1022437991	EBISU	650			

Escaneado con CamScanner

EBISU

REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS	Versión: 2
	Fecha: 04-Mar-16
GHF- EBISU	Aprobó: Director Administrativo y Financiero

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
27-12-2024	12	LEIDIS CAICEDO JULIO	1,044,914,028	EBISU	6:00		Leidis C.	
	13	FAUSTO SANCHEZ ROMERO	5,122,996	EBISU	5:40			
	14	JUAN CARLOS AMADO	1,033,694,813	EBISU	6:46		Juan Carlos A	
	15	ARISMENDI TORRES	79,829,346	EBISU	7:00			
	16	DAVID SANTIAGO TORRES	1,000,128,491	EBISU	6:58		Santiago Torres	
	17	ANDRES FELIPE RODRIGUEZ	1,216,976,666	EBISU	6:55			
	18	ELIEZER OSORIO	1,063,164,092	EBISU	"	"	"	Vacaciones
	19	GREIDIS DE JESUS AGUAS	92,551,355	EBISU	6:10		G D	
	20	DARWIN MARTINEZ PAEZ	1,026,585,125	EBISU	"	"	"	Renuncia
	21	DINO JHON MENDOZA	1,097,775	EBISU	6:40			
	22	CHRISTIAN ALBERTO GONZALEZ	1,106,890,780	EBISU	6:15			

Responsable del Documento: _____

Escaneado con CamScanner

EBISU

Fecha: 04-Mar-16

GHF- EBISU

Aprobó: Director Administrativo y Financiero

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
27-12-2029	1	MARINO ARCE TRUJULLO	13,840,356	EBISU	715		
	2	BRIGITTE NATALIA ARIAS PULIDO	1,026,297,800	EBISU			Oficina
	3	CESAR IVAN CARREÑO ACEVEDO	1,020,761,157	EBISU			Vacaciones
	4	JHON ALEXANDER ZAMORA	1,233,691,250	EBISU	7:00		
	5	ANGIE ESTEFANIA PARRA	1,030,700,290	EBISU	7:00	Angie Parra M.	
	6	HERNAN PAMPLONA	70,466,659	EBISU			Vacaciones
	7	JOHANIS DE JESUS BORJA	11,802,823	EBISU			Retirado.
	8	CARLOS MAURICIO HERRERA HERRERA	79,895,630	EBISU			
	9	MARIO MONCADA	82,392,781	EBISU			Vacaciones.
	10	LUIS FRENANDO GIRON	80,728,996	EBISU	9:00		
	11	ALEXANDER LOPEZ MEDINA	13,563,241	EBISU			Vacaciones.

Responsable del Documento: _____

Escaneado con CamScanner

EBISU

REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS

GHF- EBISU

Versión: 2

Fecha: 04-Mar-16

Aprobó: Director Administrativo y Financiero

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
27-12-2024	25	ISIDRO VELASCO	79.482.565	EBISU	600			
	26	JOSE BERNANDO HERRERA LEMUS	1.001.297.434	EBISU	7:25			
	27	JOSE BERRIO	1.003.045.086	EBISU	6:50			
	28	EDILBERTO AMADO	80.362.362	EBISU	7:00			
	29	RAFAEL RINCONES	1.127.394.477	EBISU	6:30			
	30	JONATHAN AQUITE	1.023.893.213.	EBISU	650			
	31	WILLIAN YAQUE	1.022.937.991.	EBISU	650			
	32	MARVIN OLAYA	87.946.129	EBISU	7:10			
	33							
	34							

Escaneado con CamScanner

EBISU

REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS	Versión: 2
	Fecha: 04-Mar-16
GHF- EBISU	Aprobó: Director Administrativo y Financiero

20-12-2024

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
	25	ISIDRO VELASCO	79.482.565	EBISU	630			
	26	JOSE BERNANDO HERRERA LEMUS	1.001.297.434	EBISU	7:00		JOSE H.	
	27	JOSE BERRIO	1.003.045.086	EBISU	6:40			
	28	EDILBERTO AMADO	80.362.382	EBISU				VACACIONES
	29	RAFAEL RINCONES	1.127.394.477	EBISU				PERMISO
	30	JONATHAN AQUITE	1.023.893.213	EBISU	6:40			
	31	WILLIAN YAQUE	1.022.937.991	EBISU	650			
	32	MARVIN OLAYA	87.946.129	EBISU	7:00			
	33							
	34							

Escaneado con CamScanner

EBISU

REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS

GHF- EBISU

Versión: 2
Fecha: 04-Mar-16
Aprobó: Director Administrativo y Financiero

30-12-2024

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
	12	LEIDIS CAICEDO JULIO	1.044.914.028	EBISU	6:06		1er@5 C.	
	13	FAUSTO SANCHEZ ROMERO	5.122.996	EBISU	6:00			
	14	JUAN CARLOS AMADO	1.033.694.813	EBISU				VACACIONES
	15	ARISMENDI TORRES	79.829.346	EBISU				No ha llegado
	16	DAVID SANTIAGO TORRES	1.000.128.491	EBISU				PERMISO
	17	ANDRES FELIPE RODRIGUEZ	1.216.976.686	EBISU	7:00			
	18	ELIEZER OSORIO	1.063.164.092	EBISU				PERMISO
	19	GREIDIS DE JESUS AGUAS	92.551.355	EBISU				Retirado
	20	DARWIN MARTINEZ PAEZ	1.026.585.125	EBISU				Retirado
	21	DINO JHON MENDOZA	1.097.775	EBISU				Retirado
	22	CHRISTIAN ALBERTO GONZALEZ	1.106.890.780	EBISU				Retirado

Responsable del Documento: _____

Escaneado con CamScanner

EBISU

REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS	Versión: 2
	Fecha: 04-Mar-16
GHF- EBISU	Aprobó: Director Administrativo y Financiero

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
30-12-2024	1	MARINO ARCE TRIJULLO	13,840,356	EBISU			
	2	BRIGITTE NATALIA ARIAS PULIDO	1,026,297,800	EBISU			OFICINA
	3	CESAR IVAN CARREÑO ACEVEDO	1,020,761,157	EBISU			VACACIONES
	4	JHON ALEXANDER ZAMORA	1,233,691,250	EBISU	6:30		
	5	ANGIE ESTEFANIA PARRA	1,030,700,290	EBISU	7:00	Angie Parra M.	
	6	HERNAN PAMPLONA	70,466,659	EBISU			VACACIONES
	7	JOHANS DE JESUS BORJA	11,802,823	EBISU			VACACIONES
	8	CARLOS MAURICIO HERRERA HERRERA	79,895,630	EBISU			
	9	MARIO MONCADA	82,392,781	EBISU			VACACIONES
	10	LUIS FRENANDO GIRON	80,728,996	EBISU			
	11	ALEXANDER LOPEZ MEDINA	13,563,241	EBISU			VACACIONES

Responsable del Documento: _____

Escaneado con CamScanner

EBISU

CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS

NIT 807.008.957-7

REGISTRO DE INCAPACIDADES

SOCIEDAD MEDICA DE ORTOPEDIA Y ACCIDENTES LABORALES S A
NIT - 900281496-4
NUESTRO SERVICIO ES DIFERENCIAL SEGURO Y HUMANIZADO
CLL 6A 70 - 06 - 7423099 - Bogota - Colombia

Fecha impresión: 05/12/2024 09:57

Orden Nº: 76120 **Orden Incapacidades y/o licencias** **Código:** 571 **Fecha y hora:** 05/12/2024 09:57

Apellidos:	VALERO PUERTA	**Nombres:**	HENDERICK JAVIER
Tipo Identificación:	CC	**Número documento:**	1064805135
Fecha de Nacimiento:	03/05/1995	**Edad:**	29 Años/7 Meses/2 Días
Género:	Masculino	**Ocupación:**	Operario
Dirección:	KR 29 ESTE 40	**Teléfono:**	3245906675
Nombre del Cliente:	SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S A	**Convenio:**	39 SURA ARL
Fecha registro :	05/12/2024 09:57	**Fecha atención:**	05/12/2024 09:57

Vigencia: 15/12/2024 - 03/01/2025

Tipo de usuario: Compañías Administradoras de Riesgo Laborales

Vía de ingreso: Consulta externa

Categoría: Sin Recaudo

Diagnósticos

Principal Ingreso: S824 - FRACTURA DEL PERONE SOLAMENTE **Tipo principal:** Confirmado repetido.

Causa externa: Accidente de trabajo **Ocupación:** Operario **Tipo vinculación:** Compañías Administradoras de Riesgo Laborales

Días de incapacidad: 20 **Prórroga:** No

Diagnóstico: S824 : FRACTURA DEL PERONE SOLAMENTE

Grupo de servicios: 05. Atención inmediata **Modalidad de la prestación del servicio:** 01. Intramural **Presunto origen de la incapacidad:** Laboral **Incapacidad retroactiva:** NA

Causa que motiva la atención:

Observaciones:

JOSE RODRIGO GOMEZ MENDEZ
CC 19467998
Nº de registro: 19467998

Firma usuario

Escaneado con CamScanner

CENTROS MEDICOS COLSANITAS SAS

Centro Medico Zona In Local 100 - NIT. 9010416913
Calle 54 # 28-10.Teléfono: 3759000
Nombre: JUAN CARLOS AMADO SALCEDO
Identificación: CC 1033694813 - Sexo: Masculino - Edad: 38 Años

INCAPACIDAD - ENFERMEDAD GENERAL No. 9675258

BOGOTA D.C.
10/12/2024, 07:49:40
Tipo de Usuario: Otro - Otro
Contrato E.P.S Sanitas: 10-7444472-1-1

DIAGNÓSTICO(S)

Diagnóstico que genera la incapacidad: A09X Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso .
No se registraron otros diagnósticos en la historia clínica.
Días de incapacidad: 2 día(s)

Desde: 10/12/2024 - Hasta: 11/12/2024

MÉDICO



William Fernando Marin Paez - Medicina General
CC 1032407735 - RM. Registro médico 1032407735

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL TRÁMITE

Original de prescripción de incapacidad o licencia.

Favor tramitar la incapacidad antes de 72 horas

MAESTRO | 18,410,340

Colsubsidio Salud

CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR
NIT.860.007.336-1

Consecutivo:	0002476905			**COLSUBSIDIO NIT 860007336-1**	
Nombre del Paciente	LEIDY KATHERINE BARRETO JIMENE	**Tipo de documento**	Cédula de Ciudadania	**Número de documento**	1000806477
Fecha de nacimiento	26/06/2001	**Edad atención**	23 años 5 meses	**Sexo**	Femenino
Episodio	85413556	**Asegurador**	FAM COLS RESTREPO	**Categoria**	A
Tipo de vinculación	RCT: Cotizante	**Lugar de atención**	CM USAQUEN		
Fecha de impresión:	06/12/2024				

Incapacidad Médica

Hra Ingreso a Consulta: 9:00 **Fecha Ingreso a Consulta:** 06/12/2024 **Clse incapacidad:** Enfermedad General

Modalidad de atención: Ambulatoria **Tipo incapacidad:** Inicial

Fecha de Egreso: 06/12/2024 **Procedimiento Estético:** NO

Días de Incapacidad: 2 DOS **Fecha Inicio Incapacidad:** 06/12/2024 **Fecha Fin Incapacidad:** 07/12/2024

Diagnóstico Principal: K010

Observaciones: PACIENTE SOMETIDO A PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO AMBULATORIO. REQUIERE INCAPACIDAD DE 3 (TRES) DÍAS DE REPOSO

Firma del prestador:

Responsable: ERASO, ANDRES **Número de identificación:** 1032443461 **Especialidad:** CIRUGIA MAXILOFACIAL

Escaneado con CamScanner

CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL CUNDINAMARCA Y BOGOTA
860070301
SEDE PRESTACIÓN: SAMU CALLE 134
HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA PACIENTE

N° Ingreso: 567700

CC 1020715738 MICHAEL ESTIBEN LOPEZ SANCHEZ

Fecha Nacimiento: 15-may.-2004 **Edad:** 20 Años **Sexo:** Hombre **Estado Civil:** Soltero **Etnia:** Ninguna de las **Tipo Afiliado:** Cotizante
Grupo Poblacional: OTROS GRUPOS POBLACIONALES **Ocupación:** EMPLEADO
Lugar Residencia: BOGOTA - BOGOTA D.C **Dirección:** CALLE 161 B1 64 INT 2 **Teléfono:** 3133938499
Entidad Pagadora: CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO S.A.S. EVENTO

INCAPACIDAD N°. 3004266 - Ingreso N°. 567700 - Fecha Registro: 27-nov.-2024

Modalidad Atención: 01 Intramural **Grupo de Servicio:** 05 Atención Inmediata
Causa de Ingreso: Enfermedad General

Prórroga: NO
Diagnóstico Principal: A099 - GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN NO ESPECIFICADO
Diagnóstico Relacionado:
Origen Incapacidad: Común **Fecha Inicio:** 27-nov.-2024 **Fecha Finalización:** 28-nov.-2024
N°. Total días: 2

Profesional: SEBASTIAN ARTURO RUIZ FRANCO
Identificación: CC 1042456848
Especialidad: MEDICINA GENERAL. - Reg. Médico: 1042456848

Firma Paciente
Documento N°: CC 1020715738

Autorizo a la Institución para el uso de sus datos para manejo médico, contacto y envío de información de la institución según el derecho constitucional basado en la ley 1581 de 2012, en la cual se expresa el derecho que tienen todas las personas para conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos, archivos y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales.

Escaneado con CamScanner

EBISU
CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS
NIT 807.008.957-7

ANEXO 6. PLAN DE GESTION SOCIAL

EBISU
CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS
NIT 807.008.957-7

ANEXO SOCIAL 6

ANEXO 1

PUNTO DE ATENCIÓN AL CIOUDADANO

Gmail

Profesional Social <social.colegioboitaebisu@gmail.com>

Solicitud PQR Referencia "Reparación pintura de vehiculo placa IWN224"

linssin cepeda <linssincr@hotmail.com> 13 de diciembre de 2024, 9:10
Para: "social.colegioboitaebisu@gmail.com" <social.colegioboitaebisu@gmail.com>

Buen día, me dirijo a ustedes por este medio solicitando la reparación de la pintura del vehículo de placas IWN224 que al estar estacionado junto al colegio que se está construyendo en Boita, le cayó pintura la cual uno de sus trabajadores estaba aplicando y el carro quedó fogueado en un 100% de su superficie. Anexo foto y vídeo como pruebas esperando pronta respuesta. Agradezco su atención y colaboración.

Enviado desde Outlook para Android

2 adjuntos



1000514418.jpg
113K



1000514419.jpg
196K

Gmail **Profesional Social <social.colegioboitaebisu@gmail.com>**

Video de Prueba Carro fogueado IWN224

linssin cepeda <linssincr@hotmail.com> 13 de diciembre de 2024, 9:19
Para: "social.colegioboitaebisu@gmail.com" <social.colegioboitaebisu@gmail.com>

Enviado desde Outlook para Android
Buen día, me dirijo a ustedes por este medio solicitando la reparación de la pintura del vehículo de placas IWN224 que al estar estacionado junto al colegio que se está construyendo en Boita, le cayó pintura la cual uno de sus trabajadores estaba aplicando y el carro quedó fogueado en un 100% de su superficie. Anexo foto y vídeo como pruebas esperando pronta respuesta. Agradezco su atención y colaboración.

Enviado desde Outlook para Android

2 adjuntos

1000523386.mp4
18523K

1000523409.mp4
8688K

Gmail **Profesional Social <social.colegioboitaebisu@gmail.com>**

Solicitud PQR Referencia "Reparación pintura de vehiculo placa IWN224"

Profesional Social <social.colegioboitaebisu@gmail.com> 21 de diciembre de 2024, 9:03
Para: linssin cepeda <linssincr@hotmail.com>

Cordial saludo,


Señora Linssin Cepeda

Nos permitimos informarle que estamos revisando la solicitud que generó el 13 de diciembre del 2024 a través del correo electrónico del punto PAC (Punto de atención a la comunidad), por lo cual le indicamos que nos tomaremos unos días más para poderle brindar una respuesta óptima, agradecemos su comprensión.

Cordialmente,

ANGIE SANCHEZ PABON
Trabajadora social y Abogada
Esp. Derecho de familia
Contratista - Profesional Social
EBISU

[El texto citado está oculto]


Gmail
Buscar correo
Redactar
Recibidos
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores
Más
Etiquetas
Información para inscripción o matricula de estudiante nuevo
Gina Marcela Cepeda Salinas
Buen día cordial saludo con todo respeto quiero saber y solicito Información respecto al colegio para estudiante nuevo cuál sería el paso a seguir o donde me debo acercar a llenar agradezco pronta respuesta a mi solicitud . necesito cupo curso sexto .
Gina cepeda
Tel 3123465980
Gracias !!
Profesional Social
Cordial saludo
En respuesta a su solicitud, le informamos que:
1. La única Entidad a nivel Distrital encargada del otorgamiento y gestión de cupos escolares en instituciones educativas distritales como es nuestro caso, es la Secretaría de Educación, por ende, es la única entidad quien le puede responder al requerimiento sobre la asignación de cupos.
2. Adicionalmente nos permitimos recordarle que, la Dirección Local de Educación de Kennedy, también es la entidad en este caso local quien puede otorgar la información respecto de cupos escolares. Esta, se encuentra ubicada en la Carrera 78 J Calle 39 SUR Esquina - Al Respaldo Del Colegio Distrital El Japón.
3. Finalmente, respecto a la información de avance de ejecución de la obra, nos permitimos indicarle que, ya se han realizado 23 comités de participación ciudadana, los cuales se han realizado mensualmente desde el inicio de la obra, hasta la fecha, en donde, se le presenta a la comunidad por medio de una reunión informativa con ayudas audiovisuales, la información correspondiente al avance y desarrollo contractual de cada área de ejecución del proyecto; estas son: Técnica, SST, Ambiental y Social.
A estos espacios se invita a la comunidad por medio de los puntos satélites, volantes informativos y comunicaciones por medio de WhatsApp, para que asistan a los comités, los cuales se desarrollan en el salón comunal santa Catalina (lugar de ejecución de la obra).
Por lo anterior, esperamos pueda asistir de los comités ciudadanos para que este enterado de la proyección de entrega de la institución y pueda resolver todas las inquietudes que tenga al respecto.
Cordialmente
Responder
Reenviar
Escribe aquí para buscar

Gmail

Buscar correo

Redactar

Recibidos 3

Destacados

Pospuestos

Enviados

Borradores

Más

Etiquetas

(sin asunto)

Recibidos ×

Derly Camayo <dercamayo07@gmail.com>
para mí

Muy buenas tardes
Mi nombre es derly camayo vivo en el barrio villa del rio quiero averiguar si para este año 2025 ya se le dara apertura al nuevo colegio

Profesional Social
para Derly

Cordial saludo,

En respuesta a su solicitud, le informamos que:

1. La única Entidad a nivel Distrital encargada del otorgamiento y gestión de cupos escolares en instituc entidad quien le puede responder al requerimiento sobre la asignación de cupos.
2. Adicionalmente nos permitimos recordarle que, la Dirección Local de Educación de Kennedy, también e encuentra ubicada en la Carrera 78 J Calle 39 SUR Esquina - Al Respaldo Del Colegio Distrital El Japón.
3. Finalmente, respecto a la información de avance de ejecución de la obra, nos permitimos indicarle que, ya el inicio de la obra, hasta la fecha, en donde, se le presenta a la comunidad por medio de una reunión inforr área de ejecución del proyecto; estas son, Técnica, SST, Ambiental y Social.
   A estos espacios se invita a la comunidad por medio de los puntos satélites, volantes informativos y comur comunal santa Catalina (lugar de ejecución de la obra).

Por lo anterior, esperamos pueda asistir de los comités ciudadanos para que esté enterado de la proyección de entreg

Cordialmente,

Responder Reenviar

Mensaje enviado

EBISU
CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS
NIT 807.008.957-7

ANEXO SOCIAL 6

ANEXO 2

PROGRAMA DE ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN

Y

PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y SOSTENIBILIDAD

NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024

BOGOTÁ SECRETARÍA DE EDUCACIÓN · eterritorio · EBISU	**ACTA DE REUNIÓN** **Área de Gestión Social** EBISU CONSTRUCTORA S.A.S.								
Código		Fecha	23-11-2024	Inicio	10 AM	Fin	12 PM	Lugar	Barrio Santa Catalina, Boíta y alrededores
Proyecto	Contrato No. 2220555 Objeto CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013					Asunto	Comité de participación ciudadana		
Asistentes SED						Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración	30-11-2024	Elaborado por	ANGIE SANCHEZ			Próxima Reunión	28-12-24		

Orden del día

1. Comité de participación ciudadana
2. Socialización

Desarrollo

1. Comité de participación ciudadana

El comité de participación ciudadana número 23, se realizó por medio de la entrega de un boletín informativo, el cual contenía la información concisa de las actividades ejecutadas por cada área;

BOGOTÁ SECRETARÍA DE EDUCACIÓN eterritorio EBISU	**ACTA DE REUNIÓN** **Área de Gestión Social** EBISU CONSTRUCTORA S.A.S.								
Código		Fecha	23-11-2024	Inicio	10 AM	Fin	12 PM	Lugar	Barrio Santa Catalina, Boíta y alrededores
Proyecto	Contrato No. 2220555 Objeto CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013					Asunto	Comité de participación ciudadana N.21		
Asistentes SED						Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración	30-11-2024	Elaborado por	ANGIE SANCHEZ			Próxima Reunión	28-12-24		

Área Técnica

Alistado de Piso Bloque B Nivel +0.00 Primera Infancia Armado de taque de RCI Nivel -3.60. Aplicación de Pintura Rampas. Excavación para tubería de Gas nivel +0.00. Construcción de Muro en Mampostería Ascensor Nivel +0.00. Instalación de Bandeja Porta-cables de tipo escalera y malla. Instalación de Barandas y Pasamanos Bloque B del nivel -3.60 al 19.65 escalera Principal, escalera de Emergencia. Instalación de Barandas de Protección Rampa 9 Metálicas. Instalación de Iluminación Bloque B Nivel +0.00. Instalación de Barandas y Pasamanos Bloque B del nivel -1.75 al 19.65. Remate de Vigas Bloque A nivel +17.65. Replanteo y Excavación de Vigas Para Rampa de acceso a administración. Vaciado de concreto de rampas de conexión.

Lo anterior acompañado de evidencia fotográfica.

Área Ambiental

Se sigue realizando seguimiento al plan de manejo ambiental, en relación con actividades de control de la contaminación atmosférica, control de contaminación al sistema de alcantarillado pluvial, limpieza orden y aseo de sumideros, seguimiento al control flora nativa protegiendo los individuos arbóreos, seguimiento al control de vectores, así mismo se realizan actividades de control y orden a acopios de residuos de construcción y demolición, disposición final y aprovechamiento de materiales de obra, adicionalmente se radicó ante la Secretaria de Movilidad la solicitud de prórroga de los Planes de manejo de tránsito. Finalmente se cambió la protección de los individuos arbóreos.

<table>
<tr><td colspan="3">  </td><td colspan="7">ACTA DE REUNIÓN
Área de Gestión Social
EBISU CONSTRUCTORA S.A.S.</td></tr>
<tr><td>Código</td><td></td><td>Fecha</td><td>23-11-2024</td><td>Inicio</td><td>10 AM</td><td>Fin</td><td>12 PM</td><td>Lugar</td><td>Barrio Santa Catalina, Boíta y alrededores</td></tr>
<tr><td>Proyecto</td><td colspan="5">Contrato No. 2220555 Objeto CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013</td><td>Asunto</td><td colspan="3">Comité de participación ciudadana N.21</td></tr>
<tr><td>Asistentes SED</td><td colspan="5"></td><td>Asistentes Externos</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">Fecha de Elaboración</td><td>30-11-2024</td><td colspan="3">Elaborado por</td><td colspan="2">ANGIE SANCHEZ</td><td>Próxima Reunión</td><td>28-12-24</td></tr>
</table>

Lo anterior acompañado de evidencia fotográfica.

Área SST

- Verificación de afiliaciones al sistema integral de salud del personal, entrega y reposición de Epps, diligenciamiento de permisos de trabajo según actividad a realizar, charlas y capacitaciones al personal, señalización SST en obra

Lo anterior acompañado de evidencia fotográfica.

Área Social

- Constantemente se informa a las personas circundantes a la obra sobre los horarios establecidos del PAC, los cuales desde el mes de abril del 2024, para garantizar mayor participación comunitaria se trasladaran a los días sábados de 8 am a 12 pm y por medio del correo electrónico social.colegioboitaebisu@gmail.com

- También se informa que dando cumplimiento a las obligaciones contractuales y contribuyendo a la generación de empleo en la localidad de Kennedy, EBISU S.A.S, a la fecha cuenta con vinculación de mano de obra NO CALIFICADA de la localidad y que actualmente recibe las hojas de vida allegadas, así como se aclaró actualmente el cumplimiento es 39% del personal requerido local vinculado en la obra.

BOGOTÁ SECRETARÍA DE EDUCACIÓN eterritorio EBISU	**ACTA DE REUNIÓN** **Área de Gestión Social** EBISU CONSTRUCTORA S.A.S.								
Código		Fecha	23-11-2024	Inicio	10 AM	Fin	12 PM	Lugar	Barrio Santa Catalina, Boíta y alrededores
Proyecto	Contrato No. 2220555 Objeto CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013					Asunto	Comité de participación ciudadana N.21		
Asistentes SED						Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración	30-11-2024	Elaborado por	ANGIE SANCHEZ			Próxima Reunión	28-12-24		

Lo anterior acompañado de evidencia fotográfica.

2. Socialización

La socialización del boletín se inicia a las 11 am del 23 de noviembre y finaliza sobre la 1 pm, en donde, se instaló el boletín en los cinco puntos satélites, se repartió puerta a puerta el boletín en los predios aledaños a la construcción de la obra, así mismo se realiza una jornada de volanteo ese mismo día, repartiendo el material a la comunidad del barrio santa catalina y boíta, por último, se socializo el boletín por medio del grupo de WhatsApp.

Lo anterior, dio como resultado la impresión de 60 volantes, los cuales fueron entregados oportunamente.

ACTA DE REUNIÓN

Área de Gestión Social

EBISU CONSTRUCTORA S.A.S.

Código		Fecha	23-11-2024	Inicio	10 AM	Fin	12 PM	Lugar	Barrio Santa Catalina, Boíta y alrededores
Proyecto	Contrato No. 2220555 Objeto CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013					Asunto	Comité de participación ciudadana N.21		
Asistentes SED						Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración		30-11-2024	Elaborado por		ANGIE SANCHEZ		Próxima Reunión		28-12-24





ACTA DE REUNIÓN

Área de Gestión Social

EBISU CONSTRUCTORA S.A.S.

Código		Fecha	23-11-2024	Inicio	10 AM	Fin	12 PM	Lugar	Barrio Santa Catalina, Boíta y alrededores
Proyecto	Contrato No. 2220555 Objeto CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013					Asunto	Comité de participación ciudadana N.21		
Asistentes SED						Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración		30-11-2024	Elaborado por	ANGIE SANCHEZ			Próxima Reunión		28-12-24





ACTA DE REUNIÓN

Área de Gestión Social

EBISU CONSTRUCTORA S.A.S.

Código		Fecha	23-11-2024	Inicio	10 AM	Fin	12 PM	Lugar	Barrio Santa Catalina, Boíta y alrededores
Proyecto	Contrato No. 2220555 Objeto CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013					Asunto	Comité de participación ciudadana N.21		
Asistentes SED						Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración		30-11-2024	Elaborado por		ANGIE SANCHEZ		Próxima Reunión		28-12-24





ACTA DE REUNIÓN

Área de Gestión Social

EBISU CONSTRUCTORA S.A.S.

Código		Fecha	23-11-2024	Inicio	10 AM	Fin	12 PM	Lugar	Barrio Santa Catalina, Boíta y alrededores
Proyecto	Contrato No. 2220555 Objeto CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013					Asunto	Comité de participación ciudadana N.21		
Asistentes SED						Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración		30-11-2024	Elaborado por		ANGIE SANCHEZ		Próxima Reunión		28-12-24





COLEGIO MARÍA BETSABÉ I.E.D
CONTRATO 2220555



ESTUDIANTES BENEFICIADOS	**1.040**
M² DE CONSTRUCCIÓN	**9.492**
MILLONES DE PESOS PARA LA OBRA	**$42.550.817.043,00**
AVANCE DE EJECUCIÓN	**82%**





¡IMPORTANTE!

Y LA FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL ES EL **16 DE DICIEMBRE DE 2024**. NO OBSTANTE, EBISU SAS, LA INTERVENTORÍA Y EL ENTE CONTRATANTE ESTAMOS EN PROCESO DE TRÁMITES, TENIENDO EN CUENTA QUE LA FECHA APROXIMADA DE TERMINACIÓN REAL DEL PROYECTO ES EN MAYO DE 2025

En el mes de octubre - noviembre del 2024, EBISU SAS, en el marco de la ejecución de la planta física del nuevo colegio, desarrolló las siguientes acciones desde el **área técnica**:

Alistado de Piso Bloque B Nivel +0.00 Primera Infancia Armado de taque de RCI Nivel -3.60. Aplicación de Pintura Rampas. Excavación para tubería de Gas nivel +0.00. Construcción de Muro en Mampostería Ascensor Nivel +0.00. Instalación de Bandeja Porta-cables de tipo escalera y malla. Instalación de Barandas y Pasamanos Bloque B del nivel -3.60 al 19.65 escalera Principal, escalera de Emergencia. Instalación de Barandas de Protección Rampa 9 Metálicas. Instalación de Iluminación Bloque B Nivel +0.00. Instalación de Barandas y Pasamanos Bloque B del nivel -1.75 al 19.65. Remate de Vigas Bloque A nivel +17.65. Replanteo y Excavación de Vigas Para Rampa de acceso a administración. Vaciado de concreto de rampas de conexión.







Desde el **área ambiental** se sigue realizando seguimiento al plan de manejo ambiental, en relación con actividades de control de la contaminación atmosférica, control de contaminación al sistema de alcantarillado pluvial, limpieza orden y aseo de sumideros, seguimiento al control flora nativa protegiendo los individuos arbóreos, seguimiento al control de vectores, así mismo se realizan actividades de control y orden a acopios de residuos de construcción y demolición, disposición final y aprovechamiento de materiales de obra, adicionalmente se radicó ante la Secretaria de Movilidad la solicitud de prórroga de los Planes de manejo de tránsito. Finalmente se cambió la protección de los individuos arbóreos.

COLEGIO MARÍA BETSABÉ I.E.D
CONTRATO 2220555





- Respecto a las actividades desde el área **Seguridad y Salud en el Trabajo:** la verificación de afiliaciones al sistema integral de salud del personal, entrega y reposición de elementos de protección personal, diligenciamiento de permisos de trabajo según actividad a realizar, charlas y capacitaciones al personal en algunos temas como ¿Qué es un examen médico? y Responsabilidad social en obra, así mismo se mantiene la señalización en obra y se realiza limpieza en la bahía.

- Desde el **área Social**: El PAC Se mantiene aseado y abierto al público los días de atención; sábados de 8:00 am a 12:00 pm en la dirección Cl. 43 sur N.72 Q30 Salón Comunal Santa Catalina, también a través del teléfono 3193346976 y del correo electrónico: social.colegioboitaebisu@gmail.com

- Toda la información respecto con a la ejecución de obra, se dispone en los puntos satélites para información a la comunidad

- Del total de trabajadores en el proyecto, el 39% corresponde a personal de mano de obra no calificada y de la localidad de ejecución del proyecto.

Contáctanos:

Punto de Atención a la Ciudadanía
Sábado: 8:00 am a 12:00 pm
Correo electrónico:
social.colegioboitaebisu@gmail.com
O lee el QR

BOGOTÁ SECRETARÍA DE EDUCACIÓN eterritorio EBISU	**ACTA DE REUNIÓN** **Área de Gestión Social** EBISU CONSTRUCTORA S.A.S.								
Código		Fecha	28-12-2024	Inicio	10 AM	Fin	12 PM	Lugar	Barrio Santa Catalina, Boíta y alrededores
Proyecto	Contrato No. 2220555 Objeto CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013					Asunto	Comité de participación ciudadana		
Asistentes SED						Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración		30-12-2024	Elaborado por		ANGIE SANCHEZ		Próxima Reunión		2025

Orden del día

1. Comité de participación ciudadana
2. Socialización

Desarrollo

1. Comité de participación ciudadana

El comité de participación ciudadana número 24, se realizó por medio de la entrega de un boletín informativo (N.5), el cual contenía la información concisa de las actividades ejecutadas por cada área;

BOGOTÁ SECRETARÍA DE EDUCACIÓN eterritorio EBISU	**ACTA DE REUNIÓN** **Área de Gestión Social** EBISU CONSTRUCTORA S.A.S.								
Código		Fecha	28-12-2024	Inicio	10 AM	Fin	12 PM	Lugar	Barrio Santa Catalina, Boíta y alrededores
Proyecto	Contrato No. 2220555 Objeto CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013					Asunto	Comité de participación ciudadana		
Asistentes SED						Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración	30-12-2024	Elaborado por	ANGIE SANCHEZ			Próxima Reunión	2025		

Área Técnica

Instalación de ventaneria exterior, pintura de las rampas metálicas de conexión, instalaciones hidrosanitarias, de redes contra incendios, y de redes eléctricas internas en ambos bloques, fundida de escaleras principales de acceso al colegio, instalación de puertas en primera infancia, luminarias en primera infancia, instalación barandas y pasamanos, acabado de escaleras, tanques de almacenamiento de agua potable, instalación de enchapes en cocina, rampa peatonal de acceso principal.

Lo anterior acompañado de evidencia fotográfica.

Área Ambiental

Se sigue realizando seguimiento al plan de manejo ambiental, en relación con actividades de control de la contaminación atmosférica, control de contaminación al sistema de alcantarillado pluvial, limpieza orden y aseo de sumideros, seguimiento al control flora nativa protegiendo los individuos arbóreos, seguimiento al control de vectores, así mismo se realizan actividades de control y orden a acopios de residuos de construcción y demolición, disposición final y aprovechamiento de materiales de obra, se mantiene la señalización en obra y se realiza limpieza en la bahía.

Lo anterior acompañado de evidencia fotográfica.

	ACTA DE REUNIÓN **Área de Gestión Social** EBISU CONSTRUCTORA S.A.S.								
Código		Fecha	28-12-2024	Inicio	10 AM	Fin	12 PM	Lugar	Barrio Santa Catalina, Boíta y alrededores
Proyecto	Contrato No. 2220555 Objeto CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013					Asunto	Comité de participación ciudadana		
Asistentes SED						Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración	30-12-2024	Elaborado por	ANGIE SANCHEZ			Próxima Reunión	2025		

Área SST

- Verificación de afiliaciones al sistema integral de salud del personal, entrega y reposición de Epps, diligenciamiento de permisos de trabajo según actividad a realizar, charlas y capacitaciones al personal, señalización SST en obra

Lo anterior acompañado de evidencia fotográfica.

Área Social

- Constantemente se informa a las personas circundantes a la obra sobre los horarios establecidos del PAC, los cuales desde el mes de abril del 2024, para garantizar mayor participación comunitaria se trasladaran a los días sábados de 8 am a 12 pm y por medio del correo electrónico social.colegioboitaebisu@gmail.com

Lo anterior acompañado de evidencia fotográfica.

BOGOTÁ SECRETARÍA DE EDUCACIÓN enterritorio EBISU	**ACTA DE REUNIÓN** **Área de Gestión Social** EBISU CONSTRUCTORA S.A.S.								
Código		Fecha	28-12-2024	Inicio	10 AM	Fin	12 PM	Lugar	Barrio Santa Catalina, Boíta y alrededores
Proyecto	Contrato No. 2220555 Objeto CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013					Asunto	Comité de participación ciudadana		
Asistentes SED						Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración	30-12-2024	Elaborado por	ANGIE SANCHEZ			Próxima Reunión	2025		

2. Socialización

La socialización del boletín se inicia a las 11 am del 28 de diciembre y finaliza sobre la 1 pm, en donde, se instaló el boletín en los cinco puntos satélites, se repartió puerta a puerta el boletín en los predios aledaños a la construcción de la obra, así mismo se realiza una jornada de volanteo ese mismo día, repartiendo el material a la comunidad del barrio santa catalina y boíta, por último, se socializo el boletín por medio del grupo de WhatsApp.


Lo anterior, dio como resultado la impresión de 50 volantes, los cuales fueron entregados oportunamente.


ACTA DE REUNIÓN

Área de Gestión Social

EBISU CONSTRUCTORA S.A.S.

Código		Fecha	28-12-2024	Inicio	10 AM	Fin	12 PM	Lugar	Barrio Santa Catalina, Boíta y alrededores
Proyecto	Contrato No. 2220555 Objeto CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013					Asunto	Comité de participación ciudadana		
Asistentes SED						Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración	30-12-2024	Elaborado por	ANGIE SANCHEZ			Próxima Reunión	2025		





ACTA DE REUNIÓN

Área de Gestión Social

EBISU CONSTRUCTORA S.A.S.

Código		Fecha	28-12-2024	Inicio	10 AM	Fin	12 PM	Lugar	Barrio Santa Catalina, Boíta y alrededores
Proyecto	Contrato No. 2220555 Objeto CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013					Asunto	Comité de participación ciudadana		
Asistentes SED						Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración	30-12-2024	Elaborado por	ANGIE SANCHEZ			Próxima Reunión	2025		





ACTA DE REUNIÓN

Área de Gestión Social

EBISU CONSTRUCTORA S.A.S.

Código		Fecha	28-12-2024	Inicio	10 AM	Fin	12 PM	Lugar	Barrio Santa Catalina, Boíta y alrededores
Proyecto	Contrato No. 2220555 Objeto CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013					Asunto	Comité de participación ciudadana		
Asistentes SED						Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración	30-12-2024	Elaborado por	ANGIE SANCHEZ			Próxima Reunión	2025		





COLEGIO MARÍA BETSABÉ I.E.D
CONTRATO 2220555



ESTUDIANTES BENEFICIADOS	**1.040**
M² DE CONSTRUCCIÓN	**9.492**
MILLONES DE PESOS PARA LA OBRA	**$42.550.817.043,00**
AVANCE DE EJECUCIÓN	**86%**





¡ATENCIÓN! Se informa a la comunidad que el pasado 16 de diciembre de 2024 se realizó una modificación al contrato añadiendo 45 días de ejecución, actualmente nuestra firma, la interventoría, y el ente contratante nos encontramos trabajando en una prórroga con una adición presupuestal con fecha de finalización aproximada en mayo de 2025.

En el mes de noviembre-diciembre del 2024, EBISU SAS, en el marco de la ejecución de la planta física del nuevo colegio, desarrolló las siguientes acciones desde el **área técnica**:

*Instalación de ventaneria exterior, pintura de las rampas metálicas de conexión, instalaciones hidrosanitarias, de redes contra incendios, y de redes eléctricas internas en ambos bloques, fundida de escaleras principales de acceso al colegio, instalacion de puertas en primera infancia, luminarias en primera infancia, instalación barandas y pasamanos, acabado de escaleras, tanques de almacenamiento de agua potable, instalación de enchapes en cocina, rampa peatonal de acceso principal.









Desde el **área ambiental** se sigue realizando seguimiento al plan de manejo ambiental, en relación con actividades de control de la contaminación atmosférica, control de contaminación al sistema de alcantarillado pluvial, limpieza orden y aseo de sumideros, seguimiento al control flora nativa protegiendo los individuos arbóreos, seguimiento al control de vectores, así mismo se realizan actividades de control y orden a acopios de residuos de construcción y demolición, disposición final y aprovechamiento de materiales de obra, se mantiene la señalización en obra y se realiza limpieza en la bahía.

COLEGIO MARÍA BETSABÉ I.E.D
CONTRATO 2220555

CONTROLA LA PROLIFERACIÓN DE ROEDORES DESDE CASA CON LOS SIGUIENTES TIPS:

- **Limpieza: Mantener** la limpieza en las zonas donde se manipulan o consumen alimentos, como la cocina y el comedor. También es importante limpiar lugares donde puedan anidar, como pilas de hojas o mantillo.

- **Eliminar fuentes de alimento**: Guardar la comida en contenedores con tapas bien selladas y cambiar su posición cada dos meses. No dejar comida sobrante a las mascotas.







- Respecto a las actividades desde el área **Seguridad y Salud en el Trabajo:** la verificación de afiliaciones al sistema integral de salud del personal, entrega y reposición de elementos de protección personal, diligenciamiento de permisos de trabajo según actividad a realizar, charlas y capacitaciones al personal.





- Desde el **área Social**: El PAC Se mantiene aseado y abierto al público los días de atención; sábados de 8:00 am a 12:00 pm en la dirección Cl. 43 sur N.72 Q30 Salón Comunal Santa Catalina, también a través del teléfono 3193346976 y del correo electrónico: social.colegioboitaebisu@gmail.com

- Toda la información respecto con a la ejecución de obra, se dispone en los puntos satélites para información a la comunidad

Contáctanos:

Punto de Atención a la Ciudadanía
Sábado: 8:00 am a 12:00 pm
Correo electrónico:
social.colegioboitaebisu@gmail.com
O lee el QR

EBISU
CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS
NIT 807.008.957-7

ANEXO SOCIAL 6

ANEXO 3

PROGRAMA DE DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN

EBISU
CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS
NIT 807.008.957-7

23 de noviembre del 2024



EBISU

CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS


NIT 807.008.957-7



EBISU

CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS

NIT 807.008.957-7




CONSORCIO
EDUCATIVO BOGOTÁ
23/11/2024 11:35:14 a. m.
72q60 Calle 43 Sur
Kennedy
Bogotá
Altitud:2596.6m
Velocidad:0.3km/h
Área Social.
Número de índice: 2292
TIMZA
BOITA
TUNDAM



23/11/2024 11:38:06 a. m.
72q60 Calle 43 Sur
Kennedy
Bogotá
Altitud:2586.7m
Velocidad:2.2km/h
Área Social.
Número de índice: 2293

EBISU

CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS

NIT 807.008.957-7




23/11/2024 11:33:50 a. m.
1 Carrera 72q
Kennedy
Bogotá
Altitud:2598.8m
Velocidad:0.7km/h
Área Social.
Número de índice: 2290
TIMIZA
BOITÁ
TUNDAMA
Google


23/11/2024 11:33:05 a. m.
1 Carrera 72q
Kennedy
Bogotá
Altitud:2583.5m
Velocidad:1.1km/h
Área Social.
Número de índice: 2288


23/11/2024 11:26:55 a. m.
Altitud:2579.8m
Velocidad:1.8km/h
Área Social.
Número de índice: 2286
Google


CONSORCIO
EDUCATIVO BOGOTÁ
23/11/2024 11:26:22 a. m.
43-52 Carrera 72p Bis
Kennedy
Bogotá
Altitud:2573.3m
Velocidad:0.6km/h
Área Social.
Número de índice: 2285
Parque Timiza
Lago Timiza
BOITÁ
TUNDAMA
Google

EBISU

CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS

NIT 807.008.957-7




EBISU

CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS

NIT 807.008.957-7




23/11/2024 11:29:15 a. m.
1 Carrera 72q
Kennedy
Bogotá
Altitud:2588.0m
Velocidad:0.3km/h
Área Social.
Número de índice: 2287

EBISU

CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS

NIT 807.008.957-7



EBISU

CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS

NIT 807.008.957-7




23/11/2024 11:22:17 a. m.
72 Calle 45 Sur
Kennedy
Bogotá
Altitud:2602.6m
Velocidad:2.3km/h
Área Social.
Número de índice: 2278
TIMIZA
BOITA
TUNDAM

EBISU

CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS

NIT 807.008.957-7




23/11/2024 11:21:16 a. m.
72 Calle 45 Sur
Kennedy
Bogotá
Altitud:2602.6m
Velocidad:1.3km/h
Área Social.
Número de índice: 2276
BOITA
TUNDAM
Google


23/11/2024 11:24:34 a. m.
44-10 Carrera 72q
Kennedy
Bogotá
Altitud:2593.2m
Velocidad:0.7km/h
Área Social.
Número de índice: 2281
TIMZA
BOGOTÁ
TUNDAMA
Google


EBISU

CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS

NIT 807.008.957-7





CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTÁ
23/11/2024 11:17:09 a. m.
72q2 Calle 45 Sur
Kennedy
Bogotá
Altitud 2587.5m
Velocidad 1.4km/h
Área Social.
Número de índice: 2273
Parque Timiza
Calle 45 Sur
BOITÁ
TUNDAMA
VILLA DEL RIO
Google


CONSORCIO
EDUCATIVO BOGOTÁ
23/11/2024 11:15:31 a. m.
72q2 Calle 45 Sur
Kennedy
Bogotá
Altitud:2587.8m
Velocidad:1.0km/h
Área Social.
Número de índice: 2272


23/11/2024 11:12:19 a. m.
72q2 Calle 45 Sur
Kennedy
Bogotá
Área Social.
Número de índice: 2271


23/11/2024 11:18:27 a. m.
44-16 Carrera 72q
Kennedy
Bogotá
Altitud:2557.4m
Velocidad:0.9km/h
Área Social.
Número de índice: 2275
TIMZA
BOITA
TUNDAMA


23/11/2024 10:44:16 a. m.
72q2 Calle 45 Sur
Kennedy
Bogotá
Altitud:2579.8m
Área Social.
Número de índice: 2266


23/11/2024 9:26:11 a. m.
72q60 Calle 43 Sur
Kennedy
Bogotá
Altitud:2564.0m
Velocidad:1.0km/h
Área Social.
Número de índice: 2264
TIMZA
BOITÁ
Google

EBISU

CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS

NIT 807.008.957-7




EBISU
CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS
NIT 807.008.957-7

30 de noviembre del 2024




30/11/2024 9:38:42 a. m.
Atención al PAC
Consorcio Educativo Bogotá
Interventoria y Contratista


30/11/2024 9:38:34 a. m.
Atención al PAC
Consorcio Educativo Bogotá
Interventoria y Contratista


GPS Map Camera
Bogotá,Bogotá,Colombia
Calle 43 Sur, Santa Catalina, Bogotá, 110841, Bogotá, Colombia
Lat 4.606238, Long -74.154879
11/30/2024 08:42 a.m.
GMT-05:00
Note : Captured by GPS Map Camera


30/11/2024 9:34:26 a. m.
Atención al PAC
Consorcio Educativo Bogotá
Interventoria y Contratista

EBISU

CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS

NIT 807.008.957-7




30/11/2024 9:30:37 a. m.
Atención al PAC
Consorcio Educativo Bogotá
Interventoria y Contratista


30/11/2024 9:34:32 a. m.
Atención al PAC
Consorcio Educativo Bogotá
Interventoria y Contratista


PUNTO DE ATENCION
CIUDADANA(PAC)
Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS)
territorio
EBISU
30/11/2024 9:28:46 a. m.
Atención al PAC
Consorcio Educativo Bogotá
Interventoria y Contratista


LA EDUCACIÓN EN PRIMER LUGAR
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
COLEGIO BOITA
LOCALIDAD DE KENNEDY
ESTE LOTE NO SE VENDE, NO SE ARRIENDA, NI SE PERMUTA
eterritorio
EDUCACIÓN
BOGOTÁ
30/11/2024 9:27:33 a. m.
Atención al PAC
Consorcio Educativo Bogotá
Interventoria y Contratista


¡TE ESTAMOS
84
SE PERMUTA
30/11/2024 9:27:21 a. m.
Atención al PAC
Consorcio Educativo Bogotá
Interventoria y Contratista


30/11/2024 9:25:53 a. m.
Atención al PAC
Consorcio Educativo Bogotá
Interventoria y Contratista


PUNTO DE ATENCION
CIUDADANA(PAC)
30/11/2024 9:28:50 a. m.
Atención al PAC
Consorcio Educativo Bogotá
Interventoria y Contratista



30/11/2024 9:07:41 a. m.
Atención al PAC
Consorcio Educativo Bogotá
Interventoria
Contratista

EBISU
CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS
NIT 807.008.957-7

07 de diciembre del 2024




7/12/2024 10:57:23 a. m.
Atención al PAC
Consorcio Educativo Bogotá
Interventoria y contratista


7/12/2024 10:55:34 a. m.
Atención al PAC
Consorcio Educativo Bogotá
Interventoria y contratista


7/12/2024 10:58:51 a. m.
Atención al PAC
Consorcio Educativo Bogotá
Interventoria y contratista


PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
COLEGIO
BOITA
LOCALIDAD DE KENNEDY
eterritorio
BOGOTÁ
09 84
7/12/2024 10:51:17 a. m.
Atención al PAC
Consorcio Educativo Bogotá
Interventoria y contratista

EBISU
CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS
NIT 807.008.957-7




PUNTO DE ATENCION
CIUDADANA(PAC)
7/12/2024 10:50:24 a. m.
Atención al PAC
Consorcio Educativo Bogotá
Interventoria y contratista


7/12/2024 10:49:42 a. m.
Atención al PAC
Consorcio Educativo Bogotá
Interventoria y contratista


7/12/2024 9:45:51 a. m.
Atención al PAC
Consorcio Educativo Bogotá
Interventoria y contratista


7/12/2024 10:53:16 a. m.
Atención al PAC
Consorcio Educativo Bogotá
Interventoria y contratista

EBISU
CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS
NIT 807.008.957-7

14 de diciembre del 2024



EBISU

CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS

NIT 807.008.957-7




14/12/2024 9:27:24 a. m.
Atención al PAC
Componente social

EBISU

CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS

NIT 807.008.957-7




84
02
14/12/2024 9:21:31 a. m.
Atención al PAC
Componente social


14/12/2024 9:38:03 a. m.
Atención al PAC
Componente social


14/12/2024 8:50:39 a. m.
Atención al PAC
Componente social


14/12/2024 8:50:47 a. m.
Atención al PAC
Componente social

EBISU
CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS
NIT 807.008.957-7

21 de diciembre del 2024




CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTÁ
BOGOTÁ
EDUCACIÓN
EBISU
territorio
¡ATENCIÓN! COMUNIDAD
Se informa a toda la comunidad del barrio Santa Catalina y alrededores, de la UPZ 48 de la localidad de Kennedy.
La única Entidad a nivel Distrital encargada del otorgamiento y gestión de CUPOS ESCOLARES es la SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN, por ello, las empresas ejecutoras de la obra actual no somos competentes para resolver sus inquietudes respecto al tema.
Le brindamos el contacto de la Secretaria de Educación:
Tel: +57 601+3241000
Av. El Dorado No 66-63 Bogotá-Colombia
Correo electrónico:
21/12/2024 11:10:07 a. m.
Jornada de atención al PAC
Actualización de Puntos satélites

EBISU

CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS

NIT 807.008.957-7




EBISU
CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS
NIT 807.008.957-7



EBISU

CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS

NIT 807.008.957-7






CONSORCIO
EDUCATIVO BOGOTÁ
21/12/2024 11:09:50 a. m.
Jornada de atención al PAC
Actualización de Puntos satélites

EBISU
CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS
NIT 807.008.957-7




CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTÁ
ATENCIÓN PUNTOS SATÉLITES DE INFORMACIÓN
86
8841
21/12/2024 11:30:11 a. m.
Jornada de atención al PAC
Actualización de Puntos satélites


CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTÁ
21/12/2024 11:41:06 a. m.
Jornada de atención al PAC
Actualización de Puntos satélites



CONSORCIO
EDUCATIVO BOGOTÁ
21/12/2024 11:21:14 a. m.
Jornada de atención al PAC
Actualización de Puntos satélites


CONSORCIO
EDUCATIVO BOGOTÁ
21/12/2024 9:23:02 a. m.
Jornada de atención al PAC
Consorcio Educativo Bogotá
Interventoria y contratista

EBISU

CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS

NIT 807.008.957-7



EBISU
CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS
NIT 807.008.957-7

28 de diciembre del 2024





CONSORCIO
EDUCATIVO BOGOTÁ
28/12/2024 9:22:34 a. m.
Jornada de atención al PAC
Actualización de Puntos satélites

EBISU
CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS
NIT 807.008.957-7






CONSORCIO
EDUCATIVO BOGOTÁ
28/12/2024 10:31:45 a. m.
Socialización boletín informativo



CONSORCIO
EDUCATIVO BOGOTÁ
28/12/2024 10:33:33 a. m.
Socialización boletín informativo


CONSORCIO
EDUCATIVO BOGOTÁ
28/12/2024 10:34:38 a. m.
Socialización boletín informativo


CONSORCIO
EDUCATIVO BOGOTÁ
28/12/2024 10:35:51 a. m.
Socialización boletín informativo


CONSORCIO
EDUCATIVO BOGOTÁ
28/12/2024 10:36:44 a. m.
Socialización boletín informativo



CONSORCIO
EDUCATIVO BOGOTÁ
28/12/2024 10:37:32 a. m.
72kbis Calle 45 Sur
Socialización boletín informativo



CONSORCIO
EDUCATIVO BOGOTÁ
28/12/2024 10:37:43 a. m.
72kbis Calle 45 Sur
Socialización boletín informativo


28/12/2024 10:38:32 a. m.
72|22 Calle 45 Sur
Socialización boletín informativo


CONSORCIO
EDUCATIVO BOGOTÁ
Yuliyan
28/12/2024 10:43:30 a. m.
72m94 Calle 45 Sur
Socialización boletín informativo


CONSORCIO
EDUCATIVO BOGOTÁ
28/12/2024 10:44:26 a. m.
22 Calle 45 Sur
Socialización boletín informativo


CONSORCIO
EDUCATIVO BOGOTÁ
28/12/2024 10:45:44 a. m.
72n34 Calle 45 Sur
Socialización boletín informativo


CONSORCIO
EDUCATIVO BOGOTÁ
28/12/2024 11:15:52 a. m.
Socialización boletín informativo


CONSORCIO
EDUCATIVO BOGOTÁ
28/12/2024 11:17:26 a. m.
72-35 Calle 44 Sur
Socialización boletín informativo


CONSORCIO
EDUCATIVO BOGOTÁ
28/12/2024 11:20:50 a. m.
72 Calle 45 Sur
Socialización boletín informativo


CONSORCIO
EDUCATIVO BOGOTÁ
28/12/2024 11:23:55 a. m.
43151 Carrera 72q Bis
Socialización boletín informativo

EBISU

CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS

NIT 807.008.957-7