CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS								
AREA O ESPACIO	**AREA (GENERAL Y ESPECIFICA)**	**FECHA DE VERIFICACION Y PERIODO PROGRAMADO**	**FECHA DE PROGRAMACION**	**TIPO DE MANTENIMIETNO**	**N FACTURA**	**FECHA FACTURA**	**FOTO ANTES**	**FOTO DESPUES**
AULA 1 CAMINADORES 1-2	PISOS	27-ene-25						
	CABLES	27-ene-25						
	TOMAS ELECTRICAS	27-ene-25						
	PAREDES	27-ene-25						
	ILUMINARIA	27-ene-25						
	PROTECTOR DE SEGURIDAD	27-ene-25						
	VIDRIOS	27-ene-25						
	DETECTOR DE HUMO	27-ene-25						
	MANIJAS	27-ene-25						
	MUEBLES	27-ene-25						
	ANTIMACHUCONES	27-ene-25						
	PERCHERO	27-ene-25						
	TECHOS	27-ene-25						
	ESQUINAS PAREDES	27-ene-25						
AULA 2 MATERNAL 1-2	PISOS	27-ene-25						
	TOMAS ELECTRICAS	27-ene-25						
	MUROS	27-ene-25						
	BOMBILLAS AHORRADORAS	27-ene-25						
	SEGURIDAD	27-ene-25						
	VIDRIOS	27-ene-25						
	SEGURIDAD	27-ene-25						
	MANIJAS	27-ene-25						
	ANTIMACHUCONES	27-ene-25						

	PUERTAS	27-ene-25						
	PERCHERO	27-ene-25						
	TECHOS	27-ene-25						
	ESQUINAS PAREDES	27-ene-25						
AULA 3 PREJARDIN 3	PISOS	27-ene-25						
	DETECTOR DE HUMO	27-ene-25						
	MUROS	27-ene-25						
	LUMINARIA	27-ene-25						
	SEGURIDAD	27-ene-25						
	VIDRIOS	27-ene-25						
	SEGURIDAD	27-ene-25						
	MUEBLES	27-ene-25	28-ene-25	se desprendio la piesa del mueble				
	PUERTAS	27-ene-25						
	ANTIMACHUCONES	27-ene-25						
	PERCHERO	27-ene-25						
	ESQUINAS PAREDES	27-ene-25						
AULA 4 PREJARDIN 1	PISOS	27-ene-25						
	TOMAS ELECTRICAS	27-ene-25						
	MUROS	27-ene-25						
	AHORRADORAS	27-ene-25						
	DETECTOR DE HUMO	27-ene-25						
	VIDRIOS	27-ene-25						
	SEGURIDAD	27-ene-25						
	TEJAS	27-ene-25						
	PUERTAS	27-ene-25						
	ANTIMACHUCONES	27-ene-25						
	MUEBLES	27-ene-25						
	ESQUINAS PAREDES	27-ene-25						


AULA 5 PARVULOS 1-2	PISOS	27-ene-25						
	TOMAS ELECTRICAS	27-ene-25						
	MUEBLES	27-ene-25	28-ene-25	muble mal instalado				
	MUROS	27-ene-25						
	AHORRADORAS	27-ene-25						
	SEGURIDAD	27-ene-25						
	VIDRIOS	27-ene-25						
	SEGURIDAD	27-ene-25						
	DETECTOR DE HUMO	27-ene-25						
	PUERTAS	27-ene-25						
	ANTIMACHUCONES	27-ene-25						
	PERCHERO	27-ene-25						
	ESQUINAS PAREDES	27-ene-25						
AULA 6 PREJARDIN 2	PISOS	27-ene-25						
	ESQUINEROS	27-ene-25						
	MUROS	27-ene-25						
	TECHOS	27-ene-25						
	AHORRADORAS	27-ene-25						
	CEPILLEROS	27-ene-25						
	VIDRIOS	27-ene-25						
	SEGURIDAD	27-ene-25						
	MUEBLES	27-ene-25						
	PUERTAS	27-ene-25	28-ene-25	cambio de seguros de comedores				
	ANTIMACHUCONES	27-ene-25						
	PERCHERO	27-ene-25						
	ESQUINAS PAREDES	27-ene-25						

BAÑOS INFANTILES PRIMER PISO	ANTIDESLIZANTE	27-ene-25						
	BALDOSAS	27-ene-25						
	SEÑALIZACION	27-ene-25						
	VENTILACION	27-ene-25						
	SIFONES	27-ene-25						
	REJILLAS	27-ene-25						
	CIELO RASO	27-ene-25						
	PAÑALES	27-ene-25						
	MEDIAS CAÑAS	27-ene-25						
	DUCHAS	27-ene-25						
	DISPENSADOR PAPEL	27-ene-25						
	TOALLAS MANOS	27-ene-25						
	LAVACOLAS	27-ene-25						
	LAVAMANOS	27-ene-25						
	LLAVES DEL AGUA	27-ene-25						
	AHORRADORAS	27-ene-25						
	SEGURIDAD	27-ene-25						
	VIDRIOS	27-ene-25						
	SEGURIDAD	27-ene-25						
	MANIJAS	27-ene-25						
	ESPEJO	27-ene-25						
	SANITARIOS	27-ene-25						
	SEÑALIZACION	27-ene-25						
AREAS RECREATIVAS	PISOS	27-ene-25						
	AHORRADORAS	27-ene-25						
	SEGURIDAD	27-ene-25						
	VIDRIOS	27-ene-25						
	SEGURIDAD	27-ene-25						
	MANIJAS	27-ene-25						
	REJAS DE SEGURIDAD	27-ene-25						
	PAREDES	27-ene-25						
	PUERTAS	27-ene-25						
	ANTIMACHUCONES	27-ene-25						

BAÑOS INFANTILES SEGUNDO PISO	SANITARIOS	27-ene-25						
	VENTILACION	27-ene-25						
	DISPENSADOR PAPEL	27-ene-25						
	DISPENSADOR JABON	27-ene-25						
	TOALLAS MANOS	27-ene-25						
	PISOS	27-ene-25						
	LAVACOLAS	27-ene-25		se encuentra dañada la ducha				
	MUROS	27-ene-25						
	LAVAMANOS	27-ene-25						
	AHORRADORAS	27-ene-25						
	SEGURIDAD	27-ene-25						
	VIDRIOS	27-ene-25						
	SEGURIDAD	27-ene-25						
	MANIJAS	27-ene-25						
BODEGA ALMACENAMIENTO MATERIAL PEDAGOGICO	VENTILACION	27-ene-25						
	PISOS	27-ene-25						
	AHORRADORAS	27-ene-25						
	SEGURIDAD	27-ene-25						
	VENTANAS	27-ene-25						
	SEGURIDAD	27-ene-25						
	MANIJAS	27-ene-25						
	TECHOS	27-ene-25						
	MUROS	27-ene-25						
OFICINA DE COORDINACION	ELECTRICAS	27-ene-25						
	AHORRADORAS	27-ene-25						
	SEGURIDAD	27-ene-25						
	VIDRIOS	27-ene-25						
	SEGURIDAD	27-ene-25						
	PUERTAS	27-ene-25		arreglo de chapa				
	VENTILACION	27-ene-25						
	TECHOS	27-ene-25						
	MUROS Y PAREDES	27-ene-25						

SALA AMIGA	VENTILACION	27-ene-25						
	PISOS	27-ene-25						
	MUROS	27-ene-25						
	TECHOS	27-ene-25						
	MEDIAS CAÑAS	27-ene-25						
	VIDRIOS	27-ene-25						
	SEGURIDAD	27-ene-25						
	ILUMINACION	27-ene-25						
	SEÑALIZACION	27-ene-25						
	TOMAS ELECTRICAS	27-ene-25						
	BALDOSAS	27-ene-25						
BAÑO DE OFICI	PISOS	27-ene-25						
	PAREDES	27-ene-25						
	LUMINARIA	27-ene-25						
	GRIFOS	27-ene-25						
BAÑOS TH	PISOS	27-ene-25						
	LAVAMANOS	27-ene-25						
	MEDIAS CAÑAS	27-ene-25						
SALA DE PRIMEROS AUXILIOS	VENTILACION	27-ene-25						
	PISOS	27-ene-25						
	MUROS	27-ene-25						
	MEDIAS CAÑAS	27-ene-25						
	VIDRIOS	27-ene-25						
	ILUMINACION	27-ene-25						
	SEGURIDAD	27-ene-25						
	SEÑALIZACION	27-ene-25						
	PUERTAS	27-ene-25						
	LAVAMANOS	27-ene-25						
	LLAVES DEL AGUA	27-ene-25						
	PUERTAS	27-ene-25						

SALA DE PROFESORES	PISOS	27-ene-25				
	TOMAS ELECTRICAS	27-ene-25				
	PAREDES	27-ene-25				
	BALDOSAS	27-ene-25				
	AHORRADORAS	27-ene-25				

PROFESORES	SEGURIDAD	27-ene-25						
	VIDRIOS	27-ene-25						
	SEGURIDAD	27-ene-25						
	MANIJAS	27-ene-25						
	MESAS	27-ene-25						
	SILLAS	27-ene-25						
	LOCKERS	27-ene-25						
AREA DE LAVANDERIA	REJILLAS	27-ene-25						
	POCETAS	27-ene-25						
	SIFONES	27-ene-25						
	SEGURIDAD	27-ene-25						
	MEDIAS CAÑAS	27-ene-25						
	PISOS	27-ene-25						
	TECHOS	27-ene-25						
	BALDOSAS	27-ene-25	25-ene-25	intalacion de baldosa				
COCINA	SIFONES	27-ene-25						
	ANGEOS	27-ene-25						
	SEÑALIZACION	27-ene-25						
	MEDIAS CAÑAS	27-ene-25						
	BALDOSAS	27-ene-25						
	CIELO RASO	27-ene-25						
	LLAVES DEL AGUA	27-ene-25						
	ESTUFA	27-ene-25						
	CAMPANA ESTRACTORA	27-ene-25						
	MESONES	27-ene-25						
	SEGURIDAD	27-ene-25						
	VIDRIOS	27-ene-25						
	VENTANAS	27-ene-25						
	PUERTAS	27-ene-25						
	SEGURIDAD	27-ene-25						
	ILUMINACION	27-ene-25						
	TOMAS ELECTRICAS	27-ene-25						
	VENTANAS	27-ene-25	25-ene-25	trancadas las ventanas				

DESPENSA	MEDIAS CAÑAS	27-ene-25						
	BALDOSAS	27-ene-25						
	SEGURIDAD	27-ene-25						
	VENTANAS	27-ene-25						
	VIDRIOS	27-ene-25						
	ILUMINACION	27-ene-25						
	CIELO RASO	27-ene-25						
	PUERTAS	27-ene-25						
CUARTO DE BASURAS	PUERTAS	27-ene-25						
	PISOS	27-ene-25						
	PAREDES	27-ene-25						
	VENTILACION	27-ene-25						
PUERTAS ENTRADA PRINCIPAL	PUERTAS	27-ene-25						
	VIDRIOS	27-ene-25						
	VENTANAS	27-ene-25						
	BISAGRA	27-ene-25						
	BISAGRA	27-ene-25						
	ANTIMACHUCONES	27-ene-25						
	PINTURA	27-ene-25						
MUROS	ESTUCO	27-ene-25						
	PINTURA	27-ene-25						
PASILLOS Y CORREDORES	SEÑALIZACION	27-ene-25						
	ESQUINEROS	27-ene-25						
	DETECTOR DE HUMO	27-ene-25						
	ILUMINACION	27-ene-25		se encuentra fundados los bombillos # 3				
	BALDOSAS	27-ene-25						
ESCALERAS	ANTIDESLIZANTE	27-ene-25						
	ESCALONES	27-ene-25						
	REJAS DE SEGURIDAD	27-ene-25						
	SEÑALIZACION	27-ene-25						
	PASAMANOS	27-ene-25						
MATERIALES	materiasles generales	27-ene-25						
	WILLIAM	**27-ene-25**	**FACTURA # 32**	**arreglos en general**	**$ 590.706**			

	HOMECENTER	28-01--2025	FACTURA # 991011354137	PINTURA Y DUCHA	$ 2.308.000		