
JARDIN INFANTIL CAMINOS DE LA VIDA

NOMBRE DEL EQUIPO
TELEVISOR PLASMA



INFORMACIÓN GENERAL	
UBICACIÓN:	Salon de pre-jardin B
MARCA:	Samsung 32" HD Plano Smart TV J4300A Serie 4
MODELO:	UN32J4300
SERIE:	03X33CFH302861E
PROVEEDOR:	DONACION PADRE DE FAMILIA COLEGIO SAN BARTOLOME
FECHA DE RECEPCIÓN:	2016
FECHA DE INICIO DE SERVICIO:	2016

INTERVENCIONES APLICABLES:			
ACTIVIDAD	APLICA SI	APLICA NO	PERIODICIDAD SUGERIDA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO:	X		CADA 6 MESES
VERIFICACIÓN EXTERNA:		X	
VERIFICACIÓN INTERNA:	X		A DIARIO
CALIBRACIÓN:		X	

HISTORIAL:

FECHA	OPERACIÓN REALIZADA MTTO. PREVENTIVO	OPERACIÓN REALIZADA MTTO. CORRECTVO	CALIRACIÓN	OTROS	DURACIÓN	REALIZADA POR:	RESULTADO MTTO. AJUSTE	RESULTADO MTTO. REPARACIÓN	PUESTA EN SERV.	FUERA DE SERVICIO	OBSERVACIONES	FIRMA RESPONSABLE
18/010/2016	X											BERTILDA
10/03/2018	X				1 HORA	LIZETH OROZCO	X				MANTNIMIENTO	BERTILDA
18/03/2019	X				1 HORA	EDWIN SEGURA	X				MANTNIMIENTO	BERTILDA
12/03/2021		x			1 HORA	EDWIN SEGURA	X				MANTNIMIENTO	BERTILDA
10/03/2022	x				1 HORA	EDWIN SEGURA	X				MANTNIMIENTO	BERTILDA
1/04/2024	X				1 HORA	EDWIN SEGURA	X				MANTNIMIENTO	BERTILDA
.14/02/2025											PROGRMADA	

JARDIN INFANTIL CAMINOS DE LA VIDA

NOMBRE DEL EQUIPO
NEVERA 1 SAMSUNG



INFORMACIÓN GENERAL	
UBICACIÓN:	COCINA
MARCA:	SAMSUNG
MODELO:	RT53K6641SL
SERIE:	
PROVEEDOR:	FUNDACION PEPASO
FECHA DE RECEPCIÓN:	oct-21
FECHA DE INICIO DE SERVICIO:	oct-21

INTERVENCIONES APLICABLES:			
ACTIVIDAD	APLICA		PERIODICIDAD SUGERIDA
	SI	NO	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO:	X		ACDA AÑO
VERIFICACIÓN EXTERNA:	NA		CADA 5 AÑOS O CUANDO SE VEA NECESARIO
VERIFICACIÓN INTERNA:			DIARIA

HISTORIAL:

FECHA	OPERACIÓN REALIZADA				DURACIÓN	REALIZADA POR:	RESULTADO				OBSERVACIONES	FIRMA RESPONSABLE
	MTTO.						MTTO.					
	PREVENTIVO	CORRECTIVO	CALIRACIÓN	OTROS			AJUSTE	REPARACIÓN	PUESTA EN SERV.	FUERA DE SERVICIO		
20/10/2021									X		COMPRA	BERTILDA
10/06/2023	X					DALMIRO SERRATO		X	X		MANTENIMIENTO	BERTILDA
10/02/2024	X					DALMIRO SERRATO		X	X		MANTENIMIENTO GENERAL	BERTILDA
.03/2025	X										POGRAMADA	

JARDIN INFANTIL CAMINOS DE LA VIDA

NOMBRE DEL EQUIPO
NEVERA 2



INFORMACIÓN GENERAL	
UBICACIÓN:	LACENA
MARCA:	ELECTROLUZ
MODELO:	ERTZ9K3CNI
SERIE:	81300586
PROVEEDOR:	FUNDACIÓN PEPASO
FECHA DE RECEPCIÓN:	17-sep-18
FECHA DE INICIO DE SERVICIO:	18-sep-18

INTERVENCIONES APLICABLES:

ACTIVIDAD	APLICA SI	APLICA NO	PERIODICIDAD SUGERIDA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO:	X		CADA 2 AÑOS
VERIFICACIÓN EXTERNA:	X		CADA 5 AÑOS O CUANDO SEA NECESARIO
VERIFICACIÓN INTERNA:	X		A DIARIO
CALIBRACIÓN:		X	

HISTORIAL:

FECHA	OPERACIÓN REALIZADA MTTO. PREVENTIVO	OPERACIÓN REALIZADA MTTO. CORRECTVO	CALIRACIÓN	OTROS	DURACIÓN	REALIZADA POR:	RESULTADO MTTO. AJUSTE	RESULTADO MTTO. REPARACIÓN	PUESTA EN SERV.	FUERA DE SERVICIO	OBSERVACIONES	FIRMA RESPONSABLE
18-sep-18											COMPRA	
6/02/2020	X					DALMIRO SERRATO					MANTENIMIENTO	BERTILDA
10/11/2022	X					DALMIRO SERRATO					MANTENIMIENTO	BERTILDA
10/06/2023		X				DALMIRO SERRATO		X	X		LIMPIEZA CAMBIO MANGUERA Y CARGUE DE GAS	BERTILDA
2/10/2024	X						X				MANTENIMIENTO GENERAL	BERTILDA
mar-25	X										PROGRAMADA	

JARDIN INFANTIL CAMINOS DE LA VIDA

NOMBRE DEL EQUIPO
NEVERA PEQUEÑA



INFORMACIÓN GENERAL	
UBICACIÓN:	SALA AMIGA
MARCA:	CHALLENGER
MODELO:	ERTZ9K3CNI
SERIE:	907.472.499
PROVEEDOR:	CONSTRUYENDO AMOR CON AMOR
FECHA DE RECEPCIÓN:	2013
FECHA DE INICIO DE SERVICIO:	2013

INTERVENCIONES APLICABLES:

ACTIVIDAD	APLICA		PERIODICIDAD SUGERIDA
	SI	NO	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO:	X		5 AÑOS
VERIFICACIÓN EXTERNA:	X		5 AÑOS
VERIFICACIÓN INTERNA:	X		SEMANALMENTE
CALIBRACIÓN:		X	

HISTORIAL:

FECHA	OPERACIÓN REALIZADA				DURACIÓN	REALIZADA POR:	RESULTADO				OBSERVACIONES	FIRMA RESPONSABLE
	MTTO.						MTTO.					
	PREVENTIVO	CORRECTVO	CALIRACIÓN	OTROS			AJUSTE	REPARACIÓN	PUESTA EN SERV.	FUERA DE SERVICIO		
25/ SPT/2013									X		COMPRA	BERTILDA SALAS
12/07/2018	X					JOSE LEVER BELTRAN		X	X		MNTNIMIENTO	BETILDA SALAS
15/05/2024	X					JOSE LEVER BELTRAN		X	X		MNTNIMIENTO	BETILDA SALAS
1/03/2025	X										PROGRAMADA	

JARDIN INFANTIL CAMINOS DE LA VIDA

fundación PEPASO
Educación, Organización Trabajo comunitario

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital Integración Social

BOGOTÁ

NOMBRE DEL EQUIPO
LAVADORA



INFORMACIÓN GENERAL	
UBICACIÓN:	ZONA DE LAVANDERIA
MARCA:	SAMSUNG
MODELO:	WA19CG6441BD
PROVEEDOR:	ALMACEN AL KOSTO
FECHA DE RECEPCIÓN:	ENERO 19-2025
FECHA DE INICIO DE SERVICIO:	ene-25

INTERVENCIONES APLICABLES:

ACTIVIDAD	APLICA SI	APLICA NO	PERIODICIDAD SUGERIDA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO:	X		CADA AÑO
VERIFICACIÓN EXTERNA:	X		DIARIO
VERIFICACIÓN INTERNA:	X		SEMANALMENTE
CALIBRACIÓN:		X	

HISTORIAL:

FECHA	OPERACIÓN REALIZADA				DURACIÓN	REALIZADA POR:	RESULTADO				OBSERVACIONES	FIRMA RESPONSABLE
	MTTO.						MTTO.					
	PREVENTIVO	CORRECTVO	CALIRACIÓN	OTROS			AJUSTE	REPARACIÓN	PUESTA EN SERV.	FUERA DE SERVICIO		
20./01/2025									X		COMPRA	BEERTILDA SALAS

JARDIN INFANTIL CAMINOS DE LA VIDA

NOMBRE DEL EQUIPO
ESTUFA INDUSTRIAL



INFORMACIÓN GENERAL	
UBICACIÓN:	COCINA
MARCA:	INDUSTRIAL
MODELO:	3 PUESTOS
SERIE:	
PROVEEDOR:	
FECHA DE RECEPCIÓN:	25/05/2024
FECHA DE INICIO DE SERVICIO:	28/05/2024

INTERVENCIONES APLICABLES:			
ACTIVIDAD	APLICA		PERIODICIDAD SUGERIDA
	SI	NO	
VERIFICACIÓN EXTERNA:	X		CADA AÑO
VERIFICACIÓN INTERNA:	X		A DIARIO
CALIBRACIÓN:		NA	

HISTORIAL:

FECHA	OPERACIÓN REALIZADA				DURACIÓN	REALIZADA POR:	RESULTADO				OBSERVACIONES	NOMBRE RESPONSABLE
	MTTO.						MTTO.					
	PREVENTIVO	CORRECTIVO	CALIRACIÓN	OTROS			AJUSTE	REPARACIÓN	PUESTA EN SERV.	FUERA DE SERVICIO		
28/05/2024									X		SE COMPRO EN MAYO 2024.	BERTILDA SALAS
28/05/2025	X										PROGRAMADA	

JARDIN INFANTIL CAMINOS DE LA VIDA

NOMBRE DEL EQUIPO
ESTUFA ELECTRICA



INFORMACIÓN GENERAL	
UBICACIÓN:	SALA AMIGA
MARCA:	HACEB
MODELO:	AR-ELECT1
SERIE:	94015431
PROVEEDOR:	DONACIÓN DE LA CORPORACIÓN
FECHA DE RECEPCIÓN:	2013
FECHA DE INICIO DE SERVICIO:	1203

INTERVENCIONES APLICABLES:			
ACTIVIDAD	APLICA SI	APLICA NO	PERIODICIDAD SUGERIDA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO:		X	
VERIFICACIÓN EXTERNA:		X	CUANDO LO SUGIRA
VERIFICACIÓN INTERNA:	X		SEMANALMENTE
CALIBRACIÓN:		X	

HISTORIAL:

FECHA	OPERACIÓN REALIZADA MTTO. PREVENTIVO	OPERACIÓN REALIZADA MTTO. CORRECTVO	OPERACIÓN REALIZADA MTTO. CALIRACIÓN	OPERACIÓN REALIZADA MTTO. OTROS	DURACIÓN	REALIZADA POR:	RESULTADO MTTO. AJUSTE	RESULTADO MTTO. REPARACIÓN	RESULTADO MTTO. PUESTA EN SERV.	RESULTADO MTTO. FUERA DE SERVICIO	OBSERVACIONES	FIRMA RESPONSABLE
3-jun-13									X			BERTILDA SALAS
20-feb-18	X				2 HORAS	EDWIN SWGURA			X		MANTENIMIENTO	BERTILDA SALAS
20-feb-22	X				2 HORAS	EDWIN SWGURA					CAMBI DE CABLE ELCTRICO	BERTILDA SALAS
feb-25	X										PROGRAMADA	BERTILDA SALAS

JARDIN INFANTIL CAMINOS DE LA VIDA

NOMBRE DEL EQUIPO
LICUADORA INDUSTRIAL



INFORMACIÓN GENERAL	
UBICACIÓN:	COCINA
MARCA:	ACRO INOCIDBLE
MODELO:	LICGSL- 2 HP
SERIE:	110 VOLTIOS
PROVEEDOR:	surtidora la 13
FECHA DE RECEPCIÓN:	19/03/2022
FECHA DE INICIO DE SERVICIO:	2016

INTERVENCIONES APLICABLES:

ACTIVIDAD	APLICA SI	APLICA NO	PERIODICIDAD SUGERIDA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO:	X		CADA AÑO
VERIFICACIÓN EXTERNA:	X		CADA AÑO
VERIFICACIÓN INTERNA:	X		A DIARIO
CALIBRACIÓN:		X	

HISTORIAL:

FECHA	OPERACIÓN REALIZADA: MTTO. PREVENTIVO	MTTO. CORRECTVO	CALIRACIÓN	OTROS	DURACIÓN	REALIZADA POR:	RESULTADO MTTO. AJUSTE	MTTO. REPARACIÓN	PUESTA EN SERV.	FUERA DE SERVICIO	OBSERVACIONES	FIRMA RESPONSABLE
19/03/2022		X										BERTILDA SALAS
20/026/2023					2 HORAS	JOSE CLAVIJO			X		CAMBIO DE INTERRUPTOR	BERTILDA SALAS
20/02/2024					2 HORAS	JOSE CLAVIJO			X		CAMBIO DE INTERRUPTOR	BERTILDA SALAS
/02/2025	X										PROGRAMADA	

JARDIN INFANTIL CAMINOS DE LA VIDA





INFORMACIÓN GENERAL	
UBICACIÓN:	OFICINA
MARCA:	COMPAQ
MODELO:	X-TECH
SERIE:	C X 838 P1
PROVEEDOR:	COMPUTADORES LA 13
FECHA DE RECEPCIÓN:	15/02/2018
FECHA DE INICIO DE SERVICIO:	21/02/2018

INTERVENCIONES APLICABLES:

ACTIVIDAD	APLICA SI	APLICA NO	PERIODICIDAD SUGERIDA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO:	X		CADA AÑO
VERIFICACIÓN EXTERNA:	X		DIARIO
VERIFICACIÓN INTERNA:	X		CADA AÑO
CALIBRACIÓN:		X	


HISTORIAL:

FECHA	OPERACIÓN REALIZADA: MTTO. PREVENTIVO	CALIRACIÓN	OTROS	DURACIÓN	REALIZADA POR:	RESULTADO MTTO. AJUSTE	REPARACIÓN	PUESTA EN SERV.	FUERA DE SERVICIO	OBSERVACIONES	FIRMA RESPONSABLE
21/02/2018	X				ING. MIGUEL TORRES			X		MANTENIMIENTO	BERTILDA SALAS
3/05/2019	X				ING. MIGUEL TORRES			X		MANTENIMIENTO	
12/02/2020	X				ING. MIGUEL TORRES			X		MANTENIMIENTO	
1509/2022	X				ING. MIGUEL TORRES			X		MANTENIMIENTO	
10/03/2023	X				EDWIN SEGURA			X		MANTENIMIENTO	
01/06/224	X				EDWIN SEGURA			X		Mantenimiento y actulizacion del progrma OFFICE	BERTILDA SALAS
17/01/2025	X	X			EDWIN SEGURA		X			inspección de la board, configuración de sistema operativo, instalación de la siut office, instalación de aplicativos y configuración del equipo en red.	BERTILDA SALAS

JARDIN INFANTIL CAMINOS DE LA VIDA

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

NOMBRE DEL EQUIPO





INFORMACIÓN GENERAL	
UBICACIÓN:	OFICINA
MARCA:	COMPAQ
MODELO:	COMPAQ PRESARIO CQ5309LA
SERIE:	CNX8381WP1
PROVEEDOR:	CONSTRUYENDO AMOR CON AMOR
FECHA DE RECEPCIÓN:	2010
FECHA DE INICIO DE SERVICIO:	2010

INTERVENCIONES APLICABLES:

ACTIVIDAD	APLICA SI	APLICA NO	PERIODICIDAD SUGERIDA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO:	X		CADA AÑO
VERIFICACIÓN EXTERNA:	X		DIARIO
VERIFICACIÓN INTERNA:	X		CADA AÑO
CALIBRACIÓN:		X	

HISTORIAL:

FECHA	OPERACIÓN REALIZADA MTTO. PREVENTIVO	MTTO. CORRECTVO	CALIRACIÓN	OTROS	DURACIÓN	REALIZADA POR:	RESULTADO MTTO. AJUSTE	MTTO. REPARACIÓN	PUESTA EN SERV.	FUERA DE SERVICIO	OBSERVACIONES	FIRMA RESPONSABLE
25/05/2011		X			2 DIAS	ING. MIGUEL TORRES			X		FORMATEO DE EQUIPO Y REINSTALACIÓN DE SISTEMA OPERATIVO	BERTILDA SALAS
14/09/2011	X				3 HORAS	ING. MIGUEL TORRES			X		MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA INTERNA	BERTILDA SALAS
22/02/2022		X			2 DIAS	ING. MIGUEL TORRES			X		SE REINSTALO SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7	BERTILDA SALAS
25/09/2023	X				2 DIAS	EDWIN SEGURA			X		SE REINSTALO CABLE DB15 VGA DE MONITOR, SE BUSCARON VIRUS ENCONTRANDOSE DESINFECTADO	BERTILDA SALAS
17/01/2025	X	X			4 HORA	EDWIN SEGURA					INTERNA Y FORMATIARLO	BERTILDA SALAS

JARDIN INFANTIL CAMINOS DE LA VIDA

fundación PEPASO Educación, Organización Trabajo comunitario

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital Integración Social

BOGOTÁ

NOMBRE DEL EQUIPO

IMPRESORA



INFORMACIÓN GENERAL	
UBICACIÓN:	OFICINA
MARCA:	CANON
MODELO:	G-7010
SERIE:	KMNB-20664
PROVEEDOR:	CANON
FECHA DE RECEPCIÓN:	26/11/2022
FECHA DE INICIO DE SERVICIO:	2/11/2022

INTERVENCIONES APLICABLES:

ACTIVIDAD	APLICA SI	APLICA NO	PERIODICIDAD SUGERIDA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO:	X		CUANDO LO SUGIERA
VERIFICACIÓN EXTERNA:			CUANDO LO SUGIERA
VERIFICACIÓN INTERNA:			A DIARIO

HISTORIAL:

FECHA	OPERACIÓN REALIZADA: MTTO. PREVENTIVO	MTTO. CORRECTIVO	CALIBRACIÓN	OTROS	DURACIÓN	REALIZADA POR:	RESULTADO MTTO. AJUSTE	MTTO. REPARACIÓN	PUESTA EN SERV.	FUERA DE SERVICIO	OBSERVACIONES	FIRMA RESPONSABLE
									X		COMPRA	BERTILDA SALAS
3/11/2022	X					EDWIN SEGURA	X				MANTENIMIENTO INTERNO	BERTILDA SALAS
20/03/2024	X				2 HORAS	EDWIN SEGURA	X				MANTENIMIENTO INTERNO	BERTILDA SALAS
20/03/2024	X	X			3 HORAS	EDWIN SEGURA		X			Mantenimiento de impresora Canon G7010 con su respectivo desarme interno, limpieza de almohadillas y configuración en red	BERTILDA SALAS

JARDIN INFANTIL CAMINOS DE LA VIDA

NOMBRE DEL EQUIPO
GRAMERA 1



INFORMACIÓN GENERAL	
UBICACIÓN:	COCINA
MARCA:	MORESCO
MODELO:	SF-400A
SERIE:	
PROVEEDOR:	FUNDACIÓN PEPASO
FECHA DE RECEPCIÓN:	20/09/2023
FECHA DE INICIO DE SERVICIO:	

INTERVENCIONES APLICABLES:

ACTIVIDAD	APLICA SI	APLICA NO	PERIODICIDAD SUGERIDA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO:		x	
VERIFICACIÓN EXTERNA:		x	
VERIFICACIÓN INTERNA:		x	
CALIBRACIÓN:	x		

HISTORIAL:

FECHA	OPERACIÓN REALIZADA MTTO. PREVENTIVO	OPERACIÓN REALIZADA MTTO. CORRECTVO	OPERACIÓN REALIZADA CALIRACIÓN	OPERACIÓN REALIZADA OTROS	DURACIÓN	REALIZADA POR:	RESULTADO MTTO. AJUSTE	RESULTADO MTTO. REPARACIÓN	PUESTA EN SERV.	FUERA DE SERVICIO	OBSERVACIONES	FIRMA RESPONSABLE
20/09/2023				X		BERTILDA SALAS		X			COMPRA	BERTILDA SALAS
mar-25		X									CADA AÑO CAMBIO DE PILA	

JARDIN INFANTIL CAMINOS DE LA VIDA

fundación PEPASO
Educación, Organización Trabajo comunitario

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital Integración Social

BOGOTÁ

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

NOMBRE DEL EQUIPO
GRAMERA 2



INFORMACIÓN GENERAL	
UBICACIÓN:	COCINA
MARCA:	KALLEY
MODELO:	GRAMERA DE COCINA
SERIE:	K-MGC01
PROVEEDOR:	FUNDACIÓN PEPASO
FECHA DE RECEPCIÓN:	JUN./09/2023
FECHA DE INICIO DE SERVICIO:	


INTERVENCIONES APLICABLES:

ACTIVIDAD	APLICA SI	APLICA NO	PERIODICIDAD SUGERIDA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO:		N-A	
VERIFICACIÓN EXTERNA:		N-A	
VERIFICACIÓN INTERNA:		N-A	
CALIBRACIÓN:	x		

HISTORIAL:

FECHA	OPERACIÓN REALIZADA: MTTO. PREVENTIVO	MTTO. CORRECTVO	CALIRACIÓN	OTROS	DURACIÓN	REALIZADA POR:	RESULTADO: MTTO. AJUSTE	MTTO. REPARACIÓN	PUESTA EN SERV.	FUERA DE SERVICIO	OBSERVACIONES	FIRMA RESPONSABLE
10/11/2024								X	X		COMPRA	BERTILDA SALAS
10./11/2025											COMPRA	BERTILDA SALAS

JARDIN INFANTIL CAMINOS DE LA VIDA



INFORMACIÓN GENERAL	
UBICACIÓN:	OFICINA
MARCA:	Steren
MODELO:	megafono con reproducion MP3
SERIE:	MG- 260
FUNCION DE SIRENA	25 W
FECHA DE RECEPCIÓN:	22 de octubre 2023
FECHA DE INICIO DE SERVICIO:	nov-23

INTERVENCIONES APLICABLES:			
ACTIVIDAD	APLICA		PERIODICIDAD SUGERIDA
	SI	NO	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO:		N-A	CUANDO SEA NECESARIO
VERIFICACIÓN EXTERNA:		N-A	
VERIFICACIÓN INTERNA:		N-A	
CALIBRACIÓN:		N-A	

HISTORIAL:

FECHA	OPERACIÓN REALIZADA				DURACIÓN	REALIZADA POR:	RESULTADO				OBSERVACIONES	FIRMA RESPONSABLE
	MTTO.						MTTO.					
	PREVENTIVO	CORRECTVO	CALIRACIÓN	OTROS			AJUSTE	REPARACIÓN	PUESTA EN SERV.	FUERA DE SERVICIO		
22 de NOV 2023				X		NO HA SIDO REPARADO			X		LA RECARGA DE PILAS SE HARA SEGÚN LO NECESARIO	BERTILDA SALAS
25/10/2024	X										PROGRAMAR MANTENIMIENTO	

JARDIN INFANTIL CAMINOS DE LA VIDA

NOMBRE DEL EQUIPO

TELEVISOR CHALLENGER



INFORMACIÓN GENERAL	
UBICACIÓN:	SAL0N 1
MARCA:	CHALLENGER
MODELO:	LED-32 PG
SERIE:	220105-00638
PROVEEDOR:	CHALLENGER
FECHA DE RECEPCIÓN:	23/10/2022
FECHA DE INICIO DE SERVICIO:	24/10/2022

INTERVENCIONES APLICABLES:


ACTIVIDAD	APLICA SI	APLICA NO	PERIODICIDAD SUGERIDA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO:		N-A	
VERIFICACIÓN EXTERNA:		N-A	CADA 2ÑOS
VERIFICACIÓN INTERNA:		N-A	CUANDO SE VEA NECESARIO

HISTORIAL:

FECHA	OPERACIÓN REALIZADA MTTO. PREVENTIVO	OPERACIÓN REALIZADA MTTO. CORRECTVO	CALIRACIÓN	OTROS	DURACIÓN	REALIZADA POR:	RESULTADO MTTO. AJUSTE	RESULTADO MTTO. REPARACIÓN	PUESTA EN SERV.	FUERA DE SERVICIO	OBSERVACIONES	FIRMA RESPONSABLE
24/10/2022											COMPRA	BERTILDA SALA CRUZ
5/02/2025	X										MANTENIMIENTO	

JARDIN INFANTIL CAMINOS DE LA VIDA

BALANZA PARA PESAR ALIMENTOS



INFORMACIÓN GENERAL	
UBICACIÓN:	LACENA
MARCA:	PANSILVANIA
MODELO:	BASCULA DE MESA
SERIE:	ACS-A
PROVEEDOR:	BASCULAS PENSILVANIA
FECHA DE RECEPCIÓN:	23/02/2024
FECHA DE INICIO DE SERVICIO:	24/02/2024

INTERVENCIONES APLICABLES:			
ACTIVIDAD	APLICA		PERIODICIDAD SUGERIDA
	SI	NO	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO:		X	CADA AÑO
VERIFICACIÓN EXTERNA:		X	CADA AÑO
VERIFICACIÓN INTERNA:	X		A DIARIO
CALIBRACIÓN:	X		ANUAL

HISTORIAL:

FECHA	OPERACIÓN REALIZADA				DURACIÓN	REALIZADA POR:	RESULTADO				OBSERVACIONES	FIRMA RESPONSABLE
	MTTO.						MTTO.					
	PREVENTIVO	CORRECTVO	CALIRACIÓN	OTROS			AJUSTE	REPARACIÓN	PUESTA EN SERV.	FUERA DE SERVICIO		
INGRASO 23/02/2024									X		COMPRA EN 02/24	BERTILDA SALA CRUZ
20/02/2025	X										CALIBRACION	

JARDIN INFANTIL CAMINOS DE LA VIDA

BAFLE PORTATIL



INFORMACIÓN GENERAL	
UBICACIÓN:	OFICINA
MARCA:	USB/TF/MMC
MODELO:	PORTATIL
SERIE:	AS8-300
PROVEEDOR:	AUDIO SAUND
FECHA DE RECEPCIÓN:	20/02/3023
FECHA DE INICIO DE SERVICIO:	2/03/3023

INTERVENCIONES APLICABLES:		
ACTIVIDAD	APLICA SI	PERIODICIDAD SUGERIDA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO:	SI	CADA AÑO
VERIFICACIÓN EXTERNA:		
VERIFICACIÓN INTERNA:		

HISTORIAL:

FECHA	OPERACIÓN REALIZADA				DURACIÓN	REALIZADA POR:	RESULTADO MTTO.		PUESTA EN SERVI.	OBSERVACIONES	FIRMA RESPONSAB
	MTTO. PREVENTIVO	MTTO. CORRECTVO	CALIRACIÓN	OTROS			AJUSTE	REPARACIÓN			
2/03/3023									X		BERTILDA SALAS
10/02/3024		X			1 HORA	DWIN SEGURA	AJUSTE BAFLUE	x	X	AJUSTE DE PARLANTE	BERTILDA SALAS
MAR. / 2025	X									MANTENIMINTO	

JARDIN INFANTIL CAMINOS DE LA VIDA

LICUADORA FAMILIAR



INFORMACIÓN GENERAL	
UBICACIÓN:	COCINA
MARCA:	OSTER
MODELO:	FAMILIAR
SERIE:	
PROVEEDOR:	NWELL BRANDS
FECHA DE RECEPCIÓN:	20/02/2023
FECHA DE INICIO DE SERVICIO:	2/03/2023

INTERVENCIONES APLICABLES:			
ACTIVIDAD	APLICA SI	APLICA NO	PERIODICIDAD SUGERIDA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO:	SI		. FBRERO-2024
VERIFICACIÓN EXTERNA:		X	
VERIFICACIÓN INTERNA:			

HISTORIAL:

FECHA	OPERACIÓN REALIZADA MTTO. PREVENTIVO	OPERACIÓN REALIZADA MTTO. CORRECTVO	OTROS	DURACIÓN	REALIZADA POR:	RESULTADO MTTO. AJUSTE	RESULTADO MTTO. REPARACIÓN	PUESTA EN SERVI.	FUERA DE SERVICIO	OBSERVACIONES	FIRMA RESPONSABL
2/03/2023								X		COMPRA	BERTILDA SALAS
6/02/2024	X	x		1/2 H	JOSE CLAVIJO					MANTNIMIENTO	
feb-25		X								COMPRAR VASO	

JARDIN INFANTIL CAMINOS DE LA VIDA

TERMOMETROS



INFORMACIÓN GENERAL	
UBICACIÓN:	COCINA
MARCA:	OWOFF
MODELO:	PUNZON
SERIE:	
PROVEEDOR:	NWELL BRANDS
FECHA DE RECEPCIÓN:	7/05/2024
FECHA DE INICIO DE SERVICIO:	7/05/2024

INTERVENCIONES APLICABLES:			
ACTIVIDAD	APLICA		PERIODICIDAD SUGERIDA
	SI	NO	
VERIFICACIÓN EXTERNA:	X		LIMPIESA Y DEISFECCION DIARIAMENTE
VERIFICACIÓN INTERNA:			COMPRA CADA AÑO
CALIBRACIÓN:			

HISTORIAL:

FECHA	OPERACIÓN REALIZADA				DURACIÓN	REALIZADA POR:	RESULTADO				OBSERVACIONES	FIRMA RESPONSABLE
	MTTO.						MTTO.					
	PREVENTIVO	CORRECTVO	CALIRACIÓN	OTROS			AJUSTE	REPARACIÓN	PUESTA EN SERV.	FUERA DE SERVICIO		
7/05/2024		X				BERTILDA SALAS					COMPRA	BERTILDA SALAS
7/05/2025	X											