

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA


NUMERO **19.367.149**

GOMEZ SERNA
APELLIDOS

MARIO CESAR
NOMBRES

[Signature]
FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **24-JUL-1959**

NEIRA
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO


1.65
ESTATURA

B-
G.S. RH

M
SEXO

05-OCT-1977 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00155263-M-0019367149-20090427 0011068009A 1 1350043063

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS PROGRAMADOS PARA SERVICIO DE LAVADO, DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ANÁLISIS DE POTABILIDAD DEL AGUA, SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL – ECOFLORA SAS 8857-2024

OBJETIVO: Presentar un informe que permita evaluar el cumplimiento de los servicios de lavado de tanques conforme al cronograma de servicios establecido.

DATOS DEL CLIENTE:

Razón social: SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

Nit: 899999061-9

Dirección: CRA 5 N 32C-40

Municipio: BOGOTA D.C

Contacto: Oscar Polo

Este informe abarca el periodo comprendido entre el **18 al 30 de SEPTIEMBRE del 2024**, y proporciona un análisis exhaustivo del cumplimiento de los servicios estipulados. A través de este documento, se busca evaluar la efectividad y la adherencia a los términos contractuales, así como identificar áreas de mejora para optimizar la calidad del servicio. La información presentada incluye un resumen de las actividades realizadas, el cumplimiento de los tiempos establecidos y detalla las causas del no cumplimiento al cronograma.

Este informe es fundamental para asegurar la transparencia y la correcta gestión del contrato, así como para la toma de decisiones informadas por parte de las partes involucradas, para asegurar la ejecución del compromiso contractual.

1.CRONOGRAMA DE SERVICIOS

Durante la ejecución del contrato se ha compartido el cronograma de servicios de lavado de tanques, notificando reprogramaciones y motivos de cancelación, al apoyo de la supervisión del contrato y la supervisión del contrato vía correo electrónico.



RE: LAVADO DE TANQUES 25-09-24



Comercial3 <comercial3@ecoflora.com.co>
Para: 'Marcos Miguel Gonzalez Vollmuth'

Respondió a este mensaje el 30/09/2024 02:55 p. m.
Mensaje enviado con importancia Alta.



Buen día,

Adjunto comparto la programación los últimos requerimientos incluidos.

Quedo atenta a cualquier inquietud

Atentamente,

Carolina Gómez A
Directora área Saneamiento
PBX: 6297878 Ext 303
Cel: 3160178140
[Email: comercial3@ecoflora.com.co](mailto:comercial3@ecoflora.com.co)
www.ecoflora.com.co



Antes de imprimir Piense en su Responsabilidad y Compromiso con el Ambiente



De: Marcos Miguel Gonzalez Vollmuth <mmgonzalezv@sdia.gov.co>

Enviado el: miércoles, 25 de septiembre de 2024 05:41 p. m.

Para: comercial3@ecoflora.com.co

Asunto: LAVADO DE TANQUES 25-09-24

2. CONSOLIDADO DE SERVICIOS EJECUTADOS

Nº ODT	Estado ODT	Fecha ejecución	Sede	Cliente
757	Verificada	18/09/24 11:39	JI MUNDO NUEVO	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIO
758	Verificada	19/09/24 10:54	JINF TRINIDAD GALAN	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIO
759-1	Verificada	20/09/24 09:39	122020-CENTRO PROTEGER-CP ANTONIA SANTOS	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIO
760	Verificada	20/09/24 19:47	RONDON NIÑO JESÚS	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIO
761	Verificada	20/09/24 17:46	JI CANDELARIA	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIO
762	Verificada	24/09/24 10:34	SERVICIO DE DESARROLLO INTEGRAL Y DIFEREN	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIO
763	Verificada	20/09/24 15:11	JI JAIRÓ ANIBAL NIÑO	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIO
764	Verificada	20/09/24 16:41	CP CAMILO TORRES	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIO
765	Verificada	20/09/24 13:17	JI LA LIBERTAD	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIO
766	Verificada	23/09/24 13:45	CP LA MARIA	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIO
767	Verificada	24/09/24 17:02	HOGAR DE PASO VOTO NACIONAL	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIO
768	Verificada	24/09/24 14:33	CURNN-CENTRO UNICO DE RECEPCION	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIO
770	Verificada	27/09/24 10:55	CPS BELLO HORIZONTE	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIO
773	Verificada	23/09/24 14:39	233-JINF-SDIS-CALIXTO TORRES-	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIO
774	Verificada	23/09/24 16:18	238-JINF-SDIS-SATELITE PRIMAVERA-	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIO
780	Verificada	24/09/24 15:47	JI SANTA LUCIA	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIO
781	Verificada	24/09/24 14:40	176-JINF-SDIS-TUNJUELITO-	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIO
782	Verificada	24/09/24 14:12	122122-JINF-SDIS-COLINA DE LOS SUEÑOS	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIO
783-1	Verificada	26/09/24 09:29	Jardín Infantil OLARTE	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIO
784	Verificada	24/09/24 17:32	122096-JINF-SDIS-LOS BULLICIOSOS	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIO
785	Verificada	24/09/24 16:18	122090-JINF-SDIS-HUMBERTO VALENCIA	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIO
786	Verificada	26/09/24 14:29	122133-JINF-SDIS-LOS NIÑOS TRAVIESOS	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIO
787	Verificada	25/09/24 13:26	MARAVILLAS INFANTILES NUEVA COLOMBIA SUR	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIO
788	Verificada	25/09/24 15:07	JI LA ESTANCIA	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIO
789	Verificada	26/09/24 15:53	122130-JINF-SDIS-JJ RONDON ALTO DE LA CRUZ	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIO
789	Verificada	26/09/24 15:53	122130-JINF-SDIS-JJ RONDON ALTO DE LA CRUZ	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIO
790	Verificada	27/09/24 13:25	237-JINF-SDIS-SALACUNA PRIMAVERA Y GORGON	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIO
791	Verificada	26/09/24 12:21	JIRINCON DE LAS ARDILLAS	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIO
792	Verificada	26/09/24 15:07	SAN BENITO	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIO
793	Verificada	27/09/24 13:28	JI BABILONIA	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIO
794	Verificada	27/09/24 13:25	95-JINF-SDIS-BELLAVISTA-	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIO
795	Verificada	26/09/24 15:10	122131-JINF-SDIS-LA CASONA	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIO
797	Verificada	28/09/24 12:55	CPI YANACONA MUYU KAWSAY	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIO
797	Verificada	28/09/24 12:55	CPI YANACONA MUYU KAWSAY	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIO
799	Verificada	27/09/24 17:36	Jardín Infantil SDIS Nevado	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIO
800	Verificada	30/09/24 11:02	JARDIN INFANTIL RONDAS Y JUEGOS	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIO
802	Verificada	28/09/24 15:21	JI PABLO DE TARSO	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIO
803	Verificada	30/09/24 18:08	173-JINF-SDIS-RAFAEL BARBERI CUALLA	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIO
803	Verificada	30/09/24 18:08	173-JINF-SDIS-RAFAEL BARBERI CUALLA	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIO
804	Verificada	28/09/24 16:19	JI OLAYA	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIO
808	Verificada	30/09/24 11:31	122132-JINF-SDIS-LA ESTANCIA MIS PRIMERAS LE	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIO
810	Verificada	30/09/24 14:01	121450-JINF-SDIS-AURES-	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIO
812	Verificada	30/09/24 16:32	JINF LA ESPERANZA	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIO
813	Verificada	01/10/24 14:53	CENTRO AMAR SAN CRISTOBAL	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIO

La información presentada es tomada desde el CRM, donde se evidencia la sede, fecha y hora de ejecución y el estado de la ODT(orden de trabajo). Evidenciando que se encuentran en estado verificado que traduce que el certificado e informe del servicio ya ha sido compartido vía email a la supervisión y al responsable de cada localidad.

3. CANCELACION DE SERVIOS Y CAUSAS

Durante la ejecución de los servicios de lavado de tanques, hemos enfrentado algunas cancelaciones de servicios programados.

El motivo predominante para estas cancelaciones ha sido la falta de notificación a los responsables de algunas sedes, motivo por el cual no realizan los preparativos necesarios para realizar el consumo del agua almacenada, para bajar el nivel de agua en el tanque.

Lo que ha resultado en el impedimento en el acceso al tanque para su lavado y la

realización del servicio, retrasando la ejecución del cronograma de servicios socializado previamente, algunos casos generando a nosotros como contratistas sobre costos por desplazamientos, estadía de equipos, vehículos y personal.

Número	Sede	Dirección de la Sede	Observaciones cancelación
783	140 Jardín infantil OLARTE	Carrera 71 D No 54 -15 sur	Tanques llenos
796	421 122138-JINF-SDIS-MINUTO DE MARIA	KR 18 A BIS B 80 A 21 SUR	Mover para el día sábado
801	422 171-JINF-SDIS-EL CARMEN	KR 28 48 A 17 SUR	El tanque se encuentra más arriba de la mitad
796-1	421 122138-JINF-SDIS-MINUTO DE MARIA	KR 18 A BIS B 80 A 21 SUR	Tanques llenos
759	100 122020-CENTRO PROTEGER-CP ANTONIO	CI 4 53f 18	Son dos tanques de mil litros se encuentran llenos se reprograma el servicio

La información presentada es tomada del CMR, en donde se relaciona la sede, y el motivo de cancelación de la ODT.

Otras causas de cancelación del servicio han sido por presencia de lluvias, lo que hace riesgosa la ejecución de labores en tanques aéreos y confinados, de manera que por prevención de accidentes se notifica a la supervisión y se reprograma.

Además hemos presentado en un par de ocasiones retrasos en el recorrido por el alto tráfico vehicular, situación que se notifica con anterioridad a la supervisión.

En estos casos Ecoflora SAS busca la manera de reagendar los servicios el día siguiente para evitar problemas con el abastecimiento de agua en las sedes.

4. DE LA EJECUCION DE SERVICIOS


SEDES ATENDIDAS: 40

CANTIDAD TANQUES AEREOS: 79

CANTIDAD TANQUES SUBTERRANEOS: 11

TOTAL TANQUES ATENDIDOS: 90

Emitido por:



Carolina Gómez A

Directora área Saneamiento

Comercial3@ecoflora.com.co

Tel. 3160178140-3005689109



Bogotá, 15 de octubre de 2024

Señores:

**SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
Ciudad.**

REF: CONTRATO 8857-2024

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 y la ley 100 de 1993, modificado por el artículo 1 de la ley 828 de 2003 yo, **CESAR AUGUSTO HERNANDEZ QUINTERO** identificado con la cedula de ciudadanía No. 80.438.739 de Bogotá en calidad de Revisor Fiscal de **ECOFLORA SAS**, certifico que la empresa se encuentra a Paz Y Salvo por concepto de aportes al Sistemas de Seguridad Social en Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. Durante los últimos seis (6) meses.

Dando cumplimiento integral y oportuno a todas las obligaciones con los sistemas anteriormente indicados.

Atentamente,

CESAR AUGUSTO HERNANDEZ QUINTERO
Revisor Fiscal
T.P No. 64997 -T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **80.438.739**

APELLIDOS **HERNANDEZ QUINTERO**

NOMBRES **CESAR AUGUSTO**

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **22-MAY-1971**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 **O+** **M**

ESTATURA G.S. RH SEXO

17-JUL-1989 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1500150-00468639-M-0080438739-20130913 0034861431A 1 1632529778

SECRETARIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



64997-T

**CESAR AUGUSTO
HERNANDEZ QUINTERO**

C.C. 80438739

RES. INSCRIPCION 43

DEL 27/05/1999

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA



274632

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

73551



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 64 1450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA





Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	951084028	9474365439	E	2024/10/02	2024/10/02	BANCOLOMBIA	0	\$1,631,30

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830032102	1	ECOFLOSA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ECOFLOSA	CRA 3#120-24	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	6297878	Si

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830032102	1	ECOFLORA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ECOFLORA	CRA 3#120-24	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6297878	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-09	2024-10	951084028	9474365438	E	2024/10/02	2024/10/02	BANCOLOMBIA	\$995,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: IPES 2024 (2 Afiliados)																							\$3,213,200	\$514,200			\$3,213,200	\$128,600			\$3,213,200	\$128,600			\$3,213,200	\$223,800		\$0	\$0		\$995,200
Centro de Trabajo: IPS 2024 (2 Afiliados)																							\$3,213,200	\$514,200			\$3,213,200	\$128,600			\$3,213,200	\$128,600			\$3,213,200	\$223,800		\$0	\$0		\$995,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																							\$3,213,200	\$514,200			\$3,213,200	\$128,600			\$3,213,200	\$128,600			\$3,213,200	\$223,800		\$0	\$0		\$995,200
1	CC	1015399209	BELTRAN NESTOR																	230301	30	\$1,473,200	\$235,800	EPS017	30	\$1,473,200	\$59,000	CCF22	30	\$1,473,200	\$59,000	14-11	30	\$1,473,200	6.960%	\$102,600	30	\$0	\$0	Si	\$456,400
2	CC	1026558203	RODRIGUEZ OSCAR																	230301	30	\$1,740,000	\$278,400	EPS005	30	\$1,740,000	\$69,600	CCF22	30	\$1,740,000	\$69,600	14-11	30	\$1,740,000	6.960%	\$121,200	30	\$0	\$0	Si	\$538,800
Total Afiliados(2)																							\$3,213,200	\$514,200			\$3,213,200	\$128,600			\$3,213,200	\$128,600			\$3,213,200	\$223,800		\$0	\$0		\$995,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830032102	1	ECOFLORA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ECOFLORA	CRA 3#120-24	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6297878	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-09	2024-10	951084028	9474365438	E	2024/10/02	2024/10/02	BANCOLOMBIA	\$995,200

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$514,200	\$0	\$0	\$514,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$514,200	\$0	\$0	\$514,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$223,800	\$0	\$0	\$223,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	\$223,800	\$0	\$0	\$223,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$128,600	\$0	\$0	\$128,600
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	2	\$128,600	\$0	\$0	\$128,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	\$128,600	\$0	\$0	\$128,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$59,000	\$0	\$0	\$59,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$69,600	\$0	\$0	\$69,600
TOTAL				2	\$995,200	\$0	\$0	\$995,200

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	954534211	9474527595	E	2024/10/02	2024/10/03	BANCOLOMBIA	1	\$7,079,20

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830032102	1	ECOFLORA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ECOFLORA	CRA 3#120-24	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6297878	Si

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDAD
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				4	\$1,085,80

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 830032102	1	ECOFLORA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ECOFLORA	CRA 3#120-24	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6297878	Si	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	951151833	9474369208	E	2024/10/02	2024/10/02	BANCOLOMBIA	0	\$1,147,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Total Aportes																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
SUCURSAL: TERRANUM (2 Afiliados)																							\$2,700,000	\$432,000			\$2,700,000	\$108,000					\$2,700,000	\$108,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Centro de Trabajo: TERRANUM4 (1 Afiliados)																							\$1,300,000	\$208,000									\$1,300,000	\$52,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																							\$1,300,000	\$208,000									\$1,300,000	\$52,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1	CC	1014477995	ESCUDERO MICHAEL																	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5008	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000		30	\$1,300,000	\$56,600	30	\$0	\$0	\$0	\$368,600																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Centro de Trabajo: TERRANUM6 (1 Afiliados)																							\$1,400,000	\$224,000									\$1,400,000	\$56,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 830032102	1	ECOFLORA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ECOFLORA	CRA 3#120-24	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6297878	Si	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	951151833	9474369208	E	2024/10/02	2024/10/02	BANCOLOMBIA	0	\$1,147,400

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	\$432,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$208,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$224,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$154,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	\$154,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$108,000
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	2	\$108,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	\$108,000
COMPENSAR	EP5008	860,066,942	7	1	\$52,000
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	1	\$56,000
TOTAL				2	\$802,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830032102	1	ECOFLORA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ECOFLORA	CRA 3#120-24	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6297878	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-09	2024-10	951151833	9474369208	E	2024/10/02	2024/10/02	BANCOLOMBIA	\$1,147,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																										
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES													
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes	
SUCURSAL: TERRANUM (3 Afiliados)																							\$4,074,967	\$652,100			\$4,074,967	\$163,100			\$3,338,300	\$133,600			\$4,074,967	\$198,600			\$0	\$0		\$1,147,400
Centro de Trabajo: TERRANUM4 (1 Afiliados)																							\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$56,600			\$0	\$0		\$368,600
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																							\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$56,600			\$0	\$0		\$368,600
1	CC	1014477995	ESCUDERO MICHAEL																	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS008	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600	
Centro de Trabajo: TERRANUM6 (2 Afiliados)																							\$2,774,967	\$444,100			\$2,774,967	\$111,100			\$2,038,300	\$81,600			\$2,774,967	\$142,000			\$0	\$0		\$778,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																							\$2,774,967	\$444,100			\$2,774,967	\$111,100			\$2,038,300	\$81,600			\$2,774,967	\$142,000			\$0	\$0		\$778,800
2	CC	1022327323	CASTILLO DANIEL																	230201	30	\$1,400,000	\$224,000	EPS002	30	\$1,400,000	\$56,000	CCF22	30	\$1,400,000	\$56,000	14-11	30	\$1,400,000	6.960%	\$97,500	30	\$0	\$0	Si	\$433,500	
3	CC	1126428846	PAREDES DAMARIS																	230201	13	\$638,300	\$102,200	EPS037	13	\$638,300	\$25,600	CCF22	13	\$638,300	\$25,600	14-11	13	\$638,300	6.960%	\$44,500	13	\$0	\$0	Si	\$197,900	
4	CC	1126428846	PAREDES DAMARIS										X							230201	17	\$736,667	\$117,900	EPS037	17	\$736,667	\$29,500	CCF22	0	\$0	\$0	14-11	17	\$736,667	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$147,400	
Total Afiliados(3)																							\$4,074,967	\$652,100			\$4,074,967	\$163,100			\$3,338,300	\$133,600			\$4,074,967	\$198,600			\$0	\$0		\$1,147,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830032102	1	ECOFLORA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ECOFLORA	CRA 3#120-24	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6297878	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-09	2024-10	951151833	9474369208	E	2024/10/02	2024/10/02	BANCOLOMBIA	\$1,147,400

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)					3	\$652,100	\$0	\$0	\$652,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$208,000	\$0	\$0	\$0	\$208,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$444,100	\$0	\$0	\$0	\$444,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					3	\$198,600	\$0	\$0	\$198,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	\$198,600	\$0	\$0	\$0	\$198,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					3	\$133,600	\$0	\$0	\$133,600
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	3	\$133,600	\$0	\$0	\$0	\$133,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)					3	\$163,100	\$0	\$0	\$163,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$52,000	\$0	\$0	\$0	\$52,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$55,100	\$0	\$0	\$0	\$55,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$56,000	\$0	\$0	\$0	\$56,000
TOTAL					3	\$1,147,400	\$0	\$0	\$1,147,400

PAGADO 16/10/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JHON JAIRO PARRADO CONTRERAS		
Documento	CC1024493753	Dirección	CR 3 #120 - 24
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	6297878
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades														Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total								
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	USP	COR	USI	SEN	DE	LMA	AMC	AP	VCT	ING	Días APL	Días EPS	Días ANC	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total	
CC 1024493753	JHON JAIRO PARRADO CONTRERAS	57	00	X																	0	12	12	12	0	(230301) PORVENIR	\$ 520.000	\$ 83.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 520.000	\$ 65.000	2.436	\$ 520.000	\$ 12.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 160.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 520.000	\$ 520.000	\$ 520.000	\$ 0	\$ 83.200	\$ 65.000	\$ 12.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 160.900	\$ 700	\$ 161.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 830032102	1	ECOFLOSA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ECOFLOSA	CRA 3#120-24	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6297878	Si	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	954534211	9474527534	E	2024/10/02	2024/10/03	BANCOLOMBIA	1	\$1,814,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																								
EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES								
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Total Aportes		
SUCURSAL: LICITACIONES (1 Afiliados)																						\$4,640,000	\$742,400			\$4,640,000	\$185,600			\$4,640,000	\$185,600			\$4,640,000	\$48,500			\$0	\$0	\$1,162,100
Centro de Trabajo: LICITACIONES (1 Afiliados)																						\$4,640,000	\$742,400			\$4,640,000	\$185,600			\$4,640,000	\$185,600			\$4,640,000	\$48,500			\$0	\$0	\$1,162,100
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						\$4,640,000	\$742,400			\$4,640,000	\$185,600			\$4,640,000	\$185,600			\$4,640,000	\$48,500			\$0	\$0	\$1,162,100
1	CC	80875543	PERTUZ IVAN																25-14	30	\$4,640,000	\$742,400	EPS005	30	\$4,640,000	\$185,600	CCF22	30	\$4,640,000	\$185,600		30	\$4,640,000	\$48,500	30	\$0	\$0	\$1,162,100		
Total Afiliados(1)																						\$4,640,000	\$742,400			\$4,640,000	\$185,600			\$4,640,000	\$185,600			\$4,640,000	\$48,500			\$0	\$0	\$1,162,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 830032102	1	ECOFLOSA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ECOFLOSA	CRA 3#120-24	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6297878	Si	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	954534211	9474527534	E	2024/10/02	2024/10/03	BANCOLOMBIA	1	\$1,814,900

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO		NIT		DV	AFILIADOS		VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)							1		\$742,400
COLPENSIONES		25-14		900,336,004		7	1		\$742,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)							1		\$48,500
ARL SURA		14-11		890,903,790		5	1		\$48,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)							1		\$185,600
COLSUBSIDIO		CCF22		860,007,336		1	1		\$185,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)							1		\$185,600
SANITAS		EPS005		800,251,440		6	1		\$185,600
TOTAL							1		\$1,162,100



LA SUSCRITA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ECOFLORA S.A.S
NIT.830.032.102-1

CERTIFICA

Que el siguiente personal prestos sus servicios como técnico operario ejecutando actividades de control vectores, fumigación, control de plagas y lavado de tanques de almacenamiento de agua para el consumo humano, como personal operativo de venta directa en la línea de saneamiento, atendiendo clientes privados y públicos. Y en la ejecución de los siguientes contratos con las siguientes características:

PERSONAL

- Fernando Jiménez Osorio C.C 10.180.070
- Oscar Armando Rodríguez Rivera C.C 1.026.558.203
- Jhon Parrado Contreras C.C 1.024.493.753
- German Peña Rojas C.C 10.170.843
- Néstor Rafael Beltrán Ruiz C.C 1.015.399.209
- Daniel Felipe Castillo Hernández C.C 1.022.327.323
- Víctor Alfonso Castillo Jiménez C.C 1.022.324.038
- Michael Stiven Escudero Calderón C.C 1.014.477.995
- Orlando Guillen C.C 93.341.550
- Jose Cristóbal Hernández Osorio C.C 3.132.491
- Damaris Adriana Paredes Bayona C.C 1.126.428.846

OBJETO DEL CONTRATO No. 8792-2023

Suscrito con la secretaria Distrital de Integración Social y Ecoflora SAS. cuyo objeto fue: "Prestación del servicio de fumigación y lavado de tanques de almacenamiento de agua potable en centros y sedes propiedad de la secretaria Distrital de Integración Social y aquellos por los cuales pudiera llegar a ser legalmente responsable".

FECHA DE INICIO

: 07 de Septiembre de 2023

FECHA DE TERMINACION

: 30 de Abril de 2024

Asistente de Recursos Humanos	Área Jurídica	Gerente Administrativa	Gerente General
Elaboró	Revisó	Revisó	Aprobó



OBJETO DEL CONTRATO No. 163 de 2019

Suscrito con el Idipron y Ecoflora SAS. cuyo objeto fue:
"Servicio de fumigación, control de plagas y lavado
de tanques de almacenamiento de agua para el
consumo humano de IDIPROM".

FECHA DE INICIO

: 20 de Agosto de 2019

FECHA DE TERMINACION

: 19 de junio de 2020

OBJETO DEL CONTRATO No. CO1 PCCNTR 914201

Suscrito con el IPES y Ecoflora SAS. cuyo objeto fue:
"Prestación de servicios de fumigación y control de
vectores en las plazas de mercado y alternativas
comerciales a cargo del instituto para la economía
social IPES".

FECHA DE INICIO

: 09 de Abril de 2019

FECHA DE TERMINACION

: 08 de mayo de 2020

OBJETO DEL CONTRATO No. 8792-

Suscrito con la secretaria Distrital de Integración Social
y Ecoflora SAS. cuyo objeto fue: "Prestación del
servicio de fumigación y lavado de tanques de
almacenamiento de agua potable en centros y sedes
propiedad de la secretaria Distrital de Integración
Social y aquellos por los cuales pudiera llegar a ser
legalmente responsable".

FECHA DE INICIO

: 27 de Julio de 2021

FECHA DE TERMINACION

: 30 de septiembre de 2022

OBJETO DEL CONTRATO No. 8792

Suscrito con la secretaria Distrital de Integración Social
y Ecoflora SAS. cuyo objeto fue: "Prestación del
servicio de fumigación y lavado de tanques de
almacenamiento de agua potable en centros y sedes
propiedad de la secretaria Distrital de Integración
Social y aquellos por los cuales pudiera llegar a ser
legalmente responsable".

Asistente de Recursos Humanos	Área Jurídica	Gerente Administrativa	Gerente General
Elaboró	Revisó	Revisó	Aprobó



FECHA DE INICIO
FECHA DE TERMINACION

: 21 de Diciembre de 2020
: 15 de junio de 2021

Para mayor información de ser necesario, se pueden comunicar al celular 30056888621

La anterior certificación se expide en Bogotá D.C a los dieciocho (18) días del mes de septiembre de 2024 con destino a quien pueda interesar.

Cordialmente,

MARTHA CECILIA AGUILAR R.
Gerente Administrativa
Copia hoja de vida

Asistente de Recursos Humanos	Área Jurídica	Gerente Administrativa	Gerente General
Elaboró	Revisó	Revisó	Aprobó

VERSIÓN No 07	REGISTRO DE REUNIONES	
Fecha de emisión 30-Ago-22		
ECO-F-06		

TEMA DE LA REUNION: Caracterización Nómada y sistemas de bambos PROYECTO Integración social
 FECHA: 20-sep-2024 REALIZADA POR: Carolina Gómez A. DURACIÓN: 2h 30 min

NOMBRE	CEDULA	CARGO	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
<u>Carolina Gómez</u>	<u>7026558303</u>	<u>Operario</u>	<u>carolina.gomez@ecoflores.com.co</u>	<u>3186448912</u>	<u>[Signature]</u>
<u>Carolina Gómez</u>	<u>1020804590</u>	<u>Directora Com</u>	<u>carolina.gomez@ecoflores.com.co</u>	<u>3186448912</u>	<u>[Signature]</u>
<u>Néstor Rafael Buitrago L.</u>	<u>70153993029</u>	<u>Operario</u>	<u>[Signature]</u>	<u>3207845659</u>	<u>[Signature]</u>
<u>Fernando Jiménez</u>	<u>10180070</u>	<u>Operario T.</u>	<u>[Signature]</u>	<u>31470005728</u>	<u>[Signature]</u>
<u>Johnairo Pineda</u>	<u>1024493253</u>	<u>Operario T.</u>	<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>
<u>Daniel Felipe Castillo</u>	<u>102287323</u>	<u>Operario</u>	<u>[Signature]</u>	<u>3107217587</u>	<u>[Signature]</u>
<u>Victor Alfonso Castillo</u>	<u>102254038</u>	<u>Operario</u>	<u>[Signature]</u>	<u>302722017</u>	<u>[Signature]</u>
<u>Miguel Steven Casidoro</u>	<u>1019937495</u>	<u>Operario</u>	<u>[Signature]</u>	<u>3232058992</u>	<u>[Signature]</u>
<u>Orlando Buitrago</u>	<u>93.391.550</u>	<u>Operario</u>	<u>[Signature]</u>	<u>3108999209</u>	<u>[Signature]</u>
<u>Elvis Tobo/ L.</u>	<u>3132491</u>	<u>Operario</u>	<u>[Signature]</u>	<u>30284089</u>	<u>[Signature]</u>
<u>German Peña Rojas</u>	<u>10120813</u>	<u>Operario</u>	<u>[Signature]</u>	<u>3182657107</u>	<u>[Signature]</u>
<u>Daniela Adriana Rios</u>	<u>1128428006</u>	<u>Operario</u>	<u>[Signature]</u>	<u>3209410348</u>	<u>[Signature]</u>
<u>María Paula Hernández</u>	<u>1022973651</u>	<u>Operario</u>	<u>[Signature]</u>	<u>3008509704</u>	<u>[Signature]</u>
OBSERVACIONES:					

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.026.558.203
RODRIGUEZ RIVERA

APellidos
OSCAR ARMANDO

NOMBRES

Oscar Armando Rodriguez

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 26-OCT-1988

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

02-NOV-2006 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00582818-M-1026558203-20140604

0038913825A-5

1302878437



LA SUSCRITA GERENTE ADMINISTRATIVA DE ECOFLORA S.A.S
NIT.830.032.102-1


CERTIFICA

Que el señor OSCAR ARMANDO RODRIGUEZ RIVERA, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.026.558.203 de Bogotá D.C, presta sus servicios a esta empresa como TECNICO OPERARIO, ejecutando actividades de Control de Vectores, Fumigación, Control de Plagas y Lavado de Tanques de Almacenamiento de Agua para el consumo humano. e inspección y reparación a sistemas de bombeo y/o plomería.

FECHA DE INICIO: 12 de mayo de 2011
FECHA DE TERMINACION: El Contrato está vigente a la fecha

La anterior certificación se expide en Bogotá D.C., a los 16 días del mes de septiembre de 2024, con destino a quien pueda interesar.

Cordialmente,



MARTHA CECILIA AGUILAR R.
Gerente Administrativa

c.c. hoja de vida

Tu seguridad ¡nuestro compromiso!

Para verificar la autenticidad del presente certificado dirijase a:

www.coinpresas.co

Comuníquese al teléfono (1) 703 4660

COIN-EC-000035



CONSULTORÍA INTEGRAL EN PREVENCIÓN S.A.S

NIT. 901.254.014-1 Licencia SST N. 4869 de 2019

Confiere la presente certificación de formación y entrenamiento,
para trabajo en espacios confinados a:

OSCAR ARMANDO RODRIGUEZ RIVERA

Cédula de Ciudadanía N° 1026558203

Quien cursó y aprobó la acción de formación: **TRABAJADOR ENTRANTE EN ESPACIOS
CONFINADOS**

Realizado en Bogotá del (07) del mes de noviembre de 2022 al (08) del mes de noviembre de
2022 con una intensidad de 16 horas.

En testimonio de lo anterior, se firma en la Calle 22 K No 102 - 50, Fontibón - Bogotá a los (08) del mes
de noviembre de 2022

Ing. Wilson Alarcón Herrera
Representante Legal

Wilson Andrey Alarcón Herrera
Entrenador TA
Licencia SST N° 13764 de 2018.



Número único de seguridad digital: 5loJ7rro1HtTVaIO8Evalg==

De conformidad con la autorización No 08SE2022220000000051768 del 24 de octubre de 2022, emitida por el Ministerio de Trabajo; se autoriza a la empresa CONSULTORÍA INTEGRAL EN PREVENCIÓN S.A.S para orientar formación y entrenamiento para trabajo en espacios confinados, en cumplimiento de la resolución 0491 de 2020.

Tu seguridad ¡nuestro compromiso!

Para verificar la autenticidad del presente certificado dirijase a:

www.coinpresas.co

Comuníquese al teléfono (1) 703 4660

COIN-A-018414



CONSULTORÍA INTEGRAL EN PREVENCIÓN S.A.S

NIT. 901.254.014-1 Licencia SST N. 4869 de 2019

Confiere la presente certificación de capacitación y entrenamiento
para trabajo en alturas a:

OSCAR ARMANDO RODRIGUEZ RIVERA

Cédula de Ciudadanía N° 1026558203

Quien cursó y aprobó la acción de formación: **COORDINADOR**

Realizado en Bogotá del (17) del mes de abril de 2023 al (26) del mes de abril de 2023 con una
intensidad de 80 horas.

En testimonio de lo anterior, se firma en la Calle 22 K No 102 - 50, Fontibón - Bogotá a los (26) del mes
de abril de 2023

Ing. Wilson Alarcón Herrera
Representante Legal

EMPRESA: ECOFLORA S.A.S
NIT: 830032102-1
R. LEGAL: MARIO CESAR GOMEZ
SERNA, con documento 19367149
ARL: SURA

Jhon Jairo Gaitan Rueda
Entrenador TA
Licencia SST N° 7379 de 2021



Número único de seguridad digital: UeGAHPM825tDlbzHRI+vJA==

De conformidad con la autorización No. 08SE2019220000000035957 del 04 de septiembre de 2019, emitida por el Ministerio de Trabajo; y certificada por CELAC bajo la norma NTC 6072 (2014), con código de acreditación ONAC 18-CPR-002, y con certificado No.30.406-1; se autoriza a la empresa CONSULTORÍA INTEGRAL EN PREVENCIÓN S.A.S para orientar capacitación y entrenamiento en trabajo seguro en alturas, en cumplimiento de la resolución 4272 de 2021.



CERTIFICADO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURAS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO
CEA AUTOMAT SAS

NIT. 901.621.509 - 1

Confiere la presente certificación de capacitación y entrenamiento para trabajo en alturas a:

OSCAR ARMANDO RODRIGUEZ RIVERA

Identificado con Documento No. CC 1026558203

Quien cursó y aprobó la acción de formación: REENTRENAMIENTO

Con una intensidad Horaria de 8 Horas

Realizado en Bogotá entre el (03) del mes de Abril de 2024 al (03) del mes de Abril de 2024

En testimonio de lo anterior, se firma en la Cra 59 No. 17 - 71, Bogotá a los (03) días del mes de Abril de 2024

ANDREA CORREA VEGA
REPRESENTANTE LEGAL



RAFAEL NORVERTO VELANDIA GOMEZ
ENTRENADOR
Licencia 1423 de 06/02/2020

EMPRESA: ECOFLORA S.A.S Nit: 830032102-1 R.LEGAL: ECOFLORA ARL: SURA

De Conformidad con la Aprobación No. 08SE2023220000000037446, emitida por
Ministerio de Trabajo el 25 de Julio de 2023, Certificado de CELAC bajo Norma
NTC 6072, Código de Acreditación 18 - CPR - 002

CONSECUTIVO - REE-725

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1 015 399 209


BELTRAN RUIZ

APELLIDOS

NESTOR RAFAEL

NOMBRES

Nestor Beltran Ruiz



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 23-FEB-1987

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

29-ABR-2005 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GÁLMEZ VACHA



A-1500150-00778845-M-1015399209-20151222

0047811622A 2

1893673328



LA SUSCRITA GERENTE ADMINISTRATIVA DE ECOFLORA S.A.S
NIT.830.032.102-1


CERTIFICA

Que el señor NESTOR RAFAEL BELTRAN RUIZ, identificado con cedula de ciudadanía No1015399209. De Bogotá presta sus servicios a esta empresa como TECNICO OPERARIO, ejecutando actividades de Control de Vectores, Fumigación, Control de Plagas y Lavado de Tanques de Almacenamiento de Agua para el consumo humano. e inspección y reparación a sistemas de bombeo y/o plomería.

FECHA DE INICIO: 01 de marzo de 2022
FECHA DE TERMINACION: El Contrato está vigente a la fecha


La anterior certificación se expide en Bogotá D.C., a los 16 días del mes de septiembre de 2024, con destino a quien pueda interesar.

Cordialmente,



MARTHA CECILIA AGUILAR R.
Gerente Administrativa

c.c. hoja de vida



CS - 11550



CENASIT SAFETY S.A.S. con NIT No. 901.118.431 - 8

HACE CONSTAR QUE:

NESTOR RAFAEL BELTRAN RUIZ

Con Cédula de ciudadanía No. 1015399209

Cursó y aprobó la acción de formación y entrenamiento en CAPACITACIÓN DE
NIVEL TRABAJADOR ENTRANTE EN ESPACIOS CONFINADOS

Con duración de 16 Horas

CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO REALIZADOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C., EN LA FRANJA AM LOS DÍAS:

19-04-2022, 20-04-2022

En testimonio de lo anterior se firma el presente en la ciudad de BOGOTÁ, D.C., El día miércoles, 20 de Abril de 2022

FLOR ALBA VILLALOBOS PACHON
GERENTE GENERAL
CENASIT SAFETY SAS

CERTIFICACIÓN ICONTEC # CS-CER601683
LICENCIA DE SALUD OCUPACIONAL No. 36 de 13/01/2021

Res. Mintrabajo: 08SE201822000000026870 del 25/07/2018 al 08/07/2021

Res. Mintrabajo: 08SE2021220200000040736 del 09 de Julio de 2021

SANTIAGO RAMIREZ FIGUEROA
ENTRENADOR DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS
LIC SS #12801 DE 25/10/2018

DANDO CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS (SG-SST) POR DECRETO 1072 DE 2015 / RESOLUCION 0312 DE 2019 -
RESOLUCION 0491 de 2020

CRA 56B # 70C - 27 - PBX: +57 (1) 2002115 - Bogotá - Colombia

Verificación virtual - www.cenasit.com



CERTIFICADO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURAS

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO
CEA AUTOMAT SAS**

NIT. 901.621.509 - 1

Confiere la presente certificación de capacitación y entrenamiento para trabajo en alturas a:

NESTOR RAFAEL BELTRAN RUIZ

Identificado con Documento No. CC 1015399209

Quien cursó y aprobó la acción de formación: **ACTUALIZACIÓN DE COORDINADOR**

Con una intensidad Horaria de 16 Horas

Realizado en Bogotá entre el (02) del mes de Enero de 2024 al (03) del mes de Enero de 2024

En testimonio de lo anterior, se firma en la Cra 59 No. 17 - 71, Bogotá a los (03) días del mes de Enero de 2024

ANDREA CORREA VEGA
REPRESENTANTE LEGAL



ANDRES FELIPE ROJAS
TECNOLOGO SST
Licencia 0567 de 10/08/23

EMPRESA: ECOFLORA S.A.S Nit: 830032102-1 R.LEGAL: ECOFLORA ARL: SURA

De Conformidad con la Aprobación No. 08SE2023220000000037446, emitida por
Ministerio de Trabajo el 25 de Julio de 2023, Certificado de CELAC bajo Norma
NTC 6072, Código de Acreditación 18 - CPR - 002

CONSECUTIVO - AC-003



CERTIFICADO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURAS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO
CEA AUTOMAT SAS

NIT. 901.621.509 - 1

Confiere la presente certificación de capacitación y entrenamiento para trabajo en alturas a:

NESTOR RAFAEL BELTRAN RUIZ

Identificado con Documento No. CC 1015399209

Quien cursó y aprobó la acción de formación: TRABAJADOR AUTORIZADO

Con una intensidad Horaria de 32 Horas

Realizado en Bogotá entre el (01) del mes de Abril de 2024 al (04) del mes de Abril de 2024

En testimonio de lo anterior, se firma en la Cra 59 No. 17 - 71, Bogotá a los (04) días del mes de Abril de 2024

ANDREA CORREA VEGA
REPRESENTANTE LEGAL



JORGE ENRIQUE SARAMILLO CALDERON
ENTRENADOR
Licencia 4847 de 08/05/2017

EMPRESA: ECOFLORA S.A.S Nit: 830032102-1 R.LEGAL: ECOFLORA ARL: SURA

De Conformidad con la Aprobación No. 08SE2023220000000037446, emitida por
Ministerio de Trabajo el 25 de Julio de 2023, Certificado de CELAC bajo Norma
NTC 6072, Código de Acreditación 18 - CPR - 002

CONSECUTIVO - TA-865

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 10.180.070

JIMENEZ OZORIO

APELLIDOS

FERNANDO

NOMBRES

Fernando Jimenez

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 24-JUN-1972

PUERTO BOYACA
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.64

ESTATURA

O+

G.S. RH


M

SEXO

25-SEP-1991 LA DORADA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00285349-M-0010180070-20110324

0026236150A 1

1141255578



**LA SUSCRITA GERENTE ADMINISTRATIVA
DE ECOFLORA S.A.S
NIT.830.032.102-1**


CERTIFICA

Que FERNANDO JIMENEZ OSORIO, identificado con cedula de ciudadanía No.10.180.070 de La Dorada, labora en esta empresa como TECNICO OPERARIO, ejecutando actividades de Control de Vectores, Fumigación, Control de Plagas y Lavado de Tanques de Almacenamiento de Agua para el consumo humano e inspección y reparación a sistemas de bombeo y/o plomería.

FECHA DE INICIO: 16 de junio de 2021
FECHA DE TERMINACION: El contrato está vigente a la fecha

La anterior certificación se expide en Bogotá D.C., a los 16 días del mes de septiembre de 2024, con destino a quien pueda interesar.

Cordialmente,



MARTHA CECILIA AGUILAR R.
Gerente Administrativa
ECOFLOA SAS

c.c. hoja de vida

Tu seguridad ¡nuestro compromiso!

Para verificar la autenticidad del presente certificado dirijase a:

www.coinpresas.co

Comuníquese al teléfono (1) 703 4660

COIN-EC-002474



CONSULTORÍA INTEGRAL EN PREVENCIÓN S.A.S

NIT. 901.254.014-1 Licencia SST N. 4869 de 2019

Confiere la presente certificación de formación y entrenamiento,
para trabajo en espacios confinados a:

FERNANDO JIMENEZ OZORIO

Cédula de Ciudadanía N° 10180070

Quien cursó y aprobó la acción de formación: **TRABAJADOR ENTRANTE EN ESPACIOS
CONFINADOS**

Realizado en Bogotá del (08) del mes de junio de 2023 al (09) del mes de junio de 2023 con
una intensidad de 16 horas.

En testimonio de lo anterior, se firma en la Calle 22 K No 102 - 50, Fontibón - Bogotá a los (09) del mes
de junio de 2023

Ing. Wilson Alarcón Herrera
Representante Legal

Milton Javier Piñeros Rubiano
Entrenador E.C.
Licencia SST N° 10076 de 2016.



Número único de seguridad digital: 5IoJ7rro1HuNGs8GS8FyRA==

De conformidad con la autorización No 08SE2022220000000051768 del 24 de octubre de 2022, emitida por el Ministerio de Trabajo; se autoriza a la empresa CONSULTORÍA INTEGRAL EN PREVENCIÓN S.A.S para orientar formación y entrenamiento para trabajo en espacios confinados, en cumplimiento de la resolución 0491 de 2020.



ORG TOTAL S.A.S.
1ALTURAS S.A.S.
Nit 901161844-8
Lic. SST No.5162/2018
1alturas.com.co

certifica que:

FERNANDO JIMENEZ OZORIO

Identificado con la Cedula de Ciudadanía No.: **10180070**

Empresa: ECOFLORA SAS

NIT o CC: 830032102-1

Contratante: MARIO CESAR GOMEZ SERNA

ARL: SURA

Asistió y Aprobó el programa de formación complementaria para trabajo seguro en alturas en cumplimiento a las Resoluciones 4272 de 2021 y demás normas complementarias.

Certificación **NTC. 6072** de **2014** No. **CO21.01747** de Bureau Veritas.

Acreditado ONAC **09-CPR-008** Bajo la autorización del Ministerio de Trabajo:

No. **COR08SE2018220000000034868**

REENTRENAMIENTO TRABAJO EN ALTURAS.

Realizado en Bogotá Con Una Intensidad de 8 Horas.

Del 12 de May. al 12 de May. de 2024

Por lo cual se le otorga el presente Certificado de Capacitación y Entrenamiento para Trabajo en Alturas

Dado en Bogotá, D.C. A los (12) días del mes de Mayo de (2024)

cursodealturas.com.co

Jose Orlando Franco Rodriguez
Lic SST No. 5202/Abril 2018
Representante Legal

Karen Eliana Neira Ballén
Lic SST No. 10455/Julio 2021
Entrenador

052024-4980

CONSECUTIVO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.024.493.753

PARRADO CONTRERAS

APELLIDOS

JOHN JAIRO

NOMBRES

John Jairo Parrado C

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 10-MAY-1989
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70

A+

M

ESTATURA

G.S. RH

SEXO

15-AGO-2007 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00654497-M-1024493753-20140318

0037640623A

1512763317



ORG TOTAL S.A.S.
1ALTURAS S.A.S.
Nit 901161844-8
Lic. SST No.5162/2018
1alturas.com.co

certifica que:

JHON JAIRO PARRADO CONTRERAS

Identificado con la Cedula de Ciudadanía No.: **1024493753**

Empresa: ECOFLORA SAS

NIT o CC: 830032102-1

Contratante: MARIO CESAR GOMEZ SERNA

ARL: SURA

Asistió y Aprobó el programa de formación complementaria para trabajo seguro en alturas en cumplimiento a las Resoluciones 4272 de 2021 y demás normas complementarias.

Certificación **NTC. 6072** de **2014** No. **CO24.00460** de Bureau Veritas.

Acreditado ONAC **09-CPR-008** Bajo la autorización del Ministerio de Trabajo:

No. **COR08SE2018220000000034868**

REENTRENAMIENTO TRABAJO EN ALTURAS.

Realizado en Bogotá Con Una Intensidad de 8 Horas.

Del 17 de Sep. al 17 de Sep. de 2024

Por lo cual se le otorga el presente Certificado de Capacitación y Entrenamiento para Trabajo en Alturas

Dado en Bogotá, D.C. A los (17) días del mes de Septiembre de (2024)

cursodealturas.com.co

Jose Orlando Franco Rodriguez
Lic SST No. 5202/Abril 2018
Representante Legal

Karen Eliana Neira Ballén
Lic SST No. 10455/Julio 2021
Entrenador

092024-9781

CONSECUTIVO



LA SUSCRITA GERENTE ADMINISTRATIVA DE ECOFLORA S.A.S
NIT.830.032.102-1

CERTIFICA

Que el señor JHON PARRADO CONTRERAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.024.493.753 de Bogotá D.C, presto sus servicios a esta empresa como **TECNICO OPERARIO**, ejecutando actividades de Control de Vectores, Fumigación, Control de Plagas y Lavado de Tanques de Almacenamiento de Agua para el consumo humano e inspección y reparación a sistemas de bombeo y/o plomería.

FECHA DE INICIO: 01 de diciembre de 2016
FECHA DE TERMINACION: 14 de marzo de 2022

La anterior certificación se expide en Bogotá D.C., a los 16 días del mes de septiembre de 2024, con destino a quien pueda interesar.

Cordialmente,


MARTHA CECILIA AGUILAR R.
Gerente Administrativa
ECOFLORA S.A.S

c.c.hoja de vida


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO **1.022.327.323**
CASTILLO HERNANDEZ

APELLIDOS
DANIEL FELIPE

NOMBRES

Daniel castillo
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **03-JUL-2004**
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70

ESTATURA

A+


G.S. RH

M

SEXO

05-JUL-2022 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN


REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER YELA ROCHA



P-1500150-01307038-M-1022327323-20220707

0079987523A 1

8505046360

Tu seguridad ¡nuestro compromiso!

Para verificar la autenticidad del presente certificado dirijase a:

www.coinpresas.co

Comuníquese al teléfono (1) 703 4660

COIN-A-018573



CONSULTORÍA INTEGRAL EN PREVENCIÓN S.A.S

NIT. 901.254.014-1 Licencia SST N. 4869 de 2019

Confiere la presente certificación de capacitación y entrenamiento
para trabajo en alturas a:

DANIEL FELIPE CASTILLO HERNANDEZ

Cédula de Ciudadanía N° 1022327323

Quien cursó y aprobó la acción de formación: **TRABAJADOR AUTORIZADO**

Realizado en Bogotá del (01) del mes de mayo de 2023 al (04) del mes de mayo de 2023 con
una intensidad de 32 horas.

En testimonio de lo anterior, se firma en la Calle 22 K No 102 - 50, Fontibón - Bogotá a los (04) del mes
de mayo de 2023

Ing. Wilson Alarcón Herrera
Representante Legal

EMPRESA: ECOFLORA S.A.S
NIT: 830032102-1
R. LEGAL: MARIO CESAR GOMEZ
SERNA, con documento 19367149
ARL: SURA

Frandier Ascanio Angarita
Entrenador TA
Licencia SST N° 9133 de 2019



Número único de seguridad digital: UeGAHPM825ugNa+1u7LTDg==

De conformidad con la autorización No. 08SE2019220000000035957 del 04 de septiembre de 2019, emitida por el Ministerio de Trabajo; y certificada por CELAC bajo la norma NTC 6072 (2014), con código de acreditación ONAC 18-CPR-002, y con certificado No.30.406-1; se autoriza a la empresa CONSULTORÍA INTEGRAL EN PREVENCIÓN S.A.S para orientar capacitación y entrenamiento en trabajo seguro en alturas, en cumplimiento de la resolución 4272 de 2021.



LA SUSCRITA GERENTE ADMINISTRATIVA DE ECOFLORA S.A.S
NIT.830.032.102-1

CERTIFICA

Que el señor DANIEL FELIPE CASTILLO HERNANDEZ , identificado con cedula de ciudadanía No1.022.327. 323. De Bogotá presta sus servicios a esta empresa como TECNICO OPERARIO, ejecutando actividades de Control de Vectores, Fumigación, Control de Plagas y Lavado de Tanques de Almacenamiento de Agua para el consumo humano. e inspección y reparación a sistemas de bombeo y/o plomería.

FECHA DE INICIO: 16 de agosto de 2022
FECHA DE TERMINACION: El Contrato está vigente a la fecha

La anterior certificación se expide en Bogotá D.C., a los 16 días del mes de septiembre de 2024, con destino a quien pueda interesar.

Cordialmente,

MARTHA CECILIA AGUILAR R.
Gerente Administrativa

c.c. hoja de vida



CERTIFICADO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURAS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO
CEA AUTOMAT SAS

NIT. 901.621.509 - 1

Confiere la presente certificación de capacitación y entrenamiento para trabajo en alturas a:

DANIEL FELIPE CASTILLO HERNANDEZ

Cédula de ciudadanía N° 1022327323

Quien cursó y aprobó la acción de formación:
Trabajo Seguro en Alturas - Coordinador Resolución 4272

Realizado en la Cra 59 No. 17-71, Bogotá del (21) del mes de noviembre de 2023 al (30) del mes de noviembre de 2023 con una intensidad de 80 horas.

En testimonio de lo anterior, se firma en la Cra 59 No. 17-71, Bogotá a los (30) del mes de noviembre de 2023

ANDREA CORREA VEGA
REPRESENTANTE LEGAL



RAFAEL NORVERTO VELANDIA GOMEZ
ENTRENADOR
Licencia 1423 de 06/02/2020

Empresa: ECOFLORA S.A.S NIT: 830032102 R. Legal: GOMEZ SERNA MARIO CESAR ARL: SURA

De Conformidad con la Aprobación No. 08SE2023220000000037446, emitida por
Ministerio de Trabajo el 25 de Julio de 2023, Certificado de CELAC bajo Norma
NTC 6072, Código de Acreditación 18 - CPR - 002

CONSECUTIVO:5388

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.022.324.038

CASTILLO JIMENEZ

APELLIDOS

VICTOR ALFONSO

NOMBRES



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 26-MAY-1986
CHIQUEQUIRA
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75

A+

M

ESTATURA


G.S. RH

SEXO

27-MAY-2004 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS CALDERON YACHA



P-1500150-00920262-M-1022324038-20170713

Q056284378A 1

3910067659



LA SUSCRITA GERENTE ADMINISTRATIVA DE ECOFLORA S.A.S
NIT.830.032.102-1


CERTIFICA

Que el señor VICTOR ALFONSO CASTILLO JIMENEZ, identificado con cedula de ciudadanía No1.022.324.038. De Bogotá presta sus servicios a esta empresa como TECNICO OPERARIO, ejecutando actividades de Control de Vectores, Fumigación, Control de Plagas y Lavado de Tanques de Almacenamiento de Agua para el consumo humano. e inspección y reparación a sistemas de bombeo y/o plomería.

FECHA DE INICIO: 27 de julio de 2021
FECHA DE TERMINACION: El Contrato está vigente a la fecha

La anterior certificación se expide en Bogotá D.C., a los 16 días del mes de septiembre de 2024, con destino a quien pueda interesar.

Cordialmente,



MARTHA CECILIA AGUILAR R.
Gerente Administrativa

d.c. hoja de vida

GESPRESO
SAS



CERTIFICACIÓN DE CAPACITACIÓN ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURAS

GESTIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD OCUPACIONAL

GESPRESO SAS

NIT. 900407871 - 1



Ubicado en la KR 24 sur No. 39 - 29 Barrio Quiroga

En cumplimiento con la Resolución 08SE202422000000000911 del 12 de Enero de 2024 Expedida por el Ministerio de Trabajo

CERTIFICA QUE:

VICTOR ALFONSO CASTILLO JIMENEZ

Cédula de ciudadanía N° 1022324038

CURSO Y APROBO LA FORMACIÓN DE TRABAJO EN ALTURAS:

REENTRENAMIENTO TRABAJADOR AUTORIZADO EN TRABAJO EN ALTURAS

Realizado en Bogotá del (28) del mes de junio de 2024 al (28) del mes de junio de 2024 con una intensidad de 8 horas.

Registrado por la empresa ECOFLORA S.A.S, con NIT 830032102, dicha afiliada a la ARL SURA, empresa representada por GOMEZ

SERNA MARIO CESAR, con documento 19367149

En testimonio de lo anterior, se firma en Bogotá a los (28) del mes de junio de 2024

CAMILO GONZALEZ GARZON
CC. 1.032.419.241
Representante Legal



MS-AD5935

Julio Alejandro Bustos Rodriguez
1054567959
Profesional
SST 2769 de 2022

Centro de Entrenamiento
CERTIFICADO

Resolución de Aprobación de Mintrabajo
No° 08SE202422000000000911 DEL 12 ENERO DE 2024

VERIFIQUE SU AUTENTICIDAD EN WWW.GESPRESOSAS.COM O A LOS TELÉFONOS 601 4599338 - 313 3136885

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUPI 1.014.477.995

Nacionalidad	Estatura	Sexo
COL	1.68	M
Fecha de nacimiento	G.S.	
08 FEB 2005	A+	
Lugar de nacimiento		
BOGOTA D.C. (CUNDINAMARCA)		

Fecha y lugar de expedición
14 FEB 2023, BOGOTA D.C.

Fecha de expiración
15 FEB 2033

Firma


MONCOL ESCUDERO

CO

014652187



REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Pachá



ICCOL014652187415001<<<<<<<<<
0502087M3302152COL1014477995<4
ESCUDERO<CALDERON<<MICHAEL<STI



CERTIFICADO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURAS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO
CEA AUTOMAT SAS

NIT. 901.621.509 - 1

Confiere la presente certificación de capacitación y entrenamiento para trabajo en alturas a:

MICHAEL STIVEN ESCUDERO CALDERON

Cédula de ciudadanía N° 1014477995

Quien cursó y aprobó la acción de formación:
TRABAJADOR AUTORIZADO - RES 4272/ 2021

Realizado en la Cra 59 No. 17-71, Bogotá del (18) del mes de septiembre de 2023 al (21) del mes de septiembre de 2023 con una intensidad de 32 horas.

En testimonio de lo anterior, se firma en la Cra 59 No. 17-71, Bogotá a los (21) del mes de septiembre de 2023

ANDREA CORREA VEGA
REPRESENTANTE LEGAL



JORGE ENRIQUE JARAMILLO CALDERON
ENTRENADOR
Licencia 4847 de 08/05/2027

Empresa: ECOFLORA S.A.S NIT: 830032102 R. Legal: GOMEZ SERNA MARIO CESAR ARL: SURA

De Conformidad con la Aprobación No. 08SE2023220000000037446, emitida por
Ministerio de Trabajo el 25 de Julio de 2023, Certificado de CELAC bajo Norma
NTC 6072, Código de Acreditación 18 - CPR - 002

CONSECUTIVO:0482



LA SUSCRITA GERENTE ADMINISTRATIVA DE ECOFLORA S.A.S
NIT.830.032.102-1


CERTIFICA

Que el señor MICHAEL STIVEN ESCUDERO CALDERON, identificado con cedula de ciudadanía No1.014.477.995. De Bogotá presta sus servicios a esta empresa como TECNICO OPERARIO, ejecutando actividades de Control de Vectores, Fumigación, Control de Plagas y Lavado de Tanques de Almacenamiento de Agua para el consumo humano. e inspección y reparación a sistemas de bombeo y/o plomería.

FECHA DE INICIO: 02 DE MAYO DE 2022
FECHA DE TERMINACION: El Contrato está vigente a la fecha

La anterior certificación se expide en Bogotá D.C., a los 16 días del mes de septiembre de 2024, con destino a quien pueda interesar.

Cordialmente,



MARTHA CECILIA AGUILAR R.
Gerente Administrativa

c.c. hoja de vida

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 93.341.550



GUILLEN

APELLIDOS

ORLANDO

LOMBRES

Orlando Guillen
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 01-JUL-1974

FALAN
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.72
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

30-MAY-1995 FALAN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-0711800-00718763 M-0093341550-20150703

0044673059A 1

42659439



LA SUSCRITA GERENTE ADMINISTRATIVA DE ECOFLORA S.A.S
NIT.830.032.102-1


CERTIFICA

Que el señor ORLANDO GUILLEN, identificado con cedula de ciudadanía No93341550. De Falan presta sus servicios a esta empresa como TECNICO OPERARIO, ejecutando actividades de Control de Vectores, Fumigación, Control de Plagas y Lavado de Tanques de Almacenamiento de Agua para el consumo humano. e inspección y reparación a sistemas de bombeo y/o plomería.

FECHA DE INICIO: 02 DE ABRIL DE 2022
FECHA DE TERMINACION: El Contrato está vigente a la fecha

La anterior certificación se expide en Bogotá D.C., a los 16 días del mes de septiembre de 2024, con destino a quien pueda interesar.

Cordialmente,



MARTHA CECILIA AGUILAR R.
Gerente Administrativa

c.c. hoja de vida



CERTIFICADO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURAS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO
CEA AUTOMAT SAS

NIT. 901.621.509 - 1

Confiere la presente certificación de capacitación y entrenamiento para trabajo en alturas a:

ORLANDO GUILLEN

Cédula de ciudadanía N° 93341550

Quien cursó y aprobó la acción de formación:
TRABAJADOR AUTORIZADO - RES 4272/ 2021

Realizado en la Cra 59 No. 17-71, Bogotá del (18) del mes de septiembre de 2023 al (21) del mes de septiembre de 2023 con una intensidad de 32 horas.

En testimonio de lo anterior, se firma en la Cra 59 No. 17-71, Bogotá a los (21) del mes de septiembre de 2023

ANDREA CORREA VEGA
REPRESENTANTE LEGAL



JORGE ENRIQUE JARAMILLO CALDERON
ENTRENADOR
Licencia 4847 de 08/05/2027

Empresa: ECOFLORA S.A.S NIT: 830032102 R. Legal: GOMEZ SERNA MARIO CESAR ARL: SURA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **3.132.491**
HERNANDEZ OSORIO

APELLIDOS
JOSE CRISTOBAL

NOMBRES

Jose Hernandez

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **24-SEP-1976**

PUERTO SALGAR
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.77
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

22-ABR-1998 PUERTO SALGAR
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-2502200-00249519-M-0003132491-20100810

0023380816A 2

30708127



LA SUSCRITA GERENTE ADMINISTRATIVA DE ECOFLORA S.A.S
NIT.830.032.102-1


CERTIFICA

Que el señor JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ OSORIO, identificado con cedula de ciudadanía No 3.132.491. De puerto Salgar presta sus servicios a esta empresa como TECNICO OPERARIO, ejecutando actividades de Control de Vectores, Fumigación, Control de Plagas y Lavado de Tanques de Almacenamiento de Agua para el consumo humano. e inspección y reparación a sistemas de bombeo y/o plomería.

FECHA DE INICIO: 02 DE MARZO DE 2021
FECHA DE TERMINACION: El Contrato está vigente a la fecha

La anterior certificación se expide en Bogotá D.C., a los 16 días del mes de septiembre de 2024, con destino a quien pueda interesar.

Cordialmente



MARTHA CECILIA AGUILAR R.
Gerente Administrativa

c.c. hoja de vida



CERTIFICADO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURAS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO
CEA AUTOMAT SAS

NIT. 901.621.509 - 1

Confiere la presente certificación de capacitación y entrenamiento para trabajo en alturas a:

JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ OSORIO

Cédula de ciudadanía N° 3132491

Quien cursó y aprobó la acción de formación:
RE-ENTRENAMIENTO SECTORIAL 4272

Realizado en la Cra 59 No. 17-71, Bogotá del (01) del mes de noviembre de 2023 al (01) del mes de noviembre de 2023 con una intensidad de 8 horas.

En testimonio de lo anterior, se firma en la Cra 59 No. 17-71, Bogotá a los (01) del mes de noviembre de 2023

ANDREA CORREA VEGA
REPRESENTANTE LEGAL




JORGE ENRIQUE JARAMILLO CALDERON
ENTRENADOR
Licencia 4847 de 08/05/2027

Empresa: ECOFLORA S.A.S NIT: 830032102 R. Legal: GOMEZ SERNA MARIO CESAR ARL: SURA

De Conformidad con la Aprobación No. 08SE2023220000000037446, emitida por
Ministerio de Trabajo el 25 de Julio de 2023, Certificado de CELAC bajo Norma
NTC 6072, Código de Acreditación 18 - CPR - 002

CONSECUTIVO:4868





LA SUSCRITA GERENTE ADMINISTRATIVA DE ECOFLORA S.A.S
NIT.830.032.102-1

CERTIFICA

Que el señor GERMAN PEÑA ROJAS, identificado con cedula de ciudadanía No.10170843 de la Dorada presta sus servicios a esta empresa como TECNICO OPERARIO, ejecutando actividades de Control de Vectores, Fumigación, Control de Plagas y Lavado de Tanques de Almacenamiento de Agua para el consumo humano, e inspección y reparación a sistemas de bombeo y/o plomería.

FECHA DE INICIO: 18 de enero de 2012
FECHA DE TERMINACION: El Contrato está vigente a la fecha

La anterior certificación se expide en Bogotá D.C., a los 16 días del mes de septiembre de 2024, con destino a quien pueda interesar.

Cordialmente,



MARTHA CÉCILIA AGUILAR R.
Gerente Administrativa

c.c. hoja de vida



CERTIFICADO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURAS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO
CEA AUTOMAT SAS

NIT. 901.621.509 - 1

Confiere la presente certificación de capacitación y entrenamiento para trabajo en alturas a:

GERMAN PEÑA ROJAS

Cédula de ciudadanía N° 10170843

Quien cursó y aprobó la acción de formación:
RE-ENTRENAMIENTO SECTORIAL 4272

Realizado en la Cra 59 No. 17-71, Bogotá del (27) del mes de septiembre de 2023 al (27) del mes de septiembre de 2023 con una intensidad de 8 horas.

En testimonio de lo anterior, se firma en la Cra 59 No. 17-71, Bogotá a los (27) del mes de septiembre de 2023

ANDREA CORREA VEGA
REPRESENTANTE LEGAL



JORGE ENRIQUE JARAMILLO CALDERON
ENTRENADOR
Licencia 4847 de 08/05/2027

Empresa: ECOFLORA S.A.S NIT: 830032102 R. Legal: GOMEZ SERNA MARIO CESAR ARL: SURA

De Conformidad con la Aprobación No. 08SE2023220000000037446, emitida por
Ministerio de Trabajo el 25 de Julio de 2023, Certificado de CELAC bajo Norma
NTC 6072, Código de Acreditación 18 - CPR - 002

CONSECUTIVO:0747


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.126.428.846
PAREDES BAYONA

APELLIDOS
DAMARIS ADRIANA

NOMBRES

FIRMA



ÍNDICE DE DEDILLO

FECHA DE NACIMIENTO 19-ABR-1996
LIBERTADOR
VENEZUELA

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55
ESTATURA 0+
G.S. RH

06-FEB-2017 CUCUTA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

SEXO F

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA BOGOTÁ



P-2600100-01273215 F-1126428846-20211214

0077459487A 1

9017939393



**LA SUSCRITA GERENTE ADMINISTRATIVA DE ECOFLORA S.A.S
NIT.830.032.102-1**

CERTIFICA

Que la señora DAMARIS ADRIANA PAREDES BAYONA, identificado con cedula de ciudadanía No 1.126.428.846. presta sus servicios a esta empresa como TECNICO OPERARIO, ejecutando actividades de Control de Vectores, Fumigación, Control de Plagas y Lavado de Tanques de Almacenamiento de Agua para el consumo humano. e inspección y reparación a sistemas de bombeo y/o plomería.

FECHA DE INICIO: 19 DE ABRIL DE 2022
FECHA DE TERMINACION: El Contrato está vigente a la fecha

La anterior certificación se expide en Bogotá D.C., a los 18 días del mes de septiembre de 2024, con destino a quien pueda interesar.

Cordialmente,

**CLAUDIA PATRICIA FONSECA
RECURSOS HUMANOS**

c.c. hoja de vida



ORG TOTAL S.A.S.
1ALTURAS S.A.S.
Lic. SST No.5162/2018
cursodealturas.com.co

certifica que:

DAMARIS ADRIANA PAREDES BAYONA

Identificado con la Cedula de Ciudadanía **No.: 1126428846**

Empresa: Contratista DAMARIS ADRIANA PAREDES BAYONA

NIT o CC: 1126428846

Contratante: DAMARIS ADRIANA PAREDES BAYONA

ARL: POSITIVA

Asistió y Aprobó el programa de formación complementaria para trabajo seguro en alturas en cumplimiento a las Resoluciones 4272 de 2021 y demás normas complementarias.

Certificación **NTC. 6072** de **2014** No. **CO21.01747** de Bureau Veritas.

Acreditado ONAC **09-CPR-008** Bajo la autorización del Ministerio de Trabajo:

No. COR08SE2018220000000034868

ACTUALIZACIÓN COORDINADOR

Realizado en Bogotá Con Una Intensidad de 16 Horas.

Del 13 de Ene. al 14 de Ene. de 2023

Por lo cual se le otorga la presente Certificado de Capacitación y Entrenamiento para Trabajo en Alturas

Dado en Bogotá, D.C. A los (14) días del mes de Enero de (2023)

cursodealturas.com.co

Jose Orlando Franco Rodriguez
Lic SST No. 5202/Abril 2018
Representante Legal

Fausto Antonio González Gómez
Lic SST No. 1452/septiembre2012
Entrenador

012023- 531

CONSECUTIVO



CERTIFICADO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURAS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO
CEA AUTOMAT SAS

NIT. 901.621.509 - 1

Confiere la presente certificación de capacitación y entrenamiento para trabajo en alturas a:

DAMARIS ADRIANA PAREDES BAYONA

Cédula de ciudadanía N° 1126428846

Quien cursó y aprobó la acción de formación:
TRABAJADOR AUTORIZADO - RES 4272/ 2021

Realizado en la Cra 59 No. 17-71, Bogotá del (26) del mes de septiembre de 2023 al (29) del mes de septiembre de 2023 con una intensidad de 32 horas.

En testimonio de lo anterior, se firma en la Cra 59 No. 17-71, Bogotá a los (29) del mes de septiembre de 2023

ANDREA CORREA VEGA
REPRESENTANTE LEGAL



LUIS EDUARDO RODRIGUEZ CASTILLO
ENTRENADOR
Licencia 3985

Empresa: ECOFLORA S.A.S NIT: 830032102 R. Legal: GOMEZ SERNA MARIO CESAR ARL: SURA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 80.875.543

PERTUZ GOMEZ

APELLIDOS

IVAN DARIO

NOMBRES

[Signature]

Firma



REPÚBLICA DE COLOMBIA

FECHA DE NACIMIENTO 11-NOV-1985

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.67

O+

M

ESTATURA

G. S. RH

SEXO

14-NOV-2003 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

FECHA DE EMISIÓN: 14-NOV-2003
LUGAR DE EMISIÓN: BOGOTA D.C.



A-8616510-011077556-A1-6000875543-20190620

00655/9943H 1

9 10914399 J



LA SUSCRITA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ECOFLORA S.A.S
NIT.830.032.102-1
CERTIFICA

Que el señor Ingeniero Ambiental IVAN DARIO PERTUZ GOMEZ, Identificado con cédula de ciudadanía No.80.875.543 de Bogotá, presta sus servicios profesionales en la empresa en el cargo de Supervisor en el Área de Saneamiento Ambiental, atendiendo clientes privados y públicos. Y en la ejecución de los siguientes contratos con las siguientes características:

FUNCIONES: Supervisar las diferentes actividades tales como: Aplicación y manejo de plaguicidas, lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable, verificar el cumplimiento adecuado para la correcta y eficiente prestación de los servicios.

OBJETO DEL CONTRATO No. 8792-2023

Suscrito con la secretaria Distrital de Integración Social y Ecoflora SAS. cuyo objeto fue: "Prestación del servicio de fumigación y lavado de tanques de almacenamiento de agua potable en centros y sedes propiedad de la secretaria Distrital de Integración Social y aquellos por los cuales pudiera llegar a ser legalmente responsable".

FECHA DE INICIO : 07 de Septiembre de 2023
FECHA DE TERMINACION : 30 de Abril de 2024



OBJETO DEL CONTRATO No. 163 de 2019

Suscrito con el Idipron y Ecoflora SAS. cuyo objeto fue: "Servicio de fumigación, control de plagas y lavado de tanques de almacenamiento de agua para el consumo humano de IDIPROM".

FECHA DE INICIO : 20 de Agosto de 2019
FECHA DE TERMINACION : 19 de junio de 2020

OBJETO DEL CONTRATO No. CO1 PCCNTR 914201

Suscrito con el IPES y Ecoflora SAS. cuyo objeto fue: "Prestación de servicios de fumigación y control de vectores en las plazas de mercado y alternativas comerciales a cargo del instituto para la economía social IPES".

FECHA DE INICIO : 09 de Abril de 2019
FECHA DE TERMINACION : 08 de mayo de 2020

OBJETO DEL CONTRATO No. 8792-

Suscrito con la secretaria Distrital de Integración Social y Ecoflora SAS. cuyo objeto fue: "Prestación del servicio de fumigación y lavado de tanques de almacenamiento de agua potable en centros y sedes propiedad de la secretaria Distrital de Integración Social



FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

y aquellos por los cuales pudiera llegar a ser legalmente responsable".

: 27 de Julio de 2021

: 30 de septiembre de 2022

OBJETO DEL CONTRATO No. 8792

Suscrito con la secretaria Distrital de Integración Social y Ecoflora SAS. cuyo objeto fue: "Prestación del servicio de fumigación y lavado de tanques de almacenamiento de agua potable en centros y sedes propiedad de la secretaria Distrital de Integración

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

Social y aquellos por los cuales pudiera llegar a ser legalmente responsable".

: 21 de Diciembre de 2020

: 15 de junio de 2021

La anterior certificación se expide en Bogotá D.C, el 18 del mes de octubre de 2.024.

Cordialmente,

MARTHA CECILIA AGUILAR R.

Gerente Administrativa

c.c. hoja de vida



**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que IVAN DARIO PERTUZ GOMEZ, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía 80875543, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA AMBIENTAL con MATRICULA PROFESIONAL 091021-0541661 CND desde el 10 de Noviembre de 2020, otorgado(a) mediante Resolución Nacional R2020043054.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los dieciocho (18) días del mes de Octubre del año dos mil veinticuatro (2024).

Rubén Darío Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.



Libertad y orden

República de Colombia Ministerio de Educación Nacional y en su nombre la

Universidad ECCJ

Resolución No. 13370 del 19 de Agosto de 2014 por el M.E.N

Confiere a

Jván Darío Pertuz Gómez

C.C. 80875543 de Bogotá D.C.

El título de :

Ingeniero Ambiental

En testimonio de ello se expide, firma y sella el presente Diploma en la Ciudad de Bogotá D.C.
a los 02 días del mes de octubre de 2020



Secretaria General

Rector

Decano de Facultad

El registro correspondiente a este diploma se encuentra anotado en el libro 5, folio 103, No. de Registro 2260 y reposa en los archivos de esta institución



Código: D505DFE8A001

Verificar

VIGILADA MINEDUCACION



Uno (1) de los operarios con certificación vigente en trabajo en alturas avanzado podrá ser Coordinador de Trabajo Seguro en Alturas

Al menos dos (2) de los técnicos debe contar con Certificación vigente en espacios confinados (perfil entrante

	CC	Nombre de persona	Contar con curso o capacitación de fontanería y/o plomería y/o sistemas de Bombeo.	2 años de experiencia	Certificados con la misma empresa, proyectos en que han participado	Curso en espacios confinados	Fotocopia CC	Curso de alturas/ Curso coordinador de alturas	Tarjeta profesional
1	1026558203	OSCAR ARMANDO RODRIGUEZ	OK	Cumple	OK	OK	OK	OK COORDINADOR	N/A
2	1015399209	NESTOR RAFAEL BELTRAN	OK	Cumple	OK	OK	OK	OK COORDINADOR	N/A
3	10180070	FERNANDO JIMENEZ	OK	Cumple	OK	OK	OK	OK	N/A
4	1024493753	JHON JAIRO PARRADO	OK	Cumple	OK	NO	OK	OK	N/A
5	1022327323	DANIEL FELIPE CASTILLO	OK	Cumple	OK	NO	OK	OK COORDINADOR	N/A
6	1022324038	VICTOR ALFONSO CASTILLO	OK	Cumple	OK	NO	OK	OK	N/A
7	1010477995	MICHAEL STIVEN ESCUDERO	OK	Cumple	OK	NO	OK	OK	N/A
8	93341550	ORLANDO GUILLEN	OK	Cumple	OK	NO	OK	OK	N/A
9	3132491	JOSE CRISTOBAL HERNÁNDEZ	OK	Cumple	OK	NO	OK	OK	N/A
10	10170843	GERMAN PEÑA	OK	Cumple	OK	NO	OK	OK	N/A
11	1.126.428.846	DAMARIS PAREDES	OK	Cumple	OK	NO	OK	OK COORDINADOR	N/A
12	80875543	IVAN PERTUZ (COORDINADORA)	N/A	Cumple	OK	N/A	OK	N/A	OK INGENIERO AMBIENTAL

ACTA N° 1

FECHA: Bogotá, octubre 02 de 2024

HORA: 02:30 a.m. – 04:00 p.m.

LUGAR: Nivel Central. Piso 17.

TEMA: Divulgación lineamientos ambientales PIGA y obligaciones ambientales.

ASISTENTES: Líder programa consumo sostenible, apoyo a la supervisión y personal que ejecutaran los procesos contractuales 8420-2024, 8827-2024 y 8857-2024.

ORDEN DEL DÍA:

1. Divulgación obligaciones ambientales.
2. Divulgación lineamientos ambientales.

DESARROLLO:

Se realiza la verificación y explicación de cada una de las obligaciones ambientales incluidas en el proceso contractual de objeto: **PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN CENTROS Y SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y AQUELLOS POR LOS CUALES PUDIERA LLEGAR A SER LEGALMENTE RESPONSABLE, PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS PARA LOS EQUIPOS GASODOMÉSTICOS DE PROPIEDAD DE LA SDIS Y AQUELLOS POR LOS QUE LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE, UBICADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES OPERATIVAS y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INTERVENCIÓN Y SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS ELECTRODOMÉSTICOS DE PROPIEDAD DE LA SDIS Y AQUELLOS POR LOS QUE LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE, UBICADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES OPERATIVAS**, por parte de Alexandra Figueroa Cardenas, Líder del Programa de Consumo Sostenible del Equipo de Gestión Ambiental, a las personas citadas para la ejecución del proceso, con el fin de dar claridad en cuanto a su cumplimiento, soportes y

fechas de entrega a la supervisión del contrato y al equipo de gestión ambiental, dejando totalmente claro al contratista la forma de cumplimiento de las obligaciones ambientales, de la siguiente manera:

OBLIGACIONES AMBIENTALES CONTRATOS 8827-2024 y 8857-2024

Obligación 1: Comunicar las buenas prácticas ambientales establecidas en los programas del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA al personal que participe en el desarrollo del presente convenio, con el fin de que se realicen cuando se encuentre en las instalaciones de la SDIS. **Medio de verificación:** Acta firmada de la divulgación de las buenas prácticas ambientales institucionales realizada por el Equipo de Gestión Ambiental en medio magnético. **Tiempo de entrega:** Este soporte se presenta al inicio de la ejecución del contrato y cada vez que ingrese personal nuevo para la ejecución del contrato.

Obligación 2: Presentar los documentos que demuestren la gestión integral de los residuos peligrosos, cuando estos se generen durante la ejecución del contrato, de acuerdo con la normatividad legal vigente. **Medio de verificación:** Bitácora de residuos peligrosos suministrada por la entidad, manifiestos de entrega y/o certificados de almacenamiento junto con los certificados de disposición final de los residuos peligrosos, expedido(s) por gestor(es) autorizado(s). **Tiempo de entrega:** Los manifiestos deben remitirse cada vez que se entreguen los residuos peligrosos y los certificados de almacenamiento disposición final a más tardar a los 90 días de la entrega de los residuos peligrosos o antes de finalizar el contrato.

Obligación 3: Realizar la entrega de los elementos y/o productos que requieren empaque y/o embalaje en materiales reciclables diferentes a los plásticos de un solo uso establecidos en el artículo 3 del Acuerdo 808 de 2021. **Medio de verificación:** Fotografía(s) con fecha que evidencie que no se entregaron ni se recibieron elementos empacados y/o embalados con plásticos de un solo uso y se observe que tipo de material reciclable utilizó para el empaque y embalaje de los elementos. **Tiempo de entrega:** Este soporte se presentará cada vez que se realice una entrega de elementos y/o productos durante la ejecución del contrato.

Obligación 4: Presentar un plan de contingencia. **Medio de verificación:** Plan de contingencia **Tiempo de entrega:** Este soporte se presenta solo una vez en la ejecución del contrato.

Obligación 5: Utilizar productos que sean clasificados de baja carga contaminante, en la

ejecución del contrato. Medio de verificación: Fichas técnicas de los productos utilizados por el contratista. Tiempo de entrega: Este soporte se presenta solo una vez en la ejecución del contrato.

Obligación 6: Etiquetar los productos químicos que se utilicen en la ejecución del contrato, de acuerdo con el artículo 7 del Decreto 1496 del 2018. Medio de verificación: Fotografías con fecha de una muestra significativa, en donde se evidencie el etiquetado de los productos químicos utilizados. Tiempo de entrega: Este soporte se entregará consolidado de acuerdo con las órdenes de servicio realizadas en el mes, anexo al informe de supervisión.

Obligación 7: Entregar el formato "huella de carbono" suministrado por el Equipo de Gestión Ambiental, donde se tengan en cuenta todos los datos de consumo de combustibles, lubricantes y/o aislantes eléctricos, entre otros utilizados en la ejecución del contrato. Medio de verificación: Formato "huella de carbono" totalmente diligenciado. Órdenes de servicio que cuenten con la fecha de realización, datos básicos del equipo o vehículo, las acciones realizadas y la descripción del consumo de combustibles, lubricantes y/o aislantes eléctricos, entre otros. Tiempo de entrega: Este soporte se presenta de manera bimensual o cada vez que se requiera por la supervisión en la ejecución del contrato.

Obligación 8: Entregar el(los) informe(s) y la documentación relacionada con la ejecución del contrato de manera digital de acuerdo a los lineamientos de gestión documental, la supervisión del contrato y en cumplimiento de la política cero papel de la SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL. En caso de presentarse observaciones sobre los informes o documentación suministrada se deberán entregar los documentos ajustados en un plazo no mayor a los cinco (5) días calendario posterior a la notificación. Medio de verificación: Informe(s) generados en la ejecución del contrato. Tiempo de entrega: Este soporte se presenta cada vez que se requiera por la supervisión en la ejecución del contrato.

Obligación 9: Presentar el certificado de revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes del(los) vehículo(s) que se utilice(n) en la ejecución del contrato. Medio de verificación: Copia del certificado de revisión técnico-mecánica del o los vehículos(s). En caso de perder vigencia el certificado de revisión técnico-mecánica del vehículo durante la ejecución del contrato, el contratista deberá dar alcance a lo solicitado y remitir la respectiva renovación. Tiempo de entrega: Este soporte se presentará al inicio del contrato y/o cuando se requiera su renovación en la ejecución del contrato.

OBLIGACIONES AMBIENTALES CONTRATOS 8820-2024

Obligación 1: Comunicar las buenas prácticas ambientales establecidas en los programas del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA al personal que participe en el desarrollo del presente convenio, con el fin de que se realicen cuando se encuentre en las instalaciones de la SDIS. **Medio de verificación:** Acta firmada de la divulgación de las buenas prácticas ambientales institucionales realizada por el Equipo de Gestión Ambiental en medio magnético. **Tiempo de entrega:** Este soporte se presenta al inicio de la ejecución del contrato y cada vez que ingrese personal nuevo para la ejecución del contrato.

Obligación 2: Presentar los documentos que demuestren la gestión integral de los residuos peligrosos, cuando estos se generen durante la ejecución del contrato, de acuerdo con la normatividad legal vigente. **Medio de verificación:** Bitácora de residuos peligrosos suministrada por la entidad, manifiestos de entrega y/o certificados de almacenamiento junto con los certificados de disposición final de los residuos peligrosos, expedido(s) por gestor(es) autorizado(s). **Tiempo de entrega:** Los manifiestos deben remitirse cada vez que se entreguen los residuos peligrosos y los certificados de almacenamiento disposición final a más tardar a los 90 días de la entrega de los residuos peligrosos o antes de finalizar el contrato.

Obligación 3: Realizar la entrega de los elementos y/o productos que requieren empaque y/o embalaje en materiales reciclables diferentes a los plásticos de un solo uso establecidos en el artículo 3 del Acuerdo 808 de 2021. **Medio de verificación:** Fotografía(s) con fecha que evidencie que no se entregaron ni se recibieron elementos empacados y/o embalados con plásticos de un solo uso y se observe que tipo de material reciclable utilizó para el empaque y embalaje de los elementos. **Tiempo de entrega:** Este soporte se presentará cada vez que se realice una entrega de elementos y/o productos durante la ejecución del contrato.

Obligación 4: Presentar un plan de contingencia. **Medio de verificación:** Plan de contingencia **Tiempo de entrega:** Este soporte se presenta solo una vez en la ejecución del contrato.

Obligación 5: Utilizar productos que sean clasificados de baja carga contaminante, en la ejecución del contrato. **Medio de verificación:** Fichas técnicas de los productos utilizados por el contratista. **Tiempo de entrega:** Este soporte se presenta solo una vez en la ejecución del contrato.

Obligación 6: Etiquetar los productos químicos que se utilicen en la ejecución del contrato, de acuerdo con el artículo 7 del Decreto 1496 del 2018. Medio de verificación: Fotografías con fecha de una muestra significativa, en donde se evidencie el etiquetado de los productos químicos utilizados. **Tiempo de entrega:** Este soporte se entregará consolidado de acuerdo con las órdenes de servicio realizadas en el mes, anexo al informe de supervisión.

Obligación 7: Entregar el(los) informe(s) y la documentación relacionada con la ejecución del contrato de manera digital de acuerdo a los lineamientos de gestión documental, la supervisión del contrato y en cumplimiento de la política cero papel de la SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL. En caso de presentarse observaciones sobre los informes o documentación suministrada se deberán entregar los documentos ajustados en un plazo no mayor a los cinco (5) días calendario posterior a la notificación. **Medio de verificación:** Informe(s) generados en la ejecución del contrato. **Tiempo de entrega:** Este soporte se presenta cada vez que se requiera por la supervisión en la ejecución del contrato.

Todos los soportes de cumplimiento de las obligaciones ambientales suministrados por el contratista deben ser entregados por medio digital debidamente verificados y avalados por la supervisión y/o apoyo a la supervisión del contrato en la SDIS, dichos soportes deberán reposar en el expediente contractual y una copia deberá ser remitida al Equipo de Gestión Ambiental de la SDIS, a los tres (3) días calendario de su recepción en las carpetas remitidas por la líder del programa de consumo sostenible y notificar su cargue al correo procesosgambiental@sdis.gov.co.

A continuación, se realiza el proceso de divulgación de los lineamientos ambientales establecidos en los programas del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA, con el fin de que se realicen cuando se encuentre en las instalaciones de la SDIS.

Iniciando con la socialización de la estructura del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA 2020 – 2024 el cual contempla el siguiente esquema:

ESTRUCTURA AMBIENTAL DEL PIGA 2020 - 2024



Con el fin de dar implementación a este plan en la entidad, se informa a los participantes que la SDIS desde la Dirección de Gestión Corporativa equipo de gestión ambiental, cuenta con la adopción del proceso de gestión ambiental bajo el sistema de gestión, donde podrán encontrar los diferentes lineamientos ambientales (caracterización de procesos, procedimientos, planes, manuales, instructivos, formatos, indicadores, riesgos entre otros) documentos que dan las directrices para que se implemente la gestión ambiental, por lo anterior se informa el proceso para poder revisar y ubicar dichos lineamientos bajo la plataforma del mapa de procesos de la entidad.

1. Política Ambiental: se divulga la política ambiental de la entidad y se resalta la importancia de conocer su contenido, haciendo énfasis en los compromisos de protección del ambiente, prevención de la contaminación, cumplimiento de normatividad y de mejora continua.

2. Programa Implementación de Prácticas Sostenibles:

Este programa se compone de tres enfoques o subprogramas que son mejoramiento de las condiciones ambientales, movilidad urbana sostenible y adaptación al cambio climático. Todos tienen lineamientos relacionados que se detallan a continuación:

2.1. Movilidad Urbana Sostenible: se da a conocer que mediante el Plan de Movilidad Sostenible se pretende promover e incentivar a la movilidad urbana sostenible (uso del transporte masivo, de la bicicleta, carro compartido, caminar), mediante el desarrollo de campañas, actividades lúdicas, la semana de la bicicleta, el día

de movilidad sostenible establecido el primer jueves de cada mes.

- 2.2. Adaptación al cambio climático: se dan a conocer las estrategias para el cumplimiento de este objetivo como lo son: la implementación de jardines verticales, muros y techos verdes, agricultura urbana, huertas, entre otros, para minimizar impactos ambientales y contribuir a la mitigación del cambio climático.
- 2.3. Mejoramiento de las condiciones ambientales internas: Se da claridad de la matriz de identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales, la cual es una por cada uno de los servicios que cuenta la entidad y se valora por actividad generando unos aspectos e impactos ambientales, los cuales para minimizar los impactos generados en cada una de estas actividades propias de los servicios se realizan controles operaciones mediante la implementación de las políticas, lineamientos y programas del PIGA. De igual forma, se divulga información relacionada con el Normograma ambiental de la entidad y la matriz de riesgos.

3. Programa Uso Eficiente del Agua: se dieron a conocer las buenas prácticas para el ahorro y uso eficiente del agua que se encuentran en la Política Cero Desperdicio de Agua de la Entidad y que pueden realizarse desde el hogar y desde las unidades operativas, por parte de todos los funcionarios, contratistas e incluso extenderlas hacia los participantes y sus familias. Entre estas prácticas se resalta la implementación de sistemas de reutilización y aprovechamiento de aguas, como lo son: sistemas de captación de aguas lluvias caseros y tecnificados, recolección de agua del lavado de frutas y verduras y recolección del agua del último ciclo de la lavadora.

4. Programa Uso Eficiente de la Energía: se dieron a conocer las buenas prácticas para el ahorro y uso eficiente de la energía que se encuentran en la Política Cero Desperdicio de Energía de la Entidad y que pueden realizarse desde el hogar y desde las unidades operativas, por parte de todos los funcionarios, contratistas e incluso extenderlas hacia los participantes y sus familias. Entre estas prácticas se resalta la ejecución del Apagón Ambiental no solo los días 8 de cada mes de 8 a 9 de la noche, sino que se realizó la invitación a dar cumplimiento al Artículo 5 del Acuerdo 403 de 2009, el cual nos insta a apagar la totalidad de las luces todas las noches.

5. Programa de Gestión Integral de Residuos:

- 5.1. Se efectuó la divulgación de las modificaciones realizadas en el Plan de Acción Interno para el Aprovechamiento Eficiente de los Residuos Sólidos (PAIPAERS), se revisaron los contenedores y colores implementados para la separación de los residuos en la entidad; así mismo, se dio claridad que durante la vigencia se iniciará el proceso educativo y de armonización del nuevo código de colores para las bolsas de almacenamiento de residuos (negro, verde y blanco), según la Resolución 2184 de 2019. De igual forma se realizó la divulgación de buenas

prácticas ambientales de la Política Cero Papel, que deben adelantar en la Entidad, con el fin de optimizar y reducir el consumo de papel en la entidad; así como las estrategias establecidas en la Política Cero Residuos, con el fin de fortalecer una mejor separación en la fuente y manejo integral de los residuos.

52. Se realizó la divulgación del Plan de Gestión Interna de Residuos Peligrosos (PGIRP) actualizado, se comunicaron las acciones de prevención y minimización de los residuos peligrosos, se dio claridad respecto a los residuos peligrosos generados, de igual manera se realizó énfasis en el proceso desde su generación, embalaje, rotulado, manejo y disposición final de los residuos peligrosos.

53. Se realizó la divulgación del Plan de Gestión Integral de Aceite Vegetal Usado y Grasas, se comunicaron las acciones para el encapsulamiento del Aceite Vegetal Usado y grasas, resultantes del proceso de preparación y cocción de alimentos, para prevenir el daño a la salud humana y minimizar el impacto negativo generado al recurso hídrico, en cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.

6. Programa de Consumo Sostenible:

Se dio a conocer el objetivo del programa, resaltando el documento relacionado el cual es el Manual de Compras Verdes y que la inclusión de obligaciones ambientales se realiza a todos los contratos y convenios de la Entidad, incluyendo los de recurso humano, de servicios sociales tercerizados y de bienes y servicios. De igual forma, se comentó de manera general la metodología para la inclusión de obligaciones ambientales, así como la divulgación del PIGA y el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones ambientales por medio del acompañamiento del equipo de apoyo a la supervisión de los contratos para la verificación de los soportes remitidos por los contratistas.

CONVOCATORIA. N/A

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Alexandra Figueroa Cardenas	Líder programa de Consumo Sostenible	Equipo de Gestión Ambiental	
<u>Jaeth Natalia Fueno P.</u>	<u>Contratación</u>	<u>SAF</u>	<u>Jaeth F.</u>
<u>Marcos Miguel Gonzalez V</u>	<u>Contratación</u>	<u>SAF</u>	<u>MV</u>

Cra. 7 No. 32 - 16 / Ciudadela San Martín
Secretaría Distrital de Integración Social
Tel. (1) 327 97 97
www.integracionsocial.gov.co



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
José Humberto Barchi	contratista	Ecoflora S.A.S.	
Carolina Gómez A.	Contratista	Ecoflora S.A.S.	
Viviana Gutierrez	contratista	Servobros Ltda	
JUAN CARLOS ARIOS	contratista	SERVOBROS LTDA	

Elaboró: Alexandra Figueroa Cárdenas



VERSIÓN No	FORMATO DE ACTAS	
Fecha de emisión 30-Ago-22		
ECO-F-05		

TIPO DE REUNION	REUNION GERENCIAL		REUNION HSEQ	X	REUNION TECNICA		OTRA	
-----------------	-------------------	--	--------------	---	-----------------	--	------	--

CONVOCA: CAROLINA GOMEZ A	FECHA: 03/10/2024	ACTA No. _____
	HORA: 11:00 A.M	
CONTRATO No: 8857-2024 SDIS	LUGAR: ECOFLORA SAS	
CONSORCIO:	UNION TEMPORAL:	

OBJETIVOS: SOCIALIZAR LOS LINEAMIENTOS AMBIENTALES PIGA DE SDIS

ORDEN DEL DÍA
1. Socializar los lineamientos ambientales de SDIS
COMENTARIOS DESARROLLO DE LA AGENDA
Siendo las 11:10 am del 3/10/2024, se citan en las instalaciones de ECOFLORA SAS
Al personal del área operativa del área de saneamiento ambiental para recibir la
Socialización de los lineamientos PIGA de la SDIS .
recomendaciones puntúales sobre el manejo ambiental del cliente que cruzan
con los programas ambientales que maneja Ecoflora , haciendo énfasis en la
importancia del manejo y clasificación de residuos, con énfasis en residuos
peligrosos.
Se refuerza que durante la permanencia de los trabajadores en las instalaciones
de la SDIS deben hacer uso racional del agua, garantizando que tanto grifos y

Bogotá, octubre 4 de 2024

ECO-434-24-S

Sres.
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
La ciudad

Cordial Saludo,

En mi calidad de representante legal de **ECOFLORA S.A.S.**, y en respuesta al requerimiento sobre la entrega de elementos y/o productos que requieren empaque y/o embalaje en materiales reciclables diferentes a los plásticos de un solo uso establecidos en el artículo 3 del acuerdo 808 de 2021, me permito aclarar que los envases que utilizamos en nuestros procesos de lavado de tanques, por tratarse de envases primarios que contienen productos químicos, no son reciclables y por tanto los entregamos directamente a un gestor de residuos para su disposición final.

Lo anterior para los fines pertinentes y quedamos atentos ante cualquier requerimiento adicional.



Cordialmente
MARIO CÉSAR GÓMEZ SERNA
REPRESENTANTE LEGAL
ECOFLORA S.A.S.



Bogotá, octubre 4 de 2024

ECO-425-24-S

Sres

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

La ciudad

Cordial Saludo,

En mi calidad de representante legal de **ECOFLORA S.A.S.**, me permito informar que nuestra empresa realiza el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos generados durante la ejecución de nuestras actividades, de conformidad con la normatividad legal vigente en materia de gestión integral de residuos peligrosos.


El almacenamiento de estos residuos se efectúa en instalaciones adecuadas y debidamente preparadas, cumpliendo con todas las medidas de seguridad necesarias para prevenir cualquier impacto negativo en el medio ambiente y para proteger la salud pública. Posteriormente, dichos residuos son entregados a gestores autorizados para su tratamiento y disposición final, asegurando el cumplimiento de los procedimientos legales y técnicos correspondientes.

Nos comprometemos a gestionar de manera responsable los residuos peligrosos que se generan, en concordancia con nuestras políticas y en observancia de las leyes ambientales.

Agradezco de antemano la atención a la presente y quedo atento a cualquier consulta o solicitud de información adicional.

Córdialmente
MARIO CÉSAR GÓMEZ SERNA
REPRESENTANTE LEGAL
ECOFLORA S.A.S.


VERSIÓN No 02	PLAN DE EMERGENCIAS	
Fecha de emisión 28-sep-23		
ECO-PL-11		

PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO GENERAL INCENDIO		N° 01
FLUJOGRAMA	DESCRIPCION	RESPONSABLE
 <pre> graph TD Start([Notificación de la Emergencia]) --> Step1[1. Atienda lesionados] Step1 --> PON1((PON Manejo de lesionados)) PON1 --> Step2[2. Tome E.P.P.] Step2 --> Step3[3. Use Extintores] Step3 --> Decision{¿El fuego fue Controlado?} Decision -- SI --> Step8[8. PON Rescate] Decision -- NO --> Step4[4. Inicie labores con mangueras y de aviso a bomberos] Step4 --> Step5[5. Sistemas Manuales y Ayuda Externa.] Step5 --> Step6[6. Coordinación con Bomberos.] Step6 --> Step7[7. Inspeccione zonas aledañas.] Step7 --> Step8 Step8 --> Step9[9. No retire material ni escombros.] Step9 --> Step10[10. Vigile la zona.] Step10 --> Step11[11. Restablezca equipos de control.] Step11 --> Step12[12. Restablezca E.P.P.] Step12 --> End([FIN]) </pre>	1. Cualquier persona afectada deberá ser atendida prioritariamente, trasladada fuera del área de riesgo y entregada de ser posible al personal encargado del Plan de Atención Médica de Emergencia.	Brigada
	2. Tome los equipos de protección personal y releve a los que iniciaron las acciones de control.	Brigada
	3. Si se trata de un fuego en madera, plástico o papel use extintor clase A preferiblemente, Si es de líquido inflamable o eléctrico use extintor clase BC preferiblemente, Cuando el fuego reúne las condiciones de los dos anteriores use extintor clase ABC.	Brigada
	4. Si el fuego no puede ser controlado con extintores, inicie el ataque con mangueras en lo posible equipadas con boquillas chorro niebla, de aviso a bomberos	Brigada
	5..Si el incendio no es extinguido continúe con el uso de los sistemas manuales disponibles, mientras se hacen presentes los grupos de Ayuda Externa.	Brigada
	6. Cuando se haga presente la ayuda externa, los miembros de la brigada coordinarán con ellos su actividad, y en todos los casos deberán seguir operando y supervisando los sistemas fijos de protección.	Ayuda Externa Brigada
	7. Una vez terminadas las labores de extinción, haga una inspección de las áreas aledañas, para asegurarse que el fuego fue completamente extinguido. Si es necesario refrigere contenedores, equipos e instalaciones aledañas.	Dos miembros de la brigada
	8. Active el PON de rescate	Brigada


VERSIÓN No 02	PLAN DE EMERGENCIAS	
Fecha de emisión 28-sep-23		
ECO-PL-11		

	9. Una vez apagado el fuego, no retire material ni escombros de la zona afectada hasta no tener el consentimiento de las autoridades y del jefe de la instalación, haciéndose previa consulta del director de control de pérdidas y de la Empresa.	Brigada
	10. Hasta cuando se haga presente el grupo de vigilancia, el jefe de brigada designará algunos de sus miembros para permanecer en la zona afectada ejerciendo vigilancia sobre la misma.	Coordinador de emergencia Brigada
	11. Una vez asegurados de la desaparición de riesgos inminentes, restablezca los equipos de protección contra incendios del lugar, especialmente la restitución de extintores usados y de mangueras por otras secas y en buen estado, así como de los sistemas fijos de protección, si es posible.	Brigada
	12. Por último, haga limpieza a los equipos de protección personal y colóquelos nuevamente en el sitio original de almacenamiento.	Brigada

VERSIÓN No 02	PLAN DE EMERGENCIAS	
Fecha de emisión 28-sep-23		
ECO-PL-11		

PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO EXPLOSIÓN		Nº 02
FLUJOGRAMA	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE
 <pre> graph TD Start([Notificación de la Emergencia]) --> Step1[1. Atienda lesionados] Step1 --> Step2[2. Evacue] Step2 --> Step3[3. Acordone el área] Step3 --> Step4[4. Verifique y elimine Riesgos Asociados] Step4 --> Decision{¿ El nivel de riesgo le permite controlar el incendio?} Decision -- SI --> Step5[5. Rescate.] Decision -- NO --> Step4 Step5 --> Step6[6. Salvamento de Bienes.] Step6 --> Step7[7. Realice recuperación de la zona] Step7 --> End([FIN]) </pre>	1. Cualquier persona afectada deberá ser atendida prioritariamente, trasladada fuera del área de riesgo y entregada de ser posible al personal encargado de la Atención Médica y remítalo al centro de salud más cercano.	Brigada
	2. Active el PON de Evacuación.	Coordinadores de evacuación
	3. Acordone el área para evitar el ingreso de personas al área y evacue.	Brigada
	4. Busque y elimine riesgos asociados incendios, fugas de gases y otros elementos, derrames etc.	Brigada
	5. Active el PON de Rescate. Busque heridos y evácuelos o présteles P. Auxilios en el lugar solo si es necesario.	Brigada
	6. Active el PON Salvamento de Bienes.	Brigada
	7. Realice la recuperación de la zona	Brigadistas


VERSIÓN No 02	PLAN DE EMERGENCIAS	
Fecha de emisión 28-sep-23		
ECO-PL-11		

PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO GENERAL SISMO		N° 03
FLUJOGRAMA	DESCRIPCION	RESPONSABLE
 <pre> graph TD Start([Notificación de la Emergencia]) --> S1[1. Durante el sismo ubíquese en un área segura] S1 --> S2[2. Evalúe el estado de la estructura y del personal] S2 --> D1{¿Evidencia alguna anomalía?} D1 -- SI --> S3[3. Ordene a la brigada uso de EPP y bioseguridad] S3 --> S4[4. Reporte la situación al director de emergencias] S4 --> D2{¿Se presentan heridos o afectados?} D2 -- SI --> PON1((PON Manejo de lesionados)) D2 -- NO --> D3{¿Se presentan conatos de incendio?} D3 -- SI --> PON2((PON Incendio)) D3 -- NO --> D4{¿Es necesario evacuar?} D4 -- SI --> PON3((PON Evacuación)) D4 -- NO --> S5[5. Espere las instrucciones del brigadista] PON1 --> S5 PON2 --> S5 PON3 --> S5 S5 --> S6[6. Reincorporación de actividades] S6 --> D5{¿Se evidencia orden en la reincorporación?} D5 -- SI --> S8[8. Al confirmar áreas seguras autorizar retorno a las áreas de trabajo] D5 -- NO --> S7[7. Desplazar a los presentes hacia sus hogares] S7 --> S8 S8 --> S9[9. Evaluación de la emergencia] S9 --> End([FIN]) </pre>	1. Durante el sismo: conserve la calma, suspenda la actividad que está realizando, ubíquese en un área segura, aléjese de ventanas y estantes, no salga hasta que el movimiento sísmico haya cesado y espere instrucciones.	Brigada
	2. Realice una inspección general de la edificación, determine daños en estructura y posibles lesionados. Haga énfasis en sistemas de gas y energía. Evalúe si los daños amenazan a los ocupantes y valore seguridad del punto de encuentro.	Brigada
	3. Tome los equipos de protección personal e identifique a los brigadistas para que determinen las acciones de control.	Brigada
	4. Siga las instrucciones de los brigadistas mientras se desarrolla la emergencia. En caso de presentarse algún herido active el PON para el manejo de lesionados. En caso de presentarse conatos de incendio, realice el control acorde al tipo de fuego activando el PON de incendio. Si es necesario realizar evacuación espere las indicaciones de la brida y active el PON de evacuación.	Brigada y coordinadores
	5. Los brigadistas realizaran una inspección sistemática de a la edificación, si es necesario se solicitara ayuda externa.	Ayuda externa de la brigada
	6. Los brigadistas realizaran una inspección a las instalaciones para determinar su estado si no se presentan daños a la estructura se realizara la reincorporación de las actividades siempre guiados por los brigadistas, no utilizar ascensores ni plataformas para la prevención de posibles sucesos.	Brigada

VERSIÓN No 02	PLAN DE EMERGENCIAS	
Fecha de emisión 28-sep-23		
ECO-PL-11		

	7. Si se determina que el área no es segura por daños estructurales o posibles replicas evacue las instalaciones, mantenga al personal calmado, explíqueles la situación, imparta instrucciones de seguridad. Asegure el área.	Dos miembros de la brigada
	8. Se realizara el retorno a las actividades siempre y cuando la brigada y si hay ayuda externa lo autoricen.	Brigada
	9. Por último los brigadistas determinaran el estado de la infraestructura después del suceso se evaluara la competencia de la brigada y la capacidad de respuesta de los trabajadores durante y después de la emergencia y se regresaran a su lugar original todos los recursos utilizados.	Brigada


VERSIÓN No 02	PLAN DE EMERGENCIAS	
Fecha de emisión 28-sep-23		
ECO-PL-11		

PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO GENERAL TORMENTA ELECTRICA		N° 04
FLUJOGRAMA	DESCRIPCION	RESPONSABLE
 <pre> graph TD Start([Notificación de la Emergencia]) --> D1{¿Se encuentra dentro de las instalaciones?} D1 -- NO --> B1[1. Evitar ser el objeto más alto] B1 --> D2{¿Se encuentra con más personas?} D2 -- SI --> B2[2. Conserve la distancia] D2 -- NO --> B3[3. Aléjese de los arboles] D1 -- SI --> B4[4. Aléjese de conectores eléctricos] B4 --> B5[5. Permanezca refugiado] B2 --> D3{¿Se presentan heridos o afectados?} B3 --> D3 B5 --> D3 D3 -- SI --> B6((PON Manejo de lesionados)) D3 -- NO --> B7[6. Inspeccione la estructura] B6 --> B7 B7 --> D4{¿Hubo afectaciones?} D4 -- SI --> B8[7. Llame a emergencias] D4 -- NO --> B9[8. Verifique el estado del personal] B8 --> B9 B9 --> End([FIN]) </pre>	1. Si se encuentra en el área de campo al momento de la emergencia evite ser el objeto más alto y cunclillese sin tocar el suelo para evitar recibir una descarga.	Brigada
	2. Si se encuentra con más personas en campo abierto evite estar juntas, aléjese una de la otra ya que al haber tormentas eléctricas estas se pueden trasladar uno por uno si se encuentran muy cerca.	Brigada
	3. Aléjese de los arboles ya que estos reciben gran mayoría de las descargas y pueden caer encima de una persona.	Brigada
	4. Si se encuentra dentro de las instalaciones aléjese de objetos que conduzcan electricidad, metales, alambres.	Brigada
	5. Bajo ninguna condición deje el área donde se encuentra ya que al dejarla tiene mayor posibilidad de recibir una descarga.	Brigada
	6. Cuando este la tormenta verifique el estado de las personas que se encuentran con usted, si se presenta algún accidente o herido active el PON de manejo de lesionados.	Brigadista primeros auxilios
	7. Si hubieron afectaciones a la infraestructura llame a emergencias y solicite ayuda externa.	Ayuda Externa Brigada
	8. Por ultimo verifique el estado de todo el personal si se encuentra adentro de la infraestructura o en campo.	Brigada

VERSIÓN No 02	PLAN DE EMERGENCIAS	
Fecha de emisión 28-sep-23		
ECO-PL-11		

PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO VIENTOS FUERTES		Nº 05
FLUJOGRAMA	DESCRIPCION	RESPONSABLE
<p>Notificación de la Emergencia</p> <p>1. Ubicarse en un area cerrada</p> <p>2. Suspender la corriente electrica</p> <p>3. Esperar indicaciones de los brigadistas</p> <p>¿Se presentan heridos o afectados?</p> <p>SI → PON Manejo de lesionados</p> <p>NO</p> <p>¿Se presentan conatos de incendio?</p> <p>SI → PON Incendio</p> <p>NO</p> <p>4. Inspeccionar el area</p> <p>¿Se presentan daños en la estructura?</p> <p>SI → 5. Dar aviso a emergencias</p> <p>No</p> <p>6. No abandonar la zona de refugio</p> <p>7. Reincorporación de actividades</p> <p>FIN</p>	<p>1. Ubíquese en un área cerrada ya que estará más protegido con el fin de evitar ser golpeados por tejas y vidrios que se puedan desprender de los techos.</p> <p>2. Si se encuentra en condiciones de desconectar todas las fuentes eléctricas proceda a hacerlo ya que esto evitara que en caso de un vendaval muy fuerte no ocurran descargas eléctricas a la planta.</p> <p>3. Los brigadistas serán los encargados de resguardar a los trabajadores, si se presenta algún herido se activara el PON de manejo de lesionados, en caso de verse afectado la instalación eléctrica se activara el PON de incendio.</p> <p>4. Realice una inspección al área donde se encuentra para verificar su estado y determinar las condiciones en que se encuentra.</p> <p>5. En caso de que la infraestructura haya sufrido daños solicite ayuda externa.</p> <p>6. No abandone la zona donde se encuentra ya que no conoce el estado de la infraestructura y esto le puede ocasionar algún accidente.</p> <p>7. Por ultimo después de determinar que la infraestructura no sufrió daño, los brigadistas darán las indicaciones para continuar con las actividades normalmente.</p>	<p>Brigada</p> <p>Brigada</p> <p>Brigadistas primeros auxilios e incendio</p> <p>Brigada</p> <p>Ayuda externa a la brigada</p> <p>Brigada</p> <p>Dos brigadistas</p>


VERSIÓN No 02	PLAN DE EMERGENCIAS	
Fecha de emisión 28-sep-23		
ECO-PL-11		

PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO COLAPSO ESTRUCTURAL			N° 08
FLUJOGRAMA	DESCRIPCION	EQUIPOS Y E.P.P.	RESPONSABLE
 <pre> graph TD A([Notificación de la Emergencia]) --> B[1. Atienda lesionados] B --> C[2. Evacue] C --> D[3. Acordone el área] D --> E[4. Verifique y elimine Riesgos Asociados] E --> F{¿ El nivel de riesgo le permite controlar el incendio?} F -- SI --> G[5. Rescate.] F -- NO --> E G --> H[6. Salvamento de Bienes.] H --> I[7. Realice recuperación de la zona] I --> J([FIN]) </pre>	1. Cualquier persona afectada deberá ser atendida prioritariamente, trasladada fuera del área de riesgo y entregada de ser posible al personal encargado del Plan de Atención Médica de Emergencia.	Camillas, vehículo traslado de heridos	Brigada
	2. Active el PON de Evacuación.		Coordinadores de evacuación
	3. Acordone el área para evitar el ingreso de personas al área y evacue.		Brigadistas
	4. Busque y elimine riesgos asociados incendios, fugas de gases y otros elementos, derrames etc.		Brigada
	5. Active el PON de Rescate. Busque heridos y evácuelos o préstelos P. Auxilios en el lugar solo si es necesario.		Brigada
	6. Active el PON Salvamento de Bienes.		Brigada
	7. Realice la recuperación de la zona.		Brigada


VERSIÓN No 02	PLAN DE EMERGENCIAS	
Fecha de emisión 28-sep-23		
ECO-PL-11		

PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO ASALTO		N° 09
FLUJOGRAMA	DESCRIPCION	RESPONSABLE
 <pre> graph TD Start([Notificación de la Emergencia]) --> 1[1. No se oponga al asalto.] 1 --> 2[2. Siga las indicaciones del asaltante] 2 --> 3{¿Tomaron rehenes?} 3 -- SI --> 3a[3. No se resista] 3 -- No --> 4[4. No enfrente a los atracadores] 3a --> 4 4 --> 4b{¿Se presentan heridos o afectados?} 4b -- SI --> PON([PON Manejo de lesionados]) 4b -- No --> 5[5. Dar aviso a la policía después del evento] PON --> 5 5 --> 6[6. Mantener restringido el ingreso de personas al lugar de los hechos] 6 --> FIN([FIN]) </pre>	1. Cuando se presente debe conservar la calma y haga que los demás la conserven, no haga movimientos bruscos	Todo el personal
	2. Siga las indicaciones ya que esto puede evitar que ocurran sucesos más adelante.	Todo el personal
	3. No se resista a lo que le dice el asaltante lo puede afectar a usted si es la persona que esta como rehén o a los que estén con usted.	Todo el personal
	4. No se comporte de forma reactiva ante el asaltante en caso de que se presenten heridos activar el PON manejo de lesionados cuando lo pueda efectuar.	Todo el personal
	5. Después de ocurrido el hecho de aviso a la policía y descríbele todo lo sucedido desde su inicio.	Ayuda externa
	6. Por ultimo no deje ingresar a las oficinas o a l lugar de los hechos personas desconocidas y ajenas a la organización ya que se iniciara una investigación.	Todo el personal


VERSIÓN No 02	PLAN DE EMERGENCIAS	
Fecha de emisión 28-sep-23		
ECO-PL-11		

PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO FUGAS DE GAS			Nº 10
FLUJOGRAMA	DESCRIPCION	EQUIPOS Y E.P.P.	RESPONSABLE
	1. Tome los equipos de protección personal y diríjase al sitio donde ocurre la emergencia.	Protector respiratorio y la brigada	Brigada
	2. Verifique y aliste los sistemas de protección.		Brigada
	3. Lidere el equipo para ubicar la fuga y acordonar el área afectada.		
	4. Cierre las válvulas de seccionamiento más cercana a la emergencia.		Brigada
	5. Acordone el área en emergencia y Evacue si la situación lo amerita..		Brigada
	5. Solo una vez se tenga plena seguridad de que el área es segura, reporte el daño y espere que se realice la reparación por parte de personal especializado.		Coordinador de emergencia
	6. Una vez evaluada la Factibilidad de operación e área autorizar la restitución de las operaciones.		Coordinador de emergencia


VERSIÓN No 02	PLAN DE EMERGENCIAS	
Fecha de emisión 28-sep-23		
ECO-PL-11		

PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO MANEJO DE LESIONADOS			N° 11
FLUJOGRAMA	DESCRIPCION	EQUIPOS Y E.P.P.	RESPONSABLE
 <pre> graph TD A([Notificación de la Emergencia]) --> B{1. ¿Existen riesgos?} B -- SI --> C[2. Evacue los heridos.] B -- NO --> D{¿Puede Movilizar?} C --> E[5. traslade a clínica cercana] D -- SI --> F[4. Primeros Auxilios Triages.] D -- NO --> G[3. Estabilice en la zona] F --> E E --> H[6. Active Plan de Atención Medica.] G --> H H --> I([FIN]) </pre>	1. Busque y elimine riesgos asociados incendios, fugas de gases y otros elementos, derrames etc.		Brigada
	2. Solo se deberá mover la persona del sitio cuando exista un riesgo inminente que no se haya podido controlar y lo harán coordinadamente las personas que mejor capacidad tenga para hacerlo, aplicación del plan medico	Camillas y Vehículos para transporte de heridos	Brigada
	3. Mantener al accidentado quieto en el lugar del accidente hasta tanto no sea atendido por el brigadista a cargo de los primeros auxilios en la planta y solicite ayuda externa.		Brigada Medico o enfermera
	4. Cualquier persona afectada deberá ser atendida, aplique el Triage para el manejo y remisión de heridos de cuerdo a priorización de la lesión, Valore y establezca lo antes posible las condiciones que pueden poner en peligro inmediato la vida de la persona		Brigadista
	5. Si es necesario que el lesionado reciba atención inmediata traslade a la clínica mas cercana		Brigadista
	6. Active el plan de atención médica		Medico o enfermera


VERSIÓN No 02	PLAN DE EMERGENCIAS	
Fecha de emisión 28-sep-23		
ECO-PL-11		

PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO RESCATE		No. 12
FLUJOGRAMA	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE
 <pre> graph TD Start([Notificación de la Emergencia]) --> Step0[DESPUES DE ACORDONAR EL AREA] Step0 --> S1[1. Delimite zonas.] S1 --> S2[2. Asigne personal.] S2 --> S3[3. Observe riesgos.] S3 --> S4[4. Localice víctimas.] S4 --> S5[5. Primeros auxilio.] S5 --> D1{¿Puede Movilizar?} D1 -- NO --> S6[6. Estabilice en la zona] D1 -- SI --> S7[7. Primeros Auxilios.] S6 --> S9[9. Active Plan de Atención Medica.] S7 --> S8[8. Traslade a clínica.] S8 --> S9 S9 --> End([FIN]) </pre>	1. Después de acordonar el área en emergencia, defina la viabilidad del rescate.	Brigada
	2. Delimite las zonas donde se van a efectuar la búsqueda y el rescate.	Brigada
	3. Asigne el personal de la brigada necesario por áreas, tenga en cuenta las competencias requeridas para realizar esta actividad.	Coordinador / Jefe
	4. Antes de ingresar evalúe los riesgos asociados como: Fallas estructurales o eléctricas, explosiones, ahogamientos, intoxicación, asfixia, etc.	Brigada
	5. Localice víctimas	Brigada
	6. Aplique los primeros auxilios de acuerdo a la víctima y a las condiciones del sitio. Valore y establezca lo antes posible las condiciones que pueden poner en peligro inmediato la vida de la persona y espere la instrucción del médico	Brigada
	7. Mantenga al accidentado quieto en el lugar del accidente hasta tanto no sea atendido por el brigadista a cargo de los primeros auxilios en la planta y llegue el médico y/o la enfermera.	Brigada
	8. Cualquier persona afectada deberá ser atendida prioritariamente, Valore y establezca lo antes posible las condiciones que pueden poner en peligro inmediato la vida de la persona	Brigada
	9. Si es necesario que el lesionado reciba atención inmediata traslade a la clínica.	Brigada
	10. Active el plan de atención médica	Medico o enfermera

VERSIÓN No 02	PLAN DE EMERGENCIAS	
Fecha de emisión 28-sep-23		
ECO-PL-11		

PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO RESCATE EN ALTURAS		No. 13
FLUJOGRAMA	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE
	<p>Notifique al personal correspondiente dentro de las instalaciones de la emergencia si se encuentra en un centro de trabajo diferente a las instalaciones de la empresa, defina la viabilidad del rescate y la necesidad de ayuda</p>	Brigada o personal de soporte
1. Delimite zonas.	1. Delimite las zonas donde se van a efectuar el rescate.	Brigada o personal de soporte
2. Asigne personal.	2. Defina el personal y recursos necesario para el manejo de la emergencias, tenga en cuenta las competencias requeridas para realizar esta actividad.	Coordinador / personal de soporte
3. Observe riesgos.	3. Antes de realizar el rescate evalúe los riesgos asociados como: Fallas estructurales o descargas eléctricas, aéreas de acceso, áreas de descenso etc.	Brigada o personal capacitado
4. Localice víctimas.	4. Localice la víctima e inicie el acceso al mismo si se encuentra inconsciente o sino proceda al autor rescate con soporte del personal	Brigada
5. Primeros auxilio.	5. Si el trabajador esta inconsciente Inicie el rescate del trabajador en alturas utilizando los recursos necesarios y el protocolo de emergencia con ayuda de personal capacitado	Brigada
¿ Puede Movilizar ?	6. Una vez rescatado el trabajador aplique los primeros auxilios de acuerdo a las condiciones que se encuentre la víctima en alturas y a las condiciones del sitio. Valore y establezca lo antes posible las condiciones que pueden poner en peligro inmediato la vida de la persona y espere la instrucción del médico	Brigada
NO	7. Monitoree nuevamente y establezca lo antes posible las condiciones que pueden poner en peligro inmediato la vida de la persona	Brigada
SI	8. Si es necesario que el lesionado reciba atención inmediata traslade a la clínica. Mediante la solicitud de ayuda de ambulancia o vehículo que se maneje dentro de la actividad	Brigada
6. Estabilice en la zona	9. Active el plan de atención médica	Medico o enfermera
7. Primeros Auxilios.		
8. Traslade a clínica.		
9. Active Plan de Atención Medica.		
FIN		


VERSIÓN No 02	PLAN DE EMERGENCIAS	
Fecha de emisión 28-sep-23		
ECO-PL-11		

PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO ATENTADOS TERRORISTA		N° 15
FLUJOGRAMA	DESCRIPCION	RESPONSABLE
	1. Refúgiense de los disparos o de otro tipo de elementos que generen impacto. Busque un lugar cerca del área donde se encuentra el refugio, brinde la protección adecuada, si no es posible acuéstese en el suelo retirado de ventanas y paredes que den contra la calle	Todo el Personal
	2. Evite estar cerca de las instalaciones de Seguridad física, los tanques de combustibles, área de comunicaciones; puede ser objeto de ataque.	Todo el Personal
	3. Permanezca dentro de la las instalaciones	Todo el Personal
	1. Espere la señal de que el peligro ya pasó. Recuerde que puede demorarse un buen tiempo para escuchar esta señal. Espere la orden de evacuación y diríjase al punto de reunión	Todo el Personal
	5. Active el PON de Evacuación.	Coord. Evacuación
	6. Active el PON de manejo de lesionados	Brigada
	7. Realice la recuperación de la zona	Brigada


VERSIÓN No 02	PLAN DE EMERGENCIAS	
Fecha de emisión 28-sep-23		
ECO-PL-11		

PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO DERRAME DE QUIMICOS		N° 16
FLUJOGRAMA	DESCRIPCION	RESPONSABLE
<p>Notificación de la Emergencia</p> <p>1. Verifique la fuga</p> <ul style="list-style-type: none"> • Envases • En fumigadoras <p>2. colóquese E.P.P. y señalice el area</p> <p>3. Cubra superficie contaminada .</p> <p>4. Reenvase el producto restante y verifique extensión</p> <p>5. Monitoree una posible explosión.</p> <p>6. Realice recuperación del producto.</p> <p>¿ Se controla el derrame con los recursos propios ?</p> <p>NO</p> <p>7. Llame a CISPROQUIN</p> <p>SI</p> <p>8. mantenga monitoreada y aireada la zona</p> <p>9. Realice limpieza de la zona.</p> <p>10. Recupere el Medio Ambiente.</p> <p>11. Deseche el envases, repare equipo</p> <p>12. Aplicar PONs de intoxicaciones</p> <p>FIN</p>	<p>1. Verifique el sitio de la fuga o l derrame y tipo de químico en envases, o fumigadores que sea visualmente (por presencia de producto) o por planillas de control.</p> <p>2. Colóquese los elementos de protección necesarios, señalice el area y ubique el kit de derrames</p> <p>3. Cubra la superficie contaminada con aserrín.</p> <p>4. Reenvase el producto restante en un nuevo revisado previamente y verifique la extensión del derrame.</p> <p>5. Monitoree una posible concentración de gases que generen alteraciones en la salud.</p> <p>6. Realice recuperación del producto. Tenga en cuenta el tipo de área afectada y el tipo de producto.</p> <p>7. Si el derrame no se controla con los recursos propios, llame inmediatamente a CISPROQUIM.</p> <p>8. Mantenga monitoreada la zona y aireada</p> <p>9. Realice limpieza de la zona.</p> <p>10. Recupere el Medio Ambiente.</p> <p>11. Deseche el envase y marque el nuevo repare equipo deteriorado</p> <p>12. En caso de haber lesionados ponga en práctica el PON para intoxicaciones</p>	<p>Brigada u operario</p> <p>Brigada u operario</p> <p>Brigada u operario</p> <p>Brigada u operario</p> <p>Brigada u operario</p> <p>Brigada u operario</p> <p>Brigada</p> <p>Brigada</p> <p>Brigada</p> <p>Brigada</p> <p>Operario</p> <p>Coordinador de emergencia</p>

VERSIÓN No 02	PLAN DE EMERGENCIAS	
Fecha de emisión 28-sep-23		
ECO-PL-11		

PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO EVACUACIÓN		N° 17
FLUJOGRAMA	DESCRIPCION	RESPONSABLE
 <pre> graph TD A([Notificación de la Emergencia]) --> B[1. Atienda lesionados] B --> C[2. Evacue] C --> D[3. deje asegurada el área eliminando riesgos] D --> E[4. ubique punto de encuentro y controle] E --> F{¿ 5. Active PON de rescate?} F -- SI --> G[6. Realice la recuperación y valoración de la zona] F -- N --> E G --> H[7. Evalúe comportamiento y estado de la emergencia] H --> I[8. Reanude sistemas y autorice ingreso para inicio de labores] I --> J([FIN]) </pre>	1. Cualquier persona afectada deberá ser atendida prioritariamente, trasladada fuera del área de riesgo y entregada de ser posible al personal encargado de la Atención Médica y remítalo al centro de salud mas cercano.	Brigada
	2. Evacue cada área de la organización.	Coordinadores de evacuación
	3. Deje cerrado llaves de contadores de agua, gas, baje circuitos eléctricos y cierre puertas para evitar el ingreso de personas al área .	Brigadistas o responsable de esta tarea
	4. Ubíquese en el punto de encentro y revise el personal etc.	Brigada
	5. Active el PON de Rescate. Busque heridos y evácuelos o préstelos P. Auxilios en el lugar solo si es necesario.	Brigada evacuación y rescate
	6. Realice la recuperación y valoración de la zona.	Brigada
	7. Evalúe comportamiento y estado de la emergencia y sus brigadas	Brigada de evacuación
	8. Reanude sistemas y autorice ingreso e inicio de labores y gen	Coordinador de brigada

VERSIÓN No 02	PLAN DE EMERGENCIAS	
Fecha de emisión 28-sep-23		
ECO-PL-11		

PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO PICADURA DE ABEJA Y/O ABEJORRO		N° 18
FLUJOGRAMA	DESCRIPCION	RESPONSABLE
 <pre> graph TD Start([Notificación de la Emergencia]) --> Step1[1. Aléjese del lugar donde se encuentra el panal] Step1 --> Step2[2. Remueva el aguijón con ayuda] Step2 --> Step3[3. Lavar la zona afectada.] Step3 --> Step4[4. Aplicar sobre la zona hielo o agua fría seaún el lugar donde se encuentre] Step4 --> Step5[5. Evite rascarse el área afectada] Step5 --> Decision{¿Presenta bastante dolor e inflamación?} Decision -- NO --> Step6[6. Tome un analgesico] Decision -- SI --> Step7[7. Active plan de atención médica] Step6 --> End([FIN]) Step7 --> End </pre>	1. Retírese lo más posible del lugar donde están ocurriendo los hechos y si hay más personas en la zona infórmeles y retírelas del lugar.	Brigada u operario
	2. Remuévalo con pinza, aguja o algo puntudo incluso la uña pero que este higiénico, al removerlo trate de no presionarlo ya que se verá más afectada la zona.	Brigada u operario
	3. Lave la zona con agua fría y jabón para limpiar el área.	Brigada u operario
	4. Aplicar un cubo de hielo preferiblemente si no se cuenta con esto aplique agua fría y jabón para desinfectar el área.	Brigada u operario
	5. Después de desinfectada el área mantenga el área descubierta y no aplique presión o se rasque ya que el área afectada se diseminara.	Brigada u operario
	6. Si el área únicamente se encentra enrojecida e inflamada tome un analgésico o antihistamínico.	Brigada u operario
	6. Si se presenta dolor e inflamación en el área diríjase con una persona capacitada para atenderlo e infórmele sobre sus alergias ya que puede ser alérgico a alguno de estos animales	Brigada

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES (MSDS) DESINFECTANTE PYAM

 Ficha de datos de seguridad PYAM 1,67 g	Fecha de actualización: 08/07/2024
---	------------------------------------

1. Identificación del producto

Proveedor: LABORATORIO PYAM S.A.
México 964, (B1640DLD) Martínez, Buenos
Aires-Argentina.
T: +541147170677 –
E:info@laboratoriopyam.com

Importador y distribuidor: **VECTORS AND PEST MANAGEMENT LTDA**
Calle 98 # 22-64 oficina 610
Teléfonos: 4897390/91.

Teléfono de emergencias a: CISPROQUIM 018000-916012 y 2886012 para Bogotá.

2. Identificación de los peligros

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Irritación ocular (Categoría 2)

Toxicidad específica en determinados órganos – exposición única (Categoría 3)

Peligro para el medio ambiente acuático – peligro agudo (Categoría 1)

2.2 Elementos de la etiqueta



Palabra de advertencia: ATENCIÓN

Indicaciones de peligro:

H319 – Provoca irritación ocular grave.

H335 – Puede irritar las vías respiratorias.

H400 – Muy tóxico para los organismos acuáticos.

Consejos de prudencia:

P261 – Evitar respirar polvos o humos.

P264 – Lavarse cuidadosamente después de la manipulación.

P271 – Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado.

P273 – No dispersar en el medio ambiente.

P280 – Usar guantes.

P304 + P340 – EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.

P305 + P351 + P338 – EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y puedan hacerse con facilidad.

Proseguir con el lavado.

P337 +P313 – Si la irritación ocular persiste, consultar al médico.

P391 – Recoger los vertidos.

P501 – Eliminar el contenido/recipiente conforme a la reglamentación nacional/internacional.

2.3 Otros peligros

Ninguno.

3. Composición/Información de los componentes

3.1 Sustancia

No aplica.

3.2 Mezcla

Componentes de la mezcla	No. CAS	% PESO	CLASIFICACIÓN
Dicloroisocianurato de sodio	2893-78-9	50 – 60	Acute Tox.4; Eye Irrit. 2A; STOT-SE; Aquatic Acute 1
Ácido adípico	124-04-9	10 – 15	Eye Irrit. 2; Aquatic Acute 3

4. Medidas de primeros auxilios

4.1 Descripción de los primeros auxilios

Medidas generales: Evite la exposición al producto, tomando las medidas de protección adecuadas. Consulte al médico, llevando la ficha de seguridad.

Inhalación: Traslade a la víctima y procure aire limpio. Manténgala en calma. Si no respira, suministre respiración artificial. Llame al médico.

Contacto con la piel: Lávese inmediatamente después del contacto con abundante agua y jabón, durante al menos 15 minutos. Quítese la ropa contaminada y lávela antes de reusar.

Contacto con los ojos: Enjuague inmediatamente los ojos con agua durante al menos 15 minutos, y mantenga abiertos los párpados. Enjuagar los ojos en cuestión de segundos es esencial para lograr la máxima eficacia. Si tiene lentes de contacto, quítese las después de los primeros 5 minutos y luego continúe enjuagando los ojos. Consultar al médico.

Ingestión: NO INDUZCA EL VÓMITO. Enjuague la boca con agua. Nunca suministre nada oralmente a una persona inconsciente. Llame al médico. Si el vómito ocurre espontáneamente, coloque a la víctima de costado para reducir el riesgo de aspiración.

4.2 Principales síntomas y efectos, tanto agudos como retardados

Inhalación: irritante de las vías respiratorias.

Contacto con la piel: puede causar irritación.

Contacto con los ojos: puede causar lesiones oculares.

Ingestión: náuseas, vómitos y dolor abdominal.

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensar inmediatamente.

Nota al médico: Tratamiento sintomático. Para más información, consulte a un Centro

de Intoxicaciones.

5. Medidas para combatir incendios

5.1 Medios de extinción: Utilizar polvo químico seco, espuma resistente al alcohol, arena o CO₂. Algunas espumas pueden reaccionar con el producto. NO USAR chorros de agua directos.

5.2 Peligro específicos derivados de la sustancia o mezcla: El producto y sus embalajes pueden quemar, pero no se incendian fácilmente. Pueden generar humos tóxicos y/o corrosivos. Bajo ciertas condiciones, cualquier polvo en el aire puede ser un riesgo de explosión.

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

5.3.1 Instrucciones para extinción de incendio:

Rocíe con agua los embalajes para evitar la ignición si fueron expuestos a calor excesivo o al fuego. Retire los embalajes si aún no fueron alcanzados por las llamas, y puede hacerlo sin riesgo.

Enfríe los embalajes con agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido, removiendo los restos hasta los rescoldos.

Prevenga que el agua utilizada para el control de incendios o la dilución ingrese a curso de agua, drenaje o manantiales.

5.3.2 Protección durante la extinción de incendios:

Utilice equipos autónomos de respiración y ropa de protección estructural para bomberos.

5.3.3 Productos de descomposición peligrosos en caso de incendio:

En caso de incendio puede desprender humo y gases irritantes y/o tóxicos, como monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, sustancias cloradas y otras sustancias derivadas de la combustión incompleta.

6. Medidas en caso de derrame accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia:

6.1.1 Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia.

Evitar fuentes de ignición. Evacuar al personal hacia un área ventilada.

6.1.2 Para el personal de emergencias

En derrames importantes use ropa protectora contra los productos químicos. Esta puede proporcionar poca o ninguna protección térmica.

Evitar fuentes de ignición. Evacuar al personal hacia un área ventilada. Ventilar inmediatamente, evitando la generación de nubes de polvo. No permitir la reutilización del producto derramado.

6.2 Precauciones relacionadas al medio ambiente

Contenga el sólido y cúbrelo para evitar su dispersión al ambiente. Prevenga que el polvo llegue al curso de agua.

6.3 Método y material de contención y de limpieza

Recoger el producto con pala y colocarlo en un recipiente apropiado. Barrer o aspirar evitando la dispersión del polvo.

Puede ser necesario humedecerlo ligeramente. Limpiar o lavar completamente la zona

contaminada. Disponer el agua y el residuo recogido en envases señalizados para su eliminación como residuos químicos.

6.4 Referencia a otras secciones

Véase la Sección 8 – Controles de exposición y Protección personal, y la Sección 13 – Consideraciones para desechos.

7. Manipulación y almacenamiento

7.1 Precauciones para una manipulación segura

Prohibido comer, beber o fumar durante su manipulación. Evitar contacto con ojos, piel y ropa. Lavarse después de manejar este producto.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Condiciones de almacenamiento: Almacenar en un área limpia, seca y bien ventilada. Proteger del sol. Mantener los recipientes cerrados.

Materiales de envasado: El suministrado por el fabricante.

Productos incompatibles: Agentes oxidantes fuertes, ácidos y bases.

7.3 Usos específicos finales Purificador de agua.

8. Controles de exposición/protección personal

8.1 Parámetros de control

CM (Res. MTESS 295/03): N/D

CMP-CPT (Res. MTESS 295/03): N/D

CMP-C (Res. MTESS 295/03): N/D

TLV-YWA (ACGIH): N/D

TLV-STEL (ACGIH): N/D

PEL (OSHA 29 CFR 1910.1000): N/D

IDLH (NIOSH): N/D

PNEC (agua): N/D

PNEC (mar): N/D

PNEC-STP: N/D

8.2 Controles de exposición

8.2.1 Controles técnicos apropiados

Mantener ventilado el lugar de trabajo. La ventilación normal para operaciones habituales de manufacturas es generalmente adecuada. Campanas locales deben ser usadas durante operaciones que produzcan o liberen grandes cantidades de producto. En áreas bajas o confinadas debe proveerse ventilación mecánica.

Disponer de duchas y estaciones lavaojos.

8.2.2 Equipos de protección personal

Protección de los ojos y la cara: Se deben usar gafas de seguridad, a prueba de salpicaduras de productos químicos (que cumplan con la EN166)

Protección de la piel: Al manipular este producto se deben usar guantes protectores

impermeables de PVC, nitrilo o butilo (que cumplan con las normas IRAM 3607-3608-3609 y EN374), ropa de trabajo y zapatos de seguridad resistentes a productos químicos.

Protección respiratoria: En casos necesarios, utilizar protección respiratoria para polvo (P1). Debe prestarse especial atención a los niveles de oxígeno presente en el aire. Si acurren grandes liberaciones, utilizar equipo de respiración autónoma (SCBA).

9. Propiedades físicas y químicas

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Estado físico: Comprimidos redondos lisos.

Color: Blancos

Olor: Ligeramente a cloro.

Umbral olfativo: N/D

pH : 6,0 -7,0 (sc. Al 1%).

Punto de fusión / de congelación: N/D

Punto / intervalo de ebullición: N/D

Punto de congelación / rango: N/D

Tasa de evaporación: N/D

Punto de inflamación: N/D

Límite inflamabilidad: N/D

Inflamabilidad: El producto no es inflamable.

Presión de vapor (20°C): N/D

Densidad de vapor (aire=1) N/D

Densidad (20°C) N/D

Temperatura de descomposición: 240 a 250°C (464°F a 486 °F)

Viscosidad (cSt a 20°C): N/D

Constante de Henry (20°C) N/D

Log K_{oc}: N/D

Propiedades explosivas: No explosivo. De acuerdo con la columna 2 del anexo VII del REACH, este estudio no es

necesario porque: en la molécula no hay grupos químicos asociados a propiedades explosivas.

Propiedades combustibles: De acuerdo con la columna 2 del Anexo VII del REACH, este estudio no es necesario

porque: la sustancia, por su estructura química, no puede reaccionar de forma exotérmica con materias combustibles.

9.2 Información adicional

Otras propiedades: Contenido de cloro disponible: 0,90 – 1,10 g/comprimido.

Contenido de cloro por litro de agua: 200 – 10.000 ppm

(Según dilución)

Humedad: < 5%

Disolución: < 10 minutos

10. Estabilidad y reactividad

- 10.1 Reactividad: No se espera que se produzcan reacciones o descomposiciones del producto en condiciones normales de almacenamiento. No contiene peróxido orgánico. No es corrosivo para los metales. Reacciona con el agua liberando ácido hipocloroso.
- 10.2 Estabilidad química: El producto es químicamente estable y no requiere estabilizantes.
- 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas: No se espera polimerización peligrosa.
- 10.4 Condiciones que deben evitarse: Evitar altas temperaturas y el contacto con humedad.
- 10.5 Materiales incompatibles: Agentes oxidantes fuertes, ácido y bases.
- 10.6 Productos de descomposición peligrosos: En caso de calentamiento puede desprender vapores irritantes y tóxicos. En caso de incendio, ver la Sección 5.

11. Información toxicológica

Toxicidad aguda: ETA-DL50 oral (rata, calc.): 2486 mg/Kg.
ETA-DL50 der (conejo, calc.): >5000 mg/Kg.
ETA-CL50 inh. (rata, 4 hs., calc.): >5 mg/l

Irritación o corrosión cutánea: Irritación dérmica (conejo, estim.): no irritante

Lesiones o irritación ocular graves: Irritación ocular (conejo, estim.): irritante

Sensibilización respiratoria o cutánea: Sensibilidad cutánea (cobayo, estim.): no sensibilizante.

Sensibilidad respiratoria (cobayo, estim.): no sensibilizante.

Mutagenicidad, Carcinogenicidad toxicidad para la reproducción:

No se dispone de información sobre ningún componente de este producto, que presente niveles mayores o iguales que 0,1%, como carcinógeno humano probable, posible o confirmado por la IARC (Agencia Internacional de Investigación sobre Carcinógenos).

Efectos agudos y retardados:

Vías de exposición: Inhalatoria, contacto dérmico y ocular.

Inhalación: irritante de las vías respiratorias.

Contacto con los ojos: puede causar lesiones oculares.

Ingestión: náuseas, vómitos y dolor abdominal.

12. Información ecológica

12.1 Toxicidad

ETA-CE50 (O. mykiss, calc., 48 h): > 100 mg/l

ETA-CE50 (D. magna, calc., 48 h): 0,31 mg/l

ETA-CE50 (P. subcapitata, calc., 48 h): > 100 mg/l

ETA-CE50 (T. pyriformis, calc., 48 h): > 100 mg/l

ETA-CSEO (D. rerio, calc., 14 d): > 1 mg/l

ETA-CSEO (D. magna, calc., 14 d): > 1 mg/l

12.2 Persistencia y degradabilidad

BIODEGRADABILIDAD (estimado): no hay datos de ensayos, pero se espera que el producto sea biodegradable.

12.3 Potencial de bioacumulación

Log Ko/w: N/D

BIOACUMULACIÓN EN PECES – BCF (OCDE 305): N/D

12.4 Movilidad en el suelo

LogKoc: N/D

CONSTANTE DE HENRY (20°C): N/D

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios PBT del anexo XIII del reglamento REACH.

Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios mPmB del anexo XIII del reglamento REACH.

12.6 Otros efectos adversos

AOX y contenido de metales: Contiene halógenos orgánicos, pero no contiene metales.

13. Consideraciones sobre la eliminación de desechos

Tanto el sobrante de producto como los envases vacíos deberán eliminarse según la legislación vigente en materia de Protección del Medio ambiente y en particular de Residuos Peligrosos (Ley Nacional N° 24.051 y sus reglamentaciones). Deberá clasificar el residuo y disponer del mismo mediante una empresa autorizada.

Procedimiento de disposición: tratamiento de aguas residuales.

14. Información de transporte

DOT

No están regulados como mercaderías peligrosas.

IATA

No están regulados como mercaderías peligrosas.

IMDG

No están regulados como mercaderías peligrosas.

Nuestra mercadería es envasada de acuerdo a IMDG 2.10.2.7, por lo que se considere no peligrosa para transporte.

15. Información reglamentaria

Sustancia no peligrosa para la capa de ozono (1005/2009/CE).

Contenidos orgánicos volátiles de los compuestos (COV) (2004/42/CE): N/D

RNPUD: 0250012

16. Información adicional

16.1 Abreviaturas y acrónimos

N/A: no aplicable.

N/D: sin información disponible.

CAS: Servicio de Resúmenes Químicos

IARC: Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists.

TLV: Valor Límite Umbral

TWA: Media Ponderada en el tiempo

STEL: Límite de Exposición de Corta Duración

REL: Límite de Exposición Recomendada.

PEL: Límite de Exposición Permitido.

INSHT: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

ETA: estimación de la toxicidad aguda.

DL50: Dosis Letal Media.

CL50: Concentración Letal Media.

CE50: Concentración Efectiva Media.

CI50: Concentración Inhibitoria Media.

|: Cambios respecto a la revisión anterior.

16.2 Principales referencias bibliográficas y fuentes de datos

Ficha de Datos de Seguridad conforme a la Resolución 801/2015 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo,

MTESS, y a la Norma IRAM 41400: 2013 – Formato de Ficha de Datos de Seguridad según el SGA.

Resolución 295/2003 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, República Argentina – Controles de exposición ambiental.

Resolución 310/2003 Superintendencia de Riesgos del Trabajo, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, República Argentina – Agentes cancerígenos.

Ley Nacional N° 24.051 y sus reglamentaciones, República Argentina – Ley de residuos peligrosos.

Resolución 195/97 Secretaría de Obras Públicas y Transporte, República Argentina – Reglamento General para el

Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera.

Acuerdo europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías peligrosas por carretera (ADR 2015).

Reglamento relativo al Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril (RID 2015).

Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG 34 ed.), IMO, Resolución MSC 90/28/Add.2.

Código IBC/MARPOL, IMO, Resolución MEPC 64/23/Add.1.

Regulaciones de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA 56 ed., 2015) relativas al transporte de mercancías peligrosas por vía aérea.

Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos, quinta edición revisada, 2015

(SGA 2015).

International Agency for Research on Cancer (IARC), clasificación de carcinógenos.

16.3 Clasificación y procedimiento utilizado para determinar la clasificación de la mezcla



Procedimientos de acuerdo al SGA/GHS y a la Resolución 801/2015 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, MTESS.

La clasificación se ha efectuado en base a análogos químicos y a información del producto.

SECCIÓN 2: clasificación por analogía con otros productos, y en base a datos del producto.

SECCIÓN 9: datos del producto.

Inflamabilidad: conforme a datos de ensayos.

SECCIÓN 11 y 12: analogía con otros productos.

Toxicidad aguda: método de cálculo de estimación de toxicidad aguda.

16.4 Exención de responsabilidad

Esta información solamente se refiere al producto antes mencionado y no ha de ser válida para otro(s) producto(s) ni

para cualquier proceso. Esta ficha de datos de seguridad proporciona información de salud y seguridad. La información

es, según nuestro mejor conocimiento, correcta y completa. Se facilita de buena fe, pero sin garantía. El producto debe

ser usado en aplicaciones consistentes con nuestra bibliografía del producto. Los individuos que manejen este

producto, deben ser informados de las precauciones de seguridad recomendadas y deben tener acceso a esta

información. Para cualquier otro uso, se debe evaluar la exposición de forma tal que se puedan implementar prácticas

apropiadas de manipulación y programas de entrenamiento para asegurar operaciones seguras en el lugar de trabajo.

Continúa siendo responsabilidad propia del usuario el que esta información sea la apropiada y completa para la


utilización especial de este producto.



POTABILIZADOR DE AGUAS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD PARA TRANSPORTE (HDST)

Última revisión: 21/11/2019

<p>Parte 1. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL</p> <p>Nombre del producto: LABORATORIO PYAM S. A. Suipacha 612 Piso 3 D. CP (C1008AAN) Tel/Fax: 0054-11-4326.1440 Capital Federal, Argentina info@laboratoriopyam.com Website: www.laboratoriopyam.com</p> <p>Proveedor: - Importador y Distribuidor: VECTORS AND PEST MANAGEMENT LTDA. - Calle 98 No. 22-64 of. 610 - Teléfono de emergencia: CISPROMQUIM 018000-916012 (Servicio de pago revertido) y 2886012 para Bogotá</p>	<p>Parte 2. DATOS DE RIESGO CLASE TOXICOLOGICA III Medianamente toxico</p> 
<p>Parte 3.</p> <p>Identificación del producto: Pyam tabletas efervescentes Código del producto: Pyd-001 Formula química: C3Cl2N3O3Na Numero CAS: 2893-78-9 Número del EPA: 524-106 Uso del producto: Desinfectante (purificador) biológico de agua. Formula química : C3Cl2N3O3.Na Ingrediente: Dicloro isocianurato de sodio Numero CAS: 2893-78-9: Excipientes: c.s.p</p>	<p>Parte 4. DESCRIPCIÓN GENERAL</p> <p>Aspecto físico: Sólido Color: Blanco Olor: Olor fuerte a cloro</p>
<p>Parte 5. NATURALEZA DEL RIESGO</p> <p>Irritante por inhalación o contacto con la piel. Irritación en ojos y garganta. Los efectos de contacto se pueden presentar en forma retardada. En caso de incendio es combustible, produciendo gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.</p> <p>Las vías de entrada pueden ser: -Inhalación: Irritación de nariz y garganta. -Contacto con la piel: Riesgo de irritaciones. -Ojos: Irritación severa de los ojos. -Ingestión: Irritación en el tracto gastrointestinal.</p>	
<p>Parte 6. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN</p> <p>No aplica para este producto.</p>	
<p>Parte 7. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS</p> <p>Recomendaciones: - En caso de inhalación: llevar a lugar fresco y bien aireado.</p>	



POTABILIZADOR DE AGUAS

- En caso de salpicadura en los ojos, enjuagar con abundante agua manteniendo los párpados abiertos.
 -En caso de ingestión, enjuague boca y suministre agua fresca. Si no estuviera consciente no suministre nada por la boca. No provocar vomito. En todos los casos consulte con un médico inmediatamente o traslade a la persona al Hospital.

Parte 8. MEDIOS Y MEDIDAS PARA COMBATIR EL FUEGO

-Mantener alejado de fuentes de ignición.
 -Combustible. En caso de que el producto se viera envuelto en un incendio pueden formarse vapores de combustión o vapores peligrosos.
 -Intervenir siempre con agua desde una distancia prudencial, siendo también adecuados otros métodos de extinción como Dióxido de carbono (CO₂), espuma o polvo seco.

Parte 9. MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES O FUGAS

No hay establecidas pautas homogéneas sobre eliminación del producto.
 No reutilizar los envases y embalajes
 -Evacue a todo el personal no capacitado.
 -Utilizar mascarar con sistema de respiración artificial y equipo de protección adecuado en caso de intervención. Avisar inmediatamente a los bomberos si pasara a mayores.

Parte 10. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Pictograma: Xn, O

Frases R : 8, 22, 36,37,38


Frases S : 7/ 8, 15, 17, 24/25, 26, 41,47

Azul:
 Peligro para la salud
 4- Mortal
 3- Muy peligroso
 2- Peligroso
 1- Poco peligroso
 0- Normal

Rojo:
 Inflamabilidad
 4- Debajo de 25° C
 3- Debajo de 37° C
 2- Debajo de 93° C
 1- Encima de 93° C
 0- No arde

Amarillo:
 Reactividad
 4- Puede explotar
 3- Puede explotar en caso de choque o calentamiento
 2- Cambio químico violento
 1- Inestable en caso recalentamiento
 0- Estable

Blanco:
 Peligro específico
 ACID – Ácido
 ALK – Alcalino
 COR – Corrosivo
 OXY – Oxidante
 Xi – Irritante



Certificación INVIMA: 2013007532



INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL N°1

CONTRATO NO. 8857 de 2024

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL - SDIS BOGOTA D.C.

OCTUBRE DE 2024

OBLIGACIONES AMBIENTALES

Durante el periodo del presente informe comprendido del 13 de septiembre de 2024 al 30 de septiembre de 2024 ECOFLORA S.A.S contó con un promedio de 10 trabajadores para la ejecución de las actividades realizadas en el contrato 8857 de 2024 cuyo objeto es: "PRESTACION DEL SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN CENTROS Y SEDES PROPIEDAD DE LAS SECRETARÍAS DISTRITALES DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y AQUELLOS POR LOS CUALES PUDIERA LLEGAR A SER LEGALMENTE RESPONSABLE ", garantizando el cumplimiento de las siguientes obligaciones ambientales, como se presenta a continuación:

1. Comunicar las buenas prácticas ambientales establecidas en los programas del plan institucional de gestión ambiental-PIGA al personal que participe en el desarrollo del presente contrato, con el fin de que se realicen cuando se encuentre en las instalaciones de la SDIS.

R/ El día 3 de octubre del 2024, dando cumplimiento al requerimiento se realizó la capacitación al personal que se encuentra laborando en el proyecto de integración social, haciendo énfasis en el manejo de requerimientos ambientales (ANEXO 1).

2. Realizar la entrega de los elementos y/o productos que requieren empaque y/o embalaje en materiales reciclables diferentes a los plásticos de un solo uso, establecidos en el artículo 3 del acuerdo 808 de 2021.

R/ NO APLICA. Los envases de los productos utilizados para los servicios de lavado de tanques no son reciclables y deben ser entregados a un gestor autorizado para su disposición final (ANEXO 2)

.

3. Presentar los documentos que demuestren la gestión integral de los residuos peligrosos, cuando estos se generen durante la ejecución del contrato, de acuerdo con la normatividad legal vigente.

R/ De acuerdo a nuestro plan de gestión integral de residuos peligrosos de Ecoflora, los residuos peligrosos generados de la ejecución del contrato, serán clasificados y acopiados en las instalaciones de Ecoflora, la disposición final se realizará trimestralmente o antes si el volumen lo amerita (anexo 3), se anexa la bitácora Respel.

4. Presentar un plan de contingencia aprobado por la autoridad competente.

R/ Ecoflora mediante la aplicación de su Plan de Emergencias ECO-PL-01 garantiza que está en capacidad de dar respuesta a todo tipo de emergencias que puedan derivarse de la ejecución de las actividades del contrato. Así mismo los vehículos cuentan con el kit de emergencias en caso de producirse derrame de productos. (anexo 4).

5. Utilizar productos que sean clasificados de baja carga contaminante, en la ejecución del contrato.

R/ Para los servicios de lavado de tanques se utilizan productos biocidas, los productos utilizados por Ecoflora son los autorizados por las autoridades de salud pública y ambientales, lo cual asegura que el impacto ambiental es mínimo. Se anexan las hojas de seguridad y fichas técnicas de los productos utilizados durante la prestación de los servicios. (anexo 5)

6. Etiquetar productos químicos que se utilicen en la ejecución del contrato, de acuerdo con el artículo 7 del decreto 1496 del 2018.

R/ Todos los productos utilizados para el lavado de tanques son transportados en sus envases originales, evitando así que sean re envasados y cuentan con su etiqueta original. Se anexan fichas técnicas, hojas de seguridad (Anexo 5)



7. Entregar el formato "huella de carbono" suministrado por el Equipo de Gestion Ambiental, donde se tengan en cuenta todos los datos de consumo de combustibles, lubricantes y /o aislantes eléctricos que se utilicen en la ejecución del contrato.



R/ Durante la ejecución del contrato no se emplean combustibles, lubricantes y/o aislantes eléctricos. (anexo 6)

8. Presentar la revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes de los vehículos que se utilicen en la ejecución del contrato.

R/ Para la ejecución de los servicios se utilizaron los siguientes vehículos propiedad de Ecoflora.

- CAMIONETA VOLKSWAGEN DE PLACAS ESM760.
- CAMIONETA KANGOO DE PLACAS WPL765.

Los certificados de la revisión tecno mecánica y tarjeta de propiedad (Anexo 7)

9. Entregar el informe y la documentación relacionada con la ejecución del contrato de manera digital en cumplimiento de la política cero papel de la SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL. En caso de presentarse observaciones sobre los informes o documentación suministrada se deberán entregar los documentos ajustados en un plazo no mayor a 5 días hábiles posterior a la notificación.

R/ ECOFLORA SAS implemento la plataforma ERP, por medio de la cual se hace seguimiento a cada uno de los servicios prestados y se emiten los certificados de manera virtual siguiendo los lineamientos de la política cero papel. los PDF de los certificados emitidos se enviaron a la supervisión del contrato por medio del DRIVE dispuesto por la supervisión y adicionalmente se envió a cada referente de la localidad vía e-mail.

Emitido por:

Carolina Gómez A

Directora área Saneamiento

Comercial3@ecoflora.com.co

Tel. 3160178140-3005689109



Bogotá, octubre 4 de 2024

ECO-426-24-S

Sres.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

La ciudad

Cordial Saludo,

En mi calidad de representante legal de **ECOFLORA S.A.S.**, y en respuesta al requerimiento de la entrega del formato "huella de carbono" suministrado por el Equipo de Gestión Ambiental, informo que en nuestras actividades empresariales no se presentan consumos de combustibles, lubricantes, ni aislantes eléctricos que generen una huella de carbono aplicable.

Por lo tanto, el formato solicitado en las obligaciones ambientales del contratista, no aplica a nuestra operación. No obstante, reafirmamos nuestro compromiso con las prácticas sostenibles y el cumplimiento de todas las normativas ambientales vigentes. En caso de que se requiera información adicional sobre nuestras actividades o prácticas ambientales, estamos a disposición para proporcionar la documentación necesaria.

Cordialmente

MARIO CÉSAR GÓMEZ SERNA
REPRESENTANTE LEGAL
ECOFLORA S.A.S.

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS PROGRAMADOS PARA SERVICIO DE LAVADO, DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ANÁLISIS DE POTABILIDAD DEL AGUA, SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL – ECOFLORA SAS 8857-2024

OBJETIVO: Presentar un informe que permita evaluar el cumplimiento de los servicios de lavado de tanques conforme al cronograma de servicios establecido.

DATOS DEL CLIENTE:

Razón social: SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

Nit: 899999061-9

Dirección: CRA 5 N 32C-40

Municipio: BOGOTA D.C

Contacto: Oscar Polo

Este informe abarca el periodo comprendido entre el **18 al 30 de SEPTIEMBRE del 2024**, y proporciona un análisis exhaustivo del cumplimiento de los servicios estipulados. A través de este documento, se busca evaluar la efectividad y la adherencia a los términos contractuales, así como identificar áreas de mejora para optimizar la calidad del servicio. La información presentada incluye un resumen de las actividades realizadas, el cumplimiento de los tiempos establecidos y detalla las causas del no cumplimiento al cronograma.

Este informe es fundamental para asegurar la transparencia y la correcta gestión del contrato, así como para la toma de decisiones informadas por parte de las partes involucradas, para asegurar la ejecución del compromiso contractual.

1.CRONOGRAMA DE SERVICIOS

Durante la ejecución del contrato se ha compartido el cronograma de servicios de lavado de tanques, notificando reprogramaciones y motivos de cancelación, al apoyo de la supervisión del contrato y la supervisión del contrato vía correo electrónico.



RE: LAVADO DE TANQUES 25-09-24



Comercial3 <comercial3@ecoflora.com.co>
Para: 'Marcos Miguel González Vollmuth'

Respondió a este mensaje el 30/09/2024 02:55 p. m.
Mensaje enviado con importancia Alta.



PROGRAMACION REQUERIMIENTOS L. TANQUES.xlsx
42 KB

Responder Responder a todos

Jueves 25/

Buen día,

Adjunto comparto la programación los últimos requerimientos incluidos.

Quedo atenta a cualquier inquietud

Atentamente,

Carolina Gómez A
Directora área Saneamiento
PBX: 6297878 Ext 303
Cel: 3160178140
Email: comercial3@ecoflora.com.co
www.ecoflora.com.co



Antes de imprimir: Piense en su Responsabilidad y Compromiso con el Ambiente



De: Marcos Miguel González Vollmuth <mmgonzalezv@sdic.gov.co>

Enviado el: miércoles, 25 de septiembre de 2024 05:41 p. m.

Para: comercial3@ecoflora.com.co

Asunto: LAVADO DE TANQUES 25-09-24

2. CONSOLIDADO DE SERVICIOS EJECUTADOS



Nº ODT	Estado ODT	Fecha ejecución	Sede	Cliente
757	Verificada	18/09/24 11:39	JIMUNDO NUEVO	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIO
758	Verificada	19/09/24 10:54	JINF TRINIDAD GALAN	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIO
759-1	Verificada	20/09/24 09:39	122020-CENTRO PROTEGER-CP ANTONIA SANTOS	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIO
760	Verificada	20/09/24 19:47	RONDON NIÑO JESÚS	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIO
761	Verificada	20/09/24 17:46	JICANDELARIA	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIO
762	Verificada	24/09/24 10:34	SERVICIO DE DESARROLLO INTEGRAL Y DIFEREN	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIO
763	Verificada	20/09/24 15:11	JIAIRO ANIBAL NIÑO	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIO
764	Verificada	20/09/24 16:41	CP CAMILO TORRES	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIO
765	Verificada	20/09/24 13:17	JILA LIBERTAD	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIO
766	Verificada	23/09/24 13:45	CP LA MARIA	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIO
767	Verificada	24/09/24 17:02	HOGAR DE PASO VOTO NACIONAL	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIO
768	Verificada	24/09/24 14:33	CURNN-CENTRO UNICO DE RECEPCION	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIO
770	Verificada	27/09/24 10:55	CPS BELLO HORIZONTE	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIO
773	Verificada	23/09/24 14:39	233-JINF-SDIS-CALIXTO TORRES-	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIO
774	Verificada	23/09/24 16:18	238-JINF-SDIS-SATELITE PRIMAVERA-	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIO
780	Verificada	24/09/24 15:47	JISANTA LUCIA	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIO
781	Verificada	24/09/24 14:40	176-JINF-SDIS-TUNJUELITO-	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIO
782	Verificada	24/09/24 14:12	122122-JINF-SDIS-COLINA DE LOS SUEÑOS	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIO
783-1	Verificada	26/09/24 09:29	Jardín Infantil OLARTE	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIO
784	Verificada	24/09/24 17:32	122096-JINF-SDIS-LOS BULLICIOSOS	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIO
785	Verificada	24/09/24 16:18	122090-JINF-SDIS-HUMBERTO VALENCIA	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIO
786	Verificada	26/09/24 14:29	122133-JINF-SDIS-LOS NIÑOS TRAVIESOS	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIO
787	Verificada	25/09/24 13:26	MARAVILLAS INFANTILES NUEVA COLOMBIA SUR	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIO
788	Verificada	25/09/24 15:07	JILA ESTANCIA	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIO
789	Verificada	26/09/24 15:53	122130-JINF-SDIS-JJ RONDON ALTO DE LA CRUZ	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIO
789	Verificada	26/09/24 15:53	122130-JINF-SDIS-JJ RONDON ALTO DE LA CRUZ	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIO
790	Verificada	27/09/24 13:25	237-JINF-SDIS-SALACUNA PRIMAVERA Y GORGON	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIO
791	Verificada	26/09/24 12:21	JIRINCON DE LAS ARDILLAS	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIO
792	Verificada	26/09/24 15:07	SAN BENITO	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIO
793	Verificada	27/09/24 13:28	JIBABILONIA	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIO
794	Verificada	27/09/24 13:25	95-JINF-SDIS-BELLAVISTA-	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIO
795	Verificada	26/09/24 15:10	122131-JINF-SDIS-LA CASONA	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIO
797	Verificada	28/09/24 12:55	CPI YANACONA MUYU KAWSAY	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIO
797	Verificada	28/09/24 12:55	CPI YANACONA MUYU KAWSAY	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIO
799	Verificada	27/09/24 17:36	Jardín Infantil SDIS Nevado	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIO
800	Verificada	30/09/24 11:02	JARDIN INFANTIL RONDAS Y JUEGOS	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIO
802	Verificada	28/09/24 15:21	JIPABLO DE TARSO	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIO
803	Verificada	30/09/24 18:08	173-JINF-SDIS-RAFAEL BARBERI CUALLA	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIO
803	Verificada	30/09/24 18:08	173-JINF-SDIS-RAFAEL BARBERI CUALLA	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIO
804	Verificada	28/09/24 16:19	JIOLAYA	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIO
808	Verificada	30/09/24 11:31	122132-JINF-SDIS-LA ESTANCIA MIS PRIMERAS LE	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIO
810	Verificada	30/09/24 14:01	121450-JINF-SDIS-AURES-	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIO
812	Verificada	30/09/24 16:32	JINF LA ESPERANZA	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIO
813	Verificada	01/10/24 14:53	CENTRO AMAR SAN CRISTOBAL	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIO

La información presentada es tomada desde el CRM, donde se evidencia la sede, fecha y hora de ejecución y el estado de la ODT(orden de trabajo). Evidenciando que se encuentran en estado verificado que traduce que el certificado e informe del servicio ya ha sido compartido vía email a la supervisión y al responsable de cada localidad.

3. CANCELACION DE SERVIOS Y CAUSAS

Durante la ejecución de los servicios de lavado de tanques, hemos enfrentado algunas cancelaciones de servicios programados.

El motivo predominante para estas cancelaciones ha sido la falta de notificación a los responsables de algunas sedes, motivo por el cual no realizan los preparativos necesarios para realizar el consumo del agua almacenada, para bajar el nivel de agua en el tanque.

Lo que ha resultado en el impedimento en el acceso al tanque para su lavado y la

realización del servicio, retrasando la ejecución del cronograma de servicios socializado previamente, algunos casos generando a nosotros como contratistas sobre costos por desplazamientos, estadía de equipos, vehículos y personal.

Número	Sede	Dirección de la Sede	Observaciones cancelación
783	140 Jardín Infantil OLARTE	Carrera 71 D No 54 -15 sur	Tanques llenos
796	421 122138-JINF-SDIS-MINUTO DE MARIA	KR 18 A BIS B 80 A 21 SUR	Mover para el día sábado
801	422 171-JINF-SDIS-EL CARMEN	KR 28 48 A 17 SUR	El tanque se encuentra más arriba de la mitad
796-1	421 122138-JINF-SDIS-MINUTO DE MARIA	KR 18 A BIS B 80 A 21 SUR	Tanques llenos
759	100 122020-CENTRO PROTEGER-CP ANTONIO	CI 4 53f 18	Son dos tanques de mil litros se encuentran llenos se reprograma el servicio

La información presentada es tomada del CMR, en donde se relaciona la sede, y el motivo de cancelación de la ODT.

Otras causas de cancelación del servicio han sido por presencia de lluvias, lo que hace riesgosa la ejecución de labores en tanques aéreos y confinados, de manera que por prevención de accidentes se notifica a la supervisión y se reprograma.

Además hemos presentado en un par de ocasiones retrasos en el recorrido por el alto tráfico vehicular, situación que se notifica con anterioridad a la supervisión.

En estos casos Ecoflora SAS busca la manera de reagendar los servicios el día siguiente para evitar problemas con el abastecimiento de agua en las sedes.

4. DE LA EJECUCION DE SERVICIOS

SEDES ATENDIDAS: 40

CANTIDAD TANQUES AEREOS: 79


CANTIDAD TANQUES SUBTERRANEOS: 11

TOTAL TANQUES ATENDIDOS: 90

INCIDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE LA EJECUCION:

- JI LOS BULLICIOSOS: Se debe reemplazar el sistema de sellado del tanque porque esta oxidado.
- CPS bello horizonte: Se debe impermeabilizar el tanque subterráneo
- CURNN: membrana del tanque perforada y machada, acumula agua entre el manto y la pared que genera mal olor.
- JI LA LIBERTAD: El flotador estaba vencido, con agua en su interior. Se reemplazo en el momento del servicio.
- JI RINCON DE LAS ARDILLAS: La motobomba esta dañada.
- SAN BENITO: El hidro Flow marca EVANS se encuentra dañado y filtra agua sucia al tanque.

Emitido por:



Carolina Gómez A

Directora área Saneamiento

Comercial3@ecoflora.com.co

Tel. 3160178140-3005689109



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10015961940

Letras / Orden

PLACA	ESM760	MARCA	VOLKSWAGEN	LÍNEA	AMAROK TRENDLINE	MODELO	2019
CILINDRADA CC	1.958	COLOR	BLANCO CANDY	SERVICIO	PÚBLICO		
CLASE DE VEHÍCULO	CAMIONETA	TIPO CARGO	ESTACAS	COMBUSTIBLE	DIESEL	CAPACIDAD Kg's	811
NÚMERO DE MOTOR	CNFC094863	REG	N	VIN	WV1ZZZ2HZKA000091		
NÚMERO DE SERIE	WV1ZZZ2HZKA000091	REG	N	NÚMERO DE CHASIS	WV1ZZZ2HZKA000091	RE	N

PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRES

ECOFLORES S.A.S.

IDENTIFICACIÓN

NIT 830632102

RESTRICCIÓN NOVEDAD

BLINDAJE

POTENCIA HP

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

FECHA IMPORT.

1920190000000668

1 04/01/2018

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

2

FECHA MATRÍCULA


FECHA VENCIMIENTO

24/04/2018

25/04/2018

ORGANISMO DE TRÁNSITO

SDM - BOGOTÁ D.C.



1106001222364



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden



CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 173839025

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA TUTEENO SAS

NIT: 901191265

No. de Certificado de
Acreditación: 19-OIN-053-001

Fecha de expedición: 2024/06/15

Fecha de vencimiento: 2025/06/15

DATOS VEHÍCULO

PLACA: ESM760

CLASE: CAMIONETA

MARCA: VOLKSWAGEN

MODELO: 2019

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 1968

NRO. MOTOR: CNF094863

NRO. CHASIS: WV1ZZZ2HZKA000091

VIN: WV1ZZZ2HZKA000091

LÍNEA: AMAROK TRENDLINE

COLOR: BLANCO CANDY

NOMBRE PROPIETARIO: ECOFLORA S.A.S.

FIRMA DEL RESPONSABLE

ORLAY ALONSO BARRERA CARDENAS



Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE



LICENCIA DE TRÁNSITO No.

10012306006

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
WPL765	RENAULT	KANGOO VU	2016
CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO	
1.598	BLANCO GLACIAL (V)	PÚBLICO	
CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	PANEL	GASOLINA	659
NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN	
K4MJ730Q162183	N	8A1FC1T15GL930554	
NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
*****	N	8A1FC1T15GL930554	N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN		
ECOFLORES S.A.S.	NIT 830032102		

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE

POTENCIA HP
95

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

482015000337208

FECHA IMPORT.

26/08/2015

PUERTAS

2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

FECHA MATRÍCULA

11/08/2016

FECHA EXP. LIC. TTO.

12/08/2016

FECHA VENCIMIENTO

ORGANISMO DE TRÁNSITO

SDM - BOGOTÁ D.C.



LT06000020080



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden



CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 175508588

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: DIAGNOSTIYA 170

NIT: 900117669

No. de Certificado de
Acreditación: 09-OIN-019-002

Fecha de expedición: 2024/08/29

Fecha de vencimiento: 2025/08/29

DATOS VEHÍCULO

PLACA: WPL765

CLASE: CAMIONETA

MARCA: RENAULT

MODELO: 2016

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: GASOLINA

CILINDRAJE: 1598

NRO. MOTOR: K4MJ730Q162183

NRO. CHASIS: 8A1FC1T15GL930554

VIN: 8A1FC1T15GL930554

LÍNEA: KANGOO VU

COLOR: BLANCO GLACIAL (V)

NOMBRE PROPIETARIO: ECOFLORA S.A.S.

FIRMA DEL RESPONSABLE

MARIO ROBAYO QUINTERO

OFERTA APROBADA

No.	SERVICIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR INCLUIDO IVA
1	LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES	Tanque de agua potable Aéreo de 1 a 500 lts UND	UNIDAD	\$ 137,368
2	LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES	Tanque de agua potable Aéreo de 501 a 1000 lts UND	UNIDAD	\$ 179,896
3	LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES	Tanque de agua potable Aéreo de 1001 a 2000 lts UND	UNIDAD	\$ 204,021
4	LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES	Tanque de agua potable Aéreo de 2001 a 5000 lts UND	UNIDAD	\$ 267,285
5	LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES	Tanque de agua potable Aéreo de 5001 a 10000 lts UND	UNIDAD	\$ 287,784
6	LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES	Tanque de agua potable Aéreo de 10001 a 20000 lts UND	UNIDAD	\$ 350,579
7	LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES	Tanque de agua potable Subterráneo entre 1 a 60 m3. UND	UNIDAD	\$ 390,307
8	LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES	Tanque de agua potable Subterráneo entre 61 a 120 m3. UND	UNIDAD	\$ 629,329
9	LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES	Análisis De Potabilidad de agua	UNIDAD	\$ 290,885
TOTALES				\$ 2,737,454



CORTE 1 CONTRATO 8857 DE 2024

Nº ODT	FECHA EJECUCION	SEDE	DIRECCION	CANTIDAD ELEVADO	CAPACIDAD	CANTIDAD SUBTERRANEO	CAPACIDAD	ITEM	VALOR UNITARIO	VALOR EJECUTADO A
757	18/09/24 11:39	Ji MUNDO NUEVO	CL 2 SUR 12 90	1	5.000	-	-	4	\$ 267.285,00	\$ 267.285,00
758	19/09/24 10:54	JINF TRINIDAD GALAN	CL 4 B 59 80	2	500	-	-	1	\$ 137.368,00	\$ 274.736,00
759-1	20/09/24 09:39	122020-CENTRO PROTEGER-CP ANTONIA SANTOS	CL 4 53 F 18	2	1.000	-	-	2	\$ 179.896,00	\$ 359.792,00
765	20/09/24 13:17	Ji LA LIBERTAD	KR 87 M 59 01 SUR	2	1.000	-	-	2	\$ 179.896,00	\$ 359.792,00
763	20/09/24 15:11	Ji JAIRO ANIBAL NIÑO	CL 52 A 71 20	2	1.000	-	-	2	\$ 179.896,00	\$ 359.792,00
764	20/09/24 16:41	CP CAMILO TORRES	KR 73 BIS 48 33	2	1.000	-	-	2	\$ 179.896,00	\$ 359.792,00
761	20/09/24 17:46	Ji CANDELARIA	KR 49 C BIS A 68 B 07 SUR	-	-	1	36.000	7	\$ 390.307,00	\$ 390.307,00
760	20/09/24 19:47	RONDON NIÑO JESÚS	KR 22 68 C 05 SUR	-	-	1	10.000	7	\$ 390.307,00	\$ 390.307,00
766	23/09/24 13:45	CP LA MARIA	KR 3 A 10 60 SUR	10	1.000	-	-	2	\$ 179.896,00	\$ 1.798.960,00
773	23/09/24 14:39	233-JINF-SDIS-CALIXTO TORRES-	KR 65 4 17	4	1.000	-	-	2	\$ 179.896,00	\$ 719.584,00
774	23/09/24 16:18	238-JINF-SDIS-SATELITE PRIMAVERA-	KR 41 B 5 57	1	2.000	-	-	3	\$ 204.021,00	\$ 204.021,00
762	24/09/24 10:34	SERVICIO DE DESARROLLO INTEGRAL Y DIFERENCIAL (SEDID)	Carrera 35 # 10 -35	-	-	1	38.000	7	\$ 390.307,00	\$ 390.307,00
782	24/09/24 14:12	122122-JINF-SDIS-COLINA DE LOS SUEÑOS	KR 54 47 A 18 SUR	3	1.000	-	-	2	\$ 179.896,00	\$ 539.688,00
768	24/09/24 14:33	CURNN-CENTRO UNICO DE RECEPCION	AC 1 24 C 10	-	-	1	35.000	7	\$ 390.307,00	\$ 390.307,00
781	24/09/24 14:40	176-JINF-SDIS-TUNJUELITO-	CL 58 A SUR 12 B 11	4	1.000	-	-	2	\$ 179.896,00	\$ 719.584,00
780	24/09/24 15:47	Ji SANTA LUCIA	CL 50 SUR 18 B 60	2	1.000	-	-	2	\$ 179.896,00	\$ 359.792,00
785	24/09/24 16:18	122090-JINF-SDIS-HUMBERTO VALENCIA	KR 82 71 A 35 SUR	2	1.000	-	-	2	\$ 179.896,00	\$ 359.792,00
767	24/09/24 17:02	HOGAR DE PASO VOTO NACIONAL	Calle 12 # 16-73	-	-	1	120.000	8	\$ 629.329,00	\$ 629.329,00
	24/09/24 17:02	HOGAR DE PASO VOTO NACIONAL	Calle 12 # 16-73	-	-	1	10.000	7	\$ 390.307,00	\$ 390.307,00
784	24/09/24 17:32	122096-JINF-SDIS-LOS BULLICIOSOS	KR 87 I 65 19 SUR	2	1.000	-	-	2	\$ 179.896,00	\$ 359.792,00
787	25/09/24 13:26	MARAVILLAS INFANTILES NUEVA COLOMBIA SUR	CL 70 K SUR 18 L 49	2	1.000	-	-	2	\$ 179.896,00	\$ 359.792,00
788	25/09/24 15:07	Ji LA ESTANCIA	KR 74 G 59 87 SUR	4	1.000	-	-	2	\$ 179.896,00	\$ 719.584,00
783-1	26/09/24 09:29	Jardín Infantil OLARTE	KR 71 D 54 15 SUR	2	1.000	-	-	2	\$ 179.896,00	\$ 359.792,00
791	26/09/24 12:21	Ji RINCON DE LAS ARDILLAS	CL 53 SUR 13 C 56	-	-	1	10.000	7	\$ 390.307,00	\$ 390.307,00
786	26/09/24 14:29	122133-JINF-SDIS-LOS NIÑOS TRAVIESOS	CALLE 63 B SUR 18N-11	2	2.000	-	-	3	\$ 204.021,00	\$ 408.042,00
792	26/09/24 15:07	SAN BENITO	CL 58 SUR 19 B 37	-	-	1	25.000	7	\$ 390.307,00	\$ 390.307,00
795	26/09/24 15:10	122131-JINF-SDIS-LA CASONA	KR 20 C 68 B 31 SUR	2	2.000	-	-	3	\$ 204.021,00	\$ 408.042,00
789	26/09/24 15:53	122130-JINF-SDIS-JJ RONDON ALTO DE LA CRUZ	TV 22 68 K 22 SUR	2	1.000	-	-	2	\$ 179.896,00	\$ 359.792,00
770	27/09/24 10:55	CPS BELLO HORIZONTE	Calle 31 D Bis Sur # 2-55 Este	-	-	1	27.000	7	\$ 390.307,00	\$ 390.307,00
770	27/09/24 10:55	CPS BELLO HORIZONTE	Calle 31 D Bis Sur # 2-55 Este	2	2.000	-	-	3	\$ 204.021,00	\$ 408.042,00
790	27/09/24 13:25	237-JINF-SDIS-SALACUNA PRIMAVERA Y GORGONZOLA-	CL 4 D 40 55	4	1.000	-	-	2	\$ 179.896,00	\$ 719.584,00
794	27/09/24 13:25	95-JINF-SDIS-BELLAVISTA-	KR 68 G 67 A 10	3	1.000	-	-	2	\$ 179.896,00	\$ 539.688,00
793	27/09/24 13:28	Ji BABILONIA	CL 164 B 14 C 49	2	2.000	-	-	3	\$ 204.021,00	\$ 408.042,00
799	27/09/24 17:36	Jardín Infantil SDIS Nevado	CL 68 C SUR 6 A 50	3	1.000	-	-	2	\$ 179.896,00	\$ 539.688,00
797	28/09/24 12:55	CPI YANAONA MUYU KAWSAY	TV 17 B 77 A 74 SUR	2	2.000	-	-	3	\$ 204.021,00	\$ 408.042,00
802	28/09/24 15:21	Ji PABLO DE TARSO	DG 48 SUR 51 D 57	2	2.000	-	-	3	\$ 204.021,00	\$ 408.042,00
804	28/09/24 16:19	Ji OLAYA	KR 26 A 41 46 SUR	2	500	-	-	1	\$ 137.368,00	\$ 274.736,00
800	30/09/24 11:02	JARDIN INFANTIL RONDAS Y JUEGOS	KR 11 A 52 54 SUR	1	1.000	-	-	2	\$ 179.896,00	\$ 179.896,00
	30/09/24 11:02	JARDIN INFANTIL RONDAS Y JUEGOS	KR 11 A 52 54 SUR	-	-	1	10.000	7	\$ 390.307,00	\$ 390.307,00
808	30/09/24 11:31	122132-JINF-SDIS-LA ESTANCIA MIS PRIMERAS LETRAS	CARRERA 75H NO 59A- 18 SUR	1	300	-	-	1	\$ 137.368,00	\$ 137.368,00
810	30/09/24 14:01	121450-JINF-SDIS-AURES-	CL 130 B 96 57	-	-	1	72.000	8	\$ 629.329,00	\$ 629.329,00
812	30/09/24 16:32	JINF LA ESPERANZA	DG 7 BIS 14 35	2	1.000	-	-	2	\$ 179.896,00	\$ 359.792,00
803	30/09/24 18:08	173-JINF-SDIS-RAFAEL BARBERI CUALLA	KR 36 50 B 35 SUR	2	1.000	-	-	2	\$ 179.896,00	\$ 359.792,00
TOTAL									\$	19.171.579,00

VALOR CONTRATO	\$ 326.625.084
CORTE 1	\$ 19.171.579
CORTE 2	\$ 0
CORTE 3	\$ 0
TOTAL EJECUTADO	\$ 19.171.579
SALDO	\$ 307.453.505
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	6%

Certificado de Servicio N° 757

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 18 / 09 / 2024


ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá · Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE	PRESTA EL SERVICIO
Razón Social : SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL Sede: JI MUNDO NUEVO Dirección: CL 2 SUR 12 90 Municipio: Departamento: Bogotá D.C Tel.: 3102238645	ECOFLORA SAS CRA 3 #120-24 11001 Bogotá · Bogotá D.C Concepto sanitario: SQ07C003934


1 TRATAMIENTOS
<div><div></div><div>LAVADO TANQUES Segun normatividad vigente: El decreto 1575 de 2007 de agua potable en su Artículo 10 reza: Todo usuario es responsable de mantener en condiciones sanitarias adecuadas las instalaciones de distribución y almacenamiento de agua para consumo humano a nivel intradomiciliario, para lo cual, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: Lavar y desinfectar tanques de almacenamiento, como mínimo cada seis (6) meses, mantener en adecuadas condiciones de operación la acometida y las redes internas domiciliarias para preservar la calidad del agua suministrada y de esta manera, ayudar a evitar problemas de salud pública y en edificios públicos y privados, conjuntos habitacionales, fábricas de alimentos, hospitales, hoteles, colegios, cárceles y demás edificaciones que conglomeren individuos, los responsables del mantenimiento y conservación locativa, deberán realizar el lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua para consumo humano, como mínimo cada seis (6) meses. La autoridad sanitaria podrá realizar inspección cuando lo considere pertinente. MÉTODO DE CONTROL: Químico</div></div>

FECHA Y HORARIO	CONTRATO
18/09/24 09:50 - 11:39 Número de días de validez: 30 Fecha de validez: marzo - 2025	Contrato N°: 351-2024. Caduca: 17/03/2025

PRODUCTOS UTILIZADOS							
Nombre comercial	N° registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote
Monitorización/Revisiones							
PYAM 200 TABLETAS (Dicloro isocianurato de sodio)		No aplica	Otros	1 tableta/lt	5 uds		G-395

N/A: Esta sigla significa NO APLICA, y se verá reflejada en aquellos campos de productos o servicios que no están catalogados como biocidas o insecticidas y que por tal razón no poseen información de dosificación %, No. Registro, plazo de seguridad, método de aplicación, lote.

NOTA DE NOTIFICACIÓN DE BIOCIDAS

		
Recibí del Cliente Nombre y C.C.: Katerin Johana Romero 1012345217 18/09/2024 11:39	Nombre y firma del Responsable Técnico CAROLINA GÓMEZ C.C.: 1020804590	Nombre y firma del Técnico Aplicador NESTOR RAFAEL BELTRAN RUIZ C.C.: 1015399209

Certificado de Servicio N° 757

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 18 / 09 / 2024


ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá - Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☐ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: JI MUNDO NUEVO

Punto de control: Tanque aéreo

Zona	Código	Producto y Consumo	Estado de conservación	Capacidad del tanque	Estado de la tapa	Estado de la valvula	Estado tubería de entrada	Estado tubería de salida
	! TA-1-1	PYAM 200 TABLETAS 5uds	Bien	5000 L	Bien	Bien	Bien	Bien

! Puntos de control con incidencias

CRITERIO INDICE DE CONSUMO Y/O CAPTURAS: NULO: 0% / BAJO: 25% / MEDIO: 50% / ALTO: 75% / TOTAL: 100%

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas
-----------	------------------	--------------------------------

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

IMÁGENES DE LAS REVISIONES DE LOS PUNTOS DE CONTROL CON INCIDENCIAS

PUNTO DE CONTROL TA-1-1.

Certificado de Servicio N° 757

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 18 / 09 / 2024



Certificado de Servicio N° 757

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 18 / 09 / 2024



OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es mínimo de 3 horas. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del área tratada.
2. Después de transcurrido el plazo de seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

EN CASO DE EMERGENCIA

CISPROQUIM

BOGOTÁ: Tel. +57 1 288 60 12

NACIONAL: Tel. 01 8000 91 60 12

Certificado de Servicio N° 758

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 19 / 09 / 2024



DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE	PRESTA EL SERVICIO
Razón Social : SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL Sede: JINF TRINIDAD GALAN Dirección: CL 4B # 59 - 80 Municipio: 111611 BOGOTA / PUENTE ARANDA Departamento: Bogotá D.C Tel.: 3102238645	ECOFLORA SAS CRA 3 #120-24 11001 Bogotá · Bogotá D.C Concepto sanitario: SQ07C003934

1 TRATAMIENTOS
<div><div></div><div>LAVADO TANQUES Segun normatividad vigente: El decreto 1575 de 2007 de agua potable en su Artículo 10 reza: Todo usuario es responsable de mantener en condiciones sanitarias adecuadas las instalaciones de distribución y almacenamiento de agua para consumo humano a nivel intradomiciliario, para lo cual, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: Lavar y desinfectar tanques de almacenamiento, como mínimo cada seis (6) meses, mantener en adecuadas condiciones de operación la acometida y las redes internas domiciliarias para preservar la calidad del agua suministrada y de esta manera, ayudar a evitar problemas de salud pública y en edificios públicos y privados, conjuntos habitacionales, fábricas de alimentos, hospitales, hoteles, colegios, cárceles y demás edificaciones que conglomeren individuos, los responsables del mantenimiento y conservación locativa, deberán realizar el lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua para consumo humano, como mínimo cada seis (6) meses. La autoridad sanitaria podrá realizar inspección cuando lo considere pertinente. MÉTODO DE CONTROL: Químico</div></div>

FECHA Y HORARIO	CONTRATO
19/09/24 09:49 - 10:54 Número de días de validez: 30 Fecha de validez: marzo - 2025	Contrato N°: 352-2024. Caduca: 17/03/2025

PRODUCTOS UTILIZADOS							
Nombre comercial	N° registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote
Monitorización/Revisiones							
PYAM 200 TABLETAS (Dicloro isocianurato de sodio)		No aplica	Otros	1 tableta/lt	2 uds		G-395

N/A: Esta sigla significa NO APLICA, y se verá reflejada en aquellos campos de productos o servicios que no están catalogados como biocidas o insecticidas y que por tal razón no poseen información de dosificación %, No. Registro, plazo de seguridad, método de aplicación, lote.

NOTA DE NOTIFICACIÓN DE BIOCIDAS

Recibí del Cliente	Nombre y firma del Responsable Técnico	Nombre y firma del Técnico Aplicador
Nombre y C.C.: José Manuel Benavides Diaz 79506026	CAROLINA GÓMEZ	NESTOR RAFAEL BELTRAN RUIZ
19/09/2024 10:54	C.C.: 1020804590	C.C.: 1015399209

Certificado de Servicio N° 758

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 19 / 09 / 2024


ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá - Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☐ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: JINF TRINIDAD GALAN

Punto de control: Tanque aéreo

Zona	Código	Producto y Consumo	Estado de conservación	Capacidad del tanque	Estado de la tapa	Estado de la valvula	Estado tubería de entrada	Estado tubería de salida
	! TA-1-1	PYAM 200 TABLETAS 1uds	Bien	500 L	Bien	Bien	Bien	Bien
	! TA-1-2	PYAM 200 TABLETAS 1uds	Bien	500 L	Bien	Bien	Bien	Bien

! Puntos de control con incidencias

CRITERIO INDICE DE CONSUMO Y/O CAPTURAS: NULO: 0% / BAJO: 25% / MEDIO: 50% / ALTO: 75% / TOTAL: 100%

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas
-----------	------------------	--------------------------------

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

IMÁGENES DE LAS REVISIONES DE LOS PUNTOS DE CONTROL CON INCIDENCIAS


Certificado de Servicio N° 758

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 19 / 09 / 2024



ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá - Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

PUNTO DE CONTROL TA-1-2.




PUNTO DE CONTROL TA-1-1.

Certificado de Servicio N° 758

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 19 / 09 / 2024



ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá - Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934



Certificado de Servicio N° 758

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 19 / 09 / 2024



OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es mínimo de 3 horas. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del área tratada.
2. Después de transcurrido el plazo de seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

EN CASO DE EMERGENCIA

CISPROQUIM

BOGOTÁ: Tel. +57 1 288 60 12

NACIONAL: Tel. 01 8000 91 60 12

Certificado de Servicio N° 759-1

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 20 / 09 / 2024



ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá · Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE	PRESTA EL SERVICIO
Razón Social : SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL Sede: 122020-CENTRO PROTEGER-CP ANTONIA SANTOS Dirección: Cl 4 53f 18 Municipio: Departamento: Bogotá D.C Tel.: 3102238645	ECOFLORA SAS CRA 3 #120-24 11001 Bogotá · Bogotá D.C Concepto sanitario: SQ07C003934

1 TRATAMIENTOS
<div><div></div><div>LAVADO TANQUES Segun normatividad vigente: El decreto 1575 de 2007 de agua potable en su Artículo 10 reza: Todo usuario es responsable de mantener en condiciones sanitarias adecuadas las instalaciones de distribución y almacenamiento de agua para consumo humano a nivel intradomiciliario, para lo cual, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: Lavar y desinfectar tanques de almacenamiento, como mínimo cada seis (6) meses, mantener en adecuadas condiciones de operación la acometida y las redes internas domiciliarias para preservar la calidad del agua suministrada y de esta manera, ayudar a evitar problemas de salud pública y en edificios públicos y privados, conjuntos habitacionales, fábricas de alimentos, hospitales, hoteles, colegios, cárceles y demás edificaciones que conglomeren individuos, los responsables del mantenimiento y conservación locativa, deberán realizar el lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua para consumo humano, como mínimo cada seis (6) meses. La autoridad sanitaria podrá realizar inspección cuando lo considere pertinente. MÉTODO DE CONTROL: Químico</div></div>

FECHA Y HORARIO	CONTRATO
20/09/24 08:46 - 09:39 Número de días de validez: 30 Fecha de validez: marzo - 2025	Contrato N°: 353-2024. Caduca: 17/03/2025

PRODUCTOS UTILIZADOS							
Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote
LAVADO TANQUES							
PYAM 200 TABLETAS (Dicloro isocianurato de sodio)		No aplica	Disolución en agua	1 tableta/lt	2 uds		

N/A: Esta sigla significa NO APLICA, y se verá reflejada en aquellos campos de productos o servicios que no están catalogados como biocidas o insecticidas y que por tal razón no poseen información de dosificación %, No. Registro, plazo de seguridad, método de aplicación, lote.

NOTA DE NOTIFICACIÓN DE BIOCIDAS



Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: María Camila Pérez delgado
1022419314
20/09/2024 09:39



Nombre y firma del Responsable Técnico
CAROLINA GÓMEZ
C.C.: 1020804590



Nombre y firma del Técnico Aplicador
NESTOR RAFAEL BELTRAN RUIZ
C.C.: 1015399209

Certificado de Servicio N° 759-1

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 20 / 09 / 2024


ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá - Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☐ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: 122020-CENTRO PROTEGER-CP ANTONIA SANTOS

Punto de control: Tanque aéreo

Zona	Código	Producto y Consumo	Estado de conservación	Capacidad del tanque	Estado de la tapa	Estado de la valvula	Estado tubería de entrada	Estado tubería de salida
	! TA-1-1		Bien	1000 L	Bien	Bien	Bien	Bien
	TA-1-2		Bien	1000 L	Bien	Bien	Bien	Bien

! Puntos de control con incidencias

CRITERIO INDICE DE CONSUMO Y/O CAPTURAS: NULO: 0% / BAJO: 25% / MEDIO: 50% / ALTO: 75% / TOTAL: 100%

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas
-----------	------------------	--------------------------------

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS


Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

Certificado de Servicio N° 759-1

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 20 / 09 / 2024

IMÁGENES DE LAS REVISIONES DE LOS PUNTOS DE CONTROL CON INCIDENCIAS

PUNTO DE CONTROL TA-1-1.



OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es mínimo de 3 horas. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del área tratada.
2. Después de transcurrido el plazo de seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

EN CASO DE EMERGENCIA

CISPROQUIM

BOGOTÁ: Tel. +57 1 288 60 12

Certificado de Servicio N° 759-1

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 20 / 09 / 2024

NACIONAL: Tel. 01 8000 91 60 12



Certificado de Servicio N° 765

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 20 / 09 / 2024



ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá · Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE	PRESTA EL SERVICIO
Razón Social : SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL Sede: JI LA LIBERTAD Dirección: KR 87 M 59 01 SUR Municipio: Departamento: Bogotá D.C Tel.: 3102238645	ECOFLORA SAS CRA 3 #120-24 11001 Bogotá · Bogotá D.C Concepto sanitario: SQ07C003934

1 TRATAMIENTOS

LAVADO TANQUES

Segun normatividad vigente: El decreto 1575 de 2007 de agua potable en su Artículo 10 reza: Todo usuario es responsable de mantener en condiciones sanitarias adecuadas las instalaciones de distribución y almacenamiento de agua para consumo humano a nivel intradomiciliario, para lo cual, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

Lavar y desinfectar tanques de almacenamiento, como mínimo cada seis (6) meses, mantener en adecuadas condiciones de operación la acometida y las redes internas domiciliarias para preservar la calidad del agua suministrada y de esta manera, ayudar a evitar problemas de salud pública y en edificios públicos y privados, conjuntos habitacionales, fábricas de alimentos, hospitales, hoteles, colegios, cárceles y demás edificaciones que conglomeren individuos, los responsables del mantenimiento y conservación locativa, deberán realizar el lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua para consumo humano, como mínimo cada seis (6) meses. La autoridad sanitaria podrá realizar inspección cuando lo considere pertinente.

MÉTODO DE CONTROL: Químico

FECHA Y HORARIO	CONTRATO
20/09/24 11:08 - 13:17 Número de días de validez: 30 Fecha de validez: marzo - 2025	Contrato N°: 359-2024. Caduca: 17/03/2025

PRODUCTOS UTILIZADOS							
Nombre comercial	N° registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote
LAVADO TANQUES							
PYAM 200 TABLETAS (Dicloro isocianurato de sodio)		No aplica	Disolución en agua	1 tableta/lt	2 uds		G-395

N/A: Esta sigla significa NO APLICA, y se verá reflejada en aquellos campos de productos o servicios que no están catalogados como biocidas o insecticidas y que por tal razón no poseen información de dosificación %, No. Registro, plazo de seguridad, método de aplicación, lote.

INCIDENCIAS:

En el momento de refrescar el flotador el se.rompe ya que estaba lleno de agua se reporta el daño con la corrdinadora de el jardín



Certificado de Servicio N° 765

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 20 / 09 / 2024



El tanque se pone a llenar y se evidencia que el agua viene con tierra



Se realiza el cambio de embolo de ingreso se tanque el tanque queda llenando y funcionando sin novedad



NOTA DE NOTIFICACIÓN DE BIOCIDAS

Recibí del Cliente

Nombre y C.C.: Sandra Milena Cardenas Rios

52756077

20/09/2024 13:17

Nombre y firma del Responsable Técnico

CAROLINA GÓMEZ

C.C.: 1020804590

Nombre y firma del Técnico Aplicador

NESTOR RAFAEL BELTRAN RUIZ

C.C.: 1015399209

Certificado de Servicio N° 765

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 20 / 09 / 2024


ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá - Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☐ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: JI LA LIBERTAD

Punto de control: Tanque aéreo

Zona	Código	Producto y Consumo	Estado de conservación	Capacidad del tanque	Estado de la tapa	Estado de la valvula	Estado tubería de entrada	Estado tubería de salida
	! TA-1-1		Bien	1000 L	Bien	Bien	Bien	Bien
OBSERVACIONES: Se cae el flotador cuando se refriega								

	! TA-1-2		Bien	1000 L	Bien	Bien	Bien	Bien
OBSERVACIONES: Cuando se pone a llenar el tanque el agua viene con tierra								
! Puntos de control con incidencias								
CRITERIO INDICE DE CONSUMO Y/O CAPTURAS: NULO: 0% / BAJO: 25% / MEDIO: 50% / ALTO: 75% / TOTAL: 100%								

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas
No se capturaron especies		

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

IMÁGENES DE LAS REVISIONES DE LOS PUNTOS DE CONTROL CON INCIDENCIAS

Certificado de Servicio N° 765

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 20 / 09 / 2024



ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá - Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

PUNTO DE CONTROL TA-1-2.




Certificado de Servicio N° 765

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 20 / 09 / 2024


ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá - Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

PUNTO DE CONTROL TA-1-1.



OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es mínimo de 3 horas. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del área tratada.
2. Después de transcurrido el plazo de seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

EN CASO DE EMERGENCIA

CISPROQUIM

BOGOTÁ: Tel. +57 1 288 60 12

NACIONAL: Tel. 01 8000 91 60 12

Certificado de Servicio N° 763

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 20 / 09 / 2024



DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE	PRESTA EL SERVICIO
Razón Social : SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL Sede: JI JAIRO ANIBAL NIÑO Dirección: KR 79 B 41 B 34 SUR Municipio: Departamento: Bogotá D.C Tel.: 3102238645	ECOFLORA SAS CRA 3 #120-24 11001 Bogotá · Bogotá D.C Concepto sanitario: SQ07C003934


1 TRATAMIENTOS
<div><div></div><div>LAVADO TANQUES Segun normatividad vigente: El decreto 1575 de 2007 de agua potable en su Artículo 10 reza: Todo usuario es responsable de mantener en condiciones sanitarias adecuadas las instalaciones de distribución y almacenamiento de agua para consumo humano a nivel intradomiciliario, para lo cual, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: Lavar y desinfectar tanques de almacenamiento, como mínimo cada seis (6) meses, mantener en adecuadas condiciones de operación la acometida y las redes internas domiciliarias para preservar la calidad del agua suministrada y de esta manera, ayudar a evitar problemas de salud pública y en edificios públicos y privados, conjuntos habitacionales, fábricas de alimentos, hospitales, hoteles, colegios, cárceles y demás edificaciones que conglomeren individuos, los responsables del mantenimiento y conservación locativa, deberán realizar el lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua para consumo humano, como mínimo cada seis (6) meses. La autoridad sanitaria podrá realizar inspección cuando lo considere pertinente. MÉTODO DE CONTROL: Químico</div></div>

FECHA Y HORARIO	CONTRATO
20/09/24 14:00 - 15:11 Número de días de validez: 30 Fecha de validez: marzo - 2024	Contrato N°: 357-2024. Caduca: 17/03/2025

PRODUCTOS UTILIZADOS							
Nombre comercial	N° registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote
Monitorización/Revisiones							
PYAM 200 TABLETAS (Dicloro isocianurato de sodio)		No aplica	Otros	1 tableta/lt	2 uds		G-395

N/A: Esta sigla significa NO APLICA, y se verá reflejada en aquellos campos de productos o servicios que no están catalogados como biocidas o insecticidas y que por tal razón no poseen información de dosificación %, No. Registro, plazo de seguridad, método de aplicación, lote.

NOTA DE NOTIFICACIÓN DE BIOCIDAS

		
Recibí del Cliente Nombre y C.C.: Rosa Susana Torres Luque 52934727 20/09/2024 15:11	Nombre y firma del Responsable Técnico CAROLINA GÓMEZ C.C.: 1020804590	Nombre y firma del Técnico Aplicador NESTOR RAFAEL BELTRAN RUIZ C.C.: 1015399209

Certificado de Servicio N° 763

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 20 / 09 / 2024


ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá - Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☐ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: JI JAIRO ANIBAL NIÑO

Punto de control: Tanque aéreo

Zona	Código	Producto y Consumo	Estado de conservación	Capacidad del tanque	Estado de la tapa	Estado de la valvula	Estado tubería de entrada	Estado tubería de salida
	! TA-1-1		Bien	1000 L	Bien	Bien	Bien	Bien
	! TA-1-2		Bien	1000 L	Bien	Bien	Bien	Bien

! Puntos de control con incidencias

CRITERIO INDICE DE CONSUMO Y/O CAPTURAS: NULO: 0% / BAJO: 25% / MEDIO: 50% / ALTO: 75% / TOTAL: 100%

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas
-----------	------------------	--------------------------------

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie


IMÁGENES DE LAS REVISIONES DE LOS PUNTOS DE CONTROL CON INCIDENCIAS

Certificado de Servicio N° 763

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 20 / 09 / 2024


ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá - Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

PUNTO DE CONTROL TA-1-1.



Certificado de Servicio N° 763

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 20 / 09 / 2024



ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá - Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

PUNTO DE CONTROL TA-1-2.



OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es mínimo de 3 horas. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del área tratada.
2. Después de transcurrido el plazo de seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

EN CASO DE EMERGENCIA
CISPROQUIM
BOGOTÁ: Tel. +57 1 288 60 12
NACIONAL: Tel. 01 8000 91 60 12

Certificado de Servicio N° 764

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 20 / 09 / 2024



DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE	PRESTA EL SERVICIO
Razón Social : SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL Sede: CP CAMILO TORRES Dirección: CL 52 A 71 20 Municipio: Departamento: Bogotá D.C Tel.: 3102238645	ECOFLORA SAS CRA 3 #120-24 11001 Bogotá · Bogotá D.C Concepto sanitario: SQ07C003934

1 TRATAMIENTOS
<div><div></div><div>LAVADO TANQUES Segun normatividad vigente: El decreto 1575 de 2007 de agua potable en su Artículo 10 reza: Todo usuario es responsable de mantener en condiciones sanitarias adecuadas las instalaciones de distribución y almacenamiento de agua para consumo humano a nivel intradomiciliario, para lo cual, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: Lavar y desinfectar tanques de almacenamiento, como mínimo cada seis (6) meses, mantener en adecuadas condiciones de operación la acometida y las redes internas domiciliarias para preservar la calidad del agua suministrada y de esta manera, ayudar a evitar problemas de salud pública y en edificios públicos y privados, conjuntos habitacionales, fábricas de alimentos, hospitales, hoteles, colegios, cárceles y demás edificaciones que conglomeren individuos, los responsables del mantenimiento y conservación locativa, deberán realizar el lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua para consumo humano, como mínimo cada seis (6) meses. La autoridad sanitaria podrá realizar inspección cuando lo considere pertinente. MÉTODO DE CONTROL: Químico</div></div>

FECHA Y HORARIO	CONTRATO
20/09/24 15:37 - 16:41 Número de días de validez: 30 Fecha de validez: marzo - 2025	Contrato N°: 358-2024. Caduca: 17/03/2025

PRODUCTOS UTILIZADOS							
Nombre comercial	N° registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote
LAVADO TANQUES							
PYAM 200 TABLETAS (Dicloro isocianurato de sodio)		No aplica	Otros	1 tableta/lt	2 uds		G-395

N/A: Esta sigla significa NO APLICA, y se verá reflejada en aquellos campos de productos o servicios que no están catalogados como biocidas o insecticidas y que por tal razón no poseen información de dosificación %, No. Registro, plazo de seguridad, método de aplicación, lote.

NOTA DE NOTIFICACIÓN DE BIOCIDAS

Recibí del Cliente Nombre y C.C.: Nini Johana Jimenez 25221709 20/09/2024 16:41	Nombre y firma del Responsable Técnico CAROLINA GÓMEZ C.C.: 1020804590	Nombre y firma del Técnico Aplicador NESTOR RAFAEL BELTRAN RUIZ C.C.: 1015399209

Certificado de Servicio N° 764

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 20 / 09 / 2024


ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá - Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☐ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: CP CAMILO TORRES

Punto de control: Tanque aéreo

Zona	Código	Producto y Consumo	Estado de conservación	Capacidad del tanque	Estado de la tapa	Estado de la valvula	Estado tubería de entrada	Estado tubería de salida
	! TA-1-1		Bien	1000 L	Bien	Bien	Bien	Bien
	! TA-1-2		Bien	1000 L	Bien	Bien	Bien	Bien

! Puntos de control con incidencias

CRITERIO INDICE DE CONSUMO Y/O CAPTURAS: NULO: 0% / BAJO: 25% / MEDIO: 50% / ALTO: 75% / TOTAL: 100%

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas
-----------	------------------	--------------------------------

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

IMÁGENES DE LAS REVISIONES DE LOS PUNTOS DE CONTROL CON INCIDENCIAS

Certificado de Servicio N° 764

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 20 / 09 / 2024



ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá - Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

PUNTO DE CONTROL TA-1-2.




Certificado de Servicio N° 764

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 20 / 09 / 2024



ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá - Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

PUNTO DE CONTROL TA-1-1.



OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es mínimo de 3 horas. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del área tratada.
2. Después de transcurrido el plazo de seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

EN CASO DE EMERGENCIA
CISPROQUIM
BOGOTÁ: Tel. +57 1 288 60 12
NACIONAL: Tel. 01 8000 91 60 12

Certificado de Servicio N° 761

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 20 / 09 / 2024


ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá · Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE	PRESTA EL SERVICIO
Razón Social : SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL Sede: JI CANDELARIA Dirección: CRA 49 C BIS A # 68 B 07 SUR Municipio: Departamento: Bogotá D.C Tel.: 3102238645	ECOFLORA SAS CRA 3 #120-24 11001 Bogotá · Bogotá D.C Concepto sanitario: SQ07C003934


1 TRATAMIENTOS
<div><div></div><div>LAVADO TANQUES Segun normatividad vigente: El decreto 1575 de 2007 de agua potable en su Artículo 10 reza: Todo usuario es responsable de mantener en condiciones sanitarias adecuadas las instalaciones de distribución y almacenamiento de agua para consumo humano a nivel intradomiciliario, para lo cual, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: Lavar y desinfectar tanques de almacenamiento, como mínimo cada seis (6) meses, mantener en adecuadas condiciones de operación la acometida y las redes internas domiciliarias para preservar la calidad del agua suministrada y de esta manera, ayudar a evitar problemas de salud pública y en edificios públicos y privados, conjuntos habitacionales, fábricas de alimentos, hospitales, hoteles, colegios, cárceles y demás edificaciones que conglomeren individuos, los responsables del mantenimiento y conservación locativa, deberán realizar el lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua para consumo humano, como mínimo cada seis (6) meses. La autoridad sanitaria podrá realizar inspección cuando lo considere pertinente. MÉTODO DE CONTROL: Químico</div></div>

FECHA Y HORARIO	CONTRATO
20/09/24 16:02 - 17:46 Número de días de validez: 30 Fecha de validez: marzo - 2025	Contrato N°: 355-2024. Caduca: 17/03/2025

PRODUCTOS UTILIZADOS							
Nombre comercial	N° registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote
LAVADO TANQUES							
PYAM 200 TABLETAS (Dicloro isocianurato de sodio)		No aplica	Disolución en agua	1 tableta/lt	5 uds		G-395

N/A: Esta sigla significa NO APLICA, y se verá reflejada en aquellos campos de productos o servicios que no están catalogados como biocidas o insecticidas y que por tal razón no poseen información de dosificación %, No. Registro, plazo de seguridad, método de aplicación, lote.

NOTA DE NOTIFICACIÓN DE BIOCIDAS

		
Recibí del Cliente Nombre y C.C.: José Diego pinto 1049794961 20/09/2024 17:46	Nombre y firma del Responsable Técnico CAROLINA GÓMEZ C.C.: 1020804590	Nombre y firma del Técnico Aplicador OSCAR ARMANDO RODRIGUEZ RIVERA C.C.: 1026558203

Certificado de Servicio N° 761

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 20 / 09 / 2024



ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá - Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☐ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: JI CANDELARIA

Punto de control: Tanque
subterráneo

Zona	Código	Producto y Consumo	Estado de conservación	Capacidad	Estado del paredes y techos	Estado de la valvula	Estado de las bombas	Estado de las tuberías internas	Estado de las tuberías externas
	! TSub-1		Bien	36 m3	Bien	Bien	Bien	Bien	Bien

! Puntos de control con incidencias

CRITERIO INDICE DE CONSUMO Y/O CAPTURAS: NULO: 0% / BAJO: 25% / MEDIO: 50% / ALTO: 75% / TOTAL: 100%

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas
-----------	------------------	--------------------------------

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

IMÁGENES DE LAS REVISIONES DE LOS PUNTOS DE CONTROL CON INCIDENCIAS

PUNTO DE CONTROL TSub-1.



Certificado de Servicio N° 761

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 20 / 09 / 2024



ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá - Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934



Certificado de Servicio N° 761

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 20 / 09 / 2024



OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es mínimo de 3 horas. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del área tratada.
2. Después de transcurrido el plazo de seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

EN CASO DE EMERGENCIA

CISPROQUIM

BOGOTÁ: Tel. +57 1 288 60 12

NACIONAL: Tel. 01 8000 91 60 12

Certificado de Servicio N° 760

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 20 / 09 / 2024


ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá · Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE	PRESTA EL SERVICIO
Razón Social : SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL Sede: RONDON NIÑO JESÚS Dirección: cra 22 # 68 C 05 sur Municipio: Departamento: Bogotá D.C Tel.: 3102238645	ECOFLORA SAS CRA 3 #120-24 11001 Bogotá · Bogotá D.C Concepto sanitario: SQ07C003934


1 TRATAMIENTOS
<div><div></div><div>LAVADO TANQUES Segun normatividad vigente: El decreto 1575 de 2007 de agua potable en su Artículo 10 reza: Todo usuario es responsable de mantener en condiciones sanitarias adecuadas las instalaciones de distribución y almacenamiento de agua para consumo humano a nivel intradomiciliario, para lo cual, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: Lavar y desinfectar tanques de almacenamiento, como mínimo cada seis (6) meses, mantener en adecuadas condiciones de operación la acometida y las redes internas domiciliarias para preservar la calidad del agua suministrada y de esta manera, ayudar a evitar problemas de salud pública y en edificios públicos y privados, conjuntos habitacionales, fábricas de alimentos, hospitales, hoteles, colegios, cárceles y demás edificaciones que conglomeren individuos, los responsables del mantenimiento y conservación locativa, deberán realizar el lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua para consumo humano, como mínimo cada seis (6) meses. La autoridad sanitaria podrá realizar inspección cuando lo considere pertinente. MÉTODO DE CONTROL: Químico</div></div>

FECHA Y HORARIO	CONTRATO
20/09/24 18:57 - 19:47 Número de días de validez: 30 Fecha de validez: marzo - 2025	Contrato N°: 354-2024. Caduca: 17/03/2025

PRODUCTOS UTILIZADOS							
Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote
Monitorización/Revisiones							
PYAM 200 TABLETAS (Dicloro isocianurato de sodio)		No aplica	Otros	1 tableta/lt	10 uds		

N/A: Esta sigla significa NO APLICA, y se verá reflejada en aquellos campos de productos o servicios que no están catalogados como biocidas o insecticidas y que por tal razón no poseen información de dosificación %, No. Registro, plazo de seguridad, método de aplicación, lote.

NOTA DE NOTIFICACIÓN DE BIOCIDAS

		
Recibí del Cliente	Nombre y firma del Responsable Técnico	Nombre y firma del Técnico Aplicador
Nombre y C.C.: Carolina lazo 1033789610	CAROLINA GÓMEZ	OSCAR ARMANDO RODRIGUEZ RIVERA
20/09/2024 19:47	C.C.: 1020804590	C.C.: 1026558203

Certificado de Servicio N° 760

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 20 / 09 / 2024



ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá - Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☐ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: RONDON NIÑO JESÚS

Punto de control: Tanque
subterráneo

Zona	Código	Producto y Consumo	Estado de conservación	Capacidad	Estado del paredes y techos	Estado de la valvula	Estado de las bombas	Estado de las tuberías internas	Estado de las tuberías externas
	! TSub-1		Bien	10 m3	Bien	Bien	Bien	Bien	Bien

! Puntos de control con incidencias

CRITERIO INDICE DE CONSUMO Y/O CAPTURAS: NULO: 0% / BAJO: 25% / MEDIO: 50% / ALTO: 75% / TOTAL: 100%

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas
-----------	------------------	--------------------------------

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

IMÁGENES DE LAS REVISIONES DE LOS PUNTOS DE CONTROL CON INCIDENCIAS

PUNTO DE CONTROL TSub-1.



Certificado de Servicio N° 760

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 20 / 09 / 2024


ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá - Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934



Certificado de Servicio N° 760

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 20 / 09 / 2024



OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es mínimo de 3 horas. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del área tratada.
2. Después de transcurrido el plazo de seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

EN CASO DE EMERGENCIA

CISPROQUIM

BOGOTÁ: Tel. +57 1 288 60 12

NACIONAL: Tel. 01 8000 91 60 12

Certificado de Servicio N° 766

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 23 / 09 / 2024


ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá · Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE	PRESTA EL SERVICIO
Razón Social : SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL Sede: CP LA MARIA Dirección: Carrera 3 A No. 10-26 Sur Municipio: Departamento: Bogotá D.C Tel.: 3102238645	ECOFLORA SAS CRA 3 #120-24 11001 Bogotá · Bogotá D.C Concepto sanitario: SQ07C003934

1 TRATAMIENTOS

LAVADO TANQUES

Segun normatividad vigente: El decreto 1575 de 2007 de agua potable en su Artículo 10 reza: Todo usuario es responsable de mantener en condiciones sanitarias adecuadas las instalaciones de distribución y almacenamiento de agua para consumo humano a nivel intradomiciliario, para lo cual, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

Lavar y desinfectar tanques de almacenamiento, como mínimo cada seis (6) meses, mantener en adecuadas condiciones de operación la acometida y las redes internas domiciliarias para preservar la calidad del agua suministrada y de esta manera, ayudar a evitar problemas de salud pública y en edificios públicos y privados, conjuntos habitacionales, fábricas de alimentos, hospitales, hoteles, colegios, cárceles y demás edificaciones que conglomeren individuos, los responsables del mantenimiento y conservación locativa, deberán realizar el lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua para consumo humano, como mínimo cada seis (6) meses. La autoridad sanitaria podrá realizar inspección cuando lo considere pertinente.

MÉTODO DE CONTROL: Químico

FECHA Y HORARIO	CONTRATO
23/09/24 09:37 - 13:45 Número de días de validez: 30 Fecha de validez: marzo - 2025	Contrato N°: 360-2024. Caduca: 17/03/2025


PRODUCTOS UTILIZADOS							
Nombre comercial	N° registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote
LAVADO TANQUES							
PYAM 200 TABLETAS (Dicloro isocianurato de sodio)		No aplica	Disolución en agua	1 tableta/lt	10 uds		G-395

N/A: Esta sigla significa NO APLICA, y se verá reflejada en aquellos campos de productos o servicios que no están catalogados como biocidas o insecticidas y que por tal razón no poseen información de dosificación %, No. Registro, plazo de seguridad, método de aplicación, lote.

NOTA DE NOTIFICACIÓN DE BIOCIDAS



Recibí del Cliente
Nombre y C.C.:
23/09/2024 13:45



Nombre y firma del Responsable Técnico
CAROLINA GÓMEZ
C.C.: 1020804590



Nombre y firma del Técnico Aplicador
NESTOR RAFAEL BELTRAN RUIZ
C.C.: 1015399209

Certificado de Servicio N° 766

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 23 / 09 / 2024



ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá - Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☐ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: CP LA MARIA
Punto de control: Tanque aéreo

Zona	Código	Producto y Consumo	Estado de conservación	Capacidad del tanque	Estado de la tapa	Estado de la valvula	Estado tubería de entrada	Estado tubería de salida
	! TA-1-1		Bien	1000 L	Bien	Bien	Bien	Bien
	! TA-1-2		Bien	1000 L	Bien	Bien	Bien	Bien
	! TA-1-3		Bien	1000 L	Bien	Bien	Bien	Bien
	! TA-1-4		Bien	1000 L	Bien	Bien	Bien	Bien
	! TA-1-5		Bien	1000 L	Bien	Bien	Bien	Bien
	! TA-1-6		Bien	1000 L	Bien	Bien	Bien	Bien
	! TA-1-7		Bien	1000 L	Bien	Bien	Bien	Bien
	! TA-1-8		Bien	1000 L	Bien	Bien	Bien	Bien
	! TA-1-9		Bien	1000 L	Bien	Bien	Bien	Bien
	! TA-1-10		Bien	1000 L	Bien	Bien	Bien	Bien

! Puntos de control con incidencias
CRITERIO INDICE DE CONSUMO Y/O CAPTURAS: NULO: 0% / BAJO: 25% / MEDIO: 50% / ALTO: 75% / TOTAL: 100%

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas
-----------	------------------	--------------------------------

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

IMÁGENES DE LAS REVISIONES DE LOS PUNTOS DE CONTROL CON INCIDENCIAS

Certificado de Servicio N° 766

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 23 / 09 / 2024



ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá - Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

PUNTO DE CONTROL TA-1-7.



PUNTO DE CONTROL TA-1-8.



Certificado de Servicio N° 766

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 23 / 09 / 2024


ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá - Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

PUNTO DE CONTROL TA-1-10.




Certificado de Servicio N° 766

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 23 / 09 / 2024



ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá - Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

PUNTO DE CONTROL TA-1-4.




Certificado de Servicio N° 766

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 23 / 09 / 2024


ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá - Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

PUNTO DE CONTROL TA-1-5.




Certificado de Servicio N° 766

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 23 / 09 / 2024



ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá - Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

PUNTO DE CONTROL TA-1-6.



PUNTO DE CONTROL TA-1-1.




Certificado de Servicio N° 766

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 23 / 09 / 2024


ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá - Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

PUNTO DE CONTROL TA-1-2.



Certificado de Servicio N° 766

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 23 / 09 / 2024


ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá - Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

PUNTO DE CONTROL TA-1-3.



OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es mínimo de 3 horas. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del área tratada.
2. Después de transcurrido el plazo de seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

EN CASO DE EMERGENCIA

CISPROQUIM

BOGOTÁ: Tel. +57 1 288 60 12

NACIONAL: Tel. 01 8000 91 60 12

Certificado de Servicio N° 773

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 23 / 09 / 2024


ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá · Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE	PRESTA EL SERVICIO
Razón Social : SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL Sede: 233-JINF-SDIS-CALIXTO TORRES- Dirección: KR 65 4 17 Municipio: Departamento: Bogotá D.C Tel.: 3102238645	ECOFLORA SAS CRA 3 #120-24 11001 Bogotá · Bogotá D.C Concepto sanitario: SQ07C003934

1 TRATAMIENTOS
<div><div></div><div>LAVADO TANQUES Segun normatividad vigente: El decreto 1575 de 2007 de agua potable en su Artículo 10 reza: Todo usuario es responsable de mantener en condiciones sanitarias adecuadas las instalaciones de distribución y almacenamiento de agua para consumo humano a nivel intradomiciliario, para lo cual, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: Lavar y desinfectar tanques de almacenamiento, como mínimo cada seis (6) meses, mantener en adecuadas condiciones de operación la acometida y las redes internas domiciliarias para preservar la calidad del agua suministrada y de esta manera, ayudar a evitar problemas de salud pública y en edificios públicos y privados, conjuntos habitacionales, fábricas de alimentos, hospitales, hoteles, colegios, cárceles y demás edificaciones que conglomeren individuos, los responsables del mantenimiento y conservación locativa, deberán realizar el lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua para consumo humano, como mínimo cada seis (6) meses. La autoridad sanitaria podrá realizar inspección cuando lo considere pertinente. MÉTODO DE CONTROL: Químico</div></div>

FECHA Y HORARIO	CONTRATO
23/09/24 13:13 - 14:39 Número de días de validez: 30 Fecha de validez: marzo - 2025	Contrato N°: 365-2024. Caduca: 22/03/2025

PRODUCTOS UTILIZADOS							
Nombre comercial	N° registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote
Monitorización/Revisiones							
PYAM 200 TABLETAS (Dicloro isocianurato de sodio)		No aplica	Otros	1 tableta/lt	1 uds		
LAVADO TANQUES							
PYAM 200 TABLETAS (Dicloro isocianurato de sodio)		No aplica	Disolución en agua	1 tableta/lt	3 uds		G-395

N/A: Esta sigla significa NO APLICA, y se verá reflejada en aquellos campos de productos o servicios que no están catalogados como biocidas o insecticidas y que por tal razón no poseen información de dosificación %, No. Registro, plazo de seguridad, método de aplicación, lote.

NOTA DE NOTIFICACIÓN DE BIOCIDAS

		
Recibí del Cliente Nombre y C.C.: Alejandra Vasquez 1028780733 23/09/2024 14:39	Nombre y firma del Responsable Técnico CAROLINA GÓMEZ C.C.: 1020804590	Nombre y firma del Técnico Aplicador OSCAR ARMANDO RODRIGUEZ RIVERA C.C.: 1026558203

Certificado de Servicio N° 773

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 23 / 09 / 2024


ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá - Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☐ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: 233-JINF-SDIS-CALIXTO TORRES-

Punto de control: Tanque aéreo

Zona	Código	Producto y Consumo	Estado de conservación	Capacidad del tanque	Estado de la tapa	Estado de la valvula	Estado tubería de entrada	Estado tubería de salida
	! TA-1-1	PYAM 200 TABLETAS 1uds	Bien	1000 L	Bien	Bien	Bien	Bien
	! TA-1-2	PYAM 200 TABLETAS 1uds	Bien	1000 L	Bien	Bien	Bien	Bien
	! TA-1-3	PYAM 200 TABLETAS 1uds	Bien	1000 L	Bien	Bien	Bien	Bien
	! TA-1-4	PYAM 200 TABLETAS 1uds	Bien	1000 L	Bien	Bien	Bien	Bien

! Puntos de control con incidencias

CRITERIO INDICE DE CONSUMO Y/O CAPTURAS: NULO: 0% / BAJO: 25% / MEDIO: 50% / ALTO: 75% / TOTAL: 100%

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas
-----------	------------------	--------------------------------

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

IMÁGENES DE LAS REVISIONES DE LOS PUNTOS DE CONTROL CON INCIDENCIAS

PUNTO DE CONTROL TA-1-4.



Certificado de Servicio N° 773

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 23 / 09 / 2024



PUNTO DE CONTROL TA-1-1.



PUNTO DE CONTROL TA-1-2.



PUNTO DE CONTROL TA-1-3.



OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es mínimo de 3 horas. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del área tratada.
2. Después de transcurrido el plazo de seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Certificado de Servicio N° 773

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 23 / 09 / 2024



EN CASO DE EMERGENCIA
CISPROQUIM
BOGOTÁ: Tel. +57 1 288 60 12
NACIONAL: Tel. 01 8000 91 60 12

Certificado de Servicio N° 774

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 23 / 09 / 2024


ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá · Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE	PRESTA EL SERVICIO
Razón Social : SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL Sede: 238-JINF-SDIS-SATELITE PRIMAVERA- Dirección: KR 41 B 5 57 Municipio: Departamento: Bogotá D.C Tel.: 3102238645	ECOFLORA SAS CRA 3 #120-24 11001 Bogotá · Bogotá D.C Concepto sanitario: SQ07C003934

1 TRATAMIENTOS
<div><div><div></div><div>LAVADO TANQUES</div></div><div>Segun normatividad vigente: El decreto 1575 de 2007 de agua potable en su Artículo 10 reza: Todo usuario es responsable de mantener en condiciones sanitarias adecuadas las instalaciones de distribución y almacenamiento de agua para consumo humano a nivel intradomiciliario, para lo cual, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: Lavar y desinfectar tanques de almacenamiento, como mínimo cada seis (6) meses, mantener en adecuadas condiciones de operación la acometida y las redes internas domiciliarias para preservar la calidad del agua suministrada y de esta manera, ayudar a evitar problemas de salud pública y en edificios públicos y privados, conjuntos habitacionales, fábricas de alimentos, hospitales, hoteles, colegios, cárceles y demás edificaciones que conglomeren individuos, los responsables del mantenimiento y conservación locativa, deberán realizar el lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua para consumo humano, como mínimo cada seis (6) meses. La autoridad sanitaria podrá realizar inspección cuando lo considere pertinente. MÉTODO DE CONTROL: Químico</div></div>

FECHA Y HORARIO	CONTRATO
23/09/24 16:16 - 16:18 Número de días de validez: 30 Fecha de validez: marzo - 2025	Contrato N°: 366-2024. Caduca: 22/03/2025

PRODUCTOS UTILIZADOS							
Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote
Monitorización/Revisiones							
PYAM 200 TABLETAS (Dicloro isocianurato de sodio)		No aplica	Otros	1 tableta/lt	1 uds		

N/A: Esta sigla significa NO APLICA, y se verá reflejada en aquellos campos de productos o servicios que no están catalogados como biocidas o insecticidas y que por tal razón no poseen información de dosificación %, No. Registro, plazo de seguridad, método de aplicación, lote.

NOTA DE NOTIFICACIÓN DE BIOCIDAS

		
Recibí del Cliente	Nombre y firma del Responsable Técnico	Nombre y firma del Técnico Aplicador
Nombre y C.C.: Dayan Rodríguez Romero 52906060	CAROLINA GÓMEZ	OSCAR ARMANDO RODRIGUEZ RIVERA
23/09/2024 16:18	C.C.: 1020804590	C.C.: 1026558203

Certificado de Servicio N° 774

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 23 / 09 / 2024


ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá - Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☐ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: 238-JINF-SDIS-SATELITE PRIMAVERA-

Punto de control: Tanque aéreo

Zona	Código	Producto y Consumo	Estado de conservación	Capacidad del tanque	Estado de la tapa	Estado de la valvula	Estado tubería de entrada	Estado tubería de salida
------	--------	--------------------	------------------------	----------------------	-------------------	----------------------	---------------------------	--------------------------

! TA-1-1	PYAM 200 TABLETAS 1uds	Bien	2000 L	Bien	Bien	Bien	Bien	Bien
----------	---------------------------	------	--------	------	------	------	------	------

OBSERVACIONES: Hay gotera en tubería de abastecimiento del tanque de agua potable aéreo

! Puntos de control con incidencias

CRITERIO INDICE DE CONSUMO Y/O CAPTURAS: NULO: 0% / BAJO: 25% / MEDIO: 50% / ALTO: 75% / TOTAL: 100%

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas
-----------	------------------	--------------------------------

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

IMÁGENES DE LAS REVISIONES DE LOS PUNTOS DE CONTROL CON INCIDENCIAS

PUNTO DE CONTROL TA-1-1.



Certificado de Servicio N° 774

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 23 / 09 / 2024



OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es mínimo de 3 horas. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del área tratada.
2. Después de transcurrido el plazo de seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

EN CASO DE EMERGENCIA

CISPROQUIM

BOGOTÁ: Tel. +57 1 288 60 12

NACIONAL: Tel. 01 8000 91 60 12

Certificado de Servicio N° 762

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 24 / 09 / 2024


ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá · Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE	PRESTA EL SERVICIO
Razón Social : SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL Sede: SERVICIO DE DESARROLLO INTEGRAL Y DIFERENCIAL (SEDID) Dirección: CARRERA 35 No. 10-35 Municipio: Departamento: Bogotá D.C Tel.: 3102238645	ECOFLORA SAS CRA 3 #120-24 11001 Bogotá · Bogotá D.C Concepto sanitario: SQ07C003934

1 TRATAMIENTOS
<div><div></div><div>LAVADO TANQUES Según normatividad vigente: El decreto 1575 de 2007 de agua potable en su Artículo 10 reza: Todo usuario es responsable de mantener en condiciones sanitarias adecuadas las instalaciones de distribución y almacenamiento de agua para consumo humano a nivel intradomiciliario, para lo cual, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: Lavar y desinfectar tanques de almacenamiento, como mínimo cada seis (6) meses, mantener en adecuadas condiciones de operación la acometida y las redes internas domiciliarias para preservar la calidad del agua suministrada y de esta manera, ayudar a evitar problemas de salud pública y en edificios públicos y privados, conjuntos habitacionales, fábricas de alimentos, hospitales, hoteles, colegios, cárceles y demás edificaciones que conglomeren individuos, los responsables del mantenimiento y conservación locativa, deberán realizar el lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua para consumo humano, como mínimo cada seis (6) meses. La autoridad sanitaria podrá realizar inspección cuando lo considere pertinente. MÉTODO DE CONTROL: Químico</div></div>

FECHA Y HORARIO	CONTRATO
24/09/24 10:31 - 10:34 Número de días de validez: 30 Fecha de validez: marzo - 2025	Contrato N°: 356-2024. Caduca: 17/03/2025

PRODUCTOS UTILIZADOS							
Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote
Monitorización/Revisiones							
PYAM 200 TABLETAS (Dicloro isocianurato de sodio)		No aplica	Otros	1 tableta/lt	10 uds		

N/A: Esta sigla significa NO APLICA, y se verá reflejada en aquellos campos de productos o servicios que no están catalogados como biocidas o insecticidas y que por tal razón no poseen información de dosificación %, No. Registro, plazo de seguridad, método de aplicación, lote.

NOTA DE NOTIFICACIÓN DE BIOCIDAS

		
Recibí del Cliente	Nombre y firma del Responsable Técnico	Nombre y firma del Técnico Aplicador
Nombre y C.C.: Josefin Rumboso 49764889	CAROLINA GÓMEZ	OSCAR ARMANDO RODRIGUEZ RIVERA
24/09/2024 10:34	C.C.: 1020804590	C.C.: 1026558203

Certificado de Servicio N° 762

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 24 / 09 / 2024



ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá - Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☐ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: SERVICIO DE DESARROLLO INTEGRAL Y DIFERENCIAL (SEDID)

Punto de control: Tanque subterráneo

Zona	Código	Producto y Consumo	Estado de conservación	Capacidad	Estado del paredes y techos	Estado de la valvula	Estado de las bombas	Estado de las tuberías internas	Estado de las tuberías externas
	! TSub-1	PYAM 200 TABLETAS 10uds	Bien	38 m3	Bien	Bien	Bien	Bien	Bien

! Puntos de control con incidencias

CRITERIO INDICE DE CONSUMO Y/O CAPTURAS: NULO: 0% / BAJO: 25% / MEDIO: 50% / ALTO: 75% / TOTAL: 100%

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS


Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas
No se capturaron especies		

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

IMÁGENES DE LAS REVISIONES DE LOS PUNTOS DE CONTROL CON INCIDENCIAS

PUNTO DE CONTROL TSUB-1.



Certificado de Servicio N° 762

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 24 / 09 / 2024



ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá - Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934



Certificado de Servicio N° 762

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 24 / 09 / 2024



ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá - Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934



Certificado de Servicio N° 762

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 24 / 09 / 2024



OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es mínimo de 3 horas. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del área tratada.
2. Después de transcurrido el plazo de seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

EN CASO DE EMERGENCIA

CISPROQUIM

BOGOTÁ: Tel. +57 1 288 60 12

NACIONAL: Tel. 01 8000 91 60 12

Certificado de Servicio N° 782

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 24 / 09 / 2024



ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá · Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE	PRESTA EL SERVICIO
Razón Social : SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL Sede: 122122-JINF-SDIS-COLINA DE LOS SUEÑOS Dirección: KR 54 47 A 18 SUR Municipio: Departamento: Bogotá D.C Tel.: 3102238645	ECOFLORA SAS CRA 3 #120-24 11001 Bogotá · Bogotá D.C Concepto sanitario: SQ07C003934


1 TRATAMIENTOS
<div><div></div><div>LAVADO TANQUES Segun normatividad vigente: El decreto 1575 de 2007 de agua potable en su Artículo 10 reza: Todo usuario es responsable de mantener en condiciones sanitarias adecuadas las instalaciones de distribución y almacenamiento de agua para consumo humano a nivel intradomiciliario, para lo cual, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: Lavar y desinfectar tanques de almacenamiento, como mínimo cada seis (6) meses, mantener en adecuadas condiciones de operación la acometida y las redes internas domiciliarias para preservar la calidad del agua suministrada y de esta manera, ayudar a evitar problemas de salud pública y en edificios públicos y privados, conjuntos habitacionales, fábricas de alimentos, hospitales, hoteles, colegios, cárceles y demás edificaciones que conglomeren individuos, los responsables del mantenimiento y conservación locativa, deberán realizar el lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua para consumo humano, como mínimo cada seis (6) meses. La autoridad sanitaria podrá realizar inspección cuando lo considere pertinente. MÉTODO DE CONTROL: Químico</div></div>

FECHA Y HORARIO	CONTRATO
24/09/24 12:38 - 14:12 Número de días de validez: 30 Fecha de validez: marzo - 2025	Contrato N°: 369-2024. Caduca: 23/03/2025

PRODUCTOS UTILIZADOS							
Nombre comercial	N° registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote
Monitorización/Revisiones							
PYAM 200 TABLETAS (Dicloro isocianurato de sodio)		No aplica	Otros	1 tableta/lt	1 uds		
LAVADO TANQUES							
PYAM 200 TABLETAS (Dicloro isocianurato de sodio)		No aplica	Disolución en agua	1 tableta/lt	3 uds		G-395

N/A: Esta sigla significa NO APLICA, y se verá reflejada en aquellos campos de productos o servicios que no están catalogados como biocidas o insecticidas y que por tal razón no poseen información de dosificación %, No. Registro, plazo de seguridad, método de aplicación, lote.

NOTA DE NOTIFICACIÓN DE BIOCIDAS

		
Recibí del Cliente Nombre y C.C.: Geidy Yohanna Florez 52487950 24/09/2024 14:12	Nombre y firma del Responsable Técnico CAROLINA GÓMEZ C.C.: 1020804590	Nombre y firma del Técnico Aplicador NESTOR RAFAEL BELTRAN RUIZ C.C.: 1015399209

Certificado de Servicio N° 782

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 24 / 09 / 2024


ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá - Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☐ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: 122122-JINF-SDIS-COLINA DE LOS SUEÑOS

Punto de control: Tanque aéreo

Zona	Código	Producto y Consumo	Estado de conservación	Capacidad del tanque	Estado de la tapa	Estado de la valvula	Estado tubería de entrada	Estado tubería de salida
	! TA-1-1	PYAM 200 TABLETAS 1uds	Bien	1000 L	Bien	Bien	Bien	Bien
	! TA-1-2	PYAM 200 TABLETAS 1uds	Bien	1000 L	Bien	Bien	Bien	Bien
	! TA-1-3	PYAM 200 TABLETAS 1uds	Bien	1000 L	Bien	Bien	Bien	Bien

! Puntos de control con incidencias

CRITERIO INDICE DE CONSUMO Y/O CAPTURAS: NULO: 0% / BAJO: 25% / MEDIO: 50% / ALTO: 75% / TOTAL: 100%

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas
-----------	------------------	--------------------------------

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

Certificado de Servicio N° 782

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 24 / 09 / 2024


ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá - Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

IMÁGENES DE LAS REVISIONES DE LOS PUNTOS DE CONTROL CON INCIDENCIAS

PUNTO DE CONTROL TA-1-2.



PUNTO DE CONTROL TA-1-1.



PUNTO DE CONTROL TA-1-3.



Certificado de Servicio N° 782

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 24 / 09 / 2024



OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es mínimo de 3 horas. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del área tratada.
2. Después de transcurrido el plazo de seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

EN CASO DE EMERGENCIA

CISPROQUIM

BOGOTÁ: Tel. +57 1 288 60 12

NACIONAL: Tel. 01 8000 91 60 12

Certificado de Servicio N° 768

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 24 / 09 / 2024



DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE	PRESTA EL SERVICIO
Razón Social : SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL Sede: CURNN-CENTRO UNICO DE RECEPCION Dirección: AC 1 24 C 10 Municipio: Departamento: Bogotá D.C Tel.: 3102238645	ECOFLORA SAS CRA 3 #120-24 11001 Bogotá · Bogotá D.C Concepto sanitario: SQ07C003934


1 TRATAMIENTOS
<p>LAVADO TANQUES Según normatividad vigente: El decreto 1575 de 2007 de agua potable en su Artículo 10 reza: Todo usuario es responsable de mantener en condiciones sanitarias adecuadas las instalaciones de distribución y almacenamiento de agua para consumo humano a nivel intradomiciliario, para lo cual, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:</p> <p>Lavar y desinfectar tanques de almacenamiento, como mínimo cada seis (6) meses, mantener en adecuadas condiciones de operación la acometida y las redes internas domiciliarias para preservar la calidad del agua suministrada y de esta manera, ayudar a evitar problemas de salud pública y en edificios públicos y privados, conjuntos habitacionales, fábricas de alimentos, hospitales, hoteles, colegios, cárceles y demás edificaciones que conglomeren individuos, los responsables del mantenimiento y conservación locativa, deberán realizar el lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua para consumo humano, como mínimo cada seis (6) meses. La autoridad sanitaria podrá realizar inspección cuando lo considere pertinente.</p> <p>MÉTODO DE CONTROL: Químico</p>

FECHA Y HORARIO	CONTRATO
24/09/24 12:17 - 14:33 Número de días de validez: 30 Fecha de validez: marzo - 2025	Contrato N°: 362-2024. Caduca: 17/03/2025

PRODUCTOS UTILIZADOS							
Nombre comercial	N° registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote
LAVADO TANQUES							
PYAM 200 TABLETAS (Dicloro isocianurato de sodio)		No aplica	Disolución en agua	1 tableta/lt	10 uds		G-395

N/A: Esta sigla significa NO APLICA, y se verá reflejada en aquellos campos de productos o servicios que no están catalogados como biocidas o insecticidas y que por tal razón no poseen información de dosificación %, No. Registro, plazo de seguridad, método de aplicación, lote.

NOTA DE NOTIFICACIÓN DE BIOCIDAS

		
Recibí del Cliente	Nombre y firma del Responsable Técnico	Nombre y firma del Técnico Aplicador
Nombre y C.C.: Luis Leonardo Herrera González 79364671 24/09/2024 14:33	CAROLINA GÓMEZ C.C.: 1020804590	OSCAR ARMANDO RODRIGUEZ RIVERA C.C.: 1026558203

Certificado de Servicio N° 768

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 24 / 09 / 2024



ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá - Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☐ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: CURNN-CENTRO UNICO DE RECEPCION

Punto de control: Tanque
subterráneo

Zona	Código	Producto y Consumo	Estado de conservación	Capacidad	Estado del paredes y techos	Estado de la valvula	Estado de las bombas	Estado de las tuberías internas	Estado de las tuberías externas
	! TSub-1		Bien	38 m3	Bien	Bien	Bien	Bien	Bien

OBSERVACIONES: La membrana del tanque está perforado y manchada

! Puntos de control con incidencias

CRITERIO INDICE DE CONSUMO Y/O CAPTURAS: NULO: 0% / BAJO: 25% / MEDIO: 50% / ALTO: 75% / TOTAL: 100%

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas
-----------	------------------	--------------------------------

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

IMÁGENES DE LAS REVISIONES DE LOS PUNTOS DE CONTROL CON INCIDENCIAS

PUNTO DE CONTROL TSUB-1.



Certificado de Servicio N° 768

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 24 / 09 / 2024



ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá - Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934



Certificado de Servicio N° 768

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 24 / 09 / 2024


ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá - Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934



OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es mínimo de 3 horas. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del área tratada.
2. Después de transcurrido el plazo de seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

EN CASO DE EMERGENCIA

CISPROQUIM

BOGOTÁ: Tel. +57 1 288 60 12

NACIONAL: Tel. 01 8000 91 60 12

Certificado de Servicio N° 781

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 24 / 09 / 2024


ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá · Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE	PRESTA EL SERVICIO
Razón Social : SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL Sede: 176-JINF-SDIS-TUNJUELITO- Dirección: CL 58 A SUR 12 B 11 Municipio: Departamento: Bogotá D.C Tel.: 3102238645	ECOFLORA SAS CRA 3 #120-24 11001 Bogotá · Bogotá D.C Concepto sanitario: SQ07C003934



1 TRATAMIENTOS
<div><div></div><div>LAVADO TANQUES Segun normatividad vigente: El decreto 1575 de 2007 de agua potable en su Artículo 10 reza: Todo usuario es responsable de mantener en condiciones sanitarias adecuadas las instalaciones de distribución y almacenamiento de agua para consumo humano a nivel intradomiciliario, para lo cual, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: Lavar y desinfectar tanques de almacenamiento, como mínimo cada seis (6) meses, mantener en adecuadas condiciones de operación la acometida y las redes internas domiciliarias para preservar la calidad del agua suministrada y de esta manera, ayudar a evitar problemas de salud pública y en edificios públicos y privados, conjuntos habitacionales, fábricas de alimentos, hospitales, hoteles, colegios, cárceles y demás edificaciones que conglomeren individuos, los responsables del mantenimiento y conservación locativa, deberán realizar el lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua para consumo humano, como mínimo cada seis (6) meses. La autoridad sanitaria podrá realizar inspección cuando lo considere pertinente. MÉTODO DE CONTROL: Químico</div></div>

FECHA Y HORARIO	CONTRATO
24/09/24 13:14 - 14:40 Número de días de validez: 30 Fecha de validez: marzo - 2025	Contrato N°: 368-2024. Caduca: 23/03/2025

PRODUCTOS UTILIZADOS							
Nombre comercial	N° registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote
LAVADO TANQUES							
PYAM 200 TABLETAS (Dicloro isocianurato de sodio)		No aplica	Disolución en agua	1 tableta/lt	4 uds		G-395

N/A: Esta sigla significa NO APLICA, y se verá reflejada en aquellos campos de productos o servicios que no están catalogados como biocidas o insecticidas y que por tal razón no poseen información de dosificación %, No. Registro, plazo de seguridad, método de aplicación, lote.

NOTA DE NOTIFICACIÓN DE BIOCIDAS

		
Recibí del Cliente	Nombre y firma del Responsable Técnico	Nombre y firma del Técnico Aplicador
Nombre y C.C.: Fanny Patricia Quejada Mosquera	CAROLINA GÓMEZ	NESTOR RAFAEL BELTRAN RUIZ
52841040	C.C.: 1020804590	C.C.: 1015399209
24/09/2024 14:40		

Certificado de Servicio N° 781

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 24 / 09 / 2024


ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá - Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☐ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: 176-JINF-SDIS-TUNJUELITO-

Punto de control: Tanque aéreo

Zona	Código	Producto y Consumo	Estado de conservación	Capacidad del tanque	Estado de la tapa	Estado de la valvula	Estado tubería de entrada	Estado tubería de salida
	! TA-1-1		Bien	1000 L	Bien	Bien	Bien	Bien
	! TA-1-2		Bien	1000 L	Bien	Bien	Bien	Bien
	! TA-1-3		Bien	1000 L	Bien	Bien	Bien	Bien
	! TA-1-4		Bien	1000 L	Bien	Bien	Bien	Bien

! Puntos de control con incidencias

CRITERIO INDICE DE CONSUMO Y/O CAPTURAS: NULO: 0% / BAJO: 25% / MEDIO: 50% / ALTO: 75% / TOTAL: 100%

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas
-----------	------------------	--------------------------------

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

IMÁGENES DE LAS REVISIONES DE LOS PUNTOS DE CONTROL CON INCIDENCIAS

Certificado de Servicio N° 781

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 24 / 09 / 2024



ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá - Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

PUNTO DE CONTROL TA-1-1.




Certificado de Servicio N° 781

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 24 / 09 / 2024


ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá - Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

PUNTO DE CONTROL TA-1-2.




Certificado de Servicio N° 781

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 24 / 09 / 2024



ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá - Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

PUNTO DE CONTROL TA-1-4.



Certificado de Servicio N° 781

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 24 / 09 / 2024


ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá - Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

PUNTO DE CONTROL TA-1-3.



OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es mínimo de 3 horas. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del área tratada.
2. Después de transcurrido el plazo de seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

EN CASO DE EMERGENCIA

CISPROQUIM

BOGOTÁ: Tel. +57 1 288 60 12

NACIONAL: Tel. 01 8000 91 60 12

Certificado de Servicio N° 780

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 24 / 09 / 2024



DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE	PRESTA EL SERVICIO
Razón Social : SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL Sede: JI SANTA LUCIA Dirección: DIAGONAL 50A# 18B -60 Municipio: Departamento: Bogotá D.C Tel.: 3102238645	ECOFLORA SAS CRA 3 #120-24 11001 Bogotá · Bogotá D.C Concepto sanitario: SQ07C003934

1 TRATAMIENTOS
<div><div></div><div>LAVADO TANQUES Segun normatividad vigente: El decreto 1575 de 2007 de agua potable en su Artículo 10 reza: Todo usuario es responsable de mantener en condiciones sanitarias adecuadas las instalaciones de distribución y almacenamiento de agua para consumo humano a nivel intradomiciliario, para lo cual, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: Lavar y desinfectar tanques de almacenamiento, como mínimo cada seis (6) meses, mantener en adecuadas condiciones de operación la acometida y las redes internas domiciliarias para preservar la calidad del agua suministrada y de esta manera, ayudar a evitar problemas de salud pública y en edificios públicos y privados, conjuntos habitacionales, fábricas de alimentos, hospitales, hoteles, colegios, cárceles y demás edificaciones que conglomeren individuos, los responsables del mantenimiento y conservación locativa, deberán realizar el lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua para consumo humano, como mínimo cada seis (6) meses. La autoridad sanitaria podrá realizar inspección cuando lo considere pertinente. MÉTODO DE CONTROL: Químico</div></div>

FECHA Y HORARIO	CONTRATO
24/09/24 15:08 - 15:47 Número de días de validez: 30 Fecha de validez: marzo - 2025	Contrato N°: 367-2024. Caduca: 23/03/2025

PRODUCTOS UTILIZADOS							
Nombre comercial	N° registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote
Monitorización/Revisiones							
PYAM 200 TABLETAS (Dicloro isocianurato de sodio)		No aplica	Otros	1 tableta/lt	2 uds		G-395

N/A: Esta sigla significa NO APLICA, y se verá reflejada en aquellos campos de productos o servicios que no están catalogados como biocidas o insecticidas y que por tal razón no poseen información de dosificación %, No. Registro, plazo de seguridad, método de aplicación, lote.

NOTA DE NOTIFICACIÓN DE BIOCIDAS

Recibí del Cliente Nombre y C.C.: Karen bautista 1033716406 24/09/2024 15:47	Nombre y firma del Responsable Técnico CAROLINA GÓMEZ C.C.: 1020804590	Nombre y firma del Técnico Aplicador NESTOR RAFAEL BELTRAN RUIZ C.C.: 1015399209

Certificado de Servicio N° 780

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 24 / 09 / 2024


ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá - Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☐ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: JI SANTA LUCIA

Punto de control: Tanque aéreo

Zona	Código	Producto y Consumo	Estado de conservación	Capacidad del tanque	Estado de la tapa	Estado de la valvula	Estado tubería de entrada	Estado tubería de salida
	! TA-1-1		Bien	1000 L	Bien	Bien	Bien	Bien
	! TA-1-2		Bien	1000 L	Bien	Bien	Bien	Bien

! Puntos de control con incidencias

CRITERIO INDICE DE CONSUMO Y/O CAPTURAS: NULO: 0% / BAJO: 25% / MEDIO: 50% / ALTO: 75% / TOTAL: 100%

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas
-----------	------------------	--------------------------------

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie


IMÁGENES DE LAS REVISIONES DE LOS PUNTOS DE CONTROL CON INCIDENCIAS

Certificado de Servicio N° 780

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 24 / 09 / 2024


ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá - Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

PUNTO DE CONTROL TA-1-2.




Certificado de Servicio N° 780

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 24 / 09 / 2024



ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá - Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

PUNTO DE CONTROL TA-1-1.



OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es mínimo de 3 horas. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del área tratada.
2. Después de transcurrido el plazo de seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

EN CASO DE EMERGENCIA

CISPROQUIM

BOGOTÁ: Tel. +57 1 288 60 12

NACIONAL: Tel. 01 8000 91 60 12

Certificado de Servicio N° 785

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 24 / 09 / 2024


ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá · Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE	PRESTA EL SERVICIO
Razón Social : SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL Sede: 122090-JINF-SDIS-HUMBERTO VALENCIA Dirección: KR 82 71 A 35 SUR Municipio: Departamento: Bogotá D.C Tel.: 3102238645	ECOFLORA SAS CRA 3 #120-24 11001 Bogotá · Bogotá D.C Concepto sanitario: SQ07C003934



1 TRATAMIENTOS
<div><div></div><div>LAVADO TANQUES Segun normatividad vigente: El decreto 1575 de 2007 de agua potable en su Artículo 10 reza: Todo usuario es responsable de mantener en condiciones sanitarias adecuadas las instalaciones de distribución y almacenamiento de agua para consumo humano a nivel intradomiciliario, para lo cual, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: Lavar y desinfectar tanques de almacenamiento, como mínimo cada seis (6) meses, mantener en adecuadas condiciones de operación la acometida y las redes internas domiciliarias para preservar la calidad del agua suministrada y de esta manera, ayudar a evitar problemas de salud pública y en edificios públicos y privados, conjuntos habitacionales, fábricas de alimentos, hospitales, hoteles, colegios, cárceles y demás edificaciones que conglomeren individuos, los responsables del mantenimiento y conservación locativa, deberán realizar el lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua para consumo humano, como mínimo cada seis (6) meses. La autoridad sanitaria podrá realizar inspección cuando lo considere pertinente. MÉTODO DE CONTROL: Químico</div></div>

FECHA Y HORARIO	CONTRATO
24/09/24 16:17 - 16:18 Número de días de validez: 30 Fecha de validez: marzo - 2025	Contrato N°: 372-2024. Caduca: 23/03/2025

PRODUCTOS UTILIZADOS							
Nombre comercial	N° registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote
LAVADO TANQUES							
PYAM 200 TABLETAS (Dicloro isocianurato de sodio)		No aplica	Otros	1 tableta/lt	2 uds		G-394

N/A: Esta sigla significa NO APLICA, y se verá reflejada en aquellos campos de productos o servicios que no están catalogados como biocidas o insecticidas y que por tal razón no poseen información de dosificación %, No. Registro, plazo de seguridad, método de aplicación, lote.

NOTA DE NOTIFICACIÓN DE BIOCIDAS

		
Recibí del Cliente Nombre y C.C.: Erika Rodríguez Florez 52162374 24/09/2024 16:18	Nombre y firma del Responsable Técnico CAROLINA GÓMEZ C.C.: 1020804590	Nombre y firma del Técnico Aplicador NESTOR RAFAEL BELTRAN RUIZ C.C.: 1015399209

Certificado de Servicio N° 785

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 24 / 09 / 2024


ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá - Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☐ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: 122090-JINF-SDIS-HUMBERTO VALENCIA

Punto de control: Tanque aéreo

Zona	Código	Producto y Consumo	Estado de conservación	Capacidad del tanque	Estado de la tapa	Estado de la valvula	Estado tubería de entrada	Estado tubería de salida
	! TA-1-1		Bien	1000 L	Bien	Bien	Bien	Bien
	! TA-1-2		Bien	1000 L	Bien	Bien	Bien	Bien

! Puntos de control con incidencias

CRITERIO INDICE DE CONSUMO Y/O CAPTURAS: NULO: 0% / BAJO: 25% / MEDIO: 50% / ALTO: 75% / TOTAL: 100%

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas
-----------	------------------	--------------------------------

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

Certificado de Servicio N° 785

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 24 / 09 / 2024



IMÁGENES DE LAS REVISIONES DE LOS PUNTOS DE CONTROL CON INCIDENCIAS

PUNTO DE CONTROL TA-1-1.



PUNTO DE CONTROL TA-1-2.



OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es mínimo de 3 horas. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del área tratada.
2. Después de transcurrido el plazo de seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

EN CASO DE EMERGENCIA

CISPROQUIM

BOGOTÁ: Tel. +57 1 288 60 12

NACIONAL: Tel. 01 8000 91 60 12

Certificado de Servicio N° 767

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 24 / 09 / 2024


ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá · Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE	PRESTA EL SERVICIO
Razón Social : SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL Sede: HOGAR DE PASO VOTO NACIONAL Dirección: CALLE 12 No. 16-73 Municipio: Departamento: Bogotá D.C Tel.: 3102238645	ECOFLORA SAS CRA 3 #120-24 11001 Bogotá · Bogotá D.C Concepto sanitario: SQ07C003934

1 TRATAMIENTOS
<div><div></div><div>LAVADO TANQUES Según normatividad vigente: El decreto 1575 de 2007 de agua potable en su Artículo 10 reza: Todo usuario es responsable de mantener en condiciones sanitarias adecuadas las instalaciones de distribución y almacenamiento de agua para consumo humano a nivel intradomiciliario, para lo cual, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: Lavar y desinfectar tanques de almacenamiento, como mínimo cada seis (6) meses, mantener en adecuadas condiciones de operación la acometida y las redes internas domiciliarias para preservar la calidad del agua suministrada y de esta manera, ayudar a evitar problemas de salud pública y en edificios públicos y privados, conjuntos habitacionales, fábricas de alimentos, hospitales, hoteles, colegios, cárceles y demás edificaciones que conglomeren individuos, los responsables del mantenimiento y conservación locativa, deberán realizar el lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua para consumo humano, como mínimo cada seis (6) meses. La autoridad sanitaria podrá realizar inspección cuando lo considere pertinente. MÉTODO DE CONTROL: Químico</div></div>

FECHA Y HORARIO	CONTRATO
24/09/24 15:32 - 17:02 Número de días de validez: 30 Fecha de validez: marzo - 2025	Contrato N°: 361-2024. Caduca: 17/03/2025

PRODUCTOS UTILIZADOS							
Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote
Monitorización/Revisiones							
PYAM 200 TABLETAS (Dicloro isocianurato de sodio)		No aplica	Otros	1 tableta/lt	10 uds		

N/A: Esta sigla significa NO APLICA, y se verá reflejada en aquellos campos de productos o servicios que no están catalogados como biocidas o insecticidas y que por tal razón no poseen información de dosificación %, No. Registro, plazo de seguridad, método de aplicación, lote.

NOTA DE NOTIFICACIÓN DE BIOCIDAS

		
Recibí del Cliente	Nombre y firma del Responsable Técnico	Nombre y firma del Técnico Aplicador
Nombre y C.C.: Luisa Fernanda Beltrán Zarate	CAROLINA GÓMEZ	OSCAR ARMANDO RODRIGUEZ RIVERA
52931833	C.C.: 1020804590	C.C.: 1026558203
24/09/2024 17:02		

Certificado de Servicio N° 767

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 24 / 09 / 2024



ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá - Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☐ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: HOGAR DE PASO VOTO NACIONAL

Punto de control: Tanque subterráneo

Zona	Código	Producto y Consumo	Estado de conservación	Capacidad	Estado del paredes y techos	Estado de la valvula	Estado de las bombas	Estado de las tuberías internas	Estado de las tuberías externas
	! TSub-1	PYAM 200 TABLETAS 10uds	Bien	130 m3	Bien	Bien	Bien	Bien	Bien

! Puntos de control con incidencias

CRITERIO INDICE DE CONSUMO Y/O CAPTURAS: NULO: 0% / BAJO: 25% / MEDIO: 50% / ALTO: 75% / TOTAL: 100%

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas
No se capturaron especies		

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

IMÁGENES DE LAS REVISIONES DE LOS PUNTOS DE CONTROL CON INCIDENCIAS

PUNTO DE CONTROL TSUB-1.



24/09/2024 2:04:33 p. m.
1c-23 Carrera 25
Los Mártires
Bogotá
curnn



24/09/2024 4:11:52 p. m.
16-79 Calle 12
Los Mártires
Bogotá
voto nacional



24/09/2024 4:11:55 p. m.
16-79 Calle 12
Los Mártires
Bogotá
voto nacional

Certificado de Servicio N° 767

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 24 / 09 / 2024



Certificado de Servicio N° 767

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 24 / 09 / 2024



OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es mínimo de 3 horas. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del área tratada.
2. Después de transcurrido el plazo de seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

EN CASO DE EMERGENCIA

CISPROQUIM

BOGOTÁ: Tel. +57 1 288 60 12

NACIONAL: Tel. 01 8000 91 60 12

Certificado de Servicio N° 784

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 24 / 09 / 2024


ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá · Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE	PRESTA EL SERVICIO
Razón Social : SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL Sede: 122096-JINF-SDIS-LOS BULLICIOSOS Dirección: KR 87 I 65 19 SUR Municipio: Departamento: Bogotá D.C Tel.: 3102238645	ECOFLORA SAS CRA 3 #120-24 11001 Bogotá · Bogotá D.C Concepto sanitario: SQ07C003934


1 TRATAMIENTOS
<div><div></div><div>LAVADO TANQUES Segun normatividad vigente: El decreto 1575 de 2007 de agua potable en su Artículo 10 reza: Todo usuario es responsable de mantener en condiciones sanitarias adecuadas las instalaciones de distribución y almacenamiento de agua para consumo humano a nivel intradomiciliario, para lo cual, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: Lavar y desinfectar tanques de almacenamiento, como mínimo cada seis (6) meses, mantener en adecuadas condiciones de operación la acometida y las redes internas domiciliarias para preservar la calidad del agua suministrada y de esta manera, ayudar a evitar problemas de salud pública y en edificios públicos y privados, conjuntos habitacionales, fábricas de alimentos, hospitales, hoteles, colegios, cárceles y demás edificaciones que conglomeren individuos, los responsables del mantenimiento y conservación locativa, deberán realizar el lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua para consumo humano, como mínimo cada seis (6) meses. La autoridad sanitaria podrá realizar inspección cuando lo considere pertinente. MÉTODO DE CONTROL: Químico</div></div>

FECHA Y HORARIO	CONTRATO
24/09/24 16:35 - 17:32 Número de días de validez: 30 Fecha de validez: marzo - 2025	Contrato N°: 371-2024. Caduca: 23/03/2025

PRODUCTOS UTILIZADOS							
Nombre comercial	N° registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote
Monitorización/Revisiones							
PYAM 200 TABLETAS (Dicloro isocianurato de sodio)		No aplica	Otros	1 tableta/lt	2 uds		

N/A: Esta sigla significa NO APLICA, y se verá reflejada en aquellos campos de productos o servicios que no están catalogados como biocidas o insecticidas y que por tal razón no poseen información de dosificación %, No. Registro, plazo de seguridad, método de aplicación, lote.

NOTA DE NOTIFICACIÓN DE BIOCIDAS

		
Recibí del Cliente Nombre y C.C.: Marinela ortegon 52254908 24/09/2024 17:32	Nombre y firma del Responsable Técnico CAROLINA GÓMEZ C.C.: 1020804590	Nombre y firma del Técnico Aplicador NESTOR RAFAEL BELTRAN RUIZ C.C.: 1015399209

Certificado de Servicio N° 784

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 24 / 09 / 2024


ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá - Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☐ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: 122096-JINF-SDIS-LOS BULLICIOSOS

Punto de control: Tanque aéreo

Zona	Código	Producto y Consumo	Estado de conservación	Capacidad del tanque	Estado de la tapa	Estado de la valvula	Estado tubería de entrada	Estado tubería de salida
	! TA-1-1	PYAM 200 TABLETAS 1uds	Bien	1000 L	Bien	Bien	Bien	Bien
OBSERVACIONES: Se debe cambiar el sistema de sellado del tanque pues se encuentra en alto estado de oxidación								

	! TA-1-2	PYAM 200 TABLETAS 1uds	Bien	1000 L	Bien	Bien	Bien	Bien
OBSERVACIONES: Se debe cambiar el sistema de sellado del tanque pues se encuentra en alto estado de oxidación								

! Puntos de control con incidencias

CRITERIO INDICE DE CONSUMO Y/O CAPTURAS: NULO: 0% / BAJO: 25% / MEDIO: 50% / ALTO: 75% / TOTAL: 100%

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas
No se capturaron especies		

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

Certificado de Servicio N° 784

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 24 / 09 / 2024


ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá - Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

IMÁGENES DE LAS REVISIONES DE LOS PUNTOS DE CONTROL CON INCIDENCIAS

PUNTO DE CONTROL TA-1-2.



PUNTO DE CONTROL TA-1-1.



OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es mínimo de 3 horas. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del área tratada.
2. Después de transcurrido el plazo de seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

EN CASO DE EMERGENCIA

CISPROQUIM

BOGOTÁ: Tel. +57 1 288 60 12

NACIONAL: Tel. 01 8000 91 60 12

Certificado de Servicio N° 787

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 25 / 09 / 2024


ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá · Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE	PRESTA EL SERVICIO
Razón Social : SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL Sede: MARAVILLAS INFANTILES NUEVA COLOMBIA SUR Dirección: CALLE 70 K #18L 49 SUR Municipio: 111951 BOGOTA / CIUDAD BOLIVAR Departamento: Bogotá D.C Tel.: 3102238645	ECOFLORA SAS CRA 3 #120-24 11001 Bogotá · Bogotá D.C Concepto sanitario: SQ07C003934


1 TRATAMIENTOS
<div><div></div><div>LAVADO TANQUES Según normatividad vigente: El decreto 1575 de 2007 de agua potable en su Artículo 10 reza: Todo usuario es responsable de mantener en condiciones sanitarias adecuadas las instalaciones de distribución y almacenamiento de agua para consumo humano a nivel intradomiciliario, para lo cual, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: Lavar y desinfectar tanques de almacenamiento, como mínimo cada seis (6) meses, mantener en adecuadas condiciones de operación la acometida y las redes internas domiciliarias para preservar la calidad del agua suministrada y de esta manera, ayudar a evitar problemas de salud pública y en edificios públicos y privados, conjuntos habitacionales, fábricas de alimentos, hospitales, hoteles, colegios, cárceles y demás edificaciones que conglomeren individuos, los responsables del mantenimiento y conservación locativa, deberán realizar el lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua para consumo humano, como mínimo cada seis (6) meses. La autoridad sanitaria podrá realizar inspección cuando lo considere pertinente. MÉTODO DE CONTROL: Químico</div></div>

FECHA Y HORARIO	CONTRATO
25/09/24 12:08 - 13:26 Número de días de validez: 30 Fecha de validez: marzo - 2025	Contrato N°: 374-2024. Caduca: 23/03/2025

PRODUCTOS UTILIZADOS							
Nombre comercial	N° registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote
LAVADO TANQUES							
PYAM 200 TABLETAS (Dicloro isocianurato de sodio)		No aplica	Disolución en agua	1 tableta/lt	2 uds		G-395

N/A: Esta sigla significa NO APLICA, y se verá reflejada en aquellos campos de productos o servicios que no están catalogados como biocidas o insecticidas y que por tal razón no poseen información de dosificación %, No. Registro, plazo de seguridad, método de aplicación, lote.

NOTA DE NOTIFICACIÓN DE BIOCIDAS


Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Claudia Giral Riano 52818617
25/09/2024 13:26

Nombre y firma del Responsable Técnico
C.C.:


Nombre y firma del Técnico Aplicador
NESTOR RAFAEL BELTRAN RUIZ
C.C.: 1015399209

Certificado de Servicio N° 787

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 25 / 09 / 2024


ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá - Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☐ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: MARAVILLAS INFANTILES NUEVA COLOMBIA SUR

Punto de control: Tanque aéreo

Zona	Código	Producto y Consumo	Estado de conservación	Capacidad del tanque	Estado de la tapa	Estado de la valvula	Estado tubería de entrada	Estado tubería de salida
	! TA-1-1		Bien	1000 L	Bien	Bien	Bien	Bien
	! TA-1-2		Bien	1000 L	Bien	Bien	Bien	Bien

! Puntos de control con incidencias

CRITERIO INDICE DE CONSUMO Y/O CAPTURAS: NULO: 0% / BAJO: 25% / MEDIO: 50% / ALTO: 75% / TOTAL: 100%

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas
-----------	------------------	--------------------------------

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie


IMÁGENES DE LAS REVISIONES DE LOS PUNTOS DE CONTROL CON INCIDENCIAS

Certificado de Servicio N° 787

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 25 / 09 / 2024


ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá - Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

PUNTO DE CONTROL TA-1-2.




Certificado de Servicio N° 787

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 25 / 09 / 2024


ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá - Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

PUNTO DE CONTROL TA-1-1.



OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es mínimo de 3 horas. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del área tratada.
2. Después de transcurrido el plazo de seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

EN CASO DE EMERGENCIA
CISPROQUIM
BOGOTÁ: Tel. +57 1 288 60 12
NACIONAL: Tel. 01 8000 91 60 12

Certificado de Servicio N° 788

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 25 / 09 / 2024


ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá · Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE	PRESTA EL SERVICIO
Razón Social : SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL Sede: JI LA ESTANCIA Dirección: kra 74g n° 59a 87 sur Municipio: Departamento: Bogotá D.C Tel.: 3102238645	ECOFLORA SAS CRA 3 #120-24 11001 Bogotá · Bogotá D.C Concepto sanitario: SQ07C003934



1 TRATAMIENTOS
<div><div></div><div>LAVADO TANQUES Segun normatividad vigente: El decreto 1575 de 2007 de agua potable en su Artículo 10 reza: Todo usuario es responsable de mantener en condiciones sanitarias adecuadas las instalaciones de distribución y almacenamiento de agua para consumo humano a nivel intradomiciliario, para lo cual, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: Lavar y desinfectar tanques de almacenamiento, como mínimo cada seis (6) meses, mantener en adecuadas condiciones de operación la acometida y las redes internas domiciliarias para preservar la calidad del agua suministrada y de esta manera, ayudar a evitar problemas de salud pública y en edificios públicos y privados, conjuntos habitacionales, fábricas de alimentos, hospitales, hoteles, colegios, cárceles y demás edificaciones que conglomeren individuos, los responsables del mantenimiento y conservación locativa, deberán realizar el lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua para consumo humano, como mínimo cada seis (6) meses. La autoridad sanitaria podrá realizar inspección cuando lo considere pertinente. MÉTODO DE CONTROL: Químico</div></div>

FECHA Y HORARIO	CONTRATO
25/09/24 13:30 - 15:07 Número de días de validez: 30 Fecha de validez: marzo - 2025	Contrato N°: 375-2024. Caduca: 23/03/2025

PRODUCTOS UTILIZADOS							
Nombre comercial	N° registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote
LAVADO TANQUES							
PYAM 200 TABLETAS (Dicloro isocianurato de sodio)		No aplica	Otros	1 tableta/lt	4 uds		G-395

N/A: Esta sigla significa NO APLICA, y se verá reflejada en aquellos campos de productos o servicios que no están catalogados como biocidas o insecticidas y que por tal razón no poseen información de dosificación %, No. Registro, plazo de seguridad, método de aplicación, lote.

NOTA DE NOTIFICACIÓN DE BIOCIDAS

		
Recibí del Cliente Nombre y C.C.: Yenny rojas 1030605175 25/09/2024 15:07	Nombre y firma del Responsable Técnico CAROLINA GÓMEZ C.C.: 1020804590	Nombre y firma del Técnico Aplicador NESTOR RAFAEL BELTRAN RUIZ C.C.: 1015399209

Certificado de Servicio N° 788

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 25 / 09 / 2024



ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá - Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☐ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: JI LA ESTANCIA

Punto de control: Tanque aéreo

Zona	Código	Producto y Consumo	Estado de conservación	Capacidad del tanque	Estado de la tapa	Estado de la valvula	Estado tubería de entrada	Estado tubería de salida
	! TA-1-1		Bien	1000 L	Bien	Bien	Bien	Bien
	! TA-1-2		Bien	1000 L	Bien	Bien	Bien	Bien
	! TA-1-3		Bien	1000 L	Bien	Bien	Bien	Bien
	! TA-1-4		Bien	1000 L	Bien	Bien	Bien	Bien

! Puntos de control con incidencias

CRITERIO INDICE DE CONSUMO Y/O CAPTURAS: NULO: 0% / BAJO: 25% / MEDIO: 50% / ALTO: 75% / TOTAL: 100%

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas
-----------	------------------	--------------------------------

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

IMÁGENES DE LAS REVISIONES DE LOS PUNTOS DE CONTROL CON INCIDENCIAS

PUNTO DE CONTROL TA-1-3.




Certificado de Servicio N° 788

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 25 / 09 / 2024


ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá - Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934


PUNTO DE CONTROL TA-1-1.



PUNTO DE CONTROL TA-1-4.



PUNTO DE CONTROL TA-1-2.



OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es mínimo de 3 horas. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del área tratada.
2. Después de transcurrido el plazo de seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Certificado de Servicio N° 788

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 25 / 09 / 2024



EN CASO DE EMERGENCIA
CISPROQUIM
BOGOTÁ: Tel. +57 1 288 60 12
NACIONAL: Tel. 01 8000 91 60 12

Certificado de Servicio N° 783-1

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 26 / 09 / 2024


ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá · Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE	PRESTA EL SERVICIO
Razón Social : SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL Sede: Jardín Infantil OLARTE Dirección: Carrera 71 D No 54 -15 sur Municipio: Departamento: Bogotá D.C Tel.: 3102238645	ECOFLORA SAS CRA 3 #120-24 11001 Bogotá · Bogotá D.C Concepto sanitario: SQ07C003934


1 TRATAMIENTOS
<div><div></div><div>LAVADO TANQUES Segun normatividad vigente: El decreto 1575 de 2007 de agua potable en su Artículo 10 reza: Todo usuario es responsable de mantener en condiciones sanitarias adecuadas las instalaciones de distribución y almacenamiento de agua para consumo humano a nivel intradomiciliario, para lo cual, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: Lavar y desinfectar tanques de almacenamiento, como mínimo cada seis (6) meses, mantener en adecuadas condiciones de operación la acometida y las redes internas domiciliarias para preservar la calidad del agua suministrada y de esta manera, ayudar a evitar problemas de salud pública y en edificios públicos y privados, conjuntos habitacionales, fábricas de alimentos, hospitales, hoteles, colegios, cárceles y demás edificaciones que conglomeren individuos, los responsables del mantenimiento y conservación locativa, deberán realizar el lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua para consumo humano, como mínimo cada seis (6) meses. La autoridad sanitaria podrá realizar inspección cuando lo considere pertinente. MÉTODO DE CONTROL: Químico</div></div>

FECHA Y HORARIO	CONTRATO
26/09/24 09:25 - 09:29 Número de días de validez: 30 Fecha de validez: marzo - 2025	Contrato N°: 370-2024. Caduca: 23/03/2025

PRODUCTOS UTILIZADOS							
Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote
Monitorización/Revisiones							
PYAM 200 TABLETAS (Dicloro isocianurato de sodio)		No aplica	Otros	1 tableta/lt	1 uds		

N/A: Esta sigla significa NO APLICA, y se verá reflejada en aquellos campos de productos o servicios que no están catalogados como biocidas o insecticidas y que por tal razón no poseen información de dosificación %, No. Registro, plazo de seguridad, método de aplicación, lote.

NOTA DE NOTIFICACIÓN DE BIOCIDAS

		
Recibí del Cliente Nombre y C.C.: Katherine cardoso 1030645920 26/09/2024 09:29	Nombre y firma del Responsable Técnico CAROLINA GÓMEZ C.C.: 1020804590	Nombre y firma del Técnico Aplicador NESTOR RAFAEL BELTRAN RUIZ C.C.: 1015399209

Certificado de Servicio N° 783-1

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 26 / 09 / 2024


ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá - Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☐ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: Jardín Infantil OLARTE

Punto de control: Tanque aéreo

Zona	Código	Producto y Consumo	Estado de conservación	Capacidad del tanque	Estado de la tapa	Estado de la valvula	Estado tubería de entrada	Estado tubería de salida
	! TA-1-1	PYAM 200 TABLETAS 1uds	Bien	1000 L	Bien	Bien	Bien	Bien
	! TA-1-2	PYAM 200 TABLETAS 1uds	Bien	1000 L	Bien	Bien	Bien	Bien

! Puntos de control con incidencias

CRITERIO INDICE DE CONSUMO Y/O CAPTURAS: NULO: 0% / BAJO: 25% / MEDIO: 50% / ALTO: 75% / TOTAL: 100%

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas
-----------	------------------	--------------------------------

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

Certificado de Servicio N° 783-1

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 26 / 09 / 2024



IMÁGENES DE LAS REVISIONES DE LOS PUNTOS DE CONTROL CON INCIDENCIAS

PUNTO DE CONTROL TA-1-2.



PUNTO DE CONTROL TA-1-1.



OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es mínimo de 3 horas. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del área tratada.
2. Después de transcurrido el plazo de seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

EN CASO DE EMERGENCIA

CISPROQUIM

BOGOTÁ: Tel. +57 1 288 60 12

NACIONAL: Tel. 01 8000 91 60 12

Certificado de Servicio N° 791

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 26 / 09 / 2024


ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá · Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE	PRESTA EL SERVICIO
Razón Social : SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL Sede: JI RINCON DE LAS ARDILLAS Dirección: CL 53 SUR 13C - 56 Municipio: 110621 BOGOTA / TUNJUELITO Departamento: Bogotá D.C Tel.: 3102238645	ECOFLORA SAS CRA 3 #120-24 11001 Bogotá · Bogotá D.C Concepto sanitario: SQ07C003934

1 TRATAMIENTOS
<div><div></div><div>LAVADO TANQUES Segun normatividad vigente: El decreto 1575 de 2007 de agua potable en su Artículo 10 reza: Todo usuario es responsable de mantener en condiciones sanitarias adecuadas las instalaciones de distribución y almacenamiento de agua para consumo humano a nivel intradomiciliario, para lo cual, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: Lavar y desinfectar tanques de almacenamiento, como mínimo cada seis (6) meses, mantener en adecuadas condiciones de operación la acometida y las redes internas domiciliarias para preservar la calidad del agua suministrada y de esta manera, ayudar a evitar problemas de salud pública y en edificios públicos y privados, conjuntos habitacionales, fábricas de alimentos, hospitales, hoteles, colegios, cárceles y demás edificaciones que conglomeren individuos, los responsables del mantenimiento y conservación locativa, deberán realizar el lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua para consumo humano, como mínimo cada seis (6) meses. La autoridad sanitaria podrá realizar inspección cuando lo considere pertinente. MÉTODO DE CONTROL: Químico</div></div>

FECHA Y HORARIO	CONTRATO
26/09/24 10:43 - 12:21 Número de días de validez: 30 Fecha de validez: marzo - 2025	Contrato N°: 378-2024. Caduca: 25/03/2025

PRODUCTOS UTILIZADOS							
Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote
Monitorización/Revisiones							
PYAM 200 TABLETAS (Dicloro isocianurato de sodio)		No aplica	Otros	1 tableta/lt	10 uds		

N/A: Esta sigla significa NO APLICA, y se verá reflejada en aquellos campos de productos o servicios que no están catalogados como biocidas o insecticidas y que por tal razón no poseen información de dosificación %, No. Registro, plazo de seguridad, método de aplicación, lote.

NOTA DE NOTIFICACIÓN DE BIOCIDAS

		
Recibí del Cliente	Nombre y firma del Responsable Técnico	Nombre y firma del Técnico Aplicador
Nombre y C.C.: Maria Catalina Moron Rendon	CAROLINA GÓMEZ	OSCAR ARMANDO RODRIGUEZ RIVERA
55245506	C.C.: 1020804590	C.C.: 1026558203
26/09/2024 12:21		

Certificado de Servicio N° 791

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 26 / 09 / 2024


ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá - Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☐ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: JI RINCON DE LAS ARDILLAS

Punto de control: Tanque
subterráneo

Zona	Código	Producto y Consumo	Estado de conservación	Capacidad	Estado del paredes y techos	Estado de la valvula	Estado de las bombas	Estado de las tuberías internas	Estado de las tuberías externas
	! TSub-1		Bien	10 m3	Bien	Bien	Bien	Bien	Bien

OBSERVACIONES: La motobomba esta dañada.

! Puntos de control con incidencias

CRITERIO INDICE DE CONSUMO Y/O CAPTURAS: NULO: 0% / BAJO: 25% / MEDIO: 50% / ALTO: 75% / TOTAL: 100%

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas
-----------	------------------	--------------------------------

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS


Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

Certificado de Servicio N° 791

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 26 / 09 / 2024

IMÁGENES DE LAS REVISIONES DE LOS PUNTOS DE CONTROL CON INCIDENCIAS

PUNTO DE CONTROL TSUB-1.



OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es mínimo de 3 horas. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del área tratada.
2. Después de transcurrido el plazo de seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

EN CASO DE EMERGENCIA

CISPROQUIM

BOGOTÁ: Tel. +57 1 288 60 12

Certificado de Servicio N° 791

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 26 / 09 / 2024

NACIONAL: Tel. 01 8000 91 60 12



Certificado de Servicio N° 786

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 26 / 09 / 2024


ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá · Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE	PRESTA EL SERVICIO
Razón Social : SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL Sede: 122133-JINF-SDIS-LOS NIÑOS TRAVIESOS Dirección: CL 63 B SUR 18 N 11 Municipio: Departamento: Bogotá D.C Tel.: 3102238645	ECOFLORA SAS CRA 3 #120-24 11001 Bogotá · Bogotá D.C Concepto sanitario: SQ07C003934


1 TRATAMIENTOS
<div><div></div><div>LAVADO TANQUES Segun normatividad vigente: El decreto 1575 de 2007 de agua potable en su Artículo 10 reza: Todo usuario es responsable de mantener en condiciones sanitarias adecuadas las instalaciones de distribución y almacenamiento de agua para consumo humano a nivel intradomiciliario, para lo cual, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: Lavar y desinfectar tanques de almacenamiento, como mínimo cada seis (6) meses, mantener en adecuadas condiciones de operación la acometida y las redes internas domiciliarias para preservar la calidad del agua suministrada y de esta manera, ayudar a evitar problemas de salud pública y en edificios públicos y privados, conjuntos habitacionales, fábricas de alimentos, hospitales, hoteles, colegios, cárceles y demás edificaciones que conglomeren individuos, los responsables del mantenimiento y conservación locativa, deberán realizar el lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua para consumo humano, como mínimo cada seis (6) meses. La autoridad sanitaria podrá realizar inspección cuando lo considere pertinente. MÉTODO DE CONTROL: Químico</div></div>

FECHA Y HORARIO	CONTRATO
26/09/24 13:55 - 14:29 Número de días de validez: 30 Fecha de validez: marzo - 2025	Contrato N°: 373-2024. Caduca: 23/03/2025

PRODUCTOS UTILIZADOS							
Nombre comercial	N° registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote
Monitorización/Revisiones							
PYAM 200 TABLETAS (Dicloro isocianurato de sodio)		No aplica	Otros	1 tableta/lt	1 uds		
PYAM 200 TABLETAS (Dicloro isocianurato de sodio)		No aplica	Otros	1 tableta/lt	1 uds		

N/A: Esta sigla significa NO APLICA, y se verá reflejada en aquellos campos de productos o servicios que no están catalogados como biocidas o insecticidas y que por tal razón no poseen información de dosificación %, No. Registro, plazo de seguridad, método de aplicación, lote.

NOTA DE NOTIFICACIÓN DE BIOCIDAS

		
Recibí del Cliente Nombre y C.C.: Jhon Fredy moreno 80742078 26/09/2024 14:29	Nombre y firma del Responsable Técnico CAROLINA GÓMEZ C.C.: 1020804590	Nombre y firma del Técnico Aplicador NESTOR RAFAEL BELTRAN RUIZ C.C.: 1015399209

Certificado de Servicio N° 786

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 26 / 09 / 2024



ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá - Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☐ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: 122133-JINF-SDIS-LOS NIÑOS TRAVIESOS

Punto de control: Tanque aéreo

Zona	Código	Producto y Consumo	Estado de conservación	Capacidad del tanque	Estado de la tapa	Estado de la valvula	Estado tubería de entrada	Estado tubería de salida
	! TA-1-1	PYAM 200 TABLETAS 1uds	Bien	1000 L	Bien	Bien	Bien	Bien
	! TA-1-2	PYAM 200 TABLETAS 1uds	Bien	1000 L	Bien	Bien	Bien	Bien

! Puntos de control con incidencias

CRITERIO INDICE DE CONSUMO Y/O CAPTURAS: NULO: 0% / BAJO: 25% / MEDIO: 50% / ALTO: 75% / TOTAL: 100%

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas
-----------	------------------	--------------------------------

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

IMÁGENES DE LAS REVISIONES DE LOS PUNTOS DE CONTROL CON INCIDENCIAS

PUNTO DE CONTROL TA-1-2.



Certificado de Servicio N° 786

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 26 / 09 / 2024



OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es mínimo de 3 horas. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del área tratada.
2. Después de transcurrido el plazo de seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

EN CASO DE EMERGENCIA

CISPROQUIM

BOGOTÁ: Tel. +57 1 288 60 12

NACIONAL: Tel. 01 8000 91 60 12

Certificado de Servicio N° 792

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 26 / 09 / 2024


ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá · Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE	PRESTA EL SERVICIO
Razón Social : SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL Sede: SAN BENITO Dirección: CL 58 # 19 B -37 SUR Municipio: 110621 Departamento: Bogotá D.C Tel.: 3164413634	ECOFLORA SAS CRA 3 #120-24 11001 Bogotá · Bogotá D.C Concepto sanitario: SQ07C003934

1 TRATAMIENTOS
<div><div></div><div>LAVADO TANQUES Segun normatividad vigente: El decreto 1575 de 2007 de agua potable en su Artículo 10 reza: Todo usuario es responsable de mantener en condiciones sanitarias adecuadas las instalaciones de distribución y almacenamiento de agua para consumo humano a nivel intradomiciliario, para lo cual, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: Lavar y desinfectar tanques de almacenamiento, como mínimo cada seis (6) meses, mantener en adecuadas condiciones de operación la acometida y las redes internas domiciliarias para preservar la calidad del agua suministrada y de esta manera, ayudar a evitar problemas de salud pública y en edificios públicos y privados, conjuntos habitacionales, fábricas de alimentos, hospitales, hoteles, colegios, cárceles y demás edificaciones que conglomeren individuos, los responsables del mantenimiento y conservación locativa, deberán realizar el lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua para consumo humano, como mínimo cada seis (6) meses. La autoridad sanitaria podrá realizar inspección cuando lo considere pertinente. MÉTODO DE CONTROL: Químico</div></div>

FECHA Y HORARIO	CONTRATO
26/09/24 14:07 - 15:07 Número de días de validez: 30 Fecha de validez: octubre - 2024	Contrato N°: 379-2024. Caduca: 24/03/2025

PRODUCTOS UTILIZADOS							
Nombre comercial	N° registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote
LAVADO TANQUES							
PYAM 200 TABLETAS (Dicloro isocianurato de sodio)		No aplica	Disolución en agua	1 tableta/lt	10 uds		G-395

N/A: Esta sigla significa NO APLICA, y se verá reflejada en aquellos campos de productos o servicios que no están catalogados como biocidas o insecticidas y que por tal razón no poseen información de dosificación %, No. Registro, plazo de seguridad, método de aplicación, lote.

INCIDENCIAS:
El Hidroflow marca EVANS esta dañado, gotea y filtra agua sucia al tanque.

NOTA DE NOTIFICACIÓN DE BIOCIDAS

		
Recibí del Cliente Nombre y C.C.: Angélica Milena Guasca Cortes 52716101 26/09/2024 15:07	Nombre y firma del Responsable Técnico CAROLINA GÓMEZ C.C.: 1020804590	Nombre y firma del Técnico Aplicador OSCAR ARMANDO RODRIGUEZ RIVERA C.C.: 1026558203

Certificado de Servicio N° 792

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 26 / 09 / 2024


ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá - Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☐ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: SAN BENITO

Punto de control: Tanque
subterráneo

Zona	Código	Producto y Consumo	Estado de conservación	Capacidad	Estado del paredes y techos	Estado de la valvula	Estado de las bombas	Estado de las tuberías internas	Estado de las tuberías externas
	! TSub-1		Bien	25 m3	Bien	Bien	Bien	Bien	Bien

! Puntos de control con incidencias

CRITERIO INDICE DE CONSUMO Y/O CAPTURAS: NULO: 0% / BAJO: 25% / MEDIO: 50% / ALTO: 75% / TOTAL: 100%

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas
-----------	------------------	--------------------------------

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

IMÁGENES DE LAS REVISIONES DE LOS PUNTOS DE CONTROL CON INCIDENCIAS

PUNTO DE CONTROL TSub-1.



Certificado de Servicio N° 792

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 26 / 09 / 2024



Certificado de Servicio N° 792

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 26 / 09 / 2024



ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24

11001 Bogotá - Cundinamarca
www.ecoflora.com.co

Concepto sanitario: SQ07C003934



OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es mínimo de 3 horas. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del área tratada.
2. Después de transcurrido el plazo de seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

EN CASO DE EMERGENCIA

CISPROQUIM

BOGOTÁ: Tel. +57 1 288 60 12

NACIONAL: Tel. 01 8000 91 60 12

Certificado de Servicio N° 795

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 26 / 09 / 2024


ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá · Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE	PRESTA EL SERVICIO
Razón Social : SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL Sede: 122131-JINF-SDIS-LA CASONA Dirección: KR 20 C 68 B 31 SUR Municipio: Departamento: Bogotá D.C Tel.: 3102238645	ECOFLORA SAS CRA 3 #120-24 11001 Bogotá · Bogotá D.C Concepto sanitario: SQ07C003934



1 TRATAMIENTOS
<div><div></div><div>LAVADO TANQUES Segun normatividad vigente: El decreto 1575 de 2007 de agua potable en su Artículo 10 reza: Todo usuario es responsable de mantener en condiciones sanitarias adecuadas las instalaciones de distribución y almacenamiento de agua para consumo humano a nivel intradomiciliario, para lo cual, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: Lavar y desinfectar tanques de almacenamiento, como mínimo cada seis (6) meses, mantener en adecuadas condiciones de operación la acometida y las redes internas domiciliarias para preservar la calidad del agua suministrada y de esta manera, ayudar a evitar problemas de salud pública y en edificios públicos y privados, conjuntos habitacionales, fábricas de alimentos, hospitales, hoteles, colegios, cárceles y demás edificaciones que conglomeren individuos, los responsables del mantenimiento y conservación locativa, deberán realizar el lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua para consumo humano, como mínimo cada seis (6) meses. La autoridad sanitaria podrá realizar inspección cuando lo considere pertinente. MÉTODO DE CONTROL: Químico</div></div>

FECHA Y HORARIO	CONTRATO
26/09/24 14:32 - 15:10 Número de días de validez: 30 Fecha de validez: marzo - 2025	Contrato N°: 382-2024. Caduca: 24/10/2024

PRODUCTOS UTILIZADOS							
Nombre comercial	N° registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote
Monitorización/Revisiones							
PYAM 200 TABLETAS (Dicloro isocianurato de sodio)		No aplica	Otros	1 tableta/lt	2 uds		

N/A: Esta sigla significa NO APLICA, y se verá reflejada en aquellos campos de productos o servicios que no están catalogados como biocidas o insecticidas y que por tal razón no poseen información de dosificación %, No. Registro, plazo de seguridad, método de aplicación, lote.

NOTA DE NOTIFICACIÓN DE BIOCIDAS

		
Recibí del Cliente Nombre y C.C.: Angie Tatiana ortega 1033721585 26/09/2024 15:10	Nombre y firma del Responsable Técnico CAROLINA GÓMEZ C.C.: 1020804590	Nombre y firma del Técnico Aplicador NESTOR RAFAEL BELTRAN RUIZ C.C.: 1015399209

Certificado de Servicio N° 795

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 26 / 09 / 2024


ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá - Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☐ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: 122131-JINF-SDIS-LA CASONA

Punto de control: Tanque aéreo

Zona	Código	Producto y Consumo	Estado de conservación	Capacidad del tanque	Estado de la tapa	Estado de la valvula	Estado tubería de entrada	Estado tubería de salida
	! TA-1-1	PYAM 200 TABLETAS 1uds	Bien	1000 L	Bien	Bien	Bien	Bien
	! TA-1-2	PYAM 200 TABLETAS 1uds	Bien	1000 L	Bien	Bien	Bien	Bien

! Puntos de control con incidencias

CRITERIO INDICE DE CONSUMO Y/O CAPTURAS: NULO: 0% / BAJO: 25% / MEDIO: 50% / ALTO: 75% / TOTAL: 100%

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas
-----------	------------------	--------------------------------

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

Certificado de Servicio N° 795

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 26 / 09 / 2024



IMÁGENES DE LAS REVISIONES DE LOS PUNTOS DE CONTROL CON INCIDENCIAS

PUNTO DE CONTROL TA-1-1.



PUNTO DE CONTROL TA-1-2.



OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es mínimo de 3 horas. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del área tratada.
2. Después de transcurrido el plazo de seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

EN CASO DE EMERGENCIA

CISPROQUIM

BOGOTÁ: Tel. +57 1 288 60 12

NACIONAL: Tel. 01 8000 91 60 12

Certificado de Servicio N° 789

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 26 / 09 / 2024


ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá · Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE	PRESTA EL SERVICIO
Razón Social : SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL Sede: 122130-JINF-SDIS-JJ RONDON ALTO DE LA CRUZ Dirección: TV 22 68 K 22 SUR Municipio: Departamento: Bogotá D.C Tel.: 3102238645	ECOFLORA SAS CRA 3 #120-24 11001 Bogotá · Bogotá D.C Concepto sanitario: SQ07C003934


1 TRATAMIENTOS
<div><div></div><div>LAVADO TANQUES Segun normatividad vigente: El decreto 1575 de 2007 de agua potable en su Artículo 10 reza: Todo usuario es responsable de mantener en condiciones sanitarias adecuadas las instalaciones de distribución y almacenamiento de agua para consumo humano a nivel intradomiciliario, para lo cual, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: Lavar y desinfectar tanques de almacenamiento, como mínimo cada seis (6) meses, mantener en adecuadas condiciones de operación la acometida y las redes internas domiciliarias para preservar la calidad del agua suministrada y de esta manera, ayudar a evitar problemas de salud pública y en edificios públicos y privados, conjuntos habitacionales, fábricas de alimentos, hospitales, hoteles, colegios, cárceles y demás edificaciones que conglomeren individuos, los responsables del mantenimiento y conservación locativa, deberán realizar el lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua para consumo humano, como mínimo cada seis (6) meses. La autoridad sanitaria podrá realizar inspección cuando lo considere pertinente. MÉTODO DE CONTROL: Químico</div></div>

FECHA Y HORARIO	CONTRATO
25/09/24 13:22 - 26/09/24 15:53 Número de días de validez: 30 Fecha de validez: marzo - 2025	Contrato N°: 376-2024. Caduca: 23/03/2025

PRODUCTOS UTILIZADOS							
Nombre comercial	N° registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote
Monitorización/Revisiones							
PYAM 200 TABLETAS (Dicloro isocianurato de sodio)		No aplica	Otros	1 tableta/lt	2 uds		

N/A: Esta sigla significa NO APLICA, y se verá reflejada en aquellos campos de productos o servicios que no están catalogados como biocidas o insecticidas y que por tal razón no poseen información de dosificación %, No. Registro, plazo de seguridad, método de aplicación, lote.

NOTA DE NOTIFICACIÓN DE BIOCIDAS

		
Recibí del Cliente	Nombre y firma del Responsable Técnico	Nombre y firma del Técnico Aplicador
Nombre y C.C.: Hasbleidy arevalo 1032386126	CAROLINA GÓMEZ	NESTOR RAFAEL BELTRAN RUIZ
26/09/2024 15:53	C.C.: 1020804590	C.C.: 1015399209

Certificado de Servicio N° 789

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 26 / 09 / 2024


ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá - Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☐ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: 122130-JINF-SDIS-JJ RONDON ALTO DE LA CRUZ

Punto de control: Tanque aéreo

Zona	Código	Producto y Consumo	Estado de conservación	Capacidad del tanque	Estado de la tapa	Estado de la valvula	Estado tubería de entrada	Estado tubería de salida
	! TA-1-1	PYAM 200 TABLETAS 1uds	Bien	1000 L	Bien	Bien	Bien	Bien
	! TA-1-2	PYAM 200 TABLETAS 1uds	Bien	1000 L	Bien	Bien	Bien	Bien

! Puntos de control con incidencias

CRITERIO INDICE DE CONSUMO Y/O CAPTURAS: NULO: 0% / BAJO: 25% / MEDIO: 50% / ALTO: 75% / TOTAL: 100%

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas
-----------	------------------	--------------------------------

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

Certificado de Servicio N° 789

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 26 / 09 / 2024



IMÁGENES DE LAS REVISIONES DE LOS PUNTOS DE CONTROL CON INCIDENCIAS

PUNTO DE CONTROL TA-1-1.



PUNTO DE CONTROL TA-1-2.



OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es mínimo de 3 horas. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del área tratada.
2. Después de transcurrido el plazo de seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

EN CASO DE EMERGENCIA

CISPROQUIM

BOGOTÁ: Tel. +57 1 288 60 12

NACIONAL: Tel. 01 8000 91 60 12

Certificado de Servicio N° 770

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 27 / 09 / 2024


ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá · Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE	PRESTA EL SERVICIO
Razón Social : SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL Sede: CPS BELLO HORIZONTE Dirección: CALLE 31 D BIS SUR 2-55 ESTE Municipio: 110421 Departamento: Bogotá D.C Tel.: 3102238645	ECOFLORA SAS CRA 3 #120-24 11001 Bogotá · Bogotá D.C Concepto sanitario: SQ07C003934

1 TRATAMIENTOS

LAVADO TANQUES

Segun normatividad vigente: El decreto 1575 de 2007 de agua potable en su Artículo 10 reza: Todo usuario es responsable de mantener en condiciones sanitarias adecuadas las instalaciones de distribución y almacenamiento de agua para consumo humano a nivel intradomiciliario, para lo cual, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

Lavar y desinfectar tanques de almacenamiento, como mínimo cada seis (6) meses, mantener en adecuadas condiciones de operación la acometida y las redes internas domiciliarias para preservar la calidad del agua suministrada y de esta manera, ayudar a evitar problemas de salud pública y en edificios públicos y privados, conjuntos habitacionales, fábricas de alimentos, hospitales, hoteles, colegios, cárceles y demás edificaciones que conglomeren individuos, los responsables del mantenimiento y conservación locativa, deberán realizar el lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua para consumo humano, como mínimo cada seis (6) meses. La autoridad sanitaria podrá realizar inspección cuando lo considere pertinente.

MÉTODO DE CONTROL: Químico

FECHA Y HORARIO	CONTRATO
27/09/24 10:46 - 10:55 Número de días de validez: 30 Fecha de validez: marzo - 2025	Contrato N°: 364-2024. Caduca: 17/03/2025

PRODUCTOS UTILIZADOS							
Nombre comercial	N° registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote
Monitorización/Revisiones							
PYAM 200 TABLETAS (Dicloro isocianurato de sodio)		No aplica	Otros	1 tableta/lt	14 uds		G-395

N/A: Esta sigla significa NO APLICA, y se verá reflejada en aquellos campos de productos o servicios que no están catalogados como biocidas o insecticidas y que por tal razón no poseen información de dosificación %, No. Registro, plazo de seguridad, método de aplicación, lote.

NOTA DE NOTIFICACIÓN DE BIOCIDAS


Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: DERLY LIZETH PARRA GONZALEZ
1049639467
27/09/2024 10:55


Nombre y firma del Responsable Técnico
CAROLINA GÓMEZ
C.C.: 1020804590


Nombre y firma del Técnico Aplicador
OSCAR ARMANDO RODRIGUEZ RIVERA
C.C.: 1026558203

Certificado de Servicio N° 770

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 27 / 09 / 2024


ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá - Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☐ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: CPS BELLO HORIZONTE

Punto de control: Tanque aéreo

Zona	Código	Producto y Consumo	Estado de conservación	Capacidad del tanque	Estado de la tapa	Estado de la valvula	Estado tubería de entrada	Estado tubería de salida
	! TA-1-1	PYAM 200 TABLETAS 2uds	Bien	2000 L	Bien	Bien	Bien	Bien
	! TA-1-2	PYAM 200 TABLETAS 2uds	Bien	2000 L	Bien	Bien	Bien	Bien

Punto de control: Tanque subterráneo

Zona	Código	Producto y Consumo	Estado de conservación	Capacidad	Estado del paredes y techos	Estado de la valvula	Estado de las bombas	Estado de las tuberías internas	Estado de las tuberías externas
	! TSub-1	PYAM 200 TABLETAS 10uds	Bien	28 m3	Bien	Bien	Bien	Bien	Bien

OBSERVACIONES: Se debe impermeabilizar el tanque subterráneo

! Puntos de control con incidencias

CRITERIO INDICE DE CONSUMO Y/O CAPTURAS: NULO: 0% / BAJO: 25% / MEDIO: 50% / ALTO: 75% / TOTAL: 100%

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas
-----------	------------------	--------------------------------

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

IMÁGENES DE LAS REVISIONES DE LOS PUNTOS DE CONTROL CON INCIDENCIAS


Certificado de Servicio N° 770

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 27 / 09 / 2024



ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá - Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

PUNTO DE CONTROL TSUB-1.



Certificado de Servicio N° 770

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 27 / 09 / 2024




ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá - Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

PUNTO DE CONTROL TA-1-2.



PUNTO DE CONTROL TA-1-1.



OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es mínimo de 3 horas. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del área tratada.
2. Después de transcurrido el plazo de seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

EN CASO DE EMERGENCIA
CISPROQUIM

Certificado de Servicio N° 770

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 27 / 09 / 2024

BOGOTÁ: Tel. +57 1 288 60 12

NACIONAL: Tel. 01 8000 91 60 12



Certificado de Servicio N° 790

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 27 / 09 / 2024



DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE	PRESTA EL SERVICIO
Razón Social : SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL Sede: 237-JINF-SDIS-SALACUNA PRIMAVERA Y GORGONZOLA- Dirección: CL 4 D 40 55 Municipio: Departamento: Bogotá D.C Tel.: 3102238645	ECOFLORA SAS CRA 3 #120-24 11001 Bogotá · Bogotá D.C Concepto sanitario: SQ07C003934

1 TRATAMIENTOS
<div><div></div><div>LAVADO TANQUES Segun normatividad vigente: El decreto 1575 de 2007 de agua potable en su Artículo 10 reza: Todo usuario es responsable de mantener en condiciones sanitarias adecuadas las instalaciones de distribución y almacenamiento de agua para consumo humano a nivel intradomiciliario, para lo cual, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: Lavar y desinfectar tanques de almacenamiento, como mínimo cada seis (6) meses, mantener en adecuadas condiciones de operación la acometida y las redes internas domiciliarias para preservar la calidad del agua suministrada y de esta manera, ayudar a evitar problemas de salud pública y en edificios públicos y privados, conjuntos habitacionales, fábricas de alimentos, hospitales, hoteles, colegios, cárceles y demás edificaciones que conglomeren individuos, los responsables del mantenimiento y conservación locativa, deberán realizar el lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua para consumo humano, como mínimo cada seis (6) meses. La autoridad sanitaria podrá realizar inspección cuando lo considere pertinente. MÉTODO DE CONTROL: Químico</div></div>

FECHA Y HORARIO	CONTRATO
27/09/24 10:41 - 13:25 Número de días de validez: 30 Fecha de validez: marzo - 2025	Contrato N°: 377-2024. Caduca: 23/03/2025

PRODUCTOS UTILIZADOS							
Nombre comercial	N° registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote
Monitorización/Revisiones							
PYAM 200 TABLETAS (Dicloro isocianurato de sodio)		No aplica	Otros	1 tableta/lt	3 uds		
PYAM 200 TABLETAS (Dicloro isocianurato de sodio)		No aplica	Otros	1 tableta/lt	1 uds		

N/A: Esta sigla significa NO APLICA, y se verá reflejada en aquellos campos de productos o servicios que no están catalogados como biocidas o insecticidas y que por tal razón no poseen información de dosificación %, No. Registro, plazo de seguridad, método de aplicación, lote.

NOTA DE NOTIFICACIÓN DE BIOCIDAS

Recibí del Cliente	Nombre y firma del Responsable Técnico	Nombre y firma del Técnico Aplicador
Nombre y C.C.: Ginna Arregocés Rodríguez	CAROLINA GÓMEZ	NESTOR RAFAEL BELTRAN RUIZ
1030549463	C.C.: 1020804590	C.C.: 1015399209
27/09/2024 13:25		

Certificado de Servicio N° 790

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 27 / 09 / 2024


ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá - Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☐ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: 237-JINF-SDIS-SALACUNA PRIMAVERA Y GORGONZOLA-

Punto de control: Tanque aéreo

Zona	Código	Producto y Consumo	Estado de conservación	Capacidad del tanque	Estado de la tapa	Estado de la valvula	Estado tubería de entrada	Estado tubería de salida
	! TA-1-1	PYAM 200 TABLETAS 1uds	Bien	1000 L	Bien	Bien	Bien	Bien
	! TA-1-2	PYAM 200 TABLETAS 1uds	Bien	1000 L	Bien	Bien	Bien	Bien
	! TA-1-3	PYAM 200 TABLETAS 1uds	Bien	1000 L	Bien	Bien	Bien	Bien
	! TA-1-4	PYAM 200 TABLETAS 1uds	Bien	1000 L	Bien	Bien	Bien	Bien

! Puntos de control con incidencias

CRITERIO INDICE DE CONSUMO Y/O CAPTURAS: NULO: 0% / BAJO: 25% / MEDIO: 50% / ALTO: 75% / TOTAL: 100%

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas
-----------	------------------	--------------------------------

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

IMÁGENES DE LAS REVISIONES DE LOS PUNTOS DE CONTROL CON INCIDENCIAS

PUNTO DE CONTROL TA-1-2.



Certificado de Servicio N° 790

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 27 / 09 / 2024


ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá - Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934


PUNTO DE CONTROL TA-1-1.



PUNTO DE CONTROL TA-1-3.



PUNTO DE CONTROL TA-1-4.



OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es mínimo de 3 horas. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del área tratada.
2. Después de transcurrido el plazo de seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Certificado de Servicio N° 790

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 27 / 09 / 2024



EN CASO DE EMERGENCIA
CISPROQUIM
BOGOTÁ: Tel. +57 1 288 60 12
NACIONAL: Tel. 01 8000 91 60 12

Certificado de Servicio N° 794

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 27 / 09 / 2024


ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá · Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE	PRESTA EL SERVICIO
Razón Social : SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL Sede: 95-JINF-SDIS-BELLAVISTA- Dirección: KR 68 G 67 A 10 Municipio: Departamento: Bogotá D.C Tel.: 3102238645	ECOFLORA SAS CRA 3 #120-24 11001 Bogotá · Bogotá D.C Concepto sanitario: SQ07C003934

1 TRATAMIENTOS

LAVADO TANQUES

Segun normatividad vigente: El decreto 1575 de 2007 de agua potable en su Artículo 10 reza: Todo usuario es responsable de mantener en condiciones sanitarias adecuadas las instalaciones de distribución y almacenamiento de agua para consumo humano a nivel intradomiciliario, para lo cual, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

Lavar y desinfectar tanques de almacenamiento, como mínimo cada seis (6) meses, mantener en adecuadas condiciones de operación la acometida y las redes internas domiciliarias para preservar la calidad del agua suministrada y de esta manera, ayudar a evitar problemas de salud pública y en edificios públicos y privados, conjuntos habitacionales, fábricas de alimentos, hospitales, hoteles, colegios, cárceles y demás edificaciones que conglomeren individuos, los responsables del mantenimiento y conservación locativa, deberán realizar el lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua para consumo humano, como mínimo cada seis (6) meses. La autoridad sanitaria podrá realizar inspección cuando lo considere pertinente.

MÉTODO DE CONTROL: Químico

FECHA Y HORARIO	CONTRATO
27/09/24 12:10 - 13:25 Número de días de validez: 30 Fecha de validez: marzo - 2025	Contrato N°: 381-2024. Caduca: 25/03/2025


PRODUCTOS UTILIZADOS							
Nombre comercial	N° registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote
Monitorización/Revisiones							
PYAM 200 TABLETAS (Dicloro isocianurato de sodio)		No aplica	Otros	1 tableta/lt	2 uds		
PYAM 200 TABLETAS (Dicloro isocianurato de sodio)		No aplica	Otros	1 tableta/lt	1 uds		

N/A: Esta sigla significa NO APLICA, y se verá reflejada en aquellos campos de productos o servicios que no están catalogados como biocidas o insecticidas y que por tal razón no poseen información de dosificación %, No. Registro, plazo de seguridad, método de aplicación, lote.

NOTA DE NOTIFICACIÓN DE BIOCIDAS



Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Carmenza Sierra Padilla 51699396
27/09/2024 13:25



Nombre y firma del Responsable Técnico
CAROLINA GÓMEZ
C.C.: 1020804590



Nombre y firma del Técnico Aplicador
OSCAR ARMANDO RODRIGUEZ RIVERA
C.C.: 1026558203

Certificado de Servicio N° 794

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 27 / 09 / 2024


ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá - Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☐ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: 95-JINF-SDIS-BELLAVISTA-

Punto de control: Tanque aéreo

Zona	Código	Producto y Consumo	Estado de conservación	Capacidad del tanque	Estado de la tapa	Estado de la valvula	Estado tubería de entrada	Estado tubería de salida
	! TA-1-1	PYAM 200 TABLETAS 1uds	Bien	1000 L	Bien	Bien	Bien	Bien
	! TA-1-2	PYAM 200 TABLETAS 1uds	Bien	1000 L	Bien	Bien	Bien	Bien
	! TA-1-3	PYAM 200 TABLETAS 1uds	Bien	1000 L	Bien	Bien	Bien	Bien

! Puntos de control con incidencias

CRITERIO INDICE DE CONSUMO Y/O CAPTURAS: NULO: 0% / BAJO: 25% / MEDIO: 50% / ALTO: 75% / TOTAL: 100%

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas
No se capturaron especies		

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie


IMÁGENES DE LAS REVISIONES DE LOS PUNTOS DE CONTROL CON INCIDENCIAS

Certificado de Servicio N° 794


LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 27 / 09 / 2024


ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá - Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

PUNTO DE CONTROL TA-1-3.



PUNTO DE CONTROL TA-1-1.




Certificado de Servicio N° 794

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 27 / 09 / 2024


ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá - Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

PUNTO DE CONTROL TA-1-2.



OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es mínimo de 3 horas. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del área tratada.
2. Después de transcurrido el plazo de seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

EN CASO DE EMERGENCIA

CISPROQUIM

BOGOTÁ: Tel. +57 1 288 60 12

NACIONAL: Tel. 01 8000 91 60 12

Certificado de Servicio N° 793

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 27 / 09 / 2024


ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá · Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE	PRESTA EL SERVICIO
Razón Social : SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL Sede: JI BABILONIA Dirección: Calle 164b # 14c 49 Municipio: Departamento: Bogotá D.C Tel.: 3102238645	ECOFLORA SAS CRA 3 #120-24 11001 Bogotá · Bogotá D.C Concepto sanitario: SQ07C003934

1 TRATAMIENTOS
<div><div></div><div>LAVADO TANQUES Segun normatividad vigente: El decreto 1575 de 2007 de agua potable en su Artículo 10 reza: Todo usuario es responsable de mantener en condiciones sanitarias adecuadas las instalaciones de distribución y almacenamiento de agua para consumo humano a nivel intradomiciliario, para lo cual, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: Lavar y desinfectar tanques de almacenamiento, como mínimo cada seis (6) meses, mantener en adecuadas condiciones de operación la acometida y las redes internas domiciliarias para preservar la calidad del agua suministrada y de esta manera, ayudar a evitar problemas de salud pública y en edificios públicos y privados, conjuntos habitacionales, fábricas de alimentos, hospitales, hoteles, colegios, cárceles y demás edificaciones que conglomeren individuos, los responsables del mantenimiento y conservación locativa, deberán realizar el lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua para consumo humano, como mínimo cada seis (6) meses. La autoridad sanitaria podrá realizar inspección cuando lo considere pertinente. MÉTODO DE CONTROL: Químico</div></div>

FECHA Y HORARIO	CONTRATO
27/09/24 09:58 - 13:28 Número de días de validez: 30 Fecha de validez: marzo - 2024	Contrato N°: 380-2024. Caduca: 24/03/2025

PRODUCTOS UTILIZADOS							
Nombre comercial	N° registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote
Monitorización/Revisiones							
PYAM 200 TABLETAS (Dicloro isocianurato de sodio)		No aplica	Otros	1 tableta/lt	4 uds		G-395

N/A: Esta sigla significa NO APLICA, y se verá reflejada en aquellos campos de productos o servicios que no están catalogados como biocidas o insecticidas y que por tal razón no poseen información de dosificación %, No. Registro, plazo de seguridad, método de aplicación, lote.

NOTA DE NOTIFICACIÓN DE BIOCIDAS

		
Recibí del Cliente Nombre y C.C.: Yaimy Helena Rodríguez S. 52698808 27/09/2024 13:28	Nombre y firma del Responsable Técnico CAROLINA GÓMEZ C.C.: 1020804590	Nombre y firma del Técnico Aplicador OSCAR ARMANDO RODRIGUEZ RIVERA C.C.: 1026558203

Certificado de Servicio N° 793

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 27 / 09 / 2024


ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá - Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☐ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: JI BABILONIA

Punto de control: Tanque aéreo

Zona	Código	Producto y Consumo	Estado de conservación	Capacidad del tanque	Estado de la tapa	Estado de la valvula	Estado tubería de entrada	Estado tubería de salida
	! TA-1-1	PYAM 200 TABLETAS 2uds	Bien	2000 L	Bien	Bien	Bien	Bien
	! TA-1-2	PYAM 200 TABLETAS 2uds	Bien	2000 L	Bien	Bien	Bien	Bien

! Puntos de control con incidencias

CRITERIO INDICE DE CONSUMO Y/O CAPTURAS: NULO: 0% / BAJO: 25% / MEDIO: 50% / ALTO: 75% / TOTAL: 100%

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas
-----------	------------------	--------------------------------

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

Certificado de Servicio N° 793

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 27 / 09 / 2024


ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá - Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

IMÁGENES DE LAS REVISIONES DE LOS PUNTOS DE CONTROL CON INCIDENCIAS

PUNTO DE CONTROL TA-1-1.



PUNTO DE CONTROL TA-1-2.



OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es mínimo de 3 horas. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del área tratada.
2. Después de transcurrido el plazo de seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

EN CASO DE EMERGENCIA

CISPROQUIM

BOGOTÁ: Tel. +57 1 288 60 12

NACIONAL: Tel. 01 8000 91 60 12

Certificado de Servicio N° 799

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 27 / 09 / 2024


ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá · Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE	PRESTA EL SERVICIO
Razón Social : SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL Sede: Jardín Infantil SDIS Nevado Dirección: Calle 68 C Sur # 6 A 50 (Dirección Nueva) Barrio Nevado Municipio: Departamento: Bogotá D.C Tel.: 3102238645	ECOFLORA SAS CRA 3 #120-24 11001 Bogotá · Bogotá D.C Concepto sanitario: SQ07C003934


1 TRATAMIENTOS
<div><div></div><div>LAVADO TANQUES Segun normatividad vigente: El decreto 1575 de 2007 de agua potable en su Artículo 10 reza: Todo usuario es responsable de mantener en condiciones sanitarias adecuadas las instalaciones de distribución y almacenamiento de agua para consumo humano a nivel intradomiciliario, para lo cual, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: Lavar y desinfectar tanques de almacenamiento, como mínimo cada seis (6) meses, mantener en adecuadas condiciones de operación la acometida y las redes internas domiciliarias para preservar la calidad del agua suministrada y de esta manera, ayudar a evitar problemas de salud pública y en edificios públicos y privados, conjuntos habitacionales, fábricas de alimentos, hospitales, hoteles, colegios, cárceles y demás edificaciones que conglomeren individuos, los responsables del mantenimiento y conservación locativa, deberán realizar el lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua para consumo humano, como mínimo cada seis (6) meses. La autoridad sanitaria podrá realizar inspección cuando lo considere pertinente. MÉTODO DE CONTROL: Químico</div></div>

FECHA Y HORARIO	CONTRATO
27/09/24 16:08 - 17:36 Número de días de validez: 30 Fecha de validez: marzo - 2025	Contrato N°: 385-2024. Caduca: 25/03/2025

PRODUCTOS UTILIZADOS							
Nombre comercial	N° registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote
Monitorización/Revisiones							
PYAM 200 TABLETAS (Dicloro isocianurato de sodio)		No aplica	Otros	1 tableta/lt	3 uds		

N/A: Esta sigla significa NO APLICA, y se verá reflejada en aquellos campos de productos o servicios que no están catalogados como biocidas o insecticidas y que por tal razón no poseen información de dosificación %, No. Registro, plazo de seguridad, método de aplicación, lote.

NOTA DE NOTIFICACIÓN DE BIOCIDAS

		
Recibí del Cliente Nombre y C.C.: Sandra 1024534764 27/09/2024 17:36	Nombre y firma del Responsable Técnico CAROLINA GÓMEZ C.C.: 1020804590	Nombre y firma del Técnico Aplicador NESTOR RAFAEL BELTRAN RUIZ C.C.: 1015399209

Certificado de Servicio N° 799

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 27 / 09 / 2024


ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá - Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☐ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: Jardín Infantil SDIS Nevado

Punto de control: Tanque aéreo

Zona	Código	Producto y Consumo	Estado de conservación	Capacidad del tanque	Estado de la tapa	Estado de la valvula	Estado tubería de entrada	Estado tubería de salida
	! TA-1-1	PYAM 200 TABLETAS 1uds	Bien	1000 L	Bien	Bien	Bien	Bien
	! TA-1-2	PYAM 200 TABLETAS 1uds	Bien	1000 L	Bien	Bien	Bien	Bien
	! TA-1-3	PYAM 200 TABLETAS 1uds	Bien	1000 L	Bien	Bien	Bien	Bien

! Puntos de control con incidencias

CRITERIO INDICE DE CONSUMO Y/O CAPTURAS: NULO: 0% / BAJO: 25% / MEDIO: 50% / ALTO: 75% / TOTAL: 100%

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas
-----------	------------------	--------------------------------

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

Certificado de Servicio N° 799

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 27 / 09 / 2024


ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá - Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

IMÁGENES DE LAS REVISIONES DE LOS PUNTOS DE CONTROL CON INCIDENCIAS


PUNTO DE CONTROL TA-1-3.



PUNTO DE CONTROL TA-1-1.



PUNTO DE CONTROL TA-1-2.



Certificado de Servicio N° 799

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 27 / 09 / 2024



OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es mínimo de 3 horas. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del área tratada.
2. Después de transcurrido el plazo de seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

EN CASO DE EMERGENCIA

CISPROQUIM

BOGOTÁ: Tel. +57 1 288 60 12

NACIONAL: Tel. 01 8000 91 60 12

Certificado de Servicio N° 797

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 28 / 09 / 2024


ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá · Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE	PRESTA EL SERVICIO
Razón Social : SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL Sede: CPI YANACONA MUYU KAWSAY Dirección: TRANSVERSAL 17B 77A 74 SUR Municipio: Departamento: Bogotá D.C Tel.: 3102238645	ECOFLORA SAS CRA 3 #120-24 11001 Bogotá · Bogotá D.C Concepto sanitario: SQ07C003934


1 TRATAMIENTOS
<div><div></div><div>LAVADO TANQUES Segun normatividad vigente: El decreto 1575 de 2007 de agua potable en su Artículo 10 reza: Todo usuario es responsable de mantener en condiciones sanitarias adecuadas las instalaciones de distribución y almacenamiento de agua para consumo humano a nivel intradomiciliario, para lo cual, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: Lavar y desinfectar tanques de almacenamiento, como mínimo cada seis (6) meses, mantener en adecuadas condiciones de operación la acometida y las redes internas domiciliarias para preservar la calidad del agua suministrada y de esta manera, ayudar a evitar problemas de salud pública y en edificios públicos y privados, conjuntos habitacionales, fábricas de alimentos, hospitales, hoteles, colegios, cárceles y demás edificaciones que conglomeren individuos, los responsables del mantenimiento y conservación locativa, deberán realizar el lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua para consumo humano, como mínimo cada seis (6) meses. La autoridad sanitaria podrá realizar inspección cuando lo considere pertinente. MÉTODO DE CONTROL: Químico</div></div>

FECHA Y HORARIO	CONTRATO
27/09/24 13:53 - 28/09/24 12:55 Número de días de validez: 30 Fecha de validez: marzo - 2025	Contrato N°: 384-2024. Caduca: 24/03/2025

PRODUCTOS UTILIZADOS							
Nombre comercial	N° registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote
Monitorización/Revisiones							
PYAM 200 TABLETAS (Dicloro isocianurato de sodio)		No aplica	Otros	1 tableta/lt	1 uds		
PYAM 200 TABLETAS (Dicloro isocianurato de sodio)		No aplica	Otros	1 tableta/lt	2 uds		G-395

N/A: Esta sigla significa NO APLICA, y se verá reflejada en aquellos campos de productos o servicios que no están catalogados como biocidas o insecticidas y que por tal razón no poseen información de dosificación %, No. Registro, plazo de seguridad, método de aplicación, lote.

NOTA DE NOTIFICACIÓN DE BIOCIDAS

		
Recibí del Cliente Nombre y C.C.: Astrid bernal 51880638 28/09/2024 12:55	Nombre y firma del Responsable Técnico CAROLINA GÓMEZ C.C.: 1020804590	Nombre y firma del Técnico Aplicador NESTOR RAFAEL BELTRAN RUIZ C.C.: 1015399209

Certificado de Servicio N° 797

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 28 / 09 / 2024


ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá - Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☐ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: CPI YANACONA MUYU KAWSAY

Punto de control: Tanque aéreo

Zona	Código	Producto y Consumo	Estado de conservación	Capacidad del tanque	Estado de la tapa	Estado de la valvula	Estado tubería de entrada	Estado tubería de salida
	! TA-1-1	PYAM 200 TABLETAS 1uds	Bien	2000 L	Bien	Bien	Bien	Bien
	! TA-1-2	PYAM 200 TABLETAS 2uds	Bien	2000 L	Bien	Bien	Bien	Bien

! Puntos de control con incidencias

CRITERIO INDICE DE CONSUMO Y/O CAPTURAS: NULO: 0% / BAJO: 25% / MEDIO: 50% / ALTO: 75% / TOTAL: 100%

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas
-----------	------------------	--------------------------------

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

IMÁGENES DE LAS REVISIONES DE LOS PUNTOS DE CONTROL CON INCIDENCIAS

PUNTO DE CONTROL TA-1-1.



Certificado de Servicio N° 797

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 28 / 09 / 2024



OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es mínimo de 3 horas. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del área tratada.
2. Después de transcurrido el plazo de seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

EN CASO DE EMERGENCIA

CISPROQUIM

BOGOTÁ: Tel. +57 1 288 60 12

NACIONAL: Tel. 01 8000 91 60 12

Certificado de Servicio N° 802

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 28 / 09 / 2024


ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá - Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE	PRESTA EL SERVICIO
Razón Social : SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL Sede: JI PABLO DE TARSO Dirección: DG 48 SUR 51 D 57 Municipio: Departamento: Bogotá D.C Tel.: 3102238645	ECOFLORA SAS CRA 3 #120-24 11001 Bogotá · Bogotá D.C Concepto sanitario: SQ07C003934

1 TRATAMIENTOS
<div><div></div><div>LAVADO TANQUES Segun normatividad vigente: El decreto 1575 de 2007 de agua potable en su Artículo 10 reza: Todo usuario es responsable de mantener en condiciones sanitarias adecuadas las instalaciones de distribución y almacenamiento de agua para consumo humano a nivel intradomiciliario, para lo cual, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: Lavar y desinfectar tanques de almacenamiento, como mínimo cada seis (6) meses, mantener en adecuadas condiciones de operación la acometida y las redes internas domiciliarias para preservar la calidad del agua suministrada y de esta manera, ayudar a evitar problemas de salud pública y en edificios públicos y privados, conjuntos habitacionales, fábricas de alimentos, hospitales, hoteles, colegios, cárceles y demás edificaciones que conglomeren individuos, los responsables del mantenimiento y conservación locativa, deberán realizar el lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua para consumo humano, como mínimo cada seis (6) meses. La autoridad sanitaria podrá realizar inspección cuando lo considere pertinente. MÉTODO DE CONTROL: Químico</div></div>


FECHA Y HORARIO	CONTRATO
28/09/24 14:17 - 15:21 Número de días de validez: 30 Fecha de validez: octubre - 2024	Contrato N°: 388-2024. Caduca: 27/03/2025

PRODUCTOS UTILIZADOS							
Nombre comercial	N° registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote
Monitorización/Revisiones							
PYAM 200 TABLETAS (Dicloro isocianurato de sodio)		No aplica	Otros	1 tableta/lt	2 uds		G-395
PYAM 200 TABLETAS (Dicloro isocianurato de sodio)		No aplica	Otros	1 tableta/lt	2 uds		G-935

N/A: Esta sigla significa NO APLICA, y se verá reflejada en aquellos campos de productos o servicios que no están catalogados como biocidas o insecticidas y que por tal razón no poseen información de dosificación %, No. Registro, plazo de seguridad, método de aplicación, lote.

NOTA DE NOTIFICACIÓN DE BIOCIDAS


Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Paola varon 52469082
28/09/2024 15:21


Nombre y firma del Responsable Técnico
CAROLINA GÓMEZ
C.C.: 1020804590


Nombre y firma del Técnico Aplicador
NESTOR RAFAEL BELTRAN RUIZ
C.C.: 1015399209

Certificado de Servicio N° 802

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 28 / 09 / 2024


ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá - Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☐ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: JI PABLO DE TARSO

Punto de control: Tanque aéreo

Zona	Código	Producto y Consumo	Estado de conservación	Capacidad del tanque	Estado de la tapa	Estado de la válvula	Estado tubería de entrada	Estado tubería de salida
	! TA-1-1	PYAM 200 TABLETAS 2uds	Bien	2000 L	Bien	Bien	Bien	Bien
	! TA-1-2	PYAM 200 TABLETAS 2uds	Bien	2000 L	Bien	Bien	Bien	Bien

! Puntos de control con incidencias

CRITERIO INDICE DE CONSUMO Y/O CAPTURAS: NULO: 0% / BAJO: 25% / MEDIO: 50% / ALTO: 75% / TOTAL: 100%

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas
-----------	------------------	--------------------------------

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

Certificado de Servicio N° 802

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 28 / 09 / 2024

IMÁGENES DE LAS REVISIONES DE LOS PUNTOS DE CONTROL CON INCIDENCIAS

PUNTO DE CONTROL TA-1-2.



PUNTO DE CONTROL TA-1-1.



OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es mínimo de 3 horas. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del área tratada.
2. Después de transcurrido el plazo de seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

EN CASO DE EMERGENCIA

CISPROQUIM

BOGOTÁ: Tel. +57 1 288 60 12

NACIONAL: Tel. 01 8000 91 60 12

Certificado de Servicio N° 804

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 28 / 09 / 2024



DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE	PRESTA EL SERVICIO
Razón Social : SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL Sede: JI OLAYA Dirección: CR 26 A #41 - 46 Sur Municipio: Departamento: Bogotá D.C Tel.: 3102238645	ECOFLORA SAS CRA 3 #120-24 11001 Bogotá · Bogotá D.C Concepto sanitario: SQ07C003934

1 TRATAMIENTOS
<div><div></div><div>LAVADO TANQUES Segun normatividad vigente: El decreto 1575 de 2007 de agua potable en su Artículo 10 reza: Todo usuario es responsable de mantener en condiciones sanitarias adecuadas las instalaciones de distribución y almacenamiento de agua para consumo humano a nivel intradomiciliario, para lo cual, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: Lavar y desinfectar tanques de almacenamiento, como mínimo cada seis (6) meses, mantener en adecuadas condiciones de operación la acometida y las redes internas domiciliarias para preservar la calidad del agua suministrada y de esta manera, ayudar a evitar problemas de salud pública y en edificios públicos y privados, conjuntos habitacionales, fábricas de alimentos, hospitales, hoteles, colegios, cárceles y demás edificaciones que conglomeren individuos, los responsables del mantenimiento y conservación locativa, deberán realizar el lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua para consumo humano, como mínimo cada seis (6) meses. La autoridad sanitaria podrá realizar inspección cuando lo considere pertinente. MÉTODO DE CONTROL: Químico</div></div>

FECHA Y HORARIO	CONTRATO
28/09/24 15:25 - 16:19 Número de días de validez: 30 Fecha de validez: marzo - 2025	Contrato N°: 390-2024. Caduca: 27/03/2025

PRODUCTOS UTILIZADOS							
Nombre comercial	N° registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote
Monitorización/Revisiones							
PYAM 200 TABLETAS (Dicloro isocianurato de sodio)		No aplica	Otros	1 tableta/lt	2 uds		G-935

N/A: Esta sigla significa NO APLICA, y se verá reflejada en aquellos campos de productos o servicios que no están catalogados como biocidas o insecticidas y que por tal razón no poseen información de dosificación %, No. Registro, plazo de seguridad, método de aplicación, lote.

NOTA DE NOTIFICACIÓN DE BIOCIDAS

Recibí del Cliente	Nombre y firma del Responsable Técnico	Nombre y firma del Técnico Aplicador
Nombre y C.C.: Anyi Katherine arevalo 1106364869	CAROLINA GÓMEZ	NESTOR RAFAEL BELTRAN RUIZ
28/09/2024 16:19	C.C.: 1020804590	C.C.: 1015399209

Certificado de Servicio N° 804

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 28 / 09 / 2024


ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá - Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☐ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: JI OLAYA

Punto de control: Tanque aéreo

Zona	Código	Producto y Consumo	Estado de conservación	Capacidad del tanque	Estado de la tapa	Estado de la valvula	Estado tubería de entrada	Estado tubería de salida
	! TA-1-1	PYAM 200 TABLETAS 1uds	Bien	500 L	Bien	Bien	Bien	Bien
	! TA-1-2	PYAM 200 TABLETAS 1uds	Bien	500 L	Bien	Bien	Bien	Bien

! Puntos de control con incidencias

CRITERIO INDICE DE CONSUMO Y/O CAPTURAS: NULO: 0% / BAJO: 25% / MEDIO: 50% / ALTO: 75% / TOTAL: 100%

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas
-----------	------------------	--------------------------------

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS


Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

Certificado de Servicio N° 804

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 28 / 09 / 2024

IMÁGENES DE LAS REVISIONES DE LOS PUNTOS DE CONTROL CON INCIDENCIAS

PUNTO DE CONTROL TA-1-1.



PUNTO DE CONTROL TA-1-2.



OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es mínimo de 3 horas. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del área tratada.
2. Después de transcurrido el plazo de seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

EN CASO DE EMERGENCIA

CISPROQUIM

BOGOTÁ: Tel. +57 1 288 60 12

NACIONAL: Tel. 01 8000 91 60 12

Certificado de Servicio N° 800

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 30 / 09 / 2024


ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá · Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE	PRESTA EL SERVICIO
Razón Social : SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL Sede: JARDIN INFANTIL RONDAS Y JUEGOS Dirección: KRA 11 A#52-54 SUR Municipio: Departamento: Bogotá D.C Tel.: 3102238645	ECOFLORA SAS CRA 3 #120-24 11001 Bogotá · Bogotá D.C Concepto sanitario: SQ07C003934


1 TRATAMIENTOS
<div><div></div><div>LAVADO TANQUES Segun normatividad vigente: El decreto 1575 de 2007 de agua potable en su Artículo 10 reza: Todo usuario es responsable de mantener en condiciones sanitarias adecuadas las instalaciones de distribución y almacenamiento de agua para consumo humano a nivel intradomiciliario, para lo cual, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: Lavar y desinfectar tanques de almacenamiento, como mínimo cada seis (6) meses, mantener en adecuadas condiciones de operación la acometida y las redes internas domiciliarias para preservar la calidad del agua suministrada y de esta manera, ayudar a evitar problemas de salud pública y en edificios públicos y privados, conjuntos habitacionales, fábricas de alimentos, hospitales, hoteles, colegios, cárceles y demás edificaciones que conglomeren individuos, los responsables del mantenimiento y conservación locativa, deberán realizar el lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua para consumo humano, como mínimo cada seis (6) meses. La autoridad sanitaria podrá realizar inspección cuando lo considere pertinente. MÉTODO DE CONTROL: Químico</div></div>

FECHA Y HORARIO	CONTRATO
28/09/24 10:05 - 30/09/24 11:02 Número de días de validez: 30 Fecha de validez: marzo - 2025	Contrato N°: 386-2024. Caduca: 26/03/2025

PRODUCTOS UTILIZADOS							
Nombre comercial	N° registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote
Monitorización/Revisiones							
PYAM 200 TABLETAS (Dicloro isocianurato de sodio)		No aplica	Otros	1 tableta/lt	9 uds		G-395

N/A: Esta sigla significa NO APLICA, y se verá reflejada en aquellos campos de productos o servicios que no están catalogados como biocidas o insecticidas y que por tal razón no poseen información de dosificación %, No. Registro, plazo de seguridad, método de aplicación, lote.

NOTA DE NOTIFICACIÓN DE BIOCIDAS


Recibí del Cliente
Nombre y C.C.:
30/09/2024 11:02


Nombre y firma del Responsable Técnico
CAROLINA GÓMEZ
C.C.: 1020804590


Nombre y firma del Técnico Aplicador
NESTOR RAFAEL BELTRAN RUIZ
C.C.: 1015399209

Certificado de Servicio N° 800

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 30 / 09 / 2024


ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá - Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☐ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: JARDIN INFANTIL RONDAS Y JUEGOS

Punto de control: Tanque aéreo

Zona	Código	Producto y Consumo	Estado de conservación	Capacidad del tanque	Estado de la tapa	Estado de la valvula	Estado tubería de entrada	Estado tubería de salida
	! TA-1-3	PYAM 200 TABLETAS 1uds	Bien	1000 L	Bien	Bien	Bien	Bien

Punto de control: Tanque subterráneo

Zona	Código	Producto y Consumo	Estado de conservación	Capacidad	Estado del paredes y techos	Estado de la valvula	Estado de las bombas	Estado de las tuberías internas	Estado de las tuberías externas
	! TSub-1	PYAM 200 TABLETAS 8uds	Bien	10 m3	Bien	Bien	Bien	Bien	Bien

! Puntos de control con incidencias

CRITERIO INDICE DE CONSUMO Y/O CAPTURAS: NULO: 0% / BAJO: 25% / MEDIO: 50% / ALTO: 75% / TOTAL: 100%

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas
-----------	------------------	--------------------------------

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie


IMÁGENES DE LAS REVISIONES DE LOS PUNTOS DE CONTROL CON INCIDENCIAS

Certificado de Servicio N° 800

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 30 / 09 / 2024


ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá - Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

PUNTO DE CONTROL TA-1-3.




Certificado de Servicio N° 800

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 30 / 09 / 2024


ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá - Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

PUNTO DE CONTROL TSUB-1.



OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es mínimo de 3 horas. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del área tratada.
2. Después de transcurrido el plazo de seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

EN CASO DE EMERGENCIA

CISPROQUIM

BOGOTÁ: Tel. +57 1 288 60 12

NACIONAL: Tel. 01 8000 91 60 12

Certificado de Servicio N° 808

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 30 / 09 / 2024



DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE	PRESTA EL SERVICIO
Razón Social : SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL Sede: 122132-JINF-SDIS-LA ESTANCIA MIS PRIMERAS LETRAS Dirección: CARRERA 75H NO 59A- 18 SUR Municipio: Departamento: Bogotá D.C Tel.: 3102238645	ECOFLORA SAS CRA 3 #120-24 11001 Bogotá · Bogotá D.C Concepto sanitario: SQ07C003934

1 TRATAMIENTOS
<div><div></div><div>LAVADO TANQUES Según normatividad vigente: El decreto 1575 de 2007 de agua potable en su Artículo 10 reza: Todo usuario es responsable de mantener en condiciones sanitarias adecuadas las instalaciones de distribución y almacenamiento de agua para consumo humano a nivel intradomiciliario, para lo cual, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: Lavar y desinfectar tanques de almacenamiento, como mínimo cada seis (6) meses, mantener en adecuadas condiciones de operación la acometida y las redes internas domiciliarias para preservar la calidad del agua suministrada y de esta manera, ayudar a evitar problemas de salud pública y en edificios públicos y privados, conjuntos habitacionales, fábricas de alimentos, hospitales, hoteles, colegios, cárceles y demás edificaciones que conglomeren individuos, los responsables del mantenimiento y conservación locativa, deberán realizar el lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua para consumo humano, como mínimo cada seis (6) meses. La autoridad sanitaria podrá realizar inspección cuando lo considere pertinente. MÉTODO DE CONTROL: Químico</div></div>

FECHA Y HORARIO	CONTRATO
30/09/24 10:54 - 11:31 Número de días de validez: 30 Fecha de validez: marzo - 2025	Contrato N°: 391-2024. Caduca: 29/03/2025

PRODUCTOS UTILIZADOS							
Nombre comercial	N° registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote
Monitorización/Revisiones							
PYAM 200 TABLETAS (Dicloro isocianurato de sodio)		No aplica	Otros	1 tableta/lt	1 uds		G-395

N/A: Esta sigla significa NO APLICA, y se verá reflejada en aquellos campos de productos o servicios que no están catalogados como biocidas o insecticidas y que por tal razón no poseen información de dosificación %, No. Registro, plazo de seguridad, método de aplicación, lote.

NOTA DE NOTIFICACIÓN DE BIOCIDAS

Recibí del Cliente Nombre y C.C.: Janeth rivera 51955896 30/09/2024 11:31	Nombre y firma del Responsable Técnico CAROLINA GÓMEZ C.C.: 1020804590	Nombre y firma del Técnico Aplicador NESTOR RAFAEL BELTRAN RUIZ C.C.: 1015399209

Certificado de Servicio N° 808

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 30 / 09 / 2024


ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá - Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☐ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: 122132-JINF-SDIS-LA ESTANCIA MIS PRIMERAS LETRAS

Punto de control: Tanque aéreo

Zona	Código	Producto y Consumo	Estado de conservación	Capacidad del tanque	Estado de la tapa	Estado de la valvula	Estado tubería de entrada	Estado tubería de salida
	! TA-1-1	PYAM 200 TABLETAS 1uds	Bien	300 L	Bien	Bien	Bien	Bien

! Puntos de control con incidencias

CRITERIO INDICE DE CONSUMO Y/O CAPTURAS: NULO: 0% / BAJO: 25% / MEDIO: 50% / ALTO: 75% / TOTAL: 100%

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas
-----------	------------------	--------------------------------


No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

IMÁGENES DE LAS REVISIONES DE LOS PUNTOS DE CONTROL CON INCIDENCIAS

PUNTO DE CONTROL TA-1-1.



Certificado de Servicio N° 808

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 30 / 09 / 2024



OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es mínimo de 3 horas. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del área tratada.
2. Después de transcurrido el plazo de seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

EN CASO DE EMERGENCIA

CISPROQUIM

BOGOTÁ: Tel. +57 1 288 60 12

NACIONAL: Tel. 01 8000 91 60 12

Certificado de Servicio N° 810

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 30 / 09 / 2024


ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá · Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE	PRESTA EL SERVICIO
Razón Social : SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL Sede: 121450-JINF-SDIS-AURES- Dirección: CL 130 B 96 57 Municipio: Departamento: Bogotá D.C Tel.: 3102238645	ECOFLORA SAS CRA 3 #120-24 11001 Bogotá · Bogotá D.C Concepto sanitario: SQ07C003934

1 TRATAMIENTOS
<div><div></div><div>LAVADO TANQUES Segun normatividad vigente: El decreto 1575 de 2007 de agua potable en su Artículo 10 reza: Todo usuario es responsable de mantener en condiciones sanitarias adecuadas las instalaciones de distribución y almacenamiento de agua para consumo humano a nivel intradomiciliario, para lo cual, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: Lavar y desinfectar tanques de almacenamiento, como mínimo cada seis (6) meses, mantener en adecuadas condiciones de operación la acometida y las redes internas domiciliarias para preservar la calidad del agua suministrada y de esta manera, ayudar a evitar problemas de salud pública y en edificios públicos y privados, conjuntos habitacionales, fábricas de alimentos, hospitales, hoteles, colegios, cárceles y demás edificaciones que conglomeren individuos, los responsables del mantenimiento y conservación locativa, deberán realizar el lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua para consumo humano, como mínimo cada seis (6) meses. La autoridad sanitaria podrá realizar inspección cuando lo considere pertinente. MÉTODO DE CONTROL: Químico</div></div>

FECHA Y HORARIO	CONTRATO
30/09/24 11:34 - 14:01 Número de días de validez: 30 Fecha de validez: marzo - 2025	Contrato N°: 393-2024. Caduca: 29/03/2025

PRODUCTOS UTILIZADOS							
Nombre comercial	N° registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote
Monitorización/Revisiones							
PYAM 200 TABLETAS (Dicloro isocianurato de sodio)		No aplica	Otros	1 tableta/lt	15 uds		G-395

N/A: Esta sigla significa NO APLICA, y se verá reflejada en aquellos campos de productos o servicios que no están catalogados como biocidas o insecticidas y que por tal razón no poseen información de dosificación %, No. Registro, plazo de seguridad, método de aplicación, lote.

NOTA DE NOTIFICACIÓN DE BIOCIDAS

		
Recibí del Cliente Nombre y C.C.: Sandra alarcon 52055081 30/09/2024 14:01	Nombre y firma del Responsable Técnico CAROLINA GÓMEZ C.C.: 1020804590	Nombre y firma del Técnico Aplicador OSCAR ARMANDO RODRIGUEZ RIVERA C.C.: 1026558203

Certificado de Servicio N° 810

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 30 / 09 / 2024


ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá - Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☐ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: 121450-JINF-SDIS-AURES-

Punto de control: Tanque subterráneo

Zona	Código	Producto y Consumo	Estado de conservación	Capacidad	Estado del paredes y techos	Estado de la valvula	Estado de las bombas	Estado de las tuberías internas	Estado de las tuberías externas
	! TSub-1	PYAM 200 TABLETAS 15uds	Bien	72 m3	Bien	Bien	Bien	Bien	Bien

! Puntos de control con incidencias

CRITERIO INDICE DE CONSUMO Y/O CAPTURAS: NULO: 0% / BAJO: 25% / MEDIO: 50% / ALTO: 75% / TOTAL: 100%

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas
-----------	------------------	--------------------------------

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

IMÁGENES DE LAS REVISIONES DE LOS PUNTOS DE CONTROL CON INCIDENCIAS

PUNTO DE CONTROL TSub-1.



Certificado de Servicio N° 810

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 30 / 09 / 2024


ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá - Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934



Certificado de Servicio N° 810

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 30 / 09 / 2024



OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es mínimo de 3 horas. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del área tratada.
2. Después de transcurrido el plazo de seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

EN CASO DE EMERGENCIA

CISPROQUIM

BOGOTÁ: Tel. +57 1 288 60 12

NACIONAL: Tel. 01 8000 91 60 12

Certificado de Servicio N° 812

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 30 / 09 / 2024


ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá · Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE	PRESTA EL SERVICIO
Razón Social : SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL Sede: JINF LA ESPERANZA Dirección: DIAG 7 BIS 14 35 Municipio: 111411 Departamento: Bogotá D.C Tel.: 3108610653	ECOFLORA SAS CRA 3 #120-24 11001 Bogotá · Bogotá D.C Concepto sanitario: SQ07C003934


1 TRATAMIENTOS
<div><div></div><div>LAVADO TANQUES Segun normatividad vigente: El decreto 1575 de 2007 de agua potable en su Artículo 10 reza: Todo usuario es responsable de mantener en condiciones sanitarias adecuadas las instalaciones de distribución y almacenamiento de agua para consumo humano a nivel intradomiciliario, para lo cual, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: Lavar y desinfectar tanques de almacenamiento, como mínimo cada seis (6) meses, mantener en adecuadas condiciones de operación la acometida y las redes internas domiciliarias para preservar la calidad del agua suministrada y de esta manera, ayudar a evitar problemas de salud pública y en edificios públicos y privados, conjuntos habitacionales, fábricas de alimentos, hospitales, hoteles, colegios, cárceles y demás edificaciones que conglomeren individuos, los responsables del mantenimiento y conservación locativa, deberán realizar el lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua para consumo humano, como mínimo cada seis (6) meses. La autoridad sanitaria podrá realizar inspección cuando lo considere pertinente. MÉTODO DE CONTROL: Químico</div></div>

FECHA Y HORARIO	CONTRATO
30/09/24 12:56 - 16:32 Número de días de validez: 30 Fecha de validez: marzo - 2025	Contrato N°: 395-2024. Caduca: 29/10/2024

PRODUCTOS UTILIZADOS							
Nombre comercial	N° registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote
Monitorización/Revisiones							
PYAM 200 TABLETAS (Dicloro isocianurato de sodio)		No aplica	Otros	1 tableta/lt	2 uds		G-935

N/A: Esta sigla significa NO APLICA, y se verá reflejada en aquellos campos de productos o servicios que no están catalogados como biocidas o insecticidas y que por tal razón no poseen información de dosificación %, No. Registro, plazo de seguridad, método de aplicación, lote.

NOTA DE NOTIFICACIÓN DE BIOCIDAS

		
Recibí del Cliente Nombre y C.C.: Sandra milena 52905434 30/09/2024 16:32	Nombre y firma del Responsable Técnico CAROLINA GÓMEZ C.C.: 1020804590	Nombre y firma del Técnico Aplicador NESTOR RAFAEL BELTRAN RUIZ C.C.: 1015399209

Certificado de Servicio N° 812

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 30 / 09 / 2024


ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá - Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☐ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: JINF LA ESPERANZA

Punto de control: Tanque aéreo

Zona	Código	Producto y Consumo	Estado de conservación	Capacidad del tanque	Estado de la tapa	Estado de la valvula	Estado tubería de entrada	Estado tubería de salida
	! TA-1-1	PYAM 200 TABLETAS 1uds	Bien	1000 L	Bien	Bien	Bien	Bien
OBSERVACIONES: Se encuentran en buen estado los tanques no presentan ningún problema								

	! TA-1-2	PYAM 200 TABLETAS 1uds	Bien	1000 L	Bien	Bien	Bien	Bien
OBSERVACIONES: Se encuentran en buen estado los tanques no presentan ningún problema								

! Puntos de control con incidencias

CRITERIO INDICE DE CONSUMO Y/O CAPTURAS: NULO: 0% / BAJO: 25% / MEDIO: 50% / ALTO: 75% / TOTAL: 100%

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas
No se capturaron especies		

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

Certificado de Servicio N° 812

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 30 / 09 / 2024


ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá - Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

IMÁGENES DE LAS REVISIONES DE LOS PUNTOS DE CONTROL CON INCIDENCIAS

PUNTO DE CONTROL TA-1-2.



PUNTO DE CONTROL TA-1-1.



OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es mínimo de 3 horas. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del área tratada.
2. Después de transcurrido el plazo de seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

EN CASO DE EMERGENCIA

CISPROQUIM

BOGOTÁ: Tel. +57 1 288 60 12

NACIONAL: Tel. 01 8000 91 60 12

Certificado de Servicio N° 803

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 30 / 09 / 2024


ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá · Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE	PRESTA EL SERVICIO
Razón Social : SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL Sede: 173-JINF-SDIS-RAFAEL BARBERI CUALLA Dirección: KR 36 50 B SUR 35 Municipio: Departamento: Bogotá D.C Tel.: 3102238645	ECOFLORA SAS CRA 3 #120-24 11001 Bogotá · Bogotá D.C Concepto sanitario: SQ07C003934



1 TRATAMIENTOS
<div><div></div><div>LAVADO TANQUES Segun normatividad vigente: El decreto 1575 de 2007 de agua potable en su Artículo 10 reza: Todo usuario es responsable de mantener en condiciones sanitarias adecuadas las instalaciones de distribución y almacenamiento de agua para consumo humano a nivel intradomiciliario, para lo cual, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: Lavar y desinfectar tanques de almacenamiento, como mínimo cada seis (6) meses, mantener en adecuadas condiciones de operación la acometida y las redes internas domiciliarias para preservar la calidad del agua suministrada y de esta manera, ayudar a evitar problemas de salud pública y en edificios públicos y privados, conjuntos habitacionales, fábricas de alimentos, hospitales, hoteles, colegios, cárceles y demás edificaciones que conglomeren individuos, los responsables del mantenimiento y conservación locativa, deberán realizar el lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua para consumo humano, como mínimo cada seis (6) meses. La autoridad sanitaria podrá realizar inspección cuando lo considere pertinente. MÉTODO DE CONTROL: Químico</div></div>

FECHA Y HORARIO	CONTRATO
28/09/24 14:18 - 30/09/24 18:08 Número de días de validez: 30 Fecha de validez: marzo - 2025	Contrato N°: 389-2024. Caduca: 26/03/2025

PRODUCTOS UTILIZADOS							
Nombre comercial	N° registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote
Monitorización/Revisiones							
PYAM 200 TABLETAS (Dicloro isocianurato de sodio)		No aplica	Otros	1 tableta/lt	2 uds		

N/A: Esta sigla significa NO APLICA, y se verá reflejada en aquellos campos de productos o servicios que no están catalogados como biocidas o insecticidas y que por tal razón no poseen información de dosificación %, No. Registro, plazo de seguridad, método de aplicación, lote.

NOTA DE NOTIFICACIÓN DE BIOCIDAS

		
Recibí del Cliente Nombre y C.C.: Karina orellano 1063492496 30/09/2024 18:08	Nombre y firma del Responsable Técnico CAROLINA GÓMEZ C.C.: 1020804590	Nombre y firma del Técnico Aplicador NESTOR RAFAEL BELTRAN RUIZ C.C.: 1015399209

Certificado de Servicio N° 803

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 30 / 09 / 2024


ECOFLORA®
ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá - Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☐ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: 173-JINF-SDIS-RAFAEL BARBERI CUALLA

Punto de control: Tanque aéreo

Zona	Código	Producto y Consumo	Estado de conservación	Capacidad del tanque	Estado de la tapa	Estado de la valvula	Estado tubería de entrada	Estado tubería de salida
	! TA-1-1	PYAM 200 TABLETAS 1uds	Bien	1000 L	Bien	Bien	Bien	Bien
	! TA-1-2	PYAM 200 TABLETAS 1uds	Bien	1000 L	Bien	Bien	Bien	Bien

! Puntos de control con incidencias

CRITERIO INDICE DE CONSUMO Y/O CAPTURAS: NULO: 0% / BAJO: 25% / MEDIO: 50% / ALTO: 75% / TOTAL: 100%

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas
-----------	------------------	--------------------------------

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

Certificado de Servicio N° 803

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
Fecha de ejecución: 30 / 09 / 2024



IMÁGENES DE LAS REVISIONES DE LOS PUNTOS DE CONTROL CON INCIDENCIAS

PUNTO DE CONTROL TA-1-1.



PUNTO DE CONTROL TA-1-2.



OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es mínimo de 3 horas. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del área tratada.
2. Después de transcurrido el plazo de seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

EN CASO DE EMERGENCIA

CISPROQUIM

BOGOTÁ: Tel. +57 1 288 60 12

NACIONAL: Tel. 01 8000 91 60 12

Fecha de Generación del documento: 18 de octubre de 2024

Empresa: ECOFLORES SAS

Identificación de la empresa: 830032102

Contrato ARL: 094185721

Municipio donde se prestó el servicio:

Sede: Toda La Empresa

Fecha de Elaboración: 13/02/2024

Fecha de prestación del servicio: 13/02/2024

Persona que modificó: CLAUDIA PATRICIA FONSECA PUENTES

Fecha de última modificación: 13/02/2024

Estado del Informe: Terminado

Asesorado por

Tipo Identificación	Número Identificación	Nombre	Prestador
	null	CLAUDIA PATRICIA FONSECA PUENTES	

Introducción

La autoevaluación de los Estándares Mínimos es realizada por el empleador, según el artículo 28 de la Resolución 0312 de 2019, y los datos que ingrese obedecen única y exclusivamente a tu criterio como Compañía. ARL SURA no suministra o diligencia información, ni somos responsables por los resultados que de ella se generen. Una vez la completes, te entregaremos algunas recomendaciones para cumplir y/o mejorar el nivel evaluado.

ARL SURA informa que la empresa referenciada en el encabezado del presente documento, en cumplimiento de la normatividad vigente, actualmente se encuentra implementando el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y para ello, la empresa aplicó la herramienta diagnóstica de la Resolución 0312 de 2019, cuyo resultado está plasmado en este informe.

Objetivos

Evaluar la efectividad y cumplimiento de las políticas, procedimientos y prácticas relacionadas con la seguridad y salud laboral, identificando áreas de mejora y proporcionando recomendaciones para fortalecer el sistema y garantizar un entorno laboral seguro y saludable.

Marco Legal

Ley 9 de 1979: Por la cual se dictan Medidas Sanitarias

Resolución 2013 de 1986: Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los Comités Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo en los lugares de trabajo.

Resolución 1401 de 2007: Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo.

Ley 1562 de 2012: por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional.

Resolución 652 de 2012: Por la cual se establece la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y empresas privadas y se dictan otras disposiciones.

Resolución 1356 de 2012: Por la cual se modifica parcialmente Resolución 652 de 2012

Decreto 1072 de 2015: Decreto Único Reglamentario del sector trabajo.

Fecha de Generación del documento: 18 de octubre de 2024

Resolución 0312 de 2019: Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST.


Metodología

Conversación con la empresa para realizar el diagnóstico del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en donde se evalúa la efectividad y cumplimiento de las políticas, procedimientos y prácticas relacionadas con la seguridad y salud laboral en una organización. A continuación, se presenta el enfoque paso a paso de esta metodología:

1. Recopilación de información: Se recopila toda la documentación relacionada con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, como manuales, políticas, procedimientos, registros de incidentes y accidentes, entre otros.
2. Análisis: Se realiza un análisis de la información recopilada para identificar posibles oportunidades de mejoras en el sistema de gestión.
4. Evaluación documental: Se revisarán minuciosamente los documentos del sistema de gestión para verificar su cumplimiento con los requisitos legales y normativos aplicables.
6. Identificación de hallazgos: Se identificarán los hallazgos relevantes que indiquen áreas donde se requiere mejorar o fortalecer el sistema de gestión.
7. Elaboración del informe: Se redactará un informe detallado que incluya los hallazgos encontrados, recomendaciones específicas y un plan de acción para abordar las áreas de mejora identificadas.
8. Presentación y seguimiento: Se presentará el informe a la alta dirección y se realizará un seguimiento para asegurar que las recomendaciones se implementen correctamente y se realicen las mejoras necesarias.

Fecha de Generación del documento: 18 de octubre de 2024

Resumen de Resultados



13/02/2024 ECOFLORA SAS


Item evaluado	% Calificación Real	Valor Ponderado (%)	% Implementación
I. Planear (25%)	100	25	25
II. Hacer (60%)	100	60	60
III. Verificar (5%)	100	5	5
IV. Actuar (10%)	100	10	10
% Total implementación			100.0



De acuerdo a su porcentaje de implementación del 100.0 su resultado es ACEPTABLE.

Detalle gráfico


A continuación podrá encontrar el detalle gráfico de cada uno de los aspectos evaluados y podrá comparar el resultado obtenido respecto al referente máximo a obtener

ECOFLORA SAS







ECOFLORA SAS







I. PLANEAR (25%)
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%)



II. HACER (60%)
GESTIÓN DE LA SALUD (20%)







Recomendaciones / Observaciones ECOFLORA SAS

Sección	Pregunta	Respuesta	Recomendaciones	Prioridad	Observación
I. Planear (25%)	1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (0.5%)	Cumple totalmente	Debe mantener disponible las evidencias relacionadas con: - Definición y asignación de recursos físicos, humanos y financieros acorde con el plan de trabajo anual - La definición de recursos debe estar documentada.		
	1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales (0.5%)	Cumple totalmente	Debe mantener disponible las evidencias relacionadas con: - Afiliación y pago de la seguridad social de los trabajadores vinculados - Afiliación a Riesgos laborales de los trabajadores independientes - Pago de riesgos laborales de los trabajadores independientes en los casos en los que aplica (riesgo IV y V) - Verificación del pago de la seguridad social de los trabajadores independientes - Verificación de las agremiaciones autorizadas por el Ministerio de Salud y Protección social.		
	1.1.6 Conformación COPASST (0.5%)	Cumple totalmente	Mantener disponible las evidencias relacionadas con: - Convocatoria, elección y conformación del COPASST acorde con el número de trabajadores - Vigencia de dos años del COPASST - Actas de reunión mensual - Gestión adelantada por el COPASST (participación en investigaciones de incidentes, accidentes y enfermedades laborales, inspecciones de seguridad, reporte de condiciones, participación en el SG-SST.		
	1.2.2 Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y Prevención	Cumple totalmente	Debe mantener disponible las evidencias relacionadas con: - Registro de inducción a todos los trabajadores independiente de su		

Fecha de Generación del documento: 18 de octubre de 2024

	PyP (2%)		<p>forma de contratación antes del inicio de las labores</p> <ul style="list-style-type: none"> - Registro de reintroducción a todos los trabajadores independiente de su forma de contratación - Contenido de la inducción considerando los elementos asociados con peligros y riesgos, prevención de accidentes y enfermedades laborales, entre otros 		
	1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso virtual de 50 horas (2%)	Cumple totalmente	<p>Debe mantener disponible las evidencias relacionadas con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - El certificado de aprobación de la capacitación virtual de 50 horas del SG-SST por parte del responsable del SG-SST 		
II. Hacer (60%)	3.1.4 Realización de los evaluaciones médicas ocupacionales: Peligros- Periodicidad Comunicación al Trabajador (1%)	Cumple totalmente	<p>Debe mantener disponible las evidencias relacionadas con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Los conceptos médicos ocupacionales - Documento con la frecuencia de realización de las evaluaciones médicas ocupacionales - Comunicación de los resultados de las evaluaciones médicas 		
	3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo (2%)	Cumple totalmente	<p>Debe mantener disponibles las evidencias relacionadas con el reporte de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales a la ARL, EPS y al Ministerio cuando corresponde.</p>		
	3.2.2 Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Laborales (2%)	Cumple totalmente	<p>Debe mantener disponible las evidencias relacionadas con la investigación de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales diagnosticadas y la definición de acciones para la intervención de las causas.</p> <p>También del envío de las investigaciones de accidentes graves y mortales a la ARL y Ministerio.</p>		
	4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa (4%)	Cumple totalmente	<p>Debe mantener disponible las evidencias relacionadas con la actualización de la identificación de peligros, evaluación y valoración de los</p>		

Fecha de Generación del documento: 18 de octubre de 2024

			riesgos por lo menos una vez al año o en caso eventos mortales o catastróficos.		
	4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda. (3%)	Cumple totalmente	Debe mantener disponible las evidencias relacionadas con el monitoreo y control permanente de la exposición a agentes o sustancias catalogadas como carcinógenas o de toxicidad aguda.		
	4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas (2.5%)	Cumple totalmente	Debe mantener disponible las evidencias relacionadas con la realización del mantenimiento preventivo y correctivo de acuerdo con los manuales de uso, las inspecciones y el reporte de condiciones inseguras.		
	4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Persona EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas (2.5%)	Cumple totalmente	Debe mantener disponible las evidencias relacionadas con la entrega, reposición y capacitación de los elementos de protección personal.		
	5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada (5%)	Cumple totalmente	Debe mantener disponible las evidencias relacionadas con la conformación y entrenamiento de la brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.		
	5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención, Preparación y respuesta ante emergencias (5%)	Cumple totalmente	Debe mantener disponible las evidencias relacionadas con la implementación de un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias en el que se considera la revisión anual, los planos de las instalaciones, la señalización, la realización de simulacros por lo menos una vez al año.		
IV. Actuar (10%)	7.1.1 Definición de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST (2.5%)	Cumple totalmente	<p>Debe mantener disponible las evidencias relacionadas con la definición e implementación de las acciones preventivas y correctivas provenientes de:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La supervisión de los resultados 2. La realización de las inspecciones de seguridad 3. La medición de los indicadores 4. Las recomendaciones del COPASST 		

Fecha de Generación del documento: 18 de octubre de 2024

			5. Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales 6. Recomendaciones de la ARL o de las autoridades competentes 7. Resultados de los indicadores		
--	--	--	--	--	--

Nota: En esta tabla aparecen las preguntas que tengan recomendaciones u observaciones

Tabla de referencia para valoración:

Planes de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos. Los empleadores o contratantes con trabajadores dependientes, independientes, cooperados, en misión o contratistas y estudiantes deben realizar la autoevaluación de los Estándares Mínimos, el cual tendrá un resultado que obligan o no a realizar un plan de mejora, así:

CRITERIO	VALORACIÓN	ACCIÓN
Si el puntaje obtenido es menor al 60%	CRÍTICO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de Mejoramiento de inmediato. 2. Enviar a la respectiva Administradora de Riesgos Laborales a la que se encuentre afiliada el empleador o contratante, un reporte de avances en el termino maximo de tres (3) meses despues de realizada la autoevaluacion de estandares Minimos. 3. Seguimiento anual y plan de visita a la empresa con valoracion critica, por parte del Ministerio del trabajo.
Si el puntaje obtenido está entre el 60 y 85%	MODERADAMENTE ACEPTABLE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de Mejoramiento. 2. Enviar a la Administradora de Riesgos Laborales un reporte de avances en el termino maximo de seis (6) meses despues de realizada la autoevaluacion de Estandares Minimos. 3. Plan de visita por parte del Ministerio del trabajo.
Si el puntaje obtenido es mayor a 85%	ACEPTABLE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mantener la calificación y evidencias a disposición del Ministerio del Trabajo, e incluir en el Plan de Anual de Trabajo las mejoras que se establezcan de acuerdo con la evaluacion.

Bibliografía

COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Ley 9 (24, enero, 1979). Por la cual se dictan Medidas Sanitarias.

COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Resolución 2013. (06, junio, 1986). Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los Comités Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo en los lugares de trabajo.

COLOMBIA. MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 1401. (14, mayo, 2007). Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo.

COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO. Ley 1562 de 2012. (11, julio, 2012). por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional.

COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO. Resolución 652. (30, abril, 2012). Por la cual se establece la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y empresas privadas y se dictan otras disposiciones

COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO. Resolución 1356. (18, Julio, 2012). Por la cual se modifica parcialmente Resolución 652 de 2012.

COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO. Decreto 1072. (26, mayo, 2015). Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo.

COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO. Resolución 0312. (13, febrero, 2019). Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.



SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. – ARL SURA

Informa que la empresa ECOFLORA SAS con Nit 830032102 , se encuentra afiliada a ARL SURA.

En cumplimiento de la normatividad vigente, actualmente se encuentra implementando el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y para ello, ECOFLORA SAS aplicó la herramienta diagnóstica de la Resolución 0312 de 2019 el 13/02/2024 cuyo resultado se presenta en este informe.

La autoevaluación de los Estándares Mínimos es realizada por el empleador según el artículo 28 de la Resolución 0312 de 2019, y los datos ingresados obedecen única y exclusivamente a su criterio como empresa. ARL SURA no suministra o diligencia información, ni es responsable de los resultados que de ella se generen.

El resultado obtenido es:

Item evaluado	% Calificación Real	Valor Ponderado (%)	% Implementación
I. Planear (25%)	100	25	25
II. Hacer (60%)	100	60	60
III. Verificar (5%)	100	5	5
IV. Actuar (10%)	100	10	10
% Total implementación			100.0

De acuerdo a su porcentaje de implementación del 100.0 su resultado es ACEPTABLE.

La empresa es responsable en el desarrollo de las actividades para dar cumplimiento a los requisitos normativos legales vigentes, al monitoreo, disminución y control de los riesgos como también a la implementación total del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, garantizando el bienestar de sus trabajadores.

La presente comunicación se expide a solicitud de la empresa el 18/10/2024.

Atentamente

Gerencia Técnica Arl Sura
Código transacción: 4078445

**DIRECCIÓN DE CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD
SUBDIRECCIÓN INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE SERVICIOS DE SALUD**

RESOLUCIÓN No. 4081 de 18/08/2022

"Por la cual se Concede Licencia de Prestación de Servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo"

LA SUBDIRECTORA DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE SERVICIOS DE SALUD.

En uso de sus facultades legales conferidas en los artículos 23 de la ley 1562 de 2012 y 1o. de la Resolución 4502 del 28 de diciembre de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social y en especial por las que le confiere el Decreto 507 del 6 de noviembre de 2013 de la Alcaldía Mayor de Bogotá y,

CONSIDERANDO:

Que el (la) señor(a) JOSE HUMBERTO BARON TINJACA, identificado(a) con Cédula de ciudadanía 80240829, ha solicitado Licencia para prestación de servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo como persona natural.

Que el peticionario ha presentado la documentación necesaria, exigida por el literal A del Artículo Segundo de la Resolución 4502 del 28 de diciembre de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social.

Que revisada la solicitud presentada con su documentación anexa y verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Resolución No. 4502 de 2012 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social para el otorgamiento de la licencia de salud ocupacional, se considera procedente la expedición de licencia solicitada.

En mérito de lo expuesto, la Subdirectora de inspección, vigilancia y control de servicios de salud de la Secretaría Distrital de Salud

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Conceder Licencia de Prestación de Servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo a JOSE HUMBERTO BARON TINJACA, Identificado(a) con Cédula de ciudadanía 80240829, como INGENIERO INDUSTRIAL ESPECIALISTA EN GERENCIA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

ARTICULO SEGUNDO: La licencia otorgada comprende la prestación de servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo en las siguientes áreas o campos de acción:

- Investigación en área técnica
- Investigación del accidente de trabajo
- Educación
- Capacitación
- Diseño, Administración y Ejecución del sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Seguridad industrial
- Higiene industrial
- Ingeniería Industrial en Seguridad y Salud en el Trabajo

ARTÍCULO TERCERO: La presente Licencia se concede por término de diez (10) años, es de carácter personal e intransferible, tendrá validez en todo el territorio nacional y puede solicitarse su renovación, por un término igual, en cualquier Secretaría Seccional o Distrital del país.

ARTICULO CUARTO: Cuando el titular de la licencia modifique alguna de las condiciones acreditadas en el momento de su obtención, deberá informar tal hecho a la Dirección de Calidad de Servicios de Salud - Subdirección Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud de esta Secretaría de Salud, a fin de que se proceda a modificar la resolución por la cual se otorgó la licencia. En caso contrario incurrirá en las sanciones previstas en las normas legales vigentes.


ARTICULO QUINTO: El titular de la licencia deberá dar estricto cumplimiento a las normas que regulan la materia, en especial a la Ley 1562 de 2012, Resolución 4502 del 28 de diciembre de 2012 y demás normas que la modifiquen o

adicionen.

ARTICULO SEXTO: Notificar esta Resolución a JOSE HUMBERTO BARON TINJACA informándole que de conformidad con el artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) contra la misma proceden los recursos de reposición y en subsidio apelación, los cuales podrá interponer ante esta Secretaría, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de este acto administrativo.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C. a los 18/08/2022



DORA DUARTE PRADA

Subdirectora Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud

Código de verificación: oYXwv6Hhsf

Elaboró: 1026262876Y

Revisó: 51787955C

Aprobó: 41664170DSST

VERSION 06		SISTEMA DE GESTION INTEGRAL PLAN DE TRABAJO ANUAL Y CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES SG-SST Y SISTEMA INTEGRADOS																			
FECHA VIGENCIA																					
24/08/2023																					
ECO-PL-04		OBJETIVO Generar la planeacion de las actividades que se deben desarrollar dentro del marco del sistema de getion en seguridad y salud en el trabajo para dar cumplimiento del 80% según lo establecido en el decreto 1072 de 2015 y resolucion 0312 de 2019																			
ALCANCE		Cumplimiento a los requerimientos del decreto 1072 de 2015 y resolucion 0312 de 2019																			
FECHA DE ELABORACIÓN:		ene-24				FECHA PRÓXIMA ACTUALIZACIÓN:												ene-25			
REQUISITO O ELEMENTO	ITEM	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	RECURSOS	2024													ACTIVIDADES PROGRAMADAS VS CUMPLIDAS	CUMPLIMIENTO ACUMULADO ACTIVIDAD		
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ASPECTOS LEGALES																				
	1.1	Evaluacion inicial del SST y reporte ministerio	RESPONSABLE SIG - SST	Medios tecnologicos y humanos	P	1											1	0,0%			
					E												0				
	1.2	Evaluación del desempeño de acuerdo al de Manual de funciones en SG-SST	RECURSOS HUMANOS	Recurso humano	P			1									1	0,0%			
					E												0				
	1.3	Elaboracion y seguiemtno al Plan de trabajo anual y/o Cronograma de actividades SG-SST presente año	RESPONSABLE SIG - SST	recursos fisicos y tiempo	P	1		1			1			1			4	0,0%			
					E												0				
	1.4	Verificacion del estado de afiliacion y aportes a la Seguridad Social del personal	RECURSO HUMANOS	Recursos tecnologicos y humano	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0,0%			
					E												0				
	1.5	Revisión y actualización políticas y documtnacion sistemas de gestion integral	RESPONSABLE SIG - SST	recursos tecnologicos	P		1										1	0,0%			
					E												0				
	1.6	Rendicion de cuentas 2023 y planificación año 2024	RESPONSABLE SIG - SST TODOS LOS PROCESOS	recursos Tecnologicos, fisicos y humano	P			1									1	0,0%			
					E												0				
	1.7	Reuniones Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo COPASST y revisión de su vigencia	COPASST ASISTENTE SIG-SST	humano	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0,0%			
					E												0				
	1.8	Reuniones Comité de convivencia laboral y revisión de su vigencia	COPASST ASSITENTE SG-SST	humano	P	1			1			1			1		4	0,0%			
					E												0				
	1.9	Auditoria Interna (06/05-07/05)	RESPONSABLE SIG - SST																		
	1.10	Reunion de indicadores SIG	RESPONSABLE SIG - SST	medios tecnologicos y humano	P	1		1		1			1		1		6	0,0%			
					E												0				
	1.11	Actualización requisitos legales del Sistema Gestión Integral (Matriz)	COORDINADOR SG-SST	medios tecnologicos	P		1						1				2	0,0%			
					E												0				
	1.12	Concepto Sanitario Bogota	COORDINADOR SG-SST Y LIDER FUMIGACION	Recursos financieros y humanos	P				1								1	0,0%			
					E												0				
	1.13	Concepto Sanitario Cundinamarca	COORDINADOR SG-SST Y LIDER FUMIGACION	Recursos financieros y humanos	P									1			1	0,0%			
					E												0				
	1.14	Concepto Sanitario Casanare	COORDINADOR SG-SST Y LIDER FUMIGACION	Recursos financieros y humanos	P									1			1	0,0%			
					E												0				
RECURSOS																					
1.15	Elaboracion presupuesto 2024	GERENTE GENERAL COORDINADOR SG-SST	Presupuesto ejecutado	P		1										1	0,0%				
				E												0					
1.16	Verificación de la ejecución de presupuesto 2024	GERENTE GENERAL COORDINADOR SG-SST	medios tecnologicos y financieros	P					1						1	2	0,0%				
				E												0					
RESPONSABILIDADES																					
1.17	Divulgacion de las responsabilidades SIG-SST se realiza en inducciones e ingreso	RECURSO HUMANO COORDINADOR SG-SST	recursos fisicos humano	P	1		1		1		1		1			6	0,0%				
				E												0					
1.18	Evaluación de las responsabilidades en SIG-SST	LIDERES DE AREA Y RECURSO HUMANO	recursos fisicos humano	P						1						1	0,0%				
				E												0					
OBJETIVOS Y METAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN SG-SST																					
1.20	Revisión de objetivos y metas de acuerdo políticas	GERENTE GENERAL,	recursos fisicos humano	P	1											1	0,0%				
				E												0					
2.1	Seguimiento y difusión objetivos y metas personal	RESPONSABLE SIG - SST	recursos fisicos humano	P	1		1		1		1		1			6	0,0%				
				E												0					
2.2	Seguimientoa matriz de riesgos y oportunidades SIG	RESPONSABLE SIG - SST	recursos fisicos humano	P			1		1		1		1			5	0,0%				
				E												0					
2.3	Seguimiento a las necesidades y expetativas de las partes interesadas SIG	RESPONSABLE SIG - SST	recursos fisicos humano	P							1					1	0,0%				
				E												0					
TOTAL PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN SG-SST																	0%				

VERSION 06		SISTEMA DE GESTION INTEGRAL PLAN DE TRABAJO ANUAL Y CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES SIG-SST Y SISTEMA INTEGRADOS																	
FECHA VIGENCIA																			
24/08/2023																			
ECO-PL-04																			
OBJETIVO		Generar la planeacion de las actividades que se deben desarrollar dentro del marco del sistema de getion en seguridad y salud en el trabajo para dar cumplimiento del 80% según lo establecido en el decreto 1072 de 2015 y resolucion 0312 de 2019																	
ALCANCE		Cumplimiento a los requerimientos del decreto 1072 de 2015 y resolucion 0312 de 2019																	
FECHA DE ELABORACIÓN:		ene-24										FECHA PRÓXIMA ACTUALIZACIÓN: ene-25							
REQUISITO O ELEMENTO	ITEM	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	RECURSOS	2024												ACTIVIDADES PROGRAMADAS VS CUMPLIDAS	CUMPLIMIENTO ACUMULADO ACTIVIDAD	
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
2. ADMINISTRACIÓN DEL PELIGRO	IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS																		
	2.4	Revisión de la Matriz de identificación de peligros. (actualización). Para su cumplimiento	RESPONSABLE SIG - SST	recursos fisicos humano	P			1							1			2	0,0%
	E																		
	CONTRATISTAS																		
	2.3	Evaluación de contratistas SIG-SST	COMPRAS	humano	P				1									1	0,0%
	E																		
	2.4	Divulgación requerimientos contratistas SIG-SST	COMPRAS	sala de reunion, computador	P					1								1	0,0%
	E																	0	
	2.5	Seguimiento evaluación de proveedores SIG-SST	COMPRAS	Sala de reunion computador auditoria	P			1						1				2	0,0%
	E																		
	DOTACIÓN Y ENTREGA DE EPP																		
	2.6	Verificación entrega de EPP contratistas	RESPONSABLE SIG - SST	humano	P		1				1				1			4	0,0%
	E																	0	
2.7	Entrega de EPP.	ASISTENTE ADMINISRTIVA	recursos fisicos y humano	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0,0%	
E																	0		
2.8	Inspeccion elementos de protección personal	ASISTENTE SG-SST	recursos financiero y humano	P	1		1		1		1		1		1		6	0,0%	
E																	0		
2. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO																		0%	
3. SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL	ESTUDIOS DE EVALUACIÓN HIGIÉNICA Y PROGRAMAS AMBIENTALES																		
	2.9	Verificación necesidad de realizacion medición higiénica de iluminacion	RESPONSABLE SIG - SST	Recursos financieros y proveedor	P						1						1	100,0%	
	E						1									1			
	3.1	Estructuración Programa ambientales de acuerdo objetivos 2024	RESPONSABLE SIG - SST	Recursos tecnologicos	P		1										1	0,0%	
	E																0		
	3.2	Seguimiento de los programas ambientales 2024	RESPONSABLE SIG - SST	Recursos tecnologicos	P			1			1			1		1	4	0,0%	
E																0			
3. SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL																		50%	
4. SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	NORMAS Y PROCEDIMIENTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS																		
	4.1	Revisar, actualizar, elaborar y divulgar procedimientos	RESPONSABLE SIG - SST	Recursos tecnologicos	P			1				1				1		3	0%
	E																0		
	PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS																		
	4.2	Revisar, actualizar y divulgacion Plan de Emergencias	RESPONSABLE SIG - SST	Humano	P			1									1	0,0%	
	E																0		
	4.3	Verificar entrenamiento a Brigadas de Emergencia	RESPONSABLE SIG - SST	Recursos financieros , humanos y tecnologicos	P									1			1	0,0%	
	E																0		
	4.4	Simulacros general	RESPONSABLE SIG - SST	humano y equipos	P									1			1	0,0%	
	E																0		
	4.5	Simulacros ambiental	RESPONSABLE SIG - SST	humano y equipos	P										1		1	0,0%	
	E																0		
	4.6	Recarga de extintores	RESPONSABLE SIG - SST	Recursos financieros y proveedor	P			1					1				2	0,0%	
	E																0		
	PLAN ESTRATEGICO SEGURIDAD VIAL																		
	4.7	Seguimiento al PESV 2022-2024	RESPONSABLES SIG-SST ASISTENTE SIG-SST	Medios tecnologicos	P			1				1			1			3	0,0%
	E																0		
	4.8	Actualizar, y/o elaborar el PROGRAMA MANTENIMIENTO PREVENTIVO PESV 2023	ASISTENTE SIG-SST	Recursos financieros y proveedores	P		1		1		1		1		1		1	6	0,0%
	E																	0	
	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO																		
	4.9	Revisar, actualizar, y/o elaborar el PROGRAMA MANTENIMIENTO PREVENTIVO SANEAMIENTO	ASISTENTE SIG-SST	Recursos financieros y proveedores	P			1			1				1		1	4	0,0%
E																	0		
4.10	Revisar, actualizar, y/o elaborar el PROGRAMA MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAQUINARIA Y EQUIPOS	ASISTENTE SIG-SST	Recursos financieros y proveedores	P			1			1				1		1	4	0,0%	
E																	0		
HOJAS DE SEGURIDAD																			
4.11	Revisar, actualizar, y/o elaborar las Hojas Técnicas de Seguridad (MSDS)	RESPONSABLE SIG - SST	Proveedores	P				1						1			2	0,0%	
E																	0		
4.12	Seguimiento programa riesgo químico	RESPONSABLE SIG - SST	Medios tecnologicos y financieros	P						1							1	0,0%	
E																	0		


VERSION 06		SISTEMA DE GESTION INTEGRAL PLAN DE TRABAJO ANUAL Y CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES SG-SST Y SISTEMA INTEGRADOS																		
FECHA VIGENCIA																				
24/08/2023																				
ECO-PL-04																				
OBJETIVO		Generar la planeacion de las actividades que se deben desarrollar dentro del marco del sistema de getion en seguridad y salud en el trabajo para dar cumplimiento del 80% según lo establecido en el decreto 1072 de 2015 y resolucion 0312 de 2019																		
ALCANCE		Cumplimiento a los requerimientos del decreto 1072 de 2015 y resolucion 0312 de 2019																		
FECHA DE ELABORACIÓN:		ene-24										FECHA PRÓXIMA ACTUALIZACIÓN: ene-25								
REQUISITO O ELEMENTO	ITEM	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	RECURSOS	2024												ACTIVIDADES PROGRAMADAS VS CUMPLIDAS	CUMPLIMIENTO ACUMULADO ACTIVIDAD		
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
	INSPECCIONES																			
	4.13	Verificacion EQUIPOS DE ALTURA	ASISTENTE SIG-SST	Recuros financieros y proveedores	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0,0%	
					E												0			
	4.14	Calibracion de equispos que lo requieran	ASISTENTE SIG-SST COMPRAS	Recuros financieros y proveedores	P			1										1	0,0%	
					E												0			
	4.15	Verificacion del avance del PROGRAMA DE INSPECCIONES	ASISTENTE SIG-SST	Medios tecnologicos	P		1		1		1		1		1		1	6	0,0%	
				E												0				
4. SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL																		0		
5. SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO	EVALUACIONES MEDICAS OCUPACIONALES																			
	5.1	Verificacion realizacion exámenes de ingreso. (certificado aptitud laboral)	RECURSO HUMANO Y RESPONSBLE SG-SST	Recuros financieros y proveedores y profesioigrama	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0,0%	
					E												0			
	5.2	Verificacion realizacion exámenes periodicos. (mayor un año)	RECURSO HUMANO Y RESPONSBLE SG-SST	Recuros financieros y proveedores y profesioigrama	P						1							1	0,0%	
					E												0			
	5.3	Verificacion de la notificación de exámen de egreso.	RECURSO HUMANO Y RESPONSBLE SG-SST	Recuros financieros y proveedores y profesioigrama	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0,0%	
					E												0			
	PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA																			
	5.4	Diagnostico de s diagnósticos de salud realizados.	RECURSO HUMANO Y RESPONSBLE SG-SST	Recurso humano y Financiero	P			1					1					2	0,0%	
					E												0			
	5.5	Verificacion recomendaciones de los diagnósticos de salud realizados cuando ingrese personal	RECURSO HUMANO Y RESPONSBLE SG-SST	Recurso humano y Financiero	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0,0%	
					E												0			
	5.6	Verificacion del Avance del PVE LOM (mensual).	RESPONSABLE SIG - SST	Recuros financieros y proveedores	P					1								1	0,0%	
					E												0			
	5.7	Retomar PVE para Prevencion de Riesgo Psicosocial	RESPONSABLE SIG - SST	Recuros financieros y proveedores	P			1										1	0,0%	
					E												0			
	ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENCION																			
5.8	Pausas activas ejecucion minimo 4 veces al mes	RESPONSABLE SIG - SST Y ASISTENTE SG-SST	Recursos financieros y humano	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0,0%		
				E												0				
5.9	Seguimiento al Programa de estilos de vida saludable	RESPONSABLE SIG - SST Y ASISTENTE SG-SST	Recursos financieros y humano	P			1					1				1	3	0,0%		
				E												0				
MANEJO DE BOTIQUINES																				
5.10	Verificacion dotacion, revision Botiquín	ASISTENTE SIG-SST	Recursos financieros	P		1			1			1			1		4	0,0%		
				E												0				
SISTEMAS DE INFORMACION Y REGISTRO																				
5.11	Verificacion Registro de ausentismo, morbimortalidad y primeros auxilios	RESPONSABLE SIG - SST	Medios tecnologicos	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0,0%		
				E												0				
5. SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO																		0%		
6. COMPETENCIAS, ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN	PROGRAMA DE INDUCCIÓN																			
	6.1	Revision, actualizacion Programa de Inducción y capacitación (Según necesidades de capacitación).	RESPONSABLE SIG - SST Y/O ASITENTE SG-SST	Medios tecnologicos humano	P	1												1	0,0%	
					E												0			
	6.2	Verificacion Evaluaciones de la Induccion enSG-SST	RESPONSABLE SIG - SST Y/O ASITENTE SG-SST	Medios tecnologicos y financieros	P		1		1		1		1		1			6	0,0%	
					E												0			
	MOTIVACIÓN Y DIFUSIÓN																			
	6.4	Desarrollo actividades de motivación (Programa de Incentivo)	RESPONSABLE -SST	Medios tecnologicos y financieros	P					1	1							2	0,0%	
					E												0			
	CAPACITACION																			
	6.5	Planificacion y aprobacion programa de capacaitacion	RESPONSABLE SIG - SST	Medios tecnologicos y financieros	P	1												1	0,0%	
				E												0				
6.6	Verificar el cumplimiento del programa de capacaitacion	RESPONSABLE SIG - SST	Medios tecnologicos y financieros	P			1			1		1			1		4	0,0%		
				E												0				
6. COMPETENCIAS, ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN																		0%		
7. ACTIVIDADES DE BIENESTAR	7.1	Dia de la familia	RESPONSABLE SIG - SST Y COPASST	Recursos financieros	P				1							1	2	0,0%		
					E												0			
	7.2	Celebracion de cumpleaños	RESPONSABLE SIG - SST Y COPASST	Recursos financieros	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0,0%	
					E												0			
	7.3	Dias del la mujer y día del hombre	RESPONSABLE SIG - SST Y COPASST	Recursos financieros	P			1										1	0,0%	
					E												0			
	7.4	Dia de la madre y/o día del trabajador	RESPONSABLE SIG - SST Y COPASST	Recursos financieros	P				1									1	0,0%	
					E												0			
	7.5	Celebracion cumpleaños de la empresa	RESPONSABLE SIG - SST Y COPASST	Recursos financieros	P						1							1	0,0%	
					E												0			

VERSION 06		SISTEMA DE GESTION INTEGRAL PLAN DE TRABAJO ANUAL Y CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES SG-SST Y SISTEMA INTEGRADOS																	
FECHA VIGENCIA																			
24/08/2023																			
ECO-PL-04																			
OBJETIVO																			
Generar la planeación de las actividades que se deben desarrollar dentro del marco del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo para dar cumplimiento del 80% según lo establecido en el decreto 1072 de 2015 y resolución 0312 de 2019																			
ALCANCE																			
Cumplimiento a los requerimientos del decreto 1072 de 2015 y resolución 0312 de 2019																			
FECHA DE ELABORACIÓN: ene-24 FECHA PRÓXIMA ACTUALIZACIÓN: ene-25																			
REQUISITO O ELEMENTO	ITEM	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	RECURSOS	2024												ACTIVIDADES PROGRAMADAS VS CUMPLIDAS	CUMPLIMIENTO ACUMULADO ACTIVIDAD	
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
	7.6	Días del amor y la amistad	RESPONSABLE SIG - SST Y COPASST	Recursos financieros	P								1				1	0,0%	
					E												0		
	7.7	Celebración Halloween	RESPONSABLE SIG - SST Y COPASST	Recursos financieros	P									1			1	0,0%	
					E												0		
	7.8	Despedida de fin de año	COPASST Y GERENCIA	Recursos financieros	P											1	1	0,0%	
					E												0		
7. ACTIVIDADES DE BIENESTAR 0%																			
8 EVALUACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	INVESTIGACIÓN Y ANALISIS DE INCIDENTES																		
	8.1	Seguimiento al registro e investigación de accidentes de trabajo. Analisis tendencial. Seguimiento.	RESPONSABLE SIG - SST Y/O ASITENTE SG-SST	Medios tecnologicos y financieros	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0,0%
					E												0		
	8.2	Seguimiento al registro e investigación de casi-accidentes. Analisis tendencial. Seguimiento.	RESPONSABLE SIG - SST Y/O ASITENTE SG-SST	Medios tecnologicos y financieros	P	1			1			1				1	4	0,0%	
					E												0		
	AUDITORIA INTERNA																		
	8.3	Realización seguimietno a planes de calidad proyectos	RESPONSABLE SIG - SST - AREA PROYECTO	Medios tecnologicos y financieros	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0,0%
					E													0	
	8.4	Realización de auditoría interna	RESPONSABLE SIG - SST	Medios tecnologicos y financieros	P				1									1	0,0%
					E													0	
	8.5	Realización de auditoría Bureau Veritas	RESPONSABLE SIG - SST	Medios tecnologicos y financieros	P					1								1	0,0%
					E														
REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIONSG-SST																			
8.6	Revisión gerencial	RESPONSABLE SIG - SST	Medios tecnologicos y financieros	P					1								1	0,0%	
				E															
8.7	Seguimiento de acciones correctivas (AC) y preventivas (AP) generadas en el sistema. PLAN DE ACCION	RESPONSABLE SIG - SST	Medios tecnologicos, humanos y financieros	P		1		1		1		1		1		1	6	0,0%	
				E															
8 EVALUACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN EN SG-SST 0%																			
CUMPLIMIENTO MENSUAL	TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR SEMANA				23	22	30	27	23	26	25	22	23	28	21	25		6%	
	TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS POR SEMANA				0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0			
	CUMPLIMIENTO MENSUAL %				0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0			
FECHA DE SEGUIMIENTO	PRIIMER TRIMESTRE MARZO 29 DE 2024		SEGUNDO TRIMESTRE JUNIO 28 DE 2024		TERCER TRIMESTRE SEPTIEMBRE 30 DE 2024				CUARTO TRIMESTRE DICIEMBRE 30 DE 2024										
ANALISIS																			

MARIO CESAR GOMEZ SERNA
REPRESENTANTE LEGAL

CAROLINA GOMEZ
PRESIDENTE COPASST

HUMBERTO BARÓN
COORDINADOR HSEQ

[illegible]

Version 06			PROGRAMA DE CAPACITACIÓN - AÑO 2024																																			
Fecha de emisión: 25-Ene-2022																																						
ECO-PR-40																																						
OBJETIVO																																						
Identificar, analizar y evaluar las necesidades de capacitación al interior de la organización para establecer acciones de mejora																																						
Capacitar al personal en requerimientos puntuales de nuestros clientes o por identificación de requisitos legales o de necesidades puntuales de la organización del año 2024																																						
METAS																			INDICADORES																			
Cumplir con el 80% de las actividades programadas																			porcentaje de cumplimiento de actividades																			
Capacitar al personal expuesto al riesgo en un 70%																			N° de Capacitaciones Ejecutadas / N° de Capacitaciones Programadas																			
AREA	ACTIVIDAD DE CAPACITACION	RESPONSABLE	ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO			JUNIO			JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE		
FUMIGACION	ECOFLORES		P	E	C	P	E	C	P	E	C	P	E	C	P	E	C	P	E	C	P	E	C	P	E	C	P	E	C	P	E	C	P	E	C			
OSCAR RODRIGUEZ FERNANDO RODRIGUEZ	Control de plagas	Propuestas por el area																																				
	Curso de Trabajo en alturas *Según fecha certificado	HSEQ																																	1			
	Espacios confinados *según fecha certificado	HSEQ																																				
	Curso Manejo Seguro de plaguicidas *Según fecha de certificado	Sena							1	1					1			1	1		1																	
	Lecciones aprendidas	HSEQ				1																																
	Refuerzo protocolos de fumigacion	HSEQ							1																													
	Ingredientes activos, presentaciones y dosificaciones	HSEQ										1																										
	emergencia																																					
	Manejo de equipos y herramientas mecánicas	HSEQ													1						1	1																
	Manipulacion Productos Quimicos SGA	HSEQ	1																																			
	Identificación de peligros	HSEQ																																				
	Prevencion de accidentes por caídas a nivel	HSEQ																																				
	conservacion auditiva	HSEQ																	1																			
	manejo de residuos y disposicion	HSEQ	1																																			
	ergonomia (manejo de cargas e higiene postural o gimnasia laboral)	HSEQ					1																	1														
	Primeros Auxilios	HSEQ																																				
	Manejo de residuos peligrosos																																					
	uso de herramientas manuales	HSEQ																																				
	autocuidado	HSEQ																																				
	Actividad de bienestar	COPASST														1																						
	Programa de motivacion	HSEQ														1																						
	Reporte y analisis de accidentalidad	HSEQ														1																						
	Lavado de tanque	HSEQ												1																								
	Manejo y control de cucarachas	HSEQ												1																								
	Orden y aseo	HSEQ												1								1																
	Prevencion de accidentes													1								1																
Programa de motivacion													1																									
Acoso laboral													1																									
Relaciones personales													1																									
Nuevo formato	HSEQ																																					
TOTAL	TOTAL DE CAPACITACIONES		2			2			2			8			5			2			2			1			1			1			1					
	CAPACITACIONES REALIZADAS		0			0			1			0			0			1			1			0			1			0			0					
	CUBRIMIENTO		0%			0%			0%			0%			0%			100%			0%			0%			0%			0%			0%					
AREA	ACTIVIDAD DE CAPACITACION	RESPONSABLE	ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO			JUNIO			JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE		
PAISAJISMO Y AGROFORESTAL	ECOFLORES		P	E	C	P	E	C	P	E	C	P	E	C	P	E	C	P	E	C	P	E	C	P	E	C	P	E	C	P	E	C	P	E	C			
	Tipo de podas	Propuestas por el area							1									1	1																			
	Curso de alturas Trabajo en alturas * Depende de la fecha del curso	HSEQ																		1													1					
	Manipulacion Productos Quimicos SGA	HSEQ	1																																			

OPERATIVA
PAISAJISMO (15)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

AREA	ACTIVIDAD DE CAPACITACION	FECHA	ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO			JUNIO			JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE		
BRIGADISTAS	ECOFLORA		P	E	C	P	E	C	P	E	C	P	E	C	P	E	C	P	E	C	P	E	C	P	E	C	P	E	C	P	E	C	P	E	C	P	E	C
Jose humberto baron LAURA SALAZAR STELLA VARGA IVAN PERTUZ	Plan de emergencia	HSEQ										1																										
	Conformacion e brigada																							1														
	Primeros auxilios	HSEQ												1																								
	Rescate	HSEQ																		1																		
	Manejo de extintores	HSEQ																							1													
TOTAL	TOTAL DE CAPACITACIONES		0			0			0			1			1			0			1			0			1			0			0			0		
	CAPACITACIONES REALIZADAS		0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
	CUBRIMIENTO		0%			0%			0%			0%			0%			0%			0%			0%			0%			0%			0%			0%		

4
0

AREA	ACTIVIDAD DE CAPACITACION	FECHA	ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO			JUNIO			JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE		
CONDUCTORES Y MENSAJEROS	ECOFLORA		P	E	C	P	E	C	P	E	C	P	E	C	P	E	C	P	E	C	P	E	C	P	E	C	P	E	C	P	E	C	P	E	C			
JOSE AGUILAR OSCAR RODRIGUEZ GERMAN PEÑA CARLOS EDUARDO GONZALEZ JOHN GONZALEZ GILDARDO DIMATE	POLITICAS PESV	Sura	1																																			
	Autocuidado	HSEQ				1																																
	Manipulacion de productos quimicos SGA	HSEQ																																				
	buenas practicas para conductores de autos	Sura									1																											
	buenas practicas para conductores de motos	HSEQ																		1																		
	Identificacion de peligro	HSEQ										1																										
	Manejo de resiuos y disposicion	HSEQ	1																																			
	Ergonomia (manejo de carga y relacion puesto de trabajo)	HSEQ												1																								
	Actividad bienestar	COPASST													1																							
TOTAL	TOTAL DE CAPACITACIONES		1			1			0			2			2			0			0			1			0			0			0			0		
	CAPACITACIONES REALIZADAS		0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
	CUBRIMIENTO		0%			0%			0%			0%			0%			0%			0%			0%			0%			0%			0%			0%		

7
0

AREA	ACTIVIDAD DE CAPACITACION	FECHA	ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO			JUNIO			JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE		
	ECOFLORA		P	E	C	P	E	C	P	E	C	P	E	C	P	E	C	P	E	C	P	E	C	P	E	C	P	E	C	P	E	C	P	E	C	P	E	C
INDUCCIONES	Fumigación	HSEQ	1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1		
	Paisajismo	HSEQ	1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1		
	Contratistas	HSEQ				1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1		
	Profesionales/operaciones proyectos	HSEQ	1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1		
	Administrativa	HSEQ	1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1		
	Conductores	HSEQ	1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1		
TOTAL	TOTAL DE CAPACITACIONES		5			6			6			6			6			6			6			6			6			6			6			6		
	CAPACITACIONES REALIZADAS		0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
	CUBRIMIENTO		0%			0%			0%			0%			0%			0%			0%			0%			0%			0%			0%			0%		

71
0

90


TOTAL PROGRAMADAS
TOTAL EJECUTADAS
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
PORCENTAJE DE CUBRIMIENTO

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
13	13	26	23	29	19	17	13	14	12	11	9
0	0	8	4	1	3	1	0	1	0	0	0
0%	0%	31%	17%	3%	16%	6%	0%	7%	0%	0%	0%
10%	0%	0%	0%	0%	10%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

199
18
11%
3%

Reprogramar
Ejecutado
Programado
No ejecutado

Reprogramar







Ejecutado
Programado
No ejecutado

Cumplimiento	
Primer Trimestre	10%
Segundo Trimestre	12%
Tercer Trimestre	4%
Cuarto Trimestre	0%
Cumplimiento total	7%

Cubrimiento	
Primer Trimestre	3%
Segundo Trimestre	3%
Tercer Trimestre	0%
Cuarto Trimestre	0%
Cubrimiento total	2%

	Cumplimiento	Cubrimiento
Fumigación	14%	8%
Operativa paisajismo	19%	0%
Contratistas	22%	0%
Profesionales proyectos	0%	0%
Administrativa	0%	0%
Promoción y prevención	0%	0%
COPASST	25%	8%
Brigada	0%	0%
Conductores	0%	0%
Inducciones	0%	0%
	8%	2%



2024				
ANALISIS DE TENDENCIAS E INDICADORES	ACCION	Responsable	Fecha Propuesta	Fecha Cumplimiento
Durante el primer semestre se cuenta con un cubrimiento del 32% del total de los trabajadores y con un cumplimiento del 37% de las capacitaciones porcentajes bajos con ser de que se realicen a ciudades en campo y siempre se dan alguna capacitación en cada visita	Revisar el programas y dar las capacitaciones faltantes para buscar dar el cumplimiento esperado por areas	Coordinación HSEQ y Asistentes HSEQ		

Responsable de Sistema de Gestión	Representante Legal

NOTA: Se aclara que las fechas asignadas para las capacitaciones, estan expuesta a modificaciones.

ACTA N° 1

FECHA: Bogotá, septiembre, 13 de 2024.

HORA: 03:00 p.m. – 04:00 pm.

LUGAR: Microsoft Teams.

TEMA: Reunión de inicio Contrato 8857-2024.

ASISTENTES:

- Oscar Enrique Polo Meza – Asesor de apoyo logístico
- Marcos Miguel González – Contratista SAF
- Lizeth Natalia Forero Pachón – Contratista SAF
- Mario Cesar Gómez Serna – Representante legal ECOFLORA.
- Carolina Gómez Aguilar– Directora área Saneamiento ECOFLORA.
- Humberto Barón – Gestión HSEQ ECOFLORA.

ORDEN DEL DÍA:

1. Presentación por parte de los asistentes.
2. Explicación del requerimiento por parte de la SDIS con respecto al contrato.
3. Envío de datos de contacto.

DESARROLLO:

1. Presentación por parte de los asistentes.

La reunión inicia con una breve presentación por parte de los asistentes a la reunión y el rol que se cumplirá en la ejecución del contrato como se menciona a continuación:

- Oscar Enrique Polo Meza – Asesor de apoyo Logístico y Supervisor del contrato 8857-2024 correspondiente a Lavado de tanques.
- Marcos Miguel González - Contratista SAF y Apoyo a la supervisión del contrato 8857-24.
- Lizeth Natalia Forero Pachón - Contratista SAF, Apoyo a la supervisión y encargada de la ejecución del contrato 8857-24.
- Mario Cesar Gómez Serna – Representante legal ECOFLORA.
- Carolina Gómez Aguilar– directora área Saneamiento y contacto principal para ejecución y seguimiento ECOFLORA.
- Humberto Barón – Gestión HSEQ ECOFLORA.

2. Explicación del requerimiento por parte de la SDIS con respecto al contrato.

El supervisor del contrato, Oscar Polo explica sobre la naturaleza de los requerimientos propios de la necesidad del objeto del contrato, documentos requeridos en los pliegos, anexo técnico, estudios previos, análisis del sector y demás documentos que hacen parte del contrato actual, así como la necesidad de agilizar trámites como la entrega de documentos del personal mínimo requerido para poder iniciar la verificación del cumplimiento de sus perfiles y la radicación de las garantías (pólizas) para poder dar inicio al contrato.

Se explica que se necesita con urgencia el Lavado de tanques de la unidad JI Mundo Nuevo.

Se explica al contratista que se requieren lavar los tanques de todas las unidades operativas en la ejecución del contrato que se terminaría el 31 de diciembre del 2024, por lo que se debe lograr atender entre 5 y 6 unidades diarias, en promedio.

Ecoflora deberá enviar los documentos para gestionar el pago los primeros 5 días de cada mes.

Ecoflora afirma que puede lograr los requerimientos.

Se establecen métodos de seguimiento del contrato por parte de la SDIS y Ecoflora en donde se informa que se creará un drive para subir soportes, todos los requerimientos se enviarán y confirmarán por medio de correo electrónico, se habilita la comunicación por medio de WhatsApp y Ecoflora dará acceso a los apoyos a la supervisión a una plataforma donde se podrá realizar seguimiento en tiempo real.

3. Envío de datos de contacto.

Secretaría Distrital de Integración Social:

Oscar Enrique Polo Meza

opolo@sdis.gov.co

Cel: 311 295 3433

Marcos Miguel González

mmgonzalezv@sdis.gov.co

Cel: 317 242 3643

Lizeth Natalia Forero

Lforerosdis@gmail.com

310 223 8645

ECOFLORA:

Humberto barón

Gestion.hseq@ecoflora.com.co

Mario César Gómez Serna

Representante legal

Gerencia.general@ecoflora.com.co

Cel: 300 219 0941

Carolina Gómez Aguilar

Cel: 300 568 9109

Comercial3@ecoflora.com.co

Compromisos:



Compromisos	Responsables	Fecha de Ejecución
Enviar requerimientos urgentes a Ecoflora para realizar programación de los servicios tan pronto se firme acta de inicio.	Lizeth Forero. Contratista SAF	18 de septiembre 2024.
Envío de pólizas firmadas a más tardar el martes 17 de septiembre	Carolina Gómez y Mario Gómez ECOFLORA	17 de septiembre del 2024.
Realizar reunión para explicación de herramientas de seguimiento del contrato.	Carolina Gómez Ecoflora	19 de septiembre del 2024.

	Lizeth Forero. Contratista SAF.	
--	------------------------------------	--

CONVOCATORIA. Se propone una nueva reunión para el día 2 de Octubre de 2024.

Tema: explicación de obligaciones ambientales.

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Oscar Enrique Polo Meza	Asesor de apoyo logístico	SDIS	
Marcos Miguel González	Contratista SAF	SDIS	Marcos Gonzalez
Lizeth Natalia Forero Pachón	Contratista SAF	SDIS	
Mario Cesar Gómez Serna	Representante legal	Ecoflora	
Carolina Gómez Aguilar	Directora área Saneamiento	Ecoflora	
Humberto Barón	Gestión HSEQ	Ecoflora	

Elaboró:

Lizeth Natalia Forero Pachón
Contratista SAF.

E.S.E.: Unidad del Occidente

Fecha: 12 06 2024

1. CÉDULA DEL ESTABLECIMIENTO

ID Establecimiento: <u>307443</u>	Número de Inscripción: <u>6000001069</u>	Número de carpeta: <u>U612</u>			
Razón social: <u>Ecoflora S.A.S</u>					
Nombre del establecimiento: <u>Ecoflora S.A.S</u>					
NIT: <u>830032102</u>	DV: <u>1</u>	Sede: <u>Principal</u>			
Dirección: <u>Nº 3, 120 24</u>					
Ubicación: <u>No aplica</u>					
Localidad: <u>Usaquén</u>	UPZ: <u>14 Usaquén</u>				
Barrio: <u>La Gaceta</u>	Teléfonos <u>6016297878-205688621</u>				
Correo electrónico para notificación* <u>gerencia.administrativa@ecoflora.com.co</u>					
Nombre propietario: <u>Ecoflora S.A.S</u>					
Tipo de documento: C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☒ PEP ☐ PS ☐ PTP ☐ Número documento: <u>830032102-1</u>					
Nombre representante legal: <u>Mario Cesar Gomez Serna</u>					
Tipo de documento: C.C. ☒ C.E. ☐ NIT ☐ PEP ☐ PS ☐ PTP ☐ Número documento: <u>19367149</u>					
Dirección de notificación: <u>Nº 3, 120 24</u>					
Presenta matrícula mercantil del establecimiento: SI ☒ NO ☐ <u>00798387</u>					
Línea de intervención: <u>Seguridad Química</u>					
Intervención: <u>Asesoría intensificada a empresas que realizan control vectorial y manejo de plagas en el servicio de lavado y desinfección de tanques de agua potable</u>					
Tipo de establecimiento: <u>Control de vectores / lavado y desinfección de tanques de agua potable / desinfección ambiental</u>					
Número de trabajadores: <u>64</u>	Horario: Diurno ☒ Nocturno ☐ 24 horas ☐ Otro: ☐				
Días de funcionamiento: Lunes a viernes ☐ Domingo a domingo ☐ Fin de semana ☐ Otro: <u>Lunes a Sábado</u>					
VISITA	DÍA	MES	AÑO	CONCEPTO	MEDIDA SANITARIA SI NO
Visita 1	<u>06</u>	<u>05</u>	<u>2024</u>	<u>Desfavorable</u>	☐ ☒
Visita 2					
Visita 3					
Visita 4					
MOTIVO DE LA VISITA					
Programación ☐		Solicitud del interesado ☒		Asociada a peticiones, quejas y reclamos ☐	
Solicitud oficial ☐		Evento de interés en salud pública ☐		Solicitud de práctica de pruebas/ Procesos sancionatorios admin ☐	
Número de radicado:		Número de radicado: <u>1468443</u> <u>08-05-24</u>		Número de radicado:	
Otro: ☐ Especifique:					

2. INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Aspecto a verificar	Número	Hallazgos
2.1 Número de trabajadores administrativos hombres	<u>10</u>	
2.2 Número de trabajadores administrativos mujeres	<u>21</u>	
2.3 Número de trabajadores operativos hombres	<u>27</u>	
2.4 Número de trabajadores operativos mujeres	<u>6</u>	
2.5 Número de trabajadores menores de edad.	<u>0</u>	
2.6 Número de turnos de personal operativo por día	<u>1</u>	
2.7 Horas por turno por trabajador.	<u>8</u>	





*Al suministrar esta información, se autoriza la notificación electrónica




3. CONDICIONES LOCATIVAS Y DE ALMACENAMIENTO				
Aspecto a verificar	Cumplimiento		Hallazgos	
3.1 El establecimiento está localizado en zona libre de riesgo o desastre natural, y su construcción es firme, resistente y segura.	X	2		
3.2 Concepto uso del suelo.	X	NO		
3.3 Pisos sólidos, impermeables, antideslizantes, de fácil limpieza, desinfección, resistentes y uniformes	X	2		
3.4 Paredes sólidas, de fácil limpieza, desinfección y resistentes	X	2		
3.5 Techos sólidos, limpios y resistentes	X	2		
3.6 Escaleras, rampas y vías de acceso en buen estado, con elementos de seguridad y despejadas	X	2		
3.7 Ventilación natural y/o artificial permanente y suficiente	X	2		
3.8 Iluminación natural y/o artificial suficiente y adecuada	X	2		
3.9 Se adoptan las medidas necesarias para controlar y mantener la temperatura del lugar de trabajo de manera que no represente riesgo para la salud	X	2		
3.10 Ubicación, distribución y separación adecuada de áreas de trabajo	X	2		
3.11 Aislamiento de áreas administrativas y de almacenamiento	X	2		
3.12 Área de almacenamiento seguro de productos químicos, herramientas e insumos	X	2		

4. CONDICIONES DE SEGURIDAD				
Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
4.1 Adecuada ubicación y almacenamiento de equipos, herramientas, repuestos de aplicación y protección	X	2	3	
4.2 Mantenimiento periódico de equipos y calibración.	X	2	3	

4.3 Clase de equipos utilizados				
EQUIPO	NÚMERO DE EQUIPOS	MARCA	ESTADO	FECHA DE ÚLTIMO MANTENIMIENTO
Aspersora manual	1	STHILGA 71	Bueno	05-03-2024
Aspersora manual	3	Royal control	Bueno	05-03-2024
Aspersora a motor	1	STHIL SR 430	Bueno	05-03-2024
Aspersora a motor	1	STHIL SR 420	Bueno	05-03-2024
Aspersora a motor	1	STHIL SR 430	Bueno	05-03-2024
Nebulizador eléctrico	2	MASTER fog	Bueno	05-03-2024
Atomizadora	1	MARCHER	Bueno	05-03-2024
Termonebulizador	2	PURSTOG	Bueno	05-03-2024
Bomba bombeable	2	BAENES	Bueno	05-03-2024
Aspersora manual	2	LAUDA	Bueno	15-02-2024
Aspersora a motor	2	STHIL SR 420	Bueno	13-09-2023

1. Cumple 2. No Cumple 3. No Aplica

CONTINUACIÓN 4. CONDICIONES DE SEGURIDAD					
Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos	
4.4 Protocolos de procedimientos avalados según el perfil específico.	X	2			
4.5 Implementación de formato de reporte de entrega a usuarios o formato de diagnóstico	X	2			
4.6 Sistema contra incendios en funcionamiento, concepto de bomberos	X	2			
4.7 Uso de elementos de protección personal de acuerdo al riesgo y registro de entrega	X	2			
4.8 Sistema eléctrico en un estado tal que previene el riesgo de incendio y evita el contacto con elementos sometidos a tensión	X	2			
4.9 Señalización y demarcación de áreas, vías de circulación y de seguridad completa y clara	X	2			
4.10 Ubicación y dotación adecuada de botiquín de primeros auxilios	X	2			
4.11 Manipulación segura de productos químicos	X	2	3		
4.12 Prácticas seguras de almacenamiento de productos químicos	X	2	3		
4.13 Alimentos empleados para preparación de cebos empleados para control de plagas identificados y separados de otros productos químicos.	X	2	3		
Aspectos a verificar para la actividad de control de plagas y vectores					
4.14 Poliza de Responsabilidad Civil.	X	NO		LIBERTY Pymes F 96005468	
4.15 Educación sanitaria a la comunidad.	X	2	3	CAROLINA GÓMEZ AGUILAR MEDICO VETERINARIO	
4.16 Asistente técnico con contrato laboral.	X	2	3		
4.17 El asistente técnico se encuentra inscrito ante la entidad de salud competente.	X	2			
4.18 Existe evidencia de la prestación del servicio del asistente técnico	X	2	3		
4.19 El asistente técnico presenta informe trimestral actualizado a la entidad de salud competente	X	2	3	10-05-2024 RAO + 2024 EL 17228	
4.20 Fecha de último reporte:					
4.21 La empresa cuenta con archivo de facturas de la compra de productos plaguicidas	X	2	3		

5. CONDICIONES SANITARIAS				
Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
5.1 Establecimiento cuenta con sistema de abastecimiento y almacenamiento de agua potable	X	2		Limpieza realizada 20/03/2024
5.2 Establecimiento cuenta con conexión a alcantarillado u otro sistema alternativo	X	2		
5.3 Drenajes, cajas, canales y sifones en buen estado y funcionamiento	X	2		
5.4 Servicios sanitarios con batería sanitaria completa en funcionamiento y cantidad suficientes	X	2		
5.5 Vestieres con lockers de doble compartimentos en cantidad suficientes	X	2	3	
5.6 Procedimientos de limpieza y desinfección implementados	X	2		Disposición realizada con SERVICIOLOGICOS S.A.S.
5.7 Prácticas de gestión interna de residuos implementados	X	2		
5.8 Disposición de residuos sólidos y líquidos peligrosos con empresa gestora autorizada.	NO	N.A.		
5.9 Ausencia de polvos orgánicos e inorgánicos.	X	2		
5.10 Ausencia de olores, gases, humos, otros.	X	2		
5.11 Programa de manejo integrado de plagas y vectores implementado	X	2		
5.12 Se cuenta con procedimientos tendientes a minimizar residuos líquidos peligrosos derivados de las actividades de manejo y uso de plaguicidas.	X	2	3	

1. Cumple 2. No Cumple 3. No Aplica N.A. No Aplica

6. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
6.1 Afiliación a riesgos laborales	☒	NO		
6.2 Afiliación a Regimen Contributivo en Salud.	☒	NO		
6.3 Afiliación a Regimen Subsidiado en Salud.	☒	NO		
6.4 Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST.	☒	NO		
6.5 Exámenes ocupacionales de acuerdo a trabajo, para la actividad de control de plagas y vectores	☒	2	3	
6.6 Capacitación específica para la actividad de todo el personal involucrado.	☒	2		
6.7 Los técnicos cuentan con carne refrendado por la autoridad sanitaria, para la actividad de control de plagas y vectores.	☒	2	3	
6.8 Técnicos aplicadores de plaguicidas para la actividad de control de plagas y vectores:				

No	NOMBRE COMPLETO	CÉDULA	ÚLTIMO CURSO PLAGUICIDAS	No CARNET	VIGENCIA	EXÁMENES OCUPACIONALES REALIZADOS (TIPO DE EXÁMEN)	FECHA DE EXÁMENES
1	JUAN PABLO JIMENEZ	102663 8203	13/10/2023	0019 8203	12-10- 2024	ETA CS-PO-PT	27-03-2024 04-06-2024
2	JUAN PABLO JIMENEZ	10180 0910 70	13/10/2023	0019	17/10/ 2024	ETA CS-PO-PT	27-03-2024 04-06-2024
3	JUAN PABLO JIMENEZ	102009 3753	04/11/2023	0019	02/11/ 2024	ETA PO-PT-CS	28-10-2023 04-06-2024
4	RODRIGO SILVEIRA	101537 9209	04/11/2023	0019	02/11/ 2024	ETA-PO-PT- CS	09-09-2023

1. Cumple	2. No Cumple	3. No Aplica
-----------	--------------	--------------

7. PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS				
Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
7.1 Cuenta con un plan de gestión del riesgo de desastres	☒	NO		
7.2 Procedimientos de prevención y atención de emergencias implementados.	☒	2		
7.3 Señalización completa y adecuada de emergencias y evacuación.	☒	2		
7.4 Cuenta con sistemas para la contención de derrames	☒	2	3	
7.5 Conocimiento en procedimientos para atención de emergencias.	☒	2		
7.6 Conocimiento en prácticas de manejo seguro de sustancias químicas.	☒	2	3	
7.7 Todas los productos químicos se encuentran debidamente rotulados y etiquetados	☒	2	3	
7.8 Cuenta con hojas de datos de seguridad de los productos químicos empleados y almacenados	☒	2	3	

8. RELACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, PRODUCTOS Y RESIDUOS

8.1 SUSTANCIAS QUÍMICAS UTILIZADAS Y ALMACENADAS

Nombre Comercial	Nombre Genérico	Estado Físico			Tiene Ficha de Datos de Seguridad	Cantidad Mensual Utilizada	Cantidad Mensual Almacenada
		S	L	G			
DELTA 250 EC	DELTA 250 EC		☒		Si	800ml	0L
HIPOCLORITO DE SODIO	HIPOCLORITO DE SODIO	☒			Si	300ml	3L
TRYPURAT	TRYPURAT		☒		Si	600ml	1L
DEMON 40 PM	CYPERMETERINA	☒			Si	500g	800g
LASTOP	DECMADICLONA	☒			Si	0	4kg
MATABARBA	METALDEHIDO	☒			Si	10kg	10kg
ROUND UP	GLIFOSATO	☒			Si	3.5L	4L
ACEITE LUBRICANTE	ACEITE LUBRICANTE	☒			Si	2L	3.5L
CIPERTRIN	CYPERMETERINA	☒			Si	0	1L
W-OTHRINE 600	DELTA 250 EC	☒			Si	0	1L
HAUTER 25 EC	CYPERMETERINA	☒			Si	0	2L
ALCOHOL ANTISEPTICO	ALCOHOL ETILICO	☒			Si	20ml	1L
DETERGENTE	TENSIOACTIVO	☒			Si	800ml	1L
NAFTALINA	NAFTALINA	☒			Si	1kg	500g
ACEITE MINERAL 68M	ACEITE MINERAL 68M	☒			Si	500ml	3L
PANTANA CON HIDROGENO							

8.2 RESIDUOS GENERADOS					
Residuo Generado	Clase de Residuos	Estado Físico			Cantidad Mensual Generada
		S	L	G	
RESIDUOS RESULTANTES DE LA PRODUCCIÓN, LA PREPARACIÓN Y LA UTILIZACIÓN DE BIOCIDAS Y PRODUCTOS FITOFARMACÉUTICOS	RESIDUOS RESULTANTES DE LA PRODUCCIÓN, LA PREPARACIÓN Y LA UTILIZACIÓN DE BIOCIDAS Y PRODUCTOS FITOFARMACÉUTICOS.	X			4 kg

1. Cumple 2. No Cumple 3. No Aplica

S: Sólido L: Líquido G: Gaseoso

SI	NO
----	---------------

9.1 Descripción de las exigencias: De acuerdo a visita sanitaria realizada a la Empresa se observa cumplimiento a requisitos mínimos, establecidos en Ley 09/99, Dto 1843/91 y Dto 1575/2007; por lo tanto se emite concepto sanitario.

4

AVOIDABLE

9.2 Concepto sanitario de la visita:

Favorable

☒ Favorable con requerimientos*

Desfavorable

*El establecimiento no cumple con la totalidad de los requisitos sanitarios establecidos en las normas vigentes.

9.3 Para el cumplimiento de los anteriores requerimientos se concede un plazo de días, contados a partir de día del mes de de , que vence el día del mes de de . De acuerdo a la ley 9 de 1979 y decretos reglamentarios, Ley 715 de 2001 y demás disposiciones legales vigentes.

9.4 Observaciones de quien realiza la visita o de quien atiende la visita Se socializa acta por parte de SAMPION.

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE

Nota aclaratoria en ítem 8.1 en sustancia del metano 2.60 cc / del metano / 2 / si / 800 ml / 02

Se correlaciona como anexo el acta ABOIC 124648 de fecha 12/06/2024 "Acta de inspección / vigilancia Ley 1336 de 2009".

Maguicidas. tanques@gmail.com

10. APLICACIÓN DE MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD

Clausura temporal total

☐

Suspensión total de trabajos o servicios

☐

Clausura temporal parcial

☐

Decomiso

☐

Suspensión parcial de trabajos o servicios

☐

Congelación

☐

Destrucción o desnaturalización

☐

Para constancia, previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta, firman los colaboradores y personas que intervinieron en la visita, hoy (día/mes/año) 12/06/24 en Bogotá D.C.

POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA

Nombre: Diego Andrés Torres

Tipo de documento: CC

Número de documento: 37973984

Profesión u oficio: Inspector Ambiental

Firma: [Firma]

POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA

Nombre: Lina Tereza Borda Trujillo

Tipo de documento: CC

Número de documento: 280505281

Profesión u oficio: Inspector Ambiental

Firma: [Firma]

POR PARTE DEL ESTABLECIMIENTO

Nombre: Andrés Gómez Acosta

Tipo de documento: C.C. ☒ C.E. ☐ NIT ☐ PEP ☐ PS ☐ PTP ☐

Número de documento: 1020804690

Cargo: Representante legal ☐ Propietario ☐ Encargado ☒

Firma: [Firma]

Nombre: Diego Mejía Peña

Tipo de documento: C.C. ☒ C.E. ☐ NIT ☐ PEP ☐ PS ☐ PTP ☐

Número de documento: 52022712

Firma: [Firma]

NOTA 1: "En concordancia con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, se da por comunicado que la imposición de un concepto sanitario desfavorable y/o de una medida sanitaria de seguridad de la Ley 9 de 1979, se iniciará una investigación administrativa en salud, conforme los términos establecidos en el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011"

NOTA 2: "La Adulteración, el uso fraudulento, el suministro y consignación de información falsa, registrada en el presente documento o sus anexos, acarrea las responsabilidades de ley, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 286 y ss. del Código Penal Colombiano y Ley 734 de 2002 Código Único Disciplinario"

CAMISA	M
--------	---

[illegible]

CAMISA	M
--------	---

FUMIGACIONES Y LAVADO DE TANQUES

Firma de recibo

[illegible]

En todo lugar de trabajo en que se empleen procesos, equipos, máquinas, materiales o sustancias que presenten condiciones ambientales que puedan afectar a la salud y seguridad de los trabajadores o su capacidad física: se trabajo, deberá cumplirse las medidas de higiene y seguridad necesarias para controlar el uso de dichos agentes y aplicar los procedimientos de prevención y control correspondientes (ley 9 de 1979)

Este lema debe ser digno de ser usado una vez en la vida.

CONTROL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACION



ECDFLORR

TECNICO APLICADOR

11 DE SEPTIEMBRE DE 2023

38	28
----	----

III

FUMIGACIONES Y LAVADO DE TANQUES

Firma de recibo

[illegible]

Decimos como persona que RCIAB de ocurrido a Decreto 126 de 1997 art. 11 Resolución 016 de 1989 que facili los elementos de protección personal desechos anteriormente sin ningún costo, así mismo con las recomendaciones sobre la seguridad y mantenimiento de dicho tener con cada uno de ellos, su finalidad es brindarles protección personal en cualquier caso de accidente o lesión que estos experimenten al estar expuestos en el trabajo. Cualquier lesión física ocasionada por la utilización del (os) minipro-
(es) exoneran de toda responsabilidad a su compañía.

"En todo lugar de trabajo en que se empleen procesos, equipos, máquinas, materiales o sustancias que den origen a condiciones ambientales que puedan afectar la salud y seguridad de los trabajadores o su capacidad normal de trabajo, deberán adoptarse medidas de higiene y seguridad necesarias para controlar en forma efectiva dichos agentes y aplicar los procedimientos de prevención y control correspondientes [art. 9° de 1979]"

Para cada elemento o entregador

Este formato debe ser diligenciado para cada uno de los trabajadores

EC0-f-18

三

Firma de recibo

Este formato debe ser diligenciado para cada uno de los trabajadores.

NOMBRE EMPLEADO	PROYECTO
VICTOR ALFONSO CANTILLO	
CARGO	FECHA DE INGRESO
OPERARIO ASEO	

ECOFIORA S.A.S.

ROZAS	41
PANTALON	32

CAMISA	L
--------	---

[illegible]


CAMISA

PANTALON

5

FECHA DE ENTREGA	DOTACION				AGROFORESTAL	FUMIGACIONES Y LAVADO DE TANQUES
	Camisa	Jeans	Gorra	Botas		
30/11/2023	1					
	Azul					
	Roja					
	Blanca					
	Azul					
	Negro					
	Beisbolera					
	Chava					
	Seguridad					
	Caucho					
	Chaqueta Cortaviento					
	Chaleco					
	Guantes Jardinera (NYLON)					
	Guantes de Vaqueta					
	Guantes de Caucho (NEGRO)					
	Tapaboca Desechable					
	Respirador N95 9010 3M Particulas					
	Gafas de seguridad ARSEG ASTRO S2574					
	Protector Auditivo Insercion 3M ref. 1290/1291					
	Protector auditivo de copa ARSEG ref. 9-0807-A					
	Careta Esmeril Completa					
	Visor Esmeril Repuesto					
	Canilleras					
	Peto en Carnaza Largos					
	Casco con Barbuquejo					
	Guantes de Nitrilo Verde largo					
	Guantes de vinilo Transparente [CAJA]					
	Guantes de Cirugia [LATEX] [CAJA]					
	Pieza Facial Elastomero Media Cara REF: 6200/07025 3M					
	Cartucho Vapores Orga/ Gases Acidos Ref: 6003					
	Cartucho de Cloro 3M - Ref: 6009					
	Respirador N95 8210V 3M Carbono Activado					
	Bolas de caucho					
	Gafas de seguridad ARSEG ASTRO S2574					
	Protector Auditivo Insercion 3M ref. 1290/1291					
	Casco con Barbuquejo					
	Impermeable Dos piezas					
	Overall Esacandra					
	Iyvek					

Firma de recibo



NOMBRE EMPLEADO	DAMARIS ADRIANA PAREDES
CARGO	OPERARIO DE ASEO

PROYECTO

ECOFLORA S.A.S

BOTAS

34

CAMISA

\$

CARGO	OPERARIO DE ASEO
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

FECHA DE INGRESO

27 DE ABRIL DE 2024

PANTALON

10

[illegible]

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES (MSDS) DESINFECTANTE PYAM

 Ficha de datos de seguridad PYAM 1,67 g	Fecha de actualización: 08/07/2024
---	------------------------------------

1. Identificación del producto

Proveedor: LABORATORIO PYAM S.A.
México 964, (B1640DLD) Martínez, Buenos
Aires-Argentina.
T: +541147170677 –
E:info@laboratoriopyam.com

Importador y distribuidor: **VECTORS AND PEST MANAGEMENT LTDA**
Calle 98 # 22-64 oficina 610
Teléfonos: 4897390/91.

Teléfono de emergencias a: CISPROQUIM 018000-916012 y 2886012 para Bogotá.

2. Identificación de los peligros

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Irritación ocular (Categoría 2)

Toxicidad específica en determinados órganos – exposición única (Categoría 3)

Peligro para el medio ambiente acuático – peligro agudo (Categoría 1)

2.2 Elementos de la etiqueta



Palabra de advertencia: ATENCIÓN

Indicaciones de peligro:

H319 – Provoca irritación ocular grave.

H335 – Puede irritar las vías respiratorias.

H400 – Muy tóxico para los organismos acuáticos.

Consejos de prudencia:

P261 – Evitar respirar polvos o humos.

P264 – Lavarse cuidadosamente después de la manipulación.

P271 – Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado.

P273 – No dispersar en el medio ambiente.

P280 – Usar guantes.

P304 + P340 – EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.

P305 + P351 + P338 – EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y puedan hacerse con facilidad.

Proseguir con el lavado.

P337 +P313 – Si la irritación ocular persiste, consultar al médico.

P391 – Recoger los vertidos.

P501 – Eliminar el contenido/recipiente conforme a la reglamentación nacional/internacional.

2.3 Otros peligros

Ninguno.

3. Composición/Información de los componentes

3.1 Sustancia

No aplica.

3.2 Mezcla

Componentes de la mezcla	No. CAS	% PESO	CLASIFICACIÓN
Dicloroisocianurato de sodio	2893-78-9	50 – 60	Acute Tox.4; Eye Irrit. 2A; STOT-SE; Aquatic Acute 1
Ácido adípico	124-04-9	10 – 15	Eye Irrit. 2; Aquatic Acute 3

4. Medidas de primeros auxilios

4.1 Descripción de los primeros auxilios

Medidas generales: Evite la exposición al producto, tomando las medidas de protección adecuadas. Consulte al médico, llevando la ficha de seguridad.

Inhalación: Traslade a la víctima y procure aire limpio. Manténgala en calma. Si no respira, suministre respiración artificial. Llame al médico.

Contacto con la piel: Lávese inmediatamente después del contacto con abundante agua y jabón, durante al menos 15 minutos. Quítese la ropa contaminada y lávela antes de reusar.

Contacto con los ojos: Enjuague inmediatamente los ojos con agua durante al menos 15 minutos, y mantenga abiertos los párpados. Enjuagar los ojos en cuestión de segundos es esencial para lograr la máxima eficacia. Si tiene lentes de contacto, quítese las después de los primeros 5 minutos y luego continúe enjuagando los ojos. Consultar al médico.

Ingestión: NO INDUZCA EL VÓMITO. Enjuague la boca con agua. Nunca suministre nada oralmente a una persona inconsciente. Llame al médico. Si el vómito ocurre espontáneamente, coloque a la víctima de costado para reducir el riesgo de aspiración.

4.2 Principales síntomas y efectos, tanto agudos como retardados

Inhalación: irritante de las vías respiratorias.

Contacto con la piel: puede causar irritación.

Contacto con los ojos: puede causar lesiones oculares.

Ingestión: náuseas, vómitos y dolor abdominal.

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensar inmediatamente.

Nota al médico: Tratamiento sintomático. Para más información, consulte a un Centro

de Intoxicaciones.

5. Medidas para combatir incendios

5.1 Medios de extinción: Utilizar polvo químico seco, espuma resistente al alcohol, arena o CO₂. Algunas espumas pueden reaccionar con el producto. NO USAR chorros de agua directos.

5.2 Peligro específicos derivados de la sustancia o mezcla: El producto y sus embalajes pueden quemar, pero no se incendian fácilmente. Pueden generar humos tóxicos y/o corrosivos. Bajo ciertas condiciones, cualquier polvo en el aire puede ser un riesgo de explosión.

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

5.3.1 Instrucciones para extinción de incendio:

Rocíe con agua los embalajes para evitar la ignición si fueron expuestos a calor excesivo o al fuego. Retire los embalajes si aún no fueron alcanzados por las llamas, y puede hacerlo sin riesgo.

Enfríe los embalajes con agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido, removiendo los restos hasta los rescoldos.

Prevenga que el agua utilizada para el control de incendios o la dilución ingrese a curso de agua, drenaje o manantiales.

5.3.2 Protección durante la extinción de incendios:

Utilice equipos autónomos de respiración y ropa de protección estructural para bomberos.

5.3.3 Productos de descomposición peligrosos en caso de incendio:

En caso de incendio puede desprender humo y gases irritantes y/o tóxicos, como monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, sustancias cloradas y otras sustancias derivadas de la combustión incompleta.

6. Medidas en caso de derrame accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia:

6.1.1 Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia.

Evitar fuentes de ignición. Evacuar al personal hacia un área ventilada.

6.1.2 Para el personal de emergencias

En derrames importantes use ropa protectora contra los productos químicos. Esta puede proporcionar poca o ninguna protección térmica.

Evitar fuentes de ignición. Evacuar al personal hacia un área ventilada. Ventilar inmediatamente, evitando la generación de nubes de polvo. No permitir la reutilización del producto derramado.

6.2 Precauciones relacionadas al medio ambiente

Contenga el sólido y cúbrelo para evitar su dispersión al ambiente. Prevenga que el polvo llegue al curso de agua.

6.3 Método y material de contención y de limpieza

Recoger el producto con pala y colocarlo en un recipiente apropiado. Barrer o aspirar evitando la dispersión del polvo.

Puede ser necesario humedecerlo ligeramente. Limpiar o lavar completamente la zona

contaminada. Disponer el agua y el residuo recogido en envases señalizados para su eliminación como residuos químicos.

6.4 Referencia a otras secciones

Véase la Sección 8 – Controles de exposición y Protección personal, y la Sección 13 – Consideraciones para desechos.

7. Manipulación y almacenamiento

7.1 Precauciones para una manipulación segura

Prohibido comer, beber o fumar durante su manipulación. Evitar contacto con ojos, piel y ropa. Lavarse después de manejar este producto.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Condiciones de almacenamiento: Almacenar en un área limpia, seca y bien ventilada. Proteger del sol. Mantener los recipientes cerrados.

Materiales de envasado: El suministrado por el fabricante.

Productos incompatibles: Agentes oxidantes fuertes, ácidos y bases.

7.3 Usos específicos finales Purificador de agua.

8. Controles de exposición/protección personal

8.1 Parámetros de control

CM (Res. MTESS 295/03): N/D

CMP-CPT (Res. MTESS 295/03): N/D

CMP-C (Res. MTESS 295/03): N/D

TLV-YWA (ACGIH): N/D

TLV-STEL (ACGIH): N/D

PEL (OSHA 29 CFR 1910.1000): N/D

IDLH (NIOSH): N/D

PNEC (agua): N/D

PNEC (mar): N/D

PNEC-STP: N/D

8.2 Controles de exposición

8.2.1 Controles técnicos apropiados

Mantener ventilado el lugar de trabajo. La ventilación normal para operaciones habituales de manufacturas es generalmente adecuada. Campanas locales deben ser usadas durante operaciones que produzcan o liberen grandes cantidades de producto. En áreas bajas o confinadas debe proveerse ventilación mecánica.

Disponer de duchas y estaciones lavaojos.

8.2.2 Equipos de protección personal

Protección de los ojos y la cara: Se deben usar gafas de seguridad, a prueba de salpicaduras de productos químicos (que cumplan con la EN166)

Protección de la piel: Al manipular este producto se deben usar guantes protectores

impermeables de PVC, nitrilo o butilo (que cumplan con las normas IRAM 3607-3608-3609 y EN374), ropa de trabajo y zapatos de seguridad resistentes a productos químicos.

Protección respiratoria: En casos necesarios, utilizar protección respiratoria para polvo (P1). Debe prestarse especial atención a los niveles de oxígeno presente en el aire. Si acurren grandes liberaciones, utilizar equipo de respiración autónoma (SCBA).

9. Propiedades físicas y químicas

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Estado físico: Comprimidos redondos lisos.

Color: Blancos

Olor: Ligeramente a cloro.

Umbral olfativo: N/D

pH : 6,0 -7,0 (sc. Al 1%).

Punto de fusión / de congelación: N/D

Punto / intervalo de ebullición: N/D

Punto de congelación / rango: N/D

Tasa de evaporación: N/D

Punto de inflamación: N/D

Límite inflamabilidad: N/D

Inflamabilidad: El producto no es inflamable.

Presión de vapor (20°C): N/D

Densidad de vapor (aire=1) N/D

Densidad (20°C) N/D

Temperatura de descomposición: 240 a 250°C (464°F a 486 °F)

Viscosidad (cSt a 20°C): N/D

Constante de Henry (20°C) N/D

Log K_{oc}: N/D

Propiedades explosivas: No explosivo. De acuerdo con la columna 2 del anexo VII del REACH, este estudio no es

necesario porque: en la molécula no hay grupos químicos asociados a propiedades explosivas.

Propiedades combustibles: De acuerdo con la columna 2 del Anexo VII del REACH, este estudio no es necesario

porque: la sustancia, por su estructura química, no puede reaccionar de forma exotérmica con materias combustibles.

9.2 Información adicional

Otras propiedades: Contenido de cloro disponible: 0,90 – 1,10 g/comprimido.

Contenido de cloro por litro de agua: 200 – 10.000 ppm

(Según dilución)

Humedad: < 5%

Disolución: < 10 minutos

10. Estabilidad y reactividad

- 10.1 Reactividad: No se espera que se produzcan reacciones o descomposiciones del producto en condiciones normales de almacenamiento. No contiene peróxido orgánico. No es corrosivo para los metales. Reacciona con el agua liberando ácido hipocloroso.
- 10.2 Estabilidad química: El producto es químicamente estable y no requiere estabilizantes.
- 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas: No se espera polimerización peligrosa.
- 10.4 Condiciones que deben evitarse: Evitar altas temperaturas y el contacto con humedad.
- 10.5 Materiales incompatibles: Agentes oxidantes fuertes, ácido y bases.
- 10.6 Productos de descomposición peligrosos: En caso de calentamiento puede desprender vapores irritantes y tóxicos. En caso de incendio, ver la Sección 5.

11. Información toxicológica

Toxicidad aguda: ETA-DL50 oral (rata, calc.): 2486 mg/Kg.
ETA-DL50 der (conejo, calc.): >5000 mg/Kg.
ETA-CL50 inh. (rata, 4 hs., calc.): >5 mg/l

Irritación o corrosión cutánea: Irritación dérmica (conejo, estim.): no irritante

Lesiones o irritación ocular graves: Irritación ocular (conejo, estim.): irritante

Sensibilización respiratoria o cutánea: Sensibilidad cutánea (cobayo, estim.): no sensibilizante.

Sensibilidad respiratoria (cobayo, estim.): no sensibilizante.

Mutagenicidad, Carcinogenicidad toxicidad para la reproducción:

No se dispone de información sobre ningún componente de este producto, que presente niveles mayores o iguales que 0,1%, como carcinógeno humano probable, posible o confirmado por la IARC (Agencia Internacional de Investigación sobre Carcinógenos).

Efectos agudos y retardados:

Vías de exposición: Inhalatoria, contacto dérmico y ocular.

Inhalación: irritante de las vías respiratorias.

Contacto con los ojos: puede causar lesiones oculares.

Ingestión: náuseas, vómitos y dolor abdominal.

12. Información ecológica

12.1 Toxicidad

ETA-CE50 (O. mykiss, calc., 48 h): > 100 mg/l

ETA-CE50 (D. magna, calc., 48 h): 0,31 mg/l

ETA-CE50 (P. subcapitata, calc., 48 h): > 100 mg/l

ETA-CE50 (T. pyriformis, calc., 48 h): > 100 mg/l

ETA-CSEO (D. rerio, calc., 14 d): > 1 mg/l

ETA-CSEO (D. magna, calc., 14 d): > 1 mg/l

12.2 Persistencia y degradabilidad

BIODEGRADABILIDAD (estimado): no hay datos de ensayos, pero se espera que el producto sea biodegradable.

12.3 Potencial de bioacumulación

Log Ko/w: N/D

BIOACUMULACIÓN EN PECES – BCF (OCDE 305): N/D

12.4 Movilidad en el suelo

LogKoc: N/D

CONSTANTE DE HENRY (20°C): N/D

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios PBT del anexo XIII del reglamento REACH.

Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios mPmB del anexo XIII del reglamento REACH.

12.6 Otros efectos adversos

AOX y contenido de metales: Contiene halógenos orgánicos, pero no contiene metales.

13. Consideraciones sobre la eliminación de desechos

Tanto el sobrante de producto como los envases vacíos deberán eliminarse según la legislación vigente en materia de Protección del Medio ambiente y en particular de Residuos Peligrosos (Ley Nacional N° 24.051 y sus reglamentaciones). Deberá clasificar el residuo y disponer del mismo mediante una empresa autorizada.

Procedimiento de disposición: tratamiento de aguas residuales.

14. Información de transporte

DOT

No están regulados como mercaderías peligrosas.

IATA

No están regulados como mercaderías peligrosas.

IMDG

No están regulados como mercaderías peligrosas.

Nuestra mercadería es envasada de acuerdo a IMDG 2.10.2.7, por lo que se considere no peligrosa para transporte.

15. Información reglamentaria

Sustancia no peligrosa para la capa de ozono (1005/2009/CE).

Contenidos orgánicos volátiles de los compuestos (COV) (2004/42/CE): N/D

RNPUD: 0250012

16. Información adicional

16.1 Abreviaturas y acrónimos

N/A: no aplicable.

N/D: sin información disponible.

CAS: Servicio de Resúmenes Químicos

IARC: Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists.

TLV: Valor Límite Umbral

TWA: Media Ponderada en el tiempo

STEL: Límite de Exposición de Corta Duración

REL: Límite de Exposición Recomendada.

PEL: Límite de Exposición Permitido.

INSHT: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

ETA: estimación de la toxicidad aguda.

DL50: Dosis Letal Media.

CL50: Concentración Letal Media.

CE50: Concentración Efectiva Media.

CI50: Concentración Inhibitoria Media.

|: Cambios respecto a la revisión anterior.

16.2 Principales referencias bibliográficas y fuentes de datos

Ficha de Datos de Seguridad conforme a la Resolución 801/2015 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo,

MTESS, y a la Norma IRAM 41400: 2013 – Formato de Ficha de Datos de Seguridad según el SGA.

Resolución 295/2003 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, República Argentina – Controles de exposición ambiental.

Resolución 310/2003 Superintendencia de Riesgos del Trabajo, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, República Argentina – Agentes cancerígenos.

Ley Nacional N° 24.051 y sus reglamentaciones, República Argentina – Ley de residuos peligrosos.

Resolución 195/97 Secretaría de Obras Públicas y Transporte, República Argentina – Reglamento General para el

Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera.

Acuerdo europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías peligrosas por carretera (ADR 2015).

Reglamento relativo al Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril (RID 2015).

Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG 34 ed.), IMO, Resolución MSC 90/28/Add.2.

Código IBC/MARPOL, IMO, Resolución MEPC 64/23/Add.1.

Regulaciones de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA 56 ed., 2015) relativas al transporte de mercancías peligrosas por vía aérea.

Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos, quinta edición revisada, 2015

(SGA 2015).

International Agency for Research on Cancer (IARC), clasificación de carcinógenos.

16.3 Clasificación y procedimiento utilizado para determinar la clasificación de la mezcla



Procedimientos de acuerdo al SGA/GHS y a la Resolución 801/2015 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, MTESS.

La clasificación se ha efectuado en base a análogos químicos y a información del producto.

SECCIÓN 2: clasificación por analogía con otros productos, y en base a datos del producto.

SECCIÓN 9: datos del producto.

Inflamabilidad: conforme a datos de ensayos.

SECCIÓN 11 y 12: analogía con otros productos.

Toxicidad aguda: método de cálculo de estimación de toxicidad aguda.

16.4 Exención de responsabilidad

Esta información solamente se refiere al producto antes mencionado y no ha de ser válida para otro(s) producto(s) ni

para cualquier proceso. Esta ficha de datos de seguridad proporciona información de salud y seguridad. La información

es, según nuestro mejor conocimiento, correcta y completa. Se facilita de buena fe, pero sin garantía. El producto debe

ser usado en aplicaciones consistentes con nuestra bibliografía del producto. Los individuos que manejen este

producto, deben ser informados de las precauciones de seguridad recomendadas y deben tener acceso a esta

información. Para cualquier otro uso, se debe evaluar la exposición de forma tal que se puedan implementar prácticas

apropiadas de manipulación y programas de entrenamiento para asegurar operaciones seguras en el lugar de trabajo.

Continúa siendo responsabilidad propia del usuario el que esta información sea la apropiada y completa para la


utilización especial de este producto.



POTABILIZADOR DE AGUAS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD PARA TRANSPORTE (HDST)

Última revisión: 21/11/2019

<p>Parte 1. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL</p> <p>Nombre del producto: LABORATORIO PYAM S. A. Suipacha 612 Piso 3 D. CP (C1008AAN) Tel/Fax: 0054-11-4326.1440 Capital Federal, Argentina info@laboratoriopyam.com Website: www.laboratoriopyam.com</p> <p>Proveedor: - Importador y Distribuidor: VECTORS AND PEST MANAGEMENT LTDA. - Calle 98 No. 22-64 of. 610 - Teléfono de emergencia: CISPROMQUIM 018000-916012 (Servicio de pago revertido) y 2886012 para Bogotá</p>	<p>Parte 2. DATOS DE RIESGO CLASE TOXICOLOGICA III Medianamente toxico</p> 
<p>Parte 3.</p> <p>Identificación del producto: Pyam tabletas efervescentes Código del producto: Pyd-001 Formula química: C3Cl2N3O3Na Numero CAS: 2893-78-9 Número del EPA: 524-106 Uso del producto: Desinfectante (purificador) biológico de agua. Formula química : C3Cl2N3O3.Na Ingrediente: Dicloro isocianurato de sodio Numero CAS: 2893-78-9: Excipientes: c.s.p</p>	<p>Parte 4. DESCRIPCIÓN GENERAL</p> <p>Aspecto físico: Sólido Color: Blanco Olor: Olor fuerte a cloro</p>
<p>Parte 5. NATURALEZA DEL RIESGO</p> <p>Irritante por inhalación o contacto con la piel. Irritación en ojos y garganta. Los efectos de contacto se pueden presentar en forma retardada. En caso de incendio es combustible, produciendo gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.</p> <p>Las vías de entrada pueden ser: -Inhalación: Irritación de nariz y garganta. -Contacto con la piel: Riesgo de irritaciones. -Ojos: Irritación severa de los ojos. -Ingestión: Irritación en el tracto gastrointestinal.</p>	
<p>Parte 6. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN</p> <p>No aplica para este producto.</p>	
<p>Parte 7. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS</p> <p>Recomendaciones: - En caso de inhalación: llevar a lugar fresco y bien aireado.</p>	



POTABILIZADOR DE AGUAS

- En caso de salpicadura en los ojos, enjuagar con abundante agua manteniendo los párpados abiertos.
 -En caso de ingestión, enjuague boca y suministre agua fresca. Si no estuviera consciente no suministre nada por la boca. No provocar vomito. En todos los casos consulte con un médico inmediatamente o traslade a la persona al Hospital.

Parte 8. MEDIOS Y MEDIDAS PARA COMBATIR EL FUEGO

-Mantener alejado de fuentes de ignición.
 -Combustible. En caso de que el producto se viera envuelto en un incendio pueden formarse vapores de combustión o vapores peligrosos.
 -Intervenir siempre con agua desde una distancia prudencial, siendo también adecuados otros métodos de extinción como Dióxido de carbono (CO₂), espuma o polvo seco.

Parte 9. MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES O FUGAS

No hay establecidas pautas homogéneas sobre eliminación del producto.
 No reutilizar los envases y embalajes

-Evacue a todo el personal no capacitado.
 -Utilizar mascarar con sistema de respiración artificial y equipo de protección adecuado en caso de intervención. Avisar inmediatamente a los bomberos si pasara a mayores.

Parte 10. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Pictograma: Xn, O

Frases R : 8, 22, 36,37,38


Frases S : 7/ 8, 15, 17, 24/25, 26, 41,47

Azul:
 Peligro para la salud
 4- Mortal
 3- Muy peligroso
 2- Peligroso
 1- Poco peligroso
 0- Normal

Rojo:
 Inflamabilidad
 4- Debajo de 25° C
 3- Debajo de 37° C
 2- Debajo de 93° C
 1- Encima de 93° C
 0- No arde

Amarillo:
 Reactividad
 4- Puede explotar
 3- Puede explotar en caso de choque o calentamiento
 2- Cambio químico violento
 1- Inestable en caso de calentamiento
 0- Estable

Blanco:
 Peligro específico
 ACID – Ácido
 ALK – Alcalino
 COR – Corrosivo
 OXY – Oxidante
 Xi – Irritante



Certificación INVIMA: 2013007532