


 Libertad y Orden	ACTA DE VECINDAD Vigente a partir de		Versión 00	Código FMIT03	 REGIÓN Tarma de Tarma


CONTRATO No. :	CP-086 - 2023	Hoja	1	de	
OBJETO:	CONTRATO DE OBRA, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA TORRE HOSPITALARIA Y DE APOYO DE LA ESE SANTIAGO DE TUNJA - BOYACA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO TORRE HOSPITALARIA				
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER ESE TUNJA				
REGISTRO No.	1	FECHA	DD	MM	AAAA
		ELABORÓ	DIRECTOR DE OBRA		REVISÓ
			DIRECTOR DE INTERVENTORIA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA		2. DATOS DEL PREDIO		
		PROPIETARIO	ESE SANTIAGO DE TUNJA	
		DIRECCIÓN	CALLE 8 N° 2 A 47	
		TELÉFONO	No. PISOS 2	
		FRENTE (Mts)	ESTRATO 4	
		SERVICIOS PÚBLICOS		
			S/N	OBSERVACIONES
		AGUA	X	
		ALCANTARILLADO	X	
		ENERGÍA	X	
		TELÉFONO	X	
GAS	X	NATURAL		
TELEVISIÓN - CABLE	X			
OTRO - ¿CUAL ?				
CLASIFICACIÓN DE PREDIOS				
RESIDENCIAL		URBANIZADO NO EDIFICADO		
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS		
FINANCIERO		NO URBANIZABLE		
INDUSTRIAL		RURAL		
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN		
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO X ¿CUAL? SALUD		
OBSERVACIONES - DESCRIPCIÓN: <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entripiso, cubiertas, otros)	

Firma: 
 Nombre: ENRIQUE CABALLERO BORDA
 PROPIETARIO DEL PREDIO
 C.C./NIT: 870003850-2

Firma: 
 Nombre: CONTRATISTA

Firma: 
 Nombre: INTERVENTOR

Original: MUNICIPIO

Copias: Contratista, Interventoria, Propietario



ACTA DE VECINDAD - REGISTRO FOTOGRAFICO




TOMA: ACCESOS

Versión

00

Código

FMIT03



ANOTACIONES: EN ESTA AREA SE EVIDENCIAN FISURAS

[Handwritten signature]



ACTA DE VECINDAD - REGISTRO FOTOGRAFICO



TOMA: ACCESOS

Versión

Código

00

FMIT03



ANOTACIONES: EN ESTA AREA SE EVIDENCIA FISURA Y RESANES

[Handwritten signature]



ACTA DE VECINDAD - REGISTRO FOTOGRAFICO

TOMA: AREAS EXTERIORES

Versión

00

Código

FMIT03



ANOTACIONES: EN EL AREA DE EXTERIORES SE EVIDENCIAN LEVES DESPRENDIMIENTOS Y FISURAS.

Handwritten signature or initials.



ACTA DE VECINDAD - REGISTRO FOTOGRAFICO





TOMA: ACCESOS EXTERIORES

Versión

00

Código

FMIT03



ANOTACIONES: SE EVIDENCIA LEVE DESPRENDIMIENTO POR PRESUNTO ASENTAMIENTO DE LA ESTRUCTURA - DESPRENDIMIENTO DE PINTURA POR HUMEDAD - MANCHAS TIPO HONGOS POR PRESENCIA DE HUMEDAD

Handwritten signature or initials.



ACTA DE VECINDAD - REGISTRO FOTOGRAFICO



TOMA: ACCESOS EXTERIORES

Versión

Código

00

FMIT03



ANOTACIONES: SE EVIDENCIAN FISURAS.

[Handwritten signature]

 Libertad y Orden	ACTA DE VECINDAD - REGISTRO FOTOGRAFICO	Versión	Código	 REPUBLICA PERUANA
	TOMA: AREAS CAFETERIA	00	FMIT03	



ANOTACIONES: SE EVIDENCIAN FISURAS LAS CUALES SE OBSERVAN HAN SIDO INTERVENIDAS CON CONTINUOS RESANES.





ACTA DE VECINDAD - REGISTRO FOTOGRAFICO



TOMA: SALA DE FALLECIDOS

Versión

00

Código

FMIT03



ANOTACIONES: SE EVIDENCIAN FISURAS LAS CUALES SE OBSERVAN HAN SIDO INTERVENIDAS CON CONTINUOS RESANES.

[Handwritten signature]



ACTA DE VECINDAD - REGISTRO FOTOGRAFICO


TOMA: AREAS INTERNAS SEGUNDO NIVEL

Versión

00

Código

FMIT03



ANOTACIONES: SE EVIDENCIAN FISURAS LAS CUALES SE OBSERVAN HAN SIDO INTERVENIDAS CON CONTINUOS RESANES.

[Handwritten signature]



ACTA DE VECINDAD - REGISTRO FOTOGRAFICO



TOMA: ACCESO ESCALERAS

Versión

00

Código

FMIT03



ANOTACIONES: EN ESTA AREA SE EVIDENCIAN FISURAS



ACTA DE VECINDAD - REGISTRO FOTOGRAFICO





TOMA: AREAS INTERNAS SEGUNDO NIVEL

Versión

00

Código

FMIT03



ANOTACIONES: EN ESTA AREA SE EVIDENCIAN FISURAS Y DESPRENDIMIENTOS DE TECHO

[Handwritten signature]



ACTA DE VECINDAD - REGISTRO FOTOGRAFICO


TOMA: AREAS INTERNAS SEGUNDO NIVEL

Versión

00

Código

FMIT03



ANOTACIONES: EN ESTA AREA SE EVIDENCIAN FISURAS

[Handwritten signature]



ACTA DE VECINDAD - REGISTRO FOTOGRAFICO


TOMA: AREAS INTERNAS SEGUNDO NIVEL

Versión

00

Código

FMIT03



ANOTACIONES: ELEVE DESPRENDIMIENTO DE TECHO

[Handwritten signature]



ACTA DE VECINDAD - REGISTRO FOTOGRAFICO






TOMA: AREAS INTERNAS SEGUNDO NIVEL

Versión

Código

00

FMIT03



ANOTACIONES: EN ESTA AREA SE EVIDENCIAN FISURAS



ACTA DE VECINDAD - REGISTRO FOTOGRAFICO


TOMA: AREAS INTERNAS SEGUNDO NIVEL

Versión

00

Código

FMIT03



ANOTACIONES: EN ESTA AREA SE EVIDENCIAN FISURAS

Handwritten signature or initials.



ACTA DE VECINDAD - REGISTRO FOTOGRAFICO




TOMA: AREAS INTERNAS SEGUNDO NIVEL

Versión

00

Código

FMIT03



ANOTACIONES: EN ESTA AREA SE EVIDENCIAN FISURAS

[Handwritten signature]



ACTA DE VECINDAD - REGISTRO FOTOGRAFICO

TOMA: AREAS INTERNAS PRIMER NIVEL

Versión	Código
00	FMIT03



Handwritten signature



ACTA DE VICINIDAD - REGISTRO FOTOGRAFICO


TOMA: AREAS INTERNAS PRIMER NIVEL

Versión

00

Código

FMIT03



ANOTACIONES: EN ESTA AREA SE EVIDENCIAN FISURAS

[Handwritten signature]



ACTA DE VECINDAD - REGISTRO FOTOGRAFICO


TOMA: AREAS INTERNAS PRIMER NIVEL

Versión

00

Código

FMIT03



Handwritten signature



ACTA DE VECINDAD - REGISTRO FOTOGRAFICO


TOMA: AREAS INTERNAS PRIMER NIVEL

Versión

Código

00

FMIT03



ANOTACIONES: EN ESTA AREA SE EVIDENCIAN FISURAS

[Handwritten signature]



ACTA DE VECINDAD - REGISTRO FOTOGRAFICO


TOMA: AREAS INTERNAS PRIMER NIVEL

Versión

00

Código

FMIT03



ANOTACIONES: SE PRESENTAN DILATACIONES EN ACCESO A ASCENSORES

[Handwritten signature]



ACTA DE VECINDAD - REGISTRO FOTOGRAFICO



TOMA: AREAS INTERNAS PRIMER NIVEL

Versión

00

Código

FMIT03



ANOTACIONES: EN ESTA AREA SE EVIDENCIAN FISURAS

Handwritten signature and initials.



Libertad y Orden

ACTA DE VECINDAD - REGISTRO FOTOGRAFICO

TOMA: AREAS INTERNAS PRIMER NIVEL

Versión


00

Código

FMIT03



MINISTERIO INTERIO



Handwritten signature



ACTA DE VECINDAD - REGISTRO FOTOGRAFICO

TOMA: AREAS INTERNAS PRIMER NIVEL

Versión

00

Código

FMIT03



ANOTACIONES: EN ESTA AREA SE EVIDENCIAN FISURAS



ACTA DE VECINDAD - REGISTRO FOTOGRAFICO


TOMA: AREAS INTERNAS PRIMER NIVEL

Versión

Código

00

FMIT03



ANOTACIONES: EN ESTA AREA SE EVIDENCIAN FISURAS

Original: MUNICIPIO

Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Handwritten signature or initials.


 Libertad y Orden	ACTA DE VECINDAD		Versión	Código	 ALCALDÍA MUNICIPAL DE BOGOTÁ
	Vigente a partir de		00	FMIT03	


CONTRATO No.:	CP-086-2023	Hoja	de
OBJETO:	CONTRATO DE OBRA, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA TORRE HOSPITALARIA Y DE APOYO DE LA ESE SANTIAGO DE TUNJA -BOYACA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO TORRE HOSPITALARIA		
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER ESE TUNJA		
REGISTRO No.	FECHA	ELABORÓ	REVISÓ

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA		2. DATOS DEL PREDIO		
		PROPIETARIO	RESPONSABLE: JAIME VALLEJO	
		DIRECCIÓN	CE 2 A 8-04 SAN ANTONIO	
		TELÉFONO	312 7818453	
		FRENTE (Mts)	12 mts	
		No. PISOS	1 / CORREDORA	
		ESTRATO	2	
		SERVICIOS PÚBLICOS		
			S/N	OBSERVACIONES
		AGUA	X	
		ALCANTARILLADO	X	
ENERGÍA	X			
TELÉFONO	X			
GAS	X			
TELEVISIÓN - CABLE	X			
OTRO - ¿CUAL?				
CLASIFICACIÓN DE PREDIOS				
RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO		
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS		
FINANCIERO		NO URBANIZABLE		
INDUSTRIAL		RURAL		
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN		
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO ¿CUAL?		
OBSERVACIONES - DESCRIPCIÓN: <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entripiso, cubiertas, otros)	
--	--

Firma: 
 Nombre: Jaime A. Vallejo P
 PROPIETARIO DEL PREDIO
 C.C. / NIT: 7696055

Firma: 
 Nombre: CONTRATISTA

Firma: 
 Nombre: INTERVENTOR



ACTA DE VECINDAD - REGISTRO FOTOGRAFICO



VIVIENDA

Versión

00

Código

FMIT03



ANOTACIONES: EN DISTINTAS AREAS SE OBSERVA DESPRENDIMIENTO DE PINTURA POR HUMEDAD .



ACTA DE VECINDAD - REGISTRO FOTOGRAFICO

VIVIENDA

Versión

00

Código

FMIT03



ANOTACIONES: EN DISTINTAS AREAS SE OBSERVA DESPRENDIMIENTO DE PINTURA POR HUMEDAD.



ACTA DE VECINDAD - REGISTRO FOTOGRAFICO

VIVIENDA

Versión

00

Código

FMIT03



ANOTACIONES: EN DISTINTAS AREAS SE OBSERVA DESPRENDIMIENTO DE PINTURA POR HUMEDAD .



ANOTACIONES: EN DISTINTAS AREA



ACTA DE VECINDAD - REGISTRO FOTOGRAFICO


VIVIENDA

Versión

00

Código

FMIT03



ANOTACIONES: EN DISTINTAS AREAS SE OBSERVA DESPRENDIMIENTO DE PINTURA POR HUMEDAD .



ACTA DE VECINDAD - REGISTRO FOTOGRAFICO

Versión

Código

00

FMIT03



VIVIENDA



ANOTACIONES: EN DISTINTAS AREAS SE OBSERVA FISURAS EN ANDENES






ANOTACIONES: EN DISTINTAS AREAS SE OBSERVA FISURAS EN ANDENES

 Libertad y Orden	ACTA DE VECINDAD		Versión	Código	 ALCALDÍA MUNICIPAL DE LOJA
	Vigente a partir de		00	FMIT03	

CONTRATO No. :	CP-086-2023	Hoja	de
OBJETO:	CONTRATO DE OBRA, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA TORRE HOSPITALARIA Y DE APOYO DE LA ESE SANTIAGO DE TUNJA -BOYACA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO TORRE HOSPITALARIA		
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER ESE TUNJA		
REGISTRO No.	FECHA	05 04 2023	ELABORÓ
			REVISÓ

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA		2. DATOS DEL PREDIO		
		PROPIETARIO	Rosalba Florez Lopez	
		DIRECCIÓN	Calle 8 N 2814	
		TELÉFONO	3108822519	
		FRENTE (Mts)	10 mts	
		Nº. PISOS	3	
		ESTRATO	2	
		SERVICIOS PÚBLICOS		
			S/N	OBSERVACIONES
		AGUA	SI	
		ALCANTARILLADO	SI	
ENERGÍA	SI			
TELÉFONO	NO			
GAS	SI			
TELEVISIÓN - CABLE	SI			
OTRO - ¿CUAL ?				
CLASIFICACIÓN DE PREDIOS				
RESIDENCIAL	☒	URBANIZADO NO EDIFICADO		
COMERCIAL	☒	URBANIZABLES NO URBANIZADOS		
FINANCIERO		NO URBANIZABLE		
INDUSTRIAL		RURAL	☒	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN		
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUAL ?	
OBSERVACIONES - DESCRIPCION: <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entripico, cubiertas, otros)	

Firma:  Nombre: <u>PROPIETARIO DEL PREDIO</u> C.C./NIT: <u>Rosalba Florez L. 51753496</u>	Firma:  Nombre: <u>CONTRATISTA</u>	Firma:  Nombre: <u>INTERVENTOR</u>
---	---	--



ACTA DE VECINDAD - REGISTRO FOTOGRAFICO	
VIVIENDA	

Versión
00


Código
FMIT03



ANOTACIONES: EN DISTINTAS AREAS SE OBSERVA DESPRENDIMIENTO DE PINTURA POR HUMEDAD - FISURAS





ANOTACIONES: EN DISTINTAS AREAS SE OBSERVA DESPRENDIMIENTO DE PINTURA POR HUMEDAD - FISURACION EN ANDENES

 Libertad y Orden	ACTA DE VECINDAD - REGISTRO FOTOGRAFICO		Versión	Código	 MUNICIPIO MANO DE TIENSA
	VIVIENDA		00	FMIT03	
<div></div>					
ANOTACIONES: EN DISTINTAS AREAS SE OBSERVA DESPRENDIMIENTO DE PINTURA POR HUMEDAD - FISURACION EN PAREDES					

 Libertad y Orden	ACTA DE VECINDAD - REGISTRO FOTOGRAFICO		Versión	Código	 MUNICIPIO DE TULUM
	VIVIENDA		00	FMIT03	
<div></div>					
ANOTACIONES: EN DISTINTAS AREAS SE OBSERVA DESPRENDIMIENTO DE PINTURA POR HUMEDAD - FISURACION EN PAREDES					

 Libertad y Orden	ACTA DE VECINDAD - REGISTRO FOTOGRAFICO		Versión	Código	 ALCALDIA MAYOR DE TUMBES
	VIVIENDA		00	FMIT03	
<div></div>					
ANOTACIONES: EN DISTINTAS AREAS SE OBSERVA DESPRENDIMIENTO DE PINTURA POR HUMEDAD - FISURACION EN PAREDES					

 Libertad y Orden	ACTA DE VECINDAD - REGISTRO FOTOGRAFICO		Versión	Código	 MUNICIPIO MANO DE TIUMBA
	VIVIENDA		00	FMIT03	
<div></div>					
ANOTACIONES: EN DISTINTAS AREAS SE OBSERVA DESPRENDIMIENTO DE PINTURA POR HUMEDAD - FISURACION EN PAREDES					

 Libertad y Orden	ACTA DE VECINDAD - REGISTRO FOTOGRAFICO		Versión	Código	 MUNICIPIO MANO DE TUMBURA
	VIVIENDA		00	FMIT03	
<div></div>					
ANOTACIONES: EN DISTINTAS AREAS SE OBSERVA DESPRENDIMIENTO DE PINTURA POR HUMEDAD - FISURACION EN PAREDES					



ACTA DE VECINDAD - REGISTRO FOTOGRAFICO

Versión

Código

00

FMIT03



VIVIENDA



ANOTACIONES: EN DISTINTAS AREAS SE OBSERVA FISURAS EN ANDENES