CONSORCIO TORRE HOSPITALARIA NIT. 901 [illegible]

Cristian Ballesteros
Residente SST

INSPECCION DE EXTINTORES

Codigo: SST-CTH-F-033
Fecha: 21/03/2023
Version: 01

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:

FECHA 23-02-2023 EMPRESA: Torre hospitalaria

No.	UBICACIÓN	CLASIFICACIÓN						CAPACIDAD	FECHA DE RECARGA	FECHA DE MANTENIMIENTO	FECHA DE FABRICACIÓN DEL CILINDRO	FECHA PRUEBA HIDROSTATICA	INSTALACIÓN					ESTADO EXTINTOR											OBSERVACIONES
		POS		CO2	BOLKAFLAM 123	AGUA	OTROS						PESO =< A 40 LB - 1,53 m SOBRE EL SUELO	PESO > A 40 LB - HASTA 1,07 m SOBRE EL SUELO	ESPACIO LIBRE ENTRE LA BASE DEL EXTINTOR Y EL PISO >= A 10,2 Cm	EXTINTOR VISIBLE Y ACCESIBLE	SEÑALIZACION	DEMARCACION	ESTADO FISICO DEL CILINDRO (PINTURA, DAÑOS, CORROSION)	ETIQUETA DE INSTRUCCIONES DE MANEJO VISIBLES	MANIJA DE TRANSPORTE	PALANCA DE DESCARGA	MANOMETRO	BOQUILLA O CORNETA	MANGUERA	COLLAR DE SERVICIO	ESTADO DEL PASADOR	SOPORTE DE EXTINTOR	ESTADO DEL SOPORTE	
		BC	ABC																									
1	Frente de Almacen		X					20 L	MARZO 2023							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2	OFICINA		X					20 L	ABRIL 2023							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3																												
4																												
5																												
6																												
7																												
8																												
9																												
10																												

CLASIFICACIÓN	MARQUE CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA
INSTALACIÓN	CUMPLE : (0) NO CUMPLE : (1)

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner