| CAT S.A.S | INSPECCION EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS | Código PRE-GS-006 |
|---|---|---|
| | Proceso: | FECHA: 16/06/2023 |
| | Nombre del trabajador: Jonathan Alexander Tocarruncho | Firma: Jonathan Tocarruncho molina |
| | | Versión: 002 |

LUGAR/PROYECTO Torre Hospitalaria FECHA 28/08/2023 ARNES N° 4 ESLINGA N° ANCLAJE N° LINEA DE VIDA N°

| DILIGENCIE EL FORMATO CON LAS SIGUIENTES LETRAS C: CUMPLE NC: NO CUMPLE R: REMPLAZAR | ARNES DIA | | | | | | | ESLINGA DIA | | | | | | | ANCLAJE DIA | | | | | | | LINEA DE VIDA DIA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **VERIFICAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Condición del tejido o correa** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Las Fibras externas están cortadas, desgastadas/desgarradas? | C | C | C | C | | | | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Las Costuras tienen cortes o rotura del tejido? | C | C | C | C | | | | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presentan Grietas? | C | C | C | C | | | | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presentan Estiramiento excesivo? | C | C | C | C | | | | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| En las Cuerdas de nylon, encuentra Cuerdas Raidas o Rotas? | C | C | C | C | | | | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presentan Corrosión por exposición a ácidos o productos químicos? | C | C | C | C | | | | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presentan Quemaduras? | C | C | C | C | | | | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Piezas metálicas, Remaches** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presentan Desgaste excesivo o deformados? | C | C | C | C | | | | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presentan Picaduras, grietas? | C | C | C | C | | | | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Los piezas metálicas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados? | C | C | C | C | | | | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presentan Corrosión? | C | C | C | C | | | | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Argollas en D o anillos** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presentan deformaciones o desgaste excesivo (dobladura)? | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presentan Picaduras, grietas? | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Los Anillos presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados? | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presentan Corrosión? | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Hebillas** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presentan Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras)? | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presentan Picaduras, grietas? | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Los hebillas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados? | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presentan Defecto de funcionamiento? | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presentan Corrosión? | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **FIRMAS DE APROBACION** TRABAJADOR | Jonathan Tocarruncho mol | | | | | | | Jonathan Tocarruncho molina | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUPERVISOR SST | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

DOCUMENTO CONTROLADO



Powered by CamScanner

| CAT S.A.S | INSPECCION EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS | | Código PRE-GS-006 |
|---|---|---|---|
| | Proceso: | FECHA: 18/08/2023 | Versión: 002 |
| | Nombre del trabajador: Victor Suárez P | Firma: Victor S P | |

LUGAR/PROYECTO Torre Hospitalaria FECHA 28/08/23 ARNES N° 7 ESLINGA N° ANCLAJE N° LINEA DE VIDA N°

| DILIGENCIE EL FORMATO CON LAS SIGUIENTES LETRAS C: CUMPLE NC: NO CUMPLE R: REMPLAZAR | ARNES | | | | | | | ESLINGA | | | | | | | ANCLAJE | | | | | | | LINEA DE VIDA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DIA | | | | | | | DIA | | | | | | | DIA | | | | | | | DIA | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| VERIFICAR | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Condición del tejido o correa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Las Fibras externas están cortadas, desgastadas/desgarradas? | C | C | C | C | | | | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Las Costuras tienen cortes o rotura del tejido? | C | C | C | C | | | | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presentan Grietas? | C | C | C | C | | | | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presentan Estiramiento excesivo? | C | C | C | C | | | | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| En las Cuerdas de nylon, encuentra Cuerdas Raidas o Rotas? | C | C | C | C | | | | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presentan Corrosión por exposición a ácidos o productos químicos? | C | C | C | C | | | | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presentan Quemaduras? | C | C | C | C | | | | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Piezas metálicas, Remaches | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presentan Desgaste excesivo o deformados? | C | C | C | C | | | | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presentan Picaduras, grietas? | C | C | C | C | | | | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Los piezas metálicas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados? | C | C | C | C | | | | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presentan Corrosión? | C | C | C | C | | | | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Argollas en D o anillos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presentan deformaciones o desgaste excesivo (dobladura)? | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presentan Picaduras, grietas? | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Los Anillos presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados? | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presentan Corrosión? | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hebillas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presentan Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras)? | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presentan Picaduras, grietas? | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Los hebillas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados? | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presentan Defecto de funcionamiento? | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presentan Corrosión? | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMAS DE APROBACION — TRABAJADOR | Victor Suárez | | | | | | | Victor Suárez | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMAS DE APROBACION — SUPERVISOR SST | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

DOCUMENTO CONTROLADO



Powered by CamScanner

| CAT S.A.S | INSPECCION EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS | | Código PRE-GS-006 |
|---|---|---|---|
| | Proceso: | FECHA: 16/06/2023 | Versión: 002 |
| | Nombre del trabajador: Edwin García | Firma: Edwin | |

LUGAR/PROYECTO Torre Hospitalaria FECHA 28/08/23 ARNES N° 8 ESLINGA N° ANCLAJE N° LINEA DE VIDA N°

| DILIGENCIE EL FORMATO CON LAS SIGUIENTES LETRAS C: CUMPLE NC: NO CUMPLE R: REMPLAZAR | ARNES DIA | | | | | | | ESLINGA DIA | | | | | | | ANCLAJE DIA | | | | | | | LINEA DE VIDA DIA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **VERIFICAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Condición del tejido o correa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Las Fibras externas están cortadas, desgastadas/desgarradas? | C | C | C | C | | | | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Las Costuras tienen cortes o rotura del tejido? | C | C | C | C | | | | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presentan Grietas? | C | C | C | C | | | | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presentan Estiramiento excesivo? | C | C | C | C | | | | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| En las Cuerdas de nylon, encuentra Cuerdas Raídas o Rotas? | C | C | C | C | | | | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presentan Corrosión por exposición a ácidos o productos químicos? | C | C | C | C | | | | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presentan Quemaduras? | C | C | C | C | | | | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Piezas metálicas, Remaches** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presentan Desgaste excesivo o deformados? | C | C | C | C | | | | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presentan Picaduras, grietas? | C | C | C | C | | | | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Los piezas metálicas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados? | C | C | C | C | | | | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presentan Corrosión? | C | C | C | C | | | | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Argollas en D o anillos** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presentan deformaciones o desgaste excesivo (dobladura)? | C | C | C | C | | | | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presentan Picaduras, grietas? | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Los Anillos presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados? | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presentan Corrosión? | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Hebillas** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presentan Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras)? | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presentan Picaduras, grietas? | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Los hebillas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados? | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presentan Defecto de funcionamiento? | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presentan Corrosión? | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **FIRMAS DE APROBACION** TRABAJADOR | Edwin | | | | | | | Edwin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUPERVISOR SST | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

DOCUMENTO CONTROLADO



Powered by CamScanner

| CAT S.A.S | INSPECCION EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS | Código PRE-GS-006 |
|---|---|---|
| | Proceso: | FECHA: 16/06/2023 |
| | Nombre del trabajador: Juan Camilo Cative G | Firma: |
| | | Versión: 002 |

LUGAR/PROYECTO Torre Hospitalaria FECHA 28/08/2023 ARNES N° 2 ESLINGA N° ANCLAJE N° LINEA DE VIDA N°

| DILIGENCIE EL FORMATO CON LAS SIGUIENTES LETRAS C: CUMPLE NC: NO CUMPLE R: REMPLAZAR | ARNES DIA | | | | | | | ESLINGA DIA | | | | | | | ANCLAJE DIA | | | | | | | LINEA DE VIDA DIA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **VERIFICAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Condición del tejido o correa** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Las Fibras externas están cortadas, desgastadas/desgarradas? | C | C | C | C | | | | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Las Costuras tienen cortes o rotura del tejido? | C | C | C | C | | | | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presentan Grietas? | C | C | C | C | | | | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presentan Estiramiento excesivo? | C | C | C | C | | | | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| En las Cuerdas de nylon, encuentra Cuerdas Raídas o Rotas? | C | C | C | C | | | | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presentan Corrosión por exposición a ácidos o productos químicos? | C | C | C | C | | | | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presentan Quemaduras? | C | C | C | C | | | | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Piezas metálicas, Remaches** | | | | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presentan Desgaste excesivo o deformados? | C | C | C | | | | | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presentan Picaduras, grietas? | C | C | C | C | | | | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Los piezas metálicas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados? | C | C | C | C | | | | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presentan Corrosión? | C | C | C | C | | | | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Argollas en D o anillos** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presentan deformaciones o desgaste excesivo (dobladura)? | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presentan Picaduras, grietas? | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Los Anillos presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados? | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presentan Corrosión? | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Hebillas** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presentan Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras)? | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presentan Picaduras, grietas? | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Los hebillas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados? | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presentan Defecto de funcionamiento? | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presentan Corrosión? | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **FIRMAS DE APROBACION** TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUPERVISOR SST | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

DOCUMENTO CONTROLADO



Powered by CamScanner

| CAT S.A.S | INSPECCION EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS | | Código PRE-GS-006 |
|---|---|---|---|
| | Proceso: | FECHA: 16/06/2023 | Versión: 002 |
| | Nombre del trabajador: cristian camilo cuenca | Firma: cristian cuenca | |

LUGAR/PROYECTO Torre Hospitalaria FECHA 28/08/2023 ARNES N° 5 ESLINGA N° ANCLAJE N° LINEA DE VIDA N°

| DILIGENCIE EL FORMATO CON LAS SIGUIENTES LETRAS C: CUMPLE NC: NO CUMPLE R: REMPLAZAR | ARNES DIA | | | | | | | ESLINGA DIA | | | | | | | ANCLAJE DIA | | | | | | | LINEA DE VIDA DIA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **VERIFICAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Condición del tejido o correa** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Las Fibras externas están cortadas, desgastadas/desgarradas? | C | C | C | C | | | | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Las Costuras tienen cortes o rotura del tejido? | C | C | C | C | | | | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presentan Grietas? | C | C | C | C | | | | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presentan Estiramiento excesivo? | C | C | C | C | | | | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| En las Cuerdas de nylon, encuentra Cuerdas Raidas o Rotas? | C | C | C | C | | | | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presentan Corrosión por exposición a ácidos o productos químicos? | C | C | C | C | | | | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presentan Quemaduras? | C | C | C | C | | | | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Piezas metálicas, Remaches** | | | | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presentan Desgaste excesivo o deformados? | C | C | C | C | | | | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presentan Picaduras, grietas? | C | C | C | C | | | | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Los piezas metálicas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados? | C | C | C | C | | | | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presentan Corrosión? | C | C | C | C | | | | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Argollas en D o anillos** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presentan deformaciones o desgaste excesivo (dobladura)? | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presentan Picaduras, grietas? | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Los Anillos presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados? | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presentan Corrosión? | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Hebillas** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presentan Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras)? | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presentan Picaduras, grietas? | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Los hebillas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados? | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presentan Defecto de funcionamiento? | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presentan Corrosión? | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **FIRMAS DE APROBACION** TRABAJADOR | cristian camilo cuenca | | | | | | | cristian camilo cuenca | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUPERVISOR SST | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

DOCUMENTO CONTROLADO



Powered by CamScanner

| CAT S.A.S | INSPECCION EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS | Código PRE-GS-006 |
|---|---|---|
| | Proceso: | FECHA: 16/06/2023 |
| | Nombre del trabajador: Pedro José | Firma: Pedro José |
| | | Versión: 002 |

LUGAR/PROYECTO Torre Hospitalaria FECHA 28/08/2023 ARNES N° 9 ESLINGA N° ANCLAJE N° LINEA DE VIDA N°

| DILIGENCIE EL FORMATO CON LAS SIGUIENTES LETRAS C: CUMPLE NC: NO CUMPLE R: REMPLAZAR | ARNES DIA | | | | | | | ESLINGA DIA | | | | | | | ANCLAJE DIA | | | | | | | LINEA DE VIDA DIA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **VERIFICAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Condición del tejido o correa** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Las Fibras externas están cortadas, desgastadas/desgarradas? | C | C | C | C | | | | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Las Costuras tienen cortes o rotura del tejido? | C | C | C | C | | | | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presentan Grietas? | C | C | C | C | | | | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presentan Estiramiento excesivo? | C | C | C | C | | | | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| En las Cuerdas de nylon, encuentra Cuerdas Raídas o Rotas? | C | C | C | C | | | | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presentan Corrosión por exposición a ácidos o productos químicos? | C | C | C | C | | | | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presentan Quemaduras? | C | C | C | C | | | | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Piezas metálicas, Remaches** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presentan Desgaste excesivo o deformados? | C | C | C | C | | | | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presentan Picaduras, grietas? | C | C | C | C | | | | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Los piezas metálicas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados? | C | C | C | C | | | | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presentan Corrosión? | C | C | C | C | | | | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Argollas en D o anillos** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presentan deformaciones o desgaste excesivo (dobladura)? | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presentan Picaduras, grietas? | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Los Anillos presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados? | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presentan Corrosión? | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Hebillas** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presentan Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras)? | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presentan Picaduras, grietas? | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Los hebillas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados? | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presentan Defecto de funcionamiento? | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presentan Corrosión? | C | C | C | V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **FIRMAS DE APROBACION** TRABAJADOR | Pedro José | | | | | | | Pedro José G.S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUPERVISOR SST | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

DOCUMENTO CONTROLADO



Powered by CamScanner