CAT S.A.S	INSPECCION EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS	Código PRE-GS-006
	Proceso:	FECHA: 16/06/2023
	Nombre del trabajador: Camilo Cative	Firma:
		Versión: 002

LUGAR/PROYECTO Torre Hospitalaria FECHA 08/08/23 ARNES N° 2 ESLINGA N° ANCLAJE N° LINEA DE VIDA N°

DILIGENCIE EL FORMATO CON LAS SIGUIENTES LETRAS C: CUMPLE NC: NO CUMPLE R: REMPLAZAR	ARNES DIA							ESLINGA DIA							ANCLAJE DIA							LINEA DE VIDA DIA						
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
VERIFICAR																												
Condición del tejido o correa																												
Las Fibras externas están cortadas, desgastadas/desgarradas?	C	C	C	C	C				C	C	C	C																
Las Costuras tienen cortes o rotura del tejido?		C	C	C	C				C	C	C	C																
Presentan Grietas?		C	C	C	C				C	C	C	C																
Presentan Estiramiento excesivo?		C	C	C	C				C	C	C	C																
En las Cuerdas de nylon, encuentra Cuerdas Raidas o Rotas?		C	C	C	C				C	C	C	C																
Presentan Corrosión por exposición a ácidos o productos químicos?		C	C	C	C				C	C	C	C																
Presentan Quemaduras?		C	C	C	C				C	C	C	C																
Piezas metálicas, Remaches			C																									
Presentan Desgaste excesivo o deformados?		C		C	C				C	C	C	C																
Presentan Picaduras, grietas?		C	C	C	C				C	C	C	C																
Los piezas metálicas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?		C	C	C	C				C	C	C	C																
Presentan Corrosión?		C	C	C	C				C	C	C	C																
Argollas en D o anillos																												
Presentan deformaciones o desgaste excesivo (dobladura)?		C	C	C	C				C	C	C	C																
Presentan Picaduras, grietas?		C	C	C	C				C	C	C	C																
Los Anillos presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?		C	C	C	C				C	C	C	C																
Presentan Corrosión?		C	C	C	C				C	C	C	C																
Hebillas			C																									
Presentan Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras)?		C		C	C																							
Presentan Picaduras, grietas?		C	C	C	C																							
Los hebillas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?		C	C	C	C																							
Presentan Defecto de funcionamiento?		C	C	C	C																							
Presentan Corrosión?		C	C	C	C																							
FIRMAS DE APROBACION TRABAJADOR																												
SUPERVISOR SST																												

Powered by CamScanner

CAT S.A.S	INSPECCION EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS		Código PRE-GS-006
	Proceso:	FECHA: 16/06/2023	Versión: 002
	Nombre del trabajador: Oscar Dario Latorre	Firma: Oscar Dario Latorre	

LUGAR/PROYECTO Torre Hospitalaria FECHA 08/08/2023 ARNES N° 1 ESLINGA N° ANCLAJE N° LINEA DE VIDA N°

DILIGENCIE EL FORMATO CON LAS SIGUIENTES LETRAS C: CUMPLE NC: NO CUMPLE R: REMPLAZAR	ARNES DIA							ESLINGA DIA							ANCLAJE DIA							LINEA DE VIDA DIA						
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
VERIFICAR																												
Condición del tejido o correa																												
Las Fibras externas están cortadas, desgastadas/desgarradas?		C	C	C	C				C	C	C	C																
Las Costuras tienen cortes o rotura del tejido?		C	C	C	C				C	C	C	C																
Presentan Grietas?		C	C	C	C				C	C	C	C																
Presentan Estiramiento excesivo?		C	C	C	C				C	C	C	C																
En las Cuerdas de nylon, encuentra Cuerdas Raidas o Rotas?		C	C	C	C				C	C	C	C																
Presentan Corrosión por exposición a ácidos o productos químicos?		C	C	C	C				C	C	C	C																
Presentan Quemaduras?		C	C	C	C				C	C	C	C																
Piezas metálicas, Remaches																												
Presentan Desgaste excesivo o deformados?		C	C	C	C				C	C	C	C																
Presentan Picaduras, grietas?		C	C	C	C				C	C	C	C																
Los piezas metálicas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?		C	C	C	C				C	C	C	C																
Presentan Corrosión?		C	C	C	C				C	C	C	C																
Argollas en D o anillos																												
Presentan deformaciones o desgaste excesivo (dobladura)?		C	C	C	C																							
Presentan Picaduras, grietas?		C	C	C	C																							
Los Anillos presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?		C	C	C	C																							
Presentan Corrosión?		C	C	C	C																							
Hebillas																												
Presentan Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras)?		C	C	C	C																							
Presentan Picaduras, grietas?		C	C	C	C																							
Los hebillas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?		C	C	C	C																							
Presentan Defecto de funcionamiento?		C	C	C	C																							
Presentan Corrosión?		C	C	C	C																							
FIRMAS DE APROBACION TRABAJADOR	Oscar Dario Latorre							Oscar Dario Latorre							Oscar Dario Latorre													
SUPERVISOR SST																												

Powered by CamScanner

CAT S.A.S	INSPECCION EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS	Código PRE-GS-006
	Proceso:	FECHA: 16/06/2023
	Nombre del trabajador: Pedro Jose	Firma: Pedro Jose
		Versión: 002

LUGAR/PROYECTO Torre Hospitalaria FECHA 08/08/2023 ARNES N° 5 ESLINGA N° ANCLAJE N° LINEA DE VIDA N°

DILIGENCIE EL FORMATO CON LAS SIGUIENTES LETRAS C: CUMPLE NC: NO CUMPLE R: REMPLAZAR	ARNES							ESLINGA							ANCLAJE							LINEA DE VIDA						
	DIA							DIA							DIA							DIA						
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
VERIFICAR																												
Condición del tejido o correa																												
Las Fibras externas están cortadas, desgastadas/desgarradas?		C	C	C	C				C	C	C	C																
Las Costuras tienen cortes o rotura del tejido?		C	C	C	C				C	C	C	C																
Presentan Grietas?		C	C	C	C				C	C	C	C																
Presentan Estiramiento excesivo?		C	C	C	C				C	C	C	C																
En las Cuerdas de nylon, encuentra Cuerdas Raídas o Rotas?		C	C	C	C				C	C	C	C																
Presentan Corrosión por exposición a ácidos o productos químicos?		C	C	C	C				C	C	C	C																
Presentan Quemaduras?		C	C	C	C				C	C	C	C																
Piezas metálicas, Remaches																												
Presentan Desgaste excesivo o deformados?		C	C	C	C				C	C	C	C																
Presentan Picaduras, grietas?		C	C	C	C				C	C	C	C																
Los piezas metálicas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?		C	C	C	C				C	C	C	C																
Presentan Corrosión?		C	C	C	C				C	C	C	C																
Argollas en D o anillos																												
Presentan deformaciones o desgaste excesivo (dobladura)?		C	C	C	C																							
Presentan Picaduras, grietas?		C	C	C	C																							
Los Anillos presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?		C	C	C	C																							
Presentan Corrosión?		C	C	C	C																							
Hebillas																												
Presentan Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras)?		C	C	C	C																							
Presentan Picaduras, grietas?		C	C	C	C																							
Los hebillas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?		C	C	C	C																							
Presentan Defecto de funcionamiento?		C	C	C	C																							
Presentan Corrosión?		C	V	C	C																							
FIRMAS DE APROBACION — TRABAJADOR	Pedro Jose																											
FIRMAS DE APROBACION — SUPERVISOR SST																												

Powered by CamScanner

CAT S.A.S	INSPECCION EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS	Código PRE-GS-006
	Proceso:	FECHA: 16/06/2023
	Nombre del trabajador: Gilmer Ferney Palencia Plazas	Firma:	Versión: 002

LUGAR/PROYECTO Torre Hospitalaria FECHA 08/08/2023 ARNES N° 9 ESLINGA N° ANCLAJE N° LINEA DE VIDA N°

DILIGENCIE EL FORMATO CON LAS SIGUIENTES LETRAS C: CUMPLE NC: NO CUMPLE R: REMPLAZAR	ARNES DIA							ESLINGA DIA							ANCLAJE DIA							LINEA DE VIDA DIA						
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
VERIFICAR																												
Condición del tejido o correa																												
Las Fibras externas están cortadas, desgastadas/desgarradas?		C	C	C	C				C	C	C	C																
Las Costuras tienen cortes o rotura del tejido?		C	C	C	C				C	C	C	C																
Presentan Grietas?		C	C	C	C				C	C	C	C																
Presentan Estiramiento excesivo?		C	C	C	C				C	C	C	C																
En las Cuerdas de nylon, encuentra Cuerdas Raidas o Rotas?		C	C	C	C				C	C	C	C																
Presentan Corrosión por exposición a ácidos o productos quimicos?		C	C	C	C				C	C	C	C																
Presentan Quemaduras?		C	C	C	C				C	C	C	C																
Piezas metálicas, Remaches																												
Presentan Desgaste excesivo o deformados?		C	C	C	C				C	C	C	C																
Presentan Picaduras, grietas?		C	C	C	C				C	C	C	C																
Los piezas metálicas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?		C	C	C	C				C	C	C	C																
Presentan Corrosión?		C	C	C	C				C	C	C	C																
Argollas en D o anillos																												
Presentan deformaciones o desgaste excesivo (dobladura)?		C	C	C	C																							
Presentan Picaduras, grietas?		C	C	C	C																							
Los Anillos presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?		C	C	C	C																							
Presentan Corrosión?		C	C	C	C																							
Hebillas																												
Presentan Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras)?		C	C	C	C																							
Presentan Picaduras, grietas?		C	C	C	C																							
Los hebillas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?		C	C	C	C																							
Presentan Defecto de funcionamiento?		C	C	C	C																							
Presentan Corrosión?		C	C	C	C																							
FIRMAS DE APROBACION TRABAJADOR	Wilmer Ferney							Wilmer Ferney																				
SUPERVISOR SST																												

DOCUMENTO CONTROLADO

Powered by CamScanner

CAT S.A.S	INSPECCION EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS	Código PRE-GS-006
	Proceso:	FECHA: 16/08/2023
	Nombre del trabajador: Farid Morales	Firma:
		Versión: 002

LUGAR/PROYECTO Torre Hospitalaria FECHA 08/08/2023 ARNES N° 1 ESLINGA N° ANCLAJE N° LINEA DE VIDA N°

DILIGENCIE EL FORMATO CON LAS SIGUIENTES LETRAS C: CUMPLE NC: NO CUMPLE R: REMPLAZAR	ARNES DIA							ESLINGA DIA							ANCLAJE DIA							LINEA DE VIDA DIA						
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
VERIFICAR																												
Condición del tejido o correa																												
Las Fibras externas están cortadas, desgastadas/desgarradas?		C	C	C	C				C	C	C	C																
Las Costuras tienen cortes o rotura del tejido?		C	C	C	C				C	C	C	C																
Presentan Grietas?		C	C	C	C				C	C	C	C																
Presentan Estiramiento excesivo?		C	C	C	C				C	C	C	C																
En las Cuerdas de nylon, encuentra Cuerdas Raidas o Rotas?		C	C	C	C				C	C	C	C																
Presentan Corrosión por exposición a ácidos o productos químicos?		C	C	C	C				C	C	C	C																
Presentan Quemaduras?		C	C	C	C				C	C	C	C																
Piezas metálicas, Remaches																												
Presentan Desgaste excesivo o deformados?		C	C	C	C				C	C	C	C																
Presentan Picaduras, grietas?		C	C	C	C				C	C	C	C																
Los piezas metálicas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?		C	C	C	C				C	C	C	C																
Presentan Corrosión?		C	C	C	C				C	C	C	C																
Argollas en D o anillos																												
Presentan deformaciones o desgaste excesivo (dobladura)?		C	C	C	C																							
Presentan Picaduras, grietas?		C	C	C	C																							
Los Anillos presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?		C	C	C	C																							
Presentan Corrosión?		C	C	C	C																							
Hebillas																												
Presentan Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras)?		C	C	C	C																							
Presentan Picaduras, grietas?		C	C	C	C																							
Los hebillas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?		C	C	C	C																							
Presentan Defecto de funcionamiento?		C	C	C	C																							
Presentan Corrosión?		C	C	C	C																							
FIRMAS DE APROBACION	TRABAJADOR																											
	SUPERVISOR SST																											

Powered by CamScanner

CAT S.A.S	INSPECCION EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS		Código PRE-GS-006
	Proceso:	FECHA: 16/06/2023	Versión: 002
	Nombre del trabajador: Wilver Suárez P	Firma: Wilver Suárez	

LUGAR/PROYECTO Torre Hospitalaria FECHA 06/06/2023 ARNES N° 7 ESLINGA N° ANCLAJE N° LINEA DE VIDA N°

DILIGENCIE EL FORMATO CON LAS SIGUIENTES LETRAS C: CUMPLE NC: NO CUMPLE R: REMPLAZAR	ARNES DIA							ESLINGA DIA							ANCLAJE DIA							LINEA DE VIDA DIA						
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
VERIFICAR																												
Condición del tejido o correa																												
Las Fibras externas están cortadas, desgastadas/desgarradas?		C	C	C	C				C	C	C	C																
Las Costuras tienen cortes o rotura del tejido?		C	C	C	C				C	C	C	C																
Presentan Grietas?		C	C	C	C				C	C	C	C																
Presentan Estiramiento excesivo?		C	C	C	C				C	C	C	C																
En las Cuerdas de nylon, encuentra Cuerdas Raídas o Rotas?		C	C	C	C				C	C	C	C																
Presentan Corrosión por exposición a ácidos o productos químicos?		C	C	C	C				C	C	C	C																
Presentan Quemaduras?		C	C	C	C				C	C	C	C																
Piezas metálicas, Remaches																												
Presentan Desgaste excesivo o deformados?		C	C	C	C				C	C	C	C																
Presentan Picaduras, grietas?		C	C	C	C				C	C	C	C																
Los piezas metálicas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?		C	C	C	C				C	C	C	C																
Presentan Corrosión?		C	C	C	C				C	C	C	C																
Argollas en D o anillos																												
Presentan deformaciones o desgaste excesivo (dobladura)?		C	C	C	C																							
Presentan Picaduras, grietas?		C	C	C	C																							
Los Anillos presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?		C	C	C	C																							
Presentan Corrosión?		C	C	C	C																							
Hebillas																												
Presentan Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras)?		C	C																									
Presentan Picaduras, grietas?		C	C																									
Los hebillas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?		C	C																									
Presentan Defecto de funcionamiento?		C	C																									
Presentan Corrosión?		C	C																									

FIRMAS DE APROBACION			
	TRABAJADOR	Wilver Suárez	Wilver SP
	SUPERVISOR SST		

Powered by CamScanner

CAT S.A.S	INSPECCION EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS	Código PRE-GS-006
	Proceso:	FECHA: 16/06/2023
	Nombre del trabajador: Jose Sebastian Ferro	Firma:	Versión: 002

LUGAR/PROYECTO Torre Hospitalaria FECHA 06/06/2023 ARNES N° 6 ESLINGA N° ANCLAJE N° LINEA DE VIDA N°

DILIGENCIE EL FORMATO CON LAS SIGUIENTES LETRAS
C: CUMPLE NC: NO CUMPLE R: REMPLAZAR

VERIFICAR	ARNES DIA 1	2	3	4	5	6	7	ESLINGA DIA 1	2	3	4	5	6	7	ANCLAJE DIA 1	2	3	4	5	6	7	LINEA DE VIDA DIA 1	2	3	4	5	6	7
Condición del tejido o correa																												
Las Fibras externas están cortadas, desgastadas/desgarradas?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Las Costuras tienen cortes o rotura del tejido?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Presentan Grietas?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Presentan Estiramiento excesivo?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
En las Cuerdas de nylon, encuentra Cuerdas Raidas o Rotas?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Presentan Corrosión por exposición a ácidos o productos químicos?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Presentan Quemaduras?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Piezas metálicas, Remaches																												
Presentan Desgaste excesivo o deformados?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Los piezas metálicas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Presentan Corrosión?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Argollas en D o anillos																												
Presentan deformaciones o desgaste excesivo (dobladura)?	C	C	C	C																								
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C																								
Los Anillos presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C																								
Presentan Corrosión?	C	C	C	C																								
Hebillas																												
Presentan Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras)?	C	C	C	C																								
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C																								
Los hebillas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C																								
Presentan Defecto de funcionamiento?	C	C	C	C																								
Presentan Corrosión?	C	C	C	C																								
FIRMAS DE APROBACION TRABAJADOR																												
SUPERVISOR SST																												

Powered by CamScanner

CAT S.A.S	INSPECCION EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS		Código PRE-GS-006
	Proceso:	FECHA: 16/06/2023	Versión: 002
	Nombre del trabajador: Miguel Merchán	Firma:	

LUGAR/PROYECTO Faro Hospitalario FECHA 08/08/2023 ARNES N° 3 ESLINGA N° ANCLAJE N° LINEA DE VIDA N°

DILIGENCIE EL FORMATO CON LAS SIGUIENTES LETRAS C: CUMPLE NC: NO CUMPLE R: REMPLAZAR	ARNES							ESLINGA							ANCLAJE							LINEA DE VIDA						
	DIA							DIA							DIA							DIA						
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
VERIFICAR																												
Condición del tejido o correa																												
Las Fibras externas están cortadas, desgastadas/desgarradas?		C	C	C	C				C	C	C	C																
Las Costuras tienen cortes o rotura del tejido?		C	C	C	C				C	C	C	C																
Presentan Grietas?		C	C	C	C				C	C	C	C																
Presentan Estiramiento excesivo?		C	C	C	C				C	C	C	C																
En las Cuerdas de nylon, encuentra Cuerdas Raidas o Rotas?		C	C	C	C				C	C	C	C																
Presentan Corrosión por exposición a ácidos o productos químicos?		C	C	C	C				C	C	C	C																
Presentan Quemaduras?		C	C	C	C				C	C	C	C																
Piezas metálicas. Remaches																												
Presentan Desgaste excesivo o deformados?		C	C	C	C				C	C	C	C																
Presentan Picaduras, grietas?		C	C	C	C				C	C	C	C																
Los piezas metálicas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?		C	C	C	C				C	C	C	C																
Presentan Corrosión?		C	C	C	C				C	C	C	C																
Argollas en D o anillos																												
Presentan deformaciones o desgaste excesivo (abolladura)?		C	C	C	C																							
Presentan Picaduras, grietas?		C	C	C	C																							
Los Anillos presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?		C	C	C	C																							
Presentan Corrosión?		C	C	C	C																							
Hebillas																												
Presentan Desgaste excesivo o deformaciones (abolladuras)?		C	C	C	C																							
Presentan Picaduras, grietas?		C	C	C	C																							
Los hebillas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?		C	C	C	C																							
Presentan Defecto de funcionamiento?		C	C	C	C																							
Presentan Corrosión?		C	C	C	C																							
FIRMAS DE APROBACION — TRABAJADOR	Miguel Merchán																											
FIRMAS DE APROBACION — SUPERVISOR SST																												

Powered by CamScanner