CAT S.A.S	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA PULIDORA	Código: SG-PRE-003 Versión: 1 Fecha de Emisión: 22/10/2022

EMPRESA	CAT CONTRUCCIONES S.A.S		
MARCA	BOCHS	MODELO	
FECHA INSPECCIÓN(Semana) ☐	del 09/08/2023	al	12/08/2023

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE) **N/A** (NO APLICA)

	1. ESTADO GENERAL	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1.1	Extensión eléctrica				C	C			
1.2	Clavija				C	C			
1.3	Guardas				C	C			
1.4	Seguros				C	C			
1.5	Porta discos				C	C			
1.6	Empates				C	C			
1.7	RPM Pulidora				C	C			
1.8	RPM Disco				C	C			
1.9	Motor				C	C			
1.10	Discos				C	C			
1.11	Manijas de sujeción				C	C			
1.12	Carcasa				C	C			
1.13	No debe existir presencia o acumulación de líquidos inflamables				C	C			
1.14	En caso de lluvia el trabajador debe suspender actividades				C	C			
1.15	Otros								

El siguiente ítem se evaluará semanalmente y lo evaluara el responsable de sst o el inspector de SST de Campo
(Marque en la casilla **SI** o **NO** según corresponda)

	2. FACTORES HUMANOS	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
2.1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	SI		
2.2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	SI		
2.3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	SI		

	INSPECCIONÓ	Vo.Bo :Responsable de sst o el inspector de SST
FIRMA	[signature]	[signature]
NOMBRE	Jhon Ver Suarez	Yolmo Calo
C.C	1 165 767	1085275333

Powered by CamScanner

CAT S.A.S	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VIBRADOR DE CONCRETO	Código: SG-PRE-005 Versión: 1 Fecha de Emisión: 22/10/2022

EMPRESA	CAT SAS		
MARCA	MAKITA	MODELO	
FECHA INSPECCIÓN (Semana)	del 04/09/2023	al 12/09/2023	

Marque en las casillas con la letra según corresponda
(CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

	1. LUCES	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1.1	Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma)			C					
1.2	El Cable de alimentación está en buen estado.			C					
1.3	La coraza de la manguera se encuentra en buen estado.			C					
1.4	El cabezote se encuentra en buen estado.			C					
1.5	El motor se encuentra en buen estado.			C					
1.6	La reata o correas se encuentran en buen estado.			C					
1.7	Las uniones de cada parte del equipo están en buen estado.			C					
1.8	Otros								

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluará el Responsable sg-sst o inspector de trabajo
(Marque en la casilla SI o NO según corresponda)

	3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
3.1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	SI		
3.2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando está haciendo uso del equipo	SI		
3.3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	SI		

	INSPECCIONÓ	Vo.Bo: Responsable sg-sst/ Inspector de trabajo
FIRMA		
NOMBRE	Marcelino A.	Yolima Castro
C.C	5.856.195	1005271333

Powered by CamScanner