CAT S.A.S	INSPECCION EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS		Código PRE-GS-006
	Proceso:	FECHA: 16/08/2023	Versión: 002
	Nombre del trabajador: Omar Dario Latorre	Firma: Omar Dario Latorre	

LUGAR/PROYECTO Torre Hospitalaria FECHA 22/08/23 ARNES N° 1 ESLINGA N° ANCLAJE N° LINEA DE VIDA N°

DILIGENCIE EL FORMATO CON LAS SIGUIENTES LETRAS C: CUMPLE NC: NO CUMPLE R: REMPLAZAR	ARNES DIA							ESLINGA DIA							ANCLAJE DIA							LINEA DE VIDA DIA						
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
VERIFICAR																												
Condición del tejido o correa																												
Las Fibras externas están cortadas, desgastadas/desgarradas?		C	C	C	C	C			C	C	C	C	C															
Las Costuras tienen cortes o rotura del tejido?		C	C	C	C	C			C	C	C	C	C															
Presentan Grietas?		C	C	C	C	C			C	C	C	C	C															
Presentan Estiramiento excesivo?		C	C	C	C	C			C	C	C	C	C															
En las Cuerdas de nylon, encuentra Cuerdas Raídas o Rotas?		C	C	C	C	C			C	C	C	C	C															
Presentan Corrosión por exposición a ácidos o productos químicos?		C	C	C	C	C			C	C	C	C	C															
Presentan Quemaduras?		C	C	C	C	C			C	C	C	C	C															
Piezas metálicas, Remaches																												
Presentan Desgaste excesivo o deformados?		C	C	C	C	C			C	C	C	C	C															
Presentan Picaduras, grietas?		C	C	C	C	C			C	C	C	C	C															
Los piezas metálicas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?		C	C	C	C	C			C	C	C	C	C															
Presentan Corrosión?		C	C	C	C	C			C	C	C	C	C															
Argollas en D o anillos																												
Presentan deformaciones o desgaste excesivo (dobladura)?		C	C	C	C	C																						
Presentan Picaduras, grietas?		C	C	C	C	C																						
Los Anillos presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?		C	C	C	C	C																						
Presentan Corrosión?		C	C	C	C	C																						
Hebillas																												
Presentan Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras)?		C	C	C	C	C																						
Presentan Picaduras, grietas?		C	C	C	C	C																						
Los hebillas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?		C	C	C	C	C																						
Presentan Defecto de funcionamiento?		C	C	C	C	C																						
Presentan Corrosión?		C	C	C	C	C																						
FIRMAS DE APROBACION TRABAJADOR	Omar Dario Latorre							Omar Dario Latorre																				
SUPERVISOR SST	Aprobado							Aprobado																				

DOCUMENTO CONTROLADO

Powered by CamScanner

CAT S.A.S	INSPECCION EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS	Código PRE-GS-006
	Proceso:	FECHA: 16/06/2023
	Nombre del trabajador: Jhon Garcia	Firma:
		Versión: 002

LUGAR/PROYECTO Torre Hospitalaria FECHA 22/08/23 ARNES N° 4 ESLINGA N° ANCLAJE N° LINEA DE VIDA N°

DILIGENCIE EL FORMATO CON LAS SIGUIENTES LETRAS C: CUMPLE NC: NO CUMPLE R: REMPLAZAR	ARNES DIA							ESLINGA DIA							ANCLAJE DIA							LINEA DE VIDA DIA						
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
VERIFICAR																												
Condición del tejido o correa																												
Las Fibras externas están cortadas, desgastadas/desgarradas?		C	C	C	C	C			C	C	C	C	C															
Las Costuras tienen cortes o rotura del tejido?		C	C	C	C	C			C	C	C	C	C															
Presentan Grietas?		C	C	C	C	C			C	C	C	C	C															
Presentan Estiramiento excesivo?		C	C	C	C	C			C	C	C	C	C															
En las Cuerdas de nylon, encuentra Cuerdas Raídas o Rotas?		C	C	C	C	C			C	C	C	C	C															
Presentan Corrosión por exposición a ácidos o productos químicos?		C	C	C	C	C			C	C	C	C	C															
Presentan Quemaduras?		C	C	C	C	C			C	C	C	C	C															
Piezas metálicas, Remaches																												
Presentan Desgaste excesivo o deformados?		C	C	C	C	C			C	C	C	C	C															
Presentan Picaduras, grietas?		C	C	C	C	C			C	C	C	C	C															
Los piezas metálicas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?		C	C	C	C	C			C	C	C	C	C															
Presentan Corrosión?		C	C	C	C	C			C	C	C	C	C															
Argollas en D o anillos																												
Presentan deformaciones o desgaste excesivo (dobladura)?		C	C	C	C	C																						
Presentan Picaduras, grietas?		C	C	C	C	C																						
Los Anillos presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?		C	C	C	C	C																						
Presentan Corrosión?		C	C	C	C	C																						
Hebillas																												
Presentan Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras)?		C	C	C	C	C																						
Presentan Picaduras, grietas?		C	C	C	C	C																						
Los hebillas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?		C	C	C	C	C																						
Presentan Defecto de funcionamiento?		C	C	C	C	C																						
Presentan Corrosión?		C	C	C	C	C																						
FIRMAS DE APROBACION TRABAJADOR																												
SUPERVISOR SST																												

DOCUMENTO CONTROLADO

Powered by CamScanner

CAT S.A.S	INSPECCION EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS	Código PRE-GS-006
	Proceso:	FECHA: 16/06/2023
	Nombre del trabajador: Wilber Saavedra S	Firma: Wilber S R
		Versión: 002

LUGAR/PROYECTO Torre Hospitalaria FECHA 22/08/23 ARNES N° 7 ESLINGA N° ANCLAJE N° LINEA DE VIDA N°

DILIGENCIE EL FORMATO CON LAS SIGUIENTES LETRAS C: CUMPLE NC: NO CUMPLE R: REMPLAZAR	ARNES DIA							ESLINGA DIA							ANCLAJE DIA							LINEA DE VIDA DIA						
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
VERIFICAR																												
Condición del tejido o correa																												
Las Fibras externas están cortadas, desgastadas/desgarradas?		C	C	C	C	C			C	C	C	C	C															
Las Costuras tienen cortes o rotura del tejido?		C	C	C	C	C			C	C	C	C	C															
Presentan Grietas?		C	C	C	C	C			C	C	C	C	C															
Presentan Estiramiento excesivo?		C	C	C	C	C			C	C	C	C	C															
En las Cuerdas de nylon, encuentra Cuerdas Raídas o Rotas?		C	C	C	C	C			C	C	C	C	C															
Presentan Corrosión por exposición a ácidos o productos químicos?		C	C	C	C	C			C	C	C	C	C															
Presentan Quemaduras?		C	C	C	C	C			C	C	C	C	C															
Piezas metálicas, Remaches																												
Presentan Desgaste excesivo o deformados?		C	C	C	C	C			C	C	C	C	C															
Presentan Picaduras, grietas?		C	C	C	C	C			C	C	C	C	C															
Los piezas metálicas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?		C	C	C	C	C			C	C	C	C	C															
Presentan Corrosión?		C	C	C	C	C			C	C	C	C	C															
Argollas en D o anillos																												
Presentan deformaciones o desgaste excesivo (dobladura)?		C	C	C	C	C																						
Presentan Picaduras, grietas?		C	C	C	C	C																						
Los Anillos presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?		C	C	C	C																							
Presentan Corrosión?		C	C	C	C	C																						
Hebillas																												
Presentan Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras)?		C	C	C	C	C																						
Presentan Picaduras, grietas?		C	C	C	C	C																						
Los hebillas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?		C	C	C	C	C																						
Presentan Defecto de funcionamiento?		C	C	C	C	C																						
Presentan Corrosión?		C	C	C	C	C																						

FIRMAS DE APROBACION			
	TRABAJADOR	Wilber Saavedra S	Wilber Saavedra S
	SUPERVISOR SST	Apto	Apto

Powered by CamScanner

CAT S.A.S	INSPECCION EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS	Código PRE-GS-006
	Proceso:	FECHA: 16/06/2023
	Nombre del trabajador: Juan Camilo cotine	Firma:
		Versión: 002

LUGAR/PROYECTO Torre Hospitalaria FECHA 22/06/23 ARNES N° 2 ESLINGA N° ANCLAJE N° LINEA DE VIDA N°

DILIGENCIE EL FORMATO CON LAS SIGUIENTES LETRAS C: CUMPLE NC: NO CUMPLE R: REMPLAZAR	ARNES							ESLINGA							ANCLAJE							LINEA DE VIDA						
	DIA							DIA							DIA							DIA						
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
VERIFICAR																												
Condición del tejido o correa																												
Las Fibras externas están cortadas, desgastadas/desgarradas?		C	C	C	C	C			C	C	C	C	C															
Las Costuras tienen cortes o rotura del tejido?		C	C	C	C	C			C	C	C	C	C															
Presentan Grietas?		C	C	C	C	C			C	C	C	C	C															
Presentan Estiramiento excesivo?		C	C	C	C	C			C	C	C	C	C															
En las Cuerdas de nylon, encuentra Cuerdas Raidas o Rotas?		C	C	C	C	C			C	C	C	C	C															
Presentan Corrosión por exposición a ácidos o productos químicos?		C	C	C	C	C			C	C	C	C	C															
Presentan Quemaduras?		C	C	C	C	C			C	C	C	C	C															
Piezas metálicas, Remaches																												
Presentan Desgaste excesivo o deformados?		C	C	C	C	C			C	C	C	C	C															
Presentan Picaduras, grietas?		C	C	C	C	C			C	C	C	C	C															
Los piezas metálicas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?		C	C	C	C	C			C	C	C	C	C															
Presentan Corrosión?		C	C	C	C	C			C	C	C	C	C															
Argollas en D o anillos																												
Presentan deformaciones o desgaste excesivo (dobladura)?		C	C	C	C	C																						
Presentan Picaduras, grietas?		C	C	C	C	C																						
Los Anillos presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?		C	C	C	C	C																						
Presentan Corrosión?		C	C	C	C	C																						
Hebillas																												
Presentan Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras)?		C	C	C	C	C																						
Presentan Picaduras, grietas?		C	C	C	C	C																						
Los hebillas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?		C	C	C	C	C																						
Presentan Defecto de funcionamiento?		C	C	C	C	C																						
Presentan Corrosión?		C	C	C	C	C																						
FIRMAS DE APROBACION — TRABAJADOR																												
FIRMAS DE APROBACION — SUPERVISOR SST																												

Powered by CamScanner

CAT S.A.S	INSPECCION EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS	Código PRE-GS-006
	Proceso:	FECHA: 16/06/2023
	Nombre del trabajador: Wilmer Palencia	Firma:
		Versión: 002

LUGAR/PROYECTO Torre Hospitalaria FECHA 22/08/23 ARNES N° 6 ESLINGA N° ANCLAJE N° LINEA DE VIDA N°

DILIGENCIE EL FORMATO CON LAS SIGUIENTES LETRAS C: CUMPLE NC: NO CUMPLE R: REMPLAZAR	ARNES DIA							ESLINGA DIA							ANCLAJE DIA							LINEA DE VIDA DIA						
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
VERIFICAR																												
Condición del tejido o correa																												
Las Fibras externas están cortadas, desgastadas/desgarradas?		C	C	C	C	C			C	C	C	C	C															
Las Costuras tienen cortes o rotura del tejido?		C	C	C	C	C			C	C	C	C	C															
Presentan Grietas?		C	C	C	C	C			C	C	C	C	C															
Presentan Estiramiento excesivo?		C	C	C	C	C			C	C	C	C	C															
En las Cuerdas de nylon, encuentra Cuerdas Raidas o Rotas?		C	C	C	C	C			C	C	C	C	C															
Presentan Corrosión por exposición a ácidos o productos químicos?		C	C	C	C	C			C	C	C	C	C															
Presentan Quemaduras?		C	C	C	C	C			C	C	C	C	C															
Piezas metálicas, Remaches																												
Presentan Desgaste excesivo o deformados?		C	C	C	C	C			C	C	C	C	C															
Presentan Picaduras, grietas?		C	C	C	C	C			C	C	C	C	C															
Los piezas metálicas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?		C	C	C	C	C			C	C	C	C	C															
Presentan Corrosión?		C	C	C	C	C			C	C	C	C	C															
Argollas en D o anillos																												
Presentan deformaciones o desgaste excesivo (dobladura)?		C	C	C	C	C			C																			
Presentan Picaduras, grietas?		C	C	C	C	C																						
Los Anillos presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?		C	C	C	C	C																						
Presentan Corrosión?		C	C	C	C	C																						
Hebillas																												
Presentan Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras)?		C	C	C	C	C																						
Presentan Picaduras, grietas?		C	C	C	C	C																						
Los hebillas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?		C	C	C	C	C																						
Presentan Defecto de funcionamiento?		C	C	C	C	C																						
Presentan Corrosión?		C	C	C	C	C																						
FIRMAS DE APROBACION — TRABAJADOR									Wilmer																			
FIRMAS DE APROBACION — SUPERVISOR SST																												

Powered by CamScanner

CAT S.A.S	INSPECCION EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS		Código PRE-GS-006
	Proceso:	FECHA: 16/08/2023	Versión: 002
	Nombre del trabajador: Jonathan Tocasuendo molina	Firma: Jonathan Tocasuendo molina	

LUGAR/PROYECTO Torre Hospitalaria FECHA 22/08/2023 ARNES N° 04 ESLINGA N° ANCLAJE N° LINEA DE VIDA N°

DILIGENCIE EL FORMATO CON LAS SIGUIENTES LETRAS C: CUMPLE NC: NO CUMPLE R: REMPLAZAR	ARNES DIA							ESLINGA DIA							ANCLAJE DIA							LINEA DE VIDA DIA						
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
VERIFICAR																												
Condición del tejido o correa																												
Las Fibras externas están cortadas, desgastadas/desgarradas?		C	C	C	C				C	C	C	C																
Las Costuras tienen cortes o rotura del tejido?		C	C	C	C				C	C	C	C																
Presentan Grietas?		C	C	C	C				C	C	C	C																
Presentan Estiramiento excesivo?		C	C	C	C				C	C	C	C																
En las Cuerdas de nylon, encuentra Cuerdas Raídas o Rotas?		C	C	C	C				C	C	C	C																
Presentan Corrosión por exposición a ácidos o productos químicos?		C	C	C	C				C	C	C	C																
Presentan Quemaduras?		C	C	C	C				C	C	C	C																
Piezas metálicas, Remaches																												
Presentan Desgaste excesivo o deformados?		C	C	C	C				C	C	C	C																
Presentan Picaduras, grietas?		C	C	C	C				C	C	C	C																
Los piezas metálicas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?		C	C	C	C				C	C	C	C																
Presentan Corrosión?		C	C	C	C				C	C	C	C																
Argollas en D o anillos																												
Presentan deformaciones o desgaste excesivo (dobladura)?		C	C	C	C				C																			
Presentan Picaduras, grietas?		C	C	C	C				C																			
Los Anillos presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?		C	C	C	C				C																			
Presentan Corrosión?		C	C	C	C				C																			
Hebillas																												
Presentan Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras)?		C	C	C	C																							
Presentan Picaduras, grietas?		C	C	C	C																							
Los hebillas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?		C	C	C	C																							
Presentan Defecto de funcionamiento?		C	C	C	C																							
Presentan Corrosión?		C	C	C	C																							
FIRMAS DE APROBACION	TRABAJADOR	Jonathan Tocasuendo molina						Jonathan Tocasuendo molina																				
	SUPERVISOR SST																											

Powered by CamScanner

CAT S.A.S	INSPECCION EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS	Código PRE-GS-006
	Proceso:	FECHA: 16/06/2023
	Nombre del trabajador: Alejandro T	Firma:
		Versión: 002

LUGAR/PROYECTO Torre Hospitalaria FECHA 22/08/23 ARNES N° 5 ESLINGA N° ANCLAJE N° LINEA DE VIDA N°

DILIGENCIE EL FORMATO CON LAS SIGUIENTES LETRAS C: CUMPLE NC: NO CUMPLE R: REMPLAZAR	ARNES DIA							ESLINGA DIA							ANCLAJE DIA							LINEA DE VIDA DIA						
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
VERIFICAR																												
Condición del tejido o correa																												
Las Fibras externas están cortadas, desgastadas/desgarradas?		C	C	C	C	C			C	C	C	C	C															
Las Costuras tienen cortes o rotura del tejido?		C	C	C	C	C			C	C	C	C	C															
Presentan Grietas?		C	C	C	C	C			C	C	C	C	C															
Presentan Estiramiento excesivo?		C	C	C	C	C			C	C	C	C	C															
En las Cuerdas de nylon, encuentra Cuerdas Raídas o Rotas?		C	C	C	C	C			C	C	C	C	C															
Presentan Corrosión por exposición a ácidos o productos químicos?		C	C	C	C	C			C	C	C	C	C															
Presentan Quemaduras?		C	C	C	C	C			C	C	C	C	C															
Piezas metálicas, Remaches																												
Presentan Desgaste excesivo o deformados?		C	C	C	C	C			C	C	C	C	C															
Presentan Picaduras, grietas?		C	C	C	C	C			C	C	C	C	C															
Los piezas metálicas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?		C	C	C	C	C			C	C	C	C	C															
Presentan Corrosión?		C	C	C	C	C			C	C	C	C	C															
Argollas en D o anillos																												
Presentan deformaciones o desgaste excesivo (dobladura)?		C	C	C	C	C																						
Presentan Picaduras, grietas?		C	C	C	C	C																						
Los Anillos presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?		C	C	C	C	C																						
Presentan Corrosión?		C	C	C	C	C																						
Hebillas																												
Presentan Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras)?		C	C	C	C	C																						
Presentan Picaduras, grietas?		C	C	C	C	C																						
Los hebillas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?		C	C	C	C	C																						
Presentan Defecto de funcionamiento?		C	C	C	C	C																						
Presentan Corrosión?		C	C	C	C	C																						
FIRMAS DE APROBACION — TRABAJADOR		Alejandro T																										
FIRMAS DE APROBACION — SUPERVISOR SST																												

Powered by CamScanner