CAT S.A.S	INSPECCION EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS		Código PRE-GS-006
	Proceso:	FECHA:	Versión: 002
	Nombre del trabajador: Alexander Suarez P	Firma:	

LUGAR/PROYECTO Torre Hospitalaria FECHA 04/09/23 ARNES N° 9 ESLINGA N° ANCLAJE N° LINEA DE VIDA N°

DILIGENCIE EL FORMATO CON LAS SIGUIENTES LETRAS C: CUMPLE NC: NO CUMPLE R: REMPLAZAR	ARNES DIA							ESLINGA DIA							ANCLAJE DIA							LINEA DE VIDA DIA						
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
VERIFICAR																												
Condición del tejido o correa																												
Las Fibras externas están cortadas, desgastadas/desgarradas?	C	C	C	C	C			C	C	C	C																	
Las Costuras tienen cortes o rotura del tejido?	C	C	C	C	C			C	C	C	C																	
Presentan Grietas?	C	C	C	C	C			C	C	C	C																	
Presentan Estiramiento excesivo?	C	C	C	C	C			C	C	C	C																	
En las Cuerdas de nylon, encuentra Cuerdas Raídas o Rotas?	C	C	C	C	C			C	C	C	C																	
Presentan Corrosión por exposición a ácidos o productos químicos?	C	C	C	C	C			C	C	C	C																	
Presentan Quemaduras?	C	C	C	C	C			C	C	C	C																	
Piezas metálicas, Remaches																												
Presentan Desgaste excesivo o deformados?	C	C	C	C	C			C	C	C	C																	
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C	C			C	C	C	C																	
Los piezas metálicas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C	C			C	C	C	C																	
Presentan Corrosión?	C	C	C	C	C			C	C	C	C																	
Argollas en D o anillos																												
Presentan deformaciones o desgaste excesivo (dobladura)?	C	C	C	C	C																							
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C	C																							
Los Anillos presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C	C																							
Presentan Corrosión?	C	C	C	C	C																							
Hebillas																												
Presentan Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras)?	C	C	C	C	C																							
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C	C																							
Los hebillas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C	C																							
Presentan Defecto de funcionamiento?	C	C	C	C	C																							
Presentan Corrosión?	C	C	C	C	C																							
FIRMAS DE APROBACION TRABAJADOR																												
SUPERVISOR SST																												

DOCUMENTO CONTROLADO

Powered by CamScanner

CAT S.A.S	INSPECCION EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS		Código PRE-GS-006
	Proceso:	FECHA:	Versión: 002
	Nombre del trabajador: Edwin García	Firma: Edwin García	

LUGAR/PROYECTO Torre Hospitalaria FECHA 04/04/23 ARNES N° 8 ESLINGA N° ANCLAJE N° LINEA DE VIDA N°

DILIGENCIE EL FORMATO CON LAS SIGUIENTES LETRAS C: CUMPLE NC: NO CUMPLE R: REMPLAZAR	ARNES DIA							ESLINGA DIA							ANCLAJE DIA							LINEA DE VIDA DIA						
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
VERIFICAR																												
Condición del tejido o correa																												
Las Fibras externas están cortadas, desgastadas/desgarradas?	C	C	C	C	C			C	C	C	C																	
Las Costuras tienen cortes o rotura del tejido?	C	C	C	C	C			C	C	C	C																	
Presentan Grietas?	C	C	C	C	C			C	C	C	C																	
Presentan Estiramiento excesivo?	C	C	C	C	C			C	C	C	C																	
En las Cuerdas de nylon, encuentra Cuerdas Raídas o Rotas?	C	C	C	C	C			C	C	C	C																	
Presentan Corrosión por exposición a ácidos o productos químicos?	C	C	C	C	C			C	C	C	C																	
Presentan Quemaduras?	C	C	C	C	C			C	C	C	C																	
Piezas metálicas, Remaches																												
Presentan Desgaste excesivo o deformados?	C	C	C	C	C			C	C	C	C																	
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C	C			C	C	C	C																	
Los piezas metálicas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C	C			C	C	C	C																	
Presentan Corrosión?	C	C	C	C	C			C	C	C	C																	
Argollas en D o anillos																												
Presentan deformaciones o desgaste excesivo (dobladura)?	C	C	C	C	C																							
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C	C																							
Los Anillos presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C	C																							
Presentan Corrosión?	C	C	C	C	C																							
Hebillas																												
Presentan Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras)?	C	C	C	C	C																							
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C	C																							
Los hebillas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C	C																							
Presentan Defecto de funcionamiento?	C	C	C	C	C																							
Presentan Corrosión?	C	C	C	C	C																							
FIRMAS DE APROBACION TRABAJADOR	Edwin García							Edwin García																				
SUPERVISOR SST																												

Powered by CamScanner

CAT S.A.S	INSPECCION EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS		Código PRE-GS-006
	Proceso:	FECHA:	Versión: 002
	Nombre del trabajador: Jhon García	Firma:	

LUGAR/PROYECTO Torre Hospitalaria FECHA 04/09/23 ARNES N° 7 ESLINGA N° ANCLAJE N° LINEA DE VIDA N°

DILIGENCIE EL FORMATO CON LAS SIGUIENTES LETRAS C: CUMPLE NC: NO CUMPLE R: REMPLAZAR	ARNES DIA							ESLINGA DIA							ANCLAJE DIA							LINEA DE VIDA DIA						
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
VERIFICAR																												
Condición del tejido o correa																												
Las Fibras externas están cortadas, desgastadas/desgarradas?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Las Costuras tienen cortes o rotura del tejido?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Presentan Grietas?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Presentan Estiramiento excesivo?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
En las Cuerdas de nylon, encuentra Cuerdas Raídas o Rotas?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Presentan Corrosión por exposición a ácidos o productos químicos?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Presentan Quemaduras?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Piezas metálicas, Remaches																												
Presentan Desgaste excesivo o deformados?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Los piezas metálicas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Presentan Corrosión?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Argollas en D o anillos																												
Presentan deformaciones o desgaste excesivo (dobladura)?	C	C	C	C																								
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C																								
Los Anillos presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C																								
Presentan Corrosión?	C	C	C	C																								
Hebillas																												
Presentan Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras)?	C	C	C	C																								
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C																								
Los hebillas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C																								
Presentan Defecto de funcionamiento?	C	C	C	C																								
Presentan Corrosión?	C	C	C	C																								
FIRMAS DE APROBACION TRABAJADOR																												
SUPERVISOR SST																												

Powered by CamScanner

CAT S.A.S	INSPECCION EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS		Código PRE-GS-006
	Proceso:	FECHA:	Versión: 002
	Nombre del trabajador: Yenifer Guzmán	Firma:	

LUGAR/PROYECTO Torre Hospitalaria FECHA 04/09/2023 ARNES N° 6 ESLINGA N° ANCLAJE N° LINEA DE VIDA N°

DILIGENCIE EL FORMATO CON LAS SIGUIENTES LETRAS C: CUMPLE NC: NO CUMPLE R: REMPLAZAR	ARNES DIA							ESLINGA DIA							ANCLAJE DIA							LINEA DE VIDA DIA						
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
VERIFICAR																												
Condición del tejido o correa																												
Las Fibras externas están cortadas, desgastadas/desgarradas?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Las Costuras tienen cortes o rotura del tejido?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Presentan Grietas?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Presentan Estiramiento excesivo?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
En las Cuerdas de nylon, encuentra Cuerdas Raídas o Rotas?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Presentan Corrosión por exposición a ácidos o productos químicos?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Presentan Quemaduras?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Piezas metálicas, Remaches																												
Presentan Desgaste excesivo o deformados?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Los piezas metálicas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Presentan Corrosión?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Argollas en D o anillos																												
Presentan deformaciones o desgaste excesivo (dobladura)?	C	C	C	C																								
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C																								
Los Anillos presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C																								
Presentan Corrosión?	C	C	C	C																								
Hebillas																												
Presentan Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras)?	C	C	C	C																								
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C																								
Los hebillas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C																								
Presentan Defecto de funcionamiento?	C	C	C	C																								
Presentan Corrosión?	C	C	C	C																								
FIRMAS DE APROBACION TRABAJADOR																												
SUPERVISOR SST																												

Powered by CamScanner

CAT S.A.S	INSPECCION EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS		Código PRE-GS-006
	Proceso:	FECHA:	Versión: 002
	Nombre del trabajador: Pedro José	Firma: Pedro José	

LUGAR/PROYECTO Torre Hospitalaria FECHA 04/09/2023 ARNES N° 5 ESLINGA N° ANCLAJE N° LINEA DE VIDA N°

DILIGENCIE EL FORMATO CON LAS SIGUIENTES LETRAS C: CUMPLE NC: NO CUMPLE R: REMPLAZAR	ARNES DIA							ESLINGA DIA							ANCLAJE DIA							LINEA DE VIDA DIA						
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
VERIFICAR																												
Condición del tejido o correa																												
Las Fibras externas están cortadas, desgastadas/desgarradas?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Las Costuras tienen cortes o rotura del tejido?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Presentan Grietas?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Presentan Estiramiento excesivo?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
En las Cuerdas de nylon, encuentra Cuerdas Raídas o Rotas?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Presentan Corrosión por exposición a ácidos o productos químicos?	C	C	C	C				C	C	C	-																	
Presentan Quemaduras?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Piezas metálicas, Remaches																												
Presentan Desgaste excesivo o deformados?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Los piezas metálicas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Presentan Corrosión?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Argollas en D o anillos																												
Presentan deformaciones o desgaste excesivo (dobladura)?	C	C	C	C																								
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C																								
Los Anillos presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C																								
Presentan Corrosión?	C	C	C	C																								
Hebillas																												
Presentan Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras)?	C	C	C	C																								
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C																								
Los hebillas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C																								
Presentan Defecto de funcionamiento?	C	C	C	C																								
Presentan Corrosión?	C	C		C																								
FIRMAS DE APROBACION TRABAJADOR	Pedro José							Pedro José																				
SUPERVISOR SST																												

Powered by CamScanner

CAT S.A.S	INSPECCION EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS		Código PRE-GS-006
	Proceso:	FECHA:	Versión: 002
	Nombre del trabajador: Wilmer Palencia	Firma:	

LUGAR/PROYECTO Torre Hospitalaria FECHA 04/09/2023 ARNES N° 4 ESLINGA N° ANCLAJE N° LINEA DE VIDA N°

DILIGENCIE EL FORMATO CON LAS SIGUIENTES LETRAS C: CUMPLE NC: NO CUMPLE R: REMPLAZAR	ARNES							ESLINGA							ANCLAJE							LINEA DE VIDA						
	DIA							DIA							DIA							DIA						
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
VERIFICAR																												
Condición del tejido o correa																												
Las Fibras externas están cortadas, desgastadas/desgarradas?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Las Costuras tienen cortes o rotura del tejido?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Presentan Grietas?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Presentan Estiramiento excesivo?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
En las Cuerdas de nylon, encuentra Cuerdas Raídas o Rotas?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Presentan Corrosión por exposición a ácidos o productos químicos?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Presentan Quemaduras?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Piezas metálicas, Remaches																												
Presentan Desgaste excesivo o deformados?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Los piezas metálicas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Presentan Corrosión?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Argollas en D o anillos																												
Presentan deformaciones o desgaste excesivo (dobladura)?	C	C	C	C																								
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C																								
Los Anillos presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C																								
Presentan Corrosión?	C	C	C	C																								
Hebillas																												
Presentan Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras)?	C	C	C	C																								
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C																								
Los hebillas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C																								
Presentan Defecto de funcionamiento?	C	C	C	C																								
Presentan Corrosión?	C	C	C	C																								
FIRMAS DE APROBACION	**TRABAJADOR**	Wilmer Palencia																										
	SUPERVISOR SST																											

Powered by CamScanner

CAT S.A.S	INSPECCION EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS		Código PRE-GS-006
	Proceso:	FECHA:	Versión: 002
	Nombre del trabajador: Cristian camilo cuenca	Firma: cristian cuenca	

LUGAR/PROYECTO Tara Hospitalaria FECHA 04/09/23 ARNES N° 3 ESLINGA N° ANCLAJE N° LINEA DE VIDA N°

DILIGENCIE EL FORMATO CON LAS SIGUIENTES LETRAS C: CUMPLE NC: NO CUMPLE R: REMPLAZAR	ARNES DIA							ESLINGA DIA							ANCLAJE DIA							LINEA DE VIDA DIA						
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
VERIFICAR																												
Condición del tejido o correa																												
Las Fibras externas están cortadas, desgastadas/desgarradas?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Las Costuras tienen cortes o rotura del tejido?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Presentan Grietas?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Presentan Estiramiento excesivo?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
En las Cuerdas de nylon, encuentra Cuerdas Raídas o Rotas?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Presentan Corrosión por exposición a ácidos o productos químicos?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Presentan Quemaduras?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Piezas metálicas, Remaches																												
Presentan Desgaste excesivo o deformados?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Los piezas metálicas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Presentan Corrosión?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Argollas en D o anillos																												
Presentan deformaciones o desgaste excesivo (dobladura)?	C	C	C	C																								
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C																								
Los Anillos presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C																								
Presentan Corrosión?	C	C	C	C																								
Hebillas																												
Presentan Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras)?	C	C	C	C																								
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C																								
Los hebillas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C																								
Presentan Defecto de funcionamiento?	C	C	C	C																								
Presentan Corrosión?	C	C	C	C																								
FIRMAS DE APROBACION TRABAJADOR	Cristian cuenca							cristian cuenca																				
SUPERVISOR SST																												

DOCUMENTO CONTROLADO

Powered by CamScanner

CAT S.A.S	INSPECCION EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS		Código PRE-GS-006
	Proceso:	FECHA:	Versión: 002
	Nombre del trabajador: Juan Camilo Arce G	Firma:	

LUGAR/PROYECTO Torre Hospitalaria FECHA 04/09/2023 ARNES N° 2 ESLINGA N° ANCLAJE N° LINEA DE VIDA N°

DILIGENCIE EL FORMATO CON LAS SIGUIENTES LETRAS C: CUMPLE NC: NO CUMPLE R: REMPLAZAR	ARNES DIA							ESLINGA DIA							ANCLAJE DIA							LINEA DE VIDA DIA						
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
VERIFICAR																												
Condición del tejido o correa																												
Las Fibras externas están cortadas, desgastadas/desgarradas?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Las Costuras tienen cortes o rotura del tejido?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Presentan Grietas?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Presentan Estiramiento excesivo?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
En las Cuerdas de nylon, encuentra Cuerdas Raídas o Rotas?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Presentan Corrosión por exposición a ácidos o productos químicos?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Presentan Quemaduras?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Piezas metálicas, Remaches																												
Presentan Desgaste excesivo o deformados?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Los piezas metálicas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Presentan Corrosión?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Argollas en D o anillos																												
Presentan deformaciones o desgaste excesivo (dobladura)?	C	C	C	C																								
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C																								
Los Anillos presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C																								
Presentan Corrosión?	C	C	C	C																								
Hebillas																												
Presentan Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras)?	C	C	C	C																								
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C																								
Los hebillas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C																								
Presentan Defecto de funcionamiento?	C	C	C	C																								
Presentan Corrosión?	C	C	C	C																								
FIRMAS DE APROBACION TRABAJADOR																												
SUPERVISOR SST																												

DOCUMENTO CONTROLADO

Powered by CamScanner

CAT S.A.S	INSPECCION EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS		Código PRE-GS-006
	Proceso:	FECHA:	Versión: 002
	Nombre del trabajador: Oscar Javier Cataño	Firma: Oscar Javier Cataño	

LUGAR/PROYECTO Torre Hospitalaria FECHA 04/09/2023 ARNES N° 1 ESLINGA N° ANCLAJE N° LINEA DE VIDA N°

DILIGENCIE EL FORMATO CON LAS SIGUIENTES LETRAS C: CUMPLE NC: NO CUMPLE R: REMPLAZAR	ARNES DIA							ESLINGA DIA							ANCLAJE DIA							LINEA DE VIDA DIA						
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
VERIFICAR																												
Condición del tejido o correa																												
Las Fibras externas están cortadas, desgastadas/desgarradas?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Las Costuras tienen cortes o rotura del tejido?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Presentan Grietas?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Presentan Estiramiento excesivo?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
En las Cuerdas de nylon, encuentra Cuerdas Raídas o Rotas?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Presentan Corrosión por exposición a ácidos o productos químicos?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Presentan Quemaduras?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Piezas metálicas, Remaches																												
Presentan Desgaste excesivo o deformados?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Los piezas metálicas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Presentan Corrosión?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Argollas en D o anillos																												
Presentan deformaciones o desgaste excesivo (dobladura)?	C	C	C	C																								
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C																								
Los Anillos presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C																								
Presentan Corrosión?	C	C	C	C																								
Hebillas	C																											
Presentan Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras)?	C	C	C	C																								
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C																								
Los hebillas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C																								
Presentan Defecto de funcionamiento?	C	C	C	C																								
Presentan Corrosión?	C	C	C	C																								
FIRMAS DE APROBACION TRABAJADOR	Oscar Javier Cataño							Oscar Javier Cataño																				
SUPERVISOR SST																												

DOCUMENTO CONTROLADO

Powered by CamScanner