FECHA: 6/06/2023	PERMISO DE TRABAJO PARA ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO	CAT S.A.S
Página 1 de 1	CÓDIGO: FOR-SG-01	VERSIÓN: 3

Ningun trabajo es tan urgente, ni tan importante como para omitir los procedimientos de seguridad !!!

NOTA: EL PRESENTE FORMATO NO DEBE TENER ENMENDADURAS O TACHONES

FECHA DE EXPEDICIÓN (D-M-A)	HORA INICIO	HORA FINAL	VALIDO HASTA (D-M-A)	PROYECTO Y LUGAR DE EJECUCION DEL TRABAJO	TIPO DE TRABAJO
15/09/2023	07:00 AM	05:00 PM	15/09/23	Torre Hospitalaria	Altura

TIPO DE PERMISO	ESPACIOS CONFINADOS		TRABAJO EN ALTURAS	X	EXCAVACIONES		OTROS? CUALES

NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	FIRMA TRABAJADOR
1	Jhan Garcia	1010ca1192	Of.	
2	Edwin García	1002364666	Of	Edwin
3	Victor Guzman	37377997	Ayudante	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

MEDIDAS DE SEGURIDAD (Porfavor escriba SI o NO si aplica según el caso)

EXCAVACIÓN	ESPACIOS CONFINADOS	TRABAJO EN ALTURAS
Se cuenta con medida de acceso y salida de forma adecuada (escalera o rampas aseguradas)?	¿Estan desconectado los fluidos, Ejem: Agua?	¿Área demarcada y señalizada?
Se garantiza que la atmosfera es adecuada con oxigeno suficiente o ausencia de gases peligrosos?	¿Estan cerradas las válvulas?	¿Se realizó inspección de herramientas y EPPC?
El angulo del declive o escalonada es adecuado y garantiza la estabilidad del talud?	¿Está el área de limpia de productos o materiales combustibles?	¿Se realizó divulgación del Plan de Emergencia en rescate y autorescate?
Se encuentra con entibación las excavaciones o zanjas en el frente de obra?	¿Los trabajadores tienen línea de vida ó equipo de rescate?	¿El trabajador cuenta el equipo de trabajo adecuado para la actividad (Arnes, lineas de vida, rescate) ?
Se tienen sistemas de alarma (pitos), en caso de emergencia?	Se han realizado las mediciones de gases en el espacio confinado?	¿Se realizó inspección del lugar o sitio de trabajo?
Existe ambientes con lluvias o climas adversos que NO permitan ejecutar la labor?	¿Otro cuál?:	Se inspeccionó andamios (anclaje, tijeras, pasadores, etc.)
¿Otro cuál?:		¿Otro cuál?:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: Instalacion de armadura para placa de entrepiso

ALTURA APROXIMADA A LA CUAL SE VA A DESARROLLAR LA ACTIVIDAD: 12.m

REPORTE DE ESTADO DE SALUD	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		Observaciones
	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	
Se le practicó y aprobó el examen medico ocupacional para trabajo en alturas hace menos de un año	✓		✓		✓																
Ha consumido medicamentos en las ultimas 24 horas? Cuales?		✓		✓		✓															
Sufre de epilepsia, mareos o vertigo?		✓		✓		✓															
Miedo a las alturas (Acrofobia)		✓		✓		✓															
Se encuentra en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias alucinogenas?		✓		✓		✓															
El trabajador cuenta con la inducción en SST y capacitaciones de riesgos expuestos, procedimientos de trabajo seguro, entre otros. Lo cual valida que esta informado sobre los actos y condiciones seguras que debe aplicar para su seguridad y prevencion de A.T.?	✓		✓		✓																
Esta Certificado en trabajo de alturas?	✓		✓		✓																
Tiene la Seguridad Social al Dia (EPS, ARL,AFP)?	✓		✓		✓																

Otros? Cuales? _____

Powered by CamScanner

SI	NO	N/A	ANALISIS PRELIMINAR DE RIESGOS
	✓		Ambiente con equipos en movimiento (Compresor y Mezcladora)
	✓		Presencia de trabajadores (Maderas)
	✓		Existe ambiente con ruidos, herramtas y vientos
	✓		Presencia de productos anfamables/inflables
	✓		Ambiente con riesgo de choque electrico
	✓		Estructura desarmada o inestable
	✓		Ambiente poco ventilado
	✓		Presencia de fuentes metalicas
	✓		Ambiente con fuegos reales de Calgeno
	✓		Ambiente con espacios confinados

SI	NO	N/A	MEDIDAS PREOPERACIONALES
✓			Uso de arnes con sistema de restricción
	✓		Uso de arnes con frenos, mosquetones y LV
	✓		Usar equipo de proteccion en soldadura y corte
	✓		Usar equipo de proteccion en pintura
✓			Usar herramienta con equipos anticaidas
✓			Mantener aislada el area debajo
✓			Mantener señalizada el area debajo
✓			Mantener cerrada e inmovilizadores en proximidades
✓			Mantener extintor en proximidades
✓			Realizar inspeccion previo a equipos alturas

SI	NO	N/A	MEDIDAS PREOPERACIONALES
			Garantizar comunicación radio/celular
	✓		Evaluar areas desenergizadas
	✓		Instalar iluminacion complementaria
			Usar camilla de izaje
			Utilizar andamio certificado y aprobado
			Realizar reunion de seguridad previo al inicio
			Trabajadores certificados medicamente
			Trabajadores certificados con curso
			El trabajo esta planeado y coordinado con otras areas
	✓		Se requiere diligenciar otros permisos

AYUDANTE SST | SI | X | NO | | NOMBRE: Orlando Martinez

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (marque con (X) el trabajo que aplique)

TRABAJOS EN EXCAVACIÓN ☐

- ☑ Casco de seguridad
- ☑ Guantes de carnaza o caucho
- ☑ Protector respiratorio N95
- ☑ Botas de seguridad
- ☑ Gafas de Seguridad
- ☑ Chaleco reflectivo
- ☑ Tapaoidos de Copa o Insercion
- ☑ Otros?_____



TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS ☐

- ☑ Casco de seguridad con barboquejo
- ☑ Guantes de vaqueta
- ☑ Protector respiratorio N95
- ☑ Gafas de seguridad
- ☑ Linterna antichispa
- ☑ Botas de seguridad
- ☑ Tapaoidos de Copa o Insercion
- ☑ Otros?_____



TRABAJO EN ALTURAS ☑

- ☑ Casco dieléctrico con barboquejo
- ☑ Gafas de seguridad
- ☑ Guantes powerflex
- ☑ Guantes de vaqueta
- ☑ Protector respiratorio N95
- ☑ Botas de seguridad dieléctricas
- ☑ Tapaoidos de Copa o Insercion
- ☑ Otros?_____



SUSPENSIONES TEMPORALES

HORA CIERRE APERTURA

HORA CIERRE APERTURA

HORA CIERRE APERTURA

HORA CIERRE APERTURA

EQUIPOS PARA TRABAJO EN ALTURAS

SI	NO	N/A	EQUIPO	SI	NO	N/A	EQUIPO
✓			ARNES MULTIPROPOSITO		✓		MOSQUETON AUTOMATICO
✓			ESLINGA POSICIONAMIENTO	✓			LINEA DE VIDA CUERDA
	✓		ESLINGA EN Y + ABS		✓		LINEA DE VIDA GUAYA
	✓		ESLINGA + ABSOR. CHOQUE		✓		CINTA TIE OFF
	✓		FRENO CUERDA		✓		CINTA PLANA
	✓		FRENO GUAYA	✓			ESTRUCTURAS ANCLAJE
✓			SE VERIFICARON PUNTOS DE ANCLAJE		✓		ASCENSORES

PLAN DE RESCATE

SI	NO	N/A	EQUIPO	OBSERVACION	SI	NO	N/A
	✓		POLEA DOBLE	Plan escrito	✓		
	✓		POLEA SENCILLA	Acceso en rescate	✓		
	✓		CUERDA ESTATICA 11 MM * 60 MT	Brigadistas entrenados	✓		
	✓		CINTA DE ANCLAJE * 2	Personal entrenado	✓		
	✓		MOSQUETON AUTOMATICO * 5	Autorescate		✓	
	✓		ARNES RESCATE	Botiquin	✓		
	✓		SISTEMA DE AUTORESCATE				

ESCALERAS				ANDAMIOS				EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				MEDIDAS PREVENTIVAS			
OBSERVACION	SI	NO	N/A	OBSERVACION	SI	NO	N/A	OBSERVACION	SI	NO	N/A	OBSERVACION	SI	NO	N/A
Asegurada a la estructura		✓		Asegurado (vientos, riostras)		✓		Martillo	✓			Señalizacion	✓		
Escalera de ascenso y descenso con linea de vida y rieles		✓		Plataforma completa	✓			Amarrador	✓			Demarcacion	✓		
Pasamanos reforzados		✓		Baranda + Rodapie		✓		Metro	✓			Barandas		✓	
Escalera buen estado		✓		Nivelado + estable	✓			Pipa	✓			Orificios, tapados+señalizacion	✓		
Soportada 1 m		✓		Escalera de acceso	✓			Otros cuales		✓		Desniveles, plataforma+señalizacion		✓	
Frontal de 1 m			✓	Certificado + tarjeta verde	✓							Hojas de vida equipos	✓		

En términos generales las condiciones de trabajo en alturas son adecuadas para la realización de la labor? SI ☐ NO ☒ Si la respuesta es **NEGATIVA** se debe informar de la situación al supervisor encargado y abstenerse de realizar la actividad. Si por el contrario la respuesta es **AFIRMATIVA** si paso siguiente es aprobar finalmente el permiso de trabajo y mantener al operario en permanente supervisión.

APROBACIÓN DEL PERMISO (Se aprueba si se cuenta con todos los campos diligenciados y procedimiento de Trabajo seguro anexo).

Documentos que complementan este permiso		SI	NO
	Permiso de trabajo en caliente		✓
	Evaluación de Riesgo	✓	

Otros Cuales? ATS Preoperacional

OBSERVACIONES

EMISORES DEL PERMISO:

Marcelino Prieto
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
JEFE DE AREA
NOMBRE Marcelino Prieto
CEDULA 5858145
CARGO oficial

INGENIERO, RESIDENTE O INSPECTOR DE OBRA
AUTORIZA EL INGRESO
NOMBRE Jorge Luis Gutierrez C P
CEDULA 19162043
CARGO Inspector ODOR

SUPERVISORA SST
COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURA
NOMBRE Yulizi Castro
CEDULA 1005275375
CARGO SISO

Powered by CamScanner