BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
GRUPO DE GESTION POLICIVA
CONTROL ESPACIO PÚBLICO

INFORME TECNICO No. **016**

DATOS GENERALES

FECHA DE INFORME	**13/01/2025**	Nº PRELIMINAR	-
OBJETO DE LA VISITA	VERIFICAR E INFORMAR OCUPACIÓN INDEBIDA DEL ESPACIO PÚBLICO	Nº ACTUACIÓN POLICIVA	**20215444901008l0E**
DIRECCIÓN	**CALLE 35 SUR No. 8 B - 13 ESTE - RUPI 560-11**		
NOMBRE DE LA PERSONA QUE ATIENDE (SI APLICA)	NO APLICA	Nº IDENTIFICACION	NO HAY INFORMACIÓN
NOMBRE DEL RESPONSABLE	NO APLICA	Nº IDENTIFICACION	NO HAY INFORMACIÓN

VERIFICACION DE DOCUMENTOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO

CONCEPTO DADEP (SI APLICA)	**__PREDIO PÚBLICO DE CESIÓN RUPI 560- 11 ZONAS VIALES - ESTACIONAMIENTO, BAHIA Y/O PARQUEADERO**
USO ESPECIFICO	PARQUEADERO N° 1
HECHO NOTORIO	SE EVIDENCIA OCUPACIÓN INDEBIDA EN EL ESPACIO PÚBLICO CON APROVECHAMIENTO ECONOMICO EN BAHIA VEHICULAR

LOCALIZACIÓN DEL PREDIO

SISTEMA DE INFORMACIÓN DIGITAL - SIGDEP



SISTEMA DE INFORMACIÓN DIGITAL - MAPAS BOGOTÁ



REGISTRÓ FOTOGRÁFICO

__PREDIO PÚBLICO DE CESION RUPI 560-11 ZONAS VIALES- VIAS VEHICULARES.
EXISTE OCUPACIÓN INDEBIDA DEL ESPACIO PÚBLICO CON APROVECHAMIENTO ECONOMICO EN BAHIA VEHICULAR



__ PREDIO PÚBLICO DE CESION RUPI 560-11 ZONAS VIALES- VIAS VEHICULARES
EXISTE OCUPACIÓN INDEBIDA DEL ESPACIO PÚBLICO CON APROVECHAMIENTO ECONOMICO EN BAHIA VEHICULAR



BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
GRUPO DE GESTION POLICIVA
CONTROL ESPACIO PÚBLICO

INFORME TECNICO No.

016





DESCRIPCIÓN - OBSERVACIONES

Se realizó visita de inspección ocular al predio de cesión ubicado en la dirección **CALLE 35 SUR No. 8 B - 13 ESTE - RUPI 560-11**, con el objeto de VERIFICAR SI EXISTE OCUPACIÓN INDEBIDA DEL ESPACIO PÚBLICO Y APROVECHAMIENTO ECONOMICO**,** de acuerdo con el Expediente No.2021544490100810E.

De acuerdo a lo anterior en el momento de la visita se evidencia que la bahia vehicular están siendo utilizada para parqueadero vehicular con aprovechamiento económico por particulares, los cuales tienen una caseta o puesto de control para vigilancia y cobro de las tarifas por parqueo, por lo cual se está realizando una ocupacion indebida y usufructo del espacio público, obstaculizando el tránsito peatonal y vehicular.(ver registro fotográfico).
Se verifica en el sistema de información Geográfica de la Defensoría del Espacio Público - SIGDEP y Mapas Bogotá, se constató que la bahía vehicular se encuentra incorporado en el Inventario Único del Patrimonio Inmobiliario identificado con **RUPI 560- 11 ZONAS VIALES - ESTACIONAMIENTO, BAHIA Y/O PARQUEADERO**
Se concluye, que la zona objeto de investigación se sitúa en el Plano Urbanístico RESOLUCION No. 021 de 12/01/1990 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DISTRITAL - AHORA SDP 899999061-9 PLANO 158/4-23 lote patrimonio Área 868,92 - URBANIZACIÓN CERROS DE SAN VICENTE, **RUPI 560- 11** - **Presenta un uso u ocupación indebida del espacio público y usufructo de la bahía vehicular.**

CONCLUSIONES

AREA EN CONTRAVENCIÓN (M2)	868,92 M2	**ÁREA LEGALIZABLE (M2)**	00.00 M2
		AREA NO LEGALIZABLE (M2)	868,92 M2
DESCRIPCIÓN DE LA INFRACCIÓN	**Ocupación indebida del espacio público con aprovechamientos economicos por cobros de estacionamiento RUPI 560-11 .(Ley 1801 del 2016 titulo XIV capitulo II, art 140 numeral 6).**		
OCUPAC. DE ESPACIO PÚBLICO?	**SI**	**SE DEJÓ CITACIÓN?**	**NO**

ELABORADO POR	RECIBIDO POR	NOTA	
TULLY MILENA GONZÁLEZ ARQUITECTA DE APOYO INSPECCION 4D			BOGOTÁ