CAT S.A.S	INSPECCION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Codigo:
		Fecha Elab: 27/03/2023
		Pagina 1 de 1

CIUDAD: Tunja Boyaca | CENTRO DE TRABAJO: Torre Hospitalaria | PROYECTO No. Torre Hospitalaria

AREA: | ESTADO: BUENO: B C: PARA CAMBIO

FECHA	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CASCO	GAFAS		PROTECCION RESPIRATORIA		PROTECTOR AUDITIVO		PROTECCION DE MANOS				OVEROL		BOTAS CON PUNTERA		OBSERVACIONES
			Lente claro	Lente oscuro	Media mascara	Tapa bocas	Copa	Insercion	guantes latex	Vaqueta sencillo	Vaqueta largos	Soldador	Camisa	Pantalon	Caña larga	caña corta	
		ESTADO															
26/09/23	Wilson Yanguen	B		B		B		B		B			C	C		C	
26/09/23	Alejandro Tocasuche	B		B		B		B		B			P	B		P	
26/09/23	Jhonatan Tocarruncho	B		B		B		B		B			P	P		P	
26/09/23	Yender Bastardo	B		B		B		B		B			B	B		B	
26/09/23	Oscar Cativa	B		B		B		B		B			B	B		B	
26/09/23	Marcelino Prieto	B		B		B		B		B			B	B		B	
26/09/23	Wilmer Palencia	B		B		B		B		B			B	B		B	
26/09/23	Cristo Cuenca	B		B		B		B		B			B	B		B	
26/09/23	Pedro Guacheta	B		B		B		B		B			B	B		P	
26/09/23	Omar Bastardo	B		B		B		B		B			B	B		B	
26/09/23	Jhon Fredy García	B		B		B		B		B			B	B		B	
26/09/23	Orlando Martinez	B		B		B		B		B			B	B		B	
26/09/23	Sebastian Ferro	B		B		B		B		B			P	B		B	
26/09/23	Farid Morales	B		B		B		B		B			B	B		B	
26/09/23	Miguel Merchan	B		B		B		B		B			B	B		B	
26/09/23	Yulza Castro	B		B		B		B		B			B	B		B	
26/09/23	Yuver Suarez	B		B		B		B		B			B	B		B	
26/09/23	Juan Camilo Cativa	B		B		B		B		B			P	B		P	
26/09/23	Nestor Ruiz	B		B		B		B		B			P	B		P	
26/09/23	Edwin García	B		B		B		B		B			P	P		P	

Yulza Castro
Nombre de quien inspecciona

Firma de quien inspecciona

Powered by CamScanner

VIGENTE DESDE 27-03-2023	INSPECCIÓN DE PRE-USO	CAT S.A.S
Página 1 de 2	CÓDIGO: SG-INS-001	VERSION: 1

PROYECTO: Torre Hospitalaria | FRENTE DE OBRA: | MES / AÑO: Julio 2023

ITEM	VERIFICAR	FRECUE.	PARÁMETRO	DIAS DEL MES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	PALAS		Verifique que el cabo no este fisurado, astillado o roto, que tenga manigueta de agarre en su extremo superior, que la pala este ajustada al cabo que no ete rota, fisurada u oxidada.	R	-	-	R	R	R	R	-	R	R	R	R	R	R	-	R	R	R	-	R	-	-	R	R	R	R			-		
2	PICAS		Verifique que el cabo no esta fisurado, astillado o roto, que tenga manigueta de agarre en su extremo superior, que el pico este ajustado al cabo que no ete rota, fisurada u oxidada.que tenga guarda.	R	-	-	R	R	R	R	-	R	R	R	R	R	R	-	R	R	R	-	R	-	-	R	R	R	R					
3	BARRA		Verifique que no se encuentre deforme, con fisuras. Oxidada o doblada.	C	e	-	C	C	C	C	-	C	C	C	C	C	C	-	C	C	C	-	C	-	-	C	C	C	C					
4	CARRETILLA		Que los mangos de agarre no esten fisurados, astillados o rotos, que el piston no este roto, que se encuentre ajustado al chasis de la estructura, que la llanta no este pinchada, el rin no este deforme y este ajustada.	R	-	-	R	R	R	R	-	R	R	R	R	R	R	-	R	R	R	-	R	-	-	R	R	R	R					
5	HOYADORA		Que no este fisurada, astillad, partida o deforme. Permita abrir y serrar sin irse para los lados	C	-	-	C	C	C	C	-	C	C	C	C	C	C	-	C	C	C	-	C	-	-	C	C	C	C					
6	MANILAS		Que no esten desflachadas, quemadas, humedas o con desgaste excesivo.																															
7	MACHETE		Que este afilado, bolde recto sin fisuras o deformidades, mango en buen estado																															
8																																		

	RECOMENDACIONES
A.	OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUÉS DE REALIZADA LA INSPECCIÓN DE PRE-USO
B.	VERIFIQUE SI ESTE EQUIPO TIENE LA ETIQUETA DE ATENCION NO USAR
C.	INFORME AL SUPERVISOR CUALQUIER CONDICIÓN DE RIESGO EN EQUIPO

EN LA INSPECCIÓN MARQUE	CÓDIGO
EQUIPO EN BUEN ESTADO- CONFORME	C
AJUSTAR / CORREGIR	R
NO OPERAR EQUIPO	M

Powered by CamScanner