CAT S.A.S	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLACA VIBRADORA(RANA - CANGURO)	Código: SG-PRE-001 Versión: 1 Fecha de Emisión: 22/10/2022

EMPRESA	CAT CONTRUCCIONES S.A.S		
MARCA	ASTRO EQUIPOS	**MODELO**	
FECHA INSPECCIÓN(Semana)	del 05/07/23	al 08/07/23	

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE) **N/A** (NO APLICA)

	1. ESTADO GENERAL	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1.1	Motor			C					
1.2	Tubo de escape			C					
1.3	Estado de pasadores (bastidor)			C					
1.4	Placa vibratoria			C					
1.5	Cilindro vibrador			NC					
1.6	Correas de transmisión			C					
1.7	Poleas de transmisión			C					
1.8	Pernos de sujeción de motor a placa			C					
1.9	Acoples flexibles			C					
1.10	Timón de manejo			C					
1.11	Rueda para desplazamiento			NC					
1.12	Tanque de combustible (Sin fugas)			C					
1.13	Mangueras de aceite hidráulico (Sin fugas)			C					
1.14	Yoyo de encendido del motor			C					
1.15	Estado general del equipo			C					

El siguiente ítem se evaluará semanalmente y lo evaluara el responsable de sst o el inspector de SST de Campo
(Marque en la casilla **SI** o **NO** según corresponda)

	2. FACTORES HUMANOS	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
2.1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	C		RANA
2.2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	C		NO CUENTA CON MANTAS
2.3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	C		

	INSPECCIONÓ	Vo.Bo :Responsable de sst o el inspector de SST
FIRMA		
NOMBRE	Farid	Yolza Castro
C.C	1002[illegible]986	1005275333

CAT S.A.S	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA TRANZADORA	Código: SG-PRE-004 Versión: 1 Fecha de Emisión: 22/10/2022

EMPRESA	CAT CONTRUCCIONES S.A.S		
MARCA		**MODELO**	
FECHA INSPECCIÓN(Semana)	del 04/07/23	al 08/07/23	

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE) **N/A** (NO APLICA)

	1. ESTADO GENERAL	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1.1	Motor eléctrico		C		C	C	C		
1.2	Aseo y limpieza		C		C	C	C		
1.3	Estado de las conexiones, cables, toma corrientes.		C		C	C	C		
1.4	Manija de sujeción para realizar cortes		C		C	C	C		
1.5	Operación del swich de encendido		C		C	C	C		
1.6	Guardas de protectoras		C		C	C	C		
1.7	Mecanismo de aseguramiento para el cambio de disco		C		C	C	C		
1.8	Letreros e indicadores		C		C	C	C		
1.9	Estado de correas y poleas del equipo		NA		NA	NA	NA		
1.10	Estado general de la estructura		C		C	C	C		

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el responsable de sst o el inspector de SST de Campo
(Marque en la casilla **SI** o **NO** segun corresponda)

	2. FACTORES HUMANOS	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
2.1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	C		
2.2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	C		
2.3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	C		

	INSPECCIONÓ	Vo.Bo :Responsable de sst o el inspector de SST
FIRMA		
NOMBRE	Oscar Ruiz Cortes	Yuliza Costo
C.C	1002393476	1005215223

CAT S.A.S	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MEZCLADORAS PORTATILES DE CONCRETO	Código: SG-PRE-002 Versión: 1 Fecha de Emisión: 22/10/2022

EMPRESA	CAT CONTRUCCIONES S.A.S		
MARCA		**MODELO**	
FECHA INSPECCIÓN (Semana) ☐	**del** (05/07/23)	**al** (08/07/23)	

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE), **N/A** (NO APLICA)

	1. LUCES	**DÍAS**							**OBSERVACIONES**
		LU	**MA**	**MI**	**JU**	**VI**	**SA**	**DO**	
1.1	Estado de las llantas			C					
1.2	Estado de los ejes (sin torceduras)			C					

	2. TROMPO	**DÍAS**							**OBSERVACIONES**
		LU	**MA**	**MI**	**JU**	**VI**	**SA**	**DO**	
2.1	Estructura de soporte			C					
2.2	Balineras y bujes de rotación			C					
2.3	Mecanismo de giro para vaciado			C					
2.4	Palanca de giro para vaciado			C					
2.5	Seguro			C					
2.6	Corona de rotación			C					
2.7	Caneca de mezclado			C					

	3. ESTADO MECÁNICO	**DÍAS**							**OBSERVACIONES**
		LU	**MA**	**MI**	**JU**	**VI**	**SA**	**DO**	
3.1	Patas de anclaje			C					
3.2	Motor			C					
3.3	Tubo de escape			C					
3.4	Estado de pasadores (bastidor)			C					
3.5	Resguardos correas motor			C					
3.6	Resguardos mecanismos de giro trompo			C					
3.7	Tapa del motor con seguro			C					
3.8	Clutch de giro del trompo			C					
3.9	Corona de arranque del motor			C					
3.10	Control de fugas de combustible			C					
3.11	Control de fugas hidráulicas			C					
3.12	Yoyo de encendido del motor			C					
3.13	Control de fugas de aceite			C					
3.14	Estado general de la maquina			C					

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluará el Responsable sst o inspector sst)

CAT S.A.S	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA PULIDORA	Código: SG-PRE-003 Versión: 1 Fecha de Emisión: 22/10/2022

EMPRESA	CAT CONTRUCCIONES S.A.S		
MARCA	BOSCH	**MODELO**	
FECHA INSPECCIÓN(Semana)	del 04/07/23	al 08/07/23	

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE) **N/A** (NO APLICA)

	1. ESTADO GENERAL	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1.1	Extensión eléctrica		C	C	C	C	C		
1.2	Clavija		C	C	C	C	C		
1.3	Guardas		C	C	C	C	C		
1.4	Seguros		C	C	C	C	C		
1.5	Porta discos		C	C	C	C	C		
1.6	Empates		C	C	C	C	C		
1.7	RPM Pulidora		C	C	C	C	C		
1.8	RPM Disco		C	C	C	C	C		
1.9	Motor		C	C	C	C	C		
1.10	Discos		C	C	C	C	C		
1.11	Manijas de sujeción		C	C	C	C	C		
1.12	Carcasa		C	C	C	C	C		
1.13	No debe existir presencia o acumulación de líquidos inflamables		C	C	C	C	C		
1.14	En caso de lluvia el trabajador debe suspender actividades		C	C	C	C	C		
1.15	Otros				C				

El siguiente ítem se evaluará semanalmente y lo evaluara el responsable de sst o el inspector de SST de Campo
(Marque en la casilla **SI** o **NO** según corresponda)

	2. FACTORES HUMANOS	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
2.1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	C		
2.2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	C		
2.3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	C		

	INSPECCIONÓ	Vo.Bo :Responsable de sst o el inspector de SST
FIRMA		
NOMBRE	Yender Guzmán	Yulo Costa
C.C	9137997	1005275333

CAT S.A.S	INSPECCION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Codigo:
		Fecha Elab: 27/03/2023
		Pagina 1 de 1

CIUDAD: Tunja Boyaca	CENTRO DE TRABAJO: Torre Hospitalaria	PROYECTO No. Torre Hospitalaria
AREA:	ESTADO: BUENO: B C: PARA CAMBIO	

FECHA	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CASCO	GAFAS		PROTECCION RESPIRATORIA		PROTECTOR AUDITIVO		PROTECCION DE MANOS				OVEROL		BOTAS CON PUNTERA		OBSERVACIONES
			Lente claro	Lente oscuro	Media mascara	Tapa bocas	Copa	Insercion	guantes latex	Vaqueta sencillo	Vaqueta largos	Soldador	Camisa	Pantalon	Caña larga	caña corta	
		ESTADO															
06/07/23	Yuver Soales	B		B		B		B		C			B	B		C	
06/07/23	Miguel Merchan	B		B		B		B		C			B	B		B	
06/07/23	Farid Morales	B		C		B		B		C			B	B		B	
06/07/23	Sebastian Ferro	B		C		B		B		B			C	C		B	
06/07/23	Orlando Martinez	B		C		B		B		C			B	B		B	
06/07/23	Jhon Fredy Garcia	B		C		B		B		C			P	P		B	
06/09/20	Omar Bastardo	B		B		B		B		B			B	P		B	
06/07/23	Pedro Guacheta	B		C		B		B		B			P	P		P	
06/07/23	Camilo Cuenca	B		C		B		B		B			B	B		B	
06/07/23	Wilson Yanquen	B		C		B		B		C			C	C		C	
06/07/23	Wilmer Palencia	B		C		B		B		B			P	P		B	
06/07/23	Marcelino Prieto	B		B		B		B		B			P	P		B	
06/07/23	Oscar Catue	B		C		B		B		C			B	B		B	
06/07/23	Yender Bastardo	B		C		B		B		B			B	B		B	
06/07/23	Andrey Iberias	B		C		B		B		C			B	P		P	
06/07/23	Jonatan Torarrucho	B		P		B		B		P			P	P		P	
06/07/23	Alejandro Torasucha	B		P		B		B		P			P	P		P	

Yuliza Castro Pena
Nombre de quien inspecciona

Firma de quien inspecciona