CAT S.A.S	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VIBRADOR DE CONCRETO	Código: SG-PRE-005
		Versión: 1
		Fecha de Emisión: 22/10/2022

EMPRESA	CAT SAS		
MARCA	Tarahy	**MODELO**	
FECHA INSPECCIÓN (Semana)	del 22/07/22	al 22/07/22	

Marque en las casillas con la letra según corresponda
(CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE) **N/A** (NO APLICA)

	1. LUCES	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1.1	Limpieza unidad motriz						C		
1.2	Sistema de refrigeración (aletas del ventilador)						C		
1.3	Nivel de aceite motor						C		
1.4	Nivel de combustible						C		
1.5	Tubo de escape (exhosto)						C		
1.6	Limpiar aberturas de ventilación frontales y posteriores						C		
1.7	Cables de alimentación						NA		
1.8	Filtros de aire						C		
1.9	Yoyo de encendido						C		
1.10	Fácil encendido del motor						C		
1.11	Control de Fugas de aceite y combustible						C		
1.12	Tanque de combustible						C		

	2. ESTADO GENERAL	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
2.1	Correas						NA		
2.2	Pasadores de poleas (cuñas o prisioneros)						C		
2.3	Guayas						C		
2.4	Caja de cambios o elemento vibrador						C		
2.5	Guardas						C		
2.6	Manguera						C		
2.7	Acople (entre guaya y elemento vibrador)						C		
2.8	Agujas o cabezotes vibratorios						C		
2.9	Estado general del equipo						C		

El siguiente ítem se evaluará semanalmente y lo evaluará el Responsable sg-sst o inspector de trabajo
(Marque en la casilla **SI** o **NO** según corresponda)

	3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
3.1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	SI		
3.2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando está haciendo uso del equipo	SI		
3.3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	SI		

	INSPECCIONÓ	Vo.Bo: Responsable sg-sst/ Inspector de trabajo
FIRMA		
NOMBRE	Jose Sebastian Pinto	Yolima Cala
C.C	4048725	1005775333

22-07-2022

Powered by CamScanner

CAT S.A.S	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VIBRADOR DE CONCRETO	Código: SG-PRE-005
		Versión: 1
		Fecha de Emisión: 22/10/2022

EMPRESA	Cat SAS Construcciones		
MARCA	tiakita	**MODELO**	
FECHA INSPECCIÓN (Semana)	del 22/07/23	al 22/07/23	

Marque en las casillas con la letra según corresponda
(CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE) **N/A** (NO APLICA)

	1. LUCES	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1.1	Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma)						C		
1.2	El Cable de alimentación está en buen estado.						C		
1.3	La coraza de la manguera se encuentra en buen estado.						C		
1.4	El cabezote se encuentra en buen estado.						C		
1.5	El motor se encuentra en buen estado.						C		
1.6	La reata o correas se encuentran en buen estado.						C		
1.7	Las uniones de cada parte del equipo están en buen estado.						C		
1.8	Otros								

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluará el Responsable sg-sst o inspector de trabajo
(Marque en la casilla **SI** o **NO** según corresponda)

	3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
3.1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	SI		
3.2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando está haciendo uso del equipo	SI		
3.3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	SI		

	INSPECCIONÓ	Vo.Bo: Responsable sg-sst/ Inspector de trabajo
FIRMA	Mosquera Pinilla	
NOMBRE	Mosquera Pinilla	Yolima Castro
C.C	5.858195	1005275533

27-07-23

CAT S.A.S	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA TRANZADORA	Código: SG-PRE-004 Versión: 1 Fecha de Emisión: 22/10/2022

EMPRESA	CAT CONTRUCCIONES S.A.S		
MARCA		MODELO	
FECHA INSPECCIÓN(Semana)	del 17/07/23	al 22/07/23	

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

	1. ESTADO GENERAL	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1.1	Motor eléctrico	C	C	C		C			
1.2	Aseo y limpieza	C	C	C		C			
1.3	Estado de las conexiones, cables, toma corrientes.	C	C	C		C			
1.4	Manija de sujeción para realizar cortes	C	C	C		C			
1.5	Operación del swich de encendido	C	C	C		C			
1.6	Guardas de protectoras	C	C	C		C			
1.7	Mecanismo de aseguramiento para el cambio de disco	C	C	C		C			
1.8	Letreros e indicadores	C	C	C		C			
1.9	Estado de correas y poleas del equipo	NA	NA	NA		NA			
1.10	Estado general de la estructura	C	C	C		C			

El siguiente ítem se evaluará semanalmente y lo evaluara el responsable de sst o el inspector de SST de Campo
(Marque en la casilla **SI** o **NO** según corresponda)

	2. FACTORES HUMANOS	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
2.1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	SI		
2.2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	SI		
2.3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	SI		

	INSPECCIONÓ	Vo.Bo :Responsable de sst o el inspector de SST
FIRMA		
NOMBRE	Miguel Hernández	Yolima Castro
C.C	7178302	1005775333

Powered by CamScanner

CAT S.A.S	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA PULIDORA	Código: SG-PRE-003 Versión: 1 Fecha de Emisión: 22/10/2022

EMPRESA	CAT CONTRUCCIONES S.A.S		
MARCA	BOTOS	MODELO	
FECHA INSPECCIÓN(Semana) ☐	del 17/07/23	al 22/07/23	

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE) **N/A** (NO APLICA)

	1. ESTADO GENERAL	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1.1	Extensión eléctrica	C	C	C		C			
1.2	Clavija	C	C	C		C			
1.3	Guardas	C	C	C		C			
1.4	Seguros	C	C	C		C			
1.5	Porta discos	C	C	C		C			
1.6	Empates	C	C	C		C			
1.7	RPM Pulidora	C	C	C		C			
1.8	RPM Disco	C	C	C		C			
1.9	Motor	C	C	C		C			
1.10	Discos	C	C	C		C			
1.11	Manijas de sujeción	C	C	C		C			
1.12	Carcasa	C	C	C		C			
1.13	No debe existir presencia o acumulación de líquidos inflamables	C	C	C		C			
1.14	En caso de lluvia el trabajador debe suspender actividades	C	C	C		C			
1.15	Otros								

El siguiente ítem se evaluará semanalmente y lo evaluara el responsable de sst o el inspector de SST de Campo
(Marque en la casilla **SI** o **NO** según corresponda)

	2. FACTORES HUMANOS	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
2.1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	SI		
2.2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	SI		
2.3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	SI		

	INSPECCIONÓ	Vo.Bo :Responsable de sst o el inspector de SST
FIRMA		
NOMBRE	Miguel Marchan	Yuma Cast
C.C	7178302	1005275522

Powered by CamScanner

CAT S.A.S	INSPECCION EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS	Código PRE-GS-006
	Proceso:	FECHA: 16/06/2023
	Nombre del trabajador: Wilson Yarnguen D	Firma:
		Versión: 002

LUGAR/PROYECTO Torre Hospitalaria FECHA 18/07/23 ARNES N° 8 ESLINGA N° ANCLAJE N° LINEA DE VIDA N°

DILIGENCIE EL FORMATO CON LAS SIGUIENTES LETRAS C: CUMPLE NC: NO CUMPLE R: REMPLAZAR	ARNES							ESLINGA							ANCLAJE							LINEA DE VIDA						
	DIA							DIA							DIA							DIA						
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
VERIFICAR																												
Condición del tejido o correa																												
Las Fibras externas están cortadas, desgastadas/desgarradas?		C	C		C	C		C	C	C		C	C															
Las Costuras tienen cortes o rotura del tejido?		C	C		C	C			C	C		C	C															
Presentan Grietas?		C	C		C	C			C	C		C	C															
Presentan Estiramiento excesivo?		C	C		C	C			C	C		C	C															
En las Cuerdas de nylon, encuentra Cuerdas Raidas o Rotas?		C	C		C	C			C	C		C	C															
Presentan Corrosión por exposición a ácidos o productos químicos?		C	C		C	C			C	C		C	C															
Presentan Quemaduras?		C	C		C	C			C	C		C	C															
Piezas metálicas, Remaches																												
Presentan Desgaste excesivo o deformados?		C	C		C	C			C	C		C	C															
Presentan Picaduras, grietas?		C	C		C	C			C	C		C	C															
Los piezas metálicas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?		C	C		C	C			C	C		C	C															
Presentan Corrosión?		C	C		C	C			C	C		C	C															
Argollas en D o anillos																												
Presentan deformaciones o desgaste excesivo (dobladura)?		C	C		C	C																						
Presentan Picaduras, grietas?		C	C		C	C																						
Los Anillos presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?		C	C		C	C																						
Presentan Corrosión?		C	C		C	C																						
Hebillas																												
Presentan Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras)?		C	C		C	C																						
Presentan Picaduras, grietas?		C	C		C	C																						
Los hebillas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?		C	C		C	C																						
Presentan Defecto de funcionamiento?		C	C		C	C																						
Presentan Corrosión?		C	C		C	C																						

FIRMAS DE APROBACION	TRABAJADOR		
	SUPERVISOR SST		

DOCUMENTO CONTROLADO

Powered by CamScanner

CAT S.A.S	INSPECCION EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS		Código PRE-GS-006
	Proceso:	FECHA: 16/06/2023	Versión: 002
	Nombre del trabajador: Edwin Alejandro García	Firma: Edwin García	

LUGAR/PROYECTO Torre Hospitalaria FECHA 21/04/2023 ARNES N° 5 ESLINGA N° ANCLAJE N° LINEA DE VIDA N°

DILIGENCIE EL FORMATO CON LAS SIGUIENTES LETRAS C: CUMPLE NC: NO CUMPLE R: REMPLAZAR	ARNES DIA							ESLINGA DIA							ANCLAJE DIA							LINEA DE VIDA DIA						
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
VERIFICAR																												
Condición del tejido o correa																												
Las Fibras externas están cortadas, desgastadas/desgarradas?					C	C						C	C															
Las Costuras tienen cortes o rotura del tejido?					C	C						C	C															
Presentan Grietas?					C	C						C	C															
Presentan Estiramiento excesivo?					C	C						C	C															
En las Cuerdas de nylon, encuentra Cuerdas Raidas o Rotas?					C	C						C	C															
Presentan Corrosión por exposición a ácidos o productos quimicos?					C	C						C	C															
Presentan Quemaduras?					C	C						C	C															
Piezas metálicas, Remaches																												
Presentan Desgaste excesivo o deformados?					C	C						C	C															
Presentan Picaduras, grietas?					C	C						C	C															
Los piezas metálicas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?					C	C						C	C															
Presentan Corrosión?					C	C						C	C															
Argollas en D o anillos																												
Presentan deformaciones o desgaste excesivo (dobladura)?					C	C						C	C															
Presentan Picaduras, grietas?					C	C						C	C															
Los Anillos presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?					C	C																						
Presentan Corrosión?					C	C																						
Hebillas																												
Presentan Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras)?					C	C																						
Presentan Picaduras, grietas?					C	C																						
Los hebillas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?					C	C																						
Presentan Defecto de funcionamiento?					C	C																						
Presentan Corrosión?					C	C																						
FIRMAS DE APROBACION TRABAJADOR	Edwin García							Edwin García																				
SUPERVISOR SST																												

Powered by CamScanner

CAT S.A.S	INSPECCION EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS		Código: PRE-GS-006
	Proceso:	FECHA: 16/06/2023	Versión: 002
	Nombre del trabajador: Sharon Garcia	Firma:	

LUGAR/PROYECTO Torre Hospitalaria FECHA 19/09/23 ARNES N° 4 ESLINGA N° ANCLAJE N° LINEA DE VIDA N°

DILIGENCIE EL FORMATO CON LAS SIGUIENTES LETRAS C: CUMPLE NC: NO CUMPLE R: REMPLAZAR	ARNES							ESLINGA							ANCLAJE							LINEA DE VIDA						
	DIA							DIA							DIA							DIA						
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
VERIFICAR																												
Condición del tejido o correa																												
Las Fibras externas están cortadas, desgastadas/desgarradas?			C		C	C				C		C	C														
Las Costuras tienen cortes o rotura del tejido?			C		C	C				C		C	C														
Presentan Grietas?			C		C	C				C		C	C														
Presentan Estiramiento excesivo?			C		C	C				C		C	C														
En las Cuerdas de nylon, encuentra Cuerdas Raídas o Rotas?			C		C	C				C		C	C														
Presentan Corrosión por exposición a ácidos o productos químicos?			C		C	C				C		C	C														
Presentan Quemaduras?			C		C	C				C		C	C														
Piezas metálicas, Remaches																												
Presentan Desgaste excesivo o deformados?			C		C	C				C		C	C														
Presentan Picaduras, grietas?			C		C	C				C		C	C														
Los piezas metálicas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?			C		C	C				C		C	C														
Presentan Corrosión?			C		C	C				C		C	C														
Argollas en D o anillos																												
Presentan deformaciones o desgaste excesivo (dobladura)?			C		C	C																						
Presentan Picaduras, grietas?			C		C	C																						
Los Anillos presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?			C		C	C																						
Presentan Corrosión?			C		C	C																						
Hebillas																												
Presentan Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras)?			C		C	C																						
Presentan Picaduras, grietas?			C		C	C																						
Los hebillas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?			C		C	C																						
Presentan Defecto de funcionamiento?			C		C	C																						
Presentan Corrosión?			C		C	C																						
FIRMAS DE APROBACION	**TRABAJADOR**																											
	SUPERVISOR SST																											

Powered by CamScanner

CAT S.A.S	INSPECCION EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS		Código PRE-GS-006
	Proceso:	FECHA: 16/06/2023	Versión: 002
	Nombre del trabajador: Fernel Acevedo C	Firma:	

LUGAR/PROYECTO Torre Hospitalaria FECHA 16/07/23 ARNES N° 6 ESLINGA N° ANCLAJE N° LINEA DE VIDA N°

DILIGENCIE EL FORMATO CON LAS SIGUIENTES LETRAS C: CUMPLE NC: NO CUMPLE R: REMPLAZAR	ARNES DIA							ESLINGA DIA							ANCLAJE DIA							LINEA DE VIDA DIA						
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
VERIFICAR																												
Condición del tejido o correa																												
Las Fibras externas están cortadas, desgastadas/desgarradas?	C	C	C		C	C		C	C	C		C	C															
Las Costuras tienen cortes o rotura del tejido?	C	C	C		C	C		C	C	C		C	C															
Presentan Grietas?	C	C	C		C	C		C	C	C		C	C															
Presentan Estiramiento excesivo?	C	C	C		C	C		C	C	C		C	C															
En las Cuerdas de nylon, encuentra Cuerdas Raídas o Rotas?	C	C	C		C	C		C	C	C		C	C															
Presentan Corrosión por exposición a ácidos o productos químicos?	C	C	C		C	C		C	C	C		C	C															
Presentan Quemaduras?	C	C	C		C	C		C	C	C		C	C															
Piezas metálicas, Remaches																												
Presentan Desgaste excesivo o deformados?	C	C	C		C	C		C	C	C		C	C															
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C		C	C		C	C	C		C	C															
Los piezas metálicas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C		C	C		C	C	C		C	C															
Presentan Corrosión?	C	C	C		C	C		C	C	C		C	C															
Argollas en D o anillos																												
Presentan deformaciones o desgaste excesivo (dobladura)?	C	C	C		C	C		C	C																			
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C		C	C																						
Los Anillos presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C		C	C																						
Presentan Corrosión?	C	C	C		C	C																						
Hebillas																												
Presentan Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras)?	C	C	C		C	C																						
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C		C	C																						
Los hebillas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C		C	C																						
Presentan Defecto de funcionamiento?	C	C	C		C	C																						
Presentan Corrosión?	C	C	C		C	C																						
FIRMAS DE APROBACION TRABAJADOR																												
SUPERVISOR SST																												

Powered by CamScanner

CAT S.A.S	INSPECCION EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS		Código PRE-GS-006
	Proceso:	FECHA: 16/06/2023	Versión: 002
	Nombre del trabajador: Efrain Suarez P	Firma:	

LUGAR/PROYECTO Torre Hospitalaria FECHA 17/07/23 ARNES N° 7 ESLINGA N° ANCLAJE N° LINEA DE VIDA N°

DILIGENCIE EL FORMATO CON LAS SIGUIENTES LETRAS C: CUMPLE NC: NO CUMPLE R: REMPLAZAR	ARNES DIA							ESLINGA DIA							ANCLAJE DIA							LINEA DE VIDA DIA						
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
VERIFICAR																												
Condición del tejido o correa																												
Las Fibras externas están cortadas, desgastadas/desgarradas?	C	C	C		C	C		C	C	C		C	C															
Las Costuras tienen cortes o rotura del tejido?	C	C	C		C	C		C	C	C		C	C															
Presentan Grietas?	C	C	C		C	C		C	C	C		C	C															
Presentan Estiramiento excesivo?	C	C	C		C	C		C	C	C		C	C															
En las Cuerdas de nylon, encuentra Cuerdas Raidas o Rotas?	C	C	C		C	C		C	C	C		C	C															
Presentan Corrosión por exposición a ácidos o productos químicos?	C	C	C		C	C		C	C	C		C	C															
Presentan Quemaduras?	C	C	C		C	C		C	C	C		C	C															
Piezas metálicas, Remaches																												
Presentan Desgaste excesivo o deformados?	C	C	C		C	C		C	C	C		C	C															
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C		C	C		C	C	C		C	C															
Los piezas metálicas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C		C	C		C	C	C		C	C															
Presentan Corrosión?	C	C	C		C	C		C	C	C		C	C															
Argollas en D o anillos																												
Presentan deformaciones o desgaste excesivo (dobladura)?	C	C	C		C	C																						
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C		C	C																						
Los Anillos presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C		C	C																						
Presentan Corrosión?	C	C	C		C	C																						
Hebillas																												
Presentan Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras)?	C	C	C		C	C																						
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C		C	C																						
Los hebillas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C		C	C																						
Presentan Defecto de funcionamiento?	C	C	C		C	C																						
Presentan Corrosión?	C	C	C		C	C																						
FIRMAS DE APROBACION TRABAJADOR																												
SUPERVISOR SST																												

DOCUMENTO CONTROLADO

Powered by CamScanner