CAT S.A.S	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA TRANZADORA	Código: SG-PRE-004 Versión: 1 Fecha de Emisión: 22/10/2022

EMPRESA	CAT CONTRUCCIONES S.A.S		
MARCA	Bosch	MODELO	
FECHA INSPECCIÓN(Semana) 4	del 02 / 10 / 2023	al 07/10 / 2023	

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE) **N/A** (NO APLICA)

	1. ESTADO GENERAL	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1.1	Motor eléctrico	C	C	C	C	C			
1.2	Aseo y limpieza	C	C	C	C	C			
1.3	Estado de las conexiones, cables, toma corrientes.	C	C	C	C	C			
1.4	Manija de sujeción para realizar cortes	C	C	C	C	C			
1.5	Operación del swich de encendido	C	C	C	C	C			
1.6	Guardas de protectoras	C	C	C	C	C			
1.7	Mecanismo de aseguramiento para el cambio de disco	C	C	C	C	C			
1.8	Letreros e indicadores	C	C	C	C	C			
1.9	Estado de correas y poleas del equipo	C	C	C	C	C			
1.10	Estado general de la estructura	C	C	C	C	C			

El siguiente ítem se evaluará semanalmente y lo evaluara el responsable de sst o el inspector de SST de Campo
(Marque en la casilla **SI** o **NO** según corresponda)

	2. FACTORES HUMANOS	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
2.1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	SI		
2.2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	SI		
2.3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	SI		

	INSPECCIONÓ	Vo.Bo :Responsable de sst o el inspector de SST
FIRMA		
NOMBRE	Juan José Villalta	Jessica R.
C.C	1044612155	1010071226

Powered by CamScanner

CAT S.A.S	INSPECCIÓN PREOPERACION ANDAMIO	Código: SG-PRE-008 Versión: 001 Fecha de Emisión: 25/10/2022

FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL ANDAMIO	Fecha: 1-abr-19 Version: 1 Página 1 de 1

ACTIVIDAD: Amarre de Hierro en Columnas

FECHA DE INICIO DE INSPECCIÓN PREUSO: 04 / 10 / 23

CONTRATISTA:

RESPONDER CON SI, NO Y NA: PARA NO APLICA

ITEM	DIAS DE LA SEMANA					
	LUN	MAR	MIER	JUE	VIER	SAB
La superficie de apoyo (el piso) es firme y plana	SI	SI	SI	SI	SI	SI
El andamio está completo	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Las partes del andamio no presentan averías oxidadas	NO	NO	NO	NO	NO	NO
El ajuste entre secciones de andamios es perfecto	SI	SI	SI	SI	SI	SI
El andamio está asegurado a una estructura	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Tiene la plataforma completa	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Los tablones de la plataforma cumplen con el espesor (5cm) y ancho (26 cm).	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Los tablones están en buen estado	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Los tablones están asegurados entre si	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Los tablones después de los párales tienen el largo indicado (30 cm)	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Sobre la plataforma, únicamente se encuentra el material necesario para la labor.	SI	SI	SI	SI	SI	SI
La altura de la estructura es la indicada según el estándar (3 secciones)	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Si la altura es superior a la permitida, se tuvo en cuenta la forma de armarlo (asegurado a una estructura)	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Utilizan escalera para subir y bajar			SI			
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ESPECÍFICOS REQUERIDOS PARA LA MANIULACIÓN DE ESTA HERRAMIENTA						
Arnés de cuerpo completo	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Eslinga (posicionamiento, en Y, sencilla)	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Casco con barbuquejo	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Gafas de Seguridad	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Botas de Seguridad	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Guantes de seguridad	SI	SI	SI	SI	SI	SI

OBSERVACIONES - ACCIONES CORRECTIVAS:

	INSPECCIONO	Vo. Bo: Responsable SG-SST/ inspector de trabajo
FIRMA	Néstor Ruiz	
NOMBRE	Néstor Enrique Ruiz	Jessica Rodriguez
CEULA	7.175.307	1010071226

Powered by CamScanner

CAT S.A.S	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA SIERRA CIRCULAR	Código: SG-SST Versión: 1 Fecha de Emisión: 22/10/2022

EMPRESA	CAT CONTRUCCIONES S.A.S		
MARCA	DWES60	MODEL	
FECHA INSPECCIÓN(Semana) 1	del 02/10/23	al 07/10/2023 ,	

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE) **N/A** (NO APLICA)

1. ESTADO GENERAL	DIAS							OBSERVACIONES
	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma)	C							
Estado de instalación del disco (Fijo)	C							
Cuenta con acoples adecuados (limpios, sin rebabas, ajuste) para los accesorios	C							
Estado del mango (sin fisuras, grietas, fijo)	C							
Estado del interruptor de encendido (funciona adecuadamente)	C							
Estado del interruptor de encendido (funciona adecuadamente)	C							
Estado de la guarda externa e interna (sin fisuras, grietas)	C							
Las RPM del disco es acorde a las RPM de la sierra	C							
Estado del disco (borde, fisuras, limpieza)	C							
Estado de la perilla de ajuste de profundidad de corte	C							
Estado del tornillo de ajuste indicador	C							
Estado del cuadrante Angulo de bisel	C							
Estado del indicador de corte y zapata	C							
Estado de limpieza del equipo (sin grasa, aceite, polvo)	C							
Estado de la tuerca de apriete del disco	C							

El siguiente ítem se evaluará semanalmente y lo evaluara el responsable de sst o el inspector de SST de Campo
(Marque en la casilla **SI** o **NO** según corresponda)

2. FACTORES HUMANOS	CUMPLE		OBSERVACIONES
	SI	NO	
Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	SI		
El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	SI		
El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	SI		

	INSPECCIONÓ	Vo.Bo :Responsable de sst o el inspector de
FIRMA		
NOMBRE	cristian cuenca	Jessica R.
C.C	1022042362	1010072220

Powered by CamScanner

CAT S.A.S	INSPECCIÓN PREOPERACION ANDAMIO	Código: SG-PRE-008 Versión: 001 Fecha de Emisión: 25/10/2022

FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL ANDAMIO	Fecha: 1-abr-19 Version: 1 Página 1 de 1

ACTIVIDAD: Amarre de hierro en columnas - | FECHA DE INICIO DE INSPECCIÓN PREUSO: 02 / 10 / 2023

CONTRATISTA: | RESPONDER CON SI, NO Y NA: PARA NO APLICA

ITEM	DIAS DE LA SEMANA					
	LUN	MAR	MIER	JUE	VIER	SAB
La superficie de apoyo (el piso) es firme y plana	SI	SI	SI	SI	SI	SI
El andamio está completo	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Las partes del andamio no presentan averías oxidadas	NO	NO	NO	NO	NO	NO
El ajuste entre secciones de andamios es perfecto	SI	SI	SI	SI	SI	SI
El andamio está asegurado a una estructura	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Tiene la plataforma completa	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Los tablones de la plataforma cumplen con el espesor (5cm) y ancho (26 cm).	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Los tablones están en buen estado	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Los tablones están asegurados entre si	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Los tablones después de los párales tienen el largo indicado (30 cm)	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Sobre la plataforma, únicamente se encuentra el material necesario para la labor.	SI	SI	SI	SI	SI	SI
La altura de la estructura es la indicada según el estándar (3 secciones)	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI la altura es superior a la permitida, se tuvo en cuenta la forma de armarlo (asegurado a una estructura)	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Utilizan escalera para subir y bajar	NO	NO	NO	NO	NO	NO
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ESPECÍFICOS REQUERIDOS PARA LA MANIULACIÓN DE ESTA HERRAMIENTA						
Arnés de cuerpo completo	SI	SI	SI			
Eslinga (posicionamiento, en Y, sencilla)	SI	SI	SI			
Casco con barbuquejo	SI	SI	SI			
Gafas de Seguridad	SI	SI	SI			
Botas de Seguridad	SI	SI	SI			
Guantes de seguridad	SI	SI	SI			

OBSERVACIONES - ACCIONES CORRECTIVAS:

	INSPECCIONO	Vo. Bo: Responsable SG-SST/ inspector de trabajo
FIRMA		
NOMBRE	Juan Camilo Cative	Jessica R.
CEULA	1053612230	1010[illegible]22C.

Powered by CamScanner

CAT S.A.S	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA TRANZADORA	Código: SG-PRE-004 Versión: 1 Fecha de Emisión: 22/10/2022

EMPRESA	CAT CONTRUCCIONES S.A.S		
MARCA		MODELO	
FECHA INSPECCIÓN(Semana) 1	del 02-10-2023	al 07/10/2023.	

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE) **N/A** (NO APLICA)

	1. ESTADO GENERAL	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1.1	Motor eléctrico	C	C		C				
1.2	Aseo y limpieza	C	C		C				
1.3	Estado de las conexiones, cables, toma corrientes.	C	C		C				
1.4	Manija de sujeción para realizar cortes	C	C		C				
1.5	Operación del swich de encendido	C	C		C				
1.6	Guardas de protectoras	C	C		C				
1.7	Mecanismo de aseguramiento para el cambio de disco	C	C		C				
1.8	Letreros e indicadores	C	C		C				
1.9	Estado de correas y poleas del equipo	C	C		C				
1.10	Estado general de la estructura	C	C		C				

El siguiente ítem se evaluará semanalmente y lo evaluara el responsable de sst o el inspector de SST de Campo
(Marque en la casilla **SI** o **NO** según corresponda)

	2. FACTORES HUMANOS	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
2.1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?			
2.2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo			
2.3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras			

	INSPECCIONÓ	Vo.Bo :Responsable de sst o el inspector de SST
FIRMA		
NOMBRE	1165767	1010071226.
C.C		Jessica R.

Powered by CamScanner

CAT S.A.S	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VIBRADOR DE CONCRETO	Código: SG-PRE-005
		Versión: 1
		Fecha de Emisión: 22/10/2022

EMPRESA	Cat construcciones.		
MARCA		MODELO	
FECHA INSPECCIÓN (Semana)	del 06-10-2023	al 06-10-2023.	

Marque en las casillas con la letra según corresponda
(CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

	1. LUCES	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1.1	Limpieza unidad motriz					C			
1.2	Sistema de refrigeración (aletas del ventilador)					C			
1.3	Nivel de aceite motor					C			
1.4	Nivel de combustible					C			
1.5	Tubo de escape (exhosto)					C			
1.6	Limpiar aberturas de ventilación frontales y posteriores					C			
1.7	Cables de alimentación					C			
1.8	Filtros de aire					C			
1.9	Yoyo de encendido					C			
1.10	Fácil encendido del motor					C			
1.11	Control de Fugas de aceite y combustible					C			
1.12	Tanque de combustible					C			

	2. ESTADO GENERAL	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
2.1	Correas					C			
2.2	Pasadores de poleas (cuñas o prisioneros)					C			
2.3	Guayas					C			
2.4	Caja de cambios o elemento vibrador					C			
2.5	Guardas					C			
2.6	Manguera					C			
2.7	Acople (entre guaya y elemento vibrador)					C			
2.8	Agujas o cabezotes vibratorios					C			
2.9	Estado general del equipo					C			

El siguiente ítem se evaluará semanalmente y lo evaluará el Responsable sg-sst o inspector de trabajo
(Marque en la casilla **SI** o **NO** según corresponda)

	3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
3.1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	SI		
3.2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando está haciendo uso del equipo	SI		
3.3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	SI		

	INSPECCIONÓ	Vo.Bo: Responsable sg-sst/ Inspector de trabajo
FIRMA	Jonathan Tocarruncho molina	
NOMBRE	Jonathan Tocarruncho molina	
C.C	1049634752	1010091226

Powered by CamScanner