CAT S.A.S	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA TRANZADORA	Código: SG-PRE-004 Versión: 1 Fecha de Emisión: 22/10/2022

EMPRESA	**CAT CONTRUCCIONES S.A.S**		
MARCA		**MODELO**	
FECHA INSPECCIÓN(Semana)	del 11/09/2023	al	16/09/2023

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE) **N/A** (NO APLICA)

	1. ESTADO GENERAL	**DÍAS**							**OBSERVACIONES**
		LU	**MA**	**MI**	**JU**	**VI**	**SA**	**DO**	
1.1	Motor eléctrico	C	C	C	C	C	C		
1.2	Aseo y limpieza	C	C	C	C	C	C		
1.3	Estado de las conexiones, cables, toma corrientes.	C	C	C	C	C	C		
1.4	Manija de sujeción para realizar cortes	C	C	C	C	C	C		
1.5	Operación del swich de encendido	C	C	C	C	C	C		
1.6	Guardas de protectoras	C	C	C	C	C	C		
1.7	Mecanismo de aseguramiento para el cambio de disco	C	C	C	C	C	C		
1.8	Letreros e indicadores	C	C	C	C	C	C		
1.9	Estado de correas y poleas del equipo	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
1.10	Estado general de la estructura	C	C	C	C	C	C		

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el responsable de sst o el inspector de SST de Campo
(Marque en la casilla **SI** o **NO** según corresponda)

	2. FACTORES HUMANOS	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**
		SI	**NO**	
2.1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	SI		
2.2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	SI		
2.3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	SI		

	INSPECCIONÓ	**Vo.Bo :Responsable de sst o el inspector de SST**
FIRMA	Marcelino Prieto	
NOMBRE	Marcelino Prieto	Yolza Castro
C.C	5.854.195	1005275333

Powered by CamScanner

CAT S.A.S	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA PULIDORA	Código: SG-PRE-003 Versión: 1 Fecha de Emisión: 22/10/2022

EMPRESA	CAT CONTRUCCIONES S.A.S		
MARCA		MODELO	
FECHA INSPECCIÓN(Semana) ☐	del 11/04/2023	al	16/04/2023

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE) **N/A** (NO APLICA)

	1. ESTADO GENERAL	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1.1	Extensión eléctrica	C	C	C	C	C	C		
1.2	Clavija	C	C	C	C	C	C		
1.3	Guardas	C	C	C	C	C	C		
1.4	Seguros	C	C	C	C	C	C		
1.5	Porta discos	C	C	C	C	C	C		
1.6	Empates	C	C	C	C	C	C		
1.7	RPM Pulidora	C	C	C	C	C	C		
1.8	RPM Disco	C	C	C	C	C	C		
1.9	Motor	C	C	C	C	C	C		
1.10	Discos	C	C	C	C	C	C		
1.11	Manijas de sujeción	C	C	C	C	C	C		
1.12	Carcasa	C	C	C	C	C	C		
1.13	No debe existir presencia o acumulación de líquidos inflamables	C	C	C	C	C	C		
1.14	En caso de lluvia el trabajador debe suspender actividades	C	C	C	C	C	C		
1.15	Otros	C	C	C	C	C	C		

El siguiente ítem se evaluará semanalmente y lo evaluara el responsable de sst o el inspector de SST de Campo
(Marque en la casilla **SI** o **NO** según corresponda)

	2. FACTORES HUMANOS	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
2.1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	SI		
2.2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	SI		
2.3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	SI		

	INSPECCIONÓ	Vo.Bo :Responsable de sst o el inspector de SST
FIRMA	Marcelino Ariza	
NOMBRE	Marcelino Ariza	Yolda Castro
C.C	5.466.895	1005?-5333

Powered by CamScanner

CAT S.A.S	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MEZCLADORAS PORTATILES DE CONCRETO	Código: SG-PRE-002 Versión: 1 Fecha de Emisión: 22/10/2022

EMPRESA	CAT CONTRUCCIONES S.A.S		
MARCA		**MODELO**	
FECHA INSPECCIÓN (Semana) ☐	del (11/09/23)	al (16/09/23)	

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE), **N/A** (NO APLICA)

	1. LUCES	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1.1	Estado de las llantas	C	C	C	C	C	C		
1.2	Estado de los ejes (sin torceduras)	C	C	C	C	C	C		

	2. TROMPO	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
2.1	Estructura de soporte	C	C	C	C	C	C		
2.2	Balineras y bujes de rotación	C	C	C	C	C	C		
2.3	Mecanismo de giro para vaciado	C	C	C	C	C	C		
2.4	Palanca de giro para vaciado	C	C	C	C	C	C		
2.5	Seguro	C	C	C	C	C	C		
2.6	Corona de rotación	C	C	C	C	C	C		
2.7	Caneca de mezclado	C	C	C	C	C	C		

	3. ESTADO MECÁNICO	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
3.1	Patas de anclaje	C	C	C	C	C	C		
3.2	Motor	C	C	C	C	C	C		
3.3	Tubo de escape	C	C	C	C	C	C		
3.4	Estado de pasadores (bastidor)	C	C	C	C	C	C		
3.5	Resguardos correas motor	C	C	C	C	C	C		
3.6	Resguardos mecanismos de giro trompo	C	C	C	C	C	C		
3.7	Tapa del motor con seguro	C	C	C	C	C	C		
3.8	Clutch de giro del trompo	C	C	C	C	C	C		
3.9	Corona de arranque del motor	C	C	C	C	C	C		
3.10	Control de fugas de combustible	C	C	C	C	C	C		
3.11	Control de fugas hidráulicas	C	C	C	C	C	C		
3.12	Yoyo de encendido del motor	C	C	C	C	C	C		
3.13	Control de fugas de aceite	C	C	C	C	C	C		
3.14	Estado general de la maquina	C	C	C	C	C	C		

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluará el Responsable sst o Inspector sst)

Powered by CamScanner

CAT S.A.S	INSPECCION EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS		Código PRE-GS-006
	Proceso:	FECHA:	
	Nombre del trabajador: Pedro José	Firma: Pedro José	Versión: 002

LUGAR/PROYECTO Torre Hospitalaria FECHA 11/09/23 ARNES N° 9 ESLINGA N° ANCLAJE N° LINEA DE VIDA N°

DILIGENCIE EL FORMATO CON LAS SIGUIENTES LETRAS C: CUMPLE NC: NO CUMPLE R: REMPLAZAR	ARNES DIA							ESLINGA DIA							ANCLAJE DIA							LINEA DE VIDA DIA						
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
VERIFICAR																												
Condición del tejido o correa																												
Las Fibras externas están cortadas, desgastadas/desgarradas?	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C																
Las Costuras tienen cortes o rotura del tejido?	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C																
Presentan Grietas?	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C																
Presentan Estiramiento excesivo?	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C																
En las Cuerdas de nylon, encuentra Cuerdas Raidas o Rotas?	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C																
Presentan Corrosión por exposición a ácidos o productos químicos?	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C																
Presentan Quemaduras?	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C																
Piezas metálicas, Remaches																												
Presentan Desgaste excesivo o deformados?	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C																
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C																
Los piezas metálicas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C																
Presentan Corrosión?	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C																
Argollas en D o anillos																												
Presentan deformaciones o desgaste excesivo (dobladura)?	C	C	C	C	C																							
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C	C																							
Los Anillos presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C	C																							
Presentan Corrosión?	C	C	C	C	C																							
Hebillas																												
Presentan Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras)?	C	C	C	C	C																							
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C	C																							
Los hebillas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C	C																							
Presentan Defecto de funcionamiento?	C	C	C	C	C																							
Presentan Corrosión?	C	C	C	C	C																							

FIRMAS DE APROBACION							
	TRABAJADOR	Pedro José		Pedro José			
	SUPERVISOR SST						

Powered by CamScanner

CAT S.A.S	INSPECCION EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS		Código PRE-GS-006
	Proceso:	FECHA:	
	Nombre del trabajador: John Garcia	Firma:	Versión: 002

LUGAR/PROYECTO Torre Hospitalaria FECHA 11/09/23 ARNES N° 3 ESLINGA N° ANCLAJE N° LINEA DE VIDA N°

DILIGENCIE EL FORMATO CON LAS SIGUIENTES LETRAS C: CUMPLE NC: NO CUMPLE R: REMPLAZAR	ARNES DIA							ESLINGA DIA							ANCLAJE DIA							LINEA DE VIDA DIA						
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
VERIFICAR																												
Condición del tejido o correa																												
Las Fibras externas están cortadas, desgastadas/desgarradas?	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C																
Las Costuras tienen cortes o rotura del tejido?	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C																
Presentan Grietas?	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C																
Presentan Estiramiento excesivo?	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C																
En las Cuerdas de nylon, encuentra Cuerdas Raídas o Rotas?	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C																
Presentan Corrosión por exposición a ácidos o productos químicos?	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C																
Presentan Quemaduras?	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C																
Piezas metálicas, Remaches																												
Presentan Desgaste excesivo o deformados?	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C																
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C																
Los piezas metálicas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C																
Presentan Corrosión?	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C																
Argollas en D o anillos																												
Presentan deformaciones o desgaste excesivo (dobladura)?	C	C	C	C	C			C	C	C																		
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C	C			C	C	C																		
Los Anillos presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C	C			C	C	C																		
Presentan Corrosión?	C	C	C	C	C			C	C	C																		
Hebillas																												
Presentan Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras)?	C	C	C	C	C																							
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C	C																							
Los hebillas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C	C																							
Presentan Defecto de funcionamiento?	C	C	C	C	C																							
Presentan Corrosión?	C	C	C	C	C																							
FIRMAS DE APROBACION — TRABAJADOR																												
SUPERVISOR SST																												

DOCUMENTO CONTROLADO

Powered by CamScanner

CAT S.A.S

INSPECCION EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS

Proceso:		**Código** PRE-GS-006
Nombre del trabajador: Yulver Suárez P	**FECHA:**	
	Firma: Yulver Suárez P	**Versión:** 002

LUGAR/PROYECTO Torre Hospitalaria **FECHA** 11/09/23 **ARNES N°** 7 **ESLINGA N°** **ANCLAJE N°** **LINEA DE VIDA N°**

DILIGENCIE EL FORMATO CON LAS SIGUIENTES LETRAS
C: CUMPLE NC: NO CUMPLE R: REMPLAZAR

VERIFICAR	ARNES DIA 1	2	3	4	5	6	7	ESLINGA DIA 1	2	3	4	5	6	7	ANCLAJE DIA 1	2	3	4	5	6	7	LINEA DE VIDA DIA 1	2	3	4	5	6	7
Condición del tejido o correa																												
Las Fibras externas están cortadas, desgastadas/desgarradas?	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C																
Las Costuras tienen cortes o rotura del tejido?	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C																
Presentan Grietas?	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C																
Presentan Estiramiento excesivo?	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C																
En las Cuerdas de nylon, encuentra Cuerdas Raídas o Rotas?	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C																
Presentan Corrosión por exposición a ácidos o productos químicos?	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C																
Presentan Quemaduras?	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C																
Piezas metálicas, Remaches																												
Presentan Desgaste excesivo o deformados?	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C																
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C																
Los piezas metálicas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C																
Presentan Corrosión?	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C																
Argollas en D o anillos																												
Presentan deformaciones o desgaste excesivo (dobladura)?	C	C	C	C	C																							
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C	C																							
Los Anillos presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C	C																							
Presentan Corrosión?	C	C	C	C	C																							
Hebillas																												
Presentan Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras)?	C	C	C	C	C																							
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C	C																							
Los hebillas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C	C																							
Presentan Defecto de funcionamiento?	C	C	C	C	C																							
Presentan Corrosión?	C	C	C	C	C																							

FIRMAS DE APROBACION			
	TRABAJADOR	Yulver Suárez P	
	SUPERVISOR SST		

DOCUMENTO CONTROLADO

Powered by CamScanner

CAT S.A.S	INSPECCION EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS		Código PRE-GS-006
	Proceso:	FECHA:	
	Nombre del trabajador: Yender José Guzmán	Firma:	Versión: 002

LUGAR/PROYECTO Torre Hospitalaria FECHA 11/09/23 ARNES N° 6 ESLINGA N° ANCLAJE N° LINEA DE VIDA N°

DILIGENCIE EL FORMATO CON LAS SIGUIENTES LETRAS C: CUMPLE NC: NO CUMPLE R: REMPLAZAR	ARNES DIA							ESLINGA DIA							ANCLAJE DIA							LINEA DE VIDA DIA						
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
VERIFICAR																												
Condición del tejido o correa																												
Las Fibras externas están cortadas, desgastadas/desgarradas?	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C															
Las Costuras tienen cortes o rotura del tejido?	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C															
Presentan Grietas?	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C															
Presentan Estiramiento excesivo?	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C															
En las Cuerdas de nylon, encuentra Cuerdas Raídas o Rotas?	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C															
Presentan Corrosión por exposición a ácidos o productos químicos?	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C															
Presentan Quemaduras?	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C															
Piezas metálicas, Remaches																												
Presentan Desgaste excesivo o deformados?	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C															
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C															
Los piezas metálicas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C															
Presentan Corrosión?	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C															
Argollas en D o anillos																												
Presentan deformaciones o desgaste excesivo (dobladura)?	C	C	C	C	C	C																						
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C	C	C																						
Los Anillos presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C	C	C																						
Presentan Corrosión?	C	C	C	C	C	C																						
Hebillas																												
Presentan Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras)?	C	C	C	C	C	C																						
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C	C	C																						
Los hebillas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C	C	C																						
Presentan Defecto de funcionamiento?	C	C	C	C	C	C																						
Presentan Corrosión?	C	C	C	C	C	C																						
FIRMAS DE APROBACION TRABAJADOR																												
SUPERVISOR SST																												

DOCUMENTO CONTROLADO

Powered by CamScanner

CAT S.A.S

INSPECCION EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS

Proceso:		**Código** PRE-GS-006
Nombre del trabajador: Wilmer Yeiner Palencia Perez	**FECHA:**	**Versión:** 002
	Firma:	

LUGAR/PROYECTO Torre Hospitalaria **FECHA** 11/09/23 **ARNES N°** 5 **ESLINGA N°** **ANCLAJE N°** **LINEA DE VIDA N°**

DILIGENCIE EL FORMATO CON LAS SIGUIENTES LETRAS
C: CUMPLE NC: NO CUMPLE R: REMPLAZAR

VERIFICAR	ARNES DIA 1	2	3	4	5	6	7	ESLINGA DIA 1	2	3	4	5	6	7	ANCLAJE DIA 1	2	3	4	5	6	7	LINEA DE VIDA DIA 1	2	3	4	5	6	7
Condición del tejido o correa																												
Las Fibras externas están cortadas, desgastadas/desgarradas?	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C															
Las Costuras tienen cortes o rotura del tejido?	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C															
Presentan Grietas?	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C															
Presentan Estiramiento excesivo?	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C															
En las Cuerdas de nylon, encuentra Cuerdas Raídas o Rotas?	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C															
Presentan Corrosión por exposición a ácidos o productos químicos?	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C															
Presentan Quemaduras?	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C															
Piezas metálicas, Remaches																												
Presentan Desgaste excesivo o deformados?	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C															
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C															
Los piezas metálicas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C															
Presentan Corrosión?	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C															
Argollas en D o anillos																												
Presentan deformaciones o desgaste excesivo (dobladura)?	C	C	C	C	C	C																						
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C	C	C																						
Los Anillos presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C	C	C																						
Presentan Corrosión?	C	C	C	C	C	C																						
Hebillas																												
Presentan Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras)?	C	C	C	C	C	C																						
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C	C	C																						
Los hebillas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C	C	C																						
Presentan Defecto de funcionamiento?	C	C	C	C	C	C																						
Presentan Corrosión?	C	C	C	C	C	C																						

FIRMAS DE APROBACION				
	TRABAJADOR	Wilmer Palencia		
	SUPERVISOR SST			

DOCUMENTO CONTROLADO

Powered by CamScanner

CAT S.A.S	INSPECCION EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS		Código PRE-GS-006
	Proceso:	FECHA:	
	Nombre del trabajador: Edwin García	Firma: Edwin	Versión: 002

LUGAR/PROYECTO Torre Hospitalaria FECHA 11/09/23 ARNES N° 4 ESLINGA N° ANCLAJE N° LINEA DE VIDA N°

DILIGENCIE EL FORMATO CON LAS SIGUIENTES LETRAS C: CUMPLE NC: NO CUMPLE R: REMPLAZAR	ARNES							ESLINGA							ANCLAJE							LINEA DE VIDA						
	DIA							DIA							DIA							DIA						
VERIFICAR	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
Condición del tejido o correa																												
Las Fibras externas están cortadas, desgastadas/desgarradas?	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C															
Las Costuras tienen cortes o rotura del tejido?	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C															
Presentan Grietas?	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C															
Presentan Estiramiento excesivo?	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C															
En las Cuerdas de nylon, encuentra Cuerdas Raídas o Rotas?	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C															
Presentan Corrosión por exposición a ácidos o productos químicos?	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C															
Presentan Quemaduras?	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C															
Piezas metálicas, Remaches																												
Presentan Desgaste excesivo o deformados?	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C															
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C															
Los piezas metálicas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C															
Presentan Corrosión?	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C															
Argollas en D o anillos																												
Presentan deformaciones o desgaste excesivo (dobladura)?	C	C	C	C	C	C																						
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C																								
Los Anillos presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C	C	C																						
Presentan Corrosión?	C	C	C	C	C	C																						
Hebillas																												
Presentan Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras)?	C	C	C	C	C	C																						
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C	C	C																						
Los hebillas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C	C	C																						
Presentan Defecto de funcionamiento?	C	C	C	C	C	C																						
Presentan Corrosión?	C	C	C	C	C	C																						
FIRMAS DE APROBACION — TRABAJADOR	Edwin							Edwin																				
FIRMAS DE APROBACION — SUPERVISOR SST																												

Powered by CamScanner

CAT S.A.S	INSPECCION EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS		Código PRE-GS-006
	Proceso:	FECHA:	
	Nombre del trabajador: Miguel Marchán	Firma:	Versión: 002

LUGAR/PROYECTO Torre Hospitalaria FECHA 11/09/23 ARNES N° 3 ESLINGA N° ANCLAJE N° LINEA DE VIDA N°

DILIGENCIE EL FORMATO CON LAS SIGUIENTES LETRAS C: CUMPLE NC: NO CUMPLE R: REMPLAZAR	ARNES							ESLINGA							ANCLAJE							LINEA DE VIDA						
	DIA							DIA							DIA							DIA						
VERIFICAR	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
Condición del tejido o correa																												
Las Fibras externas están cortadas, desgastadas/desgarradas?	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C																
Las Costuras tienen cortes o rotura del tejido?	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C																
Presentan Grietas?	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C																
Presentan Estiramiento excesivo?	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C																
En las Cuerdas de nylon, encuentra Cuerdas Raídas o Rotas?	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C																
Presentan Corrosión por exposición a ácidos o productos químicos?	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C																
Presentan Quemaduras?	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C																
Piezas metálicas, Remaches																												
Presentan Desgaste excesivo o deformados?	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C																
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C																
Los piezas metálicas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C																
Presentan Corrosión?	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C																
Argollas en D o anillos																												
Presentan deformaciones o desgaste excesivo (dobladura)?	C	C	C	C	C																							
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C	C																							
Los Anillos presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C	C																							
Presentan Corrosión?	C	C	C	C	C																							
Hebillas																												
Presentan Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras)?	C	C	C	C	C																							
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C	C																							
Los hebillas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C	C																							
Presentan Defecto de funcionamiento?	C	C	C	C	C																							
Presentan Corrosión?	C	C	C	C	C																							

FIRMAS DE APROBACION			
	TRABAJADOR	Miguel Marchán	
	SUPERVISOR SST		

Powered by CamScanner

CAT S.A.S	INSPECCION EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS		Código PRE-GS-006
	Proceso:	FECHA:	
	Nombre del trabajador: Oscar David Cativa	Firma: Oscar David Cativa	Versión: 002

LUGAR/PROYECTO Torre Hospitalaria FECHA 11/09/23 ARNES N° 1 ESLINGA N° ANCLAJE N° LINEA DE VIDA N°

DILIGENCIE EL FORMATO CON LAS SIGUIENTES LETRAS C: CUMPLE NC: NO CUMPLE R: REMPLAZAR	ARNES DIA							ESLINGA DIA							ANCLAJE DIA							LINEA DE VIDA DIA						
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
VERIFICAR																												
Condición del tejido o correa																												
Las Fibras externas están cortadas, desgastadas/desgarradas?	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C																
Las Costuras tienen cortes o rotura del tejido?	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C																
Presentan Grietas?	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C																
Presentan Estiramiento excesivo?	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C																
En las Cuerdas de nylon, encuentra Cuerdas Raídas o Rotas?	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C																
Presentan Corrosión por exposición a ácidos o productos químicos?	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C																
Presentan Quemaduras?	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C																
Piezas metálicas, Remaches																												
Presentan Desgaste excesivo o deformados?	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C																
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C																
Los piezas metálicas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C																
Presentan Corrosión?	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C																
Argollas en D o anillos																												
Presentan deformaciones o desgaste excesivo (dobladura)?	C	C	C	C	C																							
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C	C																							
Los Anillos presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C	C																							
Presentan Corrosión?	C	C	C	C	C																							
Hebillas																												
Presentan Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras)?	C	C	C	C	C																							
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C	C																							
Los hebillas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C	C																							
Presentan Defecto de funcionamiento?	C	C	C	C	C																							
Presentan Corrosión?	C	C	C	C	C																							

FIRMAS DE APROBACION			
	TRABAJADOR	Oscar David Cativa	Oscar David Cativa
	SUPERVISOR SST		

Powered by CamScanner

CAT S.A.S	INSPECCION EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS	Código PRE-GS-006
	Proceso:	FECHA:
	Nombre del trabajador: Juan Camilo Gative G	Firma:
		Versión: 002

LUGAR/PROYECTO Torre Hospitalaria FECHA 11/09/23 ARNES N° 2 ESLINGA N° ANCLAJE N° LINEA DE VIDA N°

DILIGENCIE EL FORMATO CON LAS SIGUIENTES LETRAS C: CUMPLE NC: NO CUMPLE R: REMPLAZAR	ARNES							ESLINGA							ANCLAJE							LINEA DE VIDA						
	DIA							DIA							DIA							DIA						
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
VERIFICAR																												
Condición del tejido o correa																												
Las Fibras externas están cortadas, desgastadas/desgarradas?	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C																
Las Costuras tienen cortes o rotura del tejido?	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C																
Presentan Grietas?	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C																
Presentan Estiramiento excesivo?	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C																
En las Cuerdas de nylon, encuentra Cuerdas Raidas o Rotas?	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C																
Presentan Corrosión por exposición a ácidos o productos químicos?	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C																
Presentan Quemaduras?	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C																
Piezas metálicas, Remaches																												
Presentan Desgaste excesivo o deformados?	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C																
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C																
Los piezas metálicas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C																
Presentan Corrosión?	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C																
Argollas en D o anillos																												
Presentan deformaciones o desgaste excesivo (dobladura)?	C	C	C	C	C			C																				
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C	C			C																				
Los Anillos presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C	C			C																				
Presentan Corrosión?	C	C	C	C	C			C																				
Hebillas																												
Presentan Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras)?	C	C	C	C	C			C																				
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C	C			C																				
Los hebillas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C	C			C																				
Presentan Defecto de funcionamiento?	C	C	C	C	C			C																				
Presentan Corrosión?	C	C	C	C	C			C																				
FIRMAS DE APROBACION	**TRABAJADOR**																											
	SUPERVISOR SST																											

DOCUMENTO CONTROLADO

Powered by CamScanner