Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección Vigilancia y Control Higiénico sanitario a Vehículos fúnebres

Acta Número
SB17N 001474

E.S.E.: Subred integrada de servicios de salud Norte | Fecha: DÍA | MES | AÑO

1. IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

ID vehículo:	Número de Inscripción:	Número de carpeta:
No tiene	no tiene	no tiene

Nombre del establecimiento o lugar donde se realiza la inspección: Unidad de servicios de salud suba

Dirección donde se realiza la inspección: CL 146 91 40

Localidad: Comuneros Unidad

UPZ: Los Andes | Barrio: Suba

Nombre del propietario del vehículo: Inés Ramírez de Arias

Tipo de documento: C.C. [X] C.E. [ ] NIT [ ] PEP [ ] PS [ ] PTP [ ] | Número: 41[illegible]

Correo electrónico para notificación*: [illegible]

Dirección de Notificación: CL 2 20 A 18 | Teléfono: [illegible]

Línea de intervención: Calidad del agua y saneamiento básico

Clase de vehículo: carroceria | Tipo de carrocería: cuatro puertas

Modelo: 1995 | Marca: Chevrolet | Placa: BGA 993

Sistema de refrigeración: SI [ ] NO [X]

Número de trabajadores: 01 | Horario: Diurno [ ] Nocturno [ ] 24 horas [X] Otro:

Días de funcionamiento: Lunes a viernes [ ] Domingo a domingo [X] Fin de semana [ ] Otro: [ ]

CONCEPTO SANITARIO DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN

FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN	DÍA MES AÑO		
		Favorable	[X]
		Favorable con requerimientos	[ ]
		Desfavorable	[ ]

MOTIVO DE LA VISITA

Programación [X]	Solicitud del interesado [ ] Número de radicado:	Asociada a peticiones, quejas y reclamos [ ] Número de radicado:
Solicitud oficial [ ] Número de radicado:	Evento de interés en salud pública [ ]	Solicitud de práctica de pruebas/ Procesos sancionatorios admin [ ]

Otro: [ ] Especifique:

2. CONDICIONES FÍSICAS DEL VEHÍCULO

Aspecto a verificar	Cumplimiento A	B	X	Hallazgos
2.1 Tipo de servicio.			X	

3. SERVICIO QUE PRESTA EL VEHÍCULO

Aspecto a verificar	Cumplimiento				Hallazgos
3.1 Tiene dos comportamientos totalmente independientes y separados físicamente.	X	2	3	4	
3.2 Cuenta con una bandeja rígida en material sanitario que garantice la retención de fluidos y elementos para contención de derrames.	X	2	3	4	
3.3 Cuenta con plataforma en material sanitario para el fácil deslizamiento del ataúd.	X	2	3	4	
3.4 El piso, techo y laterales de la cabina de cuerpos y cofres se encuentran recubiertos en material higiénico sanitarios de fácil limpieza y desinfección.	X	2	3	4	
3.5 Lleva en forma clara, visible y no removible la leyenda de carroza fúnebre.	X	2	3	4	

A. Traslado B. Destino final C. Traslado y destino final

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE SALUD | BOGOTÁ

Powered by CamScanner