ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA DE VECINDAD	Código: FOR-GIF-026 Versión: 0 Fecha: Memo 2021022167 - 27/07/2021 Página: 1 de 2

NO CONTROLADO

FECHA ELABORACIÓN: 10 01 25

No. ACTA:

NOMBRE DEL PROYECTO/EQUIPAMIENTO: OPTIMIZACIÓN

DIRECCIÓN PROYECTO/EQUIPAMIENTO: CLL 69Sur # 18B-36

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO OBRA No: 9198 FECHA CONTRATO: DD MM AA PLAZO: 2.5 Meses/días

OBJETO DEL CONTRATO OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL

CONTRATO INTEVENTORÍA No: FECHA CONTRATO: DD MM AA PLAZO: Meses/días


INTEVENTORÍA:

B. INFORMACIÓN DEL PREDIO VISITADO

LOCALIDAD: Ciudad Bolivar DIRECCIÓN: CLL 69 Sur # 18B - 36

BARRIO: Bellavista ESTRATO: 1

LOCALIZACIÓN



TIPO DE USO:

RESIDENCIAL		OFICINA	X
COMERCIAL		MONUMENTO NACIONAL	
INSTITUCIONAL	X	BIEN DE INTERÉS CULTURAL	
RECREACIONAL		LOTE SIN EDIFICAR	
INDUSTRIAL		PARQUEADERO	

TIPO DE CONSTRUCCIÓN:

CONCRETO	X	CONCRETO			
MADERA		BAHAREQUE O ADOBE			
BLOQUE	X	PREFABRICADOS			
LADRILLO	X	OTRO		CUAL	

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: CENTRO DIA CARLOS GAVIRIA (S12)

C. INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO DEL PREDIO

NOMBRE DEL PROPIETARIO: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

NÚMERO DE CÉDULA: NIT. 899999061-9

TELÉFONO CELULAR:

D. INFORMACIÓN DEL ARRENDATARIO DEL PREDIO (En caso de estar en alquiler)

NOMBRE DEL ARRENDATARIO: NO APLICA.

NÚMERO DE CÉDULA:

TELÉFONO CELULAR:

E. SERVICIOS PÚBLICOS

SERVICIO	SI	NO
GAS DOMICILIARIO	✓	
ELECTRICIDAD	✓	
TELÉFONO FIJO	✓	
AGUA	✓	

SERVICIO	SI	NO
ALCANTARILLADO	✓	
RECOLECCIÓN DE BASURA	✓	
TELEVISIÓN POR CABLE		

F. AFECTACIONES IDENTIFICADAS

AFECTACIÓN	SI	NO	DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN
LA ESTRUCTURA PRESENTA AFECTACIÓN			
LAS PAREDES EXTERNAS (FACHADA) PRESENTAN AFECTACIÓN			
LAS PAREDES INTERNAS PRESENTAN AFECTACIÓN	√		Cuenta con tornillos instalados en el enchape. (Alacena 1) Muro en I

ESTADO DE PUERTAS	No.	MADERA	No.	METÁLICA
EXTERIORES (HACIA LA CALLE)	1		1	Color blanco, con peladuras.
INTERIORES	2		2	Aluminio y vidrio con marco. / Cerradura en alacena 1

ESTADO DE PISOS		
MATERIAL		AFECTACIÓN/OBSERVACIÓN
MADERA		
BALDOSA	X	Bacapuerta en grano se cambia. Tabletas con boquilla perdida, algunas tabletas presentan manchas en cocina
CONCRETO		
OTRO		Bocanito medianera frente a la alacena presenta fisuras.

ESTADO DE CUBIERTA O TECHO				
MATERIAL		DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN		
PLACA CONCRETO				
TEJA ASBESTO CEMENTO				
TEJA PLÁSTICA				
TEJA DE BARRO				
ZINC				
OTRO		¿CUAL?		

ESTADO DE TANQUE DE AGUA

¿EL PREDIO CUENTA CON TANQUE O ALBERCA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA? SI [ ] NO [ ]

CANTIDAD DE TANQUES O ALBERCAS: 1 DIMENSIONES APROXIMADAS: 500 Litros.

G. OBSERVACIONES GENERALES

1. Zona alacenas y cocina se registra piso con roturas y manchas. No se registra estudio de Cielorraso de esta zona, teniendo en cuenta que se intervendrá.
En la zona exterior se registran 4 Ventanas en CR y Vidrio todos en buen estado, 1 ventana pequeña en buen estado, por la fachada izquierda se registran 3 ventanas con angeo y policarbonato en buen estado solo 1 se observa suelto. (Baños). En área de gimnasio se registran 2 ventanas (CR/Vidrio) en buen estado. En la cocina se registran mesones en acero inoxidable 1 lavamanos con enchapa de ⇒

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Bogotá, D.C., a los 10 01 25

Laura Camila Henao G.
NOMBRE PROPIETARIO
PROPIETARIO DEL PREDIO
FUNCIONARIO RESP. SEDE.

Johanna Nostes
NOMBRE CONTRATISTA DE LA OBRA

NOMBRE INTERVENTORIA

Original:
Copia:
Copia:

sensor cuello alto. en buen estado, 2 gnfeira /2 llaves de cuello alto en lavaplatos. Una cocina industrial en acero max. dable. 1 refrigerador industrial en acero inoxidable

Area de comedor contiguo a la cocina: pisos en tableta gris, muro con un moral. 1 puerta en cruvidrio con peladura en el area del pasador.

Rampa acceso al comedor grande, en granito lavado. con 2 pasamanos en acero inoxidable en buen estado.

Area de comedor grande: piso en tableta gris. se identifican alguna tabletas desportillados.

Puertas en aluminio y vidrio en buen estado.

Rampa acceso area administrativa en tableta gris presenta deterioro en anta antideslizante, 2 pasamanos en acero inox. y 2 barandas en ce con marcas de oxido en las platinas de anclaje.

Hall oficina, piso en tableta gris

Oficina, piso en tableta (imitacion granito pulido).

Gimnasio: piso caucho gris oscuro, guardaescoba en madera color negro. cuenta con equipos de gimnasia. 3 camina doras, 3 excaladoras, 3 bicicletas spining, colchonetas, balones, 1 escritorio, 1 sofa y mesas y sillas plasticas, 3 muebles de archivo.