ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA DE VECINDAD	Código: FOR-GIF-026 Versión: 0 Fecha: Memo 2021022167 - 27/07/2021 Página: 1 de 2

NO CONTROLADO

FECHA ELABORACIÓN: 13 01 25

No. ACTA: 01

NOMBRE DEL PROYECTO/EQUIPAMIENTO: OPTIMIZACION

DIRECCIÓN PROYECTO/EQUIPAMIENTO: Calle 58 # 124-25

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO OBRA No: 9198/24 FECHA CONTRATO: 09 12 24 PLAZO: 2.5 Meses/días

OBJETO DEL CONTRATO OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL

CONTRATO INTEVENTORÍA No: 9221 FECHA CONTRATO: 09 12 24 PLAZO: Meses/días


INTEVENTORÍA: TRIPLE C SAS

B. INFORMACIÓN DEL PREDIO VISITADO

LOCALIDAD: Tunjuelito DIRECCIÓN: TV 35.69M-85Sur

BARRIO: Tunjuelito ESTRATO: 2.

LOCALIZACIÓN



TIPO DE USO:

RESIDENCIAL		OFICINA	
COMERCIAL		MONUMENTO NACIONAL	
INSTITUCIONAL	X	BIEN DE INTERÉS CULTURAL	
RECREACIONAL		LOTE SIN EDIFICAR	
INDUSTRIAL		PARQUEADERO	

TIPO DE CONSTRUCCIÓN:

CONCRETO	X	CONCRETO			
MADERA		BAHAREQUE O ADOBE			
BLOQUE	X	PREFABRICADOS			
LADRILLO	X	OTRO		CUAL	

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: JARDIN INFANTIL TUNJUELITO

C. INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO DEL PREDIO

NOMBRE DEL PROPIETARIO: SDIS.

NÚMERO DE CÉDULA:

TELÉFONO CELULAR: 3106181244

D. INFORMACIÓN DEL ARRENDATARIO DEL PREDIO (En caso de estar en alquiler)

NOMBRE DEL ARRENDATARIO

NÚMERO DE CÉDULA:

TELÉFONO CELULAR:

E. SERVICIOS PÚBLICOS

SERVICIO	SI	NO	SERVICIO	SI	NO
GAS DOMICILIARIO	✓		ALCANTARILLADO	✓	
ELECTRICIDAD	✓		RECOLECCIÓN DE BASURA	✓	
TELÉFONO FIJO			TELEVISIÓN POR CABLE		
AGUA	✓				

F. AFECTACIONES IDENTIFICADAS

AFECTACIÓN	SI	NO	DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN
LA ESTRUCTURA PRESENTA AFECTACIÓN			
LAS PAREDES EXTERNAS (FACHADA) PRESENTAN AFECTACIÓN			
LAS PAREDES INTERNAS PRESENTAN AFECTACIÓN			

ESTADO DE PUERTAS	No.	MADERA	No.	METÁLICA
EXTERIORES (HACIA LA CALLE)				
INTERIORES				

ESTADO DE PISOS		
MATERIAL		AFECTACIÓN/OBSERVACIÓN
MADERA		
BALDOSA		
CONCRETO		
OTRO		

ESTADO DE CUBIERTA O TECHO				
MATERIAL		DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN		
PLACA CONCRETO				
TEJA ASBESTO CEMENTO				
TEJA PLÁSTICA				
TEJA DE BARRO				
ZINC				
OTRO		¿CUAL?		

ESTADO DE TANQUE DE AGUA

¿EL PREDIO CUENTA CON TANQUE O ALBERCA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA? SI [V] NO [X]

CANTIDAD DE TANQUES O ALBERCAS [ ] DIMENSIONES APROXIMADAS [1 M3]

G. OBSERVACIONES GENERALES

En el area a intervenir con cambio de cubierta, se identifican las siguientes condiciones: muros blancos, con marcas producto del uso.
Piso en caucho, el cual presenta manchas en el salón del fondo.
Ventanas en aluminio (verde) con vidnos completos, con lámina de protecaón.
Puertas en cold roll con indrio, la lámina presenta peladuras.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Bogotá, D.C., a los 13 01 25

Jairo Linares Prieto
NOMBRE PROPIETARIO
PROPIETARIO DEL PREDIO
Reponsable de Sonicap.
JT Tejelto.

J.M.B.
NOMBRE CONTRATISTA DE LA OBRA
Johanna Robles.

NOMBRE INTERVENTORIA

Original:
Copia:
Copia:

Mesones en granito pulido en buen estado marcas normales propias del uso.
1 espejo (bueno) con marco en madera.
1 Mueble (Alacena) con 3 puertas en madera color blanco sin manijas ni cerraduras.
En el espacio "lavacolas" encontramos mobiliario recreativo. cojines forrado en caucho, sillas plásticas y 1 grifería tipo teléfono.
En la cocina: 1 nevera pequeña sobre el mesón, una estufa eléctrica de dos puestos, 3 sillas plasticas blancas con lavaplatos doble con grifería cuello alto, el meson en granito pulido (bien estado), piso en tableta duropiso y cinta antideslizante, se observa deo parche en algunas tabletas.

Salón párvulos:
1 mueble azul/amarillo en madera con toda sus manijas. mobiliario infantil, colchonetas, cojines, 3 cunas de madera.
Piso en caucho color aguamarina.
El piso del baño enchapado-ceramica con cintas antideslizantes. cerca del sifón de piso se observa desportillé, meson de lavamanos en granito natural. mono con enchape cerámico. en buen estado.
Salon 2: piso duropiso, 1 tableta desportillada cerca al muro raaa fachada
mueble madera azul/rojo. 12 puertas desajustadas 2 puertas no tienen manija.
Ventanas en CR y vidrio martillado en buen estado 1 vidrio liso. 1 espejo pegado a la pared, manchado con marco de madera blanco.

Patio central: una huerta y zona verde en buen estado.
Piso en tableta roja presenta fisuras - dilataciones.

Observaciones.
Se hace la aclaración que es cambio de Cubierta en SM y CM y PV1 CM4.- y mantenimiento en las areas antes descritas en visita Salones PJ- Cocina y Ludoteca.

17/01/2023