FECHA DE REPORTE	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
		sobre la ladera, que fueron identificados como cables de red móvil.
14/08/2023 Informe N°6	Recorrido urbano sobre la calle 71c sur a solicitud de la comunidad con el fin de realizar una reunión conjunta debido al desconocimiento que presentaba la comunidad referente al alumbrado público que estaba ausente en la cuadra en mención.	Interventoría realizo acompañamiento a la profesional social de contratista de obra en recorrido urbano, con el fin de evidenciar la gestión realizada por la profesional social de obra, referente a dar claridad sobre la ausencia del alumbrado público sobre la cuadra y que no era competencia propia del CONSORCIO VAPA, si no de la empresa Codensa Enel.
18/08/2023 Informe N°7	Recorrido urbano en el área de influencia directa al proyecto y visita a predio de la carrera 27ª #7f-50 por solicitud de la propietaria María Fonseca, ya que tiene inquietudes referentes a tiempos de ejecución de obra, por lo que el contratista informa que se tiene proyectada la finalización de la misma para el mes de diciembre de 2023.	Interventoria realizo acompañamiento a la profesional social de contratista de obra en recorrido urbano, con el fin de evidenciar la gestión realizada por la profesional social de obra, se realizó visita al predio en mención con el residente técnico y profesionales sociales atendiendo a la solicitud de la propietaria quedando como compromiso el seguimiento a la vivienda durante la ejecución de la obra y a las solicitudes que la propietaria requiera, se realiza registro fotográfico.
25/08/2023 Informe N°7	Recorrido urbano sobre la ladera, con la profesional social del contratista de obra con el fin de verificar personal vinculado a la fecha en obra y verificación del estado de los puntos satélites.	Interventoría realizo acompañamiento a la profesional social de contratista de obra en recorrido urbano, con el fin de evidenciar la gestión realizada por la profesional social de obra, referente al cumplimiento de vinculación de personal, donde la interventoria verifico la vinculación de 17 trabajadores que forman parte del personal MONC residentes de la localidad ciudad Bolívar.
2/09/2023 Informe N°7	Recorrido urbano en el salón comunal del barrio el Mirador, con el fin de verificar el desarrollo del taller de cultura ciudadana N°3, dando cumplimiento a los lineamientos requeridos en el Plan de Gestión Social.	Interventoría verifico el desarrollo del taller de cultura ciudadana No. 3, donde se realizó limpieza y pintura de llantas para utilizarlas como matera esta actividad quedo registrada en acta con registro fotográfico y lista de asistencia.
8/09/2023 Informe N°7	Recorrido urbano sobre la calle 71c bis, con el fin de evidenciar el cumplimiento de la actividad de humectación de la vía autorizada para el tránsito de volquetas, para disminuir el	Interventoría realizo acompañamiento a la profesional social de contratista de obra en recorrido urbano, con el fin de evidenciar la gestión realizada por la profesional social de obra, referente al cumplimiento de las actividades

17202

FECHA DE REPORTE	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
	levantamiento de material particulado que afecte a las viviendas cercanas.	contractuales tales como humectación de la vía autorizada para el tránsito de volquetas. Según la verificación de la interventoria esta humectación se está realizando cada 2 horas para minimizar el levantamiento de material particulado que puede generar alteraciones de salud en la comunidad aledaña a esta zona.
15/09/2023 Informe N°7	Recorrido urbano sobre la ladera (Cra. 27 no. 71G bis), con el fin de evidenciar el avance de la construcción del señor Jesús Lozano y el cumplimiento de los parámetros de construcción que no afecten las dimensiones de ejecución de obra del contratista.	Interventoría realizo recorrido urbano con el fin de evidenciar la gestión realizada por la profesional social de obra, referente al cumplimiento de las actividades contractuales tales como verificación de la construcción del muro levantado por el señor Jesús Adolfo Lozano y la delimitación con la ejecución de obra.
20/09/2023 Informe N°8	Recorrido urbano que consistió en realizar visita al predio ubicado en la dirección calle 71G sur# 27ª-16, con el fin de realizar el levantamiento del acta de vecindad N°187 de este predio a solicitud de la propietaria Blanca Ramos.	Interventoría realizo acompañamiento a la profesional social de contratista de obra en recorrido urbano, con el fin de realizar el levantamiento del acta de vecindad N°187, a petición de la propietaria del predio, este predio no tenia acta inicial ya que no se encontraba en el perimetro de influencia directa e indirecta del sector, sin embargo, se levantó acta y se realizó seguimiento para definir si las afectaciones son producto de la actividad de obra.
22/09/2023 Informe N°8	Recorrido urbano que consistió en realizar visita al predio con la profesional del contratista de obra en la vivienda ubicada en la cra 27 a #71Gsur, a petición del propietario, para evidenciar y realizar el levantamiento de apartamentos internos del predio, sin embargo, no se tiene acceso a los mismos.	Interventoría realizo acompañamiento a la profesional social de contratista de obra en recorrido urbano, con el fin de evidenciar la gestión realizada por la profesional social de obra, referente a la atención de la solicitud del propietario del predio ubicado en la dirección Cra 27ª #27G sur, perteneciente al señor Otoniel Ramirez, quien solicita levantar acta de apartamentos internos del predio que no fueron registrados con acta de vecindad de inicio, debido a que no se permitió el acceso a los mismos cuando se realizó esta actividad.
4/10/2023 Informe N°8	Recorrido urbano que consistió en realizar verificación de mantenimiento de puntos satélites de información y	Interventoría realizo acompañamiento a la profesional social de contratista de obra en recorrido urbano, con el fin de

FECHA DE REPORTE	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
	atención a la comunidad, referente al arreglo del cárcamo de la calle 71c bis sur, ya que fue averiada por paso de volquetas.	evidenciar la gestión realizada por parte de la profesional social de obra, referente a la atención de la comunidad, gestionando arreglo de la calle en mención como compromiso del contratista de obra y a su vez el mantenimiento de los 3 puntos satélites de información.
7/10/2023 Informe N°8	Recorrido urbano que consistió en realizar acompañamiento al desarrollo del taller de cultura ciudadana N°3 y verificar actualización de puntos satélite.	Interventoría realizo acompañamiento a la profesional social de contratista de obra en recorrido urbano, con el fin de evidenciar la gestión realizada por parte de la profesional social de obra, referente a la realización del taller de cultura ciudadana N°3, taller que contó con la participación de la comunidad y la JAC del barrio el Mirador.
18/10/2023 Informe N°9	Interventoría realiza acompañamiento a la profesional social de contratista para la entrega de volantes informativos de reunión de ajuste a los diseños y de inicio de actividad de pañete sobre muros.	Interventoría realizo acompañamiento a la profesional social de contratista de obra en recorrido urbano, donde se evidenció la entrega de un total de 50 volantes de invitación a la reunión de socialización de ajuste a los diseños y de inicio de actividad de pañete sobre los 19 predios adyacentes a la ladera.
23/10/2023 Informe N°9	La interventoría, el día 23 de octubre realizó acompañamiento social y técnico, para los predios en los cuales se evidenciaba filtraciones de agua y que posiblemente desembocaban de los mismos.	Interventoría realizo acompañamiento a la profesional social y al profesional técnico de contratista de obra en recorrido urbano, con el fin de realizar pruebas en 2 predios adyacentes a la ladera por posibles filtraciones, esta prueba consistió en verter mineral en el desagüe de cada vivienda para evidenciar si las filtraciones provenían de los predios o no, se realizó verificación de esta actividad el día 24/10/2023 y no se evidencio tinte del mineral por lo cual componente técnico realiza excavación para realizar un filtro que garantice el drenaje de la filtración.

FECHA DE REPORTE	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
3/11/2023 Informe N°9	Interventoría realiza acompañamiento a la profesional social de contratista de obra para verificar actualización de puntos satélites y cartelera informativa con volantes de invitación a taller de cultura cuidadana, se aclara que el acta no se encuentra firmada, debido al cambio de profesional social de interventoría para dicho periodo.	Interventoría realizo acompañamiento a la profesional social de contratista de obra en recorrido urbano, evidenciando que los 3 puntos satélites de información se encontraran actualizados con volantes de invitación a taller de cultura ciudadana y PMT, a su vez se verificó la actualización de cartelera informativa en punto PAC.
11/11/2023 Informe N°9	Interventoría realiza acompañamiento a la profesional social de contratista de obra para verificar actualización de puntos satélites y aplicación de encuesta de satisfacción aplicada 3 personas de la comunidad.	Interventoría verificó que la profesional social del contratista la aplicación de 3 encuestas de satisfacción a la comunidad, la actualización de puntos satélites de información con volante de PMT y reunión de ajuste a los diseños arquitectónicos, se reprogramo visita al predio de la señora Maria Fonseca por solicitud de la propietaria para el día 14/11/2023.
18/11/2023 Informe N°10	Interventoría realiza acompañamiento a la profesional social de contratista de obra para, el dia 18 de noviembre de 2023, con el fin de evidenciar actualización de puntos satélites de información con volantes de convocatoria a reunión de avance de obra y PMT.	Se verificó por parte de la interventoría la actualización de los 3 puntos satélites de información con volantes de convocatoria de reunión de socialización de avance de obra y PMT.
24/11/2023 Informe N°10	El día 24 de noviembre de 2023, interventoría efectuó recorrido urbano con contratista de obra profesional social y SST, con el fin verificar los puntos satélites, aplicar encuestas de satisfacción a la comunidad y realizar la entrega de tapabocas a la comunidad cercana a la intervención.	Interventoría realizó la verificación referente al acompañamiento con el área SST, con el fin de entregar tapabocas a los residentes de las viviendas aledañas a la ladera por el material particulado generado por labores de obra, a su vez verifico la aplicación de 3 encuestas de satisfacción con la comunidad y la información y el estado de los puntos satélite.
30/11/2023 Informe N°10	El dia 30 de noviembre de 2023, interventoría realizo acompañamiento al recorrido urbano, con el fin de verificar los puntos satélites de información, aplicar las encuestas de satisfacción a la comunidad y resolver inquietudes de la comunidad.	Se realizó la verificación por parte de la interventoría referente a la actualización de puntos satélites de información que se encuentran con la convocatoria al taller de cultura ciudadana, la aplicación de 3 encuestas de satisfacción a la comunidad finamente se finaliza actividad sin recibir inquietudes por parte de la comunidad.

FECHA DE REPORTE	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
6/12/2023 Informe N°11	El día 06 de diciembre de 2023, se realizó recorrido urbano entre interventoría y obra, con el fin de evidenciar estado de puntos satélites de información con volantes de PMT, aplicación de tres (3) encuestas de satisfacción y atención a la comunidad.	En este recorrido urbano interventoría verificó los 3 puntos satélites de información con volantes de PMT, contratista de obra realizó la aplicación de tres (3) encuestas de satisfacción a la comunidad y atendió la solicitud de la señora Nelsy Macias quien solicito que en la actividad de pañete no se salpicaran sus ventanas, solicitud atendida por el contratista y verificada por interventoría.
15/12/2023 Informe N°11	En recorrido urbano entre interventoría y contratista de obra se verifico la aplicación de las tres (3) encuestas de satisfacción y la actualización de los puntos satélites con volantes de información de PMT.	Interventoría evidencio que los puntos satélites se encontraban actualizados y en buenas y verifico que la profesional de contratista de obra aplicara las tres (3) encuestas de satisfacción a la comunidad.
21 y 22/12/2023 Informe N°11	interventoría junto con contratista de obra verifico en recorrido urbano puntos satélites, PAC y aplicación de las encuestas de satisfacción.	La interventoría verifico que el contratista de obra aplico tres (3) encuestas de satisfacción a la comunidad y que los tres (3) puntos satélites continúan con la información de PMT.
28/12/2023 Informe N°11	Interventoría junto a contratista de obra verificó en recorrido urbano el seguimiento al predio perteneciente a la Sra. María Fonseca, contratista de obra aplico la encuesta de satisfacción a la comunidad y se verificaron los puntos satélites.	La interventoría realizo acompañamiento a contratista de obra en la visita al predio ubicado en la carrera 27ª #71f-54 sur, perteneciente a la Sra. Maria Fonseca, en donde se evidencia que no se han presentado más vibraciones y que las fisuras se mantienen en longitud y engrosamiento, contratista aplica la encuesta de satisfacción a tres (3) residentes de la localidad y se verifican los puntos satélites evidenciándose en buen estado y actualizados.
4/01/2024 Informe N°12	Interventoria en recorrido urbano con contratista de obra, evidenció 2 puntos satélites sin actualizar y en regular estado de limpieza por lo cual para próximo recorrido por parte del consorcio se actualizará y realizará mantenimiento a estos puntos y se verifico aplicación de encuestas de satisfacción a la comunidad.	La interventoria realizado verificación y acompañamiento a contratista de obra en la aplicación de las tres (3) encuestas de satisfacción aplicadas a la comunidad, y se evalúa la percepción de los habitantes siendo esta optimista frente a los resultados del proyecto en ejecución, tales como incremento del turismo y el comercio.

1220

FECHA DE REPORTE	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
11/01/2024 Informe N°12	Interventoria realiza acompañamiento a profesional social de contratista de obra con el fin de verificar los 3 puntos satélite y la aplicación de las tres (3) encuestas de satisfacción a la comunidad del sector.	Interventoria realizo acompañamiento a la profesional social de contratista de obra en recorrido urbano, donde se evidencio que se encontraba pendiente la actualización del volante de PMT por lo cual la profesional social de obra se comprometió a actualizar la misma el 13/01/2024, se verifico la aplicación por parte del contratista de obra de las tres (3) encuestas de satisfacción donde la comunidad manifestó una expectativa alta referente por el cambio que generara la obra en todo el sector.
18/01/2024 Informe N°12	Recorrido urbano entre obra e interventoria, donde se verifico aplicación de las tres (3) encuestas de satisfacción a la comunidad, la actualización de los tres (3) puntos satélites de información y el estado de la valla informativa y el pendón.	Interventoria junto con el contratista de obra verifico la aplicación de las tres (3) encuestas de satisfacción, en esta oportunidad a vendedores informales, quienes manifestaron tener una gran expectativa grande, a su vez se evidencio la actualización del PMT aprobado por secretaria de la movilidad y la instalación del volante informativo de taller de cultura ciudadana N°7 en los tres (3) puntos satélites de información, la valla informativa se encontró en buen estado y el pendón del punto PAC.
23/01/2024 Informe N°12	Interventoria y profesional social de contratista de obra realizaron recorrido urbano con el fin de verificar estado de los puntos satélites de información y aplicación de encuesta de satisfacción.	Para el recorrido reportado, la interventoria evidencia y verifica que se realiza el mantenimiento de los tres (3) puntos satélites de información, se realizó limpieza y actualización de nuevos volantes, a su vez se evidencia la aplicación de las encuestas de satisfacción, (aplicadas a locales de comercio) y la percepción de beneficio para la comunidad.
31/01/2024 Informe N°12	En este recorrido interventoria verificó la aplicación de las tres (3) encuestas de satisfacción a la comunidad y realizó acompañamiento para la divulgación de volantes de invitación a taller de cultura ciudadana N°8.	Interventoria realizó el acompañamiento a la divulgación de (40) volantes de invitación a taller de cultura ciudadana N°8, la actualización de los tres (3) puntos satélites de información y verifico la aplicación de las tres (3) encuestas de satisfacción a la comunidad, donde se evidencio un gran interés por crear nuevos emprendimientos que beneficien la economía del sector.

FECHA DE REPORTE	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
6/02/2024 Informe N°13	En recorrido urbano con la profesional de contratista de obra, interventoría verificó la aplicación de las tres (3) encuestas de satisfacción a la comunidad y la actualización de puntos satélites de información.	La interventoría realizó el acompañamiento para la aplicación de las encuestas de satisfacción y para la actualización de los (PSI).
15/02/2024 Informe N°13	En recorrido urbano entre obra e interventoría se verificó la aplicación de las tres (3) encuestas de satisfacción a la comunidad y a su vez se evidenció el mantenimiento de punto satélite N°3.	La interventoría realizó el acompañamiento para la aplicación de las encuestas de satisfacción y la verificación de la actualización del punto satélite de información N°3, donde el contratista de obra reemplazo el volante anteriormente instalado, ya que se encontraba en malas condiciones debido a la lluvia.
20/02/2024 Informe N°13	En recorrido urbano entre obra e interventoría se verificó la aplicación de las tres (3) encuestas de satisfacción y actualización de los puntos satélite.	La interventoría realizó el acompañamiento para la aplicación de las encuestas a la comunidad, evidenciando que se encuentran a la expectativa de la entrega final de la obra y se verifica que la profesional social del contratista retiro los volantes del PMT.
28/02/2024 Informe N°13	En recorrido urbano entre obra e interventoría se verificó la aplicación de las tres (3) encuestas de satisfacción y actualización de PSI, con volante de cierre de actas de vecindad.	La interventoría realizó el acompañamiento para la aplicación de las tres (3) encuestas de satisfacción y actualización de los tres (3) puntos satélites de información, donde contratista de obra instalo volante de acta de vecindad de cierre.

Fuente Mapo interventoria SAS, 2024.

A continuación, se presenta el registro fotográfico de los recorridos urbanos realizados durante la ejecución de obra.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE RECORRIDOS URBANOS

RECORRIDO URBANO 14/03/2023



RECORRIDO URBANO 05/04/2023



RECORRIDO URBANO 18/04/2023



RECORRIDO URBANO 25/04/2023



RECORRIDO URBANO 10/05/2023



RECORRIDO URBANO 06/06/2023



REGISTRO FOTOGRÁFICO DE RECORRIDOS URBANOS

RECORRIDO URBANO 13/06/2023



RECORRIDO URBANO 27/06/2023



RECORRIDO URBANO 06/07/2023



RECORRIDO URBANO 14/07/2023



RECORRIDO URBANO 28/07/2023



RECORRIDO URBANO 04/08/2023



REGISTRO FOTOGRÁFICO DE RECORRIDOS URBANOS

RECORRIDO URBANO 10/08/2023



RECORRIDO URBANO 25/08/2023



RECORRIDO URBANO 20/09/2023



RECORRIDO URBANO 22/09/2023



RECORRIDO URBANO 04/10/2023



RECORRIDO URBANO 07/10/2023



REGISTRO FOTOGRÁFICO DE RECORRIDOS URBANOS

RECORRIDO URBANO 18/10/2023



RECORRIDO URBANO 11 /11/2023



RECORRIDO URBANO 18/11/2023



RECORRIDO URBANO 30/11/2023



RECORRIDO URBANO 21/12/2023



RECORRIDO URBANO 28/12/2023



RECORRIDO URBANO 04/01/2024



RECORRIDO URBANO 18/01/2024



MAPO sas INGENIERIA

BOGOTÁ | INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO - IDIGER

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE RECORRIDOS URBANOS	
RECORRIDO URBANO 23/01/2024	RECORRIDO URBANO 31/01/2024
	

Tabla 30. Indicador recorridos urbanos.

INDICADOR	META	TIEMPO DE EJECUCIÓN	TOTAL, RECORRIDOS	CUMPLIMIENTO DEL ÍTEM
Recorridos urbanos	Realizar 4 recorridos urbanos por mes durante la ejecución del contrato.	Del 14/03/2023 al 28/02/2024	51	100%

Encuestas de satisfacción con la comunidad

El contratista de obra entrego como producto durante los recorridos urbanos 57 encuestas de satisfacción, esta encuesta consistió en 4 preguntas, y previo a su aplicación fue revisada por la interventoría y aprobada por el apoyo a la supervisión social IDIGER el dia 23 de octubre de 2023, donde se determinó que se aplicarian 3 encuestas por recorrido urbano, a continuación, se presenta la información de la aplicación y los resultados de la encuesta, esta actividad se desarrolló con el fin de conocer la percepción de la comunidad respecto al proyecto dentro del área de influencia directa.

Tabla 31. Consolidado Encuestas Satisfacción.

FECHA DE APLICACIÓN ENCUESTA	PERSONAS ENCUESTADAS
26/10/2023	Wilson Arrieta, Sharon Parra, Blanca Ramos.
4/11/2023	Sandra Serrato, Luis Torres, Yulisa Palacios.
9/11/2023	José Gutiérrez, Diana Capera, Heidy Gaviria.
18/11/2023	Maria Lucinda Galindo, Luz Marina Monroy, Yeidy Nuñez
24/11/2023	Flor Mery Jaramillo, Maria Arcadia Bravo, Jesús Lozano.
30/11/2023	Jorge Cerón, Sandra Caicedo, Eudilia Monsalve.
6/12/2023	Adelino Lozano, Yanci Tique, María Bravo.
15/12/2023	Elvira Torres, Luz Monroy, Rosa Camargo.

FECHA DE APLICACIÓN ENCUESTA	PERSONAS ENCUESTADAS
21/12/2023	Carlina Tique, Rosa Rodríguez, José Fuentes.
28/12/2023	Juan Lozano, María Fonseca, Blanca Cortes.
4/01/2024	Jesús Macadam, Luis Fuentes, Jesús Antonio Correa.
11/01/2024	Ninosca Colina, Manuel Antonio Velázquez, Luz Stella Ortiz.
18/01/2024	Ana García, Luis Torres, Jesús Morales.
23/01/ 2024	Nelson Romero Neira, María Del Carmen Potosí, Saul Sánchez.
31/01/2024	Eli Martínez, Daniela Guisao, Eliana Rubiano.
6/02/2024	Manuel Simón Diaz, Cecilia Diaz, Doris Quimbayo.
15/02/2024	German Beltrán, Yolanda Vanegas, Rosa Helena Prieto.
20/02/2024	José Mauricio Velandia, Andrea Ochoa, Jesús Rodríguez.
28/02/2024	Gabriel Rodríguez, Wilmer Perilla, Lie Moreno.
Total: 57 Encuestas	

Fuente consorcio VAPA, 2024.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACOMPAÑAMIENTO ENCUESTAS SATISFACCION



Los resultados de la aplicación de la encuesta arrojaron una percepción positiva por parte de la comunidad ya que manifestó que el desarrollo de la obra incrementaría

el turismo en el sector, lo que a su vez aumentaría las oportunidades de empleo en la zona, adicionalmente se evidencio que la comunidad percibió una atención oportuna, clara y cordial frente a los requerimientos, dudas, PQRS y demás interacciones que tuvo con el contratista de obra, también manifestaron que la población vinculada al proyecto durante su desarrollo genero una disminución en la tasa de desempleo de la zona, finalmente se obtuvo una percepción positiva de los habitantes del sector frente a la señalización de la obra, ya que se contó con personal en las calles y señalización por donde transitaban las volquetas. ***Ver Anexo 4.1.H Encuestas de satisfacción con la comunidad y consolidado***

6.3 REPORTE ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PUNTOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DE RIESGOS: (ESTRATEGIA DE DIALOGO CIUDADANO).

Este item no se encuentra desarrollado con este nombre dentro del Plan de Gestión Social, sin embargo, se entiende que hace referencia a la estrategia de Dialogo Ciudadano, donde se reporta la siguiente información.

Programa de atención a la comunidad

En este programa el contratista de obra realizo todas las actividades o acciones que cumplieron con la satisfacción en la atención a los requerimientos de la comunidad, dentro de las cuales se describen las siguientes actividades que la interventoría del área Social verifico, aprobó y acompaño según lo requerido:

Recepción y Atención de las PQRS

El profesional social designado por el *Consorcio VAPA*, dio respuesta de acuerdo al Protocolo de Atención y servicio al Ciudadano según ley 1437 y 1755, durante el desarrollo del proyecto, donde recibió, atendió y dio cierre a un total de 8 PQRS, ***ver Anexo 4.1.I Formatos de PQRS y consolidado.***

En la siguiente tabla se relaciona cada una de las PQRS donde se describe el motivo, fecha de recepción y fecha de cierre:

PQRS No.1 El día 8 de mayo del 2023 el contratista de obra recepcionó petición por parte de la señora Sandra Villegas vocera de la comunidad sobre el desacuerdo del paso de la maquinaria pesada por la calle 71 f bis sur, el contratista registró en formato la PQRS y levantó acta de compromiso, posteriormente el día 15 de mayo del 2023, dio respuesta a la solicitud, mediante el formato de PQRS de registro y entrega de carta, en esta carta dio respuesta a la inquietud, la Sra. Sandra Villegas manifestó conformidad con la respuesta por lo cual el contratista dio cierre.

PQRS No.2 El contratista de obra recepcionó el día 12 de mayo del 2023, la PQRS N°2 por parte del vicepresidente de la Defensa Civil del Barrio El Mirador, donde manifiesto que el predio ubicado en la Cra 27 No. 17G bis 15 sur, pertenece a la defensa civil por lo cual solo el señor Edwin Enrique Téllez en calidad de presidente de la JAC o la señora Yeidy Mireya Núñez en calidad de vicepresidente son autorizados para la firma de documentos relacionados con este predio. Contratista de obra diligencio el formato de radicación de PQRS y levanto acta de compromiso, el día 17/05/23 contratista emitió respuesta a la petición y dio cierre de la misma, mediante formato de PQRS y entrega de carta de respuesta, a lo cual la Sra. Yeidy Mireya Nuñez manifestó conformidad con la respuesta.

PQRS No.3 El día 31 de octubre de 2023 el contratista de obra recepcionó PQRS No.3 presentada por la Sra. Doris Quimbayo, propietaria del predio ubicado en la calle 71g sur #27- 29, quien manifiesta su inconformidad por el levantamiento del muro vecino que antepone a su fachada, debido a que al inicio de obra este no se encontraba y su predio se encontraba de cara a la ladera, por lo cual se encontraba pendiente de pañetar y pintar, es así que solicita al contratista le dé cumplimiento a esta actividad en su muro.
Por lo tanto, el día 28 de febrero de 2024 el contratista de obra dio cumplimiento al compromiso, pañetando y pintando la fachada, y realizo el cierre de la PQRS.

PQRS No.4 El día 23 de noviembre de 2023, el contratista de obra recepcionó PQRS N°4, por la señora Nelly Melo, quien expuso fisuras en sus ventanas a causa de las vibraciones por los trabajos de obra, el área técnica y social del contratista, realizaron visita y toma de registros fotográficos para su verificación y el levantamiento de la PQRS, para compararla con el registro inicial del levantamiento del acta de vecindad evidenciando que los vidrios en su momento se encontraban en buen estado, motivo por el cual el contratista de obra procede a realizar las respectivas reparaciones, soportando por medio de acta de compromiso la gestión y dando cierre a la PQRS el día 24 de febrero de 2024.

PQRS No.5 El día 21 de diciembre de 2023, el contratista de obra recepcionó PQRS N°5, por el señor José Fuentes, debido a que por el paso de maquinaria se dañó un clave que le prestaba el servicio de internet, se realiza visita por parte del área social del contratista y de interventoria, dejando el respectivo registro fotográfico y levantamiento de acta de compromiso, donde el contratista informo que realizara el pago a la entidad prestadora del servicio de internet para restablecer el servicio, y se solicitó al propietario comunicarse con la entidad prestadora del servicio de internet para su arreglo. El día 28 de diciembre del 2023, el señor José Fuentes solicita el reintegro del valor pagado a la entidad prestadora del servicio ya que el arreglo fue realizado el día lunes festivo 25 de diciembre del 2023. finalmente, por parte del contratista, se realizó el reintegro del dinero al señor José Fuentes y se dio cierre a PQRS N°5.

PQRS No.6 El día 13 de enero de 2024, el contratista de obra recepcionó la PQRS N°6 presentada por el señor Javier Penagos, el cual presenta un Derecho de petición, dirigido al consorcio VAPA donde expresa inconformidad por el paso de maquinaria pesada por la vía de la calle 71f bis sur, y a su vez exige respuesta a varias preguntas las cuales el contratista de obra atiende por medio de un comunicado el día 24 de enero de 2024, en cumplimiento a los plazos contractuales de la ley 1755 del 2015, es así que dio cierre a la PQRS No.6.

PQRS No.7 El día 30 de enero de 2024, el contratista recibió la PQRS N°7, instaurada por la señora Jackeline Cristancho, quien solicita realizar una visita a su predio ubicado en la calle 71c bis #27-25, por motivo de presencia de una fisura en el muro de su sala del primer piso, por lo cual el profesional social y técnico del contratista de obra, efectuaron la visita donde se evidencio que en el acta de vecindad de inicio no se permitió el ingreso al primer piso ya que ese momento se encontraba ocupado por inquilinos, por lo cual no existe registro fotográfico del mismo, es así que no se registra evidencia inicial de la posible afectación, sin embargo el componente técnico explico a la propietaria que el muro evaluado se encuentra construido en material súper Board y esta fisura puede ocurrir por retracción y temperatura, además esta fisura puede deberse también al proceso constructivo y el material utilizado inicialmente, es así que la propietaria del predio manifiesta que efectivamente está construido en el material antes nombrado. Una vez culminada la visita se concluyó que los trabajos de obra no afectaron la estructura, y el contratista cerro la PQRS con la firma de la propietaria el mismo día.

PQRS No.8 El día 09 de febrero de 2024, el contratista de obra recepcionó la PQRS N°8 por el señor Jaime Alberto Mora, Quien manifiesta inconformidad por afectación del andén ubicado en frente de su predio ubicado en la calle 71Gsur #27-23, este daño fue ocasionado por el paso de maquinaria de obra, por lo tanto, el contratista de obra se comprometió a efectuar el arreglo, el cual fue efectuado el día 29 de febrero de 2024, por lo cual le dio cierre a esta PQRS.

Punto de atención al ciudadano

El Contratista de obra conto con un punto de atención a la comunidad durante todas las etapas de la obra, con el fin de generar un mejor canal de comunicación entre la comunidad y el Contratista, socializar y difundir su operación y prestar mérito a situaciones verbales presentadas dentro del área de influencia del proyecto, este punto se ubicó en la Calle 71I Bis #27-83 y su horario de atención fue de lunes a viernes de 8:00 am -12:00 pm y de 1:00 pm – 4:00 pm.

El punto de atención a la comunidad estuvo equipado según con las indicaciones de la entidad contratante IDIGER y la interventoría realizo el seguimiento mensual del cumplimiento de la dotación, el cual fue plasmado en los informes mensuales y semanales.

La interventoría verifico que el punto PAC, no se utilizó para acopio de materiales de obra ni para otra actividad diferente a la de atención y reunión con la comunidad.



Puntos satélites de información:

La residente Social de obra, conto con tres (3) puntos satélites de información (Salón Comunal barrió Mirador ubicado en la Calle 71m No. 27-82 sur, depósito de papa ubicado en la Carrera 27b No. 71G-50 y la panadería ubicada en la Carrera 27b No. 71c-19 sur)

Los puntos satélites de información se ubicaron en la zona de influencia, para difundir por medio de volantes o carteleras la información del proyecto a la comunidad de la localidad beneficiaria, dentro de los volantes difundidos durante el desarrollo del proyecto la interventoría en la ejecución del contrato tuvo en cuenta los siguientes volantes:

- Volantes de invitación a reuniones de socialización (inicio, Ajuste a los diseños arquitectónicos, avance y finalización).
- Volantes de levantamiento de actas de vecindad.
- Volantes de divulgación de inicio y finalización de actividades de obra.

- Volantes de convocatoria para la generación de empleo.
- Volantes de aprobación de PMT.
- Volantes de convocatoria a talleres de cultura ciudadana.
- Volante de prohibido arrojar basuras.

La interventoria verifico mensualmente, que el afiche se encontrara en buen estado y debidamente instalado, de igual manera, que los volantes fueran visibles y comprensibles para la comunidad. Además, que estos puntos fueran actualizados cada vez que se presentaron actividades extraordinarias en el transcurso del desarrollo de la obra y que pudieran afectar la cotidianidad de la comunidad, o en caso de requerirse nueva información de alguna actividad social.

REGISTRO FOTOGRÁFICO PUNTOS SATÉLITES DE INFORMACIÓN	
CALLE 71M #27-82 SUR (SALÓN COMUNAL)	**DEPÓSITO DE PAPA UBICADO EN CRA 27B #71G 50**
Instalación de volante de cierre de convocatoria para la generación de empleo 28/07/2023	Instalación de volante de cierre de convocatoria para la generación de empleo 28/07/2023
	
Instalación de volante de prohibido arrojar basuras 11/08/2023	Instalación de volante de prohibido arrojar basuras 11/08/2023
	
Instalación de volante de tránsito de volquetas 25/08/2023	Instalación de volante de tránsito de volquetas 25/08/2023



Instalación de volante de PMT 11/11/2023



Instalación de volante de invitación a taller de cultura ciudadana 04/10/2023



Instalación de volante de levantamiento de actas de vecindad 28/02/2024



Instalación de volante de levantamiento de actas de vecindad 28/02/2024





PANADERÍA UBICADA EN LA CRA 27B #71C 19 SUR

Instalación de volante de cierre de convocatoria para la generación de empleo 28/07/2023



Instalación de volante de tránsito de volquetas 25/08/2023



Instalación de volante de invitación a taller de cultura ciudadana 11/11/2023



instalación de volante de levantamiento de actas de vecindad 28/02/2024



Programa de información y divulgación

El contratista Social del contratista de obra, desarrollo las siguientes acciones encaminadas al cumplimiento del programa de información, divulgación y sensibilización, permitiendo la implementación de las estrategias comunicativas, dirigidas a los propietarios, comunidades y entes territoriales, e interventoria *MAPO INGENIERIA S.A.S* y el *INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO IDIGER*, eventos extraordinarios, las cuales se han comprendido en las actividades correspondientes a la construcción de la línea base del proyecto, realización de reuniones y la entrega de volantes y boletines en físico, via correo electrónico o por WhatsApp, durante las acciones que se desarrollaron en el proyecto se pudo evidenciar por parte de la interventoría, piezas de divulgación/sensibilización como la valla informativa fija, el pendón y los volantes informativos y/o de convocatorias, a continuación se describirán estas piezas y se presentara el registro fotográfico correspondiente.

Valla Fija Informativa

Esta pieza comunicativa contó con la aprobación por parte del departamento de comunicaciones de la entidad IDIGER emitida el PQR, una vez aproada contratista de obra la instaló según lineamientos institucionales de la entidad el mismo día la valla.

La Interventoría del Área Social, verifico la instalación de la valla informativa fija para el proyecto, con las medidas de 1.50 x 3.0 metros, la cual se ubicó en un punto estratégico (Espacio Público) en la Calle 71h bis sur #27-54, en esta valla conto con información referente a número de contrato de obra, objeto del contrato, contratista de obra e interventoría que estarían durante la ejecución del contrato y su respectiva información de atención a la comunidad.

El día 13 de julio de 2023, se realizó solicitud al contratista de obra para el traslado de la valla informativa por lo cual el supervisor de transmicable, Oscar Rozo, realizo una visita para verificar la zona donde se realizaría el traslado de la valla, la cual fue ubicada en la zona alta sentido izquierdo oriental de la estación del paraíso, en esta visita el contratista de obra realizo un recorrido con el acompañamiento del área técnica y social, y plasmo un acta donde se aceptó el traslado de la valla por parte de la supervisión técnica de transmicable.

Durante el desarrollo delo proyecto la interventoria, verifico que el contratista de obra realizo el respectivo mantenimiento a la valla mes a mes y presento el registro fotográfico dentro de los informes mensuales.

A continuación, se evidencia registro fotográfico de su instalación y posteriores mantenimientos:

VALLA INFORMATIVA CONTRATO FONDIGER-002-2023	
INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA	
	





MANTENIMIENTO DE LA VALLA DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

14/04/23



14/04/23



09/05/23



09/05/23



09/06/23



09/06/23



13/07/23 solicitud traslado de valla



13/07/23 solicitud traslado de valla



13/09/23



13/09/23



14/10/23	14/10/23
	
18/10/23	18/10/23
	
20/11/23	20/11/23
	



Pendón

El pendón tiene como objetivo informar a la comunidad lo referente al contrato, horarios de atención y canales de atención virtual, el pendón contó con la aprobación por parte de la entidad IDIGER el día 10 de abril de 2023, por lo cual procedió a realizar su instalación en el punto PAC.

La interventoría verifico en el transcurso del desarrollo del proyecto que el pendón se mantuviera ubicado en el punto de atención a la comunidad (PAC) y verifico las condiciones del mismo.

A continuación, se evidencia registro fotográfico de la instalación del pendón:

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE PENDÓN EN PUNTO (PAC)	
	

Ver Anexo 4.1.J Piezas preliminares aprobadas (valla informativa, pendón, cartelera informativa, puntos satélites de información y buzón de sugerencias)

Volantes de información

Estos se utilizaron con el fin de informar sobre temas relacionados con el Proyecto, estas piezas se distribuyeron predio a predio que se encontraba dentro del polígono de influencia directa en el proyecto y vías utilizadas en el PMT; de igual manera en el sector residencial y sector comercial, así como organizaciones sociales, gremiales, establecimientos educativos e institucionales, entidades públicas, juntas de acción comunal (JAC), entre otras presentes del área de influencia directa de la obra, o lugares que el Contratista considero pertinente de acuerdo a la programación.

Los volantes de información fueron diseñados por el contratista de obra para posteriormente ser aprobados por la Interventoría, en cumplimiento con lo establecido por el IDIGER, estos volantes también fueron avalados por la supervisión social y por la Oficina Asesora de Comunicaciones del IDIGER, se verificaron que fueran para el apoyo de las actividades del desarrollo de las actividades del contrato.

A continuación, se realiza la descripción y se presenta el registro fotográfico de cada volante que se realizó y divulgo por el contratista de obra, al cual le realizo seguimiento la interventoría:

Volante de reunión de Inicio de Obra

Son piezas de divulgación que incluyen información sobre la fecha de inicio de la obra, duración de esta y recomendaciones a la comunidad, así como la ficha técnica, el número de la línea de atención a la ciudadanía, información general sobre el contratista de obra, interventoría y entidad contratante.

La entrega de este volante se remitió con tres (3) días de anticipación a la realización de la primera reunión de inicio de obra a escuela aledaña al punto de obra, alcaldía local, bomberos, Junta de Acción Comunal, etc.

Para la elaboración de este volante el contratista de obra tuvo en cuenta la imagen corporativa del IDIGER y la aprobación para su difusión por el área de comunicaciones del IDIGER, es así que el día 13/03/2023, el contratista de obra realizó la divulgación de (169) volantes de invitación a la reunión de socialización de inicio de obra, y el día 14/03/2023 10 volantes. ***ver Anexo 4.1.K Aprobación volante de reunión de inicio, divulgación y cartas a entidades.***



CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL TRAMO 1 DE ESPACIO PÚBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE LA LADERA 1 DE MITIGACIÓN DE RIESGO POR REMOCIÓN EN MASA EN EL PASEO ILLIMANI, UBICADO EN EL SECTOR DE MIRADOR EL PARAÍSO A, MIRADOR DEL PARAÍSO B Y EL MIRADOR 3, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, UPZ 67 "LUCERO"

SE INVITA A LA COMUNIDAD DEL SECTOR MIRADOR DEL PARAISO A PARTICIPAR EN LA SOCIALIZACIÓN DE INICIO DE OBRA DEL CONTRATO FONDIGER-002-2023, QUE CONSISTIRA EN REALIZAR UNA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL TRAMO 1 DE ESPACIO PUBLICO Y CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE LA LADERA 1 DE MITIGACIÓN DE RIESGO POR REMOCIÓN EN MASA EN EL PASEO ILLIMANI, UBICADO EN EL SECTOR DE MIRADOR EL PARAÍSO A, MIRADOR DEL PARAÍSO B Y EL MIRADOR 3, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, UPZ 67 "LUCERO

DIA : SÁBADO 15 DE ABRIL DE 2023
HORA: 02:30 PM
LUGAR : SALÓN COMUNAL EL MIRADOR (Calle 71a sur #27-81)

NÚMERO DE CONTRATO: FONDIGER 002-2023
CONTRATISTA: CONSORCIO YAPA
INTERVENTORIA : MAPO INGENIERÍA S.A.S

DATOS DE CONTACTO:
PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNÍQUESE
ATENCIONALCIUDADANOCONTRATO002@GMAIL.COM
PUNTO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD:
Calle 71F Bis sur #28A-36

IDIGER | BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE DIVULGACIÓN DE VOLANTE DE INVITACIÓN A REUNION DE SOCIALIZACION DE INICIO DE OBRA 13/04/2023



Volante para levantamiento de actas de vecindad

La interventoria evidencio y verifico el acompañamiento a las actividades técnicas como el levantamiento de las actas de vecindad, desde el área social, esta actividad se desarrolló antes de iniciar las actividades técnicas, donde el contratista de obra hizo entrega de un volante informativo a los propietarios y/o responsables de los predios identificados previamente por el área técnica, donde se determinó el alcance del proyecto, estos volantes contaron con la información relacionada con la fecha de apertura y cierre de dicho levantamiento y las generalidades de dicha actividad.

Contratista de obra conto con la aprobación de volantes de levantamiento de actas de vecindad por parte de la profesional social del IDIGER y procedió a realizar la divulgación el día 14 de marzo de 2023.



"CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL TRAMO 1 DE ESPACIO PÚBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE LA LADERA 1 DE MITIGACIÓN DEL RIESGO POR REMOCIÓN EN MASA EN EL PASEO ILLIMANI, UBICADO EN EL SECTOR DE MIRADOR DEL PARAISO A, MIRADOR DEL PARAISO B Y EL MIRADOR 3, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, UPZ 67 "LUCERO"

Al iniciar las actividades constructivas el **CONSORCIO YAPA**, realizara el levantamiento de **actas de vecindad** en los predios del área de influencia directa del proyecto entre Cra 27 desde la calle 71H hasta la diagonal 70J Bis, a partir del día 20 de Marzo de 2023 y durante una (1) semana aproximadamente. Esta actividad consiste en una evaluación externa e interna del estado de las viviendas, registrando de manera escrita, fotográfica y fílmica, las condiciones actuales de los predios antes del inicio de las obras y una vez finalizadas las mismas.

El acta de vecindad servirá al propietario como soporte técnico en caso que exista alguna afectación en los predios durante la ejecución de la obra, determinando la responsabilidad del contratista. Para adelantar se requiere la presencia de los propietarios, arrendatarios y/o encargados de los predios, así como la acompañamiento y autorización del ingreso al inmueble al momento de levantar el acta.

Esta actividad no tiene ningun costo, no requiere de la entrega de documentos del predio. En caso de no encontrar a una persona que los atienda y/o suministre la información necesaria, se realizará una **SEGUNDA VISITA**. Una vez cumplida la programación, y de no poder tener acceso, se programará una **ULTIMA VISITA** y de no ser atendidos se diligenciará unicamente el acta de vecindad de fachada del predio, con lo cual no habrá lugar a futuras reclamaciones.

La persona que requiera puede solicitar copia del acta de vecindad de su predio por cualquiera de los canales de atención a la ciudadanía, después de un mes de realizada la actividad.

Mayor información.
Profesional Social: Diana Camilo Cuervo
Teléfono: 3133572657
Correo: alcaldiaciudadana@gmail.com

Numero de contrato: FONDIGER 000- 2021
Contratista: Consorcio Yapa

Los días 14/03/2023, 26 y 28 de abril de 2023, el contratista de obra realizó la divulgación (217) volantes de levantamiento de actas de vecindad, de la siguiente manera:

Tabla 32. Consolidado fecha y entregas volante de levantamiento actas vecindad

FECHA DE ENTREGA	TIPO DE VOLANTE	NUMERO DE VISITA	TOTAL, ENTREGAS
Informe N°1 14/03/2023	Volante de levantamiento de actas de vecindad	1ra visita	191
Informe No. 2 13/04/2023 22/04/2023	Volante de levantamiento de actas de vecindad	2da visita	38
Informe No.2 15/04/2023 25/04/2023	Volante de levantamiento de actas de vecindad	3ra visita	32

REGISTRO FOTOGRÁFICO DIVULGACIÓN DE LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD 16/03/2023





26/04/2023





28/04/2023	
	

Ver Anexos:
-4.1. L Aprobación y divulgación de volantes de levantamientos de actas de vecindad de inicio (1,2,3 visitas)
-4.1.M Registro de entrega de copias de actas de vecindad de inicio.

Volante de Acta de fachada para actividad de pañete y pintura de predios adyacentes a la obra

El apoyo a la supervisión social del contrato IDIGER, solicito al contratista de obra este volante de información para las actividades de levantamiento de actas de fachada de los 19 predios colindantes a la ladera, con el fin de contar con un registro adicional a las actas de vecindad de inicio, ya que posteriormente el contratista de obra efectuaría la actividad de pintura y pañete impermeabilizante sobre las culatas de los muros de las viviendas, por lo cual el día 27 de abril de 2023, el contratista de obra envió el volante a interventoría para su verificación y aprobación, una vez la interventoría lo verifico dio su aprobación para su divulgación; es así que el contratista de obra levanto el registro satisfactoriamente y entrego las copias el día 4/09/2023. ***Anexo 4.1.N Aprobación y divulgación de volante de actas de fachas para pintura y pañete, y entrega de copias.***



"CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL TRAMO 1 DE ESPACIO PÚBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE LA LADERA 1 DE MITIGACIÓN DEL RIESGO POR REMOCIÓN EN MASA EN EL PASEO ILLIMANI, UBICADO EN EL SECTOR DE MIRADOR DEL PARAISO A, MIRADOR DEL PARAÍSO B Y EL MIRADOR 3, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, UPZ 67 "LUCERO"

Al iniciar las actividades constructivas el CONSORCIO VAPA, realizará el levantamiento de actas de vecindad de fachada a los predios del área de influencia directa del proyecto, que se encuentren ubicados sobre la ladera (lugar de ejecución del proyecto). Esta actividad consiste en una evaluación externa del estado de los inmuebles, registrando de manera escrita, fotográfica y técnica, las condiciones actuales de los predios antes del inicio de las obras y una vez finalizadas las mismas.

El acta de vecindad servirá al propietario como soporte técnico en caso que exista alguna afectación en los predios durante la ejecución de la obra, determinando la responsabilidad del contratista. Para adelantar se requiere la presencia de los propietarios, arrendatarios y/o encargados de los predios los días 27 de abril de 2023 y 02 de mayo de 2023, así como su acompañamiento y autorización para realizar la actividad anteriormente descrita.

Esta actividad no tiene ningún costo, ni requiere de la entrega de documentos del predio, por lo que en caso de no encontrar a una persona que nos atienda y/o suministre la información necesaria, se realizará una ULTIMA VISITA el día 03 de mayo de 2023. Una vez cumplida la programación, y de no poder tener contacto Y/O de no ser atendidos se levantará el acta de vecindad de fachada del predio; con la presencia de la presidenta de la J.A.C. del barrio el Mirador en calidad de veedora de la actividad, con lo cual no habrá lugar a futuras reclamaciones.

Actividades que se realizarán una vez se de inicio a la ejecución del proyecto:
Se realizará pañete impermeabilizado y pintura sobre pañete tipo Koraza, sobre los muros de fachadas colindantes o la ladera

Mayor información:
Profesional Social: Diana Castillo Guerra.
Teléfono: 3213652515
Correo: [redacted]

Número de contrato: FONDIGER 002-2023
Contratista: Consorcio VAPA

Volante de inicio de obra

Esta pieza de información incluye fecha de inicio de la obra, duración de esta y recomendaciones a la comunidad, así como la ficha técnica, el número de la línea de atención a la ciudadanía, información general sobre el contratista de obra, interventoría y entidad contratante.

Esta pieza comunicativa fue aprobada por el apoyo la profesional social de apoyo a la supervisión IDIGER y divulgada por el contratista de obra paralelamente con el volante de levantamiento de actas de vecindad el día 14 de marzo de 2023, con un total de 147 volantes entregados a la comunidad. ***Ver Anexo 4.1.Ñ Aprobación, volante y registros de divulgación de volante de inicio de obra.***



"CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL TRAMO 1 DE ESPACIO PÚBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE LA LADERA 1 DE MITIGACIÓN DEL RIESGO POR REMOCIÓN EN MASA EN EL PASEO ILLIMANI, UBICADO EN EL SECTOR DE MIRADOR DEL PARAISO A, MIRADOR DEL PARAÍSO B Y EL MIRADOR 3, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, UPZ 67 "LUCERO"

Se informa a la comunidad del barrio El Mirador- Illimani, que a partir del día 13 de Marzo y hasta el 17 de octubre de 2023, se realizarán actividades de obra del contrato FONDIGER-002-2023 por obras de mitigación y espacio público en el sector del Mirador, por lo cual se les recomienda:

- No se permite el ingreso de personal no autorizado a las zonas de la obra.
- No habrá desvíos vehiculares ni afectaciones a peatones o ciclistas.
- La entrada y salida de volquetes y maquinaria se realizará de acuerdo con el Plan de Manejo de Tráfico aprobado.
- Atienda a la señalización informativa y reglamentaria ubicada en la obra.
- Acate las recomendaciones del personal de obra.
- Circule por los senderos peatonales demarcados.
- Evite ingresar a la zona de trabajo o romper la malla o cintas de demarcación dispuestas para su protección.

Mayor información:
Profesional Social: Diana Castillo Guerra.
Teléfono: 3213652515
Correo: [redacted]

Número de contrato: FONDIGER 002- 2023
Contratista: Consorcio Vapa

ENTREGA DE VOLANTES DE INICIO DE OBRA 14/03/2023



Volante de reunión de ajuste a los diseños

Este volante se diseñó con el fin de convocar a la comunidad a participar de la socialización del ajuste a los diseños arquitectónicos del contrato, el contratista de obra remitió el volante previamente a la interventoría para su verificación y aprobación, una vez aprobado, el contratista de obra realizo la divulgación de 50 volantes de invitación a reunión de socialización de ajuste a los diseños arquitectónicos en total, el día 18 de octubre de 2023. ***Anexo 4.1.O Aprobación y registros de divulgación de volante de reunión de ajuste a los diseños arquitectónicos y cartas de invitación a entidades.***



ENTREGA DE VOLANTES DE REUNIÓN DE AJUSTE A LOS DISEÑOS 18/10/2023



Volante de reunión de avance

Este volante se utilizó para la convocatoria a la comunidad de la reunión de avance, el contratista de obra lo elaboro una vez cumplido con el 50% de obra ejecutada, y lo remitió a la interventoria para su aprobación el dia 14/11/2023 y este mismo día recibió la aprobación para su divulgación.

El contratista de obra divulgo 50 volantes de invitación a la reunión de socialización de avance de obra, el día 15 de noviembre de 2023. ***Ver Anexo 4.1.P Aprobación y registros de divulgación de volante de reunión de avance de obra y cartas de invitación a entidades.***



"CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL TRAMO 1 DE ESPACIO PÚBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE LA LADERA 1 DE MITIGACIÓN DE RIESGO POR REMOCIÓN EN MASA EN EL PASEO ILLIMANI, UBICADO EN EL SECTOR DE MIRADOR EL PARAÍSO A, MIRADOR DEL PARAÍSO B Y EL MIRADOR 3, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, UPZ 67 "LUCERO"

CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN DE AVANCE DEL CONTRATO FONDIGER 002 DE 2023

EL INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIOS CLIMÁTICOS TIENE EL GUSTO DE INVITAR A LA COMUNIDAD DEL SECTOR EL MIRADOR PARAISO, A PARTICIPAR EN LA SOCIALIZACIÓN DE AVANCE DE OBRA DEL CONTRATO FONDIGER-002-2023, QUE CONSISTIRA EN REALIZAR UNA PRESENTACIÓN DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DESDE CADA COMPONENTE (TÉCNICO, AMBIENTAL, SST Y SOCIAL) QUE INTERVIENE EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL TRAMO 1 DE ESPACIO PÚBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE LA LADERA 1 DE MITIGACIÓN DE RIESGO POR REMOCIÓN EN MASA EN EL PASEO ILLIMANI UBICADO EN EL SECTOR DE MIRADOR EL PARAÍSO A, MIRADOR DEL PARAÍSO B Y EL MIRADOR 3, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, UPZ 67 "LUCERO"

DÍA: SÁBADO 18 DE NOVIEMBRE DE 2023
HORA: 10:00 AM
LUGAR: SALÓN COMUNAL EL MIRADOR (Calle 77 Sur #37-67)

NÚMERO DE CONTRATO: FONDIGER-002-2023
CONTRATISTA: CONSORCIO YAPAL
INTERVENTORIA: MAPO INGENIERIA S.A.S

DATOS DE CONTACTO
PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNÍQUESE
ATENCIONALCIUDADANOCONTRATOS@GMAIL.COM
PUNTO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD
Calle 79 Sur Bis #37-10
3016143111

IDIGER BOGOTÁ

A continuación, se evidencia registro fotográfico de la actividad:

ENTREGA DE VOLANTES DE REUNIÓN DE AVANCE DE OBRA 15/11/2023	
	

Volante de información del Plan de Manejo del Tránsito (PMT)

Los volantes del Plan de Manejo de Tráfico (PMT), son piezas para informar sobre el manejo de tránsito, señalización provisional y desvíos que se realizarán antes y durante la ejecución de las obras, permitiendo que los usuarios tomen las precauciones respectivas. Las actividades de divulgación del PMT, señalización provisional, cierres y desvíos, las realizo el contratista de obra una vez obtuvo la aprobación por parte de Secretaría Distrital de Movilidad.

Durante el desarrollo del proyecto, el contratista de obra realizo la divulgación de tres (3) volantes con información de PMT, estos volantes fueron previamente aprobados por la interventoria, y posteriormente fueron divulgados de la siguiente manera:

Anexo 4.1.Q Aprobación de volante y registros de divulgación de volante de PMT

Tabla 33. COI aprobados

FECHA DE APROBACION	N° de COI	MEDIO DE DIVULGACIÓN
25/04/2023	COI N°10 del 09 de marzo de 2023	Puntos satélites de información
02/11/2023	COI N°42 del 19 de octubre de 2023	15 registros de entrega puerta a puerta por la calle 71G
10/01/2024	COI N°51 del 21 de diciembre del 2023	Puntos satélites de información

Fuente consorcio VAPA, 2024.

Divulgación de volante PMT		
Punto satélite N°1 Panaderia El buen pan	Punto satélite N°2 Deposito de papa	Punto satélite N°3 Salón comunal El Mirador
25/04/2023		
		

Volante de Generación de empleo

Contratista de obra realizo dos (2) volantes de convocatoria para la Generación de empleo el primer volante fue el de inicio, este volante fue enviado a interventoría por medio de correo electrónico para su verificación y aprobación el día 20/04/2023 y una vez revisado y subsanadas las observaciones por parte del contratista de obra se remitió el día 25/04/2023 la aprobación para su divulgación, el segundo volante de cierre de convocatoria para generación de empleo fue remitido a la interventoría el día 18/07/2023 y una vez subsanadas las observaciones al mismo se aprobó para su divulgación el día 25/07/2023.

La divulgación de estos volantes, la realizo el contratista de obra a través de los 3 puntos satélites de información, remitirse al informe final de obra ***ver Anexo 4.1.R Aprobación y volantes de generación de empleo,*** esta actividad se efectuó de la siguiente manera:

FECHA DE APROBACION	DEFINICION DE PIEZA COMUNICATIVA
25 de abril de 2023	Convocatoria de apertura para la generación de empleo

	
18 de julio de 2023	Cierre de convocatoria para la generación de empleo.
	

A continuación, se evidencia registro fotográfico:

Divulgación de volante Generación de empleo 25/04/2023		
Punto satélite N°1 Panadería El buen pan	Punto satélite N°2 Deposito de papa	Punto satélite N°3 Salón comunal El Mirador
		

Volante de inicio de pañete y pintura

El contratista de obra, realizo el volante de inicio de pañete y pintura y lo envió a la interventoría vía correo electrónico para su verificación y aprobación el día 18/10/2023, y este fue aprobado para la misma fecha, posterior a la aprobación el contratista de obra realizo la divulgación de los volantes el día 18 de octubre de 2023, a los predios adyacentes a la ladera, con el fin de informar sobre el inicio de los trabajos de pañete sobre los muros, ***ver Anexo 4.1.S Aprobación y registros de divulgación de volante de pintura y pañete.***



Este mismo día 18/10/2023, el contratista de obra levanto acta de entrega de la información de la actividad de pintura y pañete y diligencio el registro control entrega de loa información componente social, el cual se encuentra en el anexo ya antes mencionado, a continuación, se evidencia el registro fotográfico de la actividad:

ENTREGA DE VOLANTES DE INICIO DE ACTIVIDAD DE PAÑETE SOBRE MUROS 18/10/2023





Cartas de invitación personalizadas

Esta herramienta se utilizó por el contratista de obra cuando las personas a invitar eran representantes identificados de alguna entidad u organización tales como Juntas de Acción Comunal, instituciones educativas, instituciones religiosas y demás gremios que se encontraban dentro del polígono de intervención.

Cartas de invitación a comités de veeduría

Durante el desarrollo del proyecto, el contratista de obra junto con el acompañamiento de la profesional social de la interventoría, distribuyo las cartas de invitación a los comités de veeduría, de manera presencial a cada uno de los integrantes del comité veedor, ***ver Anexo 4.1.T Cartas de invitación a comité veedor y registros de entrega,*** a continuación, se relacional la información consolidada:

FECHA DE ENTREGA	TIPO DE VOLANTE	TOTAL, DE ENTREGAS	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Informe No 2 14/04/2023	Cartas de invitación a reunión de socialización	8 distribuir a principales entes de intervención en el proyecto	
Informe No 3 08/05/2023	Cartas de invitación a primer comité veedor	8 integrantes del comité veedor	

Informe No 4 09/06/2023	Cartas de invitación a segundo comité veedor	8 integrantes del comité veedor	
Informe No 5 11/07/2023	Cartas de invitación a tercer comité veedor	8 integrantes del comité veedor	
Informe No 6 14/08/2023	Cartas de invitación a cuarto comité veedor	8 integrantes del comité veedor	
Informe No 7 14/09/2023	Cartas de invitación a quinto comité veedor	13 integrantes del comité veedor	

Informe No 8 12/10/2023	Cartas de invitación a sexto comité veedor	*13* integrantes del comité veedor	
Informe No 9 08/11/2023	Cartas de invitación a séptimo comité veedor	*13* integrantes del comité veedor	
Informe No 11 11/12/2023	Cartas de invitación a octavo comité veedor	*12* integrantes del comité veedor	
Informe No 12 09/01/2024	Cartas de invitación a Noveno comité veedor	12 integrantes del comité veedor	
Informe No 13 10/02/2024	Cartas de invitación a Decimo comité veedor	12 integrantes del comité veedor	

Volante de invitación a taller de cultura ciudadana

Durante la ejecución del contrato, el contratista de obra divulgó mensualmente por medio de volantes informativos, la invitación a la comunidad para participar en los talleres de cultura ciudadana, estos volantes se enviaban por medio de correo electrónico a la interventoría para su verificación y aprobación y una vez estos se encontraban aprobados, el contratista de obra procedía a divulgarlos a la comunidad adyacente a la zona de intervención y diligenciar el formato de control de entrega de la información componente social, ***ver Anexo 4.1.U Aprobación y registros de entrega de volantes de talleres de cultura ciudadana,*** a continuación, se evidencia la respectiva divulgación:

TIPO DE VOLANTE	FECHA DE APROBACIÓN INTERVENTORIA	FECHA DE ENTREGA	TOTAL, DE ENTREGAS	REGISTRO OTOGRAFICO
Invitación a taller de cultura ciudadana N°1	20/06/2023	22/06/2023	30 volantes	
Invitación a taller de cultura ciudadana N°2	25/07/2023	27/07/2023	31 volantes	
Invitación a taller de cultura ciudadana N°3	30/08/2023	30/08/2023	13 volantes	

17242

Invitación a taller de cultura ciudadana N°4	2/10/2023	04/10/2023	12 volantes	
Invitación a taller de cultura ciudadana N°5	2/11/2023	02/11/2023	30 volantes	
Invitación a taller de cultura ciudadana N°6	29/11/2023	30/11/2023	50 volantes	
Invitación a taller de cultura ciudadana N°7	17/01/2023	17/01/2024	40 volantes	
Invitación a taller de cultura ciudadana N°8	31/01/2023	31/01/2024	40 volantes	

Volante de convocatoria a reunión extraordinaria propietarios ladera

El contratista de obra, elaboro la pieza comunicativa de información a la comunidad, donde se invitó a participar a la comunidad el día 18/02/2024, para abordar temas de interés común como el cuidado y apropiación del proyecto apertura de ventanas, colindantes a la obra y generalidades de la obra, el volante fue enviado a la interventoria el dia 12/02/2024 y fue verificado y aprobado por la interventoría el mismo día, por lo cual el contratista de obra procedió a realizar la divulgación de los volantes el día 13/02/2024, entregando un total de 18 volantes. ***ver anexo 4.1.V Aprobación y registros de entrega de volantes de reunión extraordinaria con propietarios de predios adyacentes a la ladera.***



REUNIÓN EXTRAORDINARIA

Contrato de Obra FONDIGER 002 de 2023

Contratista: Consorcio VAPA

Estamos cumpliendo con nuestro objetivo y queremos agradecer por tu paciencia.

En esta oportunidad, queremos invitarte a participar de la reunión extraordinaria, programada para el día sábado 18 de febrero de 2024 a las 2:00 pm, donde se socializará con los propietarios de los predios aledaños a la ejecución de obra, sobre temas de interés común como: el cuidado y apropiación del proyecto, apertura de ventanas y/o puertas colindantes a la obra, y generalidades de obra.

Esperamos contar con su presencia, Gracias.

LUGAR: Punto de atención a la comunidad (calle 71f bis sur #27A-20)
FECHA: Sábado 17 de febrero de 2024 a las 2:00 am
ATENCIÓN TELEFÓNICA: 3213612515
CORREO ELECTRÓNICO: atencionalciudadanocontrato002@Gmail.com

IDIGER | BOGOTÁ

Volante o folleto de finalización de obra

El día 25/02/2024 y 29/02/2024 el contratista de obra envió vía correo electrónico el volante de finalización de obra para aprobación y verificación por parte de la interventoría, a lo cual interventoría aprobó el mismo el día 25/02/2024 y 1/03/2024 respectivamente, una vez aprobado el contratista de obra, los días 5 y 6 de marzo de 2024, divulgó un total de 165 volantes informativos de finalización de obra, como evidencia de esta divulgación el contratista de obra diligencio el formato de control de entrega de la información componente social, ***ver Anexo 4.1.W Aprobación y registros de entrega de volantes de finalización de obra.***

17249



A continuación, se evidencia registrc fotográfico de la actividad ejecutada:

ENTREGA DE VOLANTES DE REUNIÓN DE FINALIZACIÓN DE OBRA 05-06/03/2024



Plegable de sostenibilidad

El plegable de sostenibilidad se divulgo por parte del contratista de obra con el fin de generar una cultura ciudadana entre la comunidad beneficiaria de la obra, donde se especificó la importancia de las obras, la sostenibilidad y durabilidad de las mismas en el tiempo. Este plegable conto con la aprobación del área de comunicaciones de la entidad supervisora IDIGER el dia 7/03/2024, por lo cual

contratista de obra procedió a distribuir 100 plegables de sostenibilidad el día 09 de marzo de 2024, ***ver Anexo 4.1.X Aprobación y plegable de sostenibilidad.***

A continuación, se evidencia registro fotográfico de la entrega del mismo:



Ilustración 53. Plegable de Sostenibilidad





Volante para levantamiento de actas de vecindad de cierre

El acta de vecindad final es un documento en donde se realiza un registro fotográfico final de las condiciones en que terminó la obra, informando a cada propietario o persona a cargo del predio sobre las respectivas intervenciones que se realizaron.

El contratista de obra, elaboro la pieza comunicativa de información a la comunidad, donde se especificaron los criterios para el levantamiento, nombres de las personas autorizadas para el desarrollo de la actividad, fecha y jornada en que se llevará a cabo y los datos generales del Contratista para verificar la información, el volante fue enviado a la interventoria el dia 22/02/2024 y fue verificado y aprobado por la interventoria el mismo dia.


"CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL TRAMO 1 DE ESPACIO PÚBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE LA LADERA 1 DE MITIGACIÓN DE RIESGO POR REMOCIÓN EN MASA EN EL PASEO ILUMANI, UBICADO EN EL SECTOR DE MIRADOR EL PARAÍSO A, MIRADOR DEL PARAÍSO B Y EL MIRADOR 3, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, UPZ 67 "LUCERO"

Numero de contrato: FONDIGER-000-2022
Contratista: Consorcio Vaja

Una vez aprobado el volante, el contratista de obra se dispuso a realizar su divulgación los días 26 y 27 de febrero de 2024, en esta jornada el contratista de obra divulgo (187) volantes de levantamiento de actas de vecindad de primera visita, esta divulgación se realizó por el componente social del contratista y quedo registrada en el formato de control entrega de la información componente social, a continuación, se presenta el registro fotográfico de la actividad descrita:

REGISTRO FOTOGRÁFICO DIVULGACION DE LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD DE CIERRE PRIMERA VISITA 26 Y 27/02/2024, ENTREGA DE 184 VOLANTES.



Posterior a la primera visita, el contratista de obra realizó la divulgación de la información de levantamiento de actas de vecindad de segunda (2) y tercer (3) visita, los días 09 y 15 de marzo de 2024, de la siguiente manera, en la segunda visita que se realizó el día 9/03/2024 contratista de obra entrego 81 volantes y en la tercera visita realizada el 15/03/2024 entrego 58 volantes para un total (326) volantes entregados, copias de cierre entregadas el 30/04/2024 90 y 2/05/2024 104 a continuación, se presenta el registro fotográfico de estas actividades:

Ver Anexos:

-4.1. Y Aprobación y divulgación de volantes de levantamientos de actas de vecindad de cierre (1,2,3 visitas)

-4.1. Z Registro de entrega de copias de actas de vecindad de cierre.

ENTREGA DE VOLANTES DE LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD DE CIERRE 09/03/2024 Y 15/03/2024 (2 Y 3 VISITA)



Tabla 34. Reporte de distribución de volantes de actas de vecindad

ECHA DE ENTREGA	TIPO DE VOLANTE	TOTAL, DE ENTREGAS	INDICADOR
Informe No 1 14/03/2023	Volante de levantamiento de actas de vecindad de inicio 1 visita	191	$\left(\frac{218\ volantes\ distribuidos}{193\ volantes\ programados}\right) * 100 = 112.9\%$
Informe No 2 13/04/2023 22/04/2023	Volante de levantamiento de actas de vecindad de inicio 2 visita	38	
Informe No 2 15 /04/2023 25/04/2023	Volante de levantamiento de actas de vecindad de inicio 3 visita	32	
Informe N°13 26/02/2024 27/02/2024	Volante de levantamiento de actas de vecindad de cierre 1 visita	187	$\left(\frac{326\ volantes\ distribuidos}{193\ volantes\ programados}\right) * 100 = 168.9\%$
Informe final 9/03/2024	Volante de levantamiento de actas de vecindad de cierre 2 visita	81	
Informe final 15/03/2024	Volante de levantamiento de actas de vecindad de cierre 3 visita	58	

Tabla 35. Reporte de distribución de volantes de socialización de reunión de inicio, ajuste a los diseños arquitectónicos avance y cierre de obra (volantes de reuniones contractuales).

FECHA DE ENTREGA	TIPO DE VOLANTE	TOTAL, DE ENTREGAS	INDICADOR
Informe No 2 14/04/2023	Volante de reunión de socialización de inicio de obra	217	$\left(\frac{217\ volantes\ distribuidos}{217\ volantes\ programados}\right) * 100 = 100\%$
Informe N°9 18/10/2023	Volante de reunión de socialización de ajuste a los diseños arquitectónicos	50	$\left(\frac{50\ volantes\ distribuidos}{50\ volantes\ programados}\right) * 100 = 100\%$
Informe N°10 15/11/2023	Volante de reunión de socialización de avance de obra	50	$\left(\frac{50\ volantes\ distribuidos}{50\ volantes\ programados}\right) * 100 = 100\%$
Informe final 5/03/2024 6/03/2024	Volante de reunión de socialización de finalización de obra	165	$\left(\frac{165\ volantes\ distribuidos}{193\ volantes\ programados}\right) * 100 = 85.5\%$

ANÁLISIS

La interventoría verificó bajo el contrato **FONDIGER No. 008-2023**, el desarrollo de la ***Estrategia de información y divulgación del proyecto*** mediante la aplicación de las diferentes piezas comunicativas establecidas en el apéndice de gestión social del contratista de obra, durante la ejecución del contrato de obra **FONDIGER No. 002-2023** desarrollado del 17 de febrero de 2023 al 29 de febrero de 2024.

Por lo anterior, el indicador, evidencia un cumplimiento del 166.6% bajo el criterio de oportunidad.

$$\left(\frac{15\ piezas\ comunicativas\ desarrolladas\ durante\ la\ ejecucion\ del\ contrato\ 002-2023}{9\ piezas\ comunicativas\ requeridas\ durante\ la\ ejecucion\ del\ contrato\ 002-2023}\right) * 100 = 166.6\%$$

La interventoria del Área Social verifico, aprobó y realizo el acompañamiento a la preparación y logística de cada una las reuniones programadas por el profesional Social del contratista de obra, los volantes de convocatoria y la presentación del porcentaje de avance de la obra para las siguientes reuniones informativas en el área de influencia del proyecto, según el plan de gestión social de la interventoría:

Reuniones de inicio

Esta reunión se desarrolló con el fin de dar a conocer el proyecto y el alcance del mismo a la comunidad del área de influencia, para lo cual el contratista de obra diseño una presentación en Power Point bajo la plantilla suministrada por el área de comunicaciones del IDIGER, la cual fue remitida a la interventoría vía correo electrónico el día 6/03/2023 para ser aprobada, una vez aprobada por la interventoría el contratista de obra realizó la reunión de socialización de inicio de obra del contrato FONDIGER-002-2023 el día 15 de abril de 2023 en las instalaciones del Salón Comunal del barrio el Mirador ubicado en la Calle 71m sur #27-81.

Esta reunión se efectuó a las 3:00 pm y contó con la participación de un total de 76 asistentes por parte de la comunidad residente del sector, además contó con la participación de representantes de la JAC del barrio el mirador, la Interventoría Mapo Ingeniería S.A.S, El instituto Distrital para la Gestión del riesgo y cambio climático IDIGER y el contratista de obra Consorcio Vapa con sus respectivos profesionales.

En esta reunión el contratista de obra levanto acta de reunión, donde especifico el objetivo de la reunión, el orden del día y paso a paso del desarrollo de la reunión, realizo el registro de asistencia en el formato de control de asistencia y finalmente aplico las encuestas de satisfacción a 10 asistentes.

Ver Anexo 4.2.A Metodología aprobada, Presentación de reunión de socialización de inicio de obra, Acta de la reunión, Registros de asistencia y Encuestas de satisfacción.

Tabla 36. Indicador de cumplimiento reuniones participativas

INDICADOR	META	FORMULA	CUMPLIMIENTO
Reunión de inicio	Una reunión de inicio para el polígono de influencia	$\left(\frac{1\ Reunion\ de\ inicio\ ejecutada}{1\ Reunion\ de\ inicio\ programada}\right) * 100$	100%

A continuación, se presenta registro fotográfico de la actividad ejecutada:

REGISTRO FOTOGRÁFICO REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN DE INICIO DE OBRA 15/04/2023	
	

Reunión de avance de obra

El contratista de obra programo esta reunión una vez cumplió con el 50% de ejecución de la obra (avance aprobado por la interventoría y avalado por el IDIGER), el dia 18 de noviembre de 2023, con el fin de exponer a la comunidad el avance de obra desde cada uno de los componentes (Técnico, Ambiental, SST y social), los cuales evidencian diferentes actividades ejecutadas a la fecha.

Para el desarrollo de esta reunión, el contratista de obra envió vía correo electrónico el dia 14/11/2023 la metodología de la reunión, presentación de la reunión enviada el 16/11/2023 aprobada el 19/11/2023, divulgación de volantes de convocatoria y cartas de invitación a entidades locales para la aprobación y verificación de la interventoría, quien remitió observaciones al contratista de obra una vez subsanadas las mismas se dio la aprobación por la interventoria el dia 18/11/2023. Esta reunión contó con la participación de 42 asistentes de la comunidad y 10 asistentes de entidades. ***Ver Anexo 4.2.B Metodología aprobada, Presentación de reunión de socialización de avance de obra, Acta de la reunión, Registros de asistencia y Encuestas de satisfacción,*** a continuación, se plasma un resumen de los temas abordados durante la reunión según cada componente:

Avances técnicos: Se explicó a la comunidad sobre las siguientes actividades: desplazamientos peatonales, excavación de muro en tierra armada, instalación de rajón, instalación de base granular B600, instalación de geotextil y bolsas de polipropileno, instalación de redes planares, conformación de muro en tierra armada, instalación de muro baranda, instalación de acero de refuerzo y fundición de zarpa, encofrado y fundida de muro cuello. Referente al componente hidráulico actividades de excavación e instalación de cajas para redes secas y húmedas, componente arquitectónico instalación armada de acero en refuerzo y fundidas de jardineras.

Avances Ambientales y SST: Se expusieron a la comunidad las siguientes actividades: capacitaciones ambientales, señalización en frente de obra y sitios temporales, manejo y disposición final de residuos sólidos, manejo de residuos de construcción y demolición, manejo de campamentos y centros de acopio, manejo de maquinaria, equipo y vehículos, inducciones de personal nuevo, exámenes médicos ocupacionales, afiliaciones y pagos de seguridad social, entrega de EPP, inspecciones, capacitaciones, pausas activas, medidas de bioseguridad y plan de emergencias.

Avances sociales: y finalmente las siguientes actividades sociales desarrolladas hasta la fecha: divulgación de volantes informativos, (levantamiento de actas de vecindad, Reunión de socialización de inicio de obra, inicio de obra, PMT, socialización de reunión de ajustes a los diseños arquitectónicos, talleres de cultura ciudadana e inicio de actividad de pañete y pintura sobre predios adyacentes a la ladera), se evidencia punto de atención a la comunidad (PAC) con su respectiva información, cumplimiento de la vinculación requerida en el apéndice social de un 83% de contratación de mano de obra no calificada de la localidad, atención de PQRS, actualizaciones de puntos satélites de información, reuniones de socialización con la comunidad (inicio de obra y ajuste a los diseños arquitectónicos), los 5 talleres de cultura ciudadana con la comunidad, 7 capacitaciones con los empleados de obra, y 7 reuniones con el comité veedor, a Continuación, se presenta el registro fotográfico de esta actividad:

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN DE AVANCE DE OBRA 18/11/2023





Tabla 37. Indicador reunión de avance de obra

INDICADOR	META	FORMULA	CUMPLIMIENTO
Reunión de avance de obra	Una reunión de avance de obra para el polígono de influencia	$\left(\frac{1\ Reunion\ de\ avance\ de\ obra\ ejecutada}{1\ Reunion\ de\ avance\ de\ obra\ programada}\right) * 100$	100%

Reunión de Finalización

Una vez en contratista de obra conto con el 95% de avance de la obra, incluyendo todos los componentes de interés para la comunidad, programo la reunión de finalización, esta reunión se llevó a cabo el día 09 de marzo de 2024, con el fin de exponerle a la comunidad la finalización de obra desde cada uno de los componentes (Técnico, Ambiental, SST y social), y el resultado final de la obra.

Para el desarrollo de esta reunión, el contratista de obra envió vía correo electrónico a la interventoría las siguientes piezas: metodología de reunión enviada el 25/02/2024 aprobada este mismo día por la interventoría, presentación de la reunión enviada el 4/03/2024 aprobada el mismo día, divulgación de volantes de convocatoria y cartas de invitación a entidades locales enviado el 25/02/2024 aprobado el mismo día. Esta reunión contó con la participación de 44 asistentes de la comunidad y 14 asistentes de entidades, a continuación, se plasma un resumen de los temas abordados durante la reunión según cada componente, sobre la ejecución y finalización de obra del contrato FONDIGER-002-2023, el cual tuvo una duración de 12,5 meses:

Componente estructural: El contratista de obra expuso el resumen de las diferentes actividades realizadas durante el periodo de ejecución del contrato, las modificaciones realizadas de los ajustes a los diseños iniciales, y reporta las siguientes actividades ejecutadas: cerramiento con poli sombra del área de influencia de obra, excavación, instalación de rajón lecho drenante, construcción de muro en tierra armada y la construcción de un muro de contención o muro baranda, llenado y humectación de base granular B600, excavación y relleno de redes principales, instalación de tubería eléctrica y tubería hidrosanitaria, construcción de pozos, construcción de cajas de inspección, excavación, cimentación y construcción de pérgolas, construcción de rampas de acceso costado sur y norte y la construcción de comedores.

Componente arquitectónico: El contratista de obra expuso las siguientes actividades ejecutadas: construcción de jardineras (instalación de concreto de limpieza, armado de acero, encofrado con formaleta, vaciado de concreto), pañete liso impermeabilizado y pintura Coraza en muros, instalación de loseta guía, instalación de cárcamos, cañuelas y sumideros, instalación de formaleta y construcción de losa de contrapiso, instalación de loseta prefabricada y franja de ajuste, instalación de mobiliario urbano, instalación de bolardos metálicos y 11 canecas en acero inoxidable.

Componente ambiental y SST: El contratista de obra expuso a la comunidad las siguientes actividades: capacitaciones ambientales a empleados de obra, señalización, manejo y disposición de RCD y manejo de maquinaria, inducciones de personal nuevo, exámenes médicos a personal, afiliación y pagos de seguridad

social, entrega de dotación y de EPP, inspecciones, pausas activas, plan de emergencias, accidentalidad e inciden talidad en obra y COPASST.

Componente social:

Finalmente el contratista de obra expone las actividades desarrolladas desde el plan de gestión social, mencionando las siguientes: estrategia de dialogo ciudadano (entrega de volantes, punto de atención a la comunidad PAC, atención de PQRS, puntos satélites de información, reuniones informativas), estrategia de manejo de infraestructura (levantamiento de actas de vecindad de inicio y de cierre de obra), estrategia de gestión social (contratación de personal de mano de obra no calificada MONC), estrategia de participación ciudadana (talleres de cultura ciudadana 8 talleres en total), 11 capacitaciones a empleados en total, 10 reuniones de comité veedor y actividades extraordinarias como recorridos con entidades, recorridos urbanos, encuestas de satisfacción y por último una jornada de aseo en la obra, ***ver Anexo 4.2.C Metodología aprobada, Presentación de reunión de socialización de finalización de obra, Acta de la reunión, Registros de asistencia y Encuestas de satisfacción.***

A Continuación, se evidencia registro fotográfico de la actividad:

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN DE AVANCE DE OBRA09/03/2024



Tabla 38. indicador reunión de finalización de obra.

INDICADOR	META	FORMULA	CUMPLIMIENTO
Reunión de socialización de finalización de obra	Una reunión de socialización de finalización de obra para el polígono de influencia	$\left(\frac{1\ Reunion\ de\ finalizacion\ de\ obra\ ejecutada}{1\ Reunion\ de\ finalizacion\ de\ obra\ programada}\right) * 100$	100%

Tabla 39. Consolidado reuniones.

TIPO DE REUNIÓN	METODOLOGIA	PRESENTACION	FECHA REUNIÓN	ASISTENTES	ENCUESTAS
Reunión de socialización de inicio de obra	Enviado: 6/03/2023 Aprobado: 6/03/2023	Enviado: 20/04/2023 Aprobado: 20/04/2023	15/04/2023	83	10
Reunión de socialización de avance de obra	Enviado: 14/11/2023 Aprobado: 18/11/2023	Enviado: 16/11/2023 Aprobado: 17/11/2023	18/11/2023	52	20
Reunión de socialización de finalización de obra	Enviado: 25/02/2024 Aprobado: 25/02/2024	Enviado: 4/03/2024 Aprobado: 4/03/2024	09/03/2024	44	50

Reunión de ajuste a los diseños

Esta reunión se realizó por el contratista de obra el día 21 de octubre de 2023, debido al ajuste a los diseños arquitectónicos del contrato FONDIGER-002-2023, con el fin de exponer a la comunidad el ajuste realizado a los diseños iniciales del componente arquitectónico, los cuales fueron evaluados para modificación por solicitud de la comunidad, en la reunión de socialización de inicio de obra. Es así, que el contratista de obra teniendo en cuenta las inconformidades presentadas por la comunidad, presentó una nueva propuesta, la cual previamente fue avalada por la interventoría y aprobada por la subdirección del contrato.

Por lo cual el contratista de obra efectuó la socialización de la reunión de ajuste a los diseños arquitectónicos, en donde el componente técnico expuso de manera detallada los cambios realizados. Esta esta reunión contó con la asistencia de 30 personas por parte de la comunidad y 12 representantes de la entidad IDIGER, Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar, Interventoría Mapo Ingeniería y el Consorcio VAPA.

Durante el desarrollo de la reunión el contratista de obra evidencio dos (2) inquietudes por parte de la comunidad, las cuales se describen a continuación y se detallan en el anexo del levantamiento del acta de la reunión, ***ver Anexo 4.2.D Metodología aprobada, Presentación de reunión de socialización de ajuste a los diseños arquitectónicos, Acta de la reunión, Registros de asistencia y Encuestas de satisfacción***:

La Sra. Doris Quimbayo manifestó su preocupación por el deslizamiento de tierra en la parte media baja de la ladera y su inconformidad por las basuras que se observan en la obra y se encontraban afectando su predio, a lo cual el residente técnico de obra expuso como respuesta a su solicitud que el deslizamiento de tierra

no es producto de la ejecución de obra y que el mismo ocurrió en su momento por filtraciones de aguas lluvias, sin embargo, esto no afecta la estabilización del talud; referente a la inquietud de las basuras, la presidenta de la JAC del barrio El Mirador, invito a la comunidad a concientizarse y no arrojar basuras a la obra y al sector y dio a conocer los horarios de recolección de basuras.

Finalmente, el contratista de obra aplico 23 encuestas de satisfacción de la reunión de ajuste a los diseños arquitectónicos, a continuación, se evidencia registro fotográfico de la actividad:

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN DE AJUSTE A LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS 21/10/2023	
	

Tabla 40. Indicador reunión ajuste a diseños arquitectónicos.

INDICADOR	META	FORMULA	CUMPLIMIENTO
Reunión de socialización de ajuste a los diseños arquitectónicos	Una reunión de socialización de ajuste a los diseños arquitectónicos para el polígono de influencia	$\left(\frac{1\ Reunion\ de\ ajuste\ a\ los\ diseños\ arquitectonicos\ ejeciutada}{1\ Reunion\ de\ ajuste\ a\ los\ diseños\ arquitectonicos\ programada}\right) * 100$	100%

Reuniones extraordinarias

Estas reuniones según el PGS Se llevarán a cabo en todo caso que se requiera, y sean solicitadas por parte de la comunidad, la interventoría o supervisión del contrato, teniendo en cuenta esto, a continuación, se describirán las reuniones extraordinarias que se desarrollaron en el transcurso de la ejecución del proyecto.

Reunión con caja de vivienda popular y comunidad

Esta reunión contó con la participación de la Caja de vivienda popular, Apoyo a la supervisión social del IDIGER y la profesional social de obra, realizada el día 13 de mayo de 2023, fueron registrados 12 asistentes en total, donde se realizó la visita a dos (2) predios identificados en proceso de reasentamiento, con el fin de llegar a acuerdo definitivo sobre proceso con la entidad caja de vivienda popular, posterior a esta visita el contratista de obra recibió a los propietarios de los predios en el punto de atención a la comunidad en donde, abrió un espacio de participación con la comunidad y recepción de inquietudes sobre los procesos llevados a cabo con la Caja de vivienda popular, ***ver Anexo 4.2.E Actas y registros de asistencia de reuniones extraordinarias,*** a continuación, se presenta el registro fotográfico de la actividad.

REUNIÓN CON CAJA DE VIVIENDA POPULAR 13/05/2023



Reunión con líderes de las Juntas de acción comunal

Esta reunión contó con la participación de los líderes de las Juntas de acción comunal y la profesional social de obra, y se desarrolló en el punto de atención a la comunidad (PAC), el día 17 de mayo de 2023, quedaron registrados 5 asistentes a la reunión, en esta reunión el contratista de obra solicito la integración de los (5) líderes de los barrios (Paraíso, bella flor, Verbenal, puertas del paraíso y el Edén) al grupo de comité veedor, a continuación, se presenta el registro fotográfico de la actividad.

REUNIÓN LÍDERES VECINALES 17/05/2023



Reunión con propietarios de predios colindantes a la obra

El día 17 de junio de 2023, el contratista de obra realizó reunión extraordinaria entre los propietarios de los predios colindantes a la zona de influencia directa de la obra, el contratista de obra (consorcio VAPA) la interventoría y el Artista urbano May Rojas, además participaron, la presidenta de la Junta de acción comunal del barrio El Mirador y (7) propietarios de (19) que forman parte de este grupo de viviendas que se encuentran contempladas para la realización de esta actividad, con el fin de desarrollar la propuesta para ejecutar la actividad de pañete y pintura sobre los muros adyacentes a la ladera, en esta reunión el contratista de obra realizó un acercamiento con los propietarios de los predios que se encuentran incluidos dentro de esta gestión, con el fin de contar con su participación.

Donde se concluyó que esta actividad no formo parte de las actividades a ejecutar por parte del contratista de obra, y quien asumió esta actividad fue la entidad IDEARTES una vez finalizada la ejecución de la obra, por lo cual, el contratista de obra entrego los muros de los (19) predios pañetados y pintados con las siguientes especificaciones:

- Pañete liso 1:3 impermeabilizado e=3,00cm sobre mampostería existente
- Pintura koraza o similar para exteriores color blanco sobre pañete 3 manos

A continuación, se evidencia registro fotográfico de esta actividad:

REUNIÓN PROPUESTA DE MURALES 17/06/2023



Reunión extraordinaria para recuperación de espacio público

El dia 24 de enero de 2024, el contratista de obra realizo reunión extraordinaria con la participación del Párroco de la iglesia San Pedro Julián Eymard, las Juntas de Acción comunal de los barrios Mirador y Paraíso, Integrantes del comité veedor, Líderes comunitarios, comunidad y el Consorcio VAPA, donde se convocó a toda la comunidad aledaña a participar de la iniciativa de recuperación de espacio público, que actualmente es utilizado como acopio de basuras, donde el contratista de obra desarrollo temas referentes a la contaminación del suelo, proliferación de enfermedades transmisoras a causa de los olores fétidos, malas relaciones

vecinales y repercusiones en el desarrollo general de los comerciantes del sector, a continuación, se presenta el registro fotográfico de la actividad.

REUNIÓN RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO 24/01/2024



Reunión extraordinaria con propietarios de casas adyacentes a la obra

Esta reunión se llevó a cabo el día 17 de febrero de 2024, donde el contratista de obra conto con la participación de los propietarios de las viviendas adyacentes a la obra que previamente fueron convocados, la reunión se desarrolló con el fin de socializar los porcentaje de avance de obra, la implantación de 5 diferentes especies en las jardineras, comedores y mobiliario instalados y la restricción para la apertura de ventanas y/o puertas en las culatas de los predios colindantes a la obra, y el contratista abrió un espacio de participación con los 12 asistentes, donde aclaro que no se permite la apertura de ventanas y/o puertas en estos espacios, y las consecuencias de no seguir las indicaciones de cuidado para el proyecto, dando como concluida la reunión, a continuación, se presenta el registro fotográfico de la actividad.

REUNIÓN EXTRAORDINARIA CON PROPIETARIOS 17/02/2024



Reuniones extraordinarias (otras actividades):

Reunión extraordinaria con el equipo de Gestión social de la rolita
El día 01 de febrero de 2024, el contratista de obra efectuó reunión extraordinaria con el equipo de gestión social de la rolita, la cual conto con 7 asistentes, donde se abordaron inquietudes que presento el equipo social del transmiclable, y que fueron resueltas por el equipo social de la rolita, el contratista de obra y la profesional social de IDIGER, es así que se programó una segunda reunión para el día 6/02/2024 con el fin de buscar estrategias para evitar los focos de basura que se presentaron en el sector. ***ver Anexo 4.2.F Actas y registros de asistencia de reuniones extraordinarias (otras actividades)***

REUNIÓN EXTRAORDINARIA CON EL EQUIPO DE GESTIÓN SOCIAL DE LA ROLITA 01/02/2024



Reunión extraordinaria con equipo social - la Rolita (transmicable)
El día 07 de febrero de 2024, el contratista de obra realizo reunión extraordinaria con la profesional social Paola Peña del equipo social de la Rolita (transmicable), donde se acordaron temas de interés general para convocar a reunión interinstitucional, los temas definidos en reunión fueron: entidad que recibiría la obra, articulación interinstitucional para el mantenimiento de jardines, espacio público, aseo, seguridad y transporte.

REUNIÓN EXTRAORDINARIA CON LA ROLITA (TRANSMICABLE) 07/02/2024



Reunión extraordinaria con la Rolita y artistas locales

El día 08 de febrero de 2024, la profesional social del contratista de obra realizo reunión extraordinaria con los artistas de la localidad y la profesional social de la Rolita (transmicable), con el fin de aclarar la actividad de murales sobre muros adyacentes al proyecto, a lo cual el contratista de obra informo que contractualmente entregaría las paredes blancas y que la Secretaria del Hábitat será la entidad encargada de la actividad de los murales.

REUNIÓN EXTRAORDINARIA CON LA ROLITA Y ARTISTAS LOCALES
8/02/2024



Reunión extraordinaria con entidades y participación comunitaria

El día 13 de febrero de 2024, los profesionales social y técnico del contratista de obra realizaron mesa de trabajo interinstitucional donde participo la Alcaldía Local, La Rolita, Transmicable, Secretaría de Hábitat, Instituto Distrital de Turismo y Policía Nacional, Juntas de acción comunal de los barrios Mirador, Bella Flor, Puertas del paraíso y ASOJUNTAS, representantes del comité veedor y líderes comunitarios, en total se contó con la asistencia de 37 participantes, para el registro de esta reunión el contratista de obra presento el formato con el registro de asistencia, registro fotográfico y el acta de desarrollo de la reunión, dentro de los temas tratados se confirmó fecha de entrega de la obra, entidades encargadas del mantenimiento de la obra en temas generales, recolección de basuras, entidad encargada de realizar actividad de murales y como se incentivaría el turismo en el sector.

REUNIÓN EXTRAORDINARIA INTERINSTITUCIONAL 13/02/2024



Reunión extraordinaria con secretaría del Hábitat y artistas locales

El día 20 de febrero de 2024, los profesionales social y técnico del contratista de obra realizaron una reunión, con la participación de la Secretaría de Hábitat y artistas locales, para concretar la ejecución de murales sobre muros del proyecto FONDIGER-002-2023, el contratista de obra profesional técnico informó sobre las medidas de cada muro y aclaro que se entregarían pintadas en color blanco, es así que se expone desde la secretaría del hábitat, que se adelantarán espacios de convocatoria y se gestionarán recursos para tal fin.

REUNIÓN EXTRAORDINARIA CON SECRETARÍA DE HÁBITAT Y ARTISTAS LOCALES 20/02/2024



Reunión extraordinaria con la Rolita, Biblioteca Violeta y Museo café

El día 21 de febrero de 2024, el contratista de obra efectuó reunión extraordinaria, con la presencia de la rolita, representante de la biblioteca violeta y representante de Museo Café, en donde se realizó propuesta de actividades culturales y artísticas, coordinación de fechas y recursos para presentar en la inauguración del proyecto.

REUNIÓN EXTRAORDINARIA CON LA ROLITA, BIBLIOTECA VIOLETA Y MUSEO CAFÉ 21/02/2024



Reunión extraordinaria con el apoyo a la supervisión Social, Biblioteca violeta, la Rolita y contratista de obra

El día 29 de febrero de 2024, el contratista de obra realizó reunión extraordinaria, con la presencia del apoyo a la supervisión social del IDIGER, la rolita y representante de la biblioteca violeta, donde se concretaron las actividades culturales y artísticas para la presentación de inauguración de obra. Remitirse al informe final de obra ver ***Anexo 4.2.G Actas de reuniones extraordinarias.***

REUNIÓN EXTRAORDINARIA CON APOYO A LA SUPERVISIÓN SOCIAL, LA ROLITA, BIBLIOTECA VIOLETA, Y CONTRATISTA DE OBRA 29/02/2024



ANÁLISIS

La interventoria verificó y realizo el seguimiento a las actividades desarrolladas dentro del contrato FONDIGER 002-2023, durante su ejecución comprendido entre el 17 de febrero de 2023 al 29 de febrero de 2024, según el plan de gestión social numeral 6.1.3 Programa de información y divulgación, interventoria evidencio que por parte del componente social del contratista de obra se desarrollaron a cabalidad

las actividades contempladas dentro de este plan, evidenciando que la ejecución y planeación de cada una de las metodologías correspondientes a las reuniones realizadas (reunión de inicio, reunión de avance, reunión de finalización y reuniones extraordinarias), cumplió con los estándares estipulados brindando a la comunidad, entes territoriales, juntas de acción comunal, supervisores del IDIGER, entre otros una información oportuna y clara, además se evidencio por parte de la interventoría que los productos solicitados por cada actividad se encontraron completos y diligenciados adecuadamente.

6.4 REPORTE PROGRAMA DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO A EMPLEADOS DE LA OBRA.

La interventoria del área Social, realizo acompañamiento y seguimiento a las capacitaciones a empleados y subcontratistas vinculados a la obra, que fueron implementadas por el contratista de obra a partir del mes de mayo de 2023, mes en el cual se inició la vinculación de empleados, y a partir del cual el contratista realizo una capacitación mensual según lo programado en el PGS, mediante estas charlas se abordaron temas relacionados con:

- Generalidades del proyecto, aspectos técnicos de cada una de las actividades enfatizando en la inducción especifica acorde al cargo y actividad a desarrollar.
- Contexto socio cultural del proyecto directrices y estrategias del área social, normas de comportamiento y convivencia, entre otros.

Durante la ejecución del contrato FONDIGER 002-2023, el contratista de obra desarrollo 11 capacitaciones en total, en la siguiente tabla se presenta la descripción de las capacitaciones realizadas por el contratista y el correspondiente registro fotográfico, para verificar esta información, ***ver Anexo 4.2.H Aprobación, Metodología, Actas de capacitación a empleados de obra y registros de asistencia.***

Tabla 41. Consolidado capacitaciones a empleados de obra.

NO	TEMA DE CAPACITACION	DESARROLLO CAPACITACIÓN	FECHA APROBACION INTERVENTORIA
1	Comunicación asertiva	El dia 24 de mayo de 2023 el contratista de obra efectuó la capacitación N°1 a empleados de obra, donde se expuso el propósito del proyecto, y la profesional social de contratista dirigió la capacitación referente a la comunicación asertiva y su importancia al interior del equipo de trabajo para establecer buenas relaciones y resolver conflictos de manera efectiva.	19/05/2023

NO	TEMA DE CAPACITACION	DESARROLLO CAPACITACIÓN	FECHA APROBACION INTERVENTORIA
		Número de asistentes. 5 Productos entregados por contratista de obra y verificados por interventoría: Metodología de la capacitación, acta de reunión con firmas de los asistentes y registro fotográfico.	
2	Inteligencia emocional	El día 23 de junio de 2023, el contratista de obra realizó la capacitación N°2 a empleados de obra, en la cual expuso la importancia de la inteligencia emocional como habilidad fundamental para poder relacionarse con el equipo de trabajo y crear un ambiente laboral saludable. Número de asistentes. 3 Productos entregados por contratista de obra y verificados por interventoria: Metodología de la capacitación, acta de reunión con firmas de los asistentes y registro fotográfico.	20/06/2023
3	Liderazgo empresarial	El día 14 de julio de 2023, el contratista realizó la capacitación N°3 a empleados de obra, en la cual hablo sobre el liderazgo empresarial, como una habilidad que permite el cumplimiento de los objetivos de la empresa, dio a conocer los diferentes tipos de liderazgo y porque es tan importante a la hora de ejercer labores de trabajo. Número de asistentes. 14 Productos entregados por contratista de obra y verificados por interventoria: Metodología de la capacitación, acta de reunión, registro de asistencia con firmas de los participantes y registro fotográfico.	14/07/2023
4	Motivación y disciplina organizacional	El día 15 de agosto de 2023, el contratista de obra realizó la capacitación N°4 a empleados de obra, donde expuso la motivación y la disciplina como herramientas clave para generar una cultura de trabajo proactiva, colaborativa positiva e inclusiva.	12/08/2023

NO	TEMA DE CAPACITACION	DESARROLLO CAPACITACIÓN	FECHA APROBACION INTERVENTORIA
		Número de asistentes. 18 Productos entregados por contratista de obra y verificados por interventoría: Metodología de la capacitación, acta de reunión, registro de asistencia con firmas de los participantes y registro fotográfico.	
5	Resolución de conflictos	El día 16 de septiembre de 2023, el contratista de obra realizó la capacitación N°5 a empleados de obra, donde se trató la resolución de conflictos laborales, como una herramienta primordial para el óptimo desarrollo de las actividades labores y un adecuado ambiente laboral. Número de asistentes. 18 Productos entregados por contratista de obra y verificados por interventoría: Metodología de la capacitación, acta de reunión, registro de asistencia con firmas de los participantes y registro fotográfico.	18/09/2023
6	La empatía en el ámbito laboral	El día 14 de octubre de 2023, el contratista de obra realizó la capacitación N°6 a empleados de obra, trato el tema de empatia en el ámbito laboral, como la capacidad de comprender las emociones y sentimientos de los demás, en busca de desarrollar en los trabajadores respeto por sus compañeros y crear una cultura de trabajo en equipo. Número de asistentes. 21 Productos entregados por contratista de obra y verificados por interventoría: Metodología de la capacitación, acta de reunión, registro de asistencia con firmas de los participantes y registro fotográfico.	11/10/2023
7	compromiso y sentido de pertenencia aplicado al ámbito laboral	El día 09 de noviembre de 2023, el contratista de obra realizó la capacitación N°7 a empleados de obra, sobre el compromiso y sentido de pertenencia laboral, un factor involucra a los empleados con su trabajo y los objetivos y los valores de la empresa.	8/11/2023

NO	TEMA DE CAPACITACION	DESARROLLO CAPACITACIÓN	FECHA APROBACION INTERVENTORIA
		Número de asistentes. 31 Productos entregados por contratista de obra y verificados por interventoría: Metodología de la capacitación, acta de reunión, registro de asistencia con firmas de los participantes y registro fotográfico.	
8	El valor de la tolerancia en el equipo de trabajo	El día 14 de diciembre de 2023, el contratista de obra realizó la capacitación N°8 a empleados de obra, donde expuso la importancia de la tolerancia en el equipo de trabajo. Número de asistentes. 24 Productos entregados por contratista de obra y verificados por interventoría: Metodología de la capacitación, acta de reunión, registro de asistencia con firmas de los participantes y registro fotográfico.	7/12/2023
9	Manejo del estrés en el ámbito laboral.	El día 12 de enero de 2024, el contratista de obra realizó la capacitación N°9 a empleados de obra, donde abordo el manejo del estrés en el ámbito laboral, ya que el estrés afecta la calidad de vida de los trabajadores, por lo cual el manejo adecuado del estrés laboral aporta a nivel laboral y personal y desarrolla habilidades sociales. Número de asistentes. 22 Productos entregados por contratista de obra y verificados por interventoría: Metodología de la capacitación, acta de reunión, registro de asistencia con firmas de los participantes y registro fotográfico.	6/01/2024
10	Sentido de pertenencia	El día 14 de febrero de 2024, el contratista de obra realizó la capacitación N°9 a empleados de obra, el tema abordado fue el sentido de pertenencia laboral que es muy importante para que los trabajadores se sientan identificados con los valores de la empresa y con el equipo de trabajo, contribuyendo a mejorar la motivación, el compromiso, el desempeño y la permanencia del	12/02/2023

NO	TEMA DE CAPACITACION	DESARROLLO CAPACITACIÓN	FECHA APROBACION INTERVENTORIA
		personal, lo que mejora la productividad y el rendimiento de la organización. Número de asistentes. 15 Productos entregados por contratista de obra y verificados por interventoría: Metodología de la capacitación, acta de reunión, registro de asistencia con firmas de los participantes y registro fotográfico.	
11	Igualdad de Género en el ámbito laboral.	El día 28 de febrero de 2024, el contratista de obra realizó la capacitación N°11 a empleados de obra, donde se capacito sobre la igualdad de género en el lugar de trabajo generando igualdad de trato y acceso de los empleados a las oportunidades, incluyendo la participación económica y empresarial, y la toma de decisiones. Número de asistentes. 20 Productos entregados por contratista de obra y verificados por interventoría: Metodología de la capacitación, acta de reunión, registro de asistencia con firmas de los participantes y registro fotográfico.	25/02/2024

Fuente Mapo Ingeniería SAS, 2024.

CAPACITACIONES A EMPLEADOS DE OBRA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
CAPACITACIÓN N°1 24-05-23 Comunicación asertiva	**CAPACITACIÓN N°2** Inteligencia emocional
	

CAPACITACIONES A EMPLEADOS DE OBRA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CAPACITACIÓN N°3
liderazgo empresarial



CAPACITACIÓN N°4
Motivación y disciplina organizacional



CAPACITACIÓN N°5
Resolución de conflictos



CAPACITACIÓN N°6
sobre Empatía en el ámbito laboral



CAPACITACIÓN N°7
Compromiso y sentido de pertenencia aplicado al ámbito laboral



CAPACITACIÓN N°8
El valor de la tolerancia en el equipo de trabajo



CAPACITACIONES A EMPLEADOS DE OBRA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CAPACITACIÓN N°9
Manejo del estrés en el ámbito laboral.



CAPACITACIÓN N°10
Sentido de pertenencia.



CAPACITACIÓN N°11
igualdad de Género en el ámbito laboral.



Tabla 42. Indicador capacitación a empleados de obra.

INDICADOR	META	FORMULA	CUMPLIMIENTO
Estrategia de capacitación a empleados de obra	Realizar una capacitación a empleados de obra mensual	$\left(\frac{11\ Capacitaciones\ ejecutadas}{11\ Capacitaciones\ programadas}\right) * 100$	100%

ANÁLISIS

La interventoría verifico por medio de las metodologías de capacitación al personal de obra, enviadas vía correo electrónico por el profesional social de obra, y por medio de la revisión documentada de cada capacitación, los temas, actividades y cumplimientos estipulados en el apéndice de Gestión social de obra.


6.5 REPORTE PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OBRA

Para el desarrollo del contrato FONDIGER 002-2023, el contratista de obra realizo un registro de condiciones físicas de inmuebles y espacio público, donde se evidencio el levantamiento de registro fílmico de andenes y fachadas, además se encuentra con la respectiva acta firmada por el representante de la JAC del sector, esto se realizó con el fin de que el contratista de obra cumpliera con la obligación de realizar las respectivas reparaciones dejando así el sector en iguales o mejores condiciones a las iniciales, en caso de que durante la ejecución del contrato se presenta algún daño a las vías, por el paso de volquetas y/o maquinaria pesada.

Las vias a las cuales, el contratista de obra realizó registro fotográfico y filmico, según el COI No 10 del 09 de marzo de 2023 con vigencia del 09 de marzo al 26 de octubre de 2023, se registraron en el formato de acta de vecindad, donde se reporta la ubicación, fecha, estado de la vía y de los elementos que se encontraban en ella como canastas de basura, sumideros, andenes, entre otros, se evidencia igualmente el registro fotográfico de la misma y esta se encuentra firmada por la presidenta de la junta de acción comunal, el profesional técnico y social del contratista de obra y las firmas de revisión de la interventoría profesional social y director técnico interventoria, la profesional social también realizo el levantamiento de dos (2) vías opcionales (Diagonal 71 sur y diagonal 71A sur) las cuales no fueron aprobadas por la secretaria distrital de movilidad, sin embargo cuentan con el acta de inicio, en la siguiente tabla se pueden evidenciar las vias aprobadas en el COI No.10 y sus caracteristicas. ***ver Anexo 4.2.I Actas de PMT de inicio y cierre.***

VÍA APROBADA COI NO.10	REGISTRO FOTOGRÁFICO INICIAL/ FINAL
Calle 71b sur	INICIAL: 3/05/2023 

VÍA APROBADA COI NO.10	REGISTRO FOTOGRÁFICO INICIAL/ FINAL
	CIERRE: 19/04/2024  
Calle 71f bis sur	INICIAL: 3/05/2023    

VÍA APROBADA COI NO.10	REGISTRO FOTOGRÁFICO INICIAL/ FINAL
	CIERRE: 19/04/2024 
Calle 71cbis sur	INICIAL: 3/05/2023  CIERRE: 20/03/2024 

El contratista de obra realizo la actualización del PMT, COI N°51 vigente del 21 de diciembre de 2023 hasta el 15 de febrero de 2024, por lo cual realizo el registro de las nuevas vías aprobadas para el paso de maquinaria, y el respectivo levantamiento del acta para un total de cinco (5) vías aprobadas, a continuación, se evidencian las nuevas vías según el PMT actualizado:

VÍA APROBADA COI NO.10	REGISTRO FOTOGRÁFICO INICIAL
Calle 71D bis sur	INICIAL: 20/10/2023  CIERRE: 20/03/2024 
Calle 71 G sur	INICIAL: 20/03/2023 

	CIERRE: 20/03/2024 

En el transcurso del desarrollo de la ejecución de la obra el contratista realizó la reparación de dos (2) vías, las cuales fueron afectadas por el tránsito de volquetas, en la tabla que se presenta a continuación, se describen las vías intervenidas, la fecha de intervención y el registro fotográfico correspondiente:

VÍA INTERVENIDA	FECHA Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES Y DESPUÉS
Calle 71c bis sur	Registro inicial: 3/05/2023 Registro final: 20/03/2024 En este cierre el contratista de obra efectuó el arreglo de la rejilla, dando cumplimiento a los compromisos contractuales, se evidencio por parte de la interventoria que contratista de obra cuenta con el formato del acta de vecindad completamente diligenciado, con registro fotográfico y las firmas de la profesional social y el director técnico de contratista de obra y la profesional social y director técnico de interventoria, finalmente la firma del presidente JAC del mirador.	ANTES  DESPUES 
	Registro inicial: 3/05/2023	ANTES

Vía calle 71 b sur	Registro final: 19/04/2024 en este cierre el contratista de obra efectuó el arreglo de la rejilla, dando cumplimiento a los compromisos contractuales, se evidencio por parte de la interventoría que contratista de obra cuenta con el formato del acta de vecindad completamente diligenciado, con registro fotográfico y las firmas de la profesional social y el director técnico de contratista de obra y la profesional social y director técnico de interventoría, finalmente la firma del presidente JAC del mirador.	 DESPUES 
Vía calle 71 D bis sur	Registro inicial: 11/11/2023 Registro final: 23/12/2023 en este cierre el contratista de obra efectuó el arreglo de la baranda, dando cumplimiento a los compromisos contractuales.	ANTES  DESPUES 

Acta de vecindad de inicio

El día 14 de marzo de 2023, el contratista de obra realizo de manera preliminar un recorrido por el barrio El Mirador en la localidad de ciudad bolívar, con la participación y acompañamiento del apoyo a la supervisión social del contrato (IDIGER), la interventoria (Mapo ingenieria) y el equipo técnico y social del contratista de obra (Consorcio VAPA), con el fin de determinar el polígono de intervención para el levantamiento de las actas de vecindad de inicio. Es así como se estableció el levantamiento para los siguientes tramos y/o calles:

- La calle 71H- Frente a la biblioteca del Transmicable
- La calle 71G bis sur
- La calle 71G sur
- La calle 71 F Bis sur
- La calle 71 F sur
- La calle 71 D Bis Sur
- La calle 71 C Bis sur
- La calle 71 C sur
- La calle 71 B sur
- La Diagonal 71ª sur
- La Diagonal 71 sur

Determinando así un estimado inicial de 193 predios a los cuales se les realizo el levantamiento de actas de vecindad, sin embargo, tras una verificación de nomenclaturas se concluyó que el número neto para el levantamiento de las actas era de 184 predios, sin embargo, una vez iniciadas las actividades de ejecución de obra, por solicitud de 3 propietarios y/o encargados de los siguientes predios, el contratista de obra realizó levantamiento de 3 actas de vecindad adicionales a las contempladas inicialmente, por lo cual, el contratista levanto un total de 187 actas levantadas durante toda la ejecución del contrato, a continuación se evidencia la información de los predios adicionales a los cuales se les levanto acta de vecindad inicial.

Tabla 43. Actas de vecindad inicial predios adicionales.

No ACTA	NOMBRE DEL RESPONSABLE	DIRECCIÓN	FECHA VISITA	OBSERVACIONES
185	OSCAR ROZO	Cra27a #71hsur-30	17-07-23	Acta de espacio público (transmicable)
186	LUZ MIRIAM LOZANO	Calle 71Ibis sur #27-27	12-09-23	Registro de condiciones internas y externas
187	BLANCA RAMOS	Calle 71Gsur# 27ª-16	20-09-23	Registro de condiciones internas y externas

Previo a la actividad de levantamiento de actas de vecindad, el contratista de obra le informo a la comunidad mediante un volante, que se realizarían tres (3) visitas al

predio, una vez completadas las tres visitas sin encontrar la persona encargada, el contratista de obra realizaría un acta de fachada del mismo predio, registrando fecha de visita y soportes mediante firma del representante de la JAC quien fue el veedor del proceso.

Se realizó por parte del contratista de obra en compañia de la interventoría, el levantamiento de las actas de vecindad iniciales del dia 20 de marzo de 2023 hasta el día 05 de mayo de 2023, efectuando las 3 visitas estipuladas en el PGS (20/03/2023 primera visita, 19/04/2023 segunda visita y finalmente el 28/04/2023 tercera visita), dando cumplimiento a los requerimientos preliminares del contrato, donde conjuntamente los profesionales del área social y técnica realizaron la identificación de las condiciones actuales de los predios colindantes a la zona de influencia del presente proyecto, y registraron esta información en el formato respectivo de acta de vecindad aprobado por la interventoría y el IDIGER, esta acta de vecindad fue acompañada de un registro fotográfico.

Estas actas de apertura de levantamiento cumplieron con el propósito de contar con un registro fotográfico y/o fílmico del estado actual del predio antes de iniciar las actividades de obra, para verificar las condiciones estructurales del predio y contar con un soporte de respaldo, una vez se finalizó la ejecución de obra. ***ver Anexos:***

- ***4.2.J Inventario predial inicio***
- ***4.2.K Actas de vecindad de inicio***
- ***4.2.L Actas levantadas a solicitud de la comunidad durante la ejecución del contrato.***

LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD DE INICIO DEL 20/03/2023 AL 5/05/2023



Una vez el contratista de obra finalizo el proceso de levantamiento de actas de vecindad de inicio, se procedió a la verificación y validación de las mismas por parte de la interventoría, realizando entrega de las copias de actas de vecindad en cada uno de los predios y una copia adicional entregada a la presidenta de la JAC, del barrio El Mirador, esta gestión contó con 2 jornadas de entrega de la siguiente manera:

- Entrega de las copias de las actas de vecindad en los predios pertenecientes a la zona de influencia directa del proyecto los días 06 y 07 de junio de 2023.
- Entrega de las copias de las actas de vecindad en los predios ubicados dentro de la zona de influencia indirecta del proyecto, el día 30 de junio de 2023.
- Entrega copia adicional a la presidenta de la JAC del Barrio El Mirador, el día 07 de junio de 2023, de las viviendas de influencia directa donde no fue posible por parte del contratista realizar la entrega a cada uno de los responsables del predio, ya que no hubo respuesta en el momento de efectuar la actividad.

A continuación, se evidencia la trazabilidad de la gestión realizada:

Tabla 44. Consolidado entrega copias actas de vecindad de inicio.

No. DE COPIAS ENTREGADAS	MEDIO DE ENTREGA	FECHA DE ENTREGA	QUIEN RECIBE
14	Personal	07/06/2023	Presidenta JAC El Mirador
39	Personal	07/06/2023	Comunidad
6	Bajo Puerta		
79	Personal	06/06/2023	Comunidad
21	Bajo Puerta		
31	Personal	30/06/2023	Comunidad
17	Bajo Puerta		
1	Vía correo electrónico	07/09/ 2023	infraestructura@cablemovil.com.co
1	Personal	16/09/2023	Comunidad
1	Personal	18/10/2023	Comunidad
1	Personal	29/11/2023	Comunidad
Total 210 Actas entregadas			

Fuente Mapo Ingeniería SAS, 2024.

Actas de vecindad de fachada:

El contratista de obra le informo a los propietarios de los predios colindantes a la ladera donde especifico y solicitó autorización para la actividad de pañetar el muro

del predio de la fachada colindante a la ladera y levanto el acta de esta actividad, en la tabla a continuación se relacionan los predios:

Tabla 45. Consolidado actas 19 predios colindantes a la ladera

N.° Acta	Nombre Responsable	Dirección	Fecha acta
1	EDGAR ORJUELA	Diagonal 71 #27-36 Sur	03/05/2023
2	FLOR MERY JARAMILLO	Diagonal 71ª Sur #27-26	3/05/2023
3	FLOR SILVA GONZALEZ	Calle 71b sur No. 27-21	4/05/2023
4	CAROLINA MALAMBO	Calle 17c sur No. 27-22	4/05/2023
5	MARIA CAROLINA TIQUE	Calle 71 c sur No. 27-21	3/05/2023
6	GUSTAVO AYALA	Calle 71 c bis No. 27-26	3/05/2023
7	MARTHA ROJAS	Calle 71 c bis No. 27-21 sur	3/05/2023
8	LAURA LIEVANO	Calle 71 d bis sur No. 27-32	3/05/2023
9	PARMENIO FUENTES AGUDELO	Carrera 71 d bis sur No. 27-29	3/05/2023
10	NELSY MACIAS	Calle 71f No. 27-26	4/05/2023
11	JUAN GABRIEL LOZANO	Calle 71f sur No. 27-21	4/05/2023
12	OLGA MORENO	Calle 71f bis sur No. 27-28	4/05/2023
13	MABEL SANABRIA	Calle 71f bis sur No. 27-25	4/05/2023
14	MAYRA ALEJANDRA GARZON	Calle 71 g No. 27-28 sur	4/05/2023
15	DORIS QUIMBAYO	Calle 71 g No. 27-29 sur	4/05/2023
16	JESUS ADOLFO LOZANO	Carrera 27 No. 71 g bis sur 15	4/05/2023
17	YEIDY MIREYA NUÑEZ GARCIA	Calle 71g bis No. 27-16	4/05/2023
18	HASLY GUTIERREZ	Calle 71g bis sur No. 27-21	4/05/2023
19	SORANNY VARGAS	Calle 71 h No. 27-40	4/05/2023

Fuente Mapo Ingeniería SAS, 2024.

Actas de vecindad de cierre:

Estas actas se realizaron con el fin de determinar las condiciones finales de los inmuebles adyacentes la zona de intervención de manera directa e indirecta, verificando afectaciones y/o inconvenientes que pudieron presentarse en los

predios ya registrados de manera preiiminar, esta actividad se realizó por parte del contratista de obra a partir del dia 29 de febrero de 2024 hasta el día 20 de marzo de 2024, al igual que lo estipulado en las actas de inicio, para las actas de cierre el contratista de obra realizo tres (3) visitas para efectuar el levantamiento escrito y fotográfico de cada predio. ***Ver Anexos:***

- ***4.2.M Inventario predial de cierre***
- ***4.2.N Actas de vecindad de cierre.***

en la siguiente tabla se presenta el soporte fotográfico de la actividad:

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD DE CIERRE



En el siguiente cuadro se presenta por el contratista 6 predios los cuales se vieron afectados durante la ejecución de la obra, y a los cuales el contratista como parte del cumplimiento de sus obligaciones dio respuesta y cierre.

No Acta	PROPIETARIO Y SOLICITUD	RESPUESTA CONTRATISTA	FECHA DE CIERRE Y REGISTRO FOTOGRAFICO
21	Propietario: Pedro Arcia Solicitud: Ruptura en losa de piso	El contratista de obra con realizo un acuerdo con el propietario donde entregó un valor de 50.000 mil pesos por el daño, y el propietario firmo el acta de cierre a satisfacción.	14-03-24 

No Acta	PROPIETARIO Y SOLICITUD	RESPUESTA CONTRATISTA	FECHA DE CIERRE Y REGISTRO FOTOGRAFICO
70	Propietario: Lilia Gordillo Solicitud: Desportillamiento en losa de pared de fachada	El contratista de obra con realizo un acuerdo con la propietaria donde entregó un valor de 50.000 mil pesos por el daño, y la propietaria firmo el acta de cierre a satisfacción.	07-03-24 
76	Propietario: Gustavo Ayala Solicitud: Durante el levantamiento del acta de vecindad de cierre, el día 01 de marzo de 2024, el propietario le indico al contratista de obra sobre el daño en un vidrio de su vivienda a raiz de las labores de ejecución de obra.	El contratista de obra verifico mediante registro fotográfico inicial que efectivamente fue afectado el vidrio de la ventana del último piso, por lo cual reparo la ventana, quedando el cierre a satisfacción del propietario.	01-03-24 

No Acta	PROPIETARIO Y SOLICITUD	RESPUESTA CONTRATISTA	FECHA DE CIERRE Y REGISTRO FOTOGRAFICO
99	Propietario: Ovidio Camacho Solicitud: El propietario, refiere que aparecen fisuras en muros de su vivienda.	El día 01 de marzo de 2023, el contratista de obra del área técnica y social realizó visita al predio, con el fin de verificar por medio del registro fotográfico inicial las fisuras, encontrando que estas ya estaban presentes antes del inicio de obra, por lo cual le indico al propietario que el consorcio no puede responder por fisuras que se encontraban existentes de manera preliminar a la ejecución de obra según evidencias fotográficas. Sin embargo, el propietario se niega a firmar el acta de cierre. Por lo cual el contratista de obra procede a dar el cierre teniendo en cuenta que previo a la ejecución de obra ya se encontraban las grietas y esta evidencia se encuentra registrada en el acta de inicio.	01-03-24 Registro del acta de inicio.  Registro del acta de cierre. 
141	Propietario: Claudia Guerrero Solicitud: Instalación de baranda de fachada y limpieza de vidrios de la ventana de su vivienda	Debido a que la solicitud del cambio de la baranda surgió durante el levantamiento del acta de cierre, el contratista de obra, realizo la instalación de la baranda el día 10/04/2024 y efectuó la limpieza de las ventanas de su predio el día 12/03/2024, por lo cual la propietaria cerro a conformidad.	12-03-24 
161	Propietario: Sorany Vargas Solicitud: La propietaria refiere que el acceso a una entrada del predio por el corredor construido actualmente fue cubierto y que la jardinera instalada facilitaba el ingreso a su	El contratista de obra manifiesto que en el levantamiento del acta inicial no se obtuvo acceso a esa parte de la vivienda donde actualmente se evidencia un potrero, razón por la cual no se tenia claridad que había un acceso por la ladera, ya que este está cerrado con láminas de aluminio, adicional a su requerimiento se le informa a la propietaria que según estudios y diseños del contrato, las jardineras estaban contempladas y respondian a un diseño en espacio público, razón por la cual	Se procede a darle cierre el día 20 de abril sin firma de la propietaria. 

No Acta	PROPIETARIO Y SOLICITUD	RESPUESTA CONTRATISTA	FECHA DE CIERRE Y REGISTRO FOTOGRAFICO
	vivienda ya que la vivienda se encuentra en esa ubicación sin techo, por lo cual refiere un aumento de la inseguridad, negándose a firmar el acta de vecindad, de cierre.	el contratista debia cumplir con las especificaciones de las mismas, tiendo en cuenta esto, el contratista de obra procedió a dar cierre al acta sin firma del propietario.	

Tabla 46. Consolidado levantamiento acta de vecindad inicio y cierre.

N.° Acta	Nombre Responsable	Dirección	Fecha Visitas inicio	Fecha visitas cierre	Observaciones
1	MARIA RUTH RINCÓN	Diagonal 71 #27-36 Sur	20/03/2023	EDGAR ORJUELA 1/03/2024	Se Realizó Registro De Condiciones Internas Y Externas.
2	CECILIA VILLAMIL	Diagonal 71 Sur #27-27	20/03/2023	26/02/2024	Se Realizó Registro De Condiciones Internas Y Externas
3	MARIA FERNANDA CUMACO GONZALEZ	Diagonal 71 Sur #27-44	20/03/2023	FLOR DELYS QUICASAQUE 1/03/2024	Se Realizó Registro De Condiciones Internas Y Externas.
4	MARCOS CORTES RODRIGUEZ	Diagonal 71#27-39 Sur	20/03/2023	1/03/2024	Se Realizó Registro De Condiciones Internas Y Externas
5	KEVIN MARROQUIN	Diagonal 71 #27-52 Sur	20/03/2023	PAULA ORTIZ 1/03/2024	Se Realizó Registro De Condiciones Internas Y Externas Para el acta de cierre se realizó registro de

N.° Acta	Nombre Responsable	Dirección	Fecha Visitas inicio	Fecha visitas cierre	Observaciones
					condiciones externas.
6	AIDE HERRERA	Diagonal 71 Sur #27-56	20/03/2023	MARIA MIREYA LEGUIZAMO 11/03/2024	Se Realizó Registro De Condiciones Internas Y Externas. Para el acta de cierre se realizó registro de condiciones externas.
7	YEIDY MIREYA NUÑEZ (VEEDORA)	Diagonal 71 Sur # 27-33	21/03/2023	1/03/2024	Se Realizó Acta De Fachada, Porque El Predio Se Encuentra Deshabitado.
8	BLANCA NELLY MELO	Diagonal 71 Sur # 27-63	21/03/2023	26/02/2024	Se Realizó Registro De Condiciones Internas Y Externas
9	LIZETH SARMIENTO	Diagonal 71 Sur #27-68	21/03/2023	11/03/2024	Se Realizó Registro De Condiciones Internas Y Externas Para el acta de cierre se realizó registro de condiciones externas.
10	DANILO GONZALEZ	Diagonal 71 # 27-53 Sur	21/03/2023	YEIDY MIREYA NUÑEZ (VEEDORA) Visita 1: 1/03/2024 Visita 2: 13/03/2024 Visita 3: 20/03/2024	Se Realizó Registro De Condiciones Internas Y Externas Para el acta de cierre se realizó registro de condiciones externas.

N.º Acta	Nombre Responsable	Dirección	Fecha Visitas inicio	Fecha visitas cierre	Observaciones
11	YEIDY MIREYA NUÑEZ (VEEDORA)	Diagonal 71 Sur #27-57	21/03/2023	Visita 1: 1/03/2024 Visita 2: 13/03/2024 Visita 3: 18/03/2024	Se Realizó Acta De Fachada, Porque El Predio Esta Utilizado Con Una Sub Estación Eléctrica.
12	MARIA GONZALEZ	Diagonal 71 sur # 27-45	21/03/2023	EZEQUIEL GONZALEZ 11/03/2024	Se realizó registro de condiciones internas y externas Para el acta de cierre se realizó registro de condiciones externas.
13	LUIS ANTONIO LAISECA ORTIZ	Diagonal 71 sur # 27-69	22/03/2023	11/03/02024	Se realizó registro de condiciones internas y externas Para el acta de cierre se realizó registro de condiciones externas.
14	MARIA DEL SOCORRO PAYAN	Diagonal 71 sur # 27 -75	22/03/2023	Visita 1: 01/03/2024 Visita 2: 13/03/2024	Se realizó registro de condiciones internas y externas Para el acta de cierre se realizó registro de condiciones externas.
15	MARIA MURILLO	Diagonal 71 sur #27-70	Visita 1: 22/03/2023 Visita 2: 12/10/2023 Visita 3: 13/10/2023	JOSE CARRILLO 11/03/2024	Se realizó registro de condiciones externas.

N.° Acta	Nombre Responsable	Dirección	Fecha Visitas inicio	Fecha visitas cierre	Observaciones
16	DEMETRIO GARZON	Diagonal 71 sur # 27-81	22/03/2023	11/03/2024	Se realizó registro de condiciones internas y externas. Para el acta de cierre se realizó registro de condiciones externas.
17	PARQUE EL BOLSILLO DE MIRADOR (YEIDY NUÑEZ VEEDORA)	Entre diagonal 71 y 71 a con carrera 27 b	22/03/2023	11/03/2024	Se realizó registro de condiciones internas y externas.
18	RUBEN DARIO TELLEZ	Diagonal 71 sur # 27-90	22/03/2023	YEIDY MIREYA NUÑEZ (VEEDORA) Visita 1: 1/03/2024 Visita 2: 13/03/2024 Visita 3: 19/03/2024	Se realizó registro de condiciones internas y externas. Para el acta de cierre se realizó registro de condiciones externas.
19	ISABEL COPETE	Carrera 27 b # 71-04 sur	23/03/2023	OMAR CASTRO 11/03/2024	Se realizó registro de condiciones internas y externas.
20	DIEGO MORA	Diagonal 71 a #27-76 sur	23/03/2023	MARIA DEL ROSARIO CABALLERO Visita 1: 1/03/2024 Visita 2: 13/03/2024	Se realizó registro de condiciones internas y externas.
21	PEDRO LUIS ARCIA	Diagonal 71 a 27-30 sur	23/03/2023	Visita 1: 1/03/2024 Visita 2: 14/03/024	Se realizó registro de condiciones internas y externas. Para el acta de cierre se realizó registro de

N.° Acta	Nombre Responsable	Dirección	Fecha Visitas inicio	Fecha visitas cierre	Observacionas
					condiciones externas.
22	ANGEL BOSCAN	Diagonal 71 a 27-44 sur	23/03/2023	YEIDY MIREYA NUÑEZ (VEEDORA) Visita 1: 1/03/2024 Visita 2: 13/03/024 Visita 3: 19/03/024	Se realizó registro de condiciones internas y externas. Para el acta de cierre se realizó registro de condiciones externas.
23	LUCAS RAMIREZ SUAREZ	Diagonal 71 a #27-54 sur	23/03/2023	11/03/2024	Se realizó registro de condiciones internas y externas.
24	JOSE PINEDA HERNANDEZ	Diagonal 71ª 27-36 sur	23/03/2023	YEIDY MIREYA NUÑEZ (VEEDORA) Visita 1: 1/03/2024 Visita 2: 13/03/024 Visita 3: 18/03/024	Se realizó registro de condiciones internas y externas. Para el acta de cierre se realizó registro de condiciones externas.
25	DANIEL BERNAL	Diagonal 71 a sur #27-27/72	24/03/2023	YEIDY MIREYA NUÑEZ (VEEDORA) Visita 1: 1/03/2024 Visita 2: 13/03/024 Visita 3: 18/03/024	Se realizó registro de condiciones internas y externas. Para el acta de cierre se realizó registro de condiciones externas.
26	LUIS ALBERTO GARZON	Diagonal 70 u bis # 27-85	24/03/2023	11/03/2024	Se realizó registro de condiciones internas y externas.

N.º Acta	Nombre Responsable	Dirección	Fecha Visitas inicio	Fecha visitas cierre	Observaciones
					Para el acta de cierre se realizó registro de condiciones externas.
27	DIEGO MORA	Diagonal 71 a #27-70 sur	24/03/2023	LUIS ENRIQUE MORA 11/03/2024	Se realizó registro de condiciones internas y externas
28	DAVID TEHERAN	Diagonal 71 a # 27-50	24/03/2023	11/03/2024	Se realizó registro de condiciones internas y externas.
29	RUTH ENCISO	Diagonal 71 a # 27-64	24/03/2023	YEIDY MIREYA NUÑEZ (VEEDORA) Visita 1: 1/03/2024 Visita 2: 13/03/024 Visita 3: 18/03/024	Se realizó registro de condiciones internas y externas. Para el acta de cierre se realizó registro de condiciones externas.
30	ANA MARIA FONSECA	Diagonal 71 a # 27-87 sur	24/03/2023	11/03/2024	Se realizó registro de condiciones internas y externas. Para el acta de cierre se realizó registro de condiciones externas.
31	MIGUEL DIAZ	Diagonal 71 a # 27-71 sur	24/03/2023	MARIBEL RODRIGUEZ 12/03/2024	Se realizó registro de condiciones internas y externas. Para el acta de cierre se realizó registro de

N.° Acta	Nombre Responsable	Dirección	Fecha Visitas inicio	Fecha visitas cierre	Observaciones
					condiciones externas.
32	YEIDY MIREYA NUÑEZ (VEEDORA)	Diagonal 71 a # 27-45 sur	28/03/2023	JOSE RODOLFO URREGO 11/03/2024	Se realizó registro de condiciones externas, propietario no autoriza ingreso al predio.
33	MARTHA MARGARITA ALMECIGA	Calle 71 b # 27-45 sur	28/03/2023	11/03/2024	Se realizó registro de condiciones internas y externas. Para el acta de cierre se realizó registro de condiciones externas.
34	HENRY YAIR RUIZ	Carrera 27 b # 71 a 02 sur	Visita 1: 28/03/2023 Visita 2: 12/10/2023 Visita 3: 13/10/2023	YEIDY MIREYA NUÑEZ (VEEDORA) Visita 1: 1/03/2024 Visita 2: 13/03/024 Visita 3: 18/03/024	Se realizó acta de fachada, porque no fue posible ubicar a nadie en el predio
35	FLOR MARIA SILVA	Calle 71 b sur # 27 -21	29/03/2023	27/02/2024	Se realizó registro de condiciones internas y externas
36	MARTHA RUIZ	Calle 71 b sur # 27-31	29/03/2023	11/03/2024	Se realizó registro de condiciones internas y externas lo utilizan como parqueadero. Para el acta de cierre se realizó registro de

N.º Acta	Nombre Responsable	Dirección	Fecha Visitas inicio	Fecha visitas cierre	Observaciones
					condiciones externas.
37	JOHANA LOPEZ	Calle 71 b sur #27-46	29/03/2023	YEICY MIREYA NUÑEZ (VEEDORA) Visita 1: 1/03/2024 Visita 2: 13/03/024 Visita 3: 19/03/024	Se realizó registro de condiciones internas y externas Para el acta de cierre se realizó registro de condiciones externas.
38	CONCEPCION MELO	Calle 71 b sur # 27 -56	30/03/2023	11/03/2024	Se realizó registro de condiciones internas y externas Para el acta de cierre se realizó registro de condiciones externas.
39	DORIS GONZALEZ	Calle 71 b sur # 27-51	30/03/2023	11/03/2024	Se realizó registro de condiciones internas y externas Para el acta de cierre se realizó registro de condiciones externas.
40	ROSA RODRIGUEZ	Calle 71 b sur # 27-70	30/03/2023	MIGUEL FRADE 11/03/2024	Se realizó registro de condiciones internas y externas Para el acta de cierre se realizó registro de condiciones externas.

N.° Acta	Nombre Responsable	Dirección	Fecha Visitas inicio	Fecha visitas cierre	Observaciones
41	ROSA RODRIGUEZ	Calle 71 b sur # 27-52	31/03/2023	YEIDY MIREYA NUÑEZ (VEEDORA) Visita 1: 1/03/2024 Visita 2: 13/03/024 Visita 3: 19/03/024	Se realizó registro de condiciones internas y externas Para el acta de cierre se realizó registro de condiciones externas.
42	ROSA RODRIGUEZ	Diagonal 71 sur #27-51	31/03/2023	YEIDY MIREYA NUÑEZ (VEEDORA) Visita 1: 18/03/2024	Se realizó registro de condiciones externas
43	FLOR JARAMILLO	Diagonal 71 a sur # 27 - 26	04/04/2023	27/02/2024	Se realizó registro de condiciones internas y externas
44	XIMENA QUIÑONEZ VELANDIA	Calle 71 b sur # 27-65	04/04/2023	YEIDY MIREYA NUÑEZ (VEEDORA) Visita 1: 1/03/2024 Visita 2: 13/03/024 Visita 3: 19/03/024	Se realizó registro de condiciones internas y externas. Para el acta de cierre se realizó registro de condiciones externas.
45	MARTHA RUIZ	Calle 71 b sur # 27-37	05/04/2023	11/03/2024	Se realizó registro de condiciones internas y externas. Para el acta de cierre se realizó registro de condiciones externas.
46	BLANCA YANETH HERRERA	Calle 71 b sur # 27 -75	05/04/2023	YEIDY MIREYA NUÑEZ (VEEDORA)	Se realizó registro de condiciones

N.º Acta	Nombre Responsable	Dirección	Fecha Visitas inicio	Fecha visitas cierre	Observaciones
				Visita 1: 1/03/2024 Visita 2: 13/03/024 Visita 3: 19/03/024	internas y externas. Para el acta de cierre se realizó registro de condiciones externas.
47	YEIDY MIREYA NUÑEZ (VEEDORA)	Calle 71 b sur #27-82	05/04/2023	8/03/2024	Se realizó registro de condiciones externas este predio se encuentra deshabitado.
48	NELLY SALINAS	Calle 71 b sur # 27-62	10/04/2023	YEIDY MIREYA NUÑEZ (VEEDORA) Visita 1: 1/03/2024 Visita 2: 13/03/024 Visita 3: 18/03/024	Se realizó registro de condiciones internas y externas Para el acta de cierre se realizó registro de condiciones externas.
49	CARLOS QUEVEDO	Calle 71 b sur # 27-59	10/04/2023	11/03/2024	Se realizó registro de condiciones internas y externas. Para el acta de cierre se realizó registro de condiciones externas.
50	YORGELIS MOGOLLON	Calle 71 b sur # 27-81	10/04/2023	YEIDY MIREYA NUÑEZ (VEEDORA) Visita 1: 1/03/2024 Visita 2: 13/03/024 Visita 3: 18/03/024	Se realizó registro de condiciones internas y externas. Para el acta de cierre se realizó registro de condiciones externas.

N.º Acta	Nombre Responsable	Dirección	Fecha Visitas inicio	Fecha visitas cierre	Observaciones
51	JOHAN CERQUERA	Calle 71 c sur # 27-27	11/04/2023	YEIDY MIREYA NUÑEZ (VEEDORA) Visita 1: 1/03/2024 Visita 2: 13/03/024 Visita 3: 19/03/024	Se realizó registro de condiciones internas y externas. Para el acta de cierre se realizó registro de condiciones externas.
52	LUIS EDUARDO BAEZ	Calle 71 c sur # 27-33	11/04/2023	12/03/2024	Se realizó registro de condiciones internas y externas
53	CARLOS SANCHEZ MANRIQUE	Calle 71 b sur # 27—96	12/04/2023	YEIDY MIREYA NUÑEZ (VEEDORA) Visita 1: 1/03/2024 Visita 2: 13/03/024 Visita 3: 18/03/024	Se realizó registro de condiciones internas y externas Para el acta de cierre se realizó registro de condiciones externas.
54	JOSE PEÑA	Carrera 27 b #71b 04 sur	12/04/2023	YEIDY MIREYA NUÑEZ (VEEDORA) Visita 1: 1/03/2024 Visita 2: 13/03/024 Visita 3: 18/03/024	Se realizó registro de condiciones internas y externas Para el acta de cierre se realizó registro de condiciones externas.
55	COLEGIO NUEVA VIDA (BLANCA LILIA MILLAN DIRECTORA)	Calle 71 b sur # 27-95	12/04/2023	12/03/2024	Se realizó registro de condiciones internas y externas
56	COLEGIO NUEVA VIDA (BLANCA LILIA MILLAN DIRECTORA)	Calle 71 c sur # 27-96	13/04/2023	12/03/2024	Se realizó registro de condiciones internas y externas

N.° Acta	Nombre Responsable	Dirección	Fecha Visitas Inicio	Fecha visitas cierre	Observaciones
57	MARIA CARLINA TIQUE	Calle 71 c sur # 27 21	13/04/2023	11/03/2024	Se realizó registro de condiciones internas y externas.
58	GABINO MALAMBO	Calle 71 c sur # 27-22	13/04/2023	YEIDY MIREYA NUÑEZ (VEEDORA) Visita 1: 26/02/2024 Visita 2: 13/03/024 Visita 3: 19/03/024	Se realizó registro de condiciones internas y externas Para el acta de cierre se realizó registro de condiciones externas.
59	BLANCA LILIA MILLAN (panadería)	Calle 71 c sur # 27-46	18/10/2023	12/03/2024	Se realizó condiciones externas del área intervenida. Para el acta de cierre se realizó registro de condiciones internas y externas.
60	FUNDACION NUEVA VIDA (BLANCA LILIA MILLAN PARRA)	Calle 71 c sur #27-38	14/04/2023	12/03/2024	Se realizó registro de condiciones internas y externas
61	BLANCA LILIA MILLÁN PARRA	Calle 71c #27-28	14/04/2023	12/03/2024	Se realizó registro de condiciones internas y externas
62	RUBEN GUARIN	Calle 71cbis #27-38	14/04/2023	1/03/2024	Se realizó registro de condiciones internas y externas

N.° Acta	Nombre Responsable	Dirección	Fecha Visitas inicio	Fecha visitas cierre	Observaciones
63	JOSE GABRIEL JIMENEZ	Calle 71 sur #27a-05	14/04/2023	GLADYS ALGARRA 1/03/2024	Se realizó registro de condiciones internas y externas
64	MARIA RUBIELA RAIGOSO	Calle 71c bis # 27a-11	14/04/2023	1/03/2024	Se realizó registro de condiciones internas y externas
65	MARIA ELVIRA PARRA	Calle 71c bis #27a-18	14/04/2023	BLANCA LILIA MILLAN Visita 1: 1/03/2024 Visita 2: 13/03/2024	Se realizó registro de condiciones internas y externas Para el acta de cierre se realizó registro de condiciones externas.
66	ANA DELIA NIETO	Calle 71cbis #27a-22	14/04/2023	YEIDY MIREYA NUÑEZ (VEEDORA) Visita 1: 1/03/2024 Visita 2: 13/03/024 Visita 3: 19/03/024	Se realizó registro de condiciones internas y externas Para el acta de cierre se realizó registro de condiciones externas.
67	LUZ LUCENA	Calle 71cbis #27a-37	14/04/2023	5/03/2024	Se realizó registro de condiciones internas y externas Para el acta de cierre se realizó registro de condiciones externas.

N.° Acta	Nombre Responsable	Dirección	Fecha Visitas inicio	Fecha visitas cierre	Observaciones
68	LUZ LUCENA	Calle 71cbis #27a-29	14/04/2023	5/03/2024	Se realizó registro de condiciones internas y externas.
69	HECTOR GUATAVITA	Calle 71cbis #27-32	17/04/2023	RUBIELA AROCA 5/03/2024	Se realizó registro de condiciones internas y externas.
70	LILIA GORDILLO	Carrera 27b#71c-36	17/04/2023	7/03/2024	Se realizó registro de condiciones internas y externas Para el acta de cierre se realizó registro de condiciones externas.
71	ALVENIS VARON	Calle 71cbis #27a-53	17/04/2023	DELIO VARON PATIÑO 1/03/2024	Se realizó registro de condiciones internas y externas
72	AIDE ESTRELLA PRADO	Calle 71cbis #27a-08	17/04/2023	5/03/2024	Se realizó registro de condiciones internas y externas
73	MARCO CARRILLO	Calle 71cbis #27a-23	17/04/2023	YEIDY MIREYA NUÑEZ (VEEDORA) Visita 1: 1/03/2024 Visita 2: 13/03/024 Visita 3: 18/03/024	Se realizó registro de condiciones internas y externas Para el acta de cierre se realizó registro de condiciones externas.

N.° Acta	Nombre Responsable	Dirección	Fecha Visitas inicio	Fecha visitas cierre	Observaciones
74	YEIDY NUÑEZ (VEEDORA)	Calle 71cbis #27a-17	7/04/2023	Visita 1: 1/03/2024 Visita 2: 13/03/024 Visita 3: 19/03/024	Se realizó registro de condiciones externas.
75	MARTHA CECILIA ROJAS	Calle 71cbis #27-21	17/04/2023	26/02/2024	Se realizó registro de condiciones internas y externas.
76	ASENCION MORENO CARILLO	Calle 71cis #27-26	17/04/2023	GUSTAVO AYALA MORENO 1/03/2024	Se realizó registro de condiciones internas y externas.
77	HERNANDO PASTOR	Calle 71fbis #27-48	17/04/2023	MARIA CRISTIANO 1/03/2024	Se realizó registro de condiciones internas y externas
78	CARMEN CAMARGO	Calle 71fbis#27-38	17/04/2023	1/03/2024	Se realizó registro de condiciones internas y externas
79	BLANCA CECILIA CORTES	Calle 71fbis#27-45	17/04/2023	1/03/2024	Se realizó registro de condiciones internas y externas
80	BLANCA LILIA GARCIA	Calle 71fbis #27-31	18/04/2023	12/03/2024	Se realizó registro de condiciones internas y externas Para el acta de cierre se realizó registro de condiciones externas.

N.° Acta	Nombre Responsable	Dirección	Fecha Visitas inicio	Fecha visitas cierre	Observaciones
81	LUIS TORRES	Calle 71fbis #27a-06	18/04/2023	12/03/2024	Se realizó registro de condiciones internas y externas Para el acta de cierre se realizó registro de condiciones externas.
82	LUIS TORRES	Calle 71fbis #27a-14	18/04/2023	12/03/2024	Se realizó registro de condiciones internas y externas Para el acta de cierre se realizó registro de condiciones externas.
83	DIANA NOSCUE	Calle 71fbis #27a-29	18/04/2023	12/03/2024	Se realizó registro de condiciones internas y externas Para el acta de cierre se realizó registro de condiciones externas.
84	MARIA ROSALBA GOMEZ	Calle 71fbis sur #27a-25	18/04/2023	12/03/2024	Se realizó registro de condiciones internas y externas Para el acta de cierre se realizó registro de condiciones externas

N.º Acta	Nombre Responsable	Dirección	Fecha Visitas inicio	Fecha visitas cierre	Observaciones
85	YEIDY NUÑEZ (VEEDORA)	Calle 71fbis sur #27a-63	Visita 1: 13/04/2023 Visita 2: 15/04/2023 Visita 3: 18/04/2023	Visita 1: 1/03/2024 Visita 2: 13/03/024 Visita 3: 19/03/024	Se realizó registro de condiciones externas.
86	YEIDY NUÑEZ (VEEDORA)	Calle 71fbis sur #27A-59	Visita 1: 13/04/2023 Visita 2: 15/04/2023 Visita 3: 18/04/2023	MARIA EMMA PABON Visita 1: 1/03/2024 Visita 2: 13/03/2024	Se realizó registro de condiciones externas.
87	ISABEL BERMEO	Calle 71fbis sur #27a-32	18/04/2023	12/003/2024	Se realizó registro de condiciones internas y externas Para el acta de cierre se realizó registro de condiciones externas.
88	DORIS QUIMBAYO	Calle 71G #27-29 sur	18/04/2023	29/02/2024	Se realizó registro de condiciones internas y externas
89	CARMEN VERGARA	Calle 71G#27-47	18/04/2023	CAMILO ANDRES PULIDO Visita 1: 1/03/2024 Visita 2: 13/03/2024	Se realizó registro de condiciones internas y externas Para el acta de cierre se realizó registro de condiciones externas.
90	DORIS MORENO	Diagonal 71sur #27-98	18/04/2023	YEIDY MIREYA NUÑEZ (VEEDORA) Visita 1: 1/03/2024	Se realizó registro de condiciones internas y externas

17301

N.° Acta	Nombre Responsable	Dirección	Fecha Visitas inicio	Fecha visitas cierre	Observaciones
				Visita 2: 13/03/024 Visita 3: 20/03/024	Para el acta de cierre se realizó registro de condiciones externas.
91	YAIN LESMES	Diagonal 71 #27-94	19/04/2023	LINO ANTONIO SUAREZ Visita 1: 1/03/2024 Visita 2: 13/03/024 Visita 3: 19/03/024	Se realizó registro de condiciones internas y externas Para el acta de cierre se realizó registro de condiciones externas.
92	CEFERINA BERMUDEZ	Calle 71c bis #27a-49	19/04/2023	Visita 1: 1/03/2024 Visita 2: 13/03/2024	Se realizó registro de condiciones internas y externas. Para el acta de cierre se realizó registro de condiciones externas.
93	LUZ MARINA MONRROY	Calle 71fbis #27-40	19/04/2023	1/03/2024	Se realizó registro de condiciones internas y externas.
94	MABEL SANABRIA	Calle 71fbis #27-25 sur	19/04/2023	27/02/2024	Se realizó registro de condiciones internas y externas.
95	MARIA ROSALBA GOMEZ	Calle 71f bis sur #27a-23	19/04/2023	12/03/2024	Se realizó registro de condiciones internas y externas Para el acta de cierre se realizó registro de

N.° Acta	Nombre Responsable	Dirección	Fecha Visitas inicio	Fecha visitas cierre	Observaciones
					condiciones externas.
96	MERLY GUZMAN BEJARANO	Calle 72fbis sur #27-37	19/04/2023	YEIDY MIREYA NUÑEZ (VEEDORA) 18/03/024	Se realizó registro de condiciones internas y externas Para el acta de cierre se realizó registro de condiciones externas.
97	OLGA MORENO	Calle 71fbis sur #27-28	19/04/2023	1/03/2024	Se realizó registro de condiciones internas y externas
96	BLANCA AURORA MORA	Calle 71f sur #27-33	19/04/2023	13/03/2024	Se realizó registro de condiciones internas y externas
99	JOSE OVIDIO CAMACHO	Calle 71f sur #27-37	19/04/2023	1/03/2024	Se realizó registro de condiciones internas y externas
100	HAZBLEIDY MARCELA CAMELO	Cra 27a #71f-10	20/04/2023	1/03/2024	Se realizó registro de condiciones internas y externas. Para el acta de cierre se realizó registro de condiciones externas.

N.° Acta	Nombre Responsable	Dirección	Fecha Visitas inicio	Fecha visitas cierre	Observaciones
101	SUSAN BALVUENA	Calle71D bis# 27-37	20/04/2023	YEIDY MIREYA NUÑEZ (VEEDORA) Visita 1: 1/03/2024 Visita 2: 13/03/024 Visita 3: 19/03/024	Se realizó registro de condiciones internas y externas Para el acta de cierre se realizó registro de condiciones externas.
102	SANDRA DIAZ	Calle71c bis #27a-41	20/04/2023	YEIDY MIREYA NUÑEZ (VEEDORA) Visita 1: 1/03/2024 Visita 2: 13/03/024 Visita 3: 19/03/024	Se realizó registro de condiciones internas y externas Para el acta de cierre se realizó registro de condiciones externas.
103	PARMENIO FUENTES	Calle 71Dbis sur#27-29	20/04/2023	12/03/2024	Se realizó registro de condiciones internas y externas Para el acta de cierre se realizó registro de condiciones externas.
104	LAURA LIEVANO	Calle 71Dbis sur#27-32	20/04/2023	YEIDY MIREYA NUÑEZ (VEEDORA) Visita 1: 1/03/2024 Visita 2: 13/03/024 Visita 3: 18/03/024	Se realizó registro de condiciones internas y externas Para el acta de cierre se realizó registro de condiciones externas.

N.° Acta	Nombre Responsable	Dirección	Fecha Visitas inicio	Fecha visitas cierre	Observaciones
105	YEIDY NUÑEZ (VEEDORA)	Calle 71fsur #27-32	Visita 1: 13/04/2023 Visita 2: 15/04/2023 Visita 3: 20/04/2023	YEIDY MIREYA NUÑEZ (VEEDORA) Visita 1: 1/03/2024 Visita 2: 13/03/024 Visita 3: 19/03/024	Se realizó registro de condiciones externas.
106	RAFAELA VILLANUEVA	Diagonal 71#27-64	20/04/2023	11/03/2024	Se realizó registro de condiciones internas y externas Para el acta de cierre se realizó registro de condiciones externas.
107	MONICA CASAS MORENO	Calle 71cbis sur #27a-36	21/04/2023	VIRGILIO VERGEL 5/03/2024	Se realizó registro de condiciones internas y externas Para el acta de cierre se realizó registro de condiciones externas.
108	PABLO ANTONIO CARRILLO	Calle 71cbis sur #27a-30	21/04/2023	GREGORIO MARTINEZ 5/03/2024	Se realizó registro de condiciones internas y externas Para el acta de cierre se realizó registro de condiciones externas.
109	JACKELINE CRISTANCHO	Calle 71C BIS SUR#27-25	21/04/2023	12/03/2024	Se realizó registro de condiciones

N.º Acta	Nombre Responsable	Dirección	Fecha Visitas inicio	Fecha visitas cierre	Observaciones
					internas y externas Para el acta de cierre se realizó registro de condiciones externas.
110	YEIDY NUÑEZ (VEEDORA)	Diagonal 71 #27-86 sur	Visita 1: 13/04/2023 Visita 2: 15/04/2023 Visita 3: 21/04/2023	Visita 1: 1/03/2024 Visita 2: 13/03/024 Visita 3: 19/03/024	Se realizó registro de condiciones externas.
111	YEIDY NUÑEZ (VEEDORA)	Diagonal 71#27-88 sur	Visita 1: 13/04/2023 Visita 2: 15/04/2023 Visita 3: 21/04/2023	Visita 1: 1/03/2024 Visita 2: 13/03/024 Visita 3: 19/03/024	Se realizó registro de condiciones externas.
112	YEIDY NUÑEZ (VEEDORA)	Diagonal 71a #27-82	Visita 1: 13/04/2023 Visita 2: 15/04/2023 Visita 3: 21/04/2023	Visita 1: 1/03/2024 Visita 2: 13/03/024 Visita 3: 19/03/024	Se realizó registro de condiciones externas.
113	YEIDY NUÑEZ (VEEDORA)	Diagonal 71a #27-89	Visita 1: 13/04/2023 Visita 2: 15/04/2023 Visita 3: 21/04/2023	Visita 1: 1/03/2024 Visita 2: 13/03/024 Visita 3: 19/03/024	Se realizó registro de condiciones externas.
114	YEIDY NUÑEZ (VEEDORA)	Calle 71bsur#27-76	Visita 1: 13/04/2023 Visita2: 15/04/2023 Visita 3: 21/04/2023	Visita 1: 1/03/2024 Visita 2: 13/03/024 Visita 3: 19/03/024	Se realizó registro de condiciones externas
115	ESTIVEN GAITAN	Calle 71G #27-41	24/04/2023	YEIDY MIREYA NUÑEZ (VEEDORA) Visita 1: 1/03/2024 Visita 2:	Se realizó registro de condiciones internas y externas

17306

N.º Acta	Nombre Responsable	Dirección	Fecha Visitas inicio	Fecha visitas cierre	Observaciones
				13/03/024 Visita 3: 18/03/024	Para el acta de cierre se realizó registro de condiciones externas.
116	YEIDY NUÑEZ (VEEDORA)	Calle 71bsur #27-69	Visita 1: 13/04/2023 Visita 2: 15/04/2023 Visita 3: 24/04/2023	Visita 1: 1/03/2024 Visita 2: 13/03/024 Visita 3: 19/03/024	Se realizó registro de condiciones externas.
117	NELSY MACIAS	Calle 71f sur #27-26	24/04/2023	2/03/2024	Se realizó registro de condiciones internas y externas
118	YEIDY NUÑEZ (VEEDORA)	Calle 71bsur #27-38	Visita 1: 13/04/2023 Visita 2: 15/04/2023 Visita 3: 24/04/2023	ADELA COLINA Visita 1: 1/03/2024 Visita 2: 15/03/2024	Se realizó registro de condiciones externas.
119	YEIDY NUÑEZ (VEEDORA)	Cra 27 # 71 g bis 15 sur	Visita 1: 13/04/2023 Visita 2: 15/04/2023 Visita 3: 24/04/2023	JESUS ADOLFO LOZANO 1/03/2024	Se realizó registro de condiciones externas. Para el acta de cierre se realizó registro de condiciones internas y externas.
120	YEIDY NUÑEZ (VEEDORA)	Cra27a#71b 56 sur	Visita 1: 13/04/2023 Visita 2: 15/04/2023 Visita 3: 24/04/2023	Visita 1: 1/03/2024 Visita 2: 13/03/024 Visita 3: 18/03/024	Se realizó registro de condiciones externas.
121	DIANA HERRERA	Calle 71fbis #27-49 sur	24/04/2023	YEIDY MIREYA NUÑEZ (VEEDORA) Visita 1: 1/03/2024 Visita 2: 13/03/024	Se realizó registro de condiciones internas y externas

N.º Acta	Nombre Responsable	Dirección	Fecha Visitas inicio	Fecha visitas cierre	Observaciones
				Visita 3: 19/03/024	
122	YEIDY NUÑEZ (VEEDORA)	Calle 71 c bis sur # 27-31	Visita 1: 13/04/2023 Visita 2: 15/04/2023 Visita 3: 24/04/2023	Visita 1: 1/03/2024 Visita 2: 13/03/024 Visita 3: 20/03/024	Se realizó registro de condiciones externas.
123	YEIDY NUÑEZ (VEEDORA)	Calle 71 d bis sur # 27-41	Visita 1: 13/04/2023 Visita 2: 15/04/2023 Visita 3: 24/04/2023	LUIS ALBERTO MORENO 7/03/2024	Se realizó registro de condiciones externas.
124	YEIDY NUÑEZ (VEEDORA)	Calle 71 f sur # 27-40	Visita 1: 13/04/2023 Visita 2: 15/04/2023 Visita 3: 25/04/2023	Visita 1: 1/03/2024 Visita 2: 13/03/024 Visita 3: 18/03/024	Se realizó registro de condiciones externas.
125	MARGOT SANCHEZ	Calle 71fbis sur #27a-40	25/04/2023	13/03/2024	Se realizó registro de condiciones internas y externas Para el acta de cierre se realizó registro de condiciones externas.
126	TEODULO HERRERA	Cra 27b#71F-18 SUR	25/04/2023	Visita 1: 1/03/2024 Visita 2: 13/03/2024	Se realizó registro de condiciones internas y externas Para el acta de cierre se realizó registro de condiciones externas.

N.° Acta	Nombre Responsable	Dirección	Fecha Visitas inicio	Fecha visitas cierre	Observaciones
127	MIRYAM MEJIA	Calle 71fbis sur#27a-62	25/04/2023	Visita 1: 1/03/2024 Visita 2: 13/03/2024	Se realizó registro de condiciones internas y externas Para el acta de cierre se realizó registro de condiciones externas.
128	JHON JAIRO CALERO TPRRES	Calle 71Gsur #27-53	25/04/2023	ALCIRA TORRES 1/03/2024	Se realizó registro de condiciones internas y externas
129	FLOR MARIA VASQUEZ	Calle 71G#27-59SUR	25/04/2023	1/03/2024	Se realizó registro de condiciones internas y externas Para el acta de cierre se realizó registro de condiciones externas.
130	KEVIN BELTRAN	Calle 71fbis# 27a-50 sur	25/04/2023	LILIANA YANGUMA 1/03/2024	Se realizó registro de condiciones internas y externas
131	EMPERATRIZ FONSECA	Cra 27a #71f-54 sur	25/04/2023	29/02/2024	Se realizó registro de condiciones internas y externas
132	YEIDY NUÑEZ (VEEDORA)	Calle 71fbis sur #27a-05	Visita 1: 13/04/2023 Visita 2: 15/04/2023 Visita 3: 25/04/2023	YESMIN FANDIÑO 1/03/2024	Se realizó registro de condiciones externas.

N.º Acta	Nombre Responsable	Dirección	Fecha Visitas inicio	Fecha visitas cierre	Observaciones
133	YEIDY NUÑEZ (VEEDORA)	Calle 71fbis sur #27a-15	Visita 1: 13/04/2023 Visita 2: 15/04/2023 Visita 3: 25/04/2023	Visita 1: 1/03/2024 Visita 2: 13/03/024 Visita 3: 19/03/024	Se realizó registro de condiciones externas.
134	YEIDY NUÑEZ (VEEDORA)	Calle 721fbis sur #27a-37	Visita 1: 13/04/2023 Visita 2: 15/04/2023 Visita 3: 26/04/2023	GUILLER MO MANJARES 12/03/2024	Se realizó registro de condiciones externas.
135	MAIRA GARZÓN	Calle 71Gsur #27-28	26/04/2023	YEIDY MIREYA NUÑEZ (VEEDORA) Visita 1: 1/03/2024 Visita 2: 13/03/024 Visita 3: 18/03/024	Se realizó registro de condiciones internas y externas Para el acta de cierre se realizó registro de condiciones externas.
136	YEIDY NUÑEZ (VEEDORA)	Calle 71Gsur #27-39	Visita 1: 13/04/2023 Visita 2: 15/04/2023 Visita 3: 26/04/2023	Visita 1: 1/03/2024 Visita 2: 13/03/024 Visita 3: 20/03/024	Se realizó registro de condiciones externas.
137	KAREN AMADO	Calle 71G #27-44 SUR	26/04/2023	YEIDY MIREYA NUÑEZ (VEEDORA) Visita 1: 1/03/2024 Visita 2: 13/03/024 Visita 3: 18/03/024	Se realizó registro de condiciones internas y externas. Para el acta de cierre se realizó registro de condiciones externas.
138	YEIDY NUÑEZ (VEEDORA)	Calle 71f #27-27 SUR	Visita 1: 13/04/2023 Visita 2: 15/04/2023	Visita 1: 1/03/2024 Visita 2: 13/03/024 Visita 3:	Se realizó registro de condiciones externas.

N.º Acta	Nombre Responsable	Dirección	Fecha Visitas inicio	Fecha visitas cierre	Observaciones
			Visita 3: 26/04/2023	19/03/024	
139	JESUS MACADAM	CRA 27B#71-F 36 SUR	26/04/2023	11/03/2024	Se realizó registro de condiciones internas y externas. Para el acta de cierre se realizó registro de condiciones externas.
140	YOLANDA QUIMBAYO	Calle 71G bis #27-34 sur	26/04/2023	29/03/2024	Se realizó registro de condiciones internas y externas
141	HASLY GONZALEZ	Calle 71G bis #27-21 sur	26/04/2023	12/03/2024	Se realizó registro de condiciones internas y externas Para el acta de cierre se realizó registro de condiciones externas.
142	YEIDY NUÑEZ (VEEDORA)	Calle 71fbis sur #27a-47	Visita 1: 13/04/2023 Visita 2: 15/04/2023 Visita 3: 26/04/2023	ANA RODRIGUEZ 12/03/2024	Se realizó registro de condiciones externas.
143	SANDRA VILLEGAS	Calle 71fbis #27a-46	27/04/2023	12/03/2024	Se realizó registro de condiciones internas y externas. Para el acta de cierre se realizó

N.º Acta	Nombre Responsable	Dirección	Fecha Visitas inicio	Fecha visitas cierre	Observaciones
					registro de condiciones externas.
144	GERMAN BELTRAN	Calle 71hsur #27-74	27/04/2023	SANDRA BELTRAN 13/03/2024	Se realizó registro de condiciones internas y externas. Para el acta de cierre se realizó registro de condiciones externas.
145	YEIDY NUÑEZ (VEEDORA)	Calle 72Gbis sur #27-33	Visita 1: 13/04/2023 Visita 2: 15/04/2023 Visita 3: 27/04/2023	LUZ ARIAS Visita 1: 1/03/2024 Visita 2: 13/03/2024	Se realizó registro de condiciones externas.
146	JAIME ALBERTO MORA	Calle 71Gsur #27-34	28/04/2023	1/03/2024	Se realizó registro de condiciones internas y externas
147	PABLO PALENCIA	Calle 71h#27-80	28/04/2023	7/03/2024	Se realizó registro de condiciones internas y externas. Para el acta de cierre se realizó registro de condiciones externas.
148	GLADYS AMPARO CRISTIN	Calle 71Gbis #27-77	28/04/2023	YEIDY MIREYA NUÑEZ (VEEDORA) Visita 1: 1/03/2024 Visita 2: 13/03/024 Visita 3:	Se realizó registro de condiciones internas y externas Para el acta de cierre se realizó registro de

N.º Acta	Nombre Responsable	Dirección	Fecha Visitas inicio	Fecha visitas cierre	Observaciones
				20/03/024	condiciones externas.
149	MARCELA MARTINEZ	Calle 71hsur #27-46	28/04/2023	YEIDY MIREYA NUÑEZ (VEEDORA) Visita 1: 1/03/2024 Visita 2: 13/03/024 Visita 3: 20/03/024	Se realizó registro de condiciones internas y externas Para el acta de cierre se realizó registro de condiciones externas.
150	HECTOR LAVERDE	Calle 71Gbis #27-41	1/05/2023	Visita 1: 1/03/2024 Visita 2: 13/03/2024	Se realizó registro de condiciones internas y externas Para el acta de cierre se realizó registro de condiciones externas.
151	YEIDY NUÑEZ VICEPRESIDENTA DE LA DEFENSA CIVIL	Calle 71Gbis sur #27	Visita 1: 22/04/2023 Visita 2: 25/04/2023 Visita 3: 1/05/2023	12/03/2024	Se realizó registro de condiciones externas.
152	YEIDY NUÑEZ (VEEDORA)	Calle 71Gbis #27-47	Visita 1: 22/04/2023 Visita 2: 25/04/2023 Visita 3: 1/05/2023	ZENAIDA PEREA RAMIREZ Visita 1: 1/03/2024 Visita 2: 13/03/2024	Se realizó registro de condiciones externas.
153	MARIA EUGENIA INESTROSA	Calle 71G bis #27-40	1/05/2023	YEIDY MIREYA NUÑEZ (VEEDORA) Visita 1: 1/03/2024	Se realizó registro de condiciones internas y externas.

N.º Acta	Nombre Responsable	Dirección	Fecha Visitas inicio	Fecha visitas cierre	Observaciones
				Visita 2: 13/03/024 Visita 3: 20/03/024	Para el acta de cierre se realizó registro de condiciones externas.
154	YEIDY NUÑEZ (VEEDORA)	Calle 71G bis #27-51	Visita 1: 22/04/2023 Visita 2: 25/04/2023 Visita 3: 1/05/2023	EDWIN MALAMBO Visita 1: 1/03/2024 Visita 2: 13/03/2024	Se realizó registro de condiciones externas.
155	LUIS ENRIQUE PINZON	Calle 71G bis #27-55	1/05/2023	HECTOR MANUEL PINZON 13/03/2024	Se realizó registro de condiciones internas y externas. Para el acta de cierre se realizó registro de condiciones externas.
156	YEIDY NUÑEZ (VEEDORA)	Calle 71Gbis #27-56	Visita 1: 22/04/2023 Visita 2: 25/04/2023 Visita 3: 1/05/2023	Visita 1: 1/03/2024 Visita 2: 13/03/024 Visita 3: 19/03/024	Se realizó registro de condiciones externas.
157	JORGE CERON	Calle 71Gbis #27-46sur	1/05/2023	Visita 1: 1/03/2024 Visita 2: 13/03/2024	Se realizó registro de condiciones internas y externas. Para el acta de cierre se realizó registro de condiciones externas.
158	YEIDY NUÑEZ (VEEDORA)	Cra 27a #71G-20	Visita 1: 22/04/2023 Visita 2: 25/04/2023 Visita 3: 1/05/2023	OTONIEL RAMIREZ Visita 1: 1/03/2024 Visita 2: 13/03/2024	Se realizó registro de condiciones externas.

N.° Acta	Nombre Responsable	Dirección	Fecha Visitas inicio	Fecha visitas cierre	Observaciones
159	YEIDY NUÑEZ (VEEDORA)	Calle 71Gbis #27-27	Visita 1: 22/04/2023 Visita 2: 25/04/2023 Visita 3: 2/05/2023	Visita 1: 1/03/2024 Visita 2: 13/03/024 Visita 3: 18/03/024	Se realizó registro de condiciones externas.
160	YEIDY NUÑEZ (VEEDORA)	Calle 71H sur #27-54	Visita 1. 22/04/2023 Visita 2: 25/04/2023 Visita 3: 2/05/2023	Visita 1: 1/03/2024 Visita 2: 13/03/024 Visita 3: 19/03/024	Se realizó registro de condiciones externas.
161	SORANY VARGAS	Calle 71hsur #27-40	2/05/2023	Visita 1: 1/03/2024 Visita 2: 13/03/024 Visita 3: 02/03/024	Se realizó registro de condiciones internas y externas. Para el acta de cierre la propietaria no firmo.
162	YEIDY NUÑEZ (VEEDORA)	Calle 71G sur #27-50	Visita 1: 22/04/2023 Visita 2: 25/04/2023 Visita 3: 2/05/2023	Visita 1: 1/03/2024 Visita 2: 13/03/024 Visita 3: 18/03/024	Se realizó registro de condiciones externas.
163	YUIY ARGUELLAR	Calle 71hsur #27-60	2/05/2023	PASTOR MARTINEZ Visita 1: 1/03/2024 Visita 2: 13/03/2024	Se realizó registro de condiciones internas y externas Para el acta de cierre se realizó registro de condiciones externas.
164	YEIDY NUÑEZ (VEEDORA)	Calle 71G sur #27-40	Visita 1. 22/04/2023 Visita 2: 25/04/2023 Visita 3: 3/05/2023	Visita 1: 1/03/2024 Visita 2: 13/03/024 Visita 3: 18/03/024	Se realizó registro de condiciones externas.

N.° Acta	Nombre Responsable	Dirección	Fecha Visitas inicio	Fecha visitas cierre	Observaciones
165	YUIY ARGUELLAR	Calle 71hsur #27-66	3/05/2023	PASTOR MARTINEZ Visita 1: 1/03/2024 Visita 2: 14/03/2024	Se realizó registro de condiciones internas y externas Para el acta de cierre se realizó registro de condiciones externas.
166	JOSE GUTIERREZ	Calle 71csur #27-39	3/05/2023	12/03/2024	Se realizó registro de condiciones internas y externas Para el acta de cierre se realizó registro de condiciones externas.
167	YEIDY NUÑEZ (VEEDORA)	Diagonal 71a#27-88	Visita 1: 22/04/2023 Visita 2: 25/04/2023Visita 3: 3/05/2023	Visita 1: 1/03/2024 Visita 2: 13/03/024 Visita 3: 19/03/024	Se realizó registro de condiciones externas.
168	SANDRA SERRATO	Calle 71fbis sur #27a-20	3/05/2023	4/03/2024	Se realizó registro de condiciones internas y externas
169	YEIDY NUÑEZ (VEEDORA)	Diagonal 71#27-96SUR	Visita 1: 22/04/2023 Visita 2: 25/04/2023 Visita 3: 3/05/2023	Visita 1: 2/03/2024 Visita 2: 14/03/024 Visita 3: 19/03/024	Se realizó registro de condiciones externas.
170	LILIA MILLAN	Calle 71bsur #27-25	3/05/2023	Visita 1: 1/03/2024 Visita 2: 13/03/2024	Se realizó registro de condiciones internas y externas

N.° Acta	Nombre Responsable	Dirección	Fecha Visitas inicio	Fecha visitas cierre	Observaciones
171	YEIDY NUÑEZ (VEEDORA)	Calle 71csur #27-45	Visita 1: 22/04/2023 Visita 2: 25/04/2023 Visita 3: 4/05/2023	JOSE GIOVANNY NIÑO 12/03/2024	Se realizó registro de condiciones externas.
172	JOSE ICIDRO CARREÑO	Calle 71c sur #27-51	4/05/2023	12/03/2024	Se realizó registro de condiciones internas y externas Para el acta de cierre se realizó registro de condiciones externas.
173	YEIDY NUÑEZ (VEEDORA)	Calle 71cbis sur #27a-50	Visita 1: 22/04/2023 Visita 2: 25/04/2023 Visita 3: 4/05/2023	5/03/2024	Se realizó registro de condiciones externas.
174	BLANCA LILIA MILLAN	Calle 71c sur #27-52	4/05/2023	12/03/2024	Se realizó registro de condiciones internas y externas
175	YEIDY NUÑEZ (VEEDORA)	Calle 71cbis sur #27a-14	Visita 1. 22/04/2023 Visita 2: 25/04/2023 Visita 3: 4/05/2023	YANETH GARCIA 1/03/2024	Se realizó registro de condiciones externas. Se realizó registro de condiciones internas y externas
176	BLANCA LILIA MILLAN	Calle 71b sur #27-89	4/05/2023	12/03/2024	Se realizó registro de condiciones internas y externas

N.° Acta	Nombre Responsable	Dirección	Fecha Visitas inicio	Fecha visitas cierre	Observaciones
177	JUAN GABRIEL LOZANO	Calle 71fsur #27-21	4/05/2023	1/03/2024	Se realizó registro de condiciones internas y externas. Para el acta de cierre se realizó registro de condiciones externas.
178	YEIDY NUÑEZ (VEEDORA)	Calle 71b sur #27-88	Visita 1: 22/04/2023 Visita 2: 25/04/2023 Visita 3: 5/05/2023	EDGAR MORENO 11/03/2024	Se realizó registro de condiciones externas.
179	LUCINDA GALINDO GALINDO	Calle 71csur #27-57	5/05/2023	12/03/2024	Se realizó registro de condiciones internas y externas
180	YEIDY NUÑEZ (VEEDORA)	Calle 71fbis sur #27a-54	Visita 1: 22/04/2023 Visita 2: 25/04/2023 Visita 3: 5/05/2023	Visita 1: 1/03/2024 Visita 2: 14/03/024 Visita 3: 19/03/024	Se realizó registro de condiciones externas.
181	YEIDY NUÑEZ (VEEDORA) Dayana Rodriguez	Calle 71fbis sur #27a-24	Visita 1: 22/04/2023 Visita 2: 25/04/2023 Visita 3: 5/05/2023	12/03/2024	Se realizó registro de condiciones externas.
182	JORGE CERON	Calle 71G bis sur #27-50	5/05/2023	SANDRA NIREÑA Visita 1: 1/03/2024 Visita 2: 13/03/2024	Se realizó registro de condiciones internas y externas
183	JORGE CERON	Calle 71h sur #27-68	5/05/2023	12/03/2024	Se realizó registro de condiciones internas y externas Para el acta de cierre se realizó

N.° Acta	Nombre Responsable	Dirección	Fecha Visitas inicio	Fecha visitas cierre	Observaciones
					registro de condiciones externas.
184	YEIDY NUÑEZ (VEEDORA)	Calle 71fbis sur #27-16 Calle 71f bis sur # 27°-51	Visita 1: 22/04/2023 Visita 2: 25/04/2023 Visita 3: 5/05/2023	ANDREA MARTINEZ 12/03/2024	Se realizó registro de condiciones externas.
185	OSCAR ROZO	Cra 27ª #71h sur 30	17/07/2023	JAIME PUERTO Visita 1: 1/03/2024 Visita 2: 14/03/2024	Se realizó registro de condiciones externas, acta de espacio público transmicable.
186	LUZ MIRYAM LOZANO	CALLE 71I BIS SUR#27-27	12/09/23	12/03/2024	Se realizó registro de condiciones internas y externas Se realizó registro de condiciones externas.
187	BLANCA RAMOS	CALLE 71G SUR#27ª-16	20/09/23	12/03/2024	Se realizó registro de condiciones internas y externas Se realizó registro de condiciones externas.

Fuente Mapo Ingenieria SAS,2024.

Tabla 47. Indicador de cumplimiento Actas de vecindad

INDICADOR	META	FORMULA	CUMPLIMIENTO
Registro acta de vecindad de inicio y de cierre	Realizar la apertura y cierre de 187 actas de vecindad	$\left(\frac{187\ actas\ de\ vecindad\ cierre}{187\ \ actas\ de\ vecindad\ de\ inicio}\right) * 100$	100%

Actas de compromiso

Estas actas de compromiso fueron efectuadas por el contratista de obra con el fin de soportar las gestiones adicionales a las establecidas dentro de las actividades contractuales, durante el desarrollo del proyecto, el contratista de obra realizo el levantamiento de diecisiete (17) actas de compromiso, en la siguiente tabla se relaciona cada acta de compromiso y su registro fotográfico, ***ver Anexo 4.2.Ñ Actas de compromiso.***

ACTA DE COMPROMISO POR AFECTACIÓN A PREDIO	
FECHA DE APERTURA 12/07/2023	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Durante las actividades de obra se cayó un poste de madera de energía, en el predio ubicado en la Cra 27 #71Gbis-15, afectando la cubierta del predio perteneciente a la Defensa Civil del barrio el Mirador, dejando sin electricidad ni agua al residente el señor Jesús Adolfo Lozano.	
FECHA DE CIERRE 14/07/2023 El contratista de obra levanto acta de cierre, efectuando la reparación de tejas traslucidas plásticas en la cubierta de su predio, suministro el cableado para reconexión de electricidad al predio y suministro la manguera de alta presión para contar con acceso a agua potable, estas actividades se desarrollaron por el contratista el 13 y 14 de julio.	


ACTA DE COMPROMISO PARA REALIZACIÓN DE EXCAVACIONES Y TAPE DE DUCTOS DE GAS	
FECHA DE APERTURA 13/07/2023	REGISTRO FOTOGRÁFICO
El día 13 de julio de 2023, el contratista de obra realizó levantamiento de acta de compromiso entre el CONSORCIO VAPA (contratista de obra) y la empresa contratista VANTI, quienes a solicitud del contratista de obra, realizaron visita a la zona de influencia directa de ejecución de obra debido a que tras la realización de operativo de demolición de viviendas ubicadas sobre la zona directa de trabajo y el inicio de actividades de excavación, fueron identificadas mangueras conductoras de gas, situación que se debía atender con premura ya que podía afectar a la comunidad aledaña a la zona. Es así que el contratista de obra realizo excavación y la empresa VANTI se comprometió a encontrar red ¾ y tapar los conductos de ser identificados.	

ACTA DE COMPROMISO POR SOLICITUD DE TRASLADO DE VALLA INFORMATIVA	
FECHA DE APERTURA 13/07/2023	REGISTRO FOTOGRÁFICO
El día 13 de julio de 2023 el contratista de obra realizó levantamiento de acta de compromiso por solicitud de traslado de la valla informativa por actividades de excavación, por lo cual ese mismo día el supervisor de mantenimiento del sistema transmicable, Oscar Rozo en compañía del equipo técnico y social del contratista (CONSORCIO VAPA) después de realizar recorrido por la zona de influencia directa de obra, el contratista de obra y en representación de transmiclable Oscar Rozo acordaron trasladar la valla a la zona alta, sentido oriental izquierdo a la estación de transmicable "El paraíso", quedando como constancia del acuerdo el acta de la actividad ejecutada, con la firma de los participantes.	

ACTA DE COMPROMISO POR TRÁNSITO DE VOLQUETAS SOBRE LA CARRERA 71C BIS #27ª-50	
FECHA DE APERTURA 01/08/2023	REGISTRO FOTOGRÁFICO
El dia 01 de agosto de 2023, el contratista de obra realizó levantamiento de acta de compromiso entre el contratista de obra con la docente Diana Diaz en calidad de representante de la institución educativa Colegio Paraiso Mirador sede B, quien manifiesto su preocupación por el tránsito de volquetas sobre la vía, por la alta afluencia de población escolarizada, razón por la cual el contratista de obra profesional social y técnico, implementaron horarios de tránsito, estableciendo, que no transitarían volquetas de 11:20 am a 11:50 am y de 12:30 a 12:50 pm, teniendo en cuenta estos horarios y a satisfacción de la institución se da cierre al acta de compromiso.	

ACTA DE COMPROMISO POR AFECTACIÓN A PREDIO DIRECCIÓN DIAGONAL 71ª#27-26	
FECHA DE APERTURA 2/08/2023	REGISTRO FOTOGRÁFICO
El contratista de obra realizo el levantamiento de acta de compromiso el día 02 de agosto de 2023, por afectación debido a las labores de excavación de obra, al predio de la señora Flor María Jaramillo ubicado en la diagonal 71ª #27-26, afectando el bloque de la pared del predio, por lo cual el mismo dia de la afectación el contratista realizo reparación de la fachada.	
FECHA DE CIERRE 13/08/2023 El día 3 de agosto de 2023, el contratista de obra cerro el compromiso pactado con la reparación del interior del predio y se cierra a satisfacción de la propietaria.	

ACTA DE COMPROMISO POR AFECTACIÓN A PREDIO POR DESPRENDIMIENTO DE MADERA ROLLIZA	
FECHA DE APERTURA 22/08/2023	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Debido a la afectación que se presentó en el predio de la señora Ludy Guzmán ubicado en la calle 71cbis sur #27-25, por el desprendimiento de madera rolliza que funcionaba como cerramiento con poli sombra de la via de acceso de las volquetas, ocasionando la ruptura del vidrio de la ventana de su predio, el contratista de obra levanto acta de compromiso el dia 22/08/2023, donde realizó visita por parte de la profesional social de obra, y se comprometió a realizar el arreglo del vidrio de la ventana el mismo dia de haberse presentado la afectación. Es así que se repara el vidrio y se da cierre a satisfacción de la propietaria el mismo dia.	

ACTA DE COMPROMISO PARA HUMECTACIÓN DE CALLE POR DONDE TRANSITAN LAS VOLQUETAS	
FECHA DE APERTURA 4/09/2023	REGISTRO FOTOGRÁFICO
El día 04 de septiembre de 2023, se realizó levantamiento de acta de compromiso entre el contratista de obra CONSORCIO VAPA y el señor Martin Parra en calidad de propietario del predio ubicado en la carrera 27ª #31c-56 sur, quien solicitó se mitigará el levantamiento de polvo sobre la via, ya que esto estaba ocasionando problemas de salud a los habitantes de la vivienda; es así que el contratista se comprometió a realizar humectación de la vía cada dos (2) horas, para minimizar el impacto del levantamiento de polvo, esta actividad de implemento por el contratista y supervisada por interventoría.	

19323

ACTA DE COMPROMISO POR CONSTRUCCIÓN DE MURO EN VIVIENDA	
FECHA DE APERTURA 6/09/2023	REGISTRO FOTOGRÁFICO
El día 06 de septiembre de 2023, el contratista de obra realizó levantamiento de acta de compromiso con el señor Jesús Adolfo Lozano; quien se encontraba realizando construcción sobre su predio, por lo cual el contratista le informo al propietario que no podía sobrepasar el área registrada en su carta catastral, ni sobresalir sobre la ejecución de obra, además el contratista le informo de esta actividad al representante de la Defensa Civil, predio que habitado por el señor Jesús pero pertenece a la defensa civil; razón por la cual la Defensa Civil se comprometió a gestionar avances de orden legal para el manejo de esta situación.	

ACTA DE COMPROMISO PARA SELLAMIENTO DE TUBERÍA SALIENTE DE PREDIO	
FECHA DE APERTURA 13/09/2023	REGISTRO FOTOGRÁFICO
El día 13 de septiembre de 2023, el contratista de obra levanto acta de compromiso con la señora Flor maría silva, propietaria del predio ubicado en la calle 71b sur #27-21, debido a que su predio se encontraba con una tubería saliente sobre el Tercer (3) piso, que servía como tubo de desagüe. Por lo cual, el contratista de obra y la interventoría con sus profesionales sociales, realizaron visita al predio para identificar de dónde provenía la tubería, la propietaria, indico que es producto de un sifón ubicado en la sala y que no es utilizado, por lo que, el contratista de obra le sugirió realizar el taponamiento del mismo, durante el desarrollo de las actividades de pañete y pintura sobre las fachadas; a lo cual la propietaria confirmo estar de acuerdo.	

342

ACTA DE COMPROMISO POR SEGUIMIENTO A VIBRACIONES EN PREDIO	
FECHA DE APERTURA 13/09/2023	REGISTRO FOTOGRÁFICO
El contratista de obra realizo levantamiento de acta de compromiso al predio de la señora María Fonseca ubicado en la carrera 27ª #71f -54, debido a que se presentaban vibraciones en el paso de la vibro compactadora en obra, por lo cual el contratista se comprometió a realizar visitas periódicamente con el acompañamiento técnico, realizando seguimiento a las fisuras y/o grietas que expuso la propietaria, a continuación, se reportan los dias de seguimiento realizados por contratista de obra. ✓ 26/09/2023 ✓ 06/10/2023 ✓ 17/10/2023 ✓ 27/10/2023 ✓ 14/11/2023 ✓ 29/11/2023 ✓ 21/12/2023 ✓ 28/12/2023 ✓ 26/01/2024 ✓ 26/02/2024	 
FECHA DE CIERRE 26/02/2024 Dando cumplimiento al compromiso pactado, una vez finalizadas las labores de obra en acuerdo con la propietaria, el contratista de obra le hizo entrega de un (1) bulto de cemento, y 5 lonas de arena, con el fin de subsanar el pronunciamiento de algunas fisuras generadas por vibración durante la labor de compactación del terreno en obra, dando cierre al compromiso a satisfacción de la propietaria.	 

19325

ACTA DE COMPROMISO POR DAÑO EN TUBERÍA DE ACUEDUCTO	
FECHA DE APERTURA 18/10/2023	REGISTRO FOTOGRÁFICO
El día 18 de octubre de 2023, el contratista de obra realizo junto con el profesional social y técnico acompañamiento, debido a la afectación de una tubería de acueducto por labores de obra, donde el contratista realizó el llamado de la empresa contratista de acueducto, quien asistió la emergencia, arreglando la tubería afectada, por lo que la comunidad no se vio afectada por la emergencia presentada.	

ACTA DE VISITA A PREDIOS POR FILTRACIÓN DE AGUA	
FECHA DE APERTURA 23/10/2023	REGISTRO FOTOGRÁFICO
El día 23 de octubre de 2023, el profesional técnico y social del contratista de obra junto con la profesional social de la interventoría realizaron visita al predio del señor Gustavo Ayala ubicado en la calle 71cbis sur #27-26, y la señora Carolina Malambo ubicado en la calle 71C sur No. 27-28, con el fin de realizar pruebas de filtración de agua con un liquido pigmentado para verificar las filtraciones de las tuberías existentes en el predio, ya que se estaban iniciando unas filtraciones en los paramentos de predio y la línea de intervención, estas filtraciones generaron saturación en las capas granulares del muro en tierra armada, sin embargo, la prueba que evidencio que las filtraciones no provenían de estos predios, por lo cual el consorcio VAPA realizó las respectivas adecuaciones posterior a esta visita.	 

349

ACTA DE COMPROMISO POR SEGUIMIENTO A VIBRACIONES EN PREDIO DE CALLE 71C SUR #27-28	
FECHA DE APERTURA 29/11/2023	REGISTRO FOTOGRÁFICO
El dia 29 de noviembre de 2023, el contratista de obra realizo visita al predio de la Sra. Blanca Lilia Millán, ubicado en la calle 71c sur #27-46, quien solicitó la visita por parte del área técnica y social al predio, con el fin de evidenciar fisuras en la cubierta del segundo piso, que según referencia la propietaria se presentaron a causa de las vibraciones de los trabajos en obra, por lo cual el contratista efectuó la visita y toma de registro fotográfico de las evidencias, explico a la propietaria la verificación de las grietas con el levantamiento del acta de vecindad de inicio.	
FECHA DE CIERRE 14/12/2023 Una vez el contratista de obra, verifico el registro fotográfico con el acta inicial, realizo el día 14 de diciembre de 2024, visita al predio con el fin de dar cierre ya que evidenció en registro fotográfico del acta de vecindad inicial, que las fisuras ya se encontraban existentes.	

ACTA DE COMPROMISO POR SEGUIMIENTO A VIBRACIONES PREDIO EN CALLE 71C SUR #27-46	
FECHA DE APERTURA 29/11/2023	REGISTRO FOTOGRÁFICO
El dia 29 de noviembre de 2023, el contratista de obra, visito el predio de la Sra. Blanca Lilia Millán, ubicado en la calle 71c sur #27-52, como seguimiento a las fisuras y grietas evidenciadas en el levantamiento del acta de vecindad	 
FECHA DE CIERRE 18/10/2023 El dia 18 de octubre de 2023, el contratista de obra realizo visita al predio y evidencio que las fisuras y grietas se mantienen, de acuerdo a las marcas realizadas previamente por el área técnica, sin embargo, la propietaria solicito no continuar con las visitas de seguimiento, por lo que se dio cierre a esta actividad.	 

ACTA DE COMPROMISO CON LA COMUNIDAD POR DESECHOS EN OBRA	
FECHA DE APERTURA 18/01/2024	REGISTRO FOTOGRÁFICO
El día 18 de enero de 2024, el contratista de obra efectuó acta de compromiso con la señora Susan ubicada en el predio calle 71d bis sur No. 27 – 37, debido a que sus mascotas no deben ingresar a la obra por las actividades de fundida de losas la propietaria refiere entender y firma el acta de compromiso para que sus mascotas no ingresen a la obra.	

ACTA DE COMPROMISO POR ASESORÍA TÉCNICA	
FECHA DE APERTURA 22/01/2024	REGISTRO FOTOGRÁFICO
El dia 22 de enero de 2024, el contratista de obra realizo visita al de la Sra. Blanca Nelly Melo, ubicado en la diagonal 71 sur #27-63, quien solicitó la visita del área técnica del contratista de obra, con el fin de verificar fisuras en el 2 nivel de su predio, ya que este se construyó durante la ejecución del proyecto, el componente técnico evaluó y le expuso a la propietaria que las fisuras del pañete corresponden a un mal procedimiento constructivo, ya que no se evidencia malla de contención para evitar que el proceso de expansión afecte el material, y le recomendó comunicarse con el maestro que trabajó en su propiedad, con el fin de explicarle al maestro la situación presentada, dando así por el contratista de obra cierre al acta de compromiso.	 

ACTA DE COMPROMISO POR RUPTURA DE CABLE A CAUSA DE PASO DE MAQUINARIA	
FECHA DE APERTURA 25/01/2024	REGISTRO FOTOGRÁFICO
El día 25 de enero de 2024, se encontraba en labor la maquina transportadora de concreto, por la calle 71b sur #27-37, la cual, debido a la altura y la ubicación de los cables, rompió un cable de red móvil, perteneciente al predio de la Sra. Martha Ruiz, es así que el contratista de obra al percatarse de la situación, desde el componente social realizo el respectivo acercamiento con la propietaria, evidenciando el daño y proponiendo a la misma asumir el arreglo del respectivo cable. El contratista de obra realizo la compra del repuesto y se procedió a su instalación, reconectando el servicio al predio, es así que se da cumplimiento al compromiso efectuado el mismo día, a conformidad de las partes.	

ACTA DE COMPROMISO POR SELLAMIENTO DE TUBERÍA EN PREDIO	
FECHA DE APERTURA 12/02/2024	REGISTRO FOTOGRÁFICO
El día 12 de febrero de 2024, el contratista de obra realizo visita al predio de la Sra. Carlina Tique, ubicado en la calle 71c sur # 27-21, con el fin de informar a la propietaria sobre la necesidad de realizar el retiro de un tubo del cual provienen aguas residuales que desembocan sobra la ladera, afectando los trabajos de obra, y solicitar su autorización para cortar y sellar el mismo, a lo cual la propietaria dio su aval.	
FECHA DE CIERRE 15/02/2024 El día 15/02/2024, el contratista de obra corto y sello el tubo dando cumplimiento al compromiso y quedando a satisfacción de la propietaria del predio.	

Actividades extraordinarias

El contratista de obra realizo actividades extraordinarias, donde participo la profesional social de obra, con el fin de brindar un óptimo desarrollo de la obra durante la ejecución del contrato, ***ver Anexo 4.2.O Actas de actividades extraordinarias,*** a continuación, se realiza la descripción de las actividades extraordinarias realizadas:

Demolición de viviendas

El día 05 de julio de 2023, la Alcaldía Local, la secretaria distrital del Hábitat, el instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF), Caja de vivienda popular, Instituto distrital para la reducción del riesgo y cambio climático (IDIGER), con el acompañamiento de la interventoria Mapo ingeniería, bomberos, policía nacional y el equipo de obra del contratista Consorcio VAPA, realizó operativo de demolición de ocho (8) viviendas que se encontraban ubicadas dentro de la zona directa de influencia a la ejecución del proyecto, a continuación, se presenta el registro fotográfico de esta actividad:



Brigada de limpieza con la comunidad

El día 30 de agosto de 2023, el contratista de obra realizó una brigada de limpieza de punto crítico de basura ubicado frente al Salón Comunal del barrio El Mirador, con la participación de líderes comunitarios y comunidad.

El desarrollo de esta actividad conto con una organización previa por parte de la profesional social de obra y La señora María Mendoza (integrante del comité veedor), donde realizaron un recorrido para convocar a la comunidad más cercana a participar de la jornada, una vez finalizo la jornada se evidencio que la comunidad se apropió más de su espacio, incentivando un sentido de pertenencia y

concientizando a la comunidad a no arrojar basuras y sacarlas sólo los días establecidos por la empresa de aseo, a continuación, se presenta registro fotográfico de la actividad:

JORNADA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 30/08/2023





Recorrido con equipo de seguridad y convivencia de la Alcaldía Local

El día 25 de agosto de 2023, el contratista de obra realizó recorrido urbano sobre la zona de ejecución de obra con el acompañamiento de la policía y el área de seguridad y convivencia de la alcaldía local, con el fin evidenciar posibles nuevas ocupaciones sobre la zona baja de la ladera, teniendo en cuenta que esto afecta la seguridad de la comunidad, en este recorrido se evidenciaron espacios con fines recreativos y consumo de spa, por lo cual la policía y seguridad y convivencia de la alcaldía local de Ciudad Bolívar, reportaron la situación al FONAL y Jairo Cárdenas asesor de despacho de seguridad de la alcaldía, estableciendo así más recorridos por parte de la policía.

RECORRIDO CON EL EQUIPO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 25/08/2023





Solicitud a la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar para aumento de acompañamiento policial

El día 26 de septiembre de 2023, la profesional social del contratista de obra realizó solicitud para aumentar el acompañamiento policial al polígono y/o perímetro de intervención, a la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, debido al aumento de las acciones vandálicas que afectaban la ejecución del contrato de obra, entre estos eventos se presentó perdida de material 16 y 17 de septiembre del 2023, hurto de 100 lonas entre las Abscisas K+2.40 + K+2.70 dentro del polígono de intervención, el 8/09/2023 hurto de 170 lonas entre las Abscisas K+2.50 + K+2.70 dentro del polígono de intervención, ingreso de personal no autorizado y quemas descontroladas, actividades que representaba un alto riesgo debido a que en obra se contaba con material inflamable como el Geotextil y/o madera rolliza.

Recorrido con la subdirección de barrios de la Secretaría Distrital del Hábitat

El día 07 de diciembre de 2023, el contratista de obra realizó recorrido por la zona de obra, con el acompañamiento de la subdirección de Barrios de la secretaria Distrital del Hábitat, el IDIGER, la interventoría y presientes de las Juntas de Acción Comunal de los barrios El Mirador y Bella Flor, para identificar la zona a priorizar para abrir posibilidad de implantar murales sobre fachada de casas adyacentes a la ladera y/o muro baranda, en este recorrido el contratista también se comprometió a gestionar encuentros con los artistas urbanos del territorio, que contaran con cursos de alturas, sin embargo, se acordó una respuesta como resultado de una reunión de comité interno por parte de la SDHT, para recibir la aprobación sobre la viabilidad de la propuesta. En este recorrido se contó con la asistencia de 11 participantes, el contratista de obra levanto acta de reunión y registro de asistencia.

RECORRIDO CON LA SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT	
	

Demolición de muro predio calle 71b sur # 27-21

El día 9 de diciembre de 2023, el contratista de obra realizó visita al predio de la señora Flor María Silva ubicado en la calle 71b sur # 27-21, para evidenciar las condiciones estructurales de la vivienda y determinar si era viable la demolición del muro restante a su predio que se encontraba debido a una demolición anterior de una vivienda que se encontraba adherida al mismo, por lo cual el área técnica del contratista determino que la actividad no era viable ya que comprometía la estructura de la vivienda y su estabilidad, por lo cual el contratista informo al propietario, el señor Alonso Diaz el cual manifestó estar de acuerdo y conforme.

DEMOLICIÓN DE MURO PREDIO CALLE 71B SUR # 27-21





Acompañamiento policial para desalojo

El día 15 de diciembre de 2023 se efectuó recorrido sobre la zona directa de la obra, con el acompañamiento policial, esto con el fin de evidenciar posible invasión sobre la parte media baja de la ladera, actividad que verifico que habia un habitante de calle invadiendo el espacio, por lo cual se procedió a realizar el desalojo del mismo. Actividad que contó con la gestión del apoyo a la supervisión social de la entidad, la interventoria y la profesional social de obra.

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACOMPAÑAMIENTO POLICIAL PARA DESALOJO





Arreglo de baranda en espacio público

El día 11 de noviembre de 2023, debido al paso de maquinaria de obra, se afectó una baranda ubicada en el andén de la calle 71b sur, por lo que el contratista de obra realizo el retiro de la misma para el arreglo, el cual realizo el día 23/12/2023, donde instaló la baranda reparada en su totalidad, la actividad contó con el acompañamiento técnico y social del contratista de obra y la presidenta de la JAC del barrio el Mirador como veedora de la actividad ejecutada, quien recibe a conformidad.

REGISTRO FOTOGRÁFICO ARREGLO BARANDA CALLE 71B SUR







Recorrido con Alcaldía Mayor de Bogotá

El día 11 de enero de 2024, el contratista de obra con el acompañamiento del alcalde Mayor de Bogotá (Carlos Fernando Galán), la Alcaldía Mayor de Bogotá, Alcaldía Local, la secretaria de Hábitat, el Instituto Distrital para la Gestión de Riesgos, la Secretaría de salud, la Secretaría de cultura, la interventoría, las Juntas de Acción Comunal, comunidad (entre otros), realizo recorrido en obra, para evidenciar el estado actual del proyecto y su entrega final, la cual estaba proyectada para el día 29/02/2024, el contratista de obra levanto acta de reunión y listado de asistencia donde se evidencio la participación de 16 asistentes.

RECORRIDO CON ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ





Recorrido con Acompañamiento Policial

El día 29 de enero de 2024, el contratista de obra realizó recorrido en obra, sobre la zona media baja de la ladera, con el acompañamiento de la Policía del cuadrante, verificando ocupaciones temporales (cambuches), espacios utilizados para hurtos y actos vandálicos, esta actividad se realizó a solicitud del contratista de obra debido a las repetidas ocasiones en que el Consorcio VAPA sufrió por hurtos, generando pérdidas grandes de material y retrasos en la ejecución del proyecto, por lo cual la policía realizo el desalojo de la ocupación.

REGISTRO FOTOGRÁFICO RECORRIDO CON ACOMPAÑAMIENTO POLICIAL	
	

Actividad de Recorrido extraordinario con secretaria de hábitat

Los días 05 y 07 de febrero de 2024, el contratista de obra realizo recorridos con la secretaria de hábitat, verificando por parte de la entidad el área de las 19 culatas de los predios adyacentes a la obra, para articular la gestión para propuesta de murales, en estos recorridos también participo el subsecretario de la entidad, quien informó a los asistentes sobre la gestión para recursos con aportes privados ya que no se contaba con recursos para efectuar esta actividad, el colectivo de artistas locales estuvieron presentes exponiendo inquietudes y propuestas como inclusión de género en la ejecución de la actividad, libertad de identidad para plasmar los murales, participación colectiva, entre otros, sin embargo, el contratista de obra aclaro que contractualmente se entregarían las fachadas de los 19 predios, pañetados y pintados en color blanco.

RECORRIDO EXTRAORDINARIO CON SECRETARIA DE HÁBITAT 5 Y 7 FEBRERO DE 2024



Recorrido con Lime

El día 17 de febrero de 2024, el contratista de obra realizo un recorrido con la empresa contratista de aseo del sector (Lime), para verificar los espacios críticos de basura, espacios ya recuperados del sector y zona de obra, para organizar una campaña de sensibilización con la comunidad e informar sobre la integración de la zona de obra a la ruta de recolección de basuras, una vez finalizo el recorrido el contratista se comprometió
a enviar oficio a la UAESP, informando sobre fecha de entrega de la obra y solicitud para la articulación mediante código RUPI, dando cumplimiento al mismo el día 20 de febrero de 2024.

REGISTRO FOTOGRÁFICO RECORRIDO CON LIME 17/02/2024



17836

6.6 SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE COMITÉS DE VEEDURÍA Y JAC – COMUNIDAD REALIZADOS

La interventoria bajo el contrato FONDIGER 008-2023; asistió, verifico y corroboro que la metodología y las presentaciones enviadas vía correo electrónico por el contratista de obra, sobre el desarrollo y ejecución de los comités de veeduría, fuera ejecutada dentro de los lineamientos propuestos por el apéndice de gestión social del contratista de obra, la conformación del comité veedor se realizó por el contratista de obra el día 15/04/2023 el cual fue conformado inicialmente por 8 participantes para posteriormente finalizar con 13 participantes en este comité, estas reuniones se realizaron mensualmente, para un total de 10 reuniones realizadas durante la ejecución del contrato, iniciando en el mes de mayo de 2023 para finalizar en el mes de febrero de 2024, cabe mencionar que el contratista de obra realizo una actividad extraordinaria del comité veedor el dia 24/08/2023 a solicitud del señor José Gutiérrez miembro del comité, quien solicito realizar recorrido por la obra con el fin de verificar dotación dei personal en obra y uso de EPP. A continuación, se presenta el consolidado de reuniones de comité veedor realizadas por el contratista de obra. ***ver Anexos ya referenciados en el numeral 4.1.C Y D (Reporte estrategia de participación):***

-4.1. C Aprobación de presentación de comités de veeduría

-4.1. D Acta y Registros de asistencia de comités efectuados

Tabla 48. Consolidado reuniones veeduría

FECHA ENVIÓ PRESENTACIÓN	FECHA APROBACIÓN INTERVENTORÍA	FECHA DE LA REUNIÓN	RESUMEN DE LA REUNIÓN
Presentación en reunión entre profesional social de contratista de obra e interventoria 10/05/2023	10/05/2023	12/05/2023	El contratista de obra desarrollo esta reunión en el PAC, conto con la asistencia de 5 integrantes del comité, el contratista de obra presento el equipo del consorcio VAPA, expuso el cambio de los ajustes a los diseños, en esta reunión el comité sugirió crear un grupo de WhatsApp para socializar la información y exponen sus preguntas las cuales el contratista resuelve, se da cierre a la reunión y se levantó acta de reunión con lista de asistencia.
Presentación en reunión entre profesional social de contratista de obra e interventoria 13/06/2023	13/06/2023	16/06/2023	El contratista de obra desarrollo esta reunión en el PAC, conto con la asistencia de 12 integrantes del comité, en esta reunión cada componente expuso los avances a la fecha una vez finalizada la exposición se da cierre a la reunión y se levantó acta de reunión con lista de asistencia.
7/07/2023	12/07/2023	15/07/2023	El contratista de obra desarrollo esta reunión en el PAC, y conto con la asistencia de 8 integrantes del comité y la profesional social de interventoria, el

FECHA ENVIÓ PRESENTACIÓN	FECHA APROBACIÓN INTERVENTORÍA	FECHA DE LA REUNIÓN	RESUMEN DE LA REUNIÓN
			contratista realizo una presentación de power point donde expuso información y registro fotográfico de los trabajos realizados por cada componente hasta la fecha, una vez finalizada la presentación se dio cierre a la reunión y se levantó acta de reunión con lista de asistencia y registro fotográfico.
09/08/2023	11/08/2023	16/08/2023	El contratista de obra desarrollo esta reunión en el PAC, y conto con la asistencia de 8 integrantes del comité y la profesional social de interventoria, el contratista realizo una presentación de power point donde expuso información y registro fotográfico de los trabajos realizados por cada componente hasta la fecha, una vez se finalizó la presentación se da cierre a la reunión y se levanta acta de reunión con lista de asistencia.
14/09/2023	18/09/2023	15/09/2023	El contratista de obra desarrollo esta reunión en el PAC, y conto con la asistencia de 8 integrantes del comité, el contratista realizo una presentación de power point donde expuso información y registro fotográfico de los trabajos realizados por cada componente hasta la fecha, una vez se finalizó la presentación se dio un espacio de participación a los asistentes resolviendo dudas, finalmente se dio cierre a la reunión y se levanta acta de reunión con lista de asistencia.
12/10/2023	13/10/2023	13/10/2023	El contratista de obra desarrollo esta reunión en el PAC, y conto con la asistencia de 8 integrantes del comité, el contratista realizo una presentación de power point donde expuso información y registro fotográfico de los trabajos realizados por cada componente hasta la fecha, se levantó acta de reunión con lista de asistencia y se dio cierre la reunión.
10/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	El contratista de obra desarrollo esta reunión en el PAC, inicio con el registro de los participantes en la lista de asistencia evidenciando 5 integrantes del comité, el contratista expuso los avances de obra desde cada

FECHA ENVIÓ PRESENTACIÓN	FECHA APROBACIÓN INTERVENTORÍA	FECHA DE LA REUNIÓN	RESUMEN DE LA REUNIÓN
			componente hasta la fecha, abrió espacio de participación con los integrantes del comité permitiendo despejar dudas, para el cierre se levantó acta de reunión y se dio cierre la reunión.
15/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	El contratista de obra desarrollo esta reunión en el PAC, y conto con la asistencia de 6 integrantes del comité, el contratista realizo una presentación de power point donde expuso el avance de obra y registro fotográfico por cada componente hasta la fecha, posteriormente se abrió espacio de participación con la comunidad dejando dudas aclaradas, una vez finalizada la presentación se dio cierre a la reunión y se levantó acta de reunión con lista de asistencia.
11/01/2024	12/01/2024	12/01/2024	El contratista de obra desarrollo esta reunión en el PAC, y conto con la asistencia de 6 integrantes del comité, el contratista realizo una presentación de power point donde expuso el avance de obra y registro fotográfico por cada componente hasta la fecha, posteriormente se abrió espacio de participación con la comunidad dejando dudas aclaradas, una vez finalizada la presentación se dio cierre a la reunión y se levantó acta de reunión con lista de asistencia.
7/02/2024	11/02/2024	16/02/2024	El contratista de obra desarrollo última reunión en el PAC, y conto con la asistencia de 5 integrantes del comité, el contratista realizo una presentación de power point donde entrego la obra desde cada componente, una vez finalizada la presentación se dio cierre levantando acta de reunión con lista de asistencia.

Tabla 49. Indicador reunión mensual comité veedor

INDICADOR	META	FORMULA	CUMPLIMIENTO
Programa de formación en cultura ciudadana	Realizar una reunión mensual con el comité veedor	$\left(\frac{10\ reuniones\ comite\ veedor\ ejecutadas}{10\ reuniones\ comite\ veedor\ programadas}\right) * 100$	100%

6.7 REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN AL PLAN SOCIAL


Programa contratación laboral mano de obra no calificada del área de influencia

La interventoría verificó que el contratista de obra para la ejecución de la obra FONDIGER 002-2023, implementara la contratación de personal de mano de obra no calificada MONC durante el desarrollo y finalización de la obra, y que esta vinculación fuera como mínimo del 30% del personal no calificado del área de influencia.

Para este proceso la interventoría verifico que el contratista de obra realizo verificación y selección del personal MONC, por parte del área social, donde se recepcionaron las hojas de vida en el punto PAC y una vez recepcionadas el contratista verificó el domicilio del solicitante y elaboró una base de datos con las Hojas de vida allegadas, las cuales posteriormente fueron evaluadas por el área técnica, donde se definieron los perfiles requeridos para proceder con la contratación por parte del consorcio.

Durante la ejecución de la obra se contó con un total de 148 trabajadores vinculados al proyecto, de los cuales 81 trabajadores se clasificaron como personal MONC (Mano de obra no calificada), y 35 de los trabajadores MONC pertenecían a la Localidad de Ciudad Bolívar y contaban con sus certificados de residencia de la localidad, teniendo en cuenta esto el personal MONC represento el 54,72% de vinculación y 43,2% de este personal eran residentes de la localidad, dando así, cumplimento a lo establecido en el apéndice de gestión social. Es importante resaltar que se contó con la vinculación de una mujer madre cabeza de familia de la localidad de ciudad Bolívar, con el cargo de Auxiliar SST durante la ejecución del contrato. ***ver Anexo 4.2.P Consolidado personal MONC.***

Ilustración 54. Trabajadores vinculados al proyecto, personal MONC y residentes de la localidad



Fuente Mapo Ingenieria SAS, 2024.

En el cuadro que se presenta a continuación se evidencian los datos del personal MONC que contaron con el certificado de residencia de la localidad de Ciudad Bolívar. ***ver Anexo 4.2.Q certificados de residencia.***

Tabla 50. Personal de la localidad vinculado durante la ejecución del contrato MONC

No	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO QUE DESEMPEÑO	FECHA DEL CERTIFICADO
1	Luis Alexis Moreno Rentería	1.077.425.902	Oficial	13/04/2023
2	José Basora Silvestre	Permiso por protección Temporal No.4.985.998	Ayudante	30/06/2023
3	Carlos Alberto Sánchez Santana	1.002.183.364	Ayudante	4/08/2023
4	Jonatan Micolta Casierra	1.087.186.362	Oficial	4/08/2023
5	Fernando Barreto Garzón	7.793.427	Ayudante	9/08/2023
6	Luis Norbey Durango	1.033.776.058	Oficial	9/08/2023
7	Yeison David Tique Andrade	1.026.595.057	Ayudante	18/08/2023
8	Carlos Gamboa Zamora	Permiso por protección Temporal No.5.106.848	Ayudante	17/08/2023

No	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO QUE DESEMPEÑO	FECHA DEL CERTIFICADO
9	Reynel Alfonso Garzón Mogollón	80.174.903	Ayudante	14/08/2023
10	Diego Andrés Rosas Vásquez	1.023.901.704	Ayudante	17/08/2023
11	Carlos Andrés Santana Mendoza	1.045.728.055	Ayudante	5/09/2023
12	Jhon Teilor Iquira Vargas	1.192.720.084	Ayudante	5/09/2023
13	Juan Carlos Oviedo Arroyo	73.434.386	Oficial	5/09/2023
14	Yeison Andrés Pérez Alape	1.122.677.121	Ayudante	5/09/2023
15	Benjamín Rafael Ramos Gómez	85.203.986	Ayudante	7/09/2023
16	José Gregorio Vega Urbina	13.412.472	Ayudante	6/07/2023
17	Huberto Enrique Cortes Simerman	1.007.573.922	Ayudante	11/09/2023
18	Diana Yonahira Capera Prada	1.106.395.300	Auxiliar SST	26/09/2023
19	Richard Andrés Sánchez Ortega	Permiso por protección Temporal No.5.476.139	Paletero	27/10/2023
20	Yonathan Estiven Tabares Giraldo	1.040.044.918	Ayudante	1/11/2023
21	José Vicente Gamboa Diaz	1.001.176.643	Ayudante	21/11/2023
22	Andrés Felipe Ceballos	1.033.795.546	Ayudante	22/11/2023
23	Andrey Felipe Sosa Arenas	1.032.936.922	Ayudante	23/11/2023
24	Cristian David Lozano Tique	1.033.756.984	Ayudante	23/11/2023
25	Wilson Daniel Arrieta Tizas	13.565.336	Ayudante	24/11/2023
26	Andrés Felipe Correa Panqueva	1.016.065.812	Ayudante	6/12/2023
27	Diego Fernando Zuluaga Giraldo	71.782.703	Ayudante	7/12/2023
28	Jhonatan Stiven Garzón Villamarin	1.007.699.471	Ayudante	7/12/2023
29	Jimmy Alexander Rodríguez Villa	80.249.210	Ayudante	7/12/2023
30	Héctor Fabio Lasso Hernández	79.848.940	Oficial	7/12/2023
31	Luis David Charris Garrido	1.004.375.225	Ayudante	7/12/2023
32	Deyanir Fernando Trochez	1.004.249.796	Ayudante	7/12/2023
33	Wilberto Acevedo Campo	9.086.185	Ayudante	13/12/2023
34	Bladimir Alberto España Ramírez	1.019.093.731	Ayudante	13/12/2023
35	Daiver David Seña Estrada	1.003.239.887	Ayudante	11/12/2023

Fuente, MAPO ingeniería SAS, 2024.

Tabla 51. Vinculación mes a mes personal MONC, residente de la localidad

Informe de reporte	personal MONC vinculado residente de la localidad	% Requerido PGS	% Cumplimiento
Informe 1	Etapa de preliminares, N/A.	Etapa de preliminares, N/A.	N/A
Informe 2	Etapa de preliminares, N/A.	Etapa de preliminares, N/A.	N/A
Informe 3	4	30%	83,33%
4	10	30%	196%
5	9	30%	175,44%
6	17	30%	119%
7	17	30%	162,16%
8	15	30%	111,11%
9	16	30%	140,35%
10	23	30%	85,19%
11	26	30%	136,61%
12	23	30%	147,44%
13	9	30%	75%

Fuente Mapo Ingenieria SAS, 2024.

Matriz de valoración de impactos sociales

La interventoría verifico la matriz de valoración de impactos sociales elaborada por el contratista de obra, teniendo en cuenta las posibles afectaciones sociales que se puedan generar a causa del desarrollo de la obra en la comunidad del área de influencia en el marco del contrato FONDIGER 002-2023.

Tabla 52. Matriz de valoración de impactos sociales

N°	IMPACTO	APLICA		VALORACIÓN DEL IMPACTO			ACCIONES A MITIGAR
		NO	SI	BAJA	MEDIA	ALTA	
1	Afectación a predios (fachada o interior del predio).		X			X	Realizar actas de vecindad, previo al inicio de actividades técnicas, para verificar en caso de algún reporte de daños causados como consecuencias de la intervención de la obra.
2.	Afectación al espacio público (andenes, vias, mobiliario urbano, etc.)		X	X			Registro de condiciones físicas de vías y espacio público que permitan identificar las condiciones iniciales.

Nº	IMPACTO	APLICA		VALORACIÓN DEL IMPACTO			ACCIONES A MITIGAR
		NO	SI	BAJA	MEDIA	ALTA	
3.	Emisión de particulas de polvo en el ambiente		X			X	Instalación de poli sombra en el área de intervención y riesgo de agua al material.
4	Afectación a la cotidianidad de la comunidad por aumento en los decibeles de ruido		X	X			Informar a la comunidad acerca de la duración de las actividades de generen altos niveles de ruido y ofrecer disculpas ante estos inconvenientes.
5	Afectación por disposición temporal de residuos y/o escombros		X	X			Cuadrilla de aseo.
6	Tránsito de volquetas sin cumplimiento de medidas ambientales		X	X			Cumplimento del PMT, Aspersión de agua y cumplimiento de la tecno mecánica
7	Inquietudes acerca del proyecto y sus alcances por parte de la comunidad		X			X	Realizar reuniones informativas con la comunidad
8	Desinformación en la comunidad sobre el inicio y finalización de actividades de obra		X		X		Volantes informativos de invitación a reuniones de socialización e instalación de puntos satélites de información
9	Desconocimiento de la comunidad con respecto al contrato, horarios y canales de atención al ciudadano		X		X		1 valla fija 1 pendón instalado en punto de atención
10	Quejas, reclamos y/o solicitudes de información por parte de la comunidad, con respecto al proyecto		X		X		Instalación del punto de atención al ciudadano y creación de canales de comunicación
11	Demora en el cierre de consultas ciudadanas.		X		X		Atención inmediata a PQRS
12	Falta de seguimiento por parte de la comunidad con respecto a las actividades de obra		X		X		Conformación del comité de veeduría y reuniones de seguimiento con sus integrantes

N°	IMPACTO	APLICA		VALORACIÓN DEL IMPACTO			ACCIONES A MITIGAR
		NO	SI	BAJA	MEDIA	ALTA	
13	Posibles conflictos entre empleados de la obra con la comunidad		X	X			Capacitación a empleados con respecto a la obra y canales de comunicación
14	Niveles de desempleo en los habitantes de la localidad		X			X	Realizar convocatoria en el área de influencia y a través de las Juntas de Acción Comunal para entregar hojas de vida en el punto de atención a la comunidad
15	Riesgo de contagio por Coronavirus.		X			X	Implementación del Plan de Bioseguridad utilización de EPP del personal de obra.

ANÁLISIS

La interventoría realizo el seguimiento a la implementación de acciones de mitigación para los posibles impactos que el contratista de obra identifico en la matriz de valoración de impactos sociales, evidenciando el cumplimiento de las acciones de mitigación, ya que se implementaron de manera efectiva las medidas necesarias para minimizar los efectos negativos en la comunidad y el entorno, desarrollando actividades como el levantamiento de las actas de vecindad para documentar el estado inicial de los predios y el registro de las condiciones de los espacios públicos antes de iniciar las actividades. La emisión de polvo se controló mediante la instalación de poli sombra y la humectación de vías. Se mantuvo la limpieza del área de trabajo y se cumplió con las medidas ambientales para el tránsito de volquetas. Se realizaron reuniones informativas y se distribuyeron volantes para mantener a la comunidad informada, y se instalaron puntos de atención y canales de comunicación para resolver quejas y consultas. Además, se conformó un comité de veeduría para el seguimiento de las actividades y se capacitó a los empleados para prevenir conflictos. Se promovió la contratación de mano de obra local mediante convocatorias en la zona de influencia. Acciones que reflejan un compromiso efectivo del contratista con la mitigación de los impactos sociales.

6.8 OTROS

Otras actividades:

Estas actividades realizadas por la profesional social del contratista de obra no se encontraban dentro del plan de gestión social, sin embargo, se realizaron debido a los requerimientos durante el desarrollo del contrato. ***ver Anexo 4.2.R Actas de otras***

actividades sociales, a continuación, se describen las actividades adicionales realizadas por el contratista de obra componente social durante el desarrollo y cierre del proyecto.

Acta de recomendaciones de seguridad a predios con salida local de la obra.

El día 17 de julio de 2023, la profesional social del contratista de obra realizó acompañamiento a iniciativa del componente SST, con el fin de visitar predios que contaban con ingreso y salida al área de ejecución de obra, por lo cual el contratista informo las medidas de seguridad que los propietarios debían tener en cuenta por labores de obra, a los predios ubicados en la calle 71G bis No. 27- 71 sur, Calle 71F bis No. 27-25 y finalmente el predio de la Carrera 27 No. 71g bis, el contratista levanto acta de reunión y registro fotográfico.

Acta por compromiso de caja de vivienda popular pago de arriendo a Gustavo Rodríguez

El día 21 de julio de 2024, el contratista de obra levanto acta debido al compromiso pactado con la secretaria del hábitat referente al pago de arrendamiento por el desalojo de uno de los predios que se demolieron, por lo cual el señor Gustavo Rodríguez, realizo visita al punto PAC solicitando la gestión para el pago del arriendo (acuerdo efectuado el día del desalojo de las viviendas que se encontraban en reasentamiento) por parte de caja de vivienda popular, ya que se rehúsa a desalojar el terreno, afectando la ejecución de obra, es así que la profesional social de obra y el apoyo a la supervisión social del contrato efectúan enlace con la entidad anteriormente nombrada, con el fin de brindarle información al mismo, el contratista levanta acta de reunión y firma el señor Gustavo y la profesional social de obra e interventoría.

Acta de desalojo de invasión

El día 25 de julio de 2024, el contratista de obra con el acompañamiento de la Alcaldía local y el IDIGER realiza visita al señor Gustavo Rodríguez para evidenciar el desalojo del espacio que se encontraba ocupando en la ladera, el señor Gustavo refirió que el día 22/07/2023 recibió el pago del arriendo por parte de la secretaria del hábitat por lo cual efectuó el desalojo a conformidad con lo pactado, contratista de obra levanto acta de reunión con las firmas del señor Gustavo, y la profesional social del apoyo a la supervisión IDIGER.

Acta de atención a la comunidad

El día 09 de agosto de 2023, la profesional social del contratista de obra levanto acta de atención a la solicitud de la Sra. Ana Julia Molina referente a efectuar un enlace con la entidad (Caja de vivienda popular) para suministrar información de propietaria de predio desalojado sobre el cambio de línea telefónico para el pago

del arriendo, en acta queda firma de la señora Ana Julia y la profesional de obra y se adjuntó carta de solicitud para el cambio de la línea telefónica.

Acta de compromiso para suministro de agua
El día 28 de septiembre de 2023, la profesional social del contratista de obra realizó visita al predio ubicado en la calle 71G sur #27-29, perteneciente a la señora Doris Quimbayo solicitando permiso para suministrar agua para la ejecución de labores de obra, en esta visita el contratista se comprometió a cancelar el valor excedente del recibo público, a lo cual la propietaria acepto y presto el servicio hasta la culminación de actividades, dándole cierre a este compromiso a satisfacción de las partes el día 29 de febrero de 2024, en acta de reunión la cual cuenta con la firma de a señora Doris Quimbayo y de la profesional social del contratista de obra.

Acta de atención a la comunidad
El día 25 de octubre de 2023, el contratista de obra levanto acta de atención a la comunidad en el punto PAC por solicitud de la señora Ana Julia, respecto al pago del arriendo por parte de caja de vivienda popular, ya que refiere no haber recibido el pago del mismo, es así que la profesional social escala la gestión con el apoyo a la supervisión del contrato IDIGER.

Acta de reunión en la estación de policía de Ciudad Bolívar

El día 01 de diciembre de 2023, el contratista de obra realizó visita a la estación de policía de Ciudad Bolívar, con el acompañamiento del apoyo a la supervisión social IDIGER y la interventoría, con el fin de exponer la situación de hurtos e inseguridad que se presentó en la obra repetidas veces, es así que el coronel de la estación solicito las denuncias formales de los robos y a su vez manifiesto como compromiso el acompañamiento constante durante la ejecución y finalización de la obra para su seguridad.

Población beneficiaria: La interventoría verificó y aprobó que el contratista de obra implementó la aplicación de la caracterización social a la comunidad del polígono de influencia directa de la obra.

La profesional social del contratista de obra diseñó la ficha de caracterización social aprobada por la interventoría, con base a lo estipulado por la profesional social de apoyo a la supervisión de la entidad – IDIGER.
El contratista de obra realizó la encuesta de caracterización identificando doscientos sesenta y cuatro (264) familias, residentes del sector del barrio El Mirador de la localidad de Ciudad Bolívar, las cuales están compuestas por setecientos treinta y ocho (738) personas, de acuerdo con la información suministrada por las personas encuestadas.

A continuación, se evidencian los porcentajes del número de predios y la cantidad de familias que habitan en estos:

De acuerdo a la información suministrada, se identificó que en 159 predios encuestados de los 200, viven de a una (1) familia en cada uno de ellos, lo que equivale al 79,5% de predios encuestados, que en 26 predios viven de a dos familias en cada uno de ellos lo que equivale al 13%, que en 8 predios viven tres familias en cada uno de ellos lo que equivale al 4%, y un 3% equivalente a 6 predios en los cuales habitan cuatro familias en cada uno, por último en un (1) predio habita un total de cinco (5) familias por predio, lo que equivale a un (0,5%) de los predios encuestados. ***Ver Anexo 4.2.S Consolidado de encuestas, formulario y hojas de cálculo de caracterización poblacional - Formato Digital.***

POBLACIÓN BENEFICIADA	
Número de familias beneficiadas	**Número de personas beneficiadas**
264	738

Tabla 53. Composición Población encuestada según el # de predios.

COMPOSICIÓN POBLACIÓN ENCUESTADA SEGÚN EL # DE FAMILIAS QUE HABITAN POR PREDIO		
CANTIDAD DE FAMILIAS POR PREDIO	**CANTIDAD DE PREDIOS (#)**	**CANTIDAD (%)**
1 FAMIILIA HABITANDO UN PREDIO	159	79,5%
2 FAMIILIAS HABITANDO UN PREDIO	26	13,0%
3 FAMIILIAS HABITANDO UN PREDIO	8	4,0%
4 FAMIILIAS HABITANDO UN PREDIO	6	3,0%
5 FAMIILIAS HABITANDO UN PREDIO	1	0,5%
TOTAL	**200**	**100,0%**

Ilustración 55. Gráfica Composición Población encuestada según el # de familias que habitan por predio.



Fuente Mapo Ingeniería SAS, 2024.

En la siguiente grafica se evidencia el estimado de número de personas que habitan en un mismo predio de la siguiente manera: de las 738 personas identificadas del sector primario, al polígono de influencia directa del proyecto en el barrio el Mirador, se tienen que el 34% viven entre 3 y 5 personas en un mismo predio, el 12,5% es el porcentaje del conjunto de 2 personas habitando un mismo predio, el 29% corresponde a 1 persona viviendo en un predio, y por último se tiene que el 24% corresponde al grupo de personas entre 6 a 20 personas que viven en un mismo predio.

Tabla 54. Composición Población encuestada según el # de personas que habitan un mismo predio.

COMPOSICIÓN POBLACIÓN ENCUESTADA SEGÚN EL # DE PERSONAS QUE HABITAN UN MISMO PREDIO		
CANTIDAD DE PERSONAS POR PREDIO	**CANTIDAD DE PERSONAS (#)**	**CANTIDAD (%)**
DE 3 Y 5	250	34,0%
2	73	12,0%
1	221	30,0%
DE 6 A 20	194	24,0%
TOTAL	**738**	**100,0%**

Ilustración 56. Gráfica Composición Población encuestada según el # de personas que habitan un mismo predio.



Fuente Mapo Ingeniería SAS, 2024.

Se caracterizó por género a un total de: 455 mujeres con un porcentaje de participación del 61.7% y 283 hombres con un porcentaje de participación del 38.3% de la localidad de Ciudad Bolívar (Barrio el Mirador).

Ilustración 57. Gráfica Composición Población encuestada por género.



Fuente Mapo Ingeniería SAS, 2024.

Se evidenció que hay mayor porcentaje de población mayor de 51 años de edad, abarcando el 56% de la población encuestada, seguida de población entre los 36 y 50 años de edad con un 25,5%, en menor medida se cuenta con población entre los

26 y 35 años de edad con un 12,5%, posteriormente se encuentran los de 18 y 25 años de edad con un 2,5%, finalmente se evidencio población entre los 0 a los 10 años de edad con un 3,5%.

Tabla 55. Composición Población encuestada por edad.

COMPOSICIÓN POBLACIÓN ENCUESTADA POR EDAD		
EDAD	**CANTIDAD (#)**	**CANTIDAD (%)**
MAYORES DE 51 AÑOS	112	56,0%
ENTRE 36 Y 50 AÑOS	51	25,5%
ENTRE 26 Y 35 AÑOS	25	12,5%
ENTRE 18 y 25 AÑOS	5	2,5%
ENTRE 0 Y 10 AÑOS	7	3,5%
TOTAL	**200**	**100,0%**

Ilustración 58. Gráfica Composición Población encuestada por edad.



Fuente Mapo Ingeniería SAS, 2024.

Se evidenció el nivel de escolaridad de la población encuestada de la siguiente manera: el 50% de la población encuestada cuenta con nivel educativo primaria, el

33,5% cuenta con nivel educativo bachillerato, un 16,5% de la población cuenta con educación de niveles superiores.

Tabla 56 **Composición Población encuestada por nivel de escolaridad.**

COMPOSICIÓN POBLACIÓN ENCUESTADA POR NIVEL DE ESCOLARIDAD		
NIVEL ESCOLAR	**CANTIDAD (#)**	**CANTIDAD (%)**
NIVEL PRIMARIA	100	50,0%
NIVEL BACHILLERATO	67	33,5%
NIVEL SUPERIOR	33	16,5%
TOTAL	**200**	**100,0%**

Ilustración 59: **Gráfica Composición Población encuestada por nivel de escolaridad.**



Fuente Mapo Ingenieria SAS, 2024.

Se evidenció que la población encuestada cuenta con afiliación a salud de la siguiente manera, el 50% de la población cuenta con afiliación a régimen contributivo, el 45,5% de la población cuenta con un régimen subsidiado y un 4,5% no cuenta con ningún servicio prestante de salud.

17352

Tabla 57 **Composición Población encuestada por régimen de salud poblacional.**

COMPOSICIÓN POBLACIÓN ENCUESTADA POR REGIMEN DE SALUD POBLACIONAL		
REGIMEN	**CANTIDAD (#)**	**CANTIDAD (%)**
CONTRIBUTIVO	100	50,0%
SUBSIDIADO	91	45,5%
NINGUNO	9	4,5%
TOTAL	**200**	**100,0%**

Ilustración 60: **Gráfica Composición Población encuestada por régimen de salud poblacional.**



Fuente Mapo Ingenieria SAS, 2024.

En cuanto a nivel de ocupación se evidencia lo siguiente, el 37,5% de la población se encuentra en el hogar, el 19,5% es empleado, el 6,5% se encuentran desempleados, el 32% es independiente y el 4,5% de la población encuestada trabaja con empleos de carácter informal.

Tabla 58 **Composición Población encuestada por nivel de ocupación.**

COMPOSICIÓN POBLACIÓN ENCUESTADA POR NIVEL DE OCUPACIÓN		
REGIMEN	**CANTIDAD (#)**	**CANTIDAD (%)**
HOGAR	75	37,5%
EMPLEADO	39	19,5%
DESEMPLEADO	13	6,5%
INDEPENDIENTE	64	32,0%
INFORMAL	9	4,5%
TOTAL	**200**	**100,0%**

Ilustración 61: **Gráfica Composición Población encuestada por nivel de ocupación.**




Fuente Mapo Ingeniería SAS, 2024.

Se indagó sobre el tipo de tenencia de los predios, arrojando la siguiente información: el 82% de la población encuestada refiere la tenencia de sus predios como propia, y el 18% refiere habitar el predio en calidad de arriendo.

***Tabla 59* Composición Población encuestada por tipo de tenencia predial.**

COMPOSICIÓN POBLACIÓN ENCUESTADA POR TIPO DE TENENCIA PREDIAL		
REGIMEN	CANTIDAD (#)	CANTIDAD (%)
PROPIA	164	82,0%
ARRENDADA	36	18,0%
TOTAL	200	100,0%

Ilustración 62: **Gráfica Composición Población encuestada por tipo de tenencia predial.**



Fuente Mapo Ingeniería SAS, 2024.

12354

Se indagó sobre el tiempo de residencia aproximada en el sector, arrojando la siguiente información: el 61,5% de la población encuestada lleva más de 15 años viviendo en el sector, el 21% lleva entre 5 y 10 años viviendo en el sector, el 11% lleva entre los 0 y 4 años viviendo en el sector, y finalmente un 6,5% de la población encuestada lleva menos de 1 año viviendo en el sector.

***Tabla 60* Composición Población encuestada por tiempo de residencia.**

COMPOSICIÓN POBLACIÓN ENCUESTADA POR TIEMPO DE RESIDENCIA EN EL SECTOR		
REGIMEN	CANTIDAD (#)	CANTIDAD (%)
MAS DE 15 AÑOS	123	61,5%
ENTRE 5 Y 10 AÑOS	42	21,0%
ENTRE 0 Y 4 AÑOS	22	11,0%
MENOS DE 1 AÑO	13	6,5%
TOTAL	200	100,0%

Ilustración 63. Gráfica Composición Población encuestada por tiempo de residencia.



Fuente Mapo Ingeniería SAS, 2024.

Se indagó sobre el tipo de establecimiento del predio, el cual arrojó la siguiente información, el 89,5% de la población encuestada refiere que la vivienda es de carácter residencial únicamente, el 0,5% refiere ser de uso comercial, de uso mixto 9%, final mente 1% sin uso identificado.

Tabla 61 **Composición Población encuestada por tipo de establecimiento.**

COMPOSICIÓN POBLACIÓN ENCUESTADA POR TIPO DE ESTABLECIMIENTO		
REGIMEN	**CANTIDAD (#)**	**CANTIDAD (%)**
RESIDENCIAL	179	89,5%
COMERCIAL	1	0,5%
MIXTA	18	9,0%
NO IDENTIFICADO	2	1,0%
TOTAL	**200**	**99,0%**

Ilustración 64: **Gráfica Composición Población encuestada por tipo de establecimiento.**



Fuente Mapo Ingenieria SAS, 2024.

Conclusiones

La Interventoría verifico que la Profesional Social del Contratista de obra, cumpliera con el desarrollo de todas las actividades del Apéndice de Gestión Social.

- **Estrategia de dialogo ciudadano: conformada por los programas de atención a la comunidad y programa de información, divulgación y participación ciudadana:** La interventoría superviso durante los tiempos de ejecución del presente informe que el contratista de obra, desde su componente social, cumplió con la recepción y atención de las PQRS, donde elaboro en el formato la petición de la persona, grupo u organización que interpuso la PQRS, llevo un registro de las acciones detalladas que realizo para dar trámite y respuesta a la misma, cuando la PQRS requirió de un trámite ajeno a su competencia lo remitió al área encargada para finalmente dar cierre a la PQRS a satisfacción de las partes.

  La interventoría evidencio que dentro de esta estrategia el contratista de obra conto con el punto de atención a la comunidad PAC con su equipamiento básico, conto con los tres puntos satélite de información donde se divulgaron volantes e información del proyecto, adicionalmente por parte de la interventoría se verifico mensualmente que se encontraran los afiches en buen estado y con la información actualizada.

- **Programa de información y divulgación:** La interventoría en cumplimiento de sus funciones y en relación al presente numeral, supervisó y aprobó las actividades desarrolladas y ejecutadas por parte del contratista de obra, en pro de incentivar la participación y apropiación de la obra en los ciudadanos. Con lo anterior, el contratista envió todas las metodologías correspondientes a cada una de las reuniones (comité veedor, reunión de avance, reunión inicial, reunión de finalización y talleres de cultura ciudadana). También hizo uso de las herramientas de información como la valla fija informativa y móvil y el pendón.

- **Estrategia de acompañamiento social actividades técnicas de obra:** La interventoría acompaño y superviso las diferentes actividades realizadas por parte del contratista de obra, correspondientes al levantamiento de actas de vecindad de inicio y cierre, actas de compromiso, convocatorias de empleo.

- **Estrategia de cultura ciudadana:** La interventoría verificó, superviso y acompañó las diferentes actividades desarrolladas por parte del contratista de obra con relación a la conformación del comité de veeduría, al desarrollo de los talleres de cultura ciudadana el cual contemplaba cuatro talleres pero en el ejercicio de la ejecución de obra y por las modificaciones del tiempo de

ejecución desarrollo ocho (8) talleres y los recorridos urbanos donde se realizó la aplicación de las encuestas de satisfacción.

- **Estrategia de contratación Laboral Mano de obra No Calificada del área de influencia:** La interventoría verifico que el contratista de obra, cumpliera con los lineamientos establecidos en el apéndice de Gestión Social, al momento de la contratación laboral de personal MONC.

- **Estrategia de capacitación a empleados**: La interventoría, avalo la metodología enviada por parte del contratista de obra para el desarrollo e implementación del presente ítem.

7 ASPECTOS COMPONENTE AMBIENTAL

7.1 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL E IMPACTO URBANO

Durante el periodo del informe se verificó por la interventoría el cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental de Obra que fue aprobado al Consorcio VAPA en febrero de 2023 y radicado con el oficio MAPO 021-008-2023 del 11 de abril de 2023 ante el IDIGER 2023ER8278.

El plan de gestión ambiental busca controlar los aspectos e impactos ambientales que se generan con ocasión de la ejecución de las actividades del contrato FONDIGER-002-2023 cuyo objeto es la CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL TRAMO 1 DE ESPACIO PÚBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE LA LADERA 1 DE MITIGACIÓN DE RIESGO POR REMOCIÓN EN MASA EN EL PASEO ILLIMANI, UBICADO EN EL SECTOR DE MIRADOR EL PARAÍSO A, MIRADOR DEL PARAÍSO B Y EL MIRADOR 3, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, UPZ 67 "LUCERO", mediante la aplicación de las fichas de manejo ambiental en obra.

7.2 OBJETIVOS

Objetivo general

Realizar la respectiva verificación, seguimiento y aprobación de las actividades ejecutadas para el contrato número FONDIGER-002-2023, durante el período de reporte comprendido entre el 17 de febrero de 2023 al 29 de febrero de 2024.

Objetivos Específicos

- Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales vigentes aplicables al proyecto y el contrato de obra.
- Soportar la gestión ambiental adelantada por el contratista de obra en el marco del contrato No. FONDIGER-002-202.
- Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades contempladas en el Plan de Gestión Ambiental de obra aprobado por la interventoría.
- Realizar seguimiento a las actividades contempladas en el cronograma ambiental y Plan de Gestión de RCD.
- Realizar seguimiento para el adecuado manejo de los residuos de material reutilizable, material reciclable y residuos sólidos no reciclables que se generen durante la fase de construcción de la obra.
- Reportar indicadores del componente ambiental.
- Describir las actividades ambientales que se desarrollaron durante el periodo

evaluado, las cuales se encuentran establecidas por fichas de manejo ambiental.
- Verificar y validar el seguimiento de las actividades ambientales dando cumplimiento a lo establecido en el documento de programa de manejo ambiental de obra, leyes, decretos, resoluciones y normas vigentes para el contrato.
- Propender por el cumplimiento e implementación de las medidas de manejo de ambiental durante la ejecución del proyecto por parte del contratista, con el fin de evitar, minimizar y/o mitigar los impactos que se puedan generar por el desarrollo de las actividades de obra.
- Exigir y dar cumplimiento con los lineamientos en materia ambiental que establece el IDIGER.

7.3 LICENCIAS, PERMISOS Y OTROS TRÁMITES DE PERMISOS AMBIENTALES.

Tabla 62 Permisos ambientales requeridos para el contrato.

PERMISOS AMBIENTALES COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS PARA EL CONTRATO			
PERMISOS	**ENTIDAD QUE GESTIONA**	**ENTIDAD**	**ESTADO DE AVANCE DEL TRAMITE**
PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO	CONSORCIO VAPA	Secretaría Distrital de Movilidad "SDM	Se presentó actualización del PMT por parte del contratista en el mes de octubre, el cual fue aprobado con vigencia del 13 de octubre de 2023 hasta el 22 de noviembre de 2023. El 26/12/2023 el contratista de obra presentó COI actualizado en el periodo 22 de diciembre al 15 de febrero de 2024. Efectivamente de acuerdo a consulta realizada en la página de la secretaria de movilidad, el consorcio VAPA cuenta con permiso COI actualizado entre el 22 dic. al 15 feb./24. para las siguientes vias: calle 71 c sur, calle 71 d bis y calle 71 g sur.
GESTIÓN DE RCD	IDIGER	Secretaría Distrital del Medio Ambiente "SDA"	PIN otorgado para el contrato es el 22863, el cual quedó bajo radicado 2023ER83830 del 21 de abril del 2023.
MANEJO SILVICULTURAL	IDIGER	Secretaría Distrital del Medio Ambiente "SDA".	El trámite forestal fue radicado ante la SDA por parte del IDIGER con número de radicado CR-49156 del día 30 de agosto de 2023. El día 5 de octubre de 2023, se realizó visita en el área con la asistencia de la ingeniera Yenny Cuesta Palacio (residente ambiental Consorcio VAPA), Jessica Paola Cabezas Sierra (supervisión ambiental IDIGER), ingeniero Carlos Arturo Soto (interventoría MAPO) y el ingeniero Edison Andrey Peña Robayo (contratista de la secretaria distrital de ambiente). Se recibe el radicado No. 2023EE250572 de fecha 25 octubre de 2023, desde la secretaria Distrital de Ambiente SDA dirigido al Instituto distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático con el asunto: "Respuesta al Radicado SDA 2023ER200874 del 31 de agosto de 2023

PERMISOS AMBIENTALES COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS PARA EL CONTRATO			
PERMISOS	ENTIDAD QUE GESTIONA	ENTIDAD	ESTADO DE AVANCE DEL TRAMITE
			Radicado SDA 2023ER200874 del 31 de agosto de 2023 Radicado IDIGER CR-49156 del 30 de agosto de 2023". En dicho concepto se citó lo siguiente: *"En atención a lo anterior, mediante acta de atención de emergencias silviculturales EAP- 20231030-18082 del 05 de octubre de 2023 se autorizó al IDIGER la tala de los individuos en mención, autorización que se sistematizará a través del Concepto técnico emitido mediante proceso FOREST 6005201.* Posteriormente se radicó al Instituto distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático IDIGER el 30 de octubre 2023 bajo radicado No.2023ER24798 el informe de desistimiento por parte del contratista. El contratista confirma que desiste del permiso de aprovechamiento forestal para los 15 árboles incluidos en el inventario forestal. Posteriormente se radicó al Instituto distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático IDIGER el 30 de octubre 2023 bajo radicado No.2023ER24798 el informe de desistimiento por parte del contratista. De acuerdo a lo anterior la interventoría ambiental presenta los argumentos por los cuales se emite el concepto de desistimiento técnico y ambiental para el trámite de tala de los quince (15) individuos arbóreos de la siguiente manera: Los individuos referenciados no se encuentran actualmente interfiriendo en la instalación de la geobiomalla y los biorrollos tipo filters tampoco afectan la construcción de terrazas en madera. Así mismo, los individuos no alteran el proceso de conformación del muro de saco suelo y el muro baranda. Por lo anterior los individuos no presentan ataques visibles fúngicos o daños que involucren riesgo actual de volcamiento, por el contrario, el sistema radicular genera sostenibilidad en el talud y favorecen las labores de reducción de riesgos sobre ladera. De igual manera se genera confort y beneficio a nivel paisajístico. Se presentó el radicado RO-142677 con Fecha 29 dic. No. /23 ante la secretaria Distrital de ambiente con el asunto: *Respuesta SDA2023EE250572 – IDIGER No. 2023 ER24659 desistimiento permiso silvicultural llimani.* A la fecha no se tiene respuesta formal de la SDA hacia el IDIGER. El especialista forestal del consorcio VAPA confirma que, debido a las altas temperaturas presentadas en la zona y poca lluvia, algunos individuos se sometieron a estrés hídrico, por lo cual fue necesario realizar resiembra.

<table>
<tr><th colspan="4">PERMISOS AMBIENTALES COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS PARA EL CONTRATO</th></tr>
<tr><th>PERMISOS</th><th>ENTIDAD QUE GESTIONA</th><th>ENTIDAD</th><th>ESTADO DE AVANCE DEL TRAMITE</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>Las plántulas sembradas en las jardineras se observan a continuación:

<table>
<tr><th>Nombre Científico</th><th>Nombre Común</th><th>No.</th></tr>
<tr><td>Pennisetum sp</td><td>Pennisetum verde</td><td>206</td></tr>
<tr><td>Lilium candidum</td><td>Lirio de paramo</td><td>322</td></tr>
<tr><td>Calamagrostis sp</td><td>Calamagrostis</td><td>281</td></tr>
<tr><td>Osteospermum Eclonis</td><td>Margarita</td><td>200</td></tr>
<tr><td>Bougainvillea sp</td><td>Bugamvilas</td><td>200</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>1209</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>MANEJO SILVICULTURAL</td><td>IDIGER</td><td>Secretaria Distrital del Medio Ambiente "SDA".

Jardín Botánico de Bogotá</td><td>A la fecha de la presente notificación, el consorcio VAPA ha adelantado la siembra de los individuos forestales aprobado por el Jardín Botánico de Bogotá de acuerdo al acta de aprobación de diseños de arbolado numero 1401 – 2023.

La plantación de los individuos se desarrolló en el mes de enero de 2024, el día 15 de enero del 2024 se realizó la primera solicitud de usuario para el ingreso de información en la aplicación EasySurvey requerido para poder hacer solicitud visita del JBB, la cual quedo cerrada el día 18 de enero. Esta aprobación de usuario fue avalada el día 2 de febrero del 2024.

El levantamiento de la información de georreferenciación y estado fitosanitario de los individuos establecidos se inició el 04 de febrero 2024 y se culminó en su totalidad el día 21 de febrero del 2024, el día 22 de febrero de 2024 se iba a continuar con el cargue de la información, sin embargo, el aplicativo presentó fallas al no reconocer el usuario asignado. Se relaciona imágenes de la conversación de la funcionaria del Jardín Botánico y del aplicativo.

En conversaciones con el profesional del Jardín Botánico sugirió dar borrar información en aplicativo informando que en ese momento el Jardín Botánico estaba cambiando de proveedor de servicios en la nube y por el momento no permitiría continuar el proceso indicado, por lo anterior esto afecta la finalización del cargue de la información requerida para poder iniciar la gestión ante el Jardín Botánico y solicitar la visita pertinente. Entendiendo que el proceso indicado para Código Sigau es:

1. Solicitud de usuario y contraseña para el aplicativo EasySurvey.
2. Levantamiento de información de los individuos forestales (Nombre Científico, Altura total.
3. Cargue de la información al aplicativo EasySurvey.
4. Presentación de planillas en físico al Jardín Botánico.
5. Solicitud de visita presencial.
6. Análisis de información por parte del Jardín botánico.
7. Validación de código SIGAU.

Tal y como se evidencia en la página del jardín Botánico el mantenimiento o cambio de servidor se realizará hasta el día 29 de febrero del 2024, lo cual nos representa una alerta teniendo en cuanta que el contrato de obra FONDIGER No. 002 de 2023 tiene vigencia hasta el día 29 de febrero del 2024.

Para concluir, el contratista sugiere se haga un contacto entre direcciones del IDIGER y el Jardín Botánico con la finalidad de</td></tr>
</table>

PERMISOS AMBIENTALES COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS PARA EL CONTRATO			
PERMISOS	**ENTIDAD QUE GESTIONA**	**ENTIDAD**	**ESTADO DE AVANCE DEL TRAMITE**
			agendar una visita por un funcionario del Jardín Botánico que pueda dar un concepto técnico de la plantación hasta tanto sea habilitado el usuario y cargada la información en su totalidad y así poder seguir el debido proceso, esto debido a los tiempos de finalización del contrato.

Fuente: Interventoria MAPO, 2024.

7.4 EDUCACIÓN AMBIENTAL.

Durante la ejecución del contrato el contratista de obra realizó las siguientes capacitaciones ambientales, ver ***Anexo 5F Reporte de indicadores de capacitación y Anexo 5B Capacitaciones ambientales contratista de obra.***

Tabla 63 Consolidado capacitaciones ambientales contratista de obra

No.	TEMA	FECHA	(No. personas capacitadas / No. No. personas laborando)	RESULTADO INDICADOR (No. personas capacitadas / No. No. personas laborando)
1	Inducción ambiental	27/02/2023	13	100%
2	Inducción ambiental	21/03/2023	4	100%
3	Inducción ambiental	16/05/2023	4	100%
4	Inducción ambiental	18/05/2023	4	100%
5	Clasificación de los residuos sólidos en la oficina administrativa	15/05/2023	4 /16	25%
6	Capacitación para el conocimiento de la señalización de obra, instalación y mantenimiento de la misma	09/06/2023	5 /16	31%
7	Orden y aseo	16/06/2023	5/16	31%
8	Capacitación BOAL (manejo de tránsito, conocimiento de la señalización de obra, instalación y mantenimiento de la misma y manejo adecuado de residuos sólidos)	11/07/2023	1/1	100%
9	Clasificación de residuos sólidos	12/07/2023	14/ 17	82%
10	Manejo y atención de derrames de combustible	26/07/2023	13/26	50%
11	Orden y aseo	15/08/2023	18/26	69,23%
12	Contaminación atmosférica, ruido y material particulado	11/09/2023	20/ 34	58,8%
13	*Clasificación de residuos sólidos y manejo* de RCD	12/10/2023	21/27	78%
14	Clasificación de residuos sólidos y uso adecuado de baños portátiles	20/11/2023	35/80	44%
16	Orden y Aseo	26/12/2023	33 /50	66%
17	Ahorro y uso racional del agua	09/01/2024	28 /40	70%
18	Clasificación de residuos solidos	22/01/2024	31 /40	77,5%
19	Manejo de material particulado (calidad del aire)	05/02/2024	27 /28	96,4%

Fuente Mapo Ingeniería SAS, 2024.

Registro fotográfico		
Actividad	Educación ambiental.	
		
		
		
		

MAPO sas INGENIERIA

BOGOTÁ | INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO - IDIGER

Registro fotográfico		
		
Estado de cumplimiento	$\frac{\#\text{ Personas capacitadas}}{\#\text{ Personas laborando con dedicación del 100\%}} * 100$ $\frac{137}{137} * 100\% = 100\%$ $\frac{\text{Capacitaciones ejecutadas}}{\text{Capacitaciones programadas}} * 100\%$ $\frac{14}{14} * 100\% = 100\%$	

Ilustración 65 Cronograma con fechas de charlas personal del contratista




Durante la ejecución del proyecto, interventoría también desarrollo su cronograma de capacitaciones ambientales, en la siguiente tabla se relacionan los temas y las fechas en las cuales se llevaron a cabo las capacitaciones, ver ***Anexo 5.A Capacitaciones ambientales interventoría.***

Tabla 64 Consolidado capacitaciones ambientales interventoría

No.	TEMA	FECHA	Asistentes	RESULTADO INDICADOR (No. personas capacitadas / No. No. personas laborando)
1	Código de colores para separación de residuos sólidos – Resolución 2184 de 2019	15/6/2023	9	75%
2	Reciclaje de residuos	18/8/2023	3	25%
3	Biodiversidad	13/10/2023	3	25%
4	Ahorro y uso racional del agua	10/11/2023	4	33,33%
5	Ahorro y uso racional de energía	24/11/2023	1	8,33%
6	Reciclaje y manejo de residuos solidos	22/12/2023	2	16,66%
7	Manejo de incendios forestales, recomendaciones se estas cerca del incendio.	19/01/2024	2	16,66%
8	Orden y aseo: metodología SS	16/02/2024	2	16,66%

***Ilustración 66 Cronograma* con fechas de charlas personal de interventoría**


ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO 2023 - CONTRATO IDIGER

TEMA	A QUIÉN VA DIRIGIDO	A	2023 ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	2024 ENE	FEB	TOT
INDUCCIÓN PERSONAL NUEVO - inducción SST - Socialización documentos políticas (HSE, alcohol drogas y tabaco), objetivos del SG-SST, roles y responsabilidades en el SG-SST, peligros, riesgos y controles, atención de emergencias, reporte de AI, y EL, protocolo de bioseguridad por COVID-19	Personal del proyecto	P	1	1													2
		C	1	1													2
MEDIO AMBIENTE																	
Código de colores segregación de residuos sólidos - Resolución 2184 de 2019.	Personal del proyecto	P					1										1
		C					1										1
Reciclaje / manejo de residuos sólidos.	Personal del proyecto	P			1						1			1			3
		C			1						1			1			3
Ahorro y uso racional de agua.	Personal del proyecto	P											1				1
		C											1				1
Ahorro y uso racional de energía / cambio climático.	Personal del proyecto	P												1			1
		C												1			1
Orden y aseo.	Personal del proyecto	P														1	1
		C														1	1
Biodiversidad.	Personal del proyecto	P										1					1
		C										1					1
Manejo de incendios forestales, recomendaciones se estas cerca al incendio.	Personal del proyecto	P													1		1
		C													1		1

Fuente: Interventoría MAPO, 2024.

Las capacitaciones ambientales implementadas en el presente proyecto han sido fundamentales para asegurar prácticas sostenibles y el cumplimiento de regulaciones. A través de las diferentes sesiones formativas se logró elevar la conciencia ambiental del personal, optimizando el manejo de recursos y minimizando impactos negativos.

Como resultado, se observó un cumplimiento más riguroso de las normativas pertinentes. La correcta aplicación de los conocimientos adquiridos mejoró la gestión de residuos y contribuyó a una obra más respetuosa con el medio ambiente, consolidando nuestro compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social.

7.5 MONTAJE Y ADECUACIÓN DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES TEMPORALES.

Para el contrato el contratista de obra Consorcio VAPA, contó con una oficina administrativa, ubicada en la dirección Calle 71f bis sur 27 a 20 en la localidad de Ciudad Bolívar, barrio el mirador.

Adicionalmente el contratista de obra Consorcio VAPA contó con una vivienda arrendada ubicada en la dirección Calle 71H Sur #27-78, la cual funcionó como almacén de obra. La interventoria realizó la verificación del cumplimiento de ambos campamentos de obra como se evidencia en el registro fotográfico.

Ilustración 67. Oficina administrativa del contratista de obra.





Fuente: Interventoria

La oficina del consorcio VAPA contó con los equipos de emergencia básicos tales como botiquín, un extintor, una camilla, así como con un punto ecológico para la disposición de residuos, punto de hidratación y baños. En el almacén tuvo los equipos de protección contra caídas, herramientas menores, materiales de obra entre otros.

Tabla 65. Indicadores

META	INDICADOR PERSONAL CAPACITADO	TOTAL	OBSERVACIONES
Minimizar el uso de instalaciones temporales, utilizando al 100% las que sea necesario instalar	$\left(\frac{Cant.campamentos\ instalados}{Cant.campamentos\ requeridos}\right) * 100\%$ $\left(\frac{2}{2}\right) * 100$	100%	Se tuvo en arriendo una vivienda la cual funcionó como oficina administrativa para el personal, la vivienda contó con el servicio público de suministro de agua potable, baño, energía eléctrica, zona de hidratación e internet, al igual también se tuvo arrendada una bodega para el almacenamiento de materiales, baño y cambio de ropa de los trabajadores.

Fuente: Consorcio VAPA, 2024.

Por otro lado, la interventoría para el contrato contó con la oficina ubicada en la Calle 152B # 58 C – 50 en la torre 12 Of. 602, la cual tenía un área administrativa, escritorios, punto de hidratación, cocina y unidades sanitarias.

Ilustración 68. Fotografías de la oficina Interventoría.



Fuente: Interventoría MAPO, 2024.

7.6 MANEJO DE PERSONAL INSUMOS Y MATERIALES.

En el Plan de gestión de ambiental presentado el día veinte (20) de febrero con comunicados OFC-003-1-VP-2023, aprobado por la interventoría el día 23 de febrero, radicado virtualmente al IDIGER mediante Radicado No. 2023ER5231 el día 06 de marzo de 2023 y entregado en físico con radicado 2023ER8278 del 13 de abril, se presentó por parte del contratista el procedimiento de manejo adecuado y transporte de insumos y materiales de construcción, adicionalmente se definen las medidas de mitigación y control de los posibles impactos ambientales que se puedan generar durante las actividades de ejecución de la obra.

En el periodo comprendido del 17 de febrero de 2023 al 29 de febrero de 2024, se realizó compra de materiales de construcción, el material ingresado a la obra obedeció a B-600, este fue comprado en la cantera ARCILLAS SUPERIOR S.A.S, la cual opera con resolución CAR 1006 del 06 de mayo del 2016 y título minero, también se realizó compra de B-600 en el gestor de planta de aprovechamiento de residuos de construcción y demolición - RCD, MOLINOS JN, la cual cuanta con concepto de viabilidad bajo radicado 20232076384 del 23 de agosto del 2023 por

parte de la Corporación Autónoma de Cundinamarca-CAR. ***Ver anexo 5l Resoluciones ambientales proveedores.***

Tabla 66. Cuadro consolidado materiales que ingresaron en el contrato.

TIPO DE MATERIAL	MES	CANTIDAD		PROVEEDOR
		M3	TON	
NA	FEB. A JUL	0	0	NA
B-600	AGOSTO	3315	5466,4	Arcillas Superior SAS Molinos JN RCD
B-600	SEPTIEMBRE	3970	3108,4	Arcillas Superior SAS Molinos JN RCD
B-600	OCTUBRE	2815	4504	Molinos JN RCD
B-600	NOVIEMBRE	2765	4424	Molinos JN RCD
B-600	DICIEMBRE	435	696	Molinos JN RCD
B-600	ENERO 2024	30	48	Molinos JN RCD
NA	FEBRERO	0	0	NA
	TOTAL	**13.330**	**18246,80**	

Fuente: Interventoria MAPO, 2024.

Ilustración 69. Grafica consolidado ingreso material B600 durante el contrato.




Ilustración 70. Acopios de materiales e insumos

Registro fotográfico		
Actividad	**Manejo de personal, insumos y materiales**	
		
Almacenamiento de materiales en bodega	Almacenamiento de materiales en obra	Cubrimiento de materiales en obra
		
Cubrimiento de materiales en obra	Cubrimiento de materiales en obra	Almacenamiento de materiales en obra
		
Almacenamiento de materiales en obra	Almacenamiento de materiales en obra	Llegada de jardineria a la obra


Registro fotográfico		
		
Llegada de jardineria a la obra	Almacenamiento de materiales en obra	Almacenamiento de materiales en obra
		
Llegada de materiales a la obra	Llegada de jardineria a la obra	

7.6.1 Puntos de hidratación

La oficina administrativa y el almacén del consorcio VAPA contaron con suministro de agua potable, aparatos hidrosanitarios (lavamanos, lavaplatos) y baños conectados a la red de alcantarillado. Durante el desarrollo del contrato el consorcio VAPA diligenció el formato de control de consumo de agua y anexo las facturas de compra de agua correspondientes. ***Ver anexo 5C Control de consumo de agua y facturas contratista de obra.***

El riego de las especies arbóreas plantadas en la zona adyacente al proyecto, así como de las especies cultivadas en las jardineras, se llevó a cabo de manera diaria, eficiente utilizando mangueras. El suministro de agua se obtuvo de la vivienda de la señora Doris Quimbayo, asegurando así el adecuado mantenimiento y crecimiento de la vegetación en ambas áreas. Esta práctica no solo contribuye al desarrollo óptimo de las especies, sino que también refleja un compromiso con la gestión sostenible de los recursos hídricos en el área del proyecto.

Ilustración 71. Verificación de punto de hidratación 1 al 29 de febrero de 2024.



Fuente: Interventoria y Consorcio VAPA, 2024.

Tabla 67. Relación de consumo mes a mes

FECHA	FUENTE	VOLUMEN	EMPRESA DISTRIBUIDORA	USO DE AGUA
27/06/23	BOTELLÓN	18L	MAXIAHORRO EL PARAISO	CONSUMO HUMANO
27/06/23	BOTELLÓN	18L	MAXIAHORRO EL PARAISO	CONSUMO HUMANO
9/06/23	BOTELLÓN	18L	MAXIAHORRO EL PARAISO	CONSUMO HUMANO
12/08/23	BOTELLÓN	18L	MAXIAHORRO EL PARAISO	CONSUMO HUMANO
14/07/23	BOTELLÓN	18L	MAXIAHORRO EL PARAISO	CONSUMO HUMANO

FECHA	FUENTE	VOLUMEN	EMPRESA DISTRIBUIDORA	USO DE AGUA
8/07/23	BOTELLÓN	18L	MAXIAHORRO EL PARAISO	CONSUMO HUMANO
12/08/23	BOTELLÓN	18L	MAXIAHORRO EL PARAISO	CONSUMO HUMANO
23/08/23	BOTELLÓN	18L	MAXIAHORRO EL PARAISO	CONSUMO HUMANO
17/08/23	BOTELLÓN	18L	MAXIAHORRO EL PARAISO	CONSUMO HUMANO
27/07/23	BOTELLÓN	18L	MAXIAHORRO EL PARAISO	CONSUMO HUMANO
19/07/23	BOTELLÓN	18L	MAXIAHORRO EL PARAISO	CONSUMO HUMANO
28/07/23	BOTELLÓN	18L	MAXIAHORRO EL PARAISO	CONSUMO HUMANO
6/09/23	BOTELLÓN	18L	MAXIAHORRO EL PARAISO	CONSUMO HUMANO
14/09/23	BOTELLÓN	18L	MAXIAHORRO EL PARAISO	CONSUMO HUMANO
15/09/23	BOTELLÓN	18L	MAXIAHORRO EL PARAISO	CONSUMO HUMANO
15/09/23	BOTELLÓN	18L	MAXIAHORRO EL PARAISO	CONSUMO HUMANO
22/09/23	BOTELLON	18L	MAXIAHORRO EL PARAISO	CONSUMO HUMANO
21/09/23	BOTELLON	18L	MAXIAHORRO EL PARAISO	CONSUMO HUMANO
28/09/23	BOTELLON	18L	MAXIAHORRO EL PARAISO	CONSUMO HUMANO
4/10/23	BOTELLON	18L	MAXIAHORRO EL PARAISO	CONSUMO HUMANO
4/10/23	BOTELLON	18L	MAXIAHORRO EL PARAISO	CONSUMO HUMANO
6/10/23	BOTELLON	18L	MAXIAHORRO EL PARAISO	CONSUMO HUMANO
13/10/23	BOTELLÓN	6LT	MAXIAHORRO EL PARAISO	CONSUMO HUMANO
12/10/23	BOTELLÓN	36L	MAXIAHORRO EL PARAISO	CONSUMO HUMANO
1/11/23	BOTELLÓN	18L	MAXIAHORRO EL PARAISO	CONSUMO HUMANO
8/11/23	BOTELLÓN	18L	MAXIAHORRO EL PARAISO	CONSUMO HUMANO
14/11/23	BOTELLÓN	18L	MAXIAHORRO EL PARAISO	CONSUMO HUMANO
14/11/23	BOTELLÓN	18L	MAXIAHORRO EL PARAISO	CONSUMO HUMANO

FECHA	FUENTE	VOLUMEN	EMPRESA DISTRIBUIDORA	USO DE AGUA
24/11/23	BOTELLÓN	18L	MAXIAHORRO EL PARAISO	CONSUMO HUMANO
24/11/23	BOTELLÓN	18L	MAXIAHORRO EL PARAISO	CONSUMO HUMANO
24/11/23	BOTELLÓN	18L	MAXIAHORRO EL PARAISO	CONSUMO HUMANO
7/12/23	BOTELLÓN	18L	MAXIAHORRO EL PARAISO	CONSUMO HUMANO
7/12/23	BOTELLÓN	18L	MAXIAHORRO EL PARAISO	CONSUMO HUMANO
7/12/23	BOTELLÓN	18L	MAXIAHORRO EL PARAISO	CONSUMO HUMANO
21/12/23	BOTELLÓN	18L	MAXIAHORRO EL PARAISO	CONSUMO HUMANO
21/12/23	BOTELLÓN	18L	MAXIAHORRO EL PARAISO	CONSUMO HUMANO
12/01/24	BOTELLÓN	18L	MAXIAHORRO EL PARAISO	CONSUMO HUMANO
19/01/24	BOTELLÓN	18L	MAXIAHORRO EL PARAISO	CONSUMO HUMANO
8/02/24	BOTELLÓN	18L	MAXIAHORRO EL PARAISO	CONSUMO HUMANO
1/02/24	BOTELLÓN	18L	MAXIAHORRO EL PARAISO	CONSUMO HUMANO
14/02/24	BOTELLÓN	18L	MAXIAHORRO EL PARAISO	CONSUMO HUMANO

Fuente: Interventoría

7.7 MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS Y SÓLIDOS.

7.7.1 Residuos Solidos

Para la separación en la fuente y la gestión adecuada de residuos sólidos el contratista de obra adoptará el código de colores establecido en Resolución 2148 de 2019, el punto ecológico propuesto contará con las siguientes canecas para la disposición de residuos:

ROJA: Residuos peligrosos
NEGRA: Residuos no aprovechables
BLANCO: Cartón, papel, plástico, vidrio y cualquier residuo aprovechable
VERDE: Residuos orgánicos aprovechables

En el periodo de reporte (1 al 29 febrero de 2024) se realizó la separación de los residuos sólidos generados tanto en oficina como en la obra. Los residuos no

aprovechables fueron entregados a la empresa de aseo del sector (LIME) la cual pasa con una frecuencia de tres dias a la semana (martes, jueves y sábado). ***Ver anexo 5D Registro de residuos sólidos.***

Ilustración 72. Verificación manejo de residuos sólidos.



Fuente: Consorcio VAPA,2024.

Ilustración 73. Grafica Cantidad de residuos sólidos generados




Tabla 68 Relación de residuos generados en el contrato

FECHA	No. BOLSAS	PESO DEL RESIDUO EN KILOGRAMOS				EMPRESA ENCARGADA DISPOSICIÓN	CERTIFICADO	FECHA DE CERTIFICADO
		RECICLABLE		PELIGROSO	ORDINARIOS			
		PLASTICO	CARTON					
11/08/23	1				6	LIME	NA	NA
14/08/23	1				6	LIME	NA	NA
21/08/23	1				6	LIME	NA	NA
1/09/23	1				6	LIME	NA	NA
7/09/23	1				6	LIME	NA	NA
11/09/23	1				6	LIME	NA	NA
14/09/23	1				6	LIME	NA	NA
18/09/23	2				6	LIME	NA	NA
4/10/23	1				6	LIME	NA	NA
9/10/23	1				6	LIME	NA	NA
12/10/23	1				6	LIME	NA	NA
13/10/23	1				6	LIME	NA	NA
16/10/23	1				6	LIME	NA	NA
18/10/23	2				6	LIME	NA	NA
23/10/23	1				6	LIME	NA	NA
25/10/23	2				6	LIME	NA	NA
1/11/23	2				6	LIME	NA	NA
8/11/23	2				6	LIME	NA	NA
9/11/23	1				6	LIME	NA	NA
11/11/23	1				3,33	LIME	NA	NA
13/11/23	1				3,33	LIME	NA	NA
15/11/23	1				3,33	LIME	NA	NA
18/11/23	1				3,33	LIME	NA	NA
20/11/23	2				6,66	LIME	NA	NA
22/11/23	2				6,66	LIME	NA	NA
25/11/23	2				6,66	LIME	NA	NA
27/11/23	1	0,5				NA	NA	NA
1/12/23	2				6,66	LIME	NA	NA
4/12/23	2				6,66	LIME	NA	NA
6/12/23	2				6,66	LIME	NA	NA
8/12/23	2				6,66	LIME	NA	NA
11/12/23	2				6,66	LIME	NA	NA
13/12/23	2				6,66	LIME	NA	NA
15/12/23	2				6,66	LIME	NA	NA
18/12/23	2				6,66	LIME	NA	NA
20/12/23	2				6,66	LIME	NA	NA
22/12/23	2				6,66	LIME	NA	NA
27/12/23	2				6,66	LIME	NA	NA
29/12/23	2				6,66	LIME	NA	NA
2/01/24	2				6,66	LIME	NA	NA
4/01/24	2				6,66	LIME	NA	NA
8/01/24	2				6,66	LIME	NA	NA
10/01/24	2				6,66	LIME	NA	NA
12/01/24	2				6,66	LIME	NA	NA
15/01/24	2				6,66	LIME	NA	NA
17/01/24	2				6,66	LIME	NA	NA
19/01/24	2				6,66	LIME	NA	NA
22/01/24	2				6,66	LIME	NA	NA
24/01/24	2				6,66	LIME	NA	NA
26/01/24	2				6,66	LIME	NA	NA
29/01/24	2				6,66	LIME	NA	NA
31/01/24	2				6,66	LIME	NA	NA
2/02/24	2				6,66	LIME	NA	NA
5/02/24	2				6,66	LIME	NA	NA
7/02/24	2				6,66	LIME	NA	NA
9/02/24	2				6,66	LIME	NA	NA
12/02/24	2				6,66	LIME	NA	NA
14/02/24	2				6,66	LIME	NA	NA
16/02/24	2				6,66	LIME	NA	NA
19/02/24	2				6,66	LIME	NA	NA
21/02/24	2				6,66	LIME	NA	NA
23/02/24	2				6,66	LIME	NA	NA
26/02/24	2				6,66	LIME	NA	NA
28/02/24	2				6,66	LIME	NA	NA
1/03/24	2				6,66	LIME	NA	NA
4/03/24	2				6,66	LIME	NA	NA
6/03/24	2				6,66	LIME	NA	NA
8/03/24	2				6,66	LIME	NA	NA
11/03/24	2				6,66	LIME	NA	NA
13/03/24	2				6,66	LIME	NA	NA
15/03/24	2				6,66	LIME	NA	NA
18/03/24	2				6,66	LIME	NA	NA
20/03/24	2				6,66	LIME	NA	NA
22/03/24	2				6,66	LIME	NA	NA
25/03/24	2				6,66	LIME	NA	NA
27/03/24	2				6,66	LIME	NA	NA
29/03/24	2				6,66	LIME	NA	NA
1/04/24	2				6,66	LIME	NA	NA
3/04/24	2				6,66	LIME	NA	NA
5/04/24	2				6,66	LIME	NA	NA
8/04/24	2				6,66	LIME	NA	NA
10/04/24	2				6,66	LIME	NA	NA
12/04/24	2				6,66	LIME	NA	NA
15/04/24	2				6,66	LIME	NA	NA
17/04/24	2				6,66	LIME	NA	NA
19/04/24	2				6,66	LIME	NA	NA
22/04/24	2				6,66	LIME	NA	NA
24/04/24	2				6,66	LIME	NA	NA
26/04/24	2				6,66	LIME	NA	NA
29/04/24	2				6,66	LIME	NA	NA
1/05/24	2				6,66	LIME	NA	NA
3/05/24	2				6,66	LIME	NA	NA
6/05/24	2				6,66	LIME	NA	NA
8/05/24	2				6,66	LIME	NA	NA
10/05/24	2				6,66	LIME	NA	NA
13/05/24	2				6,66	LIME	NA	NA
15/05/24	2				6,66	LIME	NA	NA
17/05/24	2				6,66	LIME	NA	NA
20/05/24	2				6,66	LIME	NA	NA
22/05/24	2				6,66	LIME	NA	NA
24/05/24	2				6,66	LIME	NA	NA
27/05/24	2				6,66	LIME	NA	NA
29/05/24	2				6,66	LIME	NA	NA
31/05/24	2				6,66	LIME	NA	NA
3/06/24	2				6,66	LIME	NA	NA
5/06/24	2				6,66	LIME	NA	NA
7/06/24	2				6,66	LIME	NA	NA
10/06/24	2				6,66	LIME	NA	NA
12/06/24	2				6,66	LIME	NA	NA
14/06/24	2				6,66	LIME	NA	NA
17/06/24	2				6,66	LIME	NA	NA
19/06/24	2				6,66	LIME	NA	NA
21/06/24	2				6,66	LIME	NA	NA
24/06/24	2				6,66	LIME	NA	NA
26/06/24	2				6,66	LIME	NA	NA
28/06/24	2				6,66	LIME	NA	NA
1/07/24	2				6,66	LIME	NA	NA
3/07/24	2				6,66	LIME	NA	NA
5/07/24	2				6,66	LIME	NA	NA
8/07/24	2				6,66	LIME	NA	NA
10/07/24	2				6,66	LIME	NA	NA
12/07/24	2				6,66	LIME	NA	NA
15/07/24	2				6,66	LIME	NA	NA
17/07/24	2				6,66	LIME	NA	NA
19/07/24	2				6,66	LIME	NA	NA
22/07/24	2				6,66	LIME	NA	NA
24/07/24	2				6,66	LIME	NA	NA
26/07/24	2				6,66	LIME	NA	NA
29/07/24	2				6,66	LIME	NA	NA
31/07/24	2				6,66	LIME	NA	NA
2/08/24	2				6,66	LIME	NA	NA
5/08/24	2				6,66	LIME	NA	NA
7/08/24	2				6,66	LIME	NA	NA
9/08/24	2				6,66	LIME	NA	NA
12/08/24	2				6,66	LIME	NA	NA
14/08/24	2				6,66	LIME	NA	NA
16/08/24	2				6,66	LIME	NA	NA
19/08/24	2				6,66	LIME	NA	NA
21/08/24	2				6,66	LIME	NA	NA
23/08/24	2				6,66	LIME	NA	NA
26/08/24	2				6,66	LIME	NA	NA
28/08/24	2				6,66	LIME	NA	NA
30/08/24	2				6,66	LIME	NA	NA
2/09/24	2				6,66	LIME	NA	NA
4/09/24	2				6,66	LIME	NA	NA
6/09/24	2				6,66	LIME	NA	NA
9/09/24	2				6,66	LIME	NA	NA
11/09/24	2				6,66	LIME	NA	NA
13/09/24	2				6,66	LIME	NA	NA
16/09/24	2				6,66	LIME	NA	NA
18/09/24	2				6,66	LIME	NA	NA
20/09/24	2				6,66	LIME	NA	NA
23/09/24	2				6,66	LIME	NA	NA
25/09/24	2				6,66	LIME	NA	NA
27/09/24	2				6,66	LIME	NA	NA
30/09/24	2				6,66	LIME	NA	NA
2/10/24	2				6,66	LIME	NA	NA
4/10/24	2				6,66	LIME	NA	NA
7/10/24	2				6,66	LIME	NA	NA
9/10/24	2				6,66	LIME	NA	NA
11/10/24	2				6,66	LIME	NA	NA
14/10/24	2				6,66	LIME	NA	NA
16/10/24	2				6,66	LIME	NA	NA
18/10/24	2				6,66	LIME	NA	NA
21/10/24	2				6,66	LIME	NA	NA
23/10/24	2				6,66	LIME	NA	NA
25/10/24	2				6,66	LIME	NA	NA
28/10/24	2				6,66	LIME	NA	NA
30/10/24	2				6,66	LIME	NA	NA
1/11/24	2				6,66	LIME	NA	NA
4/11/24	2				6,66	LIME	NA	NA
6/11/24	2				6,66	LIME	NA	NA
8/11/24	2				6,66	LIME	NA	NA
11/11/24	2				6,66	LIME	NA	NA
13/11/24	2				6,66	LIME	NA	NA
15/11/24	2				6,66	LIME	NA	NA
18/11/24	2				6,66	LIME	NA	NA
20/11/24	2				6,66	LIME	NA	NA
22/11/24	2				6,66	LIME	NA	NA
25/11/24	2				6,66	LIME	NA	NA
27/11/24	2				6,66	LIME	NA	NA
29/11/24	2				6,66	LIME	NA	NA
2/12/24	2				6,66	LIME	NA	NA
4/12/24	2				6,66	LIME	NA	NA
6/12/24	2				6,66	LIME	NA	NA
9/12/24	2				6,66	LIME	NA	NA
11/12/24	2				6,66	LIME	NA	NA
13/12/24	2				6,66	LIME	NA	NA
16/12/24	2				6,66	LIME	NA	NA
18/12/24	2				6,66	LIME	NA	NA
20/12/24	2				6,66	LIME	NA	NA
23/12/24	2				6,66	LIME	NA	NA
27/12/24	2				6,66	LIME	NA	NA
30/12/24	2				6,66	LIME	NA	NA
1/01/25	2				6,66	LIME	NA	NA
3/01/25	2				6,66	LIME	NA	NA
6/01/25	2				6,66	LIME	NA	NA
8/01/25	2				6,66	LIME	NA	NA
10/01/25	2				6,66	LIME	NA	NA
13/01/25	2				6,66	LIME	NA	NA
15/01/25	2				6,66	LIME	NA	NA
17/01/25	2				6,66	LIME	NA	NA
20/01/25	2				6,66	LIME	NA	NA
22/01/25	2				6,66	LIME	NA	NA
24/01/25	2				6,66	LIME	NA	NA
27/01/25	2				6,66	LIME	NA	NA
29/01/25	2				6,66	LIME	NA	NA
31/01/25	2				6,66	LIME	NA	NA
3/02/25	2				6,66	LIME	NA	NA
5/02/25	2				6,66	LIME	NA	NA
7/02/25	2				6,66	LIME	NA	NA
10/02/25	2				6,66	LIME	NA	NA
12/02/25	2				6,66	LIME	NA	NA
14/02/25	2				6,66	LIME	NA	NA
17/02/25	2				6,66	LIME	NA	NA
19/02/25	2				6,66	LIME	NA	NA
21/02/25	2				6,66	LIME	NA	NA
24/02/25	2				6,66	LIME	NA	NA
26/02/25	2				6,66	LIME	NA	NA
28/02/25	2				6,66	LIME	NA	NA
3/03/25	2				6,66	LIME	NA	NA
5/03/25	2				6,66	LIME	NA	NA
7/03/25	2				6,66	LIME	NA	NA
10/03/25	2				6,66	LIME	NA	NA
12/03/25	2				6,66	LIME	NA	NA
14/03/25	2				6,66	LIME	NA	NA
17/03/25	2				6,66	LIME	NA	NA
19/03/25	2				6,66	LIME	NA	NA
21/03/25	2				6,66	LIME	NA	NA
24/03/25	2				6,66	LIME	NA	NA
26/03/25	2				6,66	LIME	NA	NA
28/03/25	2				6,66	LIME	NA	NA
31/03/25	2				6,66	LIME	NA	NA
2/04/25	2				6,66	LIME	NA	NA
4/04/25	2				6,66	LIME	NA	NA
7/04/25	2				6,66	LIME	NA	NA
9/04/25	2				6,66	LIME	NA	NA
11/04/25	2				6,66	LIME	NA	NA
14/04/25	2				6,66	LIME	NA	NA
16/04/25	2				6,66	LIME	NA	NA
18/04/25	2				6,66	LIME	NA	NA
21/04/25	2				6,66	LIME	NA	NA
23/04/25	2				6,66	LIME	NA	NA
25/04/25	2				6,66	LIME	NA	NA
28/04/25	2				6,66	LIME	NA	NA
30/04/25	2				6,66	LIME	NA	NA
2/05/25	2				6,66	LIME	NA	NA
5/05/25	2				6,66	LIME	NA	NA
7/05/25	2				6,66	LIME	NA	NA
9/05/25	2				6,66	LIME	NA	NA
12/05/25	2				6,66	LIME	NA	NA
14/05/25	2				6,66	LIME	NA	NA
16/05/25	2				6,66	LIME	NA	NA
19/05/25	2				6,66	LIME	NA	NA
21/05/25	2				6,66	LIME	NA	NA
23/05/25	2				6,66	LIME	NA	NA
26/05/25	2				6,66	LIME	NA	NA
28/05/25	2				6,66	LIME	NA	NA
30/05/25	2				6,66	LIME	NA	NA
2/06/25	2				6,66	LIME	NA	NA
4/06/25	2				6,66	LIME	NA	NA
6/06/25	2				6,66	LIME	NA	NA
9/06/25	2				6,66	LIME	NA	NA
11/06/25	2				6,66	LIME	NA	NA
13/06/25	2				6,66	LIME	NA	NA
16/06/25	2				6,66	LIME	NA	NA
18/06/25	2				6,66	LIME	NA	NA
20/06/25	2				6,66	LIME	NA	NA
23/06/25	2				6,66	LIME	NA	NA
25/06/25	2				6,66	LIME	NA	NA
27/06/25	2				6,66	LIME	NA	NA
30/06/25	2				6,66	LIME	NA	NA
2/07/25	2				6,66	LIME	NA	NA
4/07/25	2				6,66	LIME	NA	NA
7/07/25	2				6,66	LIME	NA	NA
9/07/25	2				6,66	LIME	NA	NA
11/07/25	2				6,66	LIME	NA	NA
14/07/25	2				6,66	LIME	NA	NA
16/07/25	2				6,66	LIME	NA	NA
18/07/25	2				6,66	LIME	NA	NA
21/07/25	2				6,66	LIME	NA	NA
23/07/25	2				6,66	LIME	NA	NA
25/07/25	2				6,66	LIME	NA	NA
28/07/25	2				6,66	LIME	NA	NA
30/07/25	2				6,66	LIME	NA	NA
1/08/25	2				6,66	LIME	NA	NA
4/08/25	2				6,66	LIME	NA	NA
6/08/25	2				6,66	LIME	NA	NA
8/08/25	2				6,66	LIME	NA	NA
11/08/25	2				6,66	LIME	NA	NA
13/08/25	2				6,66	LIME	NA	NA
15/08/25	2				6,66	LIME	NA	NA
18/08/25	2				6,66	LIME	NA	NA
20/08/25	2				6,66	LIME	NA	NA
22/08/25	2				6,66	LIME	NA	NA
25/08/25	2				6,66	LIME	NA	NA
27/08/25	2				6,66	LIME	NA	NA
29/08/25	2				6,66	LIME	NA	NA
1/09/25	2				6,66	LIME	NA	NA
3/09/25	2				6,66	LIME	NA	NA
5/09/25	2				6,66	LIME	NA	NA
8/09/25	2				6,66	LIME	NA	NA
10/09/25	2				6,66	LIME	NA	NA
12/09/25	2				6,66	LIME	NA	NA
15/09/25	2				6,66	LIME	NA	NA
17/09/25	2				6,66	LIME	NA	NA
19/09/25	2				6,66	LIME	NA	NA
22/09/25	2				6,66	LIME	NA	NA
24/09/25	2				6,66	LIME	NA	NA
26/09/25	2				6,66	LIME	NA	NA
29/09/25	2				6,66	LIME	NA	NA
1/10/25	2				6,66	LIME	NA	NA
3/10/25	2				6,66	LIME	NA	NA
6/10/25	2				6,66	LIME	NA	NA
8/10/25	2				6,66	LIME	NA	NA
10/10/25	2				6,66	LIME	NA	NA
13/10/25	2				6,66	LIME	NA	NA
15/10/25	2				6,66	LIME	NA	NA
17/10/25	2				6,66	LIME	NA	NA
20/10/25	2				6,66	LIME	NA	NA
22/10/25	2				6,66	LIME	NA	NA
24/10/25	2				6,66	LIME	NA	NA
27/10/25	2				6,66	LIME	NA	NA
29/10/25	2				6,66	LIME	NA	NA
31/10/25	2				6,66	LIME	NA	NA
3/11/25	2				6,66	LIME	NA	NA
5/11/25	2				6,66	LIME	NA	NA
7/11/25	2				6,66	LIME	NA	NA
10/11/25	2				6,66	LIME	NA	NA
12/11/25	2				6,66	LIME	NA	NA
14/11/25	2				6,66	LIME	NA	NA
17/11/25	2				6,66	LIME	NA	NA
19/11/25	2				6,66	LIME	NA	NA
21/11/25	2				6,66	LIME	NA	NA
24/11/25	2				6,66	LIME	NA	NA
26/11/25	2				6,66	LIME	NA	NA
28/11/25	2				6,66	LIME	NA	NA
1/12/25	2				6,66	LIME	NA	NA
3/12/25	2				6,66	LIME	NA	NA
5/12/25	2				6,66	LIME	NA	NA
8/12/25	2				6,66	LIME	NA	NA
10/12/25	2				6,66	LIME	NA	NA
12/12/25	2				6,66	LIME	NA	NA
15/12/25	2				6,66	LIME	NA	NA
17/12/25	2				6,66	LIME	NA	NA
19/12/25	2				6,66	LIME	NA	NA
22/12/25	2				6,66	LIME	NA	NA
24/12/25	2				6,66	LIME	NA	NA
26/12/25	2				6,66	LIME	NA	NA
29/12/25	2				6,66	LIME	NA	NA
31/12/25	2				6,66	LIME	NA	NA

Fuente: Consorcio VAPA.

12378

Tabla 69 Indicador de residuos sólidos

META	INDICADOR RESIDUOS SÓLIDOS	TOTAL	OBSERVACIONES
Dar disposición final del 100% de los residuos sólidos generados	$\left(\frac{Kg\ residuos\ dispuestos\ mes}{Kg\ residuos\ generados\ mes}\right) * 100\%$ $\left(\frac{1674{,}15\ Kg}{1674{,}15\ Kg}\right) * 100\%$	100%	Los residuos no aprovechables fueron entregados a la empresa de aseo del sector.

Fuente: Consorcio VAPA

7.7.2 Manejo de residuos de construcción y demolición.

El Consorcio VAPA realizó para el contrato la formulación del Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición - Anexo I. Formato único para la formulación e implementación del programa de manejo ambiental de RCD- de acuerdo a lo estipulado por la normatividad nacional vigente, Resolución 1257 de 2021 "*Por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones*". Dicho plan fue radicado ante interventoría y esta a su vez ante el IDIGER para tramite del PIN de obra ante la secretaria Distrital de Ambiente-SDA, PIN que nos facultó para realizar disposición de los RCD provenientes de las actividades constructivas, el PIN asignado fue: 22863. **Ver anexo 5E Informes de cumplimiento PGRCD del informe final de obra**

En el mes de abril de 2023 se realizó el trámite correspondiente al PIN ante la página de la SDA, esto por parte de la entidad IDIGER, el PIN otorgado para el contrato es el 22863, el cual quedo bajo radicado 2023ER83830 del 21 de abril del 2023.

En el contrato de obra se generaron residuos de construcción y demolición RCD tal y como se observa en la siguiente tabla. **Ver anexo 5E Informes de cumplimiento PGRCD del informe final de obra.**


Tabla 70. Consolidada generación RCD durante el proyecto.

MES	TIPO	PROVEEDOR	CANTIDAD (M3)	CANTIDAD (TON)
Julio 2023	Excavación	Máquinas amarillas	5.755	8.625
Agosto 2023	Excavación	Máquinas amarillas	5.650	8.475
Septiembre 2023	NA	NA	0	0
Octubre 2023	Excavación	Máquinas amarillas	918	1377
Noviembre 2023	Excavación	Máquinas amarillas	210	315
Diciembre 2023	Excavación	Máquinas amarillas	90	135
Enero 2024	Excavación	Máquinas amarillas	36	54
Febrero 2024	Excavación	Máquinas amarillas	63	91
		TOTAL	**12722**	**19072**

Fuente: Interventoría MAPO, 2024.

3917

Ilustración 74. Gráfica consolidada generación RCD en el proyecto



Fuente: Interventoría MAPO, 2024.

En la siguiente tabla se referencian los sitios de disposición final aprobados por la autoridad ambiental competente.

Tabla 71.Sitios autorizados para la disposición final de RCD

NOMBRE	RESOLUCION APROBACION	ENTIDAD QUE AUTORIZA	TIPO DE MATERIAL AUTORIZADO
CEMEX – LA FISCALA	RESOLUCION 1506 DE 28 DE JULIO 2006	ANLA	DISPOSICION FINAL DE RCD, ESCOMBROS, EXCAVACION, Y MATERIALES ESTERILES
MAQUINAS AMARILLAS	RADICADO SDA 2019EE100840	SDA	DISPOSICION FINAL DE RCD, ESCOMBROS, EXCAVACION, Y MATERIALES ESTERILES
SAN ANTONIO INGEOMINERIA OUTSOURCING	RESOLUCION 836 DE JULIO DE 2015 Y RESOLUCION 1110 DE 2017	ANLA	DISPOSICION FINAL DE RCD, ESCOMBROS, EXCAVACION, Y MATERIALES ESTERILES
LAMD	RESOLUCION 0726 DEL 18 DE MARZO DE 2019 RAD SDA No. 2020ER06883	CAR	DISPOSICION FINAL DE RCD, ESCOMBROS, EXCAVACION, Y MATERIALES ESTERILES
LASEA SOLUCIONES	RESOLUCION DAMA 3010 DEL 2005 Y SDA 0933 DEL 2008	DAMA SDA	DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS

13380

Tabla 72. Formato único de reporte de generadores a la autoridad ambiental para el mes de enero de 2024.

1. DATOS DEL GENERADOR	
Asignar un número único para el generador porparte de la autoridad ambiental por proyecto	22683
Nombre o razón social	CONSORCIO VAPA
Documento de identificación o NIT (en caso depersonas jurídicas)	901689477-1
Dirección	CL 106 A 14 92 OF 615
Teléfono	3213757097
Correo electrónico	consorciovapa2023@gmail.com
Nombre contacto (en caso de personas jurídicas)	Cesar Gustavo Ospina Mantilla
2. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RCD	
*Durante el presente periodo del reporte correspondiente al mes de **febrero 2024** se llevaron a cabo actividades constructivas de acuerdo con el objeto del contrato de obra, desde el componente ambiental se realizó implementación de los campamentos de obra, jornadas de orden y aseo, protección de sumideros, adecuación de puntos ecológicos, protección de material granular con plástico negro para evitar la proliferación en el aire del mismo, uso y limpieza de baterías sanitarias fijas, implementación y control de los puntos de hidratación para los trabajadores, limpieza de vías y capacitación al personal una vez al mes o cada que sea necesario.* *Adicionalmente se realiza el seguimiento a actividades de manejo de RCD en obra donde se realiza lo siguiente:* *i. Demolición selectiva: Se realiza separación en la fuente buscando obtener los materiales con potencial reciclable o de reutilización al momento de la demolición, permitiendo aprovechar residuos y disminuir el volumen de residuos generados. Cuando se realiza la separación de los diferentes residuos se evita mezclar los materiales con productos que puedan afectar sus características, como madera, papel, cartón, hierro, plástico, entre otros.* *ii. Almacenamiento: Se definen las posibles zonas de acopio temporal para residuos de construcción y demolición, cabe mencionar que varían dependiendo de la dinámica de la obra. Estos puntos específicos dentro de la obra para el almacenamiento temporal de materiales sobrantes son separados en reciclables, reutilizables y/o los que se vayan a disponer finalmente en una escombrera y/o sitio de aprovechamiento, se mantiene con la respectiva señalización y demarcación, cubiertos con material plástico de color negro.* *iii. Reutilización: Se proyecta realizar un aprovechamiento del 25% del material RCD para dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 1257 de 2021 "Por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones", A la fecha la demolición ha sido llevada a recicladores industriales y Greco para su reutilización y aprovechamiento.* *iv. Transporte: Para el transporte de los Residuos de construcción y demolición - RCD, el CONSORCIO cuenta con vehículos registrados ante la Secretaría Distrital de Ambiente, con su respectivo PIN. Lo anterior en cumplimiento de la Resolución 01115 de 2012* *v. Disposición final: Los residuos de construcción y demolición - RCD sobrantes, y que no sean susceptibles de aprovechamiento, son retirados del frente de obra y transportados para su disposición final en sitios autorizados por la Secretaría Distrital de Ambiente o la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR. Se verifica la legalidad del sitio de disposición final, mediante la existencia de una resolución o auto que otorgue concepto de viabilidad ambiental y le permita al sitio prestar ese servicio. Adicionalmente, se solicita el respectivo certificado de disposición final el cual se reporta mes a mes a la interventoría en los informes mensuales mes vencido.* *Los residuos sólidos provenientes de oficinas, zonas administrativas y obra, representados en su mayor parte por empaques plásticos, envases y papel de oficina, entre otros, son clasificados y separados en tres grupos: reciclables, no reciclables y Peligrosos. Se utiliza el código de colores para facilitar la labor de clasificación, se destina un recipiente de capacidad suficiente para cada tipo de residuo generado en los sitios donde se tiene una alta concentración de personal (más de 15 trabajadores permanentes). En obra, los puntos ecológicos se instalan, mediante canecas con bolsas plásticas de los diferentes colores, sobre alguna estructura que les de soporte y funcionalidad y que no sea en material propenso a ser sustraído. Para dar cumplimiento al manejo adecuado de los residuos sólidos ordinarios reciclables (papel, cartón, plástico y vidrios), se entregan a Empresas de Recicladores de la zona; los residuos ordinarios no reciclables se entregarán a la Empresa de Aseo del Sector, en los horarios establecidos.* *Los residuos peligrosos se pueden generar producto de la operación de algunas sustancias combustibles (grasas, aceites, etc.), las*	

3599

cuales se disponen en caneca de color rojo en el frente de obra, para su posterior tratamiento y disposición final con gestor autorizado. Los materiales contaminados con combustibles o aceites, como estopas, aserrín, suelos entre otros, son dispuestos en recipientes especiales, llevados a la zona de acopio y entregados a operadores especializados.

Adicionalmente, en el periodo de reporte no se realizó compra de material reutilizado ya que las actividades de obra que ejecutó el contratista no requirieron de este tipo de material. Las actividades ejecutadas obedecieron a pañete de fachadas, instalación de losetas, siembra de matas en jardineras, siembra de árboles, barrido y humectación de la vía de ingreso de las volquetas, retiro de material de construcción, construcción de comedores, instalación de loseta, instalación de lámparas, instalación de estancias para aves, construcción de Hidroblock.

2.1 ALMACENAMIENTO, APROVECHAMIENTO (EN OBRA O ENTREGADO A UN GESTOR) YDISPOSICIÓN FINAL

Periodo reportado:
1 a 29 de febrero de 2024

TIPO DE RESIDUO (Total del periodo)	TONELADAS DE RCD APROVECHADOS EN OBRA	TONELADAS DE RCD ENTREGADAS A RECEPTOR	TONELADAS DE RCD ENTREGADO EN PUNTO LIMPIO	TONELADAS DE RCD ENTREGADO A UNA PLANTA DE APROVECHAMIEN	TONELADAS DE RCD ENTREGADO EN SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	TOTAL, RCD (t)
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:						
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	0	0	0	0	**91**	**91**
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas,bentonitas y demás.	0	0	0	0	0	0
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	0	0	0	0	0	0
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y depoliuretano, gomas y cauchos, madera y Compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entreotros.	0	0	0	0	0	0
2. Residuos de construcción y demolición – RCD no susceptibles de aprovechamiento						
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.	0	0	0	0	0	
2.2. Los que por su estado no pueden ser provechados.	0	0	0	0	0	
2.3 Los que tengan características de peligrosidad,estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.	0	0	0	0	0	

METAS

NOMBRE DEL INDICADOR	TONELADA (t)	PORCENTAJE
Cantidad de RCD generado en obra (t) % (t total)	91	100%
Cantidad de RCD aprovechado en la obra (t) % (t aprovechadas/ t total)	**(0/0) x 100**	0%
Cantidad de RCD entregado en punto limpio (t) % (t entregadas / t total)	(0/0/) x 100	0%
Cantidad de RCD entregado en planta de aprovechamientode RCD (t) % (t entregadas / t total)	(0/0) x 100	0%
Cantidad de RCD gestionado por receptor % (t entregadas / t total)	(0/0) x 100	0%
Cantidad de RCD llevado a sitio de disposición final deRCD (t) % (t entregadas / t total)	(91/91) x 100	100%
AVANCE META DE APROVECHAMIENTO	**0/0) x 100**	**0%**

Fuente: Resolución 1257 del 2021.

7.8 MANTENIMIENTO DE BAÑOS.

El contratista de obra conto con una bodega ubicada en la dirección Calle 71h #27-78 en la localidad de Ciudad Bolívar, barrio el mirador, en la cual se tienen dos baños conectados a la red de alcantarillado del sector. Así mismo, se cuenta con el baño de la vivienda arrendada para las actividades administrativas dotado de los elementos básicos, como jabón, toallas para manos, papel y agua, en la dirección Calle 71F bis sur 27 a 20 en la localidad de Ciudad Bolívar, barrio el mirador.

Por otro lado, la interventoría para el periodo del informe continúa contando con la oficina ubicada en la Calle 152B # 58 C – 50 en la torre 12 Of. 602, la cual cuenta con área administrativa, escritorios, punto de hidratación, cocina y unidades sanitarias.

La empresa que suministro los baños fue SANIBAÑOS S.A.S, la cual cuenta con los permisos ambientales requeridos para el tratamiento de los residuos que se generan al usar este tipo de baterías sanitarias. ***Ver Anexo 5I Resoluciones ambientales proveedores.***

Adicional a lo anterior, se contó por el contratista con dos baños portátiles en obra, a los cuales se les realizó mantenimiento (limpieza) dos veces en la semana (martes y viernes), el control de esta limpieza se llevó en el formato de Control de Residuos Líquidos. Ver ***Anexo 5M Formato control residuos líquidos y certificaciones.***

Ilustración 75. Verificación disponibilidad de baños en área administrativa y obra.

Registro fotográfico	
Baños disponibles durante la duración del contrato	
	

Registro fotográfico


Fuente: Interventoría MAPO, 2024.

7.9 MANTENIMIENTO DE SUMIDEROS.

El contratista realizó mantenimiento de los sumideros (limpieza exterior y colocación de malla azul), mencionados a continuación. **Ver *anexo 5G Inspección y mantenimiento de sumideros contratista de obra.***

Sumidero 1: 4° 33' 1"N 74° 9' 31" O.
Sumidero 2: 4° 33' 8"N 74° 9' 33" O.
Sumidero 3: 4° 33' 10"N 74° 9' 32" O.

Ilustración 76. Mantenimiento de sumideros

Registro fotográfico
Mantenimiento de sumideros




Fuente: Interventoría

7.10 CONTROL Y LIMPIEZA DE VÍAS

Se realizó por el contratista el control y limpieza de vías, la principal actividad fue el retiro de material RCD, no se presentó ingreso de material granular; es de anotar que para este periodo disminuyó notablemente la descarga de material granular. ***Ver Anexo 5J Control de limpieza de vías y humectación Contratista de obra.***

Ilustración 77. Actividades de limpieza y humectación de vías



Fuente: Interventoría, 2024.

7.11 MANEJO DE MATERIALES DE OBRA Y SOBRANTES DE CONSTRUCCIÓN.

Uno de los impactos ambientales ocasionados en el desarrollo del contrato es la generación de Residuos de Construcción y Demolición (RCD'S). Con el propósito de garantizar la gestión integral de estos residuos por parte y el cumplimiento de lo estipulado en las Resoluciones 541 de 1994, resolución 1257 de 2021 expedidas por el Ministerio de Medioambiente y Desarrollo Sostenible, se adecuaron acopio de residuos sólidos para hacer disposición temporal de residuos de construcción tales como como madera, bolsas de cemento vacias, plásticos, entre otros.

Con el propósito de reducir la generación de residuos en los procesos de obra, el contratista de obra VAPA estableció un manejo de estos residuos de forma racional, minimizando la generación de los mismos y realizando una gestión eficaz de los RCD, a través de la: reducción, reutilización y reciclado.

Las medidas de manejo de residuos sólidos están orientadas al mantenimiento del estado de limpieza de la obra para darles a los residuos producidos el destino más adecuado desde el punto de vista ambiental, de acuerdo con sus características, volumen, procedencia, costos, tratamiento, posibilidades de recuperación, aprovechamiento, comercialización y disposición final.


La interventoria realizó el seguimiento al manejo de materiales de obra y sobrantes de construcción durante el contrato.

Tabla 73 Consolidado relación de materiales de construcción.

PERIODO	CANTIDAD		PROVEEDOR
	M3	ton	
Febrero	0	0	Arcillas Superior SAS Molinos JN RCD
Marzo	0	0	
Abril	0	0	
Mayo	0	0	
Junio	0	0	
Julio	0	0	
Agosto	3315	5466,4	
Septiembre	3970	3108,4	
Octubre	2815	4504	
Noviembre	2765	4423	
Diciembre	435	696	
Enero 2024	30	48	
Febrero 2024	0	0	
TOTAL	**13.330**	**18.246,80**	

Fuente: Consorcio VAPA,2023.

Ilustración 78. Cantidad de material B600 durante el contrato (m3).



7.12 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS.

En el contrato se generaron residuos peligrosos, los cuales fueron dispuestos con la empresa certificada LASEA SOLUCIONES la cual cuenta con Licencia Ambiental otorgada por la resolución no. 3010 de diciembre de 2005 para el tratamiento, aprovechamiento y disposición final de residuo. ***Ver anexo 5Ñ Residuos peligrosos.***

Tabla 74 Relación de residuos peligrosos generados

Relación de residuos Generados			
Tipo de residuos	**No. Bolsas**	**Cantidad (KG)**	**Porcentaje**
Peligroso	0	374	0%
TOTAL	0	374	**0%**

Fuente: CONSORCIO VAPA

Tabla 75 Indicador de residuos peligrosos

META	INDICADOR RESIDUOS PELIGROSOS	TOTAL
Dar disposición final del 100% de los residuos especiales generados	$\left(\frac{\text{Cantidad de residuos peligrosos dispuestos en sitios autorizados}}{\text{Cantidad de residuos peligrosos generados en el mes}}\right) * 100\%$ $\left(\frac{374}{374}\right) * 100$	100%

Fuente: Consorcio VAPA, 2024.

1358

7.13 BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN RECURSO AIRE, AGUA Y SUELO (FICHAS DE MANEJO AMBIENTAL POR RECURSO)

La interventoría realizó el seguimiento a la implementación del Plan de Gestión Ambiental de Obra, cumplimiento a la matriz de aspectos e impactos ambientales y cada una de las fichas ambientales en relación con el recurso, aire, agua y suelo; lo anterior mediante inspecciones planeadas, recorridos de obra, registro fotográfico, verificación de permisos ambientales y revisión de informes semanales y mensuales.

Con el comunicado MAPO 021-008-2023 del 11 de abril de 2023 con radicado IDIGER 2023ER8278 se radicó en medio físico el Plan de Gestión Ambiental de Obra, el documento cuenta con la matriz de identificación de impactos ambientales y sus respectivos controles, al igual que las fichas ambientales que consignan las buenas prácticas ambientales para el recurso, aire, agua y suelo que se aplicaran en la ejecución. Adicionalmente se presentan las Fichas de manejo ambiental en obra. ***Ver anexo 5L. fichas manejo ambiental.***

En el cuadro resumen a continuación se presenta los indicadores de cumplimiento de las fichas de manejo ambiental para el periodo del informe.

Tabla 76 Resultados indicadores cumplimiento fichas de manejo ambiental

PROGRAMA	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO FICHAS DE MANEJO AMBIENTAL			
	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO
Programa cumplimiento a obligaciones ambientales contractuales	Grupo Ambiental	N° de Profesionales participantes en el periodo / N° de Profesionales Propuestos	(5/5) *100 = 100%	Se da cumplimiento en un 100% dado que se contó con el personal requerido contractualmente para el desarrollo de la gestión ambiental: Ingeniero Ambiental, Profesional Forestal, Residente SST y BOALS.
	Personal Capacitado	N° de personas capacitadas / N° total de personas laborando con dedicación del 100% en obra	(137/137) *100 = 100%	Durante la ejecución del contrato se realizaron inducciones al personal que ingreso, en dicha inducción se realizó socialización de temas ambientales como separación de residuos sólidos, manejo de los residuos de construcción y demolición. Durante la ejecución del contrato se tuvo un total de 148 personas con hoja de vida aprobada para el contrato, de estas, once estuvieron por prestación de servicios, y no permanecieron en obra 100%, en este orden de ideas, las capacitaciones se adelantan con el personal contratado con dedicación

17389

PROGRAMA	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO FICHAS DE MANEJO AMBIENTAL			
	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO
				100% a obra, así las cosas, se realizaron las capacitaciones con ciento treinta y siete personas.
Programa manejo ambiental de campamentos fijos y/o temporales y centros de acopio	Cumplimiento Normativo de las medidas Ambientales propuestas	(N° de Medidas Implementadas) / (N° de Medidas Propuestas)	(8/8) *100 = 100%	Instalación de campamentos (vivienda administrativa y bodega), punto ecológico, extintor, camilla, botiquín. Cartelera con el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial; las políticas exigidas en el Programa de Gestión SST, baños mantenimiento de dos veces por semana
Programa manejo del plan de señalización	Señalización	# señalizaciones instaladas /# total de señalizaciones programadas	(40/ 40) *100 = 100%	Señalización que demarque cada una de las áreas competentes, Cerramiento en polisombra, además, señales que indican el uso y ubicación del extintor, botiquín, rutas de evacuación y uso de EPP, prohibido el ingreso a personal ajeno a la obra, excavaciones profundas.
Programa manejo integral de residuos	Peso de Residuos Sólidos Convencionales, dispuestos en rellenos sanitarios	Volumen de residuos sólidos convencionales entregados/Volumen de residuos sólidos convencionales generados	2819,7kg/ 2819,7Kg *100= 100%	Durante la ejecución del contrato, los residuos no aprovechables como servilletas, restos de comida, envolturas de alimentos y demás fueron entregados a la empresa de aseo del sector LIME. Los residuos especiales y/o aprovechables como especiales con la empresa CyL.
	Peso de RESPEL, entregados a las empresas calificadas y certificadas.	Volumen de RESPEL/Volumen de RESPEL generados	(374 kg/ 374 Kg) *100 = 100%	Durante la ejecución del contrato se generó RESPEL por el cambio de aceite y de filtro a una de las maquinas presentes en obra, esta residuo fue entregado a una empresa certificada para la recolección y disposición del mismo.
Programa control de emisiones atmosféricas	Vehiculos operando	# de vehículos con certificado de emisiones / # de vehículos operando	(13/ 13) *100 = 100%	Se contó con volquetas a las cuales se les revisó que los certificados de revisión técnico mecánicos estuvieran al día. Igualmente, con retro excavadoras, vibro compactadores, minicargadores.
	Mantenimiento maquinaria y equipo	# de vehículos con mantenimiento ejecutados / # de mantenimiento proyectados	(1 / 1) *100 = 100%	Durante la ejecución del contrato se solicitó que la maquinaria a ingresar a obra estuviera con los mantenimientos al día de acuerdo a sus rutinas de mantenimientos especificadas en la ficha técnica. Durante la ejecución de la obra solo se realizó el mantenimiento a una maquina en obra, se realizó el cambio de aceite y de filtro.

PROGRAMA	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO FICHAS DE MANEJO AMBIENTAL			
	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO
Programa manejo de materiales de construcción	Quejas y reclamos por manejo de materiales de construcción por parte de la comunidad.	N° de quejas por manejo de material resueltas en el periodo/ N° total de quejas por manejo de material en el periodo = 100%	(0/0) *100 = 0%	Durante la ejecución del contrato no se presentaron quejas ni reclamos por el manejo de materiales en obra por parte de la comunidad.
Programa manejo de maquinaria, equipos y vehículos	Preoperacionales	Inspecciones preoperacionales realizadas en el mes/Numero de inspeociones preparaciones programadas en el mes	(3/3) *100 = 100%	Durante la ejecución del contrato se realizaron los respectivos preoperacionales diarios a la maquinaria que ingreso a la obra, esto con el fin de evidenciar algún tipo de falla y velar por el óptimo funcionamiento de estas y que no fueran a causar algún accidente de trabajo.
	Derrames	Número de derrames atendidos/Numero de maquinaria que se le realizo abastecimiento de combustible en el mes	(0/1) *100 = 0%	A la maquinaria en obra se le suministró combustible directamente por el subcontratista, este llevó combustible en carro cisterna y lo suministró a la maquinaria. Durante la ejecución del contrato no se presentaron derrames en obra y tampoco se realizó almacenamiento de combustible en obra.

Fuente: Consorcio VAPA, 2024.

Ilustración 79. Registro fotográfico cumplimiento de fichas de manejo ambiental

Registro fotográfico	
Manejo de personal, insumos y materiales	
	

Registro fotográfico	
	
	
	

Registro fotográfico	
	

Fuente: Interventoría MAPO, 2024.

7.14 FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RCD.

De acuerdo con la Resolución 1257 de 2021 o las normas vigentes y aplicables al caso, el CONSORCIO VAPA, formuló un Plan de Gestión de Residuos de Construcción y demolición para el trámite del PIN ante la SDA. Mediante el comunicado MAPO 019-008-2023 del 5 de abril de 2023 con radicado IDIGER 2023ER7888 la interventoría dio alcance al radicado IDIGER 2023ER5231 del día 06 de marzo de 2023 y radico en físico el programa de manejo ambiental (PGRCD).

Durante la ejecución del contrato se realizaron tres informes donde se reportó el cumplimiento del plan de gestión de los RCD a la secretaria Distrital de Ambiente, los cuales se anexan al presente informe.

Ilustración 80. Primer reporte: Julio, agosto y septiembre de 2023



3.3 METAS		
NOMBRE DEL INDICADOR	TONELADAS (t)	PORCENTAJE
Cantidad de RCD generados en obra (t) (t_1 total)	11.000	100%
Cantidad de RCD aprovechados en la obra (t) (t_1 aprovechadas / t total)	(t/t)x100	00%
Cantidad de RCD entregados en puntos limpios (t) (t_1 entregadas / t total)	(t/t)x100	0%
Cantidad de RCD entregados en puntos de aprovechamiento de RCD (t) (t_1 entregadas / t total)	(t/t)x100	0%
Cantidad de RCD gestionados por terceros (t_1 entregadas / t total)	(t/t)x100	0%
Cantidad de RCD llevado a sitio de disposición final de RCD (t) (t_1 entregadas / t total)	(11.000/11.000)x100	100%
AVANCE META DE APROVECHAMIENTO	(t/t)x100	100%

Cordialmente,

FIRMA CONSORCIO VAPA
C.C. O NIT 901076477-1
NOMBRE CESAR GUSTAVO ESPINA MANTILLA

Fuente: Consorcio VAPA

411

Ilustración 81. Segundo reporte: Octubre, noviembre y diciembre de 2023

2.2 METAS		
NOMBRE DEL INDICADOR	TONELADA (t)	PORCENTAJE
Cantidad de RCD generado en obra (t) % (t total)	1627,00	100%
Cantidad de RCD aprovechado en la obra (t) % (t aprovechadas/ t total)	(5.624 / 5.624) x 100	100%
Cantidad de RCD entregado en punto limpio (t) % (t entregadas / t total)	(0/0) x 100	0%
Cantidad de RCD entregado en planta de aprovechamiento de RCD (t) % (t entregadas / t total)	(0/0) x 100	0%
Cantidad de RCD gestionado por recuperadores % (t entregadas / t total)	(0 / 0) x 100	0%
Cantidad de RCD llevado a sitio de disposición final de RCD (t) % (t entregadas / t total)	(1627,00/1627,00) x 100	100%
AVANCE META DE APROVECHAMIENTO	(5.624 /5.624) x 100	100%

Cordialmente,

FIRMA CONSORCIO VAPA
C.C. [illegible]
NOMBRE CESAR GUSTAVO OSPINA MANTILLA

Fuente: Consorcio VAPA

Ilustración 82. Tercer reporte: Enero y febrero 2024

2.2 METAS		
NOMBRE DEL INDICADOR	TONELADA (t)	PORCENTAJE
Cantidad de RCD generado en obra (t) % (t total)	145	100%
Cantidad de RCD aprovechado en la obra (t) % (t aprovechadas / total)	(45 / 45) x 100	100%
Cantidad de RCD entregado en punto limpio (t) % (t entregadas / t total)	(0/0) x 100	0%
Cantidad de RCD entregado en planta de aprovechamiento de RCD (t) % (t entregadas / t total)	(0/0) x 100	0%
Cantidad de RCD gestionado por recuperadores % (t entregadas / t total)	(0 / 0) x 100	0%
Cantidad de RCD llevado a sitio de disposición final de RCD (t) % (t entregadas / t total)	(145 / 145) x 100	100%
AVANCE META DE APROVECHAMIENTO	(45/45) x 100	100%

Cordialmente,

FIRMA CONSORCIO VAPA
C.C. [illegible]
NOMBRE CESAR GUSTAVO OSPINA MANTILLA

Fuente: Consorcio VAPA

El cierre del PIN ante l SDA se solicitó con el oficio 342-008-2023 remitido por correo electrónico del 8 de abril de 2024 al IDIGER.

Ilustración 83. Solicitud cierre de Pin Ambiental



Gmail — Consorcio Vapo <consorciovapo2023@gmail.com>

SOLICITUD CIERRE DE PIN AMBIENTAL No. 22863.

1 mensaje

Mapo Ingeniería SAS <ferivi600@mapo@gmail.com> — 5 de abril de 2024, 12:20
Para: INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGO Y CAMBIO CLIMATICO IDIGER <correspondencia@idiger.gov.co>, Wilson Walther Pulido Villareal <wpulido@idiger.gov.co>
Cc: Consorcio Vapo <consorciovapo2023@gmail.com>

Señores:
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO - IDIGER
Atte. Ingeniero Darwin Javier Diaz Gonzalez
Supervisor

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. FONDIGER-002-2023 [illegible] ESTUDIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURIDICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA SECRETARIA DEL HABITAT, LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, EL INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO – IDIGER Y EL FONDO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO – FONDIGER PARA EJECUTAR ACCIONES DE ANALISIS DE RIESGOS, REDUCCION DEL RIESGO Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO DENTRO DEL POT (SUMA DE RIESGO DENTRO DEL CONCEPTO TECNICO BAJO Y SUS ARCHIVOS) PARA EL SECTOR DE ARBOLEDA EL PARAISO A, MANZANA DE JARDINES II, MANZANA 2, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR, UPZ 67 LUCERO - CONSTRUCCION DE OBRAS DE TRAMO 1 Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION DE RIESGOS"

Asunto: SOLICITUD CIERRE DE PIN AMBIENTAL No. 22863.

Cordial Saludo.

Por medio de la presente y de manera atenta, nos permitimos enviar el oficio No. 342-006-2023 referente al asunto del presente correo, para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradecemos la atención prestada, quedamos atentos a su pronta respuesta.

Cordial Saludo.

MAPO Sas INGENIERIA

[illegible]

2 adjuntos

342. OFICIO No. 342-006-2023 - SOLICITUD CIERRE DE PIN AMBIENTAL - IDIGER.pdf 120K

OFC-TEC-206-VP-2024 Solicitud cierre de PIN.pdf 560K

Con los oficios EE5110 y EE6406 el IDIGER radico ante la Secretaria Distrital de Ambiente la solicitud de cierre del PIN ambiental del contrato. **Ver Anexo 5E Informes de cumplimiento PGRCD del informe final de obra**

Mediante el Oficio con radicado 2024EE158496 la Secretaria Distrital de Ambiente, informa al IDIGER el CIERRE del PIN 22863 de ILLIMANÍ sin observaciones por parte de esta entidad, en el cual se evidencia el cumplimiento de la normatividad. **Ver Anexo 5E Informes de cumplimiento PGRCD del informe final de obra**

7.15 ANEXOS PARA EL APLICATIVO DE LA SDA.

A continuación, se presentan los anexos para el aplicativo de la SDA.

- Certificación no generación RCD.
- Certificado de disposición final RCD.
- Control diario de transporte.
- WebFile SDA ILLIMANI.
- Anexo V. Formato único de reporte trimestral de generadores a la autoridad ambiental competente regional o urbana.

7.16 TRAMITE FORESTAL

A continuación, se relaciona la trazabilidad del trámite silvicultural a la fecha de la siguiente manera:

- Como antecedentes se tiene que la información para tramite forestal fue radicada ante la SDA por parte Del IDIGER con número de radicado CR-49156 del día 30 de agosto de 2023.

- El dia 28 de septiembre de 2023 se radicó bajo comunicado 2023ER200874 los estudios previos, y el informe del estudio detallado de amenaza que el IDIGER realizó para el presente contrato.

- El dia 5 de octubre de 2023, se realizó visita en el proyecto con la asistencia del funcionario de la secretaria Distrital de Ambiente, IDIGER, Consorcio VAPA e interventoria, para reconocer el estado fitosanitario de los individuos arbóreos presentes en el polígono de influencia.

- Posteriormente a la visita del profesional de la SDA, se recibió el radicado No. 2023EE250572 de fecha 25 octubre de 2023, desde la secretaria Distrital de Ambiente SDA dirigido al Instituto distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático con el asunto: "Respuesta al Radicado SDA 2023ER200874 del 31 de agosto de 2023 Radicado IDIGER CR-49156 del 30 de agosto de 2023". En dicho concepto se citó lo siguiente: "*En atención a lo anterior, mediante acta de atención de emergencias silviculturales EAP- 20231030-18082 del 05 de octubre de 2023 se autorizó al IDIGER la tala de los individuos en mención, autorización que se sistematizará a través del Concepto técnico emitido mediante proceso FOREST 6005201*".

- De acuerdo a lo anterior la interventoría ambiental presentó los argumentos por los cuales se emite el concepto de desistimiento técnico y ambiental para el trámite de tala de los quince (15) individuos arbóreos de la siguiente manera:

- Los individuos referenciados no se encuentran actualmente interfiriendo en la instalación de la geobiomalla y los biorrollos tipo filters tampoco afectan la construcción de terrazas en madera. Así mismo, los individuos no alteran el proceso de conformación del muro de saco suelo y el muro baranda.

- Por lo anterior los individuos no presentan ataques visibles fúngicos o daños que involucren riesgo actual de volcamiento, por el contrario, el sistema radicular genera sostenibilidad en el talud y favorecen las labores de

reducción de riesgos sobre ladera. De igual manera se genera confort y beneficio a nivel paisajístico.

- Se presentó el radicado RO-142677 con Fecha 29 nov. No. /23 ante la secretaria Distrital de ambiente con el asunto: Respuesta SDA2023EE250572 – IDIGER No. 2023 ER24659 desistimiento permiso silvicultural Ilimani. A la fecha no se tiene respuesta formal de la SDA hacia el IDIGER.

- El especialista forestal del consorcio VAPA manifestó que, debido a las altas temperaturas presentadas en la zona y poca lluvia, algunos individuos se sometieron a estrés hídrico, por lo cual fue necesario realizar resiembra.

- A la fecha de la presente notificación, el consorcio VAPA ha adelantado la siembra de los individuos forestales aprobado por el Jardín Botánico de Bogotá de acuerdo al acta de aprobación de diseños de arbolado numero 1401 – 2023.

- La plantación de los individuos se desarrolló en el mes de enero de 2024, el día 15 de enero del 2024 se realizó la primera solicitud de usuario para el ingreso de información en la aplicación EasySurvey requerido para poder hacer solicitud visita del JBB, la cual quedo cerrada el dia 18 de enero. Esta aprobación de usuario fue avalada el día 2 de febrero del 2024.

- El levantamiento de la información de georreferenciación y estado fitosanitario de los individuos establecidos se inició el 04 de febrero 2024 y se culminó en su totalidad el día 21 de febrero del 2024, el día 22 de febrero de 2024 se iba a continuar con el cargue de la información, sin embargo, el aplicativo presentó fallas al no reconocer el usuario asignado. Se relaciona imágenes de la conversación de la funcionaria del Jardín Botánico y del aplicativo.

- En conversaciones con el profesional del Jardín Botánico sugirió dar borrar información en aplicativo informando que en ese momento el Jardín Botánico estaba cambiando de proveedor de servicios en la nube y por el momento no permitiria continuar el proceso indicado, por lo anterior esto afecta la finalización del cargue de la información requerida para poder iniciar la gestión ante el Jardín Botánico y solicitar la visita pertinente. Entendiendo que el proceso indicado para Código Sigau es:

- Solicitud de usuario y contraseña para el aplicativo EasySurvey.
- Levantamiento de información de los individuos forestales (Nombre Científico, Altura total.

17301

- Cargue de la información al aplicativo EasySurvey.
- Presentación de planillas en físico al Jardín Botánico.
- Solicitud de visita presencial.
- Análisis de información por parte del Jardín botánico.
- Validación de código SIGAU.

- Tal y como se evidencia en la página del jardín Botánico el mantenimiento o cambio de servidor se realizará hasta el día 29 de febrero del 2024, lo cual nos representa una alerta teniendo en cuanta que el contrato de obra FONDIGER No. 002 de 2023 tiene vigencia hasta el día 29 de febrero del 2024.

Para concluir, el contratista sugiere se haga un contacto entre direcciones del IDIGER y el Jardín Botánico con la finalidad de agendar una visita por un funcionario del Jardín Botánico que pueda dar un concepto técnico de la plantación hasta tanto sea habilitado el usuario y cargada la información en su totalidad y así poder seguir el debido proceso, esto debido a los tiempos de finalización del contrato. **Ver *Anexo 5K tramites forestales.***

7.17 PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE

Con respecto al permiso de ocupación de cauce, luego de conocerse el avance del ajuste a los diseños hidráulicos se concluye que el proyecto no realizará descargas de aguas lluvias a la fuente hídrica, Limas, de acuerdo a los diseños presentados se prevé la recolección de las aguas lluvias en la parte de espacio público por medio de sumideros y cajas de inspección que serán conducidas a la red pluvial del sector. En este orden de ideas no aplicaría el permiso de ocupación de cauce para el contrato.

7.18 CONCLUSIONES COMPONENTE AMBIENTAL

- El Consorcio VAPA realizó ante la SDA los reportes trimestrales del PG-RCD de acuerdo con lo establecido en la Resolución 1257 de 2021.
- Se cumplió por el contratista de obra con las actividades de capacitación ambientales definidas en el cronograma ambiental para el contrato.
- Los residuos sólidos peligrosos generados durante el contrato fueron dispuestos con un proveedor que cuenta con los permisos ambientales.
- No fue necesario durante la ejecución del contrato la realización de aprovechamientos silviculturales.

8 ASPECTOS COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

8.1 DOCUMENTACIÓN DEL SG-SST, CONTRATO DE INTERVENTORIA FONDIGER-008-2023, SE ENTREGÓ DENTRO DEL MARCO DEL APENDICE DE INTERVENTORÍA – GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST Y DECRETO 1072 DE 2015: REQUISITOS MÍNIMOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST), NUMERAL 4.4.1 SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SG-SST

Atendiendo a los requerimientos documentales del Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para el periodo del 17 de febrero de 2023 al 29 de febrero de 2024 se realizó entrega de los documentos de la interventoría a la supervisión para revisión y aprobación los siguientes documentos:

INTERVENTORÍA

- **Anexo SST 6E** Cronograma, inducciones y capacitaciones Interventoría.
- **Anexo SST 6G** Compromiso uso EPP interventoría.
- **Anexo SST 6J** Exámenes médicos ocupacionales de ingreso interventoría
- **Anexo SST 6K** Exámenes egreso interventoria
- **Anexo SST 6L** Certificación de accidentalidad mes a mes Interventoría.
- **Anexo SST 6O** Inspecciones equipos de atención emergencias interventoría.
- **Anexo SST 6Q** Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos Interventoría.
- **Anexo SST 6T** COPASST interventoría.

CONTRATISTA

- **Anexo SST 6A** Planillas de seguridad social Contratista de obra.
- **Anexo SST 6B** Certificado de pago de aportes de parafiscales Contratista de obra.
- **Anexo SST 6C** Relación de Información del personal del Contratista de obra mes a mes.
- **Anexo SST 6D** Cronograma, inducciones y capacitaciones Contratista de obra.
- **Anexo SST 6F** Registro entrega dotación, EPP Contratista de obra.
- **Anexo SST 6H** Exámenes médicos ocupacionales de ingreso contratista de obra.
- **Anexo SST 6I** Exámenes de egreso contratista de obra.
- **Anexo SST 6M** Reporte de accidentes contratista de obra y certificados de accidentalidad mes a mes.
- **Anexo SST 6N** Reporte de Inspecciones Contratista de obra.

- **Anexo SST 6P** Documentación maquinaria y equipos.
- **Anexo SST 6R** Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos Contratista de obra.
- **Anexo SST 6S** Actas reunión COPASST y CCL contratista de obra.
- **Anexo SST 6U** Reporte trabajo en alturas.

8.2 INGRESO Y LISTADO DE PERSONAL, AFILIACIONES, PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

Durante el desarrollo del proyecto comprendido del 17 de febrero de 2023 al 29 de febrero de 2024, en la siguiente tabla se relaciona el personal de la interventoría.

Anexo 1.C Planillas de seguridad social Interventoría, Anexo SST 5N Certificado de pago de aportes parafiscales Interventoría.

Tabla 77 Relación personal de la interventoría.

No	Cargo	Nombre	Identificación	Ingreso	Egreso	Tipo de contrato
1	Director de Interventoría	María del Carmen Posada Ardila	41.511.424	17/02/2023	16/01/2024	Dependiente MAPO
2	Ingeniera Residente de Interventoría	Maryuri Yasmine Ayala Estrada.	1.093.738.431	17/02/2023	19/04/2023	Prestación de servicios
3	Arquitecto Residente de Interventoría	Nelson Mauricio Casiro Galeano	80.721.546	17/02/2023	01/10/2023	Prestación de servicios
4	Especialista en Geotecnia	Fernando Alberto Nieto Castañeda	79.339.749	17/02/2023	29/02/2024	Prestación de servicios
5	Especialista Hidráulico	Diego Fernando García Borrero	79.723.595	17/02/2023	29/02/2024	Prestación de servicios
6	Profesional en Gestión Ambiental y SST	Nila Yadira Contreras Santiago	52.702.962	17/02/2023	18/09/2023	Prestación de servicios
7	Profesional del Área Social	María de los Ángeles Serrano Lota	52.918.989	17/02/2023	23/11/2023	Prestación de servicios
8	Especialista tránsito y transporte de interventoría	Daniel Orlando Cruz Rodríguez	1.016.027.868	17/02/2023	13/10/2023	Prestación de servicios
9	Profesional Legal	Andrea Isabel Acevedo Giraldo	35.478.429	17/02/2023	29/02/2024	Prestación de servicios
10	Topógrafo	Jeisson Fabian Peña Quiroga	1.012.438.849	17/02/2023	29/02/2024	Prestación de servicios
11	Cadenero	Ángel Iván cuy Báez	1.018.472.296	17/02/2023	16/06/2023	Prestación de servicios
12	Conductor	David Andrés Maldonado Méndez	1.020.730.818	17/02/2023	29/02/2024	Dependiente MAPO

17400

No	Cargo	Nombre	Identificación	Ingreso	Egreso	Tipo de contrato
13	Ingeniero Residente de Interventoria	Antonio Morales	11.378.614	30/06/2023	21/11/2023	Prestación de servicios
14	Profesional en Gestión Ambiental y SST	Carlos Arturo Soto Rubiano	80.063.917	18/09/2023	29/02/2024	Prestación de servicios
15	Profesional del Área Social	Sandra Janeth Rodriguez Álvarez	52.077.469	23/11/2023	29/02/2024	Prestación de servicios
16	Director de Interventoria	Maria Alexandra Posada Peña	51.856.486	16/01/2024	29/02/2024	Dependiente MAPO
17	Ingeniera Residente de Interventoria	Adriana Esther Romero Kehan	51.919.024	21/11/2023	29/02/2024	Prestación de servicios
18	Estructural	Raúl Enrique Lozano Mora	80.411.279	11/08/2023	11/10/2023	Prestación de servicios
19	Ingeniero Residente de Interventoria	Geovanni Franco Parra	79.263.036	19/04/2023	30/06/2023	Prestación de servicios
20	Cadenero	Nicolas Poveda Posada	1.018.454.737	16/06/2023	29/02/2024	Prestación de servicios

Fuente: MAPO INGENIERIA SAS, 2024.

El contratista entrego a la interventoría las planillas de seguridad social del personal que participo durante el desarrollo del proyecto. ***Ver Anexo SST 6A Planillas de seguridad social Contratista de obra, y Anexo SST 6B Certificado de pago de aportes de parafiscales Contratista de obra.***

Tabla 78 Consolidado reporte de ingresos y retiros mes a mes Contratista de obra.

MES	RETIROS	INGRESOS
Febrero	0	13
Marzo	1	4
Abril	0	0
Mayo	1	1
Junio	3	5
Julio	1	11
Agosto	0	9
Septiembre	3	8
Octubre	10	6
Noviembre	9	61
Diciembre	49	21
Enero 2024	19	9
Febrero 2024	13	1
TOTAL	**109**	**149**

Fuente. MAPO INGENIERIA SAS, 2024.

En el **Anexo SST 6C Relación de Información del personal del Contratista de obra mes a mes.**

419