
FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA / CIERRE
29 (DD)	02 (MM)	2024 (AA)	002 - 2023	008 - 2023	88	APERTURA ☐ CIERRE ☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Daris Quimbayo
CC propietario	38235460
Teléfono	3125439424
Correo electrónico	NO
Dirección	Calle 71 g Sur # 27-29
No. de pisos	1
Long. del frente (mts)	6 mts
Estrato	1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☑	
8. Licencia de construcción	☐	☑	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☑	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9 Cual?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☑	
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Acta de fachada: Predio ubicado en la dirección calle 71 g sur # 27-29, perteneciente a la señora Daris Quimbayo, vivienda de 1 nivel, no se evidencian afectaciones en sus elementos estructurales, las ventanas estan en buenas condiciones y carpintería en buen estado. Sin embargo se realizá resane y pintura en fachada.

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Cocina y Sala Comedor = Se encuentra en regla sin ninguna observación,
alcobas= en buen estado sin ninguna observación.
baño = sin ninguna observación.
pisos y techos sin ninguna novedad, y el desgaste es naimal por el material
pasillo= sin novedades.
cuarto de ropas = sin ninguna novedad, techos en buen estado
Habitación 1 y 2, baño y cocina del fondo = sin ninguna observación, ventanas en buen estado y techos en buen estado.

NOTA: la propietaria recibe a satisfacción, sin observaciones o requerimientos adicionales por lo cual se cierra la presente acta de vecindad.

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción Hall con muros en pañete y pintura



Foto No 2
Descripción Cubierta en teja eternit en buen estado




Foto No 3
Descripción Resane en muro con pañete



Foto No 4
Descripción canal métalica en buen estado y muro con resane en pañete

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

A28

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 5
Descripción Muros en pintura sobre pañete en buen estado



Foto No 6
Descripción estructura métalica en cubierta como viga de amarre



Foto No 7
Descripción Cocina con enchape en buen estado



Foto No 8
Descripción Muros en parte superior con desportillamiento en filos

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 190 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 29 días del mes de febrero de 2024

ELABORÓ:
(Firma) Dora Castillo / Contratista
(Nombre) Dora castillo
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) Sandra Rodriguez
(Nombre) Sandra Rodriguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Mª Alexandra Posada
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Freddy Suarez
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Doris C. Bombayo
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atencionalciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

0220
22903
430

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	1

FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
13	Marzo	2024	002 - 2023	008 - 2023	89	APERTURA ☐ CIERRE ☒

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Camilo Andres Pulido
CC propietario	1.033 720 496
Teléfono	3133608351
Correo electrónico	NO
Dirección	Calle 71 G sur #27-47 — No. de pisos 1
Long. del frente (mts)	6 mts — Estrato 1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☑	
5. Licencia de construcción	☐	☑	

USO ACTUAL			
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES				
Garaje	SI ☐	NO ☑		
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI ☐	NO ☑		
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Acta de fachada: Predio ubicado en la calle 71 G sur # 27-47 perteneciente al señor al que se informa sobre el levantamiento de acta de vecindad y quien refiere que su predio no sufrio ninguna afectación es asi que se levanta acta de fachada.
Muros pañetados y pintados con desprendimiento de material en fibs, escalon de acceso derecha con desprendimiento de enchape y bocel en aluminio, cuenta con dos puertas metalicas con vidrios en buen estado, una ventana metalica con vidrios en buen estado

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Viga canal pañetada y pintada con retiacción y humedad, tambien se evidencian cajas de luz y gas, rejillas en bien estado

NOTA: El propietario Manifiesta que se recibe a satisfacción sin observaciones o requerimientos adicionales por lo cual se cierra la presente acta de vecindad

S871

22 964

A32

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción Desprendimiento de pintura en viga canal



Foto No 2
Descripción Desprendimiento en pilas



Foto No 3
Descripción Carpintería metálica y vidrios en buen estado



Foto No 4
Descripción Desprendimiento en pilas de ventanas

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 5
Descripción Desprendimiento de material en parte inferior del muro



Foto No 6
Descripción Fisuras de pared en parte inferior del muro



Foto No 7
Descripción Desprendimiento de baldosa de escalon de acceso



Foto No 8
Descripción Reja plastica en buen estado.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA


22.905

A34

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	**PROCESO** Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	**VERSIÓN** 1	

* Remitirse al Decreto Nomero 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C. a los 13 días del mes de Marzo de 2019

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Dora Cecilia Montes Reyes
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Sandra Rodriguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Mª Alexandra Parada
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Fredy Fredy Suarez
Director Técnico - Contratista

(Firma) Camilo A Ruidiaz
(Nombre) Camilo Andres Ruidiaz
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO			
CÓDIGO	ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 1

FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA / CIERRE
20	Marzo	2024	002-2023	008-2023	90	☐ / ☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Yudy Nuñez (Vecina)
CC propietario	52.242.283
Teléfono	310 307. 5107
Correo electrónico	NO
Dirección	Diagonal 71 sur #27-98 — No. de pisos: 2
Long. del frente (mts)	6 mts aprox — Estrato: 1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES				
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☑		
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos				
3. Industrial	☐	8. Moto	☐	Uso del garaje				
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☑		
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Predio ubicado en la diagonal 71 sur #27-98 al cual se realizan 3 visitas sin ser atendidos por su propietarios y/o residentes, es asi que se procede a levantar acta de fachada


Acta de fachada: 1 nivel: Muros en graniplast con desprendimiento de material y pañete, puerta de ingreso metalica en buen estado con vidrio en buen estado, ventana con vidrios en buen estado.

2 nivel: Muros en graniplast en buen estado, ventana con carpinteria metalica en buen estado y vidrios en buen estado.

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

NOTA; Se realizó tres visitas sin ser atendidos por su propietario y/o arrendatario; por local, Firma Yeidy Muñoz (presidente de la JAC) en calidad de Veedora de la Comunidad.



CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción Baranda metalica con afectaciones



Foto No 2
Descripción Muro pintado y pañetado con fisuras



Foto No 3
Descripción Carpintería metalica con vidrios en buen estado



Foto No 4
Descripción Muro con fisuras en parte inferior de muro

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA




Foto No 5
Descripción Despañetamiento en filos de muros y escalón




Foto No 6
Descripción Vidrios en buen estado



Foto No 7
Descripción Reguilla en buen estado



Foto No 8
Descripción Ventana metalica con vidrios en buen estado

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 20 días del mes de MARZO de 2024

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Diana Castillo. Castillo López
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Sandra Rodríguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) H.º Alvaro Parada.
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Freddy Suarez
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre)
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atrciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

985

440


22.906

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	1

FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA / CIERRE
19	Marzo	2024	002-2023	008-2023	01	☐ / ☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Jose Antonio Suarez
CC propietario	79.089.004
Teléfono	3148898123
Correo electrónico	NO
Dirección	Diagonal 71 # 77-99 Sur
No. de pisos	1
Long. del frente (mts)	6mts aprox
Estrato	1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☑	
7. Licencia de construcción	☐	☑	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☐	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐	
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Acta de fachada: Predio ubicado en la diagonal 71 #77-99 Sur, perteneciente al señor Jose Antonio Suarez, predio de 1 nivel, fachada en el costado hacia el parque, muro pintado en buen estado, ventanas en buenas condiciones, carpintería metálica en buen estado, al interior del predio no presenta afectaciones por motivo de ejecución de obra.

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Nota: Se recibe a satisfacción del propietario, ya que no hubo afectaciones en su vivienda por actividades de ejecución de obra, procediendo a realizar el cierre de la presente acta de vecindad.

2969

5276

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción Muros pañetados y pintados sin ninguna especificación



Foto No 2
Descripción Rejillas de ventilación con aberturas



Foto No 3
Descripción Cerramiento metálico con vidrios en buen estado




Foto No 4
Descripción Puerta metálica en buen estado

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 5
Descripción Ventana metalica con vidrios en buen estado



Foto No 6
Descripción Baranda metalica en buen estado



Foto No 7
Descripción Muros pañetados y pintados en buen estado.



Foto No 8
Descripción Carpinteria metalica con vidrios en buen estado

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

* Remítase al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 155 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 19 días del mes de MARZO de 2021

ELABORÓ:
(Firma) Daniel Castillo Edwin Zambrano Reyes
(Nombre) Diana Castillo Edwin Zambrano Reyes
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) Sandra J. Rodriguez
(Nombre) Sandra Rodriguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Mª Alexandra Buitrago
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Freddy Suarez
Director Técnico - Contratista

(Firma) ZINO ASUAREZ
(Nombre) 79049004
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, modificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atencionalciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO ACTA DE VECINDAD		
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA / CIERRE
13	11/01/20	2024	CO2-2023	COB-2023	92	☐ / ☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Catalina Ramirez
CC propietario	20334078
Teléfono	3132015550
Correo electrónico	NO
Dirección	Calle 92C BIS # 23-49
No. de pisos	2
Long. del frente (mts)	6 mts.
Estrato	1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☑	
7. Licencia de construcción	☐	☑	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☐	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☐	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐	
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Acta de fachada: este predio durante la ejecución de obra fue intervenido por mejoramiento de vivienda, por lo cual la estructura fue modificada al registro que tuvo el contratista inicial, actualmente el predio se encuentra deshabitado, la mampostería de la fachada se encuentra con pañete y pintura en buen estado, ventana con vidrio, puerta 1 sin vidrio y puerta 2 con vidrio.
2do nivel: fachada general del predio en buen estado.

22-911
AAG

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO: (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Nota: esta actividad se realiza en ausencia de la propietaria o la jac como veedora de la actividad (Yeiby Nuñez), y se levanta registro de fachada

Nota 2: teniendo en cuenta que las condiciones iniciales del predio fueran modificadas, se aclara que toda reclamación por afectación al predio, se tramite al contratista que realizo la modificación

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción Anden en concreto y ladrillo a la vista sin afectaciones



Foto No 2
Descripción Puertas metalicas con vidrios en buen estado



Foto No 3
Descripción Ventana metalica con vidrios en buen estado



Foto No 4
Descripción Muros pañetados y pintados en buen estado

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA




Foto No 5
Descripción Cajas metalicas de medidores en buen estado



Foto No 6
Descripción Muros antepecho pañetado y pintado sin especificaciones




Foto No 7
Descripción Presidad en muros




Foto No 8
Descripción Carpintería metalica con vidrios en buen estado

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente período de reporte, en Bogotá D.C., a los 13 días del mes de MAYO de 2014

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Diana Carolina Montes Lopez
Profesional Técnica - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) Sandra Rodriguez
(Nombre) Sandra Rodriguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Mª Alexandra Lora
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Freddy Suarez
Director Técnico - Contratista

(Firma) Ceferina Beltran
(Nombre)
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, remítase a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

588

450

22.913

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	1

FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA / CIERRE
01	Marzo	2024	CO2-2023	008-2023	93	☐ / ☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Luz marina marroy
CC propietario: 35.490.163
Teléfono: 311230.1038
Correo electrónico: NO.
Dirección: Calle 71 res. sur #27-40 Nro. de placa: 1
Long. del frente (mts): Estrato: 1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☑	
8. Licencia de construcción	☐	☑	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☑	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☑	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☑	
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Predio de fachada predio ubicado en la calle 71 #15 sur #27-40, perteneciente a la Señora luz marina marroy, fachada de vivienda muros y ventanas en buen estado, sin afectaciones en los elementos estructurales, no presentes observaciones adicionales

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

- Sala comedor: pisos en buenas condiciones, muros y cubierta en buen estado
- Cocina: Pisos y muros en buen estado, no presenta novedad.
- Patio: pisos, muros y cubierta en buen estado. cubierta en buenas condiciones
- habitaciones: muros, pisos y cubierta en buen estado
- baño: estado general en buenas condiciones.

Acta: Se entrega a satisfacción de la propietaria, sin observaciones, motivo por el cual se procede a realizar cierre del diligenciamiento del acta de vecindad

5891

Formato FO-AC-07 Versión 03

22.944
452

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción Muros con pañete y pintura en buen estado



Foto No 2
Descripción Baño en general en buen estado



Foto No 3
Descripción cubierta en teja plástica con humedad



Foto No 4
Descripción Piso con mineral con desgaste

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 5
Descripción Carpinteria métalica en buen estado



Foto No 6
Descripción Cubierta en teja eternit con presencia de humedad



Foto No 7
Descripción cubierta en teja eternit con humedad



Foto No 8
Descripción Muros en pintura sobre pañete en buen estado

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

2915
454
S882

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

* Remítase al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C. a los 03 días del mes de marzo de 2021

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Diana Castillo / Carlos Fabra
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Sandra Rodriguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ma Alejandra Rosado
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Freddy Suarez
Director Técnica - Contratista


(Firma) Luz Marina Monroy R
(Nombre) x 36'490163 (Bta)
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, modificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atencionalciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
29	febrero	2024	CO2-2023	CO8-223	94	APERTURA ☐ CIERRE ☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	mabel sanabria
CC propietario	30.055.399
Teléfono	3112492190
Correo electrónico	mabelsanabria1620@gmail.com
Dirección	calle 32 f bis sur #29-25
No. de pisos	1
Long. del frente (mts)	
Estrato	1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☑	
0. Licencia de construcción	☐	☑	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES				
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☑		
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural	☐	Cuantos				
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje				
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☑		
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Acta de fachada: Predio ubicado en la calle 32 f bis sur #29-25, perteneciente a la Señora Mabel Sanabria, vivienda de 2 niveles, muros y ventanas en buenas condiciones, cubierta en buen estado, no presenta observaciones por parte de la propietaria, recibiendo a satisfacción.

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

- sala comedor: pisos, muros y cubierta en buen estado, no presentan afectaciones en sus estructurales por ejecución de obra
- cocina: pisos, muros y cubierta en buen estado, no presenta afectaciones por labores de obra
- baño: muros, cubierta y pisos sin afectaciones
- habitación N°1: pisos, muros y cubierta en buenas condiciones
- habitación N°2: muros, pisos y cubierta en buen estado, no presentan afectaciones

Nota: Se recibe a satisfacción de la propietaria, sin observaciones o requerimientos adicionales, motivo por el cual se dá cierre al acta de vecindad levantada

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción Muros en pañete con pintura en buen estado



Foto No 2
Descripción



Foto No 3
Descripción Muros con pañete y pintura con presencia de humedad



Foto No 4
Descripción Muros con desprendimiento en pintura en zona baja

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

5884

22.913

458

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 5
Descripción Pisos en mineral rojo con desgaste normal



Foto No 6
Descripción Cubierta en lámina zinc con pintura con pandeamientos



Foto No 7
Descripción Vidrio de puerta en buen estado



Foto No 8
Descripción Muros en pañete y pintura en buen estado

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 155 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 27 días del mes de febrero de 2024

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Diana Castillo / Carlos D. Lopez
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Sandra Rodriguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Yo Alexander Rosada.
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Freddy Suarez
Director Técnico - Contratista

(Firma) x Mabel
(Nombre) x Mabel Sanabria
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadana@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	1

FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA / CIERRE
12	Marzo	2024	CO2-2023	CO8-2023	95	☐ / ☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Pedro Gómez Martínez
CC propietario	39.597.769
Teléfono	3139606359
Correo electrónico	NO.
Dirección	Calle 71 F BIS #73-23
No. de pisos	1
Long. del frente (mts)	6 mts aprox
Estrato	1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
8. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9 Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI	☐	NO	☐
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI	☐	NO	☐
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Acta de Vecindad: predio ubicado en la dirección Calle 71 F BIS Sur #73- , compuesto de un antejardín en baldosa tipo cerámica en buen estado, frisos de puerta ventana y garaje en buen estado, carpintería metálica en buen estado, vidrio central de puerta partido con rota, se evidencia reparación de cicatriz de refuerzo de columnas, baranda metálica y zona de cocina en buen estado.

NOTA: La propietaria manifiesta que recibe a satisfacción, sin observaciones y/o requerimientos adicionales. por lo cual se cierra la presente acta de Vecindad.

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción Muros enchapados sin afectaciones



Foto No 2
Descripción Mampostería enchapada sin afectaciones.



Foto No 3
Descripción Portón metalico con vidrios en buen estado.



Foto No 4
Descripción Anden en concreto y ladrillo a la vista en buen estado

SR86

22.919

A62

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 3
Descripción Enchape en muros en buen estado



Foto No 5
Descripción Baranda metalica sin ninguna afectacion



Foto No 4
Descripción Vidrios en buen estado




Foto No 6
Descripción Puertas y ventanas en buen estado

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestion Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

* Remítase al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 12 días del mes de Mayo de 2019

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Diana Catalina Cortes López
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Sandra Rodriguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Hº Mauricio Parada
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Freddy Suarez
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Rosalba Gomez M.
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultar, modificación, supresión o actualización de datos personales comuníquese a través del correo electrónico atencionalciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

5887

22920

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	1

FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA / CIERRE
18	03	2024	002-2023	008-2023	96	☐ / ☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Yeidy Nuñez
CC propietario	1522491283
Teléfono	3103075107
Correo electrónico	NO
Dirección	Calle 71F bis # 27-37 — No. de pisos 2
Long. del frente (mts)	6 mts — Estrato 1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☒	
7. Licencia de construcción	☐	☒	

USO ACTUAL			
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES				
Garaje	SI ☐	NO ☐		
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI ☐	NO ☐		
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Acta de fachada: predio ubicado en la dirección Calle 71F bis No. 27-37, actualmente de dos Pisos.

Primer piso: se evidencia que la fachada esta pañetada y pintada con acabado en Aglomiplast, se encuentra en buenas condiciones

Se evidencian dos ventanas metálicas con vidrios en buen estado y puerta metálica en buenas Condiciones.

Se evidencia el contador de energía y gas con su respectiva caja y candado en buen estado

Se visualizan dos rejillas de metálicas de ventilación

Formato:FO-AC-07 Versión 03

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Segundo PISO: la fachada se encuentra pañetada, pintada y en buen estado; se evidencian dos ventanales metalicos con vidrios en buen estado, igualmente se visualiza canaleta en Pvc con su respectivo tubo de 3" en buen estado.

Nota: El tubo va desde la canaleta hasta la caja del primer PISO.

Se realiza levantamiento del acta de fachada con el acompañamiento de Yaidy Nuñez Presidenta de la junta del barrio el Minador en calidad de Veedora de la comunidad, ya que realizada las tres visitas no fue posible ser atendida por el propietario y/o arrendatario.

Nota: las observaciones aqui descritas no obedecen a las actividades de la obra

FORMATO ACTA DE VECINDAD		
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción Ventana metalica con vidrio en buen estado



Foto No 2
Descripción Muros pañetados y pintados en buen estado



Foto No 3
Descripción Puerta metalica pintada en buen estado




Foto No 4
Descripción Con ventana metalica con vidrios en buen estado

FORMATO ACTA DE VECINDAD		
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 2
Descripción Vidrios en buen estado



Foto No 5
Descripción Muros pañetados y pintados sin afectaciones



Foto No 7
Descripción Puerta y ventana metalicas en buen estado



Foto No 8
Descripción Cubierta metalica en buen estado

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 13 días del mes de MARZO de 2024

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Paola Moreno
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Sandra Rodriguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Yo Alexander Acosta
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Freddy Suarez
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre)
Propietario


Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atencionalcliente@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	1

FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA	
01	Marzo	2024	002-2023	008-2023	97	CIERRE	☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	olga moreno sanabria
CC propietario	39.761.832
Teléfono	321 3650748
Correo electrónico	oliganoreno2728@hotmail.com
Dirección	calle 71 F bis # 27-28 sur
No. de pisos	1
Long. del frente (mts)	6mts aprox
Estrato	1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☑	
8. Licencia de construcción	☐	☑	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES		
1. Residencial	✓	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos		
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje		
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes		

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Descripción: Predio ubicado en la calle 71 F bis sur # 27-28, Perteneciente a la señora Olga moreno, que consta de 1 nivel.

Fachada: Muros en granoplast con desprendimiento de material, humedad, fisuras en zona baja, carpintería metálica con presencia de oxidación y corrosión, vidrios en general en buen estado, su estructura no manifiesta afectación.

Sala - Comedor: Pisos, mampostería y cubierta sin afectaciones

Cocina: no se evidencian afectaciones en enchapes, mampostería ni

5840

22925

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Pisos.

Baño: Pisos, Muros, enchapes y cubierta Sin afectaciones

Patio: En general no se presentan afectaciones

Alcoba 1 y 2: Sin afectaciones por labores de obra

Hall o pasillo: No se evidencian afectaciones

Alcoba 3: No se permite el ingreso, sin embargo la propietaria manifiesta que no presentó afectación.

NOTA: La propietaria recibe a satisfacción o requerimientos adicionales por lo cual se procede a cerrar las presente acta de vecindad.

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción Muros con pañete y pintura, muros con bloque con resanes y destilamiento en filos



Foto No 2
Descripción pisos enchapados con desgaste por uso



Foto No 3
Descripción Se evidencia desprendimiento de pintura en muros



Foto No 4
Descripción Puerta metálica con presencia de óxido en parte baja

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

5891

22924

472

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 5
Descripción Muros en graniplast con desprendimiento de material



Foto No 6
Descripción Muros con bloque con resanes en pañete



Foto No 7
Descripción Muros en graniplas con evidencia de humedad en parte superior



Foto No 8
Descripción pisos en mineral con desgaste en buen estado

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

* Remitirse al Decreto Número 500 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2024, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente período de reporte, en Bogotá D.C., a los 1 días del mes de Marzo de 2024

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Paola Moreno / Dora Castillo

Profesional Técnica - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) Sandra J. Rodriguez
(Nombre) Sandra Rodriguez

Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ing. Alvaro Pascagaza

Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Freddy Socrez

Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) 79761832

Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el tratamiento de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atencionalciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 1

FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA / CIERRE
13 DD	Marzo MM	2024 AA	SGO-2023	CCOB-2023	98	APERTURA ☐ CIERRE ☒

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Blanca Nubia Mejia
CC propietario	41.796.494
Teléfono	3133345023
Correo electrónico	Camilo.Cormba_J@hotmail.com
Dirección	Calle 71 F sur # 27-33
No. de pisos	
Long. del frente (mts)	6mts aprox
Estrato	

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
7. Ilovesca de construcción	☐	☑	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES				
1. Residencial	☑	5. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☑		
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos				
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje				
4. Institucional	☐	9 Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☑		
6. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Acta de fachada: El predio se encuentra ubicado en la dirección Calle 71 F sur #27-33, actualmente consta de 3 niveles mas terraza así:

Nivel 1: pintura sobre pañete con desprendimiento de material y refuerzo en pañete, carpintería metálica con vidrios (sin afectaciones).

nivel 2: muros (pañetados en buen estado, carpintería en aluminio en algunos en buen estado y otros en mal estado y vidrios (sin afectaciones)

Nivel 3: Muros en pañete en buen estado, carpintería en aluminio con vidrios en buen estado.

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

4 pisos: muros en pintura sobre pañete, con fisuras por retracción, vigas en concreto a la vista, con fisuras generalizadas a la vista. (Terraza), carpintería en aluminio, vidrios en buen estado, no se evidencian afectaciones, cubierta en teja metalcolonial.
3 piso: no hay acceso ya que los arrendatarios no se encuentran en el momento.
2 piso: no hay acceso al apto, ya que no se encuentran los arrendatarios.
1 piso: sala comedor: pisos enchapados y graniteo en buen estado, muros en pintura sobre estuco con deterioro en fisuras ya evidenciados en el acta inicial, habitaciones muros y pisos, no presentan afectaciones en sus elementos estructurales por ejecución de obras, baño enchapado en buen estado, entre piso en bloquelón y estructura metálica.

Nota: se evidencia en la terraza unas fisuras por contracción en el pañete, que no afectan a la ejecución de obra.

Nota 2: se realiza satisfacción de la propietaria sin observaciones adicionales, donde firma a la respectiva acta de vecindad

S803

476

22.926

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción Muros con pintura y pañete en buen estado.



Foto No 2
Descripción Se evidencia desportillamiento en muro de terraza



Foto No 3
Descripción Ventana metálica con vidrios en buen estado




Foto No 4
Descripción Fisura en muro presente en acta anterior

FORMATO			
	ACTA DE VECINDAD		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	1	

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA




Foto No 5
Descripción Muro con desprendimiento y desportillamiento en filos



Foto No 6
Descripción Pisos enchapados en buen estado



Foto No 7
Descripción Cubierta con placa de entre piso con estructura metalica en buen estado.




Foto No 8
Descripción Muro de fachada con resane en pañete y pintura y pañete

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

* Revisar el Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 138 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C. a los 13 días del mes de Marzo de 2024

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Daniela Patricia Rocha Moreno
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Sandra Rodriguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Mª Mercedes Parada
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Fredy Suarez
Director Técnico - Contratista


(Firma)
(Nombre) Carmelo Gamba
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales comuníquese a través del correo electrónico atencionalciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA / CIERRE
01 DD	Mar 20 MM	2024 AA	002 - 2023	008 - 2023	99	APERTURA ☐ CIERRE ☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Ovidio Camacho
CC propietario	79.756.879
Teléfono	300 673 0498
Correo electrónico	NO
Dirección	Calle 71 F sur # 27-37 — No. de pisos: 3
Long. del frente (mts)	6 mts aprox — Estrato: 1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☑	
8. Licencia de construcción	☐	☑	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☑	NO ☐	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☑	
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garaje			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Predio ubicado en la calle 71 F sur # 27-37 perteneciente al señor Ovidio Camacho quien nos recibe en su propiedad y permite el ingreso en donde se evidencia lo siguiente:

Acta de Fachada: vivienda con tres niveles, fachada sobre carrera 27a: puertas y ventanas con carpintería metálica y vidrios en buen estado, en segundo nivel se evidencia falta de 1 vidrio en ventana, tercer nivel sin ventanas con muros en general en buen estado, sin evidencia de cubierta.

480

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Fachada sobre la calle 71 F Sur: puerto de acceso métalica con ventanas en buen estado, en segundo nivel se evidencia ruptura de ventana lateral derecha, ventana lateral izquierda en buen estado, tercer nivel en buen estado muros en general en buen estado

Piso 1: Garage sin afectación estructural por la ejecución de la obra.

Piso 2: Sala comedor pisos en buen estado, igualmente los muros, cuenta con mamposteria y cielo raso en buen estado, Alcobas en general en buen estado Baño y cocina en general en buen estado.

Piso 3: Entrepisos en buen estado sin afectación estructural por la ejecución

Habitaciones: Piso, en buen estado sin afectaciones estructurales, se evidencia dilatación en mampostería sobre fachada oriente y norte (fisura existente) y fisura a la parte baja del muro de acceso a la habitación

Baño: Pisos y ventaneria en buen estado

Cuarto piso Terraza en general en buen estado.

Nota: El propietario del predio refiere que no firmará el acta ya que él informa que se presentan fisuras en su predio a causa de labores de ejecución de obra, es así que el contratista verifica por medio del registro fotográfico inicial que las fisuras evidenciadas por el propietario son existentes, sin embargo el señor Ovidio se niega a firmar y solicita reparación por parte del contratista, acción que no se ejecutara teniendo en cuenta que son existentes y no generadas por la ejecución de obra.

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción escaleras enchapadas en buen estado



Foto No 2
Descripción Muros con estuco y pintura en buen estado



Foto No 3
Descripción pisos y muros enchapados en buenas condiciones



Foto No 4
Descripción pisos enchapados en buenas condiciones

22929
482
S8.96

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 5
Descripción placas de entrepiso en buen estado



Foto No 6
Descripción piso y cubierta en buen estado



Foto No 7
Descripción Se evidencia fisura desde vano de puerta



Foto No 8
Descripción Se evidencia que se encuentra en buen estado en general

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma lo presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 01 días del mes de marzo de 2024

ELABORÓ:
(Firma) Edwin Zambrano Rojas
(Nombre) Diana Castillo / Edwin Zambrano
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) Sandra J. Rodriguez
(Nombre) Sandra Rodriguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ing. Alexander Parada
Director técnico Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Freddy Suarez
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre)
Propietario
EL PROPIETARIO NO FIRMA.

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atencionciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

SB97

22.986

A-84

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA / CIERRE
01	03	2024	002-2023	008-2023	100	☐ / ☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Hazbleidy Camelo
CC propietario	52 533719
Teléfono	3107130488
Correo electrónico	NO
Dirección	KR 27A 71F-10
No. de placa	3
Long. del frente (mts)	
Estrato	1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☑	
7. Licencia de construcción	☐	☑	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☑ NO ☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural?	☐	Cuantos	1
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje	Tienda
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Cerrero	SI ☐ NO ☐
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO


Acta de fachada: Predio ubicado en la dirección KR 27A # 71F-10, y que pertenece a la señora Hazbleidy Camelo; actualmente de tres pisos.
Se revisa fachada evidenciando mampostería, ventanas, puertas, muros, pisos en buen estado, la cual evidencia que no se generó ningún tipo de afectación estructural por la ejecución de la obra Mirador.

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

El propietario manifiesta que al interior de la vivienda no se aprecia ningún tipo de afectación estructural por la ejecución de la obra, por lo tanto no permitió el ingreso para la respectiva revisión.

Nota: la propietaria recibe a satisfacción y sin observaciones o requerimientos adicionales por lo cual se procede al cierre de la presente acta de vecindad.



5898

22.931

486

código	**FORMATO** ACTA DE VECINDAD **PROCESO** Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción Puertas y ventanas métalicas en buen estado



Foto No 2
Descripción Andén con desportillamiento en filos y desgaste



Foto No 3
Descripción Ventanas métalicas en segundo nivel con vidrios en buen estado



Foto No 4
Descripción Muros con pañete y pintura en buen estado

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 5
Descripción Muro de entre pecho con humedad en parte superior



Foto No 6
Descripción Portón metálico con vidrios en buen estado



Foto No 7
Descripción Ventanas metálicas en 2do y 3er nivel con vidrios en buen estado



Foto No 8
Descripción Muros con pañete y pintura con humedad pero en general en buen estado

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

5899

488

22932

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

* Remítase al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 01 días del mes de marzo de 2024

ELABORÓ:
(Firma) _____
(Nombre) _____
Profesional Técnica - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) Sandra J. Rodríguez
(Nombre) Sandra Rodríguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma) _____
(Nombre) Mª Amanda Ruiz.
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma) _____
(Nombre) Freddy Suarez
Director Técnico - Contratista

(Firma) Marlolady M. Canalo C
(Nombre) Marlolady Marzola Canalo
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO			
ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA / CIERRE
19 (DD)	Marzo (MM)	2024 (AA)	002-2023	008-2023	101	☐ / ☒

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Yeidy Mireya Nuñez
CC propietario	52.241283
Teléfono	3103075107
Correo electrónico	NO
Dirección	Calle 71D Bis sur #27-37 — No. de pisos: 1
Long. del frente (mts)	6 mts aprox. — Estrato: 1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Telefonía	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
7. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES				
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☑		
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos				
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje				
4. Institucional	☐	9 Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☑		
5. Recreacional	☐	Cual		Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Predio de un nivel ubicado en la calle 71d bis sur #27-37 al cual se realizaron 3 visitas sin ser atendidos por su propietario y/o arrendatario, por lo tanto se procede a levantar acta de fachada en donde se evidencia lo siguiente:

Acta de fachada: Muros con pintura sobre pañete con resanes en la parte inferior y con fisuras horizontales por retracción y con desprendimiento de material, desportillamiento en filos puerta y ventana metálica sin afectación, caja de medidor metálica y vidrio con afectación viga canal con desportillamiento en filos y desprendimiento de material por humedad.

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Nota: Se realiza última visita a la propiedad con el acompañamiento de yeidy NUÑEZ presidente de la JAC quien verifica el estado del predio y firma este documento en calidad de veedora de la actividad y se cierra la presente acta de vecindad.

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción Se evidencia fisura en muro



Foto No 2
Descripción Ventana métalica con vidrios en buen estado



Foto No 3
Descripción Se evidencian resanes con pañete en muro de garraplast



Foto No 4
Descripción Muros en garraplast con desprendimiento de material

22.939
A97

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA




Foto No 5
Descripción Fisuras leves en muro de fachada.




Foto No 6
Descripción se evidencia desprendimiento de pintura




Foto No 7
Descripción Se evidencia desprendimiento de material en filos de vano de puerta




Foto No 8
Descripción antepecho con desprendimiento de pañete

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

* Remítase al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 130 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada una de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 19 días del mes de Marzo de 2024

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Dana Castillo / Edwin Zambrano
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Sandra Rodriguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Hº Alvarado Pardo
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Eduardo Suarez
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre)
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales comuníquese a través del correo electrónico atenciudadano@idu.gov.co. La anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012

5902

22935

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	1

FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA / CIERRE
19 (DD)	Marzo (MM)	2024 (AA)	002-2023	008-2023	102	☐ / ☒

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Yeidy Mireya Nuñez
CC propietario	52.241 283
Teléfono	310 307 5107
Correo electrónico	NO
Dirección	Calle 71 cbis s # 27a 41 — No. de pisos: 3
Long. del frente (mts)	6 mts aprox — Cenefa: 1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
8. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES				
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☒		
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos				
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje				
4. Institucional	☐	9.Otro*	☐	Comercio	SI ☐	NO ☒		
5. Recreacional	☐	Cual		Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Acta de Fachada: Predio que consta de 3 niveles ubicado en la calle 71 cbis #27a41 al cual se realizaron 3 visitas sin ser atendidos por su propietario y/o residente por lo tanto se procede a levantar acta de fachada:

1 nivel: muros enchapados en buen estado, consta de 1 portón metalico con vidrios en buen estado, una ventana y una puerta en carpintería metálica con vidrios sin ninguna afectación, 2 rejillas métalicas para contadores en buen estado.

2 nivel: Muros enchapados sin afectacion, 2 ventanas metalicas con vidrios en buen estado.

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Terraza: Muro en antepecho enchapado en buen estado con baranda métalica sobre muro en buen estado

Nota: Se realiza ultima visita al predio con el acompañamiento de la presidente de la J.A.C. yeidy Nuñez, que realiza verificación del estado de la propiedad y firma en calidad de veedora de la comunidad, se cierra la presente acta de vecindad.

5903

22.956

A96

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA




Foto No 1
Descripción Muros enchapados en buen estado.



Foto No 2
Descripción Ventana con carpintería metálica con vidrios en buen estado.



Foto No 3
Descripción Portón metálico con vidrios en buen estado.




Foto No 4
Descripción puerta y ventana en carpintería metálica con vidrios en buen estado

FORMATO ACTA DE VECINDAD		
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 5
Descripción Puerta en carpintería métalica en buen estado



Foto No 6
Descripción Muros de 2do nivel enchapados en buen estado



Foto No 7
Descripción Portón con visagras de agarre con presencia de oxidación.



Foto No 8
Descripción Baranda métalica en antepecho de terraza

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

Sp04

22.937

498

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

* Remitirse al Decreto Nacional 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente período de reporte, en Bogotá D.C., a los 19 días del mes de Marzo de 2024

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Dana Castillo / Edwin Zamborano
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) Sandra J. Rodriguez
(Nombre) Sandra Rodriguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ma Alejandra Posada
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Freddy Suarez
Director Técnico - Contratista


(Firma)
(Nombre)
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultar, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atencionalciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO ACTA DE VECINDAD		
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA / CIERRE
12	Mar 20	2024	002-2023	CCB-2023	103	☐ / ☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Parmenio Fuentes
CC propietario	19.205.955
Teléfono	3029148492
Correo electrónico	NO
Dirección	Calle 71D Bis # 27-29
No. de pisos	1
Long. del frente (mts)	6 mts.
Estrato	1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☐	☒	
6. TICS	☐	☒	
8. Licencia de construcción	☐	☒	

USO ACTUAL					
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐ NO ☒
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos	
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje	
4. Institucional	☐	9. Otro?	☐	Comercio	SI ☐ NO ☑
5. Recreacional	☐	Cual		Ancho de garajes	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Acta de Fachada: predio ubicado en la dirección calle 71D Bis # 27-29 perteneciente al señor parmenio fuentes.

1 nivel: no presenta evidencia visual en pared. se evidencia afectaciones en filos, retiros o grietas de muros, en la parte baja de la mampostería. se evidencia caja para interruptor eléctrico hecha, canalización eléctrica evidencia existencia.


CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

2do nivel:

Losa de entrepiso en buen estado, no presenta disgregamiento de concreto, cielo raso, ni bombillas, techo a la vista en buen estado, no presenta viga de confinamiento a la vista, no presenta columnas, se evidencia pretegel en láminas de zinc.

Nota: El propietario recibe a satisfacción, y refiere no haber afectaciones en su vivienda, producto de las actividades de obra, motivo por el cual se procede a realizar el presente cierre del acta de vecindad.



CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción Muro adyacente en buen estado



Foto No 2
Descripción Mampostería en ladrillo sin pañete




Foto No 3
Descripción vidrios en puerta en buen estado



Foto No 4
Descripción Ventana con vano con madera y teja.

9966
22 929
502

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 5
Descripción resane en filos con pañete.



Foto No 6
Descripción Andén con humedad y resane en parte inferior. de muro.



Foto No 7
Descripción portón con vidrios en buen estado



Foto No 8
Descripción Se evidencian agujeros de luminarias vacias

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

* Remítase al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 12 días del mes de MARZO de 2024

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Diana Castillo Carlos Lopez
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Sandra L. Rodriguez
Sandra Rodriguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Yo. Alexander Lozada
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Freddy Soarez
Director Técnico - Contratista

(Firma) Yuranis Fuentes
(Nombre) Yuranis Fuentes
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, modificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atencionalciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

22940

504

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	1

FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA / CIERRE
18	Mar 20	2024	CO2-2023	CO8-2023	104	☐ / ☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Yeidy Mireya Nuñez
CC propietario	52.241.283
Teléfono	3103075107.
Correo electrónico	NO
Dirección	Calle 73D Bis Sur #77-32
No. de pisos	2
Long. del frente (mts)	16 mts.
Estrato	1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI	☑	NO	☐
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI	☐	NO	☑
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Acta de Fachada: predio ubicado en la dirección Calle 73 D Bis Sur #77-32
1 piso. Se evidencia fisura en mampostería de granolaff, se evidencian trizas en parte baja de la mampostería, específicamente en FHOT, Carpintería metálica en buen estado, portón de garaje con vidrio roto, ventana con vidrio abierado. Todo de antes PHC evidencia fisura y desprendimiento de granolaff

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

250 0110!
manifiesta evidencia, desprendimiento de grandes y finas, carpintería metálica evidencia oxidación y vandalismo total.

acta: Se realizaron 3 visitas al predio sin ser atendidos, motivo por el cual se realiza levantamiento de fachada del predio, firmas como veedora de la actividad, y hay ajuste? (Accidente de la JAC del barrio el mirador)

5908

22.941

506

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción Muros con presencia de humedad.



Foto No 2
Descripción Se evidencia vidrio con avería y marco en aluminio en buen estado



Foto No 3
Descripción Vidrio de ventana con avería



Foto No 4
Descripción Se evidencia desprendimiento de pintura

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 5
Descripción Portón metálico con vidrios en buen estado



Foto No 6
Descripción Resane en parte inferior de muro con pañete.



Foto No 7
Descripción fisura a la vista en muro de fachada



Foto No 8
Descripción Muro adyacente a la ladera con pintura sobre pañete en buen estado

S969

22.942

508

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

* Remítase al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 315 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñados por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 18 días del mes de Marzo de 2024

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Dina Castillo / Carlos Lopez
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Sandra J. Rodriguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) M. Alejandra Posada
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Freddy Suarez
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre)
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, modificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atencionalusuario@idu.gov.co. La entrega es cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	1

FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA / CIERRE
19	Marzo	2024	002 - 2023	008 - 2023	105	☐ / ☒

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Yeidy Mireya Nuñez
CC propietario	52 241 283
Teléfono	3103075109
Correo electrónico	NO
Dirección	Calle 71 F sur # 27-32
No. de pisos	3
Long. del frente (mts)	6 mts. aprox
Estrato	1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Telefonía	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TIGS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	✓	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9. Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☐	NO ✓		
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI ☐	NO ✓		
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Predio que consta de 3 niveles ubicado en la calle 71 F sur # 27-32 al cual se le realizaron 3 visitas sin ser atendidos por su propietario y/o arrendatario, por lo cual se procede a levantar acta de fachada evidenciando lo siguiente:

Acta de fachada: 1 nivel: Muro en pintura sobre pañete y enchape sin afectación, 2 puertas y 1 ventana metálicas en buen estado, rejillas de ventilación y cajas de contadores en buen estado.

2 nivel: muros con pintura sobre pañete con desprendimiento de material con dos ventanas metálicas con vidrios en buen estado

3 nivel: muro con pintura sobre pañete con desprendimiento de material, con dos ventanas

22.943
510
510

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

metálicas con vidrios en buen estado, viga canal metálica en buen estado

NOTA: Se realiza última visita al predio con el acompañamiento de yeidy Nuñez presidente de la J.A.C quien verifica el estado de la propiedad y firma en calidad de veedora de la comunidad y se da por cerrado la presente acta de vecindad

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción Canal métalica con presencia de oxidación



Foto No 2
Descripción Se evidencia hilera de baldosa en parte baja de muro en buen estado.



Foto No 3
Descripción Ventana métalica con vidrios en buen estado



Foto No 4
Descripción Muro en pintura y pañete con desprendimiento de material

5911

22.944

512

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 5
Descripción Se evidencia resane con pañete en muro




Foto No 6
Descripción Muro con desportillamiento en filas



Foto No 7
Descripción Placa de entrepiso con pañete y pintura en buen estado



Foto No 8
Descripción Ventana con carpintería en estado de oxidación

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente período de reporte, en Bogotá D.C., a los 19 días del mes de Marzo de 2024

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Diana Castillo / Edwin Zambrano
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Sandra Rodríguez
Profesional Social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Mg Alexander Rosales
Director Técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Freddy Suarez
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Deidy Núñez
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atenciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

S912

22.945

S14

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA / CIERRE
11	Marzo	2024	002 - 2023	008 - 2023	106	☐ / ☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Rafaela villamizar
CC propietario	41 521 516
Teléfono	7907155
Correo electrónico	N/A
Dirección	Diagonal 72 #27-69
No. de pisos	2
Long. del frente (mts)	
Estrato	1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☐	☒	
6. TICS	☐	☒	
7. Licencia de construcción	☐	☒	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES				
1. Residencial	☒	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☑		
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural?	☐	Cuantos				
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje				
4. Institucional	☐	9 Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐		
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

acta de fachada: predio ubicado en la diagonal 72 SUR #27-69, perteneciente a la señora rafaela villamizar, vivienda de 2 niveles, 1 nivel: mampostería en buen estado, carpintería metálica en buen estado, baldosa en acceso deteriorada, no se evidencia afectación en sus elementos estructurales. losa de entre piso en buen estado, se evidencian cajas de alumbrado sobre. 2do nivel: mampostería en buen estado, carpintería metálica en buen estado, no se evidencia ningún tipo de afectación estructural.

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Nota: Se anabe a satisfacción de la Propietaria, Sin observaciones por afectaciones de obra en su vivienda.

* Sala comedor: pisos manifestica y Jefa de entrepiso en buen estado. no se evidencia algún tipo de fisura o grieta, escaleras en buen estado, Cocina: enchapes de piso y pared en buen estado. Jefa de entre piso sin revoque o parche. Sin evidencia de afectación estructural
* Cuarto de ropas: pisos manifestica y entrepiso en buen estado
- 2do nivel: Sala comedor, manifestica en bloque a la vista, sin evidencia de parche, pisos en Concreto en la vista, techo en tomas de zinc en buen estado.

CODIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción Escaleras de acceso con ladrillo a la vista en buen estado



Foto No 2
Descripción Se evidencia despartillamiento en filo de entrada




Foto No 3
Descripción Ventana en carpinteria métalica con vidrios en buen estado



Foto No 4
Descripción puerta métalica con vidrios en buen estado

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
CODIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA




Foto No 5
Descripción Ventana métalica con vidrios en buen estado




Foto No 6
Descripción Caja de contador en presencia de óxido



Foto No 7
Descripción Baranda métalica en buen estado




Foto No 8
Descripción Ventana y puerta metálica con vidrios en buen estado

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

Sa19


22.947

518

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

* Remítase al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 11 días del mes de MAYO de 2024

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Diana Carolina Cortés Tigreros
Profesional Técnico - Constructora

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Sandra Rodríguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Hernando Alvarado Posada
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Freddy Suarez
Director Técnico - Contratista

(Firma) Rotolo Tullano
(Nombre) Rotolo S
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico eticiudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO ACTA DE VECINDAD		
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
OT	MARZ	2024	007 - 2023	CCE - 273	107	APERTURA ☐ CIERRE ☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Virgilio Vergel
CC propietario	1'129.209
Teléfono	no
Correo electrónico	NO
Dirección	calle 93 C BIS # 27-36
No. de pisos	2
Long. del frente (mts)	6 mts aprox
Estrato	1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☐	☑	
6. TICS	☐	☑	
7. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☑	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☑	
5. Recreacional	☐	Cual		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Predio de 2 pisos, predio ubicado en la calle 93 C BIS #27-36, perteneciente al señor virgilio vergel, estado general del predio en buenas condiciones, carpintería metálica en buen estado, ventana de puerta y lateral derecha en buen estado, puerta lateral izquierda presenta averia en parte superior derecha, carpintería metálica y ventanas en buen estado de 2do. nivel, se recibe a satisfacción del propietario.

Formato FO-AC-07 Versión 03

22.040

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

- Se recibe a satisfacción del propietario, informa que no hay afectaciones/ producto de la obra, por lo cual se cierra acta de vecindad con registro de fachada.

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA




Foto No 1
Descripción Resane con pañete en muro lateral de fachada



Foto No 2
Descripción Filo de puerta con despartillamientos



Foto No 3
Descripción Viga de amarre en concreto para placa de entrepiso



Foto No 4
Descripción placa de entrepiso con estructura metalica a la vista

5 de 16

22949

522

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 5
Descripción Muro de segundo nivel en bloque sin pañete.



Foto No 6
Descripción muro de primer nivel con pañete



Foto No 7
Descripción Puerta méblica en buen estado



Foto No 8
Descripción Cajas de contadores con presencia de humedad y moho.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C. a los 07 días del mes de Mayo de 2024

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Diana Castillo / Carlos Lopez
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Sandra Rodriguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) M. Alexandra Beda
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Freddy Suarez
Director Técnico - Contratista

(Firma) JOSE Virgilio
(Nombre) Virgilio Vargel
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atencionalciudadano@idu.gov.co. La anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

5917

524

22.990

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA / CIERRE
07	MAR	2024	007-2024	008-2024	108	☐ / ☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Gregorio Martinez
CC propietario	5.857.107.
Teléfono	3139010155
Correo electrónico	gregorio9966@gmail.com
Dirección	Calle 71 Chil #27A-30
Long. del frente (mts)	No. de pisos: 3 / Estrato: 1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☐	☑	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL			
1. Residencial	☐	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES		
Garaje	SI ☐	NO ☑
Cuantos		
Uso del garaje		
Comercio	SI ☐	NO ☑
Ancho de garajes		

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Acta fachada: Predio ubicado en la Calle 71 Chil #27-A-30, de 3 niveles, fachada general en buen estado, no presenta afectaciones en los elementos producto de las labores de obra, por lo cual se recibe conformidad del residente.

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

El Propietario Considera que no es necesario vigilar el Predio ya que no evidencia Ninguna afectación por la ejecución de la obra.

Nota: Se realiza a Satisfacción del Propietario, informa que no hay afectación por lo tanto Se deja la Presente acta de Vecindad a satisfacción y Sin lugar a futuras reclamaciones

5918

526 15/08/22

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción Vidrios en buen estado



Foto No 2
Descripción Mampostería en bloque #4 sin revoque y sin pañete



Foto No 3
Descripción Puerta metálica con vidrios en buen estado.



Foto No 4
Descripción Mampostería en bloque #4 con rozones de pañete

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción Cajas de Inspección y bordes de ladrillo a la vista con desportillamiento



Foto No 6
Descripción Ventanas metálicas con vidrios en buen estado



Foto No 9
Descripción Placa de entrepiso en Icopor en cubierta metálica sin afectaciones



Foto No 8
Descripción Carpintería metálica en buen estado

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

* Remítirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 138 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 07 días del mes de Mayo de 2024

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Diana Catalina Castro Lopez
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Sandra Patricia Rodriguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Mª Alejandra Rosales
Director técnico Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Freddy Suarez
Director Técnico - Contratista


(Firma) Ausente justificado
(Nombre) Ausente justificado
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atenciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA / CIERRE
12	Marzo	2024	062-2023	080-2023	109	☐ / ☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Jackeline Craftacho.
CC propietario	NO
Teléfono	3206189470
Correo electrónico	NO.
Dirección	Calle 72CBIS #74#77-25 No. de piso 1
Long. del frente (mts)	6mts aprox. Estrato 1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☑	
6. Licencia de construcción	☐	☑	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☑	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☑	
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

ACTA de fachada: Predio ubicado en la dirección, calle 72CBIS #74-25. 1er nivel: Vivienda Pinete con fisuras y dilataciones, deprendimientos en pisos de ceramica y baldosa. Ventanas y puertas de madera y metálicas en buen estado. vidrios completos.
2 nivel: se evidencia pinete con fisuras y deprendimientos, carpintería metálica, ventanas en buen estado vidrios completos. Losa entrepiso evidencia deprendimiento

074

530

2293

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

3 nivel: se evidencia desprendimiento de pañete, dispatillamientos de filos en muros, ventanas en buen estado.

4 nivel: Cerramiento en lámina en buen estado, ventanas en buen estado, muros completos

NOTA: la propietaria manifiesta que recibe a satisfacción sin observaciones y/o requerimientos adicionales, por lo cuál se procede a realizar el cierre de la presente acta de vecindad.

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción Cubierta en lamina plástica y tipo arquitectonico en buen estado



Foto No 2
Descripción Muro de segundo nivel con desprendimiento de material en filos.



Foto No 3
Descripción Andén con presencia de humedad



Foto No 4
Descripción puertas métalicas en buen estado

SA 21

22.944

532

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 5
Descripción Ventanas en aluminio en buen estado




Foto No 6
Descripción Muros con pañete con presencia de humedad



Foto No 7
Descripción Vidrios en buen estado en ventanas.



Foto No 8
Descripción Reja de contadores en buen estado

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 138 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 12 días del mes de Marzo de 2024

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Diana Castillo. Carlos Hoyos
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Sandra Rodriguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ma Alejandra Rosero
Director técnico Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Freddy Suarez
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Jaime Cristo
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, consúltenos a través del correo electrónico atencionalciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

5712

22955

534

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
19	Marzo	2024	002-2023	CUSO-2023	110	APERTURA ☐ CIERRE ☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Yeiny Murcia Nuñez (vecina)
CC propietario	52.241.283
Teléfono	3103075107
Correo electrónico	NO
Dirección	Diagonal 71 sur #27-86 — No. de pisos 1
Long. del frente (mts)	6 mts aprox — Estrato 1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
8. Ligantes de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL			
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural?	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9. Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual	

ACCESOS VEHICULARES				
Garaje	SI ☐	NO ☑		
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI ☐	NO ☑		
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Acta de fachada: Predio ubicado en la Diagonal 71 sur #27-86 al cual se realizan 3 visitas sin ser atendidos por su propietario y/o arrendatario, por lo cual se procede a levantar acta de fachada:

Fachada: Muros pintados en buen estado, carpintería metálica en buen estado, vidrios en buen estado, cuenta con bordillo al ingreso de la vivienda con baranda en buen estado, predio en general sin daños estructurales a causa de actividades constructivas de obra.

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

NOTA: Se realizó tres visitas al predio sin ser atendidos por el propietario y/o arrendatario, por lo cual firma Yeidy Muñez (presidente de la JAC) en calidad de veedora de la comunidad.

523

536

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción Muros en pintura sobre pared en buen estado.



Foto No 2
Descripción Baranda metalica en buen estado



Foto No 3
Descripción Puerta y Ventana metalica con vidrios en buen estado.



Foto No 4
Descripción Ventana metalica con vidrios en buen estado

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 5
Descripción Reyllas metalicas para contadas en buen estado



Foto No 6
Descripción Muros pintados y pañetados en buen estado



Foto No 7
Descripción Carpinteria metalica en buen estado



Foto No 8
Descripción Viga cielo pañetado y pintado en buen estado

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

5924

2290

538

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

* Remítase al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada una de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C. a los 19 días del mes de MAY 20 de 2024

ELABORO:
(Firma)
(Nombre) Diana Cortés. Carlos Reyes.
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Sandra Rodríguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Yo. Alexander Parada
Director técnico interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Freddy Suchez
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre)
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atencionlideres@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	1

FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
19	03	2024	002-2023	008-2023	III	APERTURA ☐ CIERRE ☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Yeidy Mireya Nuñez
CC propietario	52.241.283
Teléfono	3103095107.
Correo electrónico	NO.
Dirección	Diagonal 71sur # 27-88 No. de pisos 3
Long. del frente (mts)	6mts. Estrato 1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☒	
7. Licencia de construcción	☐	☒	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	5. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☒	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural?	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐	
5. Recreacional	☐	Cual		Ancho de garaje			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Acta de fachada; Predio ubicado en la dirección Diagonal 71sur # 27-88, Predio perteneciente al Señor la casa cuenta con dos pisos

1 PISO: Se encuentra pañetado y pintado, no presenta ni fisuras, ni grietas, se encuentra una puerta metálica con vidrio. el cual se encuentra en buen estado, se evidencian cuatro Vanos sin ninguna rejilla y sin filos.

PISO 2: Se encuentra ladrillo tolete a la vista, no presenta ninguna novedad en la parte inferior de la placa no se encuentra ni enchapada ni pañetada, se evidencian unos aceros

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

exteriores, ventanas metálicas con afectación en los vidrios y una puerta metálica con vidrios en regular estado. baranda metálica de balcón en buen estado

3 piso: fachada en ladrillo a la vista satisfz en buen estado en general, solo se presentan dos desprendimientos de manera puntual, uno en el balcon y otro en la parte izquierda de la vivienda, se encuentran dos ventanas metálicas con vidrios en buen estado y se evidencian dos puertas, una metálica con oxidación y una en madera sin pintar.

Se aclara que los desprendimientos evidenciados de manera puntual no se generó por vecindad de la obra1.

Nota: Se cabe a satisfacción del propietario y sin observaciones, dicen ermo que no hay afectaciones en su vivienda por causa de las actividades de obra, dando cierre a la presente acta de vecindad.



CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción Muro pañetado y pintado en buen estado



Foto No 2
Descripción Mampostería en ladrillo a la vista sin afectaciones




Foto No 3
Descripción Carpintería metálica en buen estado



Foto No 4
Descripción Balcón y carpintería metálica en buen estado.

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 5
Descripción Desprendimiento de material en placa de entrepiso



Foto No 6
Descripción Puerta metalica con vidrios sin afectaciones



Foto No 7
Descripción Ventana metalica con afectacion en vidrios.




Foto No 8
Descripción Escaleras de acceso en ladrillo a la vista en buen estado.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

* Remítase al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 130 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 19 días del mes de Marzo de 2024

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Sara Cattiba / Carlos López
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) Sandra J. Rodriguez
(Nombre) Sandra Rodriguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ing. Alexander Bravo
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Freddy Suarez
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre)
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atencionalciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	1

FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA / CIERRE
19	Marzo	2024	CC2-7029	CWB-7025	112	☐ / ☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Yeidy Nuñez
CC propietario	52.241.283
Teléfono	3103075107
Correo electrónico	NO
Dirección	Diagonal 71A Sur #77-82
No. de pisos	2
Long. del frente (mts)	6 mts.
Estrato	1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☑	
7. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI	☐	NO	☐
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI	☐	NO	☑
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Acta de Fachada: Predio ubicado en la diagonal 71A Sur # 77-82, actualmente consta de dos niveles
Nivel 1: Fachada principal en mampostería con revoque. En buen estado, ventanería y puerta en carpintería metálica en buen estado, vidrios sin afectaciones.
Nivel 2: Placa de contrapiso en estructura metálica y bloquetón a la vista, mampostería en bloque #4 a la vista sin revoque y/o pañete, ventana en carpintería metálica en buen estado, cubierta en teja plástica y soportes metálicos a la vista
Se realizan tres (3) visitas sin ser atendidos por el propietario y/o arrendatario, por lo cual Firma Yeidy Nuñez en calidad de Veedora de la comunidad.

545

FORMATO			
	ACTA DE VECINDAD		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	1	

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción Puerta métalica y ventana con vidrios en buen estado



Foto No 2
Descripción Mampostería en bloque Nº 4 sin pañete



Foto No 3
Descripción Cubierta en lámina plastica traslucido en buen estado



Foto No 4
Descripción Ventana métalica con vidrios en buen estado

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

5928

22961

SAG

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 5
Descripción Puerta métalica con presencia de oxidación en paite inferior



Foto No 6
Descripción placa de entrepiso en buen estado




Foto No 7
Descripción Resane en muro con pañete



Foto No 8
Descripción Muros en pintura sobre pañete con fisuras leves

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

SAPT

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

* Remítase al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 190 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la Entidad para el presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 19 días del mes de Marzo de 2024

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Diana Cabito / Cesar Lopez
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Sandra Rodriguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Mª Alejandra Parada
Director técnico interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Fiedd Marcz
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre)
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atencialadac@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA / CIERRE
19	Marzo	2024	002-2023	008-2023	113	☐ / ☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Yenny Mireya Nuñez (vecina)
CC propietario	52 241 283
Teléfono	3103075107
Correo electrónico	NO
Dirección	Diagonal 73A sur #77-89 No. de pisos 2
Long. del frente (mts)	6mts aprox. Estrato 1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
7. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL			
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9. Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual	

ACCESOS VEHICULARES				
Garaje	SI ☐	NO ☑		
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI ☐	NO ☑		
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Acta de fachada: Predio ubicado en la dirección diagonal 73 sur #77-89, predio de 1 nivel. Inmueble: Se evidencia mampostería en buen estado, cero de salida de red eléctrica, sin ningún tipo de afectación. Se evidencia carpintería metálica en buen estado, rejillas en buen estado. Se evidencia desprendimiento en filos.
2 nivel: Se evidencian dilataciones o fisuras en lateral de entre pisos, Se evidencian ventanales en buen estado, vidrios completos, rejilla de balcón en estado regular presenta

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 3 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

oxidación, manchas, evidencia fisura, falta superficial evidencia, desprendimiento de pañete y grafiteris.

Acta: Se realiza levantamiento de acta de fachada, en presencia de la presidenta de la JAC del Mirador, en calidad de veedora de la actividad.

59 30

22963

55

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA




Foto No 1
Descripción Se evidencia fisura en muro con graniplast



Foto No 2
Descripción Se evidencian fisuras en muro



Foto No 3
Descripción Se evidencia orificio en la parte inferior de la placa



Foto No 4
Descripción Baranda métalica en 1er y 2do nivel en buen estado

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 5
Descripción Ventanas métalicas con vidrio en buen estado



Foto No 6
Descripción Puertas métalicas con vidrios en buen estado




Foto No 7
Descripción Granplast en muro en buen estado



Foto No 8
Descripción Muros en granplast con desgaste normal.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

5931

552 22964

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

* Remítase al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 19 días del mes de Marzo de 2024

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Diana Cubillos Paola Moreno
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Sandra J. Rodriguez
Profesional SDDE - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Mª Alejandra Posada
Director técnico Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Freddy Suarez
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre)
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atencionalciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	1

FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA / CIERRE
19	Marzo	2024	CO2 - 2023	008 - 2023	114	☐ / ☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Yeidy Nuñez (Veedora)
CC propietario	52.241283
Teléfono	3103095109.
Correo electrónico	NO.
Dirección	Calle 71B SUR # 27-76
No. de pisos	2.
Long. del frente (mts)	6 mts
Estrato	1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI	☐	NO	☐
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI	☐	NO	☐
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Acta de fachada: Predio ubicado en la direccion Calle 71 B SUR # 27-76, actualmente cuenta con dos (2) Niveles.
Se revisa fachada y se evidencia que la fachada principal su componente presenta granitplast en buen estado, puertas metalicas en buen estado, ventaneria en buen estado, vidrios sin afectaciones, lo cual se verifica que no se genere ninguna afectacion de tipo estructural por la ejecucion de labores el Hincador.
Se recalca las visitas sean ser atendidos por el propietario, lo que Firma Yeidy Nuñez en calidad de Veedora de la comunidad.

2345

2345

554

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción Vidrios sin afectaciones



Foto No 2
Descripción Carpintería metálica con vidrios sin afectaciones



Foto No 3
Descripción Portón metálicos y con vidrios sin ninguna afectación



Foto No 4
Descripción Ventanas metálicos con vidrios en buen estado

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA




Foto No 5
Descripción Se evidencia fisuramiento en cielos, (Corrigoje. normal)



Foto No 6
Descripción presencia de humedad en muro de fachada



Foto No 7
Descripción escalón de acceso, con presencia de oxidación



Foto No 8
Descripción ventana en buen estado, no presentan afectaciones

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

5933

2206
55

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

* Remítase al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente parágrafo se reporta en Bogotá D.C. a los 19 días del mes de Marzo de 2024

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Paola Moreno Diaz Castillo
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) Sandra Rodriguez
(Nombre) Sandra Rodriguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Mª Mercedes Posada
Director técnico-interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Freddy Sanchez
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre)
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, modificación, supresión o actualización de datos personales, remítanos a través del correo electrónico atenciadadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO ACTA DE VECINDAD		
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA / CIERRE
18	Marzo	2024	CO2-2023	CO6-2023	115	☐ / ☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Yeiny Murcia Nuñez (vecina)
CC propietario	52 241 283
Teléfono	3103075107
Correo electrónico	NO
Dirección	Calle 716 SUR - 27-41 No. de pisos 1
Long. del frente (mts)	Cinco APROX Estrato 1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL			
1. Residencial	☐	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9. Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual	

ACCESOS VEHICULARES				
Garaje	SI	☐	NO	☑
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI	☐	NO	☐
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Acta de fachada: predio ubicado en la dirección Calle 716 Sur N. 27-41 actualmente de un piso, se evidencia parrete parcial con fisuras y desprendimientos; se evidencia bloque tipo a la vista sin pañete y con perforaciones, se evidencia desportillamiento de filos en puerta y ventanas.

La bajante de aguas lluvias se evidencian en estado regular, puesta metálica en buen estado y pintura oxidación, reja de ventana en buen estado puesto oxidación y vidrios (cuarteados). Se evidencia viga de losa superior presenta desportillamientos y desprendimientos de pañete.

5934

2296

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Nota: Se realiza levantamiento de acta de techado, en el acompañamiento de Yairy Suñez (Presidenta de la jac del barrio el Mirador) en calidad de veedora de la actividad, ya que realizada las 3 visitas, no fue posible ser atendidas por el Propietario y/o responsable del Predio.

Nota 2: no hubo afectaciones en sus elementos estructurales, por la ejecución de obra, recibiendo a satisfacción, cerrando así la presente acta de vecindad.

FORMATO			
	ACTA DE VECINDAD		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	1	

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción Desprendimiento de material en vigas de puerta



Foto No 2
Descripción Desprendimiento en filos de ventanas



Foto No 3
Descripción Resanes en muros



Foto No 4
Descripción Perforación de bloque #4.

560

FORMATO ACTA DE VECINDAD		
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 5
Descripción Resane de pañete en muros de fachada



Foto No 6
Descripción Desprendimiento de material.



Foto No 7
Descripción Pañete parcial con fisuras.



Foto No 8
Descripción Puerta metalica con presencia de oxidacion

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

* Remítase al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 13 días del mes de marzo de 2019

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Diana Castillo / Carlos López
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Sandra J. Rodriguez / Sandra Rodriguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Mª Alvarado Posada
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Freddy Suarez
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre)
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, modificación, supresión o actualización de datos personales, consúltenos a través del correo electrónico atnsuadadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012

5676

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	1

FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA / CIERRE
19	MARZO	2024	002 - 2023	008 - 2023	116	APERTURA ☐ CIERRE ☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Yeely Muñoz (Veeclaire)
CC propietario	52241283
Teléfono	3103073107.
Correo electrónico	NO
Dirección	Calle 71 B SUR # 27-69
No. de pisos	2
Long. del frente (mts)	6 mts.
Estrato	1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
7. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES		
1. Residencial	☐	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural	☐	Cuantos		
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje		
4. Institucional	☐	9. Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes		

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Acta de fachada: Predio ubicado en la dirección Calle 71 B SUR # 27-69, actualmente cuenta con dos niveles (2).
Se revisa fachada evidenciando muros de primer y segundo piso enchapados en buen estado, carpintería metálica en buen estado y vidrios sin afectaciones. De igual manera se evidencia que no se generó afectaciones estructurales por la ejecución de la obra el Mirador.
Se realiza tres (3) visitas sin ser atendidas por el propietario y/o arrendatario

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

por el cual firma Yeidy Yañez (presidente de la junta) en calidad de veedora de la comunidad.

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA




Foto No 1
Descripción Muros enchapados en buen estado




Foto No 2
Descripción Portón metalico con vidrios en buen estado



Foto No 3
Descripción Rampa de acceso en concreto en buen estado



Foto No 4
Descripción Placa en bloque de arcilla y estructura metalica en buen estado

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 5
Descripción Cajas metalicas de medidores en buen estado.



Foto No 6
Descripción Muros enchapados sin ninguna afectación



Foto No 7
Descripción Viga canal metalica en buen estado




Foto No 8
Descripción Anden en concreto en buen estado

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

5938

22971

566

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

* Atendiendo al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 19 días del mes de Marzo de 2024

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Paola Andrea Cortes López
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Sandra Rodriguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Hº Alvaro Ruiz Jr.
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Freddy Suarez
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre)
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atencionalcliente@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	1

FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
02	marzo	2024	CC2-2023	CCE-2023	117	APERTURA ☐ CIERRE ☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Nelsy Macias
CC propietario	52.235.636
Teléfono	3202520196
Correo electrónico	NO
Dirección	Calle 71 # 29-26 Sur — No. de pisos 3
Long. del frente (mts)	Estrato 1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☑	☑	
6. TICS	☐	☑	
5. Licencia de construcción	☐	☑	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES				
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☑		
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos				
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje				
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☑		
5. Recreacional	☐	Cual		Ancho de garaje				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Ficha de Fachada:

Predio ubicado en la Calle 71 # 29-26 Sur perteneciente a la señora Nelsy Macias, vivienda de 3 niveles. Fachada del predio, no presenta afectaciones estructurales, Fachada por la calle, Carpintería metálica con ventanas en buen estado, no se evidencia afectación en vidrios, no se evidencian afectaciones en sus elementos estructurales, Fachada por el corredor, se entrega fachada pañetada y pintada, ventanas en buen estado, no se evidencian afectaciones en su estructura

Formato FO-AC-07 Versión 03

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

• 3er piso: pisos enchapados en buenas condiciones, muros de sala comedor, mampostería en buen estado, cielo raso en buen estado, no se evidencia afectaciones producto de ejecución de obra

- Cocina: pisos y muros enchapados en buen estado, sin afectaciones

- habitaciones 1, 2 y 3: muros pisos y cubierta en buen estado.

- baño: enchapado en pisos y muros, se evidencian 2 fisuras en 2 pectoral de la ducha, por lo cual se llega a un acuerdo con la propietaria, para el suministro de material para la reparación.

• 2 nivel: no hay acceso a este nivel.

• 1 nivel: no hay acceso a este nivel, ya que no se encuentran las escaleras.

nota: se deja como compromiso el suministro del material, y se recibe a satisfacción de la propietaria, sin observaciones y adicionales, por lo cual se procede a dar cierre al acta de vecindad.

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA




Foto No 1
Descripción Muros con pintura y pañete en buen estado




Foto No 2
Descripción desportillamiento de filos en muro



Foto No 3
Descripción Ventanas en carpintería metálica con vidrios en buen estado



Foto No 4
Descripción Muro de antepecho con pañete y pintura en buen estado

5419

22933

520

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA




Foto No 5
Descripción Portón de parqueadero con presencia de oxido en sus visagras



Foto No 6
Descripción Puerta en buen estado



Foto No 7
Descripción Muro lateral del costado derecho en buen estado





Foto No 8
Descripción Caja de contador en buen estado

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

* Remítase al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 138 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 02 días del mes de marzo de 2024

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Daniela Carlos A. Lis.
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Sandra Rodriguez
Profesional Social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Mª Alexandra Parra
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Fiddy Suarez
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Nelsy Marcos Galindo
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atenciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

S941

22-924

532

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA	
15	Marzo	2024	002-2023	008-2023	118	CIERRE	☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Adela Colina
CC propietario	6 264 023
Teléfono	3224852236
Correo electrónico	NO
Dirección	Calle 71 Bis # 27-36
No. de pisos	1
Long. del frente (mts)	12 mts aprox
Estrato	1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonica	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☑	
8. Licencia de construcción	☐	☑	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	5. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO	☑
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO	☑
5. Recreacional	☐	Cual		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

predio ubicado en la calle 71 Bis # 27-36, perteneciente a la señora adela colina, vivienda de 1 nivel, cafa esquinera colindante entre la vivienda 71 a y la calle 71 B, muros, carpintería metálica y ventanas en buen estado, se evidencia humedad ya registrada en el acta inicial, no se evidencia afectación en el predio, producto de las actividades de ejecución de obra.

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Nota: la propietaria recibe a satisfacción, sin observaciones adicionales, donde atiene a la presente acta de vecindad.

942

22985

54

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción Baranda Metalica en buen estado



Foto No 2
Descripción Rampa de acceso en concreto sin afectaciones



Foto No 3
Descripción Muros pañetados y pintados con rejones



Foto No 4
Descripción Ventana metalica con vidrios en buen estado

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No _
Descripción Muros con desprendimiento de material.




Foto No _
Descripción Puerta metalica con vidrio en buen estado.



Foto No _
Descripción Resanes de pañetes con despotillamiento en filos.



Foto No _
Descripción Escaleras en concreto sin afectaciones

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

542
22 OK 26
516

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente período de reporte, en Bogotá D.C., a los 15 días del mes de Marzo de 2024

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Diana Carolina Cortés López
Profesional Técnica - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Sandra Patricia Rodríguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Mª Alexandra Rosero
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Freddy Suarez
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Adela colina
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA / CIERRE
01	03	2024	FONDIGER No. 0024	008-2023	119	☐ / ☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Jesus Adolfo Lozano
CC propietario	2379694
Teléfono	3138862987
Correo electrónico	No
Dirección	Calle 716 Bis #27-28 SW
No. de pisos	1
Long. del frente (mts)	
Estrato	1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
7. Licencia de construcción	☐	☑	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES				
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☑		
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural?	☐	Cuantos				
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje				
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☑		
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Acta de fachada: El predio ubicado en la dirección Calle 716 Bis #27-28 se revisa estado de fachada y no se evidencia afectación estructural, manposteria, las ventanas estan en buenas condiciones, sin embargo se realizo durante la ejecución de la obra pintura y pintura cenefa blanca.

Cocina Sala Comedor: Se evidencia manposteria en buen estado no existen ninguna falla estructural o fisuras

Cocina y baño: No se evidencian afectaciones de ninguna clase

Formato:FO-AC-07 Versión:03

5 de 4

22-026

328

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Habitación: pisos y mampostería en buen estado no evidencian fallas estructurales Producto de las actividades de obra

Se evidencia ampliación y construcción de vivienda al costado norte donde antes existía una lucilla. No se registran fotografías ya que es una construcción paralela a la obra

Nota: El propietario recibe a satisfacción sin observaciones o requerimientos adicionales por lo cual se cierra la presente acta de vecindad

FORMATO			
	ACTA DE VECINDAD		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	1	

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción Muros pañetados sin afectaciones



Foto No 2
Descripción Muro pintado sobre pañete sin afectaciones



Foto No 3
Descripción Fachada en pintura sobre pañete sin afectaciones.



Foto No 1
Descripción Pisos en concreto a la vista sin afectaciones.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

Formato FO-AG-07 Versión 03

5944

580

22-978

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 5
Descripción Pisos en concreto a la vista sin afectaciones



Foto No 6
Descripción Cobertizo en lamina zinc sin afectaciones



Foto No 7
Descripción Muros pañetados sin afectaciones.



Foto No 8
Descripción Muro en Bloque #1 sin revoque y pañete.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 01 días del mes de Marzo de 2024

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Dora Cecilia Carlos Lopez
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) Sandra J. Rodriguez
(Nombre) Sandra Rodriguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Hº Alexander Rosado
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Freddy Suarez
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) JESUS ZUÑIGA
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadana@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

5946

22939

582

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	1

FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
18	MARZO	2024	002-2023	006-2023	120	APERTURA ☐ CIERRE ☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Yeidy Nuñez (Veedor)
CC propietario	52 241 283
Teléfono	3103075107.
Correo electrónico	NO
Dirección	Cra 71b - 56 Sur
No. de pisos	2
Long. del frente (mts)	6 mts.
Estrato	1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Telefonía	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
7. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☐	NO ☐		
Cuantos				
Uso del garaje				
Corrector	SI ☐	NO ☐		
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

ACTA DE FACHADA:


Nivel: Sobre carrera, mampostería en buen estado, se evidencia rejilla de metal de reja en la parte baja de la fachada, carpintería metálica en buen estado, ventanas con sus vidrios completos, rejilla de ventilación en buen estado

Sobre calle: mampostería en buen estado se evidencia rejilla sobre la parte baja derecha, sala de entrepiso evidencia caja eléctrica sin tapa, ni gabinete

FORMATO ACTA DE VECINDAD		
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Se evidencia deprotilamiento en filos de losa de entre piso.
Los muros mampostería en buen estado, se evidencia pañete con fisuras, cerramiento metálico en buen estado, no se evidencia afectación predio de tal actividad de obra
NOTA: Se realizó tres visitas al predio sin ser atendidos por el propietario y/o arrendatario, por lo cual firma Yeidy Nuñez (presidente de la JAC) en calidad de vecedora de la comunidad.



Formato FO-AC-07 Versión 03

5947

584

22980

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción Carpintería metalica con vidrios en buen estado



Foto No 2
Descripción Ventana metalica con vidrio en buen estado



Foto No 3
Descripción Andenes en concreto en buen estado



Foto No 4
Descripción Muros pañetados y pintados con resane de pared.

FORMATO			
	ACTA DE VECINDAD		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	1	

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 5
Descripción Muros pañetados y pintados con fisuras por contracción.



Foto No 6
Descripción Ventana metálica con vidrios en buen estado



Foto No 7
Descripción Desprendimiento en pilas.



Foto No 8
Descripción Cajas metálicas de medidores en buen estado

Sq48

586

22981

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

* Remítase al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 130 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 18 días del mes de Mar 20 de 2024

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Dora Castillo Carlos Hoz
Profesional Técnica - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Sandra Rodriguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Mª Alexandra Prada
Director técnico Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Freddy Suarez
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre)
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atencionalciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
19 DD	Marzo MM	2024 AAAA	002 - 2023	008 - 2023	121	APERTURA ☐ CIERRE ☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Heidy Muñoz (Vecdora)
CC propietario	52 241.283
Teléfono	3103075107
Correo electrónico	NO
Dirección	Calle 71 F BIS #71-49 Sur. No. de pisos 2.
Long. del frente (mts)	Estrato

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TIC	☐	☐	
9. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES		
1. Residencial	☐	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☐
2. Comercio	☐	7. Bien de interés cultural?	☐	Cuantos		
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje		
4. Institucional	☐	9. Otro?	☐	Cerrado	SI ☐	NO ☐
5. Recreacional	☐	Cual		Ancho de garajes		

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Acta de Fachada: El predio se encuentra ubicado en la dirección Calle 71 F BIS #71-49 Sur, actualmente cuenta con dos niveles así:

NIVEL 1: Por la Calle 71 se evidencia que los muros se encuentran pañetados y pintados con desprendimiento de material en la parte inferior izquierda; cuenta dos puertas metálicas con vidrios en buen estado; una ventana metálica con vidrio en buen estado. Por la carrera, los muros se encuentran pañetados y pintados con graffiti; cuenta con 3 ventanas metálicas con vidrios en buen estado; un portón metálico con vidrios en buen estado.

588

22.982

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

MURO 1: Por lo anterior; los muros se encuentran pañetados y pintados con una fisura pequeña en la esquina de la parte inferior izquierda, el pañete presenta retracción; cuenta con 3 ventanas metalicas con vidrios en buen estado; se evidencia viga canal a la vista y soberca de 3" a la vista en buen estado. Por la calle 71, se evidencia que los muros se encuentran pañetados y pintados, en la parte inferior izquierdo y derecha se evidencia fisura horizontal (Placa); cuenta con dos ventanas metalicas con vidrio en buen estado; cubierta en lamina Zinc a la vista en buen estado.

NOTA: Se realizó tres visitas sin ser atendidos por su propietario y/o arrendatario, por lo cual firma Yeidy Yañez (presidente de la JAC) en calidad de Directora de la comunidad.

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción Ventana métalica con vidrios en buen estado



Foto No 2
Descripción Se evidencia humedad y desprendimiento de material en muro



Foto No 3
Descripción Se evidencia resane en muro zona baja




Foto No 4
Descripción Se evidencian fisuras en parete de muro

CODIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 5
Descripción Se evidencian fisuras y despatillamiento en filos



Foto No 6
Descripción Se evidencia desprendimiento de pintura



Foto No 7
Descripción Se evidencian ventanas con carpintería metálica con vidrios en buen estado




Foto No 8
Descripción Puertas metálicas en buen estado

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

* Remítase al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma lo presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente pensado de reporte, en Bogotá D.C., a los 19 días del mes de Marzo de 2024

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Paola Horacio / Diana Castillo
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Sandra Patiquiva
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Hº Alexander Rodriguez
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Freddy Suarez
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre)
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultar, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atencionciudadana@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

591

592

2284

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	1

FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
20	Mayo	2024	002-2023	008-2023	122	APERTURA ☐ CIERRE ☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Leidy Nuñez (Veedora)
CC propietario	52 241 283
Teléfono	3103075107
Correo electrónico	NO
Dirección	Calle 71C Bis A Sur # 27-31
No. de pisos	2
Long. del frente (mts)	6 mts.
Estrato	1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. TelMonas	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
8. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI	☐	NO	☐
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI	☐	NO	☐
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Acta de fachada: el predio se encuentra ubicado en la dirección Calle 71C BIS A SUR # 27-31 Localmente consta de dos niveles así:

NIVEL 1: La fachada se encuentra pañetada y pintada de la calle 71 en buen estado y sobre la carrera se encuentra pañetada y pintada por graffiti; dos puertas metálicas con vidrios en buen estado; cinco ventanas metálicas con vidrio en buen estado.

NIVEL 2: Muros pañetados y pintados en buen estado tanto en la calle como en

FORMATO ACTA DE VECINDAD		
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

En la carrera; cuatro ventanas metalicas con vidrios en buen estado, un balcon con puerta y ventano en buen estado, una baranda metalica metalica pintada en buen estado; sobre la calle se encuentra cubierta en asbesto cemento a la vista pintado y en buen estado, sobre la cubierta se evidencia viga canal metalica pintada y en buen estado; tambien se evidencia tuberia PVC 3" a la vista, pintada y en buen estado.

Se realiza 3 visitas sin ser atendidos por el propietario y/o arrendatario por lo cual firma Teidy Muñoz (presidente de la junta) en calidad de veedora de la comunidad.

2952
599
2985

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción Carpintería metalica con vidrios en buen estado



Foto No 2
Descripción Pintura sobre pañete en buen estado



Foto No 3
Descripción Baranda y carpintería metalica en buen estado



Foto No 4
Descripción Viga canal metalica en buen estado.

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 5
Descripción Muro en pintura sobre pared en buen estado



Foto No 6
Descripción Carpintería metálica con vidrios en buen estado



Foto No 7
Descripción Muro en graffiti sobre pared en buen estado



Foto No 8
Descripción Ventana con vidrios en buen estado

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

595

Formato:FO-AC-07 Versión 03

22986
596

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

* Remítase al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 20 días del mes de Marzo de 2024

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Paola Marcela Diana Carrillo.
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Sandra Patricia Sandra Patricia
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ing. Alexander Bonilla
Director técnico interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Freddy Suarez
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre)
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atencionciudadana@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA / CIERRE
7 (DD)	Marzo (MM)	2024 (AA)	002-2023	008-2023	123	☐ / ☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Luis Alberto Moreno
CC propietario	1.121921969
Teléfono	3135691018
Correo electrónico	NO
Dirección	Calle 71 d bis sur #27-41 — No. de pisos: 3
Long. del frente (mts)	6 mts aprox. — Estrato: 1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☑	
7. Licencia de construcción	☐	☑	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES		
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☑
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos		
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje		
4. Institucional	☐	9 Otro?	☐	Cerramiento	SI ☐	NO ☑
5. Recreacional	☐	Cual		Ancho de garajes		

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Predio ubicado en la calle 71 d bis sur #27-41, perteneciente al señor Luis Moreno quien manifiesta que su predio no sufrio ninguna afectación, igualmente se le informa que se levanta acta de fachada para verificar el estado de la parte externa del predio.

Acta de fachada: Fachada por calle 71 d bis: Muros Cañetados y pintados en buen estado, cajas de contadores en buen estado, se evidencia desportillamiento en panete de placa de entrepiso en filas, puerta y ventana con carpintería metálica y vidrios

4525

22989

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

en buen estado, Segundo nivel con muros pañetados y pintados en buen estado ventanas en carpinteria métalica con vidrios en buen estado, tercer nivel en placa de entrepiso pañetada y pintada en buen estado, muros con pañete y pintura con vanos de ventanas sin marco, cubierta con madera y lámina zinc.
Fachada por cra 27a: Se evidencia rampa de acceso con ladrillo a la vista y baranda en buen estado, muro en pañete y pintura y mural al lado izquierdo en buen estado del primer nivel, cuenta con 2 ventanas y 1 puerto en carpinteria métalica con vidrios en buen estado, segundo nivel muros con pañete y pintura en buen estado, placa de entrepiso con pañete y pintura, cuenta con 3 ventanas en carpinteria métalica y vidrios en buen estado, tercer nivel muros en pañete y pintura en buen estado con vanos de ventaneria sin marcos en buen estado.
El propietario manifiesta recibir a satisfacción sin observaciones y requerimientos adicionales, es asi que se procede a cerrar la presente acta de vecindad.

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción Ventana métalica con vidrios en buen estado



Foto No 2
Descripción Ventana métalica en buen estado y vidrios martillados en buen estado



Foto No 3
Descripción Muros con pañete y pintura en buen estado



Foto No 4
Descripción rampa con baranda y ladrillo a la vista en buen estado

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 5
Descripción Muros de 1er y 2do nivel con pañete y pintura en buen estado



Foto No 6
Descripción Rampa en concreto en buen estado



Foto No 7
Descripción Placas de entrepiso con pañete en buen estado




Foto No 8
Descripción Puerta metálica con vidrios en buen estado

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

* Remítase al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., años 07 días del mes de Marzo de 2024

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Diana Castillo Paola Herrera C
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Sandra Rodriguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Mª Alejandra Posada
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Freddy Suarez
Director Técnica - Contratista

(Firma) Luis Alberto moreno
(Nombre) Luis Alberto moreno F.
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, contáctenos a través del correo electrónico atencionalusuario@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

9456

22.080

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	1

FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
18	Marzo	2024	002-2023	002-2023	124	APERTURA ☐ CIERRE ☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Yeida Nuñez (Vecina)
CC propietario	52241283
Teléfono	3103075107
Correo electrónico	NO
Dirección	Calle 71 F SUR #27-49
No. de pisos	2
Long. del frente (mts)	6 mts.
Estrato	1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☑	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
8. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☐	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☐	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural?	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐	
5. Recreacional	☐	Cual		Ancho de ingreso			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Ada de fachada: El predio se encuentra ubicado en la direccion Calle 71 F SUR # 27-40, actualmente consta de dos niveles asi:
NIVEL 1: Por la calle se evidencia que la fachada esta pañetada y pintada en algunos puntos se encuentran resanes; Portón metalico con vidrios en buen estado y se evidencio puerta metalica con vidrios en buen estado. Por la carrera 71 se evidencia que la fachada se encuentra pañetada, excepto el alrededor de la puerta la cual se encuentra con ladrillo tolette sin revoque ni pañete; la puerta y ventana

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

con vidrios en buen estado; el contador de la luz y gas se encuentra con exposición de ductos y sobre la caja del medidor del gas hay desprendimiento del pañete.

NIVEL 2: Sobre la calle se evidencia que la fachada se encuentra pañetada y pintada al 70%; el otro 30% se encuentra solo el pañete; cuenta con dos ventanas; uno en aluminio y vidrio en buen estado y otra en anticorrosivo metalica con vidrio en buen estado; sobre la carrera se evidencia que toda la fachada esta pañetada sin pintar y en dos puntos especificos se visualiza desprendimiento de pañete; cuenta con cinco ventanas en aluminio con vidrios en buen estado.

TERRAZA: Sobre la calle se evidencia muro antepecho en pintura sobre pañete en buen estado y otro parte en mamposteria en bloque #4 a la vista de manera irregular; sobre la carrera el antepecho se encuentra pañetado sin pintar en buen estado.

Se realizó tres visitas sin ser atendidas por el propietario y/o arrendatario por lo cual firma Heidy Viñes (presidente de la junta) en calidad de vecinos de la comunidad.

504

22990

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE RECIBERA



Foto No 1
Descripción Ventana en aluminio con vidrios en buen estado



Foto No 2
Descripción Anden en concreto sin ninguna afectación



Foto No 3
Descripción Porton metalico con vidrios en buen estado



Foto No 4
Descripción Muro pañetado y pintado con presencia de resanes.

CODIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 5
Descripción Muro pañetado y ladrillo tolleta en buen estado.



Foto No 6
Descripción Carpintería en aluminio y vidrios en buen estado



Foto No 7
Descripción Muros pañetados y pintados en buen estado



Foto No 8
Descripción Carpintería en aluminio en buen estado.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

S458

22.991

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 18 días del mes de Marzo de 2024

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Pedro Alonso Dana Castillo
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) Sandra J. Rodriguez
(Nombre) Sandra Rodriguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ing. Alexandra Posada
Director Técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Freddy Suarez
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre)
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atencionalusuario@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO			
CÓDIGO	ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
13	02	2024	002-2023	008-2023	125	APERTURA ☐ CIERRE ☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Margoth Sanchez Narvaez
CC propietario	59.121.236
Teléfono	3202668127
Correo electrónico	Marysanchez1973@gmail.com
Dirección	Calle 71F bis Sur # 27A-40
No. de pisos	3
Long. del frente (mts)	
Estrato	1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☑	
8. Licencia de construcción	☐	☑	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES		
1. Residencial	☑	6. Relilio	☐	Garaje	SI ☑	NO ☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interes cultural	☐	Cuantos		
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje		
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☑
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes		

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Acta de fachada: predio ubicado en la dirección Calle 71F bis Sur No. 27A-40, perteneciente a la señora margoth Sanchez, vivienda que cuenta actualmente con tres pisos.

Primer piso: se evidencia que el primer piso se encuentra pañetado y pintado, en la parte inferior se evidencia un zocalo en granito; en la parte superior de la puerta se encuentra desprendido el pañete en la parte izquierda de la pared del garaje se encuentra pendiente por resanar y pintar.

Se evidencia puerta, ventana y garaje metálica con vidrio en buen estado, igualmente se evidencia las cajas de gas y energía las cuales las tapas plasticas no estan ubicadas en sus sitios.

22.992

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

1. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Segundo piso: Se encuentra pañetado y pintado, se evidencian unas pequeñas fisuras por construcción en general en buen estado

Tercer piso: Se encuentra inconpleto en ladrillo sin pañetar, no se presentan observaciones. Se observa una impermeabilización en concreto y baldosín y no se presentan observaciones.

Se allega que las observaciones aquí presentadas no obedecen a la ejecución de la obra.

Nota: la propietaria dice que al interior de su vivienda no se generaron afectaciones por la ejecución de la obra, por lo tanto se recibe en satisfacción y sin observaciones y se cierra la presente acta de vecindad final.

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción Resanes de pañete en parte inferior del muro



Foto No 2
Descripción Placa en bloquelón con estructura metalica sin afectaciones



Foto No 3
Descripción Mamposteria en bloque #4 sin revoque y pañete.



Foto No 4
Descripción Carpinteria metalica con vidrios en buen estado

FORMATO ACTA DE VECINDAD		
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 3
Descripción Puerta metalica con vidrios en buen estado



Foto No 4
Descripción Ventana metalica con vidrios en buen estado



Foto No 5
Descripción Muros pañetados y pintados en buen estado



Foto No 6
Descripción Alumbrado en bloque #4 sin tecnogue y sin bonete.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 13 días del mes de Marzo de 2019

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Dora Cecilia Cortés Rojas
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Sandra L. Rodríguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Mª Alexandra Rosas
Director técnico interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Freddy Sogotá
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Margarita Sánchez
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atencionalciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

1965

617

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	1

FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA / CIERRE
13	03	2024	002-2023	008-2023	126	☐ / ☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Teodulo Herrera
CC propietario	17300765
Teléfono	3125213494
Correo electrónico	No
Dirección	Carrera 27B #71F-18Sur
No. de pisos	3
Long. del frente (mts)	
Estrato	

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☑	
8. Licencia de construcción	☐	☑	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES				
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☑	NO ☐		
2. Comercial	☑	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos				
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje	Comercial.			
4. Institucional	☐	9 Otro?	☐	Comercio	SI ☑	NO ☐		
5. Recreacional	☐	Cual		Ancho de garaje				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Acta de fachada: Predio ubicado en la dirección Carrera 27B #71F-18Sur, perteneciente al Señor Teodulo Herrera, actualmente de tres pisos.
Primer piso: Se evidencia fachada pañetada y pintada tanto por la Carrera y por la calle, por Carrera se encuentran cuatro puertas de garaje industrial, se encuentran pintadas y sin observación, se evidencia que en la parte inferior de la fachada las entradas de los cuatro garaje se encuentran en granito, de igual forma se evidencia bocel ausencia de parche.
Por la calle se evidencia que en la parte inferior de la fachada reposa un granito

FORMATO ACTA DE VECINDAD		
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Segundo Piso: Se encuentra pañetada y pintada tanto por la cara como por la calle, solo se evidencia unas fisuras longitudinales en la parte baja de la fachada del segundo piso, las cuales son ocasionadas por contracción del pañete. Se evidencian seis ventanas en aluminio con vidrio en buen estado

Tercer Piso: Por la calle se encuentra pañetado y pintado, se evidencian unas fisuras longitudinales en el pañete por contracción, igualmente se evidencia una ventana en aluminio en buen estado y una viga en acero galvanizado con una soldadura en buen estado por la carrera se evidencia que la mampostería está construida hasta las ventanas y se encuentra pañetado y pintado.

Las observaciones arquitectónicas no obedecen a la ejecución del contrato de obra

Nota: El propietario indica que su predio al interior no sufrió afectaciones por la ejecución de la obra, por lo tanto se da cierre a la presente acta de vecindad sin satisfacción.

5962

619

5962

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción Muros pintados y pañetado con vesane en parte inferior del muro



Foto No 2
Descripción Fisura horizontal en placa.




Foto No 3
Descripción Desprendimiento en ejes



Foto No 4
Descripción Muros pañetados con pisadas por intrusión

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 5
Descripción Carpintería metálica con vidrios en buen estado



Foto No 6
Descripción Puertas en lámina metálica sin especificaciones



Foto No 7
Descripción Fisuras horizontales en placa



Foto No 8
Descripción Desprendimiento de material en filos

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

Formato FO-AC-07 Versión 03

5963

616

22996

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 13 días del mes de Marzo de 2014

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Diana Castillo / Carlos López
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) Sandra J. Rodriguez
(Nombre) Sandra Rodriguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ma. Mercedes Ayala
Director Técnico Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Freddy Sosa
Director Técnico - Contratista

(Firma) Teodulo Herrera
(Nombre) Teodulo Herrera
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSION 1	

FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA / CIERRE
13	03	2024	002 - 2023	008 - 2023	127	☐ / ☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Miriam Mejia Quintero
CC propietario	51 049794
Teléfono	3132892561
Correo electrónico	NO
Dirección	Calle 71f 61 B No. 27A 62 — No. de pisos: 3
Long. del frente (mts)	6 mts. — Estrato: 1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☑	
8. Licencia de construcción	☐	☑	

USO ACTUAL					
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☑ NO ☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos	
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje	Residencial
4. Institucional	☐	9. Otro?	☐	Comercio	SI ☐ NO ☐
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Acta de fachada: predio ubicado en la dirección Calle 71f 61B No. 27A - 62, pertenece a la señora Miriam Mejia Quintero, actualmente de 4 os N°05

primer piso: Se evidencia que la fachada se encuentra Pañetada, Enchapada y Pintada, la parte pañetada y Pintada no presenta observaciones, la parte enchapada en la parte baja esta fisurada y presenta ausencia de enchape, igualmente se evidencian residuos de cemento. Se evidencia dos cajas de medidores correspondientes al gas y luz con su respectiva caja

Carpintería metálica puerta garaje, ventana y puerta en buen estado con sus vidrios

FORMATO ACTA DE VECINDAD		
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Segundo Piso: Se encuentra pañetada y pintada, se presentan algunas fisuras tanto longitudinales como verticales por retracción de pañete. Ventanas metálicas con sus respectivos vidrios.

Tercer Piso: Se evidencia pañetada y pintada, se presentan algunas fisuras por retracción de pañete. Ventanas en buen estado al igual que sus vidrios.

Es de aclarar que las descripciones aquí descritas no obstaculizan a la ejecución de la obra.

Nota: El propietario indica que su vivienda no sufrió ningún tipo de afectación estructural durante la ejecución de la obra, por lo tanto se procede al cierre a satisfacción de la presente acta de vecindad de cierre.

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción Muros pañetados y pintados con fisuras por contracción.



Foto No 3
Descripción Carpintería metálica con vidrios en buen estado



Foto No 3
Descripción Carpintería metálica con vidrios en buen estado.



Foto No 4
Descripción Ventana con vidrios en buen estado

5965

620

22998

FORMATO ACTA DE VECINDAD		
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción Portón metalico con vidrios en buen estado




Foto No 5
Descripción Cajas de medidores metalicos en buen estado



Foto No 7
Descripción Muros pañetados y pintados con fisuras por contraccion



Foto No 8
Descripción Muro enchapado en buen estado

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

CODIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C. a los 13 días del mes de Marzo de 2021

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Diana Catalina Cortes López
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Sandra Rodriguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ing. Nicolás Pardo
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Oswaldo Suarez
Director Técnico - Contratista

(Firma) Myriam Nayla Q
(Nombre) Myriam Nayla Quintero
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, modificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.


22999
622
996

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	1

FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA / CIERRE
01	Mayo	2024	CCC-223	CCC-223	128	☐ / ☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Alcira Torres.
CC propietario	39.716.040
Teléfono	3142520746
Correo electrónico	NO
Dirección	Calle 71 9-27-53 — No. de placa 3
Long. del frente (mts)	— Estrato 1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☑	
8. Licencia de construcción	☐	☑	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES				
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☑		
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural?	☐	Cuantos				
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje				
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☑		
5. Recreacional	☐	Cual		Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Acta de fachada: predio ubicado en la Calle 71G SUR #27-53 perteneciente a la señora Alcira Torres, vivienda de 3 niveles, no presenta afectaciones en sus estructuras, recibiendo a satisfacción de la propietaria.

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y factibilidad del Acta)

- Se levanta registro de fachada y primer nivel, no se ingresa a 2 y 3 pisos ya que la propietaria considera que no es necesario.
- primer nivel:
  - Sala Comedor: pisos y paredes en buen estado, sin afectaciones
  - habitación 1 y 2: pisos, muros y placa entre piso en buen estado
  - baño: pisos, muros y entre piso en buenas condiciones
  - cocina: Muros pisos y placa entre piso en buen estado.
  - patio: Muros y Pisos en buen estado, abierto en teja en buen estado.

Nota: Se firma a conformidad de la propietaria, sin observaciones, dando cierre al acta de vecindad diligenciada inicialmente.

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción fisuras en placa.



Foto No 2
Descripción Placa de entrepiso en concreto a la vista sin afectaciones



Foto No 3
Descripción Placa de entrepiso y muros sin afectaciones.



Foto No 4
Descripción Placa en concreto a la vista con porosidades

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA