CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 5
Descripción Portón con presencia de óxido y corrocion.



Foto No 6
Descripción Muros en estuco y pintura en buen estado



Foto No 7
Descripción Cubierta en cielo raso en buen estado



Foto No 8
Descripción Muros en estuco y pintura en buen estado

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

* Remítase al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 185 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 04 días del mes de 03 de 2024

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Juan Camilo Pardo Medina
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) Sandra J. Rodriguez
(Nombre) Sandra Rodriguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Mª Alexandra Rodríguez
Director técnico Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Freddy Suarez
Director Técnico - Contratista

(Firma) SANDRA OCAMPO
(Nombre) SANDRA OCAMPO
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, contáctenos a través del correo electrónico atencionalciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO ACTA DE VECINDAD		
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
19	Marzo	2024	002-2023	019-2023	169	APERTURA ☐ CIERRE ☒

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Yeidy Mireya Nuñez
CC propietario	52 241 283
Teléfono	3109075107
Correo electrónico	NO
Dirección	Diagonal 71 sur # 27-96 — No. de pisos: 2
Long. del frente (mts)	6 mts apro. — Estrato: 1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
8. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES				
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☑		
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos				
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje				
4. Institucional	☐	9. Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☑		
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Predio ubicado en la diagonal 71 sur # 27-96 al cual se realizaron 3 visitas sin ser atendidos por su propietario y/o arrendatario, por lo cual se procede a realizar levantamiento de acta de vecindad de fachada:

Acta de fachada: 1 nivel: Muros con pintura y pañete en buen estado, carpintería metálica con presencia de oxidación en ventanas y puertas, reja en puerta de ingreso con avería y oxido.

2 nivel: Con placa de entre piso (placa facil), muros pañetados en buen estado, carpintería

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

metalica de ventanas en buen estado, vidrios en buen estado.

NOTA: Se realizo último visita al predio en compañia de la señora Yeidy nuñez como veedora de la actividad, en donde se procede a levantar acta de cierre y la firma Yeidy Nuñez en calidad de veedora de la comunidad.

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción Se evidencio resane con pañete en muro parte inferior



Foto No 2
Descripción placa facil de entre paso en buen estado



Foto No 3
Descripción Ventanas en aluminio y vidrios en buen estado



Foto No 4
Descripción Baranda metalica en buen estado

FORMATO ACTA DE VECINDAD		
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 5
Descripción Anden en concreto articulado con presencia de humedad.



Foto No 6
Descripción Resane en paite superior muro con pañete.




Foto No 7
Descripción Resane con pañete en la parte inferior



Foto No 8
Descripción Reja de ingreso con presencia de oxidación

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 19 días del mes de Marzo de 2024

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Diana Castillo / Carlos Hoyos
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Sandra Rodriguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Mg. Alexander Parada
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Freddy Suarez
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Yeidy Muñoz
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atencionalciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

2304

832

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	1

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA / CIERRE
13	Marzo	2024	002 - 2023	008 - 2023	170	CIERRE ☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Blanco Lilia Millan
CC propietario	51878761
Teléfono	3134598169
Correo electrónica	NO
Dirección	Calle 71 b sur # 27-25
No. de pisos	1
Long. del frente (mts)	6 mts aprox
Estrato	1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☐	☑	
6. TICS	☐	☑	
7. Licencia de construcción	☐	☑	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☐	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☑	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☑	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☑	
5. Recreacional	☐	Cual		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Acta de fachada: predio ubicado en la calle 71 b sur # 27-25 que consta de 1 nivel en donde nos recibe la señora Blanca Millan como representante legal de la iglesia misionera fuente de vida eterna quien manifiesto que el predio no sufrio ninguna afectación en el interior, asi mismo el acta de inicio fue realizada en su momento de fachada, es asi que se realizo la siguiente descripción de fachada: Se revisa fachada evidenciando mamposteria con pañete y pintura con desgaste y presencia de humedad, carpintería métalica (puerta y ventanas) en buen estado, vidrios sin afectacion, anden en concreto sin ninguna afectación

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

En general el predio no sufrio ninguna afectación estructural por labores constructivas y se informa que el predio se encuentra en las mismas condiciones que se registraron en el acta de vecindad inicial.

Nota: La señora Blanca Lilia Millán en calidad de representante legal de la Iglesia Misionera Fuente de Vida eterna manifiesta recibir a satisfacción sin observaciones ni requerimientos adicionales, es asi que da cierre a la presente Acta de Vecindad.

834

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA




Foto No 1
Descripción Se evidencia muro en parte inferior con desprendimiento de pintura




Foto No 2
Descripción Muro con fisuras leves y humedad.




Foto No 3
Descripción Andén en buen estado



Foto No 4
Descripción Cajas de contadores con presencia de oxido

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 5
Descripción Andén con desgaste normal



Foto No 6
Descripción Se evidencia desprendimiento de pintura en muro en parte inferior



Foto No 7
Descripción Ventana metalica con presencia de oxido y vidrios en buen estado



Foto No 8
Descripción puerta con vidrio en buen estado

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

826

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

* Remítase al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñados por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 13 días del mes de Marzo de 2024

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Daniela Cardozo
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Sandra Rodríguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Mg Alexander Rueda
Director técnico interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Freddy Suarez
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Blanca Lilia Millan
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atiudadano@idu.gov.co. La anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	1

FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA / CIERRE
18	Marzo	2024	007-2023	008-2023	171	☐ / ☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Jose Giovanni Niño
CC propietario	3081765
Teléfono	3142580014
Correo electrónico	NO
Dirección	Calle 71C SUR #27-45 — No. de pisos: 3
Long. del frente (mts)	6 mts. aprox — Estrato: 1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☑	
8. Licencia de construcción	☐	☑	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9. Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☐	NO ☐
Cuantos		
Uso del garaje		
Cerrado	SI ☐	NO ☐
Ancho de garajes		

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Acto de fachada: El predio se encuentra ubicado en la dirección Calle 71C SUR #27-45, actualmente consta de 3 niveles así:
Nivel 1: En esta fachada se evidencia que esta pañetada y pintada en buen estado; se evidencian dos escalones enchapados en buen estado; dos puertas metalicas con vidrio en buen estado, una ventana metalica con vidrio en buen estado;
Nivel 2: Se evidencian dos ventanas metalicas con vidrios en buen estado; la fachada se encuentra pañetada y pintada en buen estado

FO-AC-07
838
2012

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

NIVEL 3: Se evidencia antepecho pañetado y pintado en buen estado; se evidencia tuberia como bajante de aguas lluvias de 2 pulgadas; viga canal metalica a la vista y bajantes de aguas lluvias de 3" en buen estado.

NOTA: El propietario y/o arrendatario manifiesta que recibe a satisfacción sin observaciones a requerimientos adicionales por lo cual se cierra la presente acta de vecindad.

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA




Foto No 1
Descripción Muros en pintura sobre pañete en buen estado



Foto No 2
Descripción Caja de contador en buen estado



Foto No 3
Descripción Placa de entrepiso en buen estado



Foto No 4
Descripción Escalón de ingreso en baldosa en buen estado

8369

8386

840

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 5
Descripción Muro de antepecho en buen estado




Foto No 6
Descripción Registro de agua sin tapa de protección cuenta con una tabla



Foto No 7
Descripción Puerta y ventana métalica en buen estado



Foto No 8
Descripción Ventanas con vidrios en buen estado

IMPRIMIR ESTA HOJA, CUANDO SE REQUIERA

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente pasado de reporte, en Bogotá D.C., a los DOCE días del mes de MARZO de 2024.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Paola Herrera / Diana Castillo
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Sandra Rodríguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Mg Alexander Pinto
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Freddy Suarez
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Jairo Yovani Muñoz Tordoya
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atencionalciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

Formato:FO-AC-07 Versión 03

2309

842

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	1

FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
12	Marzo	2024	CO2-2023	COB-2023	172	APERTURA ☐ CIERRE ☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Jose Isidro Mojica Carreño
CC propietario	1136033
Teléfono	313880 0719
Correo electrónico	
Dirección	Calle 71C SUR # 27-51
No. de pisos	2.
Long. del frente (mts)	
Estrato	

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL			
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9. Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES				
Garaje	SI ☐	NO ☑		
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI ☐	NO ☑		
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Acta de fachada: El predio se encuentra ubicado en la dirección Calle 71C SUR # 27-51, consta de 2 niveles así:

NIVEL 1: La fachada se encuentra pañetada y pintada con desprendimiento de material en parte baja izquierda (ingreso puerta izquierda); cuenta con dos puertas metálicas con vidrios en buen estado, una ventana metálica con vidrio en buen estado.

NIVEL 2: Mampostería en bloque # 4 sin revoque y sin pañetar, se evidencian dos ventanas metálicas en buen estado, una con pantalla y la otra no; una viga canal

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

metalica en buen estado y tuberia en PVC de 3" en buen estado.

NOTA: El propietario manifiesta que recibe a satisfacción sin observaciones o requerimientos adicionales, por lo cual se cierra la presente acta de Vecindad.

2311

844

6989

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción Mampostería 2 nivel con bloque y resanes en pañete.



Foto No 2
Descripción Ventanas metálicas con vidrios en buen estado



Foto No 3
Descripción: Muros de 1 nivel en pañete y pintura en buen estado



Foto No 4
Descripción Canal metálica en parte superior del predio en buen estado

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 5
Descripción Puertas métalicas en buen estado



Foto No 6
Descripción Cajas métalicas de contadores en buen estado



Foto No 7
Descripción Ventana de 1 nivel con vidrios en buen estado



Foto No 8
Descripción Andén en concreto en buen estado

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA


1809

23111

850

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

* Remítase al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los DOCE días del mes de MARZO de 2024

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Paola Moreno / Diana Castillo
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) Sandra Rodriguez
(Nombre) Sandra Rodriguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Yo Alexandra Rosado
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Freddy Suarez
Director Técnico - Contratista

(Firma) Jorge Correa
(Nombre) 1136033
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadana@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO ACTA DE VECINDAD		
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA / CIERRE
01	Marzo	2024	CJ2-2079	CJC-2024	173	☐ / ☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Colegio Jerusalén Mixto I.E.D.
CC propietario	NO
Teléfono	NO
Correo electrónico	NO
Dirección	calle 72 bis # 77A-50
No. de pisos	1
Long. del frente (mts)	6 12 mts
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☐	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☐	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural?	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☑	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐	
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Acta de fachada: sobre la calle 72BIS, se evidencia mampostería en buen estado, disposición en viga corona, estructura en malla en buen estado, puerta metálico en buen estado, anden en estado regular, se evidencia en cuneta ambiental, fachada sobre la carrera, mampostería en buen estado, malla en buen estado, anden en estado regular, se evidencia disposición en viga corona de la mampostería.

7809

7812

Formato FO-AC-07 Versión 03

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

No se permite el ingreso a las instalaciones de la institución, desde el levantamiento del acta inicial, por lo cual se levanta descripcion de fachada con el acompañamiento del equipo técnico, social y presidente de JAC como veedora de la actividad, dando cierre a la presente acta.

FORMATO ACTA DE VECINDAD		
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción Muros en graniplast en buen estado



Foto No 2
Descripción Muros en graffiti sobre panete en buen estado.



Foto No 3
Descripción Cerramiento metalico sin afectaciones



Foto No 4
Descripción Muros pintados sobre ladrillo a la vista.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

6082

23113

854

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 5
Descripción Desprendimiento de ladrillo sobre antejardín.



Foto No 6
Descripción Porosidad y desprendimiento en juntas de muro fachada




Foto No 7
Descripción Rejilla metalica con afectaciones



Foto No 8
Descripción Muros en granoplast en buen estado.

	FORMATO ACTA DE VECINDAD		
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 190 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C. a los 05 días del mes de MAYO de 2021

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Diana Castillo / Carlos López
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) Sandra J. Rodriguez
(Nombre) Sandra Rodriguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ma Alejandra Rojas.
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Fiedel Suarez
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Yeidy Nuñez
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atencionalciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

23114


856

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	1

FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA	
12 DD	Marzo MM	2024 AA	FONDIGER 007-2023	008 - 2023	174	CIERRE	☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Blanca Lilia Millan
CC propietario	51.878.761
Teléfono	3134598169
Correo electrónico	NO
Dirección	Calle 71 c sur # 27-52 — No. de pisos: 1
Long. del frente (mts)	5 mts aprox — Estrato: 1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
7. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES				
1. Residencial	☐	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☐		
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos				
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje				
4. Institucional	☐	9. Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐		
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes				


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Predio ubicado en la calle 71 c sur # 27-52 que consta de 1 nivel y donde nos recibe la Señora Blanca lilia Millan Representante legal de la Iglesia Misionero Fuente de vida eterna quien nos permite el ingreso al predio en donde se evidencia: Acta de fachada: muros con pañete y pintura con desprendimiento de pintura y fisuras, con desprendimiento de pañete, una puerta de ingreso metalica con escalones en ladrillo a la vista y vidrios de puerta en buen estado

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Bodega: Se evidencia que el enchape de pisos se encuentra en buen estado, las muros se encuentran estucados y pintados en buen estado, se evidencian 2 fisuras en el estuco 1 en el vano superior de la puerta y otra en la pared del costado derecho, se aclara que estas fisuras se encuentran en el acta inicial y techo en PVC blanco en buen estado.



2315

88

Formato FO-AC-07 Versión 03

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción Cielo raso en PVC en buen estado



Foto No 2
Descripción Fachada pintada sobre pañete en buen estado



Foto No 3
Descripción Pisos enchapados en buen estado



Foto No 4
Descripción Mamposteria y cielo raso en buen estado

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1




Foto No 5
Descripción Cubierta a la vista en buen estado




Foto No 6
Descripción Muros pintados sobre estuco en buen estado



Foto No 7
Descripción Muros y cielorazo en buen estado.




Foto No 8
Descripción Porosidad y deterioro en filos.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

23/16

6086

80

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 12 días del mes de Marzo de 2024

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Diana Castillo / Paola Moreno
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Sandra Rodriguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Mª Mercedes Pareja
Director técnico interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Freddy Suarez
Director Técnico - Contratista

(Firma) Blanca
(Nombre) Blanca Millán
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadana@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO ACTA DE VECINDAD		
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA / CIERRE
01 (DD)	Marzo (MM)	2024 (AA)	002 - 2023	008 - 2023	175	☐ / ☒

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Yaneth Garcia
CC propietario	60397859
Teléfono	3127908138
Correo electrónico	NO
Dirección	Cll 71c bis sur # 27a 14 — No. de pisos: 2
Long. del frente (mts)	6mts aprox — Estrato: 1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☒	☐	
6. TICG	☐	☒	
6. Licencia de construcción	☐	☒	

USO ACTUAL			
1. Residencial	☒	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES				
Garaje	SI ☒	NO ☐		
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI ☐	NO ☒		
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Acta de fachada: Predio ubicado en la calle 71 C bis sur # 27 a 14, donde nos atiende la solicitud la señora yaneth Garcia en calidad de arrendataria, la vivienda cuenta con dos niveles, la cual se permite el ingreso del primer nivel y fachada.
Nivel 1 = Fachada: muros anden carpenteria metalica y vidrios sin afectación.
Garaje: Pisos muros y carpinteria metalica sin afectaciones, vidrios en buen estado.
Cocina: pisos en baldosa en buen estado, muros sin afectaciones, placa

6087

2317

FORMATO ACTA DE VECINDAD		
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

de contrapiso sin afectaciones.
Alcoba 1 y 2: Pisos, muros, placa de entre piso sin afectaciones
Patio de ropas: Piso y muros enchapados sin afectaciones
Baño: Pisos enchapados en buen estado, mampostería sin afectaciones, cobierta en placa de entrepiso sin afectaciones.
No se permite el ingreso al segundo nivel, sin embargo, la arrendataria indica que no se presenta ninguna afectación.
NOTA: La arrendataria recibe a satisfacción, sin observaciones o requerimientos adicionales por lo cual se cierra la presente acta de vecindad.

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción Carpintería en aluminio en buen estado.



Foto No 2
Descripción Baño enchapado y cubierta en PVC sin afectaciones.



Foto No 3
Descripción Carpintería metálica con rejas en buen estado.



Foto No 4
Descripción Mesón enchapado con descostillamiento en pilas.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

6088

Formato:FO-AC-07 Versión 03

2318

864

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA




Foto No 5
Descripción Desprendimiento de material en parte inferior de muro



Foto No 6
Descripción Cubierta en PVC en buen estado.



Foto No 7
Descripción Piso enchapado sin afectaciones.



Foto No 8
Descripción Muros pañetados y pintados en buen estado.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO ACTA DE VECINDAD		
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 01 días del mes de Marzo de 2024

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Paola Moreno / Diana Castillo
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Sandra Rodriguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Mª Alexandra Parada
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Freddy Suarez
Director Técnico - Contratista

(Firma) Yaneth Rueda García
(Nombre) Yaneth Rueda García
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales comuníquese a través del correo electrónico atencionalciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

6080

22116

86

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	1

FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
12	Marzo	2024	FONDIGUE-002-2023	008 - 2023	176	APERTURA ☐ CIERRE ☒
DD	MM	AA				

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Blanca Lilia Millan
CC propietario	51 878 761
Teléfono	3134598169
Correo electrónico	NO
Dirección	Calle 71 b sur # 27-89 — No de pisos: 1
Long. del frente (mts)	6 mts aprox. — Estrato: 1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☐	☑	
6. TICS	☑	☐	
7. Licencia de construcción	☑	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☑	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI	☐	NO	☑
Cuantos				
Uso del garaje				
Cerramiento	SI	☐	NO	☑
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Predio de 1 nivel ubicado en la calle 71 b sur # 27-89 donde nos recibe la señora Blanca Millan Representante legal de la Iglesia Misionera Fuente de vida eterna quien nos permite el ingreso y se evidencia lo siguiente:


Acta de fachada: Muros con pañete y pintura donde se evidencia descascaramiento en la pintura y en el pañete, se evidencia una fisura en la parte superior de la puerta de ingreso, cuenta con 1 puerta métalica con vidrio en buen estado.

FORMATO ACTA DE VECINDAD		
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

El predio en general se encuentra en buenas condiciones, no sufrio ninguna afectación por actividades constructivas de obra.

Nota: la representante legal de la iglesia misionera fuente de vida eterna, la señora Blanca Millan manifiesta recibir a satisfacción sin observaciones ni requerimientos adicionales, por lo tanto se cierra la presente acta de vecindad



23/20

868

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA




Foto No 1
Descripción Muros pintados en buen estado




Foto No 2
Descripción Cubierta en teja de asbesto Cemento en buen estado



Foto No 3
Descripción Rasgones en muro y cubierta plastica en buen estado.



Foto No 4
Descripción Fisuras y Rasgones de pañete sobre muro.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE RE[ ]RA

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1



Foto No 5
Descripción Cubierta en teja plastica y arbotante cemento en buen estado.




Foto No 6
Descripción Desprendimiento de material en parte inferior de muro.




Foto No 7
Descripción Muros pañetados y pintados en buen estado




Foto No 8
Descripción Desprendimiento de pañete en parte inferior del muro

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

* Remítase el Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 12 días del mes de Marzo de 2024

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Dana Castillo / Carlos López
Profesional técnico - Contratista

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Freddy Suarez
Director Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Sandra Rodriguez
Profesional social - Interventoría

(Firma)
(Nombre) Blanca Millán
Propietario


APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Mª Alexandra Parada
Director técnico-Interventoría

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atencionalcliente@idu.gov.co. La anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO ACTA DE VECINDAD					
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía				VERSIÓN 1
FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No
DD: 01	MM: Marzo	AA: 2024	002 - 2023	008 - 2023	177

APERTURA ☐ CIERRE ☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Juan Gabriel Lozano
CC propietario	1033678309
Teléfono	3145815121
Correo electrónico	NO
Dirección	Calle 71 F sur #27-21 — No. de pisos: 1
Long. del frente (mts)	6mts aprox. — Estrato: 1

	SI	NO	OBSERVACIONES
Agua	☐	☑	
Alcantarillado	☐	☑	
Energía	☐	☑	
Teléfonos	☐	☑	
Gas	☐	☑	
TICS	☐	☑	
Licencia de construcción	☐	☑	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES				
Residencial	☐	6. Baldío	☑	Garaje	SI ☑	NO ☐		
Comercial	☐	7. Bien de interés cultural	☐	Cuantos				
Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje				
Institucional	☐	9. Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☑		
Recreacional	☐	Cual		Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Acta de fachada: Predio Ubicado en la calle 71 F sur # 27-21, perteneciente al Señor Juan Gabriel Lozano quien manifiesta que el predio no sufrio afectación asi que se levanta acta de fachada, consta de un nivel, tiene muros en bloque en buen estado, puerta de garaje en buen estado, se aclara que esta vivienda se encontraba en construccion durante la ejecución de la obra.

NOTA: El propietario manifiesta recibir a satisfacción, sin observaciones y requerimientos adicionales, por lo tanto se cierra la presente acta de vecindad.

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción Cubierta en lámina zinc y estructura en madera rolliza en buen estado



Foto No 2
Descripción Muros en pañete en buen estado



Foto No 3
Descripción Portón sin vidrios con madera de protección.



Foto No 4
Descripción Portón metálico en buen estado

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 5
Descripción Muros en pañete



Foto No 6
Descripción Anden en concreto en buen estado



Foto No 7
Descripción lámina zinc con presencia de oxidación como protección



Foto No 8
Descripción lamina zinc con estructura en madera como protección

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

* Remítase al Decreto número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 01 días del mes de Marzo de 2024

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Diana Castillo / Carlos Lopez
Profesional Técnica - Contratista

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Freddy Suarez
Director Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) Sandra J. Rodriguez
(Nombre) Sandra J. Rodriguez
Profesional social - Interventoría

(Firma) Juan Gabriel Lozano
(Nombre) Juan Gabriel Lozano
Propietario

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) M. Mercedes Pardo
Director técnico-Interventoría

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
11	03	2024	002-2023	008-2023	178	APERTURA ☐ CIERRE ☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Edgar Moreno
CC propietario	5971130
Teléfono	3132872172
Correo electrónico	N/a
Dirección	Calle 71B Sur # 27-88 No. de pisos 3
Long. del frente (mts)	Estrato

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☒	
8. Licencia de construcción	☐	☒	

USO ACTUAL					
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	9. Otro?	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cual:	
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐		
4. Institucional	☐				
5. Recreacional	☐				

ACCESOS VEHICULARES		
Garaje	SI ☑	NO ☐
Cuantos		
Uso del garaje	Residencial	
Comercio	SI ☐	NO ☒
Ancho de garajes		

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Acta forjada: predio ubicado en la dirección Calle 71B Sur # 27-88 pertenece al Señor Edgar Moreno, el Predio cuenta actualmente con tres Pisos
El Primer Piso consta de un garaje con Puerta metalica en buen estado, ventana con vidrios en buen estado al igual que puerta metalica sin vidrio, fachada pintada y ventana sin novedad
Segundo piso: dos ventanas metalicas con vidrios en buen estado, mampostería en bloque #4 sin pañetar sin ninguna novedad y otra parte en ladrillo estilo Pintado

23/12/

Formato FO-AC-07 Versión 03

FORMATO ACTA DE VECINDAD		
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Tercer Piso: Tres ventanas, dos ventanas metálicas con vidrios sin ninguna observación y una ventana con marco y vidrio sin ninguna observación, la fachada se encuentra con mampostería sin pañetar y en buen estado.

Nota: El Propietario manifiesta que no es necesario el ingreso al predio dado que no se presentó ninguna afectación en consecuencia de la ejecución de la obra.

Nota 2: Se recibe a satisfacción del propietario y sin observaciones, quien expresa que no hay afectaciones en su vivienda por causa de las actividades de obra, dando cierre a la presente acta de vecindad.

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción Mampostería en bloque sin pañete con resanes




Foto No 2
Descripción Anden con desgaste en pintura



Foto No 3
Descripción Puerta metálica con óxido en su parte inferior



Foto No 4
Descripción Baranda metálica en anden de ladrillos a la vista

FORMATO		
	ACTA DE VECINDAD	
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 5
Descripción Ventanas en carpintería métalica con vidrios en buen estado



Foto No 6
Descripción caja métalica de contador con presencia de óxido



Foto No 7
Descripción estera métalica con presencia de oxidación en zona inferior



Foto No 8
Descripción placa de entrepiso pañetada y pintada con desportillamiento en filos

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 139 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 11 días del mes de marzo de 2021

ELABORÓ:
(Firma) David Carrillo / Carlos López
(Nombre) David Carrillo / Carlos López
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) Sandra Rodriguez
(Nombre) Sandra Rodriguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Hº Alvaro Jiq Parada
Director Monco-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Freddy Suarez
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Eddy Mazzeo
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atenciudadano@idu.gov.co. La anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

669

2326

880

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	1

FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
12	Marzo	2024	002-2023	CCB-2023	179	APERTURA ☐ CIERRE ☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Lucinda Galindo.
CC propietario	41.676.889
Teléfono	320.2550299
Correo electrónico	no
Dirección	Calle 71c sur #27-57 — No. de pisos 1
Long. del frente (mts)	5mts. — Estrato 1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☑	
8. Licencia de construcción	☐	☑	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES		
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos		
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje		
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☑
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes		

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Acta de fachada; predio ubicado en la calle 71c sur #27-57, perteneciente a la señora Lucinda Galindo, cerramiento en buen estado, se evidencia desprendimiento de granolar, desportillamientos en filos de muros y ventanas, carpintería metálica en buen estado

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

- Sala comedor: pisos baldosa cerámica en buen estado, mampostería en buen estado, techo en buen estado, comedor cocina: pisos y enchape de muros en buen estado, mampostería con grietas figuras en parte alta del muro.
- Zona de ropas: pisos y mampostería en buen estado, no se evidencia afectación producto de las actividades de obra
- Habitaciones: pisos y mampostería en buen estado.
- Baño: pisos y muros en buen estado
- Nota: Se recibe a satisfacción de la propietaria, quien refiere no haber sufrido afectaciones en su vivienda producto de actividades de obra, por lo cual se procede a realizar cierre de la presente acta de vecindad.

Formato FO-AC-07 Versión 03

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción Se evidencia desprendimiento de pintura y pañete en muro de fachada




Foto No 2
Descripción Se evidencia fisuras en muro de interior



Foto No 3
Descripción Se evidencia pisos enchapados en buen estado




Foto No 4
Descripción cubierta tipo arquitectonica en buen estado.

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA




Foto No 5
Descripción Se evidencia fisura en muro



Foto No 6
Descripción Muros en pañete y estuco en buen estado



Foto No 7
Descripción Se evidencia lámina plástica traslucida en buen estado





Foto No 8
Descripción Ventana y puertas metálicas con vidrios en buen estado.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C. a los 12 días del mes de Marzo de 2024

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Diana Carrillo / Carlos López
Profesional Técnico - Constructor

REVISIÓN:
(Firma) Sandra Rodriguez
(Nombre) Sandra Rodriguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ma Alexandra Pinto
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Freddy Suarez
Director Técnico - Constructor

(Firma) María L. Galindo
(Nombre) María lucinda galindo
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atencionalciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No		
19	Mar20	2024	002 - 2023	008 - 2023	180	APERTURA ☐ CIERRE ☒	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Yeidy Nuñez
CC propietario	52.241 283.
Teléfono	3103075103.
Correo electrónico	NO
Dirección	Call 71F bis sur # 27 a 54
No. de pisos	2.
Long. del frente (mts)	6 mts aprox.
Estrato	1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Telefónica	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
0. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL			
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES				
Garaje	SI	☑	NO	☐
Cuantos	1			
Uso del garaje				
Comercio	SI	☐	NO	☑
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Acta de fachada: Predio ubicado en la calle 71 F bis sur # 27 a 54 al que se le realizo 3 visitas y al no obtener respuesta por parte de sus residentes se levanta acta de vecindad de cierre.

1er Nivel = muros en graniplast en buen estado un portón metalico con vidrios en buen estado, una puerta metalica con vidrios en buen estado y una ventana metalica con vidrios en buen estado, cajas de luz y de gas con vidrios en buen estado

2do Nivel = Placa de entre piso con antepecho en graniplast en buen estado

6099
23/29
866

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Nota: Como se menciono al inicio de la presente acta al no ser atendidos por el propietario se firma yeidy Nuñez (Presidente JAC) y vecedor de la comunidad y actividad

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción Placa de entrepaso con desprendimiento en pintura y pañete



Foto No 2
Descripción Muro de antepecho en graniplast en buen estado




Foto No 3
Descripción Puerta metálica en buen estado



Foto No 4
Descripción cubierta en lámina zinc

619
23130
888

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA




Foto No 5
Descripción Muro en gramplast en buen estado




Foto No 6
Descripción Portón de parqueadero con vidrios en buen estado



Foto No 7
Descripción Ventana y puerta metálica en buen estado




Foto No 8
Descripción Predio en general en buen estado

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

* Remítase al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 139 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C. a los 19 días del mes de Marzo de 2024

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Diana Castillo / Carlos Lopez
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) Sandra J. Rodriguez
(Nombre) Sandra J. Rodriguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) M. Mauricio Rueda C.
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Freddy Suarez
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Yeidy Muñez
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atciudadano@idu.gov.co. La anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	1

FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA	
12	03	2024	002-2023	008-2023	181	CIERRE	X

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Dayana Rodriguez
CC propietario	1000 806573
Teléfono	3106889853
Correo electrónico	dayana.0806@Hotmail.com
Dirección	Calle 71F BIS 23A-29 SUR No. de pisos 1.
Long. del frente (mts)	6mts aprox. Estrato 1.

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas	X		
6. TICS		X	
8. Licencia de construcción		X	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES				
1. Residencial	X	6. Baldío		Garaje	SI		NO	
2. Comercial		7. Bien de interés cultural?		Cuantos				
3. Industrial		8. Mixto		Uso del garaje				
4. Institucional		9.Otro?		Comercio	SI		NO	
5. Recreacional		Cual:		Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Acta de fachada: Predio ubicado en la dirección Calle 71F BIS 23A - 29 SUR, actualmente cuenta con un piso, Se evidencia mampostería en ladrillo a la vista en buen estado, Columnas con terminación en granito, placa entrepiso en concreto a la vista con revestimiento de Piso Porcelanato desprendimiento del mismo; muro antepecho en mampostería en bloque No 4 el cual presenta afectaciones; tubería en PVC de 2" como bajante de aguas lluvias.

Se evidencia tubería galvanizada de gas a la vista.

Puertas y ventanas metálicas con vidrios en buen estado

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Se recibe a satisfacción del arrendatario, quien refiere que no es necesario realizar el ingreso al predio, ya que no hubo afectaciones en su vivienda por actividades de ejecución de obra. Procediendo a realizar el respectivo cierre de la presente acta de vecindad.

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción Mampostería en ladrillo a la vista en buen estado.



Foto No 2
Descripción Fisuras en pañete en parte inferior del muro




Foto No 3
Descripción Antepecho en bloque de las despartidos.



Foto No 4
Descripción Tubería galvanizada a la vista.

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 5
Descripción Desprendimiento de material en placa y desplantillamiento de bloque #4.



Foto No 6
Descripción Columnas en granito en buen estado.



Foto No 7
Descripción Carpintería metálica en buen estado



Foto No 8
Descripción Desprendimiento de material en placa y bloque #4

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

3019

893

894

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

* Remítase al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 12 días del mes de MARZO de 2024

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Dora Castillo / Compositores
Profesional Técnico - Constructor

REVISIÓN:
(Firma) Sandra Rodriguez
(Nombre) Sandra Rodriguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Alfonso Parada
Director técnico interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Freddy Suarez
Director Técnico - Constructor

(Firma) Dorfana Rodriguez
(Nombre) Dorfana Haydeh R.T
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el recaudo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atenciondeseo@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
13	03	2024	002-2023	098-2023	182	APERTURA ☐ CIERRE ☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Sandra Noreña
CC propietario	52962803
Teléfono	3123073516
Correo electrónico	jorgeenrique ceron@hotmail.com
Dirección	Calle 316 bis 2 sur # 27-50
No. de pisos	2
Long. del frente (mts)	
Estrato	1.

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☑	
6. Licencia de construcción	☐	☑	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☐	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐	
5. Recreacional	☐	Cual		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Acta de fachada: Predio Ubicado en la dirección Calle 316 bis 2 sur # 27-50, perteneciente a la señora Sandra Noreña, actualmente cuenta con dos pisos.

Primer piso: la casa se encuentra parcialmente, pintada y en buen estado, se evidencian dos puertas y una ventana en carpintería metálica con vidrios en buen estado

Segundo piso: la fachada se evidencia parcialmente, pintada y en buen estado, se evidencian dos ventanas en carpintería metálica con sus vidrios en buen estado

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Nota: El propietario indica que su predio al interior no sufrió afectaciones por la ejecución de la obra, por lo anterior se da cierre a satisfacción de la presente acta de vecindad

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción Se evidencian vidrios en buen estado



Foto No 2
Descripción Carpintería metálica de puertas y ventanas en buen estado.



Foto No 3
Descripción Caja de contador en buen estado



Foto No 4
Descripción Muros con pañete y pintura en buen estado.

23/12

898

6193

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 5
Descripción Vidrios y marco metálico en buen estado de ventana




Foto No 6
Descripción Muros pañetados y pintados en buen estado




Foto No 7
Descripción puerta metálica con vidrios en buen estado



Foto No 8
Descripción Ventanas segundo nivel con vidrios en buen estado.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

* Remítase al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 195 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Intervención vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 13 días del mes de 03 de 2024

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Sara Camila Cortés López
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) Sandra Rodríguez
(Nombre) Sandra Rodríguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Hº Alexandra Forero
Director técnico Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Freddy Suarez
Director Técnico - Contratista

(Firma) Sandra Nuñez
(Nombre) Sandra Milena Nuñez
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atenciudadana@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

23136

919

900

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	1

FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
12 DD	Marzo MM	2023 AA	CO2-2023	CO6-2023	183	APERTURA ☐ CIERRE ☒

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Jorge Cerón
CC propietario	NO
Teléfono	NO
Correo electrónico	NO
Dirección	Calle 71 H sur # 27-68
No. de pisos	
Long. del frente (mts)	6 mts aprox
Estrato	1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☒	☐	
6. TICS	☐	☒	
7. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL			
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9. Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES				
Garaje	SI ☑	NO ☐		
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI ☐	NO ☑		
Ancho de garaje				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Acta de fachada: Predio ubicado en la calle 71 H Sur # 27-68, vivienda perteneciente al Señor Jorge Cerón, muros en ladrillos en buen estado, entrecho enchapado, presenta deterioramiento de material, graffitis enchapados, por deterioramiento de pintura, portón metálico con afectación en vidrios, puerta metalica de acceso peatonal con vidrios sin afectación, tapa metálica de contadores rota, no se evidencia afectación por ejecución de obra.

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

2. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

2 Nivel: Carpintería metálica (alumina) con vidrios en buen estado, Muro en granitoft en buen estado, no se evidencian afectaciones por ejecución de obra

3 Nivel: Carpintería en aluminio con vidrios en buen estado, Muro en granitoft en buen estado, no se evidencian afectaciones por labores de ejecución de obra

Nota: Este Predio en su primer nivel fue utilizado como acopio de material para obra (Bodega), sufriendo unas afectaciones, las cuales fueron acordadas arreglar entre el propietario y el contratista, quedando a satisfacción de las partes, es así que el propietario recibe a satisfacción, de y no presento afectaciones en sus elementos estructurales, motivo de ejecución de obra, es así que se da por cerrada el levantamiento del acta inicial.

2/12/22
902
909

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción Caja de contador con óxido y avería



Foto No 2
Descripción Portón metálico con vidrios en buen estado




Foto No 3
Descripción Portón es parte inferior con presencia de óxido



Foto No 4
Descripción Escalones enchapados en buen estado

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 5
Descripción Ventanas de 2 y 3 nivel en aluminio con vidrios en buen estado



Foto No 6
Descripción Vidrio portón con avena




Foto No 7
Descripción Muros en gigantolas con baldosa en parte inferior con desgaste



Foto No 8
Descripción Portón métalico en buen estado

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

Formato FO-AC-07 Versión 03

2336


904

9019

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

* Remítase al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 12 días del mes de Marzo de 2024

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Diana Paola Herrera
Profesional Técnico - Contratista

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Fredy Suarez
Director Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Sandra Rodriguez
Profesional social - Interventoría

(Firma)
(Nombre) Jorge Enrique Cerón
Propietario


APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ing. Alexander Bosch
Director técnico-interventoría

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atencionalusuario@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA / CIERRE
12	Mayo	2024	002-2023	008-2023	184	☐ / ☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Andrea Martinez
CC propietario	52.779.223
Teléfono	3115712394
Correo electrónico	n/a.
Dirección	calle 71 f bis sur #27A-51
No. de pisos	2
Long. del frente (mts)	5 mts.
Estrato	1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☑	
6. Licencia de construcción	☐	☑	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI	☐	NO	☑
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI	☐	NO	☑
Ancho de garaje				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Acta de fachada: Predio ubicado en la calle 71f bis sur #27A-51, predio perteneciente a la señora Andrea Martinez, 1 nivel, fachada en ladrillo a la vista, sin observaciones, carpintería metálica (2 puertas y 2 horizontal) con su respectiva vidria en buen estado, 3 cajas de contador de gas (2) con pintura de oxidación en su respectiva caja y 1 de energía la cual también presenta oxidación, (2) contador de energía con presencia de oxidación.

2139

906

609


FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

· 2 Nivel: mampostería en ladrillo a la vista, presenta algunas fisuras verticales y horizontales carpintería metálica ventana con vidrio en buen estado.

· Cubierta: en teja galvanizada con 2 soportes en buen estado, tubería de 3" que va desde la cubierta hasta la caja que se encuentra en el andén.

Nota: Se realiza levantamiento unicamente de fachada a solicitud de la propietaria, quien recibe en satisfacción, ya que no considera tener afectaciones en su predio por causa de las labores de obra, realizando el respectivo cierre del acta de vecindad.



FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción Se evidencia ventana de 200 mts en buen estado



Foto No 2
Descripción carpintería metálica en buen estado



Foto No 3
Descripción Cortina en buen estado



Foto No 4
Descripción no se evidencian afectaciones en ventana

23140
908
616

CODIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 5
Descripción Cerramiento metálico en buen estado



Foto No 6
Descripción Fachada sin novedad



Foto No 7
Descripción Fachada en ladrillo con barras cuadradas



Foto No 8
Descripción figuras geométricas en enchapado en el zaguán inicial

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente período de reporte, en Bogotá D.C., a los 12 días del mes de MAYO de 2021

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Diana Carolina Carlos López
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Sandra Rodriguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Mg Mauricio Posada C.
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Freddy Suarez
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Andrea Martinez
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. La anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

2341

910

119

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	1

FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
14	Marzo	2024	002-2024	008-2024	185	APERTURA ☐ CIERRE ☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Jaime Prieto
CC propietario	80.191.884
Teléfono	3105539862
Correo electrónico	Jaimeprieto@catt.gov.co
Dirección	Inmueble - espacio público No. de placa
Long. del frente (mts)	Estrato

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
7. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☐	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☐	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐	
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Nota de reacheta: Se realiza inspección de muro en concreto ubicado de la zona baja de la estación de transmilenio, no se evidencia ningun tipo de afectación por causa de las actividades de obra, se evidencian fisuras existentes, no se evidencia ningún tipo de cambio en las dilataciones. El muro se mantiene en buen estado.
Se realiza inspección de pilares (2 pares) se evidencia Rayones, adhesivos en fibra y fisuras de retracción. Los cuales fueron evidenciados en el levantamiento inicial, no se

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

evidencia ningun tipo de falla estructural, por actividades de obra

Caja electrica: no evidencia algún tipo de fisura o afectación en la cinta de confinamiento.

• Cano en concreto reforzado de tubo de cableado eléctrico, presenta desprendimientos en filos, fisuras por retracción, no evidencia algún tipo de falla estructural.

• Muro de contención zona alta: evidencia fisuras transversales existentes y diagonal en el levantamiento inicial, no se evidencia aumento en anchura de las mismas, no se evidencia algun tipo de afectación estructural, producto de las actividades de obra.



23/42

912

2139

Gmail **DIANA SOCIAL <atencionalciudadanocontrato002@gmail.com>**

Solicitud de aprobación Acta de vecindad espacio aledaño estacion transmicable

2 mensajes

DIANA SOCIAL <atencionalciudadanocontrato002@gmail.com> 15 de abril de 2024, 8:16 a.m.
Para: DIANA SOCIAL <atencionalciudadanocontrato002@gmail.com>, japuertod@odt.gov.co

Cordial saludo,

por parte del CONSORCIO VAPA, constructor del contrato de obra pública FONDIGER-002-2023, se adjunta acta de vecindad levantada el día 14 de marzo del 2024 con el acompañamiento del señor Jaime Puerto en representación de infraestructura de la estación de transmi cable, se realiza el envio para su respectiva verificación, aprobación y firma de la misma.

cordialmente,

Diana Castillo Guerra
Profesional social
CONSORCIO VAPA

acta de vecindad .pdf
2609K

DIANA SOCIAL <atencionalciudadanocontrato002@gmail.com> 29 de abril de 2024, 1:03 p.m.
Para: DIANA SOCIAL <atencionalciudadanocontrato002@gmail.com>, japuertod@odt.gov.co

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta las conversaciones efectuadas con el Ing. Jaime Puerto, respecto a la firma del acta de vecindad de cierre correspondiente al espacio aledaño al transmicable, y atendiendo las indicaciones referidas por el mismo (referente a cambios administrativos de personal), quedamos atentos a la respectiva firma de la misma, lo más pronto posible, esto con el fin de poder dar cierre a la misma.

Quedamos atentos a sus comentarios,

Cordialmente,

Diana Castillo Guerra
Prof. social - Consorcio Vapa
[Texto citado oculto]

NOTA: Se anexa soporte de correos enviados con el fin de obtener firma, del acta de vecindad, al no obtener respuesta por parte del encargado de estructura del cable "estación mirador" es así que se realiza la entrega de copia de acta sin firma de propietario y/o encargado.

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción Se evidencia fisura transversal en figura



Foto No 2
Descripción Se evidencia porosidad en muro



Foto No 3
Descripción Se evidencia figura transversal, ya evidenciada en el acta de inicio



Foto No 4
Descripción Se evidencia desprendimiento en los 4 ojos del dado, ya evidenciado en el inicio

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

23143
913
3119

	FORMATO ACTA DE VECINDAD		
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 5
Descripción continuan figuras transversales sobre longitud del muro, ya evidenciados en el acta inicial



Foto No 6
Descripción no se evidencia afectación en el muro



Foto No 7
Descripción Se evidencian daños/antihumanos en fotos, ya evidenciados inicialmente



Foto No 8
Descripción Se evidencia que no hubo afectación en el terreno

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 14 días del mes de Marzo de 2024

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Diana Carolina Cortés López
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Sandra Rodriguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Mª Alexandra Parada
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Fredy Suarez
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre)
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atencionalciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

23144

915

919

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	1

FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA / CIERRE
12	Marzo	2024	002-2023	008-2023	186	☐ / ☒

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Leidi miriam Lozano.
CC propietario	41.693.179
Teléfono	3123667215
Correo electrónico	NO
Dirección	Calle 71 I bis sur # 27-27
No. de pisos	1
Long. del frente (mts)	6 mts aprox
Estrato	1

	SI	NO	OBSERVACIONES
Agua	☑	☐	
Alcantarillado	☑	☐	
Energía	☑	☐	
Teléfonos	☐	☑	
Gas	☑	☐	
TICS	☐	☑	
Licencia de construcción	☐	☑	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES				
Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☑		
Comercial	☐	7. Bien de interés cultural	☐	Cuantos				
Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje				
Institucional	☐	9 Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☑		
Recreacional	☐	Cual		Ancho de garaje				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Acta de fachada: predio ubicado en la calle 71 I BIS # 27-27, Perteneciente a la señora Luz Miriam Lozano, se evidencia que la fachada está pañetada y pintada, con algunos deterioros de material, se evidencia garaje, ventana y puerta metálica con vidrio en buen estado, 2do piso la cubierta fachada pañetada y pintada sin ninguna afectación, 2 ventanas en aluminio con carpintería metálica en buen estado, 3er piso pañetado y pintado sin ninguna afectación, ventanas y carpintería metálica en buen estado

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Derecho a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Nota: La propietaria recibe a satisfacción, sin observaciones adicionales, informando que no hubo ningun tipo de afectación, por motivo de actividades de excavación de obra, dando cierre a la presente acta de vecindad

Formato: FO-AC-07 Versión 03

23/45
917

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción Muros en graniplas con desgaste en pintura.



Foto No 2
Descripción Ventanas con carpintería métalica y vidrios en buen estado




Foto No 3
Descripción Se evidencia perdida de material en parte baja del muro



Foto No 4
Descripción Portón metalico en buen estado

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 5
Descripción Se evidencia oxidación en filos de puerta



Foto No 6
Descripción Se evidencia perdida de material y desportillamiento en filos de porton



Foto No 7
Descripción Caja de medidores métalica en buen estado



Foto No 8
Descripción desportillamientos en filos en escalón de acceso.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

23146
919
919

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 12 días del mes de Marzo de 2024

ELABORÓ:
(Firma) Diana Carrillo / Edwin Zambrano Rojas
(Nombre) Diana Carrillo - Edwin Zambrano Rojas
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) Sandra Rodriguez
(Nombre) Sandra Rodriguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Mª Alejandra Rosado
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre)
Director Técnico - Contratista

(Firma) Luz Jani Lozano
(Nombre)
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atenciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA / CIERRE
12	Marzo	2024	CO2-2022	CO8-2023	187	☐ / ☒

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Blanca Ramos
CC propietario	41653806
Teléfono	3114767739
Correo electrónico	NO
Dirección	Calle 71G bis sur # 27 a 16 — No. de pisos: 1
Long. del frente (mts)	6 mts. — Estrato: 1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☑	
7. Licencia de construcción	☐	☑	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☑	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9 Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☑	
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Acta de fachada = Predio ubicado en la calle 71 g bis sur # 27 a 16 perteneciente a la señora Blanca Ramos quien solicita hacer cierre de acta solamente de fachada Muros en concreto prefabricado pintado en buen estado una puerta metalica con rejilla de ventilación en buen estado, dos ventanas metalicas con vidrios lo cual una de ellas presenta afectaciones en dos de sus vidrios; dos cajas una de luz y otra de gas con presencia de oxidación; cubierta en asbesto cemento a la vista en buen estado.

23/47

922

719

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)


Nota: la propietaria manifiesta recibir a satisfacción sin observaciones ni requerimientos adicionales, por tanto se realiza el cierre de la presente acta de vecindad.

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción Cajas de contadores en buen estado



Descripción 2. Muro en concreto prefabricado con pintura en buen estado.



Foto No 3
Descripción vidrios en general en buen estado.



Foto No 4
Descripción cubierta en teja eternit en buen estado

8119

2146

924

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA




Foto No 5
Descripción Muros en concreto prefabricado en buen estado



Foto No 6
Descripción Marco metálico de ventana con presencia de oxidación



Foto No 7
Descripción Vidrio ventana en parte superior con avería



Foto No 8
Descripción Marco metálico puerta y ventana con desprendimiento de pintura

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 136 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 12 días del mes de Marzo de 2024

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Dora Castillo / Carlos Lopez
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Sandra Rodriguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Mª Alexandra Prado
Director técnico interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Freddy Suarez
Director Técnico - Contratista

(Firma) Blanca F. L. R
(Nombre) Blanca Ramos.
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atencionalusuario@idu.gov.co. La anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

2345
926
619

23150

Anexo 4.2.Ñ Actas de compromiso.

6120

23151

	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE-FT-21
		Versión: 02
		Página: 1 de 2
		Vigente desde: 27/09/2021

Lugar:	Cra27 # 71G65 J-JJ	Fecha:	12	07	2023
Hora Inicio:	3:11 PM	Hora Final:			

Objetivo: Acta de Afectación a predio Por actividades de obra.

- Levantar acta de Compromiso por Parte del Contratista debido a que por labores de obra, se cayó un Poste de luz, afectando el predio de la dirección descrita.

Orden del día

1. Se recibe una "solicitud" por Parte del Señor Jesus Lazaro Caicedo, identificado con número de documento 2394654 de Tolima, debido a la caída de un Poste de luz electrico Sobre el techo de su predio, afectando su predio.

Desarrollo de la Reunión:

1. El contratista de obra Consorcio UMPA, recepciona solicitud por Parte del Señor Jesus Lazaro Caicedo, debido a que durante la ejecución de labores en obra, un Poste de luz cayó sobre su predio, afectando el techo de su vivienda.

2. Se verifica afectación por caída de Poste sobre el techo del predio y se toma evidencia fotográfica del suceso, confirmando su afectación en cubierta.

3 El contratista se compromete a realizar la reparación de los daños Presentados al Señor Jesus el mismo dia de Presentarse el daño (12 de Julio de 2023). Correspondiente a la reposición de tejas afectadas.

Para el dia 14/07/23 el Consorcio UMPA se compromete a efectuar y subsanar la avería de sus tejas en su totalidad y se compromete a realizar

6121

	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE-FT-21
		Versión: 02
		Página: 1 de 2
		Vigente desde: 27/09/2021

la instalación de tubería por medio de manguera para que el señor pueda tener acceso a suministro de agua.

4. El contratista se compromete a suministrarle 4mts de cableado para instalación de electricidad el día 14/07/23.

5. El señor Jesús Lozano, se encuentra de acuerdo con los compromisos aquí pactados y firma a conformidad.

Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento		
- realizar reparación de cubierta por parte del contratista	Componente técnico obra	12	07	23
- suministrar cable para instalación de electricidad.				
- Suministrar manguera para suministro de agua				

Participantes

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma
Jesus Lozano	Propietario predio	N/A	
Diana Castillo Cuervo	profesional social obra	Consorcio UMA	

Ver registro fotográfico.

23152

FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO	


FECHA: 12/07/2023


LOCALIDAD: Ciudad Bolivar	BARRIO: El mirador	DIRECCIÓN: cra 27G bis 15

TEMA:













Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**ACTA DE REUNIÓN**	Código: DE-FI-21 Versión: 02 Página: 1 de 2 Vigente desde: 27/09/2021

Lugar:	Obra		Fecha:	13	Julio	2023
Hora Inicio:	11:35 Am	Hora Final:	2:00pm			

Objetivo: Acta con empresa VANTI - Encontrar Red 3/4

- realizar excavacion para encontrar red 3/4 y realizacion de tape.

Orden del día

- Se realiza trabajo conjunto entre el contratista de obra Conjarco Vapa y la empresa VANTI, para realizacion de excavaciones y encontrar red 3/4 o en su defecto el tape.

Desarrollo de la Reunión:

- Se realizan excavaciones manuales para encontrar red de 3/4, en dado caso de no encontrarse la red lateral (el) se hará el tape y se dejará registro fotográfico.
- En las salidas de los callejones donde se encuentre el tapón, se realizarán obras mecánicas para que la red no quede con ningún riesgo de posible daño por las labores de obra.
- Por parte del contratista, se realizan excavaciones para agilizar el descubrimiento de las tuberías.



Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio climático.

23153

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**ACTA DE REUNIÓN**	**Código:** DE-FT-21 **Versión:** 02 **Página:** 1 de 2 **Vigente desde:** 27/09/2021

Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento

Participantes

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma
Irma Marcela Martinez	Supervisora obra - Vanti	Vanti – Tecnogas	
Enrique Calderón	Ing. Residente obra	UAPA	
Jhon Castillo Olaya	Residente Social	Consorcio UAPA	

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio climático.

6123

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE-FT-21
		Versión: 02
		Página: 1 de 2
		Vigente desde: 27/09/2021

Lugar:	Cra 27 # 71G Bis S - 15	Fecha:	14	JULIO	2023
Hora Inicio:	4:00pm	Hora Final:	5:00PM		

Objetivo Acta de Cierre a Compromiso Por afectacion a Predio.

- Dar cierre al acta de compromiso levantada el dio 12 de julio de 2023 por afectacion al predio, ya que se cumplio el compromiso de realizar arreglo a los afectaciones ocasionadas por labores de obra.

Orden del día

1. Se realiza visita al Predio del señor Jesus adolfo Lozano, con el fin de verificar la realizacion del arreglo a los daños presentados por actividades de obra.
2. Se verifica el cumplimiento de los compromisos pactados
3. Se da cierre al acta levantada a satisfacción del propietario del Predio.

Desarrollo de la Reunión:

1. La profesional social de obra realiza la verificacion de los arreglos especulados y plasmados el dia de la afectacion al predio por caída de poste que a continuacion se describen:


a) El contratista se compromete a realizar la reparacion y reposicion de (1) teja blanca plastica traslucida. esta reposicion se realizó a conformidad del propietario del Predio, Por lo que se dió cumplimiento. el dia 14/07/23

b) El contratista se compromete a instalar manguera para suministro de agua, ya que tambien fue afectado el mismo por ruptura de tuberia, actividad que fue realizada a conformidad del Propietario, Por lo cual se dió cumplimiento al compromiso pactado. el dia 14/07/23

c) El contratista se compromete a suministrar 4 mts. de cableado para instalacion de electricidad, actividad que fue realizada a conformidad del propietario del predio, dando cumplimiento al compromiso pactado el dia 14/07/23

23154

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE-FT-21 Versión: 02 Página: 1 de 2 Vigente desde: 27/09/2021



Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento

Participantes

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma
Dina Castillo Cuenca	Profesional social dha	Consorcio UMATA	
Jesus Mateo Lago	Propietario del predio	comunidad	
Maria Serrano Lata	Profesional Social	Interventoria	

ver registro fotográfico.

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio climático.

0124


FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO	

FECHA: 14/07/2023

LOCALIDAD: Ciudad Bolivar	BARRIO: El mirador	DIRECCIÓN: cra 27G bis 15

TEMA:













23155

	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE-FT-21
		Versión: 02
		Página: 1 de 2
		Vigente desde: 27/09/2021

Lugar:	Colegio Paraiso Mirador Sede B	Fecha:	01	Agosto	2023
Hora Inicio:	12:00 Pm	Hora Final:	12:30Pm		

Objetivo: Acta de Compromiso Colegio Paraiso Mirador Sede B

- Se realiza visita al colegio paraiso Mirador sede B, debido a solicitud por parte de la docente del colegio quien manifiesta sean acordados unos horarios para el tránsito de volquetas debido al ingreso y salida de niños.

Orden del día

Se realiza visita por parte del contratista, en sus tres (3) Componentes (Social, Técnico y SST) con el fin de llegar a un acuerdo con la docente del colegio y exponer las actividades por las cuales es escogida esta vía para acceso de volquetas.

Desarrollo de la Reunión:

1. El Dia 01 de agosto de 2023 se realizó visita a las instalaciones del colegio Paraiso Mirador sede B con dirección Cra 73 BIS # 29A-50, Por parte del equipo (Técnico, SST y Social) del contratista, ya que la Docente Diana Diaz quien labora en la institución solicita tomar medidas referente al tránsito de volquetas por la vía, debido a que es una zona pa donde hay flujo de niños Constante, Principalmente al ingreso y Salida de los estudiantes.

2. Se le expone a la docente que la vía actualmente cuenta con una zona de transición demarcada con cinta de Peligro apoyada en colombinas por la zona-escolar y que durante el tránsito de estas volquetas Siempre habrá Personal de obra que se encargará de supervisar el adecuado desarrollo de la circulación vehicular.

3. Sin embargo y apoyando incrementar las medidas de seguridad para la comunidad, se llega a un acuerdo de detener el paso de estas volquetas, de la siguiente manera:

6125

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE-FT-21
		Versión: 02
		Página: 1 de 2
		Vigente desde: 27/09/2021

- Horario de 11:20 am a 11:50 am (no habrá paso de maquinaria por la vía)
- Horario de 12:30 pm a 12:50 pm (no habrá paso de maquinaria por la vía)

Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento

Participantes

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma
Maria Serrano Lata	Dr. Social	Interventoria	
Diana Luna Diaz	Gestor	Colegio Paraiso	
Diana Castillo Cuevas	profesional social	Contratista UMPA	

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio climático.

23156

	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE-FT-21
		Versión: 02
		Página: 1 de 2
		Vigente desde: 27/09/2021

Lugar:	Diagonal 73A #27-26	Fecha:	02	Agosto	2023
Hora Inicio:	3:00pm	Hora Final:	3:30 Pm		

Objetivo Acta de Compromiso por afectación en vivienda

- Levantar acta de compromiso por afectación a muro de vivienda, el cual fué Ocasionado por Labores de obra.

Orden del día

1. Se realiza visita al Predio de la dirección Diagonal 73A #27-26 Con el fin de Verificar el daño Presentado por Labores de obra, evidenciando afectación en muro tanto externo, como interno.

Desarrollo de la Reunión:

1. Se realiza visita al predio ubicado en la dirección diagonal 73A 27A, Con el fin de verificar daño en bloque por labores de obra.
2. Se realiza registro fotográfico de la afectación y se realiza compromiso Con la señora Flor jaramillo. Para reparar el Bloque ocasionado por las actividades de obra. El Dia 03 de agosto de 2023, quien se encuentra de acuerdo Con el compromiso Indicado.
3. El mismo dia se realiza arreglo de afectación externa "ver registro Fotográfico".
4. el dia 03 de agosto de 2023 se realiza arreglo de Bloque al interior de la vivienda, a Satisfacción de la propietaria, la señora Flor jaramillo, dando cumplimiento en un 100% al compromiso adquirido.

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio climático.

6126

	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE-FT-21
		Versión: 02
		Página: 1 de 2
		Vigente desde: 27/09/2021

Lugar:	Calle 73CBIS #127-25	Fecha:	22	agosto	2023
Hora Inicio:	10:00 am	Hora Final:	12:00 am		

Objetivo Acta de Compromiso por Afectación al Predio

Realizar visita a predio ubicado en la calle 73CBIS #127-25, debido a que se presentó avería en una de sus ventanas por desprendimiento de estructura en madera de cerramiento

Orden del día

Realizar visita a Predio y evidenciar la afectación realizada al predio de la dirección en mención y realizar compromiso por parte del contratista, respecto al arreglo correspondiente de la ventana averiada.


Desarrollo de la Reunión:

El día 22 de agosto de 2023, se realizó visita a Predio de la señora Josy Guaman, arrendataria del predio y quien atendió la visita de la Profesional Sociales de obra. Se realiza toma de registro fotográfico del daño presentado y se propone el remplazo de la totalidad de la ventana averiada. La señora se encuentra de acuerdo y se procede a realizar la cotización y reemplazo de la misma.

El día 22 de agosto en horas de la noche fue instalada y a satisfacción de la arrendataria del predio, se realiza toma de registro fotográfico y se da cumplimiento al compromiso realizado por parte del contratista de obra.

2315E

	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE-FT-21
		Versión: 02
		Página: 1 de 2
		Vigente desde: 27/09/2021



Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento		

Participantes (Si requiere firmas de los asistentes debe anexarlas en la casilla)

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma
Diana Castillo G.	profesional social obra	Contratista VMPA	
Cuy Guzman	arrendatario	Predio	

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio climático.

6127

	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE-FT-21
		Versión: 02
		Página: 1 de 2
		Vigente desde: 27/09/2021

Lugar:	Calle 71C BIS Sur #27-25	Fecha:	22	agosto	2023
Hora Inicio:	2:00pm	Hora Final:	5:00pm		

Objetivo Acta de compromiso por afectación al predio.

- Atender el impacto ocasionado por desprendimiento de madera rolliza a causa del viento, afectando el predio de la dirección en mención

Orden del día

- Realizar visita al predio ubicado en la calle 71C BIS Sur #27-25, perteneciente a la Sra Juan Guzmán, Por daño ocasionado en ventana del primer piso

Desarrollo de la Reunión:

- el día 22 de agosto de 2023, se presentó una eventualidad referente al desprendimiento de una madera rolliza que funcionaba como soporte de polisombra para cerramiento de la calle 71C BIS (Calle autorizada para el tránsito de volquetes).

- es así que el viento proveniente de la lechera, desprendió la madera que se encontraba anclada, levantando la madera y golpeando la ventana del predio en mención del primer Piso.

- Una vez fue reportada la eventualidad por personal de la obra, la profesional social de obra atiende la solicitud y procede a realizar la respectiva visita al predio, hablando con la arrendataria, la señora Juan Guzman, se llega al acuerdo de que el contratista de obra se encargará de realizar el respectivo arreglo el mismo día al haberse presentado el evento.

- Se realiza el respectivo Arreglo del daño, reemplazando el vidrio de la

23159

	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE-FT-21 Versión: 02 Página: 1 de 2 Vigente desde: 27/09/2021

Ventana en su totalidad, quedando a conformidad de la arrendataria.

- Se realiza registro fotográfico de la situación y su respectivo arreglo.
- Se cierra acta de registro del evento presentado.

Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento

Participantes

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma
1 Dicna Castillo Guerra Wilson Guzman	Profesional social Arrendataria	contrato UMPA	

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlado. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio climático.

6128

	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE-FI-21
		Versión: 02
		Página: 1 de 2
		Vigente desde: 27/09/2021

Lugar:	Cra 27A #31 C-56 Sur	Fecha:	04	Sep	2023
Hora Inicio:	9:00Am	Hora Final:	10:00am		

Objetivo Acta de compromiso para humectación de vía

- Realizar visita al predio ubicado en la cra 27A #31C-56 sur, perteneciente al señor Martín Pava, con el fin de evidenciar levantamiento de polvo en la vía.

Orden del día

- Realizar visita al Predio ubicado en la cra 27A #31C-56 Sur, perteneciente al señor Martín Pava, quien solicita la visita a su vivienda, con el fin de evidenciar el levantamiento del polvo sobre la vivienda.

Desarrollo de la Reunión:

- El día 04 de septiembre de 2023, se realizó visita al predio del señor Martín Pavra, propietario del predio ubicado en la cra 27A #31C-56 Sur, quien solicita se evidencie el levantamiento de polvo sobre su predio
- Se atiende el requerimiento del propietario y se le propone minimizar el impacto que genera el paso de volquetas por la vía, levantando polvo y afectando a la comunidad, de la siguiente manera:

a) Se realizará humectación de la vía cada 2 horas, esto permitirá que alrededor se humecte la vía, se disminuya considerablemente el levantamiento de polvo.

b) El señor martín acepta la propuesta por parte del contratista y se realizará seguimiento de esta actividad por parte del componente social y SST.

23159

	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE-FT-21 Versión: 02 Página: 1 de 2 Vigente desde: 27/09/2021

- Se realiza levantamiento de acta y registro fotográfico.

Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento

Participantes

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma
1 Dana Castillo Guerra	Profesional social	Consorcio UMPA	1
Yenny Costa palacios	Profesional Ambiental	Consorcio Vapes	Yenny Costa

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio climático.

6129

	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE-FT-21
		Versión: 02
		Página: 1 de 2
		Vigente desde: 27/09/2021

Lugar:	Punto de atención a la comunidad	Fecha:	06	septiem. 2023
Hora Inicio:	2:00pm	Hora Final:	3:00pm	

Objetivo Acta de Reporte de actividades en obra - Construcción de muro

- Realizar visita al predio ubicado en la dirección Cra 27 # 31G-61, correspondiente a vivienda donde habita el señor Jesús Adolfo Lozano actualmente y quien se encuentra realizando labores de Construcción en la huerta del predio

Orden del día

1. Realizar visita al predio habitado por el señor Jesús Adolfo Lozano, con el fin de evidenciar Construcciones nuevas.
2. Informar a representantes de la defensa civil sobre la actividad en mención, debido a que se tiene conocimiento que el predio pertenece a la defensa civil

Desarrollo de la Reunión:

1. El día 06 de septiembre de 2023, se realizó visita al predio del señor Jesús Adolfo Lozano quien se encuentra habitando el predio actualmente en la cra 27 # 31G-61 y quien refiere ser el propietario del predio en mención hace más de 15 años.

2. Se informa a la defensa civil El Mirador sobre la actividad que se encuentra desarrollando el señor Jesús sobre el predio, ya que a solicitud previa de la defensa civil, toda actividad realizada en este predio debe ser reportada ya que este predio pertenece a la defensa civil.

3. Se da claridad por parte de la defensa civil el Mirador que se ha entregado documentación que soporta que el predio en mención pertenece a la defensa civil, sin embargo el señor Jesús Adolfo Lozano no ha evidenciado mediante soportes la posesión de esta vivienda.

23160

	ACTA DE REUNIÓN	Código: OE-FT-21
		Versión: 02
		Página: 1 de 2
		Vigente desde: 27/09/2021

4 se reitera por medio de la defensa civil que se le permitió el ingreso a este predio hace aproximadamente 2 años, con el fin de generar beneficios y actividades en los cuales se encontraba incluida la comunidad.

5 En el momento se encuentra en procesos judiciales ante las autoridades competentes para retoma nuevamente el control de ejes terrenos que fueron destinados para procesos humanitarios con la comunidad.

6 se le solicito al señor jesus adolfo bozano que tras la construcción en mención que se encontraba realizando, se deben respetar las medidas establecidas en el registro catastral.

Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento

Participantes

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma
Cristian Camilo Pacto	Jefe de Instrucción y ed.	Defensa civil Miranda	
Yudy Viviana Nuñez Garcia	Vicepresidente	Defensa civil Miranda	
Diana Castillo Rivera	Propietaria (casa de obra	Comercio varios	
	habitante predio		

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio climático.

G130

	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE-FT-21
		Versión: 02
		Página: 1 de 2
		Vigente desde: 27/09/2021

Lugar:	Calle 71B Sur #27-21	Fecha:	13	Sep	223
Hora Inicio:	10:30am	Hora Final:	11:30 AM		

Objetivo Acta de Compromiso Por tubería Saliente en Predio

- Realizare visita al Predio ubicado en la dirección Calle 71B Sur # 27-21, Predio Perteneciente a la Señora flor maria silva y el señor Alcides Diaz.

Orden del dia

- Se realiza visita al Predio en mención, con el fin de identificar de donde proviene dispuse de tubería que sobre sale hacia la fachada desde el Piso número 3.

Desarrollo de la Reunión:

1. Se realiza visita a Predio ubicado en calle 71BSur # 27-21, con el fin de haber con los propietarios sobre tubería Sobresaliente del Predio desde el tercer piso.


2. Se atiende la diligencia por parte de los propietarios quienes refieren que el de un sifón de la sala del tercer piso y no tiene uso actualmente.

3. Se les pregunta a los Propietarios si se cuenta con autorización de ellos, para poder realizar el taponamiento del mismo una vez se inicie con la actividad de pañete de los muros, quienes están de acuerdo con que se ponga un tapón al tubo saliente del predio.

4. Se realiza registro fotográfico y se firma el acta a conformidad de los Propietarios, la Profesional social de la interventoría y la Profesional Social de obra

23161

	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE-FT-21 Versión: 02 Página: 1 de 2 Vigente desde: 27/09/2021



Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento

Participantes

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma
Diana Castillo Cerena	Profesional Social	Concrete VAPA	Diana Castillo C.
Mario Serrano Leto	Profesional Social	Interventoria MAPO	
Flor maria Silva	Propietaria		

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio climático.

6131

	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE-FT-21
		Versión: 02
		Página: 1 de 2
		Vigente desde: 27/09/2021

Lugar:	Cra27A #71f5ur -54	Fecha:	26	Septiembre 2023
Hora Inicio:	2:22	Hora Final:	2:40	

Objetivo Acta de seguimiento a predio por vibraciones

- Realizar visita al predio en mención, con el fin de evidenciar requerimiento por parte de la propietaria, referente a vibraciones presentadas sobre su predio

Orden del día

- El día 26 de septiembre de 2023, se realizó visita al predio ubicado en la cra 27A #71f5ur-54, perteneciente a la Sra maria fanfeca Maray, quien manifiesta su requerimiento con la verificación de vibraciones presentadas sobre su vivienda a causa de las labores de obra

Desarrollo de la Reunión:

- El dia 26 de septiembre de 2023, se realiza visita al predio de la Sra maria fanfeca Maray, quien solicita se haga una visita, con el fin de evidenciar el movimiento de sus paredes y piso a causa de las vibraciones de obra, esta solicitud es atendida por la profesional social y el acompañamiento técnico del contratista, realizando registro fotografico de la actividad e indicando lo siguiente


- Se realizará seguimiento constante durante la ejecución de obra, referente a las incidencias que se tengan a causa de la ejecución de obra sobre la vivienda.

- Se recomienda hacer dilataciones de plantilla de bordeo entre piso toda vez que por contracción y expansión los concretos tienden a dilatar.

- Se realiza cierre de acta, a conformidad de la propietaria y los profesionales de obra.

23162

	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE-FT-21
		Versión: 02
		Página: 1 de 2
		Vigente desde: 27/09/2021



Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento		

Participantes

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma
[illegible]	Propietaria	Casa	[illegible]
[illegible]	R. Obra / vapa.	Conservación vapa	[illegible]
Diana Castillo G	P social obra	conservación vapa	[illegible]

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio climático.

6132

	ACTA DE REUNIÓN	Código: DB-FT-21
		Versión: 02
		Página: 1 de 2
		Vigente desde: 27/09/2021

Lugar:	Carrera 29A # 90F - 54 SUR	Fecha:	06	Octubre	2023
Hora Inicio:	3:20 PM	Hora Final:	3:40 PM.		

Objetivo Acta de seguimiento a vibraciones en predio

- Realizar visita de seguimiento al predio ubicado en la dirección en mención, con el fin de evidenciar movimientos en el predio a causa de la vibración.

Orden del día

- El día 06 de octubre se realiza visita de seguimiento con el acompañamiento de la interventoría y el componente técnico y social de obra, con el fin de realizar seguimiento a vibraciones en el predio


Desarrollo de la Reunión:

- Se realiza visita al predio en mención con el fin de realizar seguimiento estructural al predio, debido a que se presentan vibraciones en el predio a causa de las labores de obra.
- Se evidencia que se mantiene las fisuras ya existentes sin ningún pronunciamiento.
- La Propietaria expresa que en la semana de la fecha presente no se sienten vibraciones a causa de las labores de obra
- Sin embargo se continuará realizando el seguimiento semanal al predio, hasta que culminen las actividades de compactación.

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio climático.

23163

	ACTA DE REUNIÓN	**Código:** DE-FT-21 **Versión:** 02 **Página:** 1 de 2 **Vigente desde:** 27/09/2021



Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento		

Participantes (Relacionar todas las personas que participaron en la reunión)

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma
1 Diego Castillo Cuenca	Profesional Social	Consorcio Unión	
Edwin Contreras Vega	Residente de obra	Consorcio Vega	
Ana María Fonseca.	Practicante	Predio	
María Serranolotta	P. Social	Interventoría	

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio climático.

6133

	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE-FT-21
		Versión: 02
		Página: 1 de 2
		Vigente desde: 27/09/2021

Lugar:	Cra 27 a # 71F sur - 54	Fecha:	17	10	2023
Hora Inicio:	2:00Pm	Hora Final:	2:30Pm		

Objetivo Acta De seguimiento a actividades de vibraciones en predio

- El dia 17 de octubre de 2023 se realizó visita al predio ubicado en la dirección Cra 27A # 71f sur - 54.

Orden del día

- el dia 17 de octubre de 2023, se realiza visita al predio ubicado en la Carrera 27A # 71f sur - 54, Perteneciente a la Señora maria Fonseca, con el fin de hacer seguimiento a vibraciones en Predio

Desarrollo de la Reunión:

- El dia 17 de octubre de 2023, se efectuó visita de seguimiento al predio en mención, en dónde se verifica con el equipo técnico y social del contratista de obra, posibles afectaciones a la vivienda o casa de las vibraciones ocasionadas por la ejecución de la obra.


- Se evidencia Fisuras en piso de escalera de ingreso a 2 piso, alcoba principal, patio de ropas y habitación #2 a las cuales se les hará el seguimiento respectivo

- Se visitará nuevamente al predio, dando Cumplimiento al compromiso

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio climático.

23164

	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE-FT-21 Versión: 02 Página: 1 de 2 Vigente desde: 27/09/2021



Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento		
realizar visita de seguimiento	area tecnica y social			

Participantes

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma
Diana Castillo G	Profesional Social Ope	Caserio UMA	
Maria Serrano L	Pd. Social	Intervention	
Ana Maria fonseca	Propietaria	Predio	

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

6134

	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE-FT-21
		Versión: 02
		Página: 1 de 2
		Vigente desde: 27/09/2021

Lugar:	Cra 27 a # 71 f sur 54	Fecha:	27	OCT	23
Hora Inicio:	2:40 pm	Hora Final:	3:30 pm		

Objetivo Acta de Seguimiento a predio por vibraciones.

-El dia 27 de octubre del 2023 se realiza visita al predio ubicado en la dirección Cra 27 a # 71 F sur - 54

Orden del día

-El dia 27 de Octubre del 2023 se realiza visita al predio ubicado en la carrera 27 a # 71 f sur - 54, perteneciente a la Señora Maria Fonseca, con el fin de hacer Seguimiento a Vibraciones en el predio.


Desarrollo de la Reunión:

1. Se realiza visita de Seguimiento el día 27 de octubre de 2023, donde se evidencia que las fisuras presentadas, continuan las mismas fisuras evidenciadas anteriormente en vistas previas.
2. Se aclara que a la fecha no se han generado trabajos de compactación, por lo que las vibraciones en el predio han disminuido notoriamente.
3. Se dará continuidad a realizar seguimiento a las visitas posteriores. con el fin de dar cumplimiento al compromiso realizado.

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio climático.

23165

	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE-FT-21
		Versión: 02
		Página: 1 de 2
		Vigente desde: 27/09/2021



Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento

Participantes

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma
Ana Maria Fonseca	Propietaria	Vivienda	
Sandra Janeth Rodriguez	Prof - Social - Interventoria	MAPO	Sandra J. Rodriguez
Edwin Zambrano Reyes	Ing. Residente de Obra	Consorcio VAPA	Edwin Zambrano Reyes
Antonio Morales	Ing. Residente - Interventoria	MAPO	
Diana Milena Castillo	prof. Social - consorcio	Consorcio VAPA	Diana Castillo

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio climático.

6135

	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE-FT-21
		Versión: 02
		Página: 1 de 2
		Vigente desde: 27/09/2021

Lugar:	Cra 73A 37#S-49	Fecha:	14	NOV	23
Hora Inicio:	2:00 pm	Hora Final:	2:20 pm		

Objetivo Acta de seguimiento a predio por vibraciones

- Efectuar seguimiento a predio que presenta vibraciones por trabajos de obra

Orden del día

1. Realizar visita a predio que presenta vibraciones por labores de obra
2. llevar reporte de fisuras y registro fotográfico

Desarrollo de la Reunión:

1. El día 14 de noviembre de 2023, se realizó visita a predio, perteneciente a la Sra Maria Fonseca, predio al cual se viene haciendo seguimiento por vibraciones a causa de labores de obra y posibles afetaciones.

2. Se enumeran fisuras ya detectadas anteriormente y se registra por medio de fotografías, seguimiento a las mismas, evidenciando que no hay aumento en la dilatación de las mismas

3. A la fecha se registran 5 fisuras ya detectadas en anteriodad

4. A continuación se especifica a detalle lo siguiente

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio climático.

23166

	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE-FT-21 Versión: 02 Página: 1 de 2 Vigente desde: 27/09/2021

- Se realiza Seguimiento a las fisuras evidenciadas previamente de las cuales se obtienen que se mantienen en longitud y ancho de dilatación evidenciando Continuidad en sentido longitudinal y aparece nueva fisura en sentido transversal.
- Fisura 1 acceso escalera.
- Fisura 2 Patio de ropas se mantiene en longitud y ancho de dilatación
- Fisura 3: habitación principal sentido norte sur
- Fisura 4 " " sentido oriente occidente.
- Fisura 5: habitación 2 sentido norte sur se mantiene en ancho y longitud.
- Se evidencia se realizan doble Fase con la manifestria en muro de habitación principal.

Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento

Participantes

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma
Diana Castillo.	Profesional Social	Contrato Virgo	
Ana María Arzeca	Propietaria		
Carlos Andres Lopez	Residente Técnico obra	Contrato VAPA	

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio climático.

6136

	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE-FT-21
		Versión: 02
		Página: 1 de 2
		Vigente desde: 27/09/2021

Lugar:	Cra 79n#72f-54	Fecha:	29	11	2023
Hora Inicio:	2:00 pm	Hora Final:	2:30pm		

Objetivo Acta de Seguimiento por vibraciones en Predio

- Realizar visita en Predio de la cra 79A # 72f-54, perteneciente a la Señora Monica Fonseca.

Orden del día

1. Efectuar seguimiento a Predio que presenta vibraciones por la ejecución de obra


Desarrollo de la Reunión:

1. Se realiza seguimiento a las fisuras de la loza de contrapiso del Predio de cra 79A#72f-54 de las cuales se evidencia que se mantienen en longitud y en ancho de centimetros.

2. Se le informa a la Propietaria del Predio que en 1 semana se dará continuidad al seguimiento que se ha venido realizando. verificando el estado de las fisuras ya identificadas.

23167

	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE-FT-21 Versión: 02 Página: 1 de 2 Vigente desde: 27/09/2021



Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento

Participantes (Registre la lista de las personas que participaron en la reunión)

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma
Ana María Fonseca	Propietario	Vivienda	
Dena Castillo G.	Profesional Local	Contrato Vinpa	
Carlos Andres Lopez	Residente técnico	Contrato Vinpa	

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio climático.

6137

ACTA DE REUNIÓN

Lugar:	Cra 77A #73F-34 Sur	Fecha:	21	12	2023
Hora Inicio:	3:00 pm.	Hora Final:	3:30 pm		

Objetivo ACTA DE SEGUIMIENTO DE VIBRACIONES

- Realizar visita de seguimiento a predio ubicado en Cra 77A #73-f 34 Sur perteneciente a la señora Maria Fonseca

Orden del día

- Realizar seguimiento a fisuras presentes en el predio, ya evidenciadas anteriormente.

Desarrollo de la Reunión:

- El día 21 de diciembre de 2023 se realiza visita de seguimiento a las fisuras ya identificadas anteriormente en el predio, evidenciando que se continua con la misma dinamica y las mismas fisuras ya evidenciadas.

- Se le informa a la propietaria del predio que se continuara realizando seguimiento a las fisuras, con el fin de poder determinar en la etapa final el procedimiento a seguir.

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio climático.


23168

ACTA DE REUNIÓN

Código: DE-FT-21

Versión: 02

Vigente desde: 27/09/2021



Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento

Participantes (Requiere firma de las personas que participaron en la reunión)

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma
1 Diana Castillo G.	Profesional social	Consorcio UAPA	1
Paola Moreno	Profesional técnica	Consorcio UAPA	
Ana María Fonseca	Propietaria		

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio climático.

6138

	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE-FT-21
		Versión: 02
		Página: 1 de 2
		Vigente desde: 27/09/2021

Lugar:	Cra 27 a # 71 F 54 sur	Fecha:	28	12	2023
Hora Inicio:	12:40 PM	Hora Final:	1:00 PM.		

Objetivo Acta de Seguimiento por vibraciones

El dia 28 de Diciembre del 2023 se realiza visita de seguimiento por vibraciones en el predio de la señora Maria Fonseca

Orden del día

- El dia 28 de diciembre se efectua visita de seguimiento al Predio, con el fin de verificare fisuras ya existentes en el predio.

Desarrollo de la Reunión:

- El dia 28 de Diciembre se realiza visita de Seguimiento al Predio ubicado en la cra 27a # 71 F 54 sur, perteneciente a la señora Maria Fonseca, en donde se Puede evidenciar lo Siguiente:


a) las fisuras ya evidenciadas, continuan con misma longitud y ancho ya reportadas en visitas anteriores.

b) se programará visita próxima con el fin de dar continuidad al seguimiento.

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio climático.

23164

	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE-FT-21 Versión: 02 Página: 1 de 2 Vigente desde: 27/09/2021



Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento

Participantes

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma
Diana Castillo Acuña	Profesional Social	Consorcio UAPA	
Paola Marena Castro	Arquitecto Auxiliar	Consorcio UAPA	
Ana María Fonseca	Propietaria	Casa.	
Sandra Janeth Rodriguez	Prof Social - Interv.	MAPO - Ingeniería	

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio climático.

6139

	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE-FT-21
		Versión: 02
		Página: 1 de 2
		Vigente desde: 27/09/2021

Lugar:	Cra 77A # 71f - 54 Sur	Fecha:	26	01	2024
Hora Inicio:	3:00pm	Hora Final:	3:20 PM		

Objetivo Acta de Compromiso por vibraciones - Cierre.

- Efectuar visita al predio de la señora Maria Fonseca, con el fin de culminar seguimiento al Predio, debido a que las actividades de vibración ya finalizaron.

Orden del día

- Realizar visita al predio, con el acompañamiento de la interventoría con el fin de culminar actividades de seguimiento a causa de las vibraciones. por trabajos de obra

Desarrollo de la Reunión:

- el dia 26 de enero de 2024, se efectua la ultima visita de seguimiento a actividades por vibración en el predio ubicado en la cra 77A #71f 54 sur, ya que actualmente ya no se presentan trabajos en obra que generen vibraciones, evidenciando que las fisuras se mantienen en su longitud y profundidad.

- Se le informa a la propietaria sobre la verificación de las fisuras ya evidenciadas anteriormente y se le manifiesta que el contratista de obra le reconocerá material necesario para el arreglo de las mismas. y ella facilitará la mano de obra.

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio climático.

27176

	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE-FT-21 Versión: 02 Página: 1 de 2 Vigente desde: 27/09/2021

Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento

Participantes

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma
Ana Maria Lopez	Propietaria	Casa	
Sandra Janeth Rodriguez	Profesional - Social interv.	MAPO - Ingeniería	
Adriana Ramona Hekhuan	Residente Interventoria	Mapo-ingeniería	

	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE-FT-21
		Versión: 02
		Página: 1 de 2
		Vigente desde: 27/09/2021

Lugar:	Cra 27A # 31f-54 sur	Fecha:	26	Febrero	2024
Hora Inicio:	3:00pm	Hora Final:	3:15 pm		

Objetivo Acta de Compromiso Por ubicacion - Entrega de Material

-efectuar visita al Predio ubicado en la cra 27A # 31f-54 sur, perteneciente a la señora Maria Fonseca, con el fin de realizar cumplimiento de compromiso de la entrega de (5) Bultos de arena y (1) bulto de cemento.

Orden del día

- Realizar entrega del material a la propietaria del predio.
- Evidenciar mediante acta la entrega a satisfacción de las partes.
- realizar cierre del compromiso.

Desarrollo de la Reunión:

- El dia 26 de febrero de 2024, se realizó visita al predio perteneciente a la Señora Maria Fonseca, Propietaria de la vivienda ubicada en la dirección Cra 27 A # 31f-54 sur, con el fin de efectuar la entrega de (1) bulto de cemento y (5) lonas de arena, como aporte a las posibles afectaciones en el agrietamiento de fisuras a causa de las vibraciones por labores de ejecución de obra, el cual se cumple compromiso acordado por las partes y se Procede a realizar el respectivo cierre al seguimiento realizado de manera Periodica, a satisfacción de las partes

23171

	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE-FT-21 Versión: 02 Página: 1 de 2 Vigente desde: 27/09/2021

Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento

Participantes

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma
1 Laura Castillo Guerra	Profesional social	Catacio UAPA	1
Carlos Andres Lopez	Referente técnico	Catacio UAPA	
Maria Cafeca	Propietaria predio	Vivienda	Ing Marioso

	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE-FT-21
		Versión: 02
		Página: 1 de 2
		Vigente desde: 27/09/2021

Lugar:	frente de obra	Fecha:	18	Oct	2023
Hora Inicio:	12:00 Pm	Hora Final:	12:30 Pm		

Objetivo ACTA de compromiso por daño en tubería

- Efectuar acompañamiento por parte del componente social, respecto a daño ocasionado por rompimiento de tubería de acueducto por labores de obra.

Orden del día

1. Realizar acompañamiento por parte de la interventoría, referente a Rompimiento de tubería en la desembocadura de la calle 71C bis sur, a causa de labores de ejecución de obra

Desarrollo de la Reunión:

1 El día 18 de octubre de 2023, Se realizó el acompañamiento del Componente social, respecto al daño ocasionado en una tubería de acueducto a causa de las labores de ejecución de la obra.

2. Al ser un tubo madre, Se realizó el respectivo llamado a la empresa Contratista del acueducto de Bogotá, quienes atendieron la emergencia

3 Una vez arreglado el daño en la tubería Se indagó con 2 vecinos de la cuadra Si ya contaban con Servicio de agua en sus viviendas, refiriendo que Si.

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio climático.

23172

	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE-FT-21 Versión: 02 Página: 1 de 2 Vigente desde: 27/09/2021

4 ej así que no se genera molestia vecinal en el sector por esta afectación.

5. Se da cierre al levantamiento de la gestión realizada.

Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento

Participantes

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma
1) Ana Castilla Cuma	Residente social	Consorcio VMA	1)
Edwin Zambrano	Residente Técnico	Consorcio VMA	Edwin Zambrano
Mana Serna L.	Profesional social	Interventoría	

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio climático.

6142

	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE-FT-21
		Versión: 02
		Página: 1 de 2
		Vigente desde: 27/09/2021

Lugar:	Calle 71 csur #27-46	Fecha:	29	11	2023
Hora Inicio:	2:30 Pm	Hora Final:	2:50 Pm		

Objetivo Acta de seguimiento Por Pretencia de fisuras

- Realizar visita de seguimiento a predio ubicado en la direccion calle 71 csur #27-46 Con el fin de verificar estado de fisuras y grietas.

Orden del día


1. Efectuar visita al predio en mencion. con el fin de hacer seguimiento a fisuras y grietas evidenciadas en el levantamiento del acta de veracidad.
2. Tomar registro fotográfico de la visita y dejar registro de la misma

Desarrollo de la Reunión:

El dia 29 de noviembre de 2023, se realizó visita al predio ubicado en la dirección Calle 71 csur #27-46, Perteneciente a la señora Blanca lilia Millán e identificado como 2 do piso de panadería, se autoriza el ingreso al contratista de obra con el fin de evidenciar el estado de las fisuras y grietas que se presentan en el predio y que anteriormente fueron demarcadas por el arq Monica.

Se evidencia que no hay mayor pronunciamiento de las mismas, se encuentran en el mismo estado referente al acta inicial. Sin embargo la propietaria solicita que no se continuen realizando más visitas al predio, por lo que se cerrará este seguimiento con el levantamiento del acta de veracidad de cierre. La señora blanca lilia no firma el acta levantada.

	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE-FT-21
		Versión: 02
		Página: 1 de 2
		Vigente desde: 27/09/2021



Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento

Participantes

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma
1 Diana Castilla Guerra	Profesional Juridica	Consorcio UMA	1
Carlos Andres Lopez	Residente Tecnico	Consorcio UMA	
Blanca Yulia Millan	Propietaria		

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio climático.

	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE-FT-21
		Versión: 02
		Página: 1 de 2
		Vigente desde: 27/09/2021

Lugar:	Fundación Calle 71B Sur # 27 - 52	Fecha:	29	11	2023
Hora Inicio:	3:00 pm	Hora Final:	3:30 pm		

Objetivo: Verificar fisuras en predio Calle 71C Sur # 27-52

- Realizar verificación de fisuras existentes en cubierta de 2do Piso de la fundación nueva vida, a solicitud de la Sra Blanca Libia Millán

Orden del día

- efectuar visita al Predio para verificación de fisuras en cubierta
- Realiza registro fotográfico de las mismas.
- levanta acta de Compromiso para inicio seguimiento de las mismas.

Desarrollo de la Reunión:

El día 29 de Noviembre de 2023, a solicitud de la señora Blanca Libia Millán Se realiza verificación de fisuras evidenciadas en el 2do Piso del Predio en mención, ya que ella refiere que no se encontraban inicialmente.


El contratista de obra, Informa a la propietaria que se realizará la verificación del registro fotográfico inicial. levantado en el acta de vecindad de inicio, con el fin de evidenciar si las fisuras estaban Presentes o no y de ser el caso el contratista evaluará si las afectaciones presentadas son causa del ejercicio de obra.

Se Programará una nueva visita, para la verificación y seguimiento de las fisuras existentes.

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio climático.

23174

	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE-FT-21
		Versión: 02
		Página: 1 de 2
		Vigente desde: 27/09/2021



Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento

Participantes

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma
Diana Castillo Guevara	Profesional Social	Consorcio VAPA	
Carlos Andres Lopez	Residente Técnico	Consorcio VAPA	
Blanca Lilia Millan	Propietaria.	Fundación	

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio climático.

6149

	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE-FT-21
		Versión: 02
		Página: 1 de 2
		Vigente desde: 27/09/2021

Lugar:	Calle 71 C sur # 27-28	Fecha:	14	12	2023
Hora Inicio:	8:15 am	Hora Final:	8:45 am		

Objetivo ACTA DE COMPROMISO POR VIBRACIONES EN PREDIO

- Realizar Visita al predio con dirección calle 71 C sur # 27-28 con el fin de verificar el estado actual de fisuras evidenciadas en visita anterior.

Orden del día

- Realizar visita de seguimiento por fisuras en predio con dirección calle 71 C sur # 27-28.
- Realizar registro fotográfico
-

Desarrollo de la Reunión:

- El día 14 de diciembre de 2023 se efectua visita al predio con dirección calle 71 C sur # 27-28 perteneciente a la señora Blanca Millan, en donde se expone a la propietaria que se efectuo la verificación del registro fotografico de la visita llevada a cabo el dia 29 de noviembre con el levantamiento del acta de vecindad de inicio, revisión llevada a cabo por el componente técnico, quien determino que estas fisuras ya se encontraban registradas y que se presentan a causa de retracciones por temperatura, y no implican fallas estructurales en sus losas.

La propietaria refiere no estar de acuerdo con la respuesta brindada por el contratista, sin embargo teniendo en cuenta que se evidencian fisuras por retracciones plasticas, no se procede a realizar marcación de seguimiento toda vez que esto no compromete las estructuras de la losas de contrapiso

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio climático.

23175

	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE-FT-21
		Versión: 02
		Página: 1 de 2
		Vigente desde: 27/09/2021

Finalmente el área técnica considero suspender los seguimientos ya que no se considera afectación estructural en las lozas de contrapiso
La propietario manifiesta:
- Que Las fisuras no se marcarón por cuento del residente de la obra para mirar y verificar los cambios y que la visita se realizó igual a la anterior.
A lo que el contratista responde que la señora se refiere a dos predios diferentes y que no se realizan la marcación de seguimiento toda ve2 que esto no compromete la estructura de las lozas de contrapiso.

Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento

Participantes

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma
Blanca Lilia Millan	Propietario	— / —	
Carlos Andres Lopez	Residente de Obra	Consorcio UAPA	
Diana Milena Castillo	Prof. Social de Obra	Consorcio UAPA	

6195

	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE-FT-21
		Versión: 02
		Página: 1 de 2
		Vigente desde: 27/09/2021

Lugar:	Calle 71 D Bis sur # 27-37	Fecha:	18	01	2024
Hora Inicio:	8:53 am	Hora Final:	9:20 am		

Objetivo Acta de Compromiso con la Comunidad

→ Solicitud de no sacar los perros por el area de la obra ya que por fundido de losas no es permitido el ingreso de mascotas.

Orden del día

- acercarse al predio a dialogar con los propietarios para evitar el ingreso de los perros a la obra durante la noche
- Se levanta acta.

Desarrollo de la Reunión:

- El dia 18 de enero de 2024 el componente Social y ambiental se acercan al predio donde nos atiende la señora. Susan, donde se le informa que por ahora sus perros no pueden ingresar a la obra ya que por fundida de losas no se permite, por que las losas no pueden ser pisadas.
- Susan refiere no fijarse cuando el perro ingreso pero que colaboró en sacarlo, ademas refiere que uno de los trabajadores fue grosero con ella.
- Se le explica a ella que por ahora se seguira trabajando en fundida de losas y que no se permitira el ingreso de sus mascotas, igualmente se piden disculpas por el trabajador.
- Ella refiere tener mas cuidado y que sacará a sus mascotas por otra zona del barrio.

23176

	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE-FT-21
		Versión: 02
		Página: 1 de 2
		Vigente desde: 27/09/2021

Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento

Participantes

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma
Juan Valbuena	Residente		
Diana M. Castillo	Prof. Social	Consorcio UAPA	

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio climático.

6146

	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE-FT-21
		Versión: 02
		Página: 1 de 2
		Vigente desde: 27/09/2021

Lugar:	Diagonal 71 sur # 27 - 63	Fecha:	22	Ene	2024
Hora Inicio:	8:00 am	Hora Final:	8:20 am		

Objetivo ACTA DE Compromiso Por Asesoria técnica

- Efectuar visita al predio con dirección Diagonal 71 sur # 27-63 con el fin de verificar por parte del area tecnica fisuras que se presentarón en predio.

Orden del día

- Visitar el predio con dirección Diagonal 71 sur # 27-63 con el fin de verificar grietas que reporta la Señora Blanca Nelly Melo.
- Realizar registro fotográfico

Desarrollo de la Reunión:

- El dia 22 de enero de 2024, se realiza visita al predio con dirección diagonal 71 sur # 27-63, en donde nos atendio su propietaria la señora Blanca Nelly Melo quien refiere que debido a actividades de obra y paso de maquinaria por su calle se ve afectada su fachada con fisuras y desprendimiento de su pañete.
- Se realiza el ingreso a la vivienda para revisar desde la parte superior del predio verificando la causa real del daño. En donde el area técnica valora cual es la causa de la averia evidenciando que el pañete tiene un grosor de 3 cm aprox. que se desprende por su propio peso. ademas se observa oxido y ehumedad en el muro.
Es asi que el área tecnica refiere que las fisuras del pañete corresponde a un mal procedimiento constructivo ya que no se evidencia malla de contención para evitar que el proceso de expansión afectará el material.
- Se hace la recomendación a la señora Nelly de comunicarse con el maestro que trabajo en su propiedad con el fin de explicarle la situación en su predio para el respectivo arreglo por parte del maestro.

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio climático.

23179

	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE-FT-21 Versión: 02 Página: 1 de 2 Vigente desde: 27/09/2021

- Se finaliza la visita a la Propiedad, a conformidad de la misma

Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento

Participantes

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma
Blanca Nelly Melo	Propietaria.	—	Blanca Nelly Melo
Diana Milena Castillo	Prof. Social consorcio	Consorcio UAPA	Diana Castillo
Carlos Andres lopez	Residente de Obra	Consorcio UAPA	

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio climático.

6147

	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE-FT-21
		Versión: 02
		Página: 1 de 2
		Vigente desde: 27/09/2021

Lugar:	Calle 71BSur # 27-37	Fecha:	25	01	24
Hora Inicio:	3:00 pm	Hora Final:			

Objetivo Acta de compromiso por ruptura de cable

- Realizar visita al predio de la dirección en mención, ya que debido al paso de la Mixer se reventó cable de Líneas de internet perteneciente a la Señora Martha ruiz

Orden del día

- visitar el Predio de la dirección calle 71BSur # 27-37, debido a la ruptura de cable de línea claro por el paso de Mixer Sobre la vía.

Desarrollo de la Reunión:

1. El día 25 de enero de 2024. Tras el paso de la mixer sobre la calle 71BSur # 27-37, debido a la altura en que se encontraban los cables "Baja", el paso de la transportadora de concreto, reventó un cable de la empresa contratista de claro, dejando el predio sin servicio.

Es así que el contratista de obra, realiza la respectiva visita al Predio, Con el fin de buscar llegar a un acuerdo entre las Partes, se propone la realización del respectivo arreglo y el contratista asume el costo del mismo.

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio climático.

23178

	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE-FT-21
		Versión: 02
		Página: 1 de 2
		Vigente desde: 27/09/2021

Se efectua la reparación del mismo a satisfacción de la propietaria del predio, la señora Martha Ruiz.

Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento

Participantes

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma
Diana Catalina Cuervo Kimberly Pinzon Carlos Andres Lopez	Profesional social Residente del predio Residente de obra	Consorcio MMA Consorcio MMA	

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio climático.

6148

	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE-FT-21
		Versión: 02
		Página: 1 de 2
		Vigente desde: 27/09/2021

Lugar:	Calle 73C Sur #27-21	Fecha:	12	febrero	2024
Hora Inicio:	2:54pm	Hora Final:	3:30 Pm		

Objetivo Acta de compromiso para tapé de tubería.

- Efectuar visita al predio ubicado en la dirección Calle 73C Sur #27-21, en donde se presenta aguas salientes por tubería en 2 pvc, de cara a la ventana

Orden del día

- Se realiza visita al predio ubicado en la dirección calle 73C Sur #27-21, perteneciente a la señora Carlina Triqué, con el fin de informar a la propietaria sobre la necesidad de realizar el retiro respectivo de un tubo donde provienen aguas verdosas que recaen sobre la ventana

Desarrollo de la Reunión:

- El día de febrero de 2024, se realiza visita al predio perteneciente a la señora Carlina Triqué propietaria del predio ubicado en la dirección calle 73C Sur #27-21, esto con el fin de exponerle a la señora que las aguas lluvias salientes por la tubería afectan el trabajo realizado en obra.

- Es así que la señora autoriza que el contratista de obra tapone el ducto saliente, de conformidad de las partes

- El trabajo se efectuará el día 13 de febrero de 2024 en horas de la mañana.


- Firman a conformidad las partes.

- La señora Carlina autoriza se firme por ella, ya que no sabe escribir.

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio climático.

23179

	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE-FT-21
		Versión: 02
		Página: 1 de 2
		Vigente desde: 27/09/2021



Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento

Participantes

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma
Carlina Tique	Propietaria	Vivienda	Carlina T.
Edwin Zambrano Reyes	Residente de Obra	Consorcio Vega	Edwin Zambrano R.
Diana Cattiog	Residente social	consorcio VAPA	Diana Cattiog

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

6 de 9

23196

Anexo 4.2.O Actas de actividades extraordinarias

61 SD

23181

	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE-FT-21
		Versión: 02
		Página: 1 de 2
		Vigente desde: 27/09/2021

Lugar:	Obra Contrato Fenicia UR	Fecha:	25	Agosto	2023
Hora Inicio:	10:00AM	Hora Final:	10:30am		

Objetivo Recorrido urbano con Equipo de Seguridad y ALCB

Realizar Recorrido sobre la zona de ejecución de obra con el fin de evidenciar ocupaciones sobre la zona baja de la ladera.

Orden del día

1 Realizar recorrido sobre zona de ejecución de obra, con el fin de evidenciar ocupaciones ilegales sobre el Polígono de ejecución.

2 Toma registro fotográfico de la actividad.

Desarrollo de la Reunión:


1. El día 25 de agosto de 2023, se realizó recorrido sobre la zona de ejecución de obra con el acompañamiento de la policía y el área de seguridad y convivencia de la Alcaldía Local.

2 Desde el área de gestión policiva de ocupaciones ilegales y seguridad y convivencia de alcaldía local de ciudad Bolívar, se pasó reporte al área de seguridad y convivencia, con el fin de realizar una articulación directa con Fonal y Jairo Cadenas "Alferez de despacho de seguridad de la alcaldía", para que haya una mayor frecuencia de recorridos por parte de la Policía.

3. Durante el recorrido realizado no se evidencio ocupaciones ilegales sobre la zona baja de la ladera, sin embargo se evidencia personal que utilizan el espacio para consumo de SPA

6451

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**ACTA DE REUNIÓN**	**Código:** DE-FT-21 **Versión:** 02 **Página:** 1 de 2 **Vigente desde:** 27/09/2021



Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento

Participantes (Escriba el nombre y firma de las personas que participaron en la reunión)

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma
Jessica Forero	Ing. Ambiental	Hospicio	
Antonio Morales	ACB Gestor	Seguridad y C	
Ivan Sepulveda	Social dora	IDIGER	
Nestor Flores	Penal	Penal	
Diana Castillo G	P social dora	Consorcio VAPA	

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio climático.

CONSORCIO VAPA
NIT. 901.669.477-1

23182

Bogotá, D.C., septiembre 26 de 2023

De: CONSORCIO VAPA

Para: ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

SOLICITUD ACOMPAÑAMIENTO POLICIAL PARA EL CONTRATO DE OBRA FONDIGER-002-2023

Ref.: CONTRATO FONDIGER-002-2023 cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA SECRETARÍA DEL HÁBITAT, LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, EL INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO – IDIGER Y EL FONDO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO – FONDIGER PARA EJECUTAR ACCIONES DE ANÁLISIS DE RIESGOS, REDUCCIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DENTRO DEL POLÍGONO DE RIESGO DEFINIDO EN EL CONCEPTO TÉCNICO 8405 Y SUS ADENDAS PARA EL SECTOR DE MIRADOR EL PARAÍSO A, MIRADOR DEL PARAÍSO B Y EL MIRADOR 3, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, UPZ 67 LUCERO - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL TRAMO 1 Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS"

Cordial saludo,

En concordancia con lo referenciado en el asunto, el consorcio vapa, solicita de manera amable a la alcaldía local de ciudad bolivar, aumentar el acompañamiento policial al polígono y/o perímetro de intervención toda vez que se han venido presentado en aumento, acciones vandálicas que afectan directamente la ejecución del contrato de obra (perdida de material, ingreso de personal no autorizado y quemas descontroladas), lo que genera gran preocupación debido a la afectación para el libre desarrollo de las actividades de obra y que a su vez puede verse afectada la comunidad, debido a que en obra se cuenta con material inflamable tales como (Geotextil y/o madera rolliza).

Es así que se han presentado los siguientes eventos:

- De acuerdo con lo citado en el asunto, nos permitimos informar que entre el 16 y 17 de septiembre del 2023 durante la jornada Diurna se presentó el hurto de 100 lonas entre las Abscisas K+2.40 + K+2.70 dentro del polígono de intervención
- El 08 de septiembre del 2023 durante la jornada nocturna se presentó el hurto de 170 lonas entre las Abscisas K+2.50 + K+2.70 dentro del polígono de intervención

CALLE 105 A N° 14 - 92 OFICINA- 615 Bogotá CEL: 321 3757097

email: consorciovapa2023@gmail.com

6152

CONSORCIO VAPA
NIT. 901.669.477-1

A continuación, se presenta un registro fotográfico de la situación presentada:

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LOS ACONTECIMIENTOS NARRADOS	
	
	
	

CALLE 105 A N° 14 - 92 OFICINA- 615 Bogotá CEL: 321 3757097

email: consorciovapa2023@gmail.com

CONSORCIO VAPA
NIT. 901.669.477-1

En razón de lo previamente descrito, solicitamos sea tenido en cuenta la presente solicitud por parte de la alcaldía local de ciudad Bolívar.

Cordialmente,

FIRMA:

Profesional social - CONSORCIO VAPA

Proyectó: *Diana Castillo Guerra*
Revisó: *Carlos Andrés López*

CALLE 105 A N° 14 - 92 OFICINA- 615 Bogotá CEL: 321 3757097
email: consorciovapa2023@gmail.com

	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE-FT-21
		Versión: 02
		Página: 1 de 2
		Vigente desde: 27/09/2021

Lugar:	zona adyacente a la Jadera	Fecha:	07	Diciembre 2023
Hora Inicio:	10:00am	Hora Final:	12:00 PM	

Objetivo Recorrido con la subdirección de Barrios secretaría habitat

- Realizar Recorrido Sobre La zona de la Jadera, Con la subdirección de barrios de la secretaria del habitat. para identificar y priorizar zona de murale

Orden del día

-Efectuar recorrido con el acompañamiento de la Subdirección de barrios de la secretaría de habitat, el IDIGER, miembros de la junta de acción Comunal del Mirador y Bella flor, Interventoría y contratistas

Desarrollo de la Reunión:

-El día 07 de diciembre de 2023, se realizó recorrido por zona adyacente a la Jadera, con el acompañamiento de la subdirección de barrios de la secretaría de habitat, miembros de la junta de acción Comunal de los Barrios Mirador y Bella flor, IDIGER, Interventoría y Consorcio UMPA Con el fin de identificar zona y priorizar la posibilidad de Implantar murales en las fachadas de las Propiedades a las Cuales actualmente se les encuentra haciendo actividad de pañete y Pintura.

- Se especifica que se Implantaron 3 ojivas de arbustos en la zona adyacente al muro bóveda, no tienen altura de gran embergadura.
- Se plantean propuestas, desde diferentes puntos de vista para la intervención de los murales en las fachada y en el muro Bóveda, Sin embargo aún no se genera Compromiso, ya que cualquier tipo

	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE-FT-21
		Versión: 02
		Página: 1 de 2
		Vigente desde: 27/09/2021

de decisión se debe tomar en un comité operativo
- es importante saber si los artistas cuentan con el curso de artes
- es importante que se realice una convocatoria con los artistas para que el proceso sea participativo.
- Cuando se realice el comité operativo y se definan las propuestas para poder contar con el aval de la entidad y poder exponer la información ante la comunidad y entes de interés local.
- el contratista debe demoler el refugio de la casa antena perteneciente al predio de la señora Flor maría silva
- la Profesional social de la entidad sugiere, con el acompañamiento de la defensa civil realizar oficio ante la alcaldía

Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento

Participantes

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma
1. Diana Castillo Guerra	profesional social	Consorcio MAPA	1.
Sandra Janeth Rodríguez	Prof. Social - interventoría	MAPA - Ingeniería	Sandra J. Rodríguez

Se anexa registro de asistencia.

	REGISTRO DE ASISTENCIA PROCESOS DE ORGANIZACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO (PERSONA NATURAL)	Código: DE-FT-52 Versión: 3 Página: 1 de 2 Vigente desde: 17/03/2022

1. TIPO DE SESIÓN
1.1. [ ] REUNIÓN 1.2. [ ] TALLER 1.3. [x] OTRO 1.3.1. Recorrido Con la subdirectora de temas.

2. TEMA DE LA SESIÓN: Propuesta de Mural-es

3. ÁREA RESPONSABLE: Componente Social

4. LUGAR DE REALIZACIÓN: Zona de obra

A. FECHA: 07 12 23 | B. HORARIO B.1. INICIO: 9:30am | B.2 FIN: 11:30am | HOJA 1 DE 2

7.1. Nº	7.2. NOMBRE Y APELLIDOS	7.3. LOCALIDAD EN DONDE UD VIVE	7.4. BARRIO EN DONDE UD VIVE	7.5. SEXO: Hombre	Mujer	Intersexual	No definido	7.6. EDAD (Años)	7.7. POBLACIÓN(ES) O SECTOR EN EL QUE SE IDENTIFICA. Marque más de una opción, si es el caso: Negro	Afrodescendiente	Palenquero	Raizal	Indígena	Rrom	Persona con discapacidad	Víctima del conflicto	Migrante internacional	Ninguna de las anteriores	7.7.1. ¿CUÁL? Especifique tipo de población o sector	7.8. TELÉFONO / CELULAR	7.9. CORREO ELECTRÓNICO	7.10. FIRMA
1	Juan Camilo Barrera	Suba	Prado Veraniego	X				30										X		3107714601	Juanbarrera@idiger	Juan Barrera
2	Lucy Sepúlveda	Suba	Lisboa		X													X		3245:0547	lsepulveda@idiger.gov.co	
3	Diana Katherine Rosas	Ciudad Bolívar	Bella Flor		X													X		3023041159	dianarosas@idiger	
4	Oscar Muñoz	Usaquén	Cedritos	X																3133760435	omunoz@idiger.	
5	Adriana Romero	Kennedy	Carvajal		X													X		3044706578	Refinanadmaud a@gmail.com	
6	Jessica Cabezas	Kennedy	Nueva Marsella		X													X		3208235620	jcabezas@idiger.gov.co	
7	Colectivo Activo Sol	Fontibón	Hayuelos	X														X		3112622972	agabitalirra@gmail.com	
8	Paola Moreno C	Ciudad Bolívar	Paraíso		X													X		3064965781	mdb53@gual.com	
9	Sandra Rodríguez	Engativá	Ciud. Colsub.		X													X		311 8326301	Sociales.mapas@gualico.com	
10	Yenny Hinaya Nieves	Ciudad Bolívar	El Mirador		X													X		3103675107	yahmunoderdeportes@gmail.com	

Al diligenciar este formulario autoriza la recolección, almacenamiento, uso y circulación de sus datos personales de acuerdo a nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales (https://www.idiger.gov.co/politica-de-tratamiento-de-datos-personales), en cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y las demás normas reglamentarias.

	REGISTRO DE ASISTENCIA PROCESOS DE ORGANIZACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO (PERSONA NATURAL)	Código: DE-FT-52 Versión: 3 Página: 1 de 2 Vigente desde: 17/03/2017

1. TIPO DE SESIÓN
1.1. ☐ REUNIÓN 1.2. ☐ TALLER 1.3. ☑ OTRO 1.3.1. Recorrido Secretaría de Hábitat

2. TEMA DE LA SESIÓN: Propuesta de Murales.

3. ÁREA RESPONSABLE: Componente Social

4. LUGAR DE REALIZACIÓN: zona de obra.

5. FECHA: 09 11 23 | 6. HORARIO 6.1. INICIO: 9:30am | 6.2. FIN: 11:30am | HOJA 2 DE 2

7.1. Nº	7.2. NOMBRE Y APELLIDOS	7.3. LOCALIDAD EN DONDE UD VIVE	7.4. BARRIO EN DONDE UD VIVE	7.6. SEXO				7.5. EDAD (Años)	7.7. POBLACIÓN(ES) O SECTOR EN EL QUE SE IDENTIFICA. Marque más de una opción, si es el caso										7.7.1. ¿CUÁL? Especifique tipo de población o sector	7.8. TELEFONO / CELULAR	7.9. CORREO ELECTRÓNICO	7.10. FIRMA
				Hombre	Mujer	Intersexual	No definido		Negro	Afrodescendiente	Palenquero	Raizal	Indígena	Rrom	Persona con discapacidad	Víctima del conflicto	Migrante internacional	Ninguna de las anteriores				
11	Melquisedec Ortiz	Ciudad Bolívar	Gibraltar	1				63												3209112171	no		

Al diligenciar este formulario autoriza la recolección, almacenamiento, uso y circulación de sus datos personales de acuerdo a nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales (https://www.idiger.gov.co/politica-de-tratamiento-de-datos-personales), en cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y las demás normas reglamentarias.

ACTA DE REUNIÓN

Lugar:	Calle 71 B sur # 27 - 21	Fecha:	13	12	2023
Hora Inicio:	1:20 pm	Hora Final:	1:40 pm		

Objetivo ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA

- Realizar acompañamiento al componente técnico para informar a propietarios de predio sobre decisión tomada.

Orden del día

- Realizar acompañamiento al componente técnico con el fin de informar al propietario del predio ubicado en la calle 71 B sur # 27 - 21 sobre la decisión tomada respecto al muro adyacente de su propiedad.

Desarrollo de la Reunión:

El día 13 de diciembre del 2023 se realiza visita al predio con dirección Calle 71 B sur # 27-21 en compañía del Residente de Obra con el fin de informar a sus propietarios la decisión que se tomó frente a retirar el muro que se encuentra sobre puesta en su pared.

- El residente de Obra le explica al señor Alonso Diaz propietario del predio que consideran que no es viable retirar el muro debido a que su predio podria resultar afectado estructural-mente, asi que se decide pañetar sobre el muro y brindarles una estabilidad y tranquilidad en la actividad.

- El señor Alonso Diaz refiere estar de acuerdo.

- Se realiza Acta de la visita. Y registro fotográfico

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio climático.

23186

ACTA DE REUNIÓN

Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento

Participantes (Requiere firma de las personas que participaron en la reunión)

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma
Edwin Zambrano Reyes	Residente de Obra	Consorcio Vapa	
Alonso Diaz D	propietario		
Diana M. Castillo	Profesional Social	Consorcio Vapa	

615

ACTA DE REUNIÓN

Lugar:	Zona Medio baja de la ladera	Fecha:	15	12	2023
Hora Inicio:	11:38 am	Hora Final:	12:20 PM		

Objetivo: Recorrido con acompañamiento policial para desalojo

Realizar recorrido urbano con acompañamiento policial en la zona Medio Baja de la ladera con el fin de verificar invasión

Orden del día

- Realizar recorrido Urbano por zona Medio Baja de la ladera con el fin de Evidenciar y Verificar invasión

Desarrollo de la Reunión:

El día 15 de Diciembre del 2023, se realizo recorrido urbano con acompañamiento policial del cuadrante de policia, con el fin de verificar si se identifica invasión en la zona Medio Baja de la ladera, se encuentra que en el sitio se encuentra un habitante de calle y por parte del cuadrante se realiza el respectivo desalojo.

- Se realiza acta de la actividad
- Se realizó registro fotográfico.

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distital de la Gestión del Riesgo y Cambio climático.


23182

ACTA DE REUNIÓN

Código: DE-FT-21

Versión: 02

Vigente desde: 27/09/2021



Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento

Participantes (Requiere firma de las personas que participaron en la reunión)

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma
Luis Eduardo Peña B	Patrulla vigilancia	Jorasco	Luis Peña
Sandra Janeth Rodriguez	Prof. Social interventoria	MAZO INGENIERIA	Sandra Rodriguez
Diana Milena Castillo	Prof. Social	Consorcio UAPA	Diana Castillo

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio climático.

6157

ACTA DE REUNIÓN

Código: DE-FT-21
Versión: 02
Página: 1 de 2
Vigente desde: 27/09/2021

Lugar:	Calle 71 B sur #27 B	Fecha:	28	12	2023
Hora Inicio:	9:00 am	Hora Final:	9:30 am		

Objetivo Acta de Actividad extraordinaria "afectación en baranda"

- Realizar verificación de instalación de baranda en buen estado en la calle 71 b con Cra 27 b.

Orden del día

- Se realiza arreglo de baranda en la calle 71 B sur #27 b. la cual fue dañada el 22 de diciembre en las horas de la tarde.

Desarrollo de la Reunión:

- El dia 23 de diciembre de 2023 se realiza arreglo y se colocó la baranda que el día 22 de diciembre. se retiro con el fin de reparación debido a que con el paso de maquinaria se vio afectada.
- El componente Social realiza la verificación de instalación con acompañamiento de la parte técnica
- La instalación de baranda quedo asegurada con pernos al piso donde antes se localizaba.

La baranda quedo en buen estado

- Se levanto acta de instalación y verificación y se realiza registro fotográfiro.

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio climático.


23188

ACTA DE REUNIÓN

Código: DE-FT-21

Versión: 02

Vigente desde: 27/09/2021



Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento

Participantes (Requiere firma de las personas que participaron en la reunión)

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma
Diana M. Castillo.	Prof Social Obra	CONSORCIO UAPA	Diana Castillo
Paola Moreno	Residente	CONSORCIO UAPA	
Yeidy Mireya Nuñez	Presidente J.A.C.	Veedora	Yeidy M.N.

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio climático.

6158

	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE-FT-21
		Versión: 02
		Página: 1 de 2
		Vigente desde: 27/09/2021

Lugar:	Frente de obra		Fecha:	11	Enero	2024
Hora Inicio:	8:00 Am	Hora Final:	12:00Pm			

Objetivo Recorrido con Alcaldía Mayor De Bogotá

- efectuar recorrido por la zona de ejecución de obra con motivo de visita del alcalde mayor.

Orden del día

- Realizar recorrido por la zona de ejecución de obra con motivo de la visita del Alcalde Mayor de Bogotá, la Secretaria del Hábitat, el IDIGER y Mayor locales.

Desarrollo de la Reunión:

- El día 11 de enero de 2024 se efectua visita a la obra, por parte de la Alcaldía Mayor, en conjunto con la Secretaria del Hábitat, el IDIGER, Alcaldía local, Secretaría de Salud, Secretaría de Cultura entre otros, esto con el fin de conocer el estado actual de la obra Fondiger cc2-2023, Proyecto que viene ejecutandose desde la administración anterior y que será entregada en la administración actual.

- es así que durante este recorrido se contó con la participación de la Comunidad, Juntas de acción comunal y Lideres comunitarios que apoyaran la gestión durante el recorrido.

- Finalmente se pronunció el Alcalde Mayor de Bogotá, quien expuso lo siguiente:

23199

	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE-FT-21
		Versión: 02
		Página: 1 de 2
		Vigente desde: 27/09/2021

antes de la intervención de la obra habían aproximadamente 75 familias en situación de riesgo, por lo cual la secretaría del hábitat en trabajo conjunto con el IDIGER han atendido esta problemática, garantizando la seguridad de esta población y así lograr un mejoramiento integral, que permita entregar una ciudad distinta a la Ciudadanía.

Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento

Participantes

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma
Diana Castillo Guerra	profesional social	consorcio MAPA	Diana Castillo
Sandra Rodriguez	profesional social	Interventoría	Sandra Rodriguez

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio climático.

6154

	REGISTRO DE ASISTENCIA PROCESOS DE ORGANIZACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO (PERSONA NATURAL)	Código: DE-FT-52 Versión: 1 Página: 1 de 2 Vigente desde: 17/03/2022

1. TIPO DE SESIÓN
1.1. [ ] REUNIÓN 1.2. [ ] TALLER 1.3. [✓] OTRO 1.3.1. visita Alcaldía Mayor

2. TEMA DE LA SESIÓN: Recorrido en obra

3. ÁREA RESPONSABLE: Componente social

4. LUGAR DE REALIZACIÓN: Frente de obra

5. FECHA: 11 al 29 | 6. HORARIO 6.1. INICIO: 10:00am 6.2. FIN: 12:00pm | HOJA 1 DE

7.1. Nº	7.2. NOMBRE Y APELLIDOS	7.3. LOCALIDAD EN DONDE UD VIVE	7.4. BARRIO EN DONDE UD VIVE	7.6. SEXO: Hombre	Mujer	Intersexual	No definido	7.5. EDAD (Años)	7.7. POBLACIÓN(ES) O SECTOR EN EL QUE SE IDENTIFICA. Marque más de una opción, si es el caso: Negro	Adolescente/niñez	Palenquero	Raizal	Indígena	Rrom	Persona con discapacidad	Víctima del conflicto	Migrante internacional	Ninguno de los anteriores	7.7.1. ¿CUÁL? Especifique tipo de población o sector	7.8. TELÉFONO / CELULAR	7.9. CORREO ELECTRÓNICO	7.10. FIRMA
1	Luis Alfonso Lopez	19	Mirador	X				63									X	Jac Mirador	3118469829	— / —	
2	Angela Leon	19	Mirador	X				43									X	Jac Mirador	3138032915	allegon12@gmail	
3	Jesus Ortiz	7	Bosa	X				51									X	IDIGER	3136470730	— / —	
4	Reinaldo Pinet	19	C. Bolivar	X				42									X	—	3013201639	—	
5	Jefferey Gomez	19	C. Bolivar	X				36										ALCB - SIC	3143428854	—	
6	Liliana Pinos	19	Ciudad Alto		X			46									X	ALCB - Alcaldía	3017815244	—	
7	Yerson Bermudez	B.U	Alhambra	X				56										Sec Salud	3206758754	—	
8	Yuliana Ayala	Usuqen	Calloja	X				46										Colmena	—	—	
9	Gerardo Lopez	SB	Santa Maria	X				31										Contratista	3008777269	—	
10	Carlos Arturo Soto	Fontibon	Hayuelos	X				44									X	Interventor	3112622972 3187203451	carlosarturosoto@gmail.com	

Al diligenciar este formulario autoriza la recolección, almacenamiento, uso y circulación de sus datos personales de acuerdo a nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales (https://www.idiger.gov.co/politica-de-tratamiento-de-datos-personales), en cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y las demás normas reglamentarias.

	REGISTRO DE ASISTENCIA PROCESOS DE ORGANIZACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO (PERSONA NATURAL)	Código: DE-FT-52 Versión: 3 Página: 1 de 2 Vigente desde: 17/01/2022

1. TIPO DE SESIÓN: 1.1. [ ] REUNIÓN 1.2. [ ] TALLER 1.3. [x] OTRO 1.3.1. Visita alcaldía mayor.

2. TEMA DE LA SESIÓN: Recorrido en obra

3. ÁREA RESPONSABLE:

4. LUGAR DE REALIZACIÓN: Frente de obra

5. FECHA: 11 01 24 | 6. HORARIO 6.1. INICIO: 10:00AM | 6.2. FIN: 12:00Pm | HOJA 2 DE

7.1. Nº	7.2. NOMBRE Y APELLIDOS	7.3. LOCALIDAD EN DONDE UD VIVE	7.4. BARRIO EN DONDE UD VIVE	7.6. SEXO: Hombre	Mujer	Intersexual	No definido	7.5. EDAD (Años)	7.7. POBLACIÓN(ES) O SECTOR EN EL QUE SE IDENTIFICA. Marque más de una opción, si es el caso: Negro	Afrodescendiente	Palenquero	Raizal	Indígena	ROM	Persona con discapacidad	Víctima del conflicto	Migrante internacional	Ninguna de las anteriores	7.7.1. ¿CUÁL? Especifique tipo de población o sector	7.8. TELÉFONO / CELULAR	7.9. CORREO ELECTRÓNICO	7.10. FIRMA
11	FABIAN SANTA L.	CHAPINERO	CHAP. ALTO	X				52	X											FUNCIONARIO	3447000	fsanta@acueducto.com.co	
12	Andrea Ochoa	Ciudad Bolívar	mirador		X			37												JAC Mirador Amigos del futuro	3153252139	andreaochoa736@gmail.com	
13	Maria Velasquez	Ciudad Bolívar	mirador		X			45												Jac Mirador	3112909586	—	maria velasquez
14	Alfredo Saavedra	Ciudad Bolívar	Mirador P.	X				29												SDS	3215646206	gsaavedra@saludcapital.gov.co	
15	Ana Morales	19 ciudad	garzal 50					66												JAC parcial	5131425287	—	Ana Morales
16	Yomaira Ariza	19 ciudad	Bella flor	X				42												Jac Bella flor	3202669721	Yarbolfer1901@gmail.com	

Al diligenciar este formulario autoriza la recolección, almacenamiento, uso y circulación de sus datos personales de acuerdo a nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales (https://www.idiger.gov.co/politica-de-tratamiento-de-datos-personales), en cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y las demás normas reglamentarias.

	ACTA DE REUNIÓN	**Código:** DE-FT-21 **Versión:** 02 **Página:** 1 de 2 **Vigente desde:** 27/09/2021

Lugar:	Zona media baja ladera	**Fecha:**	29	01	2024
Hora Inicio:	11:15	**Hora Final:**	12:00		

Objetivo Acta de recorrido sobre ladera con acompañamiento policial

- efectuar recorrido por la zona media baja de la ladera, con el acompañamiento del cuadrante de la policía, interventoría y el IDIGER.

Orden del día

- Solicitar acompañamiento Policial, con el fin de verificar cambuches en la zona media baja de la ladera, ya que son lugares utilizados para realizar hurtos en la obra

Desarrollo de la Reunión:

- El día 29 de enero de 2024, se realizó recorrido sobre la zona media baja de la ladera, con el acompañamiento del cuadrante de la policía del sector, la interventoría y la entidad IDIGER, con el fin de verificar cambuches instalados sobre la ladera, que son utilizados para acopio material hurtado en la obra.

- Esta gestión se realizó debido al evento presentado el día 28 de enero de 2024, donde un habitante hurtó una carreta de 55 galones, 6 alineadores de 6mts, 4 alineadores de 3mts, 2 parales metálicos de 2mts, 4 tableros de 60 x 1,20 y debido a esto se generan retrasos en la ejecución de la obra.

23191

	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE-FT-21 Versión: 02 Página: 1 de 2 Vigente desde: 27/09/2021

-es así que se informa de la situación al cuadrante de la policía y se solicita intervención y apoyo por parte del mismo.

Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento

Participantes

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma
Jara Castillo Guerra	Profesional Social	Cantacio Vapa	
RAFAEL NIÑO G	Prof. Sup. IDIGER	IDIGER	
Adriana Romero Ketchon	Residente Interventoría	Mapp	
Carlos Andres Lopez R.	Residente de Obra	Vapa	
Nicolas Cortes	Inspector de Policía		

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio climático.

6161

	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE-FT-21
		Versión: 02
		Página: 1 de 2
		Vigente desde: 27/09/2021

Lugar:	Zona de obra		Fecha:	05	Feb	2024
Hora Inicio:	9:00 Am	Hora Final:	10:00 Am			

Objetivo Recorrido Con la Secretaría de habitat

- Realizar recorrido con el acompañamiento de la secretaria del habitat, con el fin de evaluar implantación de murales

Orden del día

- Realizar recorrido sobre la zona de ejecución del proyecto
- efectuar registro fotográfico de la actividad
- Realizar registro mediante acta y asistencia.

Desarrollo de la Reunión:

- El dia 06 de febrero de 2024, se efecta recorrido con el acompañamiento de la secretaría de habitat donde se dejan los siguientes compromisos:

a) A través de recursos privados se va a revisar la viabilidad para conseguir recursos para intervención en murales de los 19 predios. y el muro de contención.

b) Se plantea la necesidad de que los artistas pertenezcan al territorio.

c) Se solicita al contratista la información del registro de los permisos de los propietarios donde se autorizan

2345

	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE-FT-21
		Versión: 02
		Página: 1 de 2
		Vigente desde: 27/09/2021

Efectuar los muretes y levantamiento de fachadas a intervenir.

- A través del ingeniero Juan Camilo (secretaría de hábitat) se compromete a informar a que entidad se entregaría el proyecto.
- realizar indagación si los propietarios de los 19 predios están interesados en abrir puertas y ventanas
- Lograr vincular a los propietarios en taller participativo.

Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento

Participantes (Diligenciar listado de las personas que participaron en la reunión)

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma

6162

	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE-FT-21
		Versión: 02
		Página: 1 de 2
		Vigente desde: 27/09/2021

-Se consultara por el contratista, si el ingeniero estructural considera permitido realizar intervención en el muro baranda, en sus 2 caras, bajo la salvedad de que no se vería afectada por las Rejas del contrato.

Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento

Participantes

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma
Luz Angela Alarcon	Contratista	Subdirección de Barrios	
Angie Dayanna Guillen Avila	Contratista	Subdirección Recursos Privados	
Christian Sebastian Ramirez C	Contratista	Subdirección de Participación	
Carlos Andrés López R.	Contratista Vaya / obra	Capa	
Daniela Velasquez	Contratista SDHT - SPP	Subdirección Participativa	

FORMATO CONTROL DE ASISTENCIA

Codigo: DE-FT-10
Pagina: 1 de 1
Versión: 6
Vigente desde: 01/10/2019

TIPO DE SESIÓN: ☐ Reunión ☐ Sensibilización ☒ Otro Cual? Recorrido — Hoja 1 de 1

TEMA: Intervención con Murales — RESPONSABLE: Secretaria Habitat

LUGAR: Frente de obra. — FECHA: 5 feb. — HORA: 9:00am

No.	NOMBRE	DEPENDENCIA/ ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	E-MAIL	FIRMA
1	Carlos Adolfo Lopez	Consorcio Regio	R. Obra	3122103278	Carlos.consorcio@	
2	Luz Angela Mendez	SDHT-SD	Contratista	3112464052	luz.mendez@habitatbogota.gov.co	
3	Angie Dayanna Guillen Avila	SDHT - SRP	Contratista	3124438269	angieguillen@habitatbogotagov.co	
4	Daniela Velasquez	SDHT - SPRC	Contratista	3197993551	daniela.velasquez@	
5	Christian Sebastian Quiñones	SDHT - SPRC	Contratista	3194336755	christian.quinones@habitatbogota.gov.co	

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

619

22166

	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE-FT-21
		Versión: 02
		Página: 1 de 2
		Vigente desde: 27/09/2021

Lugar:	Frente de Obra	Fecha:	07	02	2024
Hora Inicio:	9:00 am	Hora Final:	11:00 am		

Objetivo Recorrido urbano con Secretaría de Hábitat-IDIGER - Murales

- Realizar recorrido por la zona de obra, con el fin de estudiar opciones para poder implantar murales sobre fachada de casa

Orden del día

- Efectuar recorrido, con el acompañamiento de la Secretaría del Hábitat, IDIGER, Consorcio UMPA e Interventoría.
- Invitar al artista urbano (Muy Rojas) para exponer propuesta de murales ante la entidad visitante.

Desarrollo de la Reunión:

El día 7 de febrero se realiza recorrido con Secretaría de Hábitat, IDIGER, Artista local (Muy Rojas), Consorcio UMPA e Interventoría, dónde se estudia la Factibilidad de implantar murales sobre Muro Fachada de Predios adyacentes a la obra y muro lateral, es así que se realiza la siguiente gestión:

a) Se visitan a los predios de las siguientes direcciones (Calle 71 F Bis Sur # 27-28, Calle 71 F bis Sur # 29-25, Calle 71 G Sur # 27-28, Calle 71 F Sur # 29-21), con el fin de contar con la autorización de sus propietarios, referente a poder realizar dar inicio con una prueba piloto en estos 4 Predios, es así que el artista local proponga ideas de murales a los Propietarios y se cuenta con aprobación de los mismos sobre temas tales como: (el campesino, Flora y Fauna, dedales locales).

b) Este recorrido se efectua con el acompañamiento de la representante social del Hábitat, el equipo social del contratista y la interventoría.

c) Se da claridad que es una Prueba piloto y aún no se cuenta con el recurso aprobado para la gestión. Sin embargo se adelanta la gestión.

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio climático.

23197

	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE-FT-21
		Versión: 02
		Página: 1 de 2
		Vigente desde: 27/09/2021

de indagación por parte del area social
d) el contratista de obra je Comprame a envia las medidas de los predios elegidos como prueba piloto, al artista local, con el fin de que el pueda realizar una cotización inicial a la entidad.
e) el contratista MAPA, realiza el envio de las fotografias y de los medidas correspondientes, al artista local.
f) Se realiza registro de asistencia y registro fotográfico de la actividad en mención.

Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento

Participantes

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma
1 Dana Castillo Cuenca	Profesional social propietaria predio	Contratista MAPA	
*Mireya Sayabria			
Sandra Janeth Rodriguez	Profesional Social-inter	MAPO Ingenieria	Mireya Sayabria Sandra J. Rodriguez

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio climático.

GIGR

	IDIGER - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climatico	Codigo: DE-FT-10
	CONTROL DE ASISTENCIA	Versión:05
		Fecha de Actualizacion: 01/10/2019

TIPO DE SESIÓN:	☐ Reunión ☐ Sensibilización ☒ Otro Cual? Recorrido	Hoja 1 de 1
TEMA:	Murales	RESPONSABLE: Habitat
LUGAR:	Frente de Obra	FECHA: 7-02-2024 HORA: 9:00 am

No.	NOMBRE	DEPENDENCIA/ ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	E-MAIL	FIRMA
1	Sebastian Cruz Buesaco	SDHT OST-MS	contratista	3112533519	johan.cruz@habitatbogota.gov.co	
2	Juan Camilo Barrera	SDHT	Contratista	3137714601		
3	Silvia Andrea Cardoba	SDHT. Social Subd Barrios	Contratista	3135614136	silviamcardoba@habitatbogota.gov.co	
4	Yoris Anza Garcia	Asc Bella Flor	presidente JC	3103669924	Ascbellaflor1902@gmail.com	
5	Oscar Muñoz D.	IDIGER	Ing Apoyo Subd.	3133760435	omunoz@idiger.gov.co	
6	Adriana Romero Kekhán	Mapo Sas	Residente interventoría	3044702878	kekhanadriana@gmail.com	
7	Karen Michel Cárdenas	Mapo Sas	apoyo social	3123502231	karen.12035@gmail.com	
8	Mayi Rojas	Bogota colors		3127586636		
9						
10						
11						
12						
13						
14						

Al diligenciar este formulario autoriza la recolección, almacenamiento, uso y circulación de sus datos personales de acuerdo a nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales (https://www.idiger.gov.co/politica-de-tratamiento-de-datos-personales), dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y las demás normas reglamentarias.

2348

	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE-FT-21
		Versión: 02
		Página: 1 de 2
		Vigente desde: 27/09/2021

Lugar:	zona de influencia de obra	Fecha:	17	02	2024
Hora Inicio:	10:30 Am	Hora Final:	11:30 AM		

Objetivo Recorrido con Lime - Lideres Comunitarios

- Efectuar recorrido en el acompañamiento de Lime, Lideres Comunitarios, representantes de la JAC y el consorcio MAPA.

Orden del día

- Efectuar recorrido por las zonas de recuperación, de especial.
- Dar acompañamiento en jornada de aseo. en la obra.

Desarrollo de la Reunión:

- El dia 17 de Febrero de 2024, se efectuo recorrido sobre obra y Puntos de recuperación de especial que funcionaban como acopios de basura.
- Se evidencia durante el recorrido los Puntos críticos de basura en el Sector y se llega al siguiente acuerdo:

1) Para el dia 11 de Marzo se programará una sensibilización por Parte de (Lime), con el fin de informar horarios y frecuencias de recolección de basuras como primera instancia.

2) por Parte de la junta de acción Comunal se dará continuidad al seguimiento que se instauró referente a la sensibilización.

3) Se le informa a la empresa (Lime) que el consorcio entregará obra el dia 29 de febrero de 2024, y se dejaron instaladas

6165

	ACTA DE REUNIÓN	**Código:** DE-FT-21 **Versión:** 02 **Página:** 1 de 2 **Vigente desde:** 27/09/2021

(11) Cerrecas en acero inoxidable, las cuales estarán ubicadas en el transcurso del Corredor, con el fin de que se tenga presente por parte de la empresa contratista de obra, a la hora de realizar la entrega.

Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento

Participantes (Adjuntar firma en las personas que asistieron de manera virtual)

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma
Diana Milena Castillo	Prof Social contratista	Consorcio VAPA	
Alejandro Rojas Cortes	Gestor Social	LIME SA ESP	
Jacinda Galindo	Comunidad		
Yeicy Mirle Nuñez	Presidente JAC	JAC el mirador	

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicado en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio climático.

23199

Anexo 4.2.P Consolidado personal MONC.

6166

	MATRIZ MONC Y POBLACIÓN VULNERABLE
	CONTRATO 062- 2022
	OBJETO
	"CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL TRAMO 1 DE ESPACIO PÚBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE LA CAVERNA 1 DE MITIGACIÓN DE RIESGO POR REMOCIÓN EN MASA EN EL PASEO ILLIMANI, UBICADO EN EL SECTOR DE MIRADOR EL PARAÍSO A, MIRADOR DEL PARAÍSO B Y EL MIRADOR 3, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, UPZ 67 "LUCERO"
	INTERVENTORÍA: 240-2022

Version 1
03/08/2022

HOJAS DE VIDA DE PERSONAL RECIBIDAS MES UNO (1)											
DATOS GENERALES					CONTRATADO		CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD		MONC		OBSERVACIONES
	NOMBRE (S)	APELLIDOS	LUGAR DE RESIDENCIA (BARRIO O LOCALIDAD)	Fecha de recepción Hoja de Vida	SI		SI	NO	SI	NO	
1	LUIS ALEXIS	MORENO RENTERIA	VILLA FLOR	25-may-23	X			X	X		
2	JONATHAN	MECOLTA CASIERRA	MIRADOR	26-may-23	X			X	X		
3	JOSE	BAGORA SILVESTRE	PARAISO	1-abr-23	X			X	X		
4	CARLOS ALBERTO	SANCHEZ SANTANA	MIRADOR	28/03/2003	X			X	X		
ELABORÓ		DIANA CASTILLO GUERRA PROFESIONAL SOCIAL DE OBRA									
REVISÓ Y APROBÓ		MARIA DE LOS ANGELES SERRANO PROFESIONAL SOCIAL DE INTERVENTORIA									

6167

23000